

|      |                                                                                                                                                             |          |   |                 |               |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2747 | Arreglo de balde trasero, cambio de piso en lamina 3/8 antidesgaste, soldadura de patines, recuperar laterales y recuperar bases                            | CONJUNTO | 1 | \$ 2.506.000,00 | \$ 476.140,00 | \$ 2.982.140,00 |
| 2748 | Arreglo luces direccionales y lamparas de trabajo                                                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 275.000,00   | \$ 52.250,00  | \$ 327.250,00   |
| 2749 | Mantenimiento sistema de combustible lavado tanque                                                                                                          | CONJUNTO | 1 | \$ 401.000,00   | \$ 76.190,00  | \$ 477.190,00   |
| 2750 | Mantenimiento servotransmision cambio de filtros y aceite                                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 601.000,00   | \$ 114.190,00 | \$ 715.190,00   |
| 2751 | Reparacion de bornes de bateria                                                                                                                             | Unidad   | 1 | \$ 107.000,00   | \$ 20.330,00  | \$ 127.330,00   |
| 2752 | Buje separador de chapetas brazo balde                                                                                                                      | Unidad   | 1 | \$ 441.000,00   | \$ 83.790,00  | \$ 524.790,00   |
| 2753 | Desmontar y montar troque trasero para reparacion de la diferencial, reparacion del sistema de frenos, cambio de discos separadores, empaquetadura pistones | CONJUNTO | 1 | \$ 1.511.000,00 | \$ 287.090,00 | \$ 1.798.090,00 |
| 2754 | Desmontar y montar conjunto reductor delantero para cambio de eje (un solo lado)                                                                            | CONJUNTO | 1 | \$ 610.000,00   | \$ 115.900,00 | \$ 725.900,00   |
| 2755 | Cambio de buje trocha y arandelas                                                                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 341.000,00   | \$ 64.790,00  | \$ 405.790,00   |
| 2756 | Bajar troque delantero completo                                                                                                                             | CONJUNTO | 1 | \$ 1.283.000,00 | \$ 243.770,00 | \$ 1.526.770,00 |
| 2757 | Reparacion general turbo incluye cambio de partes afectadas                                                                                                 | GLOBAL   | 1 | \$ 2.608.000,00 | \$ 495.520,00 | \$ 3.103.520,00 |
| 2758 | Cambio bujes y pasadores del balde trasero                                                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 676.000,00   | \$ 128.440,00 | \$ 804.440,00   |
| 2759 | Instalacion de bujes y pasadores balde delantero                                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 416.000,00   | \$ 79.040,00  | \$ 495.040,00   |
| 2760 | Cambio de bujes y pasadores de los estabilizadores                                                                                                          | Unidad   | 1 | \$ 493.000,00   | \$ 93.670,00  | \$ 586.670,00   |
| 2761 | Mantenimiento al sistema hidraulico de la servo, mantenimiento selector de cambio                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 992.000,00   | \$ 188.480,00 | \$ 1.180.480,00 |
| 2762 | Cambio tubo H biselar, soldar, relleno y refuerzo en platina                                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 2.496.000,00 | \$ 474.240,00 | \$ 2.970.240,00 |
| 2763 | Desmontar y montar reductor trasero para cambio de retenedores y rodamientos (un solo lado)                                                                 | Unidad   | 1 | \$ 938.000,00   | \$ 178.220,00 | \$ 1.116.220,00 |
| 2764 | Desmontar y montar reductor delantero para cambio de retenedores, rodamientos chanelas rodamientos bocin (un solo lado)                                     | Unidad   | 1 | \$ 843.000,00   | \$ 160.170,00 | \$ 1.003.170,00 |
| 2765 | Desmontar transmision delantera para cambio de bujes eje central y ajuste                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 1.152.000,00 | \$ 218.880,00 | \$ 1.370.880,00 |
| 2766 | Cambio de esparragos ruedas delanteras                                                                                                                      | Unidad   | 1 | \$ 209.000,00   | \$ 39.710,00  | \$ 248.710,00   |
| 2767 | Reparacion embolo de direccion con rectificacion de rosca para terminal                                                                                     | Unidad   | 1 | \$ 1.177.000,00 | \$ 223.630,00 | \$ 1.400.630,00 |
| 2768 | Desmontar capot y soporte de capot                                                                                                                          | Unidad   | 1 | \$ 556.000,00   | \$ 105.640,00 | \$ 661.640,00   |
| 2769 | Fabricacion arandelas ajuste balde delantero                                                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 288.000,00   | \$ 54.720,00  | \$ 342.720,00   |
| 2770 | Desmonte enfirador de aceite de la servo                                                                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 347.000,00   | \$ 65.930,00  | \$ 412.930,00   |
| 2771 | Desmontar silenciador filtro de aire                                                                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 389.000,00   | \$ 73.910,00  | \$ 462.910,00   |
| 2772 | Desmontar balde delantero para ajuste del equipo                                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 579.000,00   | \$ 110.010,00 | \$ 689.010,00   |
| 2773 | Mantenimiento a la servotransmision y calibrar presiones del sistema hidraulico                                                                             | Unidad   | 1 | \$ 609.000,00   | \$ 115.710,00 | \$ 724.710,00   |
| 2774 | Mantenimiento de tarjeta y controles de marcha y frenado                                                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 1.217.000,00 | \$ 231.230,00 | \$ 1.448.230,00 |
| 2775 | Revison de switch de controles hidraulicos                                                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 525.000,00   | \$ 99.750,00  | \$ 624.750,00   |
| 2776 | Cambio buje de levas                                                                                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 286.000,00   | \$ 54.340,00  | \$ 340.340,00   |
| 2777 | Reparacion general culata incluye mano de obra mecanica y rectificadora                                                                                     | GLOBAL   | 1 | \$ 4.426.000,00 | \$ 840.940,00 | \$ 5.266.940,00 |
| 2778 | Reparacion de embolo de botella hidraulica pequena con cambio de eje 35x40cm                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 2.173.000,00 | \$ 412.870,00 | \$ 2.585.870,00 |
| 2779 | Reparacion de embolo de botella hidraulica estabilizadora con cambio de eje 55x72cm                                                                         | Unidad   | 1 | \$ 1.789.000,00 | \$ 339.910,00 | \$ 2.128.910,00 |
| 2780 | Reparacion de cilindro hidraulico estabilizadora con cambio de camisa de 115x80cm                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 2.000.000,00 | \$ 380.000,00 | \$ 2.380.000,00 |
| 2781 | Reparacion de piston de botella estabilizadora                                                                                                              | Unidad   | 1 | \$ 750.000,00   | \$ 142.500,00 | \$ 892.500,00   |
| 2782 | Reconstruccion y soldadura de bases retenedores trocha delantera                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 1.335.000,00 | \$ 253.650,00 | \$ 1.588.650,00 |
| 2783 | Lavada y sondeada de radiador                                                                                                                               | Unidad   | 1 | \$ 419.000,00   | \$ 79.610,00  | \$ 498.610,00   |
| 2784 | Cambio de platina refuerzo orejas balde boom                                                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 1.388.000,00 | \$ 263.720,00 | \$ 1.651.720,00 |
| 2785 | Ajuste del equipo de arrastre balde y articulacion                                                                                                          | Unidad   | 1 | \$ 1.627.000,00 | \$ 309.130,00 | \$ 1.936.130,00 |
| 2786 | Ajuste del equipo delantero balde                                                                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 1.596.000,00 | \$ 303.240,00 | \$ 1.899.240,00 |
| 2787 | Instalacion de cardan                                                                                                                                       | Unidad   | 1 | \$ 228.000,00   | \$ 43.320,00  | \$ 271.320,00   |
| 2788 | Soldada de base de dientes y reforzada de base con lateral en platina de 1/2                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 2.145.000,00 | \$ 407.550,00 | \$ 2.552.550,00 |
| 2789 | Calibración inyector                                                                                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 895.000,00   | \$ 170.050,00 | \$ 1.065.050,00 |
| 2790 | Bajar trocha delantera para cambio de bujes, guardapolvos, arandelas de ajuste y alineada                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 722.000,00   | \$ 137.180,00 | \$ 859.180,00   |
| 2791 | Desmontar instalar pesas de la trocha                                                                                                                       | Unidad   | 1 | \$ 365.000,00   | \$ 69.350,00  | \$ 434.350,00   |
| 2792 | Bajar ruedas delanteras para cambio de terminales, ajuste y alineada (un solo lado)                                                                         | Unidad   | 1 | \$ 355.000,00   | \$ 67.450,00  | \$ 422.450,00   |
| 2793 | Cambio filtro AK                                                                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 57.000,00    | \$ 10.830,00  | \$ 67.830,00    |
| 2794 | Bajar rueda trasera y catarinas para cambio de sellos retenedores                                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 476.000,00   | \$ 90.440,00  | \$ 566.440,00   |
| 2795 | Reforzar laterales, instalacion esquineros nuevos, reconstruir base de diente balde trasero                                                                 | Unidad   | 1 | \$ 693.000,00   | \$ 131.670,00 | \$ 824.670,00   |



|      |                                                                                                        |        |   |                 |               |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2796 | Bujes del tunel que sujeta balde trasero                                                               | Unidad | 1 | \$ 337.000,00   | \$ 64.030,00  | \$ 401.030,00   |
| 2797 | Cambio de tubo "H" balde delantero, corte con oxicorte de pared de 1/2 y soldada de tapas              | Unidad | 1 | \$ 768.000,00   | \$ 145.920,00 | \$ 913.920,00   |
| 2798 | Pintura en pieza de la H                                                                               | Unidad | 1 | \$ 320.000,00   | \$ 60.800,00  | \$ 380.800,00   |
| 2799 | Cambio pasador spool del control                                                                       | Unidad | 1 | \$ 396.000,00   | \$ 75.240,00  | \$ 471.240,00   |
| 2800 | Instalacion de controles hidraulicos del stick y de estabilizador                                      | Unidad | 1 | \$ 371.000,00   | \$ 70.490,00  | \$ 441.490,00   |
| 2801 | Desmontar y montar bomba hidraulica principal para su repacion general                                 | Unidad | 1 | \$ 2.364.000,00 | \$ 449.160,00 | \$ 2.813.160,00 |
| 2802 | Desmontar y montar banco de valvulas delantero reparacion, mantenimiento y cambio de empaquetadura     | Unidad | 1 | \$ 2.446.000,00 | \$ 464.740,00 | \$ 2.910.740,00 |
| 2803 | Desmontar e isntalar banco de valvulas trasero, reparacion, mantenimiento y cambio de empaquetadura    | Unidad | 1 | \$ 2.403.000,00 | \$ 456.570,00 | \$ 2.859.570,00 |
| 2804 | Desmontar valvulas de los estabilizadores para mantenimiento y cambio de empaquetaduras (un lado)      | Unidad | 1 | \$ 2.080.000,00 | \$ 395.200,00 | \$ 2.475.200,00 |
| 2805 | Revison y mantenimiento de las valvulas de alivio                                                      | Unidad | 1 | \$ 297.000,00   | \$ 56.430,00  | \$ 353.430,00   |
| 2806 | Mantenimiento bomba hidraulica principal                                                               | Unidad | 1 | \$ 2.402.000,00 | \$ 456.380,00 | \$ 2.858.380,00 |
| 2807 | Calibrar bomba hidraulica y los dos bancos de valvulas                                                 | Unidad | 1 | \$ 3.243.000,00 | \$ 616.170,00 | \$ 3.859.170,00 |
| 2808 | Corte de pasadores con oxicorte y postura de dientes nuevos                                            | Unidad | 1 | \$ 1.490.000,00 | \$ 283.100,00 | \$ 1.773.100,00 |
| 2809 | Cambio de conector de inducido de arranque                                                             | Unidad | 1 | \$ 237.000,00   | \$ 45.030,00  | \$ 282.030,00   |
| 2810 | Cambio mangueras cilindros estabilizadores                                                             | Unidad | 1 | \$ 213.000,00   | \$ 40.470,00  | \$ 253.470,00   |
| 2811 | Cambio empaquetaduras y enfriador de aceite motor                                                      | Unidad | 1 | \$ 493.000,00   | \$ 93.670,00  | \$ 586.670,00   |
| 2812 | Revison del sistema de inyeccion lineas de combustible, tanque de combustible, filtros AK y gato timon | GLOBAL | 1 | \$ 1.738.000,00 | \$ 330.220,00 | \$ 2.068.220,00 |
| 2813 | Remocion e instalacion soporte gato del balde delantero                                                | Unidad | 1 | \$ 306.000,00   | \$ 58.140,00  | \$ 364.140,00   |
| 2814 | Cambio de tubo estabilizador                                                                           | Unidad | 1 | \$ 272.000,00   | \$ 51.680,00  | \$ 323.680,00   |
| 2815 | Reconstruccion y metalizada pasador superior sillin                                                    | Unidad | 1 | \$ 551.000,00   | \$ 104.690,00 | \$ 655.690,00   |
| 2816 | Reconstruccion y metalizada pasador inferior sillin                                                    | Unidad | 1 | \$ 618.000,00   | \$ 117.420,00 | \$ 735.420,00   |
| 2817 | Bajar equipo trasero para cambio de bujes pasadores y ajuste                                           | Unidad | 1 | \$ 1.168.000,00 | \$ 221.920,00 | \$ 1.389.920,00 |
| 2818 | Desmontar el equipo delantero para cambio de bujes y pasadores                                         | Unidad | 1 | \$ 1.310.000,00 | \$ 248.900,00 | \$ 1.558.900,00 |
| 2819 | Desmontar estructura frontal "H" del equipo delantero para ajuste y cambio de bujes                    | Unidad | 1 | \$ 1.103.000,00 | \$ 209.570,00 | \$ 1.312.570,00 |
| 2820 | Desmontar valvula de presion de la bomba de inyeccion para mantenimiento                               | Unidad | 1 | \$ 597.000,00   | \$ 113.430,00 | \$ 710.430,00   |
| 2821 | Desmontar mangueras y lineas de combustible del sistema de inyeccion para mantenimiento                | Unidad | 1 | \$ 336.000,00   | \$ 63.840,00  | \$ 399.840,00   |

## LAVADO

| ITEM | DETALLES                            | MEDIDA | CANTID AD | PRECIO        | IVA           | TOTAL         |
|------|-------------------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 3029 | Lavada General Maquinaria Amarilla  | Unidad | 1         | \$ 400.000,00 | \$ 76.000,00  | \$ 476.000,00 |
| 3030 | Lavada General Camion               | Unidad | 1         | \$ 220.000,00 | \$ 41.800,00  | \$ 261.800,00 |
| 3031 | Lavada General Liviano              | Unidad | 1         | \$ 120.000,00 | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00 |
| 3032 | Lavada General Motocicleta          | Unidad | 1         | \$ 45.000,00  | \$ 8.550,00   | \$ 53.550,00  |
| 3033 | Lavada Sencilla Maquinaria Amarilla | Unidad | 1         | \$ 250.000,00 | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00 |
| 3034 | Lavada Sencilla Camion              | Unidad | 1         | \$ 120.000,00 | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00 |
| 3035 | Lavada Sencilla Liviano             | Unidad | 1         | \$ 80.000,00  | \$ 15.200,00  | \$ 95.200,00  |
| 3036 | Lavada Sencilla Motocicleta         | Unidad | 1         | \$ 25.000,00  | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00  |
| 3037 | Suministro Horometro                | Unidad | 1         | \$ 550.000,00 | \$ 104.500,00 | \$ 654.500,00 |
| 3038 | Lavada Caja Compactadora            | Unidad | 1         | \$ 250.000,00 | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00 |

## ADICIONALES PESADOS

| ITEM | DETALLES                                                            | MEDIDA | CANTID AD | PRECIO          | IVA             | TOTAL           |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3039 | ADBLU X 20 LITROS                                                   | Unidad | 1         | \$ 640.000,00   | \$ 121.600,00   | \$ 761.600,00   |
| 3040 | Rachets para cadena 3/8                                             | Unidad | 1         | \$ 546.000,00   | \$ 103.740,00   | \$ 649.740,00   |
| 3041 | Bombillo H4 P43T 70/75 24V                                          | Unidad | 1         | \$ 111.000,00   | \$ 21.090,00    | \$ 132.090,00   |
| 3042 | Bombillo 158 muela pequeña 24v                                      | Unidad | 1         | \$ 32.000,00    | \$ 6.080,00     | \$ 38.080,00    |
| 3043 | Bombillo H3 24V                                                     | Unidad | 1         | \$ 103.000,00   | \$ 19.570,00    | \$ 122.570,00   |
| 3044 | Engrasadoras manuales (inyectores)                                  | Unidad | 1         | \$ 435.000,00   | \$ 82.650,00    | \$ 517.650,00   |
| 3045 | Bomba para extraer aceite                                           | Unidad | 1         | \$ 519.000,00   | \$ 98.610,00    | \$ 617.610,00   |
| 3046 | Pinta liquido de frenos                                             | Unidad | 1         | \$ 28.000,00    | \$ 5.320,00     | \$ 33.320,00    |
| 3047 | Liquido de frenos x cuartos                                         | Unidad | 1         | \$ 61.000,00    | \$ 11.590,00    | \$ 72.590,00    |
| 3048 | Refrigerante x 5 galones                                            |        | 1         | \$ 532.000,00   | \$ 101.080,00   | \$ 633.080,00   |
| 3049 | Refrigerante x 1 galón                                              | Unidad | 1         | \$ 44.000,00    | \$ 8.360,00     | \$ 52.360,00    |
| 3050 | Pote de grasa 5libra(*)                                             | Unidad | 1         | \$ 63.000,00    | \$ 11.970,00    | \$ 74.970,00    |
| 3051 | Estribo m cable 1.1/4 X 40 MTS con grillete de 1.1/4 en cada punta. | Unidad | 1         | \$ 5.500.000,00 | \$ 1.045.000,00 | \$ 6.545.000,00 |
| 3052 | Rin Artillero 22.5 X 8.25 (10 HUECOS)                               | Unidad | 1         | \$ 1.364.000,00 | \$ 259.160,00   | \$ 1.623.160,00 |
| 3053 | Rin Artillero 22.5 X 8.25 (10 HUECOS)                               | Unidad | 1         | \$ 1.364.000,00 | \$ 259.160,00   | \$ 1.623.160,00 |
| 3054 | Esparragos con tuerca retro cat                                     | Unidad | 1         | \$ 280.000,00   | \$ 53.200,00    | \$ 333.200,00   |
| 3055 | Esparragos con tuerca para kodiak                                   | Unidad | 1         | \$ 206.000,00   | \$ 39.140,00    | \$ 245.140,00   |
| 3056 | soldadura 70/18/8 por 10kilos                                       | Unidad | 1         | \$ 173.000,00   | \$ 32.870,00    | \$ 205.870,00   |



|      |                                       |        |   |                 |               |                 |
|------|---------------------------------------|--------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 3057 | Hojas principales delanteras 22-516/1 | Unidad | 1 | \$ 1.537.000,00 | \$ 292.030,00 | \$ 1.829.030,00 |
| 3058 | Hojas segunda delantera 22-516/2      | Unidad | 1 | \$ 953.000,00   | \$ 181.070,00 | \$ 1.134.070,00 |
| 3059 | Hoja N°3 22516/3 delantera            | Unidad | 1 | \$ 794.000,00   | \$ 150.860,00 | \$ 944.860,00   |
| 3060 | ACETILLEN0 20 KILOS                   | Unidad | 1 | \$ 424.000,00   | \$ 80.560,00  | \$ 504.560,00   |
| 3061 | OXIGENO 700 LIBRAS                    | Unidad | 1 | \$ 122.000,00   | \$ 23.180,00  | \$ 145.180,00   |
| 3062 | AUTOMATICO DEL ARRANQUE KODIAK        | Unidad | 1 | \$ 678.000,00   | \$ 128.820,00 | \$ 806.820,00   |
| 3063 | Cable # 16 x metro                    | Unidad | 1 | \$ 10.000,00    | \$ 1.900,00   | \$ 11.900,00    |
| 3064 | Bombillo 12v 2 contactos              | Unidad | 1 | \$ 18.000,00    | \$ 3.420,00   | \$ 21.420,00    |
| 3065 | Paquete de amarres 25x210             | Unidad | 1 | \$ 62.000,00    | \$ 11.780,00  | \$ 73.780,00    |
| 3066 | Manguera aire 3/8                     | Unidad | 1 | \$ 41.000,00    | \$ 7.790,00   | \$ 48.790,00    |
| 3067 | Manguera aire 1/4                     | Unidad | 1 | \$ 52.000,00    | \$ 9.880,00   | \$ 61.880,00    |
| 3068 | Caja de oring                         | Unidad | 1 | \$ 631.000,00   | \$ 119.890,00 | \$ 750.890,00   |
| 3069 | Sintesolda                            | Unidad | 1 | \$ 31.000,00    | \$ 5.890,00   | \$ 36.890,00    |
| 3070 | Trabaroscas pequeño                   | Unidad | 1 | \$ 92.000,00    | \$ 17.480,00  | \$ 109.480,00   |
| 3071 | Lubricante alojatodo                  | Unidad | 1 | \$ 62.000,00    | \$ 11.780,00  | \$ 73.780,00    |
| 3072 | Silicona Gris                         | Unidad | 1 | \$ 46.000,00    | \$ 8.740,00   | \$ 54.740,00    |
| 3073 | Lubricante Multiproposito             | Unidad | 1 | \$ 95.000,00    | \$ 18.050,00  | \$ 113.050,00   |
| 3074 | Cinta teflon                          | Unidad | 1 | \$ 23.000,00    | \$ 4.370,00   | \$ 27.370,00    |
| 3075 | 567 trabaroscas                       | Unidad | 1 | \$ 98.000,00    | \$ 18.620,00  | \$ 116.620,00   |
| 3076 | Desengrasante por galon (*)           | Unidad | 1 | \$ 319.000,00   | \$ 60.610,00  | \$ 379.610,00   |
| 3077 | Eliminador de empaque                 | Unidad | 1 | \$ 25.000,00    | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00    |
| 3078 | Cadenas x 6 metros con rachets        | Unidad | 1 | \$ 704.000,00   | \$ 133.760,00 | \$ 837.760,00   |
| 3079 | Bombillos 24v                         | Unidad | 1 | \$ 20.000,00    | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    |
| 3080 | Pito Reversa                          | Unidad | 1 | \$ 649.000,00   | \$ 123.310,00 | \$ 772.310,00   |
| 3081 | Agua para bateria                     | Unidad | 1 | \$ 12.000,00    | \$ 2.280,00   | \$ 14.280,00    |
| 3082 | Retenedor LT500                       | Unidad | 1 | \$ 98.000,00    | \$ 18.620,00  | \$ 116.620,00   |
| 3083 | switch master                         | Unidad | 1 | \$ 494.000,00   | \$ 93.860,00  | \$ 587.860,00   |
| 3084 | Direccionales laterales led           | Unidad | 1 | \$ 288.000,00   | \$ 54.720,00  | \$ 342.720,00   |
| 3085 | Exploradoras                          | Unidad | 1 | \$ 889.000,00   | \$ 168.910,00 | \$ 1.057.910,00 |
| 3086 | Bombillos 24v 158                     | Unidad | 1 | \$ 20.000,00    | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    |
| 3087 | 8980343240 lampara trasera derecha    | Unidad | 1 | \$ 950.000,00   | \$ 180.500,00 | \$ 1.130.500,00 |
| 3088 | 8980343250 lampara trasera izquierda  | Unidad | 1 | \$ 963.000,00   | \$ 182.970,00 | \$ 1.145.970,00 |
| 3089 | Bombillo H3 24V                       | Unidad | 1 | \$ 103.000,00   | \$ 19.570,00  | \$ 122.570,00   |
| 3090 | Bombillo 1034 24v                     | Unidad | 1 | \$ 21.000,00    | \$ 3.990,00   | \$ 24.990,00    |
| 3091 | Bombillo 12v 1 contacto               | Unidad | 1 | \$ 20.000,00    | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    |
| 3092 | Trabaroscas 50 ml                     | Unidad | 1 | \$ 87.000,00    | \$ 16.530,00  | \$ 103.530,00   |
| 3093 | Bombillos 24v 158                     | Unidad | 1 | \$ 20.000,00    | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    |
| 3094 | Switch codillo                        | Unidad | 1 | \$ 72.000,00    | \$ 13.680,00  | \$ 85.680,00    |
| 3095 | Abrazadera 3/8                        | Unidad | 1 | \$ 17.000,00    | \$ 3.230,00   | \$ 20.230,00    |
| 3096 | Graseras 1/8"                         | Unidad | 1 | \$ 13.000,00    | \$ 2.470,00   | \$ 15.470,00    |
| 3097 | Bombillo H4 P43T 70/75 24V            | Unidad | 1 | \$ 111.000,00   | \$ 21.090,00  | \$ 132.090,00   |
| 3098 | Bombillo 158 muela pequeña 24v        | Unidad | 1 | \$ 32.000,00    | \$ 6.080,00   | \$ 38.080,00    |
| 3099 | Aceite SAE 50 x 5gls (*)              | Unidad | 1 | \$ 896.000,00   | \$ 170.240,00 | \$ 1.066.240,00 |
| 3100 | Cadena de 8 mts 3/8 certificada       | Unidad | 1 | \$ 765.000,00   | \$ 145.350,00 | \$ 910.350,00   |
| 3101 | Manguera engrasar con boquilla        | Unidad | 1 | \$ 86.000,00    | \$ 16.340,00  | \$ 102.340,00   |

ADICIONALES LIVIANOS

| ITEM | DETALLES                                  | MEDIDA | CANTID<br>AD | PRECIO        | IVA          | TOTAL         |
|------|-------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 3102 | Suministro y Cambio Abrazaderas plásticas | Unidad | 1            | \$ 5.000,00   | \$ 950,00    | \$ 5.950,00   |
| 3103 | Suministro y Cambio aditivo combustible   | Unidad | 1            | \$ 65.000,00  | \$ 12.350,00 | \$ 77.350,00  |
| 3104 | Suministro y Cambio aditivo motor         | Unidad | 1            | \$ 60.000,00  | \$ 11.400,00 | \$ 71.400,00  |
| 3105 | Suministro y Cambio bombillo 1034         | Unidad | 1            | \$ 10.000,00  | \$ 1.900,00  | \$ 11.900,00  |
| 3106 | Suministro y Cambio bombillo 1141         | Unidad | 1            | \$ 10.000,00  | \$ 1.900,00  | \$ 11.900,00  |
| 3107 | Suministro y Cambio bombillo 158          | Unidad | 1            | \$ 10.000,00  | \$ 1.900,00  | \$ 11.900,00  |
| 3108 | Suministro y Cambio bombillo 53           | Unidad | 1            | \$ 7.000,00   | \$ 1.330,00  | \$ 8.330,00   |
| 3109 | Suministro y Cambio bombillo halógeno     | Unidad | 1            | \$ 100.000,00 | \$ 19.000,00 | \$ 119.000,00 |
| 3110 | Suministro y Cambio borne carretera       | Unidad | 1            | \$ 65.000,00  | \$ 12.350,00 | \$ 77.350,00  |
| 3111 | Suministro botella de thinner             | Unidad | 1            | \$ 25.000,00  | \$ 4.750,00  | \$ 29.750,00  |
| 3112 | Suministro cable No.12                    | METRO  | 1            | \$ 12.000,00  | \$ 2.280,00  | \$ 14.280,00  |
| 3113 | Suministro cable No.14                    | METRO  | 1            | \$ 15.000,00  | \$ 2.850,00  | \$ 17.850,00  |
| 3114 | Suministro cable No.16                    | METRO  | 1            | \$ 20.000,00  | \$ 3.800,00  | \$ 23.800,00  |
| 3115 | Suministro cable No.2                     | METRO  | 1            | \$ 19.000,00  | \$ 3.610,00  | \$ 22.610,00  |
| 3116 | Suministro cable No.8                     | METRO  | 1            | \$ 18.000,00  | \$ 3.420,00  | \$ 21.420,00  |
| 3117 | Suministro cinta aislante                 | ROLLO  | 1            | \$ 8.000,00   | \$ 1.520,00  | \$ 9.520,00   |
| 3118 | Suministro desengrasante liquido          | TARRO  | 1            | \$ 25.000,00  | \$ 4.750,00  | \$ 29.750,00  |
| 3119 | Suministro fusibles                       | Unidad | 1            | \$ 5.000,00   | \$ 950,00    | \$ 5.950,00   |
| 3120 | Suministro gas r134 aire acondicionado    | Unidad | 1            | \$ 80.000,00  | \$ 15.200,00 | \$ 95.200,00  |
| 3121 | Suministro limpia inyectores              | Unidad | 1            | \$ 65.000,00  | \$ 12.350,00 | \$ 77.350,00  |
| 3122 | Suministro limpiador de carburador        | Unidad | 1            | \$ 35.000,00  | \$ 6.650,00  | \$ 41.650,00  |
| 3123 | Suministro limpiador de contactos         | Unidad | 1            | \$ 35.000,00  | \$ 6.650,00  | \$ 41.650,00  |
| 3124 | Suministro limpiador de frenos            | Unidad | 1            | \$ 35.000,00  | \$ 6.650,00  | \$ 41.650,00  |
| 3125 | Suministro limpiador electrónico          | Unidad | 1            | \$ 35.000,00  | \$ 6.650,00  | \$ 41.650,00  |



|      |                                                  |        |   |              |             |              |
|------|--------------------------------------------------|--------|---|--------------|-------------|--------------|
| 3126 | Suministro liquido de frenos                     | CUARTO | 1 | \$ 25.000,00 | \$ 4.750,00 | \$ 29.750,00 |
| 3127 | Suministro liquido limpia parabrisas             | Unidad | 1 | \$ 10.000,00 | \$ 1.900,00 | \$ 11.900,00 |
| 3128 | Suministro liquido refrigerante                  | CUARTO | 1 | \$ 15.000,00 | \$ 2.850,00 | \$ 17.850,00 |
| 3129 | Suministro lubricante correas                    | Unidad | 1 | \$ 30.000,00 | \$ 5.700,00 | \$ 35.700,00 |
| 3130 | Suministro manguera termoencojible               | METRO  | 1 | \$ 35.000,00 | \$ 6.650,00 | \$ 41.650,00 |
| 3131 | Suministro maxi fusibles                         | Unidad | 1 | \$ 25.000,00 | \$ 4.750,00 | \$ 29.750,00 |
| 3132 | Suministro mini fusibles                         | Unidad | 1 | \$ 5.000,00  | \$ 950,00   | \$ 5.950,00  |
| 3133 | Suministro parche llanta                         | Unidad | 1 | \$ 35.000,00 | \$ 6.650,00 | \$ 41.650,00 |
| 3134 | Suministro pines                                 | Unidad | 1 | \$ 10.000,00 | \$ 1.900,00 | \$ 11.900,00 |
| 3135 | Suministro silicona ultragrey                    | Unidad | 1 | \$ 30.000,00 | \$ 5.700,00 | \$ 35.700,00 |
| 3136 | Suministro sintesolda 24h                        | Unidad | 1 | \$ 20.000,00 | \$ 3.800,00 | \$ 23.800,00 |
| 3137 | Suministro soque bombillo (1034-1141-158-158-53) | Unidad | 1 | \$ 10.000,00 | \$ 1.900,00 | \$ 11.900,00 |
| 3138 | Suministro soque unidad                          | Unidad | 1 | \$ 10.000,00 | \$ 1.900,00 | \$ 11.900,00 |
| 3139 | Suministro terminal bateria 150 amperio          | Unidad | 1 | \$ 5.000,00  | \$ 950,00   | \$ 5.950,00  |
| 3140 | Suministro terminal eléctrico                    | Unidad | 1 | \$ 5.000,00  | \$ 950,00   | \$ 5.950,00  |

## ACEITES Y LUBRICANTES

| ITEM | DETALLES                                          | MEDIDA  | CANTID<br>AD | PRECIO          | IVA           | TOTAL           |
|------|---------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3141 | Suministro y Cambio ACEITE 15W40 (MOTOR DIESEL)   | QT      | 1            | \$ 48.000,00    | \$ 0,00       | \$ 48.000,00    |
| 3142 | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTOR GASOLINA) | QT      | 1            | \$ 46.000,00    | \$ 0,00       | \$ 46.000,00    |
| 3143 | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTO)           | QT      | 1            | \$ 46.000,00    | \$ 0,00       | \$ 46.000,00    |
| 3144 | Suministro y Cambio ACEITE 80W90 (TRANSMISION)    | QT      | 1            | \$ 43.000,00    | \$ 0,00       | \$ 43.000,00    |
| 3145 | Suministro y Cambio ACEITE 80W140 (CAJA)          | QT      | 1            | \$ 44.000,00    | \$ 0,00       | \$ 44.000,00    |
| 3146 | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO DIESEL       | QT      | 1            | \$ 70.000,00    | \$ 0,00       | \$ 70.000,00    |
| 3147 | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO GASOLINA     | QT      | 1            | \$ 70.000,00    | \$ 0,00       | \$ 70.000,00    |
| 3148 | Suministro y Cambio ACEITE H68 (HIDRAULICO)       | QT      | 1            | \$ 42.000,00    | \$ 0,00       | \$ 42.000,00    |
| 3149 | Suministro y Cambio GRASA (RODAMIENTOS)           | LB      | 1            | \$ 32.000,00    | \$ 0,00       | \$ 32.000,00    |
| 3150 | Suministro y Cambio ACEITE 15W40 (MOTOR DIESEL)   | GARRAFA | 1            | \$ 700.000,00   | \$ 0,00       | \$ 700.000,00   |
| 3151 | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTOR GASOLINA) | GARRAFA | 1            | \$ 650.000,00   | \$ 0,00       | \$ 650.000,00   |
| 3152 | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTO)           | GARRAFA | 1            | \$ 650.000,00   | \$ 0,00       | \$ 650.000,00   |
| 3153 | Suministro y Cambio ACEITE 80W90 (TRANSMISION)    | GARRAFA | 1            | \$ 680.000,00   | \$ 0,00       | \$ 680.000,00   |
| 3154 | Suministro y Cambio ACEITE 80W140 (CAJA)          | GARRAFA | 1            | \$ 690.000,00   | \$ 0,00       | \$ 690.000,00   |
| 3155 | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO DIESEL       | GARRAFA | 1            | \$ 1.100.000,00 | \$ 0,00       | \$ 1.100.000,00 |
| 3156 | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO GASOLINA     | GARRAFA | 1            | \$ 1.100.000,00 | \$ 0,00       | \$ 1.100.000,00 |
| 3157 | Suministro y Cambio ACEITE H68 (HIDRAULICO)       | GARRAFA | 1            | \$ 600.000,00   | \$ 0,00       | \$ 600.000,00   |
| 3158 | Suministro y Cambio GRASA (RODAMIENTOS)           | GARRAFA | 1            | \$ 550.000,00   | \$ 0,00       | \$ 550.000,00   |
| 3159 | Suministro y Cambio ACEITE 15W40 (MOTOR DIESEL)   | BARRIL  | 1            | \$ 6.900.000,00 | \$ 0,00       | \$ 6.900.000,00 |
| 3160 | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTOR GASOLINA) | BARRIL  | 1            | \$ 5.800.000,00 | \$ 0,00       | \$ 5.800.000,00 |
| 3161 | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTO)           | BARRIL  | 1            | \$ 5.800.000,00 | \$ 0,00       | \$ 5.800.000,00 |
| 3162 | Suministro y Cambio ACEITE 80W90 (TRANSMISION)    | BARRIL  | 1            | \$ 6.500.000,00 | \$ 0,00       | \$ 6.500.000,00 |
| 3163 | Suministro y Cambio ACEITE 80W140 (CAJA)          | BARRIL  | 1            | \$ 6.700.000,00 | \$ 0,00       | \$ 6.700.000,00 |
| 3164 | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO DIESEL       | BARRIL  | 1            | \$ 9.000.000,00 | \$ 0,00       | \$ 9.000.000,00 |
| 3165 | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO GASOLINA     | BARRIL  | 1            | \$ 9.000.000,00 | \$ 0,00       | \$ 9.000.000,00 |
| 3166 | Suministro y Cambio ACEITE H68 (HIDRAULICO)       | BARRIL  | 1            | \$ 6.200.000,00 | \$ 0,00       | \$ 6.200.000,00 |
| 3167 | Suministro y Cambio GRASA (RODAMIENTOS)           | BARRIL  | 1            | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00       | \$ 5.000.000,00 |
|      | Fabricacion de Emblemas                           | Unidad  | 1            | \$ 1.000.000,00 | \$ 190.000,00 | \$ 1.190.000,00 |
| 3168 | Cambio y reparacion del yoki                      | Unidad  | 1            | \$ 950.000,00   | \$ 180.500,00 | \$ 1.130.500,00 |

## BRAZO ARTICULADO Y SISTEMA DE CARGUE EN PLATAFORMA

| ITEM | DETALLES                                     | MEDIDA | CANTID<br>AD | PRECIO          | IVA           | TOTAL           |
|------|----------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3169 | Revision General de cilindros                | Unidad | 1            | \$ 950.000,00   | \$ 180.500,00 | \$ 1.130.500,00 |
| 3170 | Revision general de Mangueras                | Unidad | 1            | \$ 850.000,00   | \$ 161.500,00 | \$ 1.011.500,00 |
| 3171 | Revision de sensores de inclinacion          | Unidad | 1            | \$ 500.000,00   | \$ 95.000,00  | \$ 595.000,00   |
| 3172 | Revision de sensores de carga                | Unidad | 1            | \$ 500.000,00   | \$ 95.000,00  | \$ 595.000,00   |
| 3173 | Revision de paradas de emergencia            | Unidad | 1            | \$ 955.000,00   | \$ 181.450,00 | \$ 1.136.450,00 |
| 3174 | Revision de mandos                           | Unidad | 1            | \$ 1.550.000,00 | \$ 294.500,00 | \$ 1.844.500,00 |
| 3175 | Revision de valvulas de control de mandos    | Unidad | 1            | \$ 2.500.000,00 | \$ 475.000,00 | \$ 2.975.000,00 |
| 3176 | Revision de estructura                       | Unidad | 1            | \$ 650.000,00   | \$ 123.500,00 | \$ 773.500,00   |
| 3177 | Revision de Niveladores                      | Unidad | 1            | \$ 150.000,00   | \$ 28.500,00  | \$ 178.500,00   |
| 3178 | Reparacion soporte de canasta                | Unidad | 1            | \$ 1.110.000,00 | \$ 210.900,00 | \$ 1.320.900,00 |
| 3179 | Revision General del sistema hidraulico      | Unidad | 1            | \$ 2.000.000,00 | \$ 380.000,00 | \$ 2.380.000,00 |
| 3180 | Reparacion base de la pluma                  | Unidad | 1            | \$ 5.000.000,00 | \$ 950.000,00 | \$ 5.950.000,00 |
| 3181 | BOTELLA HIDRAULICA DE 120MMX1MT DE LARGO     | Unidad | 1            | \$ 4.100.000,00 | \$ 779.000,00 | \$ 4.879.000,00 |
| 3182 | KIT EMPAQUETADURA SPOOLER PRINCIPAL          | Unidad | 1            | \$ 850.000,00   | \$ 161.500,00 | \$ 1.011.500,00 |
| 3183 | KIT EMPAQUETADURA BALLMASTER                 | Unidad | 1            | \$ 1.320.000,00 | \$ 250.800,00 | \$ 1.570.800,00 |
| 3184 | KIT EMPAQUETADURA BAMBAXTER PARA BOTELLA EXT | Unidad | 1            | \$ 1.880.000,00 | \$ 357.200,00 | \$ 2.237.200,00 |
| 3185 | KIT EMPAQUETADURA BOMBA PRINCIPAL            | Unidad | 1            | \$ 1.565.000,00 | \$ 297.350,00 | \$ 1.862.350,00 |
| 3186 | KIT EMPAQUETADURA BOTELLA ESTABILIZADORA     | Unidad | 1            | \$ 1.484.000,00 | \$ 281.960,00 | \$ 1.765.960,00 |
| 3187 | KIT EMPAQUETADURA PISTON                     | Unidad | 1            | \$ 500.000,00   | \$ 95.000,00  | \$ 595.000,00   |
| 3188 | KIT EMPAQUETADURA TAPA GATOS                 | Unidad | 1            | \$ 450.000,00   | \$ 85.500,00  | \$ 535.500,00   |
| 3189 | VALVULA DE CONTROL BOTELLA HIDRAULICA        | Unidad | 1            | \$ 2.200.000,00 | \$ 418.000,00 | \$ 2.618.000,00 |
| 3190 | MANGUERA 3/4                                 | Unidad | 1            | \$ 1.299.000,00 | \$ 246.810,00 | \$ 1.545.810,00 |



|                           |                                                                                               |        |          |                  |                 |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 3191                      | MANGUERA DE PRESION 3/8 X 4MT RZ 3500 PSI                                                     | Unidad | 1        | \$ 770.000,00    | \$ 146.300,00   | \$ 916.300,00    |
| 3192                      | MANGUERA HIDRAULICA                                                                           | Unidad | 1        | \$ 700.000,00    | \$ 133.000,00   | \$ 833.000,00    |
| 3193                      | MANGUERA PASO HIDRAULICO                                                                      | Unidad | 1        | \$ 650.000,00    | \$ 123.500,00   | \$ 773.500,00    |
| 3194                      | PALANCA CONTROL SPOOLER AUXILIAR                                                              | Unidad | 1        | \$ 700.000,00    | \$ 133.000,00   | \$ 833.000,00    |
| 3195                      | PISTON BOTELLA BRAZO HIDRAULICO                                                               | Unidad | 1        | \$ 1.450.000,00  | \$ 275.500,00   | \$ 1.725.500,00  |
| 3196                      | RACORES                                                                                       | Unidad | 1        | \$ 91.000,00     | \$ 17.290,00    | \$ 108.290,00    |
| 3197                      | CAPSULAS * 2                                                                                  | Unidad | 1        | \$ 430.000,00    | \$ 81.700,00    | \$ 511.700,00    |
| 3198                      | SPOOLER                                                                                       | Unidad | 1        | \$ 15.000.000,00 | \$ 2.850.000,00 | \$ 17.850.000,00 |
| 3199                      | KIT EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION                                                          | Unidad | 1        | \$ 2.965.000,00  | \$ 563.350,00   | \$ 3.528.350,00  |
| 3200                      | Revision de estructura general                                                                | Unidad | 1        | \$ 800.000,00    | \$ 152.000,00   | \$ 952.000,00    |
| 3201                      | Revision de estructura Parcial                                                                | Unidad | 1        | \$ 500.000,00    | \$ 95.000,00    | \$ 595.000,00    |
| 3202                      | Revision de empaques general                                                                  | Unidad | 1        | \$ 300.000,00    | \$ 57.000,00    | \$ 357.000,00    |
| 3203                      | Revision y cambio de empaques                                                                 | Unidad | 1        | \$ 1.200.000,00  | \$ 228.000,00   | \$ 1.428.000,00  |
| 3204                      | Revision de sistema hidraulico                                                                | Unidad | 1        | \$ 700.000,00    | \$ 133.000,00   | \$ 833.000,00    |
| 3205                      | Cambio de sistema hidraulico                                                                  | Unidad | 1        | \$ 25.000.000,00 | \$ 4.750.000,00 | \$ 29.750.000,00 |
| 3206                      | Suministro de bomba hidraulico                                                                | Unidad | 1        | \$ 5.000.000,00  | \$ 950.000,00   | \$ 5.950.000,00  |
| 3207                      | Suministro de sellos                                                                          | Unidad | 1        | \$ 800.000,00    | \$ 152.000,00   | \$ 952.000,00    |
| 3208                      | Suministro gatos completos                                                                    | Unidad | 1        | \$ 6.000.000,00  | \$ 1.140.000,00 | \$ 7.140.000,00  |
| 3209                      | Suministro de cilindros                                                                       | Unidad | 1        | \$ 12.000.000,00 | \$ 2.280.000,00 | \$ 14.280.000,00 |
| 3210                      | Suministro de mangueras                                                                       | Unidad | 1        | \$ 2.000.000,00  | \$ 380.000,00   | \$ 2.380.000,00  |
| 3211                      | Revision de valvulas                                                                          | Unidad | 1        | \$ 3.000.000,00  | \$ 570.000,00   | \$ 3.570.000,00  |
| 3212                      | Revision y mantenimiento de mandos                                                            | Unidad | 1        | \$ 4.000.000,00  | \$ 760.000,00   | \$ 4.760.000,00  |
| 3213                      | Reconstruccion de estructura General                                                          | Unidad | 1        | \$ 16.000.000,00 | \$ 3.040.000,00 | \$ 19.040.000,00 |
| 3214                      | Reconstruccion de pieza estructura                                                            | Unidad | 1        | \$ 1.800.000,00  | \$ 342.000,00   | \$ 2.142.000,00  |
| 3215                      | Reconstruccion o cambio de piso.                                                              | Unidad | 1        | \$ 8.000.000,00  | \$ 1.520.000,00 | \$ 9.520.000,00  |
| 3216                      | Suministro de empaques                                                                        | Unidad | 1        | \$ 1.500.000,00  | \$ 285.000,00   | \$ 1.785.000,00  |
| 3217                      | Reconstruccion de piso parcial                                                                | Unidad | 1        | \$ 2.500.000,00  | \$ 475.000,00   | \$ 2.975.000,00  |
| 3218                      | Pintura General de equipo                                                                     | Unidad | 1        | \$ 9.000.000,00  | \$ 1.710.000,00 | \$ 10.710.000,00 |
| 3219                      | pintura parcial de equipo                                                                     | Unidad | 1        | \$ 1.500.000,00  | \$ 285.000,00   | \$ 1.785.000,00  |
| 3220                      | Desplazamiento carro taller y mecanico                                                        | km     | 1        | \$ 15.000,00     | \$ 2.850,00     | \$ 17.850,00     |
| 3221                      | Bloque de Freno vehiculo pesado                                                               | Unidad | 1        | \$ 450.000,00    | \$ 85.500,00    | \$ 535.500,00    |
| CHEVROLET STARK ELECTRICO |                                                                                               |        |          |                  |                 |                  |
| ITEM                      | DETALLES                                                                                      | MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO           | IVA             | TOTAL            |
| 3222                      | Mantenimiento general de frenos electricos                                                    | Unidad | 1        | \$ 1.250.000,00  | \$ 237.500,00   | \$ 1.487.500,00  |
| 3222                      | Pastillas                                                                                     | Unidad | 1        | \$ 450.000,00    | \$ 85.500,00    | \$ 535.500,00    |
| 3222                      | Discos                                                                                        | Unidad | 1        | \$ 1.270.000,00  | \$ 241.300,00   | \$ 1.511.300,00  |
| 3222                      | Bandas                                                                                        | Unidad | 1        | \$ 360.000,00    | \$ 68.400,00    | \$ 428.400,00    |
| 3222                      | Rutina de inspeccion multipunto (luces, direccion, conexiones de carga, conexiones de salida) | Unidad | 1        | \$ 670.000,00    | \$ 127.300,00   | \$ 797.300,00    |
| 3222                      | Revision General de sistema electrico                                                         | Unidad | 1        | \$ 460.000,00    | \$ 87.400,00    | \$ 547.400,00    |
| NQR (OET280)              |                                                                                               |        |          |                  |                 |                  |
| ITEM                      | DETALLES                                                                                      | MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO           | IVA             | TOTAL            |
| 3223                      | Filtro de succion de la bomba sistema hidraulico                                              | UND    | 1        | \$ 200.000,00    | \$ 38.000,00    | \$ 238.000,00    |
| 3224                      | Filtro aire externo                                                                           | UND    | 1        | \$ 180.000,00    | \$ 34.200,00    | \$ 214.200,00    |
| 3225                      | Filtro aire interno                                                                           | UND    | 1        | \$ 120.000,00    | \$ 22.800,00    | \$ 142.800,00    |
| 3226                      | Filtro de aceite                                                                              | UND    | 1        | \$ 150.000,00    | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    |
| 3227                      | Filtro de combustible                                                                         | UND    | 1        | \$ 150.000,00    | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    |
| 3228                      | Filtro de combustible separador                                                               | UND    | 1        | \$ 125.000,00    | \$ 23.750,00    | \$ 148.750,00    |
| 3229                      | Canastilla de escualizacion                                                                   | UND    | 1        | \$ 2.880.000,00  | \$ 547.200,00   | \$ 3.427.200,00  |
| 3230                      | Kit de rodamientos                                                                            | JUEGO  | 1        | \$ 1.036.800,00  | \$ 196.992,00   | \$ 1.233.792,00  |
| 3231                      | Kit rodamientos canastilla                                                                    | JUEGO  | 1        | \$ 691.200,00    | \$ 131.328,00   | \$ 822.528,00    |
| 3232                      | Tuerca speed                                                                                  | UND    | 1        | \$ 96.000,00     | \$ 18.240,00    | \$ 114.240,00    |
| 3233                      | Retenedor speed                                                                               | UND    | 1        | \$ 144.000,00    | \$ 27.360,00    | \$ 171.360,00    |
| 3234                      | Corona y speed                                                                                | UND    | 1        | \$ 4.400.000,00  | \$ 836.000,00   | \$ 5.236.000,00  |
| 3235                      | Juego de terminales para NPR                                                                  | JUEGO  | 1        | \$ 1.250.000,00  | \$ 237.500,00   | \$ 1.487.500,00  |
| 3236                      | Transmision completa para NPR                                                                 | UND    | 1        | \$ 2.800.000,00  | \$ 532.000,00   | \$ 3.332.000,00  |
| 3237                      | Retenedor                                                                                     | UND    | 1        | \$ 202.000,00    | \$ 38.380,00    | \$ 240.380,00    |
| 3238                      | Retenedor                                                                                     | UND    | 1        | \$ 202.000,00    | \$ 38.380,00    | \$ 240.380,00    |
| 3239                      | Set rodamiento transmision todos                                                              | UND    | 1        | \$ 920.000,00    | \$ 174.800,00   | \$ 1.094.800,00  |
| 3240                      | Kit de escualizacion para NPR                                                                 | JUEGO  | 1        | \$ 1.890.000,00  | \$ 359.100,00   | \$ 2.249.100,00  |
| 3241                      | rodamiento con pista                                                                          | UND    | 1        | \$ 160.000,00    | \$ 30.400,00    | \$ 190.400,00    |
| 3242                      | rodamiento con pista                                                                          | UND    | 1        | \$ 160.000,00    | \$ 30.400,00    | \$ 190.400,00    |
| 3243                      | rodamiento con pista                                                                          | UND    | 1        | \$ 160.000,00    | \$ 30.400,00    | \$ 190.400,00    |
| 3244                      | Cruceta portaescualizacion                                                                    | UND    | 1        | \$ 326.000,00    | \$ 61.940,00    | \$ 387.940,00    |
| 3245                      | sincronizador                                                                                 | UND    | 1        | \$ 480.000,00    | \$ 91.200,00    | \$ 571.200,00    |
| 3246                      | sincronizador                                                                                 | UND    | 1        | \$ 480.000,00    | \$ 91.200,00    | \$ 571.200,00    |
| 3247                      | sincronizador                                                                                 | UND    | 1        | \$ 480.000,00    | \$ 91.200,00    | \$ 571.200,00    |
| 3248                      | Empaquetadura caja de velocidades                                                             | UND    | 1        | \$ 288.000,00    | \$ 54.720,00    | \$ 342.720,00    |
| 3249                      | Cable control cambios                                                                         | UND    | 1        | \$ 288.000,00    | \$ 54.720,00    | \$ 342.720,00    |
| 3250                      | Rodamiento internos rueda delantera                                                           | UND    | 1        | \$ 460.800,00    | \$ 87.552,00    | \$ 548.352,00    |
| 3251                      | Rodamiento externos rueda delantera                                                           | UND    | 1        | \$ 576.000,00    | \$ 109.440,00   | \$ 685.440,00    |



|      |                                                 |       |   |                 |               |                 |
|------|-------------------------------------------------|-------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 3252 | Retenedor rueda delantera                       | UND   | 1 | \$ 162.000,00   | \$ 30.780,00  | \$ 192.780,00   |
| 3253 | Rodamiento internos rueda trasera               | UND   | 1 | \$ 466.000,00   | \$ 88.540,00  | \$ 554.540,00   |
| 3254 | Rodamiento externos rueda trasera               | UND   | 1 | \$ 576.000,00   | \$ 109.440,00 | \$ 685.440,00   |
| 3255 | Retenedor rueda trasera                         | UND   | 1 | \$ 242.000,00   | \$ 45.980,00  | \$ 287.980,00   |
| 3256 | Empaquetadura booster embrague                  | UND   | 1 | \$ 230.000,00   | \$ 43.700,00  | \$ 273.700,00   |
| 3257 | Kit de embrague                                 | JUEGO | 1 | \$ 2.240.000,00 | \$ 425.600,00 | \$ 2.665.600,00 |
| 3258 | Conjunto cilindro maestro embrague              | UND   | 1 | \$ 512.000,00   | \$ 97.280,00  | \$ 609.280,00   |
| 3259 | Disco embrague                                  | UND   | 1 | \$ 640.000,00   | \$ 121.600,00 | \$ 761.600,00   |
| 3260 | Rodamiento embrague                             | UND   | 1 | \$ 260.000,00   | \$ 49.400,00  | \$ 309.400,00   |
| 3261 | Prensa embrague                                 | UND   | 1 | \$ 768.000,00   | \$ 145.920,00 | \$ 913.920,00   |
| 3262 | Juego de chupas cilindro freno rueda delanteras | JUEGO | 1 | \$ 58.000,00    | \$ 11.020,00  | \$ 69.020,00    |
| 3263 | Cilindro freno rueda delantera                  | UND   | 1 | \$ 288.000,00   | \$ 54.720,00  | \$ 342.720,00   |
| 3264 | Cilindro frenos rueda trasera completo          | UND   | 1 | \$ 335.000,00   | \$ 63.650,00  | \$ 398.650,00   |
| 3265 | Empaquetadura bomba de freno                    | UND   | 1 | \$ 461.000,00   | \$ 87.590,00  | \$ 548.590,00   |
| 3266 | Buje hoja principal delantera                   | UND   | 1 | \$ 104.000,00   | \$ 19.760,00  | \$ 123.760,00   |
| 3267 | Buje hoja principal trasera                     | UND   | 1 | \$ 208.000,00   | \$ 39.520,00  | \$ 247.520,00   |
| 3268 | Hojas principales traseras                      | UND   | 1 | \$ 576.000,00   | \$ 109.440,00 | \$ 685.440,00   |
| 3269 | Hojas segunda trasera                           | UND   | 1 | \$ 512.000,00   | \$ 97.280,00  | \$ 609.280,00   |
| 3270 | Hoja tercera trasera                            | UND   | 1 | \$ 448.000,00   | \$ 85.120,00  | \$ 533.120,00   |
| 3271 | Hojas principal delantera                       | UND   | 1 | \$ 576.000,00   | \$ 109.440,00 | \$ 685.440,00   |
| 3272 | Hojas N° 2 delantera                            | UND   | 1 | \$ 520.000,00   | \$ 98.800,00  | \$ 618.800,00   |
| 3273 | Hojas N° 3 delantera                            | UND   | 1 | \$ 461.000,00   | \$ 87.590,00  | \$ 548.590,00   |
| 3274 | Hoja N° 4 delantera                             | UND   | 1 | \$ 404.000,00   | \$ 76.760,00  | \$ 480.760,00   |
| 3275 | Tornillos centrales con tuerca                  | UND   | 1 | \$ 25.000,00    | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00    |
| 3276 | Sensor de temperatura refrigerante motor        | UND   | 1 | \$ 922.000,00   | \$ 175.180,00 | \$ 1.097.180,00 |
| 3277 | Sensor de velocidad caja de cambios             | UND   | 1 | \$ 1.035.000,00 | \$ 196.650,00 | \$ 1.231.650,00 |
| 3278 | Interruptor pedal de freno                      | UND   | 1 | \$ 288.000,00   | \$ 54.720,00  | \$ 342.720,00   |
| 3279 | Interruptor Neutro                              | UND   | 1 | \$ 144.000,00   | \$ 27.360,00  | \$ 171.360,00   |
| 3280 | Interruptor presion tanque aire                 | UND   | 1 | \$ 317.000,00   | \$ 60.230,00  | \$ 377.230,00   |
| 3281 | Sensor filtro aire                              | UND   | 1 | \$ 1.037.000,00 | \$ 197.030,00 | \$ 1.234.030,00 |
| 3282 | Bujes soporte de cabina delantero               | UND   | 1 | \$ 173.000,00   | \$ 32.870,00  | \$ 205.870,00   |
| 3283 | Soporte trasero de caucho cabina                | UND   | 1 | \$ 162.000,00   | \$ 30.780,00  | \$ 192.780,00   |
| 3284 | Soporte de caucho ballesta delantera            | UND   | 1 | \$ 133.000,00   | \$ 25.270,00  | \$ 158.270,00   |
| 3285 | Soporte central cardan                          | UND   | 1 | \$ 512.000,00   | \$ 97.280,00  | \$ 609.280,00   |
| 3286 | Soporte de motor delantero                      | UND   | 1 | \$ 320.000,00   | \$ 60.800,00  | \$ 380.800,00   |
| 3287 | Soporte de motor trasero                        | UND   | 1 | \$ 320.000,00   | \$ 60.800,00  | \$ 380.800,00   |
| 3288 | Soporte cabina                                  | UND   | 1 | \$ 346.000,00   | \$ 65.740,00  | \$ 411.740,00   |
| 3289 | Válvulas levante del volcô                      | UND   | 1 | \$ 864.000,00   | \$ 164.160,00 | \$ 1.028.160,00 |
| 3290 | Empaquetadura cilindro levante volco            | UND   | 1 | \$ 1.440.000,00 | \$ 273.600,00 | \$ 1.713.600,00 |
| 3291 | Swicht de encendido                             | UND   | 1 | \$ 462.000,00   | \$ 87.780,00  | \$ 549.780,00   |
| 3292 | Kit de sellos y empaques caja de direccion      | JUEGO | 1 | \$ 720.000,00   | \$ 136.800,00 | \$ 856.800,00   |
| 3293 | Bujes barra estabilizadora                      | UND   | 1 | \$ 104.000,00   | \$ 19.760,00  | \$ 123.760,00   |
| 3294 | Portamangueta (cacho)                           | UND   | 1 | \$ 576.000,00   | \$ 109.440,00 | \$ 685.440,00   |
| 3295 | cruceta cardan                                  | UND   | 1 | \$ 346.000,00   | \$ 65.740,00  | \$ 411.740,00   |
| 3296 | Rodamiento central cardan                       | UND   | 1 | \$ 548.000,00   | \$ 104.120,00 | \$ 652.120,00   |
| 3297 | Emaque tapa valvulas motor                      | UND   | 1 | \$ 144.000,00   | \$ 27.360,00  | \$ 171.360,00   |
| 3298 | Juego de chupas cilindro rueda trasera          | JUEGO | 1 | \$ 58.000,00    | \$ 11.020,00  | \$ 69.020,00    |
| 3299 | Motor de arranque                               | UND   | 1 | \$ 1.790.000,00 | \$ 340.100,00 | \$ 2.130.100,00 |
| 3300 | Alternador                                      | UND   | 1 | \$ 2.160.000,00 | \$ 410.400,00 | \$ 2.570.400,00 |
| 3301 | Kit de reparacion bomba de agua                 | JUEGO | 1 | \$ 864.000,00   | \$ 164.160,00 | \$ 1.028.160,00 |
| 3302 | Turbo                                           | UND   | 1 | \$ 2.432.000,00 | \$ 462.080,00 | \$ 2.894.080,00 |
| 3303 | Empaque turbo                                   | UND   | 1 | \$ 104.000,00   | \$ 19.760,00  | \$ 123.760,00   |
| 3304 | Manguera superio radiador                       | UND   | 1 | \$ 311.000,00   | \$ 59.090,00  | \$ 370.090,00   |
| 3305 | Fanclush                                        | UND   | 1 | \$ 896.000,00   | \$ 170.240,00 | \$ 1.066.240,00 |
| 3306 | Ventilador                                      | UND   | 1 | \$ 548.000,00   | \$ 104.120,00 | \$ 652.120,00   |
| 3307 | Manguera inferior radiador                      | UND   | 1 | \$ 294.000,00   | \$ 55.860,00  | \$ 349.860,00   |
| 3308 | Manguera succion aire turbo                     | UND   | 1 | \$ 260.000,00   | \$ 49.400,00  | \$ 309.400,00   |
| 3309 | Kit empaques compresor de aire                  | JUEGO | 1 | \$ 215.000,00   | \$ 40.850,00  | \$ 255.850,00   |
| 3310 | Kit de reparacion inyector motor                | JUEGO | 1 | \$ 749.000,00   | \$ 142.310,00 | \$ 891.310,00   |
| 3311 | Inyector motor                                  | UND   | 1 | \$ 864.000,00   | \$ 164.160,00 | \$ 1.028.160,00 |
| 3312 | Medidor de nivel de combustible                 | UND   | 1 | \$ 288.000,00   | \$ 54.720,00  | \$ 342.720,00   |
| 3313 | Empaquetadura Cilindro maestro embague          | UND   | 1 | \$ 202.000,00   | \$ 38.380,00  | \$ 240.380,00   |
| 3314 | Termostato                                      | UND   | 1 | \$ 208.000,00   | \$ 39.520,00  | \$ 247.520,00   |
| 3315 | Correa ventilador                               | UND   | 1 | \$ 144.000,00   | \$ 27.360,00  | \$ 171.360,00   |
| 3316 | Tensor correa alternador                        | UND   | 1 | \$ 502.000,00   | \$ 95.380,00  | \$ 597.380,00   |
| 3317 | Empaquetadura control hidraulico                | UND   | 1 | \$ 256.000,00   | \$ 48.640,00  | \$ 304.640,00   |
| 3318 | Baterias 31H 1200                               | UND   | 1 | \$ 696.000,00   | \$ 132.240,00 | \$ 828.240,00   |
| 3319 | Juego de plumillas                              | UND   | 1 | \$ 173.000,00   | \$ 32.870,00  | \$ 205.870,00   |
| 3320 | Brazo de plumilla derecho                       | UND   | 1 | \$ 260.000,00   | \$ 49.400,00  | \$ 309.400,00   |
| 3321 | Brazo de plumilla izquierdo                     | JUEGO | 1 | \$ 260.000,00   | \$ 49.400,00  | \$ 309.400,00   |
| 3322 | Farola delantera derecha                        | UND   | 1 | \$ 385.000,00   | \$ 73.150,00  | \$ 458.150,00   |
| 3323 | Farola delantera Izquierda                      | UND   | 1 | \$ 384.000,00   | \$ 72.960,00  | \$ 456.960,00   |



| 3324               | Luz lateral izquierda                         | UND    | 1        | \$ 376.000,00    | \$ 71.440,00    | \$ 447.440,00    |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 3325               | Bendix arranque                               | UND    | 1        | \$ 260.000,00    | \$ 49.400,00    | \$ 309.400,00    |
| 3326               | Relay arranque                                | UND    | 1        | \$ 144.000,00    | \$ 27.360,00    | \$ 171.360,00    |
| 3327               | Buje volante                                  | UND    | 1        | \$ 52.000,00     | \$ 9.880,00     | \$ 61.880,00     |
| 3328               | Bornes de batería                             | UND    | 1        | \$ 52.000,00     | \$ 9.880,00     | \$ 61.880,00     |
| 3329               | Automático arranque                           | UND    | 1        | \$ 26.000,00     | \$ 4.940,00     | \$ 30.940,00     |
| 3330               | Espejo completo                               | UND    | 1        | \$ 403.000,00    | \$ 76.570,00    | \$ 479.570,00    |
| 3331               | Empaques toma fuerza                          | UND    | 1        | \$ 460.000,00    | \$ 87.400,00    | \$ 547.400,00    |
| 3332               | Rodillo piloto                                | UND    | 1        | \$ 374.000,00    | \$ 71.060,00    | \$ 445.060,00    |
| 3333               | Base lampara puerta izquierda                 | UND    | 1        | \$ 52.000,00     | \$ 9.880,00     | \$ 61.880,00     |
| 3334               | Guardafango trasero izquierdo                 | UND    | 1        | \$ 1.200.000,00  | \$ 228.000,00   | \$ 1.428.000,00  |
| 3335               | bomba de alce                                 | UND    | 1        | \$ 2.620.000,00  | \$ 497.800,00   | \$ 3.117.800,00  |
| 3336               | Switch codillo                                | UND    | 1        | \$ 145.000,00    | \$ 27.550,00    | \$ 172.550,00    |
| 3337               | Empaque bomba de alce                         | UND    | 1        | \$ 890.000,00    | \$ 169.100,00   | \$ 1.059.100,00  |
| 3338               | Switch codillo                                | UND    | 1        | \$ 145.000,00    | \$ 27.550,00    | \$ 172.550,00    |
| 3339               | Empaque bomba de alce                         | UND    | 1        | \$ 864.000,00    | \$ 164.160,00   | \$ 1.028.160,00  |
| 3340               | Culata                                        | UND    | 1        | \$ 11.000.000,00 | \$ 2.090.000,00 | \$ 13.090.000,00 |
| 3341               | Empaque de Culata                             | UND    | 1        | \$ 416.000,00    | \$ 79.040,00    | \$ 495.040,00    |
| 3342               | Culata                                        | UND    | 1        | \$ 11.000.000,00 | \$ 2.090.000,00 | \$ 13.090.000,00 |
| 3343               | Empaque de Culata                             | UND    | 1        | \$ 416.000,00    | \$ 79.040,00    | \$ 495.040,00    |
| 3344               | Overhaul Reparacion Motor                     | UND    | 1        | \$ 10.000.000,00 | \$ 1.900.000,00 | \$ 11.900.000,00 |
| 3345               | Overhaul Reparacion Caja de cambios           | UND    | 1        | \$ 1.280.000,00  | \$ 243.200,00   | \$ 1.523.200,00  |
| 3346               | Overhaul Reparacion de Tramsion               | UND    | 1        | \$ 3.072.000,00  | \$ 583.680,00   | \$ 3.655.680,00  |
| 3347               | Overhaul Reparacion Suspension Delantera      | UND    | 1        | \$ 2.880.000,00  | \$ 547.200,00   | \$ 3.427.200,00  |
| 3348               | Overhaul Reparacion Suspension trasera        | UND    | 1        | \$ 5.760.000,00  | \$ 1.094.400,00 | \$ 6.854.400,00  |
| FOTON AUMAN OET269 |                                               |        |          |                  |                 |                  |
| ITEM               | DETALLES                                      | MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO           | IVA             | TOTAL            |
| 3349               | Filtro aire externo                           | Unidad | 1        | \$ 177.100,00    | \$ 33.649,00    | \$ 210.749,00    |
| 3350               | Filtro aire interno                           | Unidad | 1        | \$ 286.600,00    | \$ 54.454,00    | \$ 341.054,00    |
| 3351               | Filtro de aceite ORIGINAL                     | Unidad | 1        | \$ 235.800,00    | \$ 44.802,00    | \$ 280.602,00    |
| 3352               | Filtro de combustible separador               | Unidad | 1        | \$ 284.900,00    | \$ 54.131,00    | \$ 339.031,00    |
| 3353               | Filtro de combustible separador               | Unidad | 1        | \$ 285.300,00    | \$ 54.207,00    | \$ 339.507,00    |
| 3354               | Filtro petroleo                               | Unidad | 1        | \$ 279.300,00    | \$ 53.067,00    | \$ 332.367,00    |
| 3355               | Filtro separador racor                        | Unidad | 1        | \$ 326.200,00    | \$ 61.978,00    | \$ 388.178,00    |
| 3356               | Filtro elemento racor                         | Unidad | 1        | \$ 337.100,00    | \$ 64.049,00    | \$ 401.149,00    |
| 3357               | Empaque tapa valvulas                         | Unidad | 1        | \$ 683.800,00    | \$ 129.922,00   | \$ 813.722,00    |
| 3358               | Biela motor                                   | Unidad | 1        | \$ 910.400,00    | \$ 172.976,00   | \$ 1.083.376,00  |
| 3359               | Piston                                        | Unidad | 1        | \$ 1.959.900,00  | \$ 372.381,00   | \$ 2.332.281,00  |
| 3360               | Bomba de aceite motor                         | Unidad | 1        | \$ 3.770.200,00  | \$ 716.338,00   | \$ 4.486.538,00  |
| 3361               | Kit de empaques valvula principal de freno    | JUEGO  | 1        | \$ 1.116.100,00  | \$ 212.059,00   | \$ 1.328.159,00  |
| 3362               | Empaquetadura cilindro maestro embrague       | Unidad | 1        | \$ 1.421.000,00  | \$ 269.990,00   | \$ 1.690.990,00  |
| 3363               | Empaquetadura completa bomba auxiliar clutch  | Unidad | 1        | \$ 1.016.500,00  | \$ 193.135,00   | \$ 1.209.635,00  |
| 3364               | Empaquetadura completa bomba principal clutch | Unidad | 1        | \$ 1.326.200,00  | \$ 251.978,00   | \$ 1.578.178,00  |
| 3365               | Diafragma camara de freno                     | Unidad | 1        | \$ 1.805.900,00  | \$ 343.121,00   | \$ 2.149.021,00  |
| 3366               | Eje de leva freno delantero                   | Unidad | 1        | \$ 257.500,00    | \$ 48.925,00    | \$ 306.425,00    |
| 3367               | Eje de leva freno Trasero                     | Unidad | 1        | \$ 229.700,00    | \$ 43.643,00    | \$ 273.343,00    |
| 3368               | Cámara de freno                               | Unidad | 1        | \$ 2.983.000,00  | \$ 566.770,00   | \$ 3.549.770,00  |
| 3369               | Zunchos frenos                                | Unidad | 1        | \$ 1.101.300,00  | \$ 209.247,00   | \$ 1.310.547,00  |
| 3370               | Suavizador embrague original                  | Unidad | 1        | \$ 4.494.900,00  | \$ 854.031,00   | \$ 5.348.931,00  |
| 3371               | Reten trasero cigüeñal                        | Unidad | 1        | \$ 651.200,00    | \$ 123.728,00   | \$ 774.928,00    |
| 3372               | Reten polea cigüeñal                          | Unidad | 1        | \$ 529.800,00    | \$ 100.662,00   | \$ 630.462,00    |
| 3373               | Valvula de escape                             | Unidad | 1        | \$ 904.300,00    | \$ 171.817,00   | \$ 1.076.117,00  |
| 3374               | Valvula de admision                           | Unidad | 1        | \$ 1.285.800,00  | \$ 244.302,00   | \$ 1.530.102,00  |
| 3375               | Guías valvula de escape                       | Unidad | 1        | \$ 859.100,00    | \$ 163.229,00   | \$ 1.022.329,00  |
| 3376               | Guías valvula de admision                     | Unidad | 1        | \$ 2.125.700,00  | \$ 403.883,00   | \$ 2.529.583,00  |
| 3377               | Bujes eje de levas                            | Unidad | 1        | \$ 748.100,00    | \$ 142.139,00   | \$ 890.239,00    |
| 3378               | Asientos de valvula de admision               | Unidad | 1        | \$ 908.200,00    | \$ 172.558,00   | \$ 1.080.758,00  |
| 3379               | Asientos de valvula de escape                 | Unidad | 1        | \$ 1.025.700,00  | \$ 194.883,00   | \$ 1.220.583,00  |
| 3380               | Camisa de cilindros estándar                  | JUEGO  | 1        | \$ 5.432.700,00  | \$ 1.032.213,00 | \$ 6.464.913,00  |
| 3381               | juego de anillos piston                       | JUEGO  | 1        | \$ 7.515.700,00  | \$ 1.427.983,00 | \$ 8.943.683,00  |
| 3382               | Casquetes de biela                            | Unidad | 1        | \$ 1.037.400,00  | \$ 197.106,00   | \$ 1.234.506,00  |
| 3383               | Casquetes de bancada                          | Unidad | 1        | \$ 1.085.200,00  | \$ 206.188,00   | \$ 1.291.388,00  |
| 3384               | Media luna de ajuste axial cigüeñal           | Unidad | 1        | \$ 884.300,00    | \$ 168.017,00   | \$ 1.052.317,00  |
| 3385               | Balancin de escape                            | Unidad | 1        | \$ 959.500,00    | \$ 182.305,00   | \$ 1.141.805,00  |
| 3386               | Balancin de admision                          | Unidad | 1        | \$ 314.500,00    | \$ 59.755,00    | \$ 374.255,00    |
| 3387               | Balancin retardador                           | Unidad | 1        | \$ 386.700,00    | \$ 73.473,00    | \$ 460.173,00    |
| 3388               | Empaquetadura motor completa                  | Unidad | 1        | \$ 3.063.800,00  | \$ 582.122,00   | \$ 3.645.922,00  |
| 3389               | Empaque de culata                             | Unidad | 1        | \$ 1.167.400,00  | \$ 221.806,00   | \$ 1.389.206,00  |
| 3390               | Buje de biela                                 | Unidad | 1        | \$ 1.048.300,00  | \$ 199.177,00   | \$ 1.247.477,00  |
| 3391               | Pasador piston                                | Unidad | 1        | \$ 197.100,00    | \$ 37.449,00    | \$ 234.549,00    |
| 3392               | Engranaje de 1ra                              | Unidad | 1        | \$ 1.913.400,00  | \$ 363.546,00   | \$ 2.276.946,00  |
| 3393               | Engranaje de 2da                              | Unidad | 1        | \$ 1.846.900,00  | \$ 350.911,00   | \$ 2.197.811,00  |



|      |                                             |        |   |                 |                 |                 |
|------|---------------------------------------------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3394 | Engranaje de 3ra                            | Unidad | 1 | \$ 1.772.000,00 | \$ 336.680,00   | \$ 2.108.680,00 |
| 3395 | Guaya de control de cambios larga           | Unidad | 1 | \$ 2.212.600,00 | \$ 420.394,00   | \$ 2.632.994,00 |
| 3396 | Guaya de control de cambios corta           | Unidad | 1 | \$ 911.700,00   | \$ 173.223,00   | \$ 1.084.923,00 |
| 3397 | Set de rodamientos caja de velocidades      | Unidad | 1 | \$ 1.367.500,00 | \$ 259.825,00   | \$ 1.627.325,00 |
| 3398 | Sicronizador caja de velocidades            | Unidad | 1 | \$ 939.500,00   | \$ 178.505,00   | \$ 1.118.005,00 |
| 3399 | Sensor de presion del common rail           | Unidad | 1 | \$ 622.800,00   | \$ 118.332,00   | \$ 741.132,00   |
| 3400 | Sensor de temperatura de refrigerante motor | Unidad | 1 | \$ 844.300,00   | \$ 160.417,00   | \$ 1.004.717,00 |
| 3401 | Sensor de temperatura de combustible        | Unidad | 1 | \$ 855.100,00   | \$ 162.469,00   | \$ 1.017.569,00 |
| 3402 | Sensor de velocidad del motor               | Unidad | 1 | \$ 822.100,00   | \$ 156.199,00   | \$ 978.299,00   |
| 3403 | Sub sensor de velocidad del motor           | Unidad | 1 | \$ 913.000,00   | \$ 173.470,00   | \$ 1.086.470,00 |
| 3404 | Sensor del pedal del acelerador             | Unidad | 1 | \$ 889.900,00   | \$ 169.081,00   | \$ 1.058.981,00 |
| 3405 | Pera pedal de freno                         | Unidad | 1 | \$ 843.800,00   | \$ 160.322,00   | \$ 1.004.122,00 |
| 3406 | Pera del pedal del embrague                 | Unidad | 1 | \$ 577.200,00   | \$ 109.668,00   | \$ 686.868,00   |
| 3407 | Kit de embrague                             | JUEGO  | 1 | \$ 5.666.200,00 | \$ 1.076.578,00 | \$ 6.742.778,00 |
| 3408 | Empaquetadura original booter embrague      | Unidad | 1 | \$ 2.891.600,00 | \$ 549.404,00   | \$ 3.441.004,00 |
| 3409 | Cilindro maestro embrague                   | Unidad | 1 | \$ 1.280.100,00 | \$ 243.219,00   | \$ 1.523.319,00 |
| 3410 | Booster embrague                            | Unidad | 1 | \$ 3.345.200,00 | \$ 635.588,00   | \$ 3.980.788,00 |
| 3411 | Kit empaquetadura compresor de aire         | JUEGO  | 1 | \$ 1.721.100,00 | \$ 327.009,00   | \$ 2.048.109,00 |
| 3412 | Retendor speed diferencial                  | Unidad | 1 | \$ 524.600,00   | \$ 99.674,00    | \$ 624.274,00   |
| 3413 | Engranaje planetarios diferencial           | Unidad | 1 | \$ 7.099.400,00 | \$ 1.348.886,00 | \$ 8.448.286,00 |
| 3414 | Rodamiento conico diferencial               | Unidad | 1 | \$ 813.000,00   | \$ 154.470,00   | \$ 967.470,00   |
| 3415 | Rodamiento de rodillos diferencial          | Unidad | 1 | \$ 610.700,00   | \$ 116.033,00   | \$ 726.733,00   |
| 3416 | Engranaje satelite                          | Unidad | 1 | \$ 2.037.300,00 | \$ 387.087,00   | \$ 2.424.387,00 |
| 3417 | Cruceta portescalacion                      | Unidad | 1 | \$ 634.100,00   | \$ 120.479,00   | \$ 754.579,00   |
| 3418 | Canastilla diferencial                      | Unidad | 1 | \$ 1.582.800,00 | \$ 300.732,00   | \$ 1.883.532,00 |
| 3419 | Hoja principal delantera                    | Unidad | 1 | \$ 2.601.900,00 | \$ 494.361,00   | \$ 3.096.261,00 |
| 3420 | Hoja segunda vuelta                         | Unidad | 1 | \$ 926.500,00   | \$ 176.035,00   | \$ 1.102.535,00 |
| 3421 | Hoja N° 3                                   | Unidad | 1 | \$ 1.011.300,00 | \$ 192.147,00   | \$ 1.203.447,00 |
| 3422 | Hoja N° 4                                   | Unidad | 1 | \$ 1.059.100,00 | \$ 201.229,00   | \$ 1.260.329,00 |
| 3423 | Muelle 10 hojas                             | Unidad | 1 | \$ 4.394.000,00 | \$ 834.860,00   | \$ 5.228.860,00 |
| 3424 | Bombona suspension trasera original         | Unidad | 1 | \$ 3.472.800,00 | \$ 659.832,00   | \$ 4.132.632,00 |
| 3425 | Hoja original N 1                           | Unidad | 1 | \$ 1.807.700,00 | \$ 343.463,00   | \$ 2.151.163,00 |
| 3426 | Cruceta cardan                              | Unidad | 1 | \$ 783.800,00   | \$ 148.922,00   | \$ 932.722,00   |
| 3427 | Rodamiento central cardan                   | Unidad | 1 | \$ 676.800,00   | \$ 128.592,00   | \$ 805.392,00   |
| 3428 | Soporte central cardan                      | Unidad | 1 | \$ 1.192.600,00 | \$ 226.594,00   | \$ 1.419.194,00 |
| 3429 | Rodamiento externo rueda delantera          | Unidad | 1 | \$ 722.000,00   | \$ 137.180,00   | \$ 859.180,00   |
| 3430 | Rodamiento interno rueda delantera          | Unidad | 1 | \$ 614.100,00   | \$ 116.679,00   | \$ 730.779,00   |
| 3431 | Retenedor rueda delantera                   | Unidad | 1 | \$ 685.100,00   | \$ 130.169,00   | \$ 815.269,00   |
| 3432 | King pin reudas delanteras                  | Unidad | 1 | \$ 129.200,00   | \$ 24.548,00    | \$ 153.748,00   |
| 3433 | Rodamiento externo rueda trasera            | Unidad | 1 | \$ 605.900,00   | \$ 115.121,00   | \$ 721.021,00   |
| 3434 | Rodamiento interno rueda trasera            | Unidad | 1 | \$ 709.000,00   | \$ 134.710,00   | \$ 843.710,00   |
| 3435 | Retenedor rueda trasera                     | Unidad | 1 | \$ 537.200,00   | \$ 102.068,00   | \$ 639.268,00   |
| 3436 | Espaciador llantas traseras dobles          | Unidad | 1 | \$ 586.400,00   | \$ 111.416,00   | \$ 697.816,00   |
| 3437 | Tope superior ballesta delantera            | Unidad | 1 | \$ 408.000,00   | \$ 77.520,00    | \$ 485.520,00   |
| 3438 | Amortiguador trasero cabina                 | Unidad | 1 | \$ 1.889.400,00 | \$ 358.986,00   | \$ 2.248.386,00 |
| 3439 | Amortiguador delantero cabina cabina        | Unidad | 1 | \$ 2.137.000,00 | \$ 406.030,00   | \$ 2.543.030,00 |
| 3440 | Cilindro de inclinacion cabina              | Unidad | 1 | \$ 1.700.700,00 | \$ 323.133,00   | \$ 2.023.833,00 |
| 3441 | Bombona de aire exterior trasera cabina     | Unidad | 1 | \$ 2.555.000,00 | \$ 485.450,00   | \$ 3.040.450,00 |
| 3442 | Bombona de aire cabina cabezote             | Unidad | 1 | \$ 2.275.300,00 | \$ 432.307,00   | \$ 2.707.607,00 |
| 3443 | Oring interno pequeño bomba de inyeccion    | Unidad | 1 | \$ 94.000,00    | \$ 17.860,00    | \$ 111.860,00   |
| 3444 | Oring grande bomba de inyeccion             | Unidad | 1 | \$ 94.400,00    | \$ 17.936,00    | \$ 112.336,00   |
| 3445 | Bomba de Transferencia combustible          | Unidad | 1 | \$ 3.518.800,00 | \$ 668.572,00   | \$ 4.187.372,00 |
| 3446 | Inyectores                                  | Unidad | 1 | \$ 3.785.000,00 | \$ 719.150,00   | \$ 4.504.150,00 |
| 3447 | Quijada quinta rueda                        | Unidad | 1 | \$ 1.350.000,00 | \$ 256.500,00   | \$ 1.606.500,00 |
| 3448 | Disco quinta rueda                          | Unidad | 1 | \$ 233.200,00   | \$ 44.308,00    | \$ 277.508,00   |
| 3449 | Pasador quinta rueda                        | Unidad | 1 | \$ 979.500,00   | \$ 186.105,00   | \$ 1.165.605,00 |
| 3450 | Motor de arranque                           | Unidad | 1 | \$ 4.521.000,00 | \$ 858.990,00   | \$ 5.379.990,00 |
| 3451 | Solenoide motor de arranque                 | Unidad | 1 | \$ 1.170.900,00 | \$ 222.471,00   | \$ 1.393.371,00 |
| 3452 | Alternador                                  | Unidad | 1 | \$ 3.578.400,00 | \$ 679.896,00   | \$ 4.258.296,00 |
| 3453 | Empaque tapa de distribucion motor          | Unidad | 1 | \$ 1.133.500,00 | \$ 215.365,00   | \$ 1.348.865,00 |
| 3454 | Turbo                                       | Unidad | 1 | \$ 4.500.000,00 | \$ 855.000,00   | \$ 5.355.000,00 |
| 3455 | Empaque turbo                               | Unidad | 1 | \$ 3.019.100,00 | \$ 573.629,00   | \$ 3.592.729,00 |
| 3456 | Empaque enfriador de aceite                 | Unidad | 1 | \$ 929.500,00   | \$ 176.605,00   | \$ 1.106.105,00 |
| 3457 | Termostato                                  | Unidad | 1 | \$ 425.400,00   | \$ 80.826,00    | \$ 506.226,00   |
| 3458 | Bomba de agua motor                         | Unidad | 1 | \$ 3.600.600,00 | \$ 684.114,00   | \$ 4.284.714,00 |
| 3459 | Oring bomba de agua                         | Unidad | 1 | \$ 894.700,00   | \$ 169.993,00   | \$ 1.064.693,00 |
| 3460 | Radiador                                    | Unidad | 1 | \$ 7.605.300,00 | \$ 1.445.007,00 | \$ 9.050.307,00 |
| 3461 | Intercooler                                 | Unidad | 1 | \$ 5.749.300,00 | \$ 1.092.367,00 | \$ 6.841.667,00 |
| 3462 | Fanclush                                    | Unidad | 1 | \$ 2.691.100,00 | \$ 511.309,00   | \$ 3.202.409,00 |
| 3463 | Ventilador de enfriamiento                  | Unidad | 1 | \$ 1.698.100,00 | \$ 322.639,00   | \$ 2.020.739,00 |
| 3464 | Kit sellos caja de direccion                | JUEGO  | 1 | \$ 1.659.800,00 | \$ 315.362,00   | \$ 1.975.162,00 |
| 3465 | Barra de direccion                          | Unidad | 1 | \$ 1.926.400,00 | \$ 366.016,00   | \$ 2.292.416,00 |



|      |                                              |        |   |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3466 | Tornillos centrales                          | Unidad | 1 | \$ 71.800,00    | \$ 13.642,00    | \$ 85.442,00    |
| 3467 | Chumacera                                    | Unidad | 1 | \$ 802.000,00   | \$ 152.380,00   | \$ 954.380,00   |
| 3468 | Pasador bandas                               | Unidad | 1 | \$ 380.600,00   | \$ 72.314,00    | \$ 452.914,00   |
| 3469 | Pasadores templetes                          | Unidad | 1 | \$ 246.600,00   | \$ 46.854,00    | \$ 293.454,00   |
| 3470 | Tapa tandem                                  | Unidad | 1 | \$ 637.700,00   | \$ 121.163,00   | \$ 758.863,00   |
| 3471 | Manguera intercoller                         | Unidad | 1 | \$ 914.700,00   | \$ 173.793,00   | \$ 1.088.493,00 |
| 3472 | Stop traseros                                | Unidad | 1 | \$ 1.517.100,00 | \$ 288.249,00   | \$ 1.805.349,00 |
| 3473 | Stop redondos completos                      | Unidad | 1 | \$ 1.053.900,00 | \$ 200.241,00   | \$ 1.254.141,00 |
| 3474 | Cocuyos laterales completos                  | Unidad | 1 | \$ 452.400,00   | \$ 85.956,00    | \$ 538.356,00   |
| 3475 | Exploradora de reverso                       | Unidad | 1 | \$ 7.530.900,00 | \$ 1.430.871,00 | \$ 8.961.771,00 |
| 3476 | Farola delantera izquierda                   | Unidad | 1 | \$ 3.254.400,00 | \$ 618.336,00   | \$ 3.872.736,00 |
| 3477 | Farola delantera derecha                     | Unidad | 1 | \$ 2.892.900,00 | \$ 549.651,00   | \$ 3.442.551,00 |
| 3478 | Electroválvula de 2 cuerpos                  | Unidad | 1 | \$ 2.887.700,00 | \$ 548.663,00   | \$ 3.436.363,00 |
| 3479 | Esparragos eje                               | Unidad | 1 | \$ 170.100,00   | \$ 32.319,00    | \$ 202.419,00   |
| 3480 | Válvula solenoide caja                       | Unidad | 1 | \$ 277.100,00   | \$ 52.649,00    | \$ 329.749,00   |
| 3481 | Solenoide master 24V                         | Unidad | 1 | \$ 692.900,00   | \$ 131.651,00   | \$ 824.551,00   |
| 3482 | Sello retenedor                              | Unidad | 1 | \$ 123.500,00   | \$ 23.465,00    | \$ 146.965,00   |
| 3483 | Bota protector de neumático                  | Unidad | 1 | \$ 230.100,00   | \$ 43.719,00    | \$ 273.819,00   |
| 3484 | Eje red ancho                                | Unidad | 1 | \$ 496.700,00   | \$ 94.373,00    | \$ 591.073,00   |
| 3485 | Retenedor muelle                             | Unidad | 1 | \$ 363.200,00   | \$ 69.008,00    | \$ 432.208,00   |
| 3486 | Perno enganche 3/8 con tuerca                | Unidad | 1 | \$ 622.800,00   | \$ 118.332,00   | \$ 741.132,00   |
| 3487 | Placa sujeción grapa                         | Unidad | 1 | \$ 632.800,00   | \$ 120.232,00   | \$ 753.032,00   |
| 3488 | Torre base coca                              | Unidad | 1 | \$ 1.071.800,00 | \$ 203.642,00   | \$ 1.275.442,00 |
| 3489 | Torre f2 sin tapa                            | Unidad | 1 | \$ 889.100,00   | \$ 168.929,00   | \$ 1.058.029,00 |
| 3490 | Zapata caucho original para trailer          | Unidad | 1 | \$ 1.181.000,00 | \$ 224.390,00   | \$ 1.405.390,00 |
| 3491 | Rin                                          | Unidad | 1 | \$ 1.122.600,00 | \$ 213.294,00   | \$ 1.335.894,00 |
| 3492 | Engnache trailer si aplica                   | Unidad | 1 | \$ 367.500,00   | \$ 69.825,00    | \$ 437.325,00   |
| 3493 | Licuada luz azul 24V                         | Unidad | 1 | \$ 879.500,00   | \$ 167.105,00   | \$ 1.046.605,00 |
| 3494 | Juego de valvulas inyeccion                  | JUEGO  | 1 | \$ 3.262.600,00 | \$ 619.894,00   | \$ 3.882.494,00 |
| 3495 | Plunger inyeccion                            | Unidad | 1 | \$ 1.544.100,00 | \$ 293.379,00   | \$ 1.837.479,00 |
| 3496 | Empaquetadura bomba                          | Unidad | 1 | \$ 1.168.300,00 | \$ 221.977,00   | \$ 1.390.277,00 |
| 3497 | Base para licuadora                          | Unidad | 1 | \$ 390.100,00   | \$ 74.119,00    | \$ 464.219,00   |
| 3498 | Base para corneta grande                     | Unidad | 1 | \$ 427.500,00   | \$ 81.225,00    | \$ 508.725,00   |
| 3499 | Amortiguador Delantero                       | Unidad | 1 | \$ 2.073.900,00 | \$ 394.041,00   | \$ 2.467.941,00 |
| 3500 | Amortiguador trasero                         | Unidad | 1 | \$ 2.087.800,00 | \$ 396.682,00   | \$ 2.484.482,00 |
| 3501 | Juego de bandas 9132XX                       | JUEGO  | 1 | \$ 1.700.700,00 | \$ 323.133,00   | \$ 2.023.833,00 |
| 3502 | Parrila exosto                               | Unidad | 1 | \$ 1.285.800,00 | \$ 244.302,00   | \$ 1.530.102,00 |
| 3503 | Racor B69 5/8 X 1/2                          | Unidad | 1 | \$ 65.300,00    | \$ 12.407,00    | \$ 77.707,00    |
| 3504 | Camara doble T30                             | Unidad | 1 | \$ 1.717.700,00 | \$ 326.363,00   | \$ 2.044.063,00 |
| 3505 | Pitos de servicio 24v                        | Unidad | 1 | \$ 842.100,00   | \$ 159.999,00   | \$ 1.002.099,00 |
| 3506 | Adaptador 2062-10-8SA 90 grados              | Unidad | 1 | \$ 75.700,00    | \$ 14.383,00    | \$ 90.083,00    |
| 3507 | Disyuntor 5 patas 87amp                      | Unidad | 1 | \$ 139.200,00   | \$ 26.448,00    | \$ 165.648,00   |
| 3508 | Pitos delanteros                             | Unidad | 1 | \$ 1.054.800,00 | \$ 200.412,00   | \$ 1.255.212,00 |
| 3509 | Correa 6PK2465                               | Unidad | 1 | \$ 429.800,00   | \$ 81.662,00    | \$ 511.462,00   |
| 3510 | Lampara lateral ovalada 24 leds 24v amarillo | Unidad | 1 | \$ 604.100,00   | \$ 114.779,00   | \$ 718.879,00   |
| 3511 | Camara aire doble T30-30                     | Unidad | 1 | \$ 1.746.800,00 | \$ 331.892,00   | \$ 2.078.692,00 |

CHIPPER BC 1000

| ITEM | DETALLES                                         | MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO          | IVA           | TOTAL           |
|------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3512 | Mantenimiento general de rodamientos             | Unidad | 1        | \$ 1.500.000,00 | \$ 285.000,00 | \$ 1.785.000,00 |
| 3513 | Mantenimiento general de rodillo de alimentacion | Unidad | 1        | \$ 1.650.000,00 | \$ 313.500,00 | \$ 1.963.500,00 |
| 3514 | Suministro de cuchillas                          | Unidad | 1        | \$ 1.350.000,00 | \$ 256.500,00 | \$ 1.606.500,00 |
| 3515 | revison electrica                                | Unidad | 1        | \$ 500.000,00   | \$ 95.000,00  | \$ 595.000,00   |
| 3516 | escaner                                          | Unidad | 1        | \$ 500.000,00   | \$ 95.000,00  | \$ 595.000,00   |
| 3517 | Visita tecnica Veermer                           | Unidad | 1        | \$ 1.450.000,00 | \$ 275.500,00 | \$ 1.725.500,00 |
| 3518 | Cambio de fluidos                                | Unidad | 1        | \$ 450.000,00   | \$ 85.500,00  | \$ 535.500,00   |
| 3519 | Cambio de Filtracion                             | Unidad | 1        | \$ 200.000,00   | \$ 38.000,00  | \$ 238.000,00   |
| 3520 | cambio de cuchillas                              | Unidad | 1        | \$ 250.000,00   | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00   |
| 3521 | revison de sistema de tolva                      | Unidad | 1        | \$ 325.000,00   | \$ 61.750,00  | \$ 386.750,00   |
| 3522 | cambio de sensores                               | Unidad | 1        | \$ 300.000,00   | \$ 57.000,00  | \$ 357.000,00   |
| 3523 | sensor de posicion                               | Unidad | 1        | \$ 1.950.000,00 | \$ 370.500,00 | \$ 2.320.500,00 |
| 3524 | sensor de temperatura                            | Unidad | 1        | \$ 1.250.000,00 | \$ 237.500,00 | \$ 1.487.500,00 |
| 3525 | sensor de marcha                                 | Unidad | 1        | \$ 3.250.000,00 | \$ 617.500,00 | \$ 3.867.500,00 |
| 3526 | Sistema de marchas L-R                           | Unidad | 1        | \$ 1.500.000,00 | \$ 285.000,00 | \$ 1.785.000,00 |
| 3527 | Revision electrica general Veermer               | Unidad | 1        | \$ 2.500.000,00 | \$ 475.000,00 | \$ 2.975.000,00 |
| 3528 | Filtros                                          | Unidad | 1        | \$ 362.000,00   | \$ 68.780,00  | \$ 430.780,00   |

DOS MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PE \$ 2.911.976.177,00  
CORDIALMENTE



GUILLERMO LEON CARDOSO ARIAS  
REPRESENTANTE LEGAL



|  |                                                  | <b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ</b>                        |          |                  |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA - ANEXO CUADRO DE COTIZACIONES Y PROMEDIOS</b> |          |                  |                                                                                                                                                                         |                  |
| KODIAK OTD981, OTE032, OTD811                                                     |                                                  |                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                         |                  |
| ITEM                                                                              | DETALLES                                         | MEDIDA                                                                                                  | CANTIDAD | TRAI             | JID                                                                                                                                                                     | INVERSIONES TSF  |
| 1                                                                                 | Filtro de succion de la bomba sistema hidraulico | UND                                                                                                     | 1        | \$ 461.720,00    | \$ 412.335,0                                                                                                                                                            | \$ 374.850,00    |
| 2                                                                                 | Filtro aire externo                              | UND                                                                                                     | 1        | \$ 193.970,00    | \$ 173.502,0                                                                                                                                                            | \$ 160.650,00    |
| 3                                                                                 | Filtro aire interno                              | UND                                                                                                     | 1        | \$ 327.250,00    | \$ 291.847,5                                                                                                                                                            | \$ 267.750,00    |
| 4                                                                                 | Filtro de aceite                                 | UND                                                                                                     | 1        | \$ 253.470,00    | \$ 225.873,9                                                                                                                                                            | \$ 203.490,00    |
| 5                                                                                 | Filtro de combustible                            | UND                                                                                                     | 1        | \$ 289.170,00    | \$ 258.003,9                                                                                                                                                            | \$ 235.620,00    |
| 6                                                                                 | Filtro de combustible separador                  | UND                                                                                                     | 1        | \$ 329.630,00    | \$ 294.525,0                                                                                                                                                            | \$ 267.750,00    |
| 7                                                                                 | Canastilla de escualizacion                      | UND                                                                                                     | 1        | \$ 6.477.170,00  | \$ 5.783.400,0                                                                                                                                                          | \$ 5.355.000,00  |
| 8                                                                                 | Kit de rodamientos                               | JUEGO                                                                                                   | 1        | \$ 2.353.820,00  | \$ 2.101.302,0                                                                                                                                                          | \$ 1.927.800,00  |
| 9                                                                                 | Kit rodamientos canastilla                       | JUEGO                                                                                                   | 1        | \$ 1.598.170,00  | \$ 1.426.572,0                                                                                                                                                          | \$ 1.285.200,00  |
| 10                                                                                | Tuerca speed                                     | UND                                                                                                     | 1        | \$ 216.580,00    | \$ 193.502,9                                                                                                                                                            | \$ 176.715,00    |
| 11                                                                                | Retenedor speed                                  | UND                                                                                                     | 1        | \$ 329.630,00    | \$ 294.525,0                                                                                                                                                            | \$ 267.750,00    |
| 12                                                                                | Corona y speed                                   | UND                                                                                                     | 1        | \$ 9.846.060,00  | \$ 8.790.768,0                                                                                                                                                          | \$ 8.139.600,00  |
| 13                                                                                | Juego de terminales                              | JUEGO                                                                                                   | 1        | \$ 944.860,00    | \$ 843.115,0                                                                                                                                                            | \$ 773.500,00    |
| 14                                                                                | Transmision completa para                        | UND                                                                                                     | 1        | \$ 16.273.250,00 | \$ 14.529.900,0                                                                                                                                                         | \$ 13.090.000,00 |
| 15                                                                                | Retenedor                                        | UND                                                                                                     | 1        | \$ 459.340,00    | \$ 410.460,8                                                                                                                                                            | \$ 374.850,00    |
| 16                                                                                | Retenedor                                        | UND                                                                                                     | 1        | \$ 461.720,00    | \$ 412.335,0                                                                                                                                                            | \$ 374.850,00    |
| 17                                                                                | Set rodamiento transmision todos                 | UND                                                                                                     | 1        | \$ 2.072.980,00  | \$ 1.850.688,0                                                                                                                                                          | \$ 1.713.600,00  |
| 18                                                                                | Kit de escualizacion                             | JUEGO                                                                                                   | 1        | \$ 4.067.420,00  | \$ 3.631.880,0                                                                                                                                                          | \$ 3.332.000,00  |



|    |                                     |       |   |                 |                |                 |
|----|-------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 19 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 370.090,00   | \$ 330.225,0   | \$ 297.500,00   |
| 20 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 365.330,00   | \$ 325.762,5   | \$ 297.500,00   |
| 21 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 366.520,00   | \$ 327.250,0   | \$ 297.500,00   |
| 22 | Cruceta portaescualizacion          | UND   | 1 | \$ 731.850,00   | \$ 653.524,2   | \$ 605.115,00   |
| 23 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.090.040,00 | \$ 972.825,0   | \$ 892.500,00   |
| 24 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.109.080,00 | \$ 990.675,0   | \$ 892.500,00   |
| 25 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.094.800,00 | \$ 977.287,5   | \$ 892.500,00   |
| 26 | Empaquetadura caja de velocidades   | UND   | 1 | \$ 659.260,00   | \$ 589.050,0   | \$ 535.500,00   |
| 27 | Cable control cambios               | UND   | 1 | \$ 647.360,00   | \$ 578.340,0   | \$ 535.500,00   |
| 28 | Rodamiento internos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 1.046.010,00 | \$ 933.912,0   | \$ 856.800,00   |
| 29 | Rodamiento externos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 1.331.610,00 | \$ 1.188.810,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 30 | Retenedor rueda delantera           | UND   | 1 | \$ 367.710,00   | \$ 328.368,6   | \$ 299.880,00   |
| 31 | Rodamiento internos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 1.055.530,00 | \$ 942.480,0   | \$ 856.800,00   |
| 32 | Rodamiento externos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 1.295.910,00 | \$ 1.156.680,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 33 | Retenedor rueda trasera             | UND   | 1 | \$ 548.590,00   | \$ 490.303,8   | \$ 449.820,00   |
| 34 | Empaquetadura booster embrague      | UND   | 1 | \$ 533.120,00   | \$ 475.524,0   | \$ 428.400,00   |
| 35 | Kit de embrague                     | JUEGO | 1 | \$ 5.107.480,00 | \$ 4.560.675,0 | \$ 4.165.000,00 |
| 36 | Conjunto cilindro maestro embrague  | UND   | 1 | \$ 1.173.340,00 | \$ 1.047.200,0 | \$ 952.000,00   |
| 37 | Disco embrague                      | UND   | 1 | \$ 1.439.900,00 | \$ 1.285.200,0 | \$ 1.190.000,00 |
| 38 | Rodamiento embrague                 | UND   | 1 | \$ 587.860,00   | \$ 525.325,5   | \$ 481.950,00   |
| 39 | Prensa embrague                     | UND   | 1 | \$ 1.775.480,00 | \$ 1.585.080,0 | \$ 1.428.000,00 |



|    |                                                 |       |   |                 |                |                 |
|----|-------------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 40 | Juego de chupas cilindro freno rueda delanteras | JUEGO | 1 | \$ 130.900,00   | \$ 117.274,5   | \$ 107.100,00   |
| 41 | Cilindro freno rueda delantera                  | UND   | 1 | \$ 659.260,00   | \$ 589.050,0   | \$ 535.500,00   |
| 42 | Cilindro frenos rueda trasera completo          | UND   | 1 | \$ 750.890,00   | \$ 670.874,4   | \$ 621.180,00   |
| 43 | Empaquetadura bomba de freno                    | UND   | 1 | \$ 1.046.010,00 | \$ 933.912,0   | \$ 856.800,00   |
| 44 | Buje hoja principal delantera                   | UND   | 1 | \$ 239.190,00   | \$ 213.985,8   | \$ 192.780,00   |
| 45 | Buje hoja principal trasera                     | UND   | 1 | \$ 472.430,00   | \$ 422.188,2   | \$ 385.560,00   |
| 46 | Hojas principales traseras                      | UND   | 1 | \$ 1.319.710,00 | \$ 1.178.100,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 47 | Hojas segunda trasera                           | UND   | 1 | \$ 1.151.920,00 | \$ 1.028.160,0 | \$ 952.000,00   |
| 48 | Hoja tercera trasera                            | UND   | 1 | \$ 1.017.460,00 | \$ 907.970,0   | \$ 833.000,00   |
| 49 | Hojas principal delantera                       | UND   | 1 | \$ 1.331.610,00 | \$ 1.188.810,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 50 | Hojas N° 2 delantera                            | UND   | 1 | \$ 1.181.670,00 | \$ 1.055.470,5 | \$ 963.900,00   |
| 51 | Hojas N° 3 delantera                            | UND   | 1 | \$ 1.055.530,00 | \$ 942.480,0   | \$ 856.800,00   |
| 52 | Hoja N° 4 delantera                             | UND   | 1 | \$ 906.780,00   | \$ 809.676,0   | \$ 749.700,00   |
| 53 | Tornillos centrales con tuerca                  | UND   | 1 | \$ 52.360,00    | \$ 46.695,6    | \$ 42.840,00    |
| 54 | Sensor de temperatura refrigerante motor        | UND   | 1 | \$ 2.130.100,00 | \$ 1.902.096,0 | \$ 1.713.600,00 |
| 55 | Sensor de velocidad caja de cambios             | UND   | 1 | \$ 2.364.530,00 | \$ 2.110.941,0 | \$ 1.927.800,00 |
| 56 | Interruptor pedal de freno                      | UND   | 1 | \$ 659.260,00   | \$ 589.050,0   | \$ 535.500,00   |
| 57 | Interruptor Neutro                              | UND   | 1 | \$ 323.680,00   | \$ 289.170,0   | \$ 267.750,00   |
| 58 | Interruptor presion tanque aire                 | UND   | 1 | \$ 718.760,00   | \$ 642.064,5   | \$ 589.050,00   |
| 59 | Sensor filtro aire                              | UND   | 1 | \$ 2.396.660,00 | \$ 2.139.858,0 | \$ 1.927.800,00 |
| 60 | Bujes soporte de cabina delantero               | UND   | 1 | \$ 393.890,00   | \$ 351.823,5   | \$ 321.300,00   |



|    |                                            |       |   |                 |                |                 |
|----|--------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 61 | Soporte trasero de caucho cabina           | UND   | 1 | \$ 368.900,00   | \$ 329.868,0   | \$ 299.880,00   |
| 62 | Soporte de caucho ballesta delantera       | UND   | 1 | \$ 297.500,00   | \$ 266.036,4   | \$ 246.330,00   |
| 63 | Soporte central cardan                     | UND   | 1 | \$ 1.162.630,00 | \$ 1.037.680,0 | \$ 952.000,00   |
| 64 | Soporte de motor delantero                 | UND   | 1 | \$ 740.180,00   | \$ 660.450,0   | \$ 595.000,00   |
| 65 | Soporte de motor trasero                   | UND   | 1 | \$ 729.470,00   | \$ 651.525,0   | \$ 595.000,00   |
| 66 | Soporte cabina                             | UND   | 1 | \$ 791.350,00   | \$ 706.860,0   | \$ 642.600,00   |
| 67 | Válvulas levante del volcó                 | UND   | 1 | \$ 1.943.270,00 | \$ 1.735.020,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 68 | Empaquetadura cilindro levante volco       | UND   | 1 | \$ 3.268.930,00 | \$ 2.918.475,0 | \$ 2.677.500,00 |
| 69 | Swicht de encendido                        | UND   | 1 | \$ 1.065.050,00 | \$ 951.048,0   | \$ 856.800,00   |
| 70 | Kit de sellos y empaques caja de direccion | JUEGO | 1 | \$ 1.642.200,00 | \$ 1.465.931,3 | \$ 1.338.750,00 |
| 71 | Bujes barra estabilizadora                 | UND   | 1 | \$ 238.000,00   | \$ 212.058,0   | \$ 192.780,00   |
| 72 | Portamangueta (cacho)                      | UND   | 1 | \$ 1.295.910,00 | \$ 1.156.680,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 73 | cruceta cardan                             | UND   | 1 | \$ 784.210,00   | \$ 700.434,0   | \$ 642.600,00   |
| 74 | Rodamiento central cardan                  | UND   | 1 | \$ 1.264.970,00 | \$ 1.129.369,5 | \$ 1.017.450,00 |
| 75 | Emaque tapa valvulas motor                 | UND   | 1 | \$ 328.440,00   | \$ 293.186,3   | \$ 267.750,00   |
| 76 | Juego de chupas cilindro rueda trasera     | JUEGO | 1 | \$ 132.090,00   | \$ 117.810,0   | \$ 107.100,00   |
| 77 | Motor de arranque                          | UND   | 1 | \$ 4.016.250,00 | \$ 3.585.708,0 | \$ 3.320.100,00 |
| 78 | Alternador                                 | UND   | 1 | \$ 4.902.800,00 | \$ 4.377.712,5 | \$ 4.016.250,00 |
| 79 | Kit de reparacion bomba de agua            | JUEGO | 1 | \$ 1.996.820,00 | \$ 1.783.215,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 80 | Turbo                                      | UND   | 1 | \$ 5.545.400,00 | \$ 4.951.590,0 | \$ 4.522.000,00 |
| 81 | Empaque turbo                              | UND   | 1 | \$ 238.000,00   | \$ 212.058,0   | \$ 192.780,00   |



|     |                                        |       |   |                 |                |                 |
|-----|----------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 82  | Manguera superior radiador             | UND   | 1 | \$ 699.720,00   | \$ 624.607,2   | \$ 578.340,00   |
| 83  | Fanclush                               | UND   | 1 | \$ 2.033.710,00 | \$ 1.815.940,0 | \$ 1.666.000,00 |
| 84  | Ventilador                             | UND   | 1 | \$ 1.264.970,00 | \$ 1.129.369,5 | \$ 1.017.450,00 |
| 85  | Manguera inferior radiador             | UND   | 1 | \$ 669.970,00   | \$ 598.100,0   | \$ 546.210,00   |
| 86  | Manguera succion aire turbo            | UND   | 1 | \$ 593.810,00   | \$ 530.145,0   | \$ 481.950,00   |
| 87  | Kit empaques compresor de aire         | JUEGO | 1 | \$ 472.430,00   | \$ 422.188,2   | \$ 390.915,00   |
| 88  | Kit de reparacion inyector motor       | JUEGO | 1 | \$ 1.699.320,00 | \$ 1.517.607,0 | \$ 1.392.300,00 |
| 89  | Inyector motor                         | UND   | 1 | \$ 1.996.820,00 | \$ 1.783.215,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 90  | Medidor de nivel de combustible        | UND   | 1 | \$ 656.880,00   | \$ 586.372,5   | \$ 535.500,00   |
| 91  | Empaquetadura Cilindro maestro embague | UND   | 1 | \$ 461.720,00   | \$ 412.335,0   | \$ 374.850,00   |
| 92  | Termostato                             | UND   | 1 | \$ 466.480,00   | \$ 416.404,8   | \$ 385.560,00   |
| 93  | Correa ventilador                      | UND   | 1 | \$ 327.250,00   | \$ 291.847,5   | \$ 267.750,00   |
| 94  | Tensor correa alternador               | UND   | 1 | \$ 1.157.870,00 | \$ 1.034.264,7 | \$ 931.770,00   |
| 95  | Empaquetadura control hidraulico       | UND   | 1 | \$ 584.290,00   | \$ 521.220,0   | \$ 476.000,00   |
| 96  | Baterías 31H 1200                      | UND   | 1 | \$ 1.583.890,00 | \$ 1.413.720,0 | \$ 1.285.200,00 |
| 97  | Juego de plumillas                     | UND   | 1 | \$ 389.130,00   | \$ 347.004,0   | \$ 321.300,00   |
| 98  | Brazo de plumilla derecho              | UND   | 1 | \$ 587.860,00   | \$ 525.325,5   | \$ 481.950,00   |
| 99  | Brazo de plumilla izquierdo            | JUEGO | 1 | \$ 598.570,00   | \$ 534.964,5   | \$ 481.950,00   |
| 100 | Farola delantera derecha               | UND   | 1 | \$ 875.840,00   | \$ 781.830,0   | \$ 714.000,00   |
| 101 | Farola delantera Izquierda             | UND   | 1 | \$ 879.410,00   | \$ 785.400,0   | \$ 714.000,00   |
| 102 | Luz lateral izquierda                  | UND   | 1 | \$ 842.520,00   | \$ 751.842,0   | \$ 696.150,00   |



|     |                                     |     |   |                  |                 |                  |
|-----|-------------------------------------|-----|---|------------------|-----------------|------------------|
| 103 | Bendix arranque                     | UND | 1 | \$ 587.860,00    | \$ 525.325,5    | \$ 481.950,00    |
| 104 | Relay arranque                      | UND | 1 | \$ 333.200,00    | \$ 297.202,5    | \$ 267.750,00    |
| 105 | Buje volante                        | UND | 1 | \$ 117.810,00    | \$ 105.547,1    | \$ 96.390,00     |
| 106 | Bornes de bateria                   | UND | 1 | \$ 65.450,00     | \$ 58.905,0     | \$ 53.550,00     |
| 107 | Automático arranque                 | UND | 1 | \$ 583.100,00    | \$ 520.506,0    | \$ 481.950,00    |
| 108 | Espejo completo                     | UND | 1 | \$ 915.110,00    | \$ 817.173,0    | \$ 749.700,00    |
| 109 | Empaques toma fuerza                | UND | 1 | \$ 1.065.050,00  | \$ 951.048,0    | \$ 856.800,00    |
| 110 | Rodillo piloto                      | UND | 1 | \$ 853.230,00    | \$ 762.284,3    | \$ 696.150,00    |
| 111 | Base lampara puerta izquierda       | UND | 1 | \$ 119.000,00    | \$ 106.029,0    | \$ 96.390,00     |
| 112 | Guardafango trasero izquierdo       | UND | 1 | \$ 2.590.630,00  | \$ 2.313.360,0  | \$ 2.142.000,00  |
| 113 | bomba de alce                       | UND | 1 | \$ 5.883.360,00  | \$ 5.253.255,0  | \$ 4.819.500,00  |
| 114 | Switch codillo                      | UND | 1 | \$ 333.200,00    | \$ 297.202,5    | \$ 267.750,00    |
| 115 | Empaque bomba de alce               | UND | 1 | \$ 1.970.640,00  | \$ 1.759.117,5  | \$ 1.606.500,00  |
| 116 | Switch codillo                      | UND | 1 | \$ 329.630,00    | \$ 294.525,0    | \$ 267.750,00    |
| 117 | Empaque bomba de alce               | UND | 1 | \$ 1.943.270,00  | \$ 1.735.020,0  | \$ 1.606.500,00  |
| 118 | Culata                              | UND | 1 | \$ 15.980.510,00 | \$ 14.268.100,0 | \$ 13.090.000,00 |
| 119 | Empaque de Culata                   | UND | 1 | \$ 961.520,00    | \$ 858.585,0    | \$ 773.500,00    |
| 120 | Culata                              | UND | 1 | \$ 23.642.920,00 | \$ 21.109.410,0 | \$ 19.278.000,00 |
| 121 | Empaque de Culata                   | UND | 1 | \$ 1.451.800,00  | \$ 1.295.910,0  | \$ 1.178.100,00  |
| 122 | Overhaul Reparacion Motor           | UND | 1 | \$ 18.712.750,00 | \$ 16.707.600,0 | \$ 15.470.000,00 |
| 123 | Overhaul Reparacion Caja de cambios | UND | 1 | \$ 2.905.980,00  | \$ 2.594.200,0  | \$ 2.380.000,00  |



| 124        | Overhaul Reparacion de Tramsision                | UND    | 1        | \$ 7.100.730,00  | \$ 6.340.320,0  | \$ 5.712.000,00  |
|------------|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 125        | Overhaul Reparacion SuspensionDelantera          | UND    | 1        | \$ 6.567.610,00  | \$ 5.863.725,0  | \$ 5.355.000,00  |
| 126        | Overhaul Reparacion Suspension trasera           | UND    | 1        | \$ 13.194.720,00 | \$ 11.781.000,0 | \$ 10.710.000,00 |
| FTR ODU887 |                                                  |        |          |                  |                 |                  |
| ITEM       | DETALLES                                         | UNIDAD | CANTIDAD | TRAI             | JID             | INVERSIONES T\$F |
| 127        | Filtro de succion de la bomba sistema hidraulico | UND    | 1        | \$ 517.650,00    | \$ 462.315,0    | \$ 416.500,00    |
| 128        | Filtro aire externo                              | UND    | 1        | \$ 218.960,00    | \$ 195.457,5    | \$ 178.500,00    |
| 129        | Filtro aire interno                              | UND    | 1        | \$ 366.520,00    | \$ 327.250,0    | \$ 297.500,00    |
| 130        | Filtro de aceite                                 | UND    | 1        | \$ 273.700,00    | \$ 244.188,0    | \$ 226.100,00    |
| 131        | Filtro de combustible                            | UND    | 1        | \$ 320.110,00    | \$ 285.362,0    | \$ 261.800,00    |
| 132        | Filtro de combustible separador                  | UND    | 1        | \$ 370.090,00    | \$ 330.225,0    | \$ 297.500,00    |
| 133        | Canastilla de escualizacion                      | UND    | 1        | \$ 7.297.080,00  | \$ 6.515.250,0  | \$ 5.950.000,00  |
| 134        | Kit de rodamientos                               | JUEGO  | 1        | \$ 2.639.420,00  | \$ 2.356.200,0  | \$ 2.142.000,00  |
| 135        | Kit rodamientos canastilla                       | JUEGO  | 1        | \$ 1.727.880,00  | \$ 1.542.240,0  | \$ 1.428.000,00  |
| 136        | Tuerca speed                                     | UND    | 1        | \$ 239.190,00    | \$ 214.021,5    | \$ 196.350,00    |
| 137        | Retenedor speed                                  | UND    | 1        | \$ 370.090,00    | \$ 330.225,0    | \$ 297.500,00    |
| 138        | Corona y speed                                   | UND    | 1        | \$ 11.091.990,00 | \$ 9.903.180,0  | \$ 9.044.000,00  |
| 139        | Juego de terminales para FVR                     | JUEGO  | 1        | \$ 1.466.080,00  | \$ 1.309.000,0  | \$ 1.190.000,00  |
| 140        | Transmision completa para FVR                    | UND    | 1        | \$ 34.545.700,00 | \$ 30.844.800,0 | \$ 28.560.000,00 |
| 141        | Retenedor                                        | UND    | 1        | \$ 508.130,00    | \$ 453.985,0    | \$ 416.500,00    |
| 142        | Retenedor                                        | UND    | 1        | \$ 517.650,00    | \$ 462.315,0    | \$ 416.500,00    |



|     |                                     |       |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 143 | Set rodamiento transmision todos    | UND   | 1 | \$ 2.334.780,00 | \$ 2.084.880,0 | \$ 1.904.000,00 |
| 144 | Kit de escualizacion para FVR       | JUEGO | 1 | \$ 3.445.050,00 | \$ 3.076.150,0 | \$ 2.796.500,00 |
| 145 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 647.360,00   | \$ 578.340,0   | \$ 535.500,00   |
| 146 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 147 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 665.210,00   | \$ 594.405,0   | \$ 535.500,00   |
| 148 | Cruceta portaescualizacion          | UND   | 1 | \$ 824.670,00   | \$ 736.223,3   | \$ 672.350,00   |
| 149 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.173.340,00 | \$ 1.047.200,0 | \$ 952.000,00   |
| 150 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.223.320,00 | \$ 1.092.420,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 151 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.191.190,00 | \$ 1.063.622,0 | \$ 975.800,00   |
| 152 | Empaquetadura caja de velocidades   | UND   | 1 | \$ 740.180,00   | \$ 660.450,0   | \$ 595.000,00   |
| 153 | Cable control cambios               | UND   | 1 | \$ 729.470,00   | \$ 651.525,0   | \$ 595.000,00   |
| 154 | Rodamiento internos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 1.173.340,00 | \$ 1.047.200,0 | \$ 952.000,00   |
| 155 | Rodamiento externos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 1.439.900,00 | \$ 1.285.200,0 | \$ 1.190.000,00 |
| 156 | Retenedor rueda delantera           | UND   | 1 | \$ 406.980,00   | \$ 363.188,0   | \$ 333.200,00   |
| 157 | Rodamiento internos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 1.184.050,00 | \$ 1.056.720,0 | \$ 952.000,00   |
| 158 | Rodamiento externos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 1.458.940,00 | \$ 1.303.050,0 | \$ 1.190.000,00 |
| 159 | Retenedor rueda trasera             | UND   | 1 | \$ 615.230,00   | \$ 549.780,0   | \$ 499.800,00   |
| 160 | Empaquetadura booster embrague      | UND   | 1 | \$ 575.960,00   | \$ 514.080,0   | \$ 476.000,00   |
| 161 | Kit de embrague                     | JUEGO | 1 | \$ 7.408.940,00 | \$ 6.615.210,0 | \$ 6.069.000,00 |
| 162 | Conjunto cilindro maestro embrague  | UND   | 1 | \$ 2.145.570,00 | \$ 1.915.305,0 | \$ 1.725.500,00 |
| 163 | Disco embrague                      | UND   | 1 | \$ 2.408.560,00 | \$ 2.150.032,5 | \$ 1.963.500,00 |



|     |                                                 |       |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 164 | Rodamiento embrague                             | UND   | 1 | \$ 659.260,00   | \$ 589.050,0   | \$ 535.500,00   |
| 165 | Prensa embrague                                 | UND   | 1 | \$ 5.182.450,00 | \$ 4.626.720,0 | \$ 4.284.000,00 |
| 166 | Juego de chupas cilindro freno rueda delanteras | JUEGO | 1 | \$ 145.180,00   | \$ 129.710,0   | \$ 119.000,00   |
| 167 | Cilindro freno rueda delantera                  | UND   | 1 | \$ 740.180,00   | \$ 660.450,0   | \$ 595.000,00   |
| 168 | Cilindro frenos rueda trasera completo          | UND   | 1 | \$ 846.090,00   | \$ 755.769,0   | \$ 690.200,00   |
| 169 | Empaquetadura bomba de freno                    | UND   | 1 | \$ 1.173.340,00 | \$ 1.047.200,0 | \$ 952.000,00   |
| 170 | Buje hoja principal delantera                   | UND   | 1 | \$ 259.420,00   | \$ 231.336,0   | \$ 214.200,00   |
| 171 | Buje hoja principal trasera                     | UND   | 1 | \$ 522.410,00   | \$ 466.956,0   | \$ 428.400,00   |
| 172 | Hojas principales traseras                      | UND   | 1 | \$ 2.070.600,00 | \$ 1.849.260,0 | \$ 1.666.000,00 |
| 173 | Hojas segunda trasera                           | UND   | 1 | \$ 1.751.680,00 | \$ 1.563.660,0 | \$ 1.428.000,00 |
| 174 | Hoja tercera trasera                            | UND   | 1 | \$ 1.319.710,00 | \$ 1.178.100,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 175 | Hojas principal delantera                       | UND   | 1 | \$ 1.439.900,00 | \$ 1.285.200,0 | \$ 1.190.000,00 |
| 176 | Hojas N° 2 delantera                            | UND   | 1 | \$ 1.307.810,00 | \$ 1.167.390,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 177 | Hojas N° 3 delantera                            | UND   | 1 | \$ 1.184.050,00 | \$ 1.056.720,0 | \$ 952.000,00   |
| 178 | Hoja N° 4 delantera                             | UND   | 1 | \$ 1.021.020,00 | \$ 912.135,0   | \$ 833.000,00   |
| 179 | Tornillos centrales con tuerca                  | UND   | 1 | \$ 58.310,00    | \$ 52.360,0    | \$ 47.600,00    |
| 180 | Sensor de temperatura refrigerante motor        | UND   | 1 | \$ 2.302.650,00 | \$ 2.056.320,0 | \$ 1.904.000,00 |
| 181 | Sensor de velocidad caja de cambios             | UND   | 1 | \$ 2.614.430,00 | \$ 2.334.780,0 | \$ 2.142.000,00 |
| 182 | Interruptor pedal de freno                      | UND   | 1 | \$ 740.180,00   | \$ 660.450,0   | \$ 595.000,00   |
| 183 | Interruptor Neutro                              | UND   | 1 | \$ 365.330,00   | \$ 325.762,5   | \$ 297.500,00   |
| 184 | Interruptor presion tanque aire                 | UND   | 1 | \$ 806.820,00   | \$ 719.950,0   | \$ 654.500,00   |



|     |                                            |       |   |                  |                 |                  |
|-----|--------------------------------------------|-------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 185 | Sensor filtro aire                         | UND   | 1 | \$ 2.590.630,00  | \$ 2.313.360,0  | \$ 2.142.000,00  |
| 186 | Bujes soporte de cabina delantero          | UND   | 1 | \$ 435.540,00    | \$ 389.130,0    | \$ 357.000,00    |
| 187 | Soporte trasero de caucho cabina           | UND   | 1 | \$ 414.120,00    | \$ 369.852,0    | \$ 333.200,00    |
| 188 | Soporte de caucho ballesta delantera       | UND   | 1 | \$ 335.580,00    | \$ 299.701,5    | \$ 273.700,00    |
| 189 | Soporte central cardan                     | UND   | 1 | \$ 1.642.200,00  | \$ 1.466.080,0  | \$ 1.332.800,00  |
| 190 | Soporte de motor delantero                 | UND   | 1 | \$ 2.375.240,00  | \$ 2.120.580,0  | \$ 1.963.500,00  |
| 191 | Soporte de motor trasero                   | UND   | 1 | \$ 2.396.660,00  | \$ 2.140.215,0  | \$ 1.963.500,00  |
| 192 | Soporte cabina                             | UND   | 1 | \$ 887.740,00    | \$ 792.540,0    | \$ 714.000,00    |
| 193 | Válvulas levante del volcô                 | UND   | 1 | \$ 21.395.010,00 | \$ 19.102.713,0 | \$ 17.445.400,00 |
| 194 | Empaquetadura cilindro levante volco       | UND   | 1 | \$ 3.665.200,00  | \$ 3.272.500,0  | \$ 2.975.000,00  |
| 195 | Swicht de encendido                        | UND   | 1 | \$ 1.151.920,00  | \$ 1.028.160,0  | \$ 952.000,00    |
| 196 | Kit de sellos y empaques caja de direccion | JUEGO | 1 | \$ 1.815.940,00  | \$ 1.621.375,0  | \$ 1.487.500,00  |
| 197 | Bujes barra estabilizadora                 | UND   | 1 | \$ 266.560,00    | \$ 237.762,0    | \$ 214.200,00    |
| 198 | Portamangueta (cacho)                      | UND   | 1 | \$ 3.794.910,00  | \$ 3.387.930,0  | \$ 3.094.000,00  |
| 199 | cruceta cardan                             | UND   | 1 | \$ 879.410,00    | \$ 785.400,0    | \$ 714.000,00    |
| 200 | Rodamiento central cardan                  | UND   | 1 | \$ 1.367.310,00  | \$ 1.220.940,0  | \$ 1.130.500,00  |
| 201 | Emaque tapa valvulas motor                 | UND   | 1 | \$ 362.950,00    | \$ 324.275,0    | \$ 297.500,00    |
| 202 | Juego de chupas cilindro rueda trasera     | JUEGO | 1 | \$ 147.560,00    | \$ 132.090,0    | \$ 119.000,00    |
| 203 | Motor de arranque                          | UND   | 1 | \$ 4.524.380,00  | \$ 4.039.455,0  | \$ 3.689.000,00  |
| 204 | Alternador                                 | UND   | 1 | \$ 5.497.800,00  | \$ 4.908.750,0  | \$ 4.462.500,00  |
| 205 | Kit de reparacion bomba de agua            | JUEGO | 1 | \$ 2.158.660,00  | \$ 1.927.800,0  | \$ 1.785.000,00  |



|     |                                        |       |   |                  |                 |                  |
|-----|----------------------------------------|-------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 206 | Turbo                                  | UND   | 1 | \$ 21.791.280,00 | \$ 19.456.500,0 | \$ 17.850.000,00 |
| 207 | Empaque turbo                          | UND   | 1 | \$ 266.560,00    | \$ 237.762,0    | \$ 214.200,00    |
| 208 | Manguera superior radiador             | UND   | 1 | \$ 787.780,00    | \$ 703.647,0    | \$ 642.600,00    |
| 209 | Fanclush                               | UND   | 1 | \$ 6.597.360,00  | \$ 5.890.500,0  | \$ 5.355.000,00  |
| 210 | Ventilador                             | UND   | 1 | \$ 1.367.310,00  | \$ 1.220.940,0  | \$ 1.130.500,00  |
| 211 | Manguera inferior radiador             | UND   | 1 | \$ 741.370,00    | \$ 661.521,0    | \$ 606.900,00    |
| 212 | Manguera succión aire turbo            | UND   | 1 | \$ 665.210,00    | \$ 594.405,0    | \$ 535.500,00    |
| 213 | Kit empaques compresor de aire         | JUEGO | 1 | \$ 533.120,00    | \$ 475.613,3    | \$ 434.350,00    |
| 214 | Kit de reparación inyector motor       | JUEGO | 1 | \$ 1.906.380,00  | \$ 1.701.700,0  | \$ 1.547.000,00  |
| 215 | Inyector motor                         | UND   | 1 | \$ 17.272.850,00 | \$ 15.422.400,0 | \$ 14.280.000,00 |
| 216 | Medidor de nivel de combustible        | UND   | 1 | \$ 725.900,00    | \$ 648.550,0    | \$ 595.000,00    |
| 217 | Empaquetadura Cilindro maestro embague | UND   | 1 | \$ 517.650,00    | \$ 462.315,0    | \$ 416.500,00    |
| 218 | Termostato                             | UND   | 1 | \$ 525.980,00    | \$ 469.098,0    | \$ 428.400,00    |
| 219 | Correa ventilador                      | UND   | 1 | \$ 366.520,00    | \$ 327.250,0    | \$ 297.500,00    |
| 220 | Tensor correa alternador               | UND   | 1 | \$ 1.251.880,00  | \$ 1.118.124,0  | \$ 1.035.300,00  |
| 221 | Empaquetadura control hidráulico       | UND   | 1 | \$ 1.743.350,00  | \$ 1.556.520,0  | \$ 1.428.000,00  |
| 222 | Baterías 31H 1200                      | UND   | 1 | \$ 1.598.170,00  | \$ 1.426.572,0  | \$ 1.285.200,00  |
| 223 | Juego de plumillas                     | UND   | 1 | \$ 437.920,00    | \$ 390.915,0    | \$ 357.000,00    |
| 224 | Brazo de plumilla derecho              | UND   | 1 | \$ 659.260,00    | \$ 589.050,0    | \$ 535.500,00    |
| 225 | Brazo de plumilla izquierdo            | JUEGO | 1 | \$ 647.360,00    | \$ 578.340,0    | \$ 535.500,00    |
| 226 | Farola delantera derecha               | UND   | 1 | \$ 2.106.300,00  | \$ 1.880.795,0  | \$ 1.725.500,00  |



|     |                               |     |   |                  |                 |                  |
|-----|-------------------------------|-----|---|------------------|-----------------|------------------|
| 227 | Farola delantera Izquierda    | UND | 1 | \$ 2.145.570,00  | \$ 1.915.305,0  | \$ 1.725.500,00  |
| 228 | Luz lateral izquierda         | UND | 1 | \$ 948.430,00    | \$ 846.982,5    | \$ 773.500,00    |
| 229 | Bendix arranque               | UND | 1 | \$ 659.260,00    | \$ 589.050,0    | \$ 535.500,00    |
| 230 | Relay arranque                | UND | 1 | \$ 359.380,00    | \$ 321.300,0    | \$ 297.500,00    |
| 231 | Buje volante                  | UND | 1 | \$ 130.900,00    | \$ 116.739,0    | \$ 107.100,00    |
| 232 | Bornes de batería             | UND | 1 | \$ 73.780,00     | \$ 66.045,0     | \$ 59.500,00     |
| 233 | Automático arranque           | UND | 1 | \$ 656.880,00    | \$ 586.372,5    | \$ 535.500,00    |
| 234 | Espejo completo               | UND | 1 | \$ 1.025.780,00  | \$ 916.300,0    | \$ 833.000,00    |
| 235 | Empaques toma fuerza          | UND | 1 | \$ 1.151.920,00  | \$ 1.028.160,0  | \$ 952.000,00    |
| 236 | Rodillo piloto                | UND | 1 | \$ 944.860,00    | \$ 843.115,0    | \$ 773.500,00    |
| 237 | Base lampara puerta izquierda | UND | 1 | \$ 133.280,00    | \$ 118.881,0    | \$ 107.100,00    |
| 238 | Guardafango trasero izquierdo | UND | 1 | \$ 5.400.220,00  | \$ 4.821.285,0  | \$ 4.403.000,00  |
| 239 | bomba de alce                 | UND | 1 | \$ 6.597.360,00  | \$ 5.890.500,0  | \$ 5.355.000,00  |
| 240 | Switch codillo                | UND | 1 | \$ 359.380,00    | \$ 321.300,0    | \$ 297.500,00    |
| 241 | Empaque bomba de alce         | UND | 1 | \$ 2.178.890,00  | \$ 1.945.650,0  | \$ 1.785.000,00  |
| 242 | Switch codillo                | UND | 1 | \$ 370.090,00    | \$ 330.225,0    | \$ 297.500,00    |
| 243 | Empaque bomba de alce         | UND | 1 | \$ 2.189.600,00  | \$ 1.954.575,0  | \$ 1.785.000,00  |
| 244 | Culata                        | UND | 1 | \$ 26.389.440,00 | \$ 23.562.000,0 | \$ 21.420.000,00 |
| 245 | Empaque de Culata             | UND | 1 | \$ 1.583.890,00  | \$ 1.413.720,0  | \$ 1.309.000,00  |
| 246 | Culata                        | UND | 1 | \$ 26.149.060,00 | \$ 23.347.800,0 | \$ 21.420.000,00 |
| 247 | Empaque de Culata             | UND | 1 | \$ 1.627.920,00  | \$ 1.452.990,0  | \$ 1.309.000,00  |



| 248                  | Overhaul Reparacion Motor                        | UND    | 1        | \$ 30.647.260,00 | \$ 27.364.050,0 | \$ 24.990.000,00 |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 249                  | Overhaul Reparacion Caja de cambios              | UND    | 1        | \$ 3.665.200,00  | \$ 3.272.500,0  | \$ 2.975.000,00  |
| 250                  | Overhaul Reparacion de Transmision               | UND    | 1        | \$ 10.075.730,00 | \$ 8.996.400,0  | \$ 8.330.000,00  |
| 251                  | Overhaul Reparacion Suspension Delantera         | UND    | 1        | \$ 7.263.760,00  | \$ 6.485.500,0  | \$ 5.950.000,00  |
| 252                  | Overhaul Reparacion Suspension trasera           | UND    | 1        | \$ 14.794.080,00 | \$ 13.209.000,0 | \$ 11.900.000,00 |
| NPR (OTE031, ODU954) |                                                  |        |          |                  |                 |                  |
| ITEM                 | DETALLES                                         | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI             | JID             | INVERSIONES T\$F |
| 253                  | Filtro de succion de la bomba sistema hidraulico | UND    | 1        | \$ 287.980,00    | \$ 257.040,0    | \$ 238.000,00    |
| 254                  | Filtro aire externo                              | UND    | 1        | \$ 261.800,00    | \$ 233.478,0    | \$ 214.200,00    |
| 255                  | Filtro aire interno                              | UND    | 1        | \$ 177.310,00    | \$ 158.508,0    | \$ 142.800,00    |
| 256                  | Filtro de aceite                                 | UND    | 1        | \$ 218.960,00    | \$ 195.457,5    | \$ 178.500,00    |
| 257                  | Filtro de combustible                            | UND    | 1        | \$ 220.150,00    | \$ 196.350,0    | \$ 178.500,00    |
| 258                  | Filtro de combustible separador                  | UND    | 1        | \$ 179.690,00    | \$ 160.650,0    | \$ 148.750,00    |
| 259                  | Canastilla de escualizacion                      | UND    | 1        | \$ 4.184.040,00  | \$ 3.735.648,0  | \$ 3.427.200,00  |
| 260                  | Kit de rodamientos                               | JUEGO  | 1        | \$ 1.533.910,00  | \$ 1.369.509,1  | \$ 1.233.792,00  |
| 261                  | Kit rodamientos canastilla                       | JUEGO  | 1        | \$ 1.009.120,00  | \$ 900.668,2    | \$ 822.528,00    |
| 262                  | Tuerca speed                                     | UND    | 1        | \$ 140.420,00    | \$ 125.664,0    | \$ 114.240,00    |
| 263                  | Retenedor speed                                  | UND    | 1        | \$ 207.060,00    | \$ 185.068,8    | \$ 171.360,00    |
| 264                  | Corona y speed                                   | UND    | 1        | \$ 6.392.680,00  | \$ 5.707.240,0  | \$ 5.236.000,00  |
| 265                  | Juego de terminales para NPR                     | JUEGO  | 1        | \$ 1.849.260,00  | \$ 1.651.125,0  | \$ 1.487.500,00  |
| 266                  | Transmision completa para NPR                    | UND    | 1        | \$ 4.086.460,00  | \$ 3.648.540,0  | \$ 3.332.000,00  |



|     |                                     |       |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 267 | Retenedor                           | UND   | 1 | \$ 296.310,00   | \$ 264.418,0   | \$ 240.380,00   |
| 268 | Retenedor                           | UND   | 1 | \$ 290.360,00   | \$ 259.610,4   | \$ 240.380,00   |
| 269 | Set rodamiento transmision todos    | UND   | 1 | \$ 1.336.370,00 | \$ 1.193.332,0 | \$ 1.094.800,00 |
| 270 | Kit de escualizacion para NPR       | JUEGO | 1 | \$ 2.796.500,00 | \$ 2.496.501,0 | \$ 2.249.100,00 |
| 271 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 233.240,00   | \$ 208.488,0   | \$ 190.400,00   |
| 272 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 234.430,00   | \$ 209.440,0   | \$ 190.400,00   |
| 273 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 230.860,00   | \$ 205.632,0   | \$ 190.400,00   |
| 274 | Cruceta portaescualizacion          | UND   | 1 | \$ 473.620,00   | \$ 422.854,6   | \$ 387.940,00   |
| 275 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 710.430,00   | \$ 634.032,0   | \$ 571.200,00   |
| 276 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 700.910,00   | \$ 625.464,0   | \$ 571.200,00   |
| 277 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 703.290,00   | \$ 628.320,0   | \$ 571.200,00   |
| 278 | Empaquetadura caja de velocidades   | UND   | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 370.137,6   | \$ 342.720,00   |
| 279 | Cable control cambios               | UND   | 1 | \$ 418.880,00   | \$ 373.564,8   | \$ 342.720,00   |
| 280 | Rodamiento internos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 681.870,00   | \$ 608.670,7   | \$ 548.352,00   |
| 281 | Rodamiento externos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 840.140,00   | \$ 750.556,8   | \$ 685.440,00   |
| 282 | Retenedor rueda delantera           | UND   | 1 | \$ 238.000,00   | \$ 212.058,0   | \$ 192.780,00   |
| 283 | Rodamiento internos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 671.160,00   | \$ 598.903,2   | \$ 554.540,00   |
| 284 | Rodamiento externos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 836.570,00   | \$ 747.129,6   | \$ 685.440,00   |
| 285 | Retenedor rueda trasera             | UND   | 1 | \$ 358.190,00   | \$ 319.657,8   | \$ 287.980,00   |
| 286 | Empaquetadura booster embrague      | UND   | 1 | \$ 335.580,00   | \$ 299.701,5   | \$ 273.700,00   |
| 287 | Kit de embrague                     | JUEGO | 1 | \$ 3.284.400,00 | \$ 2.932.160,0 | \$ 2.665.600,00 |

|     |                                                 |       |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 288 | Conjunto cilindro maestro embrague              | UND   | 1 | \$ 736.610,00   | \$ 658.022,4   | \$ 609.280,00   |
| 289 | Disco embrague                                  | UND   | 1 | \$ 929.390,00   | \$ 830.144,0   | \$ 761.600,00   |
| 290 | Rodamiento embrague                             | UND   | 1 | \$ 384.370,00   | \$ 343.434,0   | \$ 309.400,00   |
| 291 | Prensa embrague                                 | UND   | 1 | \$ 1.120.980,00 | \$ 1.000.742,4 | \$ 913.920,00   |
| 292 | Juego de chupas cilindro freno rueda delanteras | JUEGO | 1 | \$ 84.490,00    | \$ 75.922,0    | \$ 69.020,00    |
| 293 | Cilindro freno rueda delantera                  | UND   | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 370.137,6   | \$ 342.720,00   |
| 294 | Cilindro frenos rueda trasera completo          | UND   | 1 | \$ 486.710,00   | \$ 434.528,5   | \$ 398.650,00   |
| 295 | Empaquetadura bomba de freno                    | UND   | 1 | \$ 681.870,00   | \$ 608.934,9   | \$ 548.590,00   |
| 296 | Buje hoja principal delantera                   | UND   | 1 | \$ 152.320,00   | \$ 135.517,2   | \$ 123.760,00   |
| 297 | Buje hoja principal trasera                     | UND   | 1 | \$ 304.640,00   | \$ 272.272,0   | \$ 247.520,00   |
| 298 | Hojas principales traseras                      | UND   | 1 | \$ 829.430,00   | \$ 740.275,2   | \$ 685.440,00   |
| 299 | Hojas segunda trasera                           | UND   | 1 | \$ 743.750,00   | \$ 664.115,2   | \$ 609.280,00   |
| 300 | Hoja tercera trasera                            | UND   | 1 | \$ 662.830,00   | \$ 591.763,2   | \$ 533.120,00   |
| 301 | Hojas principal delantera                       | UND   | 1 | \$ 840.140,00   | \$ 750.556,8   | \$ 685.440,00   |
| 302 | Hojas N° 2 delantera                            | UND   | 1 | \$ 762.790,00   | \$ 680.680,0   | \$ 618.800,00   |
| 303 | Hojas N° 3 delantera                            | UND   | 1 | \$ 664.020,00   | \$ 592.477,2   | \$ 548.590,00   |
| 304 | Hoja N° 4 delantera                             | UND   | 1 | \$ 586.670,00   | \$ 524.028,4   | \$ 480.760,00   |
| 305 | Tornillos centrales con tuerca                  | UND   | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 33.022,5    | \$ 29.750,00    |
| 306 | Sensor de temperatura refrigerante motor        | UND   | 1 | \$ 1.345.890,00 | \$ 1.201.412,1 | \$ 1.097.180,00 |
| 307 | Sensor de velocidad caja de cambios             | UND   | 1 | \$ 1.876.630,00 | \$ 1.675.520,0 | \$ 1.523.200,00 |
| 308 | Interruptor pedal de freno                      | UND   | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 370.137,6   | \$ 342.720,00   |



|     |                                            |       |   |                 |                |                 |
|-----|--------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 309 | Interruptor Neutro                         | UND   | 1 | \$ 209.440,00   | \$ 186.782,4   | \$ 171.360,00   |
| 310 | Interruptor presion tanque aire            | UND   | 1 | \$ 468.860,00   | \$ 418.725,3   | \$ 377.230,00   |
| 311 | Sensor filtro aire                         | UND   | 1 | \$ 1.513.680,00 | \$ 1.351.262,9 | \$ 1.234.030,00 |
| 312 | Bujes soporte de cabina delantero          | UND   | 1 | \$ 253.470,00   | \$ 226.457,0   | \$ 205.870,00   |
| 313 | Soporte trasero de caucho cabina           | UND   | 1 | \$ 233.240,00   | \$ 208.202,4   | \$ 192.780,00   |
| 314 | Soporte de caucho ballesta delantera       | UND   | 1 | \$ 192.780,00   | \$ 172.514,3   | \$ 158.270,00   |
| 315 | Soporte central cardan                     | UND   | 1 | \$ 758.030,00   | \$ 676.300,8   | \$ 609.280,00   |
| 316 | Soporte de motor delantero                 | UND   | 1 | \$ 466.480,00   | \$ 416.976,0   | \$ 380.800,00   |
| 317 | Soporte de motor trasero                   | UND   | 1 | \$ 468.860,00   | \$ 418.880,0   | \$ 380.800,00   |
| 318 | Soporte cabina                             | UND   | 1 | \$ 498.610,00   | \$ 444.679,2   | \$ 411.740,00   |
| 319 | Válvulas levante del volc6                 | UND   | 1 | \$ 1.255.450,00 | \$ 1.120.694,4 | \$ 1.028.160,00 |
| 320 | Empaquetadura cilindro levante volco       | UND   | 1 | \$ 2.130.100,00 | \$ 1.902.096,0 | \$ 1.713.600,00 |
| 321 | Swicht de encendido                        | UND   | 1 | \$ 674.730,00   | \$ 602.009,1   | \$ 549.780,00   |
| 322 | Kit de sellos y empaques caja de direccion | JUEGO | 1 | \$ 1.055.530,00 | \$ 942.480,0   | \$ 856.800,00   |
| 323 | Bujes barra estabilizadora                 | UND   | 1 | \$ 149.940,00   | \$ 133.660,8   | \$ 123.760,00   |
| 324 | Portamangueta (cacho)                      | UND   | 1 | \$ 836.570,00   | \$ 747.129,6   | \$ 685.440,00   |
| 325 | cruceta cardan                             | UND   | 1 | \$ 511.700,00   | \$ 457.031,4   | \$ 411.740,00   |
| 326 | Rodamiento central cardan                  | UND   | 1 | \$ 799.680,00   | \$ 714.071,4   | \$ 652.120,00   |
| 327 | Emaque tapa valvulas motor                 | UND   | 1 | \$ 210.630,00   | \$ 188.496,0   | \$ 171.360,00   |
| 328 | Juego de chupas cilindro rueda trasera     | JUEGO | 1 | \$ 83.300,00    | \$ 74.541,6    | \$ 69.020,00    |
| 329 | Motor de arranque                          | UND   | 1 | \$ 2.600.150,00 | \$ 2.321.809,0 | \$ 2.130.100,00 |

|     |                                        |       |   |                 |                |                 |
|-----|----------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 330 | Alternador                             | UND   | 1 | \$ 3.195.150,00 | \$ 2.853.144,0 | \$ 2.570.400,00 |
| 331 | Kit de reparacion bomba de agua        | JUEGO | 1 | \$ 1.261.400,00 | \$ 1.125.835,2 | \$ 1.028.160,00 |
| 332 | Turbo                                  | UND   | 1 | \$ 3.565.240,00 | \$ 3.183.488,0 | \$ 2.894.080,00 |
| 333 | Empaque turbo                          | UND   | 1 | \$ 149.940,00   | \$ 133.660,8   | \$ 123.760,00   |
| 334 | Manguera superio radiador              | UND   | 1 | \$ 452.200,00   | \$ 403.398,1   | \$ 370.090,00   |
| 335 | Fanclush                               | UND   | 1 | \$ 1.325.660,00 | \$ 1.183.526,4 | \$ 1.066.240,00 |
| 336 | Ventilador                             | UND   | 1 | \$ 799.680,00   | \$ 714.071,4   | \$ 652.120,00   |
| 337 | Manguera inferior radiador             | UND   | 1 | \$ 430.780,00   | \$ 384.846,0   | \$ 349.860,00   |
| 338 | Manguera succion aire turbo            | UND   | 1 | \$ 373.660,00   | \$ 334.152,0   | \$ 309.400,00   |
| 339 | Kit empaques compresor de aire         | JUEGO | 1 | \$ 311.780,00   | \$ 278.876,5   | \$ 255.850,00   |
| 340 | Kit de reparacion inyector motor       | JUEGO | 1 | \$ 1.107.890,00 | \$ 989.354,1   | \$ 891.310,00   |
| 341 | Inyector motor                         | UND   | 1 | \$ 1.261.400,00 | \$ 1.125.835,2 | \$ 1.028.160,00 |
| 342 | Medidor de nivel de combustible        | UND   | 1 | \$ 422.450,00   | \$ 376.992,0   | \$ 342.720,00   |
| 343 | Empaquetadura Cilindro maestro embague | UND   | 1 | \$ 290.360,00   | \$ 259.610,4   | \$ 240.380,00   |
| 344 | Termostato                             | UND   | 1 | \$ 302.260,00   | \$ 269.796,8   | \$ 247.520,00   |
| 345 | Correa ventilador                      | UND   | 1 | \$ 213.010,00   | \$ 190.209,6   | \$ 171.360,00   |
| 346 | Tensor correa alternador               | UND   | 1 | \$ 733.040,00   | \$ 654.131,1   | \$ 597.380,00   |
| 347 | Empaquetadura control hidraulico       | UND   | 1 | \$ 374.850,00   | \$ 335.104,0   | \$ 304.640,00   |
| 348 | Baterías 31H 1200                      | UND   | 1 | \$ 1.001.980,00 | \$ 894.499,2   | \$ 828.240,00   |
| 349 | Juego de plumillas                     | UND   | 1 | \$ 251.090,00   | \$ 224.398,3   | \$ 205.870,00   |
| 350 | Brazo de plumilla derecho              | UND   | 1 | \$ 384.370,00   | \$ 343.434,0   | \$ 309.400,00   |



|     |                               |       |   |                  |                 |                  |
|-----|-------------------------------|-------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 351 | Brazo de plumilla izquierdo   | JUEGO | 1 | \$ 379.610,00    | \$ 338.793,0    | \$ 309.400,00    |
| 352 | Farola delantera derecha      | UND   | 1 | \$ 564.060,00    | \$ 503.965,0    | \$ 458.150,00    |
| 353 | Farola delantera Izquierda    | UND   | 1 | \$ 552.160,00    | \$ 493.516,8    | \$ 456.960,00    |
| 354 | Luz lateral izquierda         | UND   | 1 | \$ 546.210,00    | \$ 487.709,6    | \$ 447.440,00    |
| 355 | Bendix arranque               | UND   | 1 | \$ 384.370,00    | \$ 343.434,0    | \$ 309.400,00    |
| 356 | Relay arranque                | UND   | 1 | \$ 210.630,00    | \$ 187.639,2    | \$ 171.360,00    |
| 357 | Buje volante                  | UND   | 1 | \$ 76.160,00     | \$ 68.068,0     | \$ 61.880,00     |
| 358 | Bornes de bateria             | UND   | 1 | \$ 74.970,00     | \$ 66.830,4     | \$ 61.880,00     |
| 359 | Automático arranque           | UND   | 1 | \$ 38.080,00     | \$ 33.724,6     | \$ 30.940,00     |
| 360 | Espejo completo               | UND   | 1 | \$ 596.190,00    | \$ 532.322,7    | \$ 479.570,00    |
| 361 | Empaques toma fuerza          | UND   | 1 | \$ 671.160,00    | \$ 599.403,0    | \$ 547.400,00    |
| 362 | Rodillo piloto                | UND   | 1 | \$ 548.590,00    | \$ 489.566,0    | \$ 445.060,00    |
| 363 | Base lampara puerta izquierda | UND   | 1 | \$ 74.970,00     | \$ 66.830,4     | \$ 61.880,00     |
| 364 | Guardafango trasero izquierdo | UND   | 1 | \$ 1.743.350,00  | \$ 1.556.520,0  | \$ 1.428.000,00  |
| 365 | bomba de alce                 | UND   | 1 | \$ 3.875.830,00  | \$ 3.460.758,0  | \$ 3.117.800,00  |
| 366 | Switch codillo                | UND   | 1 | \$ 211.820,00    | \$ 188.942,3    | \$ 172.550,00    |
| 367 | Empaque bomba de alce         | UND   | 1 | \$ 1.304.240,00  | \$ 1.165.010,0  | \$ 1.059.100,00  |
| 368 | Switch codillo                | UND   | 1 | \$ 208.250,00    | \$ 186.354,0    | \$ 172.550,00    |
| 369 | Empaque bomba de alce         | UND   | 1 | \$ 1.255.450,00  | \$ 1.120.694,4  | \$ 1.028.160,00  |
| 370 | Culata                        | UND   | 1 | \$ 16.273.250,00 | \$ 14.529.900,0 | \$ 13.090.000,00 |
| 371 | Empaque de Culata             | UND   | 1 | \$ 606.900,00    | \$ 542.068,8    | \$ 495.040,00    |

| 372           | Culata                                     | UND    | 1        | \$ 16.126.880,00 | \$ 14.399.000,0 | \$ 13.090.000,00 |
|---------------|--------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 373           | Empaque de Culata                          | UND    | 1        | \$ 598.570,00    | \$ 534.643,2    | \$ 495.040,00    |
| 374           | Overhaul Reparacion Motor                  | UND    | 1        | \$ 14.527.520,00 | \$ 12.971.000,0 | \$ 11.900.000,00 |
| 375           | Overhaul Reparacion Caja de cambios        | UND    | 1        | \$ 1.893.290,00  | \$ 1.690.752,0  | \$ 1.523.200,00  |
| 376           | Overhaul Reparacion de Tramsision          | UND    | 1        | \$ 4.483.920,00  | \$ 4.002.969,6  | \$ 3.655.680,00  |
| 377           | Overhaul Reparacion SuspensionDelantera    | UND    | 1        | \$ 4.222.120,00  | \$ 3.769.920,0  | \$ 3.427.200,00  |
| 378           | Overhaul Reparacion Suspension trasera     | UND    | 1        | \$ 8.290.730,00  | \$ 7.402.752,0  | \$ 6.854.400,00  |
| TOYOTA OET047 |                                            |        |          |                  |                 |                  |
| ITE<br>M      | DETALLES                                   | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI             | JID             | INVERSIONES TSF  |
| 379           | Suministro abrasadera metalica             | Unidad | 1        | \$ 11.900,00     | \$ 10.685,0     | \$ 9.758,00      |
| 380           | Suministro abrazadera barra estabilizadora | Unidad | 1        | \$ 97.580,00     | \$ 87.179,4     | \$ 79.254,00     |
| 381           | Suministro acople caña direccion           | Unidad | 1        | \$ 1.097.180,00  | \$ 979.322,4    | \$ 906.780,00    |
| 382           | Suministro alternador                      | Unidad | 1        | \$ 2.581.110,00  | \$ 2.304.687,3  | \$ 2.114.392,00  |
| 383           | Suministro Amortiguador                    | Unidad | 1        | \$ 1.076.950,00  | \$ 961.747,3    | \$ 866.439,00    |
| 384           | Suministro arandela pin tuerca cacho       | Unidad | 1        | \$ 186.830,00    | \$ 167.181,3    | \$ 152.677,00    |
| 385           | Suministro automático arranque             | Unidad | 1        | \$ 274.890,00    | \$ 245.961,1    | \$ 223.601,00    |
| 386           | Suministro juego balancines motor          | Unidad | 1        | \$ 644.980,00    | \$ 575.769,6    | \$ 533.120,00    |
| 387           | Suministro balinera alternador             | Unidad | 1        | \$ 105.910,00    | \$ 94.169,5     | \$ 86.394,00     |
| 388           | Suministro balinera arranque               | Unidad | 1        | \$ 197.540,00    | \$ 176.340,2    | \$ 158.865,00    |
| 389           | Suministro balinera cardan                 | Unidad | 1        | \$ 302.260,00    | \$ 269.861,7    | \$ 246.449,00    |
| 390           | Suministro balinera embrague               | Unidad | 1        | \$ 856.800,00    | \$ 764.586,9    | \$ 695.079,00    |



|     |                                       |        |   |                 |                |                 |
|-----|---------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 391 | Suministro balinera volante           | Unidad | 1 | \$ 148.750,00   | \$ 132.504,1   | \$ 122.689,00   |
| 392 | Suministro Juego de bandas freno      | Unidad | 1 | \$ 579.530,00   | \$ 517.283,5   | \$ 474.572,00   |
| 393 | Suministro barra estabilizadora       | Unidad | 1 | \$ 1.015.070,00 | \$ 906.665,8   | \$ 816.816,00   |
| 394 | Suministro bendix arranque            | Unidad | 1 | \$ 791.350,00   | \$ 706.774,3   | \$ 645.456,00   |
| 395 | Suministro biela motor                | Unidad | 1 | \$ 974.610,00   | \$ 869.961,4   | \$ 790.874,00   |
| 396 | Suministro Blower                     | Unidad | 1 | \$ 2.861.950,00 | \$ 2.555.748,7 | \$ 2.366.434,00 |
| 397 | Suministro bocín delantero            | Unidad | 1 | \$ 1.583.890,00 | \$ 1.413.839,0 | \$ 1.297.100,00 |
| 398 | Suministro Bomba auxiliar embrague    | Unidad | 1 | \$ 1.180.480,00 | \$ 1.053.681,9 | \$ 949.263,00   |
| 399 | Suministro Bomba de aceite            | Unidad | 1 | \$ 1.563.660,00 | \$ 1.395.957,5 | \$ 1.274.847,00 |
| 400 | Suministro bomba de agua              | Unidad | 1 | \$ 1.619.590,00 | \$ 1.445.659,6 | \$ 1.314.236,00 |
| 401 | Suministro Bomba de freno             | Unidad | 1 | \$ 1.137.640,00 | \$ 1.015.822,1 | \$ 940.576,00   |
| 402 | Suministro bomba direccion            | Unidad | 1 | \$ 2.858.380,00 | \$ 2.551.784,8 | \$ 2.341.087,00 |
| 403 | Suministro Bomba principal embrague   | Unidad | 1 | \$ 2.251.480,00 | \$ 2.009.749,4 | \$ 1.810.585,00 |
| 404 | Suministro botella cardan central     | Unidad | 1 | \$ 1.585.080,00 | \$ 1.415.763,8 | \$ 1.292.935,00 |
| 405 | Suministro brazo axial                | Unidad | 1 | \$ 524.790,00   | \$ 468.622,0   | \$ 426.020,00   |
| 406 | Suministro brazos plumillas           | Unidad | 1 | \$ 461.720,00   | \$ 412.549,2   | \$ 381.990,00   |
| 407 | Suministro bronce sincronizador 1a-   | Unidad | 1 | \$ 1.541.050,00 | \$ 1.375.963,7 | \$ 1.262.352,00 |
| 408 | Suministro bronce sincronizador 3a-4a | Unidad | 1 | \$ 1.596.980,00 | \$ 1.426.043,6 | \$ 1.284.724,00 |
| 409 | Suministro bronce sincronizador 5a-   | Unidad | 1 | \$ 1.679.090,00 | \$ 1.499.159,0 | \$ 1.369.095,00 |
| 410 | Suministro buje barra estabilizadora  | Unidad | 1 | \$ 159.460,00   | \$ 142.288,3   | \$ 129.353,00   |
| 411 | Suministro Buje biela                 | Unidad | 1 | \$ 422.450,00   | \$ 376.820,6   | \$ 348.908,00   |

|     |                                                    |        |   |                  |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|--------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 412 | Suministro buje tijera inferior delantero          | Unidad | 1 | \$ 395.080,00    | \$ 353.070,6    | \$ 323.918,00   |
| 413 | Suministro buje tijera inferior trasero            | Unidad | 1 | \$ 298.690,00    | \$ 267.086,0    | \$ 240.618,00   |
| 414 | Suministro buje tijera superior                    | Unidad | 1 | \$ 210.630,00    | \$ 188.160,4    | \$ 171.836,00   |
| 415 | Suministro bujes de leva                           | Unidad | 1 | \$ 852.040,00    | \$ 760.659,9    | \$ 691.509,00   |
| 416 | Suministro caja direccion                          | Unidad | 1 | \$ 6.341.510,00  | \$ 5.662.205,6  | \$ 5.242.783,00 |
| 417 | Suministro casquetes de bancada                    | Unidad | 1 | \$ 1.581.510,00  | \$ 1.412.152,8  | \$ 1.295.553,00 |
| 418 | Suministro casquetes de biela motor                | Unidad | 1 | \$ 1.632.680,00  | \$ 1.458.141,5  | \$ 1.313.641,00 |
| 419 | Suministro caucho cardan                           | Unidad | 1 | \$ 290.360,00    | \$ 259.046,3    | \$ 236.572,00   |
| 420 | Suministro Caucho, buje amortiguador               | Unidad | 1 | \$ 354.620,00    | \$ 316.647,1    | \$ 287.861,00   |
| 421 | Mantniemiento-Suministro chapas puertas delanteras | Unidad | 1 | \$ 1.188.810,00  | \$ 1.060.932,6  | \$ 982.345,00   |
| 422 | Mantniemiento-Suministro chapas puertas traseras   | Unidad | 1 | \$ 1.192.380,00  | \$ 1.064.530,0  | \$ 976.633,00   |
| 423 | Suministro cigüeñal motor                          | Unidad | 1 | \$ 6.248.690,00  | \$ 5.578.821,2  | \$ 5.025.965,00 |
| 424 | Suministro compresor aire acondicionado            | Unidad | 1 | \$ 5.295.500,00  | \$ 4.727.986,6  | \$ 4.317.796,00 |
| 425 | Suministro condensador aire acondicionado          | Unidad | 1 | \$ 1.964.690,00  | \$ 1.753.667,3  | \$ 1.594.243,00 |
| 426 | Suministro corona/speed trasera                    | Unidad | 1 | \$ 3.198.720,00  | \$ 2.855.971,4  | \$ 2.644.418,00 |
| 427 | Suministro Correa accesorios                       | Unidad | 1 | \$ 378.420,00    | \$ 337.375,7    | \$ 309.519,00   |
| 428 | Suministro cremallera volante                      | Unidad | 1 | \$ 847.280,00    | \$ 756.083,2    | \$ 681.156,00   |
| 429 | Suministro cruceta caña direccion                  | Unidad | 1 | \$ 161.840,00    | \$ 143.987,0    | \$ 131.495,00   |
| 430 | Suministro Cruceta cardan                          | Unidad | 1 | \$ 236.810,00    | \$ 211.272,6    | \$ 192.066,00   |
| 431 | Suministro culata motor                            | Unidad | 1 | \$ 11.600.120,00 | \$ 10.356.784,2 | \$ 9.589.615,00 |
| 432 | Suministro cuña cigüeñal                           | Unidad | 1 | \$ 86.870,00     | \$ 77.307,2     | \$ 70.924,00    |



|     |                                               |        |   |                 |                |                 |
|-----|-----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 433 | Suministro cuñas válvulas                     | Unidad | 1 | \$ 63.070,00    | \$ 56.270,3    | \$ 50.694,00    |
| 434 | Suministro cuplin speed delantero             | Unidad | 1 | \$ 1.042.440,00 | \$ 930.638,3   | \$ 849.898,00   |
| 435 | Suministro cuplin speed trasero               | Unidad | 1 | \$ 447.440,00   | \$ 399.637,7   | \$ 363.307,00   |
| 436 | Suministro Deposito bomba de frenos           | Unidad | 1 | \$ 1.062.670,00 | \$ 949.248,7   | \$ 878.934,00   |
| 437 | Suministro Disco de freno                     | Unidad | 1 | \$ 936.530,00   | \$ 836.110,7   | \$ 767.074,00   |
| 438 | Suministro disco embrague                     | Unidad | 1 | \$ 1.137.640,00 | \$ 1.015.243,7 | \$ 914.634,00   |
| 439 | Suministro ecualización transmisión delantera | Unidad | 1 | \$ 2.075.360,00 | \$ 1.853.328,0 | \$ 1.692.537,00 |
| 440 | Suministro ecualización transmisión trasera   | Unidad | 1 | \$ 1.993.250,00 | \$ 1.779.192,8 | \$ 1.617.448,00 |
| 441 | Suministro eje trasero                        | Unidad | 1 | \$ 1.921.850,00 | \$ 1.715.613,5 | \$ 1.588.531,00 |
| 442 | Suministro empaque Carter                     | Unidad | 1 | \$ 379.610,00   | \$ 339.061,9   | \$ 311.066,00   |
| 443 | Suministro empaque culata                     | Unidad | 1 | \$ 604.520,00   | \$ 539.587,7   | \$ 486.115,00   |
| 444 | Suministro empaque múltiple de admisión       | Unidad | 1 | \$ 221.340,00   | \$ 197.803,0   | \$ 180.642,00   |
| 445 | Suministro empaque múltiple de escape         | Unidad | 1 | \$ 286.790,00   | \$ 256.302,2   | \$ 233.002,00   |
| 446 | Suministro empaque salida exosto              | Unidad | 1 | \$ 203.490,00   | \$ 181.727,3   | \$ 168.266,00   |
| 447 | Suministro empaque tapa repartición           | Unidad | 1 | \$ 164.220,00   | \$ 146.702,0   | \$ 134.589,00   |
| 448 | Suministro empaque tapa válvulas              | Unidad | 1 | \$ 246.330,00   | \$ 220.061,9   | \$ 198.254,00   |
| 449 | Suministro Empaques de mordaza                | Unidad | 1 | \$ 234.430,00   | \$ 209.139,5   | \$ 190.995,00   |
| 450 | Suministro Empaquetadura bomba de frenos      | Unidad | 1 | \$ 575.960,00   | \$ 514.175,2   | \$ 467.432,00   |
| 451 | Suministro Empaquetadura caja dirección       | Unidad | 1 | \$ 1.430.380,00 | \$ 1.276.717,7 | \$ 1.182.146,00 |
| 452 | Suministro Empaquetadura motor                | Unidad | 1 | \$ 2.061.080,00 | \$ 1.840.325,5 | \$ 1.688.372,00 |
| 453 | Suministro escobillas alternador              | Unidad | 1 | \$ 383.180,00   | \$ 342.377,3   | \$ 308.448,00   |

|     |                                                  |        |   |                 |                |                 |
|-----|--------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 454 | Suministro espigo cardan                         | Unidad | 1 | \$ 639.030,00   | \$ 570.084,4   | \$ 520.625,00   |
| 455 | Suministro exploradoras                          | Unidad | 1 | \$ 1.407.770,00 | \$ 1.257.163,6 | \$ 1.142.876,00 |
| 456 | Suministro Filtros de aceite, aire y combustible | Unidad | 1 | \$ 1.931.370,00 | \$ 1.723.967,3 | \$ 1.596.266,00 |
| 457 | Suministro flanche cardan delantero              | Unidad | 1 | \$ 597.380,00   | \$ 533.756,7   | \$ 489.685,00   |
| 458 | Suministro flanche cardan trasero                | Unidad | 1 | \$ 624.750,00   | \$ 557.287,7   | \$ 502.061,00   |
| 459 | Suministro flasher direccional                   | Unidad | 1 | \$ 217.770,00   | \$ 194.415,1   | \$ 177.548,00   |
| 460 | Suministro flauta motor                          | Unidad | 1 | \$ 1.608.880,00 | \$ 1.436.496,6 | \$ 1.305.906,00 |
| 461 | Suministro flotador tanque combustible           | Unidad | 1 | \$ 1.211.420,00 | \$ 1.081.752,8 | \$ 1.001.623,00 |
| 462 | sacar graduacion frenos                          | Unidad | 1 | \$ 120.190,00   | \$ 107.140,5   | \$ 98.294,00    |
| 463 | Suministro grapas cruceta cardan                 | Unidad | 1 | \$ 115.430,00   | \$ 102.898,1   | \$ 92.701,00    |
| 464 | Suministro guardapolvo caja direccion            | Unidad | 1 | \$ 1.055.530,00 | \$ 942.496,1   | \$ 860.727,00   |
| 465 | Suministro guardapolvo ejes delantero L/C-L/R    | Unidad | 1 | \$ 41.650,00    | \$ 37.568,3    | \$ 34.153,00    |
| 466 | Suministro guaya acelerador                      | Unidad | 1 | \$ 573.580,00   | \$ 512.023,7   | \$ 474.096,00   |
| 467 | Suministro Guaya emergencia LH-RH                | Unidad | 1 | \$ 485.520,00   | \$ 433.231,4   | \$ 397.460,00   |
| 468 | Suministro Guías válvulas                        | Unidad | 1 | \$ 39.270,00    | \$ 35.003,9    | \$ 31.535,00    |
| 469 | Suministro inducido alternador                   | Unidad | 1 | \$ 543.830,00   | \$ 485.646,7   | \$ 443.513,00   |
| 470 | Suministro inducido arranque                     | Unidad | 1 | \$ 434.350,00   | \$ 388.249,4   | \$ 352.954,00   |
| 471 | Suministro inyector                              | Unidad | 1 | \$ 2.458.540,00 | \$ 2.194.736,0 | \$ 2.032.163,00 |
| 472 | Suministro juego arandelas transmisión delantera | Unidad | 1 | \$ 252.280,00   | \$ 225.046,9   | \$ 206.465,00   |
| 473 | Suministro juego arandelas transmisión trasera   | Unidad | 1 | \$ 57.120,00    | \$ 51.118,8    | \$ 46.053,00    |
| 474 | Suministro Juego de anillos                      | Unidad | 1 | \$ 336.770,00   | \$ 300.874,2   | \$ 274.771,00   |



|     |                                                        |        |   |                 |                |                 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 475 | Suministro Juego de camisas                            | Unidad | 1 | \$ 1.948.030,00 | \$ 1.739.399,2 | \$ 1.581.272,00 |
| 476 | Suministro juego de medialunas cigüeñal                | Unidad | 1 | \$ 98.770,00    | \$ 88.293,2    | \$ 81.753,00    |
| 477 | Suministro juego de obturadores                        | Unidad | 1 | \$ 172.550,00   | \$ 153.965,8   | \$ 141.253,00   |
| 478 | Suministro Juego de pistones                           | Unidad | 1 | \$ 2.221.730,00 | \$ 1.983.199,3 | \$ 1.786.666,00 |
| 479 | Suministro juego escobillas arranque                   | Unidad | 1 | \$ 67.830,00    | \$ 60.722,1    | \$ 55.454,00    |
| 480 | Suministro juego impulsadores                          | Unidad | 1 | \$ 658.070,00   | \$ 587.086,5   | \$ 533.715,00   |
| 481 | Suministro juego plumillas                             | Unidad | 1 | \$ 142.800,00   | \$ 128.005,9   | \$ 118.524,00   |
| 482 | Suministro Juego puntilla freno                        | Unidad | 1 | \$ 29.750,00    | \$ 26.590,6    | \$ 24.395,00    |
| 483 | Suministro kit bujes ajuste palanca cambios            | Unidad | 1 | \$ 148.750,00   | \$ 133.278,8   | \$ 120.071,00   |
| 484 | Suministro kit embrague                                | Unidad | 1 | \$ 7.386.330,00 | \$ 6.594.996,7 | \$ 6.022.828,00 |
| 485 | Suministro Kit mordaza                                 | Unidad | 1 | \$ 192.780,00   | \$ 172.002,6   | \$ 156.366,00   |
| 486 | Suministro kit punta/botella cardan trasera            | Unidad | 1 | \$ 873.460,00   | \$ 779.859,4   | \$ 722.092,00   |
| 487 | Suministro lámpara direccional                         | Unidad | 1 | \$ 451.010,00   | \$ 402.879,3   | \$ 369.614,00   |
| 488 | Suministro lámpara lateral guarda fango                | Unidad | 1 | \$ 392.700,00   | \$ 350.434,8   | \$ 315.707,00   |
| 489 | Suministro lámpara stop                                | Unidad | 1 | \$ 398.650,00   | \$ 355.993,3   | \$ 325.108,00   |
| 490 | Suministro lámpara techo                               | Unidad | 1 | \$ 831.810,00   | \$ 743.119,3   | \$ 675.563,00   |
| 491 | Suministro liquido para frenos 1/4                     | Unidad | 1 | \$ 96.390,00    | \$ 85.594,3    | \$ 79.254,00    |
| 492 | Suministro manguera combustible                        | Unidad | 1 | \$ 92.820,00    | \$ 82.365,9    | \$ 75.565,00    |
| 493 | Suministro manguera de alta presión aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 315.350,00   | \$ 281.615,9   | \$ 253.708,00   |
| 494 | Suministro manguera de baja presión aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 1.038.870,00 | \$ 927.250,4   | \$ 846.804,00   |
| 495 | Suministro manguera enfriador                          | Unidad | 1 | \$ 603.330,00   | \$ 538.653,5   | \$ 489.685,00   |

|     |                                         |        |   |                 |                |                 |
|-----|-----------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 496 | Suministro Manguera freno delantera     | Unidad | 1 | \$ 186.830,00   | \$ 166.561,9   | \$ 154.224,00   |
| 497 | Suministro Manguera superior e inferior | Unidad | 1 | \$ 217.770,00   | \$ 194.694,7   | \$ 178.619,00   |
| 498 | Suministro Mordaza freno LH-RH          | Unidad | 1 | \$ 1.363.740,00 | \$ 1.217.473,5 | \$ 1.096.823,00 |
| 499 | Suministro motor arranque               | Unidad | 1 | \$ 1.620.780,00 | \$ 1.447.558,2 | \$ 1.321.971,00 |
| 500 | Suministro motor limpia brisas          | Unidad | 1 | \$ 741.370,00   | \$ 661.568,6   | \$ 601.426,00   |
| 501 | Suministro Muñeco barra estabilizadora  | Unidad | 1 | \$ 178.500,00   | \$ 159.364,8   | \$ 147.560,00   |
| 502 | Suministro oreja cardan delantero       | Unidad | 1 | \$ 462.910,00   | \$ 413.515,5   | \$ 379.372,00   |
| 503 | Suministro oreja cardan trasero         | Unidad | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 369.455,7   | \$ 332.843,00   |
| 504 | Suministro O'ring sello                 | Unidad | 1 | \$ 59.500,00    | \$ 53.294,7    | \$ 48.671,00    |
| 505 | Suministro pasador Piston               | Unidad | 1 | \$ 126.140,00   | \$ 112.181,3   | \$ 101.983,00   |
| 506 | Suministro pasador tijera inferior      | Unidad | 1 | \$ 214.200,00   | \$ 191.109,2   | \$ 176.953,00   |
| 507 | Suministro pasador tijera superior      | Unidad | 1 | \$ 428.400,00   | \$ 382.514,8   | \$ 350.931,00   |
| 508 | Suministro Pastillas freno              | Unidad | 1 | \$ 1.128.120,00 | \$ 1.007.186,3 | \$ 907.375,00   |
| 509 | Suministro pera freno                   | Unidad | 1 | \$ 182.070,00   | \$ 162.099,4   | \$ 148.036,00   |
| 510 | Suministro Pera presostatica            | Unidad | 1 | \$ 517.650,00   | \$ 461.684,3   | \$ 419.713,00   |
| 511 | Suministro pera reverso                 | Unidad | 1 | \$ 234.430,00   | \$ 209.102,0   | \$ 193.613,00   |
| 512 | Suministro Pera temperatura             | Unidad | 1 | \$ 235.620,00   | \$ 210.389,6   | \$ 193.018,00   |
| 513 | Suministro perno rueda                  | Unidad | 1 | \$ 54.740,00    | \$ 48.741,2    | \$ 43.911,00    |
| 514 | Suministro pin cacho                    | Unidad | 1 | \$ 3.570,00     | \$ 3.387,9     | \$ 3.094,00     |
| 515 | Pintura general                         | Unidad | 1 | \$ 6.950.790,00 | \$ 6.205.576,3 | \$ 5.641.433,00 |
| 516 | Pintura pieza grande                    | Unidad | 1 | \$ 1.730.260,00 | \$ 1.544.553,4 | \$ 1.430.142,00 |



|     |                                               |        |   |                 |                |                 |
|-----|-----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 517 | Pintura pieza mediana                         | Unidad | 1 | \$ 1.564.850,00 | \$ 1.397.495,5 | \$ 1.282.106,00 |
| 518 | Pintura pieza pequeña                         | Unidad | 1 | \$ 1.291.150,00 | \$ 1.152.485,3 | \$ 1.038.275,00 |
| 519 | Suministro piñón sincronizador 2a             | Unidad | 1 | \$ 1.619.590,00 | \$ 1.445.864,3 | \$ 1.320.424,00 |
| 520 | Suministro piñón sincronizador 3a-4a          | Unidad | 1 | \$ 1.542.240,00 | \$ 1.376.806,2 | \$ 1.251.642,00 |
| 521 | Suministro piñón sincronizador 5a-reversa     | Unidad | 1 | \$ 1.602.930,00 | \$ 1.431.584,3 | \$ 1.325.541,00 |
| 522 | Suministro Piston mordaza                     | Unidad | 1 | \$ 160.650,00   | \$ 143.329,6   | \$ 131.495,00   |
| 523 | Suministro planetarios transmisión delanteros | Unidad | 1 | \$ 896.070,00   | \$ 800.333,3   | \$ 721.021,00   |
| 524 | Suministro planetarios transmisión trasera    | Unidad | 1 | \$ 711.620,00   | \$ 635.888,4   | \$ 580.720,00   |
| 525 | Suministro polea alternador                   | Unidad | 1 | \$ 197.540,00   | \$ 175.929,6   | \$ 159.936,00   |
| 526 | Suministro portadiodos alternador             | Unidad | 1 | \$ 334.390,00   | \$ 298.423,4   | \$ 276.318,00   |
| 527 | Suministro portamangueta delantera LH/RH      | Unidad | 1 | \$ 1.280.440,00 | \$ 1.143.653,1 | \$ 1.049.223,00 |
| 528 | Suministro prensa embrague                    | Unidad | 1 | \$ 1.029.350,00 | \$ 919.214,3   | \$ 828.121,00   |
| 529 | Suministro punta eje lado caja                | Unidad | 1 | \$ 928.200,00   | \$ 829.261,0   | \$ 757.316,00   |
| 530 | Suministro punta eje lado rueda               | Unidad | 1 | \$ 633.080,00   | \$ 565.357,1   | \$ 513.961,00   |
| 531 | Suministro Racor mordaza                      | Unidad | 1 | \$ 29.750,00    | \$ 26.860,7    | \$ 24.871,00    |
| 532 | Suministro radiador                           | Unidad | 1 | \$ 2.853.620,00 | \$ 2.547.893,5 | \$ 2.337.517,00 |
| 533 | Suministro regulador alternador               | Unidad | 1 | \$ 424.830,00   | \$ 379.230,4   | \$ 341.649,00   |
| 534 | Suministro rejilla aire cabina                | Unidad | 1 | \$ 403.410,00   | \$ 359.902,4   | \$ 328.678,00   |
| 535 | Suministro relay luces                        | Unidad | 1 | \$ 251.090,00   | \$ 223.708,1   | \$ 203.371,00   |
| 536 | Suministro resistencia aire acondicionado     | Unidad | 1 | \$ 472.430,00   | \$ 421.545,6   | \$ 390.320,00   |
| 537 | Suministro resorte                            | Unidad | 1 | \$ 27.370,00    | \$ 24.255,8    | \$ 22.253,00    |

|     |                                                   |        |   |                 |              |               |
|-----|---------------------------------------------------|--------|---|-----------------|--------------|---------------|
| 538 | Suministro resorte frenos                         | Unidad | 1 | \$ 41.650,00    | \$ 36.853,1  | \$ 33.201,00  |
| 539 | Suministro reten cigüeñal                         | Unidad | 1 | \$ 248.710,00   | \$ 222.170,0 | \$ 202.895,00 |
| 540 | Suministro reten housing delantero                | Unidad | 1 | \$ 174.930,00   | \$ 156.032,8 | \$ 141.848,00 |
| 541 | Suministro reten housing trasero                  | Unidad | 1 | \$ 171.360,00   | \$ 152.553,2 | \$ 141.253,00 |
| 542 | Suministro reten portamangueta                    | Unidad | 1 | \$ 102.340,00   | \$ 91.445,6  | \$ 83.895,00  |
| 543 | Suministro reten sinfin                           | Unidad | 1 | \$ 207.060,00   | \$ 184.926,0 | \$ 166.600,00 |
| 544 | Suministro reten speed delantero                  | Unidad | 1 | \$ 203.490,00   | \$ 181.384,6 | \$ 165.648,00 |
| 545 | Suministro reten speed trasero                    | Unidad | 1 | \$ 210.630,00   | \$ 188.496,0 | \$ 171.360,00 |
| 546 | Suministro reten tapa repartición                 | Unidad | 1 | \$ 89.250,00    | \$ 79.425,4  | \$ 73.542,00  |
| 547 | Suministro reten rueda delantera                  | Unidad | 1 | \$ 139.230,00   | \$ 124.132,5 | \$ 113.883,00 |
| 548 | Suministro rin                                    | Unidad | 1 | \$ 1.040.060,00 | \$ 928.460,6 | \$ 836.451,00 |
| 549 | Suministro rodamiento rueda delantera             | Unidad | 1 | \$ 941.290,00   | \$ 840.597,6 | \$ 767.669,00 |
| 550 | Suministro rodamiento rueda trasera               | Unidad | 1 | \$ 358.190,00   | \$ 319.396,0 | \$ 290.360,00 |
| 551 | Suministro rodillo aguja portamangueta            | Unidad | 1 | \$ 96.390,00    | \$ 85.594,3  | \$ 79.254,00  |
| 552 | Suministro rodillo canasta transmisión delantera  | Unidad | 1 | \$ 152.320,00   | \$ 135.936,1 | \$ 124.712,00 |
| 553 | Suministro rodillo canasta transmisión trasera    | Unidad | 1 | \$ 163.030,00   | \$ 145.959,5 | \$ 131.495,00 |
| 554 | Suministro rodillo eje corredizo piñón 1a- 2a     | Unidad | 1 | \$ 1.035.300,00 | \$ 924.383,7 | \$ 844.186,00 |
| 555 | Suministro rodillo eje corredizo piñón 3a- 4a     | Unidad | 1 | \$ 1.029.350,00 | \$ 918.918,0 | \$ 835.380,00 |
| 556 | Suministro rodillo eje corredizo piñón 5a-reverso | Unidad | 1 | \$ 1.012.690,00 | \$ 903.881,2 | \$ 836.927,00 |
| 557 | Suministro rodillo eje trasero                    | Unidad | 1 | \$ 255.850,00   | \$ 228.030,2 | \$ 209.202,00 |
| 558 | Suministro rodillo speed delantero externo        | Unidad | 1 | \$ 195.160,00   | \$ 174.623,0 | \$ 157.318,00 |



|     |                                             |        |   |                 |                |                 |
|-----|---------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 559 | Suministro rodillo speed delantero interno  | Unidad | 1 | \$ 220.150,00   | \$ 196.630,2   | \$ 179.571,00   |
| 560 | Suministro rodillo speed trasero externo    | Unidad | 1 | \$ 166.600,00   | \$ 149.226,0   | \$ 135.660,00   |
| 561 | Suministro rodillo speed trasero interno    | Unidad | 1 | \$ 176.120,00   | \$ 157.694,0   | \$ 146.013,00   |
| 562 | Suministro rodillo toma                     | Unidad | 1 | \$ 149.940,00   | \$ 134.249,9   | \$ 123.165,00   |
| 563 | Suministro rotor bomba direccion            | Unidad | 1 | \$ 1.013.880,00 | \$ 904.948,6   | \$ 815.269,00   |
| 564 | Suministro rotula inferior                  | Unidad | 1 | \$ 285.600,00   | \$ 255.528,1   | \$ 233.359,00   |
| 565 | Suministro rotula superior                  | Unidad | 1 | \$ 312.970,00   | \$ 279.471,5   | \$ 254.065,00   |
| 566 | Suministro satélites transmisión delanteros | Unidad | 1 | \$ 291.550,00   | \$ 259.867,4   | \$ 240.618,00   |
| 567 | Suministro satélites transmisión trasera    | Unidad | 1 | \$ 153.510,00   | \$ 136.584,6   | \$ 125.307,00   |
| 568 | Suministro Sensor abs                       | Unidad | 1 | \$ 1.059.100,00 | \$ 945.632,3   | \$ 851.921,00   |
| 569 | Suministro sensor aceleración (TPS)         | Unidad | 1 | \$ 1.401.820,00 | \$ 1.251.970,4 | \$ 1.143.352,00 |
| 570 | Suministro sensor velocímetro               | Unidad | 1 | \$ 1.032.920,00 | \$ 922.321,4   | \$ 838.474,00   |
| 571 | Suministro soporte barra torsión            | Unidad | 1 | \$ 1.561.280,00 | \$ 1.394.185,0 | \$ 1.290.912,00 |
| 572 | Suministro Soporte cardan                   | Unidad | 1 | \$ 578.340,00   | \$ 516.764,6   | \$ 474.096,00   |
| 573 | Suministro soporte filtro combustible       | Unidad | 1 | \$ 743.750,00   | \$ 663.620,2   | \$ 597.856,00   |
| 574 | Suministro swiche aire acondicionado        | Unidad | 1 | \$ 665.210,00   | \$ 594.451,4   | \$ 542.878,00   |
| 575 | Suministro swiche direccional               | Unidad | 1 | \$ 812.770,00   | \$ 725.971,4   | \$ 659.974,00   |
| 576 | Suministro swiche eleva vidrios             | Unidad | 1 | \$ 153.510,00   | \$ 137.002,3   | \$ 126.854,00   |
| 577 | Suministro swiche ignición                  | Unidad | 1 | \$ 562.870,00   | \$ 502.626,3   | \$ 461.125,00   |
| 578 | Suministro swiche parqueo                   | Unidad | 1 | \$ 498.610,00   | \$ 445.275,4   | \$ 401.149,00   |
| 579 | Suministro tapa llenado aceite motor        | Unidad | 1 | \$ 79.730,00    | \$ 70.885,9    | \$ 64.736,00    |

|     |                                       |        |   |                 |                |                 |
|-----|---------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 580 | Suministro tapa termostato            | Unidad | 1 | \$ 590.240,00   | \$ 526.741,6   | \$ 478.856,00   |
| 581 | Suministro terminal direccion         | Unidad | 1 | \$ 578.340,00   | \$ 516.521,9   | \$ 478.261,00   |
| 582 | Suministro Termostato                 | Unidad | 1 | \$ 341.530,00   | \$ 305.207,6   | \$ 280.007,00   |
| 583 | Suministro tijera inferior            | Unidad | 1 | \$ 955.570,00   | \$ 853.169,3   | \$ 768.621,00   |
| 584 | Suministro tijera superior            | Unidad | 1 | \$ 960.330,00   | \$ 857.537,2   | \$ 783.139,00   |
| 585 | Suministro tornillo balancín          | Unidad | 1 | \$ 48.790,00    | \$ 43.851,5    | \$ 39.865,00    |
| 586 | Suministro tornillo barra torsión     | Unidad | 1 | \$ 174.930,00   | \$ 156.023,3   | \$ 144.466,00   |
| 587 | Suministro tornillo culata            | Unidad | 1 | \$ 98.770,00    | \$ 88.591,9    | \$ 81.277,00    |
| 588 | Suministro tornillo polea cigüeñal    | Unidad | 1 | \$ 90.440,00    | \$ 80.442,8    | \$ 72.471,00    |
| 589 | Suministro tornillo volante           | Unidad | 1 | \$ 85.680,00    | \$ 76.489,0    | \$ 69.853,00    |
| 590 | Suministro tren fijo                  | Unidad | 1 | \$ 2.866.710,00 | \$ 2.559.880,4 | \$ 2.327.164,00 |
| 591 | Suministro tubo cardan                | Unidad | 1 | \$ 317.730,00   | \$ 283.386,6   | \$ 262.395,00   |
| 592 | Suministro Tubo freno por metro       | Unidad | 1 | \$ 28.560,00    | \$ 25.293,5    | \$ 23.205,00    |
| 593 | Suministro tuerca cacho delantero     | Unidad | 1 | \$ 55.930,00    | \$ 50.062,1    | \$ 45.101,00    |
| 594 | Suministro tuerca speed delantero     | Unidad | 1 | \$ 65.450,00    | \$ 58.376,6    | \$ 53.312,00    |
| 595 | Suministro tuerca speed trasero       | Unidad | 1 | \$ 42.840,00    | \$ 38.222,8    | \$ 34.748,00    |
| 596 | Suministro unidad completa LH/RH      | Unidad | 1 | \$ 746.130,00   | \$ 666.376,2   | \$ 617.015,00   |
| 597 | Suministro Válvula presostatica       | Unidad | 1 | \$ 708.050,00   | \$ 632.466,0   | \$ 580.244,00   |
| 598 | Suministro Válvulas admisión y escape | Unidad | 1 | \$ 1.339.940,00 | \$ 1.196.735,4 | \$ 1.078.140,00 |
| 599 | Suministro vástagos impulsores        | Unidad | 1 | \$ 107.100,00   | \$ 95.774,2    | \$ 87.465,00    |
| 600 | Suministro Ventilador                 | Unidad | 1 | \$ 466.480,00   | \$ 416.262,0   | \$ 378.420,00   |



| 601                          | Suministro vidrio panorámico delantero           | Unidad | 1        | \$ 2.305.030,00  | \$ 2.057.733,7  | \$ 1.905.309,00  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 602                          | Suministro vidrio panorámico trasero             | Unidad | 1        | \$ 1.544.620,00  | \$ 1.378.947,0  | \$ 1.265.089,00  |
| 603                          | Suministro vidrios laterales                     | Unidad | 1        | \$ 334.390,00    | \$ 298.787,6    | \$ 269.178,00    |
| 604                          | Suministro volante motor                         | Unidad | 1        | \$ 1.560.090,00  | \$ 1.393.090,8  | \$ 1.272.229,00  |
| CHEVROLET C70-149 ( OTD784 ) |                                                  |        |          |                  |                 |                  |
| ITEM                         | DETALLES                                         | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI             | JID             | INVERSIONES T\$F |
| 605                          | Filtro de succion de la bomba sistema hidraulico | UND    | 1        | \$ 458.150,00    | \$ 408.586,5    | \$ 374.850,00    |
| 606                          | Filtro aire externo                              | UND    | 1        | \$ 199.920,00    | \$ 178.321,5    | \$ 160.650,00    |
| 607                          | Filtro aire interno                              | UND    | 1        | \$ 328.440,00    | \$ 293.186,3    | \$ 267.750,00    |
| 608                          | Filtro de aceite                                 | UND    | 1        | \$ 251.090,00    | \$ 223.839,0    | \$ 203.490,00    |
| 609                          | Filtro de combustible                            | UND    | 1        | \$ 285.600,00    | \$ 254.469,6    | \$ 235.620,00    |
| 610                          | Filtro de combustible separador                  | UND    | 1        | \$ 327.250,00    | \$ 291.847,5    | \$ 267.750,00    |
| 611                          | Canastilla de escualizacion                      | UND    | 1        | \$ 6.656.860,00  | \$ 5.944.050,0  | \$ 5.355.000,00  |
| 612                          | Kit de rodamientos                               | JUEGO  | 1        | \$ 2.364.530,00  | \$ 2.110.941,0  | \$ 1.927.800,00  |
| 613                          | Kit rodamientos canastilla                       | JUEGO  | 1        | \$ 1.583.890,00  | \$ 1.413.720,0  | \$ 1.285.200,00  |
| 614                          | Tuerca speed                                     | UND    | 1        | \$ 214.200,00    | \$ 190.852,2    | \$ 176.715,00    |
| 615                          | Retenedor speed                                  | UND    | 1        | \$ 327.250,00    | \$ 291.847,5    | \$ 267.750,00    |
| 616                          | Corona y speed                                   | UND    | 1        | \$ 10.118.570,00 | \$ 9.034.956,0  | \$ 8.139.600,00  |
| 617                          | Juego de terminales                              | JUEGO  | 1        | \$ 948.430,00    | \$ 846.982,5    | \$ 773.500,00    |
| 618                          | Transmision completa para                        | UND    | 1        | \$ 16.126.880,00 | \$ 14.399.000,0 | \$ 13.090.000,00 |
| 619                          | Retenedor                                        | UND    | 1        | \$ 453.390,00    | \$ 404.838,0    | \$ 374.850,00    |

|     |                                     |       |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 620 | Retenedor                           | UND   | 1 | \$ 458.150,00   | \$ 408.586,5   | \$ 374.850,00   |
| 621 | Set rodamiento transmision todos    | UND   | 1 | \$ 2.130.100,00 | \$ 1.902.096,0 | \$ 1.713.600,00 |
| 622 | Kit de escualizacion                | JUEGO | 1 | \$ 4.086.460,00 | \$ 3.648.540,0 | \$ 3.332.000,00 |
| 623 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 366.520,00   | \$ 327.250,0   | \$ 297.500,00   |
| 624 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 359.380,00   | \$ 321.300,0   | \$ 297.500,00   |
| 625 | rodamiento con pista                | UND   | 1 | \$ 362.950,00   | \$ 324.275,0   | \$ 297.500,00   |
| 626 | Cruceta portaescualizacion          | UND   | 1 | \$ 752.080,00   | \$ 671.677,7   | \$ 605.115,00   |
| 627 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.094.800,00 | \$ 977.287,5   | \$ 892.500,00   |
| 628 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.099.560,00 | \$ 981.750,0   | \$ 892.500,00   |
| 629 | sincronizador                       | UND   | 1 | \$ 1.079.330,00 | \$ 963.900,0   | \$ 892.500,00   |
| 630 | Empaquetadura caja de velocidades   | UND   | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 631 | Cable control cambios               | UND   | 1 | \$ 665.210,00   | \$ 594.405,0   | \$ 535.500,00   |
| 632 | Rodamiento internos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 1.050.770,00 | \$ 938.196,0   | \$ 856.800,00   |
| 633 | Rodamiento externos rueda delantera | UND   | 1 | \$ 1.319.710,00 | \$ 1.178.100,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 634 | Retenedor rueda delantera           | UND   | 1 | \$ 362.950,00   | \$ 323.870,4   | \$ 299.880,00   |
| 635 | Rodamiento internos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 1.046.010,00 | \$ 933.912,0   | \$ 856.800,00   |
| 636 | Rodamiento externos rueda trasera   | UND   | 1 | \$ 1.331.610,00 | \$ 1.188.810,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 637 | Retenedor rueda trasera             | UND   | 1 | \$ 552.160,00   | \$ 492.552,9   | \$ 449.820,00   |
| 638 | Empaquetadura booster embrague      | UND   | 1 | \$ 528.360,00   | \$ 471.240,0   | \$ 428.400,00   |
| 639 | Kit de embrague                     | JUEGO | 1 | \$ 5.038.460,00 | \$ 4.498.200,0 | \$ 4.165.000,00 |
| 640 | Conjunto cilindro maestro embrague  | UND   | 1 | \$ 1.162.630,00 | \$ 1.037.680,0 | \$ 952.000,00   |



|     |                                                 |       |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 641 | Disco embrague                                  | UND   | 1 | \$ 1.479.170,00 | \$ 1.320.900,0 | \$ 1.190.000,00 |
| 642 | Rodamiento embrague                             | UND   | 1 | \$ 591.430,00   | \$ 527.735,3   | \$ 481.950,00   |
| 643 | Prensa embrague                                 | UND   | 1 | \$ 1.758.820,00 | \$ 1.570.800,0 | \$ 1.428.000,00 |
| 644 | Juego de chupas cilindro freno rueda delanteras | JUEGO | 1 | \$ 129.710,00   | \$ 115.668,0   | \$ 107.100,00   |
| 645 | Cilindro freno rueda delantera                  | UND   | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 646 | Cilindro frenos rueda trasera completo          | UND   | 1 | \$ 772.310,00   | \$ 689.509,8   | \$ 621.180,00   |
| 647 | Empaquetadura bomba de freno                    | UND   | 1 | \$ 1.050.770,00 | \$ 938.196,0   | \$ 856.800,00   |
| 648 | Buje hoja principal delantera                   | UND   | 1 | \$ 238.000,00   | \$ 212.058,0   | \$ 192.780,00   |
| 649 | Buje hoja principal trasera                     | UND   | 1 | \$ 466.480,00   | \$ 416.404,8   | \$ 385.560,00   |
| 650 | Hojas principales traseras                      | UND   | 1 | \$ 1.307.810,00 | \$ 1.167.390,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 651 | Hojas segunda trasera                           | UND   | 1 | \$ 1.184.050,00 | \$ 1.056.720,0 | \$ 952.000,00   |
| 652 | Hoja tercera trasera                            | UND   | 1 | \$ 1.021.020,00 | \$ 912.135,0   | \$ 833.000,00   |
| 653 | Hojas principal delantera                       | UND   | 1 | \$ 1.319.710,00 | \$ 1.178.100,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 654 | Hojas N° 2 delantera                            | UND   | 1 | \$ 1.166.200,00 | \$ 1.041.012,0 | \$ 963.900,00   |
| 655 | Hojas N° 3 delantera                            | UND   | 1 | \$ 1.046.010,00 | \$ 933.912,0   | \$ 856.800,00   |
| 656 | Hoja N° 4 delantera                             | UND   | 1 | \$ 931.770,00   | \$ 832.167,0   | \$ 749.700,00   |
| 657 | Tornillos centrales con tuerca                  | UND   | 1 | \$ 52.360,00    | \$ 46.909,8    | \$ 42.840,00    |
| 658 | Sensor de temperatura refrigerante motor        | UND   | 1 | \$ 2.111.060,00 | \$ 1.884.960,0 | \$ 1.713.600,00 |
| 659 | Sensor de velocidad caja de cambios             | UND   | 1 | \$ 2.332.400,00 | \$ 2.082.024,0 | \$ 1.927.800,00 |
| 660 | Interruptor pedal de freno                      | UND   | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 661 | Interruptor Neutro                              | UND   | 1 | \$ 333.200,00   | \$ 297.202,5   | \$ 267.750,00   |

|     |                                            |       |   |                 |                |                 |
|-----|--------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 662 | Interruptor presion tanque aire            | UND   | 1 | \$ 722.330,00   | \$ 645.009,8   | \$ 589.050,00   |
| 663 | Sensor filtro aire                         | UND   | 1 | \$ 2.375.240,00 | \$ 2.120.580,0 | \$ 1.927.800,00 |
| 664 | Bujes soporte de cabina delantero          | UND   | 1 | \$ 389.130,00   | \$ 347.004,0   | \$ 321.300,00   |
| 665 | Soporte trasero de caucho cabina           | UND   | 1 | \$ 366.520,00   | \$ 326.869,2   | \$ 299.880,00   |
| 666 | Soporte de caucho ballesta delantera       | UND   | 1 | \$ 305.830,00   | \$ 273.426,3   | \$ 246.330,00   |
| 667 | Soporte central cardan                     | UND   | 1 | \$ 1.167.390,00 | \$ 1.042.440,0 | \$ 952.000,00   |
| 668 | Soporte de motor delantero                 | UND   | 1 | \$ 733.040,00   | \$ 654.500,0   | \$ 595.000,00   |
| 669 | Soporte de motor trasero                   | UND   | 1 | \$ 719.950,00   | \$ 642.600,0   | \$ 595.000,00   |
| 670 | Soporte cabina                             | UND   | 1 | \$ 784.210,00   | \$ 700.434,0   | \$ 642.600,00   |
| 671 | Válvulas levante del volcô                 | UND   | 1 | \$ 1.996.820,00 | \$ 1.783.215,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 672 | Empaquetadura cilindro levante volco       | UND   | 1 | \$ 3.283.210,00 | \$ 2.931.862,5 | \$ 2.677.500,00 |
| 673 | Swicht de encendido                        | UND   | 1 | \$ 1.055.530,00 | \$ 942.480,0   | \$ 856.800,00   |
| 674 | Kit de sellos y empaques caja de direccion | JUEGO | 1 | \$ 1.619.590,00 | \$ 1.445.850,0 | \$ 1.338.750,00 |
| 675 | Bujes barra estabilizadora                 | UND   | 1 | \$ 235.620,00   | \$ 210.130,2   | \$ 192.780,00   |
| 676 | Portamangueta (cacho)                      | UND   | 1 | \$ 1.331.610,00 | \$ 1.188.810,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 677 | cruceta cardan                             | UND   | 1 | \$ 787.780,00   | \$ 703.647,0   | \$ 642.600,00   |
| 678 | Rodamiento central cardan                  | UND   | 1 | \$ 1.253.070,00 | \$ 1.119.195,0 | \$ 1.017.450,00 |
| 679 | Emaque tapa valvulas motor                 | UND   | 1 | \$ 323.680,00   | \$ 289.170,0   | \$ 267.750,00   |
| 680 | Juego de chupas cilindro rueda trasera     | JUEGO | 1 | \$ 130.900,00   | \$ 116.739,0   | \$ 107.100,00   |
| 681 | Motor de arranque                          | UND   | 1 | \$ 4.128.110,00 | \$ 3.685.311,0 | \$ 3.320.100,00 |
| 682 | Alternador                                 | UND   | 1 | \$ 4.925.410,00 | \$ 4.397.793,8 | \$ 4.016.250,00 |



|     |                                        |       |   |                 |                |                 |
|-----|----------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 683 | Kit de reparacion bomba de agua        | JUEGO | 1 | \$ 1.978.970,00 | \$ 1.767.150,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 684 | Turbo                                  | UND   | 1 | \$ 5.469.240,00 | \$ 4.883.760,0 | \$ 4.522.000,00 |
| 685 | Empaque turbo                          | UND   | 1 | \$ 235.620,00   | \$ 210.130,2   | \$ 192.780,00   |
| 686 | Manguera superio radiador              | UND   | 1 | \$ 718.760,00   | \$ 641.957,4   | \$ 578.340,00   |
| 687 | Fanclush                               | UND   | 1 | \$ 2.043.230,00 | \$ 1.824.270,0 | \$ 1.666.000,00 |
| 688 | Ventilador                             | UND   | 1 | \$ 1.253.070,00 | \$ 1.119.195,0 | \$ 1.017.450,00 |
| 689 | Manguera inferior radiador             | UND   | 1 | \$ 660.450,00   | \$ 589.906,8   | \$ 546.210,00   |
| 690 | Manguera succion aire turbo            | UND   | 1 | \$ 587.860,00   | \$ 525.325,5   | \$ 481.950,00   |
| 691 | Kit empaques compresor de aire         | JÚEGO | 1 | \$ 485.520,00   | \$ 433.915,7   | \$ 390.915,00   |
| 692 | Kit de reparacion inyector motor       | JUEGO | 1 | \$ 1.707.650,00 | \$ 1.524.568,5 | \$ 1.392.300,00 |
| 693 | Inyector motor                         | UND   | 1 | \$ 1.978.970,00 | \$ 1.767.150,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 694 | Medidor de nivel de combustible        | UND   | 1 | \$ 647.360,00   | \$ 578.340,0   | \$ 535.500,00   |
| 695 | Empaquetadura Cilindro maestro embague | UND   | 1 | \$ 458.150,00   | \$ 408.586,5   | \$ 374.850,00   |
| 696 | Termostato                             | UND   | 1 | \$ 479.570,00   | \$ 427.971,6   | \$ 385.560,00   |
| 697 | Correa ventilador                      | UND   | 1 | \$ 328.440,00   | \$ 293.186,3   | \$ 267.750,00   |
| 698 | Tensor correa alternador               | UND   | 1 | \$ 1.148.350,00 | \$ 1.024.947,0 | \$ 931.770,00   |
| 699 | Empaquetadura control hidraulico       | UND   | 1 | \$ 575.960,00   | \$ 514.080,0   | \$ 476.000,00   |
| 700 | Baterías 31H 1200                      | UND   | 1 | \$ 1.568.420,00 | \$ 1.400.868,0 | \$ 1.285.200,00 |
| 701 | Juego de plumillas                     | UND   | 1 | \$ 399.840,00   | \$ 356.643,0   | \$ 321.300,00   |
| 702 | Brazo de plumilla derecho              | UND   | 1 | \$ 591.430,00   | \$ 527.735,3   | \$ 481.950,00   |
| 703 | Brazo de plumilla izquierdo            | JUEGO | 1 | \$ 593.810,00   | \$ 530.145,0   | \$ 481.950,00   |

|     |                               |     |   |                  |                 |                  |
|-----|-------------------------------|-----|---|------------------|-----------------|------------------|
| 704 | Farola delantera derecha      | UND | 1 | \$ 863.940,00    | \$ 771.120,0    | \$ 714.000,00    |
| 705 | Farola delantera izquierda    | UND | 1 | \$ 871.080,00    | \$ 778.260,0    | \$ 714.000,00    |
| 706 | Luz lateral izquierda         | UND | 1 | \$ 865.130,00    | \$ 772.726,5    | \$ 696.150,00    |
| 707 | Bendix arranque               | UND | 1 | \$ 591.430,00    | \$ 527.735,3    | \$ 481.950,00    |
| 708 | Relay arranque                | UND | 1 | \$ 329.630,00    | \$ 294.525,0    | \$ 267.750,00    |
| 709 | Buje volante                  | UND | 1 | \$ 116.620,00    | \$ 104.101,2    | \$ 96.390,00     |
| 710 | Bornes de bateria             | UND | 1 | \$ 65.450,00     | \$ 58.369,5     | \$ 53.550,00     |
| 711 | Automático arranque           | UND | 1 | \$ 598.570,00    | \$ 534.964,5    | \$ 481.950,00    |
| 712 | Espejo completo               | UND | 1 | \$ 919.870,00    | \$ 820.921,5    | \$ 749.700,00    |
| 713 | Empaques toma fuerza          | UND | 1 | \$ 1.055.530,00  | \$ 942.480,0    | \$ 856.800,00    |
| 714 | Rodillo piloto                | UND | 1 | \$ 842.520,00    | \$ 751.842,0    | \$ 696.150,00    |
| 715 | Base lampara puerta izquierda | UND | 1 | \$ 117.810,00    | \$ 105.065,1    | \$ 96.390,00     |
| 716 | Guardafango trasero izquierdo | UND | 1 | \$ 2.663.220,00  | \$ 2.377.620,0  | \$ 2.142.000,00  |
| 717 | bomba de alce                 | UND | 1 | \$ 5.910.730,00  | \$ 5.277.352,5  | \$ 4.819.500,00  |
| 718 | Switch codillo                | UND | 1 | \$ 329.630,00    | \$ 294.525,0    | \$ 267.750,00    |
| 719 | Empaque bomba de alce         | UND | 1 | \$ 1.943.270,00  | \$ 1.735.020,0  | \$ 1.606.500,00  |
| 720 | Switch codillo                | UND | 1 | \$ 327.250,00    | \$ 291.847,5    | \$ 267.750,00    |
| 721 | Empaque bomba de alce         | UND | 1 | \$ 1.996.820,00  | \$ 1.783.215,0  | \$ 1.606.500,00  |
| 722 | Culata                        | UND | 1 | \$ 16.053.100,00 | \$ 14.333.550,0 | \$ 13.090.000,00 |
| 723 | Empaque de Culata             | UND | 1 | \$ 953.190,00    | \$ 850.850,0    | \$ 773.500,00    |
| 724 | Culata                        | UND | 1 | \$ 23.319.240,00 | \$ 20.820.240,0 | \$ 19.278.000,00 |



| 725                                                                  | Empaque de Culata                          | UND    | 1        | \$ 1.438.710,00  | \$ 1.284.129,0  | \$ 1.178.100,00  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 726                                                                  | Overhaul Reparacion Motor                  | UND    | 1        | \$ 19.232.780,00 | \$ 17.171.700,0 | \$ 15.470.000,00 |
| 727                                                                  | Overhaul Reparacion Caja de cambios        | UND    | 1        | \$ 2.919.070,00  | \$ 2.606.100,0  | \$ 2.380.000,00  |
| 728                                                                  | Overhaul Reparacion de Transmision         | UND    | 1        | \$ 7.037.660,00  | \$ 6.283.200,0  | \$ 5.712.000,00  |
| 729                                                                  | Overhaul Reparacion Suspension Delantera   | UND    | 1        | \$ 6.477.170,00  | \$ 5.783.400,0  | \$ 5.355.000,00  |
| 730                                                                  | Overhaul Reparacion Suspension trasera     | UND    | 1        | \$ 13.074.530,00 | \$ 11.673.900,0 | \$ 10.710.000,00 |
| MITSUBISHI (CAMPEROS Y CAMIONETAS) OTD 818, OTD879, OTD 883, OTD 816 |                                            |        |          |                  |                 |                  |
| ITEM                                                                 | DETALLES                                   | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI             | JID             | INVERSIONES TSF  |
| 731                                                                  | Suministro abrasadera metalica             | Unidad | 1        | \$ 9.520,00      | \$ 7.984,9      | \$ 7.259,00      |
| 732                                                                  | Suministro abrazadera barra estabilizadora | Unidad | 1        | \$ 80.920,00     | \$ 72.742,3     | \$ 67.354,00     |
| 733                                                                  | Suministro acople caña direccion           | Unidad | 1        | \$ 773.500,00    | \$ 691.094,9    | \$ 634.032,00    |
| 734                                                                  | Suministro alternador                      | Unidad | 1        | \$ 2.162.230,00  | \$ 1.930.363,3  | \$ 1.739.066,00  |
| 735                                                                  | Suministro Amortiguador                    | Unidad | 1        | \$ 625.940,00    | \$ 558.356,9    | \$ 509.915,00    |
| 736                                                                  | Suministro arandela pin tuerca cacho       | Unidad | 1        | \$ 34.510,00     | \$ 30.761,5     | \$ 27.965,00     |
| 737                                                                  | Suministro automático arranque             | Unidad | 1        | \$ 330.820,00    | \$ 295.724,5    | \$ 273.819,00    |
| 738                                                                  | Suministro juego balancines motor          | Unidad | 1        | \$ 647.360,00    | \$ 578.247,2    | \$ 530.502,00    |
| 739                                                                  | Suministro balinera alternador             | Unidad | 1        | \$ 97.580,00     | \$ 86.783,1     | \$ 78.183,00     |
| 740                                                                  | Suministro balinera arranque               | Unidad | 1        | \$ 121.380,00    | \$ 108.804,7    | \$ 99.365,00     |
| 741                                                                  | Suministro balinera embrague               | Unidad | 1        | \$ 354.620,00    | \$ 317.039,8    | \$ 288.218,00    |
| 742                                                                  | Suministro balinera volante                | Unidad | 1        | \$ 67.830,00     | \$ 60.918,5     | \$ 56.406,00     |
| 743                                                                  | Suministro Juego de bandas freno           | Unidad | 1        | \$ 403.410,00    | \$ 360.464,1    | \$ 330.701,00    |

22

|     |                                           |        |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 744 | Suministro barra estabilizadora           | Unidad | 1 | \$ 919.870,00   | \$ 821.599,8   | \$ 740.180,00   |
| 745 | Suministro bendix arranque                | Unidad | 1 | \$ 161.840,00   | \$ 145.029,5   | \$ 132.447,00   |
| 746 | Suministro biela motor                    | Unidad | 1 | \$ 493.850,00   | \$ 440.740,3   | \$ 400.673,00   |
| 747 | Suministro Blower                         | Unidad | 1 | \$ 2.479.960,00 | \$ 2.214.271,1 | \$ 2.050.251,00 |
| 748 | Suministro bocín delantero                | Unidad | 1 | \$ 997.220,00   | \$ 890.848,3   | \$ 817.292,00   |
| 749 | Suministro Bomba auxiliar embrague        | Unidad | 1 | \$ 277.270,00   | \$ 247.668,8   | \$ 223.125,00   |
| 750 | Suministro Bomba de aceite                | Unidad | 1 | \$ 774.690,00   | \$ 692.049,9   | \$ 632.009,00   |
| 751 | Suministro bomba de agua                  | Unidad | 1 | \$ 548.590,00   | \$ 490.220,5   | \$ 445.655,00   |
| 752 | Suministro Bomba de freno                 | Unidad | 1 | \$ 623.560,00   | \$ 556.748,6   | \$ 515.508,00   |
| 753 | Suministro bomba dirección                | Unidad | 1 | \$ 1.353.030,00 | \$ 1.208.508,1 | \$ 1.108.723,00 |
| 754 | Suministro Bomba principal embrague       | Unidad | 1 | \$ 418.880,00   | \$ 374.078,9   | \$ 337.008,00   |
| 755 | Suministro bomba submarina                | Unidad | 1 | \$ 476.000,00   | \$ 424.533,7   | \$ 387.702,00   |
| 756 | Suministro borne carretera                | Unidad | 1 | \$ 69.020,00    | \$ 62.046,6    | \$ 56.406,00    |
| 757 | Suministro brazo axial                    | Unidad | 1 | \$ 343.910,00   | \$ 306.905,8   | \$ 284.172,00   |
| 758 | Suministro brazos plumillas               | Unidad | 1 | \$ 208.250,00   | \$ 186.133,9   | \$ 170.765,00   |
| 759 | Suministro bronce sincronizador 1a-       | Unidad | 1 | \$ 566.440,00   | \$ 505.508,4   | \$ 455.413,00   |
| 760 | Suministro bronce sincronizador 3a-4a     | Unidad | 1 | \$ 541.450,00   | \$ 482.910,3   | \$ 441.014,00   |
| 761 | Suministro bronce sincronizador 5a-       | Unidad | 1 | \$ 555.730,00   | \$ 495.849,2   | \$ 450.772,00   |
| 762 | Suministro buje barra estabilizadora      | Unidad | 1 | \$ 204.680,00   | \$ 182.755,4   | \$ 169.218,00   |
| 763 | Suministro buje tijera inferior delantero | Unidad | 1 | \$ 290.360,00   | \$ 258.901,2   | \$ 237.524,00   |
| 764 | Suministro buje tijera inferior trasero   | Unidad | 1 | \$ 285.600,00   | \$ 255.065,8   | \$ 229.789,00   |



|     |                                           |        |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 765 | Suministro bujía                          | Unidad | 1 | \$ 67.830,00    | \$ 60.070,6    | \$ 54.859,00    |
| 766 | Suministro caja dirección                 | Unidad | 1 | \$ 2.269.330,00 | \$ 2.025.808,4 | \$ 1.841.644,00 |
| 767 | Suministro Campana de freno               | Unidad | 1 | \$ 481.950,00   | \$ 430.413,5   | \$ 398.531,00   |
| 768 | Suministro casquetes de bancada           | Unidad | 1 | \$ 529.550,00   | \$ 473.311,8   | \$ 434.231,00   |
| 769 | Suministro casquetes de biela motor       | Unidad | 1 | \$ 395.080,00   | \$ 352.812,4   | \$ 317.849,00   |
| 770 | Suministro Cauchos, buje amortiguador     | Unidad | 1 | \$ 39.270,00    | \$ 35.052,0    | \$ 32.011,00    |
| 771 | Suministro chapas puertas delanteras      | Unidad | 1 | \$ 462.910,00   | \$ 413.382,2   | \$ 375.802,00   |
| 772 | Suministro chapas puertas traseras        | Unidad | 1 | \$ 808.010,00   | \$ 721.125,7   | \$ 667.709,00   |
| 773 | Suministro chorote arranque               | Unidad | 1 | \$ 380.800,00   | \$ 339.710,5   | \$ 311.661,00   |
| 774 | Suministro cigüeñal motor                 | Unidad | 1 | \$ 3.347.470,00 | \$ 2.989.328,8 | \$ 2.693.089,00 |
| 775 | Suministro Cilindro frenos                | Unidad | 1 | \$ 222.530,00   | \$ 198.324,2   | \$ 181.118,00   |
| 776 | Suministro compresor aire acondicionado   | Unidad | 1 | \$ 3.857.980,00 | \$ 3.444.109,9 | \$ 3.131.009,00 |
| 777 | Suministro condensador aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 906.780,00   | \$ 809.933,0   | \$ 749.938,00   |
| 778 | Suministro Correa accesorios              | Unidad | 1 | \$ 188.020,00   | \$ 167.585,3   | \$ 153.748,00   |
| 779 | Suministro cremallera volante             | Unidad | 1 | \$ 808.010,00   | \$ 721.079,3   | \$ 649.621,00   |
| 780 | Suministro cruceta caña dirección         | Unidad | 1 | \$ 124.950,00   | \$ 111.671,4   | \$ 101.983,00   |
| 781 | Suministro culata motor                   | Unidad | 1 | \$ 4.040.050,00 | \$ 3.607.473,1 | \$ 3.279.521,00 |
| 782 | Suministro cuña cigüeñal                  | Unidad | 1 | \$ 57.120,00    | \$ 51.408,0    | \$ 47.600,00    |
| 783 | Suministro cuñas válvulas                 | Unidad | 1 | \$ 52.360,00    | \$ 46.306,5    | \$ 42.483,00    |
| 784 | Suministro Deposito bomba de frenos       | Unidad | 1 | \$ 184.450,00   | \$ 164.848,3   | \$ 148.512,00   |
| 785 | Suministro Disco de freno                 | Unidad | 1 | \$ 561.680,00   | \$ 501.543,9   | \$ 458.031,00   |

|     |                                                       |        |   |               |              |               |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 786 | Suministro disco embrague                             | Unidad | 1 | \$ 573.580,00 | \$ 511.949,9 | \$ 465.409,00 |
| 787 | Suministro electro ventilador                         | Unidad | 1 | \$ 653.310,00 | \$ 583.609,3 | \$ 540.379,00 |
| 788 | Suministro empaque Carter                             | Unidad | 1 | \$ 146.370,00 | \$ 130.358,6 | \$ 119.595,00 |
| 789 | Suministro empaque culata                             | Unidad | 1 | \$ 222.530,00 | \$ 198.795,5 | \$ 179.095,00 |
| 790 | Suministro empaque múltiple de admisión               | Unidad | 1 | \$ 103.530,00 | \$ 92.907,5  | \$ 84.847,00  |
| 791 | Suministro empaque múltiple de escape                 | Unidad | 1 | \$ 114.240,00 | \$ 101.971,1 | \$ 92.701,00  |
| 792 | Suministro empaque salida exosto                      | Unidad | 1 | \$ 66.640,00  | \$ 59.247,7  | \$ 54.859,00  |
| 793 | Suministro empaque tapa válvulas                      | Unidad | 1 | \$ 136.850,00 | \$ 121.927,4 | \$ 111.860,00 |
| 794 | Suministro Empaques de mordaza                        | Unidad | 1 | \$ 145.180,00 | \$ 129.316,1 | \$ 116.501,00 |
| 795 | Suministro Empaquetadura bomba de dirección           | Unidad | 1 | \$ 327.250,00 | \$ 291.883,2 | \$ 266.560,00 |
| 796 | Suministro Empaquetadura bomba de frenos              | Unidad | 1 | \$ 276.080,00 | \$ 246.615,6 | \$ 224.196,00 |
| 797 | Suministro Empaquetadura caja dirección               | Unidad | 1 | \$ 640.220,00 | \$ 571.914,0 | \$ 529.550,00 |
| 798 | Suministro Empaquetadura motor                        | Unidad | 1 | \$ 935.340,00 | \$ 835.462,1 | \$ 766.479,00 |
| 799 | Suministro escobillas alternador                      | Unidad | 1 | \$ 38.080,00  | \$ 34.475,5  | \$ 31.059,00  |
| 800 | Suministro / Instalacion y Mantenimiento exploradoras | Unidad | 1 | \$ 652.120,00 | \$ 582.072,4 | \$ 531.573,00 |
| 801 | Suministro Filtros de aceite, aire y combustible      | Unidad | 1 | \$ 421.260,00 | \$ 376.337,5 | \$ 342.125,00 |
| 802 | Suministro flasher direccional                        | Unidad | 1 | \$ 132.090,00 | \$ 117.981,4 | \$ 109.242,00 |
| 803 | Suministro flauta motor                               | Unidad | 1 | \$ 662.830,00 | \$ 591.347,9 | \$ 542.521,00 |
| 804 | Suministro flotador tanque combustible                | Unidad | 1 | \$ 449.820,00 | \$ 401.553,6 | \$ 361.760,00 |
| 805 | Desmante graduación frenos                            | Unidad | 1 | \$ 272.510,00 | \$ 243.800,7 | \$ 222.649,00 |
| 806 | Suministro guardapolvo caja dirección                 | Unidad | 1 | \$ 60.690,00  | \$ 54.716,2  | \$ 49.742,00  |



|     |                                               |        |   |                 |                |                 |
|-----|-----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 807 | Suministro guardapolvo ejes delantero L/C-L/R | Unidad | 1 | \$ 51.170,00    | \$ 45.881,6    | \$ 42.483,00    |
| 808 | Suministro guaya acelerador                   | Unidad | 1 | \$ 282.030,00   | \$ 252.286,0   | \$ 231.455,00   |
| 809 | Suministro Guaya emergencia LH-RH             | Unidad | 1 | \$ 405.790,00   | \$ 361.926,6   | \$ 326.060,00   |
| 810 | Suministro Guías válvulas                     | Unidad | 1 | \$ 63.070,00    | \$ 56.682,7    | \$ 51.765,00    |
| 811 | Suministro inducido alternador                | Unidad | 1 | \$ 467.670,00   | \$ 417.963,7   | \$ 379.967,00   |
| 812 | Suministro inducido arranque                  | Unidad | 1 | \$ 733.040,00   | \$ 654.552,4   | \$ 606.067,00   |
| 813 | Suministro instalacion de alta                | Unidad | 1 | \$ 348.670,00   | \$ 311.433,7   | \$ 285.719,00   |
| 814 | Suministro juego bujes levas                  | Unidad | 1 | \$ 238.000,00   | \$ 212.004,5   | \$ 190.995,00   |
| 815 | Suministro Juego de anillos                   | Unidad | 1 | \$ 623.560,00   | \$ 557.053,9   | \$ 508.725,00   |
| 816 | Suministro Juego de camisas                   | Unidad | 1 | \$ 903.210,00   | \$ 806.213,1   | \$ 732.921,00   |
| 817 | Suministro juego de obturadores               | Unidad | 1 | \$ 252.280,00   | \$ 225.295,6   | \$ 208.607,00   |
| 818 | Suministro Juego de pistones                  | Unidad | 1 | \$ 1.228.080,00 | \$ 1.096.698,1 | \$ 1.006.145,00 |
| 819 | Suministro juego escobillas arranque          | Unidad | 1 | \$ 143.990,00   | \$ 128.127,3   | \$ 115.430,00   |
| 820 | Suministro juego impulsadores                 | Unidad | 1 | \$ 1.011.500,00 | \$ 902.883,3   | \$ 824.551,00   |
| 821 | Suministro juego plumillas                    | Unidad | 1 | \$ 216.580,00   | \$ 193.601,1   | \$ 176.001,00   |
| 822 | Suministro Juego puntilla freno               | Unidad | 1 | \$ 19.040,00    | \$ 16.836,1    | \$ 15.589,00    |
| 823 | Suministro kit bujes ajuste palanca cambios   | Unidad | 1 | \$ 140.420,00   | \$ 125.299,9   | \$ 114.954,00   |
| 824 | Suministro Kit de reparación de inyectores    | Unidad | 1 | \$ 122.570,00   | \$ 109.106,3   | \$ 98.294,00    |
| 825 | Suministro y Mantenimiento kit embrague       | Unidad | 1 | \$ 1.512.490,00 | \$ 1.350.611,3 | \$ 1.233.435,00 |
| 826 | Suministro Kit mordaza                        | Unidad | 1 | \$ 217.770,00   | \$ 194.255,6   | \$ 176.596,00   |
| 827 | Suministro lámpara direccional                | Unidad | 1 | \$ 348.670,00   | \$ 310.889,9   | \$ 287.861,00   |

|     |                                                        |        |   |                 |                |                 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 828 | Suministro lámpara stop                                | Unidad | 1 | \$ 923.440,00   | \$ 824.307,1   | \$ 756.245,00   |
| 829 | Suministro lámpara techo                               | Unidad | 1 | \$ 326.060,00   | \$ 290.730,1   | \$ 261.919,00   |
| 830 | Suministro lámpara trasera exterior cabina             | Unidad | 1 | \$ 401.030,00   | \$ 357.687,2   | \$ 326.655,00   |
| 831 | Suministro manguera combustible                        | Unidad | 1 | \$ 235.620,00   | \$ 210.094,5   | \$ 190.995,00   |
| 832 | Suministro manguera de alta presión aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 692.580,00   | \$ 618.309,7   | \$ 572.509,00   |
| 833 | Suministro manguera de baja presión aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 778.260,00   | \$ 695.115,9   | \$ 637.721,00   |
| 834 | Suministro Manguera freno delantera                    | Unidad | 1 | \$ 170.170,00   | \$ 152.299,8   | \$ 137.207,00   |
| 835 | Suministro Manguera superior e inferior                | Unidad | 1 | \$ 213.010,00   | \$ 190.375,6   | \$ 173.859,00   |
| 836 | Suministro Mordaza freno LH-RH                         | Unidad | 1 | \$ 1.037.680,00 | \$ 926.379,3   | \$ 842.163,00   |
| 837 | Suministro motor arranque                              | Unidad | 1 | \$ 894.880,00   | \$ 798.751,8   | \$ 739.585,00   |
| 838 | Suministro Muñeco barra estabilizadora                 | Unidad | 1 | \$ 230.860,00   | \$ 206.498,3   | \$ 189.448,00   |
| 839 | Suministro O'ring Sellos                               | Unidad | 1 | \$ 33.320,00    | \$ 29.852,3    | \$ 26.894,00    |
| 840 | Suministro pasador tijera inferior                     | Unidad | 1 | \$ 279.650,00   | \$ 249.925,0   | \$ 228.242,00   |
| 841 | Suministro Pastillas freno                             | Unidad | 1 | \$ 474.810,00   | \$ 424.116,0   | \$ 385.560,00   |
| 842 | Suministro pera freno                                  | Unidad | 1 | \$ 141.610,00   | \$ 126.849,2   | \$ 117.453,00   |
| 843 | Suministro Pera presostatica                           | Unidad | 1 | \$ 336.770,00   | \$ 301.186,6   | \$ 276.318,00   |
| 844 | Suministro pera reverso                                | Unidad | 1 | \$ 224.910,00   | \$ 200.512,6   | \$ 180.642,00   |
| 845 | Suministro pera temperatura                            | Unidad | 1 | \$ 329.630,00   | \$ 294.749,9   | \$ 269.178,00   |
| 846 | Suministro perno rueda                                 | Unidad | 1 | \$ 44.030,00    | \$ 39.270,0    | \$ 35.700,00    |
| 847 | Suministro pin cacho                                   | Unidad | 1 | \$ 5.950,00     | \$ 5.012,3     | \$ 4.641,00     |
| 848 | Pintura general                                        | Unidad | 1 | \$ 5.651.310,00 | \$ 5.045.459,6 | \$ 4.628.862,00 |



|     |                                           |        |   |               |              |               |
|-----|-------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 849 | Pintura pieza grande                      | Unidad | 1 | \$ 973.420,00 | \$ 869.284,3 | \$ 783.139,00 |
| 850 | Pintura pieza mediana                     | Unidad | 1 | \$ 862.750,00 | \$ 770.232,9 | \$ 703.409,00 |
| 851 | Pintura pieza pequeña                     | Unidad | 1 | \$ 659.260,00 | \$ 588.133,7 | \$ 534.667,00 |
| 852 | Suministro piñón sincronizador 2a         | Unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.112,0  | \$ 71.400,00  |
| 853 | Suministro piñón sincronizador 3a-4a      | Unidad | 1 | \$ 725.900,00 | \$ 648.290,6 | \$ 594.762,00 |
| 854 | Suministro piñón sincronizador 5a-reversa | Unidad | 1 | \$ 597.380,00 | \$ 533.775,7 | \$ 480.879,00 |
| 855 | Suministro Pistón mordaza                 | Unidad | 1 | \$ 243.950,00 | \$ 218.130,6 | \$ 199.206,00 |
| 856 | Suministro polea alternador               | Unidad | 1 | \$ 292.740,00 | \$ 261.276,4 | \$ 237.524,00 |
| 857 | Suministro polea bomba dirección          | Unidad | 1 | \$ 214.200,00 | \$ 191.751,8 | \$ 177.548,00 |
| 858 | Suministro porta diodos alternador        | Unidad | 1 | \$ 324.870,00 | \$ 289.901,9 | \$ 265.965,00 |
| 859 | Suministro porta mangueta delantera LH/RH | Unidad | 1 | \$ 947.240,00 | \$ 845.640,2 | \$ 761.838,00 |
| 860 | Suministro prensa embrague                | Unidad | 1 | \$ 833.000,00 | \$ 744.171,9 | \$ 679.609,00 |
| 861 | Suministro punta eje lado caja            | Unidad | 1 | \$ 452.200,00 | \$ 404.219,2 | \$ 367.472,00 |
| 862 | Suministro punta eje lado rueda           | Unidad | 1 | \$ 411.740,00 | \$ 367.824,2 | \$ 340.578,00 |
| 863 | Suministro Racor mordaza                  | Unidad | 1 | \$ 28.560,00  | \$ 25.293,5  | \$ 23.205,00  |
| 864 | Suministro radiador                       | Unidad | 1 | \$ 823.480,00 | \$ 734.816,7 | \$ 661.997,00 |
| 865 | Suministro regulador alternador           | Unidad | 1 | \$ 302.260,00 | \$ 269.861,7 | \$ 246.449,00 |
| 866 | Suministro relay luces                    | Unidad | 1 | \$ 78.540,00  | \$ 70.031,5  | \$ 63.665,00  |
| 867 | Suministro resorte                        | Unidad | 1 | \$ 32.130,00  | \$ 28.531,4  | \$ 26.418,00  |
| 868 | Suministro resorte frenos                 | Unidad | 1 | \$ 34.510,00  | \$ 31.000,7  | \$ 28.441,00  |
| 869 | Suministro reten cigüeñal                 | Unidad | 1 | \$ 198.730,00 | \$ 177.529,0 | \$ 159.936,00 |

|     |                                                       |        |   |               |              |               |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 870 | Suministro reten porta mangueta                       | Unidad | 1 | \$ 116.620,00 | \$ 104.244,0 | \$ 95.200,00  |
| 871 | Suministro reten sinfin                               | Unidad | 1 | \$ 122.570,00 | \$ 109.956,0 | \$ 99.960,00  |
| 872 | Suministro reten rueda delantera                      | Unidad | 1 | \$ 186.830,00 | \$ 166.561,9 | \$ 154.224,00 |
| 873 | Suministro rin                                        | Unidad | 1 | \$ 846.090,00 | \$ 755.431,0 | \$ 693.056,00 |
| 874 | Suministro rodamiento delantero                       | Unidad | 1 | \$ 265.370,00 | \$ 236.705,3 | \$ 213.248,00 |
| 875 | Suministro rodillo eje corredizo piñón 1a- 2a         | Unidad | 1 | \$ 257.040,00 | \$ 229.467,1 | \$ 209.559,00 |
| 876 | Suministro rodillo eje corredizo piñón 3a- 4a         | Unidad | 1 | \$ 293.930,00 | \$ 262.454,5 | \$ 238.595,00 |
| 877 | Suministro rodillo eje corredizo piñón 5a-<br>reverso | Unidad | 1 | \$ 279.650,00 | \$ 249.328,8 | \$ 230.860,00 |
| 878 | Suministro rodillo eje trasero                        | Unidad | 1 | \$ 257.040,00 | \$ 229.716,4 | \$ 210.749,00 |
| 879 | Suministro rodillo toma                               | Unidad | 1 | \$ 236.810,00 | \$ 211.476,1 | \$ 190.519,00 |
| 880 | Suministro rotula                                     | Unidad | 1 | \$ 358.190,00 | \$ 320.289,7 | \$ 292.502,00 |
| 881 | Suministro Sensor abs                                 | Unidad | 1 | \$ 705.670,00 | \$ 629.759,9 | \$ 572.509,00 |
| 882 | Suministro sensor aceleración (TPS)                   | Unidad | 1 | \$ 694.960,00 | \$ 619.980,5 | \$ 574.056,00 |
| 883 | Suministro sensor velocímetro                         | Unidad | 1 | \$ 497.420,00 | \$ 444.516,2 | \$ 407.813,00 |
| 884 | Suministro swiche direccional                         | Unidad | 1 | \$ 686.630,00 | \$ 613.558,1 | \$ 552.755,00 |
| 885 | Suministro swiche eleva vidrios                       | Unidad | 1 | \$ 339.150,00 | \$ 303.219,7 | \$ 276.913,00 |
| 886 | Suministro swiche ignición                            | Unidad | 1 | \$ 590.240,00 | \$ 527.265,2 | \$ 479.332,00 |
| 887 | Suministro swiche parqueo                             | Unidad | 1 | \$ 276.080,00 | \$ 247.015,4 | \$ 228.718,00 |
| 888 | Suministro tapa llenado aceite motor                  | Unidad | 1 | \$ 89.250,00  | \$ 79.512,2  | \$ 72.947,00  |
| 889 | Suministro tapa radiador                              | Unidad | 1 | \$ 80.920,00  | \$ 71.857,0  | \$ 64.736,00  |
| 890 | Suministro terminal dirección                         | Unidad | 1 | \$ 215.390,00 | \$ 192.721,1 | \$ 176.001,00 |



| 891                                | Suministro Termostato                        | Unidad | 1        | \$ 160.650,00   | \$ 143.466,4   | \$ 130.424,00   |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 892                                | Suministro tijera                            | Unidad | 1        | \$ 523.600,00   | \$ 467.298,7   | \$ 432.684,00   |
| 893                                | Suministro tornillo balancín                 | Unidad | 1        | \$ 42.840,00    | \$ 37.875,3    | \$ 34.748,00    |
| 894                                | Suministro tornillo culata                   | Unidad | 1        | \$ 90.440,00    | \$ 80.442,8    | \$ 72.471,00    |
| 895                                | Suministro tornillo polea cigüeñal           | Unidad | 1        | \$ 94.010,00    | \$ 84.437,6    | \$ 77.112,00    |
| 896                                | Suministro tornillo volante                  | Unidad | 1        | \$ 41.650,00    | \$ 36.913,8    | \$ 33.558,00    |
| 897                                | Suministro tren fijo                         | Unidad | 1        | \$ 1.160.250,00 | \$ 1.035.871,2 | \$ 959.140,00   |
| 898                                | Suministro Tubo freno por metro              | Unidad | 1        | \$ 52.360,00    | \$ 46.825,3    | \$ 42.959,00    |
| 899                                | Suministro tuerca cacho delantero            | Unidad | 1        | \$ 33.320,00    | \$ 29.324,0    | \$ 26.418,00    |
| 900                                | Suministro unidad completa LH/RH             | Unidad | 1        | \$ 869.890,00   | \$ 776.487,5   | \$ 709.121,00   |
| 901                                | Suministro Válvula presostatica              | Unidad | 1        | \$ 495.040,00   | \$ 441.787,5   | \$ 401.625,00   |
| 902                                | Suministro Válvulas admisión y escape        | Unidad | 1        | \$ 733.040,00   | \$ 654.038,3   | \$ 605.591,00   |
| 903                                | Suministro Ventilador                        | Unidad | 1        | \$ 320.110,00   | \$ 286.010,6   | \$ 262.395,00   |
| 904                                | Suministro vidrio panorámico delantero       | Unidad | 1        | \$ 898.450,00   | \$ 802.050,5   | \$ 722.568,00   |
| 905                                | Suministro vidrio panorámico trasero         | Unidad | 1        | \$ 605.710,00   | \$ 540.635,4   | \$ 493.731,00   |
| 906                                | Suministro vidrios laterales                 | Unidad | 1        | \$ 497.420,00   | \$ 444.143,7   | \$ 403.767,00   |
| 907                                | Suministro volante motor                     | Unidad | 1        | \$ 1.036.490,00 | \$ 925.215,5   | \$ 856.681,00   |
| 908                                | Diagnostico sistematizado general de liviano | Unidad | 1        | \$ 366.520,00   | \$ 326.739,5   | \$ 299.761,00   |
| 909                                | Diagnostico sistematizado general pesado     | Unidad | 1        | \$ 398.650,00   | \$ 356.246,7   | \$ 320.943,00   |
| JAC Y SIMILARES (PMX 833 -PMX 834) |                                              |        |          |                 |                |                 |
| ITEM                               | DETALLES                                     | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES TSF |

225

|     |                                           |        |   |                 |                |                 |
|-----|-------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 910 | Suministro e instalación abrasadera turbo | unidad | 1 | \$ 71.400,00    | \$ 64.260,0    | \$ 59.500,00    |
| 911 | Suministro acople caña direccion          | unidad | 1 | \$ 217.770,00   | \$ 194.565,0   | \$ 178.500,00   |
| 912 | Suministro alternador                     | unidad | 1 | \$ 1.331.610,00 | \$ 1.188.810,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 913 | Suministro Amortiguador                   | unidad | 1 | \$ 656.880,00   | \$ 586.372,5   | \$ 535.500,00   |
| 914 | Suministro arandela pin tuerca cacho      | unidad | 1 | \$ 183.260,00   | \$ 163.625,0   | \$ 148.750,00   |
| 915 | Suministro automático arranque            | unidad | 1 | \$ 172.550,00   | \$ 154.224,0   | \$ 142.800,00   |
| 916 | Suministro balancín muelle                | unidad | 1 | \$ 239.190,00   | \$ 214.021,5   | \$ 196.350,00   |
| 917 | Suministro juego balancines motor         | unidad | 1 | \$ 391.510,00   | \$ 350.038,5   | \$ 315.350,00   |
| 918 | Suministro balinera alternador            | unidad | 1 | \$ 65.450,00    | \$ 58.637,3    | \$ 53.550,00    |
| 919 | Suministro balinera arranque              | unidad | 1 | \$ 117.810,00   | \$ 104.720,0   | \$ 95.200,00    |
| 920 | Suministro balinera cardan                | unidad | 1 | \$ 179.690,00   | \$ 160.650,0   | \$ 148.750,00   |
| 921 | Suministro balinera embrague              | unidad | 1 | \$ 508.130,00   | \$ 453.985,0   | \$ 416.500,00   |
| 922 | Suministro balinera splinder              | unidad | 1 | \$ 177.310,00   | \$ 158.508,0   | \$ 142.800,00   |
| 923 | Suministro balinera volante               | unidad | 1 | \$ 95.200,00    | \$ 84.698,3    | \$ 77.350,00    |
| 924 | Suministro Juego de bandas freno          | unidad | 1 | \$ 264.180,00   | \$ 235.620,0   | \$ 214.200,00   |
| 925 | Suministro barra direccion corta          | unidad | 1 | \$ 359.380,00   | \$ 321.300,0   | \$ 297.500,00   |
| 926 | Suministro barra direccion larga          | unidad | 1 | \$ 421.260,00   | \$ 376.159,0   | \$ 345.100,00   |
| 927 | Suministro barra estabilizadora           | unidad | 1 | \$ 636.650,00   | \$ 567.987,0   | \$ 511.700,00   |
| 928 | Suministro biela motor                    | unidad | 1 | \$ 584.290,00   | \$ 521.220,0   | \$ 476.000,00   |
| 929 | Suministro bocín delantero                | unidad | 1 | \$ 953.190,00   | \$ 850.850,0   | \$ 773.500,00   |
| 930 | Suministro Bomba auxiliar                 | unidad | 1 | \$ 503.370,00   | \$ 449.820,0   | \$ 416.500,00   |



|     |                                        |        |   |                 |                |                 |
|-----|----------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 931 | Suministro Bomba de aceite             | unidad | 1 | \$ 944.860,00   | \$ 843.115,0   | \$ 773.500,00   |
| 932 | Suministro Bomba de agua               | unidad | 1 | \$ 740.180,00   | \$ 660.450,0   | \$ 595.000,00   |
| 933 | Suministro Bomba de freno              | unidad | 1 | \$ 727.090,00   | \$ 648.918,9   | \$ 592.620,00   |
| 934 | Suministro bomba direccion             | unidad | 1 | \$ 1.688.610,00 | \$ 1.507.968,0 | \$ 1.370.880,00 |
| 935 | Suministro bomba inyección             | unidad | 1 | \$ 2.158.660,00 | \$ 1.927.800,0 | \$ 1.785.000,00 |
| 936 | Suministro Bomba principal embrague    | unidad | 1 | \$ 944.860,00   | \$ 843.115,0   | \$ 773.500,00   |
| 937 | Suministro botella cardan central      | unidad | 1 | \$ 961.520,00   | \$ 858.585,0   | \$ 773.500,00   |
| 938 | Suministro brazos plumillas            | unidad | 1 | \$ 218.960,00   | \$ 195.457,5   | \$ 178.500,00   |
| 939 | Suministro bronce sincronizador 1a-    | unidad | 1 | \$ 953.190,00   | \$ 850.850,0   | \$ 773.500,00   |
| 940 | Suministro bronce sincronizador 3a-4a  | unidad | 1 | \$ 935.340,00   | \$ 835.380,0   | \$ 773.500,00   |
| 941 | Suministro bronce sincronizador 5a-    | unidad | 1 | \$ 987.700,00   | \$ 882.028,0   | \$ 809.200,00   |
| 942 | Suministro buje balancín muelle        | unidad | 1 | \$ 133.280,00   | \$ 118.881,0   | \$ 107.100,00   |
| 943 | Suministro Buje biela                  | unidad | 1 | \$ 270.130,00   | \$ 241.064,3   | \$ 220.150,00   |
| 944 | Suministro buje de leva                | unidad | 1 | \$ 182.070,00   | \$ 162.316,0   | \$ 147.560,00   |
| 945 | Suministro buje muelle parte delantera | unidad | 1 | \$ 179.690,00   | \$ 160.650,0   | \$ 148.750,00   |
| 946 | Suministro caja direccion              | unidad | 1 | \$ 4.067.420,00 | \$ 3.631.880,0 | \$ 3.332.000,00 |
| 947 | Suministro Campana de freno            | unidad | 1 | \$ 1.272.110,00 | \$ 1.135.974,0 | \$ 1.023.400,00 |
| 948 | Suministro casquetes de bancada        | unidad | 1 | \$ 948.430,00   | \$ 846.982,5   | \$ 773.500,00   |
| 949 | Suministro casquetes de biela motor    | unidad | 1 | \$ 953.190,00   | \$ 850.850,0   | \$ 773.500,00   |
| 950 | Suministro caucho cardan               | unidad | 1 | \$ 179.690,00   | \$ 160.650,0   | \$ 148.750,00   |
| 951 | Suministro chapas puertas delanteras   | unidad | 1 | \$ 116.620,00   | \$ 103.768,0   | \$ 95.200,00    |

|     |                                             |        |   |                 |                |                 |
|-----|---------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 952 | Suministro chapas puertas traseras          | unidad | 1 | \$ 147.560,00   | \$ 132.090,0   | \$ 119.000,00   |
| 953 | Suministro chorote arranque                 | unidad | 1 | \$ 218.960,00   | \$ 195.457,5   | \$ 178.500,00   |
| 954 | Suministro cigüeñal motor                   | unidad | 1 | \$ 2.199.120,00 | \$ 1.963.500,0 | \$ 1.785.000,00 |
| 955 | Suministro Cilindro frenos                  | unidad | 1 | \$ 273.700,00   | \$ 244.188,0   | \$ 226.100,00   |
| 956 | Suministro corona/speed trasera             | unidad | 1 | \$ 1.307.810,00 | \$ 1.167.390,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 957 | Suministro Correa accesorios                | unidad | 1 | \$ 243.950,00   | \$ 217.948,5   | \$ 196.350,00   |
| 958 | Suministro correa alternador                | unidad | 1 | \$ 182.070,00   | \$ 162.881,3   | \$ 148.750,00   |
| 959 | Suministro Correa de motor                  | unidad | 1 | \$ 241.570,00   | \$ 215.985,0   | \$ 196.350,00   |
| 960 | Suministro cremallera volante               | unidad | 1 | \$ 503.370,00   | \$ 449.820,0   | \$ 416.500,00   |
| 961 | Suministro cruceta caña direccion           | unidad | 1 | \$ 99.960,00    | \$ 89.499,9    | \$ 82.110,00    |
| 962 | Suministro Cruceta cardan                   | unidad | 1 | \$ 140.420,00   | \$ 125.485,5   | \$ 113.050,00   |
| 963 | Suministro culata motor                     | unidad | 1 | \$ 2.919.070,00 | \$ 2.606.100,0 | \$ 2.380.000,00 |
| 964 | Suministro cuplin speed trasero             | unidad | 1 | \$ 278.460,00   | \$ 248.710,0   | \$ 226.100,00   |
| 965 | Suministro Deposito bomba de frenos         | unidad | 1 | \$ 647.360,00   | \$ 578.340,0   | \$ 535.500,00   |
| 966 | Suministro disco embrague                   | unidad | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 967 | Suministro ecualización transmisión trasera | unidad | 1 | \$ 1.242.360,00 | \$ 1.109.556,0 | \$ 999.600,00   |
| 968 | Suministro eje trasero                      | unidad | 1 | \$ 1.138.830,00 | \$ 1.016.379,0 | \$ 928.200,00   |
| 969 | Suministro empaque Carter                   | unidad | 1 | \$ 241.570,00   | \$ 215.985,0   | \$ 196.350,00   |
| 970 | Suministro empaque culata                   | unidad | 1 | \$ 359.380,00   | \$ 321.300,0   | \$ 297.500,00   |
| 971 | Suministro empaque múltiple de admisión     | unidad | 1 | \$ 138.040,00   | \$ 123.224,5   | \$ 113.050,00   |
| 972 | Suministro empaque múltiple de escape       | unidad | 1 | \$ 184.450,00   | \$ 165.112,5   | \$ 148.750,00   |



|     |                                                                        |        |   |                 |                |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 973 | Suministro empaque salida exosto                                       | unidad | 1 | \$ 123.760,00   | \$ 110.759,3   | \$ 101.150,00   |
| 974 | Suministro empaque tapa repartición                                    | unidad | 1 | \$ 99.960,00    | \$ 89.012,0    | \$ 80.920,00    |
| 975 | Suministro empaque tapa válvulas                                       | unidad | 1 | \$ 141.610,00   | \$ 125.949,6   | \$ 116.620,00   |
| 976 | Suministro Empaquetadura bomba de dirección                            | unidad | 1 | \$ 552.160,00   | \$ 492.898,0   | \$ 452.200,00   |
| 977 | Suministro Empaquetadura bomba de frenos                               | unidad | 1 | \$ 370.090,00   | \$ 330.225,0   | \$ 297.500,00   |
| 978 | Suministro empaquetadura bomba de inyección                            | unidad | 1 | \$ 1.239.980,00 | \$ 1.107.592,5 | \$ 1.011.500,00 |
| 979 | Suministro Empaquetadura caja dirección                                | unidad | 1 | \$ 923.440,00   | \$ 824.670,0   | \$ 749.700,00   |
| 980 | Suministro empaquetadura enfriador de aceite                           | unidad | 1 | \$ 136.850,00   | \$ 122.094,0   | \$ 113.050,00   |
| 981 | Suministro Empaquetadura motor                                         | unidad | 1 | \$ 1.235.220,00 | \$ 1.102.535,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 982 | Suministro escobillas alternador                                       | unidad | 1 | \$ 243.950,00   | \$ 217.948,5   | \$ 196.350,00   |
| 983 | Suministro espigo cardan                                               | unidad | 1 | \$ 372.470,00   | \$ 332.277,8   | \$ 303.450,00   |
| 984 | Suministro exploradoras                                                | unidad | 1 | \$ 292.740,00   | \$ 261.800,0   | \$ 238.000,00   |
| 985 | Suministro e instalación Filtros de aceite, aire, combustible y trampa | unidad | 1 | \$ 403.410,00   | \$ 359.856,0   | \$ 333.200,00   |
| 986 | Suministro flanche cardan trasero                                      | unidad | 1 | \$ 362.950,00   | \$ 324.275,0   | \$ 297.500,00   |
| 987 | Suministro flasher direccional                                         | unidad | 1 | \$ 140.420,00   | \$ 125.485,5   | \$ 113.050,00   |
| 988 | Suministro flotador tanque combustible                                 | unidad | 1 | \$ 780.640,00   | \$ 697.131,8   | \$ 636.650,00   |
| 989 | Suministro graduacion frenos                                           | unidad | 1 | \$ 95.200,00    | \$ 85.085,0    | \$ 77.350,00    |
| 990 | Suministro grapas cruceta cardan                                       | unidad | 1 | \$ 64.260,00    | \$ 57.834,0    | \$ 53.550,00    |
| 991 | Suministro guaya acelerador                                            | unidad | 1 | \$ 348.670,00   | \$ 311.304,0   | \$ 285.600,00   |
| 992 | Suministro guaya control cambios                                       | unidad | 1 | \$ 370.090,00   | \$ 330.225,0   | \$ 297.500,00   |
| 993 | Suministro guía control neutro                                         | unidad | 1 | \$ 262.990,00   | \$ 234.549,0   | \$ 214.200,00   |

|      |                                                    |        |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 994  | Suministro Guías válvulas                          | unidad | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 32.725,0    | \$ 29.750,00    |
| 995  | Suministro hoja de resorte principal trasera       | unidad | 1 | \$ 287.980,00   | \$ 257.040,0   | \$ 238.000,00   |
| 996  | Suministro hoja de resorte segunda plana delantera | unidad | 1 | \$ 261.800,00   | \$ 233.478,0   | \$ 214.200,00   |
| 997  | Suministro hoja resorte principal del              | unidad | 1 | \$ 280.840,00   | \$ 250.971,0   | \$ 226.100,00   |
| 998  | Suministro hoja resorte segunda de vuelta trasera  | unidad | 1 | \$ 291.550,00   | \$ 260.610,0   | \$ 238.000,00   |
| 999  | Suministro hoja resorte tercera delantera          | unidad | 1 | \$ 264.180,00   | \$ 235.620,0   | \$ 214.200,00   |
| 1000 | Suministro inducido arranque                       | unidad | 1 | \$ 252.280,00   | \$ 224.910,0   | \$ 208.250,00   |
| 1001 | Suministro inyector                                | unidad | 1 | \$ 725.900,00   | \$ 648.550,0   | \$ 595.000,00   |
| 1002 | Suministro juego arandelas transmisión trasera     | unidad | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 33.022,5    | \$ 29.750,00    |
| 1003 | Suministro juego bujes levas                       | unidad | 1 | \$ 107.100,00   | \$ 95.122,7    | \$ 86.870,00    |
| 1004 | Suministro Juego de anillos                        | unidad | 1 | \$ 220.150,00   | \$ 196.350,0   | \$ 178.500,00   |
| 1005 | Suministro Juego de camisas                        | unidad | 1 | \$ 1.122.170,00 | \$ 1.002.456,0 | \$ 928.200,00   |
| 1006 | Suministro juego de medialunas cigüeñal            | unidad | 1 | \$ 72.590,00    | \$ 64.855,0    | \$ 59.500,00    |
| 1007 | Suministro juego de obturadores                    | unidad | 1 | \$ 117.810,00   | \$ 105.672,0   | \$ 95.200,00    |
| 1008 | Suministro Juego de pistones                       | unidad | 1 | \$ 1.386.350,00 | \$ 1.237.897,5 | \$ 1.130.500,00 |
| 1009 | Suministro juego escobillas arranque               | unidad | 1 | \$ 51.170,00    | \$ 45.815,0    | \$ 41.650,00    |
| 1010 | Suministro juego esplender                         | unidad | 1 | \$ 215.390,00   | \$ 192.780,0   | \$ 178.500,00   |
| 1011 | Suministro juego impulsores                        | unidad | 1 | \$ 421.260,00   | \$ 376.159,0   | \$ 345.100,00   |
| 1012 | Suministro e instalación juego plumillas           | unidad | 1 | \$ 96.390,00    | \$ 85.858,5    | \$ 77.350,00    |
| 1013 | Suministro Juego puntilla freno                    | unidad | 1 | \$ 21.420,00    | \$ 19.545,8    | \$ 17.850,00    |
| 1014 | Suministro kit bujes ajuste palanca cambios        | unidad | 1 | \$ 146.370,00   | \$ 130.900,0   | \$ 119.000,00   |



|      |                                             |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1015 | Suministro Kit de reparación de inyectores  | unidad | 1 | \$ 403.410,00   | \$ 359.856,0   | \$ 333.200,00   |
| 1016 | Suministro kit embrague                     | unidad | 1 | \$ 1.961.120,00 | \$ 1.751.085,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 1017 | Suministro kit motor completo               | unidad | 1 | \$ 6.656.860,00 | \$ 5.944.050,0 | \$ 5.355.000,00 |
| 1018 | Suministro kit punta/botella cardan trasera | unidad | 1 | \$ 584.290,00   | \$ 521.220,0   | \$ 476.000,00   |
| 1019 | Suministro lámpara direccional              | unidad | 1 | \$ 366.520,00   | \$ 327.250,0   | \$ 297.500,00   |
| 1020 | Suministro lámpara stop                     | unidad | 1 | \$ 273.700,00   | \$ 244.188,0   | \$ 226.100,00   |
| 1021 | Suministro lámpara techo                    | unidad | 1 | \$ 72.590,00    | \$ 64.855,0    | \$ 59.500,00    |
| 1022 | Suministro lámpara trasera exterior cabina  | unidad | 1 | \$ 73.780,00    | \$ 66.045,0    | \$ 59.500,00    |
| 1023 | Suministro manguera combustible             | unidad | 1 | \$ 146.370,00   | \$ 130.305,0   | \$ 119.000,00   |
| 1024 | Suministro manguera enfriador               | unidad | 1 | \$ 308.210,00   | \$ 274.890,0   | \$ 249.900,00   |
| 1025 | Suministro Manguera freno delantera         | unidad | 1 | \$ 129.710,00   | \$ 115.668,0   | \$ 107.100,00   |
| 1026 | Suministro manguera freno trasera           | unidad | 1 | \$ 116.620,00   | \$ 103.768,0   | \$ 95.200,00    |
| 1027 | Suministro Manguera superior e inferior     | unidad | 1 | \$ 126.140,00   | \$ 112.276,5   | \$ 101.150,00   |
| 1028 | Suministro manguera turbo                   | unidad | 1 | \$ 247.520,00   | \$ 221.518,5   | \$ 202.300,00   |
| 1029 | Suministro motor arranque                   | unidad | 1 | \$ 953.190,00   | \$ 850.850,0   | \$ 773.500,00   |
| 1030 | Suministro motor limpia brisas              | unidad | 1 | \$ 446.250,00   | \$ 398.412,0   | \$ 368.900,00   |
| 1031 | Suministro muelle completo delantera        | unidad | 1 | \$ 1.380.400,00 | \$ 1.232.245,0 | \$ 1.130.500,00 |
| 1032 | Suministro muelle completo trasero          | unidad | 1 | \$ 1.405.390,00 | \$ 1.254.855,0 | \$ 1.130.500,00 |
| 1033 | Suministro oreja cardan delantero           | unidad | 1 | \$ 218.960,00   | \$ 195.457,5   | \$ 178.500,00   |
| 1034 | Suministro oreja cardan trasero             | unidad | 1 | \$ 271.320,00   | \$ 242.165,0   | \$ 220.150,00   |
| 1035 | Suministro O'ring sello                     | unidad | 1 | \$ 28.560,00    | \$ 25.704,0    | \$ 23.800,00    |

|      |                                            |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1036 | Suministro pasador muelle parte delantero  | unidad | 1 | \$ 30.940,00    | \$ 27.239,1    | \$ 24.990,00    |
| 1037 | Suministro pasador Piston                  | unidad | 1 | \$ 77.350,00    | \$ 68.686,8    | \$ 61.880,00    |
| 1038 | Suministro pera freno                      | unidad | 1 | \$ 107.100,00   | \$ 95.122,7    | \$ 86.870,00    |
| 1039 | Suministro pera reverso                    | unidad | 1 | \$ 146.370,00   | \$ 130.900,0   | \$ 119.000,00   |
| 1040 | Suministro Pera temperatura                | unidad | 1 | \$ 143.990,00   | \$ 128.520,0   | \$ 119.000,00   |
| 1041 | Suministro perno rueda                     | unidad | 1 | \$ 65.450,00    | \$ 58.369,5    | \$ 53.550,00    |
| 1042 | Suministro pin cacho                       | unidad | 1 | \$ 22.610,00    | \$ 19.813,5    | \$ 17.850,00    |
| 1043 | Pintura general                            | unidad | 1 | \$ 3.648.540,00 | \$ 3.257.625,0 | \$ 2.975.000,00 |
| 1044 | Pintura pieza grande                       | unidad | 1 | \$ 733.040,00   | \$ 654.500,0   | \$ 595.000,00   |
| 1045 | Pintura pieza mediana                      | unidad | 1 | \$ 503.370,00   | \$ 449.820,0   | \$ 416.500,00   |
| 1046 | Pintura pieza pequeña                      | unidad | 1 | \$ 362.950,00   | \$ 324.275,0   | \$ 297.500,00   |
| 1047 | Suministro piñón sincronizador 2a          | unidad | 1 | \$ 961.520,00   | \$ 858.585,0   | \$ 773.500,00   |
| 1048 | Suministro piñón sincronizador 3a-4a       | unidad | 1 | \$ 912.730,00   | \$ 814.406,3   | \$ 743.750,00   |
| 1049 | Suministro piñón sincronizador 5a-reversa  | unidad | 1 | \$ 909.160,00   | \$ 811.580,0   | \$ 737.800,00   |
| 1050 | Suministro planetarios transmisión trasera | unidad | 1 | \$ 561.680,00   | \$ 501.228,0   | \$ 464.100,00   |
| 1051 | Suministro polea alternador                | unidad | 1 | \$ 138.040,00   | \$ 123.224,5   | \$ 113.050,00   |
| 1052 | Suministro polea bomba direccion           | unidad | 1 | \$ 296.310,00   | \$ 264.180,0   | \$ 238.000,00   |
| 1053 | Suministro polea cigüeñal                  | unidad | 1 | \$ 568.820,00   | \$ 508.189,5   | \$ 464.100,00   |
| 1054 | Suministro portadiodos alternador          | unidad | 1 | \$ 222.530,00   | \$ 198.968,0   | \$ 180.880,00   |
| 1055 | Suministro prensa embrague                 | unidad | 1 | \$ 619.990,00   | \$ 553.921,2   | \$ 512.890,00   |
| 1056 | Suministro punta inyector                  | unidad | 1 | \$ 421.260,00   | \$ 376.159,0   | \$ 345.100,00   |



|      |                                                |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1057 | Suministro Racor mordaza                       | unidad | 1 | \$ 22.610,00    | \$ 19.813,5    | \$ 17.850,00    |
| 1058 | Suministro radiador                            | unidad | 1 | \$ 4.159.050,00 | \$ 3.713.692,5 | \$ 3.391.500,00 |
| 1059 | Suministro regulador alternador                | unidad | 1 | \$ 372.470,00   | \$ 332.486,0   | \$ 302.260,00   |
| 1060 | Suministro relay luces                         | unidad | 1 | \$ 158.270,00   | \$ 141.372,0   | \$ 130.900,00   |
| 1061 | Suministro resorte                             | unidad | 1 | \$ 30.940,00    | \$ 27.239,1    | \$ 24.990,00    |
| 1062 | Suministro resorte frenos                      | unidad | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 33.022,5    | \$ 29.750,00    |
| 1063 | Suministro reten cigüeñal                      | unidad | 1 | \$ 167.790,00   | \$ 149.850,8   | \$ 136.850,00   |
| 1064 | Suministro reten housing trasero               | unidad | 1 | \$ 109.480,00   | \$ 98.175,0    | \$ 89.250,00    |
| 1065 | Suministro reten rueda                         | unidad | 1 | \$ 94.010,00    | \$ 83.538,0    | \$ 77.350,00    |
| 1066 | Suministro reten sinfin                        | unidad | 1 | \$ 116.620,00   | \$ 103.768,0   | \$ 95.200,00    |
| 1067 | Suministro reten speed trasero                 | unidad | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 369.852,0   | \$ 333.200,00   |
| 1068 | Suministro reten tapa repartición              | unidad | 1 | \$ 70.210,00    | \$ 62.546,4    | \$ 57.120,00    |
| 1069 | Suministro reten trasero motor                 | unidad | 1 | \$ 71.400,00    | \$ 64.141,0    | \$ 58.310,00    |
| 1070 | Suministro rodamiento delantero externo        | unidad | 1 | \$ 273.700,00   | \$ 244.188,0   | \$ 226.100,00   |
| 1071 | Suministro rodamiento delantero interno        | unidad | 1 | \$ 276.080,00   | \$ 246.449,0   | \$ 226.100,00   |
| 1072 | Suministro rodillo canasta transmisión trasera | unidad | 1 | \$ 310.590,00   | \$ 277.389,0   | \$ 249.900,00   |
| 1073 | Suministro rodillo speed trasero externo       | unidad | 1 | \$ 307.020,00   | \$ 273.640,5   | \$ 249.900,00   |
| 1074 | Suministro rodillo speed trasero interno       | unidad | 1 | \$ 139.230,00   | \$ 124.355,0   | \$ 113.050,00   |
| 1075 | Suministro rodillo toma                        | unidad | 1 | \$ 90.440,00    | \$ 80.967,6    | \$ 74.970,00    |
| 1076 | Suministro rodillo trasero externo             | unidad | 1 | \$ 94.010,00    | \$ 84.311,5    | \$ 77.350,00    |
| 1077 | Suministro rodillo trasero interno             | unidad | 1 | \$ 133.280,00   | \$ 118.881,0   | \$ 107.100,00   |

|      |                                          |        |   |               |              |               |
|------|------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1078 | Suministro Rotor alternador              | unidad | 1 | \$ 365.330,00 | \$ 325.762,5 | \$ 297.500,00 |
| 1079 | Suministro satélites transmisión trasera | unidad | 1 | \$ 292.740,00 | \$ 261.800,0 | \$ 238.000,00 |
| 1080 | Suministro sensor radiador               | unidad | 1 | \$ 259.420,00 | \$ 231.336,0 | \$ 214.200,00 |
| 1081 | Suministro sensor velocímetro            | unidad | 1 | \$ 835.380,00 | \$ 745.832,5 | \$ 684.250,00 |
| 1082 | Suministro solenoide bomba inyección     | unidad | 1 | \$ 517.650,00 | \$ 462.315,0 | \$ 416.500,00 |
| 1083 | Suministro Soporte cardan                | unidad | 1 | \$ 423.640,00 | \$ 377.884,5 | \$ 345.100,00 |
| 1084 | Suministro soporte exosto                | unidad | 1 | \$ 410.550,00 | \$ 366.520,0 | \$ 333.200,00 |
| 1085 | Suministro soporte filtro combustible    | unidad | 1 | \$ 503.370,00 | \$ 449.820,0 | \$ 416.500,00 |
| 1086 | Suministro swiche direccional            | unidad | 1 | \$ 362.950,00 | \$ 324.275,0 | \$ 297.500,00 |
| 1087 | Suministro swiche ignición               | unidad | 1 | \$ 340.340,00 | \$ 303.807,0 | \$ 273.700,00 |
| 1088 | Suministro swiche parqueo                | unidad | 1 | \$ 365.330,00 | \$ 325.762,5 | \$ 297.500,00 |
| 1089 | Suministro tapa llenado aceite motor     | unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.905,0  | \$ 53.550,00  |
| 1090 | Suministro tapa termostato               | unidad | 1 | \$ 94.010,00  | \$ 83.538,0  | \$ 77.350,00  |
| 1091 | Suministro terminal direccion            | unidad | 1 | \$ 210.630,00 | \$ 188.079,5 | \$ 172.550,00 |
| 1092 | Suministro Termostato                    | unidad | 1 | \$ 290.360,00 | \$ 258.896,4 | \$ 233.240,00 |
| 1093 | Suministro tope muelle                   | unidad | 1 | \$ 72.590,00  | \$ 65.152,5  | \$ 59.500,00  |
| 1094 | Suministro tornillo balancín             | unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.815,0  | \$ 41.650,00  |
| 1095 | Suministro tornillo central              | unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.278,0  | \$ 17.850,00  |
| 1096 | Suministro tornillo culata               | unidad | 1 | \$ 94.010,00  | \$ 84.311,5  | \$ 77.350,00  |
| 1097 | Suministro tornillo polea cigüeñal       | unidad | 1 | \$ 66.640,00  | \$ 59.440,5  | \$ 53.550,00  |
| 1098 | Suministro tornillo volante              | unidad | 1 | \$ 95.200,00  | \$ 84.698,3  | \$ 77.350,00  |



|      |                                                         |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1099 | Suministro trampa combustible                           | unidad | 1 | \$ 51.170,00    | \$ 45.815,0    | \$ 41.650,00    |
| 1100 | Suministro tren fijo                                    | unidad | 1 | \$ 1.223.320,00 | \$ 1.092.420,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 1101 | Suministro Tubo freno por metro                         | unidad | 1 | \$ 21.420,00    | \$ 19.456,5    | \$ 17.850,00    |
| 1102 | Suministro tubo surtidor inyector 1a                    | unidad | 1 | \$ 445.060,00   | \$ 397.590,9   | \$ 358.190,00   |
| 1103 | Suministro tubo surtidor inyector 2a                    | unidad | 1 | \$ 439.110,00   | \$ 392.218,1   | \$ 358.190,00   |
| 1104 | Suministro tubo surtidor inyector 3a                    | unidad | 1 | \$ 441.490,00   | \$ 394.009,0   | \$ 358.190,00   |
| 1105 | Suministro tubo surtidor inyector 4a                    | unidad | 1 | \$ 433.160,00   | \$ 386.845,2   | \$ 358.190,00   |
| 1106 | Suministro tuerca cacho delantero                       | unidad | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 32.427,5    | \$ 29.750,00    |
| 1107 | Suministro tuerca speed trasero                         | unidad | 1 | \$ 28.560,00    | \$ 25.097,1    | \$ 22.610,00    |
| 1108 | Suministro turbo cargador                               | unidad | 1 | \$ 1.313.760,00 | \$ 1.172.745,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 1109 | Suministro unidad completa LH/RH                        | unidad | 1 | \$ 791.350,00   | \$ 706.860,0   | \$ 642.600,00   |
| 1110 | Suministro vacuum turbo                                 | unidad | 1 | \$ 389.130,00   | \$ 347.004,0   | \$ 321.300,00   |
| 1111 | Suministro Válvulas admisión y escape                   | unidad | 1 | \$ 856.800,00   | \$ 765.289,0   | \$ 702.100,00   |
| 1112 | Suministro vástagos impulsores                          | unidad | 1 | \$ 73.780,00    | \$ 66.045,0    | \$ 59.500,00    |
| 1113 | Suministro Ventilador                                   | unidad | 1 | \$ 307.020,00   | \$ 273.640,5   | \$ 249.900,00   |
| 1114 | Suministro e instalación vidrio panorámico delantero    | unidad | 1 | \$ 1.099.560,00 | \$ 981.750,0   | \$ 892.500,00   |
| 1115 | Suministro e instalación vidrio panorámico trasero      | unidad | 1 | \$ 1.036.490,00 | \$ 925.344,0   | \$ 856.800,00   |
| 1116 | Suministro e instalación vidrios laterales              | unidad | 1 | \$ 944.860,00   | \$ 843.115,0   | \$ 773.500,00   |
| 1117 | Suministro volante motor                                | unidad | 1 | \$ 1.449.420,00 | \$ 1.294.482,0 | \$ 1.166.200,00 |
| 1118 | Suministro zapatas de frenos                            | unidad | 1 | \$ 116.620,00   | \$ 104.244,0   | \$ 95.200,00    |
|      | CHEVROLET COLORADO OET-265 OET-266 PXS701 PXS702 PXS703 |        |   |                 |                |                 |

| ITEM | DETALLES                                                 | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES TSF |
|------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1119 | Suministro e Instalación Abrazadera metálica             | unidad | 1        | \$ 7.140,00     | \$ 6.485,5     | \$ 5.950,00     |
| 1120 | Suministro e Instalación Abrazadera turbo                | unidad | 1        | \$ 133.280,00   | \$ 118.881,0   | \$ 107.100,00   |
| 1121 | Suministro e Instalación Abrazadera barra estabilizadora | unidad | 1        | \$ 58.310,00    | \$ 52.122,0    | \$ 47.600,00    |
| 1122 | Suministro Acople caña dirección                         | unidad | 1        | \$ 703.290,00   | \$ 628.320,0   | \$ 571.200,00   |
| 1123 | Suministro Alternador                                    | unidad | 1        | \$ 1.295.910,00 | \$ 1.156.680,0 | \$ 1.071.000,00 |
| 1124 | Suministro Amortiguador                                  | unidad | 1        | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 1125 | Suministro Arandela pin tuerca cacho                     | unidad | 1        | \$ 36.890,00    | \$ 33.022,5    | \$ 29.750,00    |
| 1126 | Suministro Automático arranque                           | unidad | 1        | \$ 174.930,00   | \$ 156.366,0   | \$ 142.800,00   |
| 1127 | Suministro e Instalación Bujía                           | unidad | 1        | \$ 36.890,00    | \$ 32.725,0    | \$ 29.750,00    |
| 1128 | Suministro Balancín muelle                               | unidad | 1        | \$ 238.000,00   | \$ 212.058,0   | \$ 196.350,00   |
| 1129 | Suministro Juego balancines motor                        | unidad | 1        | \$ 385.560,00   | \$ 343.731,5   | \$ 315.350,00   |
| 1130 | Suministro Balinera alternador                           | unidad | 1        | \$ 66.640,00    | \$ 59.440,5    | \$ 53.550,00    |
| 1131 | Suministro Balinera arranque                             | unidad | 1        | \$ 116.620,00   | \$ 104.244,0   | \$ 95.200,00    |
| 1132 | Suministro Balinera cardán                               | unidad | 1        | \$ 183.260,00   | \$ 163.625,0   | \$ 148.750,00   |
| 1133 | Suministro Balinera eje delantero                        | unidad | 1        | \$ 359.380,00   | \$ 321.300,0   | \$ 297.500,00   |
| 1134 | Suministro Balinera embrague                             | unidad | 1        | \$ 508.130,00   | \$ 453.985,0   | \$ 416.500,00   |
| 1135 | Suministro Balinera volante                              | unidad | 1        | \$ 96.390,00    | \$ 85.858,5    | \$ 77.350,00    |
| 1136 | Suministro e Instalación Juego de bandas freno           | unidad | 1        | \$ 365.330,00   | \$ 325.762,5   | \$ 297.500,00   |
| 1137 | Suministro Barra estabilizadora                          | unidad | 1        | \$ 630.700,00   | \$ 562.870,0   | \$ 511.700,00   |
| 1138 | Suministro e Instalación Bendix arranque                 | unidad | 1        | \$ 467.670,00   | \$ 417.690,0   | \$ 386.750,00   |



|      |                                                           |        |   |                  |                 |                  |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 1139 | Suministro Biela motor                                    | unidad | 1 | \$ 580.720,00    | \$ 518.840,0    | \$ 476.000,00    |
| 1140 | Suministro Blower                                         | unidad | 1 | \$ 1.849.260,00  | \$ 1.651.125,0  | \$ 1.487.500,00  |
| 1141 | Suministro Bocín delantero                                | unidad | 1 | \$ 948.430,00    | \$ 846.982,5    | \$ 773.500,00    |
| 1142 | Suministro Bomba auxiliar                                 | unidad | 1 | \$ 512.890,00    | \$ 458.150,0    | \$ 416.500,00    |
| 1143 | Suministro Bomba de aceite                                | unidad | 1 | \$ 935.340,00    | \$ 835.380,0    | \$ 773.500,00    |
| 1144 | Suministro e Instalación Bomba de agua                    | unidad | 1 | \$ 994.840,00    | \$ 888.513,5    | \$ 815.150,00    |
| 1145 | Suministro Bomba de freno                                 | unidad | 1 | \$ 736.610,00    | \$ 657.808,2    | \$ 592.620,00    |
| 1146 | Suministro Bomba direccion                                | unidad | 1 | \$ 1.681.470,00  | \$ 1.501.113,6  | \$ 1.370.880,00  |
| 1147 | Suministro Bomba inyección                                | unidad | 1 | \$ 13.927.760,00 | \$ 12.435.500,0 | \$ 11.305.000,00 |
| 1148 | Suministro e Instalación Borne carretera                  | unidad | 1 | \$ 64.260,00     | \$ 57.834,0     | \$ 53.550,00     |
| 1149 | Suministro Botella cardan central                         | unidad | 1 | \$ 944.860,00    | \$ 843.115,0    | \$ 773.500,00    |
| 1150 | Suministro Brazo axial                                    | unidad | 1 | \$ 326.060,00    | \$ 290.598,0    | \$ 261.800,00    |
| 1151 | Suministro / Instalación y Mantenimiento Brazos plumillas | unidad | 1 | \$ 373.660,00    | \$ 333.580,8    | \$ 304.640,00    |
| 1152 | Suministro Bronce sincronizador 1a-                       | unidad | 1 | \$ 953.190,00    | \$ 850.850,0    | \$ 773.500,00    |
| 1153 | Suministro Bronce sincronizador 3a-4a                     | unidad | 1 | \$ 935.340,00    | \$ 835.380,0    | \$ 773.500,00    |
| 1154 | Suministro Bronce sincronizador 5a-                       | unidad | 1 | \$ 987.700,00    | \$ 882.028,0    | \$ 809.200,00    |
| 1155 | Suministro Buje balancín muelle                           | unidad | 1 | \$ 133.280,00    | \$ 118.881,0    | \$ 107.100,00    |
| 1156 | Suministro Buje barra estabilizadora                      | unidad | 1 | \$ 95.200,00     | \$ 84.698,3     | \$ 77.350,00     |
| 1157 | Suministro Buje biela                                     | unidad | 1 | \$ 271.320,00    | \$ 242.165,0    | \$ 220.150,00    |
| 1158 | Suministro Buje de leva                                   | unidad | 1 | \$ 178.500,00    | \$ 159.364,8    | \$ 147.560,00    |
| 1159 | Suministro Buje muelle parte delantera                    | unidad | 1 | \$ 182.070,00    | \$ 162.137,5    | \$ 148.750,00    |

|      |                                                                    |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1160 | Suministro Buje tijera inferior delantero                          | unidad | 1 | \$ 243.950,00   | \$ 217.948,5   | \$ 196.350,00   |
| 1161 | Suministro Buje tijera inferior trasero                            | unidad | 1 | \$ 180.880,00   | \$ 161.578,2   | \$ 147.560,00   |
| 1162 | Suministro Buje tijera superior                                    | unidad | 1 | \$ 124.950,00   | \$ 111.265,0   | \$ 101.150,00   |
| 1163 | Suministro Caja dirección                                          | unidad | 1 | \$ 4.030.530,00 | \$ 3.598.560,0 | \$ 3.332.000,00 |
| 1164 | Suministro Campana de freno                                        | unidad | 1 | \$ 1.249.500,00 | \$ 1.115.506,0 | \$ 1.023.400,00 |
| 1165 | Suministro Casquetes de bancada                                    | unidad | 1 | \$ 961.520,00   | \$ 858.585,0   | \$ 773.500,00   |
| 1166 | Suministro Casquetes de biela motor                                | unidad | 1 | \$ 948.430,00   | \$ 846.982,5   | \$ 773.500,00   |
| 1167 | Suministro Caucho cardan                                           | unidad | 1 | \$ 183.260,00   | \$ 163.625,0   | \$ 148.750,00   |
| 1168 | Suministro Cauchos, buje amortiguador                              | unidad | 1 | \$ 192.780,00   | \$ 172.216,8   | \$ 159.460,00   |
| 1169 | Suministro / Instalación y Mantenimiento Chapas puertas delanteras | unidad | 1 | \$ 679.490,00   | \$ 607.042,8   | \$ 556.920,00   |
| 1170 | Suministro / Instalación y Mantenimiento Chapas puertas traseras   | unidad | 1 | \$ 692.580,00   | \$ 618.181,2   | \$ 556.920,00   |
| 1171 | Suministro Chorote arranque                                        | unidad | 1 | \$ 218.960,00   | \$ 195.457,5   | \$ 178.500,00   |
| 1172 | Suministro Cigüeñal motor                                          | unidad | 1 | \$ 3.665.200,00 | \$ 3.272.500,0 | \$ 2.975.000,00 |
| 1173 | Suministro Cilindro frenos                                         | unidad | 1 | \$ 273.700,00   | \$ 244.188,0   | \$ 226.100,00   |
| 1174 | Suministro e Instalación Compresor aire acondicionado              | unidad | 1 | \$ 3.341.520,00 | \$ 2.983.330,0 | \$ 2.737.000,00 |
| 1175 | Suministro Condensador aire acondicionado                          | unidad | 1 | \$ 1.184.050,00 | \$ 1.056.720,0 | \$ 952.000,00   |
| 1176 | Suministro Corona /speed delantera                                 | unidad | 1 | \$ 2.334.780,00 | \$ 2.084.880,0 | \$ 1.904.000,00 |
| 1177 | Suministro Corona/speed trasera                                    | unidad | 1 | \$ 1.978.970,00 | \$ 1.767.150,0 | \$ 1.606.500,00 |
| 1178 | Suministro Correa accesorios                                       | unidad | 1 | \$ 238.000,00   | \$ 212.058,0   | \$ 196.350,00   |
| 1179 | Suministro Correa alternador                                       | unidad | 1 | \$ 182.070,00   | \$ 162.137,5   | \$ 148.750,00   |
| 1180 | Suministro Correa de motor                                         | unidad | 1 | \$ 243.950,00   | \$ 217.948,5   | \$ 196.350,00   |



|      |                                               |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1181 | Suministro Cremallera volante                 | unidad | 1 | \$ 510.510,00   | \$ 456.067,5   | \$ 416.500,00   |
| 1182 | Suministro Cruceta caña direccion             | unidad | 1 | \$ 101.150,00   | \$ 90.321,0    | \$ 82.110,00    |
| 1183 | Suministro Cruceta cardan                     | unidad | 1 | \$ 136.850,00   | \$ 122.094,0   | \$ 113.050,00   |
| 1184 | Suministro Culata motor                       | unidad | 1 | \$ 7.263.760,00 | \$ 6.485.500,0 | \$ 5.950.000,00 |
| 1185 | Suministro Cuña cigüeñal                      | unidad | 1 | \$ 52.360,00    | \$ 46.231,5    | \$ 41.650,00    |
| 1186 | Suministro Cuñas válvulas                     | unidad | 1 | \$ 38.080,00    | \$ 33.879,3    | \$ 30.940,00    |
| 1187 | Suministro Cuplin speed delantero             | unidad | 1 | \$ 659.260,00   | \$ 589.050,0   | \$ 535.500,00   |
| 1188 | Suministro Cuplin speed trasero               | unidad | 1 | \$ 273.700,00   | \$ 244.188,0   | \$ 226.100,00   |
| 1189 | Suministro Deposito bomba de frenos           | unidad | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 1190 | Suministro Disco de freno                     | unidad | 1 | \$ 561.680,00   | \$ 501.942,0   | \$ 452.200,00   |
| 1191 | Suministro Disco embrague                     | unidad | 1 | \$ 656.880,00   | \$ 586.372,5   | \$ 535.500,00   |
| 1192 | Suministro Ecuilización transmisión delantera | unidad | 1 | \$ 1.245.930,00 | \$ 1.112.650,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 1193 | Suministro Ecuilización transmisión trasera   | unidad | 1 | \$ 1.209.040,00 | \$ 1.079.568,0 | \$ 999.600,00   |
| 1194 | Suministro Eje corredizo                      | unidad | 1 | \$ 1.815.940,00 | \$ 1.621.375,0 | \$ 1.487.500,00 |
| 1195 | Suministro Eje trasero                        | unidad | 1 | \$ 1.154.300,00 | \$ 1.030.302,0 | \$ 928.200,00   |
| 1196 | Suministro Empaque Carter                     | unidad | 1 | \$ 240.380,00   | \$ 215.003,3   | \$ 196.350,00   |
| 1197 | Suministro Empaque culata                     | unidad | 1 | \$ 366.520,00   | \$ 327.250,0   | \$ 297.500,00   |
| 1198 | Suministro Empaque múltiple de admisión       | unidad | 1 | \$ 136.850,00   | \$ 122.094,0   | \$ 113.050,00   |
| 1199 | Suministro Empaque múltiple de escape         | unidad | 1 | \$ 182.070,00   | \$ 162.137,5   | \$ 148.750,00   |
| 1200 | Suministro Empaque salida exosto              | unidad | 1 | \$ 126.140,00   | \$ 112.276,5   | \$ 101.150,00   |
| 1201 | Suministro Empaque tapa repartición           | unidad | 1 | \$ 98.770,00    | \$ 88.607,4    | \$ 80.920,00    |

|      |                                                                        |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1202 | Suministro Empaque tapa válvulas                                       | unidad | 1 | \$ 143.990,00   | \$ 128.282,0   | \$ 116.620,00   |
| 1203 | Suministro Empaque turbo                                               | unidad | 1 | \$ 196.350,00   | \$ 174.787,2   | \$ 161.840,00   |
| 1204 | Suministro Empaques de mordaza                                         | unidad | 1 | \$ 139.230,00   | \$ 124.521,6   | \$ 114.240,00   |
| 1205 | Suministro Empaquetadura bomba de dirección                            | unidad | 1 | \$ 561.680,00   | \$ 501.942,0   | \$ 452.200,00   |
| 1206 | Suministro Empaquetadura bomba de frenos                               | unidad | 1 | \$ 365.330,00   | \$ 325.762,5   | \$ 297.500,00   |
| 1207 | Suministro Empaquetadura bomba de inyección                            | unidad | 1 | \$ 1.245.930,00 | \$ 1.112.650,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 1208 | Suministro Empaquetadura caja dirección                                | unidad | 1 | \$ 906.780,00   | \$ 809.676,0   | \$ 749.700,00   |
| 1209 | Suministro Empaquetadura enfriador de aceite                           | unidad | 1 | \$ 138.040,00   | \$ 123.224,5   | \$ 113.050,00   |
| 1210 | Suministro Empaquetadura motor                                         | unidad | 1 | \$ 1.257.830,00 | \$ 1.122.765,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 1211 | Suministro Escobillas alternador                                       | unidad | 1 | \$ 240.380,00   | \$ 215.003,3   | \$ 196.350,00   |
| 1212 | Suministro Espigo cardan                                               | unidad | 1 | \$ 373.660,00   | \$ 333.795,0   | \$ 303.450,00   |
| 1213 | Suministro e Instalación Exploradoras                                  | unidad | 1 | \$ 863.940,00   | \$ 771.120,0   | \$ 714.000,00   |
| 1214 | Suministro e Instalación Filtros de aceite, aire, combustible y trampa | unidad | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 1215 | Suministro Flanche cardan delantero                                    | unidad | 1 | \$ 370.090,00   | \$ 330.225,0   | \$ 297.500,00   |
| 1216 | Suministro Flanche cardan trasero                                      | unidad | 1 | \$ 365.330,00   | \$ 325.762,5   | \$ 297.500,00   |
| 1217 | Suministro Flasher direccional                                         | unidad | 1 | \$ 139.230,00   | \$ 124.355,0   | \$ 113.050,00   |
| 1218 | Suministro Flauta motor                                                | unidad | 1 | \$ 935.340,00   | \$ 835.380,0   | \$ 773.500,00   |
| 1219 | Suministro Flotador tanque combustible                                 | unidad | 1 | \$ 777.070,00   | \$ 693.948,5   | \$ 636.650,00   |
| 1220 | Suministro Graduacion frenos                                           | unidad | 1 | \$ 96.390,00    | \$ 85.858,5    | \$ 77.350,00    |
| 1221 | Suministro Grapas cruceta cardan                                       | unidad | 1 | \$ 65.450,00    | \$ 58.637,3    | \$ 53.550,00    |
| 1222 | Suministro Guardapolvo caja direccion                                  | unidad | 1 | \$ 659.260,00   | \$ 589.050,0   | \$ 535.500,00   |



|      |                                                  |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1223 | Suministro Guardapolvo ejes delantero L/C-L/R    | unidad | 1 | \$ 24.990,00    | \$ 22.619,5    | \$ 20.944,00    |
| 1224 | Suministro Guaya acelerador                      | unidad | 1 | \$ 348.670,00   | \$ 311.304,0   | \$ 285.600,00   |
| 1225 | Suministro Guaya emergencia LH-RH                | unidad | 1 | \$ 310.590,00   | \$ 277.389,0   | \$ 249.900,00   |
| 1226 | Suministro Guías válvulas                        | unidad | 1 | \$ 23.800,00    | \$ 20.848,8    | \$ 19.040,00    |
| 1227 | Suministro Hoja de resorte segunda plana         | unidad | 1 | \$ 172.550,00   | \$ 153.938,4   | \$ 139.944,00   |
| 1228 | Suministro Hoja resorte cuarta                   | unidad | 1 | \$ 133.280,00   | \$ 118.752,5   | \$ 109.956,00   |
| 1229 | Suministro Hoja resorte principal                | unidad | 1 | \$ 207.060,00   | \$ 185.355,6   | \$ 170.051,00   |
| 1230 | Suministro Hoja resorte segunda de vuelta        | unidad | 1 | \$ 198.730,00   | \$ 177.661,1   | \$ 160.055,00   |
| 1231 | Suministro Hoja resorte tercera                  | unidad | 1 | \$ 147.560,00   | \$ 131.347,4   | \$ 119.952,00   |
| 1232 | Suministro Inducido alternador                   | unidad | 1 | \$ 333.200,00   | \$ 297.012,1   | \$ 270.011,00   |
| 1233 | Suministro Inducido arranque                     | unidad | 1 | \$ 253.470,00   | \$ 226.837,8   | \$ 210.035,00   |
| 1234 | Suministro Inyector                              | unidad | 1 | \$ 1.464.890,00 | \$ 1.307.995,6 | \$ 1.199.996,00 |
| 1235 | Suministro Juego arandelas transmisión delantera | unidad | 1 | \$ 158.270,00   | \$ 140.940,0   | \$ 126.973,00   |
| 1236 | Suministro Juego arandelas transmisión trasera   | unidad | 1 | \$ 35.700,00    | \$ 31.794,4    | \$ 29.036,00    |
| 1237 | Suministro Juego bujes levas                     | unidad | 1 | \$ 105.910,00   | \$ 94.640,7    | \$ 86.037,00    |
| 1238 | Suministro Juego de anillos                      | unidad | 1 | \$ 205.870,00   | \$ 183.655,1   | \$ 170.051,00   |
| 1239 | Suministro Juego de camisas                      | unidad | 1 | \$ 1.135.260,00 | \$ 1.013.683,7 | \$ 929.985,00   |
| 1240 | Suministro Juego de medialunas cigüeñal          | unidad | 1 | \$ 61.880,00    | \$ 55.477,8    | \$ 49.980,00    |
| 1241 | Suministro Juego de obturadores                  | unidad | 1 | \$ 104.720,00   | \$ 93.037,8    | \$ 84.966,00    |
| 1242 | Suministro Juego de pistones                     | unidad | 1 | \$ 1.355.410,00 | \$ 1.210.039,6 | \$ 1.100.036,00 |
| 1243 | Suministro Juego escobillas arranque             | unidad | 1 | \$ 42.840,00    | \$ 37.784,9    | \$ 34.986,00    |

|      |                                                        |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1244 | Suministro Juego impulsores                            | unidad | 1 | \$ 402.220,00   | \$ 358.648,2   | \$ 329.035,00   |
| 1245 | Suministro e Instalación Juego plumillas               | unidad | 1 | \$ 86.870,00    | \$ 77.668,9    | \$ 69.972,00    |
| 1246 | Suministro Juego puntilla freno                        | unidad | 1 | \$ 17.850,00    | \$ 16.418,4    | \$ 14.994,00    |
| 1247 | Suministro Kit bujes ajuste palanca cambios            | unidad | 1 | \$ 89.250,00    | \$ 79.194,5    | \$ 71.995,00    |
| 1248 | Suministro Kit de reparación de inyectores             | unidad | 1 | \$ 398.650,00   | \$ 356.386,0   | \$ 329.987,00   |
| 1249 | Suministro Kit embrague-Disco-Prensa-Balinera          | unidad | 1 | \$ 2.106.300,00 | \$ 1.880.795,0 | \$ 1.725.500,00 |
| 1250 | Suministro Kit mordaza                                 | unidad | 1 | \$ 123.760,00   | \$ 110.955,6   | \$ 99.960,00    |
| 1251 | Suministro Kit motor completo                          | unidad | 1 | \$ 9.504.530,00 | \$ 8.486.243,4 | \$ 7.749.994,00 |
| 1252 | Suministro Kit punta/botella cardan trasera            | unidad | 1 | \$ 520.030,00   | \$ 464.171,4   | \$ 421.974,00   |
| 1253 | Suministro Lámpara direccional                         | unidad | 1 | \$ 266.560,00   | \$ 237.633,5   | \$ 220.031,00   |
| 1254 | Suministro Lámpara lateral guarda fango                | unidad | 1 | \$ 246.330,00   | \$ 220.117,9   | \$ 201.943,00   |
| 1255 | Suministro Lámpara stop                                | unidad | 1 | \$ 258.230,00   | \$ 230.893,3   | \$ 208.012,00   |
| 1256 | Suministro Lámpara techo                               | unidad | 1 | \$ 107.100,00   | \$ 95.253,0    | \$ 86.989,00    |
| 1257 | Suministro Manguera combustible                        | unidad | 1 | \$ 55.930,00    | \$ 49.480,2    | \$ 44.982,00    |
| 1258 | Suministro Manguera de alta presión aire acondicionado | unidad | 1 | \$ 580.720,00   | \$ 518.449,7   | \$ 480.046,00   |
| 1259 | Suministro Manguera de baja presión aire acondicionado | unidad | 1 | \$ 634.270,00   | \$ 566.832,7   | \$ 520.030,00   |
| 1260 | Suministro Manguera enfriador                          | unidad | 1 | \$ 360.570,00   | \$ 321.903,3   | \$ 290.003,00   |
| 1261 | Suministro Manguera freno delantera                    | unidad | 1 | \$ 116.620,00   | \$ 103.983,4   | \$ 94.962,00    |
| 1262 | Suministro Manguera superior e inferior                | unidad | 1 | \$ 129.710,00   | \$ 115.453,8   | \$ 104.958,00   |
| 1263 | Suministro Manguera turbo                              | unidad | 1 | \$ 239.190,00   | \$ 213.857,3   | \$ 198.016,00   |
| 1264 | Suministro Mordaza freno LH-RH                         | unidad | 1 | \$ 793.730,00   | \$ 708.476,0   | \$ 649.978,00   |



|      |                                           |        |   |                 |                |                 |
|------|-------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1265 | Suministro Motor arranque                 | unidad | 1 | \$ 969.850,00   | \$ 865.850,0   | \$ 780.045,00   |
| 1266 | Suministro Motor limpia brisas            | unidad | 1 | \$ 441.490,00   | \$ 394.172,6   | \$ 359.975,00   |
| 1267 | Suministro Muñeco barra estabilizadora    | unidad | 1 | \$ 110.670,00   | \$ 98.960,4    | \$ 89.964,00    |
| 1268 | Suministro O'ring sellos                  | unidad | 1 | \$ 5.950,00     | \$ 5.397,8     | \$ 4.998,00     |
| 1269 | Suministro Oreja cardan delantero         | unidad | 1 | \$ 279.650,00   | \$ 249.562,0   | \$ 228.956,00   |
| 1270 | Suministro Oreja cardan trasero           | unidad | 1 | \$ 259.420,00   | \$ 231.950,0   | \$ 208.964,00   |
| 1271 | Suministro Pasador muelle parte delantero | unidad | 1 | \$ 30.940,00    | \$ 27.364,1    | \$ 24.990,00    |
| 1272 | Suministro Pasador Piston                 | unidad | 1 | \$ 76.160,00    | \$ 68.198,9    | \$ 61.999,00    |
| 1273 | Suministro Pasador tijera inferior        | unidad | 1 | \$ 135.660,00   | \$ 120.937,3   | \$ 111.979,00   |
| 1274 | Suministro Pasador tijera superior        | unidad | 1 | \$ 268.940,00   | \$ 239.833,8   | \$ 220.031,00   |
| 1275 | Suministro / Mantimiento Pastillas freno  | unidad | 1 | \$ 223.720,00   | \$ 199.852,2   | \$ 180.047,00   |
| 1276 | Suministro Pera freno                     | unidad | 1 | \$ 108.290,00   | \$ 96.295,4    | \$ 87.941,00    |
| 1277 | Suministro Pera presostatica              | unidad | 1 | \$ 307.020,00   | \$ 273.842,8   | \$ 248.948,00   |
| 1278 | Suministro Pera reverso                   | unidad | 1 | \$ 147.560,00   | \$ 131.733,0   | \$ 121.975,00   |
| 1279 | Suministro Pera temperatura               | unidad | 1 | \$ 148.750,00   | \$ 132.952,8   | \$ 121.975,00   |
| 1280 | Suministro Perno rueda                    | unidad | 1 | \$ 32.130,00    | \$ 28.795,6    | \$ 25.942,00    |
| 1281 | Suministro Pin cacho                      | unidad | 1 | \$ 2.380,00     | \$ 2.215,2     | \$ 2.023,00     |
| 1282 | Suministro Pintura general                | unidad | 1 | \$ 2.464.490,00 | \$ 2.200.036,3 | \$ 2.000.033,00 |
| 1283 | Suministro Pintura pieza grande           | unidad | 1 | \$ 423.640,00   | \$ 377.977,3   | \$ 349.979,00   |
| 1284 | Suministro Pintura pieza mediana          | unidad | 1 | \$ 366.520,00   | \$ 326.998,9   | \$ 299.999,00   |
| 1285 | Suministro Pintura pieza pequeña          | unidad | 1 | \$ 298.690,00   | \$ 266.425,5   | \$ 240.023,00   |

|      |                                               |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1286 | Suministro Piñón sincronizador 2a             | unidad | 1 | \$ 956.760,00   | \$ 854.149,3   | \$ 780.045,00   |
| 1287 | Suministro Piñón sincronizador 3a-4a          | unidad | 1 | \$ 911.540,00   | \$ 813.936,2   | \$ 739.942,00   |
| 1288 | Suministro Piñón sincronizador 5a- reversa    | unidad | 1 | \$ 846.090,00   | \$ 755.954,6   | \$ 699.958,00   |
| 1289 | Suministro Piston mordaza                     | unidad | 1 | \$ 97.580,00    | \$ 87.165,1    | \$ 79.968,00    |
| 1290 | Suministro Planetarios transmisión delanteros | unidad | 1 | \$ 547.400,00   | \$ 488.336,7   | \$ 439.943,00   |
| 1291 | Suministro Planetarios transmisión trasera    | unidad | 1 | \$ 453.390,00   | \$ 405.118,2   | \$ 369.971,00   |
| 1292 | Suministro Polea alternador                   | unidad | 1 | \$ 117.810,00   | \$ 105.636,3   | \$ 96.033,00    |
| 1293 | Suministro Polea bomba direccion              | unidad | 1 | \$ 290.360,00   | \$ 259.224,8   | \$ 240.023,00   |
| 1294 | Suministro Polea cigüeñal                     | unidad | 1 | \$ 561.680,00   | \$ 501.458,9   | \$ 460.054,00   |
| 1295 | Suministro Portadiodos alternador             | unidad | 1 | \$ 216.580,00   | \$ 193.115,6   | \$ 173.978,00   |
| 1296 | Suministro Portamangueta delantera LH/RH      | unidad | 1 | \$ 760.410,00   | \$ 678.889,1   | \$ 619.990,00   |
| 1297 | Suministro Prensa embrague                    | unidad | 1 | \$ 629.510,00   | \$ 562.084,6   | \$ 510.986,00   |
| 1298 | Suministro Punta eje lado caja                | unidad | 1 | \$ 556.920,00   | \$ 496.858,3   | \$ 460.054,00   |
| 1299 | Suministro Punta eje lado rueda               | unidad | 1 | \$ 398.650,00   | \$ 356.443,1   | \$ 327.012,00   |
| 1300 | Suministro Punta inyector                     | unidad | 1 | \$ 422.450,00   | \$ 377.381,1   | \$ 339.983,00   |
| 1301 | Suministro Racor mordaza                      | unidad | 1 | \$ 17.850,00    | \$ 16.418,4    | \$ 14.994,00    |
| 1302 | Suministro Radiador                           | unidad | 1 | \$ 1.758.820,00 | \$ 1.570.800,0 | \$ 1.428.000,00 |
| 1303 | Suministro Regulador alternador               | unidad | 1 | \$ 247.520,00   | \$ 221.440,0   | \$ 205.037,00   |
| 1304 | Suministro Rejilla aire cabina                | unidad | 1 | \$ 255.850,00   | \$ 228.938,2   | \$ 210.035,00   |
| 1305 | Suministro Relay luces                        | unidad | 1 | \$ 155.890,00   | \$ 138.694,5   | \$ 124.950,00   |
| 1306 | Suministro Resistencia aire acondicionado     | unidad | 1 | \$ 301.070,00   | \$ 268.298,0   | \$ 245.021,00   |



|      |                                                   |        |   |               |              |               |
|------|---------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1307 | Suministro Resorte                                | unidad | 1 | \$ 17.850,00  | \$ 15.446,2  | \$ 14.042,00  |
| 1308 | Suministro Resorte frenos                         | unidad | 1 | \$ 24.990,00  | \$ 22.619,5  | \$ 20.944,00  |
| 1309 | Suministro Reten cigüeñal                         | unidad | 1 | \$ 146.370,00 | \$ 130.747,7 | \$ 119.952,00 |
| 1310 | Suministro Reten housing delantero                | unidad | 1 | \$ 105.910,00 | \$ 94.312,3  | \$ 84.966,00  |
| 1311 | Suministro Reten housing trasero                  | unidad | 1 | \$ 104.720,00 | \$ 93.037,8  | \$ 84.966,00  |
| 1312 | Suministro Reten portamangueta                    | unidad | 1 | \$ 61.880,00  | \$ 54.978,0  | \$ 49.980,00  |
| 1313 | Suministro Reten rueda delantera                  | unidad | 1 | \$ 84.490,00  | \$ 75.569,8  | \$ 69.972,00  |
| 1314 | Suministro Reten sinfín                           | unidad | 1 | \$ 120.190,00 | \$ 106.881,0 | \$ 98.056,00  |
| 1315 | Suministro Reten speed delantero                  | unidad | 1 | \$ 126.140,00 | \$ 112.276,5 | \$ 101.150,00 |
| 1316 | Suministro Reten speed trasero                    | unidad | 1 | \$ 130.900,00 | \$ 117.274,5 | \$ 107.100,00 |
| 1317 | Suministro Reten tapa repartición                 | unidad | 1 | \$ 55.930,00  | \$ 49.480,2  | \$ 44.982,00  |
| 1318 | Suministro e Instalación Rin                      | unidad | 1 | \$ 647.360,00 | \$ 578.340,0 | \$ 535.500,00 |
| 1319 | Suministro Rodamiento delantero                   | unidad | 1 | \$ 140.420,00 | \$ 125.299,9 | \$ 114.954,00 |
| 1320 | Suministro Rodamiento rueda trasera               | unidad | 1 | \$ 223.720,00 | \$ 199.852,2 | \$ 180.047,00 |
| 1321 | Suministro Rodillo aguja portamangueta            | unidad | 1 | \$ 60.690,00  | \$ 53.685,7  | \$ 49.028,00  |
| 1322 | Suministro Rodillo canasta transmisión delantera  | unidad | 1 | \$ 98.770,00  | \$ 87.964,8  | \$ 79.968,00  |
| 1323 | Suministro Rodillo canasta transmisión trasera    | unidad | 1 | \$ 98.770,00  | \$ 88.550,3  | \$ 81.991,00  |
| 1324 | Suministro Rodillo eje corredizo piñón 1a-2a      | unidad | 1 | \$ 79.730,00  | \$ 70.821,7  | \$ 64.974,00  |
| 1325 | Suministro Rodillo eje corredizo piñón 3a-4a      | unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 65.516,6  | \$ 59.024,00  |
| 1326 | Suministro Rodillo eje corredizo piñón 5a-reverso | unidad | 1 | \$ 70.210,00  | \$ 62.416,1  | \$ 57.001,00  |
| 1327 | Suministro Rodillo eje trasero                    | unidad | 1 | \$ 155.890,00 | \$ 139.670,3 | \$ 126.973,00 |

|      |                                             |        |   |               |              |               |
|------|---------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1328 | Suministro Rodillo speed delantero externo  | unidad | 1 | \$ 122.570,00 | \$ 109.113,5 | \$ 101.031,00 |
| 1329 | Suministro Rodillo speed delantero interno  | unidad | 1 | \$ 134.470,00 | \$ 119.852,0 | \$ 109.956,00 |
| 1330 | Suministro Rodillo speed trasero externo    | unidad | 1 | \$ 104.720,00 | \$ 93.255,5  | \$ 84.014,00  |
| 1331 | Suministro Rodillo speed trasero interno    | unidad | 1 | \$ 105.910,00 | \$ 94.210,5  | \$ 86.037,00  |
| 1332 | Suministro Rodillo toma                     | unidad | 1 | \$ 91.630,00  | \$ 81.419,8  | \$ 74.018,00  |
| 1333 | Suministro Rotor bomba direccion            | unidad | 1 | \$ 580.720,00 | \$ 518.449,7 | \$ 480.046,00 |
| 1334 | Suministro Rotula inferior                  | unidad | 1 | \$ 177.310,00 | \$ 157.986,8 | \$ 144.942,00 |
| 1335 | Suministro Rotula superior                  | unidad | 1 | \$ 186.830,00 | \$ 166.565,5 | \$ 150.059,00 |
| 1336 | Suministro Satélites transmisión delanteros | unidad | 1 | \$ 188.020,00 | \$ 167.572,2 | \$ 153.034,00 |
| 1337 | Suministro Satélites transmisión trasera    | unidad | 1 | \$ 97.580,00  | \$ 86.917,6  | \$ 79.016,00  |
| 1338 | Suministro Sensor aceleración (TPS)         | unidad | 1 | \$ 846.090,00 | \$ 755.954,6 | \$ 699.958,00 |
| 1339 | Suministro Sensor radiador                  | unidad | 1 | \$ 220.150,00 | \$ 196.251,2 | \$ 180.047,00 |
| 1340 | Suministro Sensor velocímetro               | unidad | 1 | \$ 646.170,00 | \$ 577.233,3 | \$ 520.030,00 |
| 1341 | Suministro Sensor flujo de aire             | unidad | 1 | \$ 900.830,00 | \$ 804.763,7 | \$ 734.944,00 |
| 1342 | Suministro Solenoide bomba inyección        | unidad | 1 | \$ 430.780,00 | \$ 384.976,9 | \$ 349.979,00 |
| 1343 | Suministro Soporte cardan                   | unidad | 1 | \$ 337.960,00 | \$ 301.379,4 | \$ 279.055,00 |
| 1344 | Suministro soporte filtro combustible       | unidad | 1 | \$ 427.210,00 | \$ 381.477,1 | \$ 349.979,00 |
| 1345 | Suministro Swiche aire acondicionado        | unidad | 1 | \$ 397.460,00 | \$ 355.190,0 | \$ 319.991,00 |
| 1346 | Suministro Swiche direccional               | unidad | 1 | \$ 515.270,00 | \$ 459.846,3 | \$ 419.951,00 |
| 1347 | Suministro Swiche eleva vidrios             | unidad | 1 | \$ 92.820,00  | \$ 82.467,0  | \$ 74.970,00  |
| 1348 | Suministro Swiche ignición                  | unidad | 1 | \$ 326.060,00 | \$ 291.611,9 | \$ 270.011,00 |



|      |                                      |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1349 | Suministro Swiche parqueo            | unidad | 1 | \$ 304.640,00   | \$ 272.520,7   | \$ 250.019,00   |
| 1350 | Suministro Tapa llenado aceite motor | unidad | 1 | \$ 49.980,00    | \$ 44.382,2    | \$ 39.984,00    |
| 1351 | Suministro Terminal dirección        | unidad | 1 | \$ 262.990,00   | \$ 234.549,0   | \$ 214.200,00   |
| 1352 | Suministro Termostato                | unidad | 1 | \$ 204.680,00   | \$ 183.260,0   | \$ 166.600,00   |
| 1353 | Suministro Tijera inferior           | unidad | 1 | \$ 580.720,00   | \$ 518.449,7   | \$ 480.046,00   |
| 1354 | Suministro Tijera superior           | unidad | 1 | \$ 610.470,00   | \$ 545.041,4   | \$ 500.038,00   |
| 1355 | Suministro Tornillo balancín         | unidad | 1 | \$ 30.940,00    | \$ 27.738,9    | \$ 24.990,00    |
| 1356 | Suministro Tornillo barra torsión    | unidad | 1 | \$ 108.290,00   | \$ 96.295,4    | \$ 87.941,00    |
| 1357 | Suministro Tornillo central          | unidad | 1 | \$ 13.090,00    | \$ 11.781,0    | \$ 10.710,00    |
| 1358 | Suministro Tornillo culata           | unidad | 1 | \$ 58.310,00    | \$ 51.793,6    | \$ 47.957,00    |
| 1359 | Suministro Tornillo polea cigüeñal   | unidad | 1 | \$ 55.930,00    | \$ 50.197,8    | \$ 46.053,00    |
| 1360 | Suministro Tornillo volante          | unidad | 1 | \$ 51.170,00    | \$ 45.571,1    | \$ 41.055,00    |
| 1361 | Suministro Trampa combustible        | unidad | 1 | \$ 392.700,00   | \$ 350.390,1   | \$ 319.991,00   |
| 1362 | Suministro Tren fijo                 | unidad | 1 | \$ 1.749.300,00 | \$ 1.562.029,7 | \$ 1.420.027,00 |
| 1363 | Suministro Tubo cardan               | unidad | 1 | \$ 193.970,00   | \$ 172.859,4   | \$ 160.055,00   |
| 1364 | Suministro Tubo freno por metro      | unidad | 1 | \$ 17.850,00    | \$ 16.343,5    | \$ 14.994,00    |
| 1365 | Suministro Tubo surtidor inyector 1a | unidad | 1 | \$ 447.440,00   | \$ 399.572,3   | \$ 359.975,00   |
| 1366 | Suministro Tubo surtidor inyector 2a | unidad | 1 | \$ 441.490,00   | \$ 394.172,6   | \$ 359.975,00   |
| 1367 | Suministro Tubo surtidor inyector 3a | unidad | 1 | \$ 443.870,00   | \$ 395.972,5   | \$ 359.975,00   |
| 1368 | Suministro Tubo surtidor inyector 4a | unidad | 1 | \$ 435.540,00   | \$ 388.773,0   | \$ 359.975,00   |
| 1369 | Suministro Tuerca cacho delantero    | unidad | 1 | \$ 34.510,00    | \$ 30.481,9    | \$ 27.965,00    |

| 1370     | Suministro Tuerca speed delantero                             | unidad | 1        | \$ 40.460,00    | \$ 36.588,9    | \$ 32.963,00     |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|------------------|
| 1371     | Suministro Tuerca speed trasero                               | unidad | 1        | \$ 27.370,00    | \$ 24.106,4    | \$ 22.015,00     |
| 1372     | Suministro Turbo cargador                                     | unidad | 1        | \$ 4.188.800,00 | \$ 3.739.943,9 | \$ 3.399.949,00  |
| 1373     | Suministro Unidad completa LH/RH                              | unidad | 1        | \$ 447.440,00   | \$ 399.568,7   | \$ 369.971,00    |
| 1374     | Suministro Vacuum turbo                                       | unidad | 1        | \$ 390.320,00   | \$ 348.790,2   | \$ 319.991,00    |
| 1375     | Suministro Válvula EGR                                        | unidad | 1        | \$ 981.750,00   | \$ 876.945,5   | \$ 790.041,00    |
| 1376     | Suministro Válvula presostatica                               | unidad | 1        | \$ 428.400,00   | \$ 382.184,6   | \$ 349.027,00    |
| 1377     | Suministro Válvulas admisión y escape                         | unidad | 1        | \$ 850.850,00   | \$ 759.220,0   | \$ 690.200,00    |
| 1378     | Suministro Vástagos impulsadores                              | unidad | 1        | \$ 65.450,00    | \$ 58.348,1    | \$ 54.026,00     |
| 1379     | Suministro Ventilador                                         | unidad | 1        | \$ 292.740,00   | \$ 261.625,1   | \$ 240.023,00    |
| 1380     | Suministro Vidrio panorámico delantero                        | unidad | 1        | \$ 1.508.920,00 | \$ 1.347.318,0 | \$ 1.213.800,00  |
| 1381     | Suministro Vidrio panorámico Trasero                          | unidad | 1        | \$ 948.430,00   | \$ 846.982,5   | \$ 773.500,00    |
| 1382     | Suministro Instalacion y Suministro vidrio panorámico trasero | unidad | 1        | \$ 591.430,00   | \$ 528.050,6   | \$ 480.046,00    |
| 1383     | Suministro Vidrios laterales                                  | unidad | 1        | \$ 193.970,00   | \$ 172.859,4   | \$ 160.055,00    |
| 1384     | Suministro Volante motor                                      | unidad | 1        | \$ 952.000,00   | \$ 850.249,1   | \$ 780.045,00    |
|          | MOTOS HONDA GSR01H GSR02H GSR03H                              |        |          |                 |                |                  |
| ITE<br>M | DETALLES                                                      | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T\$F |
| 1385     | Suministro aguja carburador                                   | unidad | 1        | \$ 61.880,00    | \$ 55.763,4    | \$ 50.694,00     |
| 1386     | Suministro anillos STD                                        | unidad | 1        | \$ 597.380,00   | \$ 533.229,5   | \$ 493.731,00    |
| 1387     | Suministro arandela ajuste piñón                              | unidad | 1        | \$ 16.660,00    | \$ 15.305,8    | \$ 14.042,00     |
| 1388     | Suministro balancín                                           | unidad | 1        | \$ 255.850,00   | \$ 228.119,4   | \$ 205.513,00    |



|      |                                     |        |   |               |              |               |
|------|-------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1389 | Suministro balinera caja            | unidad | 1 | \$ 135.660,00 | \$ 120.662,4 | \$ 110.194,00 |
| 1390 | Suministro balinera cigüeñal        | unidad | 1 | \$ 214.200,00 | \$ 191.244,9 | \$ 173.859,00 |
| 1391 | Suministro balinera rueda delantera | unidad | 1 | \$ 116.620,00 | \$ 103.972,7 | \$ 96.271,00  |
| 1392 | Suministro balinera rueda trasera   | unidad | 1 | \$ 114.240,00 | \$ 101.562,9 | \$ 93.177,00  |
| 1393 | Suministro balizas delantera        | unidad | 1 | \$ 439.110,00 | \$ 391.778,9 | \$ 352.954,00 |
| 1394 | Suministro balizas trasera          | unidad | 1 | \$ 465.290,00 | \$ 415.412,3 | \$ 379.372,00 |
| 1395 | Suministro barra telescopio         | unidad | 1 | \$ 633.080,00 | \$ 565.357,1 | \$ 513.961,00 |
| 1396 | Suministro baúl                     | unidad | 1 | \$ 418.880,00 | \$ 373.993,2 | \$ 346.290,00 |
| 1397 | Suministro bendix arranque          | unidad | 1 | \$ 627.130,00 | \$ 559.698,7 | \$ 513.485,00 |
| 1398 | Suministro bobina de alta y luces   | unidad | 1 | \$ 372.470,00 | \$ 332.074,3 | \$ 299.166,00 |
| 1399 | Suministro Bomba de aceite          | unidad | 1 | \$ 511.700,00 | \$ 456.849,3 | \$ 417.214,00 |
| 1400 | Suministro bomba freno delantera    | unidad | 1 | \$ 422.450,00 | \$ 377.515,6 | \$ 343.196,00 |
| 1401 | Suministro bomba freno trasera      | unidad | 1 | \$ 271.320,00 | \$ 242.131,7 | \$ 224.196,00 |
| 1402 | Suministro bombillo direccional     | unidad | 1 | \$ 45.220,00  | \$ 40.599,2  | \$ 37.247,00  |
| 1403 | Suministro bombillo stop            | unidad | 1 | \$ 35.700,00  | \$ 31.569,5  | \$ 28.441,00  |
| 1404 | Suministro bombillo tablero         | unidad | 1 | \$ 60.690,00  | \$ 54.467,5  | \$ 49.742,00  |
| 1405 | Suministro botellas telescopio      | unidad | 1 | \$ 545.020,00 | \$ 486.162,6 | \$ 441.966,00 |
| 1406 | Suministro bronce caja              | unidad | 1 | \$ 88.060,00  | \$ 78.782,8  | \$ 72.947,00  |
| 1407 | Suministro buje motor arranque      | unidad | 1 | \$ 45.220,00  | \$ 40.599,2  | \$ 37.247,00  |
| 1408 | Suministro bujía                    | unidad | 1 | \$ 60.690,00  | \$ 54.553,2  | \$ 49.147,00  |
| 1409 | Suministro cable bujía              | unidad | 1 | \$ 41.650,00  | \$ 36.746,0  | \$ 33.558,00  |

|      |                                       |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1410 | Suministro cabrilla                   | unidad | 1 | \$ 540.260,00   | \$ 482.759,2   | \$ 438.872,00   |
| 1411 | Suministro cadenilla repartición      | unidad | 1 | \$ 346.290,00   | \$ 309.090,6   | \$ 286.195,00   |
| 1412 | Suministro caja batería               | unidad | 1 | \$ 116.620,00   | \$ 104.416,6   | \$ 95.795,00    |
| 1413 | Suministro caja porta velocímetro     | unidad | 1 | \$ 421.260,00   | \$ 375.796,1   | \$ 338.555,00   |
| 1414 | Suministro campana o tambor delantera | unidad | 1 | \$ 533.120,00   | \$ 475.482,9   | \$ 434.231,00   |
| 1415 | Suministro campana o tambor trasera   | unidad | 1 | \$ 643.790,00   | \$ 575.043,7   | \$ 522.767,00   |
| 1416 | Suministro canastilla caja            | unidad | 1 | \$ 67.830,00    | \$ 60.275,9    | \$ 55.811,00    |
| 1417 | Suministro capuchón bujía             | unidad | 1 | \$ 117.810,00   | \$ 104.935,4   | \$ 96.271,00    |
| 1418 | Suministro carburador                 | unidad | 1 | \$ 348.670,00   | \$ 310.807,8   | \$ 280.007,00   |
| 1419 | Suministro caucho colector carburador | unidad | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 32.836,9    | \$ 29.988,00    |
| 1420 | Suministro caucho válvula             | unidad | 1 | \$ 38.080,00    | \$ 34.164,9    | \$ 31.059,00    |
| 1421 | Suministro cauchos tacos              | unidad | 1 | \$ 47.600,00    | \$ 42.540,1    | \$ 39.389,00    |
| 1422 | Suministro cdi                        | unidad | 1 | \$ 816.340,00   | \$ 728.970,2   | \$ 668.780,00   |
| 1423 | Suministro comando luces              | unidad | 1 | \$ 451.010,00   | \$ 402.214,1   | \$ 362.355,00   |
| 1424 | Suministro comando starte             | unidad | 1 | \$ 335.580,00   | \$ 299.310,6   | \$ 273.343,00   |
| 1425 | Suministro conector exosto            | unidad | 1 | \$ 172.550,00   | \$ 153.676,6   | \$ 139.706,00   |
| 1426 | Suministro culata                     | unidad | 1 | \$ 1.516.060,00 | \$ 1.353.829,7 | \$ 1.253.546,00 |
| 1427 | Suministro culatin                    | unidad | 1 | \$ 342.720,00   | \$ 306.375,0   | \$ 281.078,00   |
| 1428 | Suministro deposito liquido frenos    | unidad | 1 | \$ 89.250,00    | \$ 79.914,5    | \$ 71.995,00    |
| 1429 | Suministro descansa pies              | unidad | 1 | \$ 227.290,00   | \$ 202.884,9   | \$ 185.283,00   |
| 1430 | Suministro deslizador cadena          | unidad | 1 | \$ 184.450,00   | \$ 164.541,3   | \$ 149.583,00   |



|      |                                              |        |   |                 |                |               |
|------|----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|---------------|
| 1431 | Suministro direccional                       | unidad | 1 | \$ 272.510,00   | \$ 243.159,8   | \$ 225.148,00 |
| 1432 | Suministro disco freno delantero             | unidad | 1 | \$ 440.300,00   | \$ 393.280,7   | \$ 360.808,00 |
| 1433 | Suministro disco freno trasero               | unidad | 1 | \$ 452.200,00   | \$ 403.931,2   | \$ 363.902,00 |
| 1434 | Suministro eje caja secundario               | unidad | 1 | \$ 540.260,00   | \$ 482.258,8   | \$ 440.419,00 |
| 1435 | Suministro eje de cambios                    | unidad | 1 | \$ 176.120,00   | \$ 157.734,5   | \$ 143.395,00 |
| 1436 | Suministro eje rueda                         | unidad | 1 | \$ 318.920,00   | \$ 285.057,4   | \$ 263.942,00 |
| 1437 | Suministro elevador corriente                | unidad | 1 | \$ 214.200,00   | \$ 190.803,4   | \$ 175.049,00 |
| 1438 | Suministro embrague de arranque              | unidad | 1 | \$ 128.520,00   | \$ 114.918,3   | \$ 103.530,00 |
| 1439 | Suministro empaque bomba aceite              | unidad | 1 | \$ 273.700,00   | \$ 244.843,1   | \$ 223.601,00 |
| 1440 | Suministro empaque cilindro                  | unidad | 1 | \$ 902.020,00   | \$ 805.165,9   | \$ 731.969,00 |
| 1441 | Suministro empaque culata                    | unidad | 1 | \$ 96.390,00    | \$ 85.979,9    | \$ 79.611,00  |
| 1442 | Suministro empaque exosto                    | unidad | 1 | \$ 52.360,00    | \$ 46.825,3    | \$ 42.959,00  |
| 1443 | Suministro empaque tapa volante              | unidad | 1 | \$ 117.810,00   | \$ 105.143,6   | \$ 94.724,00  |
| 1444 | Suministro empaque tapa embrague             | unidad | 1 | \$ 155.890,00   | \$ 138.905,1   | \$ 126.854,00 |
| 1445 | Suministro empaque tapa lateral              | unidad | 1 | \$ 190.400,00   | \$ 169.646,4   | \$ 154.224,00 |
| 1446 | Suministro empaque tapa neutro               | unidad | 1 | \$ 35.700,00    | \$ 32.387,0    | \$ 29.988,00  |
| 1447 | Suministro empaquetadura bomba freno         | unidad | 1 | \$ 61.880,00    | \$ 54.737,6    | \$ 50.218,00  |
| 1448 | Suministro empaquetadura bomba freno trasera | unidad | 1 | \$ 58.310,00    | \$ 52.307,6    | \$ 47.124,00  |
| 1449 | Suministro empaquetadura mordaza             | unidad | 1 | \$ 222.530,00   | \$ 198.324,2   | \$ 181.118,00 |
| 1450 | Suministro espejo                            | unidad | 1 | \$ 221.340,00   | \$ 197.528,1   | \$ 179.571,00 |
| 1451 | Suministro farola delantera                  | unidad | 1 | \$ 1.123.360,00 | \$ 1.003.355,6 | \$ 929.033,00 |

|      |                                      |        |   |               |              |               |
|------|--------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1452 | Suministro filtro aceite             | unidad | 1 | \$ 64.260,00  | \$ 56.942,7  | \$ 52.241,00  |
| 1453 | Suministro filtro aire               | unidad | 1 | \$ 91.630,00  | \$ 81.631,6  | \$ 73.542,00  |
| 1454 | Suministro filtro gasolina           | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.140,6  | \$ 70.448,00  |
| 1455 | Suministro flasher                   | unidad | 1 | \$ 34.510,00  | \$ 31.285,1  | \$ 28.441,00  |
| 1456 | Suministro frontal                   | unidad | 1 | \$ 38.080,00  | \$ 34.057,8  | \$ 31.535,00  |
| 1457 | Suministro funda acelerador          | unidad | 1 | \$ 235.620,00 | \$ 210.389,6 | \$ 193.018,00 |
| 1458 | Suministro fusible                   | unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 12.548,6  | \$ 11.305,00  |
| 1459 | Suministro guardabarro delantero     | unidad | 1 | \$ 315.350,00 | \$ 281.719,4 | \$ 257.278,00 |
| 1460 | Suministro guardabarro trasero       | unidad | 1 | \$ 134.470,00 | \$ 120.166,2 | \$ 109.242,00 |
| 1461 | Suministro guardapolvo telescopio    | unidad | 1 | \$ 22.610,00  | \$ 20.049,1  | \$ 18.564,00  |
| 1462 | Suministro guaya y funda acelerador  | unidad | 1 | \$ 92.820,00  | \$ 82.365,9  | \$ 75.565,00  |
| 1463 | Suministro guaya y funda choque      | unidad | 1 | \$ 82.110,00  | \$ 73.045,8  | \$ 65.807,00  |
| 1464 | Suministro guaya y funda embrague    | unidad | 1 | \$ 79.730,00  | \$ 70.885,9  | \$ 64.736,00  |
| 1465 | Suministro guaya y funda velocímetro | unidad | 1 | \$ 82.110,00  | \$ 72.911,3  | \$ 66.283,00  |
| 1466 | Suministro juego balineras direccion | unidad | 1 | \$ 223.720,00 | \$ 199.591,6 | \$ 184.807,00 |
| 1467 | Suministro juego bujes monoschok     | unidad | 1 | \$ 203.490,00 | \$ 181.594,0 | \$ 166.600,00 |
| 1468 | Suministro Juego cunas direccion     | unidad | 1 | \$ 455.770,00 | \$ 406.837,2 | \$ 366.520,00 |
| 1469 | Suministro juego discos embrague     | unidad | 1 | \$ 346.290,00 | \$ 309.474,4 | \$ 282.625,00 |
| 1470 | Suministro juego radios              | unidad | 1 | \$ 208.250,00 | \$ 185.616,2 | \$ 168.742,00 |
| 1471 | Suministro juego retenes de la barra | unidad | 1 | \$ 107.100,00 | \$ 95.618,9  | \$ 88.536,00  |
| 1472 | Suministro kit arrastre              | unidad | 1 | \$ 440.300,00 | \$ 393.280,7 | \$ 360.808,00 |



|      |                                   |        |   |                 |                |               |
|------|-----------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|---------------|
| 1473 | Suministro kit biela motor        | unidad | 1 | \$ 39.270,00    | \$ 35.532,2    | \$ 32.011,00  |
| 1474 | Suministro kit bujes tijera       | unidad | 1 | \$ 307.020,00   | \$ 273.770,8   | \$ 250.019,00 |
| 1475 | Suministro kit bujes trapecio     | unidad | 1 | \$ 153.510,00   | \$ 137.183,2   | \$ 124.712,00 |
| 1476 | Suministro kit carburador         | unidad | 1 | \$ 284.410,00   | \$ 253.827,0   | \$ 235.025,00 |
| 1477 | Suministro kit empaques motor     | unidad | 1 | \$ 135.660,00   | \$ 121.278,9   | \$ 111.265,00 |
| 1478 | Suministro kit Piston y anillos   | unidad | 1 | \$ 486.710,00   | \$ 434.311,9   | \$ 391.272,00 |
| 1479 | Suministro llave paso gasolina    | unidad | 1 | \$ 292.740,00   | \$ 261.261,5   | \$ 238.595,00 |
| 1480 | Suministro manguera freno         | unidad | 1 | \$ 136.850,00   | \$ 121.867,9   | \$ 110.789,00 |
| 1481 | Suministro manguera freno trasera | unidad | 1 | \$ 132.090,00   | \$ 117.981,4   | \$ 109.242,00 |
| 1482 | Suministro manguera gasolina      | unidad | 1 | \$ 26.180,00    | \$ 23.218,1    | \$ 21.301,00  |
| 1483 | Suministro manigueta embrague     | unidad | 1 | \$ 148.750,00   | \$ 132.750,5   | \$ 119.595,00 |
| 1484 | Suministro manzana delantera      | unidad | 1 | \$ 155.890,00   | \$ 138.905,1   | \$ 126.854,00 |
| 1485 | Suministro manzana trasera        | unidad | 1 | \$ 1.198.330,00 | \$ 1.070.369,3 | \$ 973.063,00 |
| 1486 | Suministro monoschok              | unidad | 1 | \$ 972.230,00   | \$ 867.638,5   | \$ 803.369,00 |
| 1487 | Suministro mordaza delantera      | unidad | 1 | \$ 226.100,00   | \$ 201.439,6   | \$ 184.807,00 |
| 1488 | Suministro mordaza trasera        | unidad | 1 | \$ 248.710,00   | \$ 221.779,1   | \$ 199.801,00 |
| 1489 | Suministro motor arranque         | unidad | 1 | \$ 919.870,00   | \$ 821.833,6   | \$ 750.533,00 |
| 1490 | Suministro neumático              | unidad | 1 | \$ 79.730,00    | \$ 71.209,6    | \$ 64.736,00  |
| 1491 | Suministro O'ring tapa            | unidad | 1 | \$ 32.130,00    | \$ 28.531,4    | \$ 26.418,00  |
| 1492 | Suministro palanca cambios        | unidad | 1 | \$ 290.360,00   | \$ 258.901,2   | \$ 237.524,00 |
| 1493 | Suministro pasador tijera         | unidad | 1 | \$ 196.350,00   | \$ 175.811,8   | \$ 158.389,00 |

|      |                                   |        |   |               |              |               |
|------|-----------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1494 | Suministro pasta stop             | unidad | 1 | \$ 384.370,00 | \$ 342.962,8 | \$ 313.208,00 |
| 1495 | Suministro Pastillas freno        | unidad | 1 | \$ 465.290,00 | \$ 415.607,5 | \$ 377.825,00 |
| 1496 | Suministro soporte lateral        | unidad | 1 | \$ 742.560,00 | \$ 663.034,7 | \$ 613.921,00 |
| 1497 | Suministro pera freno             | unidad | 1 | \$ 64.260,00  | \$ 56.942,7  | \$ 52.241,00  |
| 1498 | Suministro pines Piston           | unidad | 1 | \$ 63.070,00  | \$ 56.270,3  | \$ 50.694,00  |
| 1499 | Suministro piñón 1a caja          | unidad | 1 | \$ 528.360,00 | \$ 471.573,8 | \$ 430.661,00 |
| 1500 | Suministro Piston                 | unidad | 1 | \$ 295.120,00 | \$ 263.632,6 | \$ 239.666,00 |
| 1501 | Suministro pito 12 v              | unidad | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.210,9  | \$ 40.936,00  |
| 1502 | Suministro prensa embrague        | unidad | 1 | \$ 428.400,00 | \$ 382.514,8 | \$ 350.931,00 |
| 1503 | Suministro pulverizador           | unidad | 1 | \$ 60.690,00  | \$ 54.024,8  | \$ 48.671,00  |
| 1504 | Suministro regulador rectificador | unidad | 1 | \$ 161.840,00 | \$ 145.029,5 | \$ 132.447,00 |
| 1505 | Suministro relay                  | unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.119,6  | \$ 52.836,00  |
| 1506 | Suministro resorte pata lateral   | unidad | 1 | \$ 4.760,00   | \$ 3.984,1   | \$ 3.689,00   |
| 1507 | Suministro resorte válvula        | unidad | 1 | \$ 199.920,00 | \$ 178.870,1 | \$ 164.101,00 |
| 1508 | Suministro reten caja             | unidad | 1 | \$ 111.860,00 | \$ 99.463,8  | \$ 89.607,00  |
| 1509 | Suministro reten eje salida       | unidad | 1 | \$ 199.920,00 | \$ 178.517,9 | \$ 163.030,00 |
| 1510 | Suministro reten telescopio       | unidad | 1 | \$ 103.530,00 | \$ 92.808,1  | \$ 84.371,00  |
| 1511 | Suministro rin delantero          | unidad | 1 | \$ 301.070,00 | \$ 268.349,8 | \$ 248.472,00 |
| 1512 | Suministro rin trasero            | unidad | 1 | \$ 314.160,00 | \$ 280.433,0 | \$ 257.278,00 |
| 1513 | Suministro rodillo agujas         | unidad | 1 | \$ 39.270,00  | \$ 35.003,9  | \$ 31.535,00  |
| 1514 | Suministro sellos tapas válvulas  | unidad | 1 | \$ 35.700,00  | \$ 32.315,6  | \$ 29.512,00  |



| 1515             | Suministro soket farola          | unidad | 1        | \$ 170.170,00 | \$ 151.451,3 | \$ 137.683,00   |
|------------------|----------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 1516             | Suministro stop completo         | unidad | 1        | \$ 439.110,00 | \$ 392.371,6 | \$ 363.307,00   |
| 1517             | Suministro swiche encendido      | unidad | 1        | \$ 345.100,00 | \$ 308.580,1 | \$ 283.101,00   |
| 1518             | Suministro tacómetro             | unidad | 1        | \$ 512.890,00 | \$ 457.956,0 | \$ 412.573,00   |
| 1519             | Suministro tanque gasolina       | unidad | 1        | \$ 907.970,00 | \$ 811.018,3 | \$ 740.656,00   |
| 1520             | Suministro tapa tanque           | unidad | 1        | \$ 152.320,00 | \$ 135.481,5 | \$ 123.165,00   |
| 1521             | Suministro tapa volante          | unidad | 1        | \$ 126.140,00 | \$ 112.969,1 | \$ 104.601,00   |
| 1522             | Suministro tensor cadenilla      | unidad | 1        | \$ 67.830,00  | \$ 60.834,0  | \$ 55.811,00    |
| 1523             | Suministro tijera                | unidad | 1        | \$ 204.680,00 | \$ 183.208,8 | \$ 165.053,00   |
| 1524             | Suministro tornillo porta bandas | unidad | 1        | \$ 276.080,00 | \$ 246.015,8 | \$ 224.672,00   |
| 1525             | Suministro trapecio              | unidad | 1        | \$ 410.550,00 | \$ 366.650,9 | \$ 333.319,00   |
| 1526             | Suministro válvula admisión      | unidad | 1        | \$ 199.920,00 | \$ 178.899,8 | \$ 165.648,00   |
| 1527             | Suministro válvula escape        | unidad | 1        | \$ 284.410,00 | \$ 254.361,3 | \$ 233.359,00   |
| 1528             | Suministro váquela bomba         | unidad | 1        | \$ 78.540,00  | \$ 70.139,8  | \$ 63.189,00    |
| 1529             | Suministro velocímetro           | unidad | 1        | \$ 423.640,00 | \$ 378.666,3 | \$ 345.814,00   |
| YAMAHAYBR WAR26D |                                  |        |          |               |              |                 |
| ITEM             | DETALLES                         | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI          | JID          | INVERSIONES TSF |
| 1530             | Suministro aguja carburador      | unidad | 1        | \$ 73.780,00  | \$ 65.503,6  | \$ 60.095,00    |
| 1531             | Suministro anillos STD           | unidad | 1        | \$ 691.390,00 | \$ 617.520,8 | \$ 556.325,00   |
| 1532             | Suministro arandela ajuste piñón | unidad | 1        | \$ 21.420,00  | \$ 18.763,9  | \$ 17.136,00    |
| 1533             | Suministro balancín              | unidad | 1        | \$ 290.360,00 | \$ 259.705,6 | \$ 236.096,00   |

|      |                                     |        |   |               |              |               |
|------|-------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1534 | Suministro balinera caja            | unidad | 1 | \$ 161.840,00 | \$ 144.199,4 | \$ 133.518,00 |
| 1535 | Suministro balinera cigüeñal        | unidad | 1 | \$ 248.710,00 | \$ 221.674,4 | \$ 203.371,00 |
| 1536 | Suministro balinera rueda delantera | unidad | 1 | \$ 139.230,00 | \$ 124.164,6 | \$ 111.860,00 |
| 1537 | Suministro balinera rueda trasera   | unidad | 1 | \$ 129.710,00 | \$ 116.232,1 | \$ 106.148,00 |
| 1538 | Suministro balizas delantera        | unidad | 1 | \$ 512.890,00 | \$ 457.757,3 | \$ 416.143,00 |
| 1539 | Suministro balizas trasera          | unidad | 1 | \$ 508.130,00 | \$ 453.932,6 | \$ 420.308,00 |
| 1540 | Suministro barra telescopio         | unidad | 1 | \$ 738.990,00 | \$ 659.575,4 | \$ 605.115,00 |
| 1541 | Suministro baúl                     | unidad | 1 | \$ 492.660,00 | \$ 440.123,9 | \$ 396.508,00 |
| 1542 | Suministro bendix arranque          | unidad | 1 | \$ 741.370,00 | \$ 661.428,2 | \$ 604.044,00 |
| 1543 | Suministro bobina de alta y luces   | unidad | 1 | \$ 422.450,00 | \$ 376.861,1 | \$ 342.601,00 |
| 1544 | Suministro Bomba de aceite          | unidad | 1 | \$ 577.150,00 | \$ 514.851,1 | \$ 476.714,00 |
| 1545 | Suministro bomba freno delantera    | unidad | 1 | \$ 530.740,00 | \$ 473.960,3 | \$ 434.826,00 |
| 1546 | Suministro bomba freno trasera      | unidad | 1 | \$ 310.590,00 | \$ 277.521,1 | \$ 250.019,00 |
| 1547 | Suministro bombillo direccional     | unidad | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.173,4  | \$ 40.341,00  |
| 1548 | Suministro bombillo stop            | unidad | 1 | \$ 39.270,00  | \$ 34.688,5  | \$ 31.535,00  |
| 1549 | Suministro bombillo tablero         | unidad | 1 | \$ 70.210,00  | \$ 62.589,2  | \$ 57.953,00  |
| 1550 | Suministro botellas telescopio      | unidad | 1 | \$ 631.890,00 | \$ 564.238,5 | \$ 517.650,00 |
| 1551 | Suministro bronce caja              | unidad | 1 | \$ 104.720,00 | \$ 93.123,5  | \$ 83.895,00  |
| 1552 | Suministro buje motor arranque      | unidad | 1 | \$ 52.360,00  | \$ 47.040,1  | \$ 42.959,00  |
| 1553 | Suministro bujía                    | unidad | 1 | \$ 159.460,00 | \$ 142.288,3 | \$ 129.353,00 |
| 1554 | Suministro cable bujía              | unidad | 1 | \$ 47.600,00  | \$ 42.540,1  | \$ 39.389,00  |



|      |                                       |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1555 | Suministro cabrilla                   | unidad | 1 | \$ 596.190,00   | \$ 531.940,7   | \$ 488.019,00   |
| 1556 | Suministro cadenilla repartición      | unidad | 1 | \$ 412.930,00   | \$ 368.927,4   | \$ 332.367,00   |
| 1557 | Suministro caja batería               | unidad | 1 | \$ 145.180,00   | \$ 129.783,8   | \$ 118.524,00   |
| 1558 | Suministro caja porta velocímetro     | unidad | 1 | \$ 455.770,00   | \$ 406.575,4   | \$ 369.614,00   |
| 1559 | Suministro campana o tambor delantera | unidad | 1 | \$ 578.340,00   | \$ 516.521,9   | \$ 478.261,00   |
| 1560 | Suministro campana o tambor trasera   | unidad | 1 | \$ 710.430,00   | \$ 634.671,0   | \$ 582.267,00   |
| 1561 | Suministro canastilla caja            | unidad | 1 | \$ 82.110,00    | \$ 73.574,1    | \$ 66.283,00    |
| 1562 | Suministro capuchón bujía             | unidad | 1 | \$ 140.420,00   | \$ 125.874,6   | \$ 114.954,00   |
| 1563 | Suministro carburador                 | unidad | 1 | \$ 396.270,00   | \$ 353.560,9   | \$ 321.419,00   |
| 1564 | Suministro caucho colector carburador | unidad | 1 | \$ 41.650,00    | \$ 36.885,2    | \$ 34.153,00    |
| 1565 | Suministro caucho válvula             | unidad | 1 | \$ 44.030,00    | \$ 39.561,6    | \$ 36.295,00    |
| 1566 | Suministro cauchos tacos              | unidad | 1 | \$ 55.930,00    | \$ 50.458,4    | \$ 45.458,00    |
| 1567 | Suministro cdi                        | unidad | 1 | \$ 878.220,00   | \$ 784.436,1   | \$ 716.380,00   |
| 1568 | Suministro comando luces              | unidad | 1 | \$ 531.930,00   | \$ 474.774,3   | \$ 431.613,00   |
| 1569 | Suministro comando starte             | unidad | 1 | \$ 411.740,00   | \$ 367.824,2   | \$ 340.578,00   |
| 1570 | Suministro conector exosto            | unidad | 1 | \$ 201.110,00   | \$ 179.388,9   | \$ 164.577,00   |
| 1571 | Suministro culata                     | unidad | 1 | \$ 1.723.120,00 | \$ 1.538.584,3 | \$ 1.386.112,00 |
| 1572 | Suministro culatin                    | unidad | 1 | \$ 417.690,00   | \$ 372.932,9   | \$ 340.578,00   |
| 1573 | Suministro deposito liquido frenos    | unidad | 1 | \$ 108.290,00   | \$ 96.211,5    | \$ 87.465,00    |
| 1574 | Suministro descansa pies              | unidad | 1 | \$ 257.040,00   | \$ 229.793,8   | \$ 212.772,00   |
| 1575 | Suministro deslizador cadena          | unidad | 1 | \$ 202.300,00   | \$ 181.075,2   | \$ 166.124,00   |

|      |                                              |        |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1576 | Suministro direccional                       | unidad | 1 | \$ 318.920,00   | \$ 285.050,2   | \$ 256.802,00   |
| 1577 | Suministro disco freno delantero             | unidad | 1 | \$ 512.890,00   | \$ 457.891,8   | \$ 418.166,00   |
| 1578 | Suministro disco freno trasero               | unidad | 1 | \$ 543.830,00   | \$ 485.769,9   | \$ 441.609,00   |
| 1579 | Suministro eje caja secundario               | unidad | 1 | \$ 646.170,00   | \$ 577.440,4   | \$ 534.667,00   |
| 1580 | Suministro eje de cambios                    | unidad | 1 | \$ 199.920,00   | \$ 178.870,1   | \$ 164.101,00   |
| 1581 | Suministro eje rueda                         | unidad | 1 | \$ 392.700,00   | \$ 350.434,8   | \$ 315.707,00   |
| 1582 | Suministro elevador corriente                | unidad | 1 | \$ 243.950,00   | \$ 217.739,7   | \$ 198.849,00   |
| 1583 | Suministro embrague de arranque              | unidad | 1 | \$ 142.800,00   | \$ 127.496,6   | \$ 115.906,00   |
| 1584 | Suministro empaque bomba aceite              | unidad | 1 | \$ 312.970,00   | \$ 279.531,0   | \$ 258.825,00   |
| 1585 | Suministro empaque cilindro                  | unidad | 1 | \$ 1.030.540,00 | \$ 920.162,7   | \$ 844.186,00   |
| 1586 | Suministro empaque culata                    | unidad | 1 | \$ 114.240,00   | \$ 102.237,7   | \$ 92.106,00    |
| 1587 | Suministro empaque exosto                    | unidad | 1 | \$ 59.500,00    | \$ 52.773,5    | \$ 48.195,00    |
| 1588 | Suministro empaque tapa volante              | unidad | 1 | \$ 127.330,00   | \$ 113.359,4   | \$ 103.054,00   |
| 1589 | Suministro empaque tapa embrague             | unidad | 1 | \$ 170.170,00   | \$ 151.525,1   | \$ 140.301,00   |
| 1590 | Suministro empaque tapa lateral              | unidad | 1 | \$ 223.720,00   | \$ 199.753,4   | \$ 183.260,00   |
| 1591 | Suministro empaque tapa neutro               | unidad | 1 | \$ 45.220,00    | \$ 40.815,8    | \$ 36.771,00    |
| 1592 | Suministro empaquetadura bomba freno         | unidad | 1 | \$ 72.590,00    | \$ 64.631,3    | \$ 59.024,00    |
| 1593 | Suministro empaquetadura bomba freno trasera | unidad | 1 | \$ 70.210,00    | \$ 62.701,1    | \$ 57.001,00    |
| 1594 | Suministro empaquetadura mordaza             | unidad | 1 | \$ 259.420,00   | \$ 231.464,5   | \$ 214.319,00   |
| 1595 | Suministro espejo                            | unidad | 1 | \$ 242.760,00   | \$ 216.745,4   | \$ 198.849,00   |
| 1596 | Suministro farola delantera                  | unidad | 1 | \$ 1.379.210,00 | \$ 1.231.871,3 | \$ 1.109.794,00 |



|      |                                      |        |   |               |              |               |
|------|--------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1597 | Suministro filtro aceite             | unidad | 1 | \$ 139.230,00 | \$ 124.180,7 | \$ 113.407,00 |
| 1598 | Suministro filtro aire               | unidad | 1 | \$ 135.660,00 | \$ 120.689,8 | \$ 109.718,00 |
| 1599 | Suministro filtro gasolina           | unidad | 1 | \$ 80.920,00  | \$ 72.742,3  | \$ 67.354,00  |
| 1600 | Suministro flasher                   | unidad | 1 | \$ 42.840,00  | \$ 37.875,3  | \$ 34.748,00  |
| 1601 | Suministro frontal                   | unidad | 1 | \$ 45.220,00  | \$ 40.815,8  | \$ 36.771,00  |
| 1602 | Suministro funda acelerador          | unidad | 1 | \$ 259.420,00 | \$ 231.161,1 | \$ 211.106,00 |
| 1603 | Suministro fusible                   | unidad | 1 | \$ 69.020,00  | \$ 62.046,6  | \$ 56.406,00  |
| 1604 | Suministro guardabarro delantero     | unidad | 1 | \$ 352.240,00 | \$ 314.745,5 | \$ 291.431,00 |
| 1605 | Suministro guardabarro trasero       | unidad | 1 | \$ 145.180,00 | \$ 129.710,0 | \$ 119.000,00 |
| 1606 | Suministro guardapolvo telescopio    | unidad | 1 | \$ 26.180,00  | \$ 23.644,1  | \$ 21.301,00  |
| 1607 | Suministro guaya y funda acelerador  | unidad | 1 | \$ 151.130,00 | \$ 134.865,7 | \$ 123.165,00 |
| 1608 | Suministro guaya y funda choque      | unidad | 1 | \$ 141.610,00 | \$ 126.449,4 | \$ 114.954,00 |
| 1609 | Suministro guaya y funda embrague    | unidad | 1 | \$ 145.180,00 | \$ 129.676,7 | \$ 120.071,00 |
| 1610 | Suministro guaya y funda velocímetro | unidad | 1 | \$ 158.270,00 | \$ 140.994,8 | \$ 129.353,00 |
| 1611 | Suministro juego balineras direccion | unidad | 1 | \$ 270.130,00 | \$ 240.668,0 | \$ 216.818,00 |
| 1612 | Suministro juego bujes monoschok     | unidad | 1 | \$ 235.620,00 | \$ 210.833,5 | \$ 192.542,00 |
| 1613 | Suministro Juego cunas direccion     | unidad | 1 | \$ 514.080,00 | \$ 459.459,0 | \$ 417.690,00 |
| 1614 | Suministro juego discos embrague     | unidad | 1 | \$ 397.460,00 | \$ 354.972,2 | \$ 328.678,00 |
| 1615 | Suministro juego radios              | unidad | 1 | \$ 242.760,00 | \$ 217.134,5 | \$ 199.206,00 |
| 1616 | Suministro juego retenes de la barra | unidad | 1 | \$ 127.330,00 | \$ 113.729,5 | \$ 102.459,00 |
| 1617 | Suministro kit arrastre              | unidad | 1 | \$ 505.750,00 | \$ 451.115,9 | \$ 411.978,00 |

|      |                                   |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1618 | Suministro kit biela motor        | unidad | 1 | \$ 46.410,00    | \$ 40.971,7    | \$ 37.247,00    |
| 1619 | Suministro kit bujes tijera       | unidad | 1 | \$ 340.340,00   | \$ 304.078,3   | \$ 281.554,00   |
| 1620 | Suministro kit bujes trapecio     | unidad | 1 | \$ 192.780,00   | \$ 172.644,0   | \$ 158.389,00   |
| 1621 | Suministro kit carburador         | unidad | 1 | \$ 352.240,00   | \$ 314.242,1   | \$ 283.101,00   |
| 1622 | Suministro kit empaques motor     | unidad | 1 | \$ 157.080,00   | \$ 139.947,6   | \$ 127.806,00   |
| 1623 | Suministro kit Piston y anillos   | unidad | 1 | \$ 573.580,00   | \$ 512.342,6   | \$ 465.766,00   |
| 1624 | Suministro llave paso gasolina    | unidad | 1 | \$ 327.250,00   | \$ 292.383,0   | \$ 270.725,00   |
| 1625 | Suministro manguera freno         | unidad | 1 | \$ 165.410,00   | \$ 147.220,9   | \$ 135.065,00   |
| 1626 | Suministro manguera freno trasera | unidad | 1 | \$ 154.700,00   | \$ 138.430,3   | \$ 124.712,00   |
| 1627 | Suministro manguera gasolina      | unidad | 1 | \$ 30.940,00    | \$ 27.233,7    | \$ 24.871,00    |
| 1628 | Suministro manigueta embrague     | unidad | 1 | \$ 168.980,00   | \$ 150.927,7   | \$ 137.207,00   |
| 1629 | Suministro manzana delantera      | unidad | 1 | \$ 189.210,00   | \$ 169.389,4   | \$ 156.842,00   |
| 1630 | Suministro manzana trasera        | unidad | 1 | \$ 1.344.700,00 | \$ 1.201.114,6 | \$ 1.101.940,00 |
| 1631 | Suministro monoschok              | unidad | 1 | \$ 1.140.020,00 | \$ 1.017.489,3 | \$ 916.657,00   |
| 1632 | Suministro mordaza delantera      | unidad | 1 | \$ 253.470,00   | \$ 226.730,7   | \$ 207.060,00   |
| 1633 | Suministro mordaza trasera        | unidad | 1 | \$ 266.560,00   | \$ 237.976,2   | \$ 216.342,00   |
| 1634 | Suministro motor arranque         | unidad | 1 | \$ 997.220,00   | \$ 890.001,0   | \$ 824.075,00   |
| 1635 | Suministro neumático              | unidad | 1 | \$ 89.250,00    | \$ 79.512,2    | \$ 72.947,00    |
| 1636 | Suministro O'ring tapa            | unidad | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 33.286,7    | \$ 29.988,00    |
| 1637 | Suministro palanca cambios        | unidad | 1 | \$ 328.440,00   | \$ 293.577,2   | \$ 268.107,00   |
| 1638 | Suministro pasador tijera         | unidad | 1 | \$ 218.960,00   | \$ 195.302,8   | \$ 177.548,00   |



|      |                                   |        |   |               |              |               |
|------|-----------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1639 | Suministro pasta stop             | unidad | 1 | \$ 414.120,00 | \$ 369.495,0 | \$ 342.125,00 |
| 1640 | Suministro Pastillas freno        | unidad | 1 | \$ 502.180,00 | \$ 448.018,3 | \$ 411.026,00 |
| 1641 | Suministro soporte lateral        | unidad | 1 | \$ 902.020,00 | \$ 804.956,5 | \$ 725.186,00 |
| 1642 | Suministro pera freno             | unidad | 1 | \$ 76.160,00  | \$ 67.498,0  | \$ 61.642,00  |
| 1643 | Suministro pines Piston           | unidad | 1 | \$ 72.590,00  | \$ 64.926,4  | \$ 59.024,00  |
| 1644 | Suministro piñón 1a caja          | unidad | 1 | \$ 608.090,00 | \$ 543.382,6 | \$ 503.132,00 |
| 1645 | Suministro Piston                 | unidad | 1 | \$ 322.490,00 | \$ 288.215,6 | \$ 264.418,00 |
| 1646 | Suministro pito 12 v              | unidad | 1 | \$ 59.500,00  | \$ 52.836,0  | \$ 47.600,00  |
| 1647 | Suministro prensa embrague        | unidad | 1 | \$ 529.550,00 | \$ 472.616,2 | \$ 431.613,00 |
| 1648 | Suministro pulverizador           | unidad | 1 | \$ 66.640,00  | \$ 59.821,3  | \$ 54.383,00  |
| 1649 | Suministro regulador rectificador | unidad | 1 | \$ 180.880,00 | \$ 161.549,6 | \$ 149.583,00 |
| 1650 | Suministro relay                  | unidad | 1 | \$ 69.020,00  | \$ 62.131,1  | \$ 57.001,00  |
| 1651 | Suministro resorte pata lateral   | unidad | 1 | \$ 3.570,00   | \$ 3.434,3   | \$ 3.094,00   |
| 1652 | Suministro resorte válvula        | unidad | 1 | \$ 233.240,00 | \$ 207.966,8 | \$ 189.924,00 |
| 1653 | Suministro reten caja             | unidad | 1 | \$ 121.380,00 | \$ 108.777,9 | \$ 98.889,00  |
| 1654 | Suministro reten eje salida       | unidad | 1 | \$ 216.580,00 | \$ 193.422,6 | \$ 179.095,00 |
| 1655 | Suministro reten telescopio       | unidad | 1 | \$ 119.000,00 | \$ 106.621,6 | \$ 97.818,00  |
| 1656 | Suministro rin delantero          | unidad | 1 | \$ 372.470,00 | \$ 332.074,3 | \$ 299.166,00 |
| 1657 | Suministro rin trasero            | unidad | 1 | \$ 348.670,00 | \$ 311.689,6 | \$ 284.648,00 |
| 1658 | Suministro rodillo agujas         | unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 39.270,0  | \$ 35.700,00  |
| 1659 | Suministro sellos tapas válvulas  | unidad | 1 | \$ 45.220,00  | \$ 40.869,4  | \$ 37.842,00  |

| 1660 | Suministro soket farola          | unidad | 1        | \$ 204.680,00   | \$ 182.242,6   | \$ 167.195,00    |
|------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|------------------|
| 1661 | Suministro stop completo         | unidad | 1        | \$ 521.220,00   | \$ 465.881,4   | \$ 419.713,00    |
| 1662 | Suministro swiche encendido      | unidad | 1        | \$ 434.350,00   | \$ 387.657,4   | \$ 354.025,00    |
| 1663 | Suministro tacómetro             | unidad | 1        | \$ 618.800,00   | \$ 552.267,1   | \$ 502.061,00    |
| 1664 | Suministro tanque gasolina       | unidad | 1        | \$ 957.950,00   | \$ 855.814,7   | \$ 792.421,00    |
| 1665 | Suministro tapa tanque           | unidad | 1        | \$ 176.120,00   | \$ 157.467,9   | \$ 144.466,00    |
| 1666 | Suministro tapa volante          | unidad | 1        | \$ 151.130,00   | \$ 134.996,0   | \$ 121.618,00    |
| 1667 | Suministro tensor cadencia       | unidad | 1        | \$ 82.110,00    | \$ 73.101,1    | \$ 66.759,00     |
| 1668 | Suministro tijera                | unidad | 1        | \$ 217.770,00   | \$ 194.255,6   | \$ 176.596,00    |
| 1669 | Suministro tornillo porta bandas | unidad | 1        | \$ 333.200,00   | \$ 297.395,3   | \$ 275.366,00    |
| 1670 | Suministro trapecio              | unidad | 1        | \$ 441.490,00   | \$ 393.799,6   | \$ 361.284,00    |
| 1671 | Suministro válvula admisión      | unidad | 1        | \$ 221.340,00   | \$ 197.606,6   | \$ 178.024,00    |
| 1672 | Suministro válvula escape        | unidad | 1        | \$ 326.060,00   | \$ 291.231,7   | \$ 265.965,00    |
| 1673 | Suministro vácuola bomba         | unidad | 1        | \$ 86.870,00    | \$ 78.016,4    | \$ 70.924,00     |
| 1674 | Suministro velocímetro           | unidad | 1        | \$ 480.760,00   | \$ 429.256,8   | \$ 397.460,00    |
|      | BATERIAS                         |        |          |                 |                |                  |
| ITEM | DETALLES                         | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T\$F |
| 1675 | Suministro Batería 42H           | Unidad | 1        | \$ 1.149.540,00 | \$ 1.026.412,5 | \$ 937.363,00    |
| 1676 | Suministro Batería 27H           | Unidad | 1        | \$ 1.356.600,00 | \$ 1.211.086,8 | \$ 1.100.988,00  |
| 1677 | Suministro Batería 34H           | Unidad | 1        | \$ 1.345.890,00 | \$ 1.201.919,0 | \$ 1.112.888,00  |
| 1678 | Suministro Batería 30H           | Unidad | 1        | \$ 1.500.590,00 | \$ 1.340.034,0 | \$ 1.229.389,00  |



| 1679 | Suministro Batería 1100        | Unidad | 1        | \$ 1.571.990,00 | \$ 1.403.588,3 | \$ 1.264.494,00 |
|------|--------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1680 | Suministro Batería para camion | Unidad | 1        | \$ 1.585.080,00 | \$ 1.415.763,8 | \$ 1.292.935,00 |
| 1681 | Bateria para Moto              | Unidad | 1        | \$ 271.320,00   | \$ 242.165,0   | \$ 220.150,00   |
| 1682 | Suministro Batería 4D          | Unidad | 1        | \$ 2.590.630,00 | \$ 2.313.360,0 | \$ 2.142.000,00 |
|      | LLANTAS                        |        |          |                 |                |                 |
| ITEM | DETALLES                       | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T&F |
| 1683 | Suministro LLANTA 255/70R16    | Unidad | 1        | \$ 1.104.320,00 | \$ 985.627,0   | \$ 900.116,00   |
| 1684 | Suministro LLANTA 750R16       | Unidad | 1        | \$ 1.800.470,00 | \$ 1.607.975,6 | \$ 1.461.796,00 |
| 1685 | Suministro LLANTA 185/60R14    | Unidad | 1        | \$ 577.150,00   | \$ 514.851,1   | \$ 476.714,00   |
| 1686 | Suministro LLANTA 275/65/R17   | Unidad | 1        | \$ 909.160,00   | \$ 811.854,9   | \$ 744.821,00   |
| 1687 | Suministro LLANTA 205/75R15    | Unidad | 1        | \$ 1.170.960,00 | \$ 1.045.096,1 | \$ 941.528,00   |
| 1688 | Suministro LLANTA 235/60R16    | Unidad | 1        | \$ 952.000,00   | \$ 850.240,1   | \$ 776.475,00   |
| 1689 | Suministro LLANTA 215/65R16    | Unidad | 1        | \$ 999.600,00   | \$ 892.738,0   | \$ 811.580,00   |
| 1690 | Suministro LLANTA 215/70R16    | Unidad | 1        | \$ 1.023.400,00 | \$ 914.034,2   | \$ 846.328,00   |
| 1691 | Suministro LLANTA 265/70R15    | Unidad | 1        | \$ 1.136.450,00 | \$ 1.014.332,2 | \$ 930.580,00   |
| 1692 | Suministro LLANTA 175/70R13    | Unidad | 1        | \$ 496.230,00   | \$ 442.897,8   | \$ 399.007,00   |
| 1693 | Suministro LLANTA 295/80R22.5  | Unidad | 1        | \$ 3.861.550,00 | \$ 3.447.609,7 | \$ 3.148.502,00 |
| 1694 | Suministro LLANTA 80/80R17     | Unidad | 1        | \$ 395.080,00   | \$ 352.382,8   | \$ 320.348,00   |
| 1695 | Suministro LLANTA 80/90R17     | Unidad | 1        | \$ 378.420,00   | \$ 338.264,6   | \$ 313.208,00   |
| 1696 | Suministro LLANTA 90/90R17     | Unidad | 1        | \$ 351.050,00   | \$ 313.119,9   | \$ 287.266,00   |
| 1697 | Suministro LLANTA 80/80R18     | Unidad | 1        | \$ 360.570,00   | \$ 322.299,6   | \$ 290.360,00   |

|      |                              |        |   |               |              |               |
|------|------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1698 | Suministro LLANTA 80/90R18   | Unidad | 1 | \$ 401.030,00 | \$ 358.208,4 | \$ 327.131,00 |
| 1699 | Suministro LLANTA 90/90R18   | Unidad | 1 | \$ 437.920,00 | \$ 391.129,2 | \$ 355.572,00 |
| 1700 | Suministro LLANTA 80/80R19   | Unidad | 1 | \$ 662.830,00 | \$ 591.963,1 | \$ 548.114,00 |
| 1701 | Suministro LLANTA 80/90R19   | Unidad | 1 | \$ 796.110,00 | \$ 710.810,8 | \$ 652.120,00 |
| 1702 | Suministro LLANTA 90/90R19   | Unidad | 1 | \$ 778.260,00 | \$ 694.661,3 | \$ 625.821,00 |
| 1703 | Suministro LLANTA 80/80R20   | Unidad | 1 | \$ 896.070,00 | \$ 800.203,0 | \$ 730.779,00 |
| 1704 | Suministro LLANTA 80/90R20   | Unidad | 1 | \$ 921.060,00 | \$ 822.182,9 | \$ 747.439,00 |
| 1705 | Suministro LLANTA 90/90R20   | Unidad | 1 | \$ 900.830,00 | \$ 804.406,7 | \$ 744.821,00 |
| 1706 | Suministro LLANTA 100/90R17  | Unidad | 1 | \$ 381.990,00 | \$ 340.748,2 | \$ 312.613,00 |
| 1707 | Suministro LLANTA 100/100R17 | Unidad | 1 | \$ 410.550,00 | \$ 366.549,8 | \$ 330.225,00 |
| 1708 | Suministro LLANTA 100/120R17 | Unidad | 1 | \$ 455.770,00 | \$ 406.942,5 | \$ 371.637,00 |
| 1709 | Suministro LLANTA 120/80R17  | Unidad | 1 | \$ 421.260,00 | \$ 376.337,5 | \$ 342.125,00 |
| 1710 | Suministro LLANTA 120/90R17  | Unidad | 1 | \$ 462.910,00 | \$ 413.705,9 | \$ 383.061,00 |
| 1711 | Suministro LLANTA 120/100R17 | Unidad | 1 | \$ 447.440,00 | \$ 400.025,6 | \$ 366.996,00 |
| 1712 | Suministro LLANTA 110/80R17  | Unidad | 1 | \$ 372.470,00 | \$ 332.074,3 | \$ 299.166,00 |
| 1713 | Suministro LLANTA 110/90R17  | Unidad | 1 | \$ 468.860,00 | \$ 418.800,3 | \$ 382.466,00 |
| 1714 | Suministro LLANTA 100/90R18  | Unidad | 1 | \$ 452.200,00 | \$ 404.219,2 | \$ 367.472,00 |
| 1715 | Suministro LLANTA 100/100R18 | Unidad | 1 | \$ 495.040,00 | \$ 441.594,7 | \$ 408.884,00 |
| 1716 | Suministro LLANTA 100/120R18 | Unidad | 1 | \$ 481.950,00 | \$ 430.507,5 | \$ 394.961,00 |
| 1717 | Suministro LLANTA 120/80R18  | Unidad | 1 | \$ 415.310,00 | \$ 371.172,9 | \$ 334.390,00 |
| 1718 | Suministro LLANTA 120/90R18  | Unidad | 1 | \$ 572.390,00 | \$ 510.665,3 | \$ 466.361,00 |



|      |                                |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1719 | Suministro LLANTA 120/100R18   | Unidad | 1 | \$ 559.300,00   | \$ 499.252,6   | \$ 453.866,00   |
| 1720 | Suministro LLANTA 110/80R18    | Unidad | 1 | \$ 598.570,00   | \$ 534.900,2   | \$ 495.278,00   |
| 1721 | Suministro LLANTA 110/90R18    | Unidad | 1 | \$ 610.470,00   | \$ 545.560,3   | \$ 500.514,00   |
| 1722 | Suministro LLANTA 100/90R19    | Unidad | 1 | \$ 723.520,00   | \$ 645.788,0   | \$ 581.791,00   |
| 1723 | Suministro LLANTA 100/100R19   | Unidad | 1 | \$ 727.090,00   | \$ 649.570,4   | \$ 593.215,00   |
| 1724 | Suministro LLANTA 100/120R19   | Unidad | 1 | \$ 761.600,00   | \$ 680.418,2   | \$ 618.562,00   |
| 1725 | Suministro LLANTA 120/80R19    | Unidad | 1 | \$ 793.730,00   | \$ 708.787,8   | \$ 656.285,00   |
| 1726 | Suministro LLANTA 120/90R19    | Unidad | 1 | \$ 780.640,00   | \$ 697.321,0   | \$ 639.744,00   |
| 1727 | Suministro LLANTA 120/100R19   | Unidad | 1 | \$ 819.910,00   | \$ 731.910,7   | \$ 659.379,00   |
| 1728 | Suministro LLANTA 110/80R19    | Unidad | 1 | \$ 919.870,00   | \$ 821.833,6   | \$ 750.533,00   |
| 1729 | Suministro LLANTA 110/90R19    | Unidad | 1 | \$ 891.310,00   | \$ 795.479,3   | \$ 723.163,00   |
| 1730 | Suministro LLANTA 100/90R20    | Unidad | 1 | \$ 891.310,00   | \$ 795.538,8   | \$ 736.610,00   |
| 1731 | Suministro LLANTA 100/100R20   | Unidad | 1 | \$ 352.240,00   | \$ 314.157,6   | \$ 288.218,00   |
| 1732 | Suministro LLANTA 100/120R20   | Unidad | 1 | \$ 389.130,00   | \$ 347.660,9   | \$ 313.208,00   |
| 1733 | Suministro LLANTA 120/80R20    | Unidad | 1 | \$ 365.330,00   | \$ 325.892,8   | \$ 297.619,00   |
| 1734 | Suministro LLANTA 120/90R20    | Unidad | 1 | \$ 512.890,00   | \$ 457.757,3   | \$ 416.143,00   |
| 1735 | Suministro LLANTA 120/100R20   | Unidad | 1 | \$ 472.430,00   | \$ 421.545,6   | \$ 390.320,00   |
| 1736 | Suministro LLANTA 110/80R20    | Unidad | 1 | \$ 508.130,00   | \$ 454.114,7   | \$ 416.619,00   |
| 1737 | Suministro LLANTA 110/90R20    | Unidad | 1 | \$ 548.590,00   | \$ 489.525,5   | \$ 441.014,00   |
| 1738 | Suministro NEOMATICO 750/16    | Unidad | 1 | \$ 351.050,00   | \$ 313.383,5   | \$ 286.195,00   |
| 1739 | Suministro LLANTA 225/75R16 AT | Unidad | 1 | \$ 1.378.020,00 | \$ 1.230.329,1 | \$ 1.118.481,00 |

| 1740                  | Suministro LLANTA 225/75R15 AT      | Unidad | 1        | \$ 1.062.670,00 | \$ 948.606,1   | \$ 878.339,00   |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1741                  | Suministro LLANTA 235/80R16 AT      | Unidad | 1        | \$ 935.340,00   | \$ 835.073,0   | \$ 766.122,00   |
| 1742                  | Suministro LLANTA 265/70R16 AT      | Unidad | 1        | \$ 1.605.310,00 | \$ 1.433.440,7 | \$ 1.291.388,00 |
| 1743                  | Suministro LLANTA 215/75R17,5       | Unidad | 1        | \$ 1.723.120,00 | \$ 1.538.902,1 | \$ 1.405.390,00 |
| 1744                  | Suministro LLANTA 12 R              | Unidad | 1        | \$ 4.073.370,00 | \$ 3.636.532,9 | \$ 3.305.939,00 |
| 1745                  | Suministro LLANTA 11 R              | Unidad | 1        | \$ 3.762.780,00 | \$ 3.359.641,3 | \$ 3.110.779,00 |
| 1746                  | Suministro LLANTA 19,5 x 24         | Unidad | 1        | \$ 4.038.860,00 | \$ 3.606.327,1 | \$ 3.308.557,00 |
| 1747                  | Suministro LLANTA 19,5 x 24 trasera | Unidad | 1        | \$ 4.156.670,00 | \$ 3.711.464,8 | \$ 3.343.662,00 |
| 1748                  | Suministro LLANTA 12,5-80 r 18      | Unidad | 1        | \$ 3.508.120,00 | \$ 3.132.011,0 | \$ 2.860.284,00 |
| 1749                  | Suministro LLANTA 225/65R16 AT      | Unidad | 1        | \$ 816.340,00   | \$ 729.374,8   | \$ 663.068,00   |
| 1750                  | Suministro LLANTA 265/60R18 AT      | Unidad | 1        | \$ 990.080,00   | \$ 883.832,0   | \$ 818.363,00   |
| 1751                  | Suministro LLANTA 265/65R17 AT      | Unidad | 1        | \$ 1.112.650,00 | \$ 993.578,6   | \$ 911.540,00   |
| 1752                  | Suministro LLANTA 285/55R20 AT      | unidad | 1        | \$ 1.439.900,00 | \$ 1.285.764,1 | \$ 1.158.346,00 |
| 1753                  | Suministro LLANTA 285/55R20 AT      | unidad | 1        | \$ 1.414.910,00 | \$ 1.262.785,8 | \$ 1.153.229,00 |
| 1754                  | Suministro LLANTA 265/60R18 AT      | unidad | 1        | \$ 961.520,00   | \$ 858.049,5   | \$ 780.045,00   |
| 1755                  | Suministro LLANTA 10-16,5 ti 10 PR  | unidad | 1        | \$ 2.276.470,00 | \$ 2.032.543,8 | \$ 1.881.985,00 |
| 1756                  | Suministro LLANTA 22,5x8,25ti       | Unidad | 1        | \$ 955.570,00   | \$ 853.621,5   | \$ 783.139,00   |
| 1757                  | Suministro PROTECTOR 750/16         | Unidad | 1        | \$ 570.010,00   | \$ 508.414,4   | \$ 458.031,00   |
| MANO DE OBRA LIVIANOS |                                     |        |          |                 |                |                 |
| ITEM                  | DETALLES                            | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T&F |
| 1758                  | Ajuste cabina y carrocería          | Unidad | 1        | \$ 935.340,00   | \$ 835.380,0   | \$ 773.500,00   |



|      |                                    |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1759 | ajuste carrocería                  | Unidad | 1 | \$ 362.950,00   | \$ 324.275,0   | \$ 297.500,00   |
| 1760 | alineación                         | Unidad | 1 | \$ 221.340,00   | \$ 198.135,0   | \$ 178.500,00   |
| 1761 | anillada motor                     | Unidad | 1 | \$ 656.880,00   | \$ 586.372,5   | \$ 535.500,00   |
| 1762 | arreglo alarma                     | Unidad | 1 | \$ 220.150,00   | \$ 196.350,0   | \$ 178.500,00   |
| 1763 | arreglo carrocería general         | Unidad | 1 | \$ 2.158.660,00 | \$ 1.927.800,0 | \$ 1.785.000,00 |
| 1764 | arreglo carrocería parcial         | Unidad | 1 | \$ 1.380.400,00 | \$ 1.232.245,0 | \$ 1.130.500,00 |
| 1765 | arreglo exosto                     | Unidad | 1 | \$ 370.090,00   | \$ 330.225,0   | \$ 297.500,00   |
| 1766 | balanceo                           | Unidad | 1 | \$ 174.930,00   | \$ 156.366,0   | \$ 142.800,00   |
| 1767 | Calibrado de la bomba de inyección | Unidad | 1 | \$ 2.419.270,00 | \$ 2.159.850,0 | \$ 1.963.500,00 |
| 1768 | Cambio abrazadera turbo            | Unidad | 1 | \$ 86.870,00    | \$ 77.112,0    | \$ 71.400,00    |
| 1769 | Cambio aceite                      | Unidad | 1 | \$ 44.030,00    | \$ 38.913,0    | \$ 35.700,00    |
| 1770 | Cambio acople caña direccion       | Unidad | 1 | \$ 52.360,00    | \$ 46.231,5    | \$ 41.650,00    |
| 1771 | Cambio alternador                  | Unidad | 1 | \$ 146.370,00   | \$ 130.305,0   | \$ 119.000,00   |
| 1772 | Cambio Amortiguador                | Unidad | 1 | \$ 73.780,00    | \$ 65.450,0    | \$ 59.500,00    |
| 1773 | Cambio arandela pin tuerca cacho   | Unidad | 1 | \$ 71.400,00    | \$ 64.260,0    | \$ 59.500,00    |
| 1774 | Cambio Automatico arranque         | Unidad | 1 | \$ 94.010,00    | \$ 84.311,5    | \$ 77.350,00    |
| 1775 | Cambio balancín muelle             | Unidad | 1 | \$ 103.530,00   | \$ 92.463,0    | \$ 83.300,00    |
| 1776 | Cambio balinera alternador         | Unidad | 1 | \$ 65.450,00    | \$ 58.637,3    | \$ 53.550,00    |
| 1777 | Cambio balinera arranque           | Unidad | 1 | \$ 102.340,00   | \$ 91.630,0    | \$ 83.300,00    |
| 1778 | Cambio balinera cardan             | Unidad | 1 | \$ 84.490,00    | \$ 75.465,0    | \$ 69.875,00    |
| 1779 | Cambio balinera embrague           | Unidad | 1 | \$ 261.800,00   | \$ 233.478,0   | \$ 214.200,00   |

|      |                             |        |   |               |              |               |
|------|-----------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1780 | Cambio Bandas freno trasero | Unidad | 1 | \$ 59.500,00  | \$ 52.836,0  | \$ 47.600,00  |
| 1781 | Cambio barra estabilizadora | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.637,3  | \$ 53.550,00  |
| 1782 | Cambio barra torsión        | Unidad | 1 | \$ 66.640,00  | \$ 59.125,0  | \$ 53.750,00  |
| 1783 | Cambio bases válvulas       | Unidad | 1 | \$ 40.460,00  | \$ 35.985,6  | \$ 33.320,00  |
| 1784 | Cambio bendix arranque      | Unidad | 1 | \$ 101.150,00 | \$ 90.797,0  | \$ 83.300,00  |
| 1785 | Cambio Blower               | Unidad | 1 | \$ 266.560,00 | \$ 237.762,0 | \$ 214.200,00 |
| 1786 | Cambio bocin delantero      | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.122,0  | \$ 47.600,00  |
| 1787 | Cambio Bomba auxiliar       | Unidad | 1 | \$ 102.340,00 | \$ 91.630,0  | \$ 83.300,00  |
| 1788 | Cambio Bomba de aceite      | Unidad | 1 | \$ 359.380,00 | \$ 321.300,0 | \$ 297.500,00 |
| 1789 | Cambio bomba de agua        | Unidad | 1 | \$ 217.770,00 | \$ 194.565,0 | \$ 178.500,00 |
| 1790 | Cambio Bomba de freno       | Unidad | 1 | \$ 133.280,00 | \$ 118.881,0 | \$ 107.100,00 |
| 1791 | Cambio bomba direccion      | Unidad | 1 | \$ 204.680,00 | \$ 182.427,0 | \$ 166.600,00 |
| 1792 | Cambio bomba inyección      | Unidad | 1 | \$ 512.890,00 | \$ 458.150,0 | \$ 416.500,00 |
| 1793 | Cambio Bomba principal      | Unidad | 1 | \$ 129.710,00 | \$ 115.668,0 | \$ 107.100,00 |
| 1794 | Cambio bomba submarina      | Unidad | 1 | \$ 261.800,00 | \$ 233.478,0 | \$ 214.200,00 |
| 1795 | Cambio bombillo 1034        | Unidad | 1 | \$ 17.850,00  | \$ 15.850,8  | \$ 14.280,00  |
| 1796 | Cambio bombillo 1141        | Unidad | 1 | \$ 17.850,00  | \$ 15.636,6  | \$ 14.280,00  |
| 1797 | Cambio bombillo 158         | Unidad | 1 | \$ 13.090,00  | \$ 11.781,0  | \$ 10.710,00  |
| 1798 | Cambio bombillo 53          | Unidad | 1 | \$ 13.090,00  | \$ 11.566,8  | \$ 10.710,00  |
| 1799 | Cambio bombillo halógeno    | Unidad | 1 | \$ 17.850,00  | \$ 15.565,2  | \$ 14.280,00  |
| 1800 | Cambio borne carretera      | Unidad | 1 | \$ 22.610,00  | \$ 19.813,5  | \$ 17.850,00  |



|      |                                      |        |   |               |              |               |
|------|--------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1801 | Cambio botella cardan central        | Unidad | 1 | \$ 197.540,00 | \$ 175.911,8 | \$ 160.650,00 |
| 1802 | Cambio brazo axial                   | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.360,0  | \$ 47.600,00  |
| 1803 | Cambio brazos plumillas              | Unidad | 1 | \$ 28.560,00  | \$ 25.704,0  | \$ 23.800,00  |
| 1804 | Cambio buje balancín muelle          | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 51.884,0  | \$ 47.600,00  |
| 1805 | Cambio buje barra estabilizadora     | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 33.022,5  | \$ 29.750,00  |
| 1806 | Cambio buje caña direccion           | Unidad | 1 | \$ 88.060,00  | \$ 78.183,0  | \$ 71.400,00  |
| 1807 | Cambio buje muelle                   | Unidad | 1 | \$ 95.200,00  | \$ 85.085,0  | \$ 77.350,00  |
| 1808 | Cambio buje tijera inferior          | Unidad | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.982,0  | \$ 41.650,00  |
| 1809 | Cambio buje tijera superior          | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.398,5  | \$ 41.650,00  |
| 1810 | Cambio caja de velocidades completa  | Unidad | 1 | \$ 517.650,00 | \$ 462.315,0 | \$ 416.500,00 |
| 1811 | Cambio caja direccion                | Unidad | 1 | \$ 321.300,00 | \$ 286.671,0 | \$ 261.800,00 |
| 1812 | Cambio caja portafusiblera           | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.815,0  | \$ 41.650,00  |
| 1813 | Cambio Campana de freno              | Unidad | 1 | \$ 57.120,00  | \$ 51.408,0  | \$ 47.600,00  |
| 1814 | Cambio caucho cardan                 | Unidad | 1 | \$ 72.590,00  | \$ 64.855,0  | \$ 59.500,00  |
| 1815 | Cambio caucho soporte caja direccion | Unidad | 1 | \$ 96.390,00  | \$ 85.858,5  | \$ 77.350,00  |
| 1816 | Cambio chapa puertas delantera       | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.606,8  | \$ 41.650,00  |
| 1817 | Cambio chapa puertas trasera         | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.815,0  | \$ 41.650,00  |
| 1818 | Cambio chorote arranque              | Unidad | 1 | \$ 101.150,00 | \$ 89.964,0  | \$ 83.300,00  |
| 1819 | Cambio cigüeñal motor                | Unidad | 1 | \$ 508.130,00 | \$ 453.985,0 | \$ 416.500,00 |
| 1820 | Cambio Cilindro                      | Unidad | 1 | \$ 52.360,00  | \$ 46.231,5  | \$ 41.650,00  |
| 1821 | Cambio compresor aire acondicionado  | Unidad | 1 | \$ 247.520,00 | \$ 221.518,5 | \$ 202.300,00 |

|      |                                         |        |   |               |              |               |
|------|-----------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1822 | cambio condensador aire acondicionado   | Unidad | 1 | \$ 109.480,00 | \$ 98.175,0  | \$ 89.250,00  |
| 1823 | Cambio conjunto barra torsión           | Unidad | 1 | \$ 94.010,00  | \$ 83.538,0  | \$ 77.350,00  |
| 1824 | Cambio corona y speed                   | Unidad | 1 | \$ 508.130,00 | \$ 453.985,0 | \$ 416.500,00 |
| 1825 | Cambio Correa accesorios                | Unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 39.627,0  | \$ 35.700,00  |
| 1826 | Cambio cremallera volante               | Unidad | 1 | \$ 510.510,00 | \$ 456.067,5 | \$ 416.500,00 |
| 1827 | Cambio cruceta caña direccion           | Unidad | 1 | \$ 176.120,00 | \$ 157.080,0 | \$ 142.800,00 |
| 1828 | Cambio Cruceta cardan                   | Unidad | 1 | \$ 71.400,00  | \$ 64.260,0  | \$ 59.500,00  |
| 1829 | Cambio culata motor                     | Unidad | 1 | \$ 465.290,00 | \$ 415.072,0 | \$ 380.800,00 |
| 1830 | Cambio Disco de freno                   | Unidad | 1 | \$ 59.500,00  | \$ 52.836,0  | \$ 47.600,00  |
| 1831 | Cambio eje trasero                      | Unidad | 1 | \$ 116.620,00 | \$ 104.244,0 | \$ 95.200,00  |
| 1832 | cambio electro ventilador               | Unidad | 1 | \$ 88.060,00  | \$ 78.540,0  | \$ 71.400,00  |
| 1833 | Cambio empaque culata                   | Unidad | 1 | \$ 359.380,00 | \$ 321.300,0 | \$ 297.500,00 |
| 1834 | Cambio empaque tapa repartición         | Unidad | 1 | \$ 173.740,00 | \$ 155.652,0 | \$ 142.800,00 |
| 1835 | Cambio empaque tapa válvulas            | Unidad | 1 | \$ 117.810,00 | \$ 105.672,0 | \$ 95.200,00  |
| 1836 | Cambio Empaques de mordaza              | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.606,8  | \$ 41.650,00  |
| 1837 | Cambio Empaquetadura bomba de dirección | Unidad | 1 | \$ 366.520,00 | \$ 327.250,0 | \$ 297.500,00 |
| 1838 | Cambio Empaquetadura bomba de frenos    | Unidad | 1 | \$ 129.710,00 | \$ 115.668,0 | \$ 107.100,00 |
| 1839 | Cambio empaquetadura bomba de inyección | Unidad | 1 | \$ 610.470,00 | \$ 544.782,0 | \$ 499.800,00 |
| 1840 | Cambio Empaquetadura caja dirección     | Unidad | 1 | \$ 370.090,00 | \$ 330.225,0 | \$ 297.500,00 |
| 1841 | Cambio Empaquetadura motor              | Unidad | 1 | \$ 612.850,00 | \$ 547.281,0 | \$ 499.800,00 |
| 1842 | Cambio escobillas alternador            | Unidad | 1 | \$ 102.340,00 | \$ 91.630,0  | \$ 83.300,00  |



|      |                                           |        |   |               |              |               |
|------|-------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1843 | Cambio espigo cardan                      | Unidad | 1 | \$ 224.910,00 | \$ 200.491,2 | \$ 185.640,00 |
| 1844 | Cambio exploradoras                       | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.369,5  | \$ 53.550,00  |
| 1845 | Cambio Filtros                            | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 33.022,5  | \$ 29.750,00  |
| 1846 | Cambio flanche cardan delantero           | Unidad | 1 | \$ 146.370,00 | \$ 130.305,0 | \$ 119.000,00 |
| 1847 | Cambio flanche cardan trasero             | Unidad | 1 | \$ 176.120,00 | \$ 157.080,0 | \$ 142.800,00 |
| 1848 | Cambio flasher direccional                | Unidad | 1 | \$ 42.840,00  | \$ 38.556,0  | \$ 35.700,00  |
| 1849 | Cambio flotador tanque combustible        | Unidad | 1 | \$ 173.740,00 | \$ 155.652,0 | \$ 142.800,00 |
| 1850 | Cambio fusibles                           | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 33.022,5  | \$ 29.750,00  |
| 1851 | Cambio graduacion frenos                  | Unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 39.091,5  | \$ 35.700,00  |
| 1852 | Cambio grapas cruceta cardan              | Unidad | 1 | \$ 39.270,00  | \$ 35.473,9  | \$ 32.249,00  |
| 1853 | Cambio guardapolvo caja direccion         | Unidad | 1 | \$ 28.560,00  | \$ 25.704,0  | \$ 23.800,00  |
| 1854 | Cambio guardapolvo ejes delantero L/C-L/R | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.427,5  | \$ 29.750,00  |
| 1855 | Cambio guaya acelerador                   | Unidad | 1 | \$ 66.640,00  | \$ 59.440,5  | \$ 53.550,00  |
| 1856 | Cambio Guaya emergencia LH-RH             | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.122,0  | \$ 47.600,00  |
| 1857 | Cambio Guías válvulas                     | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.725,0  | \$ 29.750,00  |
| 1858 | Cambio hoja de resorte                    | Unidad | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.982,0  | \$ 41.650,00  |
| 1859 | Cambio inducido alternador                | Unidad | 1 | \$ 94.010,00  | \$ 84.311,5  | \$ 77.350,00  |
| 1860 | Cambio inducido arranque                  | Unidad | 1 | \$ 110.670,00 | \$ 99.067,5  | \$ 89.250,00  |
| 1861 | Cambio inyector                           | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.637,3  | \$ 53.550,00  |
| 1862 | Cambio juego bujes levas                  | Unidad | 1 | \$ 227.290,00 | \$ 202.895,0 | \$ 184.450,00 |
| 1863 | Cambio Juego de anillos                   | Unidad | 1 | \$ 533.120,00 | \$ 475.524,0 | \$ 440.300,00 |

|      |                                                                 |        |   |               |              |               |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1864 | Cambio Juego de camisas                                         | Unidad | 1 | \$ 217.770,00 | \$ 194.565,0 | \$ 178.500,00 |
| 1865 | Cambio juego de medialunas cigüeñal                             | Unidad | 1 | \$ 89.250,00  | \$ 79.254,0  | \$ 71.400,00  |
| 1866 | Cambio juego de obturadores                                     | Unidad | 1 | \$ 174.930,00 | \$ 156.366,0 | \$ 142.800,00 |
| 1867 | Cambio juego plumillas                                          | Unidad | 1 | \$ 29.750,00  | \$ 26.180,0  | \$ 23.800,00  |
| 1868 | Cambio Juego puntilla freno                                     | Unidad | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.982,0  | \$ 41.650,00  |
| 1869 | Cambio kit bujes ajuste palanca cambios                         | Unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.826,0  | \$ 71.400,00  |
| 1870 | Cambio Kit de reparación de inyectores                          | Unidad | 1 | \$ 96.390,00  | \$ 85.858,5  | \$ 77.350,00  |
| 1871 | cambio kit embrague (disco, prensa, balinera embrague y volante | Unidad | 1 | \$ 365.330,00 | \$ 325.762,5 | \$ 297.500,00 |
| 1872 | Cambio Kit mordaza                                              | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.815,0  | \$ 41.650,00  |
| 1873 | Cambio Manguera radiador                                        | Unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.112,0  | \$ 71.400,00  |
| 1874 | Cambio manguera combustible                                     | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.369,5  | \$ 53.550,00  |
| 1875 | cambio manguera de presión aire acondicionado                   | Unidad | 1 | \$ 177.310,00 | \$ 158.508,0 | \$ 142.800,00 |
| 1876 | Cambio Manguera freno                                           | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.606,8  | \$ 41.650,00  |
| 1877 | Cambio manguera turbo                                           | Unidad | 1 | \$ 102.340,00 | \$ 91.630,0  | \$ 83.300,00  |
| 1878 | Cambio fusibles                                                 | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 12.852,0  | \$ 11.900,00  |
| 1879 | Cambio Muñeco barra estabilizadora                              | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.369,5  | \$ 53.550,00  |
| 1880 | Cambio pasador muelle                                           | Unidad | 1 | \$ 52.360,00  | \$ 46.231,5  | \$ 41.650,00  |
| 1881 | Cambio pasador tijera                                           | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.637,3  | \$ 53.550,00  |
| 1882 | Cambio Pastillas frenos                                         | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.360,0  | \$ 47.600,00  |
| 1883 | Cambio pera freno                                               | Unidad | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.982,0  | \$ 41.650,00  |
| 1884 | Cambio Pera presostatica                                        | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 51.884,0  | \$ 47.600,00  |



|      |                                       |        |   |               |              |               |
|------|---------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1885 | Cambio pera reverso                   | Unidad | 1 | \$ 52.360,00  | \$ 46.231,5  | \$ 41.650,00  |
| 1886 | Cambio pera temperatura               | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.606,8  | \$ 41.650,00  |
| 1887 | Cambio perno rueda                    | Unidad | 1 | \$ 29.750,00  | \$ 26.180,0  | \$ 23.800,00  |
| 1888 | Cambio portadiodos alternador         | Unidad | 1 | \$ 101.150,00 | \$ 89.964,0  | \$ 83.300,00  |
| 1889 | Cambio punta eje                      | Unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.826,0  | \$ 71.400,00  |
| 1890 | Cambio radiador                       | Unidad | 1 | \$ 177.310,00 | \$ 158.508,0 | \$ 142.800,00 |
| 1891 | Cambio Refrigerante                   | Unidad | 1 | \$ 17.850,00  | \$ 15.636,6  | \$ 14.280,00  |
| 1892 | Cambio relay luces                    | Unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.635,0  | \$ 17.850,00  |
| 1893 | cambio resistencia aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 101.150,00 | \$ 89.964,0  | \$ 83.300,00  |
| 1894 | Cambio resorte frenos                 | Unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 38.913,0  | \$ 35.700,00  |
| 1895 | Cambio reten rueda                    | Unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 39.627,0  | \$ 35.700,00  |
| 1896 | Cambio reten speed                    | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.637,3  | \$ 53.550,00  |
| 1897 | Cambio reten tapa repartición         | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.360,0  | \$ 47.600,00  |
| 1898 | Cambio reten cigüeñal motor           | Unidad | 1 | \$ 71.400,00  | \$ 64.260,0  | \$ 59.500,00  |
| 1899 | Cambio rin                            | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.427,5  | \$ 29.750,00  |
| 1900 | Cambio rotula                         | Unidad | 1 | \$ 66.640,00  | \$ 59.440,5  | \$ 53.550,00  |
| 1901 | Cambio Sensor abs                     | Unidad | 1 | \$ 130.900,00 | \$ 117.274,5 | \$ 107.100,00 |
| 1902 | Cambio Soporte cardan                 | Unidad | 1 | \$ 176.120,00 | \$ 157.080,0 | \$ 142.800,00 |
| 1903 | Cambio soporte filtro combustible     | Unidad | 1 | \$ 35.700,00  | \$ 32.130,0  | \$ 29.750,00  |
| 1904 | cambio soporte motor                  | Unidad | 1 | \$ 79.730,00  | \$ 71.340,5  | \$ 65.450,00  |
| 1905 | Cambio soque unidad                   | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 13.209,0  | \$ 11.900,00  |

|      |                                          |        |   |               |              |               |
|------|------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1906 | Cambio swiche ignición                   | Unidad | 1 | \$ 88.060,00  | \$ 78.183,0  | \$ 71.400,00  |
| 1907 | Cambio swiche parqueo                    | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.905,0  | \$ 53.550,00  |
| 1908 | Cambio terminal direccion                | Unidad | 1 | \$ 64.260,00  | \$ 57.834,0  | \$ 53.550,00  |
| 1909 | Cambio terminal eléctrico                | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 12.971,0  | \$ 11.900,00  |
| 1910 | Cambio Termostato                        | Unidad | 1 | \$ 66.640,00  | \$ 59.440,5  | \$ 53.550,00  |
| 1911 | Cambio tornillo central                  | Unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.637,3  | \$ 53.550,00  |
| 1912 | Cambio trampa combustible                | Unidad | 1 | \$ 102.340,00 | \$ 91.630,0  | \$ 83.300,00  |
| 1913 | Cambio turbo cargador                    | Unidad | 1 | \$ 359.380,00 | \$ 321.300,0 | \$ 297.500,00 |
| 1914 | Cambio Ventilador                        | Unidad | 1 | \$ 101.150,00 | \$ 90.797,0  | \$ 83.300,00  |
| 1915 | Cambio volante motor                     | Unidad | 1 | \$ 517.650,00 | \$ 462.315,0 | \$ 416.500,00 |
| 1916 | corrección fuga motor                    | Unidad | 1 | \$ 218.960,00 | \$ 195.457,5 | \$ 178.500,00 |
| 1917 | desmonte y monte flotador de combustible | Unidad | 1 | \$ 176.120,00 | \$ 157.080,0 | \$ 142.800,00 |
| 1918 | desmonte y monte radiador                | Unidad | 1 | \$ 208.250,00 | \$ 186.354,0 | \$ 172.550,00 |
| 1919 | desmonte y monte tanque combustible      | Unidad | 1 | \$ 217.770,00 | \$ 194.565,0 | \$ 178.500,00 |
| 1920 | desmonte y monte transferencia           | Unidad | 1 | \$ 473.620,00 | \$ 422.688,0 | \$ 380.800,00 |
| 1921 | despinche                                | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.576,3  | \$ 29.750,00  |
| 1922 | embujada mordaza                         | Unidad | 1 | \$ 176.120,00 | \$ 157.080,0 | \$ 142.800,00 |
| 1923 | engrase general                          | Unidad | 1 | \$ 71.400,00  | \$ 64.260,0  | \$ 59.500,00  |
| 1924 | Enjuague                                 | Unidad | 1 | \$ 116.620,00 | \$ 103.768,0 | \$ 95.200,00  |
| 1925 | lavado de inyectores                     | Unidad | 1 | \$ 96.390,00  | \$ 85.858,5  | \$ 77.350,00  |
| 1926 | lavado general                           | Unidad | 1 | \$ 174.930,00 | \$ 156.366,0 | \$ 142.800,00 |



|      |                                                              |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1927 | lavado general completo ( tapicería, cojinería, techo, piso) | Unidad | 1 | \$ 806.820,00   | \$ 719.950,0   | \$ 654.500,00   |
| 1928 | lavado tanque de combustible                                 | Unidad | 1 | \$ 359.380,00   | \$ 321.300,0   | \$ 297.500,00   |
| 1929 | Mantenimiento a la bomba de inyección                        | Unidad | 1 | \$ 1.090.040,00 | \$ 972.825,0   | \$ 892.500,00   |
| 1930 | mantenimiento general aire acondicionado                     | Unidad | 1 | \$ 813.960,00   | \$ 726.495,0   | \$ 654.500,00   |
| 1931 | mantenimiento general chapas puertas                         | Unidad | 1 | \$ 204.680,00   | \$ 182.427,0   | \$ 166.600,00   |
| 1932 | mantenimiento y arreglo aire acondicionado                   | Unidad | 1 | \$ 806.820,00   | \$ 719.950,0   | \$ 654.500,00   |
| 1933 | polichado                                                    | Unidad | 1 | \$ 215.390,00   | \$ 192.780,0   | \$ 178.500,00   |
| 1934 | recarga aire acondicionado                                   | Unidad | 1 | \$ 348.670,00   | \$ 311.304,0   | \$ 285.600,00   |
| 1935 | rectificada campana                                          | Unidad | 1 | \$ 117.810,00   | \$ 105.672,0   | \$ 95.200,00    |
| 1936 | rectificada de rosca                                         | Unidad | 1 | \$ 95.200,00    | \$ 84.698,3    | \$ 77.350,00    |
| 1937 | rectificada disco                                            | Unidad | 1 | \$ 102.340,00   | \$ 91.630,0    | \$ 83.300,00    |
| 1938 | reparación bomba dirección                                   | Unidad | 1 | \$ 647.360,00   | \$ 578.340,0   | \$ 535.500,00   |
| 1939 | reparación caja cambios                                      | Unidad | 1 | \$ 580.720,00   | \$ 518.840,0   | \$ 476.000,00   |
| 1940 | reparación caja dirección                                    | Unidad | 1 | \$ 473.620,00   | \$ 422.688,0   | \$ 380.800,00   |
| 1941 | reparacion caja transferencia                                | Unidad | 1 | \$ 408.170,00   | \$ 364.854,0   | \$ 333.200,00   |
| 1942 | reparación cardan                                            | Unidad | 1 | \$ 220.150,00   | \$ 196.350,0   | \$ 178.500,00   |
| 1943 | reparación general motor                                     | Unidad | 1 | \$ 2.014.670,00 | \$ 1.799.280,0 | \$ 1.666.000,00 |
| 1944 | reparación muelle                                            | Unidad | 1 | \$ 130.900,00   | \$ 116.739,0   | \$ 107.100,00   |
| 1945 | reparación parcial motor                                     | Unidad | 1 | \$ 1.035.300,00 | \$ 924.630,0   | \$ 833.000,00   |
| 1946 | reparación sistema transmisión                               | Unidad | 1 | \$ 466.480,00   | \$ 416.976,0   | \$ 380.800,00   |
| 1947 | reparación sistema turbo                                     | Unidad | 1 | \$ 512.890,00   | \$ 458.150,0   | \$ 416.500,00   |

|      |                                               |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1948 | reparada y sondeado radiador                  | Unidad | 1 | \$ 316.540,00   | \$ 282.744,0   | \$ 261.800,00   |
| 1949 | revisión de frenos delanteros                 | Unidad | 1 | \$ 130.900,00   | \$ 116.739,0   | \$ 107.100,00   |
| 1950 | revisión de frenos general                    | Unidad | 1 | \$ 177.310,00   | \$ 158.508,0   | \$ 142.800,00   |
| 1951 | revisión de frenos traseros                   | Unidad | 1 | \$ 79.730,00    | \$ 71.667,8    | \$ 65.450,00    |
| 1952 | revisión de rodamientos delanteros            | Unidad | 1 | \$ 88.060,00    | \$ 78.540,0    | \$ 71.400,00    |
| 1953 | revisión de rodamientos general               | Unidad | 1 | \$ 172.550,00   | \$ 154.224,0   | \$ 142.800,00   |
| 1954 | revisión de rodamientos traseros              | Unidad | 1 | \$ 86.870,00    | \$ 77.826,0    | \$ 71.400,00    |
| 1955 | revisión de suspensión delantera              | Unidad | 1 | \$ 110.670,00   | \$ 99.067,5    | \$ 89.250,00    |
| 1956 | revisión de suspensión general                | Unidad | 1 | \$ 247.520,00   | \$ 221.518,5   | \$ 202.300,00   |
| 1957 | revisión de suspensión trasera                | Unidad | 1 | \$ 132.090,00   | \$ 117.810,0   | \$ 107.100,00   |
| 1958 | revisión luces general                        | Unidad | 1 | \$ 172.550,00   | \$ 154.224,0   | \$ 142.800,00   |
| 1959 | revisión sistema de inyección                 | Unidad | 1 | \$ 362.950,00   | \$ 324.275,0   | \$ 297.500,00   |
| 1960 | revisión sistema eléctrico aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 207.060,00   | \$ 184.926,0   | \$ 166.600,00   |
| 1961 | revisión sistema eléctrico general            | Unidad | 1 | \$ 328.440,00   | \$ 293.186,3   | \$ 267.750,00   |
| 1962 | servicio banco de prueba                      | Unidad | 1 | \$ 1.099.560,00 | \$ 981.750,0   | \$ 892.500,00   |
| 1963 | servicio de escáner                           | Unidad | 1 | \$ 215.390,00   | \$ 192.780,0   | \$ 178.500,00   |
| 1964 | servicio de prensa                            | Unidad | 1 | \$ 65.450,00    | \$ 58.369,5    | \$ 53.550,00    |
| 1965 | servicio de rectificadora general motor       | Unidad | 1 | \$ 1.849.260,00 | \$ 1.651.125,0 | \$ 1.487.500,00 |
| 1966 | servicio de soldadura                         | Unidad | 1 | \$ 65.450,00    | \$ 58.637,3    | \$ 53.550,00    |
| 1967 | sincronización motor                          | Unidad | 1 | \$ 512.890,00   | \$ 458.150,0   | \$ 416.500,00   |
| 1968 | Sondeado de radiador y corrección fugas       | Unidad | 1 | \$ 359.380,00   | \$ 321.300,0   | \$ 297.500,00   |



| 1969               | tensionada correa                                 | Unidad | 1        | \$ 65.450,00  | \$ 58.369,5  | \$ 53.550,00    |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 1970               | tensionada frenos                                 | Unidad | 1        | \$ 44.030,00  | \$ 39.627,0  | \$ 35.700,00    |
| 1971               | vulcanizada                                       | Unidad | 1        | \$ 174.930,00 | \$ 156.366,0 | \$ 142.800,00   |
| 1972               | Rotacion de llantas                               | Unidad | 1        | \$ 65.450,00  | \$ 58.905,0  | \$ 53.550,00    |
| MANO DE OBRA MOTOS |                                                   |        |          |               |              |                 |
| ITE<br>M           | DETALLES                                          | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI          | JID          | INVERSIONES T&F |
| 1973               | Arreglo arranque                                  | Unidad | 1        | \$ 89.250,00  | \$ 79.254,0  | \$ 71.400,00    |
| 1974               | Arreglo exosto                                    | Unidad | 1        | \$ 116.620,00 | \$ 104.244,0 | \$ 95.200,00    |
| 1975               | Arreglo fuga de aceite culatin                    | Unidad | 1        | \$ 117.810,00 | \$ 104.720,0 | \$ 95.200,00    |
| 1976               | Arreglo fuga de aceite retenedores eje de cambios | Unidad | 1        | \$ 35.700,00  | \$ 32.130,0  | \$ 29.750,00    |
| 1977               | Arreglo sistema eléctrico                         | Unidad | 1        | \$ 116.620,00 | \$ 103.768,0 | \$ 95.200,00    |
| 1978               | Calibrar válvulas y cambio orring                 | Unidad | 1        | \$ 177.310,00 | \$ 158.508,0 | \$ 142.800,00   |
| 1979               | Cambiar y asentar válvulas (todas)                | Unidad | 1        | \$ 218.960,00 | \$ 195.457,5 | \$ 178.500,00   |
| 1980               | Cambio anillos motor                              | Unidad | 1        | \$ 220.150,00 | \$ 196.350,0 | \$ 178.500,00   |
| 1981               | Cambio araña embrague                             | Unidad | 1        | \$ 86.870,00  | \$ 77.112,0  | \$ 71.400,00    |
| 1982               | Cambio árbol de levas                             | Unidad | 1        | \$ 145.180,00 | \$ 129.710,0 | \$ 119.000,00   |
| 1983               | Cambio balinera caja                              | Unidad | 1        | \$ 370.090,00 | \$ 330.225,0 | \$ 297.500,00   |
| 1984               | Cambio balinera cigüeñal                          | Unidad | 1        | \$ 365.330,00 | \$ 325.762,5 | \$ 297.500,00   |
| 1985               | Cambio balinera rueda delantera                   | Unidad | 1        | \$ 36.890,00  | \$ 32.725,0  | \$ 29.750,00    |
| 1986               | Cambio balinera rueda trasera                     | Unidad | 1        | \$ 42.840,00  | \$ 38.556,0  | \$ 35.700,00    |
| 1987               | Cambio baliza                                     | Unidad | 1        | \$ 36.890,00  | \$ 32.427,5  | \$ 29.750,00    |

|      |                               |        |   |               |              |               |
|------|-------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1988 | Cambio barra telescopio       | Unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 66.045,0  | \$ 59.500,00  |
| 1989 | Cambio bobina de alta y luces | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.122,0  | \$ 47.600,00  |
| 1990 | Cambio bomba aceite           | Unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 65.450,0  | \$ 59.500,00  |
| 1991 | Cambio bomba freno delantera  | Unidad | 1 | \$ 57.120,00  | \$ 51.408,0  | \$ 47.600,00  |
| 1992 | Cambio bomba freno trasera    | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 51.884,0  | \$ 47.600,00  |
| 1993 | Cambio bombillo               | Unidad | 1 | \$ 22.610,00  | \$ 19.813,5  | \$ 17.850,00  |
| 1994 | Cambio botellas telescopio    | Unidad | 1 | \$ 72.590,00  | \$ 65.152,5  | \$ 59.500,00  |
| 1995 | Cambio bujía                  | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 13.090,0  | \$ 11.900,00  |
| 1996 | Cambio cable bujía            | Unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.278,0  | \$ 17.850,00  |
| 1997 | Cambio cabrilla               | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 51.884,0  | \$ 47.600,00  |
| 1998 | Cambio cadencia repartición   | Unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 66.045,0  | \$ 59.500,00  |
| 1999 | Cambio caja batería           | Unidad | 1 | \$ 72.590,00  | \$ 65.152,5  | \$ 59.500,00  |
| 2000 | Cambio capuchón bujía         | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 13.090,0  | \$ 11.900,00  |
| 2001 | Cambio cdi                    | Unidad | 1 | \$ 64.260,00  | \$ 57.834,0  | \$ 53.550,00  |
| 2002 | Cambio comando luces          | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 51.884,0  | \$ 47.600,00  |
| 2003 | Cambio comando starte         | Unidad | 1 | \$ 59.500,00  | \$ 52.836,0  | \$ 47.600,00  |
| 2004 | Cambio culata                 | Unidad | 1 | \$ 174.930,00 | \$ 156.366,0 | \$ 142.800,00 |
| 2005 | Cambio descansa pies          | Unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.635,0  | \$ 17.850,00  |
| 2006 | Cambio direccional            | Unidad | 1 | \$ 57.120,00  | \$ 51.408,0  | \$ 47.600,00  |
| 2007 | Cambio disco freno            | Unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 38.913,0  | \$ 35.700,00  |
| 2008 | Cambio empaque cilindro       | Unidad | 1 | \$ 221.340,00 | \$ 198.135,0 | \$ 178.500,00 |



|      |                                     |        |   |               |              |               |
|------|-------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2009 | Cambio empaque culata               | Unidad | 1 | \$ 174.930,00 | \$ 156.366,0 | \$ 142.800,00 |
| 2010 | Cambio empaque exosto               | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.725,0  | \$ 29.750,00  |
| 2011 | Cambio empaque tapa embrague        | Unidad | 1 | \$ 42.840,00  | \$ 38.556,0  | \$ 35.700,00  |
| 2012 | Cambio empaque tapa lateral         | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 51.884,0  | \$ 47.600,00  |
| 2013 | Cambio espárragos                   | Unidad | 1 | \$ 221.340,00 | \$ 198.135,0 | \$ 178.500,00 |
| 2014 | Cambio espejo                       | Unidad | 1 | \$ 7.140,00   | \$ 6.515,3   | \$ 5.950,00   |
| 2015 | Cambio farola delantera             | Unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.360,0  | \$ 47.600,00  |
| 2016 | Cambio filtro aceite                | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 12.852,0  | \$ 11.900,00  |
| 2017 | Cambio filtro aire                  | Unidad | 1 | \$ 28.560,00  | \$ 25.942,0  | \$ 23.800,00  |
| 2018 | Cambio filtro gasolina              | Unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 66.045,0  | \$ 59.500,00  |
| 2019 | Cambio flasher                      | Unidad | 1 | \$ 29.750,00  | \$ 26.061,0  | \$ 23.800,00  |
| 2020 | Cambio fusible                      | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 13.090,0  | \$ 11.900,00  |
| 2021 | Cambio guardabarro delantero        |        | 1 | \$ 35.700,00  | \$ 32.130,0  | \$ 29.750,00  |
| 2022 | Cambio guardabarro trasero          | unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.398,5  | \$ 41.650,00  |
| 2023 | Cambio guaya acelerador             | unidad | 1 | \$ 59.500,00  | \$ 52.836,0  | \$ 47.600,00  |
| 2024 | Cambio guaya embrague               | unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 39.091,5  | \$ 35.700,00  |
| 2025 | Cambio guaya tacómetro              | unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.360,0  | \$ 47.600,00  |
| 2026 | Cambio guaya velocímetro SENSOR ABS | unidad | 1 | \$ 35.700,00  | \$ 32.130,0  | \$ 29.750,00  |
| 2027 | Cambio instalación eléctrica        | unidad | 1 | \$ 290.360,00 | \$ 259.420,0 | \$ 238.000,00 |
| 2028 | Cambio juego anillos                | unidad | 1 | \$ 221.340,00 | \$ 198.135,0 | \$ 178.500,00 |
| 2029 | Cambio juego balineras dirección    | unidad | 1 | \$ 102.340,00 | \$ 91.213,5  | \$ 83.300,00  |

|      |                              |        |   |               |              |               |
|------|------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2030 | Cambio juego bujes monoschok | unidad | 1 | \$ 117.810,00 | \$ 104.720,0 | \$ 95.200,00  |
| 2031 | Cambio juego discos embrague | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.112,0  | \$ 71.400,00  |
| 2032 | Cambio juego pastillas       | unidad | 1 | \$ 28.560,00  | \$ 25.942,0  | \$ 23.800,00  |
| 2033 | Cambio juego radios          | unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 66.045,0  | \$ 59.500,00  |
| 2034 | Cambio kit arrastre          | unidad | 1 | \$ 88.060,00  | \$ 78.183,0  | \$ 71.400,00  |
| 2035 | Cambio kit biela motor       | unidad | 1 | \$ 366.520,00 | \$ 327.250,0 | \$ 297.500,00 |
| 2036 | Cambio kit bujes tijera      | unidad | 1 | \$ 101.150,00 | \$ 89.964,0  | \$ 83.300,00  |
| 2037 | Cambio kit bujes trapecio    | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.826,0  | \$ 71.400,00  |
| 2038 | Cambio kit empaques motor    | unidad | 1 | \$ 370.090,00 | \$ 330.225,0 | \$ 297.500,00 |
| 2039 | Cambio kit pistón y anillos  | unidad | 1 | \$ 218.960,00 | \$ 195.457,5 | \$ 178.500,00 |
| 2040 | Cambio manguera freno        | unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.360,0  | \$ 47.600,00  |
| 2041 | Cambio manguera gasolina     | unidad | 1 | \$ 57.120,00  | \$ 51.408,0  | \$ 47.600,00  |
| 2042 | Cambio manzana               | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.826,0  | \$ 71.400,00  |
| 2043 | Cambio monoschok             | unidad | 1 | \$ 89.250,00  | \$ 79.254,0  | \$ 71.400,00  |
| 2044 | Cambio mordaza               | unidad | 1 | \$ 88.060,00  | \$ 78.183,0  | \$ 71.400,00  |
| 2045 | Cambio motor arranque        | unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 65.450,0  | \$ 59.500,00  |
| 2046 | Cambio neumático             | unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.278,0  | \$ 17.850,00  |
| 2047 | Cambio orring tapa           | unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 12.971,0  | \$ 11.900,00  |
| 2048 | Cambio palanca cambios       | unidad | 1 | \$ 29.750,00  | \$ 26.418,0  | \$ 23.800,00  |
| 2049 | Cambio pasador tijera        | unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.576,3  | \$ 29.750,00  |
| 2050 | Cambio pasta stop            | unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.635,0  | \$ 17.850,00  |



|      |                               |        |   |               |              |               |
|------|-------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2051 | Cambio pata lateral           | unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.278,0  | \$ 17.850,00  |
| 2052 | Cambio pera freno             | unidad | 1 | \$ 28.560,00  | \$ 25.942,0  | \$ 23.800,00  |
| 2053 | Cambio pera neutro            | unidad | 1 | \$ 59.500,00  | \$ 52.836,0  | \$ 47.600,00  |
| 2054 | Cambio pistón                 | unidad | 1 | \$ 218.960,00 | \$ 195.457,5 | \$ 178.500,00 |
| 2055 | Cambio pito 12 v              | unidad | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.635,0  | \$ 17.850,00  |
| 2056 | Cambio plato bobinas          | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.112,0  | \$ 71.400,00  |
| 2057 | Cambio porta escobillas       | unidad | 1 | \$ 65.450,00  | \$ 58.369,5  | \$ 53.550,00  |
| 2058 | Cambio porta fusible          | unidad | 1 | \$ 22.610,00  | \$ 19.813,5  | \$ 17.850,00  |
| 2059 | Cambio porta magneto          | unidad | 1 | \$ 88.060,00  | \$ 78.183,0  | \$ 71.400,00  |
| 2060 | Cambio porta manigueta        | unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.725,0  | \$ 29.750,00  |
| 2061 | Cambio regulador rectificador | unidad | 1 | \$ 64.260,00  | \$ 57.834,0  | \$ 53.550,00  |
| 2062 | Cambio relay                  | unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 38.913,0  | \$ 35.700,00  |
| 2063 | Cambio resorte pata lateral   | unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 13.209,0  | \$ 11.900,00  |
| 2064 | Cambio resorte válvula        | unidad | 1 | \$ 146.370,00 | \$ 130.305,0 | \$ 119.000,00 |
| 2065 | Cambio reten eje salida       | unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 39.270,0  | \$ 35.700,00  |
| 2066 | Cambio reten telescopio       | unidad | 1 | \$ 57.120,00  | \$ 51.408,0  | \$ 47.600,00  |
| 2067 | Cambio rin                    | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.826,0  | \$ 71.400,00  |
| 2068 | Cambio soket farola           | unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 33.022,5  | \$ 29.750,00  |
| 2069 | Cambio stop completo          | unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.122,0  | \$ 47.600,00  |
| 2070 | Cambio swiche encendido       | unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 65.450,0  | \$ 59.500,00  |
| 2071 | Cambio tacómetro              | unidad | 1 | \$ 57.120,00  | \$ 51.408,0  | \$ 47.600,00  |

|      |                                   |        |   |               |              |               |
|------|-----------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2072 | Cambio tanque gasolina            | unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 51.884,0  | \$ 47.600,00  |
| 2073 | Cambio telescopio                 | unidad | 1 | \$ 73.780,00  | \$ 66.045,0  | \$ 59.500,00  |
| 2074 | Cambio tensor cadencia            | unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.122,0  | \$ 47.600,00  |
| 2075 | Cambio tijera                     | unidad | 1 | \$ 117.810,00 | \$ 104.720,0 | \$ 95.200,00  |
| 2076 | Cambio trapecio                   | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.112,0  | \$ 71.400,00  |
| 2077 | Cambio válvula admisión           | unidad | 1 | \$ 145.180,00 | \$ 129.710,0 | \$ 119.000,00 |
| 2078 | Cambio válvula escape             | unidad | 1 | \$ 147.560,00 | \$ 132.090,0 | \$ 119.000,00 |
| 2079 | Cambio velocímetro                | unidad | 1 | \$ 58.310,00  | \$ 52.122,0  | \$ 47.600,00  |
| 2080 | engrase general                   | unidad | 1 | \$ 292.740,00 | \$ 261.800,0 | \$ 238.000,00 |
| 2081 | Lavado tanque combustible         | unidad | 1 | \$ 101.150,00 | \$ 89.964,0  | \$ 83.300,00  |
| 2082 | Mantenimiento guayas              | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.826,0  | \$ 71.400,00  |
| 2083 | Pintura pieza                     | unidad | 1 | \$ 133.280,00 | \$ 118.881,0 | \$ 107.100,00 |
| 2084 | Rectificación asiento de válvulas | unidad | 1 | \$ 146.370,00 | \$ 130.305,0 | \$ 119.000,00 |
| 2085 | Rectificada cilindro              | unidad | 1 | \$ 146.370,00 | \$ 130.900,0 | \$ 119.000,00 |
| 2086 | Rectificar culata                 | unidad | 1 | \$ 215.390,00 | \$ 192.780,0 | \$ 178.500,00 |
| 2087 | Rectificar rosca                  | unidad | 1 | \$ 145.180,00 | \$ 129.710,0 | \$ 119.000,00 |
| 2088 | Reparación caja de cambios        | unidad | 1 | \$ 370.090,00 | \$ 330.225,0 | \$ 297.500,00 |
| 2089 | Reparación de motor               | unidad | 1 | \$ 365.330,00 | \$ 325.762,5 | \$ 297.500,00 |
| 2090 | Sentar válvulas                   | unidad | 1 | \$ 102.340,00 | \$ 91.630,0  | \$ 83.300,00  |
| 2091 | Sincronización                    | unidad | 1 | \$ 172.550,00 | \$ 154.224,0 | \$ 142.800,00 |
| 2092 | Soldadura exosto                  | unidad | 1 | \$ 86.870,00  | \$ 77.826,0  | \$ 71.400,00  |



|      | MANO DE OBRA PESADOS                                                                                                 |        |          |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| ITEM | DETALLES                                                                                                             | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T&F |
| 2093 | Mantenimiento preventivo 250 horas                                                                                   | Unidad | 1        | \$ 813.960,00   | \$ 726.495,0   | \$ 660.450,00   |
| 2094 | Mantenimiento preventivo 500 horas                                                                                   | Unidad | 1        | \$ 798.490,00   | \$ 713.286,0   | \$ 660.450,00   |
| 2095 | Mantenimiento preventivo 1000 horas                                                                                  | Unidad | 1        | \$ 863.940,00   | \$ 771.774,5   | \$ 708.050,00   |
| 2096 | Mantenimiento preventivo 2000 horas                                                                                  | Unidad | 1        | \$ 1.109.080,00 | \$ 990.675,0   | \$ 892.500,00   |
| 2097 | Lavadas y engrasadas maquina                                                                                         | Unidad | 1        | \$ 722.330,00   | \$ 645.009,8   | \$ 589.050,00   |
| 2098 | Desmote y montaje de motor                                                                                           | Unidad | 1        | \$ 3.957.940,00 | \$ 3.534.300,0 | \$ 3.213.000,00 |
| 2099 | M.O. reparación general motor trabajos de mecanica desarme y arme con trabajos de rectificadora                      | GLOBAL | 1        | \$ 7.700.490,00 | \$ 6.875.820,0 | \$ 6.366.500,00 |
| 2100 | Desmote y monte de servotransmision                                                                                  | Unidad | 1        | \$ 2.396.660,00 | \$ 2.140.215,0 | \$ 1.963.500,00 |
| 2101 | M.O reparacion general servotransmision incluye cambio de partes en mal estado                                       | GLOBAL | 1        | \$ 8.137.220,00 | \$ 7.264.950,0 | \$ 6.545.000,00 |
| 2102 | Cambio carcaza de servotransmision (carevaca)                                                                        | Unidad | 1        | \$ 1.386.350,00 | \$ 1.237.897,5 | \$ 1.130.500,00 |
| 2103 | Fabricacion de pechera o protector servotransmision incluye materiales adecuaciones y mano de obra                   | GLOBAL | 1        | \$ 1.686.230,00 | \$ 1.505.350,0 | \$ 1.368.500,00 |
| 2104 | Revision niveles servotransmision tandem e hidraulico                                                                | Unidad | 1        | \$ 143.990,00   | \$ 128.520,0   | \$ 119.000,00   |
| 2105 | Desmontar y montar sensores sistema de encendido e inyeccion motor(temperatura aceite velocidad etc)                 | Unidad | 1        | \$ 290.360,00   | \$ 259.420,0   | \$ 238.000,00   |
| 2106 | Desmontar y montar motor giro tornamesa                                                                              | Unidad | 1        | \$ 1.184.050,00 | \$ 1.056.720,0 | \$ 952.000,00   |
| 2107 | Desmontar motor hidraulico de giro de la tornamesa para cambio del piñon de ataque calibrada y ajuste del hidromotor | Unidad | 1        | \$ 2.262.190,00 | \$ 2.019.727,5 | \$ 1.844.500,00 |
| 2108 | Reparacion general mecanisco completo de giro tornamesa (para cambio de discos sellos oring y partes afectadas)      | GLOBAL | 1        | \$ 3.804.430,00 | \$ 3.396.855,0 | \$ 3.088.050,00 |
| 2109 | Ajuste general de tornamesa                                                                                          | GLOBAL | 1        | \$ 1.511.300,00 | \$ 1.349.460,0 | \$ 1.249.500,00 |
| 2110 | Desmote tornamesa para cambio de strip de ajuste y puesta punto                                                      | GLOBAL | 1        | \$ 798.490,00   | \$ 713.405,0   | \$ 654.500,00   |
| 2111 | Bajada y montaje de eje tornamesa para cambio de piñón                                                               | Unidad | 1        | \$ 1.405.390,00 | \$ 1.254.855,0 | \$ 1.130.500,00 |

|      |                                                                                                 |        |   |                 |                |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2112 | Remoción e instalación del motor de giro de la tornamesa                                        | Unidad | 1 | \$ 875.840,00   | \$ 781.830,0   | \$ 714.000,00   |
| 2113 | Rectificar rosca eje tornamesa                                                                  | Unidad | 1 | \$ 180.880,00   | \$ 161.007,0   | \$ 146.370,00   |
| 2114 | Desmontar y montar cilindro de levante tornamesa cambio de empaquetadura (un lado)              | Unidad | 1 | \$ 2.128.910,00 | \$ 1.900.810,8 | \$ 1.760.010,00 |
| 2115 | Desmontar y montar cilindro bascular tornamesa para cambio de empaquetaduras                    | Unidad | 1 | \$ 2.571.590,00 | \$ 2.295.867,0 | \$ 2.106.300,00 |
| 2116 | Desmontar y montar cilindro escarificador para cambio de empaquetaduras                         | Unidad | 1 | \$ 1.107.890,00 | \$ 989.354,1   | \$ 891.310,00   |
| 2117 | Desmontar y montar cilindro desplazamiento lateral cuchilla para cambio de empaquetaduras       | Unidad | 1 | \$ 1.319.710,00 | \$ 1.177.957,2 | \$ 1.075.760,00 |
| 2118 | Desmontar y montar cilindro articulacion ruedas traseras para cambio de empaquetadura (un lado) | Unidad | 1 | \$ 997.220,00   | \$ 890.120,0   | \$ 809.200,00   |
| 2119 | Desmontar y montar alternador para reparacion general y cambio de partes en mal estado          | GLOBAL | 1 | \$ 1.266.160,00 | \$ 1.130.976,0 | \$ 1.047.200,00 |
| 2120 | Cambio de cadenas tandem (un lado)                                                              | Unidad | 1 | \$ 755.650,00   | \$ 674.492,0   | \$ 618.800,00   |
| 2121 | Desmontar y montar terminales de direccion (un lado)                                            | Unidad | 1 | \$ 675.920,00   | \$ 603.651,3   | \$ 543.830,00   |
| 2122 | Desmontar y montar cilindro de direccion para cambio de empaquetadura (un lado)                 | Unidad | 1 | \$ 690.200,00   | \$ 616.342,7   | \$ 562.870,00   |
| 2123 | Desmontar y montar culata                                                                       | Unidad | 1 | \$ 3.253.460,00 | \$ 2.904.671,0 | \$ 2.640.610,00 |
| 2124 | M. O reparacion general culata incluye mano de obra mecanica y rectificadora                    | GLOBAL | 1 | \$ 4.531.520,00 | \$ 4.045.809,6 | \$ 3.746.120,00 |
| 2125 | Desmontar y montar discos sistema de freno (un lado)                                            | Unidad | 1 | \$ 379.610,00   | \$ 338.543,1   | \$ 310.590,00   |
| 2126 | Cambio empaquetaduras válvulas de freno y calibración                                           | Unidad | 1 | \$ 509.320,00   | \$ 454.389,6   | \$ 409.360,00   |
| 2127 | Desmontar y montar consola de cambios para cambio de valvula de freno de parqueo                | Unidad | 1 | \$ 561.680,00   | \$ 501.674,3   | \$ 458.150,00   |
| 2128 | Cambio muffler exosto                                                                           | Unidad | 1 | \$ 690.200,00   | \$ 616.539,0   | \$ 560.490,00   |
| 2129 | Cambio de valvula solenoide control de cambio                                                   | Unidad | 1 | \$ 472.430,00   | \$ 421.545,6   | \$ 390.320,00   |
| 2130 | Desmontar y montar termostato                                                                   | Unidad | 1 | \$ 415.310,00   | \$ 370.970,6   | \$ 340.340,00   |
| 2131 | Desmontar y montar ventilador radiador                                                          | Unidad | 1 | \$ 481.950,00   | \$ 430.613,4   | \$ 387.940,00   |
| 2132 | Desmontar y montar bomba de transferencia de cobustible                                         | Unidad | 1 | \$ 897.260,00   | \$ 801.375,8   | \$ 731.850,00   |



|      |                                                                                               |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2133 | Revisiones eléctricas con cambio de bombillos y stop                                          | Unidad | 1 | \$ 524.790,00   | \$ 468.622,0   | \$ 426.020,00   |
| 2134 | Despinchar llantas                                                                            | Unidad | 1 | \$ 381.990,00   | \$ 340.578,0   | \$ 315.350,00   |
| 2135 | Montaje y desmontaje de llantas                                                               | Unidad | 1 | \$ 376.040,00   | \$ 335.948,9   | \$ 308.210,00   |
| 2136 | Cambio de cuchillas, esquineras y sobre esquineras                                            | Unidad | 1 | \$ 512.890,00   | \$ 458.352,3   | \$ 412.930,00   |
| 2137 | Cambio de mangueras hidráulicas (una con otra)                                                | Unidad | 1 | \$ 443.870,00   | \$ 396.127,2   | \$ 361.760,00   |
| 2138 | Cambio de vidrios con sus empaques para la cabina (uno solo)                                  | Unidad | 1 | \$ 427.210,00   | \$ 380.919,0   | \$ 346.290,00   |
| 2139 | Mantenimiento de Motor: Cambio de aceite cambio de filtros.                                   | Unidad | 1 | \$ 872.270,00   | \$ 778.831,2   | \$ 721.140,00   |
| 2140 | Mantenimiento del Sistema Hidráulico: Cambio de Filtros y aceite hidráulico.                  | Unidad | 1 | \$ 877.030,00   | \$ 783.448,4   | \$ 718.760,00   |
| 2141 | Reparación swith de encendido                                                                 | Unidad | 1 | \$ 297.500,00   | \$ 265.500,9   | \$ 239.190,00   |
| 2142 | Desmontar y montar motor de arranque para reparacion general y cambio de partes en mal estado | GLOBAL | 1 | \$ 1.193.570,00 | \$ 1.065.894,9 | \$ 973.420,00   |
| 2143 | Cambio solenoide de desplazamiento cuchilla                                                   | Unidad | 1 | \$ 371.280,00   | \$ 331.177,0   | \$ 301.070,00   |
| 2144 | Cambio manguera enfriador                                                                     | Unidad | 1 | \$ 327.250,00   | \$ 291.740,4   | \$ 270.130,00   |
| 2145 | Cambio de sellos espejo y retenedores                                                         | Unidad | 1 | \$ 1.086.470,00 | \$ 970.230,8   | \$ 890.120,00   |
| 2146 | Cambio de eje principal y piñón de ataque                                                     | Unidad | 1 | \$ 852.040,00   | \$ 760.838,4   | \$ 685.440,00   |
| 2147 | Reconstruir dientes piñón de giro                                                             | Unidad | 1 | \$ 2.213.400,00 | \$ 1.976.726,9 | \$ 1.805.230,00 |
| 2148 | Servicio scanner                                                                              | Unidad | 1 | \$ 566.440,00   | \$ 505.274,0   | \$ 459.340,00   |
| 2149 | Reparacion general turbo incluido cambio de partes afectadas                                  | GLOBAL | 1 | \$ 4.256.630,00 | \$ 3.800.336,4 | \$ 3.518.830,00 |
| 2150 | Desmontar e instalar radiador e intecoller para mantenimiento                                 | Unidad | 1 | \$ 370.090,00   | \$ 330.760,5   | \$ 303.450,00   |
| 2151 | Cambio de correas                                                                             | Unidad | 1 | \$ 184.450,00   | \$ 165.112,5   | \$ 148.750,00   |
| 2152 | Desmontar silla operador                                                                      | Unidad | 1 | \$ 232.050,00   | \$ 207.185,0   | \$ 189.210,00   |
| 2153 | Cambio de aceite tandem                                                                       | Unidad | 1 | \$ 145.180,00   | \$ 129.591,0   | \$ 117.810,00   |

|      |                                                                                        |        |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2154 | Cambio deposito refrigerante (tarro auxiliar)                                          | Unidad | 1 | \$ 191.590,00   | \$ 170.931,6   | \$ 158.270,00   |
| 2155 | Cambio de lamparas direccionales                                                       | GLOBAL | 1 | \$ 222.530,00   | \$ 198.456,3   | \$ 182.070,00   |
| 2156 | Arreglo de luces traseras y luces delanteras                                           | GLOBAL | 1 | \$ 290.360,00   | \$ 258.896,4   | \$ 233.240,00   |
| 2157 | Arreglo direccionales y luz de reversa                                                 | GLOBAL | 1 | \$ 418.880,00   | \$ 373.975,4   | \$ 341.530,00   |
| 2158 | Desmontar y montar soporte riel y mordazas                                             | Unidad | 1 | \$ 397.460,00   | \$ 354.739,0   | \$ 322.490,00   |
| 2159 | Mantenimiento a la linea de combustible                                                | Unidad | 1 | \$ 221.340,00   | \$ 197.920,8   | \$ 183.260,00   |
| 2160 | Desmontar y reparar ventilador cambio de rodamientos y sellos                          | Unidad | 1 | \$ 330.820,00   | \$ 295.738,8   | \$ 271.320,00   |
| 2161 | Cambio strip pala                                                                      | Unidad | 1 | \$ 584.290,00   | \$ 521.755,5   | \$ 470.050,00   |
| 2162 | Restauracion de dientes y bases de las cremalleras de la pala                          | Unidad | 1 | \$ 2.380.000,00 | \$ 2.125.274,6 | \$ 1.940.890,00 |
| 2163 | Desmote y montar inyectores                                                            | Unidad | 1 | \$ 2.238.390,00 | \$ 1.998.843,0 | \$ 1.817.130,00 |
| 2164 | Desmote de tapas valvulas para cambio de empaque                                       | Unidad | 1 | \$ 385.560,00   | \$ 344.433,6   | \$ 318.920,00   |
| 2165 | Desmote bomba de inyeccion                                                             | Unidad | 1 | \$ 1.644.580,00 | \$ 1.468.317,2 | \$ 1.347.080,00 |
| 2166 | Servicio reparacion de inyectores incluye cambio de partes en mal estado y laboratorio | GLOBAL | 1 | \$ 2.970.240,00 | \$ 2.652.367,2 | \$ 2.389.520,00 |
| 2167 | Cambio de valvula llanta                                                               | Unidad | 1 | \$ 367.710,00   | \$ 328.368,6   | \$ 299.880,00   |
| 2168 | Cambio bomba de agua                                                                   | Unidad | 1 | \$ 1.945.650,00 | \$ 1.737.043,0 | \$ 1.579.130,00 |
| 2169 | Reparacion bomba de agua                                                               | Unidad | 1 | \$ 2.608.480,00 | \$ 2.328.782,4 | \$ 2.156.280,00 |
| 2170 | Reconstruccion de soportes strips                                                      | Unidad | 1 | \$ 629.510,00   | \$ 561.644,3   | \$ 515.270,00   |
| 2171 | Mantenimiento de las lineas de combustible sistema de inyeccion                        | GLOBAL | 1 | \$ 440.300,00   | \$ 393.628,2   | \$ 354.620,00   |
| 2172 | Cambio de la empaquetaduras del selector de cambios y bases solenoides                 | Unidad | 1 | \$ 709.240,00   | \$ 633.282,3   | \$ 578.340,00   |
| 2173 | Revision y mantenimiento a control de cambio de la cabina                              | Unidad | 1 | \$ 802.060,00   | \$ 716.023,0   | \$ 650.930,00   |
| 2174 | Rearacion electrica del banco de valvulas solenoides                                   | Unidad | 1 | \$ 3.829.420,00 | \$ 3.418.632,0 | \$ 3.165.400,00 |



|      |                                                                                                                               |          |   |                  |                |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 2175 | Sevicio de grua en camabaja incluido cabezote precio por kilometros                                                           | Unidad   | 1 | \$ 40.460,00     | \$ 36.318,8    | \$ 33.320,00    |
| 2176 | Rutina de mantenimiento preventivo 3.000km                                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 1.466.080,00  | \$ 1.309.011,9 | \$ 1.179.290,00 |
| 2177 | Rutina de mantenimiento preventivo 10.000km                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 1.392.300,00  | \$ 1.243.109,7 | \$ 1.135.260,00 |
| 2178 | Rutina de mantenimiento preventivo 20.000km                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 1.594.600,00  | \$ 1.424.192,0 | \$ 1.294.720,00 |
| 2179 | Rutina de mantenimiento preventivo 30.000km                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 1.682.660,00  | \$ 1.502.398,8 | \$ 1.391.110,00 |
| 2180 | Rutina de mantenimiento preventivo 60.000km                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 1.764.770,00  | \$ 1.575.976,5 | \$ 1.445.850,00 |
| 2181 | Desmontar y montar motor completo                                                                                             | Unidad   | 1 | \$ 5.429.970,00  | \$ 4.847.703,0 | \$ 4.367.300,00 |
| 2182 | M.O reparacion general motor incluido trabajos de mecanica y trabajo en rectificadora                                         | CONJUNTO | 1 | \$ 10.823.050,00 | \$ 9.663.418,8 | \$ 8.825.040,00 |
| 2183 | Desmontar y montar culata motor                                                                                               | Unidad   | 1 | \$ 4.608.870,00  | \$ 4.115.496,0 | \$ 3.741.360,00 |
| 2184 | M.O reparacion general culata de motor incluido trabajos en rectificadora                                                     | CONJUNTO | 1 | \$ 5.756.030,00  | \$ 5.139.514,8 | \$ 4.758.810,00 |
| 2185 | Desmontar y montar conjunto ballesta delantera para cambio de hojas en mal estado (un lado)                                   | Unidad   | 1 | \$ 1.491.070,00  | \$ 1.330.824,6 | \$ 1.220.940,00 |
| 2186 | Desmontar y montar caja de velocidades                                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 1.631.490,00  | \$ 1.456.952,7 | \$ 1.312.570,00 |
| 2187 | Desmontar y montar caja de velocidades para cambio de embregue y/o volante de motor y / o cambio de reten trasero de cigüeñal | Unidad   | 1 | \$ 2.341.920,00  | \$ 2.091.395,3 | \$ 1.909.950,00 |
| 2188 | M.O reparacion general caja de velocidades incluye cambio de partes en mal estado y ajuste                                    | CONJUNTO | 1 | \$ 6.356.980,00  | \$ 5.675.824,0 | \$ 5.159.840,00 |
| 2189 | Mantenimiento de caja y transmisión : cambio de aceite y ajuste                                                               | CONJUNTO | 1 | \$ 1.193.570,00  | \$ 1.065.430,8 | \$ 986.510,00   |
| 2190 | Desmontar y montar caja de direccion para cambio de empaques y sellos                                                         | Unidad   | 1 | \$ 2.081.310,00  | \$ 1.858.744,3 | \$ 1.705.270,00 |
| 2191 | Desmontar y montar motor de arranque                                                                                          | Unidad   | 1 | \$ 656.880,00    | \$ 586.479,6   | \$ 528.360,00   |
| 2192 | Reparacion general motor de arranque incluya cambio de partes en mal estado                                                   | CONJUNTO | 1 | \$ 2.519.230,00  | \$ 2.249.064,3 | \$ 2.053.940,00 |
| 2193 | Desmontar y montar alternador                                                                                                 | Unidad   | 1 | \$ 564.060,00    | \$ 503.965,0   | \$ 458.150,00   |
| 2194 | Reparacion general alternador incluye cambio de partes en mal estado                                                          | CONJUNTO | 1 | \$ 1.826.650,00  | \$ 1.630.918,8 | \$ 1.510.110,00 |
| 2195 | Desmontar y montar inyector motor (uno solo)                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 392.700,00    | \$ 350.217,0   | \$ 321.300,00   |

|      |                                                                                             |          |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2196 | Reparacion general inyector incluye cambio de partes en mal estado y laboratorio (uno solo) | CONJUNTO | 1 | \$ 3.114.230,00 | \$ 2.780.494,5 | \$ 2.504.950,00 |
| 2197 | Desmontar y montar bomba de inyeccion                                                       | Unidad   | 1 | \$ 1.449.420,00 | \$ 1.293.928,7 | \$ 1.181.670,00 |
| 2198 | Cambio de empaque tapa valvulas                                                             | Unidad   | 1 | \$ 574.770,00   | \$ 513.128,0   | \$ 466.480,00   |
| 2199 | Desmontar y montar electrovalvula de 2 cuerpos                                              | Unidad   | 1 | \$ 800.870,00   | \$ 714.571,2   | \$ 661.640,00   |
| 2200 | Desmontar y montar valvula principal de frenos para cambio de empaques                      | Unidad   | 1 | \$ 647.360,00   | \$ 578.506,6   | \$ 530.740,00   |
| 2201 | Cambio de empaque tapa de distribucion de motor                                             | Unidad   | 1 | \$ 712.810,00   | \$ 636.673,8   | \$ 573.580,00   |
| 2202 | Desmontar y montar turbo                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 836.570,00   | \$ 746.647,7   | \$ 681.870,00   |
| 2203 | Reparacion general turbo incluye cambio de partes en mal estado                             | CONJUNTO | 1 | \$ 4.075.750,00 | \$ 3.639.020,0 | \$ 3.308.200,00 |
| 2204 | Cambio de empaque enfriador de aceite                                                       | Unidad   | 1 | \$ 809.200,00   | \$ 722.282,4   | \$ 668.780,00   |
| 2205 | Cambio de termostatos motor                                                                 | Unidad   | 1 | \$ 637.840,00   | \$ 569.426,9   | \$ 522.410,00   |
| 2206 | Desmontar y montar bomba de agua                                                            | Unidad   | 1 | \$ 904.400,00   | \$ 807.069,9   | \$ 727.090,00   |
| 2207 | Reparacion general bomba de agua                                                            | Unidad   | 1 | \$ 1.239.980,00 | \$ 1.107.592,5 | \$ 1.011.500,00 |
| 2208 | Desmontar y montar fanclush y ventilador                                                    | Unidad   | 1 | \$ 806.820,00   | \$ 719.950,0   | \$ 654.500,00   |
| 2209 | Desmontar y montar compresor de aire                                                        | Unidad   | 1 | \$ 817.530,00   | \$ 729.993,6   | \$ 675.920,00   |
| 2210 | Cambio de empaques y sellos compresor de aite                                               | Unidad   | 1 | \$ 824.670,00   | \$ 736.752,8   | \$ 675.920,00   |
| 2211 | M.O obra reparacion general compresor de aire incluye mano de obra mecanica y rectificadora | CONJUNTO | 1 | \$ 3.046.400,00 | \$ 2.719.733,1 | \$ 2.450.210,00 |
| 2212 | Desmontar y montar tornillo central suspension delantera (un lado)                          | Unidad   | 1 | \$ 755.650,00   | \$ 674.979,9   | \$ 616.420,00   |
| 2213 | Cambio de sensores sistema de inyeccion (temperatura de motor aceite combustible)           | Unidad   | 1 | \$ 552.160,00   | \$ 493.493,0   | \$ 448.630,00   |
| 2214 | Cambio de sensor de velocidad caja de velocidades                                           | Unidad   | 1 | \$ 499.800,00   | \$ 445.964,4   | \$ 412.930,00   |
| 2215 | Desmontar y montar bomba de transferencia de combustible                                    | Unidad   | 1 | \$ 1.243.550,00 | \$ 1.110.317,6 | \$ 1.018.640,00 |
| 2216 | Desmontar y montar sensor de presion riel de inyeccion                                      | Unidad   | 1 | \$ 510.510,00   | \$ 455.710,5   | \$ 410.550,00   |



|      |                                                                                                                                     |          |   |                  |                |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 2217 | Desmontar y montar sensor pedal acelerador                                                                                          | Unidad   | 1 | \$ 543.830,00    | \$ 486.037,7   | \$ 443.870,00   |
| 2218 | Instalar pera de freno o embrague                                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 120.190,00    | \$ 107.338,0   | \$ 97.580,00    |
| 2219 | Cambio de reten delantero cigüeñal                                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 492.660,00    | \$ 439.538,4   | \$ 406.980,00   |
| 2220 | Desmontar y montar booster embrague para cambio de empaques                                                                         | Unidad   | 1 | \$ 627.130,00    | \$ 560.347,2   | \$ 514.080,00   |
| 2221 | Cambio de guaya control de cambios corta                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 484.330,00    | \$ 431.934,3   | \$ 389.130,00   |
| 2222 | Cambio de guaya control de cambio larga                                                                                             | Unidad   | 1 | \$ 504.560,00    | \$ 450.855,3   | \$ 411.740,00   |
| 2223 | Cambio de crucetas cardan                                                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 541.450,00    | \$ 483.021,0   | \$ 439.110,00   |
| 2224 | cambio soporte central cardan con rodamiento                                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 574.770,00    | \$ 512.794,8   | \$ 474.810,00   |
| 2225 | Desmontar y montar diferencial                                                                                                      | Unidad   | 1 | \$ 1.555.330,00  | \$ 1.389.194,1 | \$ 1.274.490,00 |
| 2226 | Reparacion general diferencial incluye cambio de partes en mal estado y ajuste                                                      | CONJUNTO | 1 | \$ 10.786.160,00 | \$ 9.630.681,9 | \$ 8.676.290,00 |
| 2227 | Desmontar y montar cilindro inclinacion cabina para cambio de sellos y reparacion general                                           | Unidad   | 1 | \$ 835.380,00    | \$ 745.344,6   | \$ 680.680,00   |
| 2228 | Cambio reten speed diferencial                                                                                                      | Unidad   | 1 | \$ 831.810,00    | \$ 742.203,0   | \$ 674.730,00   |
| 2229 | cambio de eje de leva freno delantero                                                                                               | Unidad   | 1 | \$ 329.630,00    | \$ 294.310,8   | \$ 272.510,00   |
| 2230 | Cambio de eje de leva freno trasero                                                                                                 | Unidad   | 1 | \$ 334.390,00    | \$ 298.333,0   | \$ 273.700,00   |
| 2231 | Desmontar y montar barra estabilizadora                                                                                             | Unidad   | 1 | \$ 978.180,00    | \$ 873.114,9   | \$ 786.590,00   |
| 2232 | Desmontar y montar rodillos interno y externos speed diferencial y retenedor                                                        | Unidad   | 1 | \$ 1.106.700,00  | \$ 987.711,9   | \$ 902.020,00   |
| 2233 | Desmontar y montar rodamientos interno y externo rueda delantera para mantenimiento o reemplazo cambio de reten delantero (un lado) | Unidad   | 1 | \$ 1.029.350,00  | \$ 918.918,0   | \$ 835.380,00   |
| 2234 | Desmontar y montar rodamientos interno y externo rueda trasera para mantenimiento o reemplazo cambio de reten delantero (un lado)   | Unidad   | 1 | \$ 890.120,00    | \$ 794.253,6   | \$ 735.420,00   |
| 2235 | Desmontar y montar Kig pin rueda delantera (un lado)                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 627.130,00    | \$ 560.347,2   | \$ 514.080,00   |
| 2236 | Cambio de tope ballesta delantera (un lado)                                                                                         | Unidad   | 1 | \$ 528.360,00    | \$ 471.561,3   | \$ 424.830,00   |
| 2237 | Cambio de amortiguador trasero (un lado)                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 496.230,00    | \$ 443.037,0   | \$ 404.600,00   |

|      |                                                              |          |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2238 | Desmontar y montar bombona suspension trasera (un lado)      | Unidad   | 1 | \$ 936.530,00   | \$ 836.451,0   | \$ 760.410,00   |
| 2239 | Desmontar y montar bombona interior cabina (un lado)         | Unidad   | 1 | \$ 718.760,00   | \$ 641.314,8   | \$ 593.810,00   |
| 2240 | Desmontar y montar bombona trasera cabina (un lado)          | Unidad   | 1 | \$ 847.280,00   | \$ 756.209,3   | \$ 693.770,00   |
| 2241 | Cambio de quijada quinta rueda                               | Unidad   | 1 | \$ 1.282.820,00 | \$ 1.145.220,3 | \$ 1.031.730,00 |
| 2242 | Engrasada y lavada                                           | Unidad   | 1 | \$ 1.255.450,00 | \$ 1.120.623,0 | \$ 1.023.400,00 |
| 2243 | Vulcanizar llanta                                            | Unidad   | 1 | \$ 221.340,00   | \$ 197.659,0   | \$ 179.690,00   |
| 2244 | Bota llanta                                                  | Unidad   | 1 | \$ 280.840,00   | \$ 250.614,0   | \$ 232.050,00   |
| 2245 | Despinchada llantas                                          | Unidad   | 1 | \$ 343.910,00   | \$ 307.412,7   | \$ 282.030,00   |
| 2246 | Desmontada de llantas delanteras traseras y del tráiler      | Unidad   | 1 | \$ 314.160,00   | \$ 280.030,8   | \$ 252.280,00   |
| 2247 | Mantenimiento de motor :cambio de aceite filtros             | CONJUNTO | 1 | \$ 1.662.430,00 | \$ 1.484.174,0 | \$ 1.355.410,00 |
| 2248 | Desmontar y montar bomba auxiliar embrague                   | Unidad   | 1 | \$ 1.135.260,00 | \$ 1.013.166,0 | \$ 921.060,00   |
| 2249 | Cambio de buje y pasador tandem                              | Unidad   | 1 | \$ 378.420,00   | \$ 338.007,6   | \$ 312.970,00   |
| 2250 | Desmontar y montar radiador e intercoller para mantenimiento | Unidad   | 1 | \$ 721.140,00   | \$ 643.361,6   | \$ 590.240,00   |
| 2251 | Mantenimiento radiador                                       | Unidad   | 1 | \$ 685.440,00   | \$ 611.576,7   | \$ 550.970,00   |
| 2252 | Mantenimiento intercooler                                    | Unidad   | 1 | \$ 704.480,00   | \$ 629.373,2   | \$ 574.770,00   |
| 2253 | Instalación de baterías                                      | Unidad   | 1 | \$ 70.210,00    | \$ 62.832,0    | \$ 57.120,00    |
| 2254 | Desmontar y montar barra de direccion                        | Unidad   | 1 | \$ 823.480,00   | \$ 735.134,4   | \$ 680.680,00   |
| 2255 | Instalación de direccionales y stop                          | Unidad   | 1 | \$ 606.900,00   | \$ 542.187,8   | \$ 497.420,00   |
| 2256 | Desmontar y montar bandas de frenos delantero (un lado)      | Unidad   | 1 | \$ 850.850,00   | \$ 759.517,5   | \$ 684.250,00   |
| 2257 | Desmontar y montar bandas de trasero (un lado)               | Unidad   | 1 | \$ 785.400,00   | \$ 701.040,9   | \$ 640.220,00   |
| 2258 | Cambio camara de freno dealntera                             | Unidad   | 1 | \$ 741.370,00   | \$ 662.354,0   | \$ 602.140,00   |



|      |                                                                                          |          |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2259 | Remachado de bandas                                                                      | Unidad   | 1 | \$ 982.940,00   | \$ 877.791,6   | \$ 812.770,00   |
| 2260 | Cambio cámara de freno Trasera                                                           | Unidad   | 1 | \$ 673.540,00   | \$ 601.854,4   | \$ 552.160,00   |
| 2261 | Desmontar y montar carter izquierda para control vidrios y eleva vidrios                 | Unidad   | 1 | \$ 455.770,00   | \$ 406.837,2   | \$ 366.520,00   |
| 2262 | Bajar tarro exosto para arreglo                                                          | Unidad   | 1 | \$ 733.040,00   | \$ 654.131,1   | \$ 597.380,00   |
| 2263 | Arreglo de luces en general                                                              | CONJUNTO | 1 | \$ 765.170,00   | \$ 683.298,0   | \$ 621.180,00   |
| 2264 | Carga de aire acondicionado y aceite compresor                                           | Unidad   | 1 | \$ 1.224.510,00 | \$ 1.093.705,2 | \$ 1.012.690,00 |
| 2265 | Arreglo base de silla operador                                                           | Unidad   | 1 | \$ 644.980,00   | \$ 575.912,4   | \$ 528.360,00   |
| 2266 | Revisión eléctrica general con cambio de bombillos y stop                                | CONJUNTO | 1 | \$ 849.660,00   | \$ 758.196,6   | \$ 683.060,00   |
| 2267 | Calibración bomba auxiliar y principal embrague                                          | Unidad   | 1 | \$ 605.710,00   | \$ 540.765,8   | \$ 493.850,00   |
| 2268 | Reparacion general bomba de inyeccion incluye cambio de partes en mal estado laboratorio | CONJUNTO | 1 | \$ 8.184.820,00 | \$ 7.308.147,0 | \$ 6.643.770,00 |
| 2269 | Desmontar y montar tensores barra estabilizadora                                         | Unidad   | 1 | \$ 503.370,00   | \$ 449.820,0   | \$ 416.500,00   |
| 2270 | Cambio amortiguador Delatero un solo lado                                                | Unidad   | 1 | \$ 517.650,00   | \$ 461.767,6   | \$ 423.640,00   |
| 2271 | Cambio bombona cabina                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 533.120,00   | \$ 475.524,0   | \$ 428.400,00   |
| 2272 | Cambio media lunas muelle                                                                | Unidad   | 1 | \$ 547.400,00   | \$ 488.643,8   | \$ 446.250,00   |
| 2273 | Cambio silenciador y puntera exosto                                                      | Unidad   | 1 | \$ 535.500,00   | \$ 477.785,0   | \$ 434.350,00   |
| 2274 | Cambio de disco y pasador quinta rueda                                                   | Unidad   | 1 | \$ 679.490,00   | \$ 606.614,4   | \$ 561.680,00   |
| 2275 | Desmontar y montar quinta rueda para mantenimiento y ajuste                              | Unidad   | 1 | \$ 1.063.860,00 | \$ 949.477,2   | \$ 871.080,00   |
| 2276 | Desmontar y montar bomba principal de embrague                                           | Unidad   | 1 | \$ 716.380,00   | \$ 639.315,6   | \$ 575.960,00   |
| 2277 | Cambio hoja suspension (un lado)                                                         | Unidad   | 1 | \$ 758.030,00   | \$ 676.283,0   | \$ 617.610,00   |
| 2278 | Reparacion general cilindro maestro embrague                                             | Unidad   | 1 | \$ 568.820,00   | \$ 507.892,0   | \$ 461.720,00   |
| 2279 | Cambio Cilindro maestro embrague                                                         | Unidad   | 1 | \$ 560.490,00   | \$ 499.942,8   | \$ 462.910,00   |

|      |                                                                                                                             |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2280 | Desmorte e instalacion de mangueras de intercoller                                                                          | Unidad | 1 | \$ 570.010,00   | \$ 508.463,2   | \$ 466.480,00   |
| 2281 | Instalacion juego de pitos cambio de cables y terminales                                                                    | Unidad | 1 | \$ 579.530,00   | \$ 517.792,8   | \$ 466.480,00   |
| 2282 | Servicion de diagnostico con scanner                                                                                        | Unidad | 1 | \$ 593.810,00   | \$ 530.341,4   | \$ 484.330,00   |
| 2283 | Instalacion de licuadora                                                                                                    | Unidad | 1 | \$ 581.910,00   | \$ 519.673,0   | \$ 472.430,00   |
| 2284 | Cambio aceite y filtros diferencial                                                                                         | Unidad | 1 | \$ 541.450,00   | \$ 483.235,2   | \$ 447.440,00   |
| 2285 | Cambio de diafragamas camara delantera                                                                                      | Unidad | 1 | \$ 522.410,00   | \$ 466.956,0   | \$ 428.400,00   |
| 2286 | Cambio de diafragamas camara trasera                                                                                        | Unidad | 1 | \$ 591.430,00   | \$ 528.360,0   | \$ 476.000,00   |
| 2287 | Desmorte camara de aire trailer para reparar                                                                                | Unidad | 1 | \$ 665.210,00   | \$ 594.190,8   | \$ 542.640,00   |
| 2288 | Desmorte manguera trailer para cambio                                                                                       | Unidad | 1 | \$ 702.100,00   | \$ 627.011,0   | \$ 570.010,00   |
| 2289 | Desmorte tanque de combustible y lavado                                                                                     | Unidad | 1 | \$ 781.830,00   | \$ 697.863,6   | \$ 646.170,00   |
| 2290 | Desmorte separador de agua y lavado                                                                                         | Unidad | 1 | \$ 664.020,00   | \$ 592.774,7   | \$ 543.830,00   |
| 2291 | Desmorte mangueras sistema de combustible para cambio                                                                       | Unidad | 1 | \$ 346.290,00   | \$ 309.090,6   | \$ 278.460,00   |
| 2292 | pintura pieza pequeña                                                                                                       | Unidad | 1 | \$ 902.020,00   | \$ 805.284,9   | \$ 735.420,00   |
| 2293 | pintura pieza grande                                                                                                        | Unidad | 1 | \$ 738.990,00   | \$ 659.736,0   | \$ 599.760,00   |
| 2294 | Revision de mantenimiento preventivo 5.000km                                                                                | Unidad | 1 | \$ 728.280,00   | \$ 650.311,2   | \$ 602.140,00   |
| 2295 | Revision de mantenimiento preventivo 10.000km+ mantenimiento preventivo sistema hidraulico alce volco Trimestal + semestral | Unidad | 1 | \$ 821.100,00   | \$ 732.861,5   | \$ 672.350,00   |
| 2296 | Revision de mantenimiento preventivo 15.000km                                                                               | Unidad | 1 | \$ 874.650,00   | \$ 780.651,9   | \$ 703.290,00   |
| 2297 | Revision de mantenimiento preventivo 20.000km+ mantenimiento preventivo sistema hidraulico alce volco semestral+anual       | Unidad | 1 | \$ 954.380,00   | \$ 852.194,7   | \$ 778.260,00   |
| 2298 | M.O reparacion general motor incluido trabajos de mecanica y de rectificadora                                               | GLOBAL | 1 | \$ 8.303.820,00 | \$ 7.414.176,0 | \$ 6.740.160,00 |
| 2299 | Desmontar y montar carter motor                                                                                             | Unidad | 1 | \$ 658.070,00   | \$ 587.336,4   | \$ 543.830,00   |
| 2300 | Cambio soporte motor                                                                                                        | Unidad | 1 | \$ 744.940,00   | \$ 665.412,3   | \$ 610.470,00   |



|      |                                                                                 |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2301 | Montaje y desmontaje culata                                                     | Unidad | 1 | \$ 3.548.580,00 | \$ 3.168.839,1 | \$ 2.854.810,00 |
| 2302 | M.O reparacion general culata incluido trabajo de mecanica y rectificadora      | GLOBAL | 1 | \$ 6.479.550,00 | \$ 5.785.542,0 | \$ 5.283.600,00 |
| 2303 | Desmonatar volante de motor y rectificada en torno                              | Unidad | 1 | \$ 1.644.580,00 | \$ 1.468.698,0 | \$ 1.335.180,00 |
| 2304 | Cambio de soportes traseros motor (un solo lado)                                | Unidad | 1 | \$ 1.799.280,00 | \$ 1.606.500,0 | \$ 1.487.500,00 |
| 2305 | Desmote patin motor                                                             | Unidad | 1 | \$ 550.970,00   | \$ 491.600,9   | \$ 451.010,00   |
| 2306 | Desmote correa motor (una sola)                                                 | Unidad | 1 | \$ 510.510,00   | \$ 455.710,5   | \$ 410.550,00   |
| 2307 | Desmote puente CHASIS O CABINA                                                  | Unidad | 1 | \$ 399.840,00   | \$ 357.035,7   | \$ 326.060,00   |
| 2308 | Desmote sensor presion aceite motor                                             | Unidad | 1 | \$ 349.860,00   | \$ 312.851,0   | \$ 284.410,00   |
| 2309 | Cambio soportes motor delantero (un solo lado)                                  | Unidad | 1 | \$ 452.200,00   | \$ 403.552,8   | \$ 373.660,00   |
| 2310 | Cambio soportes caja de velocidades                                             | Unidad | 1 | \$ 431.970,00   | \$ 385.238,7   | \$ 353.430,00   |
| 2311 | Calibrada de motor y cremallera de inyectores                                   | Unidad | 1 | \$ 2.921.450,00 | \$ 2.608.777,5 | \$ 2.350.250,00 |
| 2312 | Desmontar y montar caja de velocidades para Cambio kit de embrague              | Unidad | 1 | \$ 2.832.200,00 | \$ 2.529.220,1 | \$ 2.309.790,00 |
| 2313 | Desmontar y montar caja de velocidades para cambio de empaques y retenedores    | Unidad | 1 | \$ 2.647.750,00 | \$ 2.364.054,0 | \$ 2.149.140,00 |
| 2314 | Desmontar y montar diferencial trasero                                          | Unidad | 1 | \$ 3.166.590,00 | \$ 2.827.440,0 | \$ 2.618.000,00 |
| 2315 | Reparacion general diferencial incluido cambio de partes en mal estado y ajuste | GLOBAL | 1 | \$ 3.249.890,00 | \$ 2.901.612,7 | \$ 2.662.030,00 |
| 2316 | Cambio de rodamiento interno y externo speed diferencial trasero                | Unidad | 1 | \$ 809.200,00   | \$ 722.532,3   | \$ 650.930,00   |
| 2317 | Cambio de aceite diferencial                                                    | Unidad | 1 | \$ 436.730,00   | \$ 389.612,0   | \$ 355.810,00   |
| 2318 | Cambio de aceite caja de cambios                                                | Unidad | 1 | \$ 479.570,00   | \$ 428.043,0   | \$ 389.130,00   |
| 2319 | Cambio camaras de frenos delanteros un solo lado                                | Unidad | 1 | \$ 556.920,00   | \$ 497.372,4   | \$ 460.530,00   |
| 2320 | Cambio de candados frenos (un lado)                                             | Unidad | 1 | \$ 377.230,00   | \$ 337.246,0   | \$ 309.400,00   |
| 2321 | Cambio empaques bomba de frenos                                                 | Unidad | 1 | \$ 581.910,00   | \$ 519.113,7   | \$ 467.670,00   |

|      |                                                                                                 |        |   |                 |                |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2322 | Remachada de bandas de freno                                                                    | Unidad | 1 | \$ 1.168.580,00 | \$ 1.043.743,1 | \$ 953.190,00   |
| 2323 | Cambio de racores a la válvula del freno                                                        | Unidad | 1 | \$ 454.580,00   | \$ 405.790,0   | \$ 368.900,00   |
| 2324 | Cambio bomba de frenos                                                                          | Unidad | 1 | \$ 537.880,00   | \$ 480.664,8   | \$ 445.060,00   |
| 2325 | Desmante camara de aire delantera para cambio diafragma y reparacion                            | Unidad | 1 | \$ 453.390,00   | \$ 404.695,2   | \$ 371.280,00   |
| 2326 | Desmante camara de aire trasero para cambio diafragma y reparacion                              | Unidad | 1 | \$ 443.870,00   | \$ 396.270,0   | \$ 357.000,00   |
| 2327 | Cambio camaras de frenos trasero un solo lado                                                   | Unidad | 1 | \$ 470.050,00   | \$ 419.582,1   | \$ 383.180,00   |
| 2328 | Tensionar frenos                                                                                | Unidad | 1 | \$ 476.000,00   | \$ 425.425,0   | \$ 386.750,00   |
| 2329 | Desmontar y montar freno de ahogo                                                               | Unidad | 1 | \$ 634.270,00   | \$ 566.773,2   | \$ 524.790,00   |
| 2330 | Desmonte rachets freno para cambio                                                              | Unidad | 1 | \$ 817.530,00   | \$ 730.267,3   | \$ 669.970,00   |
| 2331 | Repracion mecanica freno de ahogo                                                               | Unidad | 1 | \$ 512.890,00   | \$ 458.352,3   | \$ 412.930,00   |
| 2332 | Arreglo sistema electrico freno de ahogo                                                        | Unidad | 1 | \$ 546.210,00   | \$ 487.340,7   | \$ 445.060,00   |
| 2333 | Cambiar racor bomba de frenos                                                                   | Unidad | 1 | \$ 552.160,00   | \$ 493.493,0   | \$ 448.630,00   |
| 2334 | Cambio empaquetadura valvula relay del freno pie y seguridad                                    | Unidad | 1 | \$ 587.860,00   | \$ 524.361,6   | \$ 485.520,00   |
| 2335 | Cambio cauchos inyectores                                                                       | Unidad | 1 | \$ 1.032.920,00 | \$ 922.238,1   | \$ 846.090,00   |
| 2336 | Reparacion general de inyector incluye cambio de partes en mal estado y laboratorio (uno solo)  | GLOBAL | 1 | \$ 1.370.880,00 | \$ 1.224.474,3 | \$ 1.103.130,00 |
| 2337 | Desmontar y montar inyector (uno solo)                                                          | Unidad | 1 | \$ 560.490,00   | \$ 500.371,2   | \$ 456.960,00   |
| 2338 | Bajar tren de balancines, cremallera de los inyectores                                          | Unidad | 1 | \$ 1.030.540,00 | \$ 920.227,0   | \$ 836.570,00   |
| 2339 | Bajar regulador del sistema de inyeccion para cambio de empaquetadura                           | Unidad | 1 | \$ 812.770,00   | \$ 726.138,0   | \$ 672.350,00   |
| 2340 | M.O reparacion general bomba de inyeccion icluido trabajo mecanica, laboratorio y puesta apunto | GLOBAL | 1 | \$ 6.614.020,00 | \$ 5.905.696,3 | \$ 5.418.070,00 |
| 2341 | Desmontar y montar Kin pin (un solo lado)                                                       | Unidad | 1 | \$ 374.850,00   | \$ 334.187,7   | \$ 301.070,00   |
| 2342 | Desmontar y montar portamangueta (un solo lado)                                                 | Unidad | 1 | \$ 481.950,00   | \$ 430.006,5   | \$ 392.700,00   |



|      |                                                                                                      |          |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2343 | Desmontar y Montar llanta delantera                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 373.660,00   | \$ 333.795,0   | \$ 303.450,00   |
| 2344 | Reparacion de rin delantero                                                                          | Unidad   | 1 | \$ 451.010,00   | \$ 402.267,6   | \$ 372.470,00   |
| 2345 | Reparacion de rin trasero                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 493.850,00   | \$ 441.014,0   | \$ 404.600,00   |
| 2346 | Desmontar y monter pera de reversa                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 478.380,00   | \$ 426.650,7   | \$ 384.370,00   |
| 2347 | Desmontar y montar sensor ICP                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 456.960,00   | \$ 407.854,7   | \$ 372.470,00   |
| 2348 | Desmontar y montar valvula IPR                                                                       | Unidad   | 1 | \$ 581.910,00   | \$ 519.673,0   | \$ 472.430,00   |
| 2349 | Desmontar y montar sensor de presion de refuerzo                                                     | Unidad   | 1 | \$ 792.540,00   | \$ 708.145,2   | \$ 655.690,00   |
| 2350 | Desmontar y montar espejo (un solo lado)                                                             | Unidad   | 1 | \$ 597.380,00   | \$ 533.108,1   | \$ 489.090,00   |
| 2351 | Desmontar y montar bomba de transferencia                                                            | Unidad   | 1 | \$ 904.400,00   | \$ 807.069,9   | \$ 727.090,00   |
| 2352 | Desmontar y montar relojes tablero (uno solo)                                                        | Unidad   | 1 | \$ 398.650,00   | \$ 355.732,7   | \$ 324.870,00   |
| 2353 | Desmontar y montar tensor correa                                                                     | Unidad   | 1 | \$ 518.840,00   | \$ 463.386,0   | \$ 421.260,00   |
| 2354 | Despichadas llantas                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 332.010,00   | \$ 296.881,2   | \$ 274.890,00   |
| 2355 | Desmontar y montar conjunto frontal                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 800.870,00   | \$ 714.702,1   | \$ 655.690,00   |
| 2356 | Desmontar y montar persiana delantera conjunto                                                       | Unidad   | 1 | \$ 706.860,00   | \$ 631.390,2   | \$ 568.820,00   |
| 2357 | Desmontar y montar farola (un solo lado)                                                             | Unidad   | 1 | \$ 579.530,00   | \$ 517.310,9   | \$ 472.430,00   |
| 2358 | Bajar muelle delantero despiece del mismo para cambio de hojas en mal estado y bujes (un solo lado)  | Unidad   | 1 | \$ 991.270,00   | \$ 884.884,0   | \$ 804.440,00   |
| 2359 | Bajar muelle trasero despiece del mismo para cambio de hojas en mal estado y bujes (un solo lado)    | Unidad   | 1 | \$ 966.280,00   | \$ 862.369,2   | \$ 798.490,00   |
| 2360 | Cambio de tornillos centrales (un solo lado)                                                         | Unidad   | 1 | \$ 335.580,00   | \$ 299.630,1   | \$ 274.890,00   |
| 2361 | Desmontar y Montar llanta trasera                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 585.480,00   | \$ 523.076,4   | \$ 471.240,00   |
| 2362 | Cambio de Splinders (un lado)                                                                        | JUEGO    | 1 | \$ 1.293.530,00 | \$ 1.154.502,3 | \$ 1.054.340,00 |
| 2363 | Desmontar y montar bomba de levante cilindro para reparacion incluido cambio de partes en mal estado | CONJUNTO | 1 | \$ 1.203.090,00 | \$ 1.074.689,0 | \$ 976.990,00   |

|      |                                                                                                            |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2364 | Cambio juego de bandas traseras (un solo lado)                                                             | JUEGO  | 1 | \$ 454.580,00   | \$ 406.123,2   | \$ 376.040,00   |
| 2365 | Cambio cruceta de cardan                                                                                   | Unidad | 1 | \$ 598.570,00   | \$ 534.405,2   | \$ 490.280,00   |
| 2366 | Cambio de aceite y filtros motor                                                                           | Unidad | 1 | \$ 1.229.270,00 | \$ 1.097.667,9 | \$ 988.890,00   |
| 2367 | Cambio bomba Vicker                                                                                        | Unidad | 1 | \$ 669.970,00   | \$ 598.100,0   | \$ 546.210,00   |
| 2368 | Desmontar y montar ruedas traseras para cambio de rodamientos y retenedores                                | Unidad | 1 | \$ 392.700,00   | \$ 350.812,0   | \$ 318.920,00   |
| 2369 | Desmontar y montar ruedas delanteras para cambio de rodamientos y retenedores                              | Unidad | 1 | \$ 391.510,00   | \$ 349.574,4   | \$ 323.680,00   |
| 2370 | Cambio de Esparragos ruedas                                                                                | Unidad | 1 | \$ 202.300,00   | \$ 180.296,9   | \$ 165.410,00   |
| 2371 | Cambio chapetas de las ruedas                                                                              | Unidad | 1 | \$ 548.590,00   | \$ 490.053,9   | \$ 441.490,00   |
| 2372 | Bajar rueda trasera para cambio de araña y campana                                                         | Unidad | 1 | \$ 485.520,00   | \$ 433.915,7   | \$ 396.270,00   |
| 2373 | Ajustar y engrasar Splinders                                                                               | Unidad | 1 | \$ 840.140,00   | \$ 750.057,0   | \$ 681.870,00   |
| 2374 | Desmontar y montar compresor de aire                                                                       | Unidad | 1 | \$ 641.410,00   | \$ 573.199,2   | \$ 530.740,00   |
| 2375 | Desarme y arme compresor de aire para cambio de empaquetadura                                              | Unidad | 1 | \$ 1.467.270,00 | \$ 1.310.071,0 | \$ 1.201.900,00 |
| 2376 | Reparacion general de compresor de aire incluido cambio de partes en mal estado y trabajo de rectificadora | GLOBAL | 1 | \$ 4.514.860,00 | \$ 4.031.386,8 | \$ 3.631.880,00 |
| 2377 | Reparacion y mantenimiento culata compresor                                                                | Unidad | 1 | \$ 1.436.330,00 | \$ 1.282.201,2 | \$ 1.170.960,00 |
| 2378 | Desmante manguera compresor para cambio                                                                    | Unidad | 1 | \$ 586.670,00   | \$ 523.600,0   | \$ 476.000,00   |
| 2379 | Cambio válvulas mando toma fuerza                                                                          | Unidad | 1 | \$ 796.110,00   | \$ 710.715,6   | \$ 658.070,00   |
| 2380 | Cambio empaquetadura bajo                                                                                  | Unidad | 1 | \$ 586.670,00   | \$ 524.028,4   | \$ 480.760,00   |
| 2381 | Desmontar y montar bajo de aire                                                                            | Unidad | 1 | \$ 602.140,00   | \$ 537.606,3   | \$ 484.330,00   |
| 2382 | Cambio pera bajo                                                                                           | Unidad | 1 | \$ 525.980,00   | \$ 469.098,0   | \$ 428.400,00   |
| 2383 | Desmante tomafuerza para reparacion general cambio de partes en mal estado                                 | Unidad | 1 | \$ 852.040,00   | \$ 760.529,0   | \$ 691.390,00   |
| 2384 | Desmontar bajo de aire para corregir fuga                                                                  | Unidad | 1 | \$ 1.130.500,00 | \$ 1.008.882,0 | \$ 934.150,00   |



|      |                                                                                             |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2385 | Desmorte pera bajo para cambio                                                              | Unidad | 1 | \$ 248.710,00   | \$ 221.804,1   | \$ 203.490,00   |
| 2386 | Desmontar y montar bajo de aire para cambio de diafragma                                    | Unidad | 1 | \$ 530.740,00   | \$ 474.203,1   | \$ 427.210,00   |
| 2387 | Cambio de bujes y pasadores parte trasera del volco                                         | Unidad | 1 | \$ 684.250,00   | \$ 611.130,5   | \$ 558.110,00   |
| 2388 | Bajar bomba de volco para cambio de piñones                                                 | Unidad | 1 | \$ 722.330,00   | \$ 645.337,0   | \$ 586.670,00   |
| 2389 | Desmontar y montar bomba volco para cambio de empaquetadura                                 | Unidad | 1 | \$ 3.781.820,00 | \$ 3.376.220,4 | \$ 3.126.130,00 |
| 2390 | Cambio buje inferior botella volco                                                          | Unidad | 1 | \$ 735.420,00   | \$ 656.332,6   | \$ 602.140,00   |
| 2391 | Desmorte bomba de alce para corregir fuga                                                   | Unidad | 1 | \$ 925.820,00   | \$ 826.883,4   | \$ 744.940,00   |
| 2392 | Corrección fugas de aire sistema levantamiento del volco                                    | Unidad | 1 | \$ 1.720.740,00 | \$ 1.536.296,0 | \$ 1.403.010,00 |
| 2393 | Desmontar y montar botella telescópica volco para cambio de empaquetadura                   | Unidad | 1 | \$ 1.907.570,00 | \$ 1.703.009,0 | \$ 1.548.190,00 |
| 2394 | Cambio de bujes botella volco                                                               | Unidad | 1 | \$ 838.950,00   | \$ 749.271,6   | \$ 693.770,00   |
| 2395 | Desmontar y montar bomba hidraulica volco                                                   | Unidad | 1 | \$ 796.110,00   | \$ 710.810,8   | \$ 652.120,00   |
| 2396 | Soldada de protector de stop parte trasera volco                                            | Unidad | 1 | \$ 708.050,00   | \$ 632.711,1   | \$ 570.010,00   |
| 2397 | Cambio valvula control volco                                                                | Unidad | 1 | \$ 812.770,00   | \$ 725.798,9   | \$ 662.830,00   |
| 2398 | Desmorte pera de alce del volco para cambio                                                 | Unidad | 1 | \$ 453.390,00   | \$ 404.481,0   | \$ 367.710,00   |
| 2399 | Desmorte valvulas de control de elevacion del volco para cambio                             | Unidad | 1 | \$ 824.670,00   | \$ 736.419,6   | \$ 681.870,00   |
| 2400 | Enderezar barra de dirección                                                                | Unidad | 1 | \$ 1.375.640,00 | \$ 1.228.353,7 | \$ 1.126.930,00 |
| 2401 | Desmontar y montar barra de dirección                                                       | Unidad | 1 | \$ 491.470,00   | \$ 438.538,8   | \$ 395.080,00   |
| 2402 | Desmontar y montar caja de dirección para reparación general cambio de partes en mal estado | GLOBAL | 1 | \$ 5.271.700,00 | \$ 4.706.616,6 | \$ 4.298.280,00 |
| 2403 | Desmontar y montar bomba dirección                                                          | Unidad | 1 | \$ 771.120,00   | \$ 688.534,0   | \$ 625.940,00   |
| 2404 | Bajada sinfin de la direccion para cambio de crucetas y yokes                               | Unidad | 1 | \$ 527.170,00   | \$ 470.383,2   | \$ 435.540,00   |
| 2405 | Desmorte caña direccion para cambio dados y cambio guardapolvo                              | Unidad | 1 | \$ 521.220,00   | \$ 465.658,9   | \$ 427.210,00   |

|      |                                                                                          |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2406 | Cambio de switch control direccional y parqueo                                           | Unidad | 1 | \$ 540.260,00   | \$ 482.128,5   | \$ 434.350,00   |
| 2407 | Cambiar mangueras caja de direccion                                                      | Unidad | 1 | \$ 483.140,00   | \$ 431.309,6   | \$ 393.890,00   |
| 2408 | Repracion general bomba de direccion                                                     | Unidad | 1 | \$ 3.742.550,00 | \$ 3.341.877,0 | \$ 3.038.070,00 |
| 2409 | Desmontar y montar terminales de dirección (un solo lado)                                | Unidad | 1 | \$ 517.650,00   | \$ 462.672,0   | \$ 428.400,00   |
| 2410 | Cambio barra terminal corta                                                              | Unidad | 1 | \$ 647.360,00   | \$ 578.506,6   | \$ 530.740,00   |
| 2411 | Cambio de soporte a la barra estabilizadora                                              | Unidad | 1 | \$ 565.250,00   | \$ 504.583,8   | \$ 454.580,00   |
| 2412 | Servicio de scanner                                                                      | Unidad | 1 | \$ 585.480,00   | \$ 522.523,1   | \$ 477.190,00   |
| 2413 | Desmontar y montar alternador para reparacion general incluye cambio de partes afectadas | GLOBAL | 1 | \$ 373.660,00   | \$ 333.795,0   | \$ 303.450,00   |
| 2414 | Cambio amortiguadores (un lado)                                                          | Unidad | 1 | \$ 536.690,00   | \$ 479.379,6   | \$ 443.870,00   |
| 2415 | Cambio soporte muelle (un lado)                                                          | Unidad | 1 | \$ 179.690,00   | \$ 160.840,4   | \$ 147.560,00   |
| 2416 | Cambio empaques válvulas relay                                                           | Unidad | 1 | \$ 296.310,00   | \$ 264.180,0   | \$ 238.000,00   |
| 2417 | Revision de fugas aire y cambio racores                                                  | Unidad | 1 | \$ 287.980,00   | \$ 256.700,9   | \$ 234.430,00   |
| 2418 | Reparacion soporte capot                                                                 | Unidad | 1 | \$ 552.160,00   | \$ 493.493,0   | \$ 448.630,00   |
| 2419 | Reparacion y mantenimiento radiador                                                      | Unidad | 1 | \$ 1.010.310,00 | \$ 902.210,4   | \$ 835.380,00   |
| 2420 | Reparacion y mantenimiento intercooler                                                   | Unidad | 1 | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0   | \$ 535.500,00   |
| 2421 | Cambio topes chasis                                                                      | Unidad | 1 | \$ 353.430,00   | \$ 315.695,1   | \$ 284.410,00   |
| 2422 | Cambio de exploradoras y stops                                                           | Unidad | 1 | \$ 474.810,00   | \$ 423.491,3   | \$ 386.750,00   |
| 2423 | Instalación de pito reversa                                                              | Unidad | 1 | \$ 107.100,00   | \$ 95.557,0    | \$ 86.870,00    |
| 2424 | Desmontar cardan para cambio de balinera y caucho                                        | Unidad | 1 | \$ 481.950,00   | \$ 430.542,0   | \$ 398.650,00   |
| 2425 | Bajar tanque del hidraulico para lavado                                                  | Unidad | 1 | \$ 531.930,00   | \$ 474.738,6   | \$ 435.540,00   |
| 2426 | Sondear radiador e intercoller                                                           | Unidad | 1 | \$ 571.200,00   | \$ 509.867,4   | \$ 459.340,00   |



|      |                                                           |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2427 | Cambio empaquetadura enfriador de aceite                  | Unidad | 1 | \$ 592.620,00   | \$ 529.038,3   | \$ 483.140,00   |
| 2428 | Cambio juego de bandas delanteras (un solo lado)          | Unidad | 1 | \$ 721.140,00   | \$ 644.028,0   | \$ 585.480,00   |
| 2429 | Instalación de porta fusible                              | Unidad | 1 | \$ 60.690,00    | \$ 53.978,4    | \$ 49.980,00    |
| 2430 | Soldar bornes de batería                                  | Unidad | 1 | \$ 58.310,00    | \$ 51.884,0    | \$ 47.600,00    |
| 2431 | Cambio punta cardan                                       | Unidad | 1 | \$ 694.960,00   | \$ 620.823,0   | \$ 559.300,00   |
| 2432 | Reparacion general de Turbo incluido partes en mal estado | GLOBAL | 1 | \$ 3.525.970,00 | \$ 3.148.168,8 | \$ 2.875.040,00 |
| 2433 | Cambio guaya de clutch                                    | Unidad | 1 | \$ 523.600,00   | \$ 467.313,0   | \$ 424.830,00   |
| 2434 | Cambio de switch de encendido tablero                     | Unidad | 1 | \$ 383.180,00   | \$ 341.863,2   | \$ 316.540,00   |
| 2435 | Reparacion de chapas puertas (un lado)                    | Unidad | 1 | \$ 395.080,00   | \$ 352.811,2   | \$ 323.680,00   |
| 2436 | Reparacion de manija externa puerta (un lado)             | Unidad | 1 | \$ 500.990,00   | \$ 447.785,1   | \$ 403.410,00   |
| 2437 | Arreglo seguros puertas                                   | Unidad | 1 | \$ 452.200,00   | \$ 403.945,5   | \$ 368.900,00   |
| 2438 | Arreglo cremallera eleva vidrios                          | Unidad | 1 | \$ 649.740,00   | \$ 579.887,0   | \$ 527.170,00   |
| 2439 | Desmontar y montar vidrio puerta cabian (un lado)         | Unidad | 1 | \$ 370.090,00   | \$ 330.296,4   | \$ 305.830,00   |
| 2440 | Desmontar tablero millare para reparacion general         | Unidad | 1 | \$ 442.680,00   | \$ 395.615,5   | \$ 362.950,00   |
| 2441 | Calibrar pedal de embrague                                | Unidad | 1 | \$ 149.940,00   | \$ 133.410,9   | \$ 120.190,00   |
| 2442 | Cambio válvula control de la compuerta                    | Unidad | 1 | \$ 431.970,00   | \$ 385.702,8   | \$ 352.240,00   |
| 2443 | Cambio válvula acople rápido                              | Unidad | 1 | \$ 460.530,00   | \$ 411.026,0   | \$ 373.660,00   |
| 2444 | Cambio cauchos barra estabilizadora                       | Unidad | 1 | \$ 336.770,00   | \$ 300.736,8   | \$ 278.460,00   |
| 2445 | cambio Abrazaderas de sujeción barra estabilizadora       | Unidad | 1 | \$ 97.580,00    | \$ 86.905,7    | \$ 79.730,00    |
| 2446 | Reparacion motor limpia brisas                            | Unidad | 1 | \$ 616.420,00   | \$ 550.815,3   | \$ 496.230,00   |
| 2447 | Desmontar y montar pedal del acelerador                   | Unidad | 1 | \$ 490.280,00   | \$ 437.824,8   | \$ 399.840,00   |

|      |                                                                                                  |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2448 | Repracion general sensor pedal del acelerador                                                    | Unidad | 1 | \$ 598.570,00   | \$ 534.072,0   | \$ 485.520,00   |
| 2449 | Reparacion general bomba hidraulica del volco<br>incluye cambio de partes en mal estado          | GLOBAL | 1 | \$ 5.090.820,00 | \$ 4.545.752,4 | \$ 4.209.030,00 |
| 2450 | Cambio sensor de velocidad                                                                       | Unidad | 1 | \$ 489.090,00   | \$ 437.122,7   | \$ 401.030,00   |
| 2451 | Mantenimiento línea de combustible                                                               | Unidad | 1 | \$ 767.550,00   | \$ 685.547,1   | \$ 617.610,00   |
| 2452 | Desmontar y montar gobernador para reparacion<br>general Incluido cambio de partes en mal estado | GLOBAL | 1 | \$ 1.134.070,00 | \$ 1.012.469,9 | \$ 924.630,00   |
| 2453 | Cambio válvula de alivio tanque de aire                                                          | Unidad | 1 | \$ 385.560,00   | \$ 344.267,0   | \$ 312.970,00   |
| 2454 | Desmontar Coupling                                                                               | Unidad | 1 | \$ 552.160,00   | \$ 493.516,8   | \$ 456.960,00   |
| 2455 | Desmontar y montar radiador e intercoller                                                        | Unidad | 1 | \$ 837.760,00   | \$ 748.426,7   | \$ 686.630,00   |
| 2456 | Desmontar y montar bomba de agua para<br>reparacion                                              | Unidad | 1 | \$ 804.440,00   | \$ 718.569,6   | \$ 647.360,00   |
| 2457 | Cambio de correa bomba de agua                                                                   | Unidad | 1 | \$ 88.060,00    | \$ 78.183,0    | \$ 71.400,00    |
| 2458 | Embujar polea de dämpers                                                                         | Unidad | 1 | \$ 929.390,00   | \$ 829.906,0   | \$ 754.460,00   |
| 2459 | Cambio de retenedor delantero cigüeñal                                                           | Unidad | 1 | \$ 396.270,00   | \$ 353.430,0   | \$ 327.250,00   |
| 2460 | Cambio de bornes bateria                                                                         | Unidad | 1 | \$ 70.210,00    | \$ 62.260,8    | \$ 57.120,00    |
| 2461 | Desmontar y montar cabrilla para reparacion y<br>forrado                                         | Unidad | 1 | \$ 333.200,00   | \$ 297.202,5   | \$ 267.750,00   |
| 2462 | Alineacion                                                                                       | Unidad | 1 | \$ 198.730,00   | \$ 177.214,8   | \$ 161.840,00   |
| 2463 | Arreglo de chapa puerta                                                                          | Unidad | 1 | \$ 545.020,00   | \$ 486.948,0   | \$ 442.680,00   |
| 2464 | Cambio stop traseros                                                                             | Unidad | 1 | \$ 543.830,00   | \$ 485.805,6   | \$ 449.820,00   |
| 2465 | Revision luces en general                                                                        | Unidad | 1 | \$ 1.098.370,00 | \$ 980.607,6   | \$ 899.640,00   |
| 2466 | Desmante de millare para correccion de fugas<br>de aire cabina                                   | Unidad | 1 | \$ 565.250,00   | \$ 504.583,8   | \$ 454.580,00   |
| 2467 | Cambio de stops traseros                                                                         | Unidad | 1 | \$ 571.200,00   | \$ 509.492,6   | \$ 465.290,00   |
| 2468 | Arreglo de instalacion delantera                                                                 | Unidad | 1 | \$ 335.580,00   | \$ 299.761,0   | \$ 272.510,00   |



|      |                                                                                    |        |   |               |              |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2469 | Cambio disyuntores luces unidades                                                  | Unidad | 1 | \$ 192.780,00 | \$ 172.216,8 | \$ 159.460,00 |
| 2470 | Servicio de scanner                                                                | Unidad | 1 | \$ 612.850,00 | \$ 547.376,2 | \$ 502.180,00 |
| 2471 | Cambio de sensores sistema de inyeccion (temperatura, presion y peras)             | Unidad | 1 | \$ 658.070,00 | \$ 587.800,5 | \$ 529.550,00 |
| 2472 | Cambio pera temperatura refrigerante                                               | Unidad | 1 | \$ 489.090,00 | \$ 436.521,8 | \$ 398.650,00 |
| 2473 | Arreglo de luces traseras y delanteras                                             | Unidad | 1 | \$ 562.870,00 | \$ 502.656,0 | \$ 456.960,00 |
| 2474 | Extraccion de esparragos al bocin                                                  | Unidad | 1 | \$ 893.690,00 | \$ 798.109,2 | \$ 738.990,00 |
| 2475 | Desmonte barra estabilizadora                                                      | Unidad | 1 | \$ 453.390,00 | \$ 404.695,2 | \$ 371.280,00 |
| 2476 | Desmontar y montar soporte de tanques                                              | Unidad | 1 | \$ 467.670,00 | \$ 417.404,4 | \$ 376.040,00 |
| 2477 | Desmontar y montar valvula PP1                                                     | Unidad | 1 | \$ 539.070,00 | \$ 480.825,5 | \$ 439.110,00 |
| 2478 | Cambio valvula corneta                                                             | Unidad | 1 | \$ 516.460,00 | \$ 460.768,0 | \$ 418.880,00 |
| 2479 | Cambio buje muelle trasero                                                         | Unidad | 1 | \$ 483.140,00 | \$ 431.827,2 | \$ 399.840,00 |
| 2480 | Hechura de rosca de 3/4 npt                                                        | Unidad | 1 | \$ 329.630,00 | \$ 294.441,7 | \$ 270.130,00 |
| 2481 | Soldada y postura de topes para proteger las valvulas en los rines                 | Unidad | 1 | \$ 665.210,00 | \$ 594.405,0 | \$ 535.500,00 |
| 2482 | Bajar enfriador de aceite para cambiar y suministro empaques                       | Unidad | 1 | \$ 768.740,00 | \$ 686.707,4 | \$ 627.130,00 |
| 2483 | Cambio termostato                                                                  | Unidad | 1 | \$ 273.700,00 | \$ 244.783,0 | \$ 222.530,00 |
| 2484 | Desmontar y montar capot delantero                                                 | Unidad | 1 | \$ 246.330,00 | \$ 219.769,2 | \$ 203.490,00 |
| 2485 | Desmonte valvula relay para cambio                                                 | Unidad | 1 | \$ 737.800,00 | \$ 658.926,8 | \$ 604.520,00 |
| 2486 | Desmontar y montar de tanque de combustible mantenimiento                          | Unidad | 1 | \$ 759.220,00 | \$ 677.621,7 | \$ 610.470,00 |
| 2487 | Soldada del herraje del espaldar y asiento                                         | Unidad | 1 | \$ 589.050,00 | \$ 526.432,2 | \$ 480.760,00 |
| 2488 | Tapizada de espaldar y asiento en cuerina gris y abollanada                        | Unidad | 1 | \$ 791.350,00 | \$ 706.860,0 | \$ 642.600,00 |
| 2489 | Desmonte silenciador para cambio de soportes de caucho y cambio abrazaderas exosto | Unidad | 1 | \$ 830.620,00 | \$ 741.560,4 | \$ 686.630,00 |

|      |                                                                                                      |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2490 | Desmontar fanclutch y ventilado                                                                      | Unidad | 1 | \$ 742.560,00   | \$ 662.818,1   | \$ 608.090,00   |
| 2491 | Desmontar y montar motor de arranque para reparacion general incluido cambio de partes en mal estado | GLOBAL | 1 | \$ 1.003.170,00 | \$ 895.570,2   | \$ 806.820,00   |
| 2492 | Desmante eje trasero trasero para cambio empaque (un lado)                                           | Unidad | 1 | \$ 606.900,00   | \$ 542.068,8   | \$ 495.040,00   |
| 2493 | Mantenimiento sistema de combustible sistema de alimentacion                                         | Unidad | 1 | \$ 694.960,00   | \$ 620.466,0   | \$ 564.060,00   |
| 2494 | Cambio de grapa y requintada de muelles (un solo lado)                                               | Unidad | 1 | \$ 706.860,00   | \$ 631.033,2   | \$ 584.290,00   |
| 2495 | Arreglo de luces traseras                                                                            | Unidad | 1 | \$ 660.450,00   | \$ 590.180,5   | \$ 541.450,00   |
| 2496 | Instalacion de baterias                                                                              | Unidad | 1 | \$ 135.660,00   | \$ 121.522,8   | \$ 109.480,00   |
| 2497 | Cambio bujes capot                                                                                   | Unidad | 1 | \$ 593.810,00   | \$ 530.341,4   | \$ 484.330,00   |
| 2498 | Cambio de manguera suministro de tanques                                                             | Unidad | 1 | \$ 659.260,00   | \$ 589.050,0   | \$ 535.500,00   |
| 2499 | Cambio retenedor trasero cigüeñal                                                                    | Unidad | 1 | \$ 618.800,00   | \$ 552.636,0   | \$ 511.700,00   |
| 2500 | Enderezada de barra tensora                                                                          | Unidad | 1 | \$ 817.530,00   | \$ 730.267,3   | \$ 669.970,00   |
| 2501 | Desmontar y montar exosto                                                                            | Unidad | 1 | \$ 697.340,00   | \$ 622.143,9   | \$ 560.490,00   |
| 2502 | Desmontar base radiador para reconstruir y soldar                                                    | Unidad | 1 | \$ 1.109.080,00 | \$ 990.318,0   | \$ 904.400,00   |
| 2503 | Cambio de la linea de combustible y mantenimiento a base de filtros                                  | Unidad | 1 | \$ 671.160,00   | \$ 599.522,0   | \$ 545.020,00   |
| 2504 | Arreglo de cremallera puerta                                                                         | Unidad | 1 | \$ 953.190,00   | \$ 850.802,4   | \$ 787.780,00   |
| 2505 | Bajar regulador del sistema de inyeccion para mantenimiento y calibrado                              | Unidad | 1 | \$ 762.790,00   | \$ 680.977,5   | \$ 624.750,00   |
| 2506 | M.O Reparacion general diferencial trasero, Desarme, despiece cambio de partes afectadas y ajuste    | GLOBAL | 1 | \$ 4.821.880,00 | \$ 4.304.813,1 | \$ 3.878.210,00 |
| 2507 | Bajar muelle delantero, despiece del mismo para cambio de hojas en mal estado (un solo lado)         | Unidad | 1 | \$ 643.790,00   | \$ 574.645,1   | \$ 524.790,00   |
| 2508 | Bajar muelle trasero, despiece del mismo para cambio de hojas en mal estado                          | Unidad | 1 | \$ 692.580,00   | \$ 617.848,0   | \$ 561.680,00   |
| 2509 | Desmontar y montar caja de direccion para cambio de empaques                                         | Unidad | 1 | \$ 1.467.270,00 | \$ 1.309.618,8 | \$ 1.212.610,00 |
| 2510 | Desmontar y montar volante motor                                                                     | Unidad | 1 | \$ 1.792.140,00 | \$ 1.600.621,4 | \$ 1.468.460,00 |



|      |                                                                                                  |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2511 | Desmontar y montar caja para cambio de kit de embrague                                           | Unidad | 1 | \$ 2.152.710,00 | \$ 1.921.909,5 | \$ 1.731.450,00 |
| 2512 | Cambio de soporte motor (uno solo)                                                               | Unidad | 1 | \$ 648.550,00   | \$ 578.554,2   | \$ 528.360,00   |
| 2513 | Desmontar y montar fanclush motor                                                                | Unidad | 1 | \$ 646.170,00   | \$ 577.269,0   | \$ 524.790,00   |
| 2514 | Desmontar y montar inyector motor                                                                | Unidad | 1 | \$ 386.750,00   | \$ 345.718,8   | \$ 320.110,00   |
| 2515 | Desmontar y montar mangueras radiador                                                            | Unidad | 1 | \$ 379.610,00   | \$ 338.543,1   | \$ 310.590,00   |
| 2516 | Desmontar y montar correa ventilador motor                                                       | Unidad | 1 | \$ 368.900,00   | \$ 328.904,1   | \$ 296.310,00   |
| 2517 | Desmontar y montar sensor de velocidad caja de cambios                                           | Unidad | 1 | \$ 484.330,00   | \$ 432.612,6   | \$ 395.080,00   |
| 2518 | Cambio de tope de cacucho superior ballesta delantera (un solo lado)                             | Unidad | 1 | \$ 406.980,00   | \$ 363.902,0   | \$ 330.820,00   |
| 2519 | Desmontar y montar cilindro hidraulico levante del volco para cambio de empaquetadura            | Unidad | 1 | \$ 862.750,00   | \$ 769.834,8   | \$ 712.810,00   |
| 2520 | Desmontar y montar rodamiento interno y externo rueda delantera y cambio de sellos y retenedores | Unidad | 1 | \$ 455.770,00   | \$ 407.289,4   | \$ 373.660,00   |
| 2521 | Desmontar y montar rodamiento interno y externo rueda trasera y cambio de retendor y sellos      | Unidad | 1 | \$ 566.440,00   | \$ 505.904,7   | \$ 455.770,00   |
| 2522 | Desmontar y montar tornillo centrales muelles delantero (un lado)                                | Unidad | 1 | \$ 340.340,00   | \$ 303.610,7   | \$ 277.270,00   |
| 2523 | Desmontar y montar tornillo centrales muelles trasero (un lado)                                  | Unidad | 1 | \$ 564.060,00   | \$ 503.965,0   | \$ 458.150,00   |
| 2524 | Desmontar y montar baterias                                                                      | Unidad | 1 | \$ 46.410,00    | \$ 41.126,4    | \$ 38.080,00    |
| 2525 | Desmontar y montar portamangueta (un lado)                                                       | Unidad | 1 | \$ 215.390,00   | \$ 191.970,8   | \$ 176.120,00   |
| 2526 | Cambio de bujes hoja principal delantera                                                         | Unidad | 1 | \$ 652.120,00   | \$ 582.516,9   | \$ 524.790,00   |
| 2527 | Cambio de bujes hoja principal trasera                                                           | Unidad | 1 | \$ 581.910,00   | \$ 519.917,0   | \$ 474.810,00   |
| 2528 | Desmontar y montar king pin una sola rueda                                                       | Unidad | 1 | \$ 451.010,00   | \$ 403.172,0   | \$ 366.520,00   |
| 2529 | Cambio de cruceta cardan                                                                         | Unidad | 1 | \$ 479.570,00   | \$ 427.971,6   | \$ 396.270,00   |
| 2530 | Cambio de soporte central y rodamiento cardan                                                    | Unidad | 1 | \$ 472.430,00   | \$ 421.557,5   | \$ 386.750,00   |
| 2531 | Desmontar y montar cilindro de frenos delantero para cambio de sellos                            | Unidad | 1 | \$ 476.000,00   | \$ 425.329,8   | \$ 383.180,00   |

|      |                                                                                                                  |        |   |               |              |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2532 | Desmontar y montar cilindro de frenos trasero para cambio de sellos                                              | Unidad | 1 | \$ 491.470,00 | \$ 439.127,9 | \$ 401.030,00 |
| 2533 | Desmontar y montar cilindro delantero para cambio de sellos                                                      | Unidad | 1 | \$ 512.890,00 | \$ 458.150,0 | \$ 416.500,00 |
| 2534 | Desmontar y montar compresor de aire para reparacion cambio de empauques sellos y cambio de piezas en mal estado | Unidad | 1 | \$ 547.400,00 | \$ 488.376,0 | \$ 452.200,00 |
| 2535 | Desmontar y montar retenedor speed trasero                                                                       | Unidad | 1 | \$ 485.520,00 | \$ 433.231,4 | \$ 397.460,00 |
| 2536 | Desmontar y montar booster embrague para cambio de empaquetaduras                                                | Unidad | 1 | \$ 549.780,00 | \$ 491.374,8 | \$ 442.680,00 |
| 2537 | cambio de medidro de combustible                                                                                 | Unidad | 1 | \$ 616.420,00 | \$ 549.887,1 | \$ 502.180,00 |
| 2538 | Cambio de termostato                                                                                             | Unidad | 1 | \$ 352.240,00 | \$ 314.160,0 | \$ 285.600,00 |
| 2539 | Desmontar y montar sensores sistema de inyeccion (presion, temperatura, peras)                                   | Unidad | 1 | \$ 334.390,00 | \$ 298.166,4 | \$ 276.080,00 |
| 2540 | Desmontar y montar vidrio paniramico delantero y cambio de empauques                                             | Unidad | 1 | \$ 534.310,00 | \$ 477.332,8 | \$ 437.920,00 |
| 2541 | Desmontar y montar bomba de frenos para cambio de sellos y empauques                                             | Unidad | 1 | \$ 492.660,00 | \$ 439.859,7 | \$ 396.270,00 |
| 2542 | Lavada y engrasada                                                                                               | Unidad | 1 | \$ 617.610,00 | \$ 551.190,2 | \$ 503.370,00 |
| 2543 | Bota para llanta                                                                                                 | Unidad | 1 | \$ 390.320,00 | \$ 348.194,0 | \$ 316.540,00 |
| 2544 | Montaje de llantas delanteras                                                                                    | Unidad | 1 | \$ 446.250,00 | \$ 398.412,0 | \$ 368.900,00 |
| 2545 | Desmontar y montar motor de arranque para mantenimiento y reparacion general                                     | GLOBAL | 1 | \$ 521.220,00 | \$ 465.658,9 | \$ 427.210,00 |
| 2546 | Desmontar y montar alternador para mantenimiento y reparacion general                                            | GLOBAL | 1 | \$ 451.010,00 | \$ 402.874,5 | \$ 362.950,00 |
| 2547 | Cambio poste de bateria                                                                                          | Unidad | 1 | \$ 85.680,00  | \$ 76.880,0  | \$ 70.210,00  |
| 2548 | desmontar tanque de combustible para limpieza y lavado                                                           | Unidad | 1 | \$ 404.600,00 | \$ 361.284,0 | \$ 328.440,00 |
| 2549 | Bajada balancín muelles                                                                                          | Unidad | 1 | \$ 617.610,00 | \$ 551.350,8 | \$ 510.510,00 |
| 2550 | Cambio bujes muelles                                                                                             | Unidad | 1 | \$ 854.420,00 | \$ 762.694,8 | \$ 699.720,00 |
| 2551 | Cambio amortiguadores (un solo lado)                                                                             | Unidad | 1 | \$ 630.700,00 | \$ 562.703,4 | \$ 506.940,00 |
| 2552 | Instalación pera de reversa                                                                                      | Unidad | 1 | \$ 92.820,00  | \$ 83.395,2  | \$ 76.160,00  |



|      |                                                                                       |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2553 | Rectificar volante                                                                    | Unidad | 1 | \$ 575.960,00   | \$ 514.437,0   | \$ 467.670,00   |
| 2554 | Cambio cremallera volante                                                             | Unidad | 1 | \$ 1.288.770,00 | \$ 1.150.254,0 | \$ 1.065.050,00 |
| 2555 | Reparacion de rin                                                                     | Unidad | 1 | \$ 1.051.960,00 | \$ 939.100,4   | \$ 861.560,00   |
| 2556 | M.O repacion general caja de velocidades incluye cambio de partes afectadas y ajustes | GLOBAL | 1 | \$ 5.740.560,00 | \$ 5.125.092,0 | \$ 4.617.200,00 |
| 2557 | Desmontar y montar guaya control de cambios                                           | Unidad | 1 | \$ 711.620,00   | \$ 635.888,4   | \$ 580.720,00   |
| 2558 | Cambio de terminal dirección (un lado)                                                | Unidad | 1 | \$ 669.970,00   | \$ 598.213,0   | \$ 543.830,00   |
| 2559 | Revision y mantenimiento gobernador                                                   | Unidad | 1 | \$ 904.400,00   | \$ 807.105,6   | \$ 747.320,00   |
| 2560 | Empaquetar Booster                                                                    | Unidad | 1 | \$ 962.710,00   | \$ 859.977,3   | \$ 788.970,00   |
| 2561 | Desmote y reparacion valvula de alce del volco                                        | Unidad | 1 | \$ 759.220,00   | \$ 677.621,7   | \$ 610.470,00   |
| 2562 | Alistamiento de luces en general y cambio de lamparas laterales del volco             | GLOBAL | 1 | \$ 308.210,00   | \$ 274.943,6   | \$ 251.090,00   |
| 2563 | Cambio de pito reversa                                                                | Unidad | 1 | \$ 436.730,00   | \$ 390.082,0   | \$ 354.620,00   |
| 2564 | Cambio switch de reversa                                                              | Unidad | 1 | \$ 440.300,00   | \$ 393.271,2   | \$ 364.140,00   |
| 2565 | Tensionada de clutch                                                                  | Unidad | 1 | \$ 611.660,00   | \$ 546.079,1   | \$ 500.990,00   |
| 2566 | Maquinado en torno para dar Ajuste de la canastilla escualizacion                     | Unidad | 1 | \$ 1.244.740,00 | \$ 1.110.876,9 | \$ 1.000.790,00 |
| 2567 | Embujada del carrier                                                                  | Unidad | 1 | \$ 691.390,00   | \$ 617.645,7   | \$ 564.060,00   |
| 2568 | Desmontar y montar cilindro embrague para reparacion                                  | Unidad | 1 | \$ 777.070,00   | \$ 693.770,0   | \$ 630.700,00   |
| 2569 | Desmote base filtro separador                                                         | Unidad | 1 | \$ 222.530,00   | \$ 199.206,0   | \$ 184.450,00   |
| 2570 | Extraccion tornillos bocin                                                            | Unidad | 1 | \$ 191.590,00   | \$ 171.217,2   | \$ 157.080,00   |
| 2571 | Desmontar y montar tomafuerza para reparacion general y cambio de partes afectadas    | GLOBAL | 1 | \$ 1.051.960,00 | \$ 939.159,9   | \$ 846.090,00   |
| 2572 | Fabricacion de ganchos para volco soldada                                             | Unidad | 1 | \$ 2.300.270,00 | \$ 2.053.606,8 | \$ 1.875.440,00 |
| 2573 | Desmote bomba principal clutch para cambio de empaquetadura                           | Unidad | 1 | \$ 692.580,00   | \$ 617.848,0   | \$ 561.680,00   |

|      |                                                                                                      |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2574 | Desmontar bomba de clutch para cambio                                                                | Unidad | 1 | \$ 791.350,00   | \$ 706.860,0   | \$ 654.500,00   |
| 2575 | Bajada de control de la bomba hidraulica del volco para cambio de empaquetadura                      | Unidad | 1 | \$ 1.480.360,00 | \$ 1.321.744,9 | \$ 1.212.610,00 |
| 2576 | Desmontar y montar barra direccion para enderezado                                                   | Unidad | 1 | \$ 479.570,00   | \$ 427.971,6   | \$ 385.560,00   |
| 2577 | Reparacion valvula relay freno de seguridad                                                          | Unidad | 1 | \$ 411.740,00   | \$ 367.460,1   | \$ 335.580,00   |
| 2578 | Cambio pera de reversa                                                                               | Unidad | 1 | \$ 577.150,00   | \$ 515.746,0   | \$ 468.860,00   |
| 2579 | Cambio manguera tanque hidraulico                                                                    | Unidad | 1 | \$ 817.530,00   | \$ 729.993,6   | \$ 675.920,00   |
| 2580 | Desmante bomba de alce para empaquetar                                                               | Unidad | 1 | \$ 584.290,00   | \$ 521.434,2   | \$ 478.380,00   |
| 2581 | Montaje de llantas trasera                                                                           | Unidad | 1 | \$ 357.000,00   | \$ 318.336,9   | \$ 286.790,00   |
| 2582 | Vulcanizada de llanta                                                                                | Unidad | 1 | \$ 571.200,00   | \$ 509.492,6   | \$ 465.290,00   |
| 2583 | Desmontar y montar motor                                                                             | Unidad | 1 | \$ 4.889.710,00 | \$ 4.365.515,0 | \$ 3.968.650,00 |
| 2584 | M.O reparacion general de motor incluidos trabajos de mecanica y trabajo de rectificadora            | GLOBAL | 1 | \$ 7.059.080,00 | \$ 6.302.620,8 | \$ 5.835.760,00 |
| 2585 | Desmontar y montar soportes de motor (un solo)                                                       | Unidad | 1 | \$ 698.530,00   | \$ 623.905,1   | \$ 572.390,00   |
| 2586 | Desmontar y montar soportes servotransmision (un solo)                                               | Unidad | 1 | \$ 669.970,00   | \$ 598.367,7   | \$ 539.070,00   |
| 2587 | Desmontar y montar servotransmision                                                                  | Unidad | 1 | \$ 957.950,00   | \$ 854.800,8   | \$ 780.640,00   |
| 2588 | Cambio de empaquetaduras de las valvulas direccionales de la servo                                   | Unidad | 1 | \$ 1.004.360,00 | \$ 896.665,0   | \$ 815.150,00   |
| 2589 | M.O reparacion general servotransmision incluye cambio de partes afectadas                           | GLOBAL | 1 | \$ 5.082.490,00 | \$ 4.538.041,2 | \$ 4.201.890,00 |
| 2590 | Desmontar y montar bomba de agua motor                                                               | Unidad | 1 | \$ 704.480,00   | \$ 629.093,5   | \$ 577.150,00   |
| 2591 | Reparacion general bomba de agua motor                                                               | Unidad | 1 | \$ 2.039.660,00 | \$ 1.821.521,1 | \$ 1.641.010,00 |
| 2592 | Cambio de empaquetadura cilindro hidraulico levante de pala para Cambio de empaquetaduras (uno solo) | Unidad | 1 | \$ 648.550,00   | \$ 578.554,2   | \$ 528.360,00   |
| 2593 | Desmonat y montar cilindro hidraulico giro topadora para Cambio de empaquetadura (uno solo)          | Unidad | 1 | \$ 2.706.060,00 | \$ 2.416.414,0 | \$ 2.196.740,00 |
| 2594 | Servicio de diagnostico escaner                                                                      | Unidad | 1 | \$ 462.910,00   | \$ 413.834,4   | \$ 383.180,00   |



|      |                                                                                                    |          |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2595 | Desmontar y motar sensores sistema de inyeccion (temperatura, presion y switches) (uno solo)       | Unidad   | 1 | \$ 146.370,00   | \$ 131.007,1   | \$ 120.190,00   |
| 2596 | Desmontar y montar bomba hidraulica de barrido para cambio de empaquetadura y partes en mal estado | Unidad   | 1 | \$ 4.488.680,00 | \$ 4.007.610,6 | \$ 3.610.460,00 |
| 2597 | Cambio de empaquetaduras de las valvulas direccionales del sistema hidraulico                      | Unidad   | 1 | \$ 1.525.580,00 | \$ 1.361.687,3 | \$ 1.243.550,00 |
| 2598 | Mantenimiento De Motor: Cambio De Filtros, Aceites                                                 | Unidad   | 1 | \$ 872.270,00   | \$ 778.855,0   | \$ 708.050,00   |
| 2599 | Mantenimiento Hidráulico: Cambio De Aceite, Filtros                                                | Unidad   | 1 | \$ 823.480,00   | \$ 735.134,4   | \$ 680.680,00   |
| 2600 | Cambio De Cuchillas Con Sus Tornillos Y Tuercas                                                    | CONJUNTO | 1 | \$ 697.340,00   | \$ 622.608,0   | \$ 571.200,00   |
| 2601 | Cambio De Esquineras Con Sus Tornillos Y Tuercas                                                   | Unidad   | 1 | \$ 374.850,00   | \$ 334.187,7   | \$ 301.070,00   |
| 2602 | Cambio de manguera hidráulicas (una con otra)                                                      | Unidad   | 1 | \$ 702.100,00   | \$ 626.767,1   | \$ 572.390,00   |
| 2603 | Cambio de carriles superiores (uno solo)                                                           | Unidad   | 1 | \$ 686.630,00   | \$ 612.612,0   | \$ 556.920,00   |
| 2604 | Cambio de carriles inferiores (uno solo)                                                           | Unidad   | 1 | \$ 725.900,00   | \$ 647.740,8   | \$ 599.760,00   |
| 2605 | Cambio zapata (una sola)                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 806.820,00   | \$ 719.890,5   | \$ 660.450,00   |
| 2606 | Cambio de vidrios y empaques de la cabina (uno solo)                                               | Unidad   | 1 | \$ 618.800,00   | \$ 552.136,2   | \$ 497.420,00   |
| 2607 | Cambio correa de ventilador                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 122.570,00   | \$ 109.456,2   | \$ 99.960,00    |
| 2608 | Arreglo carracas rueda tensora (una sola)                                                          | Unidad   | 1 | \$ 355.810,00   | \$ 318.087,0   | \$ 289.170,00   |
| 2609 | Reconstruir carriles superiores (uno solo)                                                         | Unidad   | 1 | \$ 599.760,00   | \$ 535.928,4   | \$ 496.230,00   |
| 2610 | Desmontar bastidores                                                                               | Unidad   | 1 | \$ 552.160,00   | \$ 492.898,0   | \$ 452.200,00   |
| 2611 | Desmontar y montar cadena tren de rodamiento                                                       | Unidad   | 1 | \$ 1.468.460,00 | \$ 1.311.653,7 | \$ 1.181.670,00 |
| 2612 | Desmontar y montar motor hidraulico ventiladora radiador para reparacion                           | Unidad   | 1 | \$ 529.550,00   | \$ 473.007,2   | \$ 431.970,00   |
| 2613 | Desmontar y montar termostato motor                                                                | Unidad   | 1 | \$ 791.350,00   | \$ 706.860,0   | \$ 642.600,00   |
| 2614 | Desmontar y montar preclainer                                                                      | Unidad   | 1 | \$ 452.200,00   | \$ 403.552,8   | \$ 373.660,00   |
| 2615 | Desmontar y montar rueda tensora(un solo lado)                                                     | Unidad   | 1 | \$ 821.100,00   | \$ 732.861,5   | \$ 672.350,00   |

|      |                                                                     |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2616 | Desarme y armado de tensora (una sola)                              | Unidad | 1 | \$ 565.250,00   | \$ 504.583,8   | \$ 454.580,00   |
| 2617 | Reconstruccion de rueda tensora (una sola)                          | Unidad | 1 | \$ 696.150,00   | \$ 621.554,9   | \$ 567.630,00   |
| 2618 | Cambio de relojes o indicadores tablero                             | Unidad | 1 | \$ 536.690,00   | \$ 479.094,0   | \$ 435.540,00   |
| 2619 | Corrección fugas de combustible                                     | Unidad | 1 | \$ 506.940,00   | \$ 452.390,4   | \$ 418.880,00   |
| 2620 | Desmontar y montar pechera                                          | Unidad | 1 | \$ 474.810,00   | \$ 424.151,7   | \$ 389.130,00   |
| 2621 | Reparacion general de alternador incluye cambio de partes afectadas | GLOBAL | 1 | \$ 834.190,00   | \$ 744.987,6   | \$ 671.160,00   |
| 2622 | Desmontar y motar motor de arranque                                 | Unidad | 1 | \$ 1.715.980,00 | \$ 1.532.386,8 | \$ 1.399.440,00 |
| 2623 | Reparacion general de arranque incluye cambio de partes afectadas   | GLOBAL | 1 | \$ 1.894.480,00 | \$ 1.691.228,0 | \$ 1.537.480,00 |
| 2624 | Pintura general equipo                                              | Unidad | 1 | \$ 9.009.490,00 | \$ 8.044.066,8 | \$ 7.448.210,00 |
| 2625 | Tapizada y arreglo de silla operador                                | Unidad | 1 | \$ 1.019.830,00 | \$ 910.564,2   | \$ 835.380,00   |
| 2626 | Desmante de bomba hidraulica                                        | Unidad | 1 | \$ 978.180,00   | \$ 873.114,9   | \$ 786.590,00   |
| 2627 | Desmontar bomba de frenos                                           | Unidad | 1 | \$ 868.700,00   | \$ 775.314,8   | \$ 708.050,00   |
| 2628 | Desmontaje y montaje radiadores y enfriadores de aceite             | Unidad | 1 | \$ 1.222.130,00 | \$ 1.091.706,0 | \$ 992.460,00   |
| 2629 | Mantenimiento de radiador y enfriador                               | Unidad | 1 | \$ 809.200,00   | \$ 722.282,4   | \$ 668.780,00   |
| 2630 | Instalar venas a zapatas (una sola)                                 | Unidad | 1 | \$ 328.440,00   | \$ 293.144,6   | \$ 268.940,00   |
| 2631 | Desmontar y Montar de inyectore (uno solo)                          | Unidad | 1 | \$ 364.140,00   | \$ 324.941,4   | \$ 292.740,00   |
| 2632 | Calibración inyectores                                              | Unidad | 1 | \$ 929.390,00   | \$ 830.042,9   | \$ 758.030,00   |
| 2633 | Reconstruir carril inferior                                         | Unidad | 1 | \$ 822.290,00   | \$ 734.349,0   | \$ 667.590,00   |
| 2634 | Cambio de empaquetadura cilindro rueda tensora (un solo lado)       | Unidad | 1 | \$ 817.530,00   | \$ 729.993,6   | \$ 675.920,00   |
| 2635 | Desmontar joystick cabina (uno solo)                                | Unidad | 1 | \$ 796.110,00   | \$ 710.810,8   | \$ 652.120,00   |
| 2636 | Revision eléctrica, luces, plumillas, pito y alarma de reversa      | Unidad | 1 | \$ 808.010,00   | \$ 721.211,4   | \$ 649.740,00   |



|      |                                                                                                                                                                |        |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2637 | Bajar selector de cambios para empaquetar y calibrar válvulas de presión                                                                                       | Unidad | 1 | \$ 3.401.020,00 | \$ 3.036.106,5 | \$ 2.772.700,00 |
| 2638 | Desmontar y montar brazo de arrastre topadora                                                                                                                  | Unidad | 1 | \$ 716.380,00   | \$ 640.101,0   | \$ 581.910,00   |
| 2639 | Reparacion general inyectores incluye cambio de partes afectadas y laboratorio                                                                                 | GLOBAL | 1 | \$ 3.028.550,00 | \$ 2.704.060,8 | \$ 2.503.760,00 |
| 2640 | Calibración bomba de inyeccion                                                                                                                                 | Unidad | 1 | \$ 3.631.880,00 | \$ 3.242.750,0 | \$ 2.975.000,00 |
| 2641 | Desmonat y montar de las válvulas de presión y aceite principal                                                                                                | Unidad | 1 | \$ 1.115.030,00 | \$ 995.958,6   | \$ 897.260,00   |
| 2642 | Reparacion general de bomba de inyeccion incluido cambio de partes en mal estado y laboratorio                                                                 | GLOBAL | 1 | \$ 6.387.920,00 | \$ 5.703.449,9 | \$ 5.208.630,00 |
| 2643 | Revisión eléctrica harness, prueba de solenoides y sensores código de fallas                                                                                   | Unidad | 1 | \$ 798.490,00   | \$ 713.405,0   | \$ 648.550,00   |
| 2644 | Reparacion general de luces instalar stop direccionales y conectores y pito de reversa.                                                                        | GLOBAL | 1 | \$ 714.000,00   | \$ 637.459,2   | \$ 590.240,00   |
| 2645 | Instalar silenciador                                                                                                                                           | Unidad | 1 | \$ 803.250,00   | \$ 717.296,3   | \$ 658.070,00   |
| 2646 | Instalar hojas topadoras                                                                                                                                       | Unidad | 1 | \$ 831.810,00   | \$ 742.345,8   | \$ 668.780,00   |
| 2647 | Despegar,ajustar y alinear torre carril de rodamiento                                                                                                          | Unidad | 1 | \$ 702.100,00   | \$ 626.767,1   | \$ 572.390,00   |
| 2648 | Pulida y corte de cadena y carriles                                                                                                                            | Unidad | 1 | \$ 810.390,00   | \$ 723.877,0   | \$ 658.070,00   |
| 2649 | Bajar mando final lado para revision de rodamientos ejes, cremallera, piñones locos y piñones reductores, alineacion e instalada y cambio lubricante (un solo) | Unidad | 1 | \$ 2.752.470,00 | \$ 2.457.302,4 | \$ 2.275.280,00 |
| 2650 | Cambio de dientes de los sprocket (un lado)                                                                                                                    | Unidad | 1 | \$ 537.880,00   | \$ 479.927,0   | \$ 440.300,00   |
| 2651 | Girada de cuchilla e instalacion                                                                                                                               | Unidad | 1 | \$ 357.000,00   | \$ 318.336,9   | \$ 286.790,00   |
| 2652 | Desmontar silenciador                                                                                                                                          | Unidad | 1 | \$ 957.950,00   | \$ 854.800,8   | \$ 780.640,00   |
| 2653 | Reparacion de joystick reemplazo de potenciómetros                                                                                                             | Unidad | 1 | \$ 1.087.660,00 | \$ 971.278,0   | \$ 882.980,00   |
| 2654 | Desmontar y montar caja de mandos joystick                                                                                                                     | Unidad | 1 | \$ 2.222.920,00 | \$ 1.984.348,8 | \$ 1.837.360,00 |
| 2655 | Desmontar sillas de conduccion                                                                                                                                 | Unidad | 1 | \$ 416.500,00   | \$ 372.267,7   | \$ 341.530,00   |
| 2656 | Reparacion electrica al banco de valvulas                                                                                                                      | Unidad | 1 | \$ 803.250,00   | \$ 717.248,7   | \$ 646.170,00   |
| 2657 | Desmontar y montar motor de vibracion rodillo compactador                                                                                                      | Unidad | 1 | \$ 3.546.200,00 | \$ 3.166.411,5 | \$ 2.891.700,00 |

|      |                                                                                                                                          |          |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2658 | Cambio De Vidrio Y Empaque De La Cabina (un solo)                                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 455.770,00   | \$ 407.099,0   | \$ 370.090,00   |
| 2659 | Cambio De Espejos Retrovisores                                                                                                           | JUEGO    | 1 | \$ 184.450,00   | \$ 164.505,6   | \$ 152.320,00   |
| 2660 | Cambio Soporte De Vibración                                                                                                              | Unidad   | 1 | \$ 1.256.640,00 | \$ 1.121.991,5 | \$ 1.029.350,00 |
| 2661 | Mantenimiento De Motor: Cambio De Filtros y aceites                                                                                      | CONJUNTO | 1 | \$ 978.180,00   | \$ 873.114,9   | \$ 786.590,00   |
| 2662 | Mantenimiento Hidráulico: Cambio De Aceite y filtros                                                                                     | CONJUNTO | 1 | \$ 967.470,00   | \$ 863.922,2   | \$ 788.970,00   |
| 2663 | Revision y calibración electroválvulas de vibración                                                                                      | Unidad   | 1 | \$ 892.500,00   | \$ 797.181,0   | \$ 724.710,00   |
| 2664 | Arreglo de luces                                                                                                                         | Unidad   | 1 | \$ 371.280,00   | \$ 331.581,6   | \$ 307.020,00   |
| 2665 | Desmontar y montar lanta trasera                                                                                                         | Unidad   | 1 | \$ 454.580,00   | \$ 405.992,3   | \$ 372.470,00   |
| 2666 | Despinchada de llanta                                                                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 366.520,00   | \$ 327.583,2   | \$ 295.120,00   |
| 2667 | Desmontar y montar mangueras sistema hidraulico (una con otra)                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 389.130,00   | \$ 347.914,4   | \$ 317.730,00   |
| 2668 | Desmontar y montar cilindro articulacion para cambio de empaquetadura (un solo Lado)                                                     | Unidad   | 1 | \$ 423.640,00   | \$ 378.301,0   | \$ 343.910,00   |
| 2669 | Ajuste soportes cabina                                                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 427.210,00   | \$ 381.704,4   | \$ 353.430,00   |
| 2670 | Desmontar y montar bomba hidraulica principal                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 927.010,00   | \$ 827.549,8   | \$ 759.220,00   |
| 2671 | Reparacion bomba hidraulica principal, cambio empaquetaduras, ajuste laterales, rectificacion de platos y cambio de partes en mal estado | Unidad   | 1 | \$ 4.294.710,00 | \$ 3.834.572,7 | \$ 3.454.570,00 |
| 2672 | Cambio de rodamiento de bolas rodillo compactador rodamiento interno                                                                     | Unidad   | 1 | \$ 803.250,00   | \$ 716.677,5   | \$ 654.500,00   |
| 2673 | Arreglo de cilindro chapa y llaves                                                                                                       | Unidad   | 1 | \$ 741.370,00   | \$ 662.354,0   | \$ 602.140,00   |
| 2674 | Cambio de acople de teflon                                                                                                               | Unidad   | 1 | \$ 817.530,00   | \$ 729.993,6   | \$ 675.920,00   |
| 2675 | Instalar motor hidraulico rodillo compactador                                                                                            | Unidad   | 1 | \$ 587.860,00   | \$ 525.325,5   | \$ 481.950,00   |
| 2676 | Desmontar y montar valvula de direccion para empaquetar                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 816.340,00   | \$ 729.136,8   | \$ 656.880,00   |
| 2677 | Mantenimiento a las lineas de combustible                                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 508.130,00   | \$ 453.461,4   | \$ 414.120,00   |
| 2678 | M.O. reparación general motor desmonte y montaje trabajos de en rectificadora                                                            | GLOBAL   | 1 | \$ 5.485.900,00 | \$ 4.898.278,0 | \$ 4.452.980,00 |



|      |                                                                                                               |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2679 | Desmontar y montar sensor temperatura y presión<br>(aceite motor aceite hidráulico combustible)<br>(uno solo) | Unidad | 1 | \$ 341.530,00   | \$ 304.592,4   | \$ 282.030,00   |
| 2680 | Reparación general servo transmisión cambio de partes en mal estado                                           | GLOBAL | 1 | \$ 7.901.600,00 | \$ 7.054.926,9 | \$ 6.472.410,00 |
| 2681 | Desmontar y montar orbitrol dirección para su reparación                                                      | Unidad | 1 | \$ 590.240,00   | \$ 527.039,1   | \$ 474.810,00   |
| 2682 | Desmontar y montar master baterías                                                                            | Unidad | 1 | \$ 208.250,00   | \$ 186.336,2   | \$ 170.170,00   |
| 2683 | Desmontar y montar manguera superior e inferior radiador refrigerante                                         | Unidad | 1 | \$ 202.300,00   | \$ 180.642,0   | \$ 164.220,00   |
| 2684 | Desmontar y montar muelles exosto                                                                             | Unidad | 1 | \$ 308.210,00   | \$ 275.032,8   | \$ 254.660,00   |
| 2685 | Desmontar y montar empaque tapa válvulas                                                                      | Unidad | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 369.673,5   | \$ 339.150,00   |
| 2686 | Desmontar y montar cárter                                                                                     | Unidad | 1 | \$ 430.780,00   | \$ 384.381,9   | \$ 346.290,00   |
| 2687 | Desmontar y montar carcasa de volante de motor para cambio                                                    | Unidad | 1 | \$ 520.030,00   | \$ 463.885,8   | \$ 423.640,00   |
| 2688 | Desmontar y montar volante de motor                                                                           | Unidad | 1 | \$ 1.234.030,00 | \$ 1.102.178,0 | \$ 1.001.980,00 |
| 2689 | Desmontar y montar tapa distribución de motor                                                                 | Unidad | 1 | \$ 389.130,00   | \$ 347.004,0   | \$ 321.300,00   |
| 2690 | Desmontar y montar guaya de freno de parqueo                                                                  | Unidad | 1 | \$ 421.260,00   | \$ 376.159,0   | \$ 345.100,00   |
| 2691 | Desmontar y montar solenoide transmisión /transferencia                                                       | Unidad | 1 | \$ 966.280,00   | \$ 862.547,7   | \$ 777.070,00   |
| 2692 | Desmontar y montar interruptor multifunción                                                                   | Unidad | 1 | \$ 431.970,00   | \$ 385.702,8   | \$ 352.240,00   |
| 2693 | Desmontar y montar tubos de lubricación turbo                                                                 | Unidad | 1 | \$ 406.980,00   | \$ 363.902,0   | \$ 330.820,00   |
| 2694 | Desmontar y montar váltillo y enfocado de aire radiador                                                       | Unidad | 1 | \$ 379.610,00   | \$ 339.292,8   | \$ 314.160,00   |
| 2695 | Desmontar y montar inyectores                                                                                 | Unidad | 1 | \$ 823.480,00   | \$ 735.455,7   | \$ 674.730,00   |
| 2696 | Desmontar y montar soporte de motor (uno solo)                                                                | Unidad | 1 | \$ 609.280,00   | \$ 544.210,8   | \$ 490.280,00   |
| 2697 | Lavadas y engrasada                                                                                           | Unidad | 1 | \$ 753.270,00   | \$ 672.373,8   | \$ 614.040,00   |
| 2698 | Desmontar y montar tensor correa y polea loca motor                                                           | Unidad | 1 | \$ 593.810,00   | \$ 530.145,0   | \$ 481.950,00   |
| 2699 | Reconstrucción del balde frontal en general bases costados y fondo                                            | Unidad | 1 | \$ 4.313.750,00 | \$ 3.851.744,4 | \$ 3.566.430,00 |

|      |                                                                                                               |          |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2700 | Reconstrucción del cucharón trasero bases costados y fondo                                                    | Unidad   | 1 | \$ 3.585.470,00 | \$ 3.201.242,8 | \$ 2.936.920,00 |
| 2701 | Revisión del cableado y sistema eléctrico general con cambio de bombillos y stops                             | Unidad   | 1 | \$ 717.570,00   | \$ 640.636,5   | \$ 577.150,00   |
| 2702 | Ajuste equipo trasero cambio de bujes y pasadores                                                             | Unidad   | 1 | \$ 1.244.740,00 | \$ 1.111.501,7 | \$ 1.015.070,00 |
| 2703 | Ajuste equipo delantero cambio de bujes y pasadores                                                           | Unidad   | 1 | \$ 3.242.750,00 | \$ 2.895.508,0 | \$ 2.632.280,00 |
| 2704 | Cambio De Dientes Del Boom (Incluye Corte De Tornillos O Pin)                                                 | Unidad   | 1 | \$ 849.660,00   | \$ 758.268,0   | \$ 702.100,00   |
| 2705 | Cambio De Dientes Del Balde Delantero (Incluye Corte De Tornillos)                                            | Unidad   | 1 | \$ 798.490,00   | \$ 713.405,0   | \$ 654.500,00   |
| 2706 | Cambio De Cuchillas Del Balde Delantero (Incluye Corte De Tornillos)                                          | JUEGO    | 1 | \$ 760.410,00   | \$ 678.942,6   | \$ 611.660,00   |
| 2707 | Despinchada De Llantas Traseras                                                                               | Unidad   | 1 | \$ 315.350,00   | \$ 281.458,8   | \$ 257.040,00   |
| 2708 | Montaje De Llantas traseras                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 352.240,00   | \$ 314.160,0   | \$ 285.600,00   |
| 2709 | Despinchada De Llantas delanteras                                                                             | Unidad   | 1 | \$ 339.150,00   | \$ 303.307,2   | \$ 280.840,00   |
| 2710 | Cambio De Manguera Hidráulicas (unas con otras)                                                               | Unidad   | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 369.673,5   | \$ 339.150,00   |
| 2711 | Cambio Correa Del Ventilador                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 339.150,00   | \$ 302.486,1   | \$ 272.510,00   |
| 2712 | Cambio De Guardabarros Trasero                                                                                | Unidad   | 1 | \$ 471.240,00   | \$ 420.885,2   | \$ 384.370,00   |
| 2713 | Desmontar y montar cilindro hidraulico giro de pala delantera. cambio de empaquetaduras                       | Unidad   | 1 | \$ 689.010,00   | \$ 615.230,0   | \$ 559.300,00   |
| 2714 | Desmontar y montar cilindro hidraulico elevacion pala para cambio de empaquetadura (un lado)                  | Unidad   | 1 | \$ 748.510,00   | \$ 668.304,0   | \$ 618.800,00   |
| 2715 | Desmontar y montar cilindro arrastre de boom para cambio de empaquetadura                                     | Unidad   | 1 | \$ 960.330,00   | \$ 857.383,1   | \$ 786.590,00   |
| 2716 | Desmontar y montar cilindro del boom para cambio de empaquetadura                                             | Unidad   | 1 | \$ 718.760,00   | \$ 641.957,4   | \$ 578.340,00   |
| 2717 | Desmontar y montar cilindro giro de balde trasero para cambio de empaquetadura                                | Unidad   | 1 | \$ 767.550,00   | \$ 685.404,3   | \$ 625.940,00   |
| 2718 | Desmontar y montar cilindros hidraulicos gemelos de rotacion boom para cambio de empaquetadura (un solo lado) | Unidad   | 1 | \$ 834.190,00   | \$ 744.821,0   | \$ 677.110,00   |
| 2719 | Desmontar cilindro hidraulico de direccion para cambio de empaquetadura                                       | Unidad   | 1 | \$ 829.430,00   | \$ 740.275,2   | \$ 685.440,00   |
| 2720 | Mantenimiento Sistema Hidráulico: Cambio De Filtros Aceites                                                   | CONJUNTO | 1 | \$ 902.020,00   | \$ 805.499,1   | \$ 738.990,00   |



|      |                                                                                                  |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2721 | Instalacion de bomba de transferencia de combustible                                             | Unidad | 1 | \$ 1.354.220,00 | \$ 1.208.623,5 | \$ 1.088.850,00 |
| 2722 | Desmontar y montar motor de arranque para reparacion inclui cambio de partes afectadas           | Unidad | 1 | \$ 1.153.110,00 | \$ 1.029.409,5 | \$ 940.100,00   |
| 2723 | Desmonat y montar alternador para reparacion general cambio de partes en mal estado              | Unidad | 1 | \$ 1.243.550,00 | \$ 1.110.032,0 | \$ 1.009.120,00 |
| 2724 | Reacondicionar base de la cuchilla balde delantero y reforzar                                    | Unidad | 1 | \$ 3.527.160,00 | \$ 3.148.740,0 | \$ 2.915.500,00 |
| 2725 | Desmante y montar de radiador agua motor radiador aceite hidraulico y aceite de transmision      | Unidad | 1 | \$ 767.550,00   | \$ 684.868,8   | \$ 628.320,00   |
| 2726 | Arreglo balde trasero cambio de platina y soporte bujes                                          | Unidad | 1 | \$ 3.503.360,00 | \$ 3.127.891,2 | \$ 2.817.920,00 |
| 2727 | Cambio brazos de dirección (un lado)                                                             | Unidad | 1 | \$ 372.470,00   | \$ 332.277,8   | \$ 303.450,00   |
| 2728 | Reparacion bomba de frenos                                                                       | Unidad | 1 | \$ 662.830,00   | \$ 591.668,0   | \$ 537.880,00   |
| 2729 | Desmontar y montar dados crucetas cardan                                                         | Unidad | 1 | \$ 342.720,00   | \$ 305.877,6   | \$ 283.220,00   |
| 2730 | Cambio de solenoide bomba de inyeccion                                                           | Unidad | 1 | \$ 492.660,00   | \$ 439.716,9   | \$ 403.410,00   |
| 2731 | Desmontar y montar banco eléctrico válvulas de marchas                                           | Unidad | 1 | \$ 2.316.930,00 | \$ 2.068.529,4 | \$ 1.863.540,00 |
| 2732 | Calibrada bomba de frenos y varillaje                                                            | Unidad | 1 | \$ 592.620,00   | \$ 529.038,3   | \$ 483.140,00   |
| 2733 | Cambio pasador spool control hidraulico                                                          | Unidad | 1 | \$ 568.820,00   | \$ 507.892,0   | \$ 461.720,00   |
| 2734 | Arreglo general de base silla operador.                                                          | Unidad | 1 | \$ 453.390,00   | \$ 404.838,0   | \$ 374.850,00   |
| 2735 | Instalación de vidrios cabina (uno solo)                                                         | Unidad | 1 | \$ 354.620,00   | \$ 316.492,4   | \$ 290.360,00   |
| 2736 | Desmontar y montar cilindro hidraulico estabilizador para cambio de empaquetadura (un solo lado) | Unidad | 1 | \$ 456.960,00   | \$ 408.158,1   | \$ 367.710,00   |
| 2737 | Reparar válvula de control balde delantero                                                       | Unidad | 1 | \$ 2.825.060,00 | \$ 2.522.704,8 | \$ 2.303.840,00 |
| 2738 | Reparacion general silla operador tapizado y estructura                                          | Unidad | 1 | \$ 1.034.110,00 | \$ 922.845,0   | \$ 838.950,00   |
| 2739 | Desmontar y montar crucetas cardan troque trasero                                                | Unidad | 1 | \$ 694.960,00   | \$ 620.751,6   | \$ 574.770,00   |
| 2740 | Desmontar y montar crucetas cardan troque delantero                                              | Unidad | 1 | \$ 718.760,00   | \$ 642.064,5   | \$ 589.050,00   |
| 2741 | Desmontar y montar crucetas eje doble un solo lado                                               | Unidad | 1 | \$ 768.740,00   | \$ 686.868,0   | \$ 618.800,00   |

|      |                                                                                                                                     |          |   |                 |                |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2742 | Revision y mantenimiento de los cardanes y cambio de crucetas                                                                       | Unidad   | 1 | \$ 733.040,00   | \$ 654.131,1   | \$ 597.380,00   |
| 2743 | Cambio de rotulas y terminales del cilindro de direccion y alineacion                                                               | Unidad   | 1 | \$ 759.220,00   | \$ 678.062,0   | \$ 616.420,00   |
| 2744 | Bajar sillin soporte boom para cambio                                                                                               | Unidad   | 1 | \$ 872.270,00   | \$ 778.831,2   | \$ 721.140,00   |
| 2745 | Cambio de bujes y pasadores del boom de los gatos gemelos pasador del cilindro del boom                                             | CONJUNTO | 1 | \$ 836.570,00   | \$ 747.129,6   | \$ 685.440,00   |
| 2746 | Ajuste del cilindro del balde y cambio de bujes y pasadores balde                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 308.210,00   | \$ 274.747,2   | \$ 247.520,00   |
| 2747 | Arreglo de balde trasero, cambio de piso en lamina 3/8 antidesgaste, soldadura de patines, recuperar laterales y recuperar bases    | CONJUNTO | 1 | \$ 3.656.870,00 | \$ 3.265.443,3 | \$ 2.982.140,00 |
| 2748 | Arreglo luces direccionales y lamparas de trabajo                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 403.410,00   | \$ 359.975,0   | \$ 327.250,00   |
| 2749 | Mantenimiento sistema de combustible lavado tanque                                                                                  | CONJUNTO | 1 | \$ 577.150,00   | \$ 515.365,2   | \$ 477.190,00   |
| 2750 | Mantenimiento servotransmision cambio de filtros y aceite                                                                           | Unidad   | 1 | \$ 873.460,00   | \$ 779.557,1   | \$ 715.190,00   |
| 2751 | Reparacion de bornes de bateria                                                                                                     | Unidad   | 1 | \$ 158.270,00   | \$ 141.336,3   | \$ 127.330,00   |
| 2752 | Buje separador de chapetas brazo balde                                                                                              | Unidad   | 1 | \$ 643.790,00   | \$ 574.645,1   | \$ 524.790,00   |
| 2753 | Desmontar y montar troque trasero para reparacion de la diferencial, reparacion del sistema de frenos, cambio de discos separadores | CONJUNTO | 1 | \$ 2.215.780,00 | \$ 1.977.899,0 | \$ 1.798.090,00 |
| 2754 | Desmontar y montar conjunto reductor delantero para cambio de eje (un solo lado)                                                    | CONJUNTO | 1 | \$ 878.220,00   | \$ 783.972,0   | \$ 725.900,00   |
| 2755 | Cambio de buje trocha y arandelas                                                                                                   | Unidad   | 1 | \$ 495.040,00   | \$ 442.311,1   | \$ 405.790,00   |
| 2756 | Bajar troque delantero completo                                                                                                     | CONJUNTO | 1 | \$ 1.898.050,00 | \$ 1.694.714,7 | \$ 1.526.770,00 |
| 2757 | Reparacion general turbo incluye cambio de partes afectadas                                                                         | GLOBAL   | 1 | \$ 3.805.620,00 | \$ 3.398.354,4 | \$ 3.103.520,00 |
| 2758 | Cambio bujes y pasadores del balde trasero                                                                                          | Unidad   | 1 | \$ 991.270,00   | \$ 884.884,0   | \$ 804.440,00   |
| 2759 | Instalacion de bujes y pasadores balde delantero                                                                                    | Unidad   | 1 | \$ 598.570,00   | \$ 534.643,2   | \$ 495.040,00   |
| 2760 | Cambio de bujes y pasadores de los estabilizadores                                                                                  | Unidad   | 1 | \$ 716.380,00   | \$ 639.470,3   | \$ 586.670,00   |
| 2761 | Mantenimiento al sistema hidraulico de la servo, mantenimiento selector de cambio                                                   | Unidad   | 1 | \$ 1.467.270,00 | \$ 1.310.332,8 | \$ 1.180.480,00 |
| 2762 | Cambio tubo H biselar, soldar, relleno y refuerzo en platina                                                                        | Unidad   | 1 | \$ 3.642.590,00 | \$ 3.252.412,8 | \$ 2.970.240,00 |



|      |                                                                                                                         |        |   |                 |                |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2763 | Desmontar y montar reductor trasero para cambio de retenedores y rodamientos (un solo lado)                             | Unidad | 1 | \$ 1.375.640,00 | \$ 1.227.842,0 | \$ 1.116.220,00 |
| 2764 | Desmontar y montar reductor delantero para cambio de retenedores, rodamientos chanelas rodamientos bocin (un solo lado) | Unidad | 1 | \$ 1.213.800,00 | \$ 1.083.423,6 | \$ 1.003.170,00 |
| 2765 | Desmontar transmision delantera para cambio de bujes eje central y ajuste                                               | Unidad | 1 | \$ 1.673.140,00 | \$ 1.494.259,2 | \$ 1.370.880,00 |
| 2766 | Cambio de esparragos ruedas delanteras                                                                                  | Unidad | 1 | \$ 309.400,00   | \$ 276.068,1   | \$ 248.710,00   |
| 2767 | Reparacion embolo de direccion con rectificacion de rosca para terminal                                                 | Unidad | 1 | \$ 1.717.170,00 | \$ 1.533.689,9 | \$ 1.400.630,00 |
| 2768 | Desmontar capot y soporte de capot                                                                                      | Unidad | 1 | \$ 815.150,00   | \$ 727.804,0   | \$ 661.640,00   |
| 2769 | Fabricacion arandelas ajuste balde delantero                                                                            | Unidad | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 370.137,6   | \$ 342.720,00   |
| 2770 | Desmante enfriador de aceite de la servo                                                                                | Unidad | 1 | \$ 504.560,00   | \$ 450.093,7   | \$ 412.930,00   |
| 2771 | Desmontar silenciador filtro de aire                                                                                    | Unidad | 1 | \$ 575.960,00   | \$ 513.830,1   | \$ 462.910,00   |
| 2772 | Desmontar balde delantero para ajuste del equipo                                                                        | Unidad | 1 | \$ 844.900,00   | \$ 754.466,0   | \$ 689.010,00   |
| 2773 | Mantenimiento a la servotransmision y calibrar presiones del sistema hidraulico                                         | Unidad | 1 | \$ 892.500,00   | \$ 797.181,0   | \$ 724.710,00   |
| 2774 | Mantenimiento de tarjeta y controles de marcha y contramarcha                                                           | Unidad | 1 | \$ 1.751.680,00 | \$ 1.564.088,4 | \$ 1.448.230,00 |
| 2775 | Revision de switch de controles hidraulicos                                                                             | Unidad | 1 | \$ 762.790,00   | \$ 680.977,5   | \$ 624.750,00   |
| 2776 | Cambio buje de levas                                                                                                    | Unidad | 1 | \$ 423.640,00   | \$ 377.777,4   | \$ 340.340,00   |
| 2777 | Reparacion general culata incluye mano de obra mecanica y rectificadora                                                 | GLOBAL | 1 | \$ 6.459.320,00 | \$ 5.767.299,3 | \$ 5.266.940,00 |
| 2778 | Reparacion de embolo de botella hidraulica pequena con cambio de eje 35x40cm                                            | Unidad | 1 | \$ 3.185.630,00 | \$ 2.844.457,0 | \$ 2.585.870,00 |
| 2779 | Reparacion de embolo de botella hidraulica estabilizadora con cambio de eje 55x72cm                                     | Unidad | 1 | \$ 2.575.160,00 | \$ 2.299.222,8 | \$ 2.128.910,00 |
| 2780 | Reparacion de cilindro hidraulico estabilizadora con cambio de camisa de 115x80cm                                       | Unidad | 1 | \$ 2.905.980,00 | \$ 2.594.200,0 | \$ 2.380.000,00 |
| 2781 | Reparacion de piston de botella estabilizadora                                                                          | Unidad | 1 | \$ 1.109.080,00 | \$ 990.675,0   | \$ 892.500,00   |
| 2782 | Reconstruccion y soldada de bases retenedores trocha delantera                                                          | Unidad | 1 | \$ 1.948.030,00 | \$ 1.739.571,8 | \$ 1.588.650,00 |
| 2783 | Lavada y sondeada de radiador                                                                                           | Unidad | 1 | \$ 614.040,00   | \$ 548.471,0   | \$ 498.610,00   |

|      |                                                                                                     |        |   |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2784 | Cambio de platina refuerzo orejas balde boom                                                        | Unidad | 1 | \$ 1.998.010,00 | \$ 1.783.857,6 | \$ 1.651.720,00 |
| 2785 | Ajuste del equipo de arrastre balde y articulacion                                                  | Unidad | 1 | \$ 2.363.340,00 | \$ 2.110.381,7 | \$ 1.936.130,00 |
| 2786 | Ajuste del equipo delantero balde                                                                   | Unidad | 1 | \$ 2.360.960,00 | \$ 2.108.156,4 | \$ 1.899.240,00 |
| 2787 | Instalacion de cardan                                                                               | Unidad | 1 | \$ 333.200,00   | \$ 297.095,4   | \$ 271.320,00   |
| 2788 | Soldada de base de dientes y reforzada de base con lateral en platina de 1/2                        | Unidad | 1 | \$ 3.145.170,00 | \$ 2.807.805,0 | \$ 2.552.550,00 |
| 2789 | Calibración inyector                                                                                | Unidad | 1 | \$ 1.288.770,00 | \$ 1.150.254,0 | \$ 1.065.050,00 |
| 2790 | Bajar trocha delantera para cambio de bujes, guardapolvos, arandelas de ajuste y alineada           | Unidad | 1 | \$ 1.048.390,00 | \$ 936.506,2   | \$ 859.180,00   |
| 2791 | Desmontar instalar pesas de la trocha                                                               | Unidad | 1 | \$ 540.260,00   | \$ 482.128,5   | \$ 434.350,00   |
| 2792 | Bajar ruedas delanteras para cambio de terminales, ajuste y alineada (un solo lado)                 | Unidad | 1 | \$ 517.650,00   | \$ 462.582,8   | \$ 422.450,00   |
| 2793 | Cambio filtro AK                                                                                    | Unidad | 1 | \$ 83.300,00    | \$ 74.613,0    | \$ 67.830,00    |
| 2794 | Bajar rueda trasera y catarinas para cambio de sellos retenedores                                   | Unidad | 1 | \$ 685.440,00   | \$ 611.755,2   | \$ 566.440,00   |
| 2795 | Reforzar laterales, instalacion esquineros nuevos, reconstruir base de diente balde trasero         | Unidad | 1 | \$ 1.006.740,00 | \$ 898.890,3   | \$ 824.670,00   |
| 2796 | Bujes del tunel que sujeta balde trasero                                                            | Unidad | 1 | \$ 498.610,00   | \$ 445.143,3   | \$ 401.030,00   |
| 2797 | Cambio de tubo "H" balde delantero, corte con oxicorte de pared de 1/2 y soldada de tapas           | Unidad | 1 | \$ 1.120.980,00 | \$ 1.000.742,4 | \$ 913.920,00   |
| 2798 | Pintura en pieza de la H                                                                            | Unidad | 1 | \$ 468.860,00   | \$ 418.880,0   | \$ 380.800,00   |
| 2799 | Cambio pasador spool del control                                                                    | Unidad | 1 | \$ 570.010,00   | \$ 508.939,2   | \$ 471.240,00   |
| 2800 | Intalacion de controles hidraulicos del stick y de estabilizador                                    | Unidad | 1 | \$ 539.070,00   | \$ 481.224,1   | \$ 441.490,00   |
| 2801 | Desmonatar y montar bomba hidraulica principal para su repacion general                             | Unidad | 1 | \$ 3.497.410,00 | \$ 3.122.607,6 | \$ 2.813.160,00 |
| 2802 | Desmontar y montar banco de valvulas delantero reparacion, mantenimiento y cambio de empaquetadura  | Unidad | 1 | \$ 3.570.000,00 | \$ 3.187.260,3 | \$ 2.910.740,00 |
| 2803 | Desmontar e isntalar banco de valvulas trasero, reparacion, mantenimiento y cambio de empaquetadura | Unidad | 1 | \$ 3.522.400,00 | \$ 3.145.527,0 | \$ 2.859.570,00 |
| 2804 | Desmontar valvulas de los estabilizadores para mantenimiento y cambio de empaquetaduras (un lado)   | Unidad | 1 | \$ 2.994.040,00 | \$ 2.673.216,0 | \$ 2.475.200,00 |



| 2805   | Revisión y mantenimiento de las válvulas de alivio                                                      | Unidad | 1        | \$ 431.970,00   | \$ 385.238,7   | \$ 353.430,00   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2806   | Mantenimiento bomba hidráulica principal                                                                | Unidad | 1        | \$ 3.553.340,00 | \$ 3.172.801,8 | \$ 2.858.380,00 |
| 2807   | Calibrar bomba hidráulica y los dos bancos de válvulas                                                  | Unidad | 1        | \$ 4.732.630,00 | \$ 4.225.791,2 | \$ 3.859.170,00 |
| 2808   | Corte de pasadores con oxicorte y postura de dientes nuevos                                             | Unidad | 1        | \$ 2.184.840,00 | \$ 1.950.410,0 | \$ 1.773.100,00 |
| 2809   | Cambio de conector de inducido de arranque                                                              | Unidad | 1        | \$ 341.530,00   | \$ 304.592,4   | \$ 282.030,00   |
| 2810   | Cambio mangueras cilindros estabilizadores                                                              | Unidad | 1        | \$ 309.400,00   | \$ 276.282,3   | \$ 253.470,00   |
| 2811   | Cambio empaquetaduras y enfriador de aceite motor                                                       | Unidad | 1        | \$ 729.470,00   | \$ 651.203,7   | \$ 586.670,00   |
| 2812   | Revisión del sistema de inyección líneas de combustible, tanque de combustible, filtros AK y gato timón | GLOBAL | 1        | \$ 2.535.890,00 | \$ 2.264.700,9 | \$ 2.068.220,00 |
| 2813   | Remoción e instalación soporte gato del balde delantero                                                 | Unidad | 1        | \$ 448.630,00   | \$ 400.554,0   | \$ 364.140,00   |
| 2814   | Cambio de tubo estabilizador                                                                            | Unidad | 1        | \$ 391.510,00   | \$ 349.574,4   | \$ 323.680,00   |
| 2815   | Reconstrucción y metalizada pasador superior sillín                                                     | Unidad | 1        | \$ 800.870,00   | \$ 714.702,1   | \$ 655.690,00   |
| 2816   | Reconstrucción y metalizada pasador inferior sillín                                                     | Unidad | 1        | \$ 913.920,00   | \$ 816.316,2   | \$ 735.420,00   |
| 2817   | Bajar equipo trasero para cambio de bujes pasadores y ajuste                                            | Unidad | 1        | \$ 1.704.080,00 | \$ 1.521.962,4 | \$ 1.389.920,00 |
| 2818   | Desmontar el equipo delantero para cambio de bujes y pasadores                                          | Unidad | 1        | \$ 1.920.660,00 | \$ 1.714.790,0 | \$ 1.558.900,00 |
| 2819   | Desmontar estructura frontal "H" del equipo delantero para ajuste y cambio de bujes                     | Unidad | 1        | \$ 1.587.460,00 | \$ 1.417.575,6 | \$ 1.312.570,00 |
| 2820   | Desmontar válvula de presión de la bomba de inyección para mantenimiento                                | Unidad | 1        | \$ 867.510,00   | \$ 774.368,7   | \$ 710.430,00   |
| 2821   | Desmontar mangueras y líneas de combustible del sistema de inyección para mantenimiento                 | Unidad | 1        | \$ 497.420,00   | \$ 443.822,4   | \$ 399.840,00   |
| LAVADO |                                                                                                         |        |          |                 |                |                 |
| ITEM   | DETALLES                                                                                                | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T&F |
| 3029   | Lavada General Maquinaria Amarilla                                                                      | Unidad | 1        | \$ 575.960,00   | \$ 514.080,0   | \$ 476.000,00   |
| 3030   | Lavada General Camión                                                                                   | Unidad | 1        | \$ 320.110,00   | \$ 285.362,0   | \$ 261.800,00   |

| 3031                | Lavada General Liviano              | Unidad | 1        | \$ 177.310,00 | \$ 158.508,0 | \$ 142.800,00   |
|---------------------|-------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 3032                | Lavada General Motocicleta          | Unidad | 1        | \$ 65.450,00  | \$ 58.637,3  | \$ 53.550,00    |
| 3033                | Lavada Sencilla Maquinaria Amarilla | Unidad | 1        | \$ 366.520,00 | \$ 327.250,0 | \$ 297.500,00   |
| 3034                | Lavada Sencilla Camion              | Unidad | 1        | \$ 172.550,00 | \$ 154.224,0 | \$ 142.800,00   |
| 3035                | Lavada Sencilla Liviano             | Unidad | 1        | \$ 116.620,00 | \$ 103.768,0 | \$ 95.200,00    |
| 3036                | Lavada Sencilla Motocicleta         | Unidad | 1        | \$ 36.890,00  | \$ 33.022,5  | \$ 29.750,00    |
| 3037                | Suministro Horometro                | Unidad | 1        | \$ 803.250,00 | \$ 716.677,5 | \$ 654.500,00   |
| 3038                | Lavada Caja Compactadora            | Unidad | 1        | \$ 366.520,00 | \$ 327.250,0 | \$ 297.500,00   |
| ADICIONALES PESADOS |                                     |        |          |               |              |                 |
| ITEM                | DETALLES                            | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI          | JID          | INVERSIONES T&F |
| 3039                | ADBLU X 20 LITROS                   | Unidad | 1        | \$ 947.240,00 | \$ 845.376,0 | \$ 761.600,00   |
| 3040                | Rachets para cadena 3/8             | Unidad | 1        | \$ 797.300,00 | \$ 711.465,3 | \$ 649.740,00   |
| 3041                | Bombillo H4 P43T 70/75 24V          | Unidad | 1        | \$ 163.030,00 | \$ 145.299,0 | \$ 132.090,00   |
| 3042                | Bombillo 158 muela pequeña 24v      | Unidad | 1        | \$ 46.410,00  | \$ 41.126,4  | \$ 38.080,00    |
| 3043                | Bombillo H3 24V                     | Unidad | 1        | \$ 149.940,00 | \$ 133.601,3 | \$ 122.570,00   |
| 3044                | Engrasadoras manuales (inyectores)  | Unidad | 1        | \$ 643.790,00 | \$ 574.591,5 | \$ 517.650,00   |
| 3045                | Bomba para extraer aceite           | Unidad | 1        | \$ 758.030,00 | \$ 676.283,0 | \$ 617.610,00   |
| 3046                | Pinta liquido de frenos             | Unidad | 1        | \$ 40.460,00  | \$ 36.652,0  | \$ 33.320,00    |
| 3047                | Liquido de frenos x cuartos         | Unidad | 1        | \$ 88.060,00  | \$ 78.397,2  | \$ 72.590,00    |
| 3048                | Refrigerante x 5 galones            |        | 1        | \$ 772.310,00 | \$ 690.057,2 | \$ 633.080,00   |
| 3049                | Refrigerante x 1 galón              | Unidad | 1        | \$ 65.450,00  | \$ 58.119,6  | \$ 52.360,00    |



|      |                                                                      |        |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3050 | Pote de grasa 5libra(*)                                              | Unidad | 1 | \$ 91.630,00    | \$ 82.092,2    | \$ 74.970,00    |
| 3051 | Estribo rn cable 1.1/4 X 40 MTS con grillete de 1.1/4 en cada punta. | Unidad | 1 | \$ 8.063.440,00 | \$ 7.199.500,0 | \$ 6.545.000,00 |
| 3052 | Rin Artillero 22.5 X 8.25 (10 HUECOS)                                | Unidad | 1 | \$ 1.963.500,00 | \$ 1.753.012,8 | \$ 1.623.160,00 |
| 3053 | Rin Artillero 22.5 X 8.25 (10 HUECOS)                                | Unidad | 1 | \$ 1.981.350,00 | \$ 1.769.244,4 | \$ 1.623.160,00 |
| 3054 | Esparragos con tuerca retro cat                                      | Unidad | 1 | \$ 414.120,00   | \$ 369.852,0   | \$ 333.200,00   |
| 3055 | Esparragos con tuerca para kodiak                                    | Unidad | 1 | \$ 301.070,00   | \$ 268.428,3   | \$ 245.140,00   |
| 3056 | soldadura 70/18/8 por 10kilos                                        | Unidad | 1 | \$ 253.470,00   | \$ 226.457,0   | \$ 205.870,00   |
| 3057 | Hojas principales delanteras 22-516/1                                | Unidad | 1 | \$ 2.212.210,00 | \$ 1.975.352,4 | \$ 1.829.030,00 |
| 3058 | Hojas segunda delantera 22-516/2                                     | Unidad | 1 | \$ 1.383.970,00 | \$ 1.236.136,3 | \$ 1.134.070,00 |
| 3059 | Hoja N°3 22516/3 delantera                                           | Unidad | 1 | \$ 1.174.530,00 | \$ 1.048.794,6 | \$ 944.860,00   |
| 3060 | ACETILLEN0 20 KILOS                                                  | Unidad | 1 | \$ 618.800,00   | \$ 552.493,2   | \$ 504.560,00   |
| 3061 | OXIGENO 700 LIBRAS                                                   | Unidad | 1 | \$ 178.500,00   | \$ 159.698,0   | \$ 145.180,00   |
| 3062 | AUTOMATICO DEL ARRANQUE KODIAK                                       | Unidad | 1 | \$ 975.800,00   | \$ 871.365,6   | \$ 806.820,00   |
| 3063 | Cable # 16 x metro                                                   | Unidad | 1 | \$ 14.280,00    | \$ 12.971,0    | \$ 11.900,00    |
| 3064 | Bombillo 12v 2 contactos                                             | Unidad | 1 | \$ 26.180,00    | \$ 23.776,2    | \$ 21.420,00    |
| 3065 | Paquete de amarres 25x210                                            | Unidad | 1 | \$ 90.440,00    | \$ 80.789,1    | \$ 73.780,00    |
| 3066 | Manguera aire 3/8                                                    | Unidad | 1 | \$ 60.690,00    | \$ 53.669,0    | \$ 48.790,00    |
| 3067 | Manguera aire 1/4                                                    | Unidad | 1 | \$ 74.970,00    | \$ 66.830,4    | \$ 61.880,00    |
| 3068 | Caja de oring                                                        | Unidad | 1 | \$ 916.300,00   | \$ 818.470,1   | \$ 750.890,00   |
| 3069 | Sintesolda                                                           | Unidad | 1 | \$ 46.410,00    | \$ 40.947,9    | \$ 36.890,00    |
| 3070 | Trabaroscas pequeño                                                  | Unidad | 1 | \$ 134.470,00   | \$ 119.880,6   | \$ 109.480,00   |

|      |                                      |        |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3071 | Lubricante aflojatodo                | Unidad | 1 | \$ 90.440,00    | \$ 81.158,0    | \$ 73.780,00    |
| 3072 | Silicona Gris                        | Unidad | 1 | \$ 66.640,00    | \$ 59.119,2    | \$ 54.740,00    |
| 3073 | Lubricante Multiproposito            | Unidad | 1 | \$ 138.040,00   | \$ 123.224,5   | \$ 113.050,00   |
| 3074 | Cinta teflon                         | Unidad | 1 | \$ 34.510,00    | \$ 30.380,7    | \$ 27.370,00    |
| 3075 | 567 trabaroscas                      | Unidad | 1 | \$ 142.800,00   | \$ 127.698,9   | \$ 116.620,00   |
| 3076 | Desengrasante por galon (*)          | Unidad | 1 | \$ 467.670,00   | \$ 417.571,0   | \$ 379.610,00   |
| 3077 | Eliminador de empaque                | Unidad | 1 | \$ 35.700,00    | \$ 32.130,0    | \$ 29.750,00    |
| 3078 | Cadenas x 6 metros con rachets       | Unidad | 1 | \$ 1.022.210,00 | \$ 913.158,4   | \$ 837.760,00   |
| 3079 | Bombillos 24v                        | Unidad | 1 | \$ 29.750,00    | \$ 26.418,0    | \$ 23.800,00    |
| 3080 | Pito Reversa                         | Unidad | 1 | \$ 947.240,00   | \$ 845.679,5   | \$ 772.310,00   |
| 3081 | Agua para bateria                    | Unidad | 1 | \$ 17.850,00    | \$ 15.708,0    | \$ 14.280,00    |
| 3082 | Retenedor LT500                      | Unidad | 1 | \$ 141.610,00   | \$ 125.949,6   | \$ 116.620,00   |
| 3083 | switch master                        | Unidad | 1 | \$ 717.570,00   | \$ 640.767,4   | \$ 587.860,00   |
| 3084 | Direccionales laterales led          | Unidad | 1 | \$ 426.020,00   | \$ 380.419,2   | \$ 342.720,00   |
| 3085 | Exploradoras                         | Unidad | 1 | \$ 1.297.100,00 | \$ 1.158.411,5 | \$ 1.057.910,00 |
| 3086 | Bombillos 24v 158                    | Unidad | 1 | \$ 29.750,00    | \$ 26.180,0    | \$ 23.800,00    |
| 3087 | 8980343240 lampara trasera derecha   | Unidad | 1 | \$ 1.367.310,00 | \$ 1.220.940,0 | \$ 1.130.500,00 |
| 3088 | 8980343250 lampara trasera izquierda | Unidad | 1 | \$ 1.399.440,00 | \$ 1.249.107,3 | \$ 1.145.970,00 |
| 3089 | Bombillo H3 24V                      | Unidad | 1 | \$ 152.320,00   | \$ 136.052,7   | \$ 122.570,00   |
| 3090 | Bombillo 1034 24v                    | Unidad | 1 | \$ 30.940,00    | \$ 27.364,1    | \$ 24.990,00    |
| 3091 | Bombillo 12v 1 contacto              | Unidad | 1 | \$ 29.750,00    | \$ 26.180,0    | \$ 23.800,00    |



| 3092                 | Trabarroscas 50 ml                        | Unidad | 1        | \$ 124.950,00   | \$ 111.812,4   | \$ 103.530,00   |
|----------------------|-------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3093                 | Bombillos 24v 158                         | Unidad | 1        | \$ 28.560,00    | \$ 25.942,0    | \$ 23.800,00    |
| 3094                 | Switch codillo                            | Unidad | 1        | \$ 107.100,00   | \$ 95.104,8    | \$ 85.680,00    |
| 3095                 | Abrazadera 3/8                            | Unidad | 1        | \$ 24.990,00    | \$ 22.151,9    | \$ 20.230,00    |
| 3096                 | Graseras 1/8"                             | Unidad | 1        | \$ 19.040,00    | \$ 17.017,0    | \$ 15.470,00    |
| 3097                 | Bombillo H4 P43T 70/75 24V                | Unidad | 1        | \$ 159.460,00   | \$ 142.657,2   | \$ 132.090,00   |
| 3098                 | Bombillo 158 muela pequeña 24v            | Unidad | 1        | \$ 46.410,00    | \$ 41.507,2    | \$ 38.080,00    |
| 3099                 | Aceite SAE 50 x 5gls (*)                  | Unidad | 1        | \$ 1.325.660,00 | \$ 1.183.526,4 | \$ 1.066.240,00 |
| 3100                 | Cadena de 8 mts 3/8 certificada           | Unidad | 1        | \$ 1.116.220,00 | \$ 996.833,3   | \$ 910.350,00   |
| 3101                 | Manguera engrasar con boquilla            | Unidad | 1        | \$ 126.140,00   | \$ 112.574,0   | \$ 102.340,00   |
| ADICIONALES LIVIANOS |                                           |        |          |                 |                |                 |
| ITEM                 | DETALLES                                  | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T&F |
| 3102                 | Suministro y Cambio Abrazaderas plásticas | Unidad | 1        | \$ 7.140,00     | \$ 6.604,5     | \$ 5.950,00     |
| 3103                 | Suministro y Cambio aditivo combustible   | Unidad | 1        | \$ 95.200,00    | \$ 84.698,3    | \$ 77.350,00    |
| 3104                 | Suministro y Cambio aditivo motor         | Unidad | 1        | \$ 88.060,00    | \$ 78.540,0    | \$ 71.400,00    |
| 3105                 | Suministro y Cambio bombillo 1034         | Unidad | 1        | \$ 14.280,00    | \$ 12.852,0    | \$ 11.900,00    |
| 3106                 | Suministro y Cambio bombillo 1141         | Unidad | 1        | \$ 14.280,00    | \$ 12.971,0    | \$ 11.900,00    |
| 3107                 | Suministro y Cambio bombillo 158          | Unidad | 1        | \$ 14.280,00    | \$ 13.209,0    | \$ 11.900,00    |
| 3108                 | Suministro y Cambio bombillo 53           | Unidad | 1        | \$ 10.710,00    | \$ 9.121,4     | \$ 8.330,00     |
| 3109                 | Suministro y Cambio bombillo halógeno     | Unidad | 1        | \$ 146.370,00   | \$ 130.900,0   | \$ 119.000,00   |
| 3110                 | Suministro y Cambio borne carretera       | Unidad | 1        | \$ 94.010,00    | \$ 83.538,0    | \$ 77.350,00    |

|      |                                        |        |   |               |              |              |
|------|----------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|
| 3111 | Suministro botella de thinner          | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.427,5  | \$ 29.750,00 |
| 3112 | Suministro cable No.12                 | METRO  | 1 | \$ 17.850,00  | \$ 15.850,8  | \$ 14.280,00 |
| 3113 | Suministro cable No.14                 | METRO  | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.545,8  | \$ 17.850,00 |
| 3114 | Suministro cable No.16                 | METRO  | 1 | \$ 29.750,00  | \$ 26.180,0  | \$ 23.800,00 |
| 3115 | Suministro cable No.2                  | METRO  | 1 | \$ 27.370,00  | \$ 24.418,8  | \$ 22.610,00 |
| 3116 | Suministro cable No.8                  | METRO  | 1 | \$ 26.180,00  | \$ 23.347,8  | \$ 21.420,00 |
| 3117 | Suministro cinta aislante              | ROLLO  | 1 | \$ 11.900,00  | \$ 10.567,2  | \$ 9.520,00  |
| 3118 | Suministro desengrasante liquido       | TARRO  | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.576,3  | \$ 29.750,00 |
| 3119 | Suministro fusibles                    | Unidad | 1 | \$ 7.140,00   | \$ 6.545,0   | \$ 5.950,00  |
| 3120 | Suministro gas r134 aire acondicionado | Unidad | 1 | \$ 115.430,00 | \$ 102.816,0 | \$ 95.200,00 |
| 3121 | Suministro limpia inyectores           | Unidad | 1 | \$ 94.010,00  | \$ 84.311,5  | \$ 77.350,00 |
| 3122 | Suministro limpiador de carburador     | Unidad | 1 | \$ 52.360,00  | \$ 46.231,5  | \$ 41.650,00 |
| 3123 | Suministro limpiador de contactos      | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.606,8  | \$ 41.650,00 |
| 3124 | Suministro limpiador de frenos         | Unidad | 1 | \$ 51.170,00  | \$ 45.815,0  | \$ 41.650,00 |
| 3125 | Suministro limpiador electrónico       | Unidad | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.982,0  | \$ 41.650,00 |
| 3126 | Suministro liquido de frenos           | CUARTO | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.427,5  | \$ 29.750,00 |
| 3127 | Suministro liquido limpia parabrisas   | Unidad | 1 | \$ 14.280,00  | \$ 13.209,0  | \$ 11.900,00 |
| 3128 | Suministro liquido refrigerante        | CUARTO | 1 | \$ 21.420,00  | \$ 19.545,8  | \$ 17.850,00 |
| 3129 | Suministro lubricante correas          | Unidad | 1 | \$ 44.030,00  | \$ 39.270,0  | \$ 35.700,00 |
| 3130 | Suministro manguera termoencojible     | METRO  | 1 | \$ 49.980,00  | \$ 44.982,0  | \$ 41.650,00 |
| 3131 | Suministro maxi fusibles               | Unidad | 1 | \$ 36.890,00  | \$ 32.427,5  | \$ 29.750,00 |



| 3132                  | Suministro mini fusibles                          | Unidad  | 1        | \$ 7.140,00   | \$ 6.604,5   | \$ 5.950,00     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 3133                  | Suministro parche llanta                          | Unidad  | 1        | \$ 51.170,00  | \$ 45.606,8  | \$ 41.650,00    |
| 3134                  | Suministro pines                                  | Unidad  | 1        | \$ 14.280,00  | \$ 13.090,0  | \$ 11.900,00    |
| 3135                  | Suministro silicona ultragrey                     | Unidad  | 1        | \$ 42.840,00  | \$ 38.556,0  | \$ 35.700,00    |
| 3136                  | Suministro sintesolda 24h                         | Unidad  | 1        | \$ 28.560,00  | \$ 25.942,0  | \$ 23.800,00    |
| 3137                  | Suministro soque bombillo (1034-1141-158-158-53)  | Unidad  | 1        | \$ 14.280,00  | \$ 13.209,0  | \$ 11.900,00    |
| 3138                  | Suministro soque unidad                           | Unidad  | 1        | \$ 14.280,00  | \$ 13.030,5  | \$ 11.900,00    |
| 3139                  | Suministro terminal batería 150 amperio           | Unidad  | 1        | \$ 7.140,00   | \$ 6.545,0   | \$ 5.950,00     |
| 3140                  | Suministro terminal eléctrico                     | Unidad  | 1        | \$ 7.140,00   | \$ 6.426,0   | \$ 5.950,00     |
| ACEITES Y LUBRICANTES |                                                   |         |          |               |              |                 |
| ITE<br>M              | DETALLES                                          | MEDIDA  | CANTIDAD | TRAI          | JID          | INVERSIONES T&F |
| 3141                  | Suministro y Cambio ACEITE 15W40 (MOTOR DIESEL)   | QT      | 1        | \$ 59.000,00  | \$ 52.560,0  | \$ 48.000,00    |
| 3142                  | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTOR GASOLINA) | QT      | 1        | \$ 57.000,00  | \$ 50.600,0  | \$ 46.000,00    |
| 3143                  | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTO)           | QT      | 1        | \$ 56.000,00  | \$ 49.680,0  | \$ 46.000,00    |
| 3144                  | Suministro y Cambio ACEITE 80W90 (TRANSMISION)    | QT      | 1        | \$ 52.000,00  | \$ 46.870,0  | \$ 43.000,00    |
| 3145                  | Suministro y Cambio ACEITE 80W140 (CAJA)          | QT      | 1        | \$ 55.000,00  | \$ 48.840,0  | \$ 44.000,00    |
| 3146                  | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO DIESEL       | QT      | 1        | \$ 86.000,00  | \$ 76.650,0  | \$ 70.000,00    |
| 3147                  | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO GASOLINA     | QT      | 1        | \$ 86.000,00  | \$ 77.000,0  | \$ 70.000,00    |
| 3148                  | Suministro y Cambio ACEITE H68 (HIDRAULICO)       | QT      | 1        | \$ 51.000,00  | \$ 45.360,0  | \$ 42.000,00    |
| 3149                  | Suministro y Cambio GRASA (RODAMIENTOS)           | LB      | 1        | \$ 39.000,00  | \$ 34.880,0  | \$ 32.000,00    |
| 3150                  | Suministro y Cambio ACEITE 15W40 (MOTOR DIESEL)   | GARRAFA | 1        | \$ 870.000,00 | \$ 777.000,0 | \$ 700.000,00   |

| 3151                                               | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTOR GASOLINA) | GARRAFA | 1        | \$ 797.000,00    | \$ 711.750,0   | \$ 650.000,00   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|------------------|----------------|-----------------|
| 3152                                               | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTO)           | GARRAFA | 1        | \$ 801.000,00    | \$ 715.000,0   | \$ 650.000,00   |
| 3153                                               | Suministro y Cambio ACEITE 80W90 (TRANSMISION)    | GARRAFA | 1        | \$ 823.000,00    | \$ 734.400,0   | \$ 680.000,00   |
| 3154                                               | Suministro y Cambio ACEITE 80W140 (CAJA)          | GARRAFA | 1        | \$ 842.000,00    | \$ 752.100,0   | \$ 690.000,00   |
| 3155                                               | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO DIESEL       | GARRAFA | 1        | \$ 1.368.000,00  | \$ 1.221.000,0 | \$ 1.100.000,00 |
| 3156                                               | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO GASOLINA     | GARRAFA | 1        | \$ 1.349.000,00  | \$ 1.204.500,0 | \$ 1.100.000,00 |
| 3157                                               | Suministro y Cambio ACEITE H68 (HIDRAULICO)       | GARRAFA | 1        | \$ 739.000,00    | \$ 660.000,0   | \$ 600.000,00   |
| 3158                                               | Suministro y Cambio GRASA (RODAMIENTOS)           | GARRAFA | 1        | \$ 665.000,00    | \$ 594.000,0   | \$ 550.000,00   |
| 3159                                               | Suministro y Cambio ACEITE 15W40 (MOTOR DIESEL)   | BARRIL  | 1        | \$ 8.424.000,00  | \$ 7.521.000,0 | \$ 6.900.000,00 |
| 3160                                               | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTOR GASOLINA) | BARRIL  | 1        | \$ 7.211.000,00  | \$ 6.438.000,0 | \$ 5.800.000,00 |
| 3161                                               | Suministro y Cambio ACEITE 20W50 (MOTO)           | BARRIL  | 1        | \$ 7.113.000,00  | \$ 6.351.000,0 | \$ 5.800.000,00 |
| 3162                                               | Suministro y Cambio ACEITE 80W90 (TRANSMISION)    | BARRIL  | 1        | \$ 8.008.000,00  | \$ 7.150.000,0 | \$ 6.500.000,00 |
| 3163                                               | Suministro y Cambio ACEITE 80W140 (CAJA)          | BARRIL  | 1        | \$ 8.104.000,00  | \$ 7.236.000,0 | \$ 6.700.000,00 |
| 3164                                               | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO DIESEL       | BARRIL  | 1        | \$ 10.987.000,00 | \$ 9.810.000,0 | \$ 9.000.000,00 |
| 3165                                               | Suministro y Cambio ACEITE SINTETICO GASOLINA     | BARRIL  | 1        | \$ 11.189.000,00 | \$ 9.990.000,0 | \$ 9.000.000,00 |
| 3166                                               | Suministro y Cambio ACEITE H68 (HIDRAULICO)       | BARRIL  | 1        | \$ 7.604.000,00  | \$ 6.789.000,0 | \$ 6.200.000,00 |
| 3167                                               | Suministro y Cambio GRASA (RODAMIENTOS)           | BARRIL  | 1        | \$ 6.160.000,00  | \$ 5.500.000,0 | \$ 5.000.000,00 |
|                                                    | Fabricacion de Emblemas                           | Unidad  | 1        | \$ 1.439.900,00  | \$ 1.285.200,0 | \$ 1.190.000,00 |
| 3168                                               | Cambio y reparacion del yoki                      | Unidad  | 1        | \$ 1.380.400,00  | \$ 1.232.245,0 | \$ 1.130.500,00 |
| BRAZO ARTICULADO Y SISTEMA DE CARGUE EN PLATAFORMA |                                                   |         |          |                  |                |                 |
| ITEM                                               | DETALLES                                          | MEDIDA  | CANTIDAD | TRAI             | JID            | INVERSIONES T&F |



|      |                                                    |        |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3169 | Revision General de cilindros                      | Unidad | 1 | \$ 1.392.300,00 | \$ 1.243.550,0 | \$ 1.130.500,00 |
| 3170 | Revision general de Mangueras                      | Unidad | 1 | \$ 1.223.320,00 | \$ 1.092.420,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 3171 | Revision de sensores de inclinacion                | Unidad | 1 | \$ 725.900,00   | \$ 648.550,0   | \$ 595.000,00   |
| 3172 | Revision de sensores de carga                      | Unidad | 1 | \$ 740.180,00   | \$ 660.450,0   | \$ 595.000,00   |
| 3173 | Revision de paradas de emergencia                  | Unidad | 1 | \$ 1.393.490,00 | \$ 1.244.412,8 | \$ 1.136.450,00 |
| 3174 | Revision de mandos                                 | Unidad | 1 | \$ 2.272.900,00 | \$ 2.028.950,0 | \$ 1.844.500,00 |
| 3175 | Revision de valvulas de control de mandos          | Unidad | 1 | \$ 3.598.560,00 | \$ 3.213.000,0 | \$ 2.975.000,00 |
| 3176 | Revision de estructura                             | Unidad | 1 | \$ 944.860,00   | \$ 843.115,0   | \$ 773.500,00   |
| 3177 | Revision de Niveladores                            | Unidad | 1 | \$ 221.340,00   | \$ 198.135,0   | \$ 178.500,00   |
| 3178 | Reparacion soporte de canasta                      | Unidad | 1 | \$ 1.619.590,00 | \$ 1.446.385,5 | \$ 1.320.900,00 |
| 3179 | Revision General del sistema hidraulico            | Unidad | 1 | \$ 2.932.160,00 | \$ 2.618.000,0 | \$ 2.380.000,00 |
| 3180 | Reparacion base de la pluma                        | Unidad | 1 | \$ 7.197.120,00 | \$ 6.426.000,0 | \$ 5.950.000,00 |
| 3181 | BOTELLA HIDRAULICA DE 120MMX1MT DE LARGO           | Unidad | 1 | \$ 5.955.950,00 | \$ 5.318.110,0 | \$ 4.879.000,00 |
| 3182 | KIT EMPAQUETADURA SPOOLER PRINCIPAL                | Unidad | 1 | \$ 1.257.830,00 | \$ 1.122.765,0 | \$ 1.011.500,00 |
| 3183 | KIT EMPAQUETADURA BALLMASTER                       | Unidad | 1 | \$ 1.926.610,00 | \$ 1.720.026,0 | \$ 1.570.800,00 |
| 3184 | KIT EMPAQUETADURA BAMBAXTER PARA BOTELLA EXTENSION | Unidad | 1 | \$ 2.756.040,00 | \$ 2.460.920,0 | \$ 2.237.200,00 |
| 3185 | KIT EMPAQUETADURA BOMBA PRINCIPAL                  | Unidad | 1 | \$ 2.252.670,00 | \$ 2.011.338,0 | \$ 1.862.350,00 |
| 3186 | KIT EMPAQUETADURA BOTELLA ESTABILIZADORA           | Unidad | 1 | \$ 2.156.280,00 | \$ 1.924.896,4 | \$ 1.765.960,00 |
| 3187 | KIT EMPAQUETADURA PISTON                           | Unidad | 1 | \$ 740.180,00   | \$ 660.450,0   | \$ 595.000,00   |
| 3188 | KIT EMPAQUETADURA TAPA GATOS                       | Unidad | 1 | \$ 656.880,00   | \$ 586.372,5   | \$ 535.500,00   |
| 3189 | VALVULA DE CONTROL BOTELLA HIDRAULICA              | Unidad | 1 | \$ 3.224.900,00 | \$ 2.879.800,0 | \$ 2.618.000,00 |

|      |                                              |        |   |                  |                 |                  |
|------|----------------------------------------------|--------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 3190 | MANGUERA 3/4                                 | Unidad | 1 | \$ 1.869.490,00  | \$ 1.669.474,8  | \$ 1.545.810,00  |
| 3191 | MANGUERA DE PRESION 3/8 X 4MT RZ 3500<br>PSI | Unidad | 1 | \$ 1.118.600,00  | \$ 998.767,0    | \$ 916.300,00    |
| 3192 | MANGUERA HIDRAULICA                          | Unidad | 1 | \$ 1.035.300,00  | \$ 924.630,0    | \$ 833.000,00    |
| 3193 | MANGUERA PASO HIDRAULICO                     | Unidad | 1 | \$ 948.430,00    | \$ 846.982,5    | \$ 773.500,00    |
| 3194 | PALANCA CONTROL SPOOLER AUXILIAR             | Unidad | 1 | \$ 1.025.780,00  | \$ 916.300,0    | \$ 833.000,00    |
| 3195 | PISTON BOTELLA BRAZO HIDRAULICO              | Unidad | 1 | \$ 2.087.260,00  | \$ 1.863.540,0  | \$ 1.725.500,00  |
| 3196 | RACORES                                      | Unidad | 1 | \$ 132.090,00    | \$ 118.036,1    | \$ 108.290,00    |
| 3197 | CAPSULAS * 2                                 | Unidad | 1 | \$ 636.650,00    | \$ 567.987,0    | \$ 511.700,00    |
| 3198 | SPOOLER                                      | Unidad | 1 | \$ 21.891.240,00 | \$ 19.545.750,0 | \$ 17.850.000,00 |
| 3199 | KIT EMPAQUETADURA BOMBA DE<br>DIRECCION      | Unidad | 1 | \$ 4.347.070,00  | \$ 3.881.185,0  | \$ 3.528.350,00  |
| 3200 | Revision de estructura general               | Unidad | 1 | \$ 1.151.920,00  | \$ 1.028.160,0  | \$ 952.000,00    |
| 3201 | Revision de estructura Parcial               | Unidad | 1 | \$ 725.900,00    | \$ 648.550,0    | \$ 595.000,00    |
| 3202 | Revision de empaques general                 | Unidad | 1 | \$ 443.870,00    | \$ 396.270,0    | \$ 357.000,00    |
| 3203 | Revision y cambio de empaques                | Unidad | 1 | \$ 1.751.680,00  | \$ 1.563.660,0  | \$ 1.428.000,00  |
| 3204 | Revision de sistema hidraulico               | Unidad | 1 | \$ 1.025.780,00  | \$ 916.300,0    | \$ 833.000,00    |
| 3205 | Cambio de sistema hidraulico                 | Unidad | 1 | \$ 35.985.600,00 | \$ 32.130.000,0 | \$ 29.750.000,00 |
| 3206 | Suministro de bomba hidraulico               | Unidad | 1 | \$ 7.263.760,00  | \$ 6.485.500,0  | \$ 5.950.000,00  |
| 3207 | Suministro de sellos                         | Unidad | 1 | \$ 1.184.050,00  | \$ 1.056.720,0  | \$ 952.000,00    |
| 3208 | Suministro gatos completos                   | Unidad | 1 | \$ 8.756.020,00  | \$ 7.818.300,0  | \$ 7.140.000,00  |
| 3209 | Suministro de cilindros                      | Unidad | 1 | \$ 17.592.960,00 | \$ 15.708.000,0 | \$ 14.280.000,00 |
| 3210 | Suministro de mangueras                      | Unidad | 1 | \$ 2.878.610,00  | \$ 2.570.400,0  | \$ 2.380.000,00  |



| 3211                      | Revision de valvulas                                                                          | Unidad | 1        | \$ 4.357.780,00  | \$ 3.891.300,0  | \$ 3.570.000,00  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 3212                      | Revision y mantenimimeinto de mandos                                                          | Unidad | 1        | \$ 5.917.870,00  | \$ 5.283.600,0  | \$ 4.760.000,00  |
| 3213                      | Reconstruccion de estructura General                                                          | Unidad | 1        | \$ 23.350.180,00 | \$ 20.848.800,0 | \$ 19.040.000,00 |
| 3214                      | Reconstruccion de pieza estructura                                                            | Unidad | 1        | \$ 2.639.420,00  | \$ 2.356.200,0  | \$ 2.142.000,00  |
| 3215                      | Reconstruccion o cambio de piso.                                                              | Unidad | 1        | \$ 11.515.630,00 | \$ 10.281.600,0 | \$ 9.520.000,00  |
| 3216                      | Suministro de empaques                                                                        | Unidad | 1        | \$ 2.178.890,00  | \$ 1.945.650,0  | \$ 1.785.000,00  |
| 3217                      | Reconstruccion de piso parcial                                                                | Unidad | 1        | \$ 3.698.520,00  | \$ 3.302.250,0  | \$ 2.975.000,00  |
| 3218                      | Pintrura General de equipo                                                                    | Unidad | 1        | \$ 13.135.220,00 | \$ 11.727.450,0 | \$ 10.710.000,00 |
| 3219                      | pintura parcial de equipo                                                                     | Unidad | 1        | \$ 2.199.120,00  | \$ 1.963.500,0  | \$ 1.785.000,00  |
| 3220                      | Desplazamiento carro taller y mecanico                                                        | km     | 1        | \$ 21.420,00     | \$ 19.278,0     | \$ 17.850,00     |
| 3221                      | Bloque de Freno vehiculo pesado                                                               | Unidad | 1        | \$ 653.310,00    | \$ 583.695,0    | \$ 535.500,00    |
| CHEVROLET STARK ELECTRICO |                                                                                               |        |          |                  |                 |                  |
| ITE<br>M                  | DETALLES                                                                                      | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI             | JID             | INVERSIONES T&F  |
| 3222                      | Mantenimeinto general de frenos electricos                                                    | Unidad | 1        | \$ 1.832.600,00  | \$ 1.636.250,0  | \$ 1.487.500,00  |
| 3222                      | Pastillas                                                                                     | Unidad | 1        | \$ 647.360,00    | \$ 578.340,0    | \$ 535.500,00    |
| 3222                      | Discos                                                                                        | Unidad | 1        | \$ 1.844.500,00  | \$ 1.647.317,0  | \$ 1.511.300,00  |
| 3222                      | Bandas                                                                                        | Unidad | 1        | \$ 533.120,00    | \$ 475.524,0    | \$ 428.400,00    |
| 3222                      | Rutina de inspeccion multipunto (luces, direccion, conexiones de carga, conexiones de salida) | Unidad | 1        | \$ 978.180,00    | \$ 873.043,5    | \$ 797.300,00    |
| 3222                      | Revision General de sistema electrico                                                         | Unidad | 1        | \$ 674.730,00    | \$ 602.140,0    | \$ 547.400,00    |
| NQR (OET280)              |                                                                                               |        |          |                  |                 |                  |
| ITE<br>M                  | DETALLES                                                                                      | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI             | JID             | INVERSIONES T&F  |

|      |                                                  |       |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3223 | Filtro de succion de la bomba sistema hidraulico | UND   | 1 | \$ 296.310,00   | \$ 264.180,0   | \$ 238.000,00   |
| 3224 | Filtro aire externo                              | UND   | 1 | \$ 262.990,00   | \$ 234.549,0   | \$ 214.200,00   |
| 3225 | Filtro aire interno                              | UND   | 1 | \$ 176.120,00   | \$ 157.080,0   | \$ 142.800,00   |
| 3226 | Filtro de aceite                                 | UND   | 1 | \$ 215.390,00   | \$ 192.780,0   | \$ 178.500,00   |
| 3227 | Filtro de combustible                            | UND   | 1 | \$ 217.770,00   | \$ 194.565,0   | \$ 178.500,00   |
| 3228 | Filtro de combustible separador                  | UND   | 1 | \$ 184.450,00   | \$ 165.112,5   | \$ 148.750,00   |
| 3229 | Canastilla de escualizacion                      | UND   | 1 | \$ 4.203.080,00 | \$ 3.752.784,0 | \$ 3.427.200,00 |
| 3230 | Kit de rodamientos                               | JUEGO | 1 | \$ 1.519.630,00 | \$ 1.357.171,2 | \$ 1.233.792,00 |
| 3231 | Kit rodamientos canastilla                       | JUEGO | 1 | \$ 994.840,00   | \$ 888.330,2   | \$ 822.528,00   |
| 3232 | Tuerca speed                                     | UND   | 1 | \$ 139.230,00   | \$ 124.521,6   | \$ 114.240,00   |
| 3233 | Retenedor speed                                  | UND   | 1 | \$ 213.010,00   | \$ 190.209,6   | \$ 171.360,00   |
| 3234 | Corona y speed                                   | UND   | 1 | \$ 6.421.240,00 | \$ 5.733.420,0 | \$ 5.236.000,00 |
| 3235 | Juego de terminales para NPR                     | JUEGO | 1 | \$ 1.832.600,00 | \$ 1.636.250,0 | \$ 1.487.500,00 |
| 3236 | Transmision completa para NPR                    | UND   | 1 | \$ 4.030.530,00 | \$ 3.598.560,0 | \$ 3.332.000,00 |
| 3237 | Retenedor                                        | UND   | 1 | \$ 293.930,00   | \$ 262.014,2   | \$ 240.380,00   |
| 3238 | Retenedor                                        | UND   | 1 | \$ 298.690,00   | \$ 266.821,8   | \$ 240.380,00   |
| 3239 | Set rodamiento transmision todos                 | UND   | 1 | \$ 1.342.320,00 | \$ 1.198.806,0 | \$ 1.094.800,00 |
| 3240 | Kit de escualizacion para NPR                    | JUEGO | 1 | \$ 2.770.320,00 | \$ 2.474.010,0 | \$ 2.249.100,00 |
| 3241 | rodamiento con pista                             | UND   | 1 | \$ 230.860,00   | \$ 205.632,0   | \$ 190.400,00   |
| 3242 | rodamiento con pista                             | UND   | 1 | \$ 232.050,00   | \$ 207.536,0   | \$ 190.400,00   |
| 3243 | rodamiento con pista                             | UND   | 1 | \$ 236.810,00   | \$ 211.344,0   | \$ 190.400,00   |



|      |                                                 |       |   |                 |                |                 |
|------|-------------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3244 | Cruceta portaescualizacion                      | UND   | 1 | \$ 476.000,00   | \$ 424.794,3   | \$ 387.940,00   |
| 3245 | sincronizador                                   | UND   | 1 | \$ 703.290,00   | \$ 628.320,0   | \$ 571.200,00   |
| 3246 | sincronizador                                   | UND   | 1 | \$ 691.390,00   | \$ 616.896,0   | \$ 571.200,00   |
| 3247 | sincronizador                                   | UND   | 1 | \$ 697.340,00   | \$ 622.608,0   | \$ 571.200,00   |
| 3248 | Empaquetadura caja de velocidades               | UND   | 1 | \$ 426.020,00   | \$ 380.419,2   | \$ 342.720,00   |
| 3249 | Cable control cambios                           | UND   | 1 | \$ 420.070,00   | \$ 375.278,4   | \$ 342.720,00   |
| 3250 | Rodamiento internos rueda delantera             | UND   | 1 | \$ 675.920,00   | \$ 603.187,2   | \$ 548.352,00   |
| 3251 | Rodamiento externos rueda delantera             | UND   | 1 | \$ 829.430,00   | \$ 740.275,2   | \$ 685.440,00   |
| 3252 | Retenedor rueda delantera                       | UND   | 1 | \$ 235.620,00   | \$ 210.130,2   | \$ 192.780,00   |
| 3253 | Rodamiento internos rueda trasera               | UND   | 1 | \$ 689.010,00   | \$ 615.539,4   | \$ 554.540,00   |
| 3254 | Rodamiento externos rueda trasera               | UND   | 1 | \$ 840.140,00   | \$ 750.556,8   | \$ 685.440,00   |
| 3255 | Retenedor rueda trasera                         | UND   | 1 | \$ 354.620,00   | \$ 316.778,0   | \$ 287.980,00   |
| 3256 | Empaquetadura booster embrague                  | UND   | 1 | \$ 330.820,00   | \$ 295.596,0   | \$ 273.700,00   |
| 3257 | Kit de embrague                                 | JUEGO | 1 | \$ 3.254.650,00 | \$ 2.905.504,0 | \$ 2.665.600,00 |
| 3258 | Conjunto cilindro maestro embrague              | UND   | 1 | \$ 758.030,00   | \$ 676.300,8   | \$ 609.280,00   |
| 3259 | Disco embrague                                  | UND   | 1 | \$ 934.150,00   | \$ 833.952,0   | \$ 761.600,00   |
| 3260 | Rodamiento embrague                             | UND   | 1 | \$ 380.800,00   | \$ 340.340,0   | \$ 309.400,00   |
| 3261 | Prensa embrague                                 | UND   | 1 | \$ 1.105.510,00 | \$ 987.033,6   | \$ 913.920,00   |
| 3262 | Juego de chupas cilindro freno rueda delanteras | JUEGO | 1 | \$ 84.490,00    | \$ 75.231,8    | \$ 69.020,00    |
| 3263 | Cilindro freno rueda delantera                  | UND   | 1 | \$ 426.020,00   | \$ 380.419,2   | \$ 342.720,00   |
| 3264 | Cilindro frenos rueda trasera completo          | UND   | 1 | \$ 489.090,00   | \$ 436.521,8   | \$ 398.650,00   |

|      |                                          |     |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3265 | Empaquetadura bomba de freno             | UND | 1 | \$ 675.920,00   | \$ 603.449,0   | \$ 548.590,00   |
| 3266 | Buje hoja principal delantera            | UND | 1 | \$ 149.940,00   | \$ 133.660,8   | \$ 123.760,00   |
| 3267 | Buje hoja principal trasera              | UND | 1 | \$ 302.260,00   | \$ 269.796,8   | \$ 247.520,00   |
| 3268 | Hojas principales traseras               | UND | 1 | \$ 852.040,00   | \$ 760.838,4   | \$ 685.440,00   |
| 3269 | Hojas segunda trasera                    | UND | 1 | \$ 747.320,00   | \$ 667.161,6   | \$ 609.280,00   |
| 3270 | Hoja tercera trasera                     | UND | 1 | \$ 656.880,00   | \$ 586.432,0   | \$ 533.120,00   |
| 3271 | Hojas principal delantera                | UND | 1 | \$ 829.430,00   | \$ 740.275,2   | \$ 685.440,00   |
| 3272 | Hojas N° 2 delantera                     | UND | 1 | \$ 755.650,00   | \$ 674.492,0   | \$ 618.800,00   |
| 3273 | Hojas N° 3 delantera                     | UND | 1 | \$ 681.870,00   | \$ 608.934,9   | \$ 548.590,00   |
| 3274 | Hoja N° 4 delantera                      | UND | 1 | \$ 589.050,00   | \$ 526.432,2   | \$ 480.760,00   |
| 3275 | Tornillos centrales con tuerca           | UND | 1 | \$ 36.890,00    | \$ 32.725,0    | \$ 29.750,00    |
| 3276 | Sensor de temperatura refrigerante motor | UND | 1 | \$ 1.326.850,00 | \$ 1.184.954,4 | \$ 1.097.180,00 |
| 3277 | Sensor de velocidad caja de cambios      | UND | 1 | \$ 1.504.160,00 | \$ 1.342.498,5 | \$ 1.231.650,00 |
| 3278 | Interruptor pedal de freno               | UND | 1 | \$ 426.020,00   | \$ 380.419,2   | \$ 342.720,00   |
| 3279 | Interruptor Neutro                       | UND | 1 | \$ 210.630,00   | \$ 187.639,2   | \$ 171.360,00   |
| 3280 | Interruptor presion tanque aire          | UND | 1 | \$ 465.290,00   | \$ 414.953,0   | \$ 377.230,00   |
| 3281 | Sensor filtro aire                       | UND | 1 | \$ 1.492.260,00 | \$ 1.332.752,4 | \$ 1.234.030,00 |
| 3282 | Bujes soporte de cabina delantero        | UND | 1 | \$ 251.090,00   | \$ 224.398,3   | \$ 205.870,00   |
| 3283 | Soporte trasero de caucho cabina         | UND | 1 | \$ 239.190,00   | \$ 213.985,8   | \$ 192.780,00   |
| 3284 | Soporte de caucho ballesta delantera     | UND | 1 | \$ 193.970,00   | \$ 173.305,7   | \$ 158.270,00   |
| 3285 | Soporte central cardan                   | UND | 1 | \$ 750.890,00   | \$ 670.208,0   | \$ 609.280,00   |



|      |                                            |       |   |                 |                |                 |
|------|--------------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3286 | Soporte de motor delantero                 | UND   | 1 | \$ 460.530,00   | \$ 411.264,0   | \$ 380.800,00   |
| 3287 | Soporte de motor trasero                   | UND   | 1 | \$ 465.290,00   | \$ 415.072,0   | \$ 380.800,00   |
| 3288 | Soporte cabina                             | UND   | 1 | \$ 511.700,00   | \$ 457.031,4   | \$ 411.740,00   |
| 3289 | Válvulas levante del volcô                 | UND   | 1 | \$ 1.261.400,00 | \$ 1.125.835,2 | \$ 1.028.160,00 |
| 3290 | Empaquetadura cilindro levante volco       | UND   | 1 | \$ 2.111.060,00 | \$ 1.884.960,0 | \$ 1.713.600,00 |
| 3291 | Swicht de encendido                        | UND   | 1 | \$ 665.210,00   | \$ 593.762,4   | \$ 549.780,00   |
| 3292 | Kit de sellos y empaques caja de direccion | JUEGO | 1 | \$ 1.046.010,00 | \$ 933.912,0   | \$ 856.800,00   |
| 3293 | Bujes barra estabilizadora                 | UND   | 1 | \$ 153.510,00   | \$ 137.373,6   | \$ 123.760,00   |
| 3294 | Portamangueta (cacho)                      | UND   | 1 | \$ 840.140,00   | \$ 750.556,8   | \$ 685.440,00   |
| 3295 | cruceta cardan                             | UND   | 1 | \$ 506.940,00   | \$ 452.914,0   | \$ 411.740,00   |
| 3296 | Rodamiento central cardan                  | UND   | 1 | \$ 788.970,00   | \$ 704.289,6   | \$ 652.120,00   |
| 3297 | Emaque tapa valvulas motor                 | UND   | 1 | \$ 209.440,00   | \$ 186.782,4   | \$ 171.360,00   |
| 3298 | Juego de chupas cilindro rueda trasera     | JUEGO | 1 | \$ 85.680,00    | \$ 76.612,2    | \$ 69.020,00    |
| 3299 | Motor de arranque                          | UND   | 1 | \$ 2.612.050,00 | \$ 2.332.459,5 | \$ 2.130.100,00 |
| 3300 | Alternador                                 | UND   | 1 | \$ 3.166.590,00 | \$ 2.827.440,0 | \$ 2.570.400,00 |
| 3301 | Kit de reparacion bomba de agua            | JUEGO | 1 | \$ 1.243.550,00 | \$ 1.110.412,8 | \$ 1.028.160,00 |
| 3302 | Turbo                                      | UND   | 1 | \$ 3.533.110,00 | \$ 3.154.547,2 | \$ 2.894.080,00 |
| 3303 | Empaque turbo                              | UND   | 1 | \$ 153.510,00   | \$ 137.373,6   | \$ 123.760,00   |
| 3304 | Manguera superio radiador                  | UND   | 1 | \$ 453.390,00   | \$ 405.248,6   | \$ 370.090,00   |
| 3305 | Fanclush                                   | UND   | 1 | \$ 1.313.760,00 | \$ 1.172.864,0 | \$ 1.066.240,00 |
| 3306 | Ventilador                                 | UND   | 1 | \$ 788.970,00   | \$ 704.289,6   | \$ 652.120,00   |

|      |                                        |       |   |                 |                |                 |
|------|----------------------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3307 | Manguera inferior radiador             | UND   | 1 | \$ 427.210,00   | \$ 381.347,4   | \$ 349.860,00   |
| 3308 | Manguera succlon aire turbo            | UND   | 1 | \$ 384.370,00   | \$ 343.434,0   | \$ 309.400,00   |
| 3309 | Kit empaques compresor de aire         | JUEGO | 1 | \$ 314.160,00   | \$ 280.155,8   | \$ 255.850,00   |
| 3310 | Kit de reparacion inyector motor       | JUEGO | 1 | \$ 1.098.370,00 | \$ 980.441,0   | \$ 891.310,00   |
| 3311 | Inyector motor                         | UND   | 1 | \$ 1.243.550,00 | \$ 1.110.412,8 | \$ 1.028.160,00 |
| 3312 | Medidor de nivel de combustible        | UND   | 1 | \$ 418.880,00   | \$ 373.564,8   | \$ 342.720,00   |
| 3313 | Empaquetadura Cilindro maestro embague | UND   | 1 | \$ 298.690,00   | \$ 266.821,8   | \$ 240.380,00   |
| 3314 | Termostato                             | UND   | 1 | \$ 303.450,00   | \$ 271.034,4   | \$ 247.520,00   |
| 3315 | Correa ventilador                      | UND   | 1 | \$ 210.630,00   | \$ 188.496,0   | \$ 171.360,00   |
| 3316 | Tensor correa alternador               | UND   | 1 | \$ 722.330,00   | \$ 645.170,4   | \$ 597.380,00   |
| 3317 | Empaquetadura control hidraulico       | UND   | 1 | \$ 372.470,00   | \$ 332.057,6   | \$ 304.640,00   |
| 3318 | Baterías 31H 1200                      | UND   | 1 | \$ 1.029.350,00 | \$ 919.346,4   | \$ 828.240,00   |
| 3319 | Juego de plumillas                     | UND   | 1 | \$ 252.280,00   | \$ 225.427,7   | \$ 205.870,00   |
| 3320 | Brazo de plumilla derecho              | UND   | 1 | \$ 380.800,00   | \$ 340.340,0   | \$ 309.400,00   |
| 3321 | Brazo de plumilla izquierdo            | JUEGO | 1 | \$ 373.660,00   | \$ 334.152,0   | \$ 309.400,00   |
| 3322 | Farola delantera derecha               | UND   | 1 | \$ 559.300,00   | \$ 499.383,5   | \$ 458.150,00   |
| 3323 | Farola delantera Izquierda             | UND   | 1 | \$ 567.630,00   | \$ 507.225,6   | \$ 456.960,00   |
| 3324 | Luz lateral izquierda                  | UND   | 1 | \$ 548.590,00   | \$ 489.946,8   | \$ 447.440,00   |
| 3325 | Bendix arranque                        | UND   | 1 | \$ 380.800,00   | \$ 340.340,0   | \$ 309.400,00   |
| 3326 | Relay arranque                         | UND   | 1 | \$ 207.060,00   | \$ 185.068,8   | \$ 171.360,00   |
| 3327 | Buje volante                           | UND   | 1 | \$ 74.970,00    | \$ 67.449,2    | \$ 61.880,00    |



|      |                                         |     |   |                  |                 |                  |
|------|-----------------------------------------|-----|---|------------------|-----------------|------------------|
| 3328 | Bornes de bateria                       | UND | 1 | \$ 77.350,00     | \$ 68.686,8     | \$ 61.880,00     |
| 3329 | Automático arranque                     | UND | 1 | \$ 38.080,00     | \$ 33.879,3     | \$ 30.940,00     |
| 3330 | Espejo completo                         | UND | 1 | \$ 590.240,00    | \$ 527.527,0    | \$ 479.570,00    |
| 3331 | Empaques toma fuerza                    | UND | 1 | \$ 661.640,00    | \$ 591.192,0    | \$ 547.400,00    |
| 3332 | Rodillo piloto                          | UND | 1 | \$ 543.830,00    | \$ 485.115,4    | \$ 445.060,00    |
| 3333 | Base lampara puerta izquierda           | UND | 1 | \$ 77.350,00     | \$ 68.686,8     | \$ 61.880,00     |
| 3334 | Guardafango trasero izquierdo           | UND | 1 | \$ 1.751.680,00  | \$ 1.563.660,0  | \$ 1.428.000,00  |
| 3335 | bomba de alce                           | UND | 1 | \$ 3.841.320,00  | \$ 3.429.580,0  | \$ 3.117.800,00  |
| 3336 | Switch codillo                          | UND | 1 | \$ 208.250,00    | \$ 186.354,0    | \$ 172.550,00    |
| 3337 | Empaque bomba de alce                   | UND | 1 | \$ 1.293.530,00  | \$ 1.154.419,0  | \$ 1.059.100,00  |
| 3338 | Switch codillo                          | UND | 1 | \$ 214.200,00    | \$ 191.530,5    | \$ 172.550,00    |
| 3339 | Empaque bomba de alce                   | UND | 1 | \$ 1.261.400,00  | \$ 1.125.835,2  | \$ 1.028.160,00  |
| 3340 | Culata                                  | UND | 1 | \$ 16.126.880,00 | \$ 14.399.000,0 | \$ 13.090.000,00 |
| 3341 | Empaque de Culata                       | UND | 1 | \$ 598.570,00    | \$ 534.643,2    | \$ 495.040,00    |
| 3342 | Culata                                  | UND | 1 | \$ 15.980.510,00 | \$ 14.268.100,0 | \$ 13.090.000,00 |
| 3343 | Empaque de Culata                       | UND | 1 | \$ 615.230,00    | \$ 549.494,4    | \$ 495.040,00    |
| 3344 | Overhaul Reparacion Motor               | UND | 1 | \$ 14.594.160,00 | \$ 13.030.500,0 | \$ 11.900.000,00 |
| 3345 | Overhaul Reparacion Caja de cambios     | UND | 1 | \$ 1.876.630,00  | \$ 1.675.520,0  | \$ 1.523.200,00  |
| 3346 | Overhaul Reparacion de Tramsision       | UND | 1 | \$ 4.422.040,00  | \$ 3.948.134,4  | \$ 3.655.680,00  |
| 3347 | Overhaul Reparacion SuspensionDelantera | UND | 1 | \$ 4.184.040,00  | \$ 3.735.648,0  | \$ 3.427.200,00  |
| 3348 | Overhaul Reparacion Suspension trasera  | UND | 1 | \$ 8.521.590,00  | \$ 7.608.384,0  | \$ 6.854.400,00  |

|      | FOTON AUMAN OET269                            |        |          |                 |                |                 |
|------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| ITEM | DETALLES                                      | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T&F |
| 3349 | Filtro aire externo                           | Unidad | 1        | \$ 254.660,00   | \$ 227.608,9   | \$ 210.749,00   |
| 3350 | Filtro aire interno                           | Unidad | 1        | \$ 416.500,00   | \$ 371.748,9   | \$ 341.054,00   |
| 3351 | Filtro de aceite ORIGINAL                     | Unidad | 1        | \$ 348.670,00   | \$ 311.468,2   | \$ 280.602,00   |
| 3352 | Filtro de combustible separador               | Unidad | 1        | \$ 415.310,00   | \$ 371.238,9   | \$ 339.031,00   |
| 3353 | Filtro de combustible separador               | Unidad | 1        | \$ 417.690,00   | \$ 373.457,7   | \$ 339.507,00   |
| 3354 | Filtro petroleo                               | Unidad | 1        | \$ 402.220,00   | \$ 358.956,4   | \$ 332.367,00   |
| 3355 | Filtro separador racor                        | Unidad | 1        | \$ 473.620,00   | \$ 423.114,0   | \$ 388.178,00   |
| 3356 | Filtro elemento racor                         | Unidad | 1        | \$ 498.610,00   | \$ 445.275,4   | \$ 401.149,00   |
| 3357 | Empaque tapa valvulas                         | Unidad | 1        | \$ 998.410,00   | \$ 891.025,6   | \$ 813.722,00   |
| 3358 | Biela motor                                   | Unidad | 1        | \$ 1.335.180,00 | \$ 1.191.713,6 | \$ 1.083.376,00 |
| 3359 | Piston                                        | Unidad | 1        | \$ 2.821.490,00 | \$ 2.518.863,5 | \$ 2.332.281,00 |
| 3360 | Bomba de aceite motor                         | Unidad | 1        | \$ 5.477.570,00 | \$ 4.890.326,4 | \$ 4.486.538,00 |
| 3361 | Kit de empaques valvula principal de freno    | JUEGO  | 1        | \$ 1.651.720,00 | \$ 1.474.256,5 | \$ 1.328.159,00 |
| 3362 | Empaquetadura cilindro maestro embrague       | Unidad | 1        | \$ 2.074.170,00 | \$ 1.851.634,1 | \$ 1.690.990,00 |
| 3363 | Empaquetadura completa bomba auxiliar clutch  | Unidad | 1        | \$ 1.489.880,00 | \$ 1.330.598,5 | \$ 1.209.635,00 |
| 3364 | Empaquetadura completa bomba principal clutch | Unidad | 1        | \$ 1.908.760,00 | \$ 1.704.432,2 | \$ 1.578.178,00 |
| 3365 | Diafragma camara de freno                     | Unidad | 1        | \$ 2.623.950,00 | \$ 2.342.432,9 | \$ 2.149.021,00 |
| 3366 | Eje de leva freno delantero                   | Unidad | 1        | \$ 380.800,00   | \$ 340.131,8   | \$ 306.425,00   |
| 3367 | Eje de leva freno Trasero                     | Unidad | 1        | \$ 335.580,00   | \$ 299.310,6   | \$ 273.343,00   |



|      |                                     |        |   |                  |                |                 |
|------|-------------------------------------|--------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 3368 | Cámara de freno                     | Unidad | 1 | \$ 4.373.250,00  | \$ 3.904.747,0 | \$ 3.549.770,00 |
| 3369 | Zunchos frenos                      | Unidad | 1 | \$ 1.585.080,00  | \$ 1.415.390,8 | \$ 1.310.547,00 |
| 3370 | Suavizador embrague original        | Unidad | 1 | \$ 6.529.530,00  | \$ 5.830.334,8 | \$ 5.348.931,00 |
| 3371 | Reten trasero cigüeñal              | Unidad | 1 | \$ 963.900,00    | \$ 860.170,1   | \$ 774.928,00   |
| 3372 | Reten polea cigüeñal                | Unidad | 1 | \$ 773.500,00    | \$ 690.355,9   | \$ 630.462,00   |
| 3373 | Valvula de escape                   | Unidad | 1 | \$ 1.325.660,00  | \$ 1.183.728,7 | \$ 1.076.117,00 |
| 3374 | Valvula de admision                 | Unidad | 1 | \$ 1.850.450,00  | \$ 1.652.510,2 | \$ 1.530.102,00 |
| 3375 | Guias valvula de escape             | Unidad | 1 | \$ 1.248.310,00  | \$ 1.114.338,6 | \$ 1.022.329,00 |
| 3376 | Guias valvula de admision           | Unidad | 1 | \$ 3.145.170,00  | \$ 2.807.837,1 | \$ 2.529.583,00 |
| 3377 | Bujes eje de levas                  | Unidad | 1 | \$ 1.091.230,00  | \$ 974.811,7   | \$ 890.239,00   |
| 3378 | Asientos de valvula de admision     | Unidad | 1 | \$ 1.331.610,00  | \$ 1.188.833,8 | \$ 1.080.758,00 |
| 3379 | Asientos de valvula de escape       | Unidad | 1 | \$ 1.476.790,00  | \$ 1.318.229,6 | \$ 1.220.583,00 |
| 3380 | Camisa de cilindros estándar        | JUEGO  | 1 | \$ 7.892.080,00  | \$ 7.046.755,2 | \$ 6.464.913,00 |
| 3381 | juego de anillos piston             | JUEGO  | 1 | \$ 11.119.360,00 | \$ 9.927.488,1 | \$ 8.943.683,00 |
| 3382 | Casquetes de biela                  | Unidad | 1 | \$ 1.513.680,00  | \$ 1.351.784,1 | \$ 1.234.506,00 |
| 3383 | Casquetes de bancada                | Unidad | 1 | \$ 1.591.030,00  | \$ 1.420.526,8 | \$ 1.291.388,00 |
| 3384 | Media luna de ajuste axial cigüeñal | Unidad | 1 | \$ 1.273.300,00  | \$ 1.136.502,4 | \$ 1.052.317,00 |
| 3385 | Balancin de escape                  | Unidad | 1 | \$ 1.393.490,00  | \$ 1.244.567,5 | \$ 1.141.805,00 |
| 3386 | Balancin de admision                | Unidad | 1 | \$ 465.290,00    | \$ 415.423,1   | \$ 374.255,00   |
| 3387 | Balancin retardador                 | Unidad | 1 | \$ 564.060,00    | \$ 503.889,4   | \$ 460.173,00   |
| 3388 | Empaquetadura motor completa        | Unidad | 1 | \$ 4.492.250,00  | \$ 4.010.514,2 | \$ 3.645.922,00 |

|      |                                             |        |   |                 |                |                 |
|------|---------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3389 | Empaque de culata                           | Unidad | 1 | \$ 1.680.280,00 | \$ 1.500.342,5 | \$ 1.389.206,00 |
| 3390 | Buje de biela                               | Unidad | 1 | \$ 1.523.200,00 | \$ 1.359.749,9 | \$ 1.247.477,00 |
| 3391 | Pasador piston                              | Unidad | 1 | \$ 291.550,00   | \$ 260.349,4   | \$ 234.549,00   |
| 3392 | Engranaje de 1ra                            | Unidad | 1 | \$ 2.792.930,00 | \$ 2.493.255,9 | \$ 2.276.946,00 |
| 3393 | Engranaje de 2da                            | Unidad | 1 | \$ 2.707.250,00 | \$ 2.417.592,1 | \$ 2.197.811,00 |
| 3394 | Engranaje de 3ra                            | Unidad | 1 | \$ 2.550.170,00 | \$ 2.277.374,4 | \$ 2.108.680,00 |
| 3395 | Guaya de control de cambios larga           | Unidad | 1 | \$ 3.214.190,00 | \$ 2.869.963,5 | \$ 2.632.994,00 |
| 3396 | Guaya de control de cambios corta           | Unidad | 1 | \$ 1.348.270,00 | \$ 1.204.264,5 | \$ 1.084.923,00 |
| 3397 | Set de rodamientos caja de velocidades      | Unidad | 1 | \$ 1.995.630,00 | \$ 1.781.920,9 | \$ 1.627.325,00 |
| 3398 | Sicronizador caja de velocidades            | Unidad | 1 | \$ 1.376.830,00 | \$ 1.229.805,5 | \$ 1.118.005,00 |
| 3399 | Sensor de presion del common rail           | Unidad | 1 | \$ 896.070,00   | \$ 800.422,6   | \$ 741.132,00   |
| 3400 | Sensor de temperatura de refrigerante motor | Unidad | 1 | \$ 1.226.890,00 | \$ 1.095.141,5 | \$ 1.004.717,00 |
| 3401 | Sensor de temperatura de combustible        | Unidad | 1 | \$ 1.264.970,00 | \$ 1.129.501,6 | \$ 1.017.569,00 |
| 3402 | Sensor de velocidad del motor               | Unidad | 1 | \$ 1.199.520,00 | \$ 1.071.237,4 | \$ 978.299,00   |
| 3403 | Sub sensor de velocidad del motor           | Unidad | 1 | \$ 1.338.750,00 | \$ 1.195.117,0 | \$ 1.086.470,00 |
| 3404 | Sensor del pedal del acelerador             | Unidad | 1 | \$ 1.280.440,00 | \$ 1.143.699,5 | \$ 1.058.981,00 |
| 3405 | Pera pedal de freno                         | Unidad | 1 | \$ 1.225.700,00 | \$ 1.094.493,0 | \$ 1.004.122,00 |
| 3406 | Pera del pedal del embrague                 | Unidad | 1 | \$ 854.420,00   | \$ 762.423,5   | \$ 686.868,00   |
| 3407 | Kit de embrague                             | JUEGO  | 1 | \$ 8.269.310,00 | \$ 7.383.341,9 | \$ 6.742.778,00 |
| 3408 | Empaquetadura original booter embrague      | Unidad | 1 | \$ 4.238.780,00 | \$ 3.785.104,4 | \$ 3.441.004,00 |
| 3409 | Cilindro maestro embrague                   | Unidad | 1 | \$ 1.842.120,00 | \$ 1.645.184,5 | \$ 1.523.319,00 |



|      |                                     |        |   |                  |                |                 |
|------|-------------------------------------|--------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 3410 | Booster embrague                    | Unidad | 1 | \$ 4.859.960,00  | \$ 4.339.058,9 | \$ 3.980.788,00 |
| 3411 | Kit empaquetadura compresor de aire | JUEGO  | 1 | \$ 2.546.600,00  | \$ 2.273.401,0 | \$ 2.048.109,00 |
| 3412 | Retendor speed diferencial          | Unidad | 1 | \$ 765.170,00    | \$ 683.580,0   | \$ 624.274,00   |
| 3413 | Engranaje planetarios diferencial   | Unidad | 1 | \$ 10.407.740,00 | \$ 9.293.114,6 | \$ 8.448.286,00 |
| 3414 | Rodamiento conico diferencial       | Unidad | 1 | \$ 1.169.770,00  | \$ 1.044.867,6 | \$ 967.470,00   |
| 3415 | Rodamiento de rodillos diferencial  | Unidad | 1 | \$ 887.740,00    | \$ 792.139,0   | \$ 726.733,00   |
| 3416 | Engranaje satelite                  | Unidad | 1 | \$ 3.014.270,00  | \$ 2.691.069,6 | \$ 2.424.387,00 |
| 3417 | Cruceta portescalizacion            | Unidad | 1 | \$ 925.820,00    | \$ 826.264,0   | \$ 754.579,00   |
| 3418 | Canastilla diferencial              | Unidad | 1 | \$ 2.320.500,00  | \$ 2.071.885,2 | \$ 1.883.532,00 |
| 3419 | Hoja principal delantera            | Unidad | 1 | \$ 3.744.930,00  | \$ 3.343.961,9 | \$ 3.096.261,00 |
| 3420 | Hoja segunda vuelta                 | Unidad | 1 | \$ 1.345.890,00  | \$ 1.201.763,2 | \$ 1.102.535,00 |
| 3421 | Hoja N° 3                           | Unidad | 1 | \$ 1.495.830,00  | \$ 1.335.826,2 | \$ 1.203.447,00 |
| 3422 | Hoja N° 4                           | Unidad | 1 | \$ 1.545.810,00  | \$ 1.380.060,3 | \$ 1.260.329,00 |
| 3423 | Muelle 10 hojas                     | Unidad | 1 | \$ 6.441.470,00  | \$ 5.751.746,0 | \$ 5.228.860,00 |
| 3424 | Bombona suspension trasera original | Unidad | 1 | \$ 4.999.190,00  | \$ 4.463.242,6 | \$ 4.132.632,00 |
| 3425 | Hoja original N 1                   | Unidad | 1 | \$ 2.626.330,00  | \$ 2.344.767,7 | \$ 2.151.163,00 |
| 3426 | Cruceta cardan                      | Unidad | 1 | \$ 1.159.060,00  | \$ 1.035.321,4 | \$ 932.722,00   |
| 3427 | Rodamiento central cardan           | Unidad | 1 | \$ 987.700,00    | \$ 881.904,2   | \$ 805.392,00   |
| 3428 | Soporte central cardan              | Unidad | 1 | \$ 1.748.110,00  | \$ 1.561.113,4 | \$ 1.419.194,00 |
| 3429 | Rodamiento externo rueda delantera  | Unidad | 1 | \$ 1.038.870,00  | \$ 927.914,4   | \$ 859.180,00   |
| 3430 | Rodamiento interno rueda delantera  | Unidad | 1 | \$ 892.500,00    | \$ 796.549,1   | \$ 730.779,00   |

|      |                                          |        |   |                 |                |                 |
|------|------------------------------------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3431 | Retenedor rueda delantera                | Unidad | 1 | \$ 1.013.880,00 | \$ 904.948,6   | \$ 815.269,00   |
| 3432 | King pin reudas delanteras               | Unidad | 1 | \$ 188.020,00   | \$ 168.354,1   | \$ 153.748,00   |
| 3433 | Rodamiento externo rueda trasera         | Unidad | 1 | \$ 887.740,00   | \$ 793.123,1   | \$ 721.021,00   |
| 3434 | Rodamiento interno rueda trasera         | Unidad | 1 | \$ 1.021.020,00 | \$ 911.206,8   | \$ 843.710,00   |
| 3435 | Retenedor rueda trasera                  | Unidad | 1 | \$ 780.640,00   | \$ 696.802,1   | \$ 639.268,00   |
| 3436 | Espaciador llantas traseras dobles       | Unidad | 1 | \$ 867.510,00   | \$ 774.575,8   | \$ 697.816,00   |
| 3437 | Tope superior ballesta delantera         | Unidad | 1 | \$ 595.000,00   | \$ 531.644,4   | \$ 485.520,00   |
| 3438 | Amortiguador trasero cabina              | Unidad | 1 | \$ 2.770.320,00 | \$ 2.473.224,6 | \$ 2.248.386,00 |
| 3439 | Amortiguador delantero cabina cabina     | Unidad | 1 | \$ 3.076.150,00 | \$ 2.746.472,4 | \$ 2.543.030,00 |
| 3440 | Cilindro de inclinacion cabina           | Unidad | 1 | \$ 2.470.440,00 | \$ 2.205.978,0 | \$ 2.023.833,00 |
| 3441 | Bombona de aire exterior trasera cabina  | Unidad | 1 | \$ 3.779.440,00 | \$ 3.374.899,5 | \$ 3.040.450,00 |
| 3442 | Bombona de aire cabina cabezote          | Unidad | 1 | \$ 3.320.100,00 | \$ 2.964.829,7 | \$ 2.707.607,00 |
| 3443 | Oring interno pequeño bomba de inyeccion | Unidad | 1 | \$ 138.040,00   | \$ 123.046,0   | \$ 111.860,00   |
| 3444 | Oring grande bomba de inyeccion          | Unidad | 1 | \$ 135.660,00   | \$ 121.322,9   | \$ 112.336,00   |
| 3445 | Bomba de Transferencia combustible       | Unidad | 1 | \$ 5.112.240,00 | \$ 4.564.235,5 | \$ 4.187.372,00 |
| 3446 | Inyectores                               | Unidad | 1 | \$ 5.600.140,00 | \$ 4.999.606,5 | \$ 4.504.150,00 |
| 3447 | Quijada quinta rueda                     | Unidad | 1 | \$ 1.970.640,00 | \$ 1.759.117,5 | \$ 1.606.500,00 |
| 3448 | Disco quinta rueda                       | Unidad | 1 | \$ 341.530,00   | \$ 305.258,8   | \$ 277.508,00   |
| 3449 | Pasador quinta rueda                     | Unidad | 1 | \$ 1.410.150,00 | \$ 1.258.853,4 | \$ 1.165.605,00 |
| 3450 | Motor de arranque                        | Unidad | 1 | \$ 6.567.610,00 | \$ 5.864.189,1 | \$ 5.379.990,00 |
| 3451 | Solenoide motor de arranque              | Unidad | 1 | \$ 1.732.640,00 | \$ 1.546.641,8 | \$ 1.393.371,00 |



|      |                                    |        |   |                  |                |                 |
|------|------------------------------------|--------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 3452 | Alternador                         | Unidad | 1 | \$ 5.222.910,00  | \$ 4.662.834,1 | \$ 4.258.296,00 |
| 3453 | Empaque tapa de distribucion motor | Unidad | 1 | \$ 1.661.240,00  | \$ 1.483.751,5 | \$ 1.348.865,00 |
| 3454 | Turbo                              | Unidad | 1 | \$ 6.477.170,00  | \$ 5.783.400,0 | \$ 5.355.000,00 |
| 3455 | Empaque turbo                      | Unidad | 1 | \$ 4.386.340,00  | \$ 3.916.074,6 | \$ 3.592.729,00 |
| 3456 | Empaque enfriador de aceite        | Unidad | 1 | \$ 1.375.640,00  | \$ 1.227.776,6 | \$ 1.106.105,00 |
| 3457 | Termostato                         | Unidad | 1 | \$ 621.180,00    | \$ 554.317,5   | \$ 506.226,00   |
| 3458 | Bomba de agua motor                | Unidad | 1 | \$ 5.278.840,00  | \$ 4.713.185,4 | \$ 4.284.714,00 |
| 3459 | Oring bomba de agua                | Unidad | 1 | \$ 1.287.580,00  | \$ 1.149.868,4 | \$ 1.064.693,00 |
| 3460 | Radiador                           | Unidad | 1 | \$ 11.049.150,00 | \$ 9.864.834,6 | \$ 9.050.307,00 |
| 3461 | Intercooler                        | Unidad | 1 | \$ 8.506.120,00  | \$ 7.594.250,4 | \$ 6.841.667,00 |
| 3462 | Fanclush                           | Unidad | 1 | \$ 3.927.000,00  | \$ 3.506.637,9 | \$ 3.202.409,00 |
| 3463 | Ventilador de enfriamiento         | Unidad | 1 | \$ 2.489.480,00  | \$ 2.222.812,9 | \$ 2.020.739,00 |
| 3464 | Kit sellos caja de direccion       | JUEGO  | 1 | \$ 2.389.520,00  | \$ 2.133.175,0 | \$ 1.975.162,00 |
| 3465 | Barra de direccion                 | Unidad | 1 | \$ 2.798.880,00  | \$ 2.498.733,4 | \$ 2.292.416,00 |
| 3466 | Tornillos centrales                | Unidad | 1 | \$ 105.910,00    | \$ 94.840,6    | \$ 85.442,00    |
| 3467 | Chumacera                          | Unidad | 1 | \$ 1.170.960,00  | \$ 1.045.046,1 | \$ 954.380,00   |
| 3468 | Pasador bandas                     | Unidad | 1 | \$ 558.110,00    | \$ 498.205,4   | \$ 452.914,00   |
| 3469 | Pasadores templetes                | Unidad | 1 | \$ 354.620,00    | \$ 316.930,3   | \$ 293.454,00   |
| 3470 | Tapa tandem                        | Unidad | 1 | \$ 927.010,00    | \$ 827.160,7   | \$ 758.863,00   |
| 3471 | Manguera intercoller               | Unidad | 1 | \$ 1.353.030,00  | \$ 1.208.227,2 | \$ 1.088.493,00 |
| 3472 | Stop traseros                      | Unidad | 1 | \$ 2.214.590,00  | \$ 1.976.857,2 | \$ 1.805.349,00 |

|      |                                     |        |   |                  |                |                 |
|------|-------------------------------------|--------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 3473 | Stop redondos completos             | Unidad | 1 | \$ 1.544.620,00  | \$ 1.379.555,1 | \$ 1.254.141,00 |
| 3474 | Cocuyos laterales completos         | Unidad | 1 | \$ 650.930,00    | \$ 581.424,5   | \$ 538.356,00   |
| 3475 | Exploradora de reverso              | Unidad | 1 | \$ 10.940.860,00 | \$ 9.768.330,4 | \$ 8.961.771,00 |
| 3476 | Farola delantera izquierda          | Unidad | 1 | \$ 4.814.740,00  | \$ 4.298.737,0 | \$ 3.872.736,00 |
| 3477 | Farola delantera derecha            | Unidad | 1 | \$ 4.222.120,00  | \$ 3.769.593,3 | \$ 3.442.551,00 |
| 3478 | Electroválvula de 2 cuerpos         | Unidad | 1 | \$ 4.234.020,00  | \$ 3.779.999,3 | \$ 3.436.363,00 |
| 3479 | Esparragos eje                      | Unidad | 1 | \$ 245.140,00    | \$ 218.612,5   | \$ 202.419,00   |
| 3480 | Válvula solenoide caja              | Unidad | 1 | \$ 402.220,00    | \$ 359.426,4   | \$ 329.749,00   |
| 3481 | Solenoide master 24V                | Unidad | 1 | \$ 1.024.590,00  | \$ 915.251,6   | \$ 824.551,00   |
| 3482 | Sello retenedor                     | Unidad | 1 | \$ 179.690,00    | \$ 160.926,7   | \$ 146.965,00   |
| 3483 | Bota protector de neumatico         | Unidad | 1 | \$ 336.770,00    | \$ 301.200,9   | \$ 273.819,00   |
| 3484 | Eje red ancho                       | Unidad | 1 | \$ 715.190,00    | \$ 638.358,8   | \$ 591.073,00   |
| 3485 | Retenedor muelle                    | Unidad | 1 | \$ 527.170,00    | \$ 471.106,7   | \$ 432.208,00   |
| 3486 | Perno enganche 3/8 con tuerca       | Unidad | 1 | \$ 921.060,00    | \$ 822.656,5   | \$ 741.132,00   |
| 3487 | Placa sujeción grapa                | Unidad | 1 | \$ 923.440,00    | \$ 824.570,0   | \$ 753.032,00   |
| 3488 | Torre base coca                     | Unidad | 1 | \$ 1.570.800,00  | \$ 1.402.986,2 | \$ 1.275.442,00 |
| 3489 | Torre f2 sin tapa                   | Unidad | 1 | \$ 1.279.250,00  | \$ 1.142.671,3 | \$ 1.058.029,00 |
| 3490 | Zapata caucho original para trailer | Unidad | 1 | \$ 1.715.980,00  | \$ 1.531.875,1 | \$ 1.405.390,00 |
| 3491 | Rin                                 | Unidad | 1 | \$ 1.661.240,00  | \$ 1.482.842,3 | \$ 1.335.894,00 |
| 3492 | Engnache trailer si aplica          | Unidad | 1 | \$ 536.690,00    | \$ 478.870,9   | \$ 437.325,00   |
| 3493 | Licuada luz azul 24V                | Unidad | 1 | \$ 1.289.960,00  | \$ 1.151.265,5 | \$ 1.046.605,00 |



|          |                                              |        |          |                 |                |                 |
|----------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3494     | Juego de valvulas inyeccion                  | JUEGO  | 1        | \$ 4.695.740,00 | \$ 4.193.093,5 | \$ 3.882.494,00 |
| 3495     | Plunger inyeccion                            | Unidad | 1        | \$ 2.243.150,00 | \$ 2.002.852,1 | \$ 1.837.479,00 |
| 3496     | Empaquetadura bomba                          | Unidad | 1        | \$ 1.727.880,00 | \$ 1.543.207,5 | \$ 1.390.277,00 |
| 3497     | Base para licuadora                          | Unidad | 1        | \$ 568.820,00   | \$ 508.319,8   | \$ 464.219,00   |
| 3498     | Base para corneta grande                     | Unidad | 1        | \$ 627.130,00   | \$ 559.597,5   | \$ 508.725,00   |
| 3499     | Amortiguador Delantero                       | Unidad | 1        | \$ 2.985.710,00 | \$ 2.665.376,3 | \$ 2.467.941,00 |
| 3500     | Amortiguador trasero                         | Unidad | 1        | \$ 3.033.310,00 | \$ 2.708.085,4 | \$ 2.484.482,00 |
| 3501     | Juego de bandas 9132XX                       | JUEGO  | 1        | \$ 2.515.660,00 | \$ 2.246.454,6 | \$ 2.023.833,00 |
| 3502     | Parrila exosto                               | Unidad | 1        | \$ 1.876.630,00 | \$ 1.675.461,7 | \$ 1.530.102,00 |
| 3503     | Racor B69 5/8 X 1/2                          | Unidad | 1        | \$ 95.200,00    | \$ 85.477,7    | \$ 77.707,00    |
| 3504     | Camara doble T30                             | Unidad | 1        | \$ 2.472.820,00 | \$ 2.207.588,0 | \$ 2.044.063,00 |
| 3505     | Pitos de servicio 24v                        | Unidad | 1        | \$ 1.223.320,00 | \$ 1.092.287,9 | \$ 1.002.099,00 |
| 3506     | Adaptador 2062-10-8SA 90 grados              | Unidad | 1        | \$ 111.860,00   | \$ 99.992,1    | \$ 90.083,00    |
| 3507     | Disyuntor 5 patas 87amp                      | Unidad | 1        | \$ 203.490,00   | \$ 181.384,6   | \$ 165.648,00   |
| 3508     | Pitos delanteros                             | Unidad | 1        | \$ 1.547.000,00 | \$ 1.380.733,2 | \$ 1.255.212,00 |
| 3509     | Correa 6PK2465                               | Unidad | 1        | \$ 618.800,00   | \$ 552.379,0   | \$ 511.462,00   |
| 3510     | Lampara lateral ovalada 24 leds 24v amarillo | Unidad | 1        | \$ 877.030,00   | \$ 783.578,1   | \$ 718.879,00   |
| 3511     | Camara aire doble T30-30                     | Unidad | 1        | \$ 2.584.680,00 | \$ 2.307.348,1 | \$ 2.078.692,00 |
|          | CHIPPER BC 1000                              |        |          |                 |                |                 |
| ITE<br>M | DETALLES                                     | MEDIDA | CANTIDAD | TRAI            | JID            | INVERSIONES T&F |
| 3512     | Mantenimiento general de rodamientos         | Unidad | 1        | \$ 2.158.660,00 | \$ 1.927.800,0 | \$ 1.785.000,00 |

|                                                                                                   |                                                  |                                                                                                  |                  |                 |                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3513                                                                                              | Mantenimiento general de rodillo de alimentacion | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 2.396.660,00 | \$ 2.140.215,0                                                                        | \$ 1.963.500,00     |
| 3514                                                                                              | Suministro de cuchillas                          | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 1.996.820,00 | \$ 1.783.215,0                                                                        | \$ 1.606.500,00     |
| 3515                                                                                              | revision electrica                               | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 729.470,00   | \$ 651.525,0                                                                          | \$ 595.000,00       |
| 3516                                                                                              | escaner                                          | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 733.040,00   | \$ 654.500,0                                                                          | \$ 595.000,00       |
| 3517                                                                                              | Visita tecnica Veermer                           | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 2.087.260,00 | \$ 1.863.540,0                                                                        | \$ 1.725.500,00     |
| 3518                                                                                              | Cambio de fluidos                                | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 653.310,00   | \$ 583.695,0                                                                          | \$ 535.500,00       |
| 3519                                                                                              | Cambio de Filtracion                             | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 296.310,00   | \$ 264.180,0                                                                          | \$ 238.000,00       |
| 3520                                                                                              | cambio de cuchillas                              | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 365.330,00   | \$ 325.762,5                                                                          | \$ 297.500,00       |
| 3521                                                                                              | revision de sistema de tolva                     | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 476.000,00   | \$ 425.425,0                                                                          | \$ 386.750,00       |
| 3522                                                                                              | cambio de sensores                               | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 431.970,00   | \$ 385.560,0                                                                          | \$ 357.000,00       |
| 3523                                                                                              | sensor de posicion                               | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 2.833.390,00 | \$ 2.529.345,0                                                                        | \$ 2.320.500,00     |
| 3524                                                                                              | sensor de temperatura                            | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 1.849.260,00 | \$ 1.651.125,0                                                                        | \$ 1.487.500,00     |
| 3525                                                                                              | sensor de marcha                                 | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 4.743.340,00 | \$ 4.234.912,5                                                                        | \$ 3.867.500,00     |
| 3526                                                                                              | Sistema de marchas L-R                           | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 2.199.120,00 | \$ 1.963.500,0                                                                        | \$ 1.785.000,00     |
| 3527                                                                                              | Revision electrica general Veermer               | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 3.598.560,00 | \$ 3.213.000,0                                                                        | \$ 2.975.000,00     |
| 3528                                                                                              | Filtros                                          | Unidad                                                                                           | 1                | \$ 525.980,00   | \$ 469.550,2                                                                          | \$ 430.780,00       |
| DOS MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/C |                                                  |                                                                                                  |                  |                 |                                                                                       | \$ 2.911.976.177,00 |
|                |                                                  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ                        |                  |                 |  |                     |
|                                                                                                   |                                                  | ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA - ANEXO CUADRO DE COTIZACIONES Y PROMEDIOS |                  |                 |  |                     |
| COTIZANTE                                                                                         |                                                  |                                                                                                  | MONTO            |                 | PROMEDIO                                                                              |                     |
| INVERSIONES T&F SAS                                                                               |                                                  |                                                                                                  | \$ 2.911.976.177 |                 | \$ 3.232.947.570                                                                      |                     |
| SERVITECA LAS MARIAS JID                                                                          |                                                  |                                                                                                  | \$ 3.201.348.933 |                 |                                                                                       |                     |
| TRAI MECANICA                                                                                     |                                                  |                                                                                                  | \$ 3.585.517.600 |                 |                                                                                       |                     |