COVISUR DESDE 1984	ESTUDIO DE SEGURIDAD	Tipo de Documento: Formato
		Codigo: F-OP-15
	Fecha de Elaboración: 07 de Mayo 2007 / Fecha de última Modificación: 17 de febrero de 2026	Versión: 07

AÑO	MES	DÍA	SOLICITADO POR:	CONSULTOR - DIRECTOR OPERATIVO
2026	03	26	ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO	OSCAR MAURICIO TRIGUEROS

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR

Nombre: OBRA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Dirección: CARRERA 30 #40A - 14/28/40
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3176466602
Fax: N/A
E-mail: funcionamiento.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co
Contacto: JAIME VEGA OSPINA

SECTOR

	Financiero		Otro:	RESIDENCIAL				
	Servicios y ESL		Residencial:					
	Industrial		IDENTIFICACIÓN					
	Comercial		Nit	X	CC		PJ	
X	Oficial	No:	899.999.061-9					

Fecha Inspección Ocular: 26/03/2026
Hora: 12:00
Lugar: OBRA ALCALDIA LOCAL TEUSAQUILLO

ÉNFASIS DEL ANÁLISIS: X SEGURIDAD FISICA

EVALUACIÓN DE RIESGOS: CLIENTE -PROVEEDOR

Aparece en el directorio telefónico de la ciudad donde reside?	SI	NO	SI
Los datos del gerente y nombre de la empresa corresponden a los suministrados inicialmente:	SI	NO	SI

2. INFORMACIÓN DEL SECTOR - UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Tipo de zona:	Residencial		Comercial	X	Industrial		Rural	
Alumbrado Público:	Bueno	X	Regular		Deficiente			
Vigilancia Pública:	Bueno	X	Regular		Deficiente			

Describa posible afectación del sector:

La afectacion del sector se caracteriza por una combinacion de problemas de seguridad, orden publico, convivencia y control institucional

Linderos y Afectación

	Descripción	Concepto General - Afectación
Norte	UNIVERSIDAD NACIONAL	ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO Y MOVILIDAD
Sur	CALLE 40A CALLE 26	NO GENERAN RIESGO A LAS INSTALACIONES
Oriente	CARRERA 29 SECTOR RESIDENCIAL	NO GENERAN RIESGO A LAS INSTALACIONES
Occidente	CARRERA 30	NO GENERAN RIESGO A LAS INSTALACIONES

3. OCUPACIÓN

Riesgo Residencial:	Casa de habitación		Apartamento		Conjunto cerrado:		

A que se dedica la empresa: X No

Breve descripción del proceso: Actualmente, la sede no desarrolla procesos operativos, administrativos ni de atención al público, debido a que se encuentra en periodo de construcción y adecuación de sus instalaciones.

4. CONSTRUCCIÓN

No. de pisos: 12 No. de sótanos: 2
Material de construcción: Estructura: CONCRETO Techo y su estructura: LOSA DE CONCRERTO
Entrepisos: CONCRETO Escaleras: CONCRETO Paredes Exteriores: CONCRETO
Paredes Interiores: CONCRETO Cielos rasos: PANEL DE YESO
Material del Cerramiento: CERCO LAMINAS DE SIN
Areas de Parqueaderos interna o externa: N/A Numero de parqueaderos: N/A
Concepto general sobre la construcción: Actualmente se encuentra en proceso de intervencion fisica bajo modalida de obra y construccion.

5. ALMACENAMIENTO

Mercancías y Desperdicios

Hay áreas demarcadas de almacenamiento: SI [ ] NO [X] Altura aprox. de los arrumes: N/A
El almacenamiento de mercancía es: Bueno ____ Regular ____ Deficiente ____ Esta en una Bodega separada?

Combustibles

Que tipo de combustibles o líquidos inflamables utilizan: N/A
Material de los tanques: N/A Ubicación: N/A
Concepto general: Las instalaciones se encuentran en obra y construccion

COVISUR DESDE 1984	ESTUDIO DE SEGURIDAD	Tipo de Documento: Formato
		Codigo: F-OP-15
	Fecha de Elaboración: 07 de Mayo 2007 / Fecha de última Modificación: 17 de febrero de 2026	Versión: 07

6. INFORMACIÓN DE PROTECCIONES GENERALES

Sistema de alarma con detectores de humo: NO [X] SI [ ] No. Detectores N/A

Los detectores de humo cubren las áreas mas criticas? NO [ ] SI [ ]

Concepto general sobre los extintores: **No estan en opercion ya que se encuentra en proceso de construccion**

.

Pulsador de incendio: NO [X] SI [ ] Cantidad: N/A No. Hidrantes Públicos [ ]

No. Gabinetes contra incendio: [ ] Debidamente dotados? SI [ ] NO [X]

Brigada de emergencia: NO [X] SI [ ] No. Personas N/A Tiempo respuesta Bomberos **15 MINUTOS**

Concepto general: **Los equipos estan en proceso de instalacion por obra y construccion**

Alarma de intrusión: SI [ ] NO [X] Cantidad dispositivos N/A Monitoreado N/A NO

Empresa que monitorea: N/A Tiempo de servicio:

Grado de satisfacción: N/A

Razones de cambio: N/A

Describa brevemente si el sistema de alarma actual es satisfactorio o no: No cuenta con sistema de alarma instalaciones en fase de construccion.

Circuito cerrado de TV - Describa brevemente el sistema, cantidad de dispositivos, ubicación, estado, monitoreo, cobertura:

Esta compuesto de 6 camaras en funcionamiento, monitor de 42 pulgadas y dvr de 16 canales, los cuales se encuentran instalados en la porteria el sistema permite cobertura de areas perimetrales y del primer piso facilitando el control de accesos y areas de seguridad.

Control de acceso-Describa los equipos de control de acceso existentes: El control de accesso es realizado por el vigilante de turno quien tiene la responsabilidad de validar las autorizaciones de ingreso y salida de funcionarios, contratistas y demas personal autorizado, este se ejecuta mediante la verificacion de documentos, listados de autorizacion garantizando el protocolo de seguridad establecido.

7. SEGURIDAD FÍSICA

Seguridad Física: [ ] Propia [X] Privada [ ] No tiene

EMPRESA **Covisur de colombia ltda** TIEMPO DE SERVICIO **1 mes**

GRADO SATISFACCIÓN **sin observaciones**

RAZONES DE CAMBIO? **licitacion**

7.1 Dispositivo actual de Seguridad física / Requisitos del cliente

MODALIDAD	UBICACIÓN	FUNCIONES
servicio 24 horas con arma	Porteria principal	control de accesso y recorrido instalaciones

7.2 Dispositivo adecuado a las necesidades del cliente

MODALIDAD	UBICACIÓN	FUNCIONES
N/A	N/A	N/A

7.3 Analisis de contexto

Contexto Interno	Contexto Externo
Al interior del inmueble se evidencia la ejecucion de actividades propias de obra y construccion, las cuales comprenden adecuaciones locativas, intervenciones estructurales y trabajos de ,mantenimiento general, Al interior del proyecto se evidencian diferentes frentes de trabajo correspondientes a las etapas constructivas, incluyendo actividades de obra gris, instalaciones y acabados, lo que genera un flujo constante de personal, materiales y equipos. En este sentido, se cuenta con la presencia permanente de trabajadores, contratistas, subcontratistas, personal técnico y administrativo, así como el ingreso ocasional de visitantes autorizados, En cuanto al control de acceso, se implementan procedimientos para el registro de ingreso y salida del personal, verificación de identidad y autorización, así como el control sobre el ingreso y retiro de materiales, herramientas y equipos, con el fin de mitigar riesgos asociados a pérdidas o accesos no autorizados.	El proyecto se encuentra ubicado en una zona con dinámica urbana activa, caracterizada por tránsito constante de peatones y vehículos, así como la presencia de viviendas, establecimientos comerciales y vías de acceso principales y secundarias. Estas condiciones generan una interacción permanente entre la obra y la comunidad aledaña. En el entorno se identifican factores de riesgo como la posible presencia de personas ajenas a la obra, intentos de hurto de materiales, ingreso no autorizado, así como situaciones derivadas del orden público o movilidad, que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades constructivas. En cuanto a las vías de acceso, se evidencia circulación continua de transporte particular, servicio público y vehículos de carga, lo cual requiere especial atención en el control de ingreso y salida de materiales, así como en la coordinación para evitar congestiones o situaciones de riesgo en los puntos de acceso.

8. ESTUDIO PARA VALORACIÓN DEL RIESGO (ROJO para actual, AZUL para propuesto, VERDE seguimiento)

Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	Clasificacion del riesgo	INTRUSION	fecha primer seguimiento	Clasificacion del riesgo	fecha segundo seguimiento	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	3	12	Las instalaciones cuentan con una cerca o barrera perimetral?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	18	La altura de las barreras perimetrales es la adecuada para evitar una intrusion?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Las barreras perimétricas poseen en la parte superior concertinas, cercas electrificadas u otro elemento que no permita la intrusión		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	5	40	Las barreras perimétricas están libres de escombros, basuras, maleza, árboles frondosos, que generen riesgo de la misma		0		0
Severidad	8						
Probabilidad	5	30	La iluminación perimetral es adecuada para la visualizacion del entorno		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Las puertas de control de acceso vehicular y peatonal estan controladas por personal de seguridad?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Las puertas de control de acceso vehicular y peatonal son aseguradas adecuadamente en horarios no operacionales?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	5	30	Las instalaciones cuentan con un sistema de video vigilancia o CCTV que permita monitorear las barreras perimetrales?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	Sí las instalaciones cuentan con un sistema de video vigilancia o CCTV, éste se encuentra monitoreado?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Las instalaciones cuentan con un sistema de seguridad electronica, que permita detectar posibles intrusiones o violacion de las barreras perimetrales?		0		0
Severidad	6						
Promedio prob	5	18		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	6			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	Clasificacion del riesgo	ACCESOS NO AUTORIZADOS	fecha primer seguimiento	Clasificacion del riesgo	fecha segundo seguimiento	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	5	30	Existe un control de accesos que permita identificar de manera adecuada al personal que ingresa y sale de las instalaciones.		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Existe un procedimiento que permita identificar a los funcionarios, usuarios y proveedores dentro de las instalaciones?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	Todas las puertas están equipadas con dispositivos de cierre y/o seguro adecuado que garanticen la seguridad?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Las ventanas más grandes situadas a menos de (5,48 m) del nivel el terreno, ¿están protegidas por rejillas o por un sistema de alarma?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Las puertas de acceso peatonal son controladas por personal de seguridad		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Las áreas consideradas como criticas cuentan con acceso restringido?		0		0
Severidad	6						

COVISUR DESDE 1984	ESTUDIO DE SEGURIDAD		Tipo de Documento: Formato
			Codigo: F-OP-15
	Fecha de Elaboración: 07 de Mayo 2007	Fecha de última Modificación: 17 de febrero de 2026	Versión: 07

Probabilidad	5	30	La iliminacion de las areas intermedias o pasillos es la adecuada para el control visual por parte del personal de seguridad?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	Se cuenta con personal de seguridad para realizar recorridos en areas intermedias, que permita controlar personal sospechoso en areas no autorizadas?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	Se cuenta con istema de vidoa vigilancia o CCTV que permita controlar conductas sospechosas en areas intermedias.		0		0
Severidad	6						
Promedio prob	**5**	**30**		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	**6**			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	


Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	**Clasificacion del riesgo**	**HURTO**	fecha primer seguimiento	**Clasificacion del riesgo**	fecha segundo seguimiento	**Clasificacion del riesgo**
Probabilidad	3	12	Existe caja fuerte y esta es controlada adecuadamente?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Los documentos negociables de la compañía (Ejm: cheques, tarjetas de crédito y demas titulos valores, están adecuadamente controlados y protegidos?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	5	20	Existe un inventario de activos por parte de la compañía, que permita el control de elementos?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Los equipos de computo portatiles tales como PC, Laptop, Tablets, se encuentran anclados o asegurados con guaya de seguridad?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las áreas determinadas como criticas (Ejm: Tesoreria, contaduria, Administración, Gerencia, Almacen, Etc,) se encuentran aseguradas mediente un sistema de alarma?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las áreas intermedias están plenamente identificadas y controladas, para evitar accesos a areas no autorizadas		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Existe un procedimiento adecuado para el control de llaves (Ejm: asignacion, copias, perdidas)		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las basuras, desperdicios, chatarras y sobrantes son inspeccionados y existen normas de control para su cargue y salida, para evitar la salida de elementos sin autorizacion		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	**3**	**13**		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	**4**			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	**Clasificacion del riesgo**	**INCENDIO**	fecha primer seguimiento	**Clasificacion del riesgo**	fecha segundo seguimiento	**Clasificacion del riesgo**
Probabilidad	5	40	Exsiste un sistema de deteccion de incendio (Ejm: Sensores de Humo, luces estroboscopicas, estaciones manuales, sirenas) y es monitoreado?		0		0
Severidad	8						
Probabilidad	5	40	Hay un sistema de rociadores de extinción de incendio?		0		0
Severidad	8						
Probabilidad	3	12	La cantidad de extintores es suficiente para cubrir el perimetro en caso de una novedad de conato de incendio?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	5	40	Existen gabinetes contra incendio que permitan reaccionar enc aso de un incendio?		0		0
Severidad	8						

Probabilidad	3	12	Han sido preparados planes generales de emergencia en caso de que se meterialice el riesgo de incendio?		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	4	27		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	6			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
Probabilidad / Severidad	4	Clasificacion del riesgo	SABOTAJE	0	Clasificacion del riesgo	0	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	3	12	Los contadores de la luz, agua, y gas, poseen un dispositivo que permitan su seguramiento de		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	El cuarto electrico se encuentra resguardado adecuadamente?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	El Rack donde se encuentra el DVR del sistema de Video Vigilancia se encuentra asegurado adecuadamente?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Los tanques de almacenamiento de agua se encuentran protegidos para evitar la manipulacion inadecuada.		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Existe personal necesario para el normal funcionamiento de la recepción, porterias y parqueaderos.		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	3	12		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	4			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
Probabilidad / Severidad	6	Clasificacion del riesgo	LESIONES PERSONALES	0	Clasificacion del riesgo	0	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	3	12	Las escaleras posseen pasamanos para evitar riesgo de accidente en personas?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las escaleras posseen cintas antidezlizantes para evitar riesgo de accidente en personas?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las areas criticas cuantan con señalizacion proptectiva adecuada? (Ejm: de prohibido el acceso, riesgo electrico, riesgo quimico.		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las instalaciones cuentan con un procedimiento en caso de emergencias, que contenga los puntos de encuentro?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Existe un sistema de iluminacion de emergencia que permita deambular con normalidad en horas de la noche, en cso de corte del fluido electrico?		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	3	12		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	4			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

9. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

Area de segimiento	Puntaje riesgo	Clasificacion del riesgo	ANALISIS
INTRUSION	18	Riesgo bajo	Lo anterior se determina teniendo en cuenta que el lugar cuenta con medidas básicas de seguridad implementadas, tales como control de accesos, delimitación física mediante cerramiento perimetral y presencia de personal de vigilancia, lo cual reduce significativamente la probabilidad de ingreso de personas no autorizadas.
ACCESOS NO AUTORIZADOS	30	Riesgo moderado	Esta clasificación obedece a que, si bien se cuenta con controles de acceso establecidos y presencia de personal de vigilancia, se evidencian factores que pueden facilitar el ingreso de personas no autorizadas, tales como alto flujo de trabajadores y contratistas, múltiples frentes de trabajo, rotación constante de personal y posibles fallas en los procesos de verificación y registro.
HURTO	13	Riesgo bajo	Lo anterior se fundamenta en que el proyecto no se encuentra en operación y no cuenta con activos propios de la entidad en funcionamiento, debido a que se encuentra en fase de construcción, lo que reduce significativamente el interés externo para la comisión de este tipo de conductas delictivas.
INCENDIO	27	Riesgo moderado	Esta clasificación se fundamenta en que, aunque el proyecto se encuentra en fase de construcción y no está en operación, existen múltiples factores que pueden propiciar la ocurrencia de un incendio, tales como trabajos con fuentes de calor (soldadura, corte), instalaciones eléctricas provisionales, uso de herramientas eléctricas y almacenamiento de materiales inflamables como pinturas, disolventes, maderas y otros insumos propios de la obra.
SABOTAJE	12	Riesgo bajo	Esta valoración se sustenta en que el proyecto se encuentra en fase de construcción y no está en operación, por lo cual no representa un objetivo estratégico o crítico que motive acciones intencionadas de daño por parte de terceros. Asimismo, no se evidencian antecedentes o situaciones que indiquen conflictos internos o externos que puedan derivar en actos de sabotaje.
LESIONES PERSONALES	12	Riesgo bajo	Esta valoración se fundamenta en que, aunque el proyecto se encuentra en fase de construcción, se evidencian condiciones controladas en materia de seguridad industrial, tales como la implementación de protocolos de prevención, señalización adecuada, supervisión de las actividades y uso de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal.




9.1 RECOMENDACIONES O PLAN DE ACTIVIDADES

Mantener y reforzar los controles de acceso, garantizando la verificación de identidad de todo el personal que ingresa y sale de la obra.
Implementar un control riguroso sobre el ingreso y salida de materiales, herramientas y equipos.
Fortalecer la supervisión del cerramiento perimetral para evitar accesos no autorizados.
Promover la cultura de autocuidado y reporte oportuno de novedades o situaciones sospechosas.
Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y uso de elementos de protección personal (EPP).
Mantener en adecuado estado y ubicación los equipos de atención de emergencias, como extintores
Entregar a la empresa de vigilancia inventario de los bienes o activos se deban tener en custodia con el objeto de verificar su preexistencia
La compañía de vigilancia no se hace responsable por la pérdida de objetos de uso personal, toda vez que la custodia y cuidado de los mismos es responsabilidad exclusiva de su propietario
Demarcar de manera adecuada los puntos de tránsito peligroso, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas que circulan por estas áreas.
En caso de que se dejen en custodia elementos o herramientas, se deberá informar previamente al personal de seguridad, con el fin de verificar su preexistencia y adoptar las medidas de custodia correspondientes. En caso contrario, la empresa de seguridad no se hará responsable por la pérdida de aquellos elementos que no hayan cumplido con este procedimiento
Realizar mantenimiento al portón de ingreso a la obra, toda vez que no se encuentra operando de manera adecuada, lo cual puede generar accidentes o fallas en su apertura y cierre, afectando el normal desarrollo de la operación

10. NUEVA SITUACIÓN DE RIESGOS

Area de segimiento	Puntaje riesgo	Clasificacion del riesgo	ANALISIS
INTRUSION	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
ACCESOS NO AUTORIZADOS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
HURTO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
INCENDIO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
SABOTAJE	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
LESIONES PERSONALES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A




10.1 RECOMENDACIONES O PLAN DE ACTIVIDADES

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

12. SEGUNDO SEGUIMIENTO

Area de segimiento	Puntaje riesgo	Clasificacion del riesgo	ANALISIS
INTRUSION	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
ACCESOS NO AUTORIZADOS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
HURTO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
INCENDIO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
SABOTAJE	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
LESIONES PERSONALES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A



10.1 RECOMENDACIONES O PLAN DE ACTIVIDADES

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Describa otros requerimientos del cliente: *Análisis de riesgos del área objeto del servicio, con el fin de identificar las posibles amenazas, vulnerabilidades y niveles de riesgo asociados a la operación. Así mismo, requiere la formulación de recomendaciones de seguridad orientadas a prevenir, mitigar y controlar los riesgos identificados, garantizando la protección de las personas, bienes e infraestructura presentes en el lugar, el requerimiento incluye la evaluación de las condiciones internas y externas del entorno, así como la definición de medidas preventivas, correctivas y de control que permitan fortalecer el servicio de vigilancia y mejorar las condiciones generales de seguridad.*

Los servicios solicitados por el cliente se adecuan a los ofrecidos por la compañía? SI [X] NO [ ]

SEÑOR CONSULTOR Y/O DIRECTOR, considera usted factible la prestación de la oferta? SI [X] NO [ ]

Aprobacion del Jefe Inmediato o Director (Observaciones):

Los riesgos identificados se encuentran en niveles controlados (bajo y moderado) y que existen condiciones que permiten la implementación de medidas de seguridad adecuadas para la protección de las personas, bienes e infraestructura,

No obstante, la aprobación del servicio se encuentra sujeta al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente informe, especialmente aquellas relacionadas con el control de accesos, mantenimiento de infraestructura, custodia de elementos, señalización de áreas de riesgo y fortalecimiento de los protocolos de seguridad, En este sentido, la correcta implementación y seguimiento de dichas recomendaciones permitirá mitigar los riesgos identificados y garantizar una adecuada prestación del servicio de vigilancia. inalmente, se concluye que, bajo las condiciones actuales y con la aplicación de las medidas propuestas, es viable y procedente la prestación del servicio de vigilancia en el área evaluada.

ANEXA FOTOS: SI [X] NO [ ]

Elaborado por:

Fernando Abaunza Díaz
Director de Gestión del Riesgo
Resolución No. 20184440043767

DIRECTOR DE OPERACIONES

OSCAR MAURICIO TRIGUEROS RINCON
COORDINADOR OPERATIVO

CLIENTE