Anexo1

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

CIUDAD Y FECHA: Pitalito 09-02-2026

LUGAR DE LA VISITA: IE Domingo Savio Sede La Reser

MOTIVO DE LA VISITA: Revisión de Pozo séptico

CONCLUSIONES:

* Se realiza visita técnica por parte de la secretaria de educación a la IE Domingo Savio, Sede la Reserva con el fin de atender la solicitud de la Rectora Diana M. ~~Zuñiga~~ leal sobre el mal funcionamiento del Pozo séptico de la sede educativa

* Se toma registro fotográfico


* Se evidencia que el entorno inmediato del pozo tiene aguas estancadas con malos olores y presencia de zancudos

* la docente Diana, manifiesta, que en días anteriores, algunos padres de familia de la vereda, destaparon parcialmente la tapa del pozo septico, evidenciando que el fondo del mismo se encuentra sellado con material de construcción, situación que estaria impidiendo la adecuada filtración hacia el Subsuelo

* la profesora Diana Zuñiga manifiesta que hay un tubo que sale del pozo principal en direccion a predios colindantes de la sede educativa, provocando malestar en su propietaria quien ya ha dado a conocer su inyielud por una pronta solucion

*

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025



ASISTENTES:

1. Docente: Diana Marcela Zuñiga. CC: 1.083.904.204
2. Arquitecto SEM - Juan Esteban Or. CC. 1084255962
3. Jorge Eduardo Burgos Beltran C.C. 17.264.128
4. _____

Anexo 2

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

CIUDAD Y FECHA: Pitalito 23/02/2026

LUGAR DE LA VISITA: Sede Santa Inés

MOTIVO DE LA VISITA: Revisión mal funcionamiento Pozo septico


CONCLUSIONES:

* Se toma registro fotografico
* Se evidencia la existencia de un pozo séptico antiguo que ya no está en funcionamiento pero al que le retiraron la tapa y se ve inundado con presencia de zancudos y malos olores
* El presidente de acción comunal afirma que el "nuevo" pozo se construyó a partir de la necesidad de ampliar la capacidad de la institución el cual tiene unas dimensiones de 4m X 2m y recepciona las aguas negras de 8 ~~bater~~ aparatos sanitarios
* Se dice que este pozo tiene aproximadamente 8 años desde que se construyó, sin ninguna intervensión desde entonces
* En una de las cajas de inspección, el presidente de la junta y los docentes, afirman que las aguas residuales alcanzan niveles superiores

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

reiterando que en días calurosos el olor es muy fuerte

* levantamiento



ASISTENTES:

1. _____ 12 265 567. 312 3714351
2. Luz Marina Meléndez Rojas 36281095 3102088260
3. Hilda Liliana Soto 36.246.168 3203760458
4. Juan Sebastián Quintero

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025


CIUDAD Y FECHA: Pitalito - 02 de marzo de 2026.

LUGAR DE LA VISITA: ~~I.E. Normal Superior~~ Criollo. - Sede Versalles.

MOTIVO DE LA VISITA: Revisión pozo Septico y aduanales

CONCLUSIONES:

- Se toma registro fotografico en la visita programada por parte de infraestructura educativa del JSEM se observa deterioro del ciclo pozo en pacho y
- Estructura de cubierta en madera deteriorada, se observa desgaste por polilla y humedad, la viga mas afectada son por el bloque de aulas comedor y cocina
- El comedor y cocina cuenta con buena estructura de cubierta en estructura metalica, sin embargo su techo se encuentra deteriorado, existen goteras dentro del comedor y algunos muros presentan humedad



	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

- Pozo Séptico

En compañía del profesor Fernando Lopez se hace un recorrido por la red de cajas de inspección, terminando en el pozo Séptico existente, quien manifiesta que en el entorno del pozo Séptico nunca se ha presentado represamiento de aguas negras o pavimento del mismo.

- Sin embargo en una de las cajas de inspección donde se puede observar que no cuenta con una tapa adecuada que la proteja de la intemperie, ~~lo que~~ ha provocado que se llene de tierra y vegetación lo que podría estar provocando que colapse en cuanto llueve, produciendo aguas estancadas alrededor de ella y fuertes olores en algunas baterías sanitarias

ASISTENTES:

1. Diana Paola Cano G. - 36.291.612 pto -
2. Dolly E Delgado C. 36284183. 3114785400
3. Juan Esteban Ordoñez
4. Romario Gallardo Ramos

Anexo 4

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

CIUDAD Y FECHA: Pitalito 02 de marzo de 2026


LUGAR DE LA VISITA: I.E. Normal Superior - Sede Danubio

MOTIVO DE LA VISITA: Supervisión avance de obra - Revisión pozo Septico


CONCLUSIONES:

- Se toma registro fotografico
- Se evidencia avance considerable en la ampliación del restaurante, en donde ya se realizo la demolición del muro, la construcción de cimentación, columnas, muros y viga de cimentación aerea
- Sin embargo las dimensiones de las columnas no coinciden con las dimensiones descritas en el presupuesto para la sede el danubio, tampoco se aclara que tipo de ventaneria y sus dimensiones se deben instalar


- Columnas: 5



- Ventanas: 3



	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025



ASISTENTES:

1. Sebastian Bolaños Minda - 1083845741 - 3108170599
2. Romario Gallardo Romero -
3. Juan Esteban Ordóñez
4.

Anexo 5

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

CIUDAD Y FECHA: Pitalito, 27 de Marzo de 2026

LUGAR DE LA VISITA: I.E.M. Jose Eustasio Rivera - Sede C. Bello

MOTIVO DE LA VISITA: Revision Red Sanitaria

CONCLUSIONES:

- Se realiza visita tecnica a la I.E.M. Jose Eustasio Rivera Sede Campo Bello, con el fin de verificar la red Sanitaria de la sede educativa en mencion.
- La trampa de grasas de la cocina esta completamente rebosada, hay aguas estancadas en la caneta de aguas lluvias, en la siguiente caja de inspeccion se observa que las aguas llueven caen a la caja de inspeccion desde la caneta.
- La trampa de grasas no cumple con una adecuada funcion para evitar que las grasas llegue al pozo septico.
- La docente informa que en una de las cajas de inspeccion se evidencia la existencia de aguas residuales provenientes de los baños de la cancha de la junta de accion comunal

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

- Cocina. → 2mt. trampa de grasas → 5 1/2 Caja de Inspeccion

ASISTENTES:

1. Mary Luz Gomez. 40.614.947. 3156577343.
2. Juan Esteban Ordoñez 1084255962 3107870533
3. Reinaldo Gallardo
4. _____

Anexo 6

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

CIUDAD Y FECHA: Pitalito 10 de Abril de 2026.

LUGAR DE LA VISITA: I.E.M. Criollo - Sede Libano.

MOTIVO DE LA VISITA: Inspección pozo Septico


CONCLUSIONES:

- Se atiende visita tecnica solicitada por el rector de la I.E.M. - Sede Criollo (Libano) con el fin de inspeccionar la funcionalidad del pozo Septico de la sede educativa.
- Durante el recorrido se observa que el pozo presenta condiciones de funcionamiento aparentemente buenas, sin embargo el docente manifiesta que mediante filtraciones se esta afectando una vivienda colindante a la escuela, la estructura del pozo presenta algunas grietas en la superficie lo que podria relacionarse con la problematica mencionada.
- En una de las cajas de inspección se estan conectando aguas lluvias, Cocina, y Sanitarios
- El proximo lunes 13 de abril la comunidad hara verificación de la dirección de la tuberia Salida del pozo septico.

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTA DE VISITA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	CÓDIGO: F-GED-A-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 12/08/2025

ASISTENTES:

1. Van Carlos C. 1007337150 3204207742
2. Juan Esteban Ordoñez
3. Romano Guillerco
4. _____


PASILLO
4.30m
SALA DE INFORMÁTICA
7.10m
SALÓN
6.65m
CANALETA DE AGUA
7.30m
9.80 m
RESTAURANTE
1.80m
T.G.
6.75m
TUBERÍA
8.70m
BAÑOS
2.67m
REGISTRO DE AGUAS
0.84m
0.72m
TUBERÍA
2.20m
TUBERÍA
5m
1.20 m
PROFUNDIDAD
2.70m
2. 10
PROFUNDIDAD
POZO SÉPTICO / DEPÓSITO
2.10m
4.10m