Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: CORDOBA — Municipio: MONTERIA

Corregimiento: GUATEQUE — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio: GUATEQUE

Nombre del establecimiento: CENTRO DE SALUD GUATEQUE

Nivel de complejidad: 1

Ubicación (Dirección): C 2 2 40 — Teléfono (Fax): (4) 7848910

IPS de referencia: E.S.E. VIDASINÚ

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD GUATEQUE ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		X
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		X
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		X

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

23	001	00553	13
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE

A
1

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	☐	Hundimiento	☐
Inundación Total	☐	Otro	☐
Inundación Parcial	☐	Cual?	No presenta afectaciones
No presenta afectaciones naturales	☒		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	☒	Seco	☒
Templado	☐	Húmedo	☐
Frío	☐	Salino	☐

Temperatura promedio 32 °C

1.4.A ACCESO

Via Vehicular ☒ Camino peatonal ☒ Fluvial ☐ Maritimo ☐ Aereo ☐

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA

Baja ☐ Media ☒ Alta ☐

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	☒	Publico	☐
Posesión	☐	Arrendamiento	☐
Invasión / lote público			☐
Invasión / lote privado			☐
Usufructo - Comodato			☐

Tiene escritura? SI ☒ NO ☐

CEDULA CATASTRAL No.
0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0

MATRICULA INMOBILIARIA No. O
1 4 0 1 3 0 8 9 7

1.6 AREAS

Area total lote	707	M2
Area ocupada lote	363	M2
Area construida	164	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	☒	Regular	☒
Inclinado	☐	Irregular	☐
Accidentado	☐	Limites indefinidos	☐

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 1 Sotano ☐

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	Concreto	X			Iluminación ext.	Reflector	X		
Vias internas	Concreto	X			Zonas de parqueo	NO			
Sardineles	Concreto	X			Zonas verdes	Triturado	X		
Cerramiento	Mamposteria	X							

1.10 OBSERVACIONES

Fecha diligencia: Año 24 Mes 10 Día 25

Responsable del levantamiento:

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 5 5 3 (INSTITUCION) 1 3 (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA __1__ DE __3__

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
Consulta Externa / **Sala de espera**	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	39,63	M2	81,6	M2	39,63	M2	1	UND	1	UND	40,93	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
Consulta Externa / **Odontología**	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	21,51	M2	42,02	M2	21,51	M2	1	UND	1	UND	22,81	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
Consulta Externa / **Vacunación**	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	12,13	M2	32,28	M2	12,13	M2	1	UND	1	UND	14,01	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
Consulta Externa / **Consultorio 1**	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	13,02	M2	30,15	M2	13,02	M2	1	UND	2	UND	14,62	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
Consulta Externa / **Enfermería**	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	12,86	M2	36,42	M2	12,86	M2	1	UND	1	UND	14,32	M2

Profesional Responsable: ARQ. JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO MP- A23242004-10773620

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 DEPTO — 0 0 1 MUNICIPIO — 0 0 5 5 3 INSTITUCION — 1 3 SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA __2__ DE ___3__

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SERVICIO Consulta Externa / **AREA O AMBIENTE** Citología	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	16,74	M2	70,25	M2	16,74	M2	2	UND	3	UND	20,36	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SERVICIO Consulta Externa / **AREA O AMBIENTE** Archivo	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	7,73	M2	20,97	M2	7,73	M2	1	UND	1	UND	9,37	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SERVICIO Consulta Externa / **AREA O AMBIENTE** Baños	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	B	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	3,22	M2	18,64	M2	3,22	M2	2	UND	2	UND	4,14	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SERVICIO Consulta Externa / **AREA O AMBIENTE** Terraza-Fachada ppal	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M	Drywall	M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	21,28	M2	41,44	M2	21,28	M2	1	UND	3	UND	23,88	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SERVICIO Consulta Externa / **AREA O AMBIENTE** Patio-Fachada pos	Ceramica	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M		M	Madera	B	Aluminio	B	Asbesto Cemento	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	13,06	M2	30,07	M2	0	M2	1	UND	2	UND	13,06	M2

Profesional Responsable: ARQ. JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO MP- A23242004-10773620

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 DEPTO — 0 0 1 MUNICIPIO — 0 0 5 5 3 INSTITUCION — 1 3 SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA __3__ DE __3___

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
Consulta Externa / **Fachada lat. Derecha**	Concreto	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M		M		B	Aluminio	B		M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	26,27	M2	10,388	M2	0	M2	0	UND	4	UND	0	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
Consulta Externa / **Fachada lat. Izquierda**	Concreto	B	Mamposteria / Estuco y pintura	M		M		B	Aluminio	B		M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	46,82	M2	32,28	M2	0	M2	0	UND	3	UND	0	M2

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												

Profesional Responsable: ARQ. JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO MP- A23242004-10773620

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: [ ]	Conexión red pública: [ ]	SI [X] NO [ ]
Instalación propia: [ ]	Eliminacion propia: [ ]	CAPACIDAD [ ] [1] [0] M3
Otro: [X]	Otro: [X]	Elevado [X]
Cual? Recoleccion de aguas lluvias	Cual? Pozo Septico	Subterraneo: [X]
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]
TIPO DE AFECTACION O DAÑO: No presenta afectaciones en el suministro de agua	TIPO DE AFECTACION O DAÑO: No presenta afectaciones en los desagues	TIPO DE AFECTACION O DAÑO: No presenta afectaciones en el almacenamiento

OBSERVACIONES No presenta afectaciones en las instalaciones hidraulicas y sanitarias hasta la fecha

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI [X]	BUENA [X]	SI [X] NO [ ]
NO [ ]	REGULAR [ ]	CAPACIDAD [ ] [ ] [5] Kva
Otro sistema de suministro: [ ]	MALA [ ]	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
Cual?	TIPO DE AFECTACION: No presenta afectaciones	Estado: [B] [ ] [ ]

OBSERVACIONES Las instalaciones electricas se encuentran en buen estado, por lo tanto, no presenta ningun tipo de afectaciones hasta la fecha.


A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual
Planta	5 Kva	X		X			La planta electrica se encuentra en funcionamiento y en buen estado
Electrobombas	1/2 HP	X		X			La electrobomba se encuentran en buen estado
Mini split	12000 BTU	X		X			Se encuentran en buen etado manteniendo las areas confortables
Compresor	1 HP	X		X			El Compresor de la undad odontologica se encuentra en buen estado


OBSERVACIONES Todos los equipos fijos instalados en el centro de salud se encuentran en buen estado y no presentan ninguna afectacion hasta la fecha

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR	ESQUEMA DE LOCALIZACION
NORTE, MUROS, CERCA, RIO COLUMNAS, VENTANA, PUERTA, DUCHAS, INODORO, LAVAMANOS **AREA CONSTRUIDA** 2432,13 M2	

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



Fecha diligencia: Año 24 Mes 10 Día 25

Responsable del levantamiento: JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	1	0
1,2	Consultorio Enfermería	1	0
1,3	Vacunación	1	0
1,4	Consultorio de Odontólogia y Salud Oral	1	0
1,5	Consultorio Citología	1	0

Fecha diligencia: Año 24 Mes 10 Día 25

Responsable del levantamiento: JUAN JOSE NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _____ CONSULTA_EXTERNA_____ | **AMBIENTE:** _____FACHADA_PRINCIPAL_____





Fecha diligencia: Año 24 | Mes 10 | Día 25

Responsable del levantamiento: JUAN JOSE NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 5 5 3 (INSTITUCION) 3 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _____ CONSULTA_EXTERNA_____ | **AMBIENTE:** _____FACHADAS_____





Fecha diligencia: Año 2 4 | Mes 1 0 | Día 2 5

Responsable del levantamiento:

JUAN JOSE NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 5 5 3 (INSTITUCION) 1 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _____ CONSULTA_EXTERNA_____ | **AMBIENTE:** _____FACHADAS_____





Fecha diligencia: Año 2 4 | Mes 1 0 | Día 2 5

Responsable del levantamiento:

JUAN JOSE NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 5 5 3 (INSTITUCION) 1 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _CONSULTA_EXTERNA_____	AMBIENTE: _____ODONTOLOGIA_____

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 1 0 Día 2 5


Responsable del levantamiento: JUAN JOSE NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _____CONSULTA_EXTERNA_____ | **AMBIENTE:** _____CITOLOGIA_____





Fecha diligencia: Año 24 | Mes 10 | Día 25

Responsable del levantamiento: JUAN JOSE NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _____CONSULTA_EXTERNA_____	AMBIENTE: _____ENFERMERIA_____





Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:
	24	10	25	JUAN JOSE NEGRETE CORONADO

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00553 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _____CONSULTA_EXTERNA_____ | **AMBIENTE:** _____VACUNACION_____





Fecha diligencia: Año 24 | Mes 10 | Día 25

Responsable del levantamiento: JUAN JOSE NEGRETE CORONADO