Gmail CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

RV: Solicitud de atención requerimientos de malla vial comuna 8

Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> 16 de abril de 2026 a las 15:22
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>
Cc: Juan Jose Bermúdez <obrasjuan28@gmail.com>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>

Buenas tardes Ingenieros, favor programar para la próxima semana una cuadrilla de baches en el sector el PACIFICO, especialmente para tender los sitios señalados en ROJO, (2 o 3 JORNADAS)

La actividad debe ser implementada como MITIGACION, con el fin de reducir el riesgo de la movilidad

"MEDIATICO" "

Gabriel J. Cardona Londoño
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 55 55.
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
gabriel.cardona@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Oscar Leonardo Pena Trujillo <oscar.pena@medellin.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de abril de 2026 3:15 p. m.
Para: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>; Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>
Cc: Andres Alejandro Garzon Largo <andres.garzon@medellin.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de atención requerimientos de malla vial comuna 8

Cordial saludo ingenieros, se remite el tramo pendiente por intervención de mitigación en el sector Pacífico - comuna 8, detallado en los informes adjuntos. A continuación, se relaciona la ubicación de los puntos y tramos a verificar:

1. **Coordenadas geográficas WGS84:** 6.248545, -75.538756

   Url maps: https://maps.app.goo.gl/GTpzy7keAiiG5pzo9



2. **Coordenadas geográficas WGS84:** 6.248585, -75.538731
   Url maps: https://maps.app.goo.gl/Bg2ZzvDTM4u5jvrk7

- Fallo del pavimento rígido.



Coordenadas geográficas: 6.248585, -75.538731

3. **Coordenadas geográficas WGS84:** 6.248815, -75.538628 y 6.248815, -75.538628
   Url maps: https://maps.app.goo.gl/6z8GXjtbmVUWWbhC6

- Deterioro y desgaste del pavimento rígido por cortes y brechas en losas de concreto.



Coordenadas geográficas: 6.248815, -75.538628 y 6.248815, -75.538628

4. **Coordenadas geográficas WGS84:** 6.248869, -75.538695 y 6.248853, -75.538740
Url maps: https://maps.app.goo.gl/qC8k75faia7KJCTY7

- Fallos en losas de concreto.



Coordenadas geográficas: 6.248869, -75.538695 y 6.248853, -75.538740

Muchas gracias por su apoyo en la revisión correspondiente.

Cordialmente,

Oscar Leonardo Peña Trujillo
Ingeniero Civil - Contratista
Despacho
Secretaría de Infraestructura Física
Oficina 904-56, Piso 09
CAD, Calle 44 # 52-165
oscar.pena@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Oscar Leonardo Pena Trujillo <oscar.pena@medellin.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de octubre de 2025 15:09
Para: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>; Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>
Cc: Jorge Ivan Jaramillo Perez <jorge.jaramillop@medellin.gov.co>; Darwin Correa Castrillon <darwin.correa@medellin.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de atención requerimientos de malla vial comuna 8

Se actualiza el informe en mención.

Cordialmente,

Oscar Leonardo Peña Trujillo
Ingeniero Civil - Contratista
Despacho
Secretaría de Infraestructura Física
Oficina 904-56, Piso 09
CAD, Calle 44 # 52-165
oscar.pena@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Oscar Leonardo Pena Trujillo <oscar.pena@medellin.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de octubre de 2025 15:07
Para: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>; Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>
Cc: Jorge Ivan Jaramillo Perez <jorge.jaramillop@medellin.gov.co>; Darwin Correa Castrillon <darwin.correa@medellin.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de atención requerimientos de malla vial comuna 8

Cordial saludo ingenieros, En relación con el requerimiento previamente remitido sobre el mantenimiento de pavimentos rígidos y asfaltico, y con base en el informe anterior, se envía el presente documento actualizado, en el cual se amplía y detalla la información del requerimiento ya solicitado, con el propósito de verificar la viabilidad de posibles intervenciones de mantenimiento en la estructura de los pavimentos rígidos y asfaltico.

El objetivo es definir y ejecutar acciones de mitigación temporales, en caso de ser posibles, mientras se gestiona una intervención definitiva.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a los comentarios al respecto.

Cordialmente,

Oscar Leonardo Peña Trujillo
Ingeniero Civil - Contratista
Despacho
Secretaría de Infraestructura Física
Oficina 904-56, Piso 09
CAD, Calle 44 # 52-165
oscar.pena@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Oscar Leonardo Pena Trujillo
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 10:55
Para: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>; Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>
Cc: Gustavo Alonso Arenas Zapata <gustavo.arenas@medellin.gov.co>; Jorge Ivan Jaramillo Perez <jorge.jaramillop@medellin.gov.co>
Asunto: Solicitud de atención requerimientos de malla vial comuna 8

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

20251030 IT LOSAS CONTORNO MH 13NOVIEMBRE (1).pdf
1552K

20250826 IT COMUNA 8 MALLA VIAL (1).pdf
1843K