Pintura Fachada
Podar pasto del CDI Bosque Encantado 2 – Caminos de Esperanza 2






Daño de llaves depaso de agua donde se lavan traperos




Extintores descargados de los Cdi CE1,CE2,BE2 se pueda cargar para los dos Cdi, en el cual se hacen las entrega los paquetes alimentarios




<table>
<tr><td colspan="2">Se desprendió en la parte de abajo no tiene agarre de esos lados y en el portón del patio</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se está manejando estas tablas a la hora de entrega de paquetes, no contamos con estibas</td><td>salon en mal estado</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>