GRUPO OCPURITOL
Unidos por el progreso para un futuro mejor

DESCRIPCION	CAN	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
VOLQUETA OQU010					
Reparación de motor que incluye remplazo de Kit de Pistones, remplazo de kit de anillos, cambio de empaques, válvulas, guías de válvulas y Rectificación	1	$ 54.365.200	$ 10.329.388	$ 64.694.588	$ 64.694.588
Sustitución de batería 31T 1250 amp	1	$ 1.760.000	$ 334.400	$ 2.094.400	$ 2.094.400
Remplazo de cruceta y espigo cardan, suministro e instalación	1	$ 1.478.000	$ 280.820	$ 1.758.820	$ 1.758.820
Cambio del soporte de hoja	1	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000
Reparación de sistema de iluminación, cambio de lampara stop y direccionales.	1	$ 7.436.200	$ 1.412.878	$ 8.849.078	$ 8.849.078
Reparación del sistema de frenos y rodamiento, incluye cambio de rodamiento, retenedores y bandas.	1	$ 4.120.300	$ 782.857	$ 4.903.157	$ 4.903.157
Reconstrucción y soldadura de exosto	1	$ 1.005.000	$ 190.950	$ 1.195.950	$ 1.195.950
VOLQUETA OQU042					
Reparacion inyectores ,cambio de puntas y calibracion	6	$ 1.758.200	$ 334.058	$ 2.092.258	$ 12.553.548
correa de accesorios y patin	1	$ 3.050.300	$ 579.557	$ 3.629.857	$ 3.629.857
cambio de aceite y filtros	1	$ 2.870.200	$ 545.338	$ 3.415.538	$ 3.415.538
mantenimiento suspensión (trasera y delantera)	1	$ 3.820.000	$ 725.800	$ 4.545.800	$ 4.545.800
Sustitución de batería 31h 1250amp	1	$ 1.665.000	$ 316.350	$ 1.981.350	$ 1.981.350
VOLQUETA OQU043					
Reparación de motor que incluye remplazo de Kit de Pistones, remplazo de kit de anillos, cambio de empaques, válvulas, guías de válvulas y rectificación	1	$ 48.237.200	$ 9.165.068	$ 57.402.268	$ 57.402.268
mantenimiento suspensión (trasera y delantera)	1	$ 2.700.000	$ 513.000	$ 3.213.000	$ 3.213.000
Sustitución de batería 31h 1250amp	1	$ 1.560.000	$ 296.400	$ 1.856.400	$ 1.856.400
espejos laterales	1	$ 650.620	$ 123.618	$ 774.238	$ 774.238
MINICARGADOR 236D CATERPILLAR					
Remplazo del motor de aceleración o actuador	1	$ 10.029.000	$ 1.905.510	$ 11.934.510	$ 11.934.510
Remplazo de rin	1	$ 2.000.000	$ 380.000	$ 2.380.000	$ 2.380.000
empaquetadura motor de traslacion	1	$ 1.993.300	$ 378.727	$ 2.372.027	$ 2.372.027
Cambio de empaquetadura equipo de levante.	2	$ 765.000	$ 145.350	$ 910.350	$ 1.820.700
Cambio de empaques de la botella del balde	1	$ 804.200	$ 152.798	$ 956.998	$ 956.998
Sustitución de batería 31H 1250 imp	1	$ 2.460.300	$ 467.457	$ 2.927.757	$ 2.927.757
Cambio de alternador	1	$ 1.908.800	$ 362.672	$ 2.271.472	$ 2.271.472
VIBROCOMPACTOR CS423E					
Remplazo de sensor de temperatura de refrigerante	1	$ 1.935.000	$ 367.650	$ 2.302.650	$ 2.302.650
Suministro de Batería 31H 1250 AMP	2	$ 1.721.000	$ 326.990	$ 2.047.990	$ 4.095.980
Cambio de empaquetadura motor traslación	1	$ 3.850.000	$ 731.500	$ 4.581.500	$ 4.581.500
Remplazo suich de encendido	1	$ 1.052.000	$ 199.880	$ 1.251.880	$ 1.251.880
Reparación sistema de iluminación y cambio de 2 lámparas de trabajo delanteras y 2 lámparas de trabajo traseras.	1	$ 3.154.800	$ 599.412	$ 3.754.212	$ 3.754.212
Sustituir base de filtro y tapa completo, incluye suministro e instalación.	1	$ 1.765.500	$ 335.445	$ 2.100.945	$ 2.100.945
MOTONIVELADORA 120K					
Remplazo de filtro de aire, incluye suministro e instalación.	1	$ 820.000	$ 155.800	$ 975.800	$ 975.800
Suministro e instalación de manguera de servo.	1	$ 3.621.400	$ 688.066	$ 4.309.466	$ 4.309.466
Cambio de esquinera y sobre esquinera, incluye suministro e instalación.	2	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080	$ 2.218.160
Remplazo de dientes Ripper, incluye suministro e instalación.	6	$ 756.000	$ 143.640	$ 899.640	$ 5.397.840
Suministro e instalación de terminales de dirección.	2	$ 910.500	$ 172.995	$ 1.083.495	$ 2.166.990
Reparación sistema de iluminación y cambio de 6 lámparas de trabajo.	6	$ 650.200	$ 123.538	$ 773.738	$ 4.642.428
Suministro e instalacion de cuhillas y juego de tornillos	1	$ 5.105.000	$ 969.950	$ 6.074.950	$ 6.074.950
Manguera de direccion	2	$ 3.932.000	$ 747.080	$ 4.679.080	$ 9.358.160
Manguera de botella de cuchilla	1	$ 2.100.400	$ 399.076	$ 2.499.476	$ 2.499.476
suministro e instalación de kit de deslizamiento de cuchillas.	1	$ 2.650.900	$ 503.671	$ 3.154.571	$ 3.154.571
Cambio de las bandas de la tornamesa o strick, instaladas.	6	$ 4.050.600	$ 769.614	$ 4.820.214	$ 28.921.284
Reparación y soldadura de buje de botella extensor	1	$ 2.065.300	$ 392.407	$ 2.457.707	$ 2.457.707
Nivelación de aceite hidráulico 68 por canecas	2	$ 910.000	$ 172.900	$ 1.082.900	$ 2.165.800

RETROESCAVADORA 420 F					
reparación de motor y cambio de cigüeñal	1	$ 48.540.000	$ 9.222.600	$ 57.762.600	$ 57.762.600
Ajuste equipo trasero y delantero (Bujes y pasadores)	1	$ 19.865.200	$ 3.774.388	$ 23.639.588	$ 23.639.588
Reparación bomba de inyección y calibración de esta.	1	$ 10.221.000	$ 1.941.990	$ 12.162.990	$ 12.162.990
Arreglo balde delantero		$ 9.100.000	$ 1.729.000	$ 10.829.000	$ 10.829.000
Reparación de inyectores, cambio de puntas y calibración	4	$ 2.000.300	$ 380.057	$ 2.380.357	$ 9.521.428
Restauración del sistema eléctrico y cambio de switch de encendido	1	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	$ 1.011.500
Remplazo de retenedores del Tander	3	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000	$ 1.428.000
Suministro e instalación de buje de la trocha	4	$ 530.000	$ 100.700	$ 630.700	$ 2.522.800
reparación y ajuste de balde delantero	1	$ 8.400.000	$ 1.596.000	$ 9.996.000	$ 9.996.000
Ajuste y mantenimiento de balde del equipo trasero y 5 dientes	1	$ 5.750.000	$ 1.092.500	$ 6.842.500	$ 6.842.500
Suministro e instalación de 2 buje y 1 pasador de la silla	2	$ 985.000	$ 187.150	$ 1.172.150	$ 2.344.300
Suministro e instalación de kit de empaque botella balde de alce.	1	$ 748.500	$ 142.215	$ 890.715	$ 890.715
caja de dirección (desarmar, remplazar, armar, ajustar dirección)	1	$ 2.850.000	$ 541.500	$ 3.391.500	$ 3.391.500
Remplazo de 2 terminales y 2 axiales de rodamiento del eje delantero	1	$ 1.840.000	$ 349.600	$ 2.189.600	$ 2.189.600
Suministro e instalación de cruceta cardan	2	$ 750.600	$ 142.614	$ 893.214	$ 1.786.428
Reparación sistema de iluminación y cambio de 6 lámparas de trabajo delanteras y lámparas de trabajo traseras.	1	$ 3.450.000	$ 655.500	$ 4.105.500	$ 4.105.500
Cambio de Turbo	1	$ 1.430.000	$ 271.700	$ 1.701.700	$ 1.701.700
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS VALOR $50.0000.000 HASTA AGOTAR RECURSOS					
Cambio de aceite	1	$ 365.000	$ 69.350	$ 434.350	
Cambio de llantas volquetas	1	$ 3.145.000	$ 597.550	$ 3.742.550	
cambio de llantasmaquinas	1	$ 8.684.000	$ 1.649.960	$ 10.333.960	
cambio de filtro de combustible	1	$ 536.800	$ 101.992	$ 638.792	
cambio de filtro de aire	1	$ 965.200	$ 183.388	$ 1.148.588	
cambio de filtro de aceite	1	$ 654.900	$ 124.431	$ 779.331	
despinchada llantas volqueta	1	$ 235.000	$ 44.650	$ 279.650	
despinchada llantas maquinaria	1	$ 473.200	$ 89.908	$ 563.108	
					$ 50.000.000
				TOTAL	**$ 493.039.404**