DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0092

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO 1	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PSCOSENSOMETRICAS		
Marca:	N/A		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-83

SERVICIO SOLICITADO

- ☑ M. Preventivo
- ☐ M. Correctivo
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Garantia
- ☐ Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

☐ Voltaje	☐ Frecuencia	☐ Fuerza	☐ Temperatura	☐ Volumen
☐ Corriente	☐ Intensidad	☐ Peso	☐ Humedad	☐ Presión
☐ Potencia	☐ Velocidad	☐ Densidad	☐ Concentración	☐ Flujo
☐ Resistencia	☐ Longitud	☐ Ruido	☐ SPO2	☐ Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- ☑ Limpieza general
- ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas
- ☐ Limpieza de pantalla
- ☑ Limpieza de carcasa
- ☐ Limpieza de teclado
- ☐ Limpieza de consola
- ☑ Lubricación de sistema mecánico
- ☐ Ajuste de cero mecánico
- ☐ Revisión de estado de batería
- ☐ Ajuste sensor de presión
- ☑ Revisión de panel de control
- ☐ Reset de configuración de fabrica
- ☐ Calibración de sensor O2
- ☐ Calibración sensor de flujo
- ☑ Revisión estado accesorios
- ☐ Revisión de transductores
- ☐ Auto test principal
- ☐ Ajuste de flujo
- ☐ Ajuste programación equipo
- ☐ Revisión estado de motor
- ☐ Revisión de estado bombillas
- ☐ Prueba de fuga
- ☐ Prueba de usuario
- ☐ Calibraciòn de pantalla tactil
- ☐ Limpieza de cabezal termico
- ☑ Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Equipo Patron Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad (mmHG)	Equipo Unidad (mmHG)

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0089

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	LECTOR DE MICROPLACAS		
Marca:	MINDRAY		
Modelo:	MR-96A		
Serie:	WH-24111601		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-80

SERVICIO SOLICITADO

- ☑ M. Preventivo
- ☐ M. Correctivo
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Garantia
- ☐ Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

☐ Voltaje	☐ Frecuencia	☐ Fuerza	☐ Temperatura	☐ Volumen
☐ Corriente	☐ Intensidad	☐ Peso	☐ Humedad	☐ Presión
☐ Potencia	☐ Velocidad	☐ Densidad	☐ Concentración	☐ Flujo
☐ Resistencia	☐ Longitud	☐ Ruido	☐ SPO2	☐ Tiempo

TRABAJO REALIZADO

VERIFICACION DE FILTROS Y LAMPARA

REVISION DE CABLE DE PODER

TRABAJO REALIZADO

☑ Limpieza general	☐ Calibración sensor de flujo
☐ Limpieza de tarjetas electrónicas	☑ Revisión estado accesorios
☑ Limpieza de pantalla	☐ Revisión de transductores
☑ Limpieza de carcasa	☑ Auto test principal
☐ Limpieza de teclado	☐ Ajuste de flujo
☐ Limpieza de consola	☐ Ajuste programación equipo
☐ Lubricación de sistema mecánico	☐ Revisión estado de motor
☐ Ajuste de cero mecánico	☐ Revisión de estado bombillas
☐ Revisión de estado de batería	☐ Prueba de fuga
☐ Ajuste sensor de presión	☐ Prueba de usuario
☑ Revisión de panel de control	☑ Calibraciòn de pantalla tactil
☐ Reset de configuración de fabrica	☐ Limpieza de cabezal termico
☐ Calibración de sensor O2	☑ Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Equipo Patron Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad (mmHG)	Equipo Unidad (mmHG)

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0088

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	DETECTOR DE FLUORESCENCIA		
Marca:	FINECARE		
Modelo:	FS-113		
Serie:	FS1132111211205		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-79

SERVICIO SOLICITADO

- ☑ M. Preventivo
- ☐ M. Correctivo
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Garantia
- ☐ Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

☐ Voltaje	☐ Frecuencia	☐ Fuerza	☐ Temperatura	☐ Volumen
☐ Corriente	☐ Intensidad	☐ Peso	☐ Humedad	☐ Presión
☐ Potencia	☐ Velocidad	☐ Densidad	☐ Concentración	☐ Flujo
☐ Resistencia	☐ Longitud	☐ Ruido	☐ SPO2	☐ Tiempo

TRABAJO REALIZADO

☑ Limpieza general	☐ Calibración sensor de flujo
☐ Limpieza de tarjetas electrónicas	☑ Revisión estado accesorios
☑ Limpieza de pantalla	☐ Revisión de transductores
☑ Limpieza de carcasa	☑ Auto test principal
☐ Limpieza de teclado	☐ Ajuste de flujo
☐ Limpieza de consola	☐ Ajuste programación equipo
☐ Lubricación de sistema mecánico	☐ Revisión estado de motor
☐ Ajuste de cero mecánico	☐ Revisión de estado bombillas
☐ Revisión de estado de batería	☐ Prueba de fuga
☐ Ajuste sensor de presión	☐ Prueba de usuario
☑ Revisión de panel de control	☐ Calibraciòn de pantalla tactil
☐ Reset de configuración de fabrica	☐ Limpieza de cabezal termico
☐ Calibración de sensor O2	☑ Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Equipo Patron Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad (mmHG)	Equipo Unidad (mmHG)

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0091

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO DE AUDIOMETRIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	CABINA SONOAMORTIGUADA		
Marca:	TECHNIK		
Modelo:	KOLOR´S		
Serie:	0405201102		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-82

SERVICIO SOLICITADO

- ☑ M. Preventivo
- ☐ M. Correctivo
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Garantia
- ☐ Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

☐ Voltaje	☐ Frecuencia	☐ Fuerza	☐ Temperatura	☐ Volumen
☐ Corriente	☐ Intensidad	☐ Peso	☐ Humedad	☐ Presión
☐ Potencia	☐ Velocidad	☐ Densidad	☐ Concentración	☐ Flujo
☐ Resistencia	☐ Longitud	☐ Ruido	☐ SPO2	☐ Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- ☑ Limpieza general
- ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas
- ☐ Limpieza de pantalla
- ☑ Limpieza de carcasa
- ☐ Limpieza de teclado
- ☐ Limpieza de consola
- ☐ Lubricación de sistema mecánico
- ☐ Ajuste de cero mecánico
- ☐ Revisión de estado de batería
- ☐ Ajuste sensor de presión
- ☑ Revisión de panel de control
- ☐ Reset de configuración de fabrica
- ☐ Calibración de sensor O2
- ☐ Calibración sensor de flujo
- ☑ Revisión estado accesorios
- ☐ Revisión de transductores
- ☐ Auto test principal
- ☐ Ajuste de flujo
- ☐ Ajuste programación equipo
- ☐ Revisión estado de motor
- ☐ Revisión de estado bombillas
- ☑ Prueba de fuga
- ☐ Prueba de usuario
- ☐ Calibraciòn de pantalla tactil
- ☐ Limpieza de cabezal termico
- ☑ Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE EMPAQUES, CONECTORES ELECTRICOS Y
DE COMUNICACIÓN, VERIFICACION DE LAMPARA Y PRUEBA SONORA

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Equipo Patron Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad (mmHG)	Equipo Unidad (mmHG)

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0090

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO DE AUDIOMETRIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	AUDIOMETRO		
Marca:	AMPLIVOX		
Modelo:	170		
Serie:	0405201102		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-81

SERVICIO SOLICITADO

- ☑ M. Preventivo
- ☐ M. Correctivo
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Garantia
- ☐ Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

☐ Voltaje	☐ Frecuencia	☐ Fuerza	☐ Temperatura	☐ Volumen
☐ Corriente	☐ Intensidad	☐ Peso	☐ Humedad	☐ Presión
☐ Potencia	☐ Velocidad	☐ Densidad	☐ Concentración	☐ Flujo
☐ Resistencia	☐ Longitud	☐ Ruido	☐ SPO2	☐ Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- ☑ Limpieza general
- ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas
- ☐ Limpieza de pantalla
- ☑ Limpieza de carcasa
- ☐ Limpieza de teclado
- ☐ Limpieza de consola
- ☐ Lubricación de sistema mecánico
- ☐ Ajuste de cero mecánico
- ☐ Revisión de estado de batería
- ☐ Ajuste sensor de presión
- ☑ Revisión de panel de control
- ☐ Reset de configuración de fabrica
- ☐ Calibración de sensor O2
- ☐ Calibración sensor de flujo
- ☑ Revisión estado accesorios
- ☐ Revisión de transductores
- ☑ Auto test principal
- ☐ Ajuste de flujo
- ☐ Ajuste programación equipo
- ☐ Revisión estado de motor
- ☐ Revisión de estado bombillas
- ☐ Prueba de fuga
- ☐ Prueba de usuario
- ☐ Calibraciòn de pantalla tactil
- ☐ Limpieza de cabezal termico
- ☑ Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE CARGADOR, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Equipo Patron Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad (mmHG)	Equipo Unidad (mmHG)

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0010

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROCENTRIFUGA		
Marca:	INDULAB		
Modelo:	CT1-D		
Serie:	09402		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-01

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[x] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [x] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0011

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	AGITADOR DE MANZZINI		
Marca:	CLAY ADAMS		
Modelo:	N/A		
Serie:	21308		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-02

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[x] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[x] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0012

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	CENTRIFUGA		
Marca:	CLAY ADAMS		
Modelo:	COMPACT II		
Serie:	259029		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-03

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[x] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [x] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0013

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	CENTRIFUGA		
Marca:	CLAY ADAMS		
Modelo:	DYNAC		
Serie:	255114		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-04

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

☐ Voltaje	☐ Frecuencia	☐ Fuerza	☐ Temperatura	☐ Volumen
☐ Corriente	☐ Intensidad	☐ Peso	☐ Humedad	☐ Presión
☐ Potencia	☐ Velocidad	☐ Densidad	☐ Concentración	☐ Flujo
☐ Resistencia	☐ Longitud	☐ Ruido	☐ SPO2	☐ Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- ☐ Limpieza general
- ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas
- ☐ Limpieza de pantalla
- ☐ Limpieza de carcasa
- ☐ Limpieza de teclado
- ☐ Limpieza de consola
- ☐ Lubricación de sistema mecánico
- ☐ Ajuste de cero mecánico
- ☐ Revisión de estado de batería
- ☐ Ajuste sensor de presión
- ☐ Revisión de panel de control
- ☐ Reset de configuración de fabrica
- ☐ Calibración de sensor O2
- ☐ Calibración sensor de flujo
- ☐ Revisión estado accesorios
- ☐ Revisión de transductores
- ☐ Auto test principal
- ☐ Ajuste de flujo
- ☐ Ajuste programación equipo
- ☐ Revisión estado de motor
- ☐ Revisión de estado bombillas
- ☐ Prueba de fuga
- ☐ Prueba de usuario
- ☐ Calibraciòn de pantalla tactil
- ☐ Limpieza de cabezal termico
- ☐ Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

☐ ANALIZADOR ☐ SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO NO ENCONTRADO EN AREA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0014

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PIANO CONTADOR DE CELULAS		
Marca:	N/A		
Modelo:	5 TECLAS		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-05

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[ ] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0015

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROPIPETA		
Marca:	ACCUMAX PRO		
Modelo:	5-50UL		
Serie:	QB357196		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-06

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [ ] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

VERIFICACION DE MEDIDA CON EQUIPO PATRON

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (uL)	Unidad (uL)
5	5
20	20
50	50

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0016

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROPIPETA		
Marca:	ACCUMAX PRO		
Modelo:	5-50UL		
Serie:	KE566017		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-07

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

VERIFICACION DE MEDIDA CON EQUIPO PATRON

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[ ] Limpieza de pantalla
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Limpieza de teclado	[ ] Limpieza de consola
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado de batería
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Revisión de panel de control	[ ] Reset de configuración de fabrica
[ ] Calibración de sensor O2	[ ] Calibración sensor de flujo	[ ] Revisión estado accesorios
[ ] Revisión de transductores	[ ] Auto test principal	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Ajuste programación equipo	[ ] Revisión estado de motor	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Prueba de fuga	[ ] Prueba de usuario	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Limpieza de cabezal termico	[x] Prueba de funcionamiento	

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron Unidad (uL)	Equipo Unidad (uL)
5	5
20	20
50	50

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad (mmHG)	Equipo Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador Unidad ( )	Equipo Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0017

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROPIPETA		
Marca:	ACCUMAX PRO		
Modelo:	100-1000UL		
Serie:	K1593302		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-08

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[ ] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[ ] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[ ] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[ ] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO NO ENCONTRADO EN AREA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0018

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROPIPETA		
Marca:	ACCUMAX PRO		
Modelo:	5-50UL		
Serie:	GG774056		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-09

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

VERIFICACION DE MEDIDA CON EQUIPO PATRON

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0019

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROPIPETA		
Marca:	BOECO		
Modelo:	100-100UL		
Serie:	JA487052		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-10

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

VERIFICACION DE MEDIDA CON EQUIPO PATRON

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0020

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROSCOPIO		
Marca:	OLYMPUS		
Modelo:	CH2		
Serie:	2D7531		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-11

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [x] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION Y LIMPIEZA DE: OBGETIVOS, CABLE DE PODER, BINOCULARES Y SISTEMA MECANICO.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0021

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROSCOPIO		
Marca:	OLYMPUS		
Modelo:	CX31-RBSFA		
Serie:	4503671		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-12

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [x] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION Y LIMPIEZA DE: OBGETIVOS, CABLE DE PODER, BINOCULARES Y SISTEMA MECANICO.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR


Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE



FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:



FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0022

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	BAÑO SEROLOGICO		
Marca:	N/A		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-13

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0023

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROPIPETA		
Marca:	BOECO		
Modelo:	100UL		
Serie:	11032156		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-14

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0024

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MICROPIPETA		
Marca:	CAPP BRAVO		
Modelo:	05-10UL		
Serie:	JA10685		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-15

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0025

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	HORNO		
Marca:	BLACK DECKER		
Modelo:	230°C		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-16

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[ ] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[ ] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[ ] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[ ] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO NO ENCONTRADO EN AREA DE SERVICO, ESTE FUE REMPLAZADO.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0026

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE QUIMICA		
Marca:	BYOSISTEMS		
Modelo:	BTS 350		
Serie:	801751305		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-17

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE: CABLE DE PODER,
MANGUERA DE DESECHOS, VENTILADOR.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[x] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[x] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[x] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

Jhon Bertel

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

Mario Chavez.

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0027

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TERMOMETRO		
Marca:	N/A		
Modelo:	DIGITAL		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-18

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0028

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TERMOHIGROMETRO		
Marca:	KEX GERMANY		
Modelo:	SH-109		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-19

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0029

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	NYCOCARD		
Marca:	ALEGRE		
Modelo:	READER II		
Serie:	80251		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-20

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [ ] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [ ] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [ ] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [ ] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO NO ENCONTRADO EN AREA DE SERVICIO

Jhon Bertel

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

Mario Chavez.

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0030

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	HORNO TERMOCULTIVO DIGITAL		
Marca:	INDULAB		
Modelo:	2030		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-21

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0031

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	CABINA DE FLUJO LAMINAR		
Marca:	ESCO		
Modelo:	ISOCIDE		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-22

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0032

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE HEMATOLOGIA		
Marca:	HORIBA		
Modelo:	ABX MICROS 60		
Serie:	203ESO113689		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-23

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [ ] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [ ] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [ ] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO NO ENCONTRADO EN AREA DE SERVICIO, ESTE FUE REMPLAZADO.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0033

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE QUIMICA		
Marca:	MINDRAY		
Modelo:	BS-200		
Serie:	WN-3B104961		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-24

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [x] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [x] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0034

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	STAF FAX		
Marca:	STAF FAX		
Modelo:	2600		
Serie:	2600-8172		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-25

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0035

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	STAF FAX		
Marca:	STAF FAX		
Modelo:	2200 12VAC		
Serie:	2200-7220		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-26

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0036

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	STAF FAX		
Marca:	STAF FAX		
Modelo:	303 PLUS		
Serie:	303-12884		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-27

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0037

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
LABORATORIO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	ANALIZADOR DE ELECTROLITOS		
Marca:	ROCHE		
Modelo:	980		
Serie:	24945		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-28

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [x] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0038

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
SALA DE PROCEDIMIENTO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	ELECTROCARDIOGRAFO		
Marca:	EDAN		
Modelo:	SE-3		
Serie:	360250-M22C15770037		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-29

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[x] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[x] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	6/01/2026	N° DEL REPORTE	UMB_0039

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
SALA DE PROCEDIMIENTO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	ESPIROMETRO		
Marca:	AMMTR		
Modelo:	SPIROLAB II BLW		
Serie:	A23-054-00762		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-30

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	20/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0040

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FARMACIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TERMOHIGROMETRO		
Marca:	INTEQ		
Modelo:	DIGITAL		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-31

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[x] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	20/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0041

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FARMACIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TERMOMETRO		
Marca:	N/A		
Modelo:	DIGITAL TP101		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-32

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0042

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	LAMPARA CIELITICA		
Marca:	DOMELUX		
Modelo:	2 SATELITES		
Serie:	2M007-M9-0016		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-33

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[x] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[x] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0043

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MAQUINA DE ANESTESIA		
Marca:	MINDRAY		
Modelo:	WATO E-20		
Serie:	DW-24000864		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-34

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [x] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [x] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0044

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MESA DE CIRUGIA		
Marca:	TRIDENT		
Modelo:	HIDRAULICA		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-35

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [x] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0045

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	EDAN		
Modelo:	M8		
Serie:	301301-M13303440023		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-36

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[x] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [x] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0046

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	SUCCIONADOR		
Marca:	SMAF		
Modelo:	YX9300		
Serie:	B16.13		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-37

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [x] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0047

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE INFUSION		
Marca:	BODY GUARD		
Modelo:	323		
Serie:	106353		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-38

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[x] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0048

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	LARINGOSCOPIO		
Marca:	ADC		
Modelo:	6 VALVAS		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-39

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [x] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0049

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	EDAN		
Modelo:	M8		
Serie:	31460-M13605070002		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-40

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[x] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [x] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE: CABLE DE PODER, BRAZALETE, SENSOR SPO2.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0050

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	EDAN		
Modelo:	M8		
Serie:	301301-M13303440013		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-41

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[x] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [x] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE: CABLE DE PODER, BRAZALETE, SENSOR SPO2.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0051

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	EDAN		
Modelo:	M8		
Serie:	301301-M13303440008		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-42

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[x] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [x] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE: CABLE DE PODER, BRAZALETE, SENSOR SPO2.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0052

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	AUTOCLAVE		
Marca:	GAM		
Modelo:	INDUSTRIAL		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-43

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0053

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	DESFIBRILADOR		
Marca:	MINDRAY		
Modelo:	BENEHEART D3		
Serie:	EL39009933		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-44

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [x] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [x] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE: CABLE DE PODER,
PALAS DE DESFIBRILACION.
EQUIPO PRESENTA BATERIA MALA.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0054

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	ELECTROBISTURI		
Marca:	WEM		
Modelo:	SS-501		
Serie:	06568		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-45

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[x] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR	[ ] SIMULADOR
Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0055

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-46

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0056

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CIRUGIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2024061569		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-47

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: BRAZALETE, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0057

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	COMPRESOR ODONTOLOGICO		
Marca:	SCHUZ		
Modelo:	1HP		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-48

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN SISTEMA MECANICO, SE RECOMIENDA REMPLAZAR EQUIPO

EQUIPO PRESENTA CORROSION EN COMPONENTES METALICOS

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONAL, SE RECOMIENDA REMPLAZAR EQUIPO

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0058

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	UNIDAD ODONTOLOGICA		
Marca:	N/A		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-49

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN MANGUERAS DE 1/4 Y CONECTORES
SE RECOMIENDA REMPLAZAR MANGUERAS
EQUIPO REQUIERE REMPLAZO DE ROSCA DE TANQUE DE AGUA

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONAL

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0059

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	AUTOCLAVE		
Marca:	MINIKLAV		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-50

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [x] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE: CABLE DE PODER, VALVULAS, TANQUE DE RESERVA DE AGUA.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0060

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	LAMPARA DE FOTOCURADO		
Marca:	SUNLITE		
Modelo:	127		
Serie:	110101		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-51

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [x] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad		Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACION		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0061

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	AMALGAMADOR		
Marca:	VARIMIX III		
Modelo:	VMD		
Serie:	106346		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-52

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [x] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [x] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0062

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENS		
Marca:	CARCI		
Modelo:	TENSMED IV 4034		
Serie:	40345702		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-53

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0063

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENS		
Marca:	CARCI		
Modelo:	TENSMED IV 4034		
Serie:	40345701		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-54

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[x] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0064

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MANTA TERMICA		
Marca:	THERA MED		
Modelo:	ESTANDAR		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-55

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0065

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MANTA TERMICA		
Marca:	THERA MED		
Modelo:	ESTANDAR		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-56

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0066

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	ULTRASONIDO		
Marca:	SOUNDCARE		
Modelo:	DQ9275		
Serie:	SZ9240300174		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-57

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[x] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0067

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MASAJEADOR		
Marca:	TURBOX		
Modelo:	NT3001		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-58

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0068

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	MASAJEADOR		
Marca:	WAHL		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-59

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0069

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	CAMINADORA		
Marca:	SPORTFITNESS		
Modelo:	JS-5000B-1		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-60

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[x] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0070

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	BICICLETA ELIPTICA		
Marca:	FITNESS		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-61

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	26/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0071

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
FISIOTERAPIA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	BICICLETA ELIPTICA		
Marca:	FITNESS		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-62

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [x] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [ ] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0072

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2024061569		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-63

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0073

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2024061958		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-64

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0074

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2022121480		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-65

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0075

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2024110554		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-66

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0076

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2024110901		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-67

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0077

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2024111257		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-68

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0078

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2021121952		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-69

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0079

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	TENSIOMETRO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO		
Serie:	2024112182		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-70

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[x] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

REVISION DE ESTADO DE: MANOMETRO, PERA DE INSUFLACION

AJUSTE DE MANOMETRO CON EQUIPO PATRON.

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[x] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[x] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[x] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)
80	80
100	100
120	120

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0080

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-71

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0081

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-72

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0082

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-73

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0083

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-74

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0084

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-75

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0085

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-76

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0086

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-77

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0087

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LENZ		
Modelo:	ADULTO/PEDIATRICO		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-78

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[ ] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0088

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE ORGANOS		
Marca:	WELCH ALLYN		
Modelo:	13010		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-79

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[x] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0089

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE ORGANOS		
Marca:	WELCH ALLYN		
Modelo:	13010		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-80

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[x] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

Jhon Bertel

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

Mario Chavez.

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0090

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE ORGANOS		
Marca:	WELCH ALLYN		
Modelo:	13010		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-81

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[x] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0091

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE ORGANOS		
Marca:	WELCH ALLYN		
Modelo:	13010		
Serie:	N/A		
Inventario:	N/A	**Codigo**	UMB-82

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[ ] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[x] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

Jhon Bertel

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

Mario Chavez.

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0092

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PESO DIGITAL		
Marca:	GMD		
Modelo:	KORPUS 200		
Serie:	100355423300829		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-83

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[x] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0093

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PESO DIGITAL		
Marca:	GMD		
Modelo:	KORPUS 200		
Serie:	100355423300834		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-84

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[x] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0094

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PESO DIGITAL		
Marca:	GMD		
Modelo:	KORPUS 200		
Serie:	1000778220601474		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-85

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[x] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0095

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PESO DIGITAL		
Marca:	BADECOL		
Modelo:	EB7005		
Serie:	25689-121		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-86

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[x] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0096

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PESO DIGITAL		
Marca:	BADECOL		
Modelo:	EB7006		
Serie:	25689-114		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-87

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[x] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

Jhon Bertel

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

Mario Chavez.

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN		6/03/2019	
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0097

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	PESO DIGITAL		
Marca:	LATIDOS		
Modelo:	LTD-BD-260		
Serie:	2025300710001073		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-88

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[x] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

- [x] Limpieza general
- [ ] Limpieza de tarjetas electrónicas
- [ ] Limpieza de pantalla
- [x] Limpieza de carcasa
- [ ] Limpieza de teclado
- [ ] Limpieza de consola
- [ ] Lubricación de sistema mecánico
- [ ] Ajuste de cero mecánico
- [x] Revisión de estado de batería
- [ ] Ajuste sensor de presión
- [ ] Revisión de panel de control
- [ ] Reset de configuración de fabrica
- [ ] Calibración de sensor O2
- [ ] Calibración sensor de flujo
- [x] Revisión estado accesorios
- [ ] Revisión de transductores
- [ ] Auto test principal
- [ ] Ajuste de flujo
- [ ] Ajuste programación equipo
- [ ] Revisión estado de motor
- [ ] Revisión de estado bombillas
- [ ] Prueba de fuga
- [ ] Prueba de usuario
- [ ] Calibraciòn de pantalla tactil
- [ ] Limpieza de cabezal termico
- [x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre

DCH
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA DE APROBACIÓN	6/03/2019		
VERSIÓN	II	CÓDIGO	FDIRS103

FECHA DEL SERVICIO	13/12/2025	N° DEL REPORTE	UMB_0098

NOMBRE DEL CLIENTE: IPS UNIDAD MEDICA EL BOSQUE

Área / Ubicación Del Equipo:	Descripción de falla o diagnóstico inicial del equipo:
CONSULTA EXTERNA	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Nombre:	DOPPLER FETAL		
Marca:	EDAN		
Modelo:	SONOTRAX		
Serie:	304057-M12101130047		
Inventario:	N/A	Codigo	UMB-89

SERVICIO SOLICITADO

- [x] M. Preventivo
- [ ] M. Correctivo
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantia
- [ ] Instalación

PARÁMETROS A REVISAR

[ ] Voltaje	[ ] Frecuencia	[ ] Fuerza	[ ] Temperatura	[ ] Volumen
[ ] Corriente	[ ] Intensidad	[ ] Peso	[ ] Humedad	[ ] Presión
[ ] Potencia	[ ] Velocidad	[ ] Densidad	[ ] Concentración	[ ] Flujo
[ ] Resistencia	[ ] Longitud	[ ] Ruido	[ ] SPO2	[ ] Tiempo

TRABAJO REALIZADO

[x] Limpieza general	[ ] Calibración sensor de flujo
[ ] Limpieza de tarjetas electrónicas	[x] Revisión estado accesorios
[ ] Limpieza de pantalla	[x] Revisión de transductores
[x] Limpieza de carcasa	[ ] Auto test principal
[ ] Limpieza de teclado	[ ] Ajuste de flujo
[ ] Limpieza de consola	[ ] Ajuste programación equipo
[ ] Lubricación de sistema mecánico	[ ] Revisión estado de motor
[ ] Ajuste de cero mecánico	[ ] Revisión de estado bombillas
[x] Revisión de estado de batería	[ ] Prueba de fuga
[ ] Ajuste sensor de presión	[ ] Prueba de usuario
[ ] Revisión de panel de control	[ ] Calibraciòn de pantalla tactil
[ ] Reset de configuración de fabrica	[ ] Limpieza de cabezal termico
[ ] Calibración de sensor O2	[x] Prueba de funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Cantidad	Descripción

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Equipo Patron	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad (mmHG)	Unidad (mmHG)

[ ] ANALIZADOR [ ] SIMULADOR

Patrón o Simulador	Equipo
Unidad ( )	Unidad ( )

OBSERVACIONES

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE C.C. N°:

FIRMA DEL ING. DE SERVICIO C.C. N°:

Calle 17A #9-34 - Cel: 314 745 7973 - ingenieria.mantenimiento.dch@gmail.com - Sincelejo - Sucre