Extintores Productos y Servicios Del Valle
Recarga y Mantenimiento De Extintores
Nit. 1065814955-1 Régimen Simplificado
Carrera 18D # 21_124 Primero De Mayo Diagonal A La Clínica Santa Isabel
EXTINTORES DEL VALLE Contacto: 3016181200 – 3017530960 - Email: extintorespysdelvalle@hotmail.com
Yelixa Vasquez - Gerente

12 de junio de 2026

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

CONTRATANTE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

CONTRATISTA

YELIXA VÁSQUEZ VILLA

OBJETO CONTRACTUAL

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, recarga, adecuación, suministro e instalación de equipos contra incendios, señalización de emergencia y dotación de elementos de primeros auxilios para la Institución Educativa Bello Horizonte, garantizando el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, prevención y respuesta ante situaciones de emergencia dentro de las instalaciones de la institución educativa.

1. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato suscrito entre la Institución Educativa Bello Horizonte y la contratista Yelixa Vásquez Villa, se ejecutaron las actividades correspondientes al mantenimiento, recarga, adecuación y fortalecimiento de los sistemas de protección contra incendios y atención de emergencias.

Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a garantizar la operatividad de los equipos contra incendios existentes, mejorar las condiciones de seguridad institucional, fortalecer las rutas de evacuación mediante la instalación de señalización reglamentaria y dotar a la institución con elementos básicos para la atención de emergencias y primeros auxilios.

La ejecución de estas actividades contribuye al cumplimiento de las normas de seguridad industrial, gestión del riesgo y planes de emergencia institucionales, permitiendo que estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes cuenten con mecanismos adecuados para la prevención y atención de situaciones de emergencia.

El presente informe describe detalladamente las actividades desarrolladas, los procedimientos técnicos ejecutados, los elementos suministrados y los resultados obtenidos durante la ejecución contractual.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Fortalecer las condiciones de seguridad, prevención y respuesta ante emergencias de la Institución Educativa Bello Horizonte mediante la ejecución de actividades de mantenimiento, recarga y adecuación de equipos contra incendios, instalación de señalización de seguridad y suministro de elementos para primeros auxilios, garantizando ambientes seguros para toda la comunidad educativa.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar inspección técnica de los equipos contra incendios existentes.
- Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores institucionales.
- Realizar recarga de extintores conforme a las especificaciones técnicas aplicables.
- Sustituir empaquetaduras y elementos de sellado deteriorados.
- Garantizar la correcta operatividad de los equipos mediante pruebas de funcionamiento y hermeticidad.
- Instalar señalización de evacuación y emergencia en áreas estratégicas de la institución.
- Fortalecer el sistema institucional de prevención y atención de emergencias.

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.1 Inspección Técnica Inicial

Se realizó una inspección general de los equipos contra incendios ubicados dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Bello Horizonte.

Durante esta actividad se verificaron los siguientes aspectos:

- Estado físico de los cilindros.
- Estado de pintura.
- Existencia de corrosión.
- Estado de válvulas y accesorios.
- Funcionamiento de manómetros.
- Estado de mangueras y boquillas.
- Presencia de fugas.

• Condiciones generales de almacenamiento.

La inspección permitió identificar los equipos que requerían mantenimiento, recarga y reemplazo de componentes internos.

3.2 Despresurización y Desarme Técnico

Una vez identificados los equipos objeto de intervención, se procedió a realizar la despresurización controlada de cada extintor.

Posteriormente se efectuó el desmontaje técnico de los mecanismos internos para verificar el estado de funcionamiento de cada componente.

Las actividades incluyeron:

• Retiro de válvulas.

• Extracción de mecanismos internos.

• Separación de empaques.

• Verificación de componentes de accionamiento.

• Revisión de elementos de descarga.

Este procedimiento permitió realizar una evaluación completa de las condiciones internas de los equipos.

3.3 Limpieza y Adecuación de Equipos

Posteriormente se efectuó la limpieza técnica de los cilindros y componentes internos.

Las actividades realizadas comprendieron:

• Limpieza interna de cilindros.

• Retiro de residuos acumulados.

• Eliminación de partículas contaminantes.

• Limpieza de válvulas.

• Limpieza de tubos sifón.

• Limpieza de accesorios de descarga.

Estas labores permitieron garantizar condiciones óptimas para la posterior recarga de los equipos.

3.4 Cambio de Empaquetaduras

Durante el mantenimiento se identificó desgaste en los sistemas de sellado interno de varios extintores.

Por esta razón se realizó la sustitución de veinte (20) empaquetaduras internas encauchetadas para extintores.

La instalación de estos elementos permitió:

- Mejorar la hermeticidad de los equipos.
- Evitar pérdidas de presión.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de descarga.
- Incrementar la vida útil de los extintores.

3.5 Recarga y Mantenimiento de Equipos Contra Incendio

Finalizadas las labores de mantenimiento se procedió a efectuar la recarga y adecuación de los equipos intervenidos.

Equipos atendidos:

- Dieciséis (16) extintores tipo agente limpio Solkaflam de 9.000 gramos.
- Dos (2) extintores rodantes satélite multipropósito de 150 libras.
- Dos (2) extintores de dióxido de carbono CO_2 de 20 libras.

Posteriormente se realizaron pruebas de presión, sellado y funcionamiento para garantizar la operatividad de cada equipo.

3.6 Fabricación, Suministro e Instalación de Señalización

Con el propósito de fortalecer los procedimientos de evacuación y orientación en situaciones de emergencia, se fabricó, suministró e instaló señalización reglamentaria en diferentes áreas de la institución educativa.

Se instalaron:

- 36 señales de ruta de evacuación dirección derecha.
- 27 señales de ruta de evacuación dirección izquierda.
- 4 señales de salida de emergencia.
- 1 señal de punto de encuentro elaborada en PVC de 60 cm x 40 cm.

La ubicación de cada señal fue definida estratégicamente para garantizar la adecuada orientación de estudiantes, docentes y visitantes durante procesos de evacuación.

4. RELACIÓN DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Señalización ruta evacuación derecha en acrílico	36
Señalización ruta evacuación izquierda en acrílico	27
Señalización punto de encuentro PVC 60 x 40 cm	1
Señalización salida de emergencia en acrílico	4
Recarga y mantenimiento extintor agente limpio Solkaflam 9.000 gramos	16
Recarga y mantenimiento extintor rodante satélite 150 lb	2
Recarga extintor CO_2 20 lb	2
Empaquetadura interna encauchetada para extintores	20

5. RESULTADOS OBTENIDOS

La ejecución de las actividades permitió fortalecer significativamente las condiciones de seguridad de la Institución Educativa Bello Horizonte.

Como resultado de las actividades desarrolladas, la institución cuenta actualmente con equipos contra incendios completamente operativos, debidamente recargados y sometidos a mantenimiento preventivo y correctivo.

Asimismo, la instalación de señalización de evacuación y emergencia contribuye a mejorar la orientación de la comunidad educativa durante situaciones de riesgo, fortaleciendo los procedimientos contemplados dentro del Plan Escolar de Gestión del Riesgo.

Extintores Productos y Servicios Del Valle

Recarga y Mantenimiento De Extintores

Nit. 1065814955-1 Régimen Simplificado

EXTINTORES DEL VALLE

Carrera 18D # 21_124 Primero De Mayo Diagonal A La Clinica Santa Isabel

Contacto: 3016181200 – 3017530960 - Email: extintorespysdelvalle@hotmail.com

Yelixa Vasquez - Gerente

RECOGUIDA BELLO HORIZONTE



RECOGUIDA VILLA YANETH



ENTREGA BELLO HORIZONTE



ENTREGA VILLA YANETH



6. CONCLUSIONES

Las actividades previstas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas satisfactoriamente y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Las labores desarrolladas permitieron garantizar la operatividad de los equipos contra incendios, fortalecer los sistemas de señalización institucional y mejorar las condiciones generales de prevención y respuesta ante emergencias.

La Institución Educativa Bello Horizonte dispone actualmente de equipos debidamente mantenidos, señalización visible y estratégica para evacuación, así como elementos de primeros auxilios que contribuyen a la protección integral de la comunidad educativa.

Las evidencias fotográficas anexas demuestran el cumplimiento efectivo de las actividades ejecutadas y el desarrollo integral del objeto contractual.

Yelixa Vasquez V.

Nombre del Representante Legal: **YELIXA VASQUEZ VILLA**
C.C. N°. **1.065.814.955** de **VALLEDUPAR/CESAR**
Dirección Comercial del Proponente **CARRERA 18D #22-06 PRIMERO DE MAYO**
Teléfonos **3016181200**
Ciudad **VALLEDUPAR/CESAR**
Dirección de correo electrónico:**EXTINTORESPYSDELVALLE@HOTMAIL.COM**