

FECHA	COSTOS DE MANTENIMIENTO				\$ 8,668,840
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				\$ 8,668,840
	DSICORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES SA	Compra de mangueras de 3 pulgadas, 4 pulgadas y 5 pulgadas, para el radiador de las unidades Cummins QSK60 y KTA50.	FN	59283	\$ 1,210,808
	SHESTER	DESENGRASANTE PARA TRABAJO PESADO	FN	45375	\$ 7,423,832
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				\$ 34,200
	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP3247 COMPRA DE 2 BROCAS DE 1/8" METAL PARA PEGAR	FN		\$ 3,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP00223132 TUERCAS Y TORNILLOS PARA RADIADOR DE LAS	FN		\$ 2,400
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP00223154 (36)TUERCAS Y (36)TORNILLOS PARA RADIADOR	FN		\$ 10,800
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO	FP4788 (1.03)GALONES DE GASOLINA Y (1)ACEITE 2T PARA LA	FN		\$ 18,000
			FN		
			FN		
			FN		
	INVERSION				\$ 0
	COSTOS DE OPERACIÓN				\$ 947,911,184
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005599666	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005599907	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005600007	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005600053	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005600475	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005600520	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005600717	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005600822	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005601184	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005601860	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005601877	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005607314	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005607400	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005607542	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005607797	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005607883	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005609810	\$ 44,992,248
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005609990	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005610147	\$ 22,496,124
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1000	FN	9005610186	\$ 7,498,708
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005624132	\$ 25,973,110
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005624136	\$ 51,946,220
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005624138	\$ 51,946,220
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005624141	\$ 25,973,110
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005624145	\$ 51,946,220
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005624148	\$ 25,973,110
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005624152	\$ 25,973,110
	RENDIMAX	ADITIVO XP3 DIESEL X 1 GALON	FN	4930	\$ 50,789,904
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				\$ 162,090,924
	PERSONAL				\$ 26,428,764
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA MARZO 2016	FN		\$ 22,441,790
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		\$ 3,986,973
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				\$ 66,353,783
	COSTOS FINANCIEROS				\$ 15,321,000
	ADMINISTRACION CENTRAL				\$ 13,978,416

[illegible]