SAP 5100000060

10006-26

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHltcarden — LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 — DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 17/06/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15526	**Fecha Registro:**	2026-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	6026
Valor Inicial:	20.681.630,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	20.681.630,00	**Saldo x Ordenar:**	20.681.630,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.729.974,00	**Valor Neto:**	17.951.656,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	299499

TERCERO

Identificacion:	15888031	**Razon Social:**	JAMES ARAUJO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	94366406284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	16126	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JAA924	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	20.681.630,00	0,00	20.681.630,00	20.681.630,00

Objeto:	TURNO 49; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMINIFICADORES, NEVERAS, CONGELADORES Y DISPENSADORES DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-19	Generada	20.681.630,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.681.630,00	11,000 %	2.274.979,00	2.274.979,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.681.630,00	0,500 %	103.408,00	103.408,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	20.681.630,00	0,700 %	144.771,00	144.771,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	20.681.630,00	1,000 %	206.816,00	206.816,00

ADS17. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

SI. JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

SIIF 226916526 SAP 1500000408

O.P. 18.06.26

5105729485

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

GS-2026 - 016845 / AREAD-GRUCO

ADS17
LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 049

No. SISCO:	PR-DEAMA-0017-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-7-10006-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-jun-26
VALOR PAGO:	$ 20.681.630,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	16126
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	JAMES ANTONIO ARAUJO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	JAA 924	**NIT DEL CONTRATISTA:**	CC NO. 15.888.031

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) — **CUENTA BANCARIA: *NO APLICA***

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) ***6026***

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI

6. FACTURA ORIGINAL: — SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ — SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200405880 HOJA DE SERVICIO: 1002439752

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — SI

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — SI

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI: _X_ NO ____

FIRMA
Subintendente **ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ**
Analista de Contratos DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF: 16126 TURNO: 49

Ciudad y fecha:	16 de junio de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios — X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10006-26 del 25 de marzo de 2026.
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT del contratista:	C.C. No. 15.888.031 de Leticia (Amazonas)
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIFICADORES, NEVERAS, CONGELADORES Y DISPENSADORES DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**TOTAL: $87.416.000,00**
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 07/04/2026. Fecha de término: 30/11/2026. Doscientos treinta y ocho (238) días calendarios.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
6026 26/03/2026	10 G.G. DEAMA	Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo.	A-02-02-02-008-007-01-5	58.416.000,00
1826 26/03/2026	16 F.E. UPRES	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.	A-02-02-02-008-007-01	9.000.000,00
15026 30/03/2026	16 F.E. CILET ESCAR	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.	A-02-02-02-008-007-01	5.000.000,00
7626 22/04/2026 Adición 001.	10 G.G. DEAMA	Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo.	A-02-02-02-008-007-01-5	15.000.000,00
TOTAL.....				**87.416.000,00**

<table>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega .</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>LUGAR</th><th>DIRECCION</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Departamento de Policía Amazonas</td><td>Carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regía, Leticia – Amazonas.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Centro de Instrucción Leticia, Base comando DEAMA</td><td>Carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regía, Leticia – Amazonas.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Unidad Prestadora de Salud UPRES</td><td>Calle 14 No. 10-32. Barrio Victoria Regía, Leticia – Amazonas.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Estación Policía Puerto Nariño</td><td>Municipio de Puerto Nariño.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_</td><td>El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Subcomisario JHONNY BASTOS / C.C. No. 6567078, Jefe Grupo Logístico DEAMA.</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Del: 07/04/2026 Al: 15/06/2026.</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Rec.</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>DEAMA</td><td>10</td><td>Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados, deshumificadores, neveras, congeladores y dispensadores de agua del Departamento de Policía Amazonas y sus unidades adscritas y/o administrativamente responsable.</td><td>20.681.630,00</td><td>20.681.630,00</td><td>0,00</td><td>20.681.630,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">SUBTOTAL.....</td><td>20.681.630,00</td><td>20.681.630,00</td><td>0,00</td><td>20.681.630,00</td></tr>
</table>
TOTAL: $20.681.630,00. Rec. 10 DEAMA. RPC No. 6026 del 26/03/2026.
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>No aplica. (Contrato de prestación de servicios)</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JAA 924	15/06/2026	20.681.630,00	0,00	20.681.630,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$20.681.630,00**	**0,00**	**$20.681.630,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de prestación de servicios No. 13-7-10006-26 del 25 de marzo de 2026, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta No. No. JAA 924 de fecha 15 de junio de 2026, por valor de **$20.681.630,00**. Rec. DEAMA. Por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIFICADORES, NEVERAS, CONGELADORES Y DISPENSADORES DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Oblígación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Mantenimiento preventivo (incluido mano de obra)	SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10006-26.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR			
Mantenimiento preventivo (incluido mano de obra)	Sección evaporadora	Serpentín	Lavado y desincrustado con producto químico
			Limpieza y purga de desagües
			Limpieza y revisión de bandeja de condensados
			Prueba y/o corrección de fugas
		Conjunto motor, ventilador y transmisión	Limpieza de motores
			Limpieza de ejes
			Medición de amperajes de operación
		Gabinete	Revisión de ajuste estructural
			Revisión de soportes
			Revisión y restauración de aislamientos
	Sección condensadora	Conjunto motor y ventilador	Limpieza de motores
			Limpieza de ejes
			Medición de amperajes de operación
		Compresor	Lectura y registro de presión de succión
			Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas
			Medición de amperajes de operación
	Circuito y tubería de refrigeración		Prueba y/o corrección de fugas
			Restauración de aislamientos térmicos
			Lectura y registro de sobrecalentamientos
	Sistema eléctrico de potencia y control		Limpieza de tablero y ajuste de conexiones
			Revisión de operación de contactores
			Revisión de operación de relevos
			Cambio de cables calcinados
			Revisión y/o calibración de termostato
	Deshumificadores		Requiere ajustes de conexiones eléctricas
			Verificación de amperaje y voltaje
			Verificación de fugas en tuberías y accesorios
			Revisión línea de drenaje
			Revisión de válvulas
			Revisión tarjeta electrónica
			Limpieza general del equipo
			Lavado de bandeja y conductos de drenaje
			Verificación de filtro
			Ventilador, condensador
			Vaporizador.
	Neveras y Congeladores		Se debe realizar limpieza profunda (interior, exterior, gomas y bobinas del condensador), revisar y limpiar componentes clave como ventiladores y filtros; comprobar el estado de las juntas y sellos para evitar fugas, verificar la eficiencia del sistema (temperaturas, presiones, niveles de gas), inspeccionar elementos eléctricos y mecánicos para asegurar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil del electrodoméstico.
	Dispensadores de agua		El mantenimiento preventivo incluye limpieza interna y externa, desinfección con soluciones como agua y cloro diluido o vinagre, cambio de filtros según fabricante, revisión de conexiones para evitar fugas, secado de las todas las partes desmontables y volver a armar el dispensador, verificación de luces y perillas, verificación de motor y carga de gas.

2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR** Mantenimiento correctivo (Incluido mano de obra): El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo, además de: - La instalación de componentes y/o accesorios que sean requeridos según el diagnóstico autorizado - Arreglo de partes que permitan corrección (Ejemplo: Fugas) Traslado desinstalación e instalación (incluido mano de obra): El traslado desinstalación e instalación deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo y las siguientes: recuperación del gas refrigerante en la unidad condensadora, vacío al sistema, barrido con nitrógeno al sistema y puesta en marcha del equipo, además de dejar en óptimas condiciones de apariencia los muros dependiendo de sus características en terminados que tenga el muro, entregando a satisfacción al supervisor del contrato o el que este delegue en su función, de igual manera deberá resanar los daños ocasionados en los muros como agujeros y grietas y dejando conectado el respectivo drenaje, así mismo deberá realizar la instalación del punto eléctrico cuando se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato y sin generar costo adicional. Mantenimiento deshumificadores (Incluido mano de obra): - Mantenimiento sistema eléctrico de fuerza y controles, - Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación. - Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado). - Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua. - Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico. - Revisión de fuente de poder. - Limpieza del sistema de condensación. - Desmonte para limpieza y lubricación del motor. - Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación. - Limpieza externa e interna. - Pruebas de mantenimiento. Cambios de repuestos. Neveras y congeladores (Incluido mano de obra): 1. Limpieza Exhaustiva: 1.1 Interior: Descongelar, limpiar estantes, cajones y paredes con soluciones suaves (agua y bicarbonato/vinagre) y secar bien. 1.2 Exterior: Limpiar carcasa y manijas. 1.3 Juntas de Puerta (Gomas): Limpiar acumulación de suciedad y revisar si hay grietas o desgarros que causen fugas de frío. 1.4 Bobinas del Condensador: Limpiar el polvo y suciedad acumulada con cepillo o aspiradora para mejorar la eficiencia. 2. Revisión de Componentes: 2.1 Ventiladores: Verificar su correcto funcionamiento. 2.2 Filtros: Limpiar o reemplazar si es necesario. 2.3 Termostato: Asegurarse de que funcione correctamente para mantener la temperatura. 2.4 Compresor: Revisar ruidos extraños o vibraciones. 3. Control del Sistema de Refrigeración: 3.1 Niveles de Refrigerante: Revisar y reponer si es necesario (tarea para técnicos). 3.2 Presiones y Temperaturas: Verificar que el equipo mantenga las temperaturas adecuadas. 4. Inspección Eléctrica y Mecánica: 4.1 Evaluar el estado de componentes como la resistencia de descongelación y bimetálicos para prevenir fallas. Cambio de repuestos. Dispensadores de agua (Incluido mano de obra): El mantenimiento correctivo de dispensadores de agua aborda fallas funcionales como goteos, falta de enfriamiento/calentamiento, ruidos extraños o sabores inusuales, e incluye diagnóstico, cambio de componentes (filtros, motocompresores, termostatos, llaves), limpieza profunda y desinfección interna. Se deben verificar conexiones y reemplazar repuestos desgastados para garantizar la calidad del agua. Acciones correctivas principales: reparación de fugas, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, cambio de filtros, desinfección profunda.	SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10006-26.

REC.	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
10 G.G. DEAMA	13-7-10006-26	Mantenimiento aires acondicionados, deshumificadores, neveras, congeladores y dispensadores de agua.	58.416.000,00	20.681.630,00	37.734.370,00	35,40	64,60
10 G.G. DEAMA	Adición No. 001	Mantenimiento aires acondicionados	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL...			**73.416.000,00**	**20.681.630,00**	**52.734.370,00**	**28,17**	**71,83**

Subcomisario **JHONNY BASTOS**
Jefe Grupo Logístico DEAMA
Supervisor contrato No. 13-7-10006-26.

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 924

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/06/2026, 21:29
Expedición	15/06/2026, 21:29
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo split 48.000 Btu	1.00	350,550.00
2	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split24.000 Btu	11.00	3,015,386.00
3	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split18.000 Btu	5.00	1,122,580.00
4	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 12.000 Btu	9.00	1,968,246.00
5	Recarga de refrigerantes X kilo R-22	2.00	313,568.00
6	Recarga de refrigerantes X kilo R-410A	25.00	3,690,000.00
7	Cambio de cinta vinilo (Gris o Blanco)	38.00	1,938,152.00
8	Cambio rubatex 5/8 x metro	82.00	2,985,456.00
9	Cambio rubatex 1/2 x metro	41.00	1,156,528.00
10	Cambio tubo en cobre 5/8 x metro	3.00	161,868.00
11	Cambio tubo en cobre 1/4 x metro	17.00	736,032.00
12	Cambio tubo en cobre 1/2 x metro	14.00	751,940.00
13	Tarjeta electronica mini split	1.00	437,962.00
14	Instalacion aire acondicionado tipo split 18.000 hasta 24.000 Btu	1.00	356,864.00
15	Sensor temperatura mini split	1.00	303,318.00
16	Canaleta 60 x 40	4.00	255,840.00
17	Cambio de compresor de 1/8 HP	1.00	615,000.00
18	Cambio del filtro / secador	1.00	69,700.00
19	Recarga de gas refrigerantes	1.00	157,440.00
20	Cambio resistencia para calentador de agua	1.00	295,200.00

Total items: 20

Total Bruto	20,681,630.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**20,681,630.00**

Valor en Letras:
Veinte millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 20,681,630.00

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10006-26;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097045050 aprobado en 20250814 prefijo JAA desde el número 840 al 999 Vigencia: 24 Meses**

Relación trabajos realizados comando de policía amazona

COMANDO J-1

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo piso techo 48.000 Btu	$ 350.550	$ 350.550
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Total		**$ 525.374**

Comando Operativo De Seguridad Ciudadana J-3

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total		**$ 541.118**

Secretaria Privada

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
02	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 295.200
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total		**$ 693.146**

Archivo SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
01	Cambio sensor temperatura	$ 303.318	$ 303.318
	Semi total		**$ 848.864**

Planeación

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 224.516	$ 224.516
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 495.936**

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 04 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	COMANDO J-1	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 48.000BTU	**MODELO**	ACO48ODXBKF
MARCA	SAMSUNG	**SERIE**	BXAFP3CY200001R
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [xxxx] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo Aire acondicionado tipo Piso techo 48,000 BTU, cambio 2 cinta vinilo. cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 06 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Comando operativo de seguridad ciudadana J-3	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado tipo techo 12.000btu	**MODELO**	CS-YS12XV6
MARCA	PANASONIC	**SERIE**	540K379560337120130109
VOLTAJE	220 voltios	**REFRIGERANTE**	R- 410-a

PREVENTIVO [xxx] CORRECTIVO [xxxx] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
cambio de tubería en cobre		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Cambio tarjeta de mando unidad condensadora		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Aire Acondicionado Tipo Split 12,000 BTU, 1 Cambio kilo gas R- 410A, Cambio 2 Cinta Vinilo, Cambió 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 04 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Secretaria Privada	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 24.000BTU	**MODELO**	CS-YS24YKV-6
MARCA	PANASONIC	**SERIE**	540N411550743190130058
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410. A

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [XXXX]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Desmonte aire acondicionado		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	X	
Acometida eléctrica		
Cambio de rubatex	X	
Recarga de refrigerante.	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 24,000 BTU, 2 cambio kilo de gas R-410A, 1 rollo de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 07 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	ARCHIVO SIJIN	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado tipo Split 24.000 BTU	**MODELO**	VM 242C7
MARCA	LG	**SERIE**	907TAF2F9195
VOLTAJE	220VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Cambio sensor temperatura	x	
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 24,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R-410A, 1 cambio de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8. Cambio 1 sensor de temperatura mini Split.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 05 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Oficina Planeación	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 18.000BTU	**MODELO**	MS-1810F2
MARCA	BLUE LINE	**SERIE**	N/R
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [xx] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Desmonte aires acondicionado.		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	X	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	X	
Recarga de refrigerante	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Mini Split 18,000 Btu, 1 cambio kilo de gas R- 410A, 1 cambio de cinta vinilo, 2 cambio rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

Relación trabajos realizados comando de policía amazona

05

Grupo telemática

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total		**$ 545.546**

Movilidad

CANT	*DESCRIPCION*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 224.516	$ 224.516
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 36.408
01	Cambio tarjeta electrónica mini Split	$ 437.962	$ 437.962
	Semi total		**$ 897.490**

Grupo Financiero

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total		**$ 545.546**

Grupo Contrato

CANT	*DESCRIPCION*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total		**$ 545.546**

COSE

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	*Instalación aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu*	*$ 356.864*	*$ 356.864*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 22	$ 156.784	$ 156.784
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
03	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 109.224
03	Cambio rubatex 1/2 x metro	$ 28.208	$ 84.624
03	Cambio tubos en cobre 5/8	$ 53.956	$161.868
03	Cambio tubos en cobre ¼	$ 43.296	$ 129.888
	Semi total		**$ 1.324.382**

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 24 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo telemática	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Mini Split 24.000BTU	**MODELO**	CS-YS24YKV-6
MARCA	PANASONIC	**SERIE**	54'0N411550743190130012
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 24,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R- 410A, 1 rollo de cinta vinilo, cambio 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 01 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Movilidad	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 18.000BTU	**MODELO**	VM182C7
MARCA	LG	**SERIE**	S40Q18KL2PE
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410-A

Preventivo xxxxxxx

Correctivo.

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Cambio de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Cambio tarjeta mini Split	X	
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Desmonte aire acondicionado		
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex	X	
Acometida eléctrica cable en cauchetado		
Cambio refrigerante	X	
Cinta vinilo	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado Split 18,000 BTU, Cambio 1 de cinta vinilo, cambio 1 de rubatex 5/8, recarga 1 kilo refrigerante R-410A, Cambio 1 tarjeta electrónica mini Split.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

OK

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 19 **M** 20 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo financiero	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Mini Split 24.000BTU	**MODELO**	VM242C7
MARCA	LG	**SERIE**	1J1GOOOU 109TATGBT561
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410A

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 24.000 Btu; recarga 1kilo refrigerante R-410A, cambio 1 cinta vinilo,cabio 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C.C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 21 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Contratos	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 24.000BTU	**MODELO**	VM242C7
MARCA	LG	**SERIE**	109TAT6BT561
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 24,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R- 410A, 1 rollo de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 04 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	COSE	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu	**MODELO**	CU-YC24MKV
MARCA	PANASONIC	**SERIE**	7890814328
VOLTAJE	220 voltios	**REFRIGERANTE**	R- 22

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Cambio motor condensadora		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Cambio de tubos en cobre	x	
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES 1 Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 24,000 Btu, 1 Instalación aire acondicionado tipo Split 24.000, 1 cambio kilo de gas R- 22, 1 cambio de cinta vinilo. Cambio 3 rubatex 5/8, cambio 3 rubatex ½ Cambio 3 Metros tubo en cobre 5/8, Cambio 3 metros tubo en cobre ¼.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

Relación trabajos realizados comando de policía amazona

Tesorería.

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 490.114**

Grupo Talento Humano

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
04	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 204.016
12	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 436.896
12	Cambio rubatex 1/2 x metro	$ 28.208	$ 338.496
	Semi total		**$ 1.401.134**

Grupo Talento Humano

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
02	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 295.200
04	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 204.016
12	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 436.896
12	Cambio rubatex 1/2 x metro	$ 28.208	$ 338.496
	Semi total		**$ 1.548.734**

Grupo telemática

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 224.516	$ 224.516
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total	$	**$ 546.940**

Grupo telemática central de equipos.

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total		**$ 490.114**

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 29 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Tesorería	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Mini Split 12.000BTU	**MODELO**	MS-1210G2
MARCA	Blue Line	**SERIE**	340D70085041A100170084
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 12,000 Btu, 1 cambio kilo de gas R-410A, 1 rollo de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

OK

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 29 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo Talento Humano	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 24.000BTU	**MODELO**	CS-YS24YKV-6
MARCA	Panasonic	**SERIE**	540DN411550743190130126
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex 5/8 y 1/2	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 24,000 BTU, cambio 1 kilo de gas R- 410A, 4 rollos de cinta vinilo, cambio 12 rubatex 5/8, Cambio 12 rubatex ½.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 30 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo Talento Humano	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 24.000BTU	**MODELO**	AR24TVHPAWKN
MARCA	Samsung	**SERIE**	BDCNP8DN300124R
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 24,000 BTU, 2 cambio kilo de gas R- 410A, 4 rollos de cinta vinilo, Cambio 12 rubatex 5/8. Cambio 12 rubatex 1/2

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 23 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo Telemática	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu	**MODELO**	VS182C7
MARCA	LG	**SERIE**	4B1GO15E 402TAYVAM418
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA ____

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 18,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R- 410A, 2 cinta vinilo, Cambio 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 24 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo telemática, Central de equipos	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado mini Split 12.000 Btu /H	**MODELO**	CS-YS12XKV-6
MARCA	PANASONIC	**SERIE**	540K379560337120130080
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 12,000 Btu, 1 cambio kilo de gas R-410A, 1 de cinta vinilo, Cambio 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N° **CC. N°**

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

Relación trabajos realizados comando de policía amazonas

OFICINA JEFATURA SIJIN

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 490.114**

OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO.

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 224.516	$ 224.516
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
04	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 145.632
04	Cambio rubatex 1/2 x metro	$ 28.208	$ 112.832
04	cambio tubos en cobre ½	$ 53.710	$ 214.840
04	Cambio tubos en cobre ¼	$ 43.296	$ 173.184
	Semi total		**$ 1.120.612**

OFICINA ASUNTOS JURÍDICOS

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 490.114**

GRUPO AUXILIARES DE POLICÍA.

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
04	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 145.632
04	Cambio rubatex 1/2 x metro	$ 28.208	$ 112.832
04	cambio tubos en cobre ½	$ 53.710	$ 214.840
04	Cambio tubos en cobre ¼	$ 43.296	$ 173.184
	Semi total		**$ 1.114.790**

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 08 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Jefatura Sijin	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 12.000BTU	**MODELO**	MMB12CDBWCCC9
MARCA	MABE	**SERIE**	ST24062121GC70754
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	X	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	X	
Recarga de refrigerante	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento de aire acondicionado tipo Split 12.000 BTU, Cambio 2 rubatex 5/8. Cambio 1 cinta vinilo. 1 kilo de gas R-410.a

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC.

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 05 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Oficina Control Disciplinario	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 18.000BTU	**MODELO**	MMI18CDBWCCC9
MARCA	MABE	**SERIE**	ST241128216CBD1350
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [XX] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Cambio de tuberías en cobre	X	
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Desmonte aires acondicionado.		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	X	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	X	
Recarga de refrigerante	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 18,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R-410A, 2 rollo de cinta vinilo, cambio 4 rubatex 5/8, cambio 4 rubatex ½, Cambio 4 metros tubo en cobre ½, cambio 4 metros tubo encobre ¼.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OF

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 04 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Oficina Asuntos Jurídicos	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 12.000BTU	**MODELO**	R-AC12 INV. 1AW
MARCA	KALLEY	**SERIE**	340A210080206080820232
VOLTAJE	115 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 12,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R-410A, 1 cambio de cinta vinilo. 2 cambio rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 30 **M** 04 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo de auxiliares de policía	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 12.000BTU	**MODELO**	N/R
MARCA	LG	**SERIE**	N/R
VOLTAJE	115 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R- 410-A

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
cambio de tubería en cobre	x	
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex 5/8 y 1/2	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Mini Split 12,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R-410RA, 2 rollo de cinta vinilo, cambio 4 rubatex 5/8, cambio 4 rubatex ½, Cambio 4 metros tubo en cobre ½, cambio 4 metros tubo encobre ¼ ,

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

Relación trabajos realizados comando de policía amazonas

Oficina: seguridad ciudadana. SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 224.516	$ 224.516
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 495.936**

Fiscalía Radicadas SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo Split 12.000 Btu	$ 218. 694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 490.114**

Comando Salón Nemakana. LG

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 545.546**

Oficina Nemakana: SAMSUNG

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
04	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 145.632
	Semi Total		**$ 618.362**

Oficina crimen organizado. SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Total		**$ 545.546**

Oficina Jefatura Ayudantía SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi Total		**$ 490.114**

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 15 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Seguridad Ciudadana Sijin	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 18.000BTU	**MODELO**	MM118CDCBWCCCE9
MARCA	MABE	**SERIE**	ST24112821GCBD1536
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO [XXXX] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Desmonte aire acondicionado		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	X	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	X	
Recarga de refrigerante	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 18,000 Btu... 1 cambio kilo de gas R-410, 1 rollo de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

2

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 14 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Fiscalías radicadas sijin	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 12.000BTU	**MODELO**	VM121C7
MARCA	LG	**SERIE**	USNQ121J2PO
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R 410-A

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 12,000 Btu... 1 cambio kilo de gas R-410, 1 rollo de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC.

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 11 **M** 05 **A** 2025
UBICACIÓN	Comando Salón Nemakana	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 24.000BTU	**MODELO**	V M 242 K2PO
MARCA	LG	**SERIE**	106TADRFC170
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 24,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R- 410, 1 rollo de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 05 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Comando Salón Nemakana	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 24.000 BTU	**MODELO**	AR24TVHQAWKN
MARCA	SAMSUNG	**SERIE**	BDCNP8DN40010H
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410.A

Preventivo XXX **Correctivo** XXX **Emergencia**

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo e instalación Aire acondicionado tipo Split 24,000 Btu.1 cambio kilo de gas R- 410 A, 1 rollo de cinta vinilo.4 Cambio rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

04 5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 10 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Oficina crimen organizado	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 24.000 BTU	**MODELO**	VM242C7
MARCA	LG	**SERIE**	907TAYVF9130
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

Preventivo [XXX] correctivo [XXX] [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 24,000 Btu, 1 cambio kilo de gas R-410 A, 1 cambio de cinta vinilo. Cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

Firma de aceptación del cliente

Nombre. _____

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 08 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Jefatura Sijin Ayudantía	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Aire acondicionado Split 12.000BTU	**MODELO**	MS -121062
MARCA	BLUE LINE	**SERIE**	34OPD70085031A100130050
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

xxxxxxx preventivo

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	x	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	x	
Recarga de refrigerante	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 12,000 BTU, 1 cambio kilo de gas R-410A, 1 rollo de cinta vinilo. cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

Relación trabajos realizados comando de policía amazona

CRAIC

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 22	$ 156.784	$ 156.784
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$102.008
06	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 218.448
06	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 169.248
06	Cambio tubos ½ en cobre x metros	$ 53.710	$ 322.260
06	Cambio tubos ¼ en cobre x metros	$ 43.296	$ 259.776
04	Cambio canaletas 60 x 40	$ 63.960	$ 255.840
	Semi total		**$ 1.703.058**

Grupo Contrato

Reparación Nevera Apartamentera			
CANT	*DESCRIPCION*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Cambio motor compresor 1/8	$ 615.000	$ 615.000
01	Cambio filtro secador	$ 69.700	$ 69.700
01	Recarga gas refrigerante 134.a	$ 157.440	$ 157.440
	Total		**$ 842.140**

Talento Humano

CANT	*DESCRIPCION*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Cambio resistencia para el dispensador de agua	$ 295.200	$ 295.200
	Total		**$ 295.200**

Valor total realizado servicio mantenimiento aires acondicionados intervenidos hasta la fecha. **26 / 05 / 2026**

Valor total servicio realizado -----$ **20.681.630**

Nota: sujeto observación

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
CC. No 15.888.031 DE LETICIA

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 20 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	CRAIC	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU	**MODELO**	RSAB-126
MARCA	ROYAL	**SERIE**	RS129ATE100046L
VOLTAJE	115 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-22

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Cambio de tuberías en cobre	X	
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Desmonte aire acondicionado		
Cambio canaletas	X	
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo	X	
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex	X	
Recarga de refrigerante	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: 1 Mantenimiento preventivo y correctivo Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu, 1 cambio kilo de gas R-22, 2 cambio de cinta vinilo. Cambio 6 rubatex 5/8, cambio 6 rubatex ½ Cambio 6 Metros tubo en cobre 1/2, Cambio 6 metros tubo en cobre ¼. Cambio 4 canaletas 60x40.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 20 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Grupo de contratos	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Nevera Apartamentero	**MODELO**	GR-131S
MARCA	LG	**SERIE**	53000801000671322183
VOLTAJE	110 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410

PREVENTIVO XXX CORRECTIVO XXX EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador	X	
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Cambio motor compresor	X	
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo		
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex		
Recarga de refrigerante	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: cambio motor compresor 1/8, cambio 1 filtro secador, recarga 1 gas refrigerante. 134a

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 19 **M** 05 **A** 2026
UBICACIÓN	Talento Humano	**CIUDAD**	Leticia
EQUIPO	Dispensador de agua	**MODELO**	K-C
MARCA	Kalley	**SERIE**	N/R
VOLTAJE	110 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R- 134.

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Cambio resistencia para agua dispensador.	X	
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio cinta vinilo		
Acometida eléctrica		
Cambio rubatex		
Recarga de refrigerante		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: cambio 1 resistencia para el dispensador de agua caliente.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

CC. N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO: AIRES ACONDICIONADOS NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOSX. AUTO CLAVES. MOTORES FUERA DE BORDA. EQUIPOS HOSPITALARIOS

Leticia, 16 de junio del 2026

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Carrera 11 No 12 – 32 Barrio Victoria Regia
Leticia – Amazonas

Asunto: Certificado de pago de parafiscales

Yo JAMES ANTONIO ARAUJO, identificado con la cedula de ciudadanía No 15.888.031 de Leticia, obrando en nombre propio con domicilio en la Calle 13 No 2 – 25, Barrio Simón Bolívar de Leticia - Amazonas, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que me encuentro al día en el pago de los últimos seis (6) meses del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones; y que me encuentro exonerado de realizar los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con el Art.25 de la Ley 1607 y el Art. 7 del Decreto 1828 de agosto 27 2013.

Anexo recibo de pago

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
C.C. No. 15.888.031 de Leticia

Carrera 3 No. 2 - 25 Barrio Simón Bolívar - Celular 3144483705
Email: jamesantonioaraujo@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAMES ANTONIO ARAUJO	**NIT:**	15888031
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	92461958	**Total a pagar:**	$261,600
Fecha de vencimiento:	08/07/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	16/06/2026	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	394758657
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$42,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$218,900
						$261,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15888031	JAMES ANTONIO ARAUJO	CRA 12 No 10-40	3114483765	ttj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92461958	16/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$261.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	261.600	261.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANEACIÓN







SPLIT TYPE AIR CONDITIONER			
MODEL		MS-1810F2	
INDOOR MODEL		MS-1810F2	
OUTDOOR MODEL		MS-1810F2	
REFRIGERANT		R410A/0.84Kg	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE		DISCHARGE	4.2MPa
		SUCTION	1.5MPa
POWER SOURCE		220-230V~ 60Hz, 1Ph	
STANDARD RATING CONDITIONS	COOLING	CURRENT	8.5A
		INPUT	1880W
	HEATING	CURRENT	——
		INPUT	——
RATED CURRENT		13.0A	
RATED INPUT		2400W	
OUTDOOR UNIT RESISTANCE CLASS		IP 24	



SPLIT TYPE AIR CONDITIONER			
MODEL		MS-1810F2	
INDOOR MODEL		MS-1810F2	
OUTDOOR MODEL		MS-1810F2	
REFRIGERANT		R410A/0.84kg	
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE			4.2MPa
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE		DISCHARGE	4.2MPa
		SUCTION	1.5MPa
POWER SOURCE		220-230V~ 60Hz, 1Ph	
STANDARD RATING CONDITIONS	COOLING	CURRENT	8.5A
		INPUT	1880W
	HEATING	CURRENT	——
		INPUT	——
RATED CURRENT		13.0A	
RATED INPUT		2400W	
OUTDOOR UNIT RESISTANCE CLASS		IP24	

COSE






CHALLENGER
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
Montaje de pared
UNIDAD INTERNA MODELO:
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN:
PROTECCIÓN CONTRA EL CHOQUE ELÉCTRICO:
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA:
TENSIÓN:
FRECUENCIA:
CORRIENTE NOMINAL:
POTENCIAL NOMINAL:
CORRIENTE MÁX. ENTRADA:
POTENCIA MÁX. ENTRADA:
PRESIÓN MAX DE DESCARGA:
PRESIÓN MAX DE SUCCIÓN:
GAS REFRIGERANTE:
CANTIDAD REFRIGERANTE:
FLUJO VOLUMÉTRICO DE AIRE:
RUIDO UNIDAD INTERIOR / EXTERNA:
PESO NETO UNIDAD INTERIOR:
PESO NETO UNIDAD EXTERIOR:
CÓDIGO: 11.121.22.53.03
7 705161 030005

COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA J-3









OFICINA J-1




SAMSUNG
AIR CONDITIONER / AIRE ACONDICIONADO
MODEL NAME / NOMBRE DEL MODELO
AC048BXADKF
AC048BXATKF
NOM
MODEL : AC048BXADKF/WN


SAMSUNG

ARCHIVO SIJIN



SECRETARIA PRIVADA J-1







FISCALIAS RADICADAS







SEGURIDAD CIUDADANA



SALON NEMAKANA #2









SALON NEMAKANA #1







CRIMEN ORGANIZADO



TELEMATICA CENTRAL DE EQUIPOS #2



TELEMATICA CENTRAL DE EQIPOS #1







OFICINA J-1

SAMSUNG
AIR CONDITIONER / AIRE ACONDICIONADO
MODEL NAME / NOMBRE DEL MODELO
AC048DNCDKG
CAPACITY (COOL/HEAT) / CAPACIDAD (FRIO/CALOR)
47 000 Btu/h / 52 500 Btu/h
RATED VOLTAGE&FREQUENCY / FRECUENCIA Y TENSIÓN NOMINALES
220 - 240 V~ 50/60 Hz
RATED CURRENT (COOL/HEAT) / CORRIENTE NOMINAL (FRIO/CALOR)
1.3 A / 1.3 A
RATED POWER INPUT (COOL/HEAT) / POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA (FRIO/CALOR)
145 W / 145 W
CLIMATE CLASS / CLISIFICACIÓN CLIMÁTICA
T1
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA
NOM
ANCE
R-32
This indoor unit can be connected to an R-32 outdoor unit
MODEL : AC048DNCDKG/VN
VN
01
S/N : 0ZW3PALY200012F
2025


SAMSUNG
AIR CONDITIONER / AIRE ACONDICIONADO
MODEL NAME / NOMBRE DEL MODELO
AC048DXADKF
RATED VOLTAGE&FREQUENCY / FRECUENCIA Y TENSIÓN NOMINALES
220 - 240 V~ 50/60 Hz
PRESSURE(HIGH / LOW) / PRESIÓN(ALTO / BAJO)
H : 4.5 MPa
L : 2.2 MPa
REFRIGERANT / REFRIGERANTE
R-32
2.6 kg
CLIMATE CLASS / CLISIFICACIÓN CLIMÁTICA
T1
IP NUMBER / NÚMERO DE IP
IPX4
OUTDOOR UNIT / UNIDAD EXTERIOR
AC048DXADKF
INDOOR UNIT / UNIDAD INTERIOR
1) AC048DN4DKG
2) AC048DN8DKG
3) AC048DNCDKG
4) AC048DNMDKG
CAPACITY (COOL/HEAT) / CAPACIDAD (FRIO/CALOR)
RATED CURRENT (COOL/HEAT) / CORRIENTE NOMINAL (FRIO/CALOR)
RATED POWER INPUT(COOL/HEAT) / POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA (FRIO/CALOR)
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
MADE IN KOREA / HECHO EN COREA
NOM
ANCE
MODEL : AC048DXADKF/VN
WARNING


SAMSUNG



AIRE ACONDICIONADO PLANEACIÓN





AIRE ACONDICIONADO J-3

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO







SPLIT TYPE AIR CONDITIONER			
MODEL		MS-1810F2	
INDOOR MODEL		MS-1810F2	
OUTDOOR MODEL		MS-1810F2	
REFRIGERANT		R410A/0.84kg	
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE		4.2MPa	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE		DISCHARGE	4.2MPa
		SUCTION	1.5MPa
POWER SOURCE		220-230V~ 60Hz, 1Ph	
STANDARD RATING CONDITIONS	COOLING	CURRENT	8.5A
		INPUT	1880W
	HEATING	CURRENT	——
		INPUT	——
RATED CURRENT		13.0A	
RATED INPUT		2400W	
OUTDOOR UNIT RESISTANCE CLASS		IP24	



SPLIT TYPE AIR CONDITIONER			
MODEL		MS-1810F2	
INDOOR MODEL		MS-1810F2	
OUTDOOR MODEL		MS-1810F2	
REFRIGERANT		R410A/0.84Kg	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE		DISCHARGE	4.2MPa
		SUCTION	1.5MPa
POWER SOURCE		220-230V~ 60Hz, 1Ph	
STANDARD RATING CONDITIONS	COOLING	CURRENT	8.5A
		INPUT	1880W
	HEATING	CURRENT	——
		INPUT	——
RATED CURRENT		13.0A	
RATED INPUT		2400W	
OUTDOOR UNIT RESISTANCE CLASS		IP24	

SN : 340A13654020611C17007

JEFATURA SIJIN #2



Aire acondicionado (mini-split)

Modelo: MMI12CDBWCCC9 (sistema); MMI12CDBWCCCI9 (unidad interior)
MMI12CDBWCCCE9 (unidad exterior)

Marca: MABE

Importado y/o comercializado por:

- O México
  Controladora Mabe, S.A. de C.V.
  Avenida de las Palmas No. 215,
  Int. Piso 7, Col. Lomas de
  Chapultepec I Sección,
  Alcaldía Miguel Hidalgo,
  Ciudad de México, C.P. 11000
  R.F.C.: CMA811126AW9
- O Chile
  Comercial Mabe Chile Ltda.
  Av. Américo Vespucio Norte
  No. 2416
  Vitacura, Santiago, Chile
- O Colombia
  Mabe Colombia S.A.S
  Carrera 21 No. 74-100
  Parque Industrial Alta Suiza
  Manizales-Caldas Colombia
  OEA: OE0435 de la DIAN
- O Ecuador
  Mabe Ecuador
  KM 14 ½ Vía Daule
  Guayaquil – Ecuador
  RUC 0991321920001
- O Perú
  Mabe Perú S.A.
  Calle Los Antares No. 320
  Torre "A" Ofic. 701
  Urb. La Alborada
  Santiago de Surco - Lima
  R.U.C. 20293670600
- O Venezuela
  Mabe Venezuela C.A.
  Av. Sanatorio del Avila, Urb. Boleita Norte
  Edif. La Curacao, piso 1 al 3
  Caracas, Zona Postal 1060
  RIF: J-00046480-4

INSTRUCCIONES DE USO
VER MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN.

IMPORTANTE - LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMESTICO

Características eléctricas nominales	
Tensión de alimentación	220-230V~
Consumo de potencia	1065W
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante/Carga	R410A/770 g
Capacidad	3517 W
Corriente nominal	4.44A
Grado de protección unidad externa	IPX4
Grado de protección unidad interna	IPX0
Presión máx. Descarga/Succ.	4.15MPa/1.66MPa

HECHO EN CHINA

LIQUID SIDE: Φ6.35 mm
GAS SIDE: Φ12.7mm

0011519133XA

JEFATURA SUJIN #1







OFICINA DE MOVILIDAD







AYUDANTIA SIJIN







ASUNTOS JURIDICOS

TESORERIA


BLUELINE
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER
SN:340D70085031A1001 0084

TALENTO HUMANO









GRUPO AXUILIARES DE POLICIA







MOVILDAD




Wall
Room Air Conditioner
Rated Cooling Current 10.0A
Rated Cooling Input 2.25kW
Max. Input Power 2.57kW
Max. Discharge Pressure 4.15MPa
Max. Suction Pressure 1.15MPa
R410A
Refrigerant Quantity 1.04kg
Air Flow Volume 1050m³/h
Indoor Unit Net Weight 17kg
Outdoor Unit Net Weight 39kg



FOTOS SERVICIO REALIZADOS EN LA OFICINA DEL CRAIC







GRUPO TELEMATICA







GRUPOS DE CONTRATOS



GRUPO FINANCIERO









COSEC POLICIA





Gas refrigerante 134.a nevera apartamentera grupo de contrato





Motor compresor nevera. fuera de servicio se encuentra en cortocircuito interno

Suministro motor compresor







Cambio resistencia calentador de agua, oficina talento humano







SALÓN NEMAKANA - LG



SALÓN NEMAKANA - SAMSUNG



NEMAKANA

SIJIN CRIMEN ORGANIZADO





SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllquinte	LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-22-8:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226916526	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	**Código de Referencia:**		045000535O0226916526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	20.681.630,00	**Valor Deducciones:**		2.729.974,00	**Valor Neto:**	17.951.656,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.681.630,00**	Valor Deducciones	2.729.974,00	Valor Neto	**17.951.656,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	15888031	**Razón Social:**	JAMES ARAUJO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94366406284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 15526 TURNO 049	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-06-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	20.681.630,00	0,00	20.681.630,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.274.979,00	2.274.979,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	103.408,00	103.408,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	144.771,00	144.771,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	206.816,00	206.816,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-19	20.681.630,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000408

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ARAUJO JAMES ANTONIO	ARAUJO JAMES ANTONIO	FECHA DE PAGO: 17.06.2026
Nit/CC : 15888031	Nit/CC : 15888031	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 5924022	Telefono : 5924022	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 3 9 14	Dirección : CR 3 9 14	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.1552	JAA924	5100000060	20,681,630.00	0.00	0.00	2,274,979.00	144,771.00	310,224.00	17,951,656.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	2,274,979.00	144,771.00	310,224.00	17,951,656.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	17,951,656.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	15888031		17,951,656.00	0.00
					TOTALES	17,951,656.00	17,951,656.00

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.15526 TURNO 49 CT.13-7-10006-26MANT.AIR

IT LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Outlook

Notificación Pago JUNIO-Cto 13-7-10006-26 Factura JAA 924-TURNO 049-JAMES ANTONIO ARAUJO.

Desde DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>
Fecha Vie 26/06/2026 16:18
Para jamesantonioaraujo@hotmail.com <jamesantonioaraujo@hotmail.com>; JHONNY BASTOS <jhonny.bastos@correo.policia.gov.co>; DEAMA GRULO <deama.grulo@policia.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
049 13-7-10006-26 JAMES ANTONIO 15888031_0001.pdf;

No. 049/GRUTE

Leticia, 26 de junio 2026

Señor (a):
JAMES ANTONIO ARAUJO.

Supervisor (a):
SC. BASTOS JHONNY.

Contrato: 13-7-10006-26.

Cordial Saludo.

Asunto: Notificación Pago JUNIO-Cto 13-7-10006-26 Factura JAA 924-TURNO 049.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Libro 2 Parte 9, Titulo 1, Capitulo 2 del Decreto 1068 del 2015, **Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago **No. 226916526** Anexa en el presente correo, el día **22/06/2026,** por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIFICADORES, NEVERAS, CONGELADORES Y DISPENSADORES DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE. (...) **Por valor de $ 17.951.656.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Ahorro **No. 94366406284** del BANCOLOMBIA S.A.

FACTURA

226916526.
JAA 924.

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES":** Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: deama.grute@policia.gov.co, Departamento de Policía Amazonas.

Atentamente,

Intendente
LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
Tesorera
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Departamento de Policía Amazonas

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.