

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 1 de 1

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA RENOVACION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA DE LA E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS – HUILA.

De acuerdo con la Resolución número 434 de 2001, en su Artículo 8°, la Evaluación de Tecnología Biomédica se define como “los procedimientos que permiten establecer la calidad, el costo-efectividad, la factibilidad, la conveniencia y la aplicabilidad de una tecnología para la prestación de servicios de salud.”

Basados en el aspecto técnico, dicha evaluación debe considerar aspectos como la calidad del servicio que se prestará, en términos de eficiencia, eficacia, efectividad, riesgo, seguridad y condiciones de uso, entre otros. Asimismo, debe evaluar la calidad de la tecnología en aspectos relacionados con mantenimiento, vida útil, soporte técnico ofrecido por el fabricante y las especificaciones técnicas, entre otros.

Adicionalmente, en cumplimiento con la normatividad vigente, específicamente la Resolución 3100 de 2019, que establece los lineamientos para la evaluación, vigilancia y control de tecnologías en salud, se garantiza que los procesos de evaluación sean rigurosos, transparentes y alineados con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la seguridad y la calidad en la atención en salud.

Vida útil de la tecnología biomédica

La vida útil de un equipo biomédico es el período durante el cual, gracias a sus características, especificaciones del fabricante y su conformación tecnológica, puede operar en las mejores condiciones en términos de rendimiento y seguridad. Es decir, es el tiempo en el que el equipo funciona de manera óptima y segura para su uso en la atención en salud.

Esta vida útil comprende tres etapas principales:

- 1. Etapa de uso activo:** Es el período en el que el equipo está en funcionamiento y se utiliza regularmente en los servicios de salud, manteniendo su rendimiento y seguridad conforme a las especificaciones del fabricante.
- 2. Etapa de mantenimiento y reparación:** Incluye las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguran la continuidad del funcionamiento del equipo, prolongando su vida útil y garantizando la seguridad del paciente y del personal.
- 3. Etapa de retiro o reemplazo:** Es cuando el equipo alcanza el final de su vida útil, ya sea por obsolescencia tecnológica, desgaste o fallas que no se pueden reparar de manera eficiente, momento en el cual debe ser retirado o reemplazado para mantener la calidad y seguridad en la atención.

La renovación tecnológica

La renovación tecnológica de equipos biomédicos es un proceso fundamental para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en la atención médica. Aquí te comparto algunos aspectos clave a considerar:

“Somos tu Salud ”

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co	CÓDIGO: GG-F01
		FECHA: 2024-04-12
		VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PÁGINA 2 de 1

1. Evaluación de Necesidades: Identificar qué equipos necesitan ser renovados o actualizados, considerando su antigüedad, rendimiento y obsolescencia tecnológica.
2. Planificación Financiera: Elaborar un presupuesto que incluya costos de adquisición, instalación, capacitación y mantenimiento de los nuevos equipos.
3. Selección de Equipos: Optar por tecnologías modernas que cumplan con las normativas vigentes, sean compatibles con los sistemas existentes y ofrezcan mejoras en precisión y funcionalidad.
4. Adquisición: Realizar procesos de compra transparentes, preferiblemente

Incrementar la Capacidad Instalada en Equipos Biomédicos

1. Adquisición de Nuevos Equipos:

- Incorporar dispositivos adicionales o más avanzados para ampliar la cobertura diagnóstica y terapéutica.
- Ejemplo: Añadir más máquinas de resonancia magnética, tomógrafos o laboratorios de análisis.

2. Optimización del Uso de los Equipos Existentes:

- Mejorar los procesos operativos para maximizar el rendimiento y reducir tiempos de espera.
- Implementar turnos extendidos o sistemas de programación eficientes.

3. Modernización Tecnológica:

- Renovar equipos obsoletos por modelos más rápidos, precisos y con mayor capacidad de procesamiento.
- Integrar sistemas digitales que permitan mayor volumen de datos y análisis.

4. Infraestructura Física:


- Ampliar o adaptar los espacios físicos para alojar nuevos equipos o aumentar la cantidad de dispositivos existentes.
- Mejorar las instalaciones eléctricas, climatización y seguridad para soportar mayor carga tecnológica.

5. Capacitación del Personal:

"Somos tu Salud "

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 3 de 1

- Formar a más profesionales especializados para operar un mayor número de equipos sin comprometer la calidad del servicio.

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DOTACIÓN HOSPITALARIA				
DESCRIPCIÓN			JUSTIFICACIÓN	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
SERVICIO	AMBIENTE	NOMBRE DOTACIÓN		
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	UNIDAD ODONTOLÓGICA	Se solicita la reposición de dos unidades odontológicas debido a que actualmente existen tres, de las cuales una presenta estado regular y dos se encuentran en estado malo. Estas condiciones afectan la prestación de servicios de odontología con calidad y continuidad, especialmente en un hospital de primer nivel de atención donde la consulta odontológica es de alta demanda. Se requiere garantizar al menos dos unidades operativas en óptimas condiciones.	  
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	COMPRESOR 3HP M	Ambos compresores existentes se encuentran en estado malo. Estos equipos son esenciales para el funcionamiento de las unidades odontológicas, especialmente para el uso de instrumental neumático. La solicitud de dos nuevos compresores permitirá restablecer el funcionamiento integral de los servicios de odontología.	 
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	KIT ODONTOLÓGICO	Actualmente, tres de los cuatro kits odontológicos disponibles están en mal estado, lo que limita seriamente la prestación segura del servicio. Se solicita la reposición de los tres kits en mal estado para asegurar que todas las unidades odontológicas puedan operar correctamente y con los instrumentos adecuados.	  

"Somos tu Salud "

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 4 de 1

CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CAVITRON	El cavitron actual está fuera de servicio. Se solicita la adquisición de tres nuevos cavitrones para permitir la expansión de los servicios de higiene oral y periodoncia en el hospital, contribuyendo con procedimientos más eficientes y menos invasivos, especialmente para pacientes con necesidades especiales o enfermedad periodontal avanzada.	
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	AUTOCLAVE	La autoclave existente está en mal estado, lo que representa un riesgo en la cadena de esterilización y control de infecciones. Se solicita su reemplazo inmediato para garantizar la correcta desinfección de los instrumentos utilizados en procedimientos clínicos.	
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	LÁMPARA DE FOTOCURADO	Del total de siete lámparas, cuatro presentan deterioro (dos regulares y dos malas). Este equipo es indispensable en procedimientos de restauración odontológica. Se solicita la reposición de cuatro unidades para garantizar tiempos adecuados de curado y calidad en los tratamientos.	   
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO GRADO MEDICO 1	Se solicita la reposición de cuatro balanzas con tallímetro, ya que presentan fallas graves que afectan la evaluación antropométrica, un proceso fundamental en la atención primaria, especialmente en programas de crecimiento y desarrollo infantil, control prenatal y atención a personas con enfermedades crónicas.	 
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	ESTADIOMETRO	Actualmente el hospital no cuenta con estadiómetros. Su adquisición es necesaria para realizar evaluaciones antropométricas precisas y rápidas, especialmente en programas de promoción y prevención. Se solicita dotación inicial de cinco unidades.	

"Somos tu Salud "

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 5 de 1

CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	LÁMPARA DE EXAMEN	De las seis lámparas disponibles, cinco se encuentran en mal estado. Estas lámparas son necesarias en consultorios de medicina general, ginecología y procedimientos menores. Se solicita la reposición de la totalidad afectada para mantener condiciones adecuadas de iluminación clínica.	
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	Cinco de los nueve equipos de órganos de pared están inservibles y uno presenta funcionamiento deficiente. Se requiere su reposición para asegurar que todos los consultorios estén dotados con instrumentos básicos como otoscopios y oftalmoscopios, esenciales para las consultas de atención primaria.	
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	TENSIOMETRO DE PARED	De los seis tensiómetros, cinco presentan deterioro (2 regulares y 3 en mal estado), lo que impacta negativamente la capacidad de monitoreo de signos vitales, especialmente en consulta externa y programas de hipertensión. Se solicita la reposición de cinco unidades para asegurar la evaluación adecuada de pacientes con enfermedades crónicas.	 
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	FONENDOSCOPIO O DOS SERVICIOS	Ocho de los fonendoscopios presentan fallas o han superado su vida útil. Se requiere la reposición inmediata para el uso en consulta médica, control prenatal y programas de salud pública, donde este dispositivo es esencial para el diagnóstico clínico.	 
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	DOPPLER FETAL S.A.	Se solicita la reposición de dos dopplers fetales debido a su mal estado. Estos equipos son esenciales en el seguimiento prenatal para la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, una actividad prioritaria en programas materno-perinatales del primer nivel de atención.	

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 6 de 1

CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	PULSOXIMETRO	Ambos pulsioxímetros están fuera de servicio. Se requiere su reposición urgente ya que son indispensables para la monitorización del estado de oxigenación en urgencias, consulta externa y seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias.	
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	CENTRIFUGA.	La centrifuga actual está fuera de funcionamiento. Este equipo es vital para la preparación de muestras en el laboratorio clínico. Se solicita una unidad nueva para garantizar el procesamiento de exámenes básicos.	
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	EQUIPO DE QUIMICA AUTOMATIZADO	El equipo de química automatizada está inservible, lo que compromete la capacidad diagnóstica del laboratorio clínico. Se solicita la reposición de una unidad que permita ofrecer pruebas como glucemia, perfil lipídico y funcionalidad hepática o renal, dentro del plan de beneficios de salud.	
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	EQUIPO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA	Este equipo es esencial para pruebas como hemogramas, vitales en la detección de infecciones, anemias o alteraciones hematológicas. Dado su estado actual, se solicita la reposición para garantizar la prestación efectiva de servicios diagnósticos.	
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS	El hospital no dispone de este equipo, que es fundamental para agilizar y mejorar la precisión en los exámenes de orina. Se solicita la adquisición inicial de una unidad para apoyar la detección de infecciones urinarias y enfermedades renales.	
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	AGITADOR	El agitador actual está dañado, impidiendo el adecuado procesamiento de muestras en laboratorio. Se solicita su reposición inmediata para evitar interrupciones en la operatividad del área.	

“Somos tu Salud ”

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 7 de 1

LABORATORIO CLINICO	TOMA DE MUESTRAS	CAMILLA FIJA PARA EXAMEN	La única camilla existente se encuentra en mal estado. Se requiere su reposición para garantizar condiciones seguras y dignas en la atención clínica de los pacientes durante las consultas y procedimientos menores.	
CONSULTA EXTERNA	ESTERILIZACIÓN	AUTOCLAVE	El equipo actual presenta fallas que comprometen la correcta esterilización del instrumental médico, lo que representa un riesgo de infecciones nosocomiales. Se solicita su reposición para garantizar la bioseguridad en los procedimientos clínicos y odontológicos.	
URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS, REANIMACION	SUCCIONADOR	Ambas unidades están inservibles. El succionador es imprescindible en procedimientos de urgencia, atención de pacientes con secreciones o durante procedimientos quirúrgicos menores. Se solicita la reposición completa para restaurar esta función crítica.	
URGENCIAS	CONSULTORIO MEDICO	PULSOXIMETRO	Este equipo es esencial para la evaluación de la saturación de oxígeno en sangre, especialmente en pacientes pediátricos o con enfermedades respiratorias. El equipo actual está fuera de servicio, por lo que se solicita una unidad nueva.	
URGENCIAS	CONSULTORIO MEDICO	LÁMPARA DE EXAMEN	La lámpara actual no proporciona la iluminación adecuada para la valoración clínica. Se requiere su reposición para mejorar la precisión en los diagnósticos en consulta externa, ginecología y programas de atención primaria.	
URGENCIAS	URGENCIAS	BOMBA DE INFUSIÓN	La bomba actual no está funcionando. Se solicita la adquisición de dos unidades: una para reemplazo y otra para ampliar la capacidad instalada, dada la necesidad de administrar medicamentos de manera controlada en pacientes críticos o crónicos.	

“Somos tu Salud ”

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 8 de 1

URGENCIAS	REANIMACION, PROCEDIMIENTOS, TRIAGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE	Los tres equipos existentes están en mal estado, afectando el monitoreo continuo de pacientes. Se solicita la reposición completa para garantizar la vigilancia hemodinámica durante procedimientos y atenciones de urgencias.	
URGENCIAS	URGENCIAS	ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES CON CARRO DE TRANSPORTE	Este equipo está fuera de servicio. Es vital para la evaluación cardiovascular de pacientes con síntomas como dolor torácico o arritmias. Se solicita su reposición inmediata para fortalecer el diagnóstico oportuno de patologías cardíacas.	
URGENCIAS	REANIMACION	DESFIBRILADOR	Actualmente, el desfibrilador disponible no funciona, lo cual representa un riesgo crítico en emergencias cardiovasculares. Se solicita una unidad nueva para la atención de paros cardiorrespiratorios y eventos súbitos.	
ATENCION DEL PARTO	TRABAJO DE PARTO	MONITOR FETAL CON CARRO DE TRANSPORTE	El hospital no cuenta con este equipo, que es fundamental para el monitoreo en tiempo real del bienestar fetal durante trabajo de parto y control prenatal avanzado. Se solicita la adquisición de una unidad para fortalecer la atención materno-perinatal.	
ATENCION DEL PARTO	TRABAJO DE PARTO	DOPPLER FETAL S.A.	Actualmente no hay disponibilidad de dopplers fetales en ciertas áreas del hospital, lo que limita el acceso oportuno a la evaluación fetal. Se solicita la dotación de dos unidades nuevas para ampliar cobertura y mejorar la atención en control prenatal.	
ATENCION DEL PARTO	TRABAJO DE PARTO	SUCCIONADOR	El equipo actual se encuentra en mal estado y no cumple con las funciones mínimas requeridas para atención en urgencias, procedimientos médicos y atención a pacientes con secreciones. Se solicita su	

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 9 de 1

			reposición para garantizar una atención segura y continua.	
ATENCION DEL PARTO	TRABAJO DE PARTO	PULSOXIMETRO	Actualmente no se cuenta con este equipo, indispensable para la medición no invasiva de la saturación de oxígeno. Se solicita la adquisición de dos unidades para garantizar monitoreo en áreas como consulta externa, hospitalización y urgencias.	
ATENCION DEL PARTO	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE	El equipo existente está en mal estado, lo que impide un monitoreo continuo y confiable. Se solicitan dos unidades: una como reposición y otra como ampliación de la capacidad instalada, mejorando así la vigilancia clínica en pacientes con riesgo.	
ATENCION DEL PARTO	TRABAJO DE PARTO	INCUBADORA DE TRANSPORTE	La unidad existente no cumple con los parámetros técnicos requeridos para el transporte seguro de neonatos. Se solicita una incubadora nueva que garantice la estabilidad térmica y fisiológica durante el traslado intra o extra hospitalario.	
ATENCION AL PARTO	TRABAJO DE PARTO	DESFIBRILADOR	El hospital carece de un desfibrilador adicional para otras áreas de atención. Se solicita una unidad nueva con el fin de ampliar la capacidad de respuesta ante paros cardiorrespiratorios en distintas zonas de atención.	
HOSPITALIZACION ADULTOS	HOSPITALIZACION	SUCCIONADOR	El equipo actual no está operativo. Este equipo es clave en procedimientos clínicos que requieren despejar vías respiratorias o remover secreciones. Se solicita su reposición para asegurar atención adecuada.	
HOSPITALIZACION ADULTOS	HOSPITALIZACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON	No se cuenta con este equipo en una de las zonas del hospital, lo que limita el monitoreo adecuado de pacientes inestables. Se	

“Somos tu Salud ”

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 10 de 1

		CARRO DE TRANSPORTE	solicita una unidad para mejorar el control clínico y la atención segura del paciente.	
CONSULTA EXTERNA	IMAGENES IONIZANTES	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	El equipo actual no está en condiciones óptimas de uso. Se requiere su reposición para asegurar diagnósticos por imagen precisos y oportunos, fundamentales para el abordaje clínico de múltiples patologías.	 
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	El equipo está deteriorado y presenta fallas en la obtención de imágenes, lo que limita la atención odontológica. Se solicita una unidad nueva para garantizar la toma efectiva de radiografías intraorales.	
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	Radiovisiografo	Este equipo no está disponible actualmente en el hospital. Es fundamental para mejorar el diagnóstico odontológico digital, reduciendo el tiempo de atención y aumentando la precisión. Se solicita una unidad para modernizar los servicios de odontología.	
CONSULTA EXTERNA	IMAGENES NO IONIZANTES	ECOGRAFO 1N	El equipo actual presenta fallas técnicas que afectan la calidad de la imagen, dificultando diagnósticos precisos en control prenatal, abdomen, partes blandas, entre otros. Se solicita una unidad nueva para asegurar la continuidad y calidad del servicio de ecografía.	
HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACION	ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES CON CARRO DE TRANSPORTE	Actualmente el hospital no dispone de este equipo en las áreas que lo requieren. Su adquisición permitirá realizar valoraciones cardiológicas más completas, mejorando el diagnóstico y seguimiento de pacientes con patologías cardiovasculares.	

Basados en la normatividad Vigente, en el concepto de vida útil se puede determinar que estos equipos ya han finalizado el ciclo su vida útil, presentan deterioros considerables debido al desgaste en sus componentes, originado por el trabajo normal y cotidiano dentro de la E.S.E. El mantenimiento resulta muy costoso para la institución.

"Somos tu Salud "

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co		CÓDIGO: GG-F01
			FECHA: 2024-04-12
			VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 11 de 1

Se recomienda por lo tanto a la E.S.E, dar de baja estos equipos y hacer renovación de tecnología para garantizar la prestación de servicio con calidad, de acuerdo con las exigencias de habilitación según Resolución 3100 de 2019, y Decreto 4725 de 2005 de equipos biomédicos y demás normatividad vigente.



DIANA MARCELA MARIN CAMPO
Gerente E.S.E.



NORBERTO ALARCON
Ing. Biomédico E.S.E.