ats all technological services

SEDE: Casur - 6RIN02

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 21/mayo/2026 REPORTE No. 9545

DEPENDENCIA Informatico Piso 9

USUARIO Neiss Javier Morales Granados

Equipo Acer OPTIPEX

No. de Serie: BPHVMD2 No. Placa Sin Placa

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA A. Camb Cortés TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ___

FECHA 21-05-2026 REPORTE No. 9546

DEPENDENCIA Piso Informatica

USUARIO Gain03 - Rafael Alexander Celis

Equipo Dell optiplex 3240

No. de Serie: BPH4WD2 No. Placa 2244529

Falla:

Diagnóstico y Solucón: MTto preventivo

Recibido: FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6140874-3005569634. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cazur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 20-05-2026 REPORTE No. 9547

DEPENDENCIA Piso 10 Contabilidad

USUARIO CHUT 4 - Luz Kari Mosquera

Equipo Acer - VZ46946

No. de Serie: 013830 No. Placa 2745073

Falla:

Diagnóstico y Solución: M- Preventivo

Recibido: FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3006589634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cazur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 20-05-2026 REPORTE No. 9548

DEPENDENCIA Piso 10 Nomina

USUARIO

Equipo Acer VZ46949 - Dell N1

No. de Serie: DOWKAL0012310 No. Placa 2745074

Falla:

Diagnóstico y Solución: M- Preventivo

Recibido: FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3006589634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - NOEM04

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 20/mayo/2026 REPORTE No. 9549

DEPENDENCIA Nomina y Embargos Piso 10

USUARIO

Equipo Acer VZ46946

No. de Serie: DQVWKAL0012370005O3000 No. Placa 2245071

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano Cote P. TECNICO

Calle 65 No 105c-33 piso 1 Tel 8140874-3005699514 Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cosul - Relcruos

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 1-06-26 REPORTE No. 9489

DEPENDENCIA Relacionamiento Pos Usaquen

USUARIO Harvey Leonardo Calvo B

Equipo Lenovo V530-24ICB AIO

No. de Serie: MPJFTELX No. Placa 2244903

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mt. Preventivo

Recibido: FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: CASUR - GESDOC04

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 1-06-26 REPORTE No. 4187

DEPENDENCIA Gestion Documental piso 2

USUARIO Jose Julian Rey Correa

Equipo Lenovo V530-24ICB

No. de Serie: MPJFTDOT No. Placa 2244879

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mt. Preventivo

Recibido: Constancia Perez Cantor
FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel 6013749911 Email: ats.technicaltropical@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - RELCIU03

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 01/Junio/2026 REPORTE No. 9480

DEPENDENCIA Relucionamiento Piso mesanin

USUARIO Manel Alexander Lozano

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTEHD No. Placa 2244927

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Alexander Lozano Velandia
FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.6013749901 Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - Coindico 5

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 01/Junio/2026 REPORTE No. 9483

DEPENDENCIA Control Interno Disciplinario Piso 6

USUARIO

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTE6B No. Placa 2244907

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Pantalla se ve una o dos pixeles dañados se evidencia en un documento en blanco se valida con la lider de area

Recibido: Diana R FIRMA

A. Candanto P TECNICO

Calle 68 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749801. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - COINDIO4

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 01 / Junio / 2026 REPORTE No. 9482

DEPENDENCIA Control Interno Disciplinario Piso 6

USUARIO Alejandra Bernal Alejo COINDIO4

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTEHU No. Placa 22448883

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901 Email: ats.technological@gmail.com • Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - COINDI 02

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 1-06-26 REPORTE No. 9484

DEPENDENCIA Control Interno Disciplinario Piso 6

USUARIO BackUP Diana Rocio Molina Cardenas

Equipo Lenovo V530-24ICB AIO

No. de Serie: MPJFTDOP No. Placa 224488J

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mt. Preventivo

Recibido:

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: CASUR-GESDOC02

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 01/Junio/2026 REPORTE No. 9485.

DEPENDENCIA Gestion documental Piso 7

USUARIO Catherine Serrato

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPJ5ND2 No. Placa 2244486

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventido

Recibido: FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cosur - GESDOC03

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 01/Junio/2026 REPORTE No. 9486

DEPENDENCIA Gestion Documental P.302

USUARIO JHN ALEXANDER ALBARRACIN

Equipo Lenovo V530 AIO

No. de Serie: MP1FTEJE No. Placa 2244924

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Constanza Perez Castor
FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.6013748901. Email ats.technological@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur RELCIUDA

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 01/Junio/2026 REPORTE No. 9479

DEPENDENCIA Relacionamiento Piso mezanin.

USUARIO GRC PQRS.

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPHWMD2 No. Placa 2244496

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Yesenia Vaca Rojas. FIRMA

A. Camilo Castro P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749501. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casul - Tesoro 4

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 1-06-26 REPORTE No. 4488

DEPENDENCIA Tesoreria piso 6.

USUARIO Back up

Equipo DELL Optiplex 3240 AIO

No. de Serie: BPL_JND2 No. Placa 2244532

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mt. preventivo

Recibido: FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel 6013749901, Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - SEGINF02.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 02 / Junio / 2026 REPORTE No. 9494

DEPENDENCIA Seguridad dela información Mesanini

USUARIO Ignacio Mauricio Benitez Roscro.

Equipo Dell OPtiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPKYMD2 No. Placa 2244503

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camb Cortes. TECNICO

ats all technological services

SEDE: Casur - Contra 12

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 02/Junio/2026 REPORTE No. 222

DEPENDENCIA Contratos Contra 12 Lp 9497

USUARIO Jessyca MaYerley Acuña Forero.

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPK5ND2 No. Placa 2244538

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Caub Cont. P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casa1 - SEGINFO3

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 2-06-16 REPORTE No. 9496

DEPENDENCIA Seguridad de la informacion - piso Mezanine

USUARIO JOHN JAIRO PALOMO LUNA

Equipo DELL Optiplex 3240 AIO

No. de Serie: BPGJND2 No. Placa 2244457

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mt. preventivo

Recibido: FIRMA TECNICO

Calle 96 No 10Bis-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur – GESDOC06

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 2-06-26 REPORTE No. 9493.

DEPENDENCIA Gestion Documental Piso 8

USUARIO Constanza Perez Cantor.

Equipo DELL OPTIPLEX 3240 AIO

No. de Serie: BPJ2ND2 No. Placa 2244475

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mt Preventivo

- La pantalla tiene rayones de manera vertical y horizontal que se pueden evidenciar cuando esta apagada.

Recibido: Constanza Perez Cantor
FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel 6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 02/ Junio /2026 REPORTE No. 2241791

DEPENDENCIA Gestion Documental 4 9491

USUARIO

Equipo Fi-6670 escanner fujitsu.

No. de Serie: 008935 No. Placa 2241791

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Constancia Perez Calar FIRMA

A. Cano Cantor TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013748901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cesar – SEGTINFO4

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 2-06-26 REPORTE No. 9495

DEPENDENCIA Seguridad de la Información Piso Mezzanine

USUARIO Cesar Augusto Rolfdo Barbosa

Equipo Lenovo ThinkCentre E73z

No. de Serie: SJ002YFF No. Placa 2244428

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mt Preventivo

Se eliminan manchas en el contorno derecho de la pantalla.

Recibido: FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013745901 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - GESDOC05.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 02 / Junio / 2026 REPORTE No. 9492

DEPENDENCIA Gestion Documental

USUARIO Rodrigo Alberto Rincon Fonseca

Equipo Dell OPTiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BP05ND2. No. Placa 2244477

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Constancia Perez Cortes
FIRMA

A. Cano Cortes P.
TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 2-06-26 REPORTE No. 9490

DEPENDENCIA Gestion Documental piso 2

USUARIO

Equipo Lº-6670 Escaner Kodak

No. de Serie: 8928 No. Placa 2241998

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mt. Preventiva - Requiere Cambio de Kit de arrastre de bandejas superiores

Recibido: Consuelo Perez Cano
FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - GESDOC07

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 02/Junio/2026 REPORTE No. 9489

DEPENDENCIA Gestion Documental Piso 2

USUARIO Juana Valentina Hernandez Acosta

Equipo Dell OPTiPLEX 3240 AIO

No. de Serie: BPKOND2 No. Placa 2244523

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: JuanaValentina. A. Cano Cano P

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur. - COINC03.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03/Junio/2026 REPORTE No. 9509.

DEPENDENCIA Control Interno Piso 10.

USUARIO Gabriel Mauricio Rozo Nieto

Equipo acer VZ46946

No. de Serie: DQUWKAL001237000B83000 No. Placa 2245078

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Firma

A. Camb Cata P.
TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013746901 Email: ats.technologycal@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur – JURIDICO 1.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03/Junio/2026 REPORTE No. 9524

DEPENDENCIA Jurídica Piso 11.

USUARIO Claudia Cecilia Chauta Rodriguez

Equipo Acer VZ46946

No. de Serie: DQYWKAL001237000413000 No. Placa 2245065

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camb Cortez P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.tecnological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: CSUR

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03-06-2026 REPORTE No. 9514

DEPENDENCIA 3.1 Radicación

USUARIO

Equipo SCANNER FUJITSU fi-6670

No. de Serie: 504192 No. Placa 2241973

Falla:

Diagnóstico y Solución: MTTO preventivo - se sugiere Cambio de Kit de rodillos.

Recibido: Nicolas Agudelo Martinez
FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 3-06-26 REPORTE No. 9513

DEPENDENCIA Piso 1 RADICACIÓN

USUARIO

Equipo Escaner Fujitso Fi-6670

No. de Serie: 8938 No. Placa 2241799

Falla:

Diagnóstico y Solución: ML Preventiva: Se debe realizar el
- Cambio de kit de Rodillos.
- Esta la carcaza Rota, pegada y vendida en varias partes

Recibido: Nicolas Oyuela Rentería
FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cesar

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03-06-2026 REPORTE No. 9518

DEPENDENCIA P.11 Asistencia de dirección

USUARIO Holman Quintero

Equipo Scaner fujitsu fi-6670

No. de Serie: 9007 No. Placa 22.41793

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mto preventivo - Equipo presenta bandejas rotas en soporte - Entrada y salida.

Se recomienda cambio de rodillos

Recibido:

FIRMA

TECNICO

ats all technological services

SEDE: Casa C – ASEDIO2

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 3-06-26 REPORTE No. 9527

DEPENDENCIA Asistencia de Dirección DESAJ

USUARIO Holman Yesid Quintero James

Equipo Dell optiplex 3240 AIO

No. de Serie: BPLONDZ No. Placa 2244537

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mt. preventivo

Recibido:

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cisur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03-06-2026 REPORTE No. 0522

DEPENDENCIA P.1 Edificacion

USUARIO Sonia fujitsu fi-6670

Equipo Nicolas Duque Martinez

No. de Serie: 700767 No. Placa 2241795

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mto preventivo- se limpia Cambio de rodillos. - se Encuentra gomita de Cosedora entre los rodillos. Bandeja de salida para hojas.

Recibido: Nicolas Duque M

FIRMA TECNICO

Calle 68 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - GESDOC08

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03/Junio/2026 REPORTE No. 95M.

DEPENDENCIA Gestion Documental Piso 2

USUARIO Johanna Ester Romero Rey

Equipo Dell OPTIPLEX 3240 AIO

No. de Serie: BPG2ND2 No. Placa 224481

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano Cano P. TÉCNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cosur - ASEDIROS.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03/Junio/2026 REPORTE No. 9519

DEPENDENCIA Asesoria de la dirección piso 11

USUARIO Sonia Velazquez Muñoz

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FU4ES1. No. Placa 22UU913

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Se evidencia que la Pantalla tiene una linea vertical al lado izquierdo se valida con la usuaria del equipo.

Recibido: Firma

A. Camilo Castro P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03-06-2026 REPORTE No. 9515

DEPENDENCIA P.14 Asistencia de direccion

USUARIO Helmer Quintero

Equipo Scaner fujitsu fi-6670

No. de Serie: 9591 No. Placa 2241974

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Equipo no se encuentra instalado en Tiene bandejas. - Se recomienda cambio de rodillos

Recibido: FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Pasto - Dirección

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 3-6-26 REPORTE No. 9516

DEPENDENCIA Dirección PSO 1.1

USUARIO Diana Esperanza Vargas Medina

Equipo Lenovo V530 - 24ICB AIO

No. de Serie: MPJFTEK8 No. Placa 2244970

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mt. Preventivo

Tiene un rayon en el costado Izquierdo por la Pantalla

Recibido:

FIRMA

TECNICO

ats all technological services

SEDE: Cesar

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03-06-2026 REPORTE No. 0517

DEPENDENCIA P.U. Asistencia de dirección

USUARIO Sonia Velasquez

Equipo Dell Optiplex 3240 AIO

No. de Serie: BPM5ND2 No. Placa 7244501

Falla:

Diagnóstico y Solución: MTO PREVENTIVO - formateo alistamiento teve Tayon En perfecto - Fecha de fichas 10/5.

Recibido: X

FIRMA

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749801, Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur – ASEDIRCU

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 3-06-26 REPORTE No. 9520

DEPENDENCIA Piso 11 Asistencia de Dirección

USUARIO Jenny Viviana ALVARADO. Sa Bocal

Equipo Lenovo Think Centre E73

No. de Serie: S100ZYFA No. Placa 22440123

Falla:

Diagnóstico y Solucón: M. Preventivo

Equipo tiene rayones en el frente de la pantalla en la carcasa.

Recibido:

FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901 Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Usuaq

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03-06-2026 REPORTE No. 9523.

DEPENDENCIA PL MEZZANINE - UZZER - Gestión Documental

USUARIO Scanner Fujitsu fi-6670

Equipo Johnny Estiva Portátil Lex

No. de Serie: 8931. No. Placa 2241794

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mtto Scanner Preventivo - se recomienda Cambio de rodillos - no tiene bandejas - funcionando normal.

Recibido:

FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel 6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Ca Sur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 03 / Junio / 2026 REPORTE No. 9510

DEPENDENCIA Radicacion. Piso 1

USUARIO

Equipo F:-6670 escanner Fujitsu

No. de Serie: 008929 No. Placa 2241796

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

bandeja de entrada tienen cintas blancas para sostenerla.

Recibido: [signature] A. Cantor P.

FIRMA TECNICO

Calle 86 No 105c-33 piso 1 Tel.6013748901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 04-06-26 REPORTE No. 9533

DEPENDENCIA Regional Florencia Piso 6.

USUARIO Ramiro Celis Calderón.

Equipo Lenovo V530-24ICB AIO

No. de Serie: MPJFTEKG No. Placa 2244893

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mt. Preventivo

Recibido:

FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 04/Junio/2026 REPORTE No. 9529

DEPENDENCIA Regional Cali

USUARIO John Fabio Sepulveda Pareja.

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: Dell OptiPlex 3240 AIO No. Placa 2744492

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camilo Castro P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6012749901 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Caxur.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 11-6-26 REPORTE No. 4531

DEPENDENCIA Gestion documentos Piso ~~Mezzanine~~ 2.

USUARIO

Equipo Scanel Fujitsu FI-6670

No. de Serie: 2317 No. Placa 2241365

Falla:

Diagnostico y Solución: Mt. Preventivo. Se recomienda cambiar Kit de Cauchos: NO obenta ni los rodillos de entrada y salida del papel: Vidrio de lampara y tapete dañado en la esquina izquierda

Recibido: Juan Alberto

FIRMA

TECNICO

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 04/Junio/2026 REPORTE No. 9535.

DEPENDENCIA Regional Neiva

USUARIO Juan Eduardo Arcos Popayan.

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPH3ND2. No. Placa 224465

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A Camb Cortes TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 04/Junio/2026 REPORTE No. 9527

DEPENDENCIA Regional Santa Marta Piso 6

USUARIO Armando Elias Mendoza Guerrero

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTBDG No. Placa 2244899.

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camilo Cortés P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 4-6-26 REPORTE No. 9530

DEPENDENCIA Regional PJ306

USUARIO Administrador.

Equipo Lenovo V530-24ICB AIO

No. de Serie: MPJFTELZ No. Placa 224876

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mt preventivo

Recibido: FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur – Direcc03

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 04/Junio/2026 REPORTE No. 9534

DEPENDENCIA Dirección Piso 11

USUARIO Sonia Velasquez Muñoz

Equipo acer VZ4946

No. de Serie: 0243000 No. Placa 2245044

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camilo Cortes P.
TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur -

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 4-06-16 REPORTE No. 9532

DEPENDENCIA Regional Pasto

USUARIO

Equipo DELL Optiplex 3240 AIO

No. de Serie: BPSWHD2 No. Placa 22444459

Falla:

Diagnóstico y Solución: Alto preventivo

Recibido:

FIRMA

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - PORTECOIN

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 04-06-26 REPORTE No. 9536

DEPENDENCIA Control interno piso 10

USUARIO Lyliam Xiomara Gaviria Bello

Equipo DELL Latitude 7390 Portatil

No. de Serie: DGCBPF2 No. Placa 92141769

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mt. preventivo

Recibido: FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 04/ Junio/ 2026 REPORTE No. 9537

DEPENDENCIA Gestion Documental

USUARIO

Equipo Fi-6670 escanner Fujitsu

No. de Serie: 720274 No. Placa 224975

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

bandejas dañadas. se recomienda Cambio de rodillos.

Recibido:

A. Cuadrado P.
TECNICO

Calle 68 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 05/Junio/2026 REPORTE No. 9541.

DEPENDENCIA Citse Casur - Citse05.

USUARIO

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPMWMD2 No. Placa 2244470

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA A. Camilo Cantor P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749801. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 05/Junio/2026 REPORTE No. 9544

DEPENDENCIA Dirección.

USUARIO

Equipo Dell OPTiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPFCND2 No. Placa 2244519

Falla:

Diagnóstico y Solucón:

Recibido: Kelly Alejandra Sogamoso A. (FIRMA) A. Camilo Cortés P. (TECNICO)

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901, Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 05 / Junio / 2026 REPORTE No. 9543

DEPENDENCIA citse Casur - Citse 02

USUARIO

Equipo Dell OPtiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPF5ND2 No. Placa 2244490

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido:

FIRMA

A. Cano Cantor P.

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cesar.

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 05 / Junio / 2025 REPORTE No. 9542.

DEPENDENCIA CITSE.

USUARIO

Equipo Lenovo U530

No. de Serie: MP1FTEKG No. Placa 2244930

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 09/Junio/2026 REPORTE No. 9553.

DEPENDENCIA Prestaciones Sociales Casur-Portería

USUARIO

Equipo Dell Latitud E5470. ✓

No. de Serie: GADBPF2. ✓ No. Placa 2244774 ✓

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo ✓

Carcasa de Pantalla rota en lado derecho superior como en el lado izquierdo superior

Recibido: FIRMA

A. Cano Cano P. TECNICO

Calle 68 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur - Portal 10

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 09 / Junio / 2026 REPORTE No. 9554

DEPENDENCIA Gestión Logistica

USUARIO

Equipo Dell Latitude E5470 Portatil

No. de Serie: 4CJ8PF2 No. Placa 2244776

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: ETB FIRMA

A. Camb Cab P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel 6013749901 Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 09 / Junio / 2026 REPORTE No. 9552.

DEPENDENCIA Informatica.

USUARIO

Equipo Dell Latitude E5470 Portatil. CASUR-PORTARIN

No. de Serie: 2BVCPFZ. No. Placa

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Equipo Portatil le falta 4 tornillos y la carcasa de la Pantalla esta rota en lado derecho superior como en el lado izquierdo superior.

Recibido: Edison R. FIRMA

A. Carlos Cantor TECNICO

Calle 68 No 105c-33 piso 1 Tel 6013749801 Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 09 / Junio / 2026 REPORTE No. 9551.

DEPENDENCIA Comunicaciones estrategica. CASUR-PORTCOEST

USUARIO

Equipo Dell Pro 14 Plus PB14250 Portatil

No. de Serie: 24J35WV5X799. No. Placa 2245531

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido:

FIRMA

A. Camilo Cantor P.

TECNICO

ats all technological services

SEDE: Ccsur - Citse04

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 09/Junio/2026 REPORTE No. 9550

DEPENDENCIA Citse

USUARIO

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: ~~BPFOND2~~ BPJOND2 No. Placa 224519

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido:

FIRMA

A Cuello Castro P.

TECNICO

Calle 86 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur-

SOPORTE TECNICO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA 09/Junio/2026 REPORTE No. 9567

DEPENDENCIA Almacen.

USUARIO

Equipo Dell Latitud 3400 Casur-PortAlsu

No. de Serie: DYFCQT2. No. Placa 2244938

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano Cortés
TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6013749901. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2026 REPORTE No. 9559.

DEPENDENCIA Citse Casur - Citse06

USUARIO Diego Fernando Bejarano Vargas

Equipo Dell OPTiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPLZMD2 No. Placa 2244472

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camilo Cantor P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3006569634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/ Junio/ 2026 REPORTE No. 9558

DEPENDENCIA Citsc Casur - Citsc 13

USUARIO Liliana Lopez Avella

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTEHE No. Placa 2244904

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camilo Castro P. TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel 8140874-3005669634 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2026 REPORTE No. 9590

DEPENDENCIA Carnetizacion Casur-Carnetics

USUARIO Jaime fernando Perez Diaz

Equipo Del optiplex 3240 AIO

No. de Serie: BPD1ND2 No. Placa 224516

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: FIRMA

A. Camilo Cortes P. TECNICO

Calle 68 No 106c-33 piso 1 Tel 8140874-3005669634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2026 REPORTE No. 9566

DEPENDENCIA Canalización. Casur - Carneticoz

USUARIO

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPBZMD2 No. Place 2244517

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: FIRMA

A. Camilo Cortés TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.6140874-3005669834. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10 / Junio / 2026 REPORTE No. 9563

DEPENDENCIA Citse Casur - Citse09

USUARIO Brayan Stiven Ortiz Caballero

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPLYMD2 No. Placa 2244474

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camilo Cantor P. TECNICO

Calle 86 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3005699634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2026 REPORTE No. 9561

DEPENDENCIA Citse Casur-Citse08

USUARIO Juan Andres Gonzales Escobar

Equipo Del OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPDXMD2 No. Placa 2244489

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: Juan Andres FIRMA A. Camila Canto P. TECNICO

Calle 68 No 109c-33 piso 1 Tel.8140874-3006569534 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10 / Junio / 2026 REPORTE No. 9512

DEPENDENCIA Citse Casur - citse 11

USUARIO Jose Cayetano Suarez

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FT6DA No. Placa 2244928

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Firma A. Cayetano P. Técnico

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005669634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2026 REPORTE No. 9565

DEPENDENCIA Citse Casur - citse12

USUARIO Jhon Freddy Paez Cardona

Equipo Dell OptiPex 3240 AIO

No. de Serie: BPJZMD2 No. Placa 2344494

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camilo Cano P. TECNICO

Calle 86 No 106c-33 piso 1 Tel:8140874-3005669834 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2026 REPORTE No. 9564

DEPENDENCIA Citse Casur - Citse10

USUARIO Milly Yaneth Tique cuprita

Equipo DellOptiPlex 3240 Aio

No. de Serie: BPK3ND2 No. Placa 7244518

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005669634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2025 REPORTE No. 9562.

DEPENDENCIA Cartenetazacion Casur-Carnet:01.

USUARIO Carnetizacion

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPL2ND2 No. Placa 2244543

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano C. T.P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3006526834. Email ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 10/Junio/2026 REPORTE No. 9560

DEPENDENCIA Citse Casur Citse07

USUARIO Brayan Acuesta.

Equipo Dell OPtiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPFWMD2 No. Placa 2244473

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Bray Cortes FIRMA — A. Cauta Cortes P. NOMBRE

ats all technological services

SEDE: Cosur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11 / Junio / 2026 REPORTE No. 9583

DEPENDENCIA Cametizacion Cosur-Cornetic4

USUARIO Cametizacion.

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPF4ND2 No. Placa 2244515

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano Canto P. TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.8140874-3005589634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats al technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11/Junio/2026 REPORTE No. 9580

DEPENDENCIA Radicacion Casur - Radica03

USUARIO

Equipo Dell optiplex 3240 AIO

No. de Serie: BP6OND2 No. Placa 2244484

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: FIRMA

A. Camb Cantor T. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005669834. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11/Junio/2026 REPORTE No. 9578

DEPENDENCIA Radicación Casur - Radica 08

USUARIO Karen Lorena Marin Morales

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTBEJ No. Placa 2244919

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: K Marin Morales. A. Camil Cortes T.

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005589834. Email ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11 / Junio / 2025 REPORTE No. 9574

DEPENDENCIA Citse Casur - Citse15

USUARIO Jose Cayetano Suares

Equipo Bell OPTIPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPGZHD2 No. Placa 2244511

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano C. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3006569634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11 / Junio / 2026 REPORTE No. 9576

DEPENDENCIA Citse Casur - Citse17

USUARIO Jhonatan Mauricio Rincon Riaño

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPC3ND2 No. Placa 2244488

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camb Cant P. TECNICO

Calle 86 No 105c-33 piso 1 Tel 8140874-3005589634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11/Junio/2026 REPORTE No. 9575.

DEPENDENCIA Citse Casur-citse16.

USUARIO María Hilda Peña Zabala

Equipo Dell optiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BFM2ND2. No. Placa 2244520

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: [signature] FIRMA

A. Camelo Castro P. TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.8140874-3005689534. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11/ Junio 2026 REPORTE No. 9577

DEPENDENCIA Radicacion Casur-Radca02

USUARIO Johanna Ester Romero Rc4

Equipo Lenovo ThinkCenter E737

No. de Serie: S1002YE4 No. Placa 2244437

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo.

Recibido:

FIRMA

TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.8140874-3005666634 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11/Junio REPORTE No. 9584

DEPENDENCIA Citse Casur-Citse 14

USUARIO Gina Nicolt Peñarete soto

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTEKV No. Placa 2244929

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: FIRMA

A. Cano Cano P. TECNICO

Calle 68 No 106c-33 piso 1 Tel.8140874-3005689634. Email: ats.technological@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur.

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 11/Junio/2026 REPORTE No. 9581

DEPENDENCIA Radicacion Casur - Radica 05.

USUARIO Gladys Janeth Buchelli Castellanos.

Equipo Dell OPTIPlex

No. de Serie: BPMOND2. No. Placa 224485

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano Cota P. TECNICO

Calle 68 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3005569634. Email: ats.technolbgicas@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA Radica 11/Junio/2026 REPORTE No. 9579

DEPENDENCIA Radicacion casur- Radica09

USUARIO Leslie Andrea Osorio

Equipo Dell OPTiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPK1ND2 No. Placa 2244483

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Leslie A Osorio FIRMA

A. Cano Castro P. TECNICO

Calle 68 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634. Email. ats.technologicas@gmail.com • Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 12/Junio/2026 REPORTE No. 9589.

DEPENDENCIA Citse Casur - Citsecu

USUARIO Erlinda Triana Moreno.

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPG4ND2 No. Placa 2244469

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Cano Cortes TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3005699634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 12/Junio/2026 REPORTE No. 9585.

DEPENDENCIA Radicación. Casur - Radico06

USUARIO Hernando Rodriguez Cruz

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPF2ND2 No. Placa 2244479

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: Hernan Rodriguez C. (FIRMA)

A. Camilo Cortes P. (TECNICO)

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Cusur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 12/Junio/2026 REPORTE No. 9588

DEPENDENCIA Radicación Cusur - Radicado

USUARIO Maria Cristina Vasquez Gallo.

Equipo Dell OPTiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPJYMD2 No. Placa 2244467

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Maria Cristina Vasquez (FIRMA) A. Camb Camb P. (TECNICO)

Calle 66 No 108c-33 piso 1 Tel:8140874-3005565634. Email: ats.tecnologica@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 12/Junio/2026 REPORTE No. 9587

DEPENDENCIA Radicación Casur - Radicac01

USUARIO Alejandra Vaca Rojas.

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPD3ND2 No. Placa 2244476

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: Alejandra Vaca Rojas (FIRMA) A. Camilo Cortés P (TECNICO)

Calle 66 No 105d-33 piso 1 Tel.8140874-3005869634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 17/Junio/2026 REPORTE No. 9599

DEPENDENCIA Almacen

USUARIO

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTEJ4 No. Placa 2244902

Falla:

Diagnóstico y Solución:

Recibido: FIRMA A. Camb Cantor P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634. Email ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 17/Junio./2026 REPORTE No. 9598

DEPENDENCIA Radicación

USUARIO Alejandra. Vacca Rojas

Equipo Dell OptiPlex 3240 AIO

No. de Serie: BPLSND2 No. Placa 2244487

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA Alejandra Vacca Rojas. A. Camb Cantor P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634. Email ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 17/Junio/2026 REPORTE No. 3600

DEPENDENCIA Regionales

USUARIO

Equipo Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTD2S. No. Placa 2244912

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA A. Camb Cabra P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634 Email ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: Casur.

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 17/Junio/2026 REPORTE No. 3601

DEPENDENCIA Regionales

USUARIO

Equipo Lenovo ThinkCentre E73z

No. de Serie: S1002YLV No. Placa 2244426

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA A. Camb Cabra P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634 Email ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: Casur

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 17/JUNIO/2026 REPORTE No. 9602

DEPENDENCIA Regionales

USUARIO

Equipo Lenovo ThinkCentre E73Z

No. de Serie: S1002YC5 No. Placa 224444O

Falla:

Diagnostico y Solucón: Mantenimiento Preventivo

Recibido: A. Camilo Cantor P.

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3005569634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: ____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA ____ REPORTE No. ____

DEPENDENCIA

USUARIO

Equipo

No. de Serie: No. Placa

Falla:

Diagnostico y Solucón:

Recibido:

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3005569634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9606

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL2216 4V No. Placa 2241924

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA A. Camb Castro P TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9610

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL2270 G48 No. Placa 2241912

Falla:

Diagnóstico y Solución:

Recibido: FIRMA A Camb Castro P TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogota - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9612

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL2210649 No. Placa 2241941

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: _____ A Camb Cantor P

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:(1)4140874-3005569634 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9614

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MX12210G4N No. Placa 2241927

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: _____ A Camb Cantor P

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:(1)4140874-3005569634 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/JUNIO 2026 REPORTE No. 9607

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL2210648 No. Placa 2241918

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: _____ A. Cantor C.

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9609

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL2210654 No. Placa 2241928

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: _____ A. Cantor C.

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9608

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL221063R No. Placa 2241884

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: FIRMA

A. Camb Cast P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:3140874-3005689634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9611

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL221063V No. Placa 2241880

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo.

Recibido: FIRMA

A. Camb Cast P. TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel:3140874-3005689634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9613

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL2210639H No. Placa 2241901

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: _____ A. Cantor P.

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 paso 1 Tel.8140874-3005669634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: _____

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO ____

FECHA 18/Junio/2026 REPORTE No. 9615

DEPENDENCIA Regional

USUARIO

Equipo HP

No. de Serie: MXL2210639 No. Placa 2241923

Falla:

Diagnóstico y Solución: Mantenimiento Preventivo

Recibido: _____ A. Cantor P.

FIRMA TECNICO

Calle 66 No 105c-33 paso 1 Tel.8140874-3005669634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ats all technological services

SEDE: CAUR

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ____

FECHA 19/06/2024 REPORTE No.

DEPENDENCIA

USUARIO

Equipo SCANNER FUJITSU FI-6670

No. de Serie: No. Placa 2041797

Falla:

Diagnóstico y Solución: Se realiza mantenimiento preventivo

Recibido:

FIRMA

CAMILO CANTOR

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3006589634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: CASUR

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ____

FECHA 19/06/2026 REPORTE No.

DEPENDENCIA

USUARIO

Equipo SCANNER FUJITSU FI 6670

No. de Serie: No. Placa 2241735

Falla:

Diagnóstico y Solución: Se realiza mantenimiento preventivo

Recibido:

FIRMA

CAMILO CANTOR

TECNICO

Calle 86 No 106c-33 piso 1 Tel.8140874-3005668834, Email: ats.tecnological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats el technological services

SEDE: CASUR

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ____

FECHA 19/06/2026 REPORTE No.

DEPENDENCIA

USUARIO

Equipo SCANNER FUJITSU FI-6670

No. de Serie: No. Placa 2291733

Falla:

Diagnóstico y Solución: Se realizo mantenimiento preventivo

Recibido:

FIRMA

Camilo Cortes

TECNICO

Calle 66 No 106c-33 piso 1 Tel.8140874-3006568634. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: CASUR

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ____

FECHA 19/06/2024 REPORTE No. ____

DEPENDENCIA ____

USUARIO ____

Equipo SCANNER FUJITSU FI6670

No. de Serie: ____ No. Placa 234796

Falla: ____

Diagnóstico y Solución: Se realiza mantenimiento preventivo

Recibido: ____

FIRMA

CAMILO CANTOR

TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005669834. Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: CASUR

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ____

FECHA 13/06/2026 REPORTE No.

DEPENDENCIA

USUARIO

Equipo ESCANER FUJITSU FI6670

No. de Serie: No. Placa 2241794

Falla:

Diagnóstico y Solución: Se realizó mantenimiento preventivo

Recibido: FIRMA

CAMILO CANTOR
TECNICO

Calle 86 No 105c-33 piso 1 Tel:8140874-3005580834 Email: ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia

ats all technological services

SEDE: CASUR

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ____

FECHA 12/06/2016 REPORTE No.

DEPENDENCIA

USUARIO

Equipo SCANNER FUJITSU fi 6670

No. de Serie: No. Placa 2244198

Falla:

Diagnóstico y Solución:

Recibido: FIRMA CARLOS CANTOR CARGO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005569634, Email: ats.technological@gmail.com - Bogota - Colombia

ats all technological services

SEDE: CASUR

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO X CORRECTIVO ____

FECHA ____ REPORTE No. ____

DEPENDENCIA: Archivo Central

USUARIO: Rodrigo Rincon

Equipo: Lenovo V530

No. de Serie: MP1FTEKD No. Placa 2244934

CASUR-ARCCEN01

Falla:

Diagnóstico y Solucón:

Recibido: ____ FIRMA

Camilo Cortes TECNICO

Calle 66 No 105c-33 piso 1 Tel.8140874-3005669834. Email ats.technological@gmail.com - Bogotá - Colombia