Soluciones integrales con resultados

010 – 11 de mayo de 2026

Señores:
DIRECCION GENERAL MARITIMA
Área administrativa.

Ref.: PROPUESTA SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES.

Nos dirigimos a ustedes con fin dar a conocer nuestros SERVICIOS INTEGRALES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL siendo empresa prestadora de servicios que se enfoca en minimizar el riesgo o mitigar el problema actual de plagas sin sobre saltar el medio ambiente.

Es para nosotros de mucho agrado contar con referencia de clientes como ustedes, que nos permite posicionarnos cada día mejor en el mercado para llegar a ser la mejor empresa prestadora de servicios de CIP Control Integrado de Plagas. Evitando así contaminaciones o enfermedades infectocontagiosas a nivel industria, urbano y residencial, por ello ponemos a consideración nuestro portafolio de productos que esperamos cumpla con sus expectativas.

Como valor agregado DIPA, le ofrece asesoría sanitaria normativa y de infraestructura para el correcto funcionamiento de su establecimiento y obtención de concepto sanitario favorable, de que garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones; A cada punto se le hace entrega de documentación asociada como lo es diagnóstico, certificación, fichas técnicas y concepto sanitario vigente.

De acuerdo con su solicitud, me permito enviar la siguiente propuesta:

Soluciones integrales con resultados

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

ÍTEM	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	43	$ 40.000	$ 1.720.000

2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 05 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	24	$ 30.000	$ 720.000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE	35	$ 30.000	$ 1.050.000

		DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.			
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 150 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	3	$ 230.000	$ 690.000

Soluciones integrales con resultados

5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 30 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	3	$ 40.000	$ 120.000

Soluciones integrales con resultados

6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO PKP DE 05 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	24	$ 45.000	$ 1.080.000

Soluciones integrales con resultados

7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR RODANTE MULTIPRÓSITO TIPO A-150-SP DE 56,7 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 220.000	$ 220.000

Soluciones integrales con resultados

8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SATÉLITE MULTIPROPÓSITO DE 150 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 230.000	$ 230.000

Soluciones integrales con resultados

9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 09 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	9	$ 28.000	$ 252.000

Soluciones integrales con resultados

10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 05 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	9	$ 25.000	$ 225.000

Soluciones integrales con resultados

11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 06 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	45	$ 45.000	$ 2.025.000

Soluciones integrales con resultados

12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO TIPO ABC DE 12 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	4	$ 28.000	$ 112.000

Soluciones integrales con resultados

13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 03 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 20.000	$ 20.000

Soluciones integrales con resultados

14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 100 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 170.000	$ 170.000

Soluciones integrales con resultados

15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 20 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	41	$ 40.000	$ 1.640.000

Soluciones integrales con resultados

16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	3	$ 35.000	$ 105.000

Soluciones integrales con resultados

17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC SATÉLITES DE 150 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	2	$ 230.000	$ 460.000

Soluciones integrales con resultados

18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 10 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	67	$ 30.000	$ 2.010.000

Soluciones integrales con resultados

19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE PRESIÓN INDIRECTA DE 25 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 45.000	$ 45.000

Soluciones integrales con resultados

20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE PRESIÓN INDIRECTA DE 20 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	29	$ 45.000	$ 1.305.000

Soluciones integrales con resultados

21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO CO2 DE 15 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	47	$ 100.000	$ 4.700.000

Soluciones integrales con resultados

22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO CO2 DE 50 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	2	$ 800.000	$ 1.600.000

Soluciones integrales con resultados

23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO CO2 DE 10 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	12	$ 85.000	$ 1.020.000

Soluciones integrales con resultados

24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 2 LITROS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	2	$ 40.000	$ 80.000

Soluciones integrales con resultados

25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 20 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 135.000	$ 135.000

Soluciones integrales con resultados

26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 5 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	6	$ 85.000	$ 510.000

Soluciones integrales con resultados

27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 150 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 440.000	$ 440.000

28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 165 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	6	$ 47.000	$ 282.000

Soluciones integrales con resultados

29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 53,3 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	17	$ 380.000	$ 6.460.000

Soluciones integrales con resultados

30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 05 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	14	$ 70.000	$ 980.000

Soluciones integrales con resultados

31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 20 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	6	$ 100.000	$ 600.000

Soluciones integrales con resultados

32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO CO2 DE 30 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 130.000	$ 130.000

Soluciones integrales con resultados

33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO CO2 DE 67,5 L / 45 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	16	$ 500.000	$ 8.000.000

Soluciones integrales con resultados

34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO CO2 DE 2,68 L / 6,1 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	4	$ 430.000	$ 1.720.000

Soluciones integrales con resultados

35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO CO2 DE 6,8 L / 16 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 510.000	$ 510.000

Soluciones integrales con resultados

36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO SOLKAFLAM HCFC-123 DE 10 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	10	$ 180.000	$ 1.800.000

37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO SOLKAFLAM HCFC-123 DE 3700 GRAMOS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	3	$ 180.000	$ 540.000

Soluciones integrales con resultados

38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO SOLKAFLAM HCFC-123 DE 3,7 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	11	$ 180.000	$ 1.980.000

39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO SOLKAFLAM HCFC-123 DE 07 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	8	$ 180.000	$ 1.440.000
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO SOLKAFLAM DE 9,0 GRAMOS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER	1	$ 305.000	$ 305.000

		COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.			
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO SOLKAFLAM DE 3700 GRAMOS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	16	$ 180.000	$ 2.880.000

Soluciones integrales con resultados

42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE AGUA DE 2,5 GALONES** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	2	$ 35.000	$ 70.000

43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	3	$ 35.000	$ 105.000
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO AB DE H2O DE 2,5 GALONES** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL	2	$ 38.000	$ 76.000

		VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.			
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE FOAM PORTÁTIL DE 45 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 525.000	$ 525.000

Soluciones integrales con resultados

46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR MÓVIL DE FOAM DE 45 LITROS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 525.000	$ 525.000

Soluciones integrales con resultados

47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR MÓVIL DE FOAM DE 75 LITROS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 630.000	$ 630.000

Soluciones integrales con resultados

48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE ESPUMA MECÁNICA DE FOAM AFFF 6% 216 DE 150 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	4	$ 725.000	$ 2.900.000

49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR DE ESPUMA MECÁNICA DE FOAM AFFF 6% 216 DE 06 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	4	$ 215.000	$ 860.000

Soluciones integrales con resultados

50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR CLASE K DE ACETATO DE POTASIO DE 10 LIBRAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	7	$ 60.000	$ 420.000

Soluciones integrales con resultados

51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**MANTENIMIENTO EXTINTOR CLASE K DE ACETATO DE POTASIO DE 06 KG** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PINTURA DE LOS EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA CONSISTENTE EN: RECARGA DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN EL CILINDRO (SI SE REALIZÓ), EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTE DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS CAMBIOS DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS.	1	$ 240.000	$ 240.000

SUBTOTAL	$ 56.662.000
IVA - 19%	$ 10.765.780
TOTAL	$ 67.427.780

Nota: Los precios indicados corresponden a valores unitarios y podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades y requerimientos que se presenten.

Agradecemos la atención, cualquier duda e inquietud, con gusto será atendida.

Cordialmente:



Diana Parrado Medellín.
Gerente