ANEXO TÉCNICO

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL RESONADOR MAGNÉTICO Y TOMÓGRAFO MARCA CANON (TOSHIBA) DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ÍTEM	Producto a contratar - Repuestos Tomógrafo	No. DE PARTE	CANT.
1	T-CONVERTER	PX73-17738*E GR1	1
2	AC/CONTROL	PX71-08347 GR1	1
3	INV/HV	PX71-08348 GR1	1
4	*TUBO DE RAYOS-X	CXB-500B/1AE	1
5	REF DET-ASSY	PX72-07110 GR2	1
6	PWB GCIFA-D4	PX74-15303*A GR1	1
7	OPCONTA	PX79-56824*F GR1	1
8	CONTROL PWB	PX71-08349 GR1	1
9	KGTSP	PX79-55126*F GR2	1
10	PWB, SSCONT2	PX74-13586*B GR1	1
11	PANEL-L-ASSY	PB77-38794*G GR1	1
12	PANEL-R-ASSY	PB77-38795*G GR1	1
13	ENCODER-ASSY	BX77-4369*B GR1	1
14	ABP5SET	PX74-14874 GR1	1
15	FUENTE THERMALTAKE 750	FT750W	1
16	COLCHONETA (FABRICACION LOCAL)	COLCHONETA (FABRICACION LOCAL)	1

ÍTEM	Producto a contratar - Repuestos Resonador Magnético	No. DE PARTE	CANT.
1	OCTAVE SPEEDER HEAD (MJAH-167A/S1)	CLM-98097	1
2	OCTAVE SPEEDER SPINE (MJAS-167A/S1)	CLM-98098	1
3	ATLAS SPEEDER BODY (MJAB- 167A/P1)	CLM-97572 -1	1
4	SHOULDER SPEEDER (MJAJ-177A/S1)	CLM-97611-1	1
5	4CH FLEX SPEEDER (MJAJ-197A/J1)	CLM-97812	1
6	PDB (PORT3)	PM41-17780 -1	1
7	DSM-E	BSM42-0790	1
8	DFSM	PM42-02142*G -1	1

ÍTEM	Producto a contratar - Repuestos Resonador Magnético	No. DE PARTE	CANT.
9	MXSB	PM41-17778*A -1	1
10	DEW SENSOR	CC43-00689-1	1
11	REAR RF	BSM41-6110-1	1
12	O2 MONITOR-ASSY	BSM47-0408*A -1	1
13	RETRACTER-ASSY	PC46-00350*A -1	1
14	F-70H	PM68-00125-1	1
15	ADSORVER HC-10 (SE DEBE REEMPLAZAR OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL 30/09/2024 POR FIN DE VIDA ÚTIL)	BSM41-3154	1
16	HDD-HOT-SP	BSM43-1845*A	1
17	REFRIGERATOR (COLD HEAD)	PM68-00131 -1	1
18	RETRACTER ASSY	PC46-00350*A -1	1
19	MOTOR DRIVER	BSM46-0523	1
20	ASGS - ASSY GRADIENT COIL	PM41-13530 -1	1
21	PATIENT CALL, ASSY	BSM46-0372*B -1	1
22	HOSE SENSOR PILLOW, RESP	BSM43-1475E	1
23	WECG G03 MODULES	PM43-10454-1	1
24	ECG LEAD	BSM43-1755E	1
25	SP02 PROBE	BSM43-1759E	1
26	HOST PC	PM43-10238*C GR2	1
27	**BATTERY G05 (CONSUMIBLE, SE USAN 3 PARA LOS "GATINGS DE ECG, RESPIRACIÓN Y PERIFÉRICO)	BSM43-1471E	3
28	WB COIL	PM41-13614*E-1	1
29	3250-PST-FRU	PM41-26478 GR1	1
30	SATA BD-DRIVE	BSM43-2051	1
31	SATA SSD HDD-IMAGE (D)	BSM43-2060	1
32	SATA SSD (E)	BSM43-2061	1
33	SATA SSD ©	BSM43-2050	1
34	PRB3	PM43-10297*A GR1	1
35	PATIENT CAMERA	BSM47-0431-1	1
36	MOTOR DRIVER	BSM46-0523	1
37	MOTOR ASSY	PC46-00900 1	1
38	MAT	BSM41-6196*A	1

ÍTEM	Producto a contratar - Repuestos Resonador Magnético	No. DE PARTE	CANT.
39	PAD SET	PM41-09834*A GR1	1
40	PAD	BSM41-6812	1
41	PAD	BSM41-6813	1
42	FOLDOVER/BRT	099-701-WT-20	3
43	CLCABI-TACO-REF	BSM49-0909E*A	1
44	CLCABI-TACO-MCC	BSM49-0910E*A	1
45	CLCABI-TACO-GPS	BSM49-0911E*A	1
46	CLCABI-TACO-GC	BSM49-0912E*A	1
47	BATTERY	BSM68-e	1

Nota 1: El listado de los repuestos solicitados servirá como referencia para la contratación y para efectos de dispensación de repuestos, la JEFSA podrá solicitar otro tipo de repuestos teniendo en cuenta que por baja rotación no fue incluido dentro de los listados, y/o por imprevistos se genere la necesidad. Para ello deberá presentar cotización del repuesto al supervisor del contrato quien verificará la disponibilidad de recursos en el contrato para su adquisición.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) Los repuestos suministrados deben ser nuevos, no repotenciados ni usados previamente y en empaque resistente a la contaminación, con el fin de evitar deterioro en el almacenaje, marca Canon y compatibles con los equipos que posee la JEFSA FAC.

B) Brindar garantía de los elementos como mínimo seis (6) meses por defectos de fabricación, después de su entrega a la Institución.

Para el caso del tubo de rayos X serán 12 meses siguientes a su instalación ó 100.000 rotaciones acumuladas, lo que ocurra primero. Se aplica la siguiente fórmula, válida durante los primeros 12 meses: De 0 a 10.000 rotaciones: 100% de garantía. De 10.000 a 100.000 rotaciones: ((100.000 - # rotaciones) / 100.000)* 100= % de garantía

Por lo anterior deberá cambiar los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad de los mismos sin costo alguno para la Jefatura Salud FAC, de acuerdo a requerimiento del supervisor del contrato.

C) Realizar entrega en las instalaciones del Dispensario Médico FAC (Edificio ESM ARC FAC en Bogotá) de los repuestos solicitados por parte del supervisor del contrato en un plazo no mayor a 15 días hábiles posterior a la solicitud de la JEFSA FAC, el cual se podrá ampliar de acuerdo a comunicado emitido por el fabricante y la firma contratista en donde se informe el tiempo de duración de la importación, junto con la respectiva evidencia de la solicitud oportuna y despacho.

D) Mantener vigente los Registros Sanitarios INVIMA durante el tiempo de ejecución del contrato, para los ítems ofertados que así lo requieran de acuerdo a la legislación Nacional actual.

E) Efectuar la instalación de los repuestos suministrados como parte del servicio de mantenimiento contratado No. 021-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026 celebrado entre la JEFSA FAC y Top Medical Systems.



_____

CT. DIANA MARIA HUERTAS CASTRO
GERENTE DE PROYECTO