



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

Bogotá, 19 de mayo de 2026

SEÑORES:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PANDI

COTIZACIÓN

	1, VOLQUETA INTERNATIONAL			
	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				
1	servicio cambio de valvula secador de aire	Servicio	1	\$ 314.160
2	servicio de cambio de bandas del freno traseras o delanteras	Servicio	1	\$ 443.190
3	servicio cambio de soporte para muelle derecho o izquierdo	Servicio	1	\$ 218.790
4	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 122.837
5	servcio de cambio de hojas del muelle delantero con sus componentes	Servicio	1	\$ 196.538
6	servcio de cambio de hojas del muelle trasero con sus componentes	Servicio	1	\$ 196.538
7	Servicio Desmonte de muelle delantero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 218.790
8	Servicio Desmonte de muelle trasero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 162.690
9	Servicio Desmonte de muelle delantero derecho o iquierdo para cambio de central	Servicio	1	\$ 106.590
10	Servicio Desmonte de muelle trasero izquierdo o delantero para cambio de central	Servicio	1	\$ 196.538
11	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 86.700
12	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 96.900



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

13	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	\$ 25.633
14	Servicios para cambio e instalacion de farolas delanteras	Servicio	1	\$ 141.372
15	Servicios paracambio e instalacion de direccional trasera	Servicio	1	\$ 141.372
16	Servicio de insatalacion de esparragos	Servicio	1	\$ 342.491
17	Servcio de Instalacion de soporte Cabina	Servicio	1	\$ 296.208
18	Servicio de instalacion Rin delantero	Servicio	1	\$ 86.700
19	Servicio de instalacion Rin Trasero	Servicio	1	\$ 96.900
20	Servicio de Instalacion transmision trasera	Servicio	1	\$ 2.499.255
21	Servicio de Instalacion eje trasero	Servicio	1	\$ 647.955
22	Servicio de Instalacion Crucetas	Servicio	1	\$ 342.491
23	Servicio de Instalacion empaque ejes trasero	Servicio	1	\$ 203.643
24	Servicio de Instalacion ejes Retenedor trasero	Servicio	1	\$ 203.643
25	Servicio de Instalacion rodamiento ejes trasero	Servicio	1	\$ 462.825
26	Servicio de Instalacion Templete Muelle	Servicio	1	\$ 342.491
27	Servicio de Instalacion hoja corta Muelle	Servicio	1	\$ 249.453
28	Servicio de Instalacion porta grapa Muelle	Servicio	1	\$ 342.491
29	Servicio de Instalacion Tornilleria balancines	Servicio	1	\$ 342.491
30	Servicio de Instalacion Tornilleria corbatin	Servicio	1	\$ 249.453
31	Servicio de Instalacion tope muelle	Servicio	1	\$ 342.491



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

32	Servicio de Instalacion Tornillos muelle	Servicio	1	\$ 249.453
33	servicio cambio de manguera de 1/4 y abrazaderas del sistema hidraulico	Servicio	1	\$ 249.453
36	Servicio de instalación alternator 12v/160a	Servicio	1	\$ 342.491
37	Servicio de instalación amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 342.491
38	Servicio de instalación arandela acero inyector electronico	Servicio	1	\$ 342.491
39	Servicio de instalación balinera volante/polea tensora	Servicio	1	\$ 342.491
40	Servicio de instalación bateria 12v/650cca tornillo	Servicio	1	\$ 342.491
41	Servicio de instalación bomba agua	Servicio	1	\$ 342.491
42	Servicio de instalación bomba alta presion.	Servicio	1	\$ 175.874
43	Servicio de instalación bombillo (2 filamentos)	Servicio	1	\$ 175.874
44	Servicio de instalación bombillo lampara cabina (gotera)	Servicio	1	\$ 175.874
45	Servicio de instalación bombillo unidad halogena	Servicio	1	\$ 175.874
46	Servicio de instalación bombin bomba inyeccion	Servicio	1	\$ 175.874
47	Servicio de instalación bomper	Servicio	1	\$ 462.825
48	Servicio de instalación buje soporte delantero	Servicio	1	\$ 342.491
49	Servicio de instalación compresor aire tufo.	Servicio	1	\$ 647.955
50	Servicio de instalación conector cmp isx	Servicio	1	\$ 342.491
51	Servicio de instalación conector modulo ecs	Servicio	1	\$ 342.491
52	Servicio de instalación conector sensor de temperatura y aceite	Servicio	1	\$ 342.491



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

53	Servicio de instalación coraza ventilador	Servicio	1	\$ 175.874
54	Servicio de instalación corneta	Servicio	1	\$ 175.874
55	Servicio de instalación empaque bomba alta	Servicio	1	\$ 462.825
56	Servicio de instalación empaque freno ahogo	Servicio	1	\$ 462.825
57	Servicio de instalación empaque tapa palanca caja	Servicio	1	\$ 462.825
58	Servicio de instalación empaquetadura compresor (casquetes)	Servicio	1	\$ 462.825
59	Servicio de instalación empaquetadura compresor aire (cheques)	Servicio	1	\$ 462.825
60	Servicio de instalación estribo inferior izquierdo tanque combustible	Servicio	1	\$ 342.491
61	Servicio de instalación guarda mofle	Servicio	1	\$ 342.491
62	Servicio de instalación kit anillos piston std compresor	Servicio	1	\$ 462.825
63	Servicio de instalación kit bomba alta presion motor.	Servicio	1	\$ 462.825
64	Servicio de instalación kit medidor tanque combustible	Servicio	1	\$ 462.825
65	Servicio de instalación kit reparacion bajo diferencial	Servicio	1	\$ 462.825
66	Servicio de instalación kit reparacion mayor caja	Servicio	1	\$ 462.825
67	Servicio de instalación kit sello turbo ngd	Servicio	1	\$ 462.825
68	Servicio de instalación kit sellos inyector	Servicio	1	\$ 462.825
69	Servicio de instalación kit tubo lubricacion turbo	Servicio	1	\$ 462.825
70	Servicio de instalación farola completa derecha	Servicio	1	\$ 277.695
71	Servicio de instalación farola completa izquierda	Servicio	1	\$ 277.695



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

72	Servicio de instalación lampara techo cabina	Servicio	1	\$ 175.874
73	Servicio de instalación oring bomba	Servicio	1	\$ 277.695
74	Servicio de instalación persiana capo	Servicio	1	\$ 462.825
75	Servicio de instalación pito tono alto "h"	Servicio	1	\$ 277.695
76	Servicio de instalación platina caja bateria	Servicio	1	\$ 277.695
77	Servicio de instalación plumilla limpiabrisas (22 pul) incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 175.874
78	Servicio de instalación polea alternador	Servicio	1	\$ 462.825
233	Servicio de desmonte y montaje radiador	Servicio	1	\$ 518.364
116	Servicio de instalación refrigerante concentrado	Servicio	1	\$ 96.900
81	Servicio de instalación respiradero tanque acpm	Servicio	1	\$ 462.825
82	Servicio de instalación retenedor diferencial	Servicio	1	\$ 462.825
83	Servicio de instalación retenedor tapa enfanche	Servicio	1	\$ 462.825
84	Servicio de instalación tanque auxiliar radiador	Servicio	1	\$ 277.695
85	Servicio de instalación tapa caja bateria	Servicio	1	\$ 277.695
86	Servicio de instalación tapa caja fusibles	Servicio	1	\$ 277.695
87	Servicio de instalación tapa radiador incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 175.440
88	Servicio de instalación teflon liquido loctite 567 50 ml	Servicio	1	\$ 175.874
89	Servicio de instalación tornillo acero 1/2 x 4 tuerca_arandela_wasa	Servicio	1	\$ 175.874
90	Servicio de instalación tornillo acero g8 1/4 x 1 con tuerca_arandela_wasa	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

91	Servicio de instalación tuerca persiana	Servicio	1	\$ 175.874
92	Servicio de instalación kit speed y corona	Servicio	1	\$ 3.054.645
93	Servicio de instalación turbo motor	Servicio	1	\$ 462.825
94	Servicio de instalación valvula reguladora presion (ipr)	Servicio	1	\$ 462.825
95	Servicio de instalación ventilador motor	Servicio	1	\$ 462.825
96	Servicio de instalación soporte cardan	Servicio	1	\$ 647.955
97	Servicio de instalación buje bisagra capo (metal)	Servicio	1	\$ 277.695
98	Servicio de instalación kit reparacion fan clutch dma (39mm)	Servicio	1	\$ 1.481.040
99	Servicio de instalación polea tensora	Servicio	1	\$ 462.825
100	Servicio de instalación correa motor	Servicio	1	\$ 462.825
101	Servicio de instalación buje capo	Servicio	1	\$ 277.695
102	Servicio de instalación kit tubo combustible	Servicio	1	\$ 462.825
103	Servicio de instalación conector biela	Servicio	1	\$ 277.695
104	Servicio de instalación racor tubo combustible motor	Servicio	1	\$ 277.695
105	Servicio de instalación anillo tubo combustible	Servicio	1	\$ 277.695
106	Servicio de instalación oring delantero compresor	Servicio	1	\$ 462.825
107	Servicio de instalación oring base filtro agua motor.	Servicio	1	\$ 277.695
108	Servicio de instalación tornillo tapa trasera	Servicio	1	\$ 175.874
109	Servicio de instalación tornillo disco eje levas	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

110	Servicio de instalación eliminador empaques loctite 515 50 ml	Servicio	1	\$ 153.000
111	Servicio de instalación silicona loctite 5699 ultra grey 70ml / 60ml	Servicio	1	\$ 153.000
112	Servicio de instalación loctite super bonder 495 x 20 grs	Servicio	1	\$ 153.000
113	Servicio de instalación desengrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Servicio	1	\$ 153.000
114	Servicio de instalación lija de agua numero 280	Servicio	1	\$ 175.874
115	Servicio de instalación insumo t limpiador.	Servicio	1	\$ 35.700
117	Servicio de instalación sensor icp	Servicio	1	\$ 175.874
118	Servicio de instalación manguera caucho lona 1/2	Servicio	1	\$ 175.874
119	Servicio de instalación abrazadera metalica 1/2	Servicio	1	\$ 175.874
120	Servicio de instalación oring tapon	Servicio	1	\$ 175.874
121	Servicio de instalación kit soporte retenedor trasero cigueñal	Servicio	1	\$ 462.825
122	Servicio de instalación caucho eje levas	Servicio	1	\$ 462.825
123	Servicio de instalación empaquetadura enfriador	Servicio	1	\$ 462.825
124	Servicio de instalación kit valvula presion aceite	Servicio	1	\$ 462.825
125	Servicio de instalación valvula reguladora presion	Servicio	1	\$ 462.825
126	Servicio de instalación kit sellos caja direccion completa	Servicio	1	\$ 833.085
127	Servicio de instalación abrazaderas metalica de 3/4	Servicio	1	\$ 175.874
128	Servicio de instalación oring conector deus	Servicio	1	\$ 175.874
129	Servicio de instalación manguera compresor	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

130	Servicio de instalación manguera bomba alta presion	Servicio	1	\$ 175.874
131	Servicio de instalación empaque tubo llenado aceite	Servicio	1	\$ 175.874
132	Servicio de instalación abrazadera incluye desmontaje y montaje	Servicio	1	\$ 96.900
133	Servicio de instalación tornillo acero inoxidable 1/4 x1 tuerca_ 2 arandelas_wasa incluye montaje y desmontaje	Servicio	1	\$ 96.900
134	Servicio de instalación guaya completo capo	Servicio	1	\$ 175.874
135	Servicio de instalación kit cruceta barra direccion	Servicio	1	\$ 277.695
136	Servicio de instalación cable bateria doble fusible	Servicio	1	\$ 175.874
137	Servicio de instalación fusible 40 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
138	Servicio de instalación fusible 10 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
139	Servicio de instalación limpiador contactos electrónico qd (8 onz)	Servicio	1	\$ 175.874
140	Servicio de instalación cinta aislante scotch 700	Servicio	1	\$ 96.900
141	Servicio de instalación abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Servicio	1	\$ 96.900
142	Servicio de instalación abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Servicio	1	\$ 96.900
143	Servicio de instalación termoencogible 3/16 5mm	Servicio	1	\$ 175.874
144	Servicio de instalación termoencogible 1/4 6mm	Servicio	1	\$ 175.874
145	Servicio de instalación termoencogible 1/8 3mm	Servicio	1	\$ 175.874
146	Servicio de instalación relay luces medias	Servicio	1	\$ 175.874
147	Servicio de instalación minifusible 10 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
148	Servicio de instalación minifusible 15 amperios	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

149	Servicio de instalación minifusible 25 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
150	Servicio de instalación abrazadera manguera admision	Servicio	1	\$ 175.874
151	Servicio de instalación abrazadera manguera motor	Servicio	1	\$ 175.874
152	Servicio de instalación manguera inferior radiador agua	Servicio	1	\$ 175.874
153	Servicio de instalación manguera superior radiador	Servicio	1	\$ 175.874
154	Servicio de instalación balin chequeo valvula	Servicio	1	\$ 175.874
155	Servicio de instalación harnes proteccion solenoide freno ahogo	Servicio	1	\$ 175.874
156	Servicio de instalación oring tubo desfogue	Servicio	1	\$ 175.874
157	Servicio de instalación suwich freno ahogo.	Servicio	1	\$ 175.874
158	Servicio de instalación bombillo indicador (luz verde)	Servicio	1	\$ 175.874
159	Servicio de instalación bombillo indicador (luz amarilla)	Servicio	1	\$ 175.874
160	Servicio de instalación empaque galeria aceite	Servicio	1	\$ 462.825
161	Servicio de instalación valvula reguladora retorno	Servicio	1	\$ 462.825
162	Servicio de instalación camisilla (caucho) linea inyeccion combustible	Servicio	1	\$ 462.825
163	Servicio de instalación acople manguera tanque combustible	Servicio	1	\$ 462.825
164	Servicio de instalación empaque bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 462.825
166	Servicio de instalación kit reparacion mayor	Servicio	1	\$ 462.825
167	Servicio de instalación sensor presion aceite (eop)	Servicio	1	\$ 462.825
168	Servicio de instalación bombillo techo lampara 12v.	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

169	Servicio de instalación bombillo lampara direccional	Servicio	1	\$ 153.000
171	Servicio de instalación manguera coraza 19mm 3/4	Servicio	1	\$ 175.874
172	Servicio de instalación manguera coraza 10mm 3/8	Servicio	1	\$ 175.874
173	Servicio de instalación manguera coraza 13mm 1/2	Servicio	1	\$ 175.874
174	Servicio de instalación bombillo tablero incluye demontaje y montaje	Servicio	1	\$ 175.874
175	Servicio de instalación relay luces	Servicio	1	\$ 175.874
176	Servicio de instalación inyector motor con kit de orings (bn i308)	Servicio	1	\$ 462.825
177	Servicio de instalación harnes puente a/c durastar-worstar	Servicio	1	\$ 462.825
178	Servicio de instalación manguera coraza 6mm 1/4	Servicio	1	\$ 175.874
179	Servicio de instalación empaque carter	Servicio	1	\$ 462.825
180	Servicio de instalación casquete biela 0.10	Servicio	1	\$ 462.825
181	Servicio de instalación casquete bancada 0.10	Servicio	1	\$ 462.825
182	Servicio de instalación casquete guia 0.10	Servicio	1	\$ 462.825
183	Servicio de instalación valvula escape	Servicio	1	\$ 462.825
184	Servicio de instalación valvula admision	Servicio	1	\$ 462.825
185	Servicio de instalación guia valvula	Servicio	1	\$ 462.825
186	Servicio de instalación asiento valvula escape	Servicio	1	\$ 462.825
187	Servicio de instalación gorro economizador valvula	Servicio	1	\$ 175.874
188	Servicio de instalación resorte valvula admision	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

189	Servicio de instalación resorte valvula escape	Servicio	1	\$ 175.874
190	Servicio de instalación rotor valvula	Servicio	1	\$ 175.874
191	Servicio de instalación gorro economizador rotor 3/8	Servicio	1	\$ 175.874
192	Servicio de instalación cuña valvula	Servicio	1	\$ 175.874
193	Servicio de instalación retenedor delantero cigueñal	Servicio	1	\$ 175.874
194	Servicio de instalación retenedor trasero cigueñal	Servicio	1	\$ 175.874
195	Servicio de instalación termostato	Servicio	1	\$ 175.874
196	Servicio de instalación kit sellos tapa distribucion	Servicio	1	\$ 175.874
198	Servicio de instalación empaque tapa tanque hidraulico volco	Servicio	1	\$ 175.874
199	Servicio de instalación tapa bocin rueda delantera izquierda	Servicio	1	\$ 175.874
200	Servicio de instalación codo tanque hidraulico toma fuerza	Servicio	1	\$ 462.825
201	Servicio de instalación conector gasometro	Servicio	1	\$ 175.874
202	Servicio de instalación juego balineras tomafuerza	Servicio	1	\$ 462.825
203	Servicio de instalación pasador de acero cilindro hidraulico volco	Servicio	1	\$ 462.825
204	Servicio de instalación prisionero 7/16 de muelle	Servicio	1	\$ 175.874
205	Servicio de instalación borne batería	Servicio	1	\$ 96.900
206	Servicio de instalación puente baterias	Servicio	1	\$ 175.874
207	Servicio de instalación stop redondo	Servicio	1	\$ 175.874
208	Servicio de instalación unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

209	Servicio de instalación bocel unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 175.874
210	Servicio de instalación direccional delantera	Servicio	1	\$ 175.874
211	Servicio de instalación pistoncillo bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
212	Servicio de instalación juego retenedores bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
213	Servicio de instalación juego rodillos bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
214	Servicio de instalación empaquetadura bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
215	Servicio de instalación brazo limpiabrizas derecho	Servicio	1	\$ 277.695
216	Servicio de instalación brazo limpiabrizas izquierdo	Servicio	1	\$ 277.695
217	Servicio de instalación kit empaquetadura cilindro hidraulico volco	Servicio	1	\$ 462.825
218	Servicio de instalación tornillo purga filtro trampa	Servicio	1	\$ 175.874
219	Servicio de instalación empaquetadura y ochos bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 277.695
220	Servicio de instalación piñon bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 462.825
221	Servicio de instalación candado freno delantero	Servicio	1	\$ 462.825
222	Servicio de instalación Candado freno trasero	Servicio	1	\$ 462.825
223	Servicio de intalacion Embrague completo	Servicio	1	\$ 1.573.605
224	Servicio de intalacion Volante embrague	Servicio	1	\$ 1.018.215
225	Servicio mano de obra reparacion motor total	Servicio	1	\$ 9.997.020
226	Servicio mano de obra reparacion parcial motor	Servicio	1	\$ 8.330.850
227	Servicio e instalacion bajo de aire	Servicio	1	\$ 407.286



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

228	Servicio e instalacion de caja de cambios montaje + desmontaje	Servicio	1	\$ 1.018.215
229	Servicio de montaje y desmontaje terminales de direccion	Servicio	1	\$ 462.825
230	Servicio de montaje y desmontaje brazo de la direccion	Servicio	1	\$ 647.955
231	Servicio de montaje y demontaje slinderes	Servicio	1	\$ 1.573.605
232	Servicio de montaje y demontaje empaquetadura frenos	Servicio	1	\$ 462.825
234	Sevicio rectificadora reparacion estandar	Servicio	1	\$ 8.330.850
235	Servicio de reparacion y mantenimiento Puntas para inyectores	Servicio	1	\$ 1.388.475
236	Servicio Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 833.085
241	Servicio Mantenimiento radiador soldaduras y arreglo de tanques	Servicio	1	\$ 833.085
238	Servicio Mantenimiento interculer y descontaminacion	Servicio	1	\$ 1.530.000
239	Servicio Reparacion culata	Servicio	1	\$ 4.132.102
240	Servicio mano de obra Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 1.481.040
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro aire externo	Unidad	1	\$ 335.009
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad	1	\$ 196.538
3	suministro de Filtro combustible trampa	Unidad	1	\$ 270.240
4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	\$ 135.120
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	\$ 208.822
6	suministro de fltro de la urea x 5gl	Unidad	1	\$ 161.288



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

7	suministro de Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	\$ 697.935
8	Suministro Valvulina 80W140	cuñete	1	\$ 867.082
9	Suministro de uria	garrafa	1	\$ 27.870
10	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 59.925
11	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 53.550
128	Suministro refrigerante concentrado x galon	Unidad	1	\$ 248.649
13	Suministro de baterias (Ref. 30H x 1200)	Unidad	1	\$ 1.254.845
14	Suministro de Hoja Principal Delantera para muelle Delantero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.209.081
15	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 750.973
16	Suministro de Hoja Principal trasera para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.129.094
17	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 750.973
18	Suministro de bujes para muelle delantero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 252.118
19	Suministro de bujes para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 319.770
20	Suministro de Central para muelle delantero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 154.836
21	Suministro de Central para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 98.802
22	Suministro de soporte para muelle derecho o izquierdo con sus complementos	Unidad	1	\$ 927.495
23	suministro de bandas del freno traseras o delanteras	Unidad	1	\$ 1.290.300
24	suministro de Llantas 12R x 22.5 traccion mixta	Unidad	1	\$ 4.465.560
25	suministro de Llantas 12R x 22.5 direccionales mixta	Unidad	1	\$ 4.465.560



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

26	Suministro de juego de direccionales traseras	Unidad	1	\$ 875.160
27	Suministro farolas delanteras	Unidad	1	\$ 2.420.827
28	Suministro de valvula secador del aire	Unidad	1	\$ 2.412.300
32	Suministro de embrague completo (Disco, prensa, balinera)	Unidad	1	\$ 4.257.990
33	Suministro Volante	Unidad	1	\$ 3.332.340
34	Suministro Rines traseros y delanteros	Unidad	1	\$ 833.085
35	Suministro de esparragos con tuerca	Unidad	1	\$ 23.141
36	Suministro soporte para Cabina	Unidad	1	\$ 833.085
37	Suministro de rines delanteros	Unidad	1	\$ 833.085
38	Suministro de rines Traseros	Unidad	1	\$ 833.085
39	Suministro de crucetas para cardan	Unidad	1	\$ 462.825
40	Suministro empaque eje trasero	Unidad	1	\$ 27.770
41	Suministro Retenedor eje trasero	Unidad	1	\$ 222.156
42	Suministro Rodamiento eje trasero	Unidad	1	\$ 647.955
43	Suministro templete trasero	Unidad	1	\$ 647.955
44	Suministro Hoja corta muelle trasero	Unidad	1	\$ 462.825
45	Suministro Portagrapa muelle trasero	Unidad	1	\$ 222.156
46	Suministro Tornilleria de balancines	Unidad	1	\$ 166.617
47	Suministro Tornilleria Tornilleria del corbatin	Unidad	1	\$ 166.617



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

48	Suministro Topes muelles	Unidad	1	\$ 305.465
49	Suministro tornilleria muelles	Unidad	1	\$ 166.617
50	Suministro alternator 12v/160a	Unidad	1	\$ 3.589.032
51	Suministro amortiguador delantero y trasero	Unidad	1	\$ 517.284
52	Suministro arandela acero inyector electronico	Unidad	1	\$ 23.100
53	Suministro balinera volante/polea tensora	Unidad	1	\$ 343.796
54	Suministro bateria 12v/650cca tornillo	Unidad	1	\$ 1.814.927
55	Suministro bomba agua	Unidad	1	\$ 1.761.260
56	Suministro bomba alta presion.	Unidad	1	\$ 5.387.385
57	Suministro bombillo (2 filamentos)	Unidad	1	\$ 103.604
58	Suministro bombillo lampara cabina (gotera)	Unidad	1	\$ 103.604
59	Suministro bombillo unidad halogena	Unidad	1	\$ 103.604
60	Suministro bombin bomba inyeccion	Unidad	1	\$ 417.937
61	Suministro bomper	Unidad	1	\$ 6.216.213
62	Suministro buje soporte delantero	Unidad	1	\$ 301.694
63	Suministro compresor aire tuflo.	Unidad	1	\$ 7.252.248
64	Suministro conector cmp isx	Unidad	1	\$ 587.210
65	Suministro conector modulo ecs	Unidad	1	\$ 587.210
66	Suministro conector sensor de temperatura y aceite	Unidad	1	\$ 587.210



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

67	Suministro coraza ventilador	Unidad	1	\$ 238.288
68	Suministro corneta	Unidad	1	\$ 621.621
69	Suministro empaque bomba alta	Unidad	1	\$ 426.646
70	Suministro empaque freno ahogo	Unidad	1	\$ 277.616
71	Suministro empaque tapa palanca caja	Unidad	1	\$ 277.616
72	Suministro empaquetadura compresor (casquetes)	Unidad	1	\$ 725.225
73	Suministro empaquetadura compresor aire (cheques)	Unidad	1	\$ 725.225
74	Suministro estribo inferior izquierdo tanque combustible	Unidad	1	\$ 305.224
75	Suministro guarda mofle	Unidad	1	\$ 239.531
76	Suministro kit anillos piston std compresor	Unidad	1	\$ 259.009
77	Suministro kit bomba alta presion motor.	Unidad	1	\$ 9.324.319
78	Suministro kit medidor tanque combustible	Unidad	1	\$ 788.216
79	Suministro kit reparacion bajo diferencial	Unidad	1	\$ 3.876.128
80	Suministro kit reparacion mayor caja	Unidad	1	\$ 5.914.685
81	Suministro kit sello turbo ngd	Unidad	1	\$ 621.621
82	Suministro kit sellos inyector	Unidad	1	\$ 435.135
83	Suministro kit tubo lubricacion turbo	Unidad	1	\$ 612.919
84	Suministro farola completa derecha	Unidad	1	\$ 1.045.320
85	Suministro farola completa izquierda	Unidad	1	\$ 1.045.320



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

86	Suministro lampara techo cabina	Unidad	1	\$ 238.288
87	Suministro oring bomba	Unidad	1	\$ 51.802
88	Suministro persiana capo.	Unidad	1	\$ 6.630.627
89	Suministro pito tono alto "h"	Unidad	1	\$ 233.810
90	Suministro platina caja bateria	Unidad	1	\$ 239.531
91	Suministro plumilla limpiabrisas (22 pul)	Unidad	1	\$ 124.324
92	Suministro polea alternador	Unidad	1	\$ 203.917
93	Suministro radiador agua	Unidad	1	\$ 5.762.222
94	Suministro respiradero tanque acpm	Unidad	1	\$ 182.135
95	Suministro retenedor diferencial	Unidad	1	\$ 209.323
96	Suministro retenedor rueda trasera classic	Unidad	1	\$ 467.459
97	Suministro retenedor tapa enflanche	Unidad	1	\$ 257.088
98	Suministro tanque auxiliar radiador	Unidad	1	\$ 1.616.837
99	Suministro tapa caja bateria	Unidad	1	\$ 360.370
100	Suministro tapa caja fusibles	Unidad	1	\$ 259.009
101	Suministro tapa radiador	Unidad	1	\$ 360.370
102	Suministro teflon liquido loctite 567 50 ml	Unidad	1	\$ 198.504
103	Suminsitro tornillo acero 1/2 x 4 tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.657
104	Suministro tornillo acero g8 1/4 x 1 con tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.657



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

105	Suministro tuerca persiana	Unidad	1	\$ 10.657
106	Suministro kit speed y corona	Unidad	1	\$ 12.910.660
107	Suministro turbo motor	Unidad	1	\$ 9.930.067
108	Suministro valvula reguladora presion (ipr)	Unidad	1	\$ 2.488.143
109	Suministro ventilador motor	Unidad	1	\$ 3.833.953
110	Suministro soporte cardan	Unidad	1	\$ 405.297
111	Suministro buje bisagra capo (metal)	Unidad	1	\$ 205.786
112	Suministro kit reparacion fan clutch dma (39mm)	Unidad	1	\$ 3.037.449
113	Suministro polea tensora	Unidad	1	\$ 725.225
114	Suministro correa motor	Unidad	1	\$ 259.243
115	Suministro buje capo	Unidad	1	\$ 205.786
116	Suministro kit tubo combustible	Unidad	1	\$ 392.668
117	Suministro conector biela	Unidad	1	\$ 224.905
118	Suministro racor tubo combustible motor	Unidad	1	\$ 51.802
119	Suministro anillo tubo combustible	Unidad	1	\$ 142.766
120	Suministro oring delantero compresor	Unidad	1	\$ 51.802
121	Suministro oring base filtro agua moto.	Unidad	1	\$ 94.486
123	Suministro tornillo disco eje levas	Unidad	1	\$ 94.486
124	Suministro eliminador empaques loctite 515 50 ml	Unidad	1	\$ 153.000



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

125	Suministro silicona loctite 5699 ultra grey 70ml / 60ml	Unidad	1	\$ 51.802
126	Suministro loctite super bonder 495 x 20 grs	Unidad	1	\$ 15.300
127	Suministro desengrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Unidad	1	\$ 51.802
128	Suministro lija de agua numero 280	Unidad	1	\$ 9.324
129	Suministro insumo t limpiador wypall	Unidad	1	\$ 62.162
130	Suministro sensor icp	Unidad	1	\$ 1.160.774
131	Suministro manguera caucho lona 1/2	Unidad	1	\$ 72.937
132	Suministro abrazadera metalica 1/2	Unidad	1	\$ 6.216
133	Suministro oring tapon	Unidad	1	\$ 6.216
134	Suministro kit soporte retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 414.414
135	Suministro caucho eje levas	Unidad	1	\$ 62.162
136	Suministro empaquetadura enfriador	Unidad	1	\$ 302.108
137	Suministro kit valvula presion aceite	Unidad	1	\$ 392.668
138	Suministro valvula reguladora presion	Unidad	1	\$ 392.668
139	Suministro kit sellos caja direccion completa	Unidad	1	\$ 988.786
140	Suministro abrazaderas metalica de 3/4	Unidad	1	\$ 10.360
141	Suministro oring conector deus	Unidad	1	\$ 15.541
142	Suministro manguera compresor	Unidad	1	\$ 387.477
143	Suministro manguera bomba alta presion	Unidad	1	\$ 402.212



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

144	Suministro empaque tubo llenado aceite	Unidad	1	\$ 51.802
145	Suministro abrazadera	Unidad	1	\$ 7.707
146	Suministro tornillo acero inoxidable 1/4 x1 tuerca_ 2 arandelas_wasa	Unidad	1	\$ 4.144
147	Suministro guaya completo capo	Unidad	1	\$ 239.778
148	Suministro kit cruceta barra direccion	Unidad	1	\$ 179.609
149	Suministro cable bateria doble fusible	Unidad	1	\$ 66.705
150	Suministro fusible 40 amperios	Unidad	1	\$ 42.287
151	Suministro fusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 42.287
152	Suministro limpiador contactos electrónico qd (8 onz)	Unidad	1	\$ 51.802
153	Suministro cinta aislante scotch 700	Unidad	1	\$ 25.500
154	Suministro abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Unidad	1	\$ 1.574
155	Suministro abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Unidad	1	\$ 2.072
156	Suministro termoencogible 3/16 5mm	Unidad	1	\$ 2.072
157	Suministro termoencogible 1/4 6mm	Unidad	1	\$ 2.072
158	Suministro termoencogible 1/8 3mm	Unidad	1	\$ 2.072
159	Suministro relay luces medias	Unidad	1	\$ 51.802
160	Suministro minifusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 5.610
161	Suministro minifusible 15 amperios	Unidad	1	\$ 5.610
162	Sumistro minifusible 25 amperios	Unidad	1	\$ 5.610



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

163	Suministro abrazadera manguera admision	Unidad	1	\$ 31.081
164	Suministro abrazadera manguera motor	Unidad	1	\$ 31.081
165	Suministro manguera inferior radiador agua	Unidad	1	\$ 186.486
166	Suministro manguera superior radiador.	Unidad	1	\$ 186.486
167	Suministro balin chequeo valvula	Unidad	1	\$ 75.790
168	Sumnistro harnes proteccion solenoide freno ahogo	Unidad	1	\$ 550.756
169	Suministro oring tubo desfogue	Unidad	1	\$ 51.802
170	Suministro suwich freno ahogo.	Unidad	1	\$ 186.486
171	Suministro bombillo indicador (luz verde)	Unidad	1	\$ 51.802
172	Suministro bombillo indicador (luz amarilla)	Unidad	1	\$ 51.802
173	Suministro empaque galeria aceite	Unidad	1	\$ 349.973
174	Suministro valvula reguladora retorno	Unidad	1	\$ 349.973
175	Suministro camisilla (caucho) linea inyeccion combustible	Unidad	1	\$ 177.369
176	Suministro acople manguera tanque combustible	Unidad	1	\$ 51.802
177	Suministro empaque bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 428.666
179	Suministro kit reparacion mayor	Unidad	1	\$ 1.000.325
180	Suministro sensor presion aceite (eop)	Unidad	1	\$ 965.171
181	Suministro bombillo techo lampara 12v.	Unidad	1	\$ 51.802
182	Suministro bombillo lampara direccional	Unidad	1	\$ 103.604



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

183	Suministro tuerca de 3/8 grado 8 r.o	Unidad	1	\$ 6.216
184	Suministro manguera coraza 19mm 3/4	Unidad	1	\$ 6.216
185	Suministro manguera coraza 10mm 3/8	Unidad	1	\$ 6.216
186	Suministro manguera coraza 13mm 1/2	Unidad	1	\$ 6.216
187	Suministro bombillo tablero	Unidad	1	\$ 51.802
188	Suministro relay luces	Unidad	1	\$ 51.802
189	Suministro inyector motor con kit de orings	Unidad	1	\$ 4.558.556
190	Suministro harnes puente a/c durastar-worstar	Unidad	1	\$ 420.630
191	Suministro manguera coraza 6mm 1/4	Unidad	1	\$ 51.802
192	Suministro empaque carter	Unidad	1	\$ 421.561
193	Suministro casquete biela 0.10	Unidad	1	\$ 165.766
194	Suministro casquete bancada 0.10	Unidad	1	\$ 165.766
195	Suministro casquete guia 0.10	Unidad	1	\$ 165.766
196	Suministro valvula escape	Unidad	1	\$ 54.782
197	Suministro valvula admision	Unidad	1	\$ 54.782
198	Suministro guia valvula	Unidad	1	\$ 54.782
199	Suministro asiento valvula escape	Unidad	1	\$ 54.782
200	Suministro gorro economizador valvula	Unidad	1	\$ 54.782
201	Suministro resorte valvula admision	Unidad	1	\$ 54.782



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

202	Suministro resorte valvula escape	Unidad	1	\$ 54.782
203	Suministro rotor valvula	Unidad	1	\$ 54.782
204	Suministro gorro economizador rotor 3/8	Unidad	1	\$ 54.782
205	Suministro cuña valvula	Unidad	1	\$ 54.782
206	Suministro retenedor delantero cigueñal	Unidad	1	\$ 405.297
207	Suministro retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 405.297
208	Suministro termostato	Unidad	1	\$ 304.184
209	Suministro kit sellos tapa distribucion	Unidad	1	\$ 550.756
210	Suministro juego teflones sistema de direccion	Unidad	1	\$ 2.169.872
211	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 70.044
212	Suministro desengrasante por galon	Unidad	1	\$ 28.167
213	Suministro juego teflones sistema de direccion	Unidad	1	\$ 216.093
214	Suministro extintor de 20 libras	Unidad	1	\$ 178.836
215	Suministro empaque tapa tanque hidraulico volco	Unidad	1	\$ 201.190
216	Suministro pasador muelle trasero	Unidad	1	\$ 149.030
217	Suministro piñon de arrastre motor autocarpado	Unidad	1	\$ 40.238
218	Suministro piñon principal motor autocarpado	Unidad	1	\$ 77.495
219	Suministro guarda polvo en lamina	Unidad	1	\$ 111.772
220	Suministro salpicadera para guardapolvo	Unidad	1	\$ 86.437



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

221	suministro tapa bocin rueda delantera izquierda	Unidad	1	\$ 134.127
222	Suministro codo tanque hidraulico toma fuerza	Unidad	1	\$ 312.962
223	Suministro conector gasometro	Unidad	1	\$ 22.354
224	Suministro juego balineras toma fuerza	Unidad	1	\$ 372.574
225	Suministro pasador de acero cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 178.836
226	Suministro juego teflones sistema de dirección	Unidad	1	\$ 2.189.097
227	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 70.044
228	Suministro prisionero 7/16 de muelle	Unidad	1	\$ 7.451
229	Sumnistro borne batería	Unidad	1	\$ 74.515
230	Suministro puente baterias	Unidad	1	\$ 104.321
231	Suministro stop redondo	Unidad	1	\$ 275.705
232	Suministro unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 298.059
233	Suministro bocel unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 89.418
234	Suministro direccional delantera	Unidad	1	\$ 268.253
235	Suministro pistoncillo bomba inyección	Unidad	1	\$ 149.030
236	Suministro juego retenedores bomba inyección	Unidad	1	\$ 149.030
237	Suministro juego rodillos bomba inyección	Unidad	1	\$ 655.730
238	Suministro empaquetadura bomba inyección	Unidad	1	\$ 484.346
240	Suministro brazo limpiabrizas derecho	Unidad	1	\$ 149.030



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

241	Suministro brazo limpiabrizas izquierdo	Unidad	1	\$ 149.030
242	Suministro cola de pato trasero	Unidad	1	\$ 2.235.445
243	Suministro kit empaquetadura cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 2.831.563
244	Suministro tornillo purga filtro trampa	Unidad	1	\$ 11.177
245	Suministro empaquetadura y ochos bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 536.507
246	Suministro piñon bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 491.798
247	Suministro candado freno delantero	Unidad	1	\$ 518.364
248	Suministro Candado freno trasero	Unidad	1	\$ 518.364
249	Suministro terminales direccion	Unidad	1	\$ 1.573.605
250	Suministro brazo de direccion	Unidad	1	\$ 2.221.560
251	Suministro de Splinderes	Unidad	1	\$ 4.628.250
252	Suministro de empaquetaduras frenos	Unidad	1	\$ 333.234
253	Suministro de diafracmas de camaras	Unidad	1	\$ 222.156
254	Suministro tren fijo caja cambios	Unidad	1	\$ 9.719.325
255	Suministro Sictronizadores caja cambios	Unidad	1	\$ 1.703.196
256	Suministro Piñoneria de 1 - 5 caja cambios	Unidad	1	\$ 2.258.586
257	Suministro Rodamientos caja cambios	Unidad	1	\$ 759.033
258	Suministro Orquilla tapa de caja cambios	Unidad	1	\$ 647.955
259	Suministro Retenedores de caja cambios	Unidad	1	\$ 101.822



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

260	Suministro de radiador.	Unidad	1	\$ 8.330.850
261	Suministro Empaquetaduetadura motor	Unidad	1	\$ 4.811.066
262	Suministro Anillos para motor	Unidad	1	\$ 333.234
263	Suministro Camisa para motor	Unidad	1	\$ 1.018.215
264	Suministro Casquete Biela para motor	Unidad	1	\$ 277.695
265	Suministro Casquete eje de levaspara motor	Unidad	1	\$ 277.695
266	Suministro Termostato para motor	Unidad	1	\$ 342.491
267	Suministro Valvula admision para motor	Unidad	1	\$ 175.874
268	Suministro Valvula escape para motor	Unidad	1	\$ 175.874
269	Suministro guia para motor	Unidad	1	\$ 83.309
270	Suministro Asiento para motor	Unidad	1	\$ 157.361
271	Suministro Camisilla para motor	Unidad	1	\$ 833.085
272	Suministro Correa y accesorios para motor	Unidad	1	\$ 277.695
273	Suministro Casquete de Bancada para motor	Unidad	1	\$ 333.234
274	Suministro Bomba del agua para motor	Unidad	1	\$ 2.221.560
275	Suministro Bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 1.573.605
276	Suministro de Piston para motor	Unidad	1	\$ 1.481.040
277	Suministro Bujes de Viela para motor	Unidad	1	\$ 462.825
278	Suministrp Buje de piñon de reparticion para motor	Unidad	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

279	Suministro Buje bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 148.104
280	Suministro Eje de levas para motor	Unidad	1	\$ 4.257.990
281	Suministro Silenciador para motor	Unidad	1	\$ 462.825
282	Suministro Soportes para Motor	Unidad	1	\$ 462.825
283	Suministro Pera temperatura para motor	Unidad	1	\$ 259.182
284	suministro Pera de aceite para motor	Unidad	1	\$ 148.104
285	Suministro Sensor de posicion eje levas motor	Unidad	1	\$ 259.182
286	Suministro Sensor de posicion sigueñal motor	Unidad	1	\$ 259.182
287	Suministro Inyector nuevo para motor	Unidad	1	\$ 2.776.950
290	Suministro Perciana	Unidad	1	\$ 703.494
289	Suministro de exploradoras principales bomper	Unidad	1	\$ 703.494
	2, VOLQUETA INTERNATIONAL			
	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario
	SERVICIO			
1	servicio cambio de valvula secador de aire	Servicio	1	\$ 314.160
2	servicio de cambio de bandas del freno traseras o delanteras	Servicio	1	\$ 443.190
3	servicio cambio de soporte para muelle derecho o izquierdo	Servicio	1	\$ 218.790
4	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 122.837
5	servcio de cambio de hojas del muelle delantero con sus componentes	Servicio	1	\$ 196.538
6	servcio de cambio de hojas del muelle trasero con sus componentes	Servicio	1	\$ 196.538



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

7	Servicio Desmonte de muelle delantero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 218.790
8	Servicio Desmonte de muelle trasero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 162.690
9	Servicio Desmonte de muelle delantero derecho o izquierdo para cambio de central	Servicio	1	\$ 106.590
10	Servicio Desmonte de muelle trasero izquierdo o delantero para cambio de central	Servicio	1	\$ 196.538
11	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 86.700
12	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 96.900
13	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	\$ 25.633
14	Servicios para cambio e instalacion de farolas delanteras	Servicio	1	\$ 141.372
15	Servicios paracambio e instalacion de direccional trasera	Servicio	1	\$ 141.372
16	Servicio de insatacion de esparragos	Servicio	1	\$ 342.491
17	Servcio de Instalacion de soporte Cabina	Servicio	1	\$ 296.208
18	Servicio de instalacion Rin delantero	Servicio	1	\$ 86.700
19	Servicio de instalacion Rin Trasero	Servicio	1	\$ 96.900
20	Servicio de Instalacion transmision trasera	Servicio	1	\$ 2.499.255
21	Servicio de Instalacion eje trasero	Servicio	1	\$ 647.955
22	Servicio de Instalacion Crucetas	Servicio	1	\$ 342.491
23	Servicio de Instalacion empaque ejes trasero	Servicio	1	\$ 203.643
24	Servicio de Instalacion ejes Retenedor trasero	Servicio	1	\$ 203.643
25	Servicio de Instalacion rodamiento ejes trasero	Servicio	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

26	Servicio de Instalacion Templete Muelle	Servicio	1	\$ 342.491
27	Servicio de Instalacion hoja corta Muelle	Servicio	1	\$ 249.453
28	Servicio de Instalacion porta grapa Muelle	Servicio	1	\$ 342.491
29	Servicio de Instalacion Tornilleria balancines	Servicio	1	\$ 342.491
30	Servicio de Instalacion Tornilleria corbatin	Servicio	1	\$ 249.453
31	Servicio de Instalacion tope muelle	Servicio	1	\$ 342.491
32	Servicio de Instalacion Tornillos muelle	Servicio	1	\$ 249.453
33	servicio cambio de manguera de 1/4 y abrazaderas del sistema hidraulico	Servicio	1	\$ 249.453
36	Servicio de instalación alternator 12v/160a	Servicio	1	\$ 342.491
37	Servicio de instalación amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 342.491
38	Servicio de instalación arandela acero inyector electronico	Servicio	1	\$ 342.491
39	Servicio de instalación balinera volante/polea tensora	Servicio	1	\$ 342.491
40	Servicio de instalación bateria 12v/650cca tornillo	Servicio	1	\$ 342.491
41	Servicio de instalación bomba agua	Servicio	1	\$ 342.491
42	Servicio de instalación bomba alta presion.	Servicio	1	\$ 175.874
43	Servicio de instalación bombillo (2 filamentos)	Servicio	1	\$ 175.874
44	Servicio de instalación bombillo lampara cabina (gotera)	Servicio	1	\$ 175.874
45	Servicio de instalación bombillo unidad halogena	Servicio	1	\$ 175.874
46	Servicio de instalación bombin bomba inyeccion	Servicio	1	\$ 175.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

47	Servicio de instalación bomper	Servicio	1	\$ 462.825
48	Servicio de instalación buje soporte delantero	Servicio	1	\$ 342.491
49	Servicio de instalación compresor aire tuflo.	Servicio	1	\$ 647.955
50	Servicio de instalación conector cmp isx	Servicio	1	\$ 342.491
51	Servicio de instalación conector modulo ecs	Servicio	1	\$ 342.491
52	Servicio de instalación conector sensor de temperatura y aceite	Servicio	1	\$ 342.491
53	Servicio de instalación coraza ventilador	Servicio	1	\$ 175.874
54	Servicio de instalación corneta	Servicio	1	\$ 175.874
55	Servicio de instalación empaque bomba alta	Servicio	1	\$ 462.825
56	Servicio de instalación empaque freno ahogo	Servicio	1	\$ 462.825
57	Servicio de instalación empaque tapa palanca caja	Servicio	1	\$ 462.825
58	Servicio de instalación empaquetadura compresor (casquetes)	Servicio	1	\$ 462.825
59	Servicio de instalación empaquetadura compresor aire (cheques)	Servicio	1	\$ 462.825
60	Servicio de instalación estribo inferior izquierdo tanque combustible	Servicio	1	\$ 342.491
61	Servicio de instalación guarda mofle	Servicio	1	\$ 342.491
62	Servicio de instalación kit anillos piston std compresor	Servicio	1	\$ 462.825
63	Servicio de instalación kit bomba alta presion motor.	Servicio	1	\$ 462.825
64	Servicio de instalación kit medidor tanque combustible	Servicio	1	\$ 462.825
65	Servicio de instalación kit reparacion bajo diferencial	Servicio	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

66	Servicio de instalación kit reparacion mayor caja	Servicio	1	\$ 462.825
67	Servicio de instalación kit sello turbo ngd	Servicio	1	\$ 462.825
68	Servicio de instalación kit sellos inyector	Servicio	1	\$ 462.825
69	Servicio de instalación kit tubo lubricacion turbo	Servicio	1	\$ 462.825
70	Servicio de instalación farola completa derecha	Servicio	1	\$ 277.695
71	Servicio de instalación farola completa izquierda	Servicio	1	\$ 277.695
72	Servicio de instalación lampara techo cabina	Servicio	1	\$ 175.874
73	Servicio de instalación oring bomba	Servicio	1	\$ 277.695
74	Servicio de instalación persiana capo	Servicio	1	\$ 462.825
75	Servicio de instalación pito tono alto "h"	Servicio	1	\$ 277.695
76	Servicio de instalación platina caja bateria	Servicio	1	\$ 277.695
77	Servicio de instalación plumilla limpiabrisas (22 pul) incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 175.874
78	Servicio de instalación polea alternador	Servicio	1	\$ 462.825
233	Servicio de desmonte y montaje radiador	Servicio	1	\$ 518.364
116	Servicio de instalación refrigerante concentrado	Servicio	1	\$ 96.900
81	Servicio de instalación respiradero tanque acpm	Servicio	1	\$ 462.825
82	Servicio de instalación retenedor diferencial	Servicio	1	\$ 462.825
83	Servicio de instalación retenedor tapa enflanche	Servicio	1	\$ 462.825
84	Servicio de instalación tanque auxiliar radiador	Servicio	1	\$ 277.695



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

85	Servicio de instalación tapa caja bateria	Servicio	1	\$ 277.695
86	Servicio de instalación tapa caja fusibles	Servicio	1	\$ 277.695
87	Servicio de instalación tapa radiador incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 175.440
88	Servicio de instalación teflon liquido loctite 567 50 ml	Servicio	1	\$ 175.874
89	Servicio de instalación tornillo acero 1/2 x 4 tuerca_arandela_wasa	Servicio	1	\$ 175.874
90	Servicio de instalación tornillo acero g8 1/4 x 1 con tuerca_arandela_wasa	Servicio	1	\$ 175.874
91	Servicio de instalación tuerca persiana	Servicio	1	\$ 175.874
92	Servicio de instalación kit speed y corona	Servicio	1	\$ 3.054.645
93	Servicio de instalación turbo motor	Servicio	1	\$ 462.825
94	Servicio de instalación valvula reguladora presion (ipr)	Servicio	1	\$ 462.825
95	Servicio de instalación ventilador motor	Servicio	1	\$ 462.825
96	Servicio de instalación soporte cardan	Servicio	1	\$ 647.955
97	Servicio de instalación buje bisagra capo (metal)	Servicio	1	\$ 277.695
98	Servicio de instalación kit reparacion fan clutch dma (39mm)	Servicio	1	\$ 1.481.040
99	Servicio de instalación polea tensora	Servicio	1	\$ 462.825
100	Servicio de instalación correa motor	Servicio	1	\$ 462.825
101	Servicio de instalación buje capo	Servicio	1	\$ 277.695
102	Servicio de instalación kit tubo combustible	Servicio	1	\$ 462.825
103	Servicio de instalación conector biela	Servicio	1	\$ 277.695



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

104	Servicio de instalación racor tubo combustible motor	Servicio	1	\$ 277.695
105	Servicio de instalación anillo tubo combustible	Servicio	1	\$ 277.695
106	Servicio de instalación oring delantero compresor	Servicio	1	\$ 462.825
107	Servicio de instalación oring base filtro agua motor.	Servicio	1	\$ 277.695
108	Servicio de instalación tornillo tapa trasera	Servicio	1	\$ 175.874
109	Servicio de instalación tornillo disco eje levas	Servicio	1	\$ 175.874
110	Servicio de instalación eliminador empaques loctite 515 50 ml	Servicio	1	\$ 153.000
111	Servicio de instalación silicona loctite 5699 ultra grey 70ml / 60ml	Servicio	1	\$ 153.000
112	Servicio de instalación loctite super bonder 495 x 20 grs	Servicio	1	\$ 153.000
113	Servicio de instalación desengrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Servicio	1	\$ 153.000
114	Servicio de instalación lija de agua numero 280	Servicio	1	\$ 175.874
115	Servicio de instalación insumo t limpiador.	Servicio	1	\$ 35.700
117	Servicio de instalación sensor icp	Servicio	1	\$ 175.874
118	Servicio de instalación manguera caucho lona 1/2	Servicio	1	\$ 175.874
119	Servicio de instalación abrazadera metalica 1/2	Servicio	1	\$ 175.874
120	Servicio de instalación oring tapon	Servicio	1	\$ 175.874
121	Servicio de instalación kit soporte retenedor trasero cigueñal	Servicio	1	\$ 462.825
122	Servicio de instalación caucho eje levas	Servicio	1	\$ 462.825
123	Servicio de instalación empaquetadura enfriador	Servicio	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

124	Servicio de instalación kit valvula presion aceite	Servicio	1	\$ 462.825
125	Servicio de instalación valvula reguladora presion	Servicio	1	\$ 462.825
126	Servicio de instalación kit sellos caja direccion completa	Servicio	1	\$ 833.085
127	Servicio de instalación abrazaderas metalica de 3/4	Servicio	1	\$ 175.874
128	Servicio de instalación oring conector deus	Servicio	1	\$ 175.874
129	Servicio de instalación manguera compresor	Servicio	1	\$ 175.874
130	Servicio de instalación manguera bomba alta presion	Servicio	1	\$ 175.874
131	Servicio de instalación empaque tubo llenado aceite	Servicio	1	\$ 175.874
132	Servicio de instalación abrazadera incluye desmontaje y montaje	Servicio	1	\$ 96.900
133	Servicio de instalación tornillo acero inoxidable 1/4 x1 tuerca_ 2 arandelas_wasa incluye montaje y desmontaje	Servicio	1	\$ 96.900
134	Servicio de instalación guaya completo capo	Servicio	1	\$ 175.874
135	Servicio de instalación kit cruceta barra direccion	Servicio	1	\$ 277.695
136	Servicio de instalación cable bateria doble fusible	Servicio	1	\$ 175.874
137	Servicio de instalación fusible 40 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
138	Servicio de instalación fusible 10 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
139	Servicio de instalación limpiador contactos electrónico qd (8 onz)	Servicio	1	\$ 175.874
140	Servicio de instalación cinta aislante scotch 700	Servicio	1	\$ 96.900
141	Servicio de instalación abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Servicio	1	\$ 96.900
142	Servicio de instalación abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Servicio	1	\$ 96.900



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

143	Servicio de instalación termoencogible 3/16 5mm	Servicio	1	\$ 175.874
144	Servicio de instalación termoencogible 1/4 6mm	Servicio	1	\$ 175.874
145	Servicio de instalación termoencogible 1/8 3mm	Servicio	1	\$ 175.874
146	Servicio de instalación relay luces medias	Servicio	1	\$ 175.874
147	Servicio de instalación minifusible 10 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
148	Servicio de instalación minifusible 15 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
149	Servicio de instalación minifusible 25 amperios	Servicio	1	\$ 175.874
150	Servicio de instalación abrazadera manguera admision	Servicio	1	\$ 175.874
151	Servicio de instalación abrazadera manguera motor	Servicio	1	\$ 175.874
152	Servicio de instalación manguera inferior radiador agua	Servicio	1	\$ 175.874
153	Servicio de instalación manguera superior radiador	Servicio	1	\$ 175.874
154	Servicio de instalación balin chequeo valvula	Servicio	1	\$ 175.874
155	Servicio de instalación harnes proteccion solenoide freno ahogo	Servicio	1	\$ 175.874
156	Servicio de instalación oring tubo desfogue	Servicio	1	\$ 175.874
157	Servicio de instalación suwich freno ahogo.	Servicio	1	\$ 175.874
158	Servicio de instalación bombillo indicador (luz verde)	Servicio	1	\$ 175.874
159	Servicio de instalación bombillo indicador (luz amarilla)	Servicio	1	\$ 175.874
160	Servicio de instalación empaque galeria aceite	Servicio	1	\$ 462.825
161	Servicio de instalación valvula reguladora retorno	Servicio	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

162	Servicio de instalación camisilla (caucho) linea inyeccion combustible	Servicio	1	\$ 462.825
163	Servicio de instalación acople manguera tanque combustible	Servicio	1	\$ 462.825
164	Servicio de instalación empaque bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 462.825
166	Servicio de instalación kit reparacion mayor	Servicio	1	\$ 462.825
167	Servicio de instalación sensor presion aceite (eop)	Servicio	1	\$ 462.825
168	Servicio de instalación bombillo techo lampara 12v.	Servicio	1	\$ 175.874
169	Servicio de instalación bombillo lampara direccional	Servicio	1	\$ 153.000
171	Servicio de instalación manguera coraza 19mm 3/4	Servicio	1	\$ 175.874
172	Servicio de instalación manguera coraza 10mm 3/8	Servicio	1	\$ 175.874
173	Servicio de instalación manguera coraza 13mm 1/2	Servicio	1	\$ 175.874
174	Servicio de instalación bombillo tablero incluye demontaje y montaje	Servicio	1	\$ 175.874
175	Servicio de instalación relay luces	Servicio	1	\$ 175.874
176	Servicio de instalación inyector motor con kit de orings (bn i308)	Servicio	1	\$ 462.825
177	Servicio de instalación harnes puente a/c durastar-worstar	Servicio	1	\$ 462.825
178	Servicio de instalación manguera coraza 6mm 1/4	Servicio	1	\$ 175.874
179	Servicio de instalación empaque carter	Servicio	1	\$ 462.825
180	Servicio de instalación casquete biela 0.10	Servicio	1	\$ 462.825
181	Servicio de instalación casquete bancada 0.10	Servicio	1	\$ 462.825
182	Servicio de instalación casquete guia 0.10	Servicio	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

183	Servicio de instalación valvula escape	Servicio	1	\$ 462.825
184	Servicio de instalación valvula admision	Servicio	1	\$ 462.825
185	Servicio de instalación guia valvula	Servicio	1	\$ 462.825
186	Servicio de instalación asiento valvula escape	Servicio	1	\$ 462.825
187	Servicio de instalación gorro economizador valvula	Servicio	1	\$ 175.874
188	Servicio de instalación resorte valvula admision	Servicio	1	\$ 175.874
189	Servicio de instalación resorte valvula escape	Servicio	1	\$ 175.874
190	Servicio de instalación rotor valvula	Servicio	1	\$ 175.874
191	Servicio de instalación gorro economizador rotor 3/8	Servicio	1	\$ 175.874
192	Servicio de instalación cuña valvula	Servicio	1	\$ 175.874
193	Servicio de instalación retenedor delantero cigueñal	Servicio	1	\$ 175.874
194	Servicio de instalación retenedor trasero cigueñal	Servicio	1	\$ 175.874
195	Servicio de instalación termostato	Servicio	1	\$ 175.874
196	Servicio de instalación kit sellos tapa distribucion	Servicio	1	\$ 175.874
198	Servicio de instalación empaque tapa tanque hidraulico volco	Servicio	1	\$ 175.874
199	Servicio de instalación tapa bocin rueda delantera izquierda	Servicio	1	\$ 175.874
200	Servicio de instalación codo tanque hidraulico toma fuerza	Servicio	1	\$ 462.825
201	Servicio de instalación conector gasometro	Servicio	1	\$ 175.874
202	Servicio de instalación juego balineras tomafuerza	Servicio	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

203	Servicio de instalación pasador de acero cilindro hidraulico volco	Servicio	1	\$ 462.825
204	Servicio de instalación prisionero 7/16 de muelle	Servicio	1	\$ 175.874
205	Servicio de instalación borne batería	Servicio	1	\$ 96.900
206	Servicio de instalación puente baterias	Servicio	1	\$ 175.874
207	Servicio de instalación stop redondo	Servicio	1	\$ 175.874
208	Servicio de instalación unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 175.874
209	Servicio de instalación bocel unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 175.874
210	Servicio de instalación direccional delantera	Servicio	1	\$ 175.874
211	Servicio de instalación pistoncillo bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
212	Servicio de instalación juego retenedores bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
213	Servicio de instalación juego rodillos bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
214	Servicio de instalación empaquetadura bomba inyección	Servicio	1	\$ 462.825
215	Servicio de instalación brazo limpiabrizas derecho	Servicio	1	\$ 277.695
216	Servicio de instalación brazo limpiabrizas izquierdo	Servicio	1	\$ 277.695
217	Servicio de instalación kit empaquetadura cilindro hidraulico volco	Servicio	1	\$ 462.825
218	Servicio de instalación tornillo purga filtro trampa	Servicio	1	\$ 175.874
219	Servicio de instalación empaquetadura y ochos bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 277.695
220	Servicio de instalación piñon bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 462.825
221	Servicio de instalación candado freno delantero	Servicio	1	\$ 462.825



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

222	Servicio de instalación Candado freno trasero	Servicio	1	\$ 462.825
223	Servicio de intalacion Embrague completo	Servicio	1	\$ 1.573.605
224	Servicio de intalacion Volante embrague	Servicio	1	\$ 1.018.215
225	Servicio mano de obra reparacion motor total	Servicio	1	\$ 9.997.020
226	Servicio mano de obra reparacion parcial motor	Servicio	1	\$ 8.330.850
227	Servicio e instalacion bajo de aire	Servicio	1	\$ 407.286
228	Servicio e instalacion de caja de cambios montaje + desmontaje	Servicio	1	\$ 1.018.215
229	Servicio de montaje y desmontaje terminales de direccion	Servicio	1	\$ 462.825
230	Servicio de montaje y desmontaje brazo de la direccion	Servicio	1	\$ 647.955
231	Servicio de montaje y demontaje slinderes	Servicio	1	\$ 1.573.605
232	Servicio de montaje y demontaje empaquetadura frenos	Servicio	1	\$ 462.825
234	Sevicio rectificadora reparacion estandar	Servicio	1	\$ 8.330.850
235	Servicio de reparacion y mantenimiento Puntas para inyectores	Servicio	1	\$ 1.388.475
236	Servicio Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 833.085
241	Servico Mantenimiento radiador soldaduras y arreglo de tanques	Servicio	1	\$ 833.085
238	Servicio Mantenimiento interculer y descontaminacion	Servicio	1	\$ 1.530.000
239	Servicio Reparacion culata	Servicio	1	\$ 4.132.102
240	Servicio mano de obra Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 1.481.040
SUMINISTRO				



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

1	suministro de Filtro aire externo	Unidad	1	\$ 335.009
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad	1	\$ 196.538
3	suministro de Filtro combustible trampa	Unidad	1	\$ 270.240
4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	\$ 135.120
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	\$ 208.822
6	suministro de filtro de la urea x 5gl	Unidad	1	\$ 161.288
7	suministro de Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	\$ 697.935
8	Suministro Valvulina 80W140	cuñete	1	\$ 867.082
9	Suministro de uria	garrafa	1	\$ 27.870
10	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 59.925
11	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 53.550
128	Suministro refrigerante concentrado x galon	Unidad	1	\$ 248.649
13	Suministro de baterias (Ref. 30H x 1200)	Unidad	1	\$ 1.254.845
14	Suministro de Hoja Principal Delantera para muelle Delantero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.209.081
15	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 750.973
16	Suministro de Hoja Principal trasera para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.129.094
17	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 750.973
18	Suministro de bujes para muelle delantero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 252.118
19	Suministro de bujes para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 319.770



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

20	Suministro de Central para muelle delantero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 154.836
21	Suministro de Central para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 98.802
22	Suministro de soporte para muelle derecho o izquierdo con sus complementos	Unidad	1	\$ 927.495
23	suministro de bandas del freno traseras o delanteras	Unidad	1	\$ 1.290.300
24	suministro de Llantas 12R x 22.5 traccion mixta	Unidad	1	\$ 4.465.560
25	suministro de Llantas 12R x 22.5 direccionales mixta	Unidad	1	\$ 4.465.560
26	Suministro de juego de direccionales traseras	Unidad	1	\$ 875.160
27	Suministro farolas delanteras	Unidad	1	\$ 2.420.827
28	Suministro de valvula secador del aire	Unidad	1	\$ 2.412.300
32	Suministro de embrague completo (Disco, prensa, balinera)	Unidad	1	\$ 4.257.990
33	Suministro Volante	Unidad	1	\$ 3.332.340
34	Suministro Rines traseros y delanteros	Unidad	1	\$ 833.085
35	Suministro de esparragos con tuerca	Unidad	1	\$ 23.141
36	Suministro soporte para Cabina	Unidad	1	\$ 833.085
37	Suministro de rines delanteros	Unidad	1	\$ 833.085
38	Suministro de rines Traseros	Unidad	1	\$ 833.085
39	Suministro de crucetas para cardan	Unidad	1	\$ 462.825
40	Suministro empaque eje trasero	Unidad	1	\$ 27.770
41	Suministro Retenedor eje trasero	Unidad	1	\$ 222.156



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

42	Suministro Rodamiento eje trasero	Unidad	1	\$ 647.955
43	Suministro templete trasero	Unidad	1	\$ 647.955
44	Suministro Hoja corta muelle trasero	Unidad	1	\$ 462.825
45	Suministro Portagrapa muelle trasero	Unidad	1	\$ 222.156
46	Suministro Tornilleria de balancines	Unidad	1	\$ 166.617
47	Suministro Tornilleria Tornilleria del corbatin	Unidad	1	\$ 166.617
48	Suministro Topes muelles	Unidad	1	\$ 305.465
49	Suministro tornilleria muelles	Unidad	1	\$ 166.617
50	Suministro alternator 12v/160a	Unidad	1	\$ 3.589.032
51	Suministro amortiguador delantero y trasero	Unidad	1	\$ 517.284
52	Suministro arandela acero inyector electronico	Unidad	1	\$ 23.100
53	Suministro balinera volante/polea tensora	Unidad	1	\$ 343.796
54	Suministro bateria 12v/650cca tornillo	Unidad	1	\$ 1.814.927
55	Suministro bomba agua	Unidad	1	\$ 1.761.260
56	Suministro bomba alta presion.	Unidad	1	\$ 5.387.385
57	Suministro bombillo (2 filamentos)	Unidad	1	\$ 103.604
58	Suministro bombillo lampara cabina (gotera)	Unidad	1	\$ 103.604
59	Suministro bombillo unidad halogena	Unidad	1	\$ 103.604
60	Suministro bombin bomba inyeccion	Unidad	1	\$ 417.937



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

61	Suministro bomper	Unidad	1	\$ 6.216.213
62	Suministro buje soporte delantero	Unidad	1	\$ 301.694
63	Suministro compresor aire tuflo.	Unidad	1	\$ 7.252.248
64	Suministro conector cmp isx	Unidad	1	\$ 587.210
65	Suministro conector modulo ecs	Unidad	1	\$ 587.210
66	Suministro conector sensor de temperatura y aceite	Unidad	1	\$ 587.210
67	Suministro coraza ventilador	Unidad	1	\$ 238.288
68	Suministro corneta	Unidad	1	\$ 621.621
69	Suministro empaque bomba alta	Unidad	1	\$ 426.646
70	Suministro empaque freno ahogo	Unidad	1	\$ 277.616
71	Suministro empaque tapa palanca caja	Unidad	1	\$ 277.616
72	Suministro empaquetadura compresor (casquetes)	Unidad	1	\$ 725.225
73	Suministro empaquetadura compresor aire (cheques)	Unidad	1	\$ 725.225
74	Suministro estribo inferior izquierdo tanque combustible	Unidad	1	\$ 305.224
75	Suministro guarda mofle	Unidad	1	\$ 239.531
76	Suministro kit anillos piston std compresor	Unidad	1	\$ 259.009
77	Suministro kit bomba alta presion motor.	Unidad	1	\$ 9.324.319
78	Suministro kit medidor tanque combustible	Unidad	1	\$ 788.216
79	Suministro kit reparacion bajo diferencial	Unidad	1	\$ 3.876.128



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

80	Suministro kit reparacion mayor caja	Unidad	1	\$ 5.914.685
81	Suministro kit sello turbo ngd	Unidad	1	\$ 621.621
82	Suministro kit sellos inyector	Unidad	1	\$ 435.135
83	Suministro kit tubo lubricacion turbo	Unidad	1	\$ 612.919
84	Suministro farola completa derecha	Unidad	1	\$ 1.045.320
85	Suministro farola completa izquierda	Unidad	1	\$ 1.045.320
86	Suministro lampara techo cabina	Unidad	1	\$ 238.288
87	Suministro oring bomba	Unidad	1	\$ 51.802
88	Suministro persiana capo.	Unidad	1	\$ 6.630.627
89	Suministro pito tono alto "h"	Unidad	1	\$ 233.810
90	Suministro platina caja bateria	Unidad	1	\$ 239.531
91	Suministro plumilla limpiabrisas (22 pul)	Unidad	1	\$ 124.324
92	Suministro polea alternador	Unidad	1	\$ 203.917
93	Suministro radiador agua	Unidad	1	\$ 5.762.222
94	Suministro respiradero tanque acpm	Unidad	1	\$ 182.135
95	Suministro retenedor diferencial	Unidad	1	\$ 209.323
96	Suministro retenedor rueda trasera classic	Unidad	1	\$ 467.459
97	Suministro retenedor tapa enflanche	Unidad	1	\$ 257.088
98	Suministro tanque auxiliar radiador	Unidad	1	\$ 1.616.837



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

99	Suministro tapa caja bateria	Unidad	1	\$ 360.370
100	Suministro tapa caja fusibles	Unidad	1	\$ 259.009
101	Suministro tapa radiador	Unidad	1	\$ 360.370
102	Suministro teflon liquido loctite 567 50 ml	Unidad	1	\$ 198.504
103	Suminsitro tornillo acero 1/2 x 4 tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.657
104	Suministro tornillo acero g8 1/4 x 1 con tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.657
105	Suministro tuerca persiana	Unidad	1	\$ 10.657
106	Suministro kit speed y corona	Unidad	1	\$ 12.910.660
107	Suministro turbo motor	Unidad	1	\$ 9.930.067
108	Suministro valvula reguladora presion (ipr)	Unidad	1	\$ 2.488.143
109	Suministro ventilador motor	Unidad	1	\$ 3.833.953
110	Suministro soporte cardan	Unidad	1	\$ 405.297
111	Suministro buje bisagra capo (metal)	Unidad	1	\$ 205.786
112	Suminstro kit reparacion fan clutch dma (39mm)	Unidad	1	\$ 3.037.449
113	Suministro polea tensora	Unidad	1	\$ 725.225
114	Suministro correa motor	Unidad	1	\$ 259.243
115	Suministro buje capo	Unidad	1	\$ 205.786
116	Suministro kit tubo combustible	Unidad	1	\$ 392.668
117	Suministro conector biela	Unidad	1	\$ 224.905



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

118	Suministro racor tubo combustible motor	Unidad	1	\$ 51.802
119	Suministro anillo tubo combustible	Unidad	1	\$ 142.766
120	Suministro oring delantero compresor	Unidad	1	\$ 51.802
121	Suministro oring base filtro agua moto.	Unidad	1	\$ 94.486
123	Suministro tornillo disco eje levas	Unidad	1	\$ 94.486
124	Suministro eliminador empaques loctite 515 50 ml	Unidad	1	\$ 153.000
125	Suministro silicona loctite 5699 ultra grey 70ml / 60ml	Unidad	1	\$ 51.802
126	Suministro loctite super bonder 495 x 20 grs	Unidad	1	\$ 15.300
127	Suministro desengrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Unidad	1	\$ 51.802
128	Suministro lija de agua numero 280	Unidad	1	\$ 9.324
129	Suministro insumo t limpiador,	Unidad	1	\$ 62.162
130	Suministro sensor icp	Unidad	1	\$ 1.160.774
131	Suministro manguera caucho lona 1/2	Unidad	1	\$ 72.937
132	Suministro abrazadera metalica 1/2	Unidad	1	\$ 6.216
133	Suministro oring tapon	Unidad	1	\$ 6.216
134	Suministro kit soporte retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 414.414
135	Suministro caucho eje levas	Unidad	1	\$ 62.162
136	Suministro empaquetadura enfriador	Unidad	1	\$ 302.108
137	Suministro kit valvula presion aceite	Unidad	1	\$ 392.668



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

138	Suministro valvula reguladora presion	Unidad	1	\$ 392.668
139	Suministro kit sellos caja direccion completa	Unidad	1	\$ 988.786
140	Suministro abrazaderas metalica de 3/4	Unidad	1	\$ 10.360
141	Suministro oring conector deus	Unidad	1	\$ 15.541
142	Suministro manguera compresor	Unidad	1	\$ 387.477
143	Suministro manguera bomba alta presion	Unidad	1	\$ 402.212
144	Suministro empaque tubo llenado aceite	Unidad	1	\$ 51.802
145	Suministro abrazadera	Unidad	1	\$ 7.707
146	Suministro tornillo acero inoxidable 1/4 x1 tuerca_ 2 arandelas_wasa	Unidad	1	\$ 4.144
147	Suministro guaya completo capo	Unidad	1	\$ 239.778
148	Suministro kit cruceta barra direccion	Unidad	1	\$ 179.609
149	Suministro cable bateria doble fusible	Unidad	1	\$ 66.705
150	Suministro fusible 40 amperios	Unidad	1	\$ 42.287
151	Suministro fusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 42.287
152	Suministro limpiador contactos electrónico qd (8 onz)	Unidad	1	\$ 51.802
153	Suministro cinta aislante scotch 700	Unidad	1	\$ 25.500
154	Suministro abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Unidad	1	\$ 1.574
155	Suministro abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Unidad	1	\$ 2.072
156	Suministro termoencogible 3/16 5mm	Unidad	1	\$ 2.072



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

157	Suministro termoencogible 1/4 6mm	Unidad	1	\$ 2.072
158	Suministro termoencogible 1/8 3mm	Unidad	1	\$ 2.072
159	Suministro relay luces medias	Unidad	1	\$ 51.802
160	Suministro minifusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 5.610
161	Suministro minifusible 15 amperios	Unidad	1	\$ 5.610
162	Sumistro minifusible 25 amperios	Unidad	1	\$ 5.610
163	Suministro abrazadera manguera admision	Unidad	1	\$ 31.081
164	Suministro abrazadera manguera motor	Unidad	1	\$ 31.081
165	Suministro manguera inferior radiador agua	Unidad	1	\$ 186.486
166	Suministro manguera superior radiador.	Unidad	1	\$ 186.486
167	Suministro balin chequeo valvula	Unidad	1	\$ 75.790
168	Sumnistro harnes proteccion solenoide freno ahogo	Unidad	1	\$ 550.756
169	Suministro oring tubo desfogue	Unidad	1	\$ 51.802
170	Suministro suwich freno ahogo.	Unidad	1	\$ 186.486
171	Suministro bombillo indicador (luz verde)	Unidad	1	\$ 51.802
172	Suministro bombillo indicador (luz amarilla)	Unidad	1	\$ 51.802
173	Suministro empaque galeria aceite	Unidad	1	\$ 349.973
174	Suministro valvula reguladora retorno	Unidad	1	\$ 349.973
175	Suministro camisilla (caucho) linea inyeccion combustible	Unidad	1	\$ 177.369



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

176	Suministro acople manguera tanque combustible	Unidad	1	\$ 51.802
177	Suministro empaque bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 428.666
179	Suministro kit reparacion mayor	Unidad	1	\$ 1.000.325
180	Suministro sensor presion aceite (eop)	Unidad	1	\$ 965.171
181	Suministro bombillo techo lampara 12v.	Unidad	1	\$ 51.802
182	Suministro bombillo lampara direccional	Unidad	1	\$ 103.604
183	Suministro tuerca de 3/8 grado 8 r.o	Unidad	1	\$ 6.216
184	Suministro manguera coraza 19mm 3/4	Unidad	1	\$ 6.216
185	Suministro manguera coraza 10mm 3/8	Unidad	1	\$ 6.216
186	Suministro manguera coraza 13mm 1/2	Unidad	1	\$ 6.216
187	Suministro bombillo tablero	Unidad	1	\$ 51.802
188	Suministro relay luces	Unidad	1	\$ 51.802
189	Suministro inyector motor con kit de orings	Unidad	1	\$ 4.558.556
190	Suministro harnes puente a/c durastar-worstar	Unidad	1	\$ 420.630
191	Suministro manguera coraza 6mm 1/4	Unidad	1	\$ 51.802
192	Suministro empaque carter	Unidad	1	\$ 421.561
193	Suministro casquete biela 0.10	Unidad	1	\$ 165.766
194	Suministro casquete bancada 0.10	Unidad	1	\$ 165.766
195	Suministro casquete guia 0.10	Unidad	1	\$ 165.766



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

196	Suministro valvula escape	Unidad	1	\$ 54.782
197	Suministro valvula admision	Unidad	1	\$ 54.782
198	Suministro guia valvula	Unidad	1	\$ 54.782
199	Suministro asiento valvula escape	Unidad	1	\$ 54.782
200	Suministro gorro economizador valvula	Unidad	1	\$ 54.782
201	Suministro resorte valvula admision	Unidad	1	\$ 54.782
202	Suministro resorte valvula escape	Unidad	1	\$ 54.782
203	Suministro rotor valvula	Unidad	1	\$ 54.782
204	Suministro gorro economizador rotor 3/8	Unidad	1	\$ 54.782
205	Suministro cuña valvula	Unidad	1	\$ 54.782
206	Suministro retenedor delantero cigueñal	Unidad	1	\$ 405.297
207	Suministro retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 405.297
208	Suministro termostato	Unidad	1	\$ 304.184
209	Suministro kit sellos tapa distribucion	Unidad	1	\$ 550.756
210	Suministro juego teflones sistema de direccion	Unidad	1	\$ 2.169.872
211	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 70.044
212	Suministro desengrasante por galon	Unidad	1	\$ 28.167
213	Suministro juego teflones sistema de direccion	Unidad	1	\$ 216.093
214	Suministro extintor de 20 libras	Unidad	1	\$ 178.836



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

215	Suministro empaque tapa tanque hidraulico volco	Unidad	1	\$ 201.190
216	Suministro pasador muelle trasero	Unidad	1	\$ 149.030
217	Suministro piñon de arrastre motor autocarpado	Unidad	1	\$ 40.238
218	Suministro piñon principal motor autocarpado	Unidad	1	\$ 77.495
219	Suministro guarda polvo en lamina	Unidad	1	\$ 111.772
220	Suministro salpicadera para guardapolvo	Unidad	1	\$ 86.437
221	suministro tapa bocin rueda delantera izquierda	Unidad	1	\$ 134.127
222	Suministro codo tanque hidraulico toma fuerza	Unidad	1	\$ 312.962
223	Suministro conector gasometro	Unidad	1	\$ 22.354
224	Suministro juego balineras toma fuerza	Unidad	1	\$ 372.574
225	Suministro pasador de acero cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 178.836
226	Suministro juego teflones sistema de dirección	Unidad	1	\$ 2.189.097
227	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 70.044
228	Suministro prisionero 7/16 de muelle	Unidad	1	\$ 7.451
229	Sumnistro borne batería	Unidad	1	\$ 74.515
230	Suministro puente baterias	Unidad	1	\$ 104.321
231	Suministro stop redondo	Unidad	1	\$ 275.705
232	Suministro unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 298.059
233	Suministro bocel unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 89.418



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

234	Suministro direccional delantera	Unidad	1	\$ 268.253
235	Suministro pistoncillo bomba inyección	Unidad	1	\$ 149.030
236	Suministro juego retenedores bomba inyección	Unidad	1	\$ 149.030
237	Suministro juego rodillos bomba inyección	Unidad	1	\$ 655.730
238	Suministro empaquetadura bomba inyección	Unidad	1	\$ 484.346
240	Suministro brazo limpiabrizas derecho	Unidad	1	\$ 149.030
241	Suministro brazo limpiabrizas izquierdo	Unidad	1	\$ 149.030
242	Suministro cola de pato trasero	Unidad	1	\$ 2.235.445
243	Suministro kit empaquetadura cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 2.831.563
244	Suministro tornillo purga filtro trampa	Unidad	1	\$ 11.177
245	Suministro empaquetadura y ochos bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 536.507
246	Suministro piñon bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 491.798
247	Suministro candado freno delantero	Unidad	1	\$ 518.364
248	Suministro Candado freno trasero	Unidad	1	\$ 518.364
249	Suministro terminales direccion	Unidad	1	\$ 1.573.605
250	Suministro brazo de direccion	Unidad	1	\$ 2.221.560
251	Suministro de Splinderes	Unidad	1	\$ 4.628.250
252	Suministro de empaquetaduras frenos	Unidad	1	\$ 333.234
253	Suministro de diafracmas de camaras	Unidad	1	\$ 222.156



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

254	Suministro tren fijo caja cambios	Unidad	1	\$ 9.719.325
255	Suministro Sictronizadores caja cambios	Unidad	1	\$ 1.703.196
256	Suministro Piñoneria de 1 - 5 caja cambios	Unidad	1	\$ 2.258.586
257	Suministro Rodamientos caja cambios	Unidad	1	\$ 759.033
258	Suministro Orquilla tapa de caja cambios	Unidad	1	\$ 647.955
259	Suministro Retenedores de caja cambios	Unidad	1	\$ 101.822
260	Suministro de radiador.	Unidad	1	\$ 8.330.850
261	Suministro Empaquetaduetadura motor	Unidad	1	\$ 4.811.066
262	Suministro Anillos para motor	Unidad	1	\$ 333.234
263	Suministro Camisa para motor	Unidad	1	\$ 1.018.215
264	Suministro Casquete Biela para motor	Unidad	1	\$ 277.695
265	Suministro Casquete eje de levas para motor	Unidad	1	\$ 277.695
266	Suministro Termostato para motor	Unidad	1	\$ 342.491
267	Suministro Valvula admision para motor	Unidad	1	\$ 175.874
268	Suministro Valvula escape para motor	Unidad	1	\$ 175.874
269	Suministro guia para motor	Unidad	1	\$ 83.309
270	Suministro Asiento para motor	Unidad	1	\$ 157.361
271	Suministro Camisilla para motor	Unidad	1	\$ 833.085
272	Suministro Correa y accesorios para motor	Unidad	1	\$ 277.695



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

273	Suministro Casquete de Bancada para motor	Unidad	1	\$ 333.234
274	Suministro Bomba del agua para motor	Unidad	1	\$ 2.221.560
275	Suministro Bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 1.573.605
276	Suministro de Piston para motor	Unidad	1	\$ 1.481.040
277	Suministro Bujes de Viela para motor	Unidad	1	\$ 462.825
278	Suministrp Buje de piñon de reparticion para motor	Unidad	1	\$ 462.825
279	Suministro Buje bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 148.104
280	Suministro Eje de levas para motor	Unidad	1	\$ 4.257.990
281	Suministro Silenciador para motor	Unidad	1	\$ 462.825
282	Suministro Soportes para Motor	Unidad	1	\$ 462.825
283	Suministro Pera temperatura para motor	Unidad	1	\$ 259.182
284	suministro Pera de aceite para motor	Unidad	1	\$ 148.104
285	Suministro Sensor de posicion eje levas motor	Unidad	1	\$ 259.182
286	Suministro Sensor de posicion sigueñal motor	Unidad	1	\$ 259.182
287	Suministro Inyector nuevo para motor	Unidad	1	\$ 2.776.950
290	Suministro Perciana.	Unidad	1	\$ 703.494
289	Suministro de exploradoras principales bomper	Unidad	1	\$ 703.494
	3. Motoniveladora Caterpillar			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

1	Servicio de diagnostico sistema hidraulico preventivo (diganostico)	Servicio	1	\$ 1.668.021
2	servicio de instalacion de platinas guias	Servicio	1	\$ 1.150.397
3	servicio cambio de borne	Servicio	1	\$ 46.016
4	servicio de reconstruccion de bases esquineras	servicio	1	\$ 1.998.058
5	servicio de mantenimiento de spules del banco de valvulas	Servicio	1	\$ 1.029.302
6	servicio cambio del sistema de banco de valvulas , empaquetadura y calibraciones	Servicio	1	\$ 3.209.002
7	servicio cambio de chuchilla, tornillos y tuercas	Servicio	1	\$ 1.079.308
8	servicio de reconstruccion de guias para los soportes de las cuchillas	Servicio	1	\$ 1.150.397
9	servicio cambio de gatos hidraulicos para el giro de direccion	Servicio	1	\$ 666.019
10	servicio de cambio de perno	Servicio	1	\$ 98.119
11	servicio de mantenimiento del sistema electrico con sus componentes	servicio	1	\$ 2.361.341
12	servicio cambio e kit de empaquetadura seal para tornamesa	Servicio	1	\$ 496.487
13	servicio cambio de arranque	servicio	1	\$ 145.313
14	servicio de monte y desmonte de mangueras y abrazaderas	Servicio	1	\$ 181.642
15	servicio cambio de turbo	Servicio	1	\$ 2.361.341
16	servicio de monte y desmonte del empaque de la culata	Servicio	1	\$ 988.130
17	servicio de monte y desmonte de bomba del freno y direccion	Servicio	1	\$ 1.634.774
18	servicio de mantenimiento del sistema electrico del arranque	Servicio	1	\$ 1.008.716
19	servicio de mantenimiento del bombil	Servicio	1	\$ 544.925



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

20	servicio cambio de correa trapezoidal	servicio	1	\$ 115.040
21	servicio cambio de vidrio lateral según plantilla	Servicio	1	\$ 423.830
22	Servicio mantenimiento de bomba del freno del freno y direccion cambio empaquetaduras	Unidad	1	\$ 3.881.076
23	servicio de mantenimiento de inversor de marchas incluye repuestos	Servicio	1	\$ 2.367.396
24	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 137.700
25	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 147.900
26	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 212.119
27	servicio cambio del cilindro hidráulico del ripper	Servicio	1	\$ 548.558
28	servicio de monte y desmonte de radiador del motor y purga sistema hidráulico	Servicio	1	\$ 1.876.963
29	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	\$ 21.797
30	servicio cambio de aceite hidráulico	Servicio	1	\$ 490.595
31	servicio cambio de la empaquetadura del ripper	Servicio	1	\$ 2.943.567
32	Servicio eléctrico general para activación de marchas y unidad central de mandos	Servicio	1	\$ 3.237.924
33	Servicio para cambio de anillo de caucho paquete de frenos secundario	Servicio	1	\$ 686.832
34	Servicio para cambio de anillo de caucho paquete de frenos Principal	Servicio	1	\$ 686.832
35	Servicio para cambio plato separador freno	Servicio	1	\$ 166.802
36	Servicio para cambio de Disco de freno	Servicio	1	\$ 166.802
37	Servicio para cambio Arandela secundaria Freno	Servicio	1	\$ 166.802
38	Servicio para cambio Arandela Primaria Freno	Servicio	1	\$ 166.802



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

39	Servicio para cambio de Sello de rueda tanden de frenado	Servicio	1	\$ 166.802
40	Servicio para cambio Tornillo Para tanden de frenado	Servicio	1	\$ 166.802
41	Servicio para cambio Arandela para tanden de frenado	Servicio	1	\$ 127.555
42	Servicio Para cambio Tuerca para tanden de frenado	Servicio	1	\$ 127.555
43	Servicio de desmonte y montaje de transmision para diagnostico frenos	Servicio	1	\$ 4.905.945
44	Servicio de dianostico valbula de pie	Servicio	1	\$ 2.943.567
45	Servicio de banco de prueba sitema frenado valvula de pie	Servicio	1	\$ 3.237.924
46	Servicio de mantenimieto eje de llanta trasera y delantera	Servivio	1	\$ 1.471.784
48	Servicio de mantenimiento descontaminacion sistema hidraulico general.	Servicio	1	\$ 6.868.323
49	Servicio electrico instalacion luces varios	Servicio	1	\$ 490.595
50	Servicio de Montaje y demontaje eje del piñon de ataque		1	\$ 6.541.587
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro aire externo	Unidad	1	\$ 450.752
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad	1	\$ 212.119
3	suministro de Filtro combustible trampa	Unidad	1	\$ 225.376
4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	\$ 145.832
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	\$ 92.802
6	suministro de filtro hidrahulico externo	Unidad	1	\$ 768.930
7	suministro de filtro hidrahulico interno	Unidad	1	\$ 1.007.564
8	suministro de filtro de la transmision	Unidad	1	\$ 380.236



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

9	suministro de Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	\$ 662.871
10	suministro de aceite hidraulico x 55 gl	caneca	1	\$ 4.995.144
11	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 56.914
12	suministro de aceite hidraulico tellus 68	cuñete	1	\$ 819.609
13	Suministro refrigerante de motor	galon	1	\$ 99.297
14	Suministro Valvulina 80W140	Cuñete	1	\$ 935.818
15	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 50.860
16	Suministro de Llantas 14000 X 24	Unidad	1	\$ 5.994.173
17	suministro de radiador del motor	Unidad	1	\$ 5.772.328
18	suministro del cilindro hidráulico del ripper	Unidad	1	\$ 1.792.197
19	suministro de empaque de la culata	Unidad	1	\$ 1.186.725
20	suministro de mangueras y abrazaderas del sistema hidraulico	Unidad	1	\$ 795.445
21	suministro de mangueras y abrazaderas del pasa muro	Unidad	1	\$ 678.129
22	suministro de turbo	Unidad	1	\$ 8.052.778
23	suministro de borne para bateria	Unidad	1	\$ 115.040
24	suministro del arranque	Unidad	1	\$ 1.998.058
25	suministro de vidrio lateral según plantilla	Unidad	1	\$ 1.574.227
26	suministro de pernos	Unidad	1	\$ 70.235
27	suministro de botellas hidraulicas para el giro de direccion	Unidad	1	\$ 5.994.173



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

28	suminitro de kit de empaquetadura seal para tornamesa	Unidad	1	\$ 1.998.058
29	suministro de cuchilla 13 huecos	Unidad	1	\$ 1.338.093
30	suministro de tornillos y tuernas para cuchilla 13 huecos	Unidad	1	\$ 78.711
31	Suministro de baterias (Ref. 30H x 1200)	Unidad	1	\$ 1.354.320
32	suministro de sistema de banco de valvulas	Unidad	1	\$ 5.449.248
33	suministro de empaquetadura del banco de valvulas	Unidad	1	\$ 1.998.058
34	Suministro de arnes corto queva del modulo a los mandos	Unidad	1	\$ 7.457.036
35	Suministro de Arnes Cabina queva a la cervo largo	Unidad	1	\$ 10.793.079
36	Suministro de sobre esquinera	Unidad	1	\$ 883.070
37	Suministro de deslizadores	Unidad	1	\$ 156.990
38	Suministro de separadores	Unidad	1	\$ 235.485
39	Suministro de Ajuste de tonamesa	Undiad	1	\$ 3.139.805
40	Sumnistro de Bomba de ventilador	Unidad	1	\$ 18.642.591
41	Suministro Moto Ventilador	Undiad	1	\$ 1.471.784
42	Sumnistro Bomba de freno y direccion	Unidad	1	\$ 16.680.213
43	suministro de correa trapezoidal	Unidad	1	\$ 578.442
44	Suministro unidad de control de mandos (marchas)	Unidad	1	\$ 4.905.945
46	Suministro de anillo de caucho paquete de frenos secundario	Undiad	1	\$ 672.546
47	Suministro de anillo de caucho paquete de frenos Principal	Unidad	1	\$ 622.727



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

48	Suministro plato separador freno	Unidad	1	\$ 850.689
49	Suministro Disco de freno	Unidad	1	\$ 945.951
50	Suministro Arandela secundaria Freno	Unidad	1	\$ 1.104.823
51	Suministro Arandela Primaria Freno	Unidad	1	\$ 973.530
52	suministro Sello de rueda tanden de frenado	Unidad	1	\$ 596.779
53	Suministro Tornillo Para tanden de frenado	Unidad	1	\$ 259.470
54	Suministro Arandela para tanden de frenado	Unidad	1	\$ 77.840
55	Suministro Tuerca para tanden de frenado	Unidad	1	\$ 64.866
56	Suministro de exploradoras luz dia	Unidad	1	\$ 156.990
57	Suministro de Fusibles de diferente voltaje dos patas	Unidad	1	\$ 10.793
58	Suministro de valbulina x galon	Unidad	1	\$ 133.049
59	Suministro de Eje de posuelo de la tornamesa	Unidad	1	\$ 6.319.838
60	Suministro de corona para posuelo de tornamesa	Unidad	1	\$ 7.761.205
61	Suministro de rodamientos del sinfín	Unidad	1	\$ 354.798
62	Suministro de sello espejo para posuelo tornamesa	Unidad	1	\$ 277.186
63	Suministro de Bujes posuelo tornamesa ajuste, tapa y carcasa	Unidad	1	\$ 288.273
64	Sumnistro de arandelas de ajuste en bronce posuelo tornamesa	Unidad	1	\$ 288.273
65	Suministro de tuerca de eje posuelo tornamesa	Unidad	1	\$ 210.661
66	Suministro de arandela seguridad para tuerca eje de posuelo tornamesa	Unidad	1	\$ 212.435



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

67	Suministro panela de presion valbula de pie	Unidad	1	\$ 686.832
68	Suministro de valvula de alivio ajuste	Unidad	1	\$ 883.070
69	Suministro mangueras para valbula frenado y alivio	Unidad	1	\$ 816.349
70	Suministro metalizado de spull	Unidad	1	\$ 176.614
71	Suministro empaquetadura	Unidad	1	\$ 784.951
72	Suministro de racores	Unidad	1	\$ 147.178
4. Vibro CASE				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SUMINISTRO				
1	Filtro aire externo	Unidad	1	\$ 291.663
2	Filtro aire interno	Unidad	1	\$ 185.604
3	Filtro combustible trampa	Unidad	1	\$ 145.832
4	Filtro combustible	Unidad	1	\$ 160.147
5	Filtro aceite	Unidad	1	\$ 132.574
6	Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	\$ 662.871
7	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 50.860
8	suministro de aceite hidraulico tellus 68	cuñete	1	\$ 819.609
9	suministro del turbo	Unidad	1	\$ 1.186.725
10	suministro de empaquetadura de la tapa servicio del motor	Unidad	1	\$ 2.036.523



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

11	Suministro de baterias (Ref. 30H x 1200)	Unidad	1	\$ 1.354.320
12	suministro de borne para conexión de bateria	Unidad	1	\$ 135.626
13	Suministro llantas	Unidad	1	\$ 3.967.800
14	Suministro de arranque	Unidad	1	\$ 1.593.240
15	Suministro de Aditivo motorkote x 250 ml	Unidad	1	\$ 133.049
16	Suministro de Starting fluid arrancador motor	Unidad	1	\$ 84.265
17	Suministro de manguera para sistema hidraulico	Unidad	1	\$ 1.020.044
18	Suministro de Filtro filtro combustible trampa racor	Unidad	1	\$ 121.962
19	Sumnistro de Filtro primario combustible	Unidad	1	\$ 121.962
20	Suministro de Filtro secundario combustible	Unidad	1	\$ 133.049
21	Suministro de sensor de revoluciones	Unidad	1	\$ 875.907
22	Suministro de swiche encendido	Unidad	1	\$ 432.410
23	Suministro de Bujia precalentamiento	Unidad	1	\$ 133.049
24	Sumnistro de empaque tapa de distribucion	Unidad	1	\$ 572.112
25	Sumnistro de empaque tapavalbulas Auxiliar	Unidad	1	\$ 576.547
26	Suministro de empaque bomba del agua	Unidad	1	\$ 299.361
SERVICIO				
1	Servicio de diagnostico sistema hidraulico preventivo (diganostico)	Servicio	1	\$ 1.668.021
2	servicio instalacion de borne	Servicio	1	\$ 54.492
3	servicio de mantenimiento del filtro del tanque	Servicio	1	\$ 181.642



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

4	servicio de escaner electrico y puesta en marcha	Servicio	1	\$ 1.259.382
5	servicio de mantenimiento y lavado del tanque de aceite	Servicio	1	\$ 1.029.302
6	servicio de escaner electronico	servicio	1	\$ 779.848
7	servicio cambio de empaquetadura de la tapa servicio del motor	servicio	1	\$ 647.855
8	servicio de mantenimiento del arranque con todos sus componenets	Servicio	1	\$ 1.108.014
9	servicio de montaje y desmontaje del turbo	Servicio	1	\$ 181.642
10	servicio de mantenimiento al selector electronico con sus respectivos componentes	Servicio	1	\$ 5.599.405
11	servicio de mantenimiento del sistema electrico con todos sus componentes	Servicio	1	\$ 2.361.341
12	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 132.574
13	servicio de mantenimietno preventivo de radiador de motor con todos sus componenets	Servicio	1	\$ 1.511.258
14	Servicio de mantenimiento preventivo de aceite hidraulico	Servicio	1	\$ 181.642
15	servicio de cambio de empaquetadura del tapa valvulas y con todos sus componentes	Servicio	1	\$ 3.688.535
16	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	\$ 21.797
17	Servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 176.614
18	Servicio instalacion empaquetadura bomba del agua	Servicio	1	\$ 1.663.115
19	Servicio e instalacion partes electronicas y bujia precalentamiento	Servicio	1	\$ 1.663.115
20	Servicio de nivelacion de sistema hidraulico	Servicio	1	\$ 997.869
21	Servicio de mantenimiento y reparacion de inyectores	Servicio	1	\$ 2.623.287
22	Servicio de cambio de empaquetadura bomba combustible diesel	Servicio	1	\$ 1.663.115



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

23	Servicio de cambio de pistoncillos bomba combustible diesel	Servicio	1	\$ 1.663.115
24	Servicio de mantenimiento riel inyectores	Servicio	1	\$ 1.507.891
25	Servicio de montaje y desmontaje sistema de combustion	Servicio	1	\$ 4.324.100
26	Servicio de scanear compactador	Servicio	1	\$ 1.441.367
27	Servicio de lavada de tanque combustible y dialisis de todo el sistema de combustion	Servicio	1	\$ 2.173.137
28	Servicio de montaje y desmontaje inyectores	Servicio	1	\$ 1.923.130
	5.Retroexcavadora new holland			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de diagnostico sistema hidraulico preventivo (diganostico)	Servicio		\$ 1.668.021
2	Servicio de Desmontaje oficorte pasadores estabilizadoras	Servicio	1	\$ 883.070
3	Servicio de mantenimineto preventivo y correctivo botella para montar empaquetadura	Servicio	1	\$ 981.189
4	Servicio de Cambio ojo base botella	Servicio	1	\$ 784.951
5	Servicio torno para Ederezada embolo botella	Servicio	1	\$ 686.832
6	Servicio Mantenimiento de Banco de valbulas	Servicio	1	\$ 2.943.567
7	Servicio de montaje y desmontaje de gemelas	Servicio	1	\$ 2.649.210
8	Servicio ajuste de caballetes	Servicio	1	\$ 1.275.546
9	Servicio de descontaminacion de spull de giro	Servicio	1	\$ 1.668.021
10	Servicio de montaje de bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 5.592.777
11	servicio cambio de empaque multiple, arandelas y retedendores	Servicio	1	\$ 1.816.416



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

12	servicio de empaquetadura de frenos	Servicio	1	\$ 320.900
13	servicio de mantenimiento de fugas de aceite de la tapa valvulas	Servicio	1	\$ 1.029.302
14	servicio mantenimiento y arreglo de brazo plancha con todos sus componenetes	Servicio	1	\$ 2.363.763
15	servicio para el cambio de rotulas	Servicio	1	\$ 423.830
16	servicio cambio de cruceta principal del eje cardán delantero (doble tracción)	servicio	1	\$ 787.114
17	servicio cambio de puntas reductoras de la doble, crucetas del eje de la transmision, retenedores, reemplazar chanelas, terminales y axiales	Servicio	1	\$ 1.029.302
18	servicio manteminimiento del cilindro del brazo del stick realizar desarme y lavado para cambio con sus componenetes	Servicio	1	\$ 2.240.246
19	servicio de cambio de correa del ventilador	Unidad	1	\$ 78.711
20	servicio cambio de termostato	Servicio	1	\$ 102.930
21	servicio de arreglo del soporte del brazo de plancha con todos sus componenetes	Servicio	1	\$ 1.132.233
22	servicio de cambiode punto de giro o articulacion (pivote)	Servicio	1	\$ 1.029.302
23	servicio de cambio de empaquetadura dipper del brazo principal	Servicio	1	\$ 239.767
24	servicio cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$ 1.029.302
25	servicio de monte y desmonte de radiador nuevo	Servicio	1	\$ 1.026.881
26	servicio de mantenimietno preventivo de radiador de motor	servicio	1	\$ 441.995
27	servicio cambio de cruceta calabera	Servicio	1	\$ 302.736
28	servicio de monte y desmonte de bombin	Servicio	1	\$ 305.158
29	servicio d monte y desmonte de manguera siliconada del turbo	Servicio	1	\$ 116.251
30	servicio de arreglo del pasador de la estabilizadora y todos sus componenetes	Servicio	1	\$ 460.159



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

31	servicio de cambio de dientes tipo rocket del balde trasero	Servicio	1	\$ 36.328
32	servicio de monte y desmonte de la cuchilla del balde delantero con sus componenetes	Servicio	1	\$ 423.830
33	Servicio de monte, desmonte de la base del ventilador para cambio de rodamientos	Servicio	1	\$ 151.368
34	servicio cambio de esparragos	Servicio	1	\$ 42.383
35	servicio de monte, desmonte y rectificacion del turbo	Servicio	1	\$ 893.677
36	Servicio de revision, monte, desmonte de bomba de acpm	Servicio	1	\$ 423.830
37	servicio cambio de manguera hidraulica y demas componentes	Servicio	1	\$ 78.711
38	servicio cambio de llantas nuevas	Servicio	1	\$ 147.900
39	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 158.100
40	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	\$ 21.797
41	servicio cambio de aceite hidraulico	Servicio	1	\$ 60.547
42	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 132.574
43	Servicio de Cambio de retenedores del eje delantero	Servicio	1	\$ 490.595
44	Servicio de cambio de chanelas	Servicio	1	\$ 490.595
45	Servicio de desmontaje y montaje caja de la direccion	servicio	1	\$ 490.595
46	Servicio de lavado tanque de hidraulico para descontaminacion	servicio	1	\$ 1.773.990
47	Servicio de lavado de tanque motor y dialisis sistema de combustion por contaminacion	servicio	1	\$ 2.993.608
48	Servicio mano de obra de desarme y arme botella estabilizadora	servicio	1	\$ 2.771.859
49	Servicio de arreglo botella de estabilizadora embolo incluye accesorios	servicio	1	\$ 3.437.105



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

50	Servicio de ajuste bomba de inyeccion	servicio	1	\$ 332.623
51	servicio montar y desmontar botella direccion	servicio	1	\$ 1.668.021
52	servicio montar y desmontar de rotulas direccion	servicio	1	\$ 1.668.021
53	servicio diagnostico para detectar fallo de equipo de mandos bloqueado	servicio	1	\$ 1.668.021
54	Servicio de mantenimiento de banco de valvulas y spules	servicio	1	\$ 5.592.777
55	Servicio de cambio filtro hidraulico y diganostico sistema hidraulico	servicio	1	\$ 981.682
56	Servicio de arreglo botella retro escabadora del balde	servicio	1	\$ 2.845.448
57	Servicio de arreglo cambio de embolo y camiza botella balde	servicio	1	\$ 3.237.924
58	Servicio cambio de carcasa y bases de botella Balde	servicio	1	\$ 1.668.021
59	Servicio de arreglo botella retro escabadora de la direccion	servicio	1	\$ 2.452.973
60	Servicio de arreglo cambio de embolo y camiza botella direccion	servicio	1	\$ 2.452.973
61	Servicio cambio de carcasa y bases de botella direccion	servicio	1	\$ 883.070
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro aire exerno	Unidad	1	\$ 318.178
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad	1	\$ 185.604
3	suministro de Filtro combustible trampa	Unidad	1	\$ 225.376
4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	\$ 172.346
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	\$ 185.604
6	suministro de Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	\$ 662.871
7	suministro de filtro hidrahulico interno	Unidad	1	\$ 981.049



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

8	suministro de filtro hidraulico externo	Unidad	1	\$ 769.069
9	suministro de aceite de transmision SAE 10W 30 valbulina	cuñete	1	\$ 1.051.099
10	suministro de aceite 80w 90	Cuñete	1	\$ 893.192
11	suministro de aceite 85w 140	galon	1	\$ 294.502
12	suministro de aceite hidraulico tellus 68	cuñete	1	\$ 819.609
13	Suministro refrigerante de motor	galon	1	\$ 188.907
14	Suministro Valvulina 80W140	Galon	1	\$ 200.532
15	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 56.914
16	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 50.860
17	Suministro de llanta 19.5L-24 R4	Unidad	1	\$ 7.205.117
18	Suministro de llanta 12.5/80-18	Unidad	1	\$ 3.572.285
19	suministro de mangueras hidraulica y demas componentes	Unidad	1	\$ 790.746
20	suministro de esparagos	Unidad	1	\$ 175.587
21	suministro de rodamientos para ventilador	Unidad	1	\$ 520.100
22	suministro de dientes tipo rocket del balde trasero con sus componentes	Unidad	1	\$ 306.369
23	suministro de cuchilla del balde delantero con sus componenetes	Unidad	1	\$ 1.846.690
24	suministro de 4 mt de manguera siliconada para el turbo	Unidad	1	\$ 484.378
76	Suministro de Graseras	Unidad	1	\$ 64.307
26	Suministro de cruceta calabera	Unidad	1	\$ 1.150.397



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

27	suministro de bombin	Unidad	1	\$ 1.249.694
28	suministro de radiador nuevo	Unidad	1	\$ 10.583.651
29	suministro de bomba de agua	Unidad	1	\$ 2.397.669
30	suministro de empaquetadura dipper del brazo principal	Unidad	1	\$ 1.193.991
31	suministro de punto de giro o articulacion (pivote)	Unidad	1	\$ 1.634.774
32	suministro de cinta reflectiva x metro	Unidad	1	\$ 24.219
33	suministro de termostato	Unidad	1	\$ 1.150.397
34	suministro de correa del ventilador	Unidad	1	\$ 405.666
35	suministro de crucetas del eje de transmisión	Unidad	1	\$ 666.019
36	suministro de puntas reductoras	Unidad	1	\$ 1.029.302
37	suministro de retenedores (sellos)	Unidad	1	\$ 888.833
38	suministro de chanelas o canales	Unidad	1	\$ 666.019
39	suministro de terminales	Unidad	1	\$ 9.688
40	suministro de retenedor tunel	Unidad	1	\$ 460.159
41	Suministro de axiales	Unidad	1	\$ 5.449
42	suministro de juego completa de rotulas	Unidad	1	\$ 1.356.257
43	suministro de empaquetadura de frenos	Unidad	1	\$ 1.150.397
44	Suministro de baterias (Ref. 30H x 1200)	Unidad	1	\$ 1.354.320
45	suministro de empaque multiple	Unidad	1	\$ 302.736



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

46	suministro de arandelas gruesas y delgadas estandar	Unidad	1	\$ 161.298
47	suministro de retenedores	Unidad	1	\$ 1.029.302
48	suministro de cruceta principal del eje cardán delantero (doble tracción)	Unidad	1	\$ 941.388
49	Suministro de Empaquetadura Arrastre	Unidad	1	\$ 992.963
50	Suministro de Empaquetadura estabilizadora	Unidad	1	\$ 1.856.410
51	Suministro para brazo Empaquetadura Balde	Unidad	1	\$ 930.167
52	Suministro de Empaquetadura Gemelas	Unidad	1	\$ 1.232.373
53	Suministro de Empaquetaduras levante	Unidad	1	\$ 950.772
54	Suministro de crucetas	Unidad	1	\$ 745.704
55	Suministro de Empaquetadura direccion botella	Unidad	1	\$ 549.466
56	Suministro de valbula de alivio	Unidad	1	\$ 2.943.567
57	Suministro de Botella completa para estabilizadora derecha	Unidad	1	\$ 8.830.701
58	Suministro de embolo Embolo para estabilizadora izquierda	Unidad	1	\$ 3.885.508
59	Suministro de Embolo de botella de giro	Unidad	1	\$ 2.119.368
60	Suministro empaquetadura botella de giro	Unidad	1	\$ 745.704
61	Suministro de bomba hidraulica motoniveladora	Unidad	1	\$ 9.713.771
62	Suministro de arandela de ajuste 88x146x3m	Unidad	1	\$ 549.466
63	Suministro de arandela de ajuste 88x140x6m	Unidad	1	\$ 117.743
64	Suministro de arandela de ajuste 80x140x10m	Unidad	1	\$ 117.743



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

65	Suministro de pasador nuevo valde	Unidad	1	\$ 354.798
66	Suminitro de terminales de direccion	Unidad	1	\$ 1.266.185
67	Suministro de empaquetadura botella estabilizadora	Unidad	1	\$ 1.042.219
68	Suministro de cilindro tapa botella estabilizadora	Unidad	1	\$ 133.049
69	Suministro de vidrios retro escabadora	Unidad	1	\$ 1.663.115
70	Suministro de chapa puerta retro escabadora	Unidad	1	\$ 883.070
71	Suministro de empaquetadura vidrios retro escabadora	Unidad	1	\$ 549.466
72	Suministro de racores	Unidad	1	\$ 110.874
73	Suministro de silicona negra.	Unidad	1	\$ 121.962
74	Suministro magueras de presion sistema hidraulico	Unidad	1	\$ 883.070
75	Suministro de inyector de grasa	Unidad	1	\$ 242.815
77	Suministro de embolo y camiza botella balde	Unidad	1	\$ 2.452.973
78	Suministro de carcasa y bases de botella Balde	Unidad	1	\$ 1.177.427
79	Suministro de botella retro escabadora de la direccion	Unidad	1	\$ 1.668.021
80	Suministro de embolo y camiza botella direccion	Unidad	1	\$ 1.668.021
81	Suministro de carcasa y bases de botella direccion	Unidad	1	\$ 686.832
82	Sumninitro de terminales de direccion	Unidad	1	\$ 883.070
	6. Toyota Fourtuner			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 138.338
2	servicio y arreglo general del sistema de inyeccion	Servicio	1	\$ 1.634.774
3	servicio de cambio de inyectores	Servicio	1	\$ 4.772.669
4	servicio de montaje y desmontaje de cambio de pastillas	Servicio	1	\$ 203.439
5	servicio de montaje y desmontaje de disco de freno trasero	Servicio	1	\$ 217.970
6	servicio de monte y desmonte de ejes	Servicio	1	\$ 156.938
7	servicio de instalacion de estribos	Servicio	1	\$ 494.065
8	servicio de montaje y desmontaje de puntas de eje y tiro de arrastre	Servicio	1	\$ 1.432.789
9	servicio cambio e instalacion de sistema abs	Servicio	1	\$ 1.755.869
10	servicio de escaner para revision del Sistema antibloqueo de frenos abs	Servicio	1	\$ 444.659
11	servicio de programacion del Sistema antibloqueo de frenos abs	Servicio	1	\$ 4.514.399
12	servicio de cambio de chapa de puertas	Servicio	1	\$ 741.098
13	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 86.700
14	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 96.900
15	servicio de alineacion y balanceo	Servicio	1	\$ 212.119
16	servicio de monte, desmonte y mantenimientode alternador	Servicio	1	\$ 302.736
17	servicio de cambio de portaescobillas y escobillas	Servicio	1	\$ 199.806
18	servicio de lavado general	Servicio	1	\$ 342.939
19	servicio del scaner general	Servicio	1	\$ 431.096



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

20	servicio mantenimiento alternador y base	Servicio	1	\$ 423.830
21	servicio de cambio de amortiguadores tipo copo delanteros o traseros	Servicio	1	\$ 302.736
22	Servicio de montaje y desmontaje caja de cambios automatica	Servicio	1	\$ 3.826.637
23	Servicio electrico para instalacion caja de cambios	Servicio	1	\$ 883.070
24	Servicio de mantenimiento faloras principales	Servicio	1	\$ 549.466
25	Servicio de montaje y desmontaje turbo	Servicio	1	\$ 883.070
26	Servicio de mantenimiento turbo incluye repuestos	Servicio	1	\$ 5.847.886
27	Servicio de mantenimiento radiador	Servicio	1	\$ 776.120
28	Suministro de computador principal	Servicio	1	\$ 7.761.205
29	Servicio de mano de obra reparacion motor total	Servicio	1	\$ 8.426.451
30	Servicio de mantenimiento inyectores y riel	Servicio	1	\$ 354.798
31	Servicio de rectificadora	Servicio	1	\$ 4.324.100
32	Servicio de Cambio de bombillos y servicio electrico	Servicio	1	\$ 310.448
33	Servicio de cambio de plumillas	Servicio	1	\$ 177.399
34	Servicio de Arreglo base espejo izquierdo	Servicio	1	\$ 842.645
35	Servicio de cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 353.228
36	Servicio de cambio espirales delanteros	Servicio	1	\$ 294.357
37	Servicio de cambio bases amortiguador	Servicio	1	\$ 235.485
38	Servicio de cambio tijera superior	Servicio	1	\$ 353.228



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

39	Servicio de cambio tijera inferior	Servicio	1	\$ 490.595
40	Servicio de cambio bujes tijera	Servicio	1	\$ 588.713
41	Servicio de cambio rótula superior	Servicio	1	\$ 235.485
42	Servicio de cambio rótula inferior	Servicio	1	\$ 294.357
43	Servicio de cambio terminal dirección	Servicio	1	\$ 156.990
44	Servicio de cambio bieletas	Servicio	1	\$ 156.990
45	Servicio de cambio muñecos estabilizadora	Servicio	1	\$ 156.990
46	Servicio de cambio barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 294.357
47	Servicio de cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 490.595
48	Servicio de cambio mangueta	Servicio	1	\$ 490.595
49	Servicio de Alineación	Servicio	1	\$ 156.990
50	Servicio de Balanceo	Servicio	1	\$ 117.743
51	Servicio de cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 235.485
52	Servicio de cambio espirales traseros	Servicio	1	\$ 294.357
53	Servicio de cambio bases amortiguador traseras	Servicio	1	\$ 196.238
54	Servicio de cambio bujes traseros	Servicio	1	\$ 392.476
55	Servicio de cambio links estabilizadores	Servicio	1	\$ 156.990
56	Servicio de cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	\$ 294.357
57	Servicio de cambio soportes estabilizadora	Servicio	1	\$ 156.990



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

58	Servicio de prensa prensa hidráulica+1603:1614lica	Servicio	1	\$ 490.595
59	Servicio de cambio retenedores eje	Servicio	1	\$ 353.228
60	Servicio de prensa prensa hidráulica	Servicio	1	\$ 686.832
61	Servicio de arreglo con accesorios de exosto	Servicio	1	\$ 883.070
SUMINISTRO				
49	Suministro de Filtro de combustible	unidad	1	\$ 96.900
50	Suministro de Filtro de aceite	unidad	1	\$ 66.300
3	suministro de filtro del aire	Unidad	1	\$ 255.000
4	suministro de aceite 15W - 40	galon	1	\$ 166.814
5	suministro de aceite hidraulico	cuñete	1	\$ 855.246
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 56.914
7	suministro de pastillas del freno trasero	Unidad	1	\$ 770.742
8	suministro de pantillas del freno delantero	Unidad	1	\$ 666.988
9	suministro de disco de freno trasero	Unidad	1	\$ 1.126.469
10	suministro de caja de direccion bom dir y yoke	Unidad	1	\$ 8.294.966
11	suministro de ejes	Unidad	1	\$ 435.940
12	suministro de soporte de estribos	Unidad	1	\$ 752.723
13	suministro de puntas de eje y tiro de arrastre	Unidad	1	\$ 1.377.000
14	suministro de Sistema antibloqueo de frenos abs	Unidad	1	\$ 13.770.000
15	suministro de llanta 275/65R-17	Unidad	1	\$ 2.244.000



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

16	suministro de porta escobillas y escobillas	Unidad	1	\$ 214.337
17	suministro de bateria	unidad	1	\$ 1.150.397
18	suministro de tapetes	Unidad	1	\$ 423.830
19	suministro de amortiguadores tipo copo delanteros o traseros	Unidad	1	\$ 593.363
20	Suministro Rotulas izquierda o derecha	Unidad	1	\$ 294.357
21	Suministro de brazo arcial	Unidad	1	\$ 549.466
22	Suministro de caja de cambios	Unidad	1	\$ 18.870.000
23	Suministro de convertidor o embra	Unidad	1	\$ 8.830.701
24	Suministro de Valvulina marca toyota para caja de cambios	Unidad	1	\$ 285.600
25	Suministro cableado electronico Caja de cambios	Unidad	1	\$ 1.275.546
26	Suministro de pachas electronicas para caja de cambios	unidad	1	\$ 883.070
27	Suministro de piñon loco ejes motor mas casuela	unidad	1	\$ 776.120
28	Suministro de silenciador valvula	unidad	1	\$ 88.699
29	Suministro de sica flex	unidad	1	\$ 55.437
30	Suministro de aceite alistamiento motor x galon	unidad	1	\$ 287.165
31	Suministro de bloque fortuner	unidad	1	\$ 10.643.938
32	Suministro de ejes compensadores fortuner	unidad	1	\$ 1.064.394
33	Suministro de Pistones	unidad	1	\$ 332.623
34	Suministro de Anillos	unidad	1	\$ 110.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

35	Suministro de casquetes Biela STD	unidad	1	\$ 166.312
36	Suministro casquetes bancada STD	unidad	1	\$ 243.924
37	Suministro de arxiles	unidad	1	\$ 99.787
38	Suministro de empaquetadura motor	unidad	1	\$ 1.219.618
39	Suministro de Juego de valbulas admision y escape	unidad	1	\$ 975.694
40	Suministro de Juego de Guias	unidad	1	\$ 487.847
41	Suministro Kit de reparticion completo	unidad	1	\$ 1.751.815
42	Suministro juego de impulsadores	unidad	1	\$ 776.120
43	Suministro de Bomba de aceite	unidad	1	\$ 2.173.137
44	Suministro de termostato	unidad	1	\$ 177.399
45	Suministro de Bujias	unidad	1	\$ 199.574
46	Suministro de bomba agua	unidad	1	\$ 1.064.394
47	Suministro de correa accesorios	unidad	1	\$ 487.847
48	Suministro cambio de aceite mx 15w40 x galon	unidad	1	\$ 266.098
51	Suministro Filtro de aire	unidad	1	\$ 110.874
52	Suministro de Limpia contactos mas cinta	unidad	1	\$ 266.098
53	Suministro de empaque carter	unidad	1	\$ 255.000
54	Sumnistro tornilleria	unidad	1	\$ 199.574
55	Suministro de plumillas	unidad	1	\$ 110.874



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

56	Suministro de tornillo graduacion	unidad	1	\$ 323.792
57	Suministro de amortiguador delantero	unidad	1	\$ 490.595
58	Suministro de espiral delantero	unidad	1	\$ 470.971
59	Suministr de base amortiguador delantera	unidad	1	\$ 569.090
60	Suministro de Tijera superior	unidad	1	\$ 686.832
61	Suministro de Tijera inferior	unidad	1	\$ 883.070
62	Suministro de Buje tijera inferior pequeño	unidad	1	\$ 145.216
63	Suministro de Buje tijera inferior grande	unidad	1	\$ 274.733
64	Suministro de Rótula superior	unidad	1	\$ 127.555
65	Suministro de Rótula inferior	unidad	1	\$ 255.109
66	Suministro de Terminal dirección	unidad	1	\$ 235.485
67	Suministro de Bieleta barra estabilizadora	unidad	1	\$ 119.705
68	Suministro de Muñeco barra estabilizadora	unidad	1	\$ 255.109
69	Sumnitro de Barra estabilizadora delantera	unidad	1	\$ 686.832
70	Sumnistro de Rodamiento delantero	unidad	1	\$ 353.228
71	Suministro de Mangueta	unidad	1	\$ 883.070
72	Sumnistro de Amortiguador trasero	unidad	1	\$ 294.357
73	Suministro de Espiral trasero	unidad	1	\$ 559.278
74	Suministro de Base amortiguador trasera	unidad	1	\$ 235.485



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

75	Suministro de Bujes traseros	unidad	1	\$ 153.000
76	Suministro de Link estabilizador trasero	unidad	1	\$ 176.614
77	Suministro de Barra estabilizadora trasera	unidad	1	\$ 490.595
78	Sumnistro Soportes estabilizadora	unidad	1	\$ 235.485
79	Sumnistro de Rodamientos traseros	unidad	1	\$ 431.723
80	Suministro de Retenedores eje	unidad	1	\$ 117.743

7. BUS FRR

Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 202.058
2	servicio de Arreglo Bomper trasero	Unidad	1	\$ 427.465
3	servicio cambio de vidrio panoramico	Servicio	1	\$ 299.944
4	servicio e instalacion vidrio ventana lateral	Servicio	1	\$ 119.738
5	Servicio mantenimiento de las farolas delanteras, incluye cambio de bombillos	Unidad	1	\$ 1.186.725
6	Servicio mantenimiento electrico de stop traseros y cambio de bombillos	Servicio	1	\$ 254.298
7	servicio cambio de luces laterales	Servicio	1	\$ 205.860
9	Servicio de instalacion de retenedores delanteros y traseros	Servicio	1	\$ 106.563
10	Servicio de instalacion de la tapa del eje trasero	Servicio	1	\$ 60.547
11	servicio cambio de fan clusth y rermostato	Servicio	1	\$ 151.368
12	servicio de lavado y mantenimiento del radiador con todos el ventilador y demas componentes	Servicio	1	\$ 908.208



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

13	servicio cambio de instalacion rodillos traseros y delanteros	Servicio	1	\$ 358.439
14	Servicio mantenimiento de las barillas de la direccion	Unidad	1	\$ 393.334
15	servicio de cambio de bujes y pasadores	Unidad	1	\$ 861.621
16	servicio cambio de hoja del muelle delantero	Servicio	1	\$ 151.368
17	servicio cambio de los centrales y grapas	Servicio	1	\$ 224.025
18	Servicio mantenimiento y balanceo del cardan con sus componentes	Unidad	1	\$ 2.240.246
19	servicio cambio de cruzeta del housen	Servicio	1	\$ 115.040
20	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 86.700
21	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 96.900
22	suministro de cuñas y bloques traseros	Unidad	1	\$ 563.089
23	servicio cambio de cuñas y bloques traseros	Servicio	1	\$ 151.368
24	servicio de cambio de de esparragos traseros y cilindro de las ruedas	Servicio	1	\$ 54.492
25	Servicio de cambio embrague montaje y desmontaje	Servicio	1	\$ 1.923.130
26	Servicio de Pintada y arreglo bomperes delantero y trasero reconstruccion incluye repuestos	Servicio	1	\$ 6.652.461
27	Servicio de Arreglo claraboyas incluye materiales	Servicio	1	\$ 1.108.744
28	Servicio de Arreglo silla electrica incluye materiales	Servicio	1	\$ 1.884.864
29	Servicio de marcacion	Servicio	1	\$ 886.995
30	Servicio de mantenimiento desmanchada incluye materiales	Servicio	1	\$ 1.330.492
31	Servicio de Mano de obra e instalacion y mantenimiento limpiabrisas	Servicio	1	\$ 554.372



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

32	Servicio electrico general incluye mantenimiento preventivo y correctivo	Servicio	1	\$ 1.995.738
33	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 353.228
34	Servicio de Cambio ballestas delanteras	Servicio	1	\$ 883.070
49	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	\$ 588.713
36	Srvicio de Cambio pasadores de ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
37	Servicio de Cambio pernos centrales ballesta	Servicio	1	\$ 235.485
38	Servicio de Cambio grapas o U-bolts	Servicio	1	\$ 353.228
39	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 490.595
40	Servicio de Cambio bujes barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 235.485
41	Servicio de Cambio links estabilizadores	Servicio	1	\$ 235.485
42	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 627.961
43	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	\$ 353.228
44	Servicio de Cambio terminales dirección	Servicio	1	\$ 353.228
45	Servicio de Cambio rótulas dirección	Servicio	1	\$ 353.228
46	Servicio de Alineación eje delantero	Servicio	1	\$ 353.228
47	Servicio de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 353.228
48	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	\$ 1.177.427
50	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	\$ 490.595
51	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	\$ 490.595



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

52	Servicio de Cambio soporte de ballesta	Servicio	1	\$ 490.595
53	Servicio de Cambio balancines suspensión	Servicio	1	\$ 883.070
54	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	\$ 490.595
55	Servicio de Cambio bujes estabilizadora	Servicio	1	\$ 235.485
56	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	\$ 883.070
57	Servicio de Cambio retenedores eje trasero	Servicio	1	\$ 686.832
58	Servicio Cambio campanas y mazas	Servicio	1	\$ 883.070
SUMINISTRO				
1	suministro de filtro aire interno	Unidad	1	\$ 246.960
2	suministro de filtro aire externo	Unidad	1	\$ 179.607
3	suministro de filtro combustible primario	Unidad	1	\$ 142.189
4	suministro de filtro combustible secundario	Unidad	1	\$ 164.640
5	suministro de filtro de aceite	Unidad	1	\$ 187.091
6	suministro de aceite 15w 40	cuñete	1	\$ 662.871
7	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 56.914
8	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 50.860
9	suministro de refrigerante	galon	1	\$ 188.907
10	suministro de aceite hidraulico	cuñete	1	\$ 855.246
11	Suministro de tapa de radiador	unidad	1	\$ 191.329
12	Suministro de Bateria	Unidad	1	\$ 1.513.680



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

13	Suministro de vidrio panoramico	Unidad	1	\$ 3.608.613
14	Suministro Vidrio Ventana Lateral	Unidad	1	\$ 1.973.839
15	suministro de luces laterales (cocuyos) del bus	Unidad	1	\$ 270.041
16	suministro de juego de bloque de 8 pastillas de los frenos traseros	Servicio	1	\$ 868.102
17	suministro de retenedores delanteros y traseros	Unidad	1	\$ 127.222
18	suministro tapa del eje trasero	Unidad	1	\$ 216.885
19	suministro del fan clusht	Unidad	1	\$ 1.150.397
20	suministro de termostato	Unidad	1	\$ 587.308
21	suministro de rodillos delantero	Unidad	1	\$ 478.953
22	suministro de rodillos traseros	Unidad	1	\$ 624.266
23	suministro de hoja del muelle delantero	Unidad	1	\$ 416.090
24	suministro de centrales y grapas	Unidad	1	\$ 546.000
25	suministro de plumillas del panoramico	Unidad	1	\$ 119.738
26	suministro de cruzeta del housen	Unidad	1	\$ 239.476
27	suministro de llantas direccionales 9.5R 17.5	Unidad	1	\$ 1.907.237
28	suministro de llantas traccion 9.5R 17.5	Unidad	1	\$ 1.907.237
29	suministro de kits de los cilindros de las ruedas	Unidad	1	\$ 102.930
30	suministro de esparragos delanteros y traseros	unidad	1	\$ 236.134
31	Suministros de chupas para frenos	Unidad	1	\$ 686.832



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

32	Suministro de Buje para pasador deanteros y traseros	Unidad	1	\$ 127.555
33	Suministro de embrague completo	Unidad	1	\$ 3.826.637
34	Suministro de volante embrague	Unidad	1	\$ 2.649.210
35	Suministro de Licuadora o estrober	Unidad	1	\$ 376.973
36	Suministro de Bases patalarga instalacion licuadoras	Unidad	1	\$ 133.049
37	Suministro de swiche de golpe	Unidad	1	\$ 27.719
38	Suministro de Borne	Unidad	1	\$ 33.262
39	Suministro de Paquete amarres	Unidad	1	\$ 37.697
40	Suministro de Juego de pitos	Unidad	1	\$ 166.312
41	Suministro de Coraza por metro	Unidad	1	\$ 3.104
42	Suministro de Estacionarias	Unidad	1	\$ 188.486
43	Suministro de Elevador	Unidad	1	\$ 199.574
44	Suministro de Pera de reverso	Unidad	1	\$ 155.224
45	Suministro de Soket controlador	Unidad	1	\$ 22.175
46	Sumnistro de Bombillos	Unidad	1	\$ 8.870
47	Suministro de Cable 2 x 8 x metro	Unidad	1	\$ 11.087
48	Suministro de bombillo cocuyo 1036h	Unidad	1	\$ 19.957
49	Suministro de Pito reverso	Unidad	1	\$ 133.049
50	Suministro de Motor limpiabrisas	Unidad	1	\$ 776.120



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

51	Suministro de Brazo largo	Unidad	1	\$ 294.357
52	Suministro de Pumillas limpiabrisas	Unidad	1	\$ 99.787
53	Suministro de Sunchos frenado ruedas	Unidad	1	\$ 554.372
54	Suministro de Campanas traseras	Unidad	1	\$ 598.722
55	Servicio de Arreglo cilindro trasero freno	Unidad	1	\$ 399.148
56	Suministro de Retenedores internos	Unidad	1	\$ 99.787
57	Suministro de Retenedores externos	Unidad	1	\$ 99.787
58	Suministro de Barril de grasa	Unidad	1	\$ 487.847
59	Suministro de Remachada bandas de freno trasero	Unidad	1	\$ 266.098
60	Suministro de Resortes bandas traseras	Unidad	1	\$ 55.437
61	Suministro de Soportes barilla estabilizadora	Unidad	1	\$ 133.049
62	Suministro de Pernos traseros derechos	Unidad	1	\$ 48.785
63	Suministro de Pernos traseros izquierdos	Unidad	1	\$ 48.785
64	Suministro de Pasador fr 25 x 114 mm liso trasero	Unidad	1	\$ 47.676
65	Suministro de Buje bimetálico 30x25x69 RH	Unidad	1	\$ 76.500
66	Suministro de Isuzo Frr90Lsl tras1	Unidad	1	\$ 1.087.190
67	Suministro de Chevrolet Frr tras 2pl	Unidad	1	\$ 705.161
68	Suministro de Guia 1x2 3/4x6	Unidad	1	\$ 93.134
69	Suministro de Kit grapa 3/4x2 3/4x6 cua rf ct rh	Unidad	1	\$ 106.439



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

70	Suministro de 9217d Bloque fx best perforado	Unidad	1	\$ 268.316
71	Suministro de Balancin Fsr D 1284x chevrolet	Unidad	1	\$ 266.098
72	Suministro de Tornillo central 1/2 x 12 G5 Mend	Unidad	1	\$ 18.627
73	Suministro de Tuerca alta 1/2 rf	Unidad	1	\$ 26.610
74	Suministro de Terminales de direccion	Unidad	1	\$ 1.219.618
75	Suministro de Retenedores rueda delanteras	Unidad	1	\$ 88.699
76	Suministro de Arreglo cilindro del freno	Unidad	1	\$ 399.148
77	Suministro de Barril de grasa azul	Unidad	1	\$ 487.847
78	Suministro de soportes delanteros	Unidad	1	\$ 354.798
79	Suministro de tortillos soportes	Unidad	1	\$ 6.209
80	Suministro de Remachada de bandas delanteras	Unidad	1	\$ 1.020.044
81	Suministro de bloque 11/2	Unidad	1	\$ 603.157
82	Suministro de balacines	Unidad	1	\$ 410.235
83	Suministro de Chevrolet fsr tras 2 pl	Unidad	1	\$ 675.138
84	Suministro de Tornillo central 9/16x7 g5 fs	Unidad	1	\$ 37.254
85	Suministro de Tuerca alta 9/16 Rf	Unidad	1	\$ 3.991
86	Suministro de Kit Grapa 5/8x2 3/4 x 8 Rf ct	Unidad	1	\$ 39.915
87	Suministro de Arandela sillin 3/4	Unidad	1	\$ 3.991
88	Suministro de Guia 1x2 3/4 x 6	Unidad	1	\$ 92.358



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

89	Suministro de Pasador hino 25x119mm Tras m	Unidad	1	\$ 55.437
90	Suministro de Pasador hino barra estabilizadora hino cc25	Unidad	1	\$ 57.655
91	Suministro de Tuerca seguridad 3/4 Rf	Unidad	1	\$ 6.652
92	Suministro de chapeta media luna 3/4 larga	Unidad	1	\$ 93.134
93	Suministro de chapeta media luna 3/4 hueco	Unidad	1	\$ 93.134
95	Suministro de Tuerca pinar 3/4rf	Unidad	1	\$ 6.431

8. CAMIONETA NISSAN

Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 94.696
2	servicio cambio de Juego Pastillas de Freno delantero	Servicio	1	\$ 181.642
3	servicio cambio de Juego de Bandas de freno traseras	Servicio	1	\$ 159.845
4	servicio cambio de bujes de la tijera superior e inferior y muelles	Servicio	1	\$ 508.596
5	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 86.700
6	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 96.900
7	servicio de instalacion y mantenimiento de luces delanteras y traseras	Servicio	1	\$ 423.830
8	servicio cambio de luces delanteras, traseras incluido bombillos y mantenimiento electrico	Servicio	1	\$ 334.221
9	servicio cambio del sistema de embrague	Servicio	1	\$ 2.452.973
10	servicio cambio del intercooler	Servicio	1	\$ 261.564
11	servicio cambio de centrales y terminales	Servicio	1	\$ 98.813



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

12	servicio cambio de rotulas superiores e inferiores	Unidad	1	\$ 183.095
13	servicio cambio de amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 302.736
14	servicio de cambio de amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 133.204
15	servicio cambio de pasadores delanteros o traseros	Servicio	1	\$ 157.423
16	servicio de cambio de hojas del muelle	Servicio	1	\$ 348.146
17	servicio cambio de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Servicio	1	\$ 487.405
18	servicio cambio de retenedores de la transmision	Servicio	1	\$ 78.711
19	servicio cambio de juego empaquetaduras de la mordasa	Servicio	1	\$ 115.040
20	servicio cambio de correa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 107.774
21	servicio cambio de brazo arxial y cachos de la barra	Servicio	1	\$ 266.408
22	servicio de alineacion	Servicio	1	\$ 236.134
23	servicio de cambio de rotulas axiales	Servicio	1	\$ 247.033
24	Servicio de montaje y desmontaje transmison	Servicio	1	\$ 2.452.973
25	Servicio de montada y desmontada chorote caja cambios	Servicio	1	\$ 883.070
26	Servicio de Alineacion camioneta nissan frontier	Servicio	1	\$ 199.574
27	Servicio de Alistamiento general lavado	Servicio	1	\$ 199.574
28	Servicio de Soldadura y ajuste de platon	Servicio	1	\$ 332.623
29	Servicio de Cambio de bandas y rectificacion de campanas	Servicio	1	\$ 199.574
30	Servicio de Forro de Cabrilla	Servicio	1	\$ 199.574



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

31	Servicio de Asegurada de pasta y paso rueda	Servicio	1	\$ 133.049
32	Servio de Mano de obra suspension delantera	Servicio	1	\$ 886.995
33	Servicio de Mano de obra frenos	Servicio	1	\$ 376.973
34	Servico de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 153.000
35	Servicio de Cambio de closh o embrague	Servicio	1	\$ 842.645
36	Servicio de Arreglo de cableado y electricidad	Servicio	1	\$ 886.995
37	Servicio de cambio de aceite	Servicio	1	\$ 842.645
38	Servicio de Soldadura de chasis	Servicio	1	\$ 864.820
39	Servicio de Arreglo alternador ma recarga bateria	Servicio	1	\$ 133.049
40	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 353.228
41	Servisio de Cambio espirales delanteros	Servicio	1	\$ 294.357
42	Servicio de Cambio bases amortiguador	Servicio	1	\$ 235.485
43	Servicio de Cambio tijera superior	Servicio	1	\$ 353.228
44	Servicio de Cambio tijera inferior	Servicio	1	\$ 490.595
45	Servicio de Cambio bujes tijera superior	Servicio	1	\$ 353.228
46	Servicio de Cambio bujes tijera inferior	Servicio	1	\$ 490.595
47	Servicio de Cambio rótula superior	Servicio	1	\$ 235.485
48	Servicio de Cambio rótula inferior	Servicio	1	\$ 294.357
49	Servicio de Cambio terminal dirección	Servicio	1	\$ 196.238



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

50	Servicio de Cambio bieletas estabilizadora	Servicio	1	\$ 156.990
51	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 353.228
52	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 490.595
53	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	\$ 294.357
54	Servicio de Cambio mangueta	Servicio	1	\$ 490.595
55	Servicio de Cambio semieje delantero 4x4	Servicio	1	\$ 490.595
57	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	\$ 686.832
58	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
59	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
60	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	\$ 235.485
61	Servicio de Cambio soporte ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
62	Servicio de Cambio gemelos ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
63	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	\$ 353.228
64	Servicio de Cambio bieletas traseras	Servicio	1	\$ 353.228
65	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	\$ 490.595
66	Servicio de Cambio retenedores traseros	Servicio	1	\$ 353.228
67	Servicio de Diagnóstico suspensión	Servicio	1	\$ 156.990
68	Servicio de Revisión preventiva general	Servicio	1	\$ 235.485
69	Servicio de Lavado de suspensión	Servicio	1	\$ 156.990



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

70	Servicio de Engrase general	Servicio	1	\$ 117.743
71	Srvicio de Prensa hidráulica bujes	Servicio	1	\$ 156.990
72	Servicio de Extracción de pernos oxidados	Servicio	1	\$ 98.119
73	Servicio de Soldadura soportes suspensión	Servicio	1	\$ 235.485
74	Servicio de Calibración dirección	Servicio	1	\$ 156.990
75	Servicio de Escaneo electrónico	Servicio	1	\$ 156.990
76	Servicio de Desarme completo eje delantero	Servicio	1	\$ 686.832
77	Servicio de Desarme eje trasero	Servicio	1	\$ 883.070
78	Servicio de Cambio grasa rodamientos	Servicio	1	\$ 156.990
79	Servicio de Rectificación campanas	Servicio	1	\$ 156.990
80	Servicio de Cambio retenedores	Servicio	1	\$ 294.357
81	Servicio de Cambio rodamientos	Servicio	1	\$ 490.595
82	Servicio de Mantenimiento ballestas	Servicio	1	\$ 686.832
83	Servicio de Reforzado ballestas	Servicio	1	\$ 981.189
84	Servicio de Cambio hojas ballesta	Servicio	1	\$ 490.595
85	Servicio de Nivelación suspensión	Servicio	1	\$ 353.228
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro Aire	unidad	1	\$ 137.866
2	suministro de Filtros de Combustible	unidad	1	\$ 243.936
3	suministro de Filtro Aceite	unidad	1	\$ 160.147



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

4	suministro de Aceite 15w40	galon	1	\$ 273.360
5	suministro de valvulina	galon	1	\$ 423.830
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 56.914
7	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 50.860
8	suministro de refrigerante	galon	1	\$ 125.938
9	Suministro de Juego Pastillas de Freno delantero	Unidad	1	\$ 428.849
10	Suministro de Juego de Bandas de freno traseras	Unidad	1	\$ 536.206
11	Suministro Bujes tijera superior	Unidad	1	\$ 167.110
12	Suministro Bujes tijera inferior	Unidad	1	\$ 151.368
13	suministro de los bujes de los muelles	Unidad	1	\$ 87.188
14	Suministro de cambio de llantas delanteras importadas 235/70 r16	Unidad	1	\$ 1.479.000
15	Suministro de luces delanteras, traseras incluido bombillos	unidad	1	\$ 1.029.302
16	Suministro del sistema de embrague Disco, prensa balinera	Unidad	1	\$ 2.649.210
17	Suministro del intercooler	Unidad	1	\$ 1.513.680
18	suministro de centrales y terminales	Unidad	1	\$ 268.830
19	suministro de rotulas superiores	Unidad	1	\$ 287.720
20	suministro de rotulas inferiores	Unidad	1	\$ 399.612
21	Suministro de amortiguadores traseros	unidad	1	\$ 544.925
22	suministro de amortiguadores delanteros	Unidad	1	\$ 955.435



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

23	suministro de pasadores de los amortiguadores delanteros o traseros	unidad	1	\$ 429.885
24	suministro de hojas del muelle principales delanteras	Unidad	1	\$ 1.134.957
25	suministro de hojas del muelle de la segunda derecha	Unidad	1	\$ 946.958
26	suministro de retenedores de la trasmision	Unidad	1	\$ 142.407
27	suministro de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Unidad	1	\$ 1.051.402
28	suministro de juego empaquetaduras de la mordasa	Unidad	1	\$ 94.696
29	suministro de correa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 254.298
30	suministro de rotulas axiales	Unidad	1	\$ 390.893
31	suministro de brazo arxial y cauchos de la barra	Unidad	1	\$ 566.722
32	suministro de guardapolvos axiales	Unidad	1	\$ 115.040
33	suministro y servicio para el cambio de muñecos	Unidad	1	\$ 135.141
34	Suministro tramision completa	Unidad	1	\$ 11.676.149
35	Suministro del chorote del embrague	Unidad	1	\$ 781.026
36	Suministro Soporte caja	Unidad	1	\$ 453.309
37	Suministro de silicona gris	Unidad	1	\$ 127.555
38	Suministro de Tornillos varios	Unidad	1	\$ 99.787
39	Suministro de Tornillo barra de torsion	Unidad	1	\$ 155.224
40	Suministro de Resortes para bandas de frenado	Unidad	1	\$ 44.350
41	Suministro de Arandelas para rueda libre	Unidad	1	\$ 55.437



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

42	Suministro de Torno para rectificacion eje	Unidad	1	\$ 55.437
43	Suministro de Cambio de ruedas libres mas rodamientos y ejes	Unidad	1	\$ 554.372
44	Suministro de Retenedor de la doble	Unidad	1	\$ 55.437
45	Suministro de Embrague para nisan frontier disco, balinera prensa	Unidad	1	\$ 2.106.613
46	Suministro de Rotulas de direccion	Unidad	1	\$ 121.962
47	Suministro de terminales	Unidad	1	\$ 99.787
48	Suministro de amortiguadores	Unidad	1	\$ 432.410
49	Suministro de Braso	Unidad	1	\$ 399.148
50	Suministro de Bujes tijera superior	Unidad	1	\$ 144.137
51	Suministro de Esparragos terminales	Unidad	1	\$ 88.699
52	Suministro de stop traseros	Unidad	1	\$ 443.497
53	Suministro de rueda libre	Unidad	1	\$ 665.246
54	Suministro de Punta delantera	Unidad	1	\$ 443.497
55	Suministro de Rodamiento rueda	Unidad	1	\$ 399.148
56	Suministro Grasa x libra	Unidad	1	\$ 77.612
57	Suministro de hoja principal trasera	Unidad	1	\$ 554.372
58	Suministro de bujes	Unidad	1	\$ 55.437
59	Suministro de Central	Unidad	1	\$ 55.437
9. CAMIONETA POLICIA NISSAN				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 94.696
2	servicio cambio de Juego Pastillas de Freno delantero	Servicio	1	\$ 181.642
3	servicio cambio de Juego de Bandas de freno traseras	Servicio	1	\$ 159.845
4	servicio cambio de bujes de la tijera superior e inferior y muelles	Servicio	1	\$ 508.596
5	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 86.700
6	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 96.900
7	servicio de instalacion y mantenimiento de luces delanteras y traseras	Servicio	1	\$ 423.830
8	servicio cambio de luces delanteras, traseras incluido bombillos y mantenimiento electrico	Servicio	1	\$ 334.221
9	servicio cambio del sistema de embrague	Servicio	1	\$ 2.452.973
10	servicio cambio del intercooler	Servicio	1	\$ 261.564
11	servicio cambio de centrales y terminales	Servicio	1	\$ 98.813
12	servicio cambio de rotulas superiores e inferiores	Unidad	1	\$ 183.095
13	servicio cambio de amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 302.736
14	servicio de cambio de amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 133.204
15	servicio cambio de pasadores delanteros o traseros	Servicio	1	\$ 157.423
16	servicio de cambio de hojas del muelle	Servicio	1	\$ 348.146
17	servicio cambio de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Servicio	1	\$ 487.405
18	servicio cambio de retenedores de la transmision	Servicio	1	\$ 78.711
19	servicio cambio de juego empaquetaduras de la mordasa	Servicio	1	\$ 115.040



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

20	servicio cambio de correa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 107.774
21	servicio cambio de brazo arxial y cachos de la barra	Servicio	1	\$ 266.408
22	servicio de alineacion	Servicio	1	\$ 236.134
23	servicio de cambio de rotulas axiales	Servicio	1	\$ 247.033
24	Servicio de montaje y desmontaje transmison	Servicio	1	\$ 2.452.973
25	Servicio de montada y desmontada chorote caja cambios	Servicio	1	\$ 883.070
26	Servicio de Alineacion camioneta nissan frontier	Servicio	1	\$ 199.574
27	Servicio de Alistamiento general lavado	Servicio	1	\$ 199.574
28	Servicio de Soldadura y ajuste de platon	Servicio	1	\$ 332.623
29	Servicio de Cambio de bandas y rectificacion de campanas	Servicio	1	\$ 199.574
30	Servicio de Forro de Cabrilla	Servicio	1	\$ 199.574
31	Servicio de Asegurada de pasta y paso rueda	Servicio	1	\$ 133.049
32	Servio de Mano de obra suspension delantera	Servicio	1	\$ 886.995
33	Servicio de Mano de obra frenos	Servicio	1	\$ 376.973
34	Servicio de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 153.000
35	Servicio de Cambio de clossh o embrague	Servicio	1	\$ 842.645
36	Servicio de Arreglo de cableado y electricidad	Servicio	1	\$ 886.995
37	Servicio de cambio de aceite	Servicio	1	\$ 842.645
38	Servicio de Soldadura de chasis	Servicio	1	\$ 864.820



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

39	Servicio de Arreglo alternador ma recarga bateria	Servicio	1	\$ 133.049
40	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 353.228
41	Servicio de Cambio espirales delanteros	Servicio	1	\$ 294.357
42	Servicio de Cambio bases amortiguador	Servicio	1	\$ 235.485
43	Servicio de Cambio tijera superior	Servicio	1	\$ 353.228
44	Servicio de Cambio tijera inferior	Servicio	1	\$ 490.595
45	Servicio de Cambio bujes tijera superior	Servicio	1	\$ 353.228
46	Servicio de Cambio bujes tijera inferior	Servicio	1	\$ 490.595
47	Servicio de Cambio rótula superior	Servicio	1	\$ 235.485
48	Servicio de Cambio rótula inferior	Servicio	1	\$ 294.357
49	Servicio de Cambio terminal dirección	Servicio	1	\$ 196.238
50	Servicio de Cambio bieletas estabilizadora	Servicio	1	\$ 156.990
51	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 353.228
52	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 490.595
53	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	\$ 294.357
54	Servicio de Cambio mangueta	Servicio	1	\$ 490.595
55	Servicio de Cambio semieje delantero 4x4	Servicio	1	\$ 490.595
57	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	\$ 686.832
58	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	\$ 353.228



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

59	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
60	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	\$ 235.485
61	Servicio de Cambio soporte ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
62	Servicio de Cambio gemelos ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
63	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	\$ 353.228
64	Servicio de Cambio bieletas traseras	Servicio	1	\$ 353.228
65	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	\$ 490.595
66	Servicio de Cambio retenedores traseros	Servicio	1	\$ 353.228
67	Servicio de Diagnóstico suspensión	Servicio	1	\$ 156.990
68	Servicio de Revisión preventiva general	Servicio	1	\$ 235.485
69	Servicio de Lavado de suspensión	Servicio	1	\$ 156.990
70	Servicio de Engrase general	Servicio	1	\$ 117.743
71	Srvicio de Prensa hidráulica bujes	Servicio	1	\$ 156.990
72	Servicio de Extracción de pernos oxidados	Servicio	1	\$ 98.119
73	Servicio de Soldadura soportes suspensión	Servicio	1	\$ 235.485
74	Servicio de Calibración dirección	Servicio	1	\$ 156.990
75	Servicio de Escaneo electrónico	Servicio	1	\$ 156.990
76	Servicio de Desarme completo eje delantero	Servicio	1	\$ 686.832
77	Servicio de Desarme eje trasero	Servicio	1	\$ 883.070



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

78	Servicio de Cambio grasa rodamientos	Servicio	1	\$ 156.990
79	Servicio de Rectificación campanas	Servicio	1	\$ 156.990
80	Servicio de Cambio retenedores	Servicio	1	\$ 294.357
81	Servicio de Cambio rodamientos	Servicio	1	\$ 490.595
82	Servicio de Mantenimiento ballestas	Servicio	1	\$ 686.832
83	Servicio de Reforzado ballestas	Servicio	1	\$ 981.189
84	Servicio de Cambio hojas ballesta	Servicio	1	\$ 490.595
85	Servicio de Nivelación suspensión	Servicio	1	\$ 353.228
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro Aire	unidad	1	\$ 137.866
2	suministro de Filtros de Combustible	unidad	1	\$ 243.936
3	suministro de Filtro Aceite	unidad	1	\$ 160.147
4	suministro de Aceite 15w40	galon	1	\$ 273.360
5	suministro de valvulina	galon	1	\$ 423.830
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 56.914
7	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 50.860
8	suministro de refrigerante	galon	1	\$ 125.938
9	Suministro de Juego Pastillas de Freno delantero	Unidad	1	\$ 428.849
10	Suministro de Juego de Bandas de freno traseras	Unidad	1	\$ 536.206
11	Suministro Bujes tijera superior	Unidad	1	\$ 167.110



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

12	Suministro Bujes tijera inferior	Unidad	1	\$ 151.368
13	suministro de los bujes de los muelles	Unidad	1	\$ 87.188
14	Suministro de cambio de llantas delanteras importadas 255/70 r17	Unidad	1	\$ 1.515.720
15	Suministro de luces delanteras, traseras incluido bombillos	unidad	1	\$ 1.029.302
16	Suministro del sistema de embrague Disco, prensa balinera	Unidad	1	\$ 2.649.210
17	Suministro del intercooler	Unidad	1	\$ 1.513.680
18	suministro de centrales y terminales	Unidad	1	\$ 268.830
19	suministro de rotulas superiores	Unidad	1	\$ 287.720
20	suministro de rotulas inferiores	Unidad	1	\$ 399.612
21	Suministro de amortiguadores traseros	unidad	1	\$ 544.925
22	suministro de amortiguadores delanteros	Unidad	1	\$ 955.435
23	suministro de pasadores de los amortiguadores delanteros o traseros	unidad	1	\$ 429.885
24	suministro de hojas del muelle principales delanteras	Unidad	1	\$ 1.134.957
25	suministro de hojas del muelle de la segunda derecha	Unidad	1	\$ 946.958
26	suministro de retenedores de la trasmision	Unidad	1	\$ 142.407
27	suministro de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Unidad	1	\$ 1.051.402
28	suministro de juego empaquetaduras de la mordasa	Unidad	1	\$ 94.696
29	suministro de correa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 254.298
30	suministro de rotulas axiales	Unidad	1	\$ 390.893



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

31	suministro de brazo arxial y cauchos de la barra	Unidad	1	\$ 566.722
32	suministro de guardapolvos axiales	Unidad	1	\$ 115.040
33	suministro y servicio para el cambio de muñecos	Unidad	1	\$ 135.141
34	Suministro tramision completa	Unidad	1	\$ 11.676.149
35	Suministro del chorote del embrague	Unidad	1	\$ 781.026
36	Suministro Soporte caja	Unidad	1	\$ 453.309
37	Suministro de silicona gris	Unidad	1	\$ 127.555
38	Suministro de Tornillos varios	Unidad	1	\$ 99.787
39	Suministro de Tornillo barra de torsion	Unidad	1	\$ 155.224
40	Suministro de Resortes para bandas de frenado	Unidad	1	\$ 44.350
41	Suministro de Arandelas para rueda libre	Unidad	1	\$ 55.437
42	Suministro de Torno para rectificacion eje	Unidad	1	\$ 55.437
43	Suministro de Cambio de ruedas libres mas rodamientos y ejes	Unidad	1	\$ 554.372
44	Suministro de Retenedor de la doble	Unidad	1	\$ 55.437
45	Suministro de Embrague para nisan frontier disco, balinera prensa	Unidad	1	\$ 2.106.613
46	Suministro de Rotulas de direccion	Unidad	1	\$ 121.962
47	Suministro de terminales	Unidad	1	\$ 99.787
48	Suministro de amortiguadores	Unidad	1	\$ 432.410
49	Suministro de Braso	Unidad	1	\$ 399.148



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

50	Suministro de Bujes tijera superior	Unidad	1	\$ 144.137
51	Suministro de Esparragos terminales	Unidad	1	\$ 88.699
52	Suministro de stop traseros	Unidad	1	\$ 443.497
53	Suministro de rueda libre	Unidad	1	\$ 665.246
54	Suministro de Punta delantera	Unidad	1	\$ 443.497
55	Suministro de Rodamiento rueda	Unidad	1	\$ 399.148
56	Suministro Grasa x libra	Unidad	1	\$ 77.612
57	Suministro de hoja principal trasera	Unidad	1	\$ 554.372
58	Suministro de bujes	Unidad	1	\$ 55.437
59	Suministro de Central	Unidad	1	\$ 55.437
	11. CAMIONETA POLICIA LUV DIMAX			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 94.696
2	servicio cambio de Juego Pastillas de Freno delantero	Servicio	1	\$ 181.642
3	servicio cambio de Juego de Bandas de freno traseras	Servicio	1	\$ 159.845
4	servicio cambio de bujes de la tijera superior e inferior y muelles	Servicio	1	\$ 508.596
5	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 86.700
6	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 96.900
7	servicio de instalacion y mantenimiento de luces delanteras y traseras	Servicio	1	\$ 423.830



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

8	servicio cambio de luces delanteras, traseras incluido bombillos y mantenimiento electrico	Servicio	1	\$ 334.221
9	servicio cambio del sistema de embrague	Servicio	1	\$ 2.452.973
10	servicio cambio del intercooler	Servicio	1	\$ 261.564
11	servicio cambio de centrales y terminales	Servicio	1	\$ 98.813
12	servicio cambio de rotulas superiores e inferiores	Unidad	1	\$ 183.095
13	servicio cambio de amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 302.736
14	servicio de cambio de amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 133.204
15	servicio cambio de pasadores delanteros o traseros	Servicio	1	\$ 157.423
16	servicio de cambio de hojas del muelle	Servicio	1	\$ 348.146
17	servicio cambio de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Servicio	1	\$ 487.405
18	servicio cambio de retenedores de la transmision	Servicio	1	\$ 78.711
19	servicio cambio de juego empaquetaduras de la mordasa	Servicio	1	\$ 115.040
20	servicio cambio de correa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 107.774
21	servicio cambio de brazo arxial y cachos de la barra	Servicio	1	\$ 266.408
22	servicio de alineacion	Servicio	1	\$ 236.134
23	servicio de cambio de rotulas axiales	Servicio	1	\$ 247.033
24	Servicio de montaje y desmontaje transmison	Servicio	1	\$ 2.452.973
25	Servicio de montada y desmontada chorote caja cambios	Servicio	1	\$ 883.070
26	Servicio de Alineacion camioneta nissan frontier	Servicio	1	\$ 199.574



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

27	Servicio de Alistamiento general lavado	Servicio	1	\$ 199.574
28	Servicio de Soldadura y ajuste de platon	Servicio	1	\$ 332.623
29	Servicio de Cambio de bandas y rectificacion de campanas	Servicio	1	\$ 199.574
30	Servicio de Forro de Cabrilla	Servicio	1	\$ 199.574
31	Servicio de Asegurada de pasta y paso rueda	Servicio	1	\$ 133.049
32	Servio de Mano de obra suspension delantera	Servicio	1	\$ 886.995
33	Servicio de Mano de obra frenos	Servicio	1	\$ 376.973
34	Servico de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	\$ 153.000
35	Servicio de Cambio de closh o embrague	Servicio	1	\$ 842.645
36	Servicio de Arreglo de cableado y electricidad	Servicio	1	\$ 886.995
37	Servicio de cambio de aceite	Servicio	1	\$ 842.645
38	Servicio de Soldadura de chasis	Servicio	1	\$ 864.820
39	Servicio de Arreglo alternador ma recarga bateria	Servicio	1	\$ 133.049
40	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	\$ 353.228
41	Servisio de Cambio espirales delanteros	Servicio	1	\$ 294.357
42	Servicio de Cambio bases amortiguador	Servicio	1	\$ 235.485
43	Servicio de Cambio tijera superior	Servicio	1	\$ 353.228
44	Servicio de Cambio tijera inferior	Servicio	1	\$ 490.595
45	Servicio de Cambio bujes tijera superior	Servicio	1	\$ 353.228



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

46	Servicio de Cambio bujes tijera inferior	Servicio	1	\$ 490.595
47	Servicio de Cambio rótula superior	Servicio	1	\$ 235.485
48	Servicio de Cambio rótula inferior	Servicio	1	\$ 294.357
49	Servicio de Cambio terminal dirección	Servicio	1	\$ 196.238
50	Servicio de Cambio bieletas estabilizadora	Servicio	1	\$ 156.990
51	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 353.228
52	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 490.595
53	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	\$ 294.357
54	Servicio de Cambio mangueta	Servicio	1	\$ 490.595
55	Servicio de Cambio semieje delantero 4x4	Servicio	1	\$ 490.595
57	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	\$ 686.832
58	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
59	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
60	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	\$ 235.485
61	Servicio de Cambio soporte ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
62	Servicio de Cambio gemelos ballesta	Servicio	1	\$ 353.228
63	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	\$ 353.228
64	Servicio de Cambio bieletas traseras	Servicio	1	\$ 353.228
65	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	\$ 490.595



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

66	Servicio de Cambio retenedores traseros	Servicio	1	\$ 353.228
67	Servicio de Diagnóstico suspensión	Servicio	1	\$ 156.990
68	Servicio de Revisión preventiva general	Servicio	1	\$ 235.485
69	Servicio de Lavado de suspensión	Servicio	1	\$ 156.990
70	Servicio de Engrase general	Servicio	1	\$ 117.743
71	Srvicio de Prensa hidráulica bujes	Servicio	1	\$ 156.990
72	Servicio de Extracción de pernos oxidados	Servicio	1	\$ 98.119
73	Servicio de Soldadura soportes suspensión	Servicio	1	\$ 235.485
74	Servicio de Calibración dirección	Servicio	1	\$ 156.990
75	Servicio de Escaneo electrónico	Servicio	1	\$ 156.990
76	Servicio de Desarme completo eje delantero	Servicio	1	\$ 686.832
77	Servicio de Desarme eje trasero	Servicio	1	\$ 883.070
78	Servicio de Cambio grasa rodamientos	Servicio	1	\$ 156.990
79	Servicio de Rectificación campanas	Servicio	1	\$ 156.990
80	Servicio de Cambio retenedores	Servicio	1	\$ 294.357
81	Servicio de Cambio rodamientos	Servicio	1	\$ 490.595
82	Servicio de Mantenimiento ballestas	Servicio	1	\$ 686.832
83	Servicio de Reforzado ballestas	Servicio	1	\$ 981.189
84	Servicio de Cambio hojas ballesta	Servicio	1	\$ 490.595



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

85	Servicio de Nivelación suspensión	Servicio	1	\$ 353.228
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro Aire	unidad	1	\$ 137.866
2	suministro de Filtros de Combustible	unidad	1	\$ 243.936
3	suministro de Filtro Aceite	unidad	1	\$ 160.147
4	suministro de Aceite 15w40	galon	1	\$ 273.360
5	suministro de valvulina	galon	1	\$ 423.830
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 56.914
7	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 50.860
8	suministro de refrigerante	galon	1	\$ 125.938
9	Suministro de Juego Pastillas de Freno delantero	Unidad	1	\$ 428.849
10	Suministro de Juego de Bandas de freno traseras	Unidad	1	\$ 536.206
11	Suministro Bujes tijera superior	Unidad	1	\$ 167.110
12	Suministro Bujes tijera inferior	Unidad	1	\$ 151.368
13	suministro de los bujes de los muelles	Unidad	1	\$ 87.188
14	Suministro de cambio de llantas delanteras importadas 235/70 r16	Unidad	1	\$ 1.479.000
15	Suministro de luces delanteras, traseras incluido bombillos	unidad	1	\$ 1.029.302
16	Suministro del sistema de embrague Disco, prensa balinera	Unidad	1	\$ 2.649.210
17	Suministro del intercooler	Unidad	1	\$ 1.513.680
18	suministro de centrales y terminales	Unidad	1	\$ 268.830



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

19	suministro de rotulas superiores	Unidad	1	\$ 287.720
20	suministro de rotulas inferiores	Unidad	1	\$ 399.612
21	Suministro de amortiguadores traseros	unidad	1	\$ 544.925
22	suministro de amortiguadores delanteros	Unidad	1	\$ 955.435
23	suministro de pasadores de los amortiguadores delanteros o traseros	unidad	1	\$ 429.885
24	suministro de hojas del muelle principales delanteras	Unidad	1	\$ 1.134.957
25	suministro de hojas del muelle de la segunda derecha	Unidad	1	\$ 946.958
26	suministro de retenedores de la trasmision	Unidad	1	\$ 142.407
27	suministro de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Unidad	1	\$ 1.051.402
28	suministro de juego empaquetaduras de la mordasa	Unidad	1	\$ 94.696
29	suministro de correa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 254.298
30	suministro de rotulas axiales	Unidad	1	\$ 390.893
31	suministro de brazo arxial y cauchos de la barra	Unidad	1	\$ 566.722
32	suministro de guardapolvos axiales	Unidad	1	\$ 115.040
33	suministro y servicio para el cambio de muñecos	Unidad	1	\$ 135.141
34	Suministro tramision completa	Unidad	1	\$ 11.676.149
35	Suministro del chorote del embrague	Unidad	1	\$ 781.026
36	Suministro Soporte caja	Unidad	1	\$ 453.309
37	Suministro de silicona gris	Unidad	1	\$ 127.555



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

38	Suministro de Tornillos varios	Unidad	1	\$ 99.787
39	Suministro de Tornillo barra de torsion	Unidad	1	\$ 155.224
40	Suministro de Resortes para bandas de frenado	Unidad	1	\$ 44.350
41	Suministro de Arandelas para rueda libre	Unidad	1	\$ 55.437
42	Suministro de Torno para rectificacion eje	Unidad	1	\$ 55.437
43	Suministro de Cambio de ruedas libres mas rodamientos y ejes	Unidad	1	\$ 554.372
44	Suministro de Retenedor de la doble	Unidad	1	\$ 55.437
45	Suministro de Embrague para nisan frontier disco, balinera prensa	Unidad	1	\$ 2.106.613
46	Suministro de Rotulas de direccion	Unidad	1	\$ 121.962
47	Suministro de terminales	Unidad	1	\$ 99.787
48	Suministro de amortiguadores	Unidad	1	\$ 432.410
49	Suministro de Braso	Unidad	1	\$ 399.148
50	Suministro de Bujes tijera superior	Unidad	1	\$ 144.137
51	Suministro de Esparragos terminales	Unidad	1	\$ 88.699
52	Suministro de stop traseros	Unidad	1	\$ 443.497
53	Suministro de rueda libre	Unidad	1	\$ 665.246
54	Suministro de Punta delantera	Unidad	1	\$ 443.497
55	Suministro de Rodamiento rueda	Unidad	1	\$ 399.148
56	Suministro Grasa x libra	Unidad	1	\$ 77.612



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

57	Suministro de hoja principal trasera	Unidad	1	\$ 554.372
58	Suministro de bujes	Unidad	1	\$ 55.437
59	Suministro de Central	Unidad	1	\$ 55.437
20. MOTOCICLETA PLANEACION ZEL70C YAMAHA				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI unitario
SERVICIO				
1	Suministro guaya velocimetro	Unidad	1	\$ 15.699
2	Suministro guaya closch	Unidad	1	\$ 35.323
3	Suministro guaya revoluciones	Unidad	1	\$ 29.436
4	Suministro guaya acelerador	Unidad	1	\$ 31.398
5	Suministro tacometro	Unidad	1	\$ 156.990
6	Suministro bombillo led farola	Unidad	1	\$ 49.059
7	Suministro pastillas	Unidad	1	\$ 39.248
8	Suministro bomba freno	Unidad	1	\$ 49.059
9	Suministro espejos	Unidad	1	\$ 47.097
10	Suministro tanque	Unidad	1	\$ 529.842
11	Suministro tapas laterales	Unidad	1	\$ 58.871
12	Servicio de tapizado silla incluye materiales	Unidad	1	\$ 117.743
13	Suministro direccionales traseras	Unidad	1	\$ 39.248
14	Sumistro stop	Unidad	1	\$ 68.683



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

15	Sumnistro de llanta trasera	Unidad	1	\$ 353.228
16	Sumnistro de bandas	Unidad	1	\$ 45.135
17	Suministro porta bandas	Unidad	1	\$ 98.119
18	Suministro de pista freno trasero	Unidad	1	\$ 156.990
19	Suministro de eje abre bandas	Unidad	1	\$ 29.436
20	Suministro de kit de arrastre	Unidad	1	\$ 156.990
21	Suministro de deslizador cadena	Unidad	1	\$ 49.059
22	Suministro de bujes tijera	Unidad	1	\$ 113.818
23	Suministro de mangos	Unidad	1	\$ 29.436
24	Suministro de carrete acelerador	Unidad	1	\$ 9.812
25	Suministro de bateria	Unidad	1	\$ 206.050
26	Suministro de motor arranque	Unidad	1	\$ 176.614
27	Suministro de posapies traseros	Unidad	1	\$ 33.360
28	Suministro de llave gasolina	Unidad	1	\$ 29.436
29	Suministro de kit empaques	Unidad	1	\$ 39.248
30	Suministro de valvulas	Unidad	1	\$ 88.307
31	Suministro de sellos	Unidad	1	\$ 17.661
32	Sumnistro de tapon arbol levas	Unidad	1	\$ 19.624
33	Suministro de bujia	Unidad	1	\$ 29.436



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

34	Suministro de filtro aire	Unidad	1	\$ 15.699
35	Suministro de cadencia	Unidad	1	\$ 90.269
36	Suministro de guías	Unidad	1	\$ 39.248
37	Suministro de cilindro	Unidad	1	\$ 313.980
38	Suministro de biela	Unidad	1	\$ 129.517
39	Suministro de rodamientos cigüeñal	Unidad	1	\$ 180.539
40	Suministro de discos de freno	Unidad	1	\$ 68.683
41	Suministro de reten cigüeñal	Unidad	1	\$ 9.812
42	Suministro de filtro aceite	Unidad	1	\$ 9.812
43	Suministro de aceite	Unidad	1	\$ 54.947
44	Suministro de carburador	Unidad	1	\$ 68.683
45	Suministro de tapa tapon aceite	Unidad	1	\$ 31.398
46	Suministro de swiche	Unidad	1	\$ 45.135
47	Suministro de tornillo sproket	Unidad	1	\$ 19.624
48	Suministro de guías cilindro	Unidad	1	\$ 19.624
49	Suministro de válvula sello matic	Unidad	1	\$ 19.624
50	Suministro de llanta delantera	Unidad	1	\$ 196.238
51	Suministro filtro de gasolina	Unidad	1	\$ 39.235
52	Suministro filtro de aire	Unidad	1	\$ 79.317



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

53	Suminsitro filtro de aceite	Unidad	1	\$ 37.539
54	Suminstro aceite 20w-50 (litro)	Unidad	1	\$ 127.633
55	Suminstro Liquido para frenos	Unidad	1	\$ 52.555
56	Suminsitro pastillas freno delantero	Unidad	1	\$ 97.602
57	Suminsitro bandas freno trasero	Unidad	1	\$ 97.602
58	Suminsitro llanta delantera 90/90R19	Unidad	1	\$ 466.213
59	Suminsitro llanta trasera 120/90R17	Unidad	1	\$ 514.651
60	Suminsitro kit de arraste	Unidad	1	\$ 544.319
61	Servicio cambio kit de arrastre	Unidad	1	\$ 75.079
62	Suminsitro farola delantera	Unidad	1	\$ 488.010
63	Suminsitro stop trasero	Unidad	1	\$ 262.775
64	Suminsitro direccional	Unidad	1	\$ 157.665
65	Suministro juego de espejos retrovisores	Unidad	1	\$ 97.602
66	Suminsitro de bateria	Unidad	1	\$ 469.241
SUMINISTRO				
1	Servicio de mano de obra desmonte y montaje motor	Servicio	1	\$ 883.070
2	Servicio de mano de obra electrico	Servicio	1	\$ 686.832
3	Servicio de mano de obra reparacion y banco de rectificacion	Servico	1	\$ 686.832
4	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 131.387
5	Servicio cambio liquido para frenos	Servicio	1	\$ 112.618



AUTO CLASS COLOMBIA SAS

Servicio Automotriz

Nit. 901140578-3

6	Servicio de cambio pastillas o bandas para freno	Servicio	1	\$ 75.079
7	Servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 56.100
8	Servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 56.100
9	Servicio cambio de bateria	Global	1	\$ 112.618
10	Servicio cambio de farola, stop o direccional.	Servicio	1	\$ 112.618
11	Servicio reparacion de motor y sus componentes	Servicio	1	\$ 1.426.492
12	Servicio tapizado sillin	Servicio	1	\$ 225.236
13	Servicio de Revision sistema electrico	Servicio	1	\$ 450.471
14	Servicio de revision y reparacion sistema de amortiguacion	Servicio	1	\$ 450.471

Con la seguridad de prestarles un excelente servicio a satisfacción, atentamente

JAVIER BALLESTEROS CARO
C.C. 79.435.131 Bogotá
Representante legal
Auto Class Colombia SAS