BOGOTA D.C 17/06/ 2026

SEÑORES:
SENA CAMPO ALEGRE HUILA

1. Mantenimiento bomba para caldera

- Cambio de balineras
- Cambio sellos de presión
- Cambio de empaques

Tapa eléctricos
- Se pasó de 60 PSI A 150 PSI

Nota: sistema eléctrico en buenas condiciones

VALOR $1.210.085
VALOR +IVA 19% $ 1.440.000

2. Recubrimiento para tanque

VALOR $340.000
VALOR +IVA 19% $ 404.600

3. Accesorios adicionales

1 m de fibra de vidrio de 2" para el distribuidor 1 chaqueta de 4" x90 cm en aluminio para el distribuidor 5 codos de 1" 4 codos ¾" 6 copas de ½" para las terminales de la chaqueta 4 copas de 1" para las terminales de la chaqueta 3 copas de ½" para las terminales de la chaqueta 4 T de 1" para la ruta de vapor 2 T de 3/4" para la ruta de vapor

VALOR $680.000
VALOR +IVA 19% $ 809.200

Vigencia del valor 30 días

Atentamente,



ALEJNDRO SALCEDO
Representante Legal
Armenia CEL- 3118705984