**CONTRATO No. 4600103281 DE 2025**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN:18 de febrero al 30 de marzo de 2025**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO MAXOS 2024-3 |
| **NIT:** | 901.899.286-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN GUILLERMO PEREZ ORTEGA |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 71.709.367 |
| **OBJETO:** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS YAMAHA Y VARIAS MARCAS – LOTE 3 |
| **VALOR INICIAL:** | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L($ 454.032.646) INCLUIDO IVA. |
| **ADICIONES:** | CUANDO APLIQUE (NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES) |
| **VALOR MÁS ADICIONES:** | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L($ 454.032.646) INCLUIDO IVA. |
| **DURACIÓN INICIAL:** | DOS (2) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025 |
| **AMPLIACIONES:** | DOS (3) MESES Y DOCE (12) DÍAS, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025 |
| **SUSPENSIONES:** | (DIGITAR TIEMPO TOTAL EN LETRAS Y NÚMEROS) N/A |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** | DOS (3) MESES Y DOCE (12) DÍAS, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | 18/02/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/05/2025 |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103281 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024 (Delegaciones en materia contractual), Decreto 0431 (Modifica parcialmente el Decreto 0361 de 2024) y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato está siendo atendido por el CONSORCIO MAXOS 2024-3 en los talleres Macromotos y Almotos, por medio del contrato se suministra mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos e insumos a las motocicletas marca Yamaha del Distrito.

El objeto del contrato se viene cumpliendo a satisfacción, así como el alcance planteado en la atención de las motocicletas en la medida en que se están requiriendo.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- El Consorcio viene cumpliendo, con las especificaciones técnicas contempladas para el presente contrato en cuanto a las condiciones técnicas de los mantenimientos y los requisitos técnicos tanto de los talleres como de los repuestos que se requieran para dichos mantenimientos.

- Tanto el Consorcio, como el Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín, viene cumpliendo con las obligaciones contenidas dentro del contrato.

- Se verifico que los trabajos realizados por los talleres del consorcio se realizaron según las especificaciones técnicas exigidas en pliegos.

- Los requerimientos realizados mediante las órdenes de trabajo en este periodo de tiempo fueron: 307 (ordenes de trabajo) de los cuales para mantenimiento preventivo –MP fueron 37 y 270 requerimientos para mantenimientos correctivos –C, se atendieron en los talleres del consorcio así:

  Cuadro 01: Ordenes emitidas para el periodo del 18/02/2025 al 31/03/2025

| TALLER | MP | MC | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ALMOTOS | 12 | 175 | 187 |
| MACROMOTOS | 25 | 95 | 120 |
| TOTAL | 37 | 270 | 307 |

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 47.86%.

- Con este contrato se ha logrado manteniendo un parque automotor en buen estado, bajar cargas de emisión de material particulado, coadyuvando así al Plan de desarrollo en su programa “Gestion de ruido y emisiones atmosféricas” en el “hito, sostenibilidad.

- patrimonio ambiental Medellín como distrito verde.

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. El siguiente cuadro como muestra el reporte de retenciones con corte al 31
- de marzo del 2025.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|---|
| Estampilla Universidad de Antioquia | $1.825.963 |
| Ret.impto.renta servicios grales 4% | $7.303.858 |
| Ded. Estampilla Just Familiar 2% Acuerdo 93 | $3.651.929 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | $5.203.999 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | $2.373.755 |
| Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023 | $165.000 |
| **Total general** | **$20.524.504** |

Fuente: SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato.

Las facturas presentadas en este periodo cubren las siguientes órdenes de trabajo atendidas por los talleres respectivos.

Cuadro: Ordenes atendidas por factura A3

| Nº | PLACA | FECHA O.T | N° O.T | Vr. COTIZACIÓN | ACCIÓN PROPUESTA | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQA42 | 18/02/2025 | C217463 | $ 3.418.132 | Revisar: cadena transmisión secundaria, bendix de arranque, eje salida y rosca helicoil 6MM | SE CAMBIA: DIRECCIONAL TRAS DER XT660Z, EMAPQUE VOLANTE, ACEITE MOTOR, CADENA XT660R, PINON ARRANQUE XT600E/XT660R, CUNA COJINETES XT660R, RETENEDOR TZR250/XT660R, PINON ENGRANAJE XT660 20D2 Y CANASTILLA ARRANQUE XT660R |
| 2 | CQE69 | 18/02/2025 | C218229 | $ 127.419 | Revisión sistema eléctrico | SE CAMBIO: BOMBILLO STOP,FUSIBLE |
| 3 | CQE81 | 18/02/2025 | C218235 | $ 537.768 | Revisar batería | SE CAMBIO: BATERÍA Y BALINERAS RUEDA TRASERAS |
| 4 | CQK64 | 18/02/2025 | C218232 | $ 788.092 | Revisar: cunas y balineras de dirección, pasador de tijera/trapecio y pastillas de freno trasero | SE CAMBIO: BOMBILLO FAROLA, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR,BUJE TIJERA, JGO BALIN CUNA DIREC 5P42 FZ16, CANASTILLA RODAMIENTO FZ-16,EJE TIJERA FZ-16 Y BANDAS TRASERAS |
| 5 | CQE58 | 18/02/2025 | C218240 | $ 466.104 | Revisión y reparación sistema de carga, reparación espiga de dirección | SE CAMBIO: FUSIBLE, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR Y CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR |
| 6 | CQE56 | 18/02/2025 | C218239 | $ 347.368 | Revisar: pista campana trasera | SE CAMBIA: BALINERAS RUEDA TRASERAS YBUJE RUEDA TRAS XTZ250 |
| 7 | CQI17 | 18/02/2025 | C218237 | $ 757.774 | Revisar llanta trasera y direccional derecha | SE CAMBIA: LLANTA TRASERA Y DIRECCIONAL DERECHA |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CQI36 | 18/02/2025 | C218238 | $ 896.268 | Revisar batería | SE CAMBIA: BATERÍA, RECTIFICADOR EGULADOR, BALINERAS RUEDA TRASERAS Y MANIGUETA CLUTCH |
| 9 | CQI26 | 18/02/2025 | C218243 | $ 987.230 | Revisar arranque | SE CAMBIA: ESCOBILLA ARRANQUE, BALINERAS TRASERAS, PORTA ESCOBILLA ARRANQUE Y STOP XTZ250 |
| 10 | CQD46 | 18/02/2025 | C218246 | $ 1.034.525 | Revisar: disco de freno y cadena transmisión secundaria | SE CAMBAIA: DISCO FRENO TRASERO, CADENA, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PASTILLAS TRASERAS |
| 11 | CQI51 | 18/02/2025 | C218245 | $ 647.090 | Revisar: sistema de frenos, rodamientos y tijeras | SE CAMBIA: BUJE TIJERA, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, CANASTILLA RODAMIENTO FZ-16, EJE TIJERA FZ-16, BANDAS FRENO 5P42/5C92/FZ16 |
| 12 | CQI48 | 18/02/2025 | C218242 | $ 118.489 | Revisar líquido de frenos | SE CAMBIA EL LIQUIDO DE FRENOS |
| 13 | CQI59 | 18/02/2025 | C218241 | $ 292.270 | Revisar sistema de frenos. | SE CAMBIA: BANDAS TRASERAS Y PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 14 | ADG95C | 18/02/2025 | C218575 | $ 448.100 | Revisar sistema de frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS TRASERAS,PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 15 | ADF92C | 18/02/2025 | C218574 | $ 234.800 | Revisar frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 16 | ACZ75C | 18/02/2025 | C218573 | $ 448.100 | Revisar frenos | SE CAMBIA PASTILLAS TRASERAS,PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 17 | ADI58C | 18/02/2025 | C218572 | $ 213.300 | Revisar frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS TRASERAS |
| 18 | ADG92C | 18/02/2025 | C218571 | $ 448.100 | Revisar frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS TRASERAS,PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 19 | ADH65C | 18/02/2025 | C218570 | $ 213.300 | Revisar frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS TRASERAS |
| 20 | ADI47C | 18/02/2025 | C218569 | $ 213.300 | Revisar frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS TRASERAS |
| 21 | CQI31 | 18/02/2025 | P136236 | $ 331.527 | Rutina 3.000 Km | SE CAMBIO:ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 22 | CQI33 | 18/02/2025 | P136233 | $ 279.326 | Rutina 3.000 Km | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR,FILTRO ACEITE |
| 23 | CQD53 | 18/02/2025 | C218278 | $ 2.018.294 | Revisar: Fuelles De Barras Delantera y tensor automático cadenilla | SE CAMBIO: BOMBILLO FAROLA, GUIA CADENILLA, BATERÍA, BALINERAS RUEDA TRASERAS, BALINERA RUEDA DELANTERA,CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR Y G/POLVO SUSPENS XTZ250 Y TENSOR CADENILLA YBR250 |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CQE80 | 18/02/2025 | C218279 | $ 868.400 | Revisar motor arranque y frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS TRASERAS, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS Y ESCOBILLA ARRANQUE |
| 25 | CPY71 | 18/02/2025 | C218280 | $ 552.518 | Revisión sistema eléctrico espiga de dirección | SE REMACHE G/FANGO TDM900 Y SE CAMBIA: BALINERA RUEDA DELANTERA, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR y CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR |
| 26 | CQI07 | 19/02/2025 | C218281 | $ 1.145.467 | Revisar batería y sistema de dirección | SE CAMBIA: BATERÍA, REGULADOR RECTIFICADOR, LLANTA DELANTERA, ESCOBILLA ARRANQUE, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR YCUNA DIRECCIÓN SUPERIOR |
| 27 | CQI09 | 19/02/2025 | C218283 | $ 1.093.167 | Revisar pasador de tijera/trapecio | SE CAMBIA: RECTIFICADOR REGULADOR, BUJE TIJERA, PASTILLAS FRENOS TRASERO Y BUJE CENTRAL TIJERA XTZ250 |
| 28 | CPX88 | 19/02/2025 | C218276 | $ 1.849.778 | Revisar sistema de frenos y rueda trasera | SE CAMBIA: LLANTA TRASERA, PASTILLAS FRENOS TRASERO, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR, DISCO FRENO TRAS XT660R , BALINERAS RUEDA TRASERAS Y LIQUIDO REFRIGERANTE |
| 29 | CQK02 | 19/02/2025 | C218282 | $ 639.263 | Revisar batería | SE CAMBIA: BATERÍA, BANDAS TRASERAS Y REGULADOR RECTIFICADOR |
| 30 | ADH96C | 19/02/2025 | C218568 | $ 114.121 | Revisar porta placas | SE CAMBIA: PORTA PLACA XTZ125/XTZ250 |
| 31 | CPY68 | 19/02/2025 | C218392 | $ 1.333.547 | Revisar sistema de freno, duplicado llave suiche principal | SE CAMBIA: PASTILLAS FRENOS TRASERO Y DELANTEROS, DISCO FRENO TRAS XTZ250, LIQUIDO DE FRENOS, BATERÍA Y PIN CALIPER XTZ250 FZN250-A B8V2 |
| 32 | CQA38 | 19/02/2025 | C218551 | $ 1.496.764 | Revisar: tensor automático cadenilla, cadenilla y empaque tapa clutch | SE CAMBIA: TENSOR CADENILLA, ORING TAPA DISTRIBUCION, CADENILLA,EMPAQUE, FILTRO ACEITE, RETE LEVA CLUTCH, TORNILLO 6MM, PORTA CLUTCH, PLATO PRESION, DISCO SEPARADOR, MANIGUETA CLUTCH, ORING TAPA VALVULA, MANGUERA RADIADOR INFERIOR, ACEITE MOTOR, DISCOS CLUTCH |
| 33 | CQE99 | 19/02/2025 | C218550 | $ 729.452 | Revisar: empaque tapa clutch, cadenilla y tensor automático cadenilla | SE CAMBIA: ORING TAPA DISTRIBUCION, EMPAQUE TENSOR CADENA XTZ250, EMPAQUE, ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, ORING TAPA FILTRO ACEITE, CADENILLA, |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TENSOR CADENILLA, ARANDELA XTZ250 |
| 34 | CPY53 | 19/02/2025 | C218979 | $ 3.595.109 | Revisar bomba de gasolina y batería | SE CAMBIA: BATERÍA, TORNILLO MEZCLA Y BOMBA GASOLINA /XTZ250 |
| 35 | CQA41 | 19/02/2025 | C218513 | $ 1.231.044 | Revisar llanta trasera, tijeras y cadena. | SE CAMBIA: BALINERAS RUEDA TRASERAS, BUJE CENTRAL TIJERA XTZ250, BUJE TIJERA,CADENA XTZ250 Y MANIGUETA CLUTCH |
| 36 | CQI31 | 19/02/2025 | C218515 | $ 1.263.168 | Revisar batería, balineras rueda trasera y sistema frenos | SE CAMBIA: BATERÍA, REGULADOR RECTIFICADOR, BALINERAS RUEDA TRASERAS, PASTILLAS FRENOS TRASERO Y PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 37 | CQA35 | 19/02/2025 | C218508 | $ 1.428.130 | Revisar cadena transmisión secundaria, fuelles de barras Delantera y stop | SE CABIA: STOP, BALINERAS RUEDA TRASERAS, G/POLVO SUSPENS XTZ250 Y CADENA |
| 38 | CQH87 | 19/02/2025 | C218506 | $ 539.260 | Revisar fugas de aceite, kit de arrastre y freno trasero | SE CAMBIA: KIT DE ARRASTRE, PASTILLAS FRENOS TRASERO, ORING TORNILLO DRENAJE YBR125, ORING TORNILLO DRENAJE YBR125 |
| 39 | CQA12 | 19/02/2025 | C218265 | $ 488.729 | Revisar: stop y cunas de dirección. | SE CAMBIA: STOP, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR Y CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR |
| 40 | CQI14 | 19/02/2025 | C218266 | $ 811.252 | Revisar: batería y cunas dirección | SE CAMBIA: BATERÍA, FUSIBLE, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR |
| 41 | CQI27 | 19/02/2025 | C218268 | $ 732.971 | Revisar suspensión | SE CAMBIA: BUJE TIJERA, BALINERAS RUEDA TRASERAS, LLANTA DELANTERA, LIQUIDO DE FRENOS Y BUJE CENTRAL TIJERA XTZ250 |
| 42 | CQE79 | 19/02/2025 | C218271 | $ 321.419 | Revisar fuga de aceite | SWE CAMBIA: TORNILLO DRENAJE XTZ250 B9L1, ARANDELA XTZ250, RETENEDOR EJE SALIDA XT350/600 Y RETEN ACEIT EJE CAMBIOS |
| 43 | CQI18 | 19/02/2025 | C217977 | $ 425.767 | Revisar: frenos delantero y balineras | SE CAMBIA: BALINERAS RUEDA TRASERAS, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS Y BUJE RUEDA TRAS XTZ250,LIQUIDO DE FRENOS |
| 44 | CQI33 | 19/02/2025 | C218521 | $ 376.124 | Revisión sistema eléctrico y frenos trasero | SE CAMBIA: BOMBILLO FAROLA, FUSIBLE Y PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 45 | CQI29 | 19/02/2025 | C218505 | $ 1.474.981 | Revisar llanta trasera, kit de arrastre y clutch | SE CAMBIA: LLANTA TRASERA, NEUMATICO TRASERO, MANIGUETA CLUTCH, DISCOS CLUTCH ,ACEITE MOTOR, KIT DE ARRASTRE, LIQUIDO DE FRENOS, PORTA CLUTCH, |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PLATO PRESION,EMPAQUE TAPA CARCAZA XTZ250 Y DISCO SEPARADOR |
| 46 | CQH89 | 19/02/2025 | C218526 | $ 768.258 | Revisar clutch | SE CAMBIA: PORTA CLUTCH, PLATO PRESION, EMPAQUE TAPA CARCAZA XTZ250, DISCOS CLUTCH , ACEITE MOTOR Y DISCO SEPARADOR |
| 47 | CQE68 | 19/02/2025 | C218519 | $ 1.132.790 | Revisar clutch | SE CAMBIA: PORTA CLUTCH, PLATO PRESION, EMPAQUE TAPA CARCAZA XTZ250,DISCOS CLUTCH , ACEITE MOTOR, DISCO SEPARADOR ,MANIGUETA CLUTCH, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR Y TENSOR CADENILLA YBR250 |
| 48 | CPY75 | 19/02/2025 | C218522 | $ 1.054.344 | Revisar fuelles de Barras Delantera | SE CAMBIA: STOP Y FUELLE SUSPENSION |
| 49 | CQE86 | 19/02/2025 | C218393 | $ 691.153 | Revisar encendido | SE CAMBIA: SWITCH ENCENDIDO YCAPUCHON BUJIA |
| 50 | CQK60 | 19/02/2025 | C218552 | $ 261.581 | Revisar encendido | SE CABLE ACELERADOR |
| 51 | CQK72 | 19/02/2025 | C218272 | $ 459.778 | Revisar bujes y sproket | SE CAMBIA: BUJE TIJERA, CANASTILLA RODAMIENTO FZ-16 Y CAUCHO PORTA SPROKET |
| 52 | CQK61 | 19/02/2025 | C218269 | $ 718.398 | Revisar bandas o pastillas de freno delantero, Tapizada sillín | SE CAMBIA: BATERÍA, BANDAS FRENO Y REGULADOR RECTIFICADOR. |
| 53 | CQK64 | 19/02/2025 | C218507 | $ 88.347 | Revisión sistema eléctrico | SE CAMBIA FUSIBLE |
| 54 | CQI86 | 19/02/2025 | C218524 | $ 1.117.570 | Revisar llanta trasera y frenos | SE CAMBIA: LLANTA TRASERA, BANDAS FRENO, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS Y BUJE TIJERA,CANASTILLA TIJERA |
| 55 | CQI63 | 19/02/2025 | C218525 | $ 153.830 | Revisión sistema eléctrico | SE CAMBIA BOMBILLO FAROLA |
| 56 | CQK59 | 19/02/2025 | C218517 | $ 41.650 | Revisión sistema de carga | SE REPARA SISTEMA DE CARGA |
| 57 | CQM26 | 19/02/2025 | C218520 | $ 1.244.652 | Revisar: de disco de freno, pastillas de freno delantero, retenedor barra delantera ,Vulcanizada llanta trasera y sistema eléctrico | SE CAMBIA: DISCO FRENO DEL FZN250, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, RETEN SUSPENSION, RESORTE SUSP FZ-16, KIT DE ARRASTRE, BANDAS FRENO TRASERAS, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR ,CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR, ACEITE SUSPENSION |
| 58 | CQK18 | 19/02/2025 | C218529 | $ 21.420 | Llanta pinchada | SE DESPINCHA LLANTA |
| 59 | CQK21 | 19/02/2025 | C218497 | $ 660.007 | Revisar: batería y llanta trasera | SE CAMBIA: BATERÍA Y LLANTA TRASERA |
| 60 | CQI42 | 19/02/2025 | C218394 | $ 4.074.601 | Revisar: radiador, llanta trasera, cadena y sprocket | SDE CAMBIA: TAPA RADIADOR XT660R , MANGUERA RADIADOR INFERIOR, LIQUIDO REFRIGERANTE, ORING TAPA FILTRO ACEITE, LLANTA TRASERA, VENTILADOR RADIADOR XT660R, SPROKET, PINON SALIDA XT660R , CADENA XT660R |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ACZ54C | 19/02/2025 | C218594 | $ 74.600 | Revisar llanta | SE CAMBIA NEUMATICO TRASERO |
| 62 | CQE88 | 19/02/2025 | C218590 | $ 191.898 | Revisión sistema eléctrico | SE CAMBIA: FUSIBLE Y MANIGUETA FRENO |
| 63 | CQE98 | 19/02/2025 | C218601 | $ 826.824 | Revisión sistema de carga y encendido | SE CAMBIA: SWITCH ENCENDIDO, BALINERAS RUEDA TRASERAS, BALINERA RUEDA DELANTERA, ORING TAPA VALVULA Y ORING TAPA DISTRIBUCION |
| 64 | CQI10 | 19/02/2025 | C218596 | $ 262.891 | Revisar direccional y balineras traseras | SE CAMBIA: DIRECCIONAL DERCHA Y BALINERAS RUEDA TRASERAS |
| 65 | CQI61 | 20/02/2025 | C218600 | $ 170.170 | Revisar freno trasero | SE CAMBIAN BANDAS TRASERAS |
| 66 | CQI53 | 20/02/2025 | C218599 | $ 538.124 | Revisar bandas traseras freno delantero y suspensión | SE CAMBIA: BANDAS TRASERAS, RETENEDOR BARRA SUSP VMX1200,ACEITE DE SUSPENSION, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, RESORTE SUSP FZ-16 |
| 67 | CPX94 | 20/02/2025 | C218588 | $ 437.592 | Revisar cadena, retenedores barra y rueda trasera | SE CAMBIA: BALINERAS RUEDA TRASERAS, BUJE AMORTIGUADOR XTZ250 Y SOPORTE INFERIOR MANUBRIO XT660R |
| 68 | CQK07 | 20/02/2025 | C218602 | $ 1.033.654 | Revisar frenos delanteros y cadena | SE CAMBIATORNILLO 6MM,PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, PLATINA TENSOR CADENA,CADENA XT660R |
| 69 | CQE95 | 20/02/2025 | P136347 | $ 279.326 | Rutina 3.000 Km | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR,FILTRO ACEITE |
| 70 | CQI10 | 20/02/2025 | P136345 | $ 331.527 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO:ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 71 | CQE61 | 20/02/2025 | C218639 | $ 138.159 | Revisar manigueta | SE CAMBIA: SOPORTE MANIGUETA DT200/XT225 |
| 72 | CQI30 | 20/02/2025 | C218638 | $ 626.500 | Revisar: kit de arrastre y sistema de frenos | SE CAMBIA: KIT DE ARRASTRE, PASTILLAS FRENOS TRASERO, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 73 | CQA12 | 20/02/2025 | C218636 | $ 992.446 | Revisión sistema eléctrico, Reparación rosca helicoil 6MM | SE CAMBIA: SUITCHE STOP XTZ250, NEUMATICO TRASERO, EMPAQUE TAPA CLUTCH, ACEITE MOTOR, SEPARADOR DISCOS CLUTCH, DISCOS CLUTCH, PORTA CLUTCH, PLATO PRESION |
| 74 | CQI40 | 20/02/2025 | C218628 | $ 1.488.674 | Extracción de pasador de tijera/trapecio | SE CAMBIA: BOMBILLO FAROLA, RECTIFICADOR REGULADOR, BATERÍA, BUJE TIJERA, BALINERAS RUEDA TRASERAS, BUJE TIJERA XTZ250 |
| 75 | ADH08C | 20/02/2025 | C218610 | $ 213.300 | Revisar freno trasero | SE CAMBIA: PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 76 | CQA13 | 20/02/2025 | C218624 | $ 213.300 | Revisar freno trasero | PASTILLAS FRENOS TRASERO |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | CQI87 | 20/02/2025 | C218629 | $ 124.950 | Revisión sistema de carga y guayas | SE REPARA SISTEMA DE CARGA Y SE LUBRICAN GUAYAS |
| 78 | CQI48 | 20/02/2025 | C218630 | $ 247.425 | Revisión sistema de carga | SE CAMBIA REGULADOR RECTIFICADOR |
| 79 | CQI59 | 20/02/2025 | C218644 | $ 149.940 | Revisar llanta trasera y lubricar guayas | SE CAMBIA NEUMATICO TRASERO Y SE LUBRICAN GUAYAS |
| 80 | CQK56 | 20/02/2025 | C218706 | $ 544.705 | Revisar llanta trasera, extracción de pasador de tijera/trapecio y sistema eléctrico | BOMBILLO FAROLA,BUJE TIJERA, CANASTILLA RODAMIENTO FZ-16,SUITCHE STOP DEL SZ16, TAPA AJUS EJE TIJER R15 FZ-16, EJE TIJERA FZ-16 |
| 81 | CQK60 | 20/02/2025 | C218641 | $ 86.870 | Revisar bandas o pastillas de freno trasero | SE CAMBIAN LAS BANDAS TRASERAS |
| 82 | CQK86 | 20/02/2025 | C218642 | $ 729.894 | Revisar bandas o pastillas de freno trasero, sistema eléctrica y rosca helicoil 6MM | SE CAMBIA: DISCO SEPARADOR, DISCOS CLUTCH, EMPAQUE TAPA CLUTCH, PORTA CLUTCH, PLATO PRESION, BANDAS TRASERAS, ACEITE MOTOR, SUITCHE STOP DEL SZ16 |
| 83 | CPY53 | 20/02/2025 | C218702 | $ 488.495 | Revisar swiche y tapa gasolina | TAPA TANQUE GASOLINA XTZ250, SUITCHE COMPLETO XTZ250 B9L3 |
| 84 | CPY81 | 20/02/2025 | C218709 | $ 1.459.857 | Revisar llanta trasera, sistema de frenos y filtros | LLANTA TRASERA,BUJE TIJERA, BALINERAS RUEDA TRASERAS, BUJE TIJERA XTZ250, EJE TIJERA RXS115/00, ORING TAPA FILTRO ACEITE, PASTILLAS FRENOS TRASERO, PITO, NEUMATICO TRASERO, ORING FILTRO ACEITE |
| 85 | ADI62C | 20/02/2025 | C218710 | $ 448.100 | Revisar sistema de frenos | PASTILLAS FRENOS TRASERO, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 86 | ADH48C | 20/02/2025 | C218711 | $ 124.950 | Revisión y reparación sistema de carga | SE REPARA EL SISTEMA DE CARGA |
| 87 | ADH32C | 20/02/2025 | C218981 | $ 124.950 | Revisión y reparación sistema de carga | SE REPARA EL SISTEMA DE CARGA |
| 88 | CQH93 | 20/02/2025 | C218705 | $ 607.099 | Revisar arranque y frenos | SE CAMBIA: ESCOBILLA ARRANQUE, LIQUIDO DE FRENOS Y PORTA ESCOBILLA ARRANQUE |
| 89 | CQK09 | 20/02/2025 | C218690 | $ 1.462.341 | Revisar llantas desgastadas y sistema de frenos | SE CAMBIA: LLANTA DELANTERA Y TRASERA, PASTILLAS FRENOS TRASERO Y DELANTERAS |
| 90 | CPX86 | 20/02/2025 | C218701 | $ 851.417 | Revisar llanta trasera por desgaste y balineras, | SE CAMBIA: LLANTA TRASERA Y NEUMATICO TRASERO, BUJE MANUBRIO, BALINERA RUEDA DELANTERA Y LIQUIDO DE FRENOS |
| 91 | CQK79 | 20/02/2025 | C218707 | $ 1.379.486 | | CANASTILLA RODAMIENTO FZ-16,BUJE TIJERA, BATERÍA, RECTIFICADOR REGULADOR, |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Revisar sistema de frenos, tijera/trapecio y retenedor barra delantera | EJE TIJERA FZ-16, KIT DE ARRASTRE, RETEN 41-53-8 SUSPENSIÓN FZ16/R1, RESORTE SUSP FZ-16,ACEITE DE SUSPENSION, BANDAS FRENO, CAUCHO PORTA SPROKET FZ-16 |
| 92 | CQH94 | 20/02/2025 | C218982 | $ 1.303.042 | Revisar llanta trasera, farola y tijeras | LLANTA TRASERA, BOMBILLO FAROLA, BUJE TIJERA, BALINERAS RUEDA TRASERAS, KIT DE ARRASTRE, BUJE TIJERA CENTRAL XTZ250, EJE TIJERA RXS115/00 |
| 93 | ADI76C | 20/02/2025 | C218983 | $ 74.600 | Revisar llanta trasera | SE CAMBIA NEUMATICO TRASERO |
| 94 | ADI70C | 20/02/2025 | C218902 | $ 448.100 | Revisar sistema de frenos y rueda trasera | SE CAMBIA PASTILLAS FRENOS TRASERO, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 95 | ADI15C | 20/02/2025 | C218984 | $ 24.990 | Revisar Kit arrastre | SE HACE MANTENIMÍENTO AL KIT DE ARRASTRE |
| 96 | ADG97C | 20/02/2025 | C218985 | $ 448.100 | Revisar sistema de frenos | SE CAMBIA: PASTILLAS FRENOS TRASERO Y DELANTERAS |
| 97 | CQE74 | 20/02/2025 | C218986 | $ 650.224 | Revisar sistema de frenos y rueda trasera | SE CAMBIA: LLANTA TRASERA, NEUMATICO TRASERO, PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 98 | CQI22 | 20/02/2025 | C218987 | $ 818.383 | Revisar sistema de frenos y rueda trasera | LLANTA TRASERA,PASTILLAS FRENOS TRASERO,LIQUIDO DE FRENOS,MANIGUETA FRENO,NEUMATICO TRASERO |
| 99 | CQE83 | 20/02/2025 | C218988 | $ 499.800 | Revisar cuerpo de aceleración y los inyector | SE REALIZA MANTENIMÍENTO DEL CUERPO DE ACELARACION Y SE LAVAN INYECTORES |
| 100 | CQI03 | 20/02/2025 | C218989 | $ 730.900 | Revisar sistema de frenos y rueda trasera | BALINERAS RUEDA TRASERAS, ESCOBILLA ARRANQUE, PORTA ESCOBILLA ARRANQUE |
| 101 | CPX94 | 20/02/2025 | P136346 | $ 445.175 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 102 | CQI24 | 20/02/2025 | P136529 | $ 278.176 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 103 | CQA29 | 20/02/2025 | P136521 | $ 249.278 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 104 | CQD48 | 20/02/2025 | P136520 | $ 278.176 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 105 | CQH95 | 20/02/2025 | P136528 | $ 225.975 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 106 | CQI09 | 20/02/2025 | P136530 | $ 278.176 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 107 | CQE73 | 20/02/2025 | P136531 | $ 278.176 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE |
| 108 | CPY68 | 20/02/2025 | C218990 | $ 755.379 | Revisar rueda trasera y tijeras | SE CAMBIA: BUJE TIJERA,BALINERAS RUEDA TRASERAS, KIT DE ARRASTRE, BUJE TIJERA CENTRAL XTZ250, EJE TIJERA RXS115/00 |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | CQI51 | 20/02/2025 | C218991 | $ 556.125 | Revisión y reparación sistema de carga | SE CAMBIA: REGULADOR RECTIFICADOR, KIT DE ARRASTRE |
| 110 | CQK64 | 20/02/2025 | C218708 | $ 149.583 | Revisar forro sillín | SE FORRO SILLIN FZ16 45D6 |
| 111 | CQK77 | 20/02/2025 | P136534 | $ 217.976 | Rutina 3.000 Km | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE |
| 112 | CQK59 | 20/02/2025 | P136533 | $ 267.375 | Rutina 3.000 Km | CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE Y ORING FILTRO |
| 113 | CQK15 | 20/02/2025 | C218812 | $ 79.606 | Revisar manigueta clutch | MANIGUETA CLUTCH, CABLE CLUTCH |
| 114 | CQK18 | 20/02/2025 | C218992 | $ 468.350 | Revisar sistema de frenos | LIQUIDO DE FRENOS, CILINDRO MAESTRO, INTERRUPTOR MANIGUETA 5P42 |

$ 76.440.618

Cuadro: Ordenes atendidas por factura A5

| Nº | PLACA | FECHA O.T | N° O.T | Vr. COTIZACIÓN | ACCIÓN PROPUESTA | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADH91C | 13/02/2025 | C218863 | $ 448.100 | Revisar sistema de freno | SE CAMBIA: PASTILLAS FRENOS TRASERO Y PASTILLAS FRENOS DELANTEROS |
| 2 | CQE59 | 4/02/2025 | C218704 | $ 1.602.299 | Revisar cabeza de fuerza | SE REPARAMOTOR COMPLETAMENTE Y SE CAMBIAN COMPONENTES |
| 3 | ACZ75 | 13/02/2025 | C219551 | $ 41.650 | Revisión sistema de carga | SE REPARA SISTEMA DE CARGA Y SE RECARGA BATERÍA |
| 4 | ACZ68C | 13/02/2025 | C218895 | $ 41.650 | Revisión sistema de carga | SE REPARA SISTEMA DE CARGA Y SE RECARGA BATERÍA |
| 5 | ACZ72C | 13/02/2025 | C218894 | $ 41.650 | Revisión sistema de carga | SE REPARA SISTEMA DE CARGA Y SE RECARGA BATERÍA |
| 6 | ADI96C | 13/02/2025 | C218893 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 7 | ADH97C | 13/02/2025 | C218892 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 8 | ADH86C | 13/02/2025 | C218891 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 9 | ADI67C | 13/02/2025 | C218890 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 10 | CQA41 | 13/02/2025 | P136542 | $ 225.975 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE, FILTRO AIRE Y DE ACEITE |
| 11 | CQE71 | 13/02/2025 | P136541 | $ 225.975 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE, FILTRO AIRE Y DE ACEITE |
| 12 | CQH92 | 12/02/2025 | C218831 | $ 784.225 | Rev. Llanta y neumático trasero, balineras | SE CAMBIA: LLANTA NEUMÁTICO TRASERO, BALINERAS RUEDA |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | delanteras y pastillas de freno traseras | DELANTERA Y PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 13 | CQI14 | 12/02/2025 | C218827 | $ 287.900 | Rev. neumático trasero y pastillas de freno traseras | SE CAMBIA: PASTILLAS Y NEUMÁTICO TRASERO |
| 14 | CQE71 | 12/02/2025 | C218862 | $ 641.371 | Rev. llanta delantera y neumático, tensor de cadenilla, cambio de líquido de frenos y kit de arrastre | SE CAMBIA: LLANTA Y NEUMÁTICO DELANTERA, GUÍA CADENILLA, LÍQUIDO DE FRENOS, TENSOR CADENILLA AUTOMÁTICO Y CAMBIO TENSOR AUTOMÁTICO CADENILLA |
| 15 | CQI27 | 12/02/2025 | C218828 | $ 326.774 | Rev. Revisar releí del arranque y batería | SE CAMBIA RELAY DEL MOTOR DE ARRANQUE Y SE REPARA SISTEMA DE CARGA Y SE RECARGA BATERÍA. |
| 16 | CQK74 | 12/02/2025 | C218833 | $ 649.678 | Rev. bombillo de farola, bujes de tijera, pastillas de freno delanteras, balineras porta sproket, mantenimiento del kit de arrastre | SE CAMBIA: BOMBILLO FAROLA, BUJE TIJERA, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, BALINERAS RUEDA TRASERAS, CANASTILLA RODAMIENTO, EJE TIJERA, PASADOR PRINCIPAL TIJERA. |
| 17 | CQI52 | 12/02/2025 | C218824 | $ 124.950 | Rev. cargar batería | REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE CARGA |
| 18 | CQI61 | 12/02/2025 | C218830 | $ 208.250 | Rev. cargar batería, lubricar guayas, tensionar cadena | SE CARGA BATERÍA Y SE HACE MANTENIMIENTO DE GUAYAS |
| 19 | CPX88 | 12/02/2025 | C218832 | $ 124.950 | Rev. cargar batería | SE REPARA EL SISTEMA DE CARGA |
| 20 | COZ24 | 12/02/2025 | C218825 | $ 149.940 | Rev. carenaje, kit de arrastre y fuga del trompo de la neutra | SE REALIZA MANTENIMIENTO KIT ARRASTRE Y SE CORRIGE FUGAS DE ACEITE |
| 21 | CQD42 | 18/12/204 | C218553 | $ 940.527 | Rev. ruido fuerte en motor | SE CAMBIA: GUÍA CADENILLA, ORING TAPA DISTRIBUCION, ORING MANGUERA, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, ACEITE MOTOR, EMPAQUE TAPA CLUTCH, TENSOR CADENILLA, EMPAQUE TENSOR CADENILLA, ORING TAPA FILTRO ACEITE, CADENILLA |
| 22 | CQM36 | 11/02/2025 | C218971 | $ 166.600 | No enciende con el electrónico | REPARACIÓN ENCENDIDO |
| 23 | CQK27 | 4/02/2025 | C218637 | $ 670.901 | Tapizar sillín (Movilidad) | SE FORRA SILLÍN |
| 24 | ACZ99C | 17/02/2025 | C219026 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 25 | ADI06C | 17/02/2025 | C219027 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 26 | ACZ77C | 17/02/2025 | C219025 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 27 | ADI40C | 17/02/2025 | C219024 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 28 | ADH92C | 17/02/2025 | C219023 | $ 213.300 | Rev. Sistema de frenos | SE CAMBIA PASTAS FRENO TRASERO |
| 29 | ADI79C | 17/02/2025 | C219022 | $ 124.950 | Rev. batería y kit de arrastre | REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE CARGA |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ADI76C | 17/02/2025 | C219021 | $ 124.950 | Rev. carga de batería | REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE CARGA |
| 31 | CPY77 | 17/02/2025 | C218118 | $ 835.982 | Rev. balineras traseras, bujes de tijera, o´ring de tapa de distribución y cadena | SE CAMBIA: BALINERAS RUEDA TRASERAS, ORING TAPA DISTRIBUCION, CADENA, BUJE TIJERA Y EJE TIJERA |
| 32 | CQI30 | 18/02/2025 | C218740 | $ 343.520 | Revisar freno trasero | SE CAMBIA DISCO Y TORNILLO DE FRENO TRASERO |
| 33 | CQH97 | 18/02/2025 | C218744 | $ 566.861 | Rev. manigueta de freno delantero, pastas de freno trasero, llanta delantera, balineras trasera | SE CAMBIA: PASTAS FRENO TRASERO, MANIGUETA FRENO, BALINERAS RUEDA TRASERA Y LLANTA DELANTERA |
| 34 | CQE95 | 18/02/2025 | C218741 | $ 895.963 | Rev. kit de arrastre, pastas de freno traseras y delanteras, manigueta de freno delantero | SE CAMBIA: KIT DE ARRASTRE, CADENA, MANIGUETA DE FRENO, PASTILLAS FRENOS TRASERO Y DELANTERO |
| 35 | CQE99 | 18/02/2025 | C218752 | $ 327.699 | Rev. guaya de clutch, pastas traseras, mantenimiento de kit de arrastre, platina tensor | SE CAMBIA: CABLE CLUTCH, PASTAS FRENOS TRASERO Y PLATINA TENSOR CADENA |
| 36 | CQE89 | 18/02/2025 | C218750 | $ 125.568 | Rev. manigueta de freno delantero, fusible | SE CAMBIA FUSIBLE Y MANIGUETA FRENO |
| 37 | CQD48 | 19/02/2025 | C218743 | $ 839.988 | Rev. manguera de radiador corta, orines manguera, pastas delanteras, cadena, trompo freno delantero | SE CAMBIA: MANGUERA RADIADOR INFERIOR, ORING MANGUERA, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, SWITCH DE FRENO, CADENA DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA Y CAMBIO TROMPO DE FRENO O NEUTRA |
| 38 | CQH89 | 19/02/2025 | C218753 | $ 149.819 | Rev. O'ring motor de arranque, o'ring piñón de arranque | SE CAMBIA: ORING MOTOR DE ARRANQUE, ORING PIÑÓN DE ARRANQUE, ORING MOTOR ARRANQUE, ORING TORNILLO DRENAJE, CORRECCIÓN FUGAS DE ACEITE |
| 39 | CQD50 | 17/02/2025 | C218117 | $ 686.268 | Rev. escobillas de motor de arranque, trompo de freno delantero, mantenimiento kit de arrastre | SE CAMBIA: ESCOBILLA ARRANQUE, PORTA ESCOBILLA ARRANQUE, SWITCH DE FRENO Y CAMBIO TROMPO DE FRENO O NEUTRA |
| 40 | CPX95 | 19/02/2025 | C218749 | $ 2.269.673 | Rev. kit de arrastre, pastas delanteras, pastas traseras, lubricar guayas | SE CAMBIA: CADENA XT660R, PASTILLAS FRENOS TRASERO Y DELANTEROS, KIT DE ARRASTRE/CAMBIO CADENA TRANSMISIÓN SECUNDARIA Y SE LUBRICAN GUAYAS |
| 41 | CQI59 | 17/01/2025 | C218589 | $ 319.453 | Rev. cambio de trompo de freno delantero (que no sea de rosca), cambio de balineras traseras, cauchos de porta sproket | SE CAMBIA: SWITCH FRENO, CAUCHO PORTA SPROCKET, BALINERAS RUEDA TRASERAS, CAUCHO PORTA SPROCKET, SE LUBRICAN GUAYAS Y TROMPO DE FRENO O NEUTRA |
| 42 | ADH83C | 25/02/2025 | C219028 | $ 213.300 | Rev sistema frenos | SE CAMBIAN PASTAS FRENO TRASERO |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ADI98C | 25/02/2025 | C219029 | $ 213.300 | Rev sistema frenos | SE CAMBIAN PASTAS FRENO TRASERO |
| 44 | ADI03C | 25/02/2025 | C219552 | $ 213.300 | Rev sistema frenos | SE CAMBIAN PASTAS FRENO TRASERO |
| 45 | CQI36 | 22/02/2025 | C218889 | $ 239.785 | Rev. cadena | SE CAMBIA: CADENA TRANSMISIÓN SECUNDARIA |
| 46 | CQA33 | 22/02/2025 | C218887 | $ 1.121.131 | Rev. manigueta de freno delantero, discos de clutch, empaque y tapa clutch | SE CAMBIA: MANIGUETA FRENO, DISCOS CLUTCH, SEPARADOR DISCOS CLUTCH, ACEITE MOTOR Y EMPAQUE TAPA CLUTCH |
| 47 | CQD47 | 20/02/2025 | C219553 | $ 470.244 | Revisar llanta trasera | SE CAMBIA LLANTA Y NEUMÁTICO TRASERO |
| 48 | CPY81 | 20/02/2025 | C218871 | $ 74.600 | Rev. neumático trasero | SE CAMBIA NEUMÁTICO TRASERO |
| 49 | CQE78 | 20/02/2025 | C218876 | $ 121.948 | Rev. cambio de bombillo de farola, 2 fusibles pequeños, mantenimiento kit de arrastre | SE CAMBIA FAROLA |
| 50 | CQA15 | 20/02/2025 | C218878 | $ 608.451 | Rev. bomba de combustible, balineras traseras y kit de arrastre, cargar batería | SE CAMBIA: BALINERAS RUEDA TRASERA, SE REPARA EL SISTEMA DE CARGA, SE HACE MANTENIMIENTO CUERPO DE ACELERACIÓN Y LAVADO DE INYECTOR |
| 51 | CPY80 | 20/02/2025 | C218872 | $ 1.089.514 | Rev. balineras delanteras, bombillo de farola, bujes de tijera, pastillas de freno delantero y trasero, o'ring de mangueras de lubricación tapa clutch | SE CAMBIA: BALINERAS RUEDA TRASERAS, BOMBILLO FAROLA, BUJE TIJERA, PASTILLAS FRENOS TRASERO, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, ORING MANGUERA RADIADOR, EJE TIJERA |
| 52 | CQE90 | 20/02/2025 | C218880 | $ 286.672 | Rev. empaque tensor cadenilla, 2 o´ring tapa válvulas, kit de arrastre, pines caucho tijera, ajuste de cunas y batería | SE CAMBIA: EMPAQUE TENSOR CADENILLA, ORING TAPA VALVULA Y PINES CAUCHO TIJERA Y SE HACE MANTENIMIENTO CUNAS DE DIRECCIÓN, CORRECCIÓN FUGAS DE ACEITE |
| 53 | CQE98 | 20/02/2025 | C218882 | $ 133.519 | Rev. carga de batería, 2 o´ring de tapa válvulas | REPARACIÓN ROSCA HELICOIL 6MM Y REVISIÓN SISTEMA DE CARGA Y ORING TAPA VALVULAS |
| 54 | CQK86 | 20/02/2025 | C218877 | $ 41.650 | Rev. Carga de batería | SE REPARA EL SISTEMA DE CARGA |
| 55 | CQK73 | 20/02/2025 | C218881 | $ 724.321 | Rev. carga de batería, retenedores de barras de suspensión, aceite hidráulico, cauchos de porta sproket y kit de arrastre | SE CAMBIA: RETEN BARRA, ACEITE SUSPENSION, CAUCHO SPROCKET, RESORTE SUSPENSION, Y BATERÍA. |
| 56 | ADH06C | 26/02/2025 | C219045 | $ 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | SE CAMBIA PASTA DE FRENOS TRASEROS |
| 57 | ACZ66C | 26/02/2025 | C219554 | $ 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | SE CAMBIA PASTA DE FRENOS TRASEROS |




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ADG99C | 26/02/2025 | C219158 | $ 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | SE CAMBIA PASTA DE FRENOS TRASEROS |
| 59 | ADI60C | 26/02/2025 | C219176 | $ 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | SE CAMBIA PASTA DE FRENOS TRASEROS |
| 60 | ACZ92C | 26/02/2025 | C219046 | $ 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | SE CAMBIA PASTA DE FRENOS TRASEROS |
| 61 | CQK14 | 28/02/2025 | P136571 | $ 289.427 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE ACEITE |
| 62 | CQI11 | 4/03/2025 | C218912 | $ 649.851 | Rev. cuerpo de aceleración, pastillas de freno traseras, filtro de aire, direccional trasera izquierda | SE CAMBIA: PASTILLAS FRENOS TRASERO, FILTRO AIRE, DIRECCIONAL IZQUIERDA Y SE HACE MANTENIMIENTO CUERPO DE ACELERACIÓN |
| 63 | CQK11 | 4/03/2025 | C218923 | $ 1.450.678 | Rev. Freno delantero y trasero, stop completo, tijera y amortiguador, cadena. | SE CAMBIA: PASTAS FRENO TRASERO Y DELANTERO, STOP, CADENA Y DISCO FRENO |
| 64 | CQE68 | 4/03/2025 | C218920 | $ 74.600 | Rev. llanta trasera | SE CAMBIA NEUMÁTICO TRASERO |
| 65 | CPY53 | 4/03/2025 | C219555 | $ 166.600 | Rev gato | SE SOLDA PIEZA |
| 66 | CQD46 | 4/03/2025 | C218904 | $ 216.819 | Rev. (2) o'ring tapa válvulas y kit de arrastre | SE CAMBIA ORING TAPA VALVULA, SE CORRIGE FUGA DE ACEITE Y SE REPARA ROSCA HELICOIL 6MM |
| 67 | CPY78 | 4/03/2025 | C218906 | $ 734.041 | Rev. motor de arranque, freno traseras, balineras delanteras, parrilla, bombillo de farola, cunas de dirección y kit de arrastre | SE CAMBIAN: PASTILLAS FRENOS TRASERO, BOLINERA RUEDA DELANTERA, BOMBILLO FAROLA, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR/REPARACIÓN ESPIGA DE DIRECCIÓN |
| 68 | CPZ97 | 4/03/2025 | C218907 | $ 873.407 | Rev. batería, freno delantero y traseras, bujes de tijera y kit de arrastre | CAMBIAR: PASTILLAS FRENOS TRASERO, PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, BUJE TIJERA, EJE TIJERA |
| 69 | CQK69 | 4/03/2025 | C218922 | $ 439.241 | Rev. llanta trasera, acelerador y cambio de cunas de dirección | SE CAMBIA: CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR, SE LUBRICAN GUAYAS, VULCANIZADA LLANTA TRASERA Y REPARACIÓN ESPIGA DE DIRECCIÓN |
| 70 | CQK03 | 4/03/2025 | C218916 | $ 124.950 | Rev. carga de batería y mantenimiento del acelerador (Movilidad) | SE HACE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CARGA Y GUAYAS |
| 71 | CQK78 | 4/03/2025 | C218915 | $ 234.906 | Rev. llanta trasera, freno traseras, posa pies delantero derecho y kit de arrastre | VULCANIZADA LLANTA TRASERA, CAMBIO BANDAS O PASTILLAS DE FRENO TRASERO, CAMBIO TACO TRASERO |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | CQI86 | 4/03/2025 | C218913 | $ 119.714 | Rev. freno trasero y mantenimiento del kit de arrastre | MANTENIMIENTO KIT ARRASTRE, MANTENIMIENTO DE FRENOS, CAMBIO TROMPO DE FRENO O NEUTRA |
| 73 | CPX93 | 4/03/2025 | C218905 | $ 1.131.033 | Rev. cargar betería, revisar sistema de refrigeración, balineras traseras, cadena | REPARACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, CAMBIO CADENA TRANSMISIÓN SECUNDARIA, REPARACIÓN SISTEMA DE CARGA, PISTA CAMPANA TRASERA |
| 74 | CQK81 | 4/02/2025 | C218917 | $ 689.687 | Rev. sistema eléctrico (direccionales y comando), cauchos de porta sproket, kit arrastre, bujes de tijera y retenedores de barras de suspensión | CAMBIO CAUCHO PORTA SPROCKET, RETENEDOR BARRA DELANTERA, EXTRACCIÓN DE PASADOR DE TIJERA/TRAPECIO Y MTTO DEL SISTEMA ELÉCTRICA |
| 75 | CQE96 | 6/03/2025 | C219055 | $ 2.114.161 | Rev. llanta trasera, cunas de dirección, motor de arranque, freno trasero y kit de arrastre | SE CAMBIÓ MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO, LLANTA TRASERA, NEUMÁTICO TRASERO, BALINERAS RUEDA TRASERAS, PASTILLAS FRENOS TRASERO, EMPAQUE TENSOR CADENILLA, CUNA DIRECCIÓN INFERIOR, CUNA DIRECCIÓN SUPERIOR, MOTOR ARRANQUE |
| 76 | CQI22 | 19/02/2025 | C218987 | $ 1.532.895 | Revisar llanta trasera, cadena y fuga aceite. | SE CAMBIA: RETENEDOR SELLO VALVULA, EMPAQUE CILINDRO, EMPAQUE CULATA, EMPAQUE EXOSTO, ORING TAPA VALVULA, LLANTA TRASERA, NEUMÁTICO TRASERO, TORNILLOS DE MORDAZA, PASTILLAS FRENOS TRASERO, BUJÍA, LÍQUIDO DE FRENOS, PROTECTOR NEUMÁTICO, ORING TAPA DISTRIBUCION, JUEGO DE ANILLOS, ORING CILINDRO, TENSOR MANIGUETA FRENO |
| 77 | CQI34 | 19/02/2025 | C218597 | $ 2.468.497 | Rev. moto con emisión de humo | REPARADA COMPLETA, ENCAMISADA CADENILLA, BALINERAS Y LLANTA TRASERA |
| 78 | CQI57 | 7/03/2025 | C220181 | $ 101.528 | Rev cables de velocímetro | CAMBIO SENSOR, CABLE Y PIÑÓN DEL VELOCÍMETRO |
| 79 | CQI57 | 21/02/2025 | P136564 | $ 51.801 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE ACEITE |
| 80 | CQK67 | 19/02/2025 | C218918 | $ 481.688 | Rev. cambio de bujes de tijera, mantenimiento kit de arrastre (Movilidad) | SE CAMBIA: BUJES TIJERAS, CANASTILLA Y KIT DE ARRASTRE |
| 81 | CQA35 | 12/03/2025 | P136620 | $ 278.176 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE, FILTRO AIRE Y DE ACEITE |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | CQA20 | 12/03/2025 | P136621 | $ 278.176 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE, FILTRO AIRE Y DE ACEITE |
| 83 | CQA21 | 12/03/2025 | P136622 | $ 278.176 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE, FILTRO AIRE Y DE ACEITE |
| 84 | CQM29 | 12/03/2025 | P136626 | $ 256.610 | Revisión cada 3.000 kilómetros | SE REALIZA RUTINA DE 3.000 KM, SE CAMBIA ACEITE, FILTRO AIRE Y DE ACEITE |
| 85 | CQE67 | 6/03/2025 | C219056 | $ 1.384.100 | Rev. manigueta de clutch, balineras traseras, escobillas de motor de arranque, pastillas de freno trasero, cambio de llanta trasera y neumático | SE REPARA ARRANQUE, SE CAMBIA: PISTA CAMPANA TRASERA, MANIGUETA Y COMPONENTES DEL CLUTCH, PASTILLAS DE FRENOS Y NEUMÁTICO TRASERO |
| 86 | CQK21 | 3/03/2025 | P136628 | $ 224.627 | Revisión cada 3.000 kilómetros | RUTINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3.000 KM, CAMBIO ACEITE Y FILTRO AIRE Y DE ACEITE |
| 87 | CQI19 | 6/03/2025 | C219010 | $ 1.404.608 | Rev. Sistema clutch, forro sillín y stop | SE TAPIZA SILLÍN, SE CAMBIAN, ELEMENTOS DEL CLUTCH, FILTRO ACEITE, PASTILLAS FRENO TRASERO Y STOP |
| 88 | CQK14 | 28/02/2025 | C220182 | $ 459.385 | Rev. Luces , rueda trasera y swiche | SE CAMBIÓ: DE COMANDO LUCES, BALINERAS RUEDA, CAUCHO PORTA SPROCKET Y SUICHE |
| 89 | CQI57 | 21/02/2025 | C220183 | $ 629.277 | Rev kit de arrastre y cadena | SE CAMBIÓ: KIT DE ARRASTRE, CUNAS DE DIRECCIÓN INFERIOR, JUEGO DE BALINERAS Y RETENEDOR CADENA |
| 90 | CQK67 | 19/02/2025 | C219063 | $ 1.929.326 | Rev. Sistema de clutch | SE CAMBIA: SELLO VALVULA, KIT RETENEDORES, ELEMENTOS DEL CLUTCH Y MANIGUETA |
| 91 | CQE81 | 4/03/2025 | C219391 | $ 74.600 | Rev. Llanta trasera | SE CAMBIA NEUMÁTICO TRASERO |
| 92 | CQE87 | 4/02/2025 | C218883 | $ 436.924 | Rev. llanta trasera | SE CAMBIA LLANTA Y NEUMÁTICO TRASERO |

**$ 45.431.509**

Cuadro: Ordenes atendidas por factura M1

| Nº | PLACA | FECHA O.T | N° O.T | Vr. COTIZACIÓN | ACCIÓN PROPUESTA | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQE55 | 02/20/2025 | C218474 | 3.703.991 | Rev. cuerpo de aceleración, tanque de combustible, e clutch, cunas de dirección, batería, motor de arranque, kit arrastre y freno trasero | Se cambia el sistema de clutch, cunas de dirección, batería, se repara motor de arranque, pastas freno trasero, se realiza mantenimiento al Kit de arrastre y al cuerpo de aceleración<br>Lavado de inyector y el tanque de combustible |
| 2 | CQD47 | 02/20/2025 | P136317 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 3 | CQA35 | 02/20/2025 | P136299 | 328.129 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 4 | CQH90 | 02/20/2025 | C218455 | 2.409.264 | Moto votando humo negro, revisar sistema de frenos y sistema de carga | Se cambia: pastas freno delantero y trasero, plato de bobinas, batería, regulador y se repara motor, mantenimiento mordaza, |
| 5 | CPY81 | 02/20/2025 | C218561 | 548.197 | Rev. neumático trasero y swiche principal | Se cambia neumático y swiche |
| 6 | CQI33 | 02/20/2025 | C218489 | 656.424 | Rev. cambio de llanta delantera y trasera con sus respectivos neumático | Se cambian las llantas y neumáticos |
| 7 | CQI06 | 02/20/2025 | C218482 | 1.006.083 | Rev. Motor de arranque | Se repara motor de arranque, cambio escobillas, oring y relé |
| 8 | CQE89 | 02/20/2025 | C218484 | 88.009 | Rev farola | Se cambia bombillo farola y fusible |
| 9 | CQA14 | 02/20/2025 | C218454 | 1.967.464 | Revisar clutch, farola, stop, kit de arrastre y cunas de dirección | Se cambia: swiche, bombilla farola y stop, cunas de dirección, empaque mofle, kit de arrastre y componentes clutch |
| 10 | CQI21 | 02/20/2025 | P136306 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 11 | CQE58 | 02/20/2025 | P136303 | 328.129 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 12 | CQE30 | 02/20/2025 | P136302 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 13 | CQE96 | 02/20/2025 | P136307 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CQA13 | 02/20/2025 | P136298 | 328.129 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 15 | CPY78 | 21/02/2025 | P136296 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 16 | CQD41 | 21/02/2025 | P136295 | 328.129 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 17 | CPZ95 | 21/02/2025 | P136297 | 328.129 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 18 | CQE79 | 21/02/2025 | P136310 | 328.129 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 19 | CQE76 | 21/02/2025 | P136305 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 20 | CQH88 | 21/02/2025 | P136308 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 21 | CQI19 | 21/02/2025 | C218468 | 1.350.702 | Rev. kit de arrastre, guayas y sistema de frenos. | Se cambia: el kit de arrastre, cable clutch, acelerador, pastas de frenos delanteros y traseros, filtro de aceite y bujías |
| 22 | CQI39 | 21/02/2025 | C218469 | 1.744.423 | Rev. Tapizada de sillín, sistema de frenos, kit de arrastre, motor de arranque y bombillo de stop. | Cambio: forro sillín, pastas de frenos traseros y delanteros, kit de arrastre,<br>se repara motor de arranque, swiche stop freno delantero y bombillo stop. |
| 23 | CQH88 | 21/02/2025 | C218467 | 1.845.500 | Rev. kit de arrastre, campana trasera, balineras traseras, radios y sistema de frenos | Cambio kit de arrastre, campana trasera, se repara sproket, balineras traseras, radios traseros, pastas frenos delanteros y bombillo stop. |
| 24 | CQA23 | 21/02/2025 | C218470 | 2.068.399 | Rev. Bujía, swiche principal, sistema de clutch, separadores y guayas. | Se cambia: bujía, swiche encendido, elementos del clutch, aceite de motor y manguera de lubricación |
| 25 | CQI03 | 21/02/2025 | C218563 | 340.147 | Rev. cambio de bombillo de stop, socket de stop y kit de arrastre | Se cambió: bombillo stop, kit de arrastre y porta sproket. |
| 26 | CPZ93 | 21/02/2025 | C218462 | 1.926.816 | Rev. kit de arrastre, swiche principal, batería, motor de arranque y manguera lubricación | Se cambió: el kit de manguera de lubricación, batería, se repara motor de arranque y se cambia aceite de motor. |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CQH92 | 21/02/2025 | C218452 | 2.957.668 | Rev. motor votando humo, stop, motor de arranque de exhosto y cadenilla, | Se repara motor con cambio de todos los elementos que lo componen, manigueta freno, aceite motor, stop y se repara motor de arranque |
| 28 | CQI87 | 21/02/2025 | P136318 | 294.426 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 29 | CQK68 | 21/02/2025 | C218486 | 127.492 | Rev. guaya del acelerador, carretel del acelerador y manillar derecho | Se cambia: cable acelerado A y B, manillar izquierdo, y carrete acelerador. |
| 30 | CQK08 | 22/02/2025 | P136311 | 572.830 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 31 | CQA19 | 22/02/2025 | C218473 | 1.744.010 | Moto presenta consumo de aceite y revisar kit de arrastre | Reparación de motor con el cambio de sus componentes y se cambia el kit de arrastre |
| 32 | CPZ97 | 22/02/2025 | C218541 | 2.234.182 | Rev. moto con emisión de humo | Reparación de motor con el cambio de sus componentes y se cambia el kit de arrastre |
| 33 | CQH96 | 22/02/2025 | C218542 | 3.018.339 | Rev. Sistema de frenos, presenta ruido en motor | Se repara motor y cambio de sus componentes, se cambia: discos y pastas de frenos trasero.. |
| 34 | CQI02 | 22/02/2025 | C218622 | 3.068.522 | Rev. Farola, sistema de frenos, batería, motor de arranque, sillín y revisar humo negro motor. | Se cambia: pastas de frenos delantero y traseros, batería, se repara motor con cambio de sus componentes, se repara el motor de arranque, se forra sillín y manigueta clutch. |
| 35 | CQI20 | 22/02/2025 | PENDIENTE | 268.300 | Revisar sillín | Se forra el sillín |
| 36 | CQE81 | 22/02/2025 | C218620 | 213.600 | Revisar gato lateral y tornillo | Se cambia gato lateral, |
| 37 | ADI64C | 22/02/2025 | PENDIENTE | 506.975 | Revisar sistema de frenos | Se cambia: pastas frenos delanteros y traseros, soporte tensor cadena y tornillo de la mordaza. |
| 38 | CQI14 | 22/02/2025 | C218621 | 151.859 | Rev. guaya de clutch, kit de arrastre y cambio freno delantero | Se cambia cablee clutch y swiche stop freno delantero. |
| 39 | CQE63 | 22/02/2025 | C218617 | 629.803 | Revisar kit de arrastre y llanta trasera | Se cambia kit de arrastre, llanta trasera y neumático. |
| 40 | ADH43C | 22/02/2025 | C218696 | 41.650 | Revisar batería | Se le hace mtto al sistema de carga |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CPZ94 | 22/02/2025 | C218458 | 2.079.136 | Revisar: batería, motor de arranque, fuga por la culata, stop, kit de arrastre y el stop | Reparación completa del motor, del motor de arranque, se cambia el kit de arrastre y el stop completo. |
| 42 | CPY69 | 22/02/2025 | C218483 | 671.657 | Rev. bombillo de stop y el de la farola, revisar batería | Cambiar: bombillo stop, farola y batería y el subconductor. |
| 43 | CQA40 | 22/02/2025 | C218487 | 445.417 | Revisar batería, no sostiene la carga | Cambio de batería |
| 44 | CQK91 | 23/02/2025 | C218562 | 878.583 | Rev. Sistema de frenos y cunas de dirección. | Se cambia: pastas de frenos del y tras, cunas de dirección. Se sanear motor - Check engine-testigos tablero -errores, etc. |
| 45 | CQK70 | 23/02/2025 | C218485 | 746.983 | Rev arranque y llanta trasera | Se cambió relé de arranque (la moto no respondió a la intervención anterior), cambio de llanta trasera. |
| 46 | CQK80 | 23/02/2025 | C218565 | 1.313.382 | Rev. Llanta trasera, kit de arrastre y el motor de arranque. | Se cambia: llanta trasera, el kit de arrastre, cauchos porta sproket y se repara el motor de arranque. |
| 47 | CQI51 | 23/02/2025 | PENDIENTE | 87.801 | Rev. cable acelerador x2 | Se cambia cables aceleración A y B |
| 48 | CQI60 | 23/02/2025 | C218566 | 1.007.499 | Revisar: llanta trasera, mordaza y sistema de frenos | Rev. cambio de llanta trasera, válvula sello matic, bandas de freno trasero y pastillas de freno delantero |
| 49 | CQK90 | 23/02/2025 | P136316 | 320.726 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 50 | CPX93 | 23/02/2025 | C218623 | 267.017 | Revisar llanta delantera | Se cambió de llanta delantera y neumático |
| 51 | CQI05 | 23/02/2025 | C218479 | 1.705.696 | Revisar cabeza de fuerza, sistema de clutch y freno delantero. | Se repara la cabeza de fuerza empaque de culata, cilindro, pistón, mantenimiento de cuerpo de aceleración y afinación, cambio de bombillo de farola y stop y trompo de freno delantero |
| 52 | CPY75 | 23/02/2025 | C218619 | 879.591 | Rev. fuga de aceite por cabeza de fuerza y batería | Se repara cabeza de fuerza (2 o 'ring tapa válvulas, o 'ring tapa piñón de distribución, empaque de cilindro, empaque de culata y se cambió de batería |
| 53 | CQE60 | 23/02/2025 | C218480 | 575.319 | Rev. fuga de aceite por cilindro y stop | Se repara fuga de aceite por cilindro (2 o 'ring tapa válvulas, 1 o 'ring de distribución, empaque de culata, empaque cilindro,) y se cambió de bombillo de stop |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | CQI20 | 23/02/2025 | PENDIENTE | 268.300 | Rev. tapizada de sillín | Se forra sillín |
| 55 | CQE88 | 23/02/2025 | P136309 | 380.330 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 56 | CQE83 | 23/02/2025 | C218544 | 787.968 | Rev. cambio de batería, revisar ruido de motor al parecer cadenilla | Se cambió: la batería, tensor cadenilla, cadenilla, empaque clutch y aceite motor. |
| 57 | CPY71 | 23/02/2025 | C218763 | 524.013 | Rev. batería, bujía, capuchón de bujía | Cambio batería, bujía y capuchón. |
| 58 | CQE88 | 23/02/2025 | C218560 | 505.699 | Rev. Sistema frenos delantero y trasero | Se cambian pastas y tornillo mordaza. |
| 59 | CQI13 | 23/02/2025 | C218477 | 3.347.562 | Revisar: sistema de frenos, producción de humo negro y sistema clutch. | Se cambió disco de freno trasero y pastillas de freno trasero, direccional trasera derecha, aceite de motor, sistema de clutch, pistón, juego de anillos, o´ring manguera radiador inferior y guías de cadenilla |
| 60 | CQA17 | 23/02/2025 | P136549 | 328.129 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 61 | ADH38C | 23/02/2025 | C218858 | 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | Se cambia pastas de frenos traseros |
| 62 | ADI65C | 23/02/2025 | C218859 | 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | Se cambió de pastillas de freno trasero |
| 63 | CQK71 | 23/02/2025 | C218815 | 797.317 | Rev. Motor de arranque, cable de clutch, cable acelerador, tensores de cadena. | Se cambia: cable acelerado A y B, cable clutch, se repara motor de arranque y tensor cadena. |
| 64 | CQI54 | 23/02/2025 | C218481 | 390.529 | Revisar cambio de bombillo de farola, kit de arrastre. | Se cambió: el kit de arrastre, cauchos de porta sproket, balineras trasera y bombillo farola. |
| 65 | CQM25 | 23/02/2025 | P136554 | 320.726 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 66 | CQK64 | 02/24/2025 | P136553 | 320.726 | Revisión cada 3.000 kilómetros: | Rutina mantenimiento preventivo de 3.000 Km, se cambia aceite y filtros |
| 67 | CQA19 | 02/24/2025 | C218838 | 18.665 | Rev. bombillo direccional | Se cambió bombillo direccional. |
| 68 | CQA19 | 02/24/2025 | C219157 | 133.280 | Se requiere hacer rosca de cilindro | Reparación rosca heliconio 8MM |
| 69 | CQH99 | 02/24/2025 | PENDIENTE | 2.408.609 | Revisar fuga de aceite, batería, sillín y motor de arranque | Se repara motor, sillín y motor de arranque |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ADI69C | 02/24/2025 | C219094 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 71 | ADH61C | 02/24/2025 | C219093 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 72 | ADH96C | 02/24/2025 | C219092 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 73 | ACZ51C | 02/24/2025 | C219091 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 74 | ADG63C | 02/24/2025 | C219090 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 75 | CQA21 | 02/24/2025 | C218841 | 173.999 | Rev. direccional trasera izquierda, manigueta del clutch | Se cambia manigueta del clutch y direccional trasera. |
| 76 | ACZ65C | 02/24/2025 | C219089 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 77 | ADI10C | 02/24/2025 | C219095 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 78 | ADI10C | 02/24/2025 | C219088 | 234.800 | Rev. Freno delantero | Se cambian pastas freno delantero |
| 79 | ADG93C | 02/24/2025 | C219087 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 80 | ADG60C | 02/24/2025 | C219086 | 213.300 | Rev. freno trasero | Se cambian pastas freno trasero |
| 81 | CQH90 | 02/24/2025 | C218842 | 114.200 | Rev. espejo izquierdo | Se cambia espejo izquierdo |
| 82 | CQE91 | 02/24/2025 | C218475 | 2.209.348 | Rev. balineros traseras, campana trasera, acodalar rin delantero y fuga aceite por culata | Se cambió las bolineras traseras, se empista campana trasera, se acodala rin delantero, 2 o 'ring tapa válvulas, o 'ring tapa piñón de distribución, empaque de culata, empaque de cilindro, o 'ring base de cilindro, o 'ring base de cilindro, empaque exhosto, empaque tensor de cadenilla, aceite de motor, encamisar cilindro, sellos de válvulas, pistón, juego de anillos |
| 83 | CQK05 | 25/02/2025 | C219035 | 87.801 | Rev. Cable acelerador | Se cambia cable acelerador A y B |
| 84 | CQK90 | 25/02/2025 | C218840 | 147.484 | Revisar cables acelerador y manillar izquierdo | Se cambia cable acelerador A y B y manillar izquierdo. |

**66.940.758**

Cuadro: Ordenes atendidas por factura M3

| Nº | PLACA | FECHA O.T | N° O.T | KM | Vr. COTIZACIÓN | ACCIÓN PROPUESTA | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQE93 | 20/02/2025 | P136583 | 57732 | 380.330 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SER CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 2 | CQI15 | 20/02/2025 | P136584 | 41170 | 328.129 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SER CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 3 | CQI10 | 26/02/2025 | C218737 | 37600 | 71.039 | Rev. bombillo farola | BOMBILLO FAROLA |
| 4 | CQH95 | 25/02/2025 | C219175 | 45756 | 776.916 | Rev. cambio de 2 o´ring tapa válvulas,, o´ring tapa piñón de distribución, empaque de culata, empaque de cilindro, empaque tensor de cadenilla, empaque exhosto, aceite de motor, o´ring base de cilindro, neumático trasero, balineras traseras | ACEITE MOTOR<br>ORING FILTRO ACEITE<br>RETENEDOR VALVULA<br>RETENEDOR SELLO VALVULA<br>EMPAQUE TENSOR CADENILL XTZ250<br>ORING TAPA DISTRIBUCIÓN<br>EMPAQUE MOFLE<br>ORING BASE CILINDRO<br>EMPAQUE CILINDRO<br>EMPAQUE CULATA<br>ARANDELA MANGUERA LUBRICACIÓN<br>ARANDELA MANGUERA LUBRICACIÓN<br>NEUMATICO TRASERO<br>BALINERAS RUEDA TRASERAS |
| 5 | CPY68 | 24/02/2025 | C219170 | 85577 | 25.454 | Rev. cambio de 3 fusibles pequeños #10 | FUSIBLE |
| 6 | CQE87 | 26/02/2025 | C218742 | 70191 | 490.672 | Rev. afinación de motor, filtro de aire, bujía, oring tapa válvulas (2) | FILTRO AIRE<br>BUJIA<br>CAPUCHON BUJIA<br>RETENEDOR VALVULA |
| 7 | ADH08C | 26/02/2025 | C218739 | 2083 | 41.650 | Rev. cargar batería | REVISIÓN SISTEMA DE CARGA |
| 8 | ADI46C | 03/03/2025 | C219359 | 2791 | 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno traseras | PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 9 | CQE62 | 03/03/2025 | C219347 | 3482 | 307.696 | Rev. cambio de kit de arrastre, cambio de bombillo de farola, empaque de exhosto | KIT DE ARRASTRE<br>BOMBILLO FAROLA<br>EMPAQUE MOFLE |
| 10 | CQI15 | 03/03/2025 | C219346 | 41480 | 1.470.803 | Rev. cambio de disco de freno delantero y trasero con sus respectivas pastillas de freno, cambio de kit de arrastre | DISCO FRENO DELANTERO<br>TORNILLO DISCO FRENO DEL<br>DISCO FRENO TRASERO<br>TORNILLO DISCO FRENO TRASERO<br>PASTILLAS FRENOS TRASERO<br>PASTILLAS FRENOS DELANTEROS<br>KIT DE ARRASTRE |
| 11 | CQE93 | 03/03/2025 | C219345 | 57732 | 133.282 | Rev. cambio de tapón de drenaje de aceite | REPARACIÓN ROSCA DRENAJE HELICOIL<br>EXTRACCIÓN TAPON DE DRENAJE |
| 12 | CQA36 | 03/03/2025 | C219354 | 64487 | 581.953 | Rev. cambio de batería | BATERÍA<br>CABLE SUBCONDUC BATERÍA |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CQI18 | 03/03/2025 | C219352 | 52557 | 445.417 | Rev. cambio de batería | SE CAMBIA LA BATERÍA |
| 14 | CQI06 | 06/03/2025 | P136644 | 41375 | 380.330 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIÓ: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 15 | ACZ60C | 07/03/2025 | C219427 | 2010 | 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 16 | ADI54C | 07/03/2025 | C219428 | 3790 | 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 17 | CQE98 | 03/03/2025 | C219349 | 32062 | 1.019.788 | Rev. afinación de motor, cambio de 2 o´ring de tapa válvulas, filtro aire, cambio de bujía, limpiar carburador, cambio de batería | RETENEDOR VALVULA CAPUCHON<br>BUJIA BUJIA FILTRO AIRE TAPA VALVULA BATERÍA |
| 18 | CQH94 | 3/07/2025 | C219737 | 63963 | 79.524 | Rev. Cambio bombillo farola, fusibles. | BOMBILLO FAROLA<br>FUSIBLE |
| 19 | CQA14 | 08/03/2025 | C219437 | 56511 | 485.948 | Rev. cambio de balineras traseras, mantenimiento kit de arrastre, cambio de llanta delantera y neumático, revisar estado de guayas | BALINERAS RUEDA TRASERAS<br>LLANTA DELANTERA<br>NEUMATICO DELANTERO<br>PISTA CAMPANA TRASERA |
| 20 | CQI05 | 07/03/2025 | C219430 | 47933 | 41.650 | Rev. carga de batería | REVISIÓN SISTEMA DE CARGA |
| 21 | ADH58C | 10/03/2025 | C219441 | 1369 | 41.650 | Rev. carga de batería | REVISIÓN SISTEMA DE CARGA |
| 22 | CQE80 | 08/03/2025 | C219433 | 36973 | 122.898 | Rev. cambio de líquido de frenos, mantenimiento mordaza trasera | LIQUIDO DE FRENOS<br>TORNILLOS DE MORDAZA<br>MANTENIMIENTO MORDAZA |
| 23 | CQE58 | 20/02/2025 | C219105 | 54260 | 811.197 | Rev. cambio de batería tapa tanque de gasolina | BATERÍA<br>TAPA TANQUE GASOLINA |
| 24 | CQH90 | 20/02/2025 | C219112 | 46084 | 1.630.703 | Rev. cambio de aceite de motor, discos de clutch, separadores, portadiscos, tapa prensa, empaque tapa clutch, guaya de clutch, manigueta de clutch, 2 o'ring manguera de lubricación, 2 arandelas de lubricación de 10 mm | SEPARADOR DISCOS CLUTCH<br>DISCOS CLUTCH<br>EMPAQUE TAPA CLUTCH<br>PORTA CLUTCH<br>PLATO PRESION<br>ACEITE MOTOR<br>ORING FILTRO ACEITE<br>MANIGUETA CLUTCH<br>CABLE CLUTCH<br>ARANDELA MANGUERA LUBRICACIÓN<br>ORING MANGUERA RADIADOR INFERIOR |
| 25 | CQE86 | 20/02/2025 | C219106 | 45484 | 722.717 | Rev. cambio de batería y regulador | BATERÍA<br>REGULADOR RECTIFICADOR |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CQE93 | 20/02/2025 | C219111 | 57732 | 1.121.684 | Rev. cambio de llanta trasera, neumático, talco de stop, trompos de freno delantero y trasero, tapa tanque combustible | LLANTA TRASERA<br>NEUMATICO TRASERO<br>COCA STOP<br>TAPA TANQUE GASOLINA<br>SUITCHE STOP FRENO DEL<br>SUITCHE STOP FRENO TRAS |
| 27 | ADH68C | 10/03/2025 | C219440 | 2076 | 213.300 | Rev cambio de pastilla de freno trasero | PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 28 | CQI21 | 20/02/2025 | C219102 | 103096 | 103.150 | Rev. cambio de soporte de retrovisor izquierdo | SIPORTE ESPEJO IZQUIERDO |
| 29 | CQE75 | 20/02/2025 | C219108 | 54885 | 653.099 | Rev. cambio de pastillas de freno delantero y trasero | PASTILLAS FRENOS TRASERO<br>PASTILLAS FRENOS DELANTEROS<br>TORNILLOS DE MORDAZA |
| 30 | CQI27 | 20/02/2025 | C219107 | 80829 | 1.648.920 | Rev. Rin trasero (acodalar), cambiar discos de clutch, empaque tapa clutch, separadores, tapa prensa, portadiscos, aceite de motor, guaya de clutch, 2 o'ring manguera lubricación, 2 arandelas de lubricación de 10 mm. | SEPARADOR DISCOS CLUTCH<br>DISCOS CLUTCH<br>EMPAQUE TAPA CLUTCH<br>PORTA CLUTCH<br>PLATO PRESION<br>CABLE CLUTCH<br>MANIGUETA CLUTCH<br>ACEITE MOTOR<br>ARANDELA MANGUERA LUBRICACIÓN<br>ARANDELA MANGUERA LUBRICACIÓN<br>ORING MANGUERA RADIADOR INFERIOR |
| 31 | CQI02 | 20/02/2025 | C219113 | 50567 | 400.449 | Rev. cambio de balineras traseras, balineras delanteras | BALINERAS RUEDA TRASERAS<br>BALINERA RUEDA DELANTERA<br>PISTA CAMPANA TRASERA |
| 32 | ADI04C | 17/03/2025 | C219537 | 4270 | 213.300 | Rev. cambio de pastillas de freno trasero | PASTILLAS FRENOS TRASERO |
| 33 | CQE66 | 17/03/2025 | C219523 | 52696 | 968.441 | Rev. cambio de escobillas de motor de arranque, cambio de o´ring de motor de arranque, cambio de cadena, trompo de freno delantero | ESCOBILLA ARRANQUE<br>PORTA ESCOBILLA ARRANQUE<br>EMPAQUE MOTOR ARRANQUE<br>ORING MOTOR ARRANQUE<br>CADENA<br>SUITCHE STOP FRENO DEL |
| 34 | CQA27 | 17/03/2025 | C219524 | 101115 | 1.348.642 | Rev. cambio de batería, manguera de radiador superior, 4 o´ring manguera radiador, cambio de llanta trasera y neumático | BATERÍA<br>MANGUERA RADIADOR SUPERIOR<br>ORING MANGUERA RADIADOR SUPERIOR<br>LLANTA TRASERA<br>NEUMATICO TRASERO |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CQI02 | 17/03/2025 | C219529 | 51060 | 1.488.149 | Rev. cambio de bombillo de farola, escobillas de motor de arranque, o 'ring de motor de arranque, relé de arranque, cambio de batería | BOMBILLO FAROLA<br>ESCOBILLA ARRANQUE<br>PORTA ESCOBILLA ARRANQUE<br>EMPAQUE MOTOR ARRANQUE<br>ORING MOTOR ARRANQUE<br>RELE ARRANQUE<br>BATERÍA |
| 36 | CQE68 | 17/03/2025 | C219534 | 53490 | 806.017 | Rev. cambio de batería y regulador (Movilidad) El regulador fue cambiado hace 1 año por MOTORRAD | SE CAMBIA: BATERÍA Y REGULADOR RECTIFICADOR |
| 37 | CQE65 | 17/03/2025 | P136676 | 43700 | 380.330 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 38 | CQI32 | 17/03/2025 | P136675 | 71665 | 380.330 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 39 | CQE77 | 17/03/2025 | P136674 | 50800 | 328.129 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 40 | CQA14 | 17/03/2025 | P136673 | 56594 | 328.129 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 41 | CQD46 | 17/03/2025 | C219535 | 63366 | 143.395 | Rev. cambio de manguera válvula par | MANGUERA VALVULA PAIL |
| 42 | CPY78 | 17/03/2025 | C219536 | 78971 | 41.650 | Rev. mantenimiento de comando izquierdo | MANTENIMIENTO COMANDO IZQUIERDO |
| 43 | CQI04 | 17/03/2025 | P136677 | 48619 | 328.129 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 44 | CQD50 | 17/03/2025 | P136672 | 56600 | 380.330 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 45 | CQK60 | 17/03/2025 | C219595 | 24649 | 589.600 | Rev llanta trasera | SE CAMBIA LLANTA TRASERA |
| 46 | CQK70 | 17/03/2025 | C219526 | 33059 | 388.268 | Rev. cambio de batería | BATERÍA<br>REVISIÓN SISTEMA DE CARGA |
| 47 | CQI01 | 17/03/2025 | C219527 | 30383 | 87.801 | Rev. cambio de guayas del acelerador | CABLE ACELERADOR A<br>CABLE ACELERADOR B |
| 48 | CQK71 | 17/03/2025 | C219528 | 26786 | 249.599 | Rev. cambio de líquido de frenos y chupas de freno delantero | LIQUIDO DE FRENOS<br>CHUPAS FRENO DELANTERO |
| 49 | CQK79 | 17/03/2025 | C219531 | 34647 | 70.522 | Vulcanizar llanta delantera | VULCANIZADA LLANTA |
| 50 | CQK60 | 17/03/2025 | P136680 | 24649 | 320.726 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 51 | CQK02 | 17/03/2025 | P136679 | 1029 | 294.426 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 52 | CQI54 | 17/03/2025 | P136678 | 23130 | 294.426 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 53 | CQK21 | 26/02/2025 | C220229 | 27370 | 58.505 | Rev. cambio gato lateral | SER CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | CQK82 | 03/03/2025 | C219350 | 28049 | 603.113 | Rev. cambio de trompo de freno delantero, bandas de freno trasero, carretel y manillar del acelerador, guaya de aceleración y retorno, cambio de cadena | SWITCHE FRENO DELANTERO<br>SWITCHE FRENO TRASERO<br>PASTILLAS FRENOS TRASERO<br>CARRETEL ACELERADOR<br>MANILAR IZQUIERDO<br>CABLE ACELERADOR A<br>CABLE ACELERADOR B<br>CADENA |
| 55 | CQK77 | 03/03/2025 | C219351 | 32223 | 872.529 | Rev. cambio de bombillo de farola, pastillas de freno delantero, bandas de freno trasero, cambio kit arrastre, guayas muy rígidas, requieren solo lubricación ya que están en buen estado | BOMBILLO FAROLA PASTILLAS FRENOS TRASERO TORNILLOS DE MORDAZA PASTILLAS FRENOS DELANTEROS KIT DE ARRASTRE CABLE ACELERADOR A CABLE ACELERADOR B |
| 56 | CQI53 | 03/03/2025 | C219356 | 23018 | 388.268 | Rev. cambio de batería | BATERÍA<br>REVISIÓN SISTEMA DE CARGA |
| 57 | CQM26 | 08/03/2025 | C219434 | 44769 | 31.600 | Rev. cambio de válvula sellomatic de llanta trasera | VALVULA SELLOMATIC |
| 58 | CQK91 | 08/03/2025 | C219432 | 28577 | 337.401 | Rev. cambio de llanta delantera y válvula sellomatic | LLANTA DELANTERA<br>VALVULA SELLOMATIC |
| 59 | CQK68 | 08/03/2025 | C219436 | 42284 | 439.183 | Rev. cambio de escobillas de motor de arranque, releí de arranque, o 'ring motor de arranque y carga de batería | ESCOBILLAS<br>ORING MOTOR ARRANQUE<br>EMPAQUE MOTOR ARRANQUE<br>RELAY ARRANQUE |
| 60 | CQA42 | 20/02/2025 | P136579 | 88170 | 572.830 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |
| 61 | CQK07 | 20/02/2025 | P136585 | 69972 | 572.830 | Rutina cada 3.000 kilómetros: | SE CAMBIO: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE |

**28.476.854**

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. N/A

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

INVERSIONES XOS S.A.S.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| (07/03/2025) | Hasta (28/02/2025) | JUAN GUILLERMO PEREZ O<br>CC 71.709.367<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| (28/04/2025) | Hasta (30/03/2025) | JUAN GUILLERMO PEREZ O<br>CC 71.709.367<br>REPRESENTANTE LEGAL |

INVERSIONES MAX S.A.S.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| (15/03/2025) | Hasta (28/02/2025) | JUAN DIEGO LOPEZ ARROYAVE<br>CC98.646.400<br>TP: Nº 162170-T<br>Revisor fiscal |
| (15/04/20254) | Hasta (30/03//2025) | JUAN DIEGO LOPEZ ARROYAVE<br>CC98.646.400<br>TP: Nº 162170-T<br>Revisor fiscal |

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Cuando aplique), esto en cuanto a: (N/A)



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: (cuando aplique).N/A

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique).

  Al contrato se le realizo una modificación.

  **Ampliación 01:** se amplió el plazo de ejecución del Contrato por un término de: un (1) mes y doce (12) días del 19 de abril de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025 ambas fechas inclusive, aprobada mediante en el Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaria de Suministros y Servicios N°18 del 25 de marzo de 2025.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.
  El contrato no ha tenido ausencias temporales en la supervisión de las partes.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

  No se ha materializado alguno de los riesgos indicados en la matriz generada para el proceso.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

  Este es un contrato de prestación de servicios, no aplica para este contrato.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600103281
Objeto del Contrato Reemplaza CDP 4000118459 de 2024 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
Numero Evaluación 1
Periodo Evaluado ABRIL

| Componentes | Criterios | % Peso especifico | Calificacion | %Pond De Calif |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 4 | 4,00 | 3,20 |
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA | 4 | 4,00 | 3,20 |
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL | 4 | 4,00 | 3,20 |
| ADMINISTRATIVO | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL) | 4 | 4,00 | 3,20 |
| ADMINISTRATIVO | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS | 4 | 4,00 | 3,20 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12 | 4,00 | 9,60 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN | 8 | 4,00 | 6,40 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO | 7 | 4,00 | 5,60 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS | 3 | 4,00 | 2,40 |
| TÉCNICO | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA) | 40 | 4,00 | 32,00 |
| TÉCNICO | CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 10 | 4,00 | 8,00 |

| Componente | % Ponderacion | % Calificacion | % Calificacion Acumulada |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 20 | 16,00 | 16,00 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20 | 16,00 | 16,00 |
| JURÍDICO | 10 | 8,00 | 8,00 |
| TÉCNICO | 50 | 40,00 | 40,00 |

| | |
|---|---|
| % Calificacion Total | 80,00 |
| % Total Calificacion acumulado | 80,00 |

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

  Este proceso no ha sido auditado por alguno de los entes de control existentes.

- (otros aspectos relevantes)



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000125 | 70700000 | 212020200800 | 1000000 | 4000120102 | 9015471 | 4700056062 | 454.032.646 |

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se relacionan de manera acumulativa:

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado (valor Recibido) |
|---|---|---|---|---|
| 4700056062 | A3 | 4/3/2025 | 5000755148 | $ 76.440.617 |
| 4700056062 | M1 | 4/3/2025 | 5000755143 | $ 66.940.758 |
| 4700056062 | A5 | 20/3/2025 | 5000756268 | $ 45.431.509 |
| 4700056062 | M3 | 20/3/2025 | 5000756263 | $ 28.476.854 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600103281 | 4700056062 | 235 | Suministros y serv | 1000000 | Servicios | $454.032.646 | $217.289.738 | $236.742.908 |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $454.032.646 |
| Adiciones | - |
| Total valor del contrato más adiciones | $454.032.246 |
| Pagos Realizados (Acumulado 30/103/2025) | $217.289.738 |
| Pago autorizado del mes de marzo del 2025 | $217.289.738 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 47.86% |

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A

## 4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. N/A

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes N/A

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas.

| **Nombre Aseguradora** | **N° Póliza** | **Tipo de Amparo** | **Cobertura de la Póliza** | | **Fecha de Aprobación de la Garantía** | **Valor Amparado** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** | | |
| Seguros solidaria de Colombia | 496-47-994000020953 | Calidad | 11/02/2025 | 11/10/2025 | 18/02/2025 | $45.403.264 |
| | | Cumplimiento | 11/02/2025 | 11/10/2025 | 18/02/2025 | $45.403.264 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 11/02/2025 | 11/04/2028 | 18/02/2025 | $22.701.632 |
| | | Calidad del bien | 11/02/2025 | 11/10/2025 | 18/02/2025 | $45.403.264 |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 994000008850 | Responsabilidad civil extracontractual | 06/02/2025 | 11/04/2025 | 18/02/2025 | $284.700.000 |

**Modificación 01**:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Seguros solidaria de Colombia | 496-47-994000020953 | Calidad | 18/02/2025 | 30/11/2025 | 04/04/2025 | $45.403.264 |
| | | Cumplimiento | 18/02/2025 | 30/11/2025 | 04/04/2025 | $45.403.264 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 18/02/2025 | 31/05/2028 | 04/04/2025 | $22.701.632 |
| | | Calidad del bien | 18/02/2025 | 30/11/2025 | 04/04/2025 | $45.403.264 |
| | 994000008850 | Responsabilidad civil extracontractual | 18/04/2025 | 31/05/2025 | 04/04/2025 | $284.700.000 |

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $217.289.738

Atentamente,

**RAMON HERNAN CORREA GUTIERREZ**
Supervisor



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia