CONTRATO No. 4600104902 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 1 al 31 de mayo de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 8 de julio de 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATISTA:	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.
NIT:	890.905.055-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Gustavo Adolfo Castaño Galvis
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.749.029
OBJETO:	Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios de Aseo y Ornato sobre la Señalización Vial, Semaforización y Dispositivos ITS del Distrito de Medellín.
VALOR INICIAL:	Seiscientos treinta y tres millones ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos ML ($633.185.259) IVA incluido.
ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	Trescientos quince millones quinientos mil seiscientos dieciocho pesos ML ($315.500.618) IVA incluido.
VALOR MÁS ADICIONES:	Novecientos cuarenta y ocho millones seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos ML ($948.685.877)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) Meses, sin superar la vigencia fiscal y contados a partir de la fecha de la legalización y marcación de inicio en SECOP II por parte del Supervisor del Contrato, previa obtención del Registro Presupuestal correspondiente.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	
AMPLIACIÓN 1:	Cincuenta y Nueve (59) días. Del 1 de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026.
AMPLIACIÓN 2:	Cinco (5) meses. Del 1 de marzo de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.
SUSPENSIONES:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Quince (15) Meses.
FECHA DE INICIO:	21 de mayo de 2025 (21-05-2025).
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2026 (31-07-2026).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato "<numero del contrato marco>" de "año del contrato" , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Generalidades técnicas del contrato

El presente contrato consta de dos componentes:

COMPONENTE N°1: prestar el servicio de aseo y mantenimiento de la señalización vial de la ciudad mediante la ejecución de actividades consistentes en las labores de lavado y limpieza de los elementos segregadores de carril, tales como bordillos, tachas, delineadores y el lavado de las señales verticales en las zonas que la supervisión del contrato considere pertinentes.

COMPONENTE N°2: realizar un diagnóstico técnico y poda de árboles, que tiene como finalidad mitigar y retirar ramas que obstaculizan la visual de los actores viales en los puntos donde se encuentre instalado el sistema de semaforización, y dispositivos ITS del Distrito de Medellín. El propósito es propiciar un mantenimiento óptimo al escenario público y las zonas administradas por el ente territorial, así garantizar condiciones, funciones ecológicas y silviculturales de los árboles, percepción de limpieza y mitigación de riesgos y mejora en la seguridad para todos los actores viales.

Los ítems y cantidades pactadas en el contrato luego de realizar modificación 1 para redistribución de recursos y modificación 2 para adición de recursos y reajuste de precios son:

CONTRATO N° 4600104902 de 2025				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		CONDICIONES DEL CONTRATO DESPUES DE LA REDISTRIBUCIÓN		MODIFICACION N°2			CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DESPUES DE LAS MODIFICACIONES	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidades despues de la redistribución	Valor Total despues de la redistribucion	Cantidad Adionada	Valor Unitario 2026	Total	Cantidad	Valor
1	Limpieza de Delineadores (Hitos).	Und	1.500	$ 3.991,00	$ 5.986.500	1.500	$ 5.986.500	501	$ 4.716	$ 2.362.716	2.001	$ 8.349.216,00
2	Limpieza de Bordillos.	Und	10.000	$ 4.962,00	$ 49.620.000	24.004	$ 119.107.848	3.513	$ 5.864	$ 20.600.232	27.517	$ 139.708.080,00
3	Limpieza de Tachas.	Und	9.000	$ 1.192,00	$ 10.728.000	17.004	$ 20.268.768	2.994	$ 1.409	$ 4.218.546	19.998	$ 24.487.314,00
4	Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo el tablero. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	Und	4.059	$ 20.748,00	$ 84.216.132	10.071	$ 208.953.108	6.101	$ 24.518	$ 149.584.318	16.172	$ 358.537.426,00
5	Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares	Und	2.034	$ 35.849,00	$ 72.916.866	800	$ 28.679.200	1.201	$ 42.362	$ 50.876.762	2.001	$ 79.555.962,00
6	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	Global	1	$ 15.811.402,00	$ 15.811.402	1	$ 15.811.402	1	$ 18.684.176	$ 18.684.176	2	$ 34.495.578,00
					SUBTOTAL COMPONENTE 1	**$ 239.278.900**	**$ 398.806.826**			**$ 246.326.750**		**$ 645.133.576**
1	Visita para diagnóstico técnico	Und	950	$ 56.418,00	$ 53.597.100	750	$ 42.313.500	200	$ 66.669,00	$ 13.333.800	950	$ 55.647.300,00
2	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	Und	200	$ 136.727,00	$ 27.345.400	130	$ 17.774.510	80	$ 161.569,00	$ 12.925.520	210	$ 30.700.030,00
3	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	Und	200	$ 227.433,00	$ 45.486.600	390	$ 88.698.870	80	$ 268.755,00	$ 21.500.400	470	$ 110.199.270,00
4	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	Und	165	$ 319.251,00	$ 52.676.415	165	$ 52.676.415	15	$ 377.256,00	$ 5.658.840	180	$ 58.335.255,00
5	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	Und	165	$ 411.069,00	$ 67.826.385	35	$ 14.387.415	15	$ 485.756,00	$ 7.286.340	50	$ 21.673.755,00
6	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	Und	170	$ 761.405,00	$ 129.438.850	10	$ 7.614.050	6	$ 899.745,00	$ 5.398.470	16	$ 13.012.520,00
7	Mantenimiento de Bambú o Guadual	Metro cuadrado	10	$ 33.421,00	$ 334.210	1	$ 33.421	1	$ 39.493,00	$ 39.493	2	$ 72.914,00
8	Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	Metro Lineal	50	$ 140.359,00	$ 7.017.950	5	$ 701.795	3	$ 165.861,00	$ 497.583	8	$ 1.199.378,00
					SUBTOTAL COMPONENTE 2	**$ 383.722.910**	**$ 224.199.976**			**$ 66.640.446**		**$ 290.840.422**
					TOTAL COMPONENTES	**$ 623.001.810**	**$ 623.006.802**			**$ 312.967.196**		**$ 935.973.998**
					IVA (19%)	**$ 10.183.449**	**$ 8.039.565**			**$ 2.533.422**		**$ 10.572.987**
					TOTAL	**$ 633.185.259**	**$ 631.046.367**			**$ 315.500.618**		**$ 946.546.985**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Componente 1. Servicio De Aseo Y Mantenimiento De La Señalización Vial

Cantidades de Segregadores y Corredores Viales intervenidos en el periodo:
Para el presente período se tuvo la siguiente ejecución física y financiera. El detalle se encuentra en la carpeta compartida ANEXO E_Intervenciones COMPONENTE 1

COMUNA DISTRITO DE MEDELLIN	BARRIOS
COMUNA 4 – ARANJUEZ	Aranjuez
	El Bosque
	Bermejal _Los Álamos
	Miranda
	Palermo
	San Isidro
	Sevilla
COMUNA 5 –CASTILLA	Caribe
	Castilla
	El Diamante
	Girardot
	Héctor Abad Gómez
	Lopez de Mesa
COMUNA 7 – ROBLEDO	Altamira
	Robledo
	Villa Flora
COMUNA 9 – BUENOS AIRES	Asomadera No. 1
	Asomadera No. 2
	Asomadera No. 3
COMUNA 10 – LA CANDELARIA	Boston
	Los Ángeles
	Alpujarra
	Barrio Colón
	Bombona N°1
	Calle Nueva
	Estación Villa
	Guayaquil
	Jesús nazareno
	La candelaria
	Palmas
	San Benito
	San Diego

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COMUNA DISTRITO DE MEDELLIN	BARRIOS
	Sucre
	Villa Nueva
COMUNA 11 LAURELES-ESTADIO	Los Conquistadores
	Calazans
	Los Colores
	Carlos E Restrepo
	Cuarta Brigada
	Estadio
	El Velódromo
	Florida Nueva
	La Castellana
	Naranjal
	San Juaquin
	Suramericana
COMUNA 12 – LA AMÉRICA	El Danubio
	Ferrini
	La America
	La Floresta
	Santa Lucia
	Simón Bolívar
COMUNA 14 – EL POBLADO	Castropol
	Altos del Poblado
	Las Lomas N°1
	Las Lomas N°2
COMUNA 15 – GUAYABAL	Cristo rey
	Campo Amor
	Guayabal
	La Colina
	Mallorca
	Santa Fé
	Tenche
	Trinidad
COMUNA 16 – BELÉN	AltaVista
	Belén
	Diego Echavarría
	El Nogal – Loa Almendros
	Fátima
	La castellana

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




COMUNA DISTRITO DE MEDELLIN	BARRIOS
	La Gloria
	La Mota
	La Palma
	Las Playas
	Loma de los Bernal
	Nueva Villa del Aburrá
	Rosales
	Miravalle
	San Bernardo

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					MODIFICACIÓN No. 2			CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DESPUES DE LAS MODIFICACIONES		ACTA 12 Mayo 01 a 31 de 2026		ACUMULADO		SALDOS DEL CONTRATO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario 2025	Cantidad adicionada	Valor unitario 2026	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cant	Valor Total
1	Limpieza de Delineadores (Hitos).	Und	1.500	$ 3.991,00	501,00	$ 4.716	$ 2.362.716	2.001,00	$ 8.349.216	266,00	$ 1.254.456	2.001	$ 8.349.216	0	$ 0
2	Limpieza de Bordillos.	Und	10.000	$ 4.962,00	3.513,00	$ 5.864	$ 20.600.232	27.517,00	$ 139.708.080	80,00	$ 469.120	27.517	$ 139.708.080	0	$ 0
3	Limpieza de Tachas.	Und	9.000	$ 1.192,00	2.994,00	$ 1.409	$ 4.218.546	19.998,00	$ 24.487.314	1.257,00	$ 1.771.113	19.998	$ 24.487.314	0	$ 0
4	Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo el tablero. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	Und	4.059	$ 20.748,00	6.101,00	$ 24.518	$ 149.584.318	16.172,00	$ 358.537.426	2.618,00	$ 64.188.124	14.471	$ 316.832.308	1.701	$ 41.705.118
5	Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo graffiti o similares	Und	2.034	$ 35.849,00	1.201,00	$ 42.362	$ 50.876.762	2.001,00	$ 79.555.962	117,00	$ 4.956.354	1.202	$ 45.708.724	799	$ 33.847.238
6	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	Global	1	$ 15.811.402,00	1,00	$ 18.684.176	$ 18.684.176	2,00	$ 34.495.578	-	$ 0	2	$ 34.495.578	0	$ 0
	SUBTOTAL COMPONENTE 1						$ 246.326.750		$ 645.133.576		$ 72.639.167		$ 569.581.220		$ 75.552.356
1	Visita para diagnóstico técnico	Und	950	$ 56.418,00	200,00	$ 66.669	$ 13.333.800	950,00	$ 55.647.300	151,00	$ 10.067.019	850	$ 39.938.632	100	$ 15.708.668
2	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	Und	200	$ 136.727,00	80,00	$ 161.569	$ 12.925.520	210,00	$ 30.700.030	15,00	$ 2.373.851	143	$ 17.501.071	67	$ 13.198.959
3	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	Und	200	$ 227.433,00	80,00	$ 268.755	$ 21.500.400	470,00	$ 110.199.270	30,00	$ 8.062.650	431	$ 91.655.205	39	$ 18.544.065
4	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	Und	165	$ 319.251,00	15,00	$ 377.256	$ 5.658.840	180,00	$ 58.335.255	5,00	$ 5.426.820	166	$ 51.399.416	14	$ 6.935.839
5	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	Und	165	$ 411.069,00	15,00	$ 485.756	$ 7.286.340	50,00	$ 21.673.755	4,00	$ 1.793.650	37	$ 13.565.281	13	$ 8.108.474
6	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	Und	170	$ 761.405,00	6,00	$ 899.745	$ 5.398.470	16,00	$ 13.012.520	-	$ 0	10	$ 7.614.050	6	$ 5.398.470
7	Mantenimiento de Bambú o Guadual	Metro cuadra	10	$ 33.421,00	1,00	$ 39.493	$ 39.493	2,00	$ 72.914	-	$ 0	0	$ 0	2	$ 72.914
8	Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	Metro Lineal	50	$ 140.359,00	3,00	$ 165.861	$ 497.583	8,00	$ 1.199.378	-	$ 0	0	$ 0	8	$ 1.199.378
	SUBTOTAL COMPONENTE 2						$ 66.640.446		$ 290.840.422		$ 27.723.990		$ 221.673.655		$ 69.166.767
	TOTAL COMPONENTES						$ 312.967.196		$ 935.973.998		$ 100.363.157		$ 791.254.875		$ 144.719.123
	IVA (19%)						$ 2.533.422		$ 10.572.987		$ 1.912.734		$ 7.588.340		$ 2.984.647
	TOTAL						$ 315.500.618		$ 946.546.985		$ 102.275.891		$ 798.843.215		$ 147.703.770



Registros fotográficos de las actividades realizadas en el periodo reportado:

La totalidad de los registros fotográficos se pueden ver en el enlace https://kf.kobotoolbox.org/accounts/login/?next=%2F%23%2F#/ (Usuario: lavadosenalistica; Contraseña: Movilidad2025*


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 11 Laureles-Estadio	**Cr 81A**				
Comuna 11 Laureles-Estadio	**Cr 81A**				
Comuna 11 Laureles-Estadio	**De Cll49b hasta Cll48a**				
Comuna 11 Laureles-Estadio	**Cr 81A**				

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 10 – La Candelaria	**Cr 43 hasta la C45 Ciclo Ruta Boston**				
Comuna 10 – La Candelaria	**De Crr43 hasta la Av. Oriental Ciclo Ruta Boston**				
Comuna 10 – La Candelaria	**Carrera 39 Br. Los Ángeles**				
Comuna 15 – Guayabal	**Cll1 b Cristo Rey Br. Cristo Rey**				

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 10 – La Candelaria	**Cr 38 A. Las Palmas**				
Comuna 16 – Belén	**Cll 31 Br. Fatima**				
Comuna 5 – Castilla	**Cr 65**				
Comuna 4 – Aranjuez	**Cl 94 San Isidro**				

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Diseño, presentación y aprobación del Plan de Manejo de Transito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad:

Para el manejo de las acciones preventivas que permitan garantizar la seguridad vial de todos los actores y usuarios en los corredores viales objeto de intervención, mediante este contrato interadministrativo, en la siguiente tabla se detallan los oficios de aprobación de los Planes de manejo de Transito PMT, las fechas y horarios de cierres parciales autorizados del Contrato Interadministrativo 4600104902 de 2025:

FECHA	RADICADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	HORARIO	ESTADO
24/06/2025	202530282660	27/06/2025 11/07/2025	03/07/2025 17/07/2025	21:00– 04:00	Aprobación
17/12/2025	202530621475	15/12/2025 13/01/2026	31/12/2025 24/01/2026	21:00– 04:00	Prórroga
10/02/2026	202630051493	14/02/2026	28/02/2026	21:00– 04:00	Prórroga
14/04/2026	202630165502	13/04/2026 04/05/2026 01/06/2026	19/04/2026 10/05/2026 07/06/2026	21:00 – 04:00	Prórroga

Talento Humano, Afiliación a la seguridad social y capacitación:

Todas las personas que participaron en la ejecución de las actividades del contrato cuentan con afiliación al Sistema de Seguridad Social de Colombia, fondo de pensiones, y una Administradora de Riesgos Laborales **(ARL)**.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Vehículos, equipos Materiales y EPP por actividad de Lavado:

Actividad	Vehículos.	Equipos y materiales	Implementos utilizados y EPP
Lavado Profundo de Áreas Públicas Parques, Plazoletas Puentes Peatonales y Vehiculares	Carro tanque Chevrolet de 9.000 litros (2) Camión tipo estaca dotado con 2.000 litros de agua (2). Camioneta doble cabina para transportar las personas, la señalización y los elementos de trabajo (1) Automóvil para el transporte de personal (1)	Hidro lavadoras de 3800 PSI a gasolina. (4) Mangueras de 10 mts con acoples rápidos. (8) Mangueras de 25 mts con acoples rápidos. (2) Mangueras jardineras de 40 mts. (2) Galones de desengrasante líquido Industrial 100% Biodegradable. Herramientas manuales (escobas, rastrillos, palas, espátulas) Cepillos Cerdas suaves y duras Microfibras y Costales de fibra Agua abundante, tomada del sistema de acueducto municipal.	Uniforme: overol reflectivo Delantal sintético Vestuario invierno. Gorra Botas punta de acero, Protección auditiva. Guantes Gafas de seguridad Mascarillas.
Lavado Superficial Áreas Públicas	Carro tanque Chevrolet de 8.000 litros (2) Vehículo de hidro lavado (3.000PSI de 2.000 litros) (1)	Herramientas manuales (escobas, rastrillos, palas, espátulas). Agua abundante, tomada del sistema de acueducto municipal.	Uniforme: overol reflectivo Delantal sintético Vestuario de invierno. Gorra Botas punta de acero, Protección auditiva. Guantes Gafas de seguridad Mascarillas.
Reposición de Canastillas por Vandalismo	Vehículo Tipo Motocarro (2)	Herramientas manuales Prensa o sunchadora, Tornillos y arandelas, martillo, llave de expansión, cincel Jabón (detergente polvo) Esponjilla Desengrasante Agua (galón - 20l).	Uniforme: overol reflectivo, Vestuario de invierno. Gorra de sol Botas punta de acero, Guantes, gafas de seguridad mascarillas

Permiso Uso de hidrantes de EPM:


Se anexa al informe, copia del aforo y renovación de uso autorizado de hidrantes del sistema de acueducto de EPM del mes de mayo de 2026. (Ver **ANEXO B** en carpeta Drive).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Componente 2. Diagnóstico Técnico Y Poda De Árboles

Diagnósticos técnicos:
Para el periodo definido, se diagnosticaron ciento cincuenta y uno (151) árboles.

Mapa de ubicación de Individuos intervenidos a través de la actividad de Poda de árboles:



Considerando articulación previa entre las partes, algunas cantidades se deben cobrar con precios 2025 y al culminar el paquete socializado se podía cobrar con precios 2026. Para mayo de 2026, las cantidades que se cobran con precios antes de la adición fueron cerrados en el informe de abril, es decir, se cobran con precios de 2026 el diagnostico de 151 árboles.

Total, Diagnósticos 151 árboles.

CATEGORÍA ARBOREA DIAGNOSTICADA	N° DE INDIVIDUOS DIAGNOSTICADOS
Diagnóstico de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	22
Diagnóstico de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	76

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Diagnóstico de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	36
Diagnóstico de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	17
Diagnóstico de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	0
Diagnóstico de Bambú o Guadual	0
Diagnóstico de Setos o Cercos Vivos	0
TOTAL	**151**

A continuación, se detalla la información técnica asociada a los 151 individuos diagnosticados:

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J8871	001In190000081	Fraxinus uhdei	Urapán	Carrera 65 N 8B, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8	Categoría II
J8872	00115070000503	*Crescentia cujete*	Totumo	Carrera 65 N 4, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	2,8	Categoría I
J8873	00115070000501	*Yucca gigantea*	Palma yuca	Carrera 65 N 4, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento	2,8	Categoría I
J8874	00115070000500	*Yucca gigantea*	Palma yuca	Carrera 65 N 4, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento	4,7	Categoría I
J8875	00115070240023	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Carrera 65 N 5, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,4	Categoría II
J8876	00115070001035	*Feijoa sellowiana*	Guayaba feijoa	Carrera 65 N 7, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,2	Categoría I
J8877	00115070490212	*Senna siamea*	Acacia siamea	Carrera 65 N 14, Separador Vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	16,3	Categoría IV
J8878	00115070490208	*Inga edulis*	Guamo	Carrera 65 N 14,	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento,	7,3	Categoría II

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
				Separador Vial		Poda de despunte		
J8879	00105110231831	*Pseudosamanea guachapele*	Cedro amarillo	Carrera 65 N 95-42, Separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,6	Categoría III
J8880	00115090000810	*Azadirachta indica*	Neem	Calle 2SUR N 50G-45, Al Frente Separador Vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,2	Categoría II
J8881	00115090090289	*Pithecellobium dulce*	Chiminango	Carrera 65 N 2ASUR	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,2	Categoría IV
J8882	00115090090290	*Heptapleurum actinophyllum*	Cheflera	Carrera 65 N 2ASUR	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	2,4	Categoría I
J8884	00115090001458	*Erythrina crista-galli*	Cresta de gallo	Carrera 65 N 2SUR-36	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,8	Categoría II
J8885	00115070001229	*Libidibia punctata*	Ebano	Calle 10 N 50-261	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,4	Categoría II
J8887	00115070000939	*Libidibia punctata*	Ebano	Calle 10 N 59-25, Separador Vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,4	Categoría III
J8888	00115070000931	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Calle 10 N 59-10	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,2	Categoría III
J8889	00115040510522	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 65 N 19-36, Al Frente, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,7	Categoría II
J8890	00115040001388	*Eugenia myrtifolia*	Eugenio	Carrera 65 N 21-08, Al Frente, Zona Verde Quebrada Guayabala	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,3	Categoría II
J8891	00115040610208	*Araucaria heterophylla*	Araucaria	Carrera 65 N 21-08, Al Frente, Zona Verde	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,1	Categoría III

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
				Quebrada Guayabala				
J8894	00115120000635	*Pterocarpus acapulcensis*	Sangre de Gallo	Carrera 70 N 19-59, Separador vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,5	Categoría I
J8895	00115120000510	*Calliandra haematocephala*	Carbonero	Carrera 70 N 19-59, Separador vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,4	Categoría I
J8896	001In190000589	*Dypsis lutescens*	Palma areca	Carrera 70 N 24-02	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento	9,3	Categoría II
J8897	001In190000590	*Dypsis lutescens*	Palma areca	Carrera 70 N 24-02	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento	9,7	Categoría II
J8899	00115090001359	*Libidibia punctata*	Ebano	Calle 2SUR N 50D-30, Al Frente Separador Vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,5	Categoría II
J8900	00115090001024	*Guarea guidonia*	Trompillo	Calle 2SUR N 50D-30, Al Frente Separador Vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,1	Categoría II
J8901	00115090000339	*Lagerstroemia speciosa*	Flor de reina	Calle 2SUR N 50C-59, Separador Vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,7	Categoría II
J8906	00114030000487	*Guarea guidonia*	Trompillo	Carrera 49 N 18, separador central avenida regional (sentido sur - norte)	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,6	Categoría II
J8907	00114030000679	*Eriobotrya japonica*	Níspero del japón	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur - norte). Al frente de Servientrega	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,7	Categoría II

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J8908	00114030000678	*Eriobotrya japonica*	Níspero del japón	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur - norte). Al frente de Servientrega	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,7	Categoría II
J8914	00105170080111	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de manizales	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,2	Categoría III
J8915	00105170000862	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de manizales	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,7	Categoría III
J8916	00105170000864	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de manizales	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,3	Categoría III
J8917	00105170000865	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de manizales	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,2	Categoría III
J8918	00105170000641	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Calle 72 N 64-00, Separador Víal, sobre Avenida Regional, sentido Norte-Sur, costado este Secretaría de Tránsito y Transporte.	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	17,8	Categoría IV
J8919	00105170000643	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Calle 72 N 64-00, Separador Víal, sobre Avenida Regional, sentido Norte-Sur, costado este Secretaría de Tránsito y Transporte.	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	18,5	Categoría IV

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J8920	00105170000836	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Calle 72 N 64-00, Separador Víal, sobre Avenida Regional, sentido Norte-Sur, costado este Secretaría de Tránsito y Transporte.	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	18,2	Categoría IV
J8921	00105170000210	*Syagrus sancona*	Palma sancona	Carrera 64 N 72, Avenida Regional, sentido Norte-Sur, Al Frente de TCC	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento	9,5	Categoría II
J8922	00105170001126	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Carrera 64 N 72, Separador Víal, Avenida Regional, sentido Norte-Sur, Al Frente de TCC	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	17,6	Categoría IV
J8923	00105170020103	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 64 N 67, Avenida Regional, Rotonda Norte	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,5	Categoría II
J8924	00111010251243	*Terminalia catappa*	Almendro	Carrera 63 entre la calle 50 y 52, sentido norte-sur al costado occidental de la autopista, Diagonal Biblioteca Pública Piloto	Comuna 11 - Laureles Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,8	Categoría III
J8925	00111010030059	*Schinus terebinthifolia*	Falso pimiento	Carrera 63 entre la calle 50 y 52, sentido norte-sur al costado occidental de la autopista, al frente de	Comuna 11 - Laureles Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	17,3	Categoría IV

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
				la Biblioteca Pública Piloto				
J8926	00111020000762	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Carrera 63 N 50, Costado Occidental, Separador Central, Autopista Sur	Comuna 11 - Laureles Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,2	Categoría III
J8927	00111020000763	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Carrera 63 N 50, Costado Occidental, Separador Central, Autopista Sur	Comuna 11 - Laureles Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,5	Categoría II
J8932	00115040870112	*Zygia longifolia*	Suribio	Carrera 50, sentido norte-sur entre calles 29A y 25, costado occidental de la autopista.	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,7	Categoría II
J8934	00115040000357	*Ficus benjamina*	Falso laurel	Carrera 50, sentido Norte - Sur entre Calles 25 y 24, Costado occidental de la autopista	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,8	Categoría III
J8936	00110120280023	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 43A N 34-95	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,3	Categoría III
J8937	00110120280024	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 43A N 34-95	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,5	Categoría II
J8938	00110120280028	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 43A N 34-95	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,3	Categoría III
J8939	00110120280027	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 43A N 34-95	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,3	Categoría II
J8940	00110120280026	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 43A N 34-95	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento,	11	Categoría III

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
						Poda de despunte		
J8941	00110120000823	*Pithecellobium dulce*	Chiminango	Carrera 43A N 30-91, Separador Central	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,3	Categoría IV
J8942	00110120000251	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 30-12, Separador Central	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,3	Categoría II
J8948	00114030000271	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 19-17	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,4	Categoría II
J8949	00114040000269	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 19-17, Separador Central	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,5	Categoría III
J8950	00114030000351	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Carrera 43B N 16B - Costado occidental Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,4	Categoría II
J8953	00111040000867	*Tabebuia rosea*	Guayacán rosado	Calle 44 N 65-00	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,5	Categoría II
J8954	00111040000868	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Calle 44 N 65-00	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,3	Categoría III
J8955	00114030000721	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 16B-28, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,7	Categoría II
J8956	00114030000722	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 16B-28, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,2	Categoría III
J8957	00114030000723	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,6	Categoría III

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J8958	00114030000725	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,7	Categoría II
J8959	00114030000726	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,4	Categoría II
J8960	00114030000727	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,3	Categoría II
J8961	00114040000234	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,5	Categoría II
J8962	00114040000430	*Tabebuia rosea*	Guayacán rosado	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,6	Categoría II
J8963	00114040000431	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,2	Categoría II
J8964	00114030000359	*Tabebuia rosea*	Guayacán rosado	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	17,5	Categoría IV
J8965	00114040000226	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,5	Categoría I
J8966	00114030000592	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 14-57, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,4	Categoría II

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J8967	00114030000154	*Spathodea campanulata*	Tulipán Africano	Carrera 43A N 14-27	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,4	Categoría II
J8968	00114190000752	*Spathodea campanulata*	Tulipán Africano	Carrera 43A N 12-12, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9	Categoría II
J8969	00114190000373	*Tabebuia rosea*	Guayacán rosado	Carrera 43A N 11A, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,8	Categoría III
J8970	00114190000556	*Bauhinia picta*	Casco de vaca	Carrera 43A N 10A, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,7	Categoría II
J8971	00114190000761	*Dracaena reflexa*	Dracena	Carrera 43A N 10A, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	2,6	Categoría I
J8972	00114190000555	*Terminalia ivorensis*	Terminalia	Carrera 43A N 10-47	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,4	Categoría III
J8974	00114200000183	*Enterolobium cyclocarpum*	Piñon de oreja	Carrera 43A N 10-02, Separador Central	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,6	Categoría II
J8976	00114040000020	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 22-30, Separador vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,4	Categoría II
J8977	00114040000021	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 22-30, Separador vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,3	Categoría III
J8978	00114030000061	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 22-30, Separador vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,3	Categoría III
J8979	00114040000024	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 23-44, Separador vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,3	Categoría IV

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J8980	00114040000025	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 23-44, Separador vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	16,8	Categoría IV
J8981	00114040000026	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 23-44, Separador vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	16	Categoría IV
J8982	00114040000258	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 25A-45, Separador vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,3	Categoría II
J8983	001null0006307	*Casearia corymbosa*	Varablanca	Carrera 52 N 1-55, Separador víal Sentido Norte-Sur	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,3	Categoría II
J8984	00115090001268	*Megaskepasma erythrochlamys*	Camarón rojo	Carrera 52 N 1-23, Separador Víal Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,5	Categoría I
J8985	00115030120065	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 65 N 23A-13, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,1	Categoría II
J8986	00115040750689	*Mangifera indica*	Mango	Carrera 65 N 21A-26, Esquina	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,7	Categoría II
J8988	00114180000066	*Psidium guajava*	Guayabo	Calle 10 N 42-45	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,1	Categoría II
J8989	00114180000067	*Psidium friedrichsthalianum*	Guayaba agria	Calle 10 N 42-45	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,5	Categoría II
J8998	00110070000261	*Myroxylon balsamum*	Balsamo	Carrera 57 N 45-02	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,8	Categoría II
J8999	00110070000306	*Myroxylon balsamum*	Balsamo	Carrera 57 N 45-02	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,8	Categoría II
J9000	00111020000372	*Bischofia javanica*	Biscofia	Calle 50 N 64, Separador Víal Central	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,1	Categoría II
J9001	00111080000748	*Jacaranda mimosifolia*	Gualanday	Carrera 76 N 33-05	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,2	Categoría II

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J9004	00111080000759	*Pithecellobium dulce*	Chiminango	Calle 33 N 76-29, Separador Víal	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,2	Categoría IV
J9005	00111140001162	*Delonix regia*	Flamboyán	Carrera 80 N 55-02	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,8	Categoría IV
J9006	00107060000465	*Mangifera indica*	Mango	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Víal	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,6	Categoría II
J9007	00107150740094	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Víal	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,3	Categoría II
J9008	00107060000468	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Víal	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,8	Categoría II
J9009	00107060000467	*Mangifera indica*	Mango	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Víal	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,2	Categoría II
J9010	00107060000161	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 80 N 76-08 separador central de la vía	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,3	Categoría III
J9011	00107060000146	*Eugenia myrtifolia*	Eugenio	Carrera 80 N 76-08, en el separador Víal.	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11	Categoría III
J9012	00105220000008	*Inga acrocephala*	Guamo	Carrera 65 entre calle 84 y calle 80	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,2	Categoría II
J9013	00111050740173	*Machaerium capote*	Siete cueros	Carrera 65 N 80A, Costado Occidental, Cementerio Universal	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,3	Categoría I

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J9014	00109160010672	*Persea caerulea*	Aguacatillo	Calle 19 N 27, Avenida palmas, Retorno 5	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,8	Categoría III
J9015	00109160000102	*Archontophoenix cunninghamiana*	Palma payanesa	Carrera 28 N 16-129, Separador Víal Central	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento	3,2	Categoría I
J9016	00109160000101	*Archontophoenix cunninghamiana*	Palma payanesa	Carrera 28 N 16-129, Separador Víal Central	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento	3,4	Categoría I
J9017	00109150033420	*Eugenia myrtifolia*	Eugenio	Carrera 28 N 16-129	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,5	Categoría I
J9018	00109150033421	*Eugenia myrtifolia*	Eugenio	Carrera 28 N 16-129	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,7	Categoría I
J9019	00109150033423	*Eugenia myrtifolia*	Eugenio	Carrera 28 N 16-129	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,5	Categoría I
J9020	00109140011801	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 42 N 34-15, Al Frente, Avenida Las Palmas, Angus Brangus	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,2	Categoría III
J9021	00109140011802	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 42 N 34-15, Al Frente, Avenida Las Palmas, Angus Brangus	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,4	Categoría III
J9022	00110200000231	*Zygia longifolia*	Suribio	Calle 37 N 44, Costado Norte, Rotonda Sandiego	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,3	Categoría IV
J9023	00110200000229	*Zygia longifolia*	Suribio	Calle 37 N 44, Costado Norte, Rotonda Sandiego	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,6	Categoría III
J9024	00110060000914	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 56 N 56-48, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,8	Categoría III

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J9025	00110060001026	*Guazuma ulmifolia*	Guácimo	Carrera 56 N 56-48, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,1	Categoría II
J9026	00110060001030	*Cananga odorata*	Cadmio	Carrera 56 N 56-58, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,7	Categoría II
J9027	N/A	*Duranta erecta*	Duranta limón	Calle 59 N 47-71	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de despunte	1,7	Categoría I
J9028	001null0004312	*Hevea brasiliensis*	Caucho	Carrera 55 N 42-134, Al Frente Teleantioquia	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	14,5	Categoría III
J9029	00170970000710	*Hevea brasiliensis*	Caucho	Carrera 55 N 42-134, Al Frente Teleantioquia	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,7	Categoría III
J9030	00115030000199	*Lagerstroemia speciosa*	Flor de reina	Carrera 52 N 25-74, Separador vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,8	Categoría II
J9031	00115030000784	*Casearia corymbosa*	Varablanca	Carrera 52 N 25-74, Separador vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,2	Categoría II
J9032	00115030000312	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 52 N 25-74, Separador vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,5	Categoría II
J9033	00115030000313	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 52 N 25-74, Separador vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,6	Categoría II
J9034	00115040001018	*Ficus benjamina*	Falso laurel	Carrera 52 N 25-74	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	16,3	Categoría IV
J9035	00115040001017	*Ficus benjamina*	Falso laurel	Carrera 52 N 25-74	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,8	Categoría IV
J9036	00115040000935	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 52 N 14, Costado Occidental	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12	Categoría III
J9037	00115070001438	*Zygia longifolia*	Suribio	Carrera 52 N 14, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,2	Categoría II

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J9038	00115070001439	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 52 N 14, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,7	Categoría II
J9039	00115070002080	*Handroanthus chrysotrichus*	Guayacan peludo	Carrera 52 N 14, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,3	Categoría II
J9040	00114210002477	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Calle 10 N 49, Sobre el Puente, hacia la glorieta de monterrey, Sentido Occidente-Oriente	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,4	Categoría II
J9041	00114210290071	*Melaleuca glauca*	Escobillón rojo	Calle 10 N 46, Sobre la Calle 10, cercano al Éxito Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,3	Categoría II
J9042	00114210290051	*Mangifera indica*	Mango	Calle 10 N 46, Sobre la Calle 10, cercano al Éxito Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,1	Categoría II
J9043	00114190050192	*Maclura tinctoria*	Tabaquillo	Calle 10 N 43F-86, Sobre la Calle 10, cercano al Éxito Poblado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,7	Categoría II
J9044	00114180000925	*Dypsis lutescens*	Palma areca	Carrera 40 N 10A-22	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento	3,4	Categoría I
J9045	00114180000926	*Dypsis lutescens*	Palma areca	Carrera 40 N 10A-22	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento	3,5	Categoría I
J9046	00114180000927	*Dypsis lutescens*	Palma areca	Carrera 40 N 10A-22	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento	3,5	Categoría I
J9047	00114180000928	*Dypsis lutescens*	Palma areca	Carrera 40 N 10A-22	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento	3,8	Categoría I
J9048	00114180000929	*Dypsis decaryi*	Palma triangular	Carrera 40 N 10A-22	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento	4	Categoría I

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
J9049	00114030000075	*Lagerstroemia speciosa*	Flor de reina	Carrera 48 N 18A-25, Separador Central, Clínica Prado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,4	Categoría II
J9050	00114030000074	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 48 N 18A-25, Separador Central, Clínica Prado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,7	Categoría III
J9051	00114030000292	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 48 N 18A-25, Separador Central, Clínica Prado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12	Categoría III
J9052	00114030000912	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Carrera 48 N 18A-25, Separador Central, Clínica Prado	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,5	Categoría II
J9053	00114030000815	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 48 N 19A-40, Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,8	Categoría III
J9054	00107290140050	*Mangifera indica*	Mango	Carrera 63 N 63, Detrás de la Universidad Nacional, Avenida Regional, Sentido Norte-Sur	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,4	Categoría II
J9055	00107290140051	*Mangifera indica*	Mango	Carrera 63 N 63, Detrás de la Universidad Nacional, Avenida Regional, Sentido Norte-Sur	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,5	Categoría II
J9056	00107290140052	*Mangifera indica*	Mango	Carrera 63 N 63, Detrás de la Universidad Nacional, Avenida Regional, Sentido Norte-Sur	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,3	Categoría II
J9057	00105050000228	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 64C N 104-67	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento,	7,5	Categoría II

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA RECOMENDADA	MEDIDA	TIPO
						Poda de despunte		
J9058	00105050000366	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 64C N 104-67	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6	Categoría II
J9059	00105050000428	*Mangifera indica*	Mango	Carrera 64C N 104-67	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,3	Categoría II
J9060	00105110000242	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 65 N 97-141	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	14,5	Categoría III
J9061	00113040240022	*Bischofia javanica*	Biscofia	Carrera 82 N 48-45	Comuna 13 - San Javier	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,4	Categoría II

Poda de Árboles:

Las intervenciones de poda refieren árboles que constituyen seres vivos y por normatividad, cualquier actividad sobre ellos en el Distrito de Medellín, debe ingresarse en el Sistema del Árbol Urbano (SAU), por lo tanto, se comparte en este documento los datos asociados a las podas ejecutadas e ingresadas en la plataforma en el periodo reportado y corresponden a sesenta y cuatro (64) intervenciones de poda distribuidas de la siguiente manera.

Considerando articulación previa entre las partes, algunas cantidades se deben cobrar con precios 2025 y al culminar el paquete socializado se podía cobrar con precios 2026. Para mayo de 2026, las cantidades que se cobran con precios antes de la adición son las siguientes:

CATEGORÍA ARBOREA	No. DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	2
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	0
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	4
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	2
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	0
Mantenimiento de Bambú o Guadual	0
Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	0
TOTAL	**8**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para este periodo, las cantidades que se cobran con precios 2026, son las siguientes:

CATEGORÍA ARBOREA	No. DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	13
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	30
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	11
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	2
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	0
Mantenimiento de Bambú o Guadual	0
Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	0
TOTAL	**56**

Para el mes de junio no quedan pendiente de cobros cantidades con precio 2025.

A continuación, se detalla la información técnica asociada a los 64 individuos intervenidos con el servicio de poda:

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
8/05/2026	J8796	00107250000038	*Leucaena leucocephala*	11,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 59-13, al frente en el separador vial	Zona 2	presenta focos de pudrición, golpes por vehículos y su raíz se encuentra expuesta y suprimida por objetos metálicos, no es posible retirar focos de pudrición por la dimensión de las ramas
8/05/2026	J8797	00107250000044	*Melicoccus bijugatus*	6,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 59-13, al frente	Zona 2	Sin novedad
8/05/2026	J8798	00107250000045	*Leucaena leucocephala*	11,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 59-13, al frente	Zona 2	Sin novedad
8/05/2026	J8799	00107250000046	*Mangifera indica*	4,80	Categoría I	Poda de mantenimiento,	Carrera 65 N 59-13, al frente	Zona 2	Sin novedad

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
						Poda de despunte			
8/05/2026	J8800	00111010001554	*Terminalia catappa*	7,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 51-39	Zona 4	Sin novedad
8/05/2026	J8801	00111010001560	*Spathodea campanulata*	5,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 51-13	Zona 4	presenta daños mecánicos y focos de pudrición, no es posible retirar
8/05/2026	J8803	00111010001114	*Spathodea campanulata*	13,50	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 50-37	Zona 4	presenta focos de pudrición los cuales no es posible retirar por encontrarse en su fuste principal y ramas de gran tamaño
8/05/2026	J8804	00111010001513	*Bauhinia picta*	11,50	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 51 N 65-260	Zona 4	Sin novedad
8/05/2026	J8805	00111010001645	*Mangifera indica*	9,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 51 N 65-260	Zona 4	Sin novedad
8/05/2026	J8806	00107270020003	*Leucaena leucocephala*	7,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Transversal 73 N 77-69, Separador via	Zona 2	Sin novedad
8/05/2026	J8807	001In060000039	*Retrophyllum rospigliosii*	6,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Transversal 77 N 73-50	Zona 2	Sin novedad
8/05/2026	J8808	001In060000034	*Eriobotrya japonica*	2,30	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Transversal 73 N 76A-352	Zona 2	Sin novedad
8/05/2026	J8809	00107270000027	*Cascabela thevetia*	2,80	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Transversal 73 N 76A-352	Zona 2	Sin novedad
8/05/2026	J8810	00107050000174	*Eriobotrya japonica*	3,50	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Transversal 73 N 76A-352	Zona 2	Sin novedad

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
8/05/2026	J8811	00107070000149	*Schinus terebinthifolia*	8,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 73 N 70-106	Zona 2	Ejecutado mediante diagnóstico con nuevas necesidades silviculturales. Intervención anterior 16/07/2025
26/05/2026	J8881	00115090090289	*Pithecellobium dulce*	15,20	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 2ASUR	Zona 6	nido activo de siriri, se realiza poda sin interrumpir el ciclo reproductivo de la especie
26/05/2026	J8882	00115090090290	*Heptapleurum actinophyllum*	2,40	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 2ASUR	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8884	00115090001458	*Erythrina crista-galli*	7,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 2SUR-36	Zona 6	Presenta foco de pudrición en uno de sus tallos principales
26/05/2026	J8866	00115070000389	*Pithecellobium dulce*	15,80	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 4, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8867	00115070000388	*Hasseltia floribunda*	3,40	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 4, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8868	00115070000402	*Tabebuia rosea*	3,80	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 2B-64, Separador Central, Al frente	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8869	00115070000403	*Persea americana*	6,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 2B-64, Separador Central, Al frente	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8870	00115070000527	*Cupania americana*	8,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 2B-88	Zona 6	Sin novedad

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
26/05/2026	J8875	00115070240023	*Handroanthus chrysanthus*	7,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 5, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8872	00115070000503	*Crescentia cujete*	2,80	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 4, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8873	00115070000501	*Yucca gigantea*	2,80	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 65 N 4, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8874	00115070000500	*Yucca gigantea*	4,70	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 65 N 4, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8865	001In190000187	*Lagerstroemia speciosa*	7,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 7, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
26/05/2026	J8876	00115070001035	*Feijoa sellowiana*	3,20	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 7, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8885	00115070001229	*Libidibia punctata*	9,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 10 N 50-261	Zona 6	dos nidos inactivos de bichofue, se realiza poda dejando los nidos sobre el individuo
27/05/2026	J8898	00115120000280	*Bauhinia variegata*	12,10	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 70 N 24-02	Zona 6	Ejecutado mediante diagnóstico con nuevas necesidades silviculturales. Intervención anterior 19/09/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
27/05/2026	J8880	00115090000810	*Azadirachta indica*	8,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 2SUR N 50G-45, Al Frente Separador Vial	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8899	00115090001359	*Libidibia punctata*	6,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 2SUR N 50D-30, Al Frente Separador Vial	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8900	00115090001024	*Guarea guidonia*	6,10	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 2SUR N 50D-30, Al Frente Separador Vial	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8901	00115090000339	*Lagerstroemia speciosa*	6,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 2SUR N 50C-59, Separador Vial	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8861	00160140000206	*Terminalia catappa*	10,40	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 7, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8862	00115070000237	*Fraxinus uhdei*	18,80	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 7, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8863	00115120000092	*Terminalia catappa*	11,60	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 7	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8864	001In190000176	*Garcinia madruno*	6,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 7, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8871	001In190000081	*Fraxinus uhdei*	8,00	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 8B, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8860	001In190000840	*Flacourtia indica*	4,30	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 8B	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8855	00115120000640	*Cenostigma pluviosum*	5,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 10, Al Frente Terminal del Sur	Zona 6	Sin novedad

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
27/05/2026	J8856	00115120000641	*Handroanthus chrysanthus*	7,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 10, Al Frente Terminal del Sur	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8858	00115120000642	*Handroanthus chrysanthus*	10,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 10, Al Frente Terminal del Sur	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8859	00115120000643	*Cenostigma pluviosum*	12,00	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 10, Al Frente Terminal del Sur	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8854	00115120000639	*Annona muricata*	6,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 10, Al Frente Terminal del Sur	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8887	00115070000939	*Libidibia punctata*	10,40	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 10 N 59-25, Separador Vial	Zona 6	nido activo de torcaza se realiza poda sin interrumpir el ciclo reproductivo de la especie
27/05/2026	J8851	00115060012105	*Spathodea campanulata*	12,70	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 14, Glorieta Aeropuerto	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8852	00115060012183	*Spathodea campanulata*	11,50	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 14, Glorieta Aeropuerto	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8853	001In190000208	*Spathodea campanulata*	12,60	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 14, Glorieta Aeropuerto	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8877	00115070490212	*Senna siamea*	16,30	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 14, Separador Vial	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8878	00115070490208	*Inga edulis*	7,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 14, Separador Vial	Zona 6	Presenta foco de pudrición, desgarre

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
27/05/2026	J8889	00115040510522	*Leucaena leucocephala*	8,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 19-36, Al Frente, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8890	00115040001388	*Eugenia myrtifolia*	7,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 21-08, Al Frente, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8891	00115040610208	*Araucaria heterophylla*	10,10	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 21-08, Al Frente, Zona Verde Quebrada Guayabala	Zona 6	Sin novedad
27/05/2026	J8892	00116010000402	*Lagerstroemia speciosa*	7,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 66B N 30-02	Zona 6	Ejecutado mediante diagnóstico con nuevas necesidades silviculturales. Intervención anterior 12/11/2025
27/05/2026	J8893	00116010000155	*Lagerstroemia speciosa*	3,70	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 66B N 30-02	Zona 6	Ejecutado mediante diagnóstico con nuevas necesidades silviculturales. Intervención anterior 12/11/2025
28/05/2026	J8894	00115120000635	*Pterocarpus acapulcensis*	3,50	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 70 N 19-59, Separador vial	Zona 6	Sin novedad
28/05/2026	J8895	00115120000510	*Calliandra haematocephala*	3,40	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 70 N 19-59, Separador vial	Zona 6	Sin novedad
28/05/2026	J8896	001In190000589	*Dypsis lutescens*	9,30	Categoría II	Poda de mantenimiento	Carrera 70 N 24-02	Zona 6	Sin novedad

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
29/05/2026	J8951	00111040000088	*Mangifera indica*	6,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 44 N 65-00	Zona 4	Ejecutado mediante diagnóstico con nuevas necesidades silviculturales. Intervención anterior 26/01/2026
29/05/2026	J8952	00111040000091	*Lagerstroemia speciosa*	8,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 44 N 65-00	Zona 4	Ejecutado mediante diagnóstico con nuevas necesidades silviculturales. Intervención anterior 26/01/2026
29/05/2026	J8953	00111040000867	*Tabebuia rosea*	7,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 44 N 65-00	Zona 4	Sin novedad
29/05/2026	J8954	00111040000868	*Syzygium malaccense*	11,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 44 N 65-00	Zona 4	Sin novedad

REGISTRO FOTOGRÁFICO CORTE DE CÉSPED CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.

J8885		
Antes	**Durante**	**Después**
		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

J8859		
Antes	**Durante**	**Después**
		
J8858		
Antes	**Durante**	**Después**
		

Los registros fotográficos asociados a la actividad de poda de árboles contienen información de cada sitio referenciado con fotografías panorámicas y presentan coordenadas geográficas, fecha y hora de captura. El respaldo de esta información se encuentra en la carpeta online generada desde EMVARIAS para este contrato y cuyo enlace de acceso, consulta y descarga es el siguiente: Registro fotográfico

Reporte de novedades operativas:

Para este periodo se identificaron 2 (dos) novedades operativas, descritas en la siguiente tabla:

Fecha de revisión	Consecutivo	Codigo de árbol	Especie	Altura	Dirección	Zona EMV	Observaciones durante la intervención	Novedad por no intervención
27/05/2026	J8857	00115120000093	*Terminalia catappa*	12,3	Carrera 65 N 10	Zona 6	Dos nidos inactivos de bichofue. Se recomienda aplazar por 1-2 meses mientras se completa ciclo de la especie.	Fauna
27/05/2026	J8888	00115070000931	*Cenostigma pluviosum*	13,2	Calle 10 N 59-10	Zona 6	Se cancela por riesgo eléctrico. Individuo con ramas haciendo contacto con líneas de energía de alto voltaje y presencia de panal de gurras.	RETIE y Fauna

Talento humano, Equipos y Materiales del Componente 2:

Por tratarse de una actividad que requiere condiciones técnicas específicas y equipos especiales, además de un talento humano idóneo y certificado para trabajos asociados al uso de motosierras y trabajo en alturas, EMVARIAS S.A E.S.P. para realizar las labores de diagnóstico y poda de árboles se acompaña de aliados expertos en la ejecución de este tipo de actividades; para este caso concreto son:

ITEM	ALIADO	CONTRATO
Diagnóstico de árboles	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	CW 260427
Poda de árboles	DVB Ingeniería S.A.S.	CW 262730
Interventoría	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	CW 295042

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Talento humano para la ejecución del Componente 2

CLASIFICACIÓN	CANTIDAD
Mano de Obra Calificada - MOC (Hombre y Mujeres)	7
Mano de Obra NO Calificada MONC (Hombres y Mujeres)	8
Mano de Obra Calificada MOC - Mujeres	2
Mano de Obra Calificada MOC - Hombres	5
Mano de Obra NO Calificada MONC Mujeres	1
Mano de Obra NO Calificada MONC Hombres	7
TOTAL, MUJERES	3
TOTAL, HOMBRES	12
TOTAL, MUJERES + HOMBRES	**15**
# JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS	3
# PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0
# DE PERSONAS X PRIMERA VEZ EMPLEADAS FORMALMENTE	0
# DE TRABAJADORES SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL	0
# DE MUJERES CONTRATADAS RESIDENTES EN MEDELLÍN	3
# DE HOMBRES CONTRATADOS RESIDENTES EN MEDELLÍN	7
# DE MUJERES CABEZA DE HOGAR	0
# DE MUJERES EN VULNERABILIDAD SOCIAL, VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO	0

Vehículos para recolección de residuos vegetales del componente 2

Para el desarrollo del contrato se cuenta con los siguientes vehículos para el transporte de residuos vegetales:

Placa	Marca	Línea	Modelo	Capacidad Kg	No. Ejes
ESL734	CHEVROLET	NQR	2018	4600	1
JYM433	JAC	L8	2023	5000	2
LKO736	FOTON	BJ1128VGPEK-F2	2023	5900	2
WFQ934	HINO	427	2018	4050	2
WFQ937	HINO	XZU720L-HKFRP	2018	4050	2
WCQ331	FOTON	S23	2021	2200	4

Vehículos para transporte de personal, herramientas y materiales del Componente 2

Para el desarrollo del contrato se cuenta con los siguientes vehículos para el transporte de personal, herramientas y materiales:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Placa	Marca	Línea	Modelo	Tipo
DGT247	SSANGTONG	NEW ACTION SPORTS	2015	CAMIONETA-DOBLE CABINA
WFQ937	HINO	XZU720L-HKFRP	2018	CAMIÓN-FURGÓN
TSZ196	NISSAN	ZD30316072K	2026	CERRADA

Recursos físicos y materiales del Componente 2.

Para la ejecución del contrato, se dispuso de los siguientes recursos físicos y materiales herramientas y equipos:

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD
EQUIPO DE ALTURAS	4
MACHETE	8
SEÑALIZACIÓN (Incluye 1 hombres en la vía - 1 Cierre derecha - 1 Cierre a ala izquierda - 2 Conos - Banderero - 1 Pare y siga)	4
MOTOSIERRA MS 250	4
CADENA MOTOSIERRA	4
LIMAS MOTO SIERRA	4
CINTA REFLECTIVA (ROLLOS)	4
LIMA MACHETE	4
KIT ANTIDERRAMES	4
HIPSOMETROS	4
CINTAS DIAMETRICAS	4

- El porcentaje de ejecución física del contrato es del 83.43% (teniendo en cuenta la ampliación y adición de recursos).

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:

Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 “Medellín Te Quiere”
Pilar 4 “Creemos en la infraestructura para el desarrollo”
Componente 4.3 “Movilidad Sostenible e Integral”
Programa 4.3.3 “Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional”
Proyecto estratégico social “Medellín, tacita de plata”

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


Durante el periodo en reporte el contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal, de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

A todas las personas que participan en la ejecución de las actividades se les suministró los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) necesarios para la ejecución de las actividades de lavado de señales, diagnóstico de individuos objeto de poda e intervención posterior.
(ver anexo D_Entrega de EPP)

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo varias salidas de campo para la aclaración de dudas o inquietudes, para la identificación de necesidades y para la verificación de la ejecución de las actividades:

Mayo 11
Recorrido de verificación de lavado de señales, en varios puntos de la ciudad:


- CL 10 entre CR 65 a 43
- Av Las Palmas hasta retorno 5 (ambos sentidos)
- Centro
- Bolivar CL 56 Est Prado a CL 62 Est Hospital
- Bolivar CL 62 Est Hospital a Est Parque Berrio
- Av Ferrocarril hasta Av Guayabal CL 10



Mayo 11
Recorrido de identificación de necesidades de poda de árboles, en varios puntos de la ciudad:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- CL 10 entre CR 65 a 43
- Av El Poblado entre CL 10 y CC San Diego
- Av Las Palmas hasta retorno 5 (ambos sentidos)
- Av Ferrocarril hasta Av Guayabal CL 10



- Se envió oficio a la constructora CONVEL (proyecto Wake Medellín), solicitando la intervención de poda de árboles de su propiedad, que se encuentran afectando la visual de cámaras de fotodetección y semáforos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
16/06/2026	Entre el 1 al 31 de mayo de 2026	Maricela Vidales Vargas Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 171008-T Designada por Ernst & Young Audit S.A. S

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

A la fecha se ha llevado a cabo las siguientes Modificaciones:

Modificación nro 1 consistente en:

Ampliación No. 01: Por el término de dos (02) meses, contados a partir del primero (01) de enero de 2026 al veintiocho (28) de febrero de 2026, ambas fechas inclusive.

Otrosí No. 01: MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE PRESUPUESTO OFICIAL, consistente en la Redistribución de recursos, en los siguientes términos: Trasladar del Componente 2: Diagnóstico técnico y poda de árboles, que tiene como finalidad mitigar y retirar ramas que obstaculizan la visual de los actores viales en los puntos donde se encuentre instalado el sistema de semaforización, y dispositivos ITS del Distrito de Medellín, al Componente 1: Aseo y mantenimiento de la señalización vial de la ciudad mediante la ejecución de actividades consistentes en las labores de lavado y limpieza de los elementos segregadores de carril, tales como bordillos, tachas, delineadores y el lavado de las señales verticales el valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($246.972.870).

Modificación nro 2 consistente en:

Ampliación No. 02: Por el término de cinco (05) meses, contados a partir del primero (01) de marzo de 2026 al treinta y uno (31) de julio de 2026, ambas fechas inclusive.

Otrosí No. 02: MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE PRESUPUESTO OFICIAL, consistente en el reajuste de precios por ítem.

Adición No. 01: Por valor de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS DIESIOCHO PESOS M/CTE ($315.500.618), equivalentes al 40,51% del valor contrato inicial y correspondiente a 180.19 SMMLV de 2026.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:

Se realizó redesignación de la Supervisión con fecha del 17 de diciembre, radicado 202520234312:

Supervisor Principal:	Sale: Natalia Osorio Osorio Ingresa: María Andrea Carmona Sánchez
Supervisor Suplente:	Continua: Jorge Alberto Ramírez Giraldo (Venía ejerciendo como Supervisor Principal (e), desde el 1 de septiembre hasta el 17 de diciembre de 2026.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

No se han materializado riesgos durante la ejecución del contrato.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104902
Objeto del Contrato Contrato interadministrativo de prestación de servicios de aseo y ornato sobre la señalización vial,
Numero Evaluación 12
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	100,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- El contrato ha sido auditado por parte la Contraloría General de Medellín en el periodo reportado (mayo 2026), sin hallazgos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110021025	74300000	2320202008	240016	4000121129	50101810	4800015790
110000125	74300000	2320202008	240017	4000121129	50101810	4800015790
110000125	74300000	2320202008	240018	4000121129	50101810	4800015790
110000126	74300000	2320202008	240016	4000124734	50104608	4800016419

Se realizó reserva presupuestal de la siguiente manera:

OBJETO	Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios de Aseo y Ornato sobre la Señalización Vial, Semaforización y Dispositivos ITS del Distrito de Medellín.
Número de Contrato	4600104902 de 2025
Contratista	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A E.S.P.
Nit	890.905.055-9
Centro Gestor	74300000

Número del proyecto	Objeto Contrato	Posición presupuestal	Fondo	Registro Presupuestal	Valor Solicitado Reserva
240016 240017 240018	Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios de Aseo y Ornato sobre la Señalización Vial, Semaforización y Dispositivos ITS del Distrito de Medellín.	2320202008	110021025 110000125 110000125	4800015790	$329.497.644
				Total	**$329.497.644**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800016419	9316	17/06/2026	5000799805	$107.004.102

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$633.185.259
Adiciones	$315.500.618
Total valor del contrato más adiciones	$948.685.877
Pagos Realizados (Acumulado)	$726.203.815
Pago autorizado del mes de mayo	$102.275.891
Porcentaje de ejecución financiera	76.59%

En el mes de julio se realizará el pago 12, correspondientes al mes de mayo.

	Periodo a Pagar	Fecha Contabilización	Fecha Pago	Factura	Valor Pago
Pago 1	Mayo - Junio	22/07/2025	25/07/2025	RI758779	$ 23.407.515,00
Pago 2	Julio	21/08/2025	26/08/2025	RI758921	$ 173.448.017,00
Pago 3	Agosto	22/09/2025	26/09/2025	RI759155	$ 7.049.429,00
Pago 4	Septiembre	19/11/2025	27/11/2025	RI759510	$ 24.226.559,00
Pago 5	Octubre	20/11/2025	27/11/2025	RI759524	$ 24.343.164,00
Pago 6	Noviembre	10/12/2025	19/12/2025	RI759711	$ 51.212.931,00
Pago 7	Diciembre	20/04/2026	23/04/2026	RI8931	$ 67.336.037,00
Pago 8	Enero	20/04/2026	22/04/2026	RI8930	$ 182.864.394,00
Pago 9	Febrero	14/05/2026	22/05/2026	RI9085	$ 54.802.472,00
Pago 10	Marzo	14/05/2026	22/05/2026	RI9086	$ 10.509.195,00
Pago 11	Abril	17/06/2026	18/06/2026	RI9316	$ 107.004.102,00
				Total	$ 726.203.815,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME JURÍDICO:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Estado inicial:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	4275136	Calidad del Servicio	15–MAY–2025	30–JUN–2026	21/05/25	$ 63.318.526,00
SURAMERICANA	4275136	Cumplimiento	15–MAY–2025	30–JUN–2026	21/05/25	$ 63.318.526,00
SURAMERICANA	013001016461	Responsabilidad Civil Extracontractual	15–MAY–2025	31–DIC–2025	21/05/25	$ 284.700.000,00

Modificación nro 1: Ampliación del contrato del 1 de enero al 28 de febrero de 2026:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	4275136	Calidad del Servicio	15–MAY–2025	30–AGO–2026	06/01/26	$ 63.318.526,00
SURAMERICANA	4275136	Cumplimiento	15–MAY–2025	30–AGO–2026	06/01/26	$ 63.318.526,00
SURAMERICANA	013001016461	Responsabilidad Civil Extracontractual	15–MAY–2025	28-FEB–2026	06/01/26	$ 284.700.000,00

Modificación nro 2: Ampliación del contrato del 1 de marzo al 31 de julio de 2026:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	4275136	Calidad del Servicio	15–MAY–2025	31–ENE–2027		$ 94.868.587,70

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SURAMERICANA	4275136	Cumplimiento	15–MAY–2025	31–ENE–2027		$ 94.868.587,70
SURAMERICANA	013001016461	Responsabilidad Civil Extracontractual	15–MAY–2025	31–AGO–2026		$ 350.181.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $102.275.891.

Atentamente,

MARIA ANDREA CARMONA SÁNCHEZ
Supervisor

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia