



COMPUTORRES
Tecnología

NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Popayán Junio 09 de 2026


Señores:
PARQUES NACIONALES

UNIDAD	ARTÍCULO	V/UNI	V/TOTAL
1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES PROCESOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO QUE SEA NECESARIO REALIZAR: • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS: DISCO DURO, MEMORIA, MULTIMEDIA, PARLANTES, CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR Y RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON SOPLADORA. • LUBRICAR DISIPADORES DE LOS PROCESADORES Y FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS PERIFÉRICOS EXTERNOS DEL EQUIPO: TECLADO, MOUSE, MONITOR Y CARCAZA CPU, CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR. • VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES QUE ASEGUREN CORRECTO ENFRIAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO. • LIMPIEZA DE LAS CABEZAS DE LECTO-GRABACIÓN (CUANDO SEA NECESARIO)	$450.000	$450.000




NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	DE UNIDADES DE CD-ROM, CD-WRITER Y USB. • ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS • DESCARGAR PARCHES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, PARA CORREGIR POSIBLES BUG O INTRUSIONES NO DESEADAS QUE AFECTEN AL SISTEMA OPERATIVO. • BUSCAR COOKIES Y BORRAR LOS ARCHIVOS TEMPORALES (*.TMP) • LIBERACIÓN DE MEMORIA RAM. .REINSTALACIÓN CON RESPALDO • DESFRAGMENTAR LAS PARTICIONES QUE POSEE EL EQUIPO DE CÓMPUTO CON LA HERRAMIENTA PROPIA DEL SISTEMA OPERATIVO. • COMPROBAR Y CORREGIR ERRORES DEL DISCO DURO. MIGRACIÓN DE WINDWS 8 A WINDOWS 10 PRO) INSTALACIÓN DE MICROSOFT OFFICE REVISIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN USB REPARACIÓN DE UNIDADES DVD AL EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA. REVISAR REGULADOR DE VOLTAJE PARLANTES DE SONIDO DEL EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA PUESTA EN MARCHA DE CADA EQUIPO. INSTALACIÓN DE DRIVERS PARA IMPRESORA KIOCERA FS1035MFP/L-KIOCERA ECOSYS M3145IDN INSTALACIÓN DE DRIVERS PARA SCANNER KODAK I2420		
1	COMPUTADOR ALL IN ONE, HP 20-052LA, PANTALLA 20" LED, PROCESADOR INTEL CORE I3, RAM 4 GB, DD 1 TB, WINDOWS 8, NO.MXU3170CN1	$450.000	$450.000




	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES PROCESOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO QUE SEA NECESARIO REALIZAR: • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS: DISCO DURO, MEMORIA, MULTIMEDIA, PARLANTES, CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR Y RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON SOPLADORA. • LUBRICAR DISIPADORES DE LOS PROCESADORES Y FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS PERIFÉRICOS EXTERNOS DEL EQUIPO: TECLADO, MOUSE, MONITOR Y CARCAZA CPU, CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR. • VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES QUE ASEGUREN CORRECTO ENFRIAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO. • LIMPIEZA DE LAS CABEZAS DE LECTO-GRABACIÓN (CUANDO SEA NECESARIO) DE UNIDADES DE CD-ROM, CD-WRITER Y USB. • DESCARGAR PARCHES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, PARA CORREGIR POSIBLES BUG O INTRUSIONES NO DESEADAS QUE AFECTEN AL SISTEMA OPERATIVO. • BUSCAR COOKIES Y BORRAR LOS ARCHIVOS TEMPORALES (*.TMP) • LIBERACIÓN DE MEMORIA RAM.		




NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	• DESFRAGMENTAR LAS PARTICIONES QUE POSEE EL EQUIPO DE CÓMPUTO CON LA HERRAMIENTA PROPIA DEL SISTEMA OPERATIVO. • COMPROBAR Y CORREGIR ERRORES DEL DISCO DURO. ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS 10 PRO Y MICROSOFT OFFICE 2019. LIMPIEZA Y DESFRAGMENTACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA. INSTALACIÓN DE CONTROLES PARA IMPRESORAS. REVISIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN USB REPARACIÓN DE UNIDADES DVD AL EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA. REVISAR REGULADOR DE VOLTAJE PARLANTES DE SONIDO DEL EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA		
1	• INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS DEL EQUIPO: DISCO DURO, MEMORIA RAM, TARJETA MULTIMEDIA, PARLANTES INTERNOS, VENTILADORES, DISIPADORES Y DEMÁS COMPONENTES ELECTRÓNICOS, UTILIZANDO HERRAMIENTAS ADECUADAS COMO ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES Y SOPLADORA PARA RETIRO DE POLVO Y PARTÍCULAS ACUMULADAS. • LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL PROCESADOR, GARANTIZANDO EL ADECUADO ENFRIAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO. • LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE DISIPADORES Y VENTILADORES EN CASO DE REQUERIRSE. • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE PERIFÉRICOS EXTERNOS DEL EQUIPO: TECLADO, MOUSE, PANTALLA, CARCAZA Y PUERTOS	$450.000	$450.000




	DE CONEXIÓN, UTILIZANDO INSUMOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PUERTOS USB, CONECTIVIDAD DE RED, AUDIO, CÁMARA INTEGRADA Y DEMÁS INTERFACES DEL EQUIPO. • ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS Y EJECUCIÓN DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA. • DESCARGA E INSTALACIÓN DE PARCHES Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, CON EL FIN DE CORREGIR ERRORES, VULNERABILIDADES O FALLAS DE FUNCIONAMIENTO. • ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES, COOKIES Y DEMÁS ELEMENTOS INNECESARIOS QUE AFECTEN EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO. • OPTIMIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE MEMORIA RAM. • COMPROBACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DISCO DURO O UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTALADA EN EL EQUIPO. • RESPALDO DE INFORMACIÓN Y REINSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN CASO DE REQUERIRSE. • INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTROLADORES (DRIVERS) Y SOFTWARE REQUERIDO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SUS PERIFÉRICOS. • INSTALACIÓN DE MICROSOFT OFFICE O HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS REQUERIDAS, EN CASO DE SER NECESARIO. • INSTALACIÓN DE DRIVERS PARA IMPRESORA KYOCERA FS1035MFP/L – KYOCERA ECOSYS M3145IDN.		




NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	• INSTALACIÓN DE DRIVERS PARA SCANNER KODAK I2420. • VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO		
1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES PROCESOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO QUE SEA NECESARIO REALIZAR: • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS: DISCO DURO, MEMORIA, MULTIMEDIA, PARLANTES, CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR Y RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON SOPLADORA. • LUBRICAR DISIPADORES DE LOS PROCESADORES Y FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. • VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES QUE ASEGUREN CORRECTO ENFRIAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO. • LIMPIEZA DE LAS CABEZAS DE LECTO-GRABACIÓN (CUANDO SEA NECESARIO) DE UNIDADES DE CD-ROM, CD-WRITER Y USB. • DESCARGAR PARCHES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, PARA CORREGIR POSIBLES BUG O INTRUSIONES NO DESEADAS QUE AFECTEN AL SISTEMA OPERATIVO. • BUSCAR COOKIES Y BORRAR LOS ARCHIVOS TEMPORALES (*.TMP) ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS 10 PRO Y MICROSOFT OFFICE ACTUALIZADO.	$450.000	$450.000




NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	LIMPIEZA Y DESFRAGMENTACIÓN. • LIBERACIÓN DE MEMORIA RAM. • DESFRAGMENTAR LAS PARTICIONES QUE POSEE EL EQUIPO DE CÓMPUTO CON LA HERRAMIENTA PROPIA DEL SISTEMA OPERATIVO. • COMPROBAR Y CORREGIR ERRORES DEL DISCO DURO		
1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES PROCESOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO QUE SEA NECESARIO REALIZAR: • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS: DISCO DURO, MEMORIA, MULTIMEDIA, PARLANTES, CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR Y RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON SOPLADORA. • LUBRICAR DISIPADORES DE LOS PROCESADORES Y FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. • VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES QUE ASEGUREN CORRECTO ENFRIAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO. • LIMPIEZA DE LAS CABEZAS DE LECTO-GRABACIÓN (CUANDO SEA NECESARIO) DE UNIDADES DE CD-ROM, CD-WRITER Y USB. • DESCARGAR PARCHES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, PARA CORREGIR POSIBLES BUG O INTRUSIONES NO DESEADAS QUE AFECTEN AL SISTEMA OPERATIVO. • BUSCAR COOKIES Y BORRAR LOS	$450.000	$450.000




NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO


	ARCHIVOS TEMPORALES (*.TMP) ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS 10 PRO Y MICROSOFT OFFICE ACTUALIZADO. LIMPIEZA Y DESFRAGMENTACIÓN. • LIBERACIÓN DE MEMORIA RAM. • DESFRAGMENTAR LAS PARTICIONES QUE POSEE EL EQUIPO DE CÓMPUTO CON LA HERRAMIENTA PROPIA DEL SISTEMA OPERATIVO. • COMPROBAR Y CORREGIR ERRORES DEL DISCO DURO. REVISIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN USB REPARACIÓN DE UNIDADES DVD AL EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA. REVISAR REGULADOR DE VOLTAJE PARLANTES DE SONIDO DEL EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA PUESTA EN MARCHA DE CADA EQUIPO. INSTALACIÓN DE CONTROLADORES PARA IMPRESORA KIOCERA FS1035MFP/L-KIOCERA ECOSYS M3145IDN INSTALACIÓN DE DRIVERS PARA SCANNER KODAK I2420		
1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES PROCESOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO QUE SEA NECESARIO REALIZAR: • RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON SOPLADORA, INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS PERIFÉRICOS EXTERNOS DEL EQUIPO. • LUBRICAR DISIPADORES DE LOS PROCESADORES Y FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS: DISCO DURO, MEMORIA, MULTIMEDIA, PARLANTES, CON LAS	$450.000	$450.000



	RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR. • VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES QUE ASEGUREN CORRECTO ENFRIAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO. • LIMPIEZA DE LAS CABEZAS DE LECTO-GRABACIÓN (CUANDO SEA NECESARIO) DE UNIDADES DE CD-ROM, Y CD-WRITER. ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS 10 PRO Y MICROSOFT OFFICE ACTUALIZADO . LIMPIEZA Y DESFRAGMENTACIÓN. • DESCARGAR PARCHES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, PARA CORREGIR POSIBLES BUG O INTRUSIONES NO DESEADAS QUE AFECTEN AL SISTEMA OPERATIVO. • BUSCAR COOKIES Y BORRAR LOS ARCHIVOS TEMPORALES (*.TMP) • LIBERACIÓN DE MEMORIA RAM. • DESFRAGMENTAR LAS PARTICIONES QUE POSEE EL EQUIPO DE CÓMPUTO CON LA HERRAMIENTA PROPIA DEL SISTEMA OPERATIVO. • COMPROBAR Y CORREGIR ERRORES DEL DISCO DURO. • BORRADO DE PROGRAMAS NO PERMITIDOS.		
1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES PROCESOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO QUE SEA NECESARIO REALIZAR: • RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON SOPLADORA, INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS PERIFÉRICOS EXTERNOS DEL EQUIPO. • LUBRICAR DISIPADORES DE LOS	$450.000	$450.000




	PROCESADORES Y FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. • INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS: DISCO DURO, MEMORIA, MULTIMEDIA, PARLANTES, CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS (ANTIESTÁTICOS, LUBRICANTES ETC), Y OTRAS EN LAS QUE HAYA LUGAR. • VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES QUE ASEGUREN CORRECTO ENFRIAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO. • LIMPIEZA DE LAS CABEZAS DE LECTO-GRABACIÓN (CUANDO SEA NECESARIO) DE UNIDADES DE CD-ROM, Y CD-WRITER. • VERIFICAR LA ÚLTIMA VERSIÓN DE DEFINICIONES DEL ANTIVIRUS, Y DE SER NECESARIO EJECUTAR LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN. • DESCARGAR PARCHES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, PARA CORREGIR POSIBLES BUG O INTRUSIONES NO DESEADAS QUE AFECTEN AL SISTEMA OPERATIVO. • BUSCAR COOKIES Y BORRAR LOS ARCHIVOS TEMPORALES (*TMP) • LIBERACIÓN DE MEMORIA RAM. • DESFRAGMENTAR LAS PARTICIONES QUE POSEE EL EQUIPO DE CÓMPUTO CON LA HERRAMIENTA PROPIA DEL SISTEMA OPERATIVO. • COMPROBAR Y CORREGIR ERRORES DEL DISCO DURO. • BORRADO DE PROGRAMAS NO PERMITIDOS. • ACTUALIZACIÓN ANTIVIRUS ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS 10 PRO Y MICROSOFT OFFICE ACTUALIZADO . LIMPIEZA Y DESFRAGMENTACIÓN. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA ARCGIS.		




NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	. REALIZAR DIAGNÓSTICO Y ARREGLO POR MAL FUNCIONAMIENTO		
1	MULTIFUNCIONAL KIOSERA ECOSYS M3145 IDN •MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES. •RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON ASPIRADORA Y LUEGO REFORZAR CON SOPLADORA. •REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y AJUSTE DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN. •INSPECCIONAR, LIMPIAR Y LUBRICAR LOS RODILLOS Y ELEMENTOS MECÁNICOS TANTO DE ARRASTRE COMO DE FIJACIÓN. •LUBRICAR Y AJUSTAR EL MECANISMO DE TRACCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE PAPEL •REALIZAR LA LIMPIEZA DE UNIDAD DE ESCÁNER Y PARTES INTERNAS Y EXTERNAS. •LUBRICAR LOS DISIPADORES, KIT DE PIÑONES, BUSES DE DATOS, CABEZALES, FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR QUE SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. PUESTA EN MARCHA	$420.000	$420.000
1	IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3045 •MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES. •RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON ASPIRADORA Y LUEGO REFORZAR CON SOPLADORA. •REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y AJUSTE DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN.	$420.000	$420.000



NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO


	•INSP**EC**CIONAR, LIMPIAR Y LUBRICAR LOS RODILLOS Y ELEMENTOS MECÁNICOS TANTO DE ARRASTRE COMO DE FIJACIÓN. •LUBRICAR Y AJUSTAR EL MECANISMO DE TRACCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE PAPEL •REALIZAR LA LIMPIEZA DE UNIDAD DE ESCÁNER Y PARTES INTERNAS Y EXTERNAS. •LUBRICAR LOS DISIPADORES, KIT DE PIÑONES, BUSES DE DATOS, CABEZALES, FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR QUE SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE. PUESTA EN MARCHA		
1	SCANER ALTA VELOCIDAD KODAK 12420 •MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES. •RETIRAR LOS EXCESOS DE POLVO CON ASPIRADORA Y LUEGO REFORZAR CON SOPLADORA. •REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y AJUSTE DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN. INSPECCIONAR, LIMPIAR Y LUBRICAR LOS RODILLOS Y ELEMENTOS MECÁNICOS TANTO DE ARRASTRE COMO DE FIJACIÓN. •LUBRICAR Y AJUSTAR EL MECANISMO DE TRACCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE PAPEL. •REALIZAR LA LIMPIEZA DE UNIDAD DE ESCÁNER Y PARTES INTERNAS Y EXTERNAS. •LUBRICAR LOS DISIPADORES, KIT DE PIÑONES, BUSES DE DATOS, CABEZALES, FUENTE(S) DE PODER Y GARANTIZAR QUE SE MOVILICEN LIBREMENTE EN CASO DE REQUERIRSE	$420.000	$420.000



COMPUTORRES
Tecnología


NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

1	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOSERA ECOSYS M3145 IDN	$760.000	$760.000
1	FUNDA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL: FUNDA PROTECTORA Y LIVIANA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL, COMPATIBLE CON EQUIPOS DE 11, 12, 13, 14, 15, 15.6 Y 16 PULGADAS, FABRICADA EN POLIÉSTER DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. DEBE CONTAR CON INTERIOR ACOLCHADO EN MICROFIBRA O MATERIAL SIMILAR QUE PROTEJA EL EQUIPO CONTRA GOLPES, RAYONES Y DESGASTE DERIVADOS DEL USO Y TRANSPORTE DIARIO, ASÍ COMO CIERRE MEDIANTE CREMALLERA DE ALTA DURABILIDAD. INCLUYE MANIJA O ASA PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y UN BOLSILLO EXTERNO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS COMO CARGADORES, MOUSE, AUDÍFONOS, CABLES U OTROS PERIFÉRICOS. EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO, ENCONTRARSE EN PERFECTO ESTADO Y GARANTIZAR LA ADECUADA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE SEGURO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO.	$98.000	$98.000
1	DISCO DURO EXTERNO HDD 2.5" DE 2 TB, CON TRIPLE PROTECCIÓN	$790.000	$790.000
1	MICROFONO INHALAMBRICO USB-C CAMARA Y IPHONE	$470.000	$470.000
1	ADAPTADOR 4K, CABLE CONVERTIDOR A VGA, PUERTOS MÚLTIPLES	$240.000	$240.000




NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	LISTA COMPATIBLES: 1. ORDENADOR PORTÁTIL: - PARA 2016/2017 DE 13 PULGADAS CON PUERTO 3/USB-C, DE 15 PULGADAS CON 3/USB-C - PARA PORTÁTILES DE 12 PULGADAS 2015 (NO ES COMPATIBLE CON LA VERSIÓN 2016 DE 12 PULGADAS) -PARA DELL P83G001 -PARA YOGA 900, -T470 2. TELÉFONO/TABLETA (CON MODO DP ALT): -PARA GALAXY S8/S8 PLUS, -PARA CHROMEBOOK PLUS, S -PARA LUMIA 950/950 XL SOPORTE DE SONIDO: + D/I VGA+ D/I		
1	LIMPIADOR DE PANTALLA KIT LIMPIEZA 3 EN 1 CELULAR, TV, PC INCLUYE BROCHA ANTIESTATICA,LIQUIDO 100 ML,PAÑITO MICROFIBRAS	$22.000	$22.000
1	CÁMARA WEB (WEBCAM) 2K: CÁMARA WEB CON RESOLUCIÓN MÍNIMA 2K (3.69 MEGAPÍXELES), SENSOR DE IMAGEN CMOS Y ÁNGULO DE VISIÓN DE 110°, EQUIPADA CON ENFOQUE AUTOMÁTICO, CORRECCIÓN AVANZADA DE ILUMINACIÓN Y MICRÓFONO INTEGRADO CON ALCANCE MÍNIMO DE CAPTURA DE AUDIO DE HASTA 3 METROS. DEBE PERMITIR GRABACIÓN DE VIDEO A 30 FPS Y CONTAR CON FORMATOS DE SALIDA COMPATIBLES PARA IMAGEN Y VIDEO. INCLUYE PROTECTOR DE PRIVACIDAD Y TRÍPODE, CON SISTEMA DE INSTALACIÓN VERSÁTIL PARA USO SOBRE ESCRITORIO, MONITOR	$730.000	$730.000



	O TRÍPODE. CONEXIÓN MEDIANTE INTERFAZ USB 2.0 TIPO PLUG AND PLAY, SIN REQUERIR INSTALACIÓN DE SOFTWARE ADICIONAL, CABLE DE CONEXIÓN DE MÍNIMO 140 CM Y ROTACIÓN HORIZONTAL DE 360°. COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS, MAC OS Y LINUX. EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO, ENCONTRARSE EN PERFECTO ESTADO Y LIBRE DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.		
1	PARLANTES MULTIMEDIA PARA COMPUTADOR: SISTEMA DE PARLANTES PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO O PORTÁTIL, DISEÑADO PARA LA REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA CON SONIDO CLARO, PRECISO Y DE CALIDAD UNIFORME. DEBE PROPORCIONAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL AUDIO, PERMITIENDO UNA REPRODUCCIÓN NÍTIDA DE VOZ, MÚSICA Y CONTENIDO AUDIOVISUAL. CON CONEXIÓN COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS DISPOSITIVOS DE AUDIO, DISEÑO COMPACTO PARA USO EN OFICINA Y ALIMENTACIÓN ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE FUNDA PROTECTORA PARA PROYECTOR PORTÁTIL: ESTUCHE O FUNDA DE TRANSPORTE COMPATIBLE CON PROYECTORES PORTÁTILES TIPO SAMSUNG THE FREESTYLE O EQUIVALENTES, FABRICADO EN MATERIAL EVA RÍGIDO DE ALTA RESISTENCIA CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MATERIAL TEXTIL RESISTENTE AL DESGASTE. DEBE BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA GOLPES, CAÍDAS, POLVO, SUCIEDAD Y CONDICIONES PROPIAS DEL TRANSPORTE	$1.080.000	$1.080.000



NIT. 1061732892-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	Y ALMACENAMIENTO, MEDIANTE ESTRUCTURA SEMIRRÍGIDA CON PROTECCIÓN DE 360°. EL INTERIOR DEBE ESTAR REVESTIDO CON MATERIAL SUAVE QUE EVITE RAYONES O DAÑOS AL EQUIPO, E INCLUIR COMPARTIMENTOS O ESPACIOS DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO SEGURO DEL PROYECTOR, CARGADOR, CONTROL REMOTO, CABLES Y DEMÁS ACCESORIOS. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA DE ALTA DURABILIDAD Y ASA DE TRANSPORTE ERGONÓMICA QUE FACILITE SU MANIPULACIÓN. EL PRODUCTO DEBERÁ SER NUEVO, ENCONTRARSE EN PERFECTO ESTADO Y SUMINISTRARSE SIN INCLUIR EL EQUIPO PROYECTADO PARA SU PROTECCIÓN.		
	TOTAL		$8.600.000

Cordialmente,

