RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1188

PLACA UVM655	FECHA DD 07 MM 4 AÑO 26
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL	Escombro
FRENTE DE OBRA	tunjuelito

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1192

PLACA WOW 390	FECHA 10 4 22
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Escombro
FRENTE DE OBRA	tunjuelito

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD

PUERTO PIEDRA

NIT 901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1186

PLACA NOW 390	FECHA 6 4 26
VOLUMEN	M3 6.5
TIPO MATERIAL escombro	
FRENTE DE OBRA Tunjuelo	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs

Registro No. 18 - Planta de Aprovechamiento

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN


Nº 1191

PLACA UVM 655	FECHA 08 04 26
VOLUMEN	Mt3 6
TIPO MATERIAL	Escombro
FRENTE DE OBRA	tunjulito

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner



SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO
Transformando Ambientes
VALE No. 9935
NIT: 830.507.163-0
stribuidor de Materiales para Construcción
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR 001
ANTA APROVECHAMIENTO SECAM UVA
Resolución 0472 de 2017
Celular: 3015381831
cha: 21/04/2026 12:39 Vale No.: 9935
Datos del Cliente
liente: ARK INGENIERIA SAS
laca: UVM655
rigen: TUNAL
onductor: DAVID GALINDEZ
Información de Despacho
laterial: ASFALTOS
antidad m³: 15.00
eso Entrada: 24500
eso Salida: 10400
eto: 14100
ase: DISPOSICIÓN
bservaciones: NOCHE
Firma y Autorización

SECAM J.R.
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO

VALE No. 23440
NIT: 830.507.163-0
Distribuidor de Materiales para Construcción
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR 030
PLANTA APROVECHAMIENTO SECAM
SOACHA
Resolución 0472 de 2017
Célular: 3016551351

Fecha: 24/04/2026 13:25 Vale No.: 23440

Datos del Cliente

Cliente: CONSTRUCCIONES CIVILES EUROS SAS
Placa: KYO-773
Origen: EL CARMEN
Conductor: CRISTIAN MARIN

Información de Despacho

Material: ESCOMBRO
Cantidad m³: 15.00
Peso Entrada: 0
Peso Salida: 0
Neto: 0
Clase: DISPOSICIÓN
Observaciones:

Firma y Autorización

Powered by CamScanner

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT: 900897674-1

RECIBIDO

Proyecto de Reforestación

Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60953

VOLQUETA DOBLE TROQUE	Placa No. UVM 655
	Fecha 24 / 4 / 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274

3106135580

fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Fatima

Fundación Semilleros

FUNDACIÓN SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT. 900.877.671 - 0

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60941

VOLQUETA DOBLE TROQUE	Placa No. UVM 655
	Fecha 23 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT. 900.877.671 - 0

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

RECIBIDO

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60955

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. SPX 396

Fecha 24 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580

fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIÓN SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

Proyecto de Adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A No. 60806

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. SBL 111

Fecha 23 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274

3106135580

fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

Fundación Semilleros

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT. 900.877.671-1

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60879

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. SBL 111

Fecha 23 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

Burbos

FUNDACIÓN SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT: 900.877.671 - 0

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60354

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. KYO 773

Fecha 6 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NNIT. 900877.671-1

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60359

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. TLX 986

Fecha 6 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274

3106135580

fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT. 900.877.671-0

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

TRANSPORTADOR

B Nº 60360

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. RJO 773

Fecha 6 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580

fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT. 900.877.671 - 0

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60368

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. TLX 986

Fecha 7 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

Fundacion Semilleros

FUNDACIÓN SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

RECIBIDO

NIT 900.877.671-0

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

TLX 986

A Nº 60362

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. TLX 986

Fecha 7 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

Fundación Semilleros

FUNDACIÓN SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

RECIBIDO

NIT. 900.877.671 - 0

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

TRANSPORTADOR

B N° 60364

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. KYO 773

Fecha 7 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

Fundación Semilleros

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT. 900.577.671-0

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60371

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. TLX 986

Fecha 4 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

NIT. 900.877.671-0

RECIBIDO

Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos

Resolución CAR DGEN N° 20237001011 de 29 dic 2023

CONTRATISTA

A Nº 60376

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. TLX 986

Fecha 8 | 4 | 26

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580

fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

Powered by CamScanner

ANE O

NO RE OR A ARA EL RESEN E ER ODO

Bogotá D.C, 21 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: E E U AR A MON O A O A LE OR EL S S EMA DE RE OS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUEL O DE LA UDAD DE O O D

ASUNTO: Dimensionamiento de contenedores para individuos arbóreos

Respetados señores,

Por medio de la presente se comunica que, para el dimensionamiento del contenedor de un individuo arbóreo, el criterio técnico principal corresponde al tamaño del cepellón, entendido como el bloque de suelo consolidado que protege y contiene el sistema radicular de la especie durante su establecimiento y desarrollo.

En este sentido, la selección del contenedor debe fundamentarse en el porte y desarrollo actual del árbol, garantizando que las dimensiones del recipiente sean, como mínimo, entre un 20 % y un 30 % superiores al ancho y profundidad del cepellón existente. Este criterio permite disponer de un volumen suficiente de sustrato para favorecer el adecuado crecimiento radicular, mejorar la estabilidad fisiológica del individuo y reducir riesgos asociados a restricciones mecánicas del sistema de raíces.

Adicionalmente, esta relación dimensional contribuye a optimizar las condiciones de aireación, retención de humedad y disponibilidad de nutrientes, promoviendo un desarrollo saludable y sostenible del material vegetal durante su permanencia en contenedor y posterior proceso de establecimiento.

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

ANE O

NO SE RE OR AN ARA EL
ER ODO EVALUADO