

ILUSTRACIÓN 1. CALISTENIA PROMOVIENDO EL PROGRAMA DE GESTIÓN BIOMECANICO.



ILUSTRACIÓN 2. ENTREGA DE DOTACIÓN



ILUSTRACIÓN 3. REPOSICIÓN DE EPP



ILUSTRACIÓN 4. CAPACITACIÓ RIESGO LOCATIVO



ILUSTRACIÓN 9. ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE FUNDIDO.



ILUSTRACIÓN 10. SEÑALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 11. USO ADECUADO DE EPP



ILUSTRACIÓN 12. TRABAJO SEGURO CON MAQUINARIA



ILUSTRACIÓN 13. CERRAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO



ILUSTRACIÓN 14. SEÑALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 15. RIESGO BIOLOGICO.



ILUSTRACIÓN 16. CUIDADO DE EPP