CAMPO	INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL ELEMENTO	Capucha de Protección para Soldadura en Dril (Balaclava / Pasamontañas en algodón)
CÓDIGO UNSPSC	46181504 – Capuchas y pasamontañas de protección
TIPO DE PROTECCIÓN	Protección de cabeza, cuello y parte del rostro
CLASE	Protección térmica ligera – uso complementario
MATERIAL	Dril de algodón 100 % o mezcla algodón ignífugo (según especificación del fabricante)
COLOR	Azul, negro, gris u otros colores industriales
TALLA	Única o ajustable (diseño anatómico)
ACCESORIOS (SI SON COMPLEMENTO DE OTRO EPP)	Complemento de careta para soldar, casco de seguridad, protector facial
ACCESORIOS COMPATIBLES	Careta de soldadura, casco de seguridad industrial, protector facial, gafas de seguridad
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Capucha tipo balaclava fabricada en dril de algodón, diseñada para cubrir cabeza, cuello y parte inferior del rostro. Brinda protección contra chispas, salpicaduras leves de metal caliente, radiación térmica indirecta y partículas incandescentes propias de procesos de soldadura. Permite adecuada transpiración y confort térmico.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	Protección térmica ligera, cobertura integral de cabeza y cuello, compatibilidad con otros EPP, flexibilidad y comodidad durante jornadas prolongadas
USO Y APLICACIÓN	Procesos de soldadura, oxicorte, esmerilado y trabajos con generación de chispas y calor moderado en talleres y ambientes industriales
PELIGRO QUE CONTROLA	Chispas incandescentes, salpicaduras leves de metal caliente, radiación térmica indirecta
NORMAS APLICABLES	• EN ISO 11611 – Ropa de protección para soldadura • EN ISO 13688 – Requisitos generales de ropa de protección
PRECAUCIONES	Mantener limpia y seca. No utilizar si presenta roturas, desgaste excesivo o contaminación con sustancias inflamables.
ADVERTENCIAS	No sustituye careta de soldadura ni casco de seguridad. No protege contra llamas directas ni calor extremo si no es ignífuga certificada.
USO ADECUADO	Utilizar siempre como EPP complementario junto con careta de soldadura y casco. Ajustar correctamente para cubrir cuello y cabeza antes de iniciar el trabajo.