CAMPO	INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL ELEMENTO	Peto en carnaza
CÓDIGO UNSPSC	46181501 – Delantales y petos de protección
TIPO DE PROTECCIÓN	Protección térmica y mecánica del tronco
CLASE	Peto para trabajos en caliente
MATERIAL PRINCIPAL	Carnaza bovina seleccionada
ESPESOR DEL MATERIAL	≥ 1,4 mm (uso industrial)
COLOR	Natural / Marrón
DISEÑO	Peto frontal largo, cobertura desde pecho hasta rodillas
UNIONES Y COSTURAS	Costuras reforzadas con hilo de aramida (Kevlar® o equivalente) o poliéster de alta tenacidad, doble costura en zonas críticas
REFUERZOS ESTRUCTURALES	Refuerzos en pecho, abdomen y muslos mediante doble capa de carnaza en áreas de mayor exposición térmica
HERRAJES	Hebillas metálicas galvanizadas o en acero, remaches metálicos anticorrosión en puntos de tracción
SISTEMA DE SUJECIÓN	Tirantes ajustables tipo arnés cruzado en espalda para mejor distribución de carga
BOLSILLOS	Bolsillo frontal reforzado, cosido internamente, sin elementos metálicos expuestos al calor
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	Alta resistencia a chispas, escoria y calor radiante
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Elemento de protección fabricado en carnaza bovina de alta densidad, diseñado para absorber y disipar el calor generado por proyección de partículas incandescentes, escoria y chispas. Las uniones reforzadas, herrajes metálicos de alta resistencia y costuras técnicas garantizan durabilidad en ambientes de trabajo exigentes.
PELIGRO QUE CONTROLA	Quemaduras, abrasión, impacto leve por partículas incandescentes
USO Y APLICACIÓN	Uso sobre ropa ignífuga o de trabajo en procesos de soldadura y esmerilado.
ACTIVIDADES LABORALES RECOMENDADAS	• Soldadura eléctrica • Soldadura MIG/TIG • Oxicorte • Esmerilado pesado
NORMAS APLICABLES	EN ISO 11611 – Ropa de protección para soldadura EN ISO 13688 – Requisitos generales
PRECAUCIONES	Mantener seco; la humedad reduce la resistencia térmica del cuero.
ADVERTENCIAS	No usar si presenta cortes, costuras sueltas o herrajes dañados.
USO ADECUADO	Ajustar tirantes y verificar que el peto cubra completamente el frente del cuerpo.
MANTENIMIENTO	Limpieza en seco; no lavar con agua ni exponer a solventes.
VIDA ÚTIL	Dependiente de la intensidad de exposición térmica y mecánica.
PRESENTACIÓN	Unidad