121.

24001

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**31-01-2027**
SOAT	**01-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5728

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

24002

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 5 Y RE 20

SPX 394 ✓

24003

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035609121

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPX394	NON PLUS ULTRA	NPU 6-150	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.953	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL GAS	25

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZD30-182985K	N	9F9ALFTK0CN002443

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9F9ALFTK0CN002443	N	9F9ALFTK0CN002443	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO

IDENTIFICACION

NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

******

BLINDAJE

******

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

032011000919827

I/E

I

FECHA IMPORT.

04/08/2011

PUERTAS

1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA

26/08/2011

FECHA EXP. LIC TTO.

01/08/2025

FECHA VENCIMIENTO

******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA-TTEyMOV CUND/EL ROSAL



CODIGO QR COLOMBIA

LT07004216785

2 Y004

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal de **ESCOTURS SAS** con **Nit 822.005.127,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SPX 394	**MARCA**	NON PLUS ULTRA
MODELO	2012	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS S.A.S
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

Z 4005

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SPX394**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10035609121**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**NON PLUS ULTRA**	LÍNEA:	**NPU 6-150**
MODELO:	**2012**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**9F9ALFTK0CN002443**	NÚMERO DE MOTOR:	**ZD30-182985K**
NÚMERO DE CHASIS:	**9F9ALFTK0CN002443**	NÚMERO DE VIN:	**9F9ALFTK0CN002443**
CILINDRAJE:	**2953**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL GAS**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**26/08/2011**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUND/EL ROSAL**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	5600
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	25
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
25080043870970	14/11/2025	19/11/2025	18/11/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
25080043633520	12/11/2024	19/11/2024	18/11/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
25080043362950	16/11/2023	19/11/2023	18/11/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
3145053300	17/11/2022	19/11/2022	18/11/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
12034900028220	18/11/2021	19/11/2021	18/11/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03031101000821	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000720	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03030101000706	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000807	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

PRO

03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/07/2025	19/07/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	182643456	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/07/2024	13/07/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	174507292	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/07/2023	08/07/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	167007136	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/07/2022	08/07/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	160150374	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/07/2021	30/07/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154166734	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**494326**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**17/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**17/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**17/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

24011

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5729

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**ESCOTURS S.A.S.**	**NIT No. 822005127**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
ACACIAS	**3108592361**	**ACACIAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPX394

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**NON PLUS ULTRA**	**NPU 6-150**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10035609121**	**26-08-2011**	**BLANCO**	**DIESEL-GAS**	**9F9ALFTK0CN002443**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD30-182985K		**2953**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	9	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en le parte delentera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24012

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-07-2026**
SOAT	**18-11-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5729

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

24013

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 6

TFV 847

24014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018161961

PLACA TFV847	MARCA NON PLUS ULTRA	LÍNEA TS-E-III		MODELO 2005
CILINDRADA 5.000	COLOR BLANCO			SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO MICROBUS	TIPO CARROCERÍA CERRADA		COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 19
NÚMERO DE MOTOR BD30076684Y		REG N	VIN ******	
NÚMERO DE SERIE CKDABFTL05N001189		REG N	NÚMERO DE CHASIS CKDABFTL05N001189	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE
VALDERRAMA AVILA ISMAEL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19378700

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 01020020625932
I/E: I
FECHA IMPORT.: 16/09/2004
PUERTAS: 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
13/10/2004	09/04/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL

64004.140-13 06/18

LT03003355459

24015

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de Marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **ISMAEL VALDERRAMA AVILA**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **19.378.700** en calidad de propietario, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901.297.365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TFV 847	**MARCA**	NON PLUS ULTRA
MODELO	2005	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Ismael Valderrama.

PROPIETARIO
ISMAEL VALDERRAMA AVILA
C.C: 19.378.700
Teléfono: 3124938439

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24016 ×

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030716322

Fecha de creación

16/03/2026 17:22

Última actualización

16/03/2026 17:23

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE LINEAS JAVARTUR´S DEL LLANO SAS Y ALMATOURS SAS DE LOS VEHICULOS VFA212, XGC837, TTR274 **TFV847**

Texto de la nota

hace menos de un minuto
-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenios lineas javaturs.pdf (439,44 KB)

Villavicencio, 16 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	45831907
Nº. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
Nº. MOTOR:	30535892
Nº. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	906998U1032353
Nº. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

24018

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	BD30076684Y
Nº. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.º 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS**, identificada con NIT 830085825-5, representada legalmente por el señor **JOSE ARTURO ORJUELA RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 1379866906, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	45831907
Nº. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
Nº. MOTOR:	30535892
Nº. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	906998U1032353
Nº. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	BD30076684Y
Nº. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 16 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS, dirección carrera 34 A 10 B 60, teléfono 6086575151

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JOSE ARTURO ORJUELA RINCON
C.C. 79.866.906
R/L. LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO
NIT. 830.085.825-5

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TFV847**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10018161961**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MICROBUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**NON PLUS ULTRA**	LÍNEA:	**TS-E-III**
MODELO:	**2005**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**CKDABFTL05N001189**	NÚMERO DE MOTOR:	**BD30076684Y**
NÚMERO DE CHASIS:	**CKDABFTL05N001189**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**5000**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**13/10/2004**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**3**

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	19
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95370816	04/02/2026	05/02/2026	04/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE
25080043225370	14/06/2023	15/06/2023	14/06/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
13049500005320	10/06/2022	11/06/2022	10/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
13763000001030	08/06/2021	09/06/2021	08/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
13763000000570	07/05/2020	08/05/2020	07/05/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
01431101002591	16/02/2026	16/02/2026	18/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
01430101002309	16/02/2026	16/02/2026	18/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
01431101002244	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001972	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01430101001869	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002132	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001762	15/10/2021	18/10/2021	18/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002019	15/10/2021	18/10/2021	18/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001692	16/10/2020	18/10/2020	18/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101001945	16/10/2020	18/10/2020	18/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

24026




04/02/2027 COMPANIA MUNDIAL

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
01430101002309	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	830085825

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200



04/02/2027 COMPANIA MUNDIAL

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

01431101002591	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	830085825

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

PRO

				ESTADO S.A.	Extracontractual		
01431101002019	15/10/2021	18/10/2021	18/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001692	16/10/2020	18/10/2020	18/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101001945	16/10/2020	18/10/2020	18/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/02/2026	03/02/2027	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	187422612	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/07/2023	06/07/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	166916691	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/07/2022	02/07/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	160008552	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	03/07/2021	03/07/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	153580908	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/07/2020	01/07/2021	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	147324248	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**426393**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**11/04/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**14/04/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**14/04/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

Transporte

24029

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5905

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	16-05-2026	VALDERRAMA AVILA ISMAEL	CC No. 19378700
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	322 2955274	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFV847

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	NON PLUS ULTRA	TS-E-III
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2005	10018161961	13-10-2004	BLANCO	DIESEL	CKDABFTL05N001189
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
BD30076684Y		5000	N/A	LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	60	8	60	7	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24030

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**03-02-2027**
SOAT	**04-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5905

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exima al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24031

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 7 Y RE 20

XVW 916

24032

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036921558

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XVW916	CHEVROLET	LV 150	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.068	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6WA1400784	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9GCLV15099B001342	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS	NIT 901882214

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
07229290063327	I	22/02/2008	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/04/2008	12/11/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA



LT11000165932

24033

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **WILSON CEDANO TURRIAGO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **17.418.133** en calidad de representante legal de **ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS** con **NIT. 901.882.214,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	XVW 916	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2009	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

TENEDOR
WILSON CEDANO TURRIAGO
R/L ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS
NIT. 901.882.214

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161 DE VILLAVICENCIO

24034

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030720182

Fecha de creación

16/03/2026 09:46

Última actualización

16/03/2026 09:47

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS Y ALMATOURS PARA EL VEHICULO XVW916.

Texto de la nota

hace menos de un minuto
-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio de colaboracion XVW916.pdf (1,07 MB)

24035

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

Villavicencio, 16 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE **ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET
LINEA:	LV 150
PLACA:	XVW916
MODELO:	2009
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	6WA1400784
Nº. CHASIS:	9GCLV15099B001343
PROPIETARIO:	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901882214

ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS SUMINISTRA VEHICULOS Y CONDUCTOR

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

A L M A T O U R S S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS,** identificada con NIT 901882214, representada legalmente por el señor QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO, identificado con cédula de ciudadanía N.° 79840268, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET
LINEA:	LV 150
PLACA:	XVW916
MODELO:	2009
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	6WA1400784
Nº. CHASIS:	9GCLV15099B001343
PROPIETARIO:	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901882214

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 16 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE**. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS, dirección calle 16b 40-10°, celular: 3160515364, Email: gerenciaesturitrans@gmail.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

QUEVEDO ATEHORTUA DELVER
CC.79840288
R/L Esturitrans

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	**XVW916**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10036921558**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**LV 150**
MODELO:	**2009**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**6WA1400784**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCLV15099B001342**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**12068**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**07/04/2008**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	45
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3490335000	22/12/2025	23/12/2025	22/12/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE
3333923400	21/12/2024	23/12/2024	22/12/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
43080047568260	22/12/2023	23/12/2023	22/12/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
33080049513060	22/12/2022	23/12/2022	22/12/2023	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
4172750500	22/12/2021	23/12/2021	22/12/2022	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB001277	04/11/2025	28/10/2025	28/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB001278	04/11/2025	28/10/2025	28/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
1020494195203	14/02/2024	21/02/2024	21/02/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1020494195202	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1020494195201	13/01/2023	10/01/2023	21/02/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
03730101019971	21/12/2020	21/12/2020	28/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03731101021345	21/12/2020	21/12/2020	28/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03730101019720	15/11/2019	15/11/2019	01/12/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03731101021092	15/11/2019	15/11/2019	01/12/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AB001277	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

@Copyright 2026 RUNT

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
AB001278	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901882214

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	4500
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	4500
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	4500
04: GASTOS MEDICOS	4500
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
AB001277	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901882214

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

PRO

03730101019971	21/12/2020	21/12/2020	28/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03731101021345	21/12/2020	21/12/2020	28/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03730101019720	15/11/2019	15/11/2019	01/12/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03731101021092	15/11/2019	15/11/2019	01/12/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AB001277	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 11

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	06/12/2025	06/12/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	185841806	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/12/2024	07/12/2025	CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A	NO	177706010	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/12/2023	21/12/2024	CDA COTRASANGIL	NO	170460649	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/12/2022	21/12/2023	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA	NO	163399685	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/12/2021	21/12/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RUTA DEL SOL S.A.S	NO	156983380	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

@Copyright 2026 RUNT

PRO

- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)
- Certificado de revisión de la DIJIN
- Certificado de desintegración física
- Limitaciones a la Propiedad
- Garantías a Favor De
- Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)
- Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**532837**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/11/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**26/11/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**26/11/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

- Normalización y saneamiento

@Copyright 2026 RUNT

24045

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5789

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS	NIT No. 901882214
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3138545185	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XVW916

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	LV 150
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2009	10036921558	07-04-2008	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCLV15099B001342
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6WA1400784		12068	N/A	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcionel, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impiden El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24046

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir el menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**06-12-2026**
SOAT	**22-12-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5789

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24047

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 8 Y RE 21

WDR 950

24648

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017781793

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WDR950	NON PLUS ULTRA	8-160	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.920	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	29

NÚMERO DE MOTOR: 78731414

REG: N

VIN: 9F919A9L0KN000030

NÚMERO DE SERIE: 9F919A9L0KN000030

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9F919A9L0KN000030

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ESCOTURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 160

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032019000163873

I/E: I

FECHA IMPORT.: 28/01/2019

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 11/02/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.: 11/02/2019

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT06001865390

24049

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal de **ESCOTURS SAS** con **Nit 822.005.127**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	WDR950	**MARCA**	NON PLUS ULTRA
MODELO	2019	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WDR950**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10017781793**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**NON PLUS ULTRA**	LÍNEA:	**8-160**
MODELO:	**2019**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**9F919A9L0KN000030**	NÚMERO DE MOTOR:	**78731414**
NÚMERO DE CHASIS:	**9F919A9L0KN000030**	NÚMERO DE VIN:	**9F919A9L0KN000030**
CILINDRAJE:	**3920**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**11/02/2019**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

@Copyright 2026 RUNT

Transporte

PRO

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	**9000 Kgs**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**29**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10717700234470	04/02/2026	07/02/2026	06/02/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE
3357918100	06/02/2025	07/02/2025	06/02/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
25080043430040	01/02/2024	07/02/2024	06/02/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
10717700040380	02/02/2023	07/02/2023	06/02/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
12034900029890	01/02/2022	07/02/2022	06/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

20/10/2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

20/10/2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03031101000821	02/01/2026	02/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000720	02/01/2026	02/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03030101000711	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000812	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

@Copyright 2026 RUNT

PRO

03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	30/01/2026	30/01/2027	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	187326280	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/01/2025	25/01/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	179029822	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/01/2024	25/01/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	171317053	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/01/2023	21/01/2024	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	NO	164173250	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/01/2022	21/01/2023	PREVICAR 197	NO	157628680	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**539977**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**05/01/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**05/01/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**05/01/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

Transporte

24056

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5731

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3108592361	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDR950

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	NON PLUS ULTRA	8-160
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2019	10017781793	11-02-2019	BLANCO	DIESEL	9F919A9L0KN000030
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
78731414		3920	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	10	80	9	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	80	10	80	10	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24057

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resortes, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	30-01-2027
SOAT	06-02-2027
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5731

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24058

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 9 Y RE 22

SXD 379

24059

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035561200

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXD379	CHEVROLET	FRR	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL GAS	45

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1-163856	N	9GCFRR900EB035349

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GCFRR900EB035349	N	9GCFRR900EB035349	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO	NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	210


DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
32013001757125	I	26/11/2013	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/04/2014	29/07/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT10000560981

24060

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal de **ESCOTURS SAS** con **Nit 822.005.127**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SXD379	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2014	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24061

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consu

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SXD379**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10035561200**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**FRR**
MODELO:	**2014**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCFRR900EB035349**	NÚMERO DE MOTOR:	**4HK1-163856**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCFRR900EB035349**	NÚMERO DE VIN:	**9GCFRR900EB035349**
CILINDRAJE:	**5193**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL GAS**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**09/04/2014**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	10400
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	45
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
25080043806380	28/07/2025	30/07/2025	29/07/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
3271168300	29/07/2024	30/07/2024	29/07/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
25080043265650	24/07/2023	30/07/2023	29/07/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
15607100000230	28/07/2022	30/07/2022	29/07/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
12034900025360	29/07/2021	30/07/2021	29/07/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03031101000821	09/01/2026	09/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000720	09/01/2026	09/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03031101000812	16/05/2025	16/05/2025	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000711	16/05/2025	16/05/2025	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

24064

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

20/10/2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

20/10/2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PRO

03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/07/2025	26/07/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	182783372	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/07/2024	27/07/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	174802498	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	29/07/2023	29/07/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	167453570	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/07/2022	30/07/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	160585253	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/07/2021	30/07/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154151866	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Certificado de revision de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**545586**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**30/01/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**30/01/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**30/01/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

24067

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5734

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3108592361	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXD379

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2014	10035561200	09-04-2014	BLANCO	DIESEL GAS	9GCFRR900EB035349
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-163856		5193	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo, "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas exceda lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24068

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos. Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-07-2026**
SOAT	**29-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5734

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24069

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

- **RE 11, RE 17 Y**
  RE 19
- **SPX 393**

24070

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035616354

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SPX393	NON PLUS ULTRA	NPU 6-150	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.953	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL GAS	25

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZD30-185256K	N	9F9ALFTK0CN002442

NÚMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9F9ALFTK0CN002442	N	9F9ALFTK0CN002442	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO

IDENTIFICACION

NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
032011000920036	I	04/08/2011	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
26/08/2011	02/08/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEyMOV CUND/EL ROSAL

LT07004216800

COSMOCOLOR COLOMBIA LT 25

24071

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal de **ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SPX 393	**MARCA**	NON PLUS ULTRA
MODELO	2012	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro
PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SPX393**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10035616354**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**NON PLUS ULTRA**	LÍNEA:	**NPU 6-150**
MODELO:	**2012**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**9F9ALFTK0CN002442**	NÚMERO DE MOTOR:	**ZD30-185256K**
NÚMERO DE CHASIS:	**9F9ALFTK0CN002442**	NÚMERO DE VIN:	**9F9ALFTK0CN002442**
CILINDRAJE:	**2953**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL GAS**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**26/08/2011**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUND/EL ROSAL**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	5600
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	25
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
25080043871040	14/11/2025	19/11/2025	18/11/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
25080043633400	12/11/2024	19/11/2024	18/11/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
25080043362940	16/11/2023	19/11/2023	18/11/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
3145053700	17/11/2022	19/11/2022	18/11/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
12034900028210	18/11/2021	19/11/2021	18/11/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03031101000821	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000720	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03030101000706	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000807	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

PRO

03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	29/08/2025	29/08/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	183562630	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/08/2024	30/08/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	175553178	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/09/2023	02/09/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	168138074	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/08/2022	20/08/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	160982171	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/08/2021	20/08/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154544936	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**494327**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**17/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**17/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**17/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

24078

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5733

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3108592361	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPX393

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	NON PLUS ULTRA	NPU 6-150
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	10035616354	26-08-2011	BLANCO	DIESEL-GAS	9F9ALFTK0CN002442
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD30-185256K		2953	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	9	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permiten la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24079

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	29-08-2026
SOAT	19-11-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5733

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

24080

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 18

SXC 275

24081

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10004494808

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXC275	VOLKSWAGEN	CRAFTER 35	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	BLANCO CANDY	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	14

NÚMERO DE MOTOR
CKU017828

REG N — VIN WV1ZZZ2EZD6001051

NÚMERO DE SERIE
******

REG N — NÚMERO DE CHASIS WV1ZZZ2EZD6001051 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RUIZ MONROY MAURO ERNESTO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79292894

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
160

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192012000081831

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/10/2012

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
14/11/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
14/11/2012

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT0100338049

Honplin C2721219S-2012-05-24

24082

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ERNESTO RUIZ MONROY,** mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **79.292.894** en calidad de propietario, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SXC 275	**MARCA**	VOLKSWAGEN
MODELO	2013	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro
PROPIETARIO
MAURO ERNESTO RUIZ MONROY
CC. 79.292.894

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24683

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030720582

Fecha de creación

16/03/2026 09:22

Última actualización

16/03/2026 09:23

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE ESCOTURS Y ALMATORUS DE LOS VEHICULOS TRM079 Y SXC275

Texto de la nota

hace menos de un minuto -MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenios de colaboracion Almatours Esco final.pdf (396,45 KB)

Villavicencio, 16 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **ESCOTURS S.A.S y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	**MICROBUS**
MARCA:	**VOLKSWAGEN**
LINEA:	**CRAFTER 35**
PLACA:	**SXC275**
MODELO:	**2013**
CAPACIDAD:	**14**
COLOR:	**BLANCO CANDY**
Nº. MOTOR:	**CKU017828**
Nº. CHASIS:	**WV1ZZZ2EZD6001051**
PROPIETARIO:	**RUIS MONROY MAURO ERNESTO**
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	**79292894**

CLASE:	**BUS**
MARCA:	**YUTONG**
LINEA:	**ZK6858H9**
PLACA:	**TRM079**
MODELO:	**2014**
CAPACIDAD:	**31**
COLOR:	**BLANCO**
Nº. MOTOR:	**87574986**
Nº. CHASIS:	**E1000524**
PROPIETARIO:	**RUIZ CASTRO MAURO ANDRES**
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	**1121843686**

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S**, identificada con NIT 822005127-1, domiciliada en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, Villavicencio, representada legalmente por el señor **Mauro Andrés Ruiz Castro,** identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.121.843.686 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	VOLKSWAGEN
LINEA:	CRAFTER 35
PLACA:	SXC275
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	14
COLOR:	BLANCO CANDY
N°. MOTOR:	CKU017828
N°. CHASIS:	WV1ZZZ2EZD6001051
PROPIETARIO:	RUIS MONROY MAURO ERNESTO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79292894

CLASE:	BUS
MARCA:	YUTONG
LINEA:	ZK6858H9
PLACA:	TRM079
MODELO:	2014
CAPACIDAD:	31
COLOR:	BLANCO
N°. MOTOR:	87574986
N°. CHASIS:	E1000524
PROPIETARIO:	RUIZ CASTRO MAURO ANDRES
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1121843686

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 16 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. h) la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. i) En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. j) todas las obligaciones legales,

tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

ESCOTURS S.A.S. calle 32 No. 26 58, celular 3108765197 Barrio Porvenir Villavicencio.Email: comercial@escotursas.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1.121.843.686 Villavicencio
R/L ESCOTURS S.A.S
NIT. 822.005.127-1

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SXC275**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10004494808**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MICROBUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**VOLKSWAGEN**	LÍNEA:	**CRAFTER 35**
MODELO:	**2013**	COLOR:	**BLANCO CANDY**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**CKU017828**
NÚMERO DE CHASIS:	**WV1ZZZ2EZD6001051**	NÚMERO DE VIN:	**WV1ZZZ2EZD6001051**
CILINDRAJE:	**1968**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**14/11/2012**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**5**

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	3500
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	14
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
25080043872070	18/11/2025	25/11/2025	24/11/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
25080043635090	13/11/2024	25/11/2024	24/11/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
25080043362970	16/11/2023	25/11/2023	24/11/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
3145199300	22/11/2022	25/11/2022	24/11/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
11299600005550	24/11/2021	25/11/2021	24/11/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03031101000976	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000875	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03031101000812	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000711	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

24091

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
030301010000875	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	822005127

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	200
06: DAÑOS A TERCEROS	200
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	400

20/10/2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
030311010000976	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	822005127

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

20/10/2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PRO

03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	ESTADO S.A.	Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	18/11/2025	18/11/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	185356408	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/11/2024	16/11/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	177233599	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/11/2023	18/11/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	169675090	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/11/2022	18/11/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	162713372	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/11/2021	18/11/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	156276497	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

Z 4093

PRO

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**455403**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**24/10/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**25/10/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**25/10/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

24094

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5744

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	RUIZ MONROY MAURO ERNESTO	CC No. 79292894
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
GUAMAL	3219879280	GUAMAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXC275

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	VOLKSWAGEN	CRAFTER 35
Modelo	No Licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	10004494808	14-11-2012	BLANCO CANDY	DIESEL	WV1ZZZ2EZD6001051
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
KU017828		1968	N/A	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	8	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehiculos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas exceda lo estipulado en la licencia de tránsito	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24095

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falla de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**18-11-2026**
SOAT	**24-11-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5744

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24096

PARQUE AUTOMOTOR
ACACÍAS

RE 21

VFA 212

24097

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030797161

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
VFA212	NON PLUS ULTRA	MT 5000	2004

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.900	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	46

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
45831907	S	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
NPUCGTAE04D000002	N	NPUCGTAE04D000002	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS.

IDENTIFICACIÓN

NIT 830085825

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

03004105835

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	12/06/2004	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
18/06/2009	27/12/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03007181144

24098

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **JOSE ARTURO ORJUELA RINCON,** mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **79.866.906** en calidad de representante legal de **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO S.A.S con NIT 830.085.285 - 5,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	VFA 212	**MARCA**	NON PLUS ULTRA
MODELO	2004	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
JOSE ARTURO ORJUELA RINCON
R/L. LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO S.A.S
Nit: 830.085.825-5

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
C.C. 1.121.911.161

24099

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030716322

Fecha de creación

16/03/2026 17:22

Última actualización

16/03/2026 17:23

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS Y ALMATOURS SAS DE LOS VEHICULOS VFA212, XGC837, TTR274 TFV847

Texto de la nota

hace menos de un minuto

-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenios lineas javaturs.pdf (439,44 KB)

24100

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestacion del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

Villavicencio, 16 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS** y **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	45831907
Nº. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
Nº. MOTOR:	30535892
Nº. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	906998U1032353
Nº. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

24101

ALMATOURS S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
N°. MOTOR:	BD30076684Y
N°. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS PRESTA EL SERVICIO DE VEHICULO Y CONDUCTOR

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS**, identificada con NIT 830085825-5, representada legalmente por el señor **JOSE ARTURO ORJUELA RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1379866906, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA.** Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**, con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

A L M A T O U R S S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	45831907
Nº. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
Nº. MOTOR:	30535892
Nº. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	906998U1032353
Nº. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	BD30076684Y
Nº. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehiculo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS, dirección carrera 34 A 10 B 60, teléfono 6086575151

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JOSE ARTURO ORJUELA RINCON
C.C. 79.866.906
R/L. LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO
NIT. 830.085.825-5

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24106

PLACA DEL VEHÍCULO:	**VFA212**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10030797161**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**NON PLUS ULTRA**	LÍNEA:	**MT 5000**
MODELO:	**2004**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**NPUCGTAE04D000002**	NÚMERO DE MOTOR:	**45831907**
NÚMERO DE CHASIS:	**NPUCGTAE04D000002**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**5900**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**18/06/2009**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	**45831907**
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**46**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93061476	23/09/2025	24/09/2025	23/09/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE
89189934	23/09/2024	24/09/2024	23/09/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
4308004439495000	23/09/2023	24/09/2023	23/09/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
14289402120240	23/09/2022	24/09/2022	23/09/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
14579800002650	23/09/2021	24/09/2021	23/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
01430101002309	15/10/2025	18/10/2025	18/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
01431101002591	15/10/2025	18/10/2025	18/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
01430101002073	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002347	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
01430101002309	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	830085825

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
01431101002591	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	830085825

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

24109

01430101001972	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002244	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001869	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002132	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001762	15/10/2021	18/10/2021	18/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002019	15/10/2021	18/10/2021	18/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 18

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2025	16/10/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	184640864	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/10/2024	15/10/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	176551037	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/10/2023	07/10/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	168883778	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/10/2022	07/10/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	161950794	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/10/2021	10/10/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	155557712	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**544383**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/01/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**26/01/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**26/01/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

24111

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5735

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	LINEAS JAVARTUS DEL LLANO SAS.	NIT No. 830085825
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	317 8403730	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

VFA212

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	NON PLUS ULTRA	MT 5000
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	10030797161	18-06-2009	BLANCO	DIESEL	NPUCGTAE04D000002
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
45831907		5900	N/A	LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas exceda lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-10-2026**
SOAT	**23-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5735

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24113

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 23 Y RE 30

SXD 378

24114

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034642656

PLACA SXD378	MARCA CHEVROLET	LÍNEA FRR	MODELO 2014	
CILINDRADA CC 5.193	COLOR BLANCO		SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO BUS	TIPO CARROCERÍA CERRADA	COMBUSTIBLE GNV	CAPACIDAD Kg/PSJ 45	
NÚMERO DE MOTOR 4HK1-163847	REG N	VIN 9GCFRR909EB035351		
NÚMERO DE SERIE 9GCFRR909EB035351	REG N	NÚMERO DE CHASIS 9GCFRR909EB035351	REG N	

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901297365

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******		BLINDAJE ******	POTENCIA HP 210	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 32013001757385	I/E I	FECHA IMPORT. 26/11/2013	PUERTAS 4	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******				
FECHA MATRÍCULA 09/04/2014	FECHA EXP. LIC TTO. 18/06/2025	FECHA VENCIMIENTO ******		

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT10000433751

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	SXD378		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10034642656	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LÍNEA:	FRR
MODELO:	2014	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	9GCFRR909EB035351	NÚMERO DE MOTOR:	4HK1-163847
NÚMERO DE CHASIS:	9GCFRR909EB035351	NÚMERO DE VIN:	9GCFRR909EB035351
CILINDRAJE:	5193	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	GNV	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	09/04/2014
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	

@Copyright 2026 RUNT

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

24116

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	10400
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	45
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
25080043806260028/07/2025		30/07/2025	29/07/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
3271158300	29/07/2024	30/07/2024	29/07/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
25080043265670024/07/2023		30/07/2023	29/07/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
15607100000220	28/07/2022	30/07/2022	29/07/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
12034900025350	29/07/2021	30/07/2021	29/07/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03031101000821	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000720	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03030101000706	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000807	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

24119

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	21/07/2025	21/07/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	182674321	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/07/2024	13/07/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	174503029	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/07/2023	08/07/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	167018694	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/07/2022	01/07/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	159977710	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/07/2021	30/07/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154159893	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

24120

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS

RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**494333**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**17/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**17/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**17/05/2027**	ESTADO:	

241.21

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5736

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.	NIT No. 901297365
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3219879280	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXD378

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	10034642656	09-04-2014	BLANCO	GNV	9GCFRR909EB035351
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-163847		5193	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	12	100	12	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24122

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucela y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-07-2026**
SOAT	**29-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5736

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24123

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 24 Y RE 27

WDQ 448

2/1.24

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008477797

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WDQ448	CHEVROLET	FRR	2015

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-254821

REG: N

VIN: 9GCFRR904FB020564

NÚMERO DE SERIE: 9GCFRR904FB020564

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9GCFRR904FB020564

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE: ESCOTURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 210

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32014001241889

I/E: I

FECHA IMPORT.: 14/08/2014

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
22/11/2014	27/11/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT02002804188

24125

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal de **ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	WDQ 448	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2015	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro
PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24726

Consulta Automotores

eñor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WDQ448**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10008477797**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**FRR**
MODELO:	**2015**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCFRR904FB020564**	NÚMERO DE MOTOR:	**4HK1-254821**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCFRR904FB020564**	NÚMERO DE VIN:	**9GCFRR904FB020564**
CILINDRAJE:	**5193**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**22/11/2014**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

24127

CAPACIDAD DE CARGA:	[redacted]	PESO BRUTO VEHICULAR:	10400
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	45
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
2508004385279000	14/10/2025	15/10/2025	14/10/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
2508004361364000	10/10/2024	15/10/2024	14/10/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
2508004332996000	10/10/2023	15/10/2023	14/10/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
15681900001660	13/10/2022	15/10/2022	14/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
12034900027370	14/10/2021	15/10/2021	14/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03030101000720	02/01/2026	02/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03031101000821	02/01/2026	02/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000711	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000812	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

24129

				ESTADO S.A.	Extracontractual		
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	18/11/2025	18/11/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	185354415	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/11/2024	16/11/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	177220699	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/11/2023	18/11/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	169671274	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/11/2022	19/11/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	162723255	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/11/2021	19/11/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	156292454	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorizacion de registro inicial vehiculo nuevo de carga INVC (15%)

24130

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**539979**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**05/01/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**05/01/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**05/01/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

24131

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5732

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3108592361	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDQ448

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	10008477797	22-11-2014	BLANCO	DIESEL	9GCFRR904FB020564
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-254821		5193	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24132

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**18-11-2026**
SOAT	**14-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5732

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24133

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 25 Y RE 26

XGC 837

24134

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033058619

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XGC837	VOLKSWAGEN	18.310 TITAN	2005

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.270	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	42

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
30535892	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BWHR82Z25R519062	N	9BWHR82Z25R519062	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO — C.C. 79840268

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	NE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
13805010821236	I	29/07/2005	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXPED. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/12/2005	25/10/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST TTOYTTE MCPAL SOGAMOSO

I T02007959276

21135

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **DELVER ALMEIRO QUEVEDO ATEHORTUA** , mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **79.840.268** en calidad de propietario, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	XGC837	**MARCA**	VOLKSWAGEN
MODELO	2005	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
DELVER ALMEIRO QUEVEDO
C.C: 79.840.268

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: **901297365-6**
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030716322

Fecha de creación

16/03/2026 17:22

Última actualización

16/03/2026 17:23

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS Y ALMATOURS SAS DE LOS VEHICULOS VFA212, XGC837, TTR274 TFV847

Texto de la nota

hace menos de un minuto
-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenios locales javaturs.pdf (439,44 KB)

Villavicencio, 16 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS** y **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes caracteristicas:

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	45831907
Nº. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
Nº. MOTOR:	30535892
Nº. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	906998U1032353
Nº. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	BD30076684Y
Nº. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández,** identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS,** identificada con NIT 830085825-5, representada legalmente por el señor **JOSE ARTURO ORJUELA RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1379866906, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA.** Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META,** para alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
N°. MOTOR:	45831907
N°. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
N°. MOTOR:	30535892
N°. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
N°. MOTOR:	906998U1032353
N°. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
N°. MOTOR:	BD30076684Y
N°. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 16 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. j) todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE.** La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS, dirección carrera 34 A 10 B 60, teléfono 6086575151

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JOSE ARTURO ORJUELA RINCON
C.C. 79.866.906
R/L. LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO
NIT. 830.085.825-5

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24143

Consulta Automotores

ñor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**XGC837**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10033058619**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**VOLKSWAGEN**	LÍNEA:	**18.310 TITAN**
MODELO:	**2005**	COLOR:	**VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9BWHR82Z25R519062**	NÚMERO DE MOTOR:	**30535892**
NÚMERO DE CHASIS:	**9BWHR82Z25R519062**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**8270**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**03/12/2005**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST TTOyTTE MCPAL SOGAMOSO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

24144

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	42
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91275064	15/07/2025	16/07/2025	15/07/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE
88466385	15/07/2024	16/07/2024	15/07/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
4308004272670000	06/07/2023	07/07/2023	06/07/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
4183850900	21/01/2022	22/01/2022	21/01/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	810	NO VIGENTE
15058800012820	02/11/2020	03/11/2020	02/11/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB001277	04/11/2025	28/10/2025	28/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB001278	04/11/2025	28/10/2025	28/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001279	19/03/2025	19/03/2025	17/03/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
11101000580	19/03/2025	19/03/2025	17/03/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
AB001277	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901882214

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

LA EQUIDAD SEGUROS

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
AB001278	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901882214

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	4200
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	4200
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	4200
04: GASTOS MEDICOS	4200
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

LA EQUIDAD SEGUROS

2000153637	24/01/2022	24/01/2022	20/07/2022	MUNDIAL DE SEGUROS S A	Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000153638	24/01/2022	24/01/2022	20/07/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000072638	16/09/2020	16/09/2020	20/07/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000072639	16/09/2020	16/09/2020	20/07/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA123741	19/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA208419	19/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	15/07/2025	15/07/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	182519177	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2024	11/07/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	174443422	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/07/2023	07/07/2024	CDA AVENIDA SEXTA SAS	NO	166992342	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/01/2022	22/01/2023	CDA AVENIDA SEXTA SAS	NO	157656223	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/11/2020	11/11/2021	CDA AVENIDA SEXTA SAS	NO	149977778	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

24147

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**553608**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**09/03/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**09/03/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**09/03/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

24148

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5906

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	16-05-2026	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO	CC No. 79840268
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3219879280	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XGC837

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	VOLKSWAGEN	18.310 TITAN
Modelo	**No Licencia de tránsito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2005	10033058619	03-12-2005	VERDE	DIESEL	9BWHR82Z25R519062
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
30535892		8270	N/A	ESTURITRANS DE COLOMBIA SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	12	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24149

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-07-2026**
SOAT	**15-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5906

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenador del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24150

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 28

TTR 274

24151

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022954112

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTR274	MERCEDES BENZ	OH1526	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.374	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
906998U1032353	N	9BM368006DB886388

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9BM368006DB886388	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO — C.C. 1068973847

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	260

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482013000010963	I	11/01/2013	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
05/03/2013	19/05/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT01008544058

24152

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **DAVID LEONARDO BELTRAN RODRIGUEZ**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.068.973.847** en calidad de propietario, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TTR 274	**MARCA**	MERCEDES BENZ
MODELO	2013	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
DAVID LEONARDO BELTRAN RODRIGUEZ
C.C 1.068.973.847
Teléfono: 3102764160

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24153

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030716322

Fecha de creación

16/03/2026 17:22

Última actualización

16/03/2026 17:23

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS Y ALMATOURS SAS DE LOS VEHICULOS VFA212, XGC837, TTR274 TFV847

Texto de la nota

hace menos de un minuto

-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenios lineas javaturs.pdf (439,44 KB)

Villavicencio, 16 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS** y **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
N°. MOTOR:	45831907
N°. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
N°. MOTOR:	30535892
N°. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
N°. MOTOR:	906998U1032353
N°. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
N°. MOTOR:	BD30076684Y
N°. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdelein Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS**, identificada con NIT 830085825-5, representada legalmente por el señor **JOSE ARTURO ORJUELA RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1379866906, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA.** Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	MT 5000
PLACA:	VFA212
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	46
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	45831907
Nº. CHASIS:	NPUCGTAE04D000002
PROPIETARIO:	LINEAS JAVARTU'S DEL LLANO SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	830085825

CLASE:	BUS
MARCA:	VOLKSWAGE
LINEA:	08.310 TITAN
PLACA:	XGC837
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	42
COLOR:	VERDE
Nº. MOTOR:	30535892
Nº. CHASIS:	9BWHR82Z25R519062
PROPIETARIO:	QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79840268

CLASE:	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	OH1526
PLACA:	TTR274
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	906998U1032353
Nº. CHASIS:	9BM368006DB886388
PROPIETARIO:	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1068973847

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	NON PLUS ULTRA
LINEA:	TS-E-III
PLACA:	TFV847
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	BD30076684Y
Nº. CHASIS:	CKDABFTL05N001189
PROPIETARIO:	VALDERRAMA AVILA ISMAEL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	19378700

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 16 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: a) para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehiculo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO SAS, dirección carrera 34 A 10 B 60, teléfono 6086575151

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JOSE ARTURO ORJUELA RINCON
C.C. 79.866.906
R/L. LINEAS JAVARTUR`S DEL LLANO
NIT. 830.085.825-5

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

Consulta Automotores

ñor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TTR274**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10022954112**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**MERCEDES BENZ**	LÍNEA:	**OH1526**
MODELO:	**2013**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**906998U1032353**
NÚMERO DE CHASIS:	**9BM368006DB886388**	NÚMERO DE VIN:	**9BM368006DB886388**
CILINDRAJE:	**6374**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**05/03/2013**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**DIR TTOyTTE BUCARAMANGA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**SI**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**2**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

24161

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	15000
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	45
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
4308007615537000	23/02/2026	05/03/2026	04/03/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
14289412776830	03/03/2025	05/03/2025	04/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
4308005091759000	26/02/2024	05/03/2024	04/03/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
85269253	04/03/2023	05/03/2023	04/03/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
82518754	05/04/2022	05/03/2022	04/03/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
01430101002309	15/10/2025	18/10/2025	18/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
01431101002591	15/10/2025	18/10/2025	18/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
01430101002073	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002347	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001972	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002244	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
01430101002309	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	830085825

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
01431101002591	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	830085825

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

				ESTADO S.A.			
01431101002132	18/10/2022	18/10/2022	[redacted] 18/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
01430101001762	22/10/2021	22/10/2021	18/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101002019	22/10/2021	22/10/2021	18/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	05/02/2026	05/02/2027	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	187486451	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/02/2025	07/02/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	179368908	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/02/2024	08/02/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	171629202	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/02/2023	11/02/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	164635641	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/02/2022	12/02/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	158076390	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

[illegible] vehículo nuevo de carga

Autorizacion de registro inicial vehiculo nuevo de carga INVC (15%)

24164

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**493577**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**14/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**04/06/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**04/06/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

24165

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4536638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5907

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	16-05-2026	BELTRAN RODRIGUEZ DAVID LEONARDO	CC No. 1068973847
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TTR274

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	MERCEDES BENZ	OH1526
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2013	10022954112	05-03-2013	BLANCO VERDE	DIESEL	9BM368006DB886388
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
906998U1032353		6374	N/A	LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	11	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulta el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24166

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	05-02-2027
SOAT	04-03-2027
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5907

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

24167

PARQUE AUTOMOTOR
ACACIAS

RE 29 Y RE 31

TTZ 276

24168

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021782877

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTZ276	INTERNATIONAL	3000FE	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.200	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	47

NÚMERO DE MOTOR
F1A051425

REG N

VIN
3HBAVSER4CL462956

NÚMERO DE SERIE
3HBAVSER4CL462956

REG N

NÚMERO DE CHASIS
3HBAVSER4CL462956

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ESCOTURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
222

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482011000182581

I/E
I

FECHA IMPORT.
28/05/2011

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
18/01/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/12/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07000451994

24169

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 Marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal de **ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TTZ 276	**MARCA**	INTERNATIONAL
MODELO	2012	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro
PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24170

Consulta Automotores

ñor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TTZ276**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10021782877**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**INTERNATIONAL**	LÍNEA:	**3000FE**
MODELO:	**2012**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**3HBAVSER4CL462956**	NÚMERO DE MOTOR:	**F1A051425**
NÚMERO DE CHASIS:	**3HBAVSER4CL462956**	NÚMERO DE VIN:	**3HBAVSER4CL462956**
CILINDRAJE:	**7200**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**18/01/2013**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE PASAJEROS:	[redacted]	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	47
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
2508004380655000	28/07/2025	30/07/2025	29/07/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
3271200400	29/07/2024	30/07/2024	29/07/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
2508004326571000	24/07/2023	30/07/2023	29/07/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
15607100000240	28/07/2022	30/07/2022	29/07/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
12034900025370	29/07/2021	30/07/2021	29/07/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03030101000720	02/01/2026	02/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03031101000821	02/01/2026	02/01/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000711	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000812	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL	Responsabilidad Civil	[illegible]	[illegible]

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	ESTADO S.A.	Contractual	INACTIVA	Detalle

24173

Registros por página 10 1 - 10 de 18

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	25/10/2025	25/10/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	184847326	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/10/2024	25/10/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	176776155	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/10/2023	25/10/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	169214403	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/10/2022	25/10/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	162256345	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/10/2021	27/10/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	155867988	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

24/74

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**540790**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**08/01/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**08/01/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**08/01/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

24175

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5738

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3108592361	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TTZ276

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	INTERNATIONAL	3000FE
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	10021782877	18-01-2013	BLANCO	DIESEL	3HBAVSER4CL462956
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F1A051425		7200	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**25-10-2026**
SOAT	**29-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5738

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24177

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

MUNICIPIO DE BARRANCA UPIA

- ✓ HOJA DE VIDA VEHICULO
- ✓ LICENCIA
- ✓ RUNT

Calle 32 No. 26-58 Barrio Porvenir – Meta
uniontemporalempresasllaneras@gmail.com **Cel.** 3124808646 3102009082
Vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte

24178

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TSS119	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2015
MARCA:	JINBEI			LÍNEA:	SY6548J1S3BH		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030819541			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	17	CILINDRAJE:	2498	POTENCIA:	107	PUERTAS	3
NÚMERO DE MOTOR:	DK4B045109			VIN:	LSYHKAAE2FK063823		
NÚMERO DE SERIE:	LSYHKAAE2FK063823			NÚMERO DE CHASIS:	LSYHKAAE2FK063823		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	31/03/2015	F. LICENCIA:	28/12/2023
PROPIETARIO:	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3384567000	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	6/04/2025	5/04/2026
Revisión Técnico Mecánica	181940894	CDA LLANO ORIENTE	21/06/2025	21/06/2026
Tarjeta de Operación	489488	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO LTDA.	23/04/2025	23/04/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB000561	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	12/12/2025	12/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB000560	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	12/12/2025	12/12/2026
Revisión Preventiva	5096	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10030819541	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ	31/03/2015	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







24179

TSS119



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10030819541

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TSS119	JINBEI	SY6548J1S3BH	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.498	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P.U.
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	17

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
DK4B045109	N	LSYHKAAE2FK063823

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LSYHKAAE2FK063823	N	LSYHKAAE2FK063823	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
LADINO PAEZ EDILSON ANDRES Y OTRO(S)	C.C. 17421198



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	107

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882014000174352	I	23/12/2014	3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/03/2015	28/12/2023	******

ORGANISMO DE TRANSITO
INST OPTAL TTOYTTE META/RESTREPO

LT0700287877B

24180

TSS119

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	TSS119		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10030819541	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:	JINBEI	LINEA:	SY6548J1S3BH
MODELO:	2015	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LSYHKAAE2FK063823	NUMERO DE MOTOR:	DK4B045109
NÚMERO DE CHASIS:	LSYHKAAE2FK063823	NUMERO DE VIN:	LSYHKAAE2FK063823
CILINDRAJE:	2498	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	31/03/2015
AUTORIDAD DE TRANSITO:	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	3

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	3905
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	17
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3384567000	05/04/2025	06/04/2025	05/04/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB000560	26/11/2025	12/12/2025	12/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB000561	26/11/2025	12/12/2025	12/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

24182

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	21/06/2025	21/06/2026	CDA LLANO ORIENTE	SI	181940894	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AHLIADORA:	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO LTDA.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**POR CARRETERA**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**469488**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**23/04/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**23/04/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**23/04/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

24183

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5096

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**LADINO PAEZ EDILSON ANDRES Y OTROS(S)**	**CC No. 17421198**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
BARRANCA DE UPIA	**3219879280**	**BARRANCA DE UPIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSS119

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**JINBEI**	**SY6548J133BH**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	**10030819541**	**31-03-2015**	**BLANCO**	**DIESEL**	**LSYHKAAE2FK063823**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
DK4B045109		**2498**	**N/A**	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO LTDA.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	8	60	8	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	**Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).**	S	**Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.**	S	**Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.**	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	**La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.**	S	**La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.**	S	**La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.**	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	**Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique**	S	**Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro**	S	**Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines**	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	**Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.**	S	**Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del brocho no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).**	S	**Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.**	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	**Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo**	S	**El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.**	S	**El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.**	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	**Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.**	S	**La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.**	S	**Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.**	S

24184

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-06-2026**
SOAT	**05-04-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5096

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24185

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TWA192	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2005
MARCA:	CHEVROLET			LÍNEA:	CHR 7.2 TURBO		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028384092			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	41	CILINDRAJE:	12090	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	6HE1902711			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	9GCLT132658001027			NÚMERO DE CHASIS:	9GCLT132658001027		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/01/2005	F. LICENCIA:	9/02/2023
PROPIETARIO:	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3379936000	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	27/03/2025	26/03/2026
Revisión Técnico Mecánica	187814980	C.D.A VILLANUEVA S.A.S // C.D.A VILLANUEVA S.A.S	18/02/2026	18/02/2027
Tarjeta de Operación	426696	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	23/04/2024	23/04/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	1101000504	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	5/05/2025	5/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	1306100230	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	5/05/2025	5/05/2026
Revisión Preventiva	5271	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10028384092	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	24/01/2005	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







24186

TWA192

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028384092

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TWA192	CHEVROLET	CHR 7.2 TURBO	2005

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.090	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KgP SJ
BUS	CERRADA	DIESEL	41

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6HE1902711	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9GCLT13265B001027	N	9GCLT13265B001027	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS

IDENTIFICACIÓN
C.C. 86081438

TRACCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT	PUERTAS
1401902050807	I	29/11/2004	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/01/2005	09/02/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

ITBOY - DIST DE TTO SANTA ROSA DE VITERBO

LT08000120892

TWA192

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TWA192**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10028384092**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**CHR 7.2 TURBO**
MODELO:	**2005**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCLT13265B001027**	NÚMERO DE MOTOR:	**6HE1902711**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCLT13265B001027**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**12090**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**24/01/2005**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**ITBOY - DIST DE TTO SANTA ROSA DE VITERBO**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**41**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3379936000	26/03/2025	27/03/2025	26/03/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
11101000504	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001230	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

24189

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	18/02/2026	18/02/2027	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	SI	187814980	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**426696**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**12/04/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**23/04/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**23/04/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

24190

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5271

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS**	**CC No. 86081438**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
ACACIAS	**3108592361**	**ACACIAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TWA192

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**CHR 7.2 TURBO**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	**10028384092**	**24-01-2005**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCLT13265B001027**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6HE1902711		**12090**	**N/A**	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11.5	100	11	100	11	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10.5	100	10.5	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros Incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24191

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**17-02-2026**
SOAT	**26-03-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5271

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

24192

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA:	SZL304	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	BUS	**MODELO**	2013
MARCA:	CHEVROLET			**LÍNEA:**	NPR		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030582631			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	40	**CILINDRAJE:**	5193	**POTENCIA:**	148	**PUERTAS**	2
NÚMERO DE MOTOR:	DB007081CM			**VIN:**	9GCNPR750DB007081		
NÚMERO DE SERIE:	9GCNPR750DB007081			**NÚMERO DE CHASIS:**	9GCNPR750DB007081		
COLOR:	BLANCO VERDE			**CARROCERÍA:**	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	19/12/2012	**F. LICENCIA:**	30/11/2023
PROPIETARIO:	NUBIA SULY ROMERO MORA						

DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	#90117099460100	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	31/08/2025	30/08/2026
Revisión Técnico Mecánica	183593818	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	30/08/2025	30/08/2026
Tarjeta de Operación	507400	TRANSAVANCE LTDA	6/09/2025	6/09/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	1003611976501	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	11/10/2025	11/10/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	1003611976501	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	11/10/2025	11/10/2026
Revisión Preventiva	5097	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10030582631	NUBIA SULY ROMERO MORA	30/11/2023	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







24193

SZL304

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030582631

PLACA SZL304	MARCA CHEVROLET	LÍNEA NPR		MODELO 2013
CILINDRADA CC 5.193	COLOR BLANCO VERDE		SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO BUS	TIPO CARROCERÍA CERRADA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 40	
NÚMERO DE MOTOR DB007081CM		REG S	VIN 9GCNPR750DB007081	
NÚMERO DE SERIE 9GCNPR750DB007081		REG N	NÚMERO DE CHASIS 9GCNPR750DB007081	REG S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROMERO MORA NUBIA SULY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1074130309

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
32012000394237

VE
I

FECHA IMPORT.
21/03/2012

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
19/12/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
30/11/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03006998548

SZL304

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	SZL304		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030582631	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	NPR
MODELO:	2013	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:	9GCNPR750DB007081	NÚMERO DE MOTOR:	DB007081CM
NÚMERO DE CHASIS:	9GCNPR750DB007081	NÚMERO DE VIN:	9GCNPR750DB007081
CILINDRAJE:	5193	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA)	19/12/2012
AUTORIDAD DE TRANSITO:	DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	SI	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	DB007081CM
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	SI	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	9GCNPR750DB007081
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	7500
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	40
NUMERO DE EJES:	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
8901170994601OO	30/08/2025	31/08/2025	30/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1003611976501	22/09/2025	11/10/2025	11/10/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle

24196

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	30/08/2025	30/08/2026	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	SI	1835933818	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSAVANCE LTDA**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**507400**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**25/07/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**06/09/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**06/09/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

24197

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5097

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**ROMERO MORA NUBIA SULY**	**CC No. 1074130309**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
BARRANCA DE UPIA	**3219879280**	**BARRANCA DE UPIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SZL304

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**NPR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10030582631**	**19-12-2012**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCNPR750DB007081**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
DB007081CM		**5193**	**N/A**	**TRANSAVANCE LTDA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	9	100	8	100	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	8	100	7	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24198

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-08-2026**
SOAT	**30-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5097

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA:	TSW170	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2013
MARCA:	HYUNDAI			LÍNEA:	COUNTY		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10032350006			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	23	CILINDRAJE:	3902	POTENCIA:	138	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	D4DCS03260			VIN:	KMJHG17PPDC055137		
NÚMERO DE SERIE:	KMJHG17PPDC055137			NÚMERO DE CHASIS:	KMJHG17PPDC055137		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	23/08/2012	F. LICENCIA:	26/07/2024
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3308006299693000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	30/01/2026	29/01/2027
Revisión Técnico Mecánica	187694010	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	13/02/2026	13/02/2027
Tarjeta de Operación	477805	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S	20/02/2025	20/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB001136	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	24/09/2025	24/09/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB001135	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	24/09/2025	24/09/2026
Revisión Preventiva	5089	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10032350006	TRANSMARCAS S.A.S	23/08/2012	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-28	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS






24200

TSW170

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032350006

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TSW170	HYUNDAI	COUNTY	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	23

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DDC503260	N	KMJHG17PPDC055137

NUMERO DE SERIE	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJHG17PPDC055137	KMJHG17PPDC055137	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSMARCAS S.A.S	NIT 901225029

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352012000135585	I	23/05/2012	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/08/2012	26/07/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT07003253782