24201

122.

TSW170

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	TSW170		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10032350006	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUSETA

Información general del vehículo

MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
MODELO:	2013	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	KMJHG17PPDC055137	NUMERO DE MOTOR:	D4DDC503260
NÚMERO DE CHASIS:	KMJHG17PPDC055137	NUMERO DE VIN:	KMJHG17PPDC055137
CILINDRAJE:	3907	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	23/08/2012
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

24202

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	6670
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	23
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
33080062996830000	27/01/2026	30/01/2026	29/01/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB001135	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB001136	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

24203

Certificado de revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	13/02/2026	13/02/2027	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	SI	187694010	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	477805
FECHA DE EXPEDICIÓN:	20/02/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	20/02/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	20/02/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

24204

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5099

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	TRANSMARCAS	NIT No. 901225029
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CUMARAL	3219879280	CUMARAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSW170

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	HYUNDAI	COUNTY
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2013	10032350006	23-08-2012	BLANCO	DIESEL	KMJHG17PPDC055137
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC503260		3907	N/A	N/A	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	9	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantes de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24205

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**13-02-2026**
SOAT	**29-01-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5099

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

24206

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SPV842	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2011
MARCA:	HYUNDAI			LÍNEA:	HD 78		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10031832603			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	39	CILINDRAJE:	3907	POTENCIA:	0	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	BC901172-CM			VIN:	KMFGA17PPBC901172		
NÚMERO DE SERIE:	KMFGA17PPBC901172			NÚMERO DE CHASIS:	KMFGA17PPBC901172		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/01/2011	F. LICENCIA:	22/05/2024
PROPIETARIO:	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	15080067969630000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	2/02/2026	1/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	179187456586	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	04/02/2026	4/02/2027
Tarjeta de Operación	432591	TRANSVANSS SAS	8/06/2024	8/06/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	3731101022294	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/01/2026	29/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	3730101020920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/01/2026	29/01/2027
Revisión Preventiva	4897	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10031832603	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	24/01/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







24207

SPV842

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031832603

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPV842	HYUNDAI	HD 78	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	39

NÚMERO DE MOTOR
BC901172-CM

REG
S

VIN
KMFGA17PPBC901172

NÚMERO DE SERIE
KMFGA17PPBC901172

REG
N

NÚMERO DE CHV SIS
KMFGA17PPBC901172

REG
S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS

IDENTIFICACIÓN
C.C. 86081438

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352010000171535

VE
I

FECHA IMPORT.
29/09/2010

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/01/2011	22/05/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03007286678

24208

SPV842

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	SPV842		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10031832603	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	HD 78
MODELO:	2011	COLOR:	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE:	KMFGA17PPBC901172	NUMERO DE MOTOR:	BC901172-CM
NUMERO DE CHASIS:	KMFGA17PPBC901172	NUMERO DE VIN:	KMFGA17PPBC901172
CILINDRAJE:	3907	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/01/2011
AUTORIDAD DE TRANSITO:	DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	SI	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	BC901172-CM
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	SI	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	KMFGA17PPBC901172
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

24209

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	7600
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	39
NUMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15060067969630000	01/02/2026	02/02/2026	01/02/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03730101020920	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03731101022294	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

24210

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	04/02/2026	04/02/2027	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	SI	187456586	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSVANSS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**432591**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**24/05/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**08/06/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**08/06/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

2421)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4555638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4897

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próximo revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS	CC No. 86081438
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
BARRANCA DE UPIA	3219879280	BARRANCA DE UPIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPV842

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 78
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	10031832603	24-01-2011	BLANCO VERDE	DIESEL	KMFGA17PPBC901172
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
BC901172-CM		3907	N/A	TRANSVANSS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	10	100	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 8 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impiden El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resortes, ijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	03-02-2026
SOAT	31-01-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-1930

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO comprenden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24213

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA:	SXY961	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	BUS	**MODELO**	2011
MARCA:	HYUNDAI			**LÍNEA:**	HD 78		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10023494837			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	36	**CILINDRAJE:**	3907	**POTENCIA:**	140	**PUERTAS**	1
NÚMERO DE MOTOR:	D4DDA452500			**VIN:**	KMFGA17PPBC901224		
NÚMERO DE SERIE:	KMFGA17PPBC901224			**NÚMERO DE CHASIS:**	KMFGA17PPBC901224		
COLOR:	BLANCO			**CARROCERÍA:**	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	26/04/2011	**F. LICENCIA:**	27/07/2021
PROPIETARIO:	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA						




DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3400883500	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	26/05/2025	25/05/2026
Revisión Técnico Mecánico	181444497	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	29/05/2025	29/05/2026
Tarjeta de Operación	430579	COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA. EN REORGANIZACION	17/05/2024	17/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2010280401306	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	6/10/2025	6/10/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2010280401306	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	6/10/2025	6/10/2026
Revisión Preventiva	5098	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10023494837	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	26/04/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS


FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS

24214

SXY961



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023494837

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SXY961	HYUNDAI	HD 78	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	36

NÚMERO DE MOTOR
D4DDA462500

VIN
KMFGA17PPBC901224

NÚMERO DE SERIE
KMFGA17PPBC901224

NÚMERO DE CHASIS
KMFGA17PPBC901224

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS

IDENTIFICACIÓN
C.C. 86061436



[redacted] MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
[redacted]

I/E
I

FECHA IMPORT
01/02/2011

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - JULIAN ANTONIO CARVAJAL CASANOVA

FECHA MATRÍCULA
[redacted]/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.
27/07/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07000926773

SXY961

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	SXY961		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10023494837	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	HD 78
MODELO:	2011	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	KMFGA17PPBC901224	NUMERO DE MOTOR:	D4DDA452500
NÚMERO DE CHASIS:	KMFGA17PPBC901224	NUMERO DE VIN:	KMFGA17PPBC901224
CILINDRAJE:	3907	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	26/04/2011
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	SI	NRO. REGRABACIÓN SERIE	KMFGA17PPBC901224
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

24216

SXY961

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3400883500	24/05/2025	26/05/2025	25/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE

2421

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	7600
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	36
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3400883500	24/05/2025	26/05/2025	25/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2010280401306	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	29/05/2025	29/05/2026	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	SI	181444497	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA. EN REORGANIZACION**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**430579**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**09/05/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**17/05/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**17/05/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

24219

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5098

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-01-2026	29-03-2026	CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS	CC No. 86081438
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
BARRANCA DE UPIA	3219879280	BARRANCA DE UPIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXY961

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 78
Modelo	**No Licencia de tránsito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2011	10023494837	26-04-2011	BLANCO	DIESEL	KMFGA17PPBC901224
No de Motor	**Cilindraje**	**Kilometraje**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA		
D4DDA452500	3907	N/A	COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA. EN REORGANIZACION		

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	8	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	100	7	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24220

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**29-05-2026**
SOAT	**25-05-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5098

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24221

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS


TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SPM742	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2010
MARCA:	CHEVROLET			LÍNEA:	NPR 729		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10000514972			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	29	CILINDRAJE:	4570	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	758051			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	9GCNPR714AB196908			NÚMERO DE CHASIS:	9GCNPR714AB196908		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/06/2010	F. LICENCIA:	N/A
PROPIETARIO:							

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	25080043838B3000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	19/09/2025	18/09/2026
Revisión Técnico Mecánica	184649478	SOBRE RUEDAS CDA	16/10/2025	16/10/2026
Tarjeta de Operación	520670	SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESS S.A.S.	26/09/2025	26/09/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB001191	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	18/09/2025	3/08/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB001190	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	18/09/2025	03/08/2026
Revisión Preventiva	5054	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10000514972	ALIRIO REY MONTAÑEZ	24/06/2010	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





24222

SPM742

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10000514972

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPM742	CHEVROLET	NPR 729	2010

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.570	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	29

NÚMERO DE MOTOR
758051

REG VIN
N ******

NÚMERO DE SERIE
******

REG NÚMERO DE CHASIS REG
N 9GCNPR714AB196908 N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
REY MONTAÑEZ ALIRIO

IDENTIFICACIÓN
CC 19441449

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE POTENCIA HP
****** 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
08035110439095

I/E FECHA IMPORT. PUERTA
I 21/10/2009 1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - CONFINANCIERA SA C.F

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/06/2010	24/06/2010	*******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
COTA-CUNDINAMARCA (DPTAL)

LT01000718736

SPM742

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	SPM742		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10000514972	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUSETA

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	NPR 729
MODELO:	2010	COLOR:	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE:		NUMERO DE MOTOR:	758051
NUMERO DE CHASIS:	9GCNPR714AB196908	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	4570	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/06/2010
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

24224

SPM742

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
2508004383883000	18/09/2025	19/09/2025	18/09/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE

24225

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2025	16/10/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	184649478	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESS S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**520670**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/09/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**26/09/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**26/09/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

24226

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5054

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
26-01-2026	26-03-2026	ALIRIO REY MONTAÑEZ	CC No. 19441449
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LLERAS	317 8403730	PUERTO LLERAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPM742

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	CHEVROLET	NPR 729
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2010	10000514972	24-06-2010	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCNPR714AB196908
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
758051		4570	N/A	CARS TURISMO S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	7.5	80	9	80	6.5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8.5	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24227

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**18-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5054

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24228

PARQUE AUTOMOTOR

CASTILLA LA NUEVA

24229

RUTA 01

PLACA

UTY 124

24230

055839

LICENCIA DE TRANSITO No. 50001 -

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES [illegible] JOSE DARIO

IDENTIFICACION	TIPO DE DOCUMENTO	C.C.		NIT		C.E.		OTRO	
	No	17414923							

DIRECCION MZA A CASA 13 CASTILLA

CIUDAD CASTALLA TELEFONO [illegible]

ULTIMO TRAMITE MATRICULA INICIAL ORGANISMO DE TRANSITO [illegible]

LIMITACION A LA PROPIEDAD PRENDA A FAVOR DE FINANCIERA ANDINA S A

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	ANO
21	4	2011

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO

MBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL
TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR

055839

LICENCIA DE TRANSITO No.

PLACA UNICA	MARCA	LINEA	CILINDRAJE	POTENCIA	MODELO
HPY124	KIA	PICANTO			2011

CLASE DE VEHICULO MICROBUS COLOR(ES) BLANCO

SERVICIO	CARROCERIA TIPO	No PUERTAS
PUBLICO	CERRADA	3

NUMERO DE MOTOR	R	NUMERO DE SERIE	R
G4EC609283			


NUMERO DE CHASIS	R	CAPTON/PSJS	PESO BRUTO VEHICULAR
KNHSU81225U194725		16	0

DISTANCIA ENTRE EJES	VOLADIZO POSTERIOR	No EJES

ANCHO (m.)	ALTO (m.)	LARGO (m.)

ACTA O MANIFIESTO	D/CN IMPRTO	NUMERO	CIUDAD	DIA	MES	ANO

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y SIMILARES



...MBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
...RECCION GENERAL
TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR

055839

LICENCIA DE TRANSITO No.

PLACA UNICA	MARCA	LINEA	CILINDRAJE	POTENCIA	MODELO
UTV124	KIA	PREGIO			AÑO

CLASE DE VEHICULO	COLOR(ES)
MICROBUS	BLANCO

SERVICIO	CARROCERIA TIPO	No. PUERTAS
PUBLICO	CERRADO	3

NUMERO DE MOTOR	R	NUMERO DE SERIE	R
[illegible]			

NUMERO DE CHASIS	R	CAPTON/PSJS	PESO BRUTO VEHICULAR
KNHTS7322S7194725		16	0

DISTANCIA ENTRE EJES	VOLADIZO POSTERIOR	No. EJES

ANCHO(m.)	ALTO (m.)	LARGO (m.)

ACTA O MANIFIESTO	D/CN IMPRTC	NUMERO	CIUDAD	DIA	MES	AÑO

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y SIMILARES

[illegible] 01/04/2005

24232



LICENCIA DE TRANSITO No. 50001 - 055839

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE: RODRIGUEZ ROZO JOSE DARIO

IDENTIFICACION	TIPO DE DOCUMENTO	C.C.		NIT		C.E.		OTRO	
	No. 17414923								

DIRECCION: MZA A CASA 13 CASTILLA

CIUDAD: CASTAILLA — TELEFONO: 8750290

ULTIMO TRAMITE	ORGANISMO DE TRANSITO
MATRICULA INICIAL	50001

LIMITACION A LA PROPIEDAD: PST A FAVOR DE FINANCIERA ANDINA S A

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
1	6	2000

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO

24233

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **JAIRO ANTONIO URRIAGO CARRILLO**, mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 17413710**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	UTY124	**MARCA**	PREGIO
MODELO	2006	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO
C.C. 17414923

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24234

RUNT PRO

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

	UTY124		
	UTY124D558		ACTIVO
	Público		MICROBUS

	KIA		PREGIO
	2005		BLANCO
			J7550288
	KNHTS732257194725		
	2665		CERRADA
	GASOLINA		29/11/2005

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

	0 KILO		
			16
	2		

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
0408[illegible]	18/01/2026	30/01/2026	30/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	320	VIGENTE
2301[illegible]20	27/12/2024	30/12/2025	30/12/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	320	NO VIGENTE
0120[illegible]04	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	320	NO VIGENTE
3390[illegible]X020300	30/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	320	NO VIGENTE
0204[illegible]24	31/12/2021	01/01/2022	31/12/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	320	NO VIGENTE

24239

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de poliza	Estado	Detalle
2000697970	05/11/2025	20/11/2025	20/11/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000697978	05/11/2025	20/11/2025	20/11/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000693243	05/11/2024	20/11/2024	20/11/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000693243	05/11/2024	20/11/2024	20/11/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000693483	18/11/2023	20/11/2023	20/11/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000693483	18/11/2023	20/11/2023	20/11/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000679069	19/11/2022	20/11/2022	20/11/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000679607	19/11/2022	20/11/2022	20/11/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000187319	12/11/2021	20/11/2021	20/11/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000187320	12/11/2021	20/11/2021	20/11/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	100
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04 GASTOS MEDICOS	100
05 MUERTE A TERCEROS	0
06 DAÑOS A TERCEROS	0
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	0
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04 GASTOS MEDICOS	0
05 MUERTE A TERCEROS	100
06 DAÑOS A TERCEROS	100
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Certificados de revisión técnico mecánica de otros concesionarios (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	22/02/2026	22/02/2027	CDA CUAMALCAS	SI	1187320251	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/02/2025	22/02/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1187319408	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/02/2024	21/02/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1187318086	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/02/2023	19/02/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1187316870	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/01/2022	19/01/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1187315760	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental y de Emergencia

Solicitudes

24236

Información Básica

Consolidado de declaración de Importe y Tarifas de Gasolina

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga (VUC 17t...)

Certificado de revisión de la EDR

Certificado de desintegración Física

Certificado de Propiedad

Gravámenes y Prendas

Cancelación Movilidad (Registro de la garantía en el RNGV por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGV en el RUNT)

Repotenciación

	CELU VANS LIMITADA		
	NACIONAL		PASAJEROS
	ESPECIAL		482634
	14/03/2025		09/04/2025
	07/04/2027		TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y Seguridad Vial

Vehículos desintegrados físicamente por Postconsumo

Permiso de circulación restringida (PCR)

©Copyright 2026 RUNT

24239

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5720

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
28-01-2026	28-03-2026	RODRIGUEZ ROZO JOSE DARIO	CC No. 17414923
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CASTILLA LA NUEVA	3219879280	CASTILLA LA NUEVA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UTY124

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	Muerto	PREGIO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	UTY1240558	29-11-2005	BLANCO	GASOLINA	KNHTS732257194725
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT550288		2665	N/A	CELU VANS LIMITADA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	60	7	60	6	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con plafón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3,5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintes retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	S

24238

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandiles, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luce plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	23-02-2027
SOAT	15-01-2027
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5720

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24239

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030708032

Fecha de creación

13/03/2026 09:15

Última actualización

13/03/2026 09:16

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE CELU VANS LIMITADA Y ALMATOURS DEL VEHICULO UTY124

Texto de la nota

hace menos de un minuto -MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio UTY24.pdf (1,10 MB)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE **CELU VANS LIMITADA** y **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **CELU VANS LIMITADA y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	**MICROBUS**
MARCA:	**KIA**
LINEA:	**PREGIO**
PLACA:	**UTY124**
MODELO:	**2005**
CAPACIDAD:	**16**
COLOR:	**BLANCO**
Nº. MOTOR:	**JT550288**
Nº. CHASIS:	**KNHT5732257194725**
PROPIETARIO:	**JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO**
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	**17414923**

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.º 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **CELU VANS LIMITADA**, identificada con NIT **830039354**, representada legalmente por el señor **Miryam Consuelo Niño Benitez**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 52102542, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META,** para alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA CELU VANS LIMITADA** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	KIA
LINEA:	PREGIO
PLACA:	UTY124
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	16
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	JT550288
Nº. CHASIS:	KNHT5732257194725
PROPIETARIO:	JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	17414923

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehiculo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehiculo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehiculo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

CELU VANS LIMITADA. Cl 8 72 A-35 Bogotá, celular 3174403687. Email: info@celuvans.com.co

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

MIRYAM CONSUELO NIÑO BENITEZ
C.C. No. 52102542
CELU VANS LIMITADA
NIT. 830039354

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24244

RUTA

02Y27

PLACA

NWN620

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

24245

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032577431

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NWN620	GOLDEN DRAGON	XML6482E-YJD	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.237	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	GASGASOL	19

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
F26697	N	LFZBBAGC1SA701000

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LFZBBAGC1SA701000	N	LFZBBAGC1SA701000	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO	NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	103

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032024001060352

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	02/08/2024	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/08/2024	23/08/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



I T02007877328

Powered by CamScanner

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo de 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META - SEDMETA

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. 1.121.843.686 en calidad de represéntate legal de **EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901.297.365-6**, para que en calidad de TENEDOR de los siguiente vehículo

PLACA	WDR 743
CLASE	MICROBUS
MARCA	RENAULT
MODELO	2019
COLOR	BLANCO GLACIAL
CAPACIDAD	17
N° MOTOR	M9TC679C029602
N° CHASIS	93YMAF4CEKJ231264
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	TFW 727
CLASE	BUSETA
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2014
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	23
N° MOTOR	D4DDD539297
N° CHASIS	KMJHG17PPEC060256
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	NWN 623
CLASE	MICROBUS
MARCA	GOLDEN DRAGON
MODELO	2025
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	19
N° MOTOR	F26702
N° CHASIS	LFZBBAGC95A700998
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	NWN 620
CLASE	MICROBUS
MARCA	GOLDEN DRAGON
MODELO	2025
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	19
N° MOTOR	F26697
N° CHASIS	LFZBBAGC15A701000
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	SXC 284
CLASE	BUSETA
MARCA	NISSAN
MODELO	2013
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	23
N° MOTOR	ZD30-286672K
N° CHASIS	9F9ALFTKODD084090
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	WDR 955
CLASE	BUSETA
MARCA	NON PLUS ULTRA
MODELO	2019
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	29
N° MOTOR	78731415
N° CHASIS	9F919A9LOKN000031
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	82005127-1

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTUR SAS
R/L: MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C.1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
NIT 901.297.365-6
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES
CC 1.121.911.161

2V2V9

RUNT

Consulta Automotores

Señor(a) usuario(a) la información aquí consultada corresponde con los datos registrados hasta la fecha y hora de consulta, con la autorización otorgada en la aceptación de términos.

Realizar otra consulta

	NWN620		
	10032577431		ACTIVO
	Público		MICROBUS

Información del vehículo

	GOLDEN DRACON		XML6482E-YJD
	2025		BLANCO
	LFZBBAGC1SA701000		F26697
	LFZBBAGC1SA701000		LFZBBAGC1SA701000
	2237		CERRADA
	GAS GASOL		23/08/2024
	NO		NO
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

	0		3360
			19
	2		


Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10717790208879	12/08/2025	16/08/2025	14/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	026	VIGENTE
160600860870000	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2025	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	026	NO VIGENTE

Póliza de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
030301000720	13/08/2025	16/08/2025	16/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
030301000862	13/08/2025	16/08/2025	16/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
030301000706	12/08/2025	16/08/2025	16/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
030301000809	13/08/2025	16/08/2025	16/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
030301000809	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
030301000920	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle


24250



Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	0
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04 GASTOS MEDICOS	0
05 MUERTE A TERCEROS	100
06 DAÑOS A TERCEROS	100
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver



Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	100
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04 GASTOS MEDICOS	100
05 MUERTE A TERCEROS	0
06 DAÑOS A TERCEROS	0
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTMA)

No se encuentra información registrada en el RUNT

Certificado de revisión técnico Ambiental de Diesel y Gas

Soat vigente

Información El Peaje

Consulta Validez Documentos Tarjeta de Operación

Autorización de tránsito para vehículo nuevo de carga

Autorización de tránsito para vehículo nuevo de carga (SICETAC)

Certificado de revisión de la DIAN

Certificado de Emisiones Atmosféricas

Limitación a la Propiedad

Garantías

Garantía Mobiliaria (Registro de la Garantía en el RNMC (por parte de RUNT) Registro de levantamiento a través de RNMC en el RUNT)

Tarjeta de Operación

	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
	NACIONAL
	ESPECIAL
	17/05/2026
	17/05/2027

	PASAJEROS
	424347
	17/05/2025
	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y comparendos

Vehículo ha sido inmovilizado por procedimiento de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

24251

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.650-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5719

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
28-01-2026	28-03-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CASTILLA LA NUEVA	3108592361	CASTILLA LA NUEVA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NWN620

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	GOLDEN DRAGON	XML6482E-YJD
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2025	10032577431	23-08-2024	BLANCO	GAS GASOL	LFZBBAGC1SA701000
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F26697		2237	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	60	7	60	6	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactose laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24252

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	N/A
SOAT	14-08-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5719

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24253

RUTA

03Y28

PLACAS

SLH983

24254

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033933600

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SLH983	HYUNDAI	COUNTY	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.200	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG-PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	23

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4AL7340841	N	KMJHD17LP9C039298

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	KMJHD17LP9C039298	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SIERRA PERALTA LUZ MERY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 21178763

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT	PUERTAS
192009000021279-1	I	31/07/2009	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
19/02/2010	19/02/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL

LT12000133004

24255

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **LUZ MERY SIERRA PERALTA**, mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 21178763**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SLH983	**MARCA**	HYUNDAI
MODELO	2009	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
LUZ MERY SIERRA PERALTA
C.C. 21178763

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS.
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24256

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO	SLH983		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10033933600	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUS

Información general del vehículo

MARCA	HYUNDAI	LINEA	COUNTY
MODELO	2009	COLOR	BLANCO
NUMERO DE SERIE		NUMERO DE MOTOR	D4AL7340841
NUMERO VIN O CHASIS	KMJHD17LP9C039298	NUMERO VIN	KMJHD17LP9C039298
CILINDRAJE	3200	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE LA ULTIMA MATRICULA O DUPLICADO	19/02/2010
AUTORIDAD DE TRANSITO	INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
LIMITACIONES AL DOMINIO	NO	REPOTENCIADO	NO

REGRABADO EN MOTOR (SINO)	NO	TIPO REGRABACION MOTOR	
REGRABADO EN CHASIS (SINO)	NO	TIPO REGRABACION CHASIS	
REGRABADO EN SERIE (SINO)	NO	NRO REGRABACION SERIE	
REGRABADO VIN (SINO)	NO	NRO REGRABACION VIN	
VEHICULO EN REPARACION (SINO)	NO	PUERTAS	2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA		PESO BRUTO VEHICULAR	
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	23
NUMERO DE EJES			

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
99504621	08/10/2025	15/09/2025	14/09/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	VIGENTE
329030309	10/09/2024	15/09/2024	14/09/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
80477132	15/09/2023	15/09/2023	14/09/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	NO VIGENTE
4235273800	14/09/2022	15/09/2022	14/09/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
14030200 011200	11/09/2021	12/09/2021	11/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	810	NO VIGENTE

Registros por página 10 | 1-5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0102010100007[illegible]20	19/02/2026	19/02/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0103010100002[illegible]	19/02/2026	19/02/2026	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
1530262867003	28/04/2025	01/05/2025	01/05/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1530262867002	29/04/2024	01/05/2024	01/05/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1530262867001	28/04/2023	01/05/2023	01/05/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA229240	28/04/2022	01/05/2022	01/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA229247	28/04/2022	01/05/2022	01/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA150714	30/03/2021	31/03/2021	01/05/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	Responsabilidad Civil	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01. MUERTE	0
02. INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03. INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04. GASTOS MEDICOS	0
05. MUERTE A TERCEROS	100
06. DAÑOS A TERCEROS	100
07. MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01. MUERTE	100
02. INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03. INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04. GASTOS MEDICOS	100
05. MUERTE A TERCEROS	0
06. DAÑOS A TERCEROS	0
07. MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	10/10/2025	10/10/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	194524980	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	03/10/2024	03/10/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	179226309	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/09/2023	20/09/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	168866981	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/09/2022	27/09/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	161717905	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/09/2021	11/09/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154837630	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5 |< < 1 > >|

Certificados de revisión técnico Ambiental y de Emisiones

Solicitudes

Información Gravamen

Compromiso de desintegración física total y Polizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga RMC (Ibis)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
NATURALEZA DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	554016
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2026	FECHA FISICA DE VALIDEZ	28/02/2026
FECHA FIN DE VIGENCIA	28/02/2028	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y Salvamento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

©Copyright 2026 RUNT

24259

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5234

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	SIERRA PERALTA LUZ MERY	CC No. 21178703
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CASTILLA LA NUEVA	3219879280	CASTILLA LA NUEVA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SLH983

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	AUTOBUS	Hyundai	CONDADO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2009	10033933600	19-02-2010	BLANCO	DIESEL	KMJHD17LP9C039298
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4AL7340841		2009	N/A	TRAVEL DEL LLANO SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	10	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24260

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la *superficie antideslizante del pedal.*	S	Presencia de fugas de aire al tener *accionado el freno neumático.*	S	Inoperancia del freno de *Emergencia.*	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**10-06-2026**
SOAT	**14-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5234

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24261

RUTA 04

PLACA

SOE716

24262



REPÚBLICA DE COLOMBIA


MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035149473

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SOE716	KIA	PREGIO	2005
CILINDRADA CC	COLOR		SERVICIO
3.000	BLANCO CLARO		PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	16
NUMERO DE MOTOR	MOD	VIN	
JT548598	N	******	
NUMERO DE SERIE	RNM	NUMERO DE CHASIS	RDS
KNHTS732257190510	N	KNHTS732257190510	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MUÑOZ TREJOS MARIA FERNANDA — C.C. 35252266



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******

SUNARP: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | # | FECHA IMPORT | PUERTAS

13198011733494 | 1 | 01/03/2005 | 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 06/04/2005

FECHA EXP. DE TTO: 20/03/2025

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTEy MOV CUNDISIBATE

LT07003822293

24263

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MARÍA FERNANDA MUÑOZ TREJOS,** mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 35262268,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SOE716	**MARCA**	KIA
MODELO	2005	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
MARIA FERNANDA MUÑOZ TREJOS
C.C. 35262268

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24264

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030706462

Fecha de creación

13/03/2026 06:45

Ultima actualizacion

13/03/2026 06:46

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripcion *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA Y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS SOE716 UZO356 SKL299 SXB552

Texto de la nota

hace menos de un minuto
MILENA SANTIAGO
SANTIAGO

Convenio transporte ejecutivo del llano y Almatours.pdf (418.81 KB)

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

24265

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y ALMATOURS S.A.S.**

Vehiculos requeridos con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ
PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ
PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA**, identificada con NIT **800.207.730-0,** representada legalmente por el señor **JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 17.199.064 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros…) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

A L M A T O U R S S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ

PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ

PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que

se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA dirección principal calle 26 C 24 A 15, celular 3107870723.Email: transejecutivo@hotmail.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO
Representante Legal
Transporte Ejecutivo Del Llano Ltda

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24269

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con los datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual pidió su trámite

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO	SOE716		
NRO. LICENCIA DE TRANSITO	10035149473	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHÍCULO	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA	KIA	LINEA	PREGIO
MODELO	2005	COLOR	BLANCO CLARO
NUMERO DE SERIE	KNHTS732257190510	NUMERO DE MOTOR	JT548598
NUMERO DE CHASIS	KNHTS732257190510	NUMERO DE VIN	
CILINDRAJE	3000	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL/DUPLICADO	06/04/2005
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
LIMITACIONES DE USO	NO	REPOTENCIADO	NO

©Copyright 2026 RUNT

REPARACIONES PARTES BLINDAJE	NO	NRO RECONFIGURACION MOTOR	
REPARACIONES CHASIS O VIN	NO	NRO RECONFIGURACION CHASIS	
RECONSTRUCCION SERIE O MOTOR	NO	NRO RECONFIGURACION SERIE	
RECONSTRUCCION VIN O SERIE	NO	NRO RECONFIGURACION VIN	
REMATRICULACION POR CAMBIO DE USO	NO	PRENDAS	3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	16
NUMERO DE EJES	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10117702216960	17/10/2025	18/10/2025	18/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE
40910450037900O	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
20791018267020O	19/10/2023	19/10/2023	18/10/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
20791018267010O	18/10/2022	19/10/2022	18/10/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
12022800011490	11/10/2021	18/10/2021	17/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE

Registros por página 5 1-5 de 5

24270

Polizas de Responsabilidad Civil

Numero de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0305110100008120	19/05/2025	21/05/2025	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0305090100007119	19/05/2025	21/05/2025	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA005596	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA005595	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA005593	19/05/2023	21/05/2023	21/05/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA005594	19/05/2023	21/05/2023	21/05/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01. MUERTE	100
02. INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03. INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04. GASTOS MEDICOS	100
05. MUERTE A TERCEROS	0
06. DAÑOS A TERCEROS	0
07. MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01. MUERTE	0
02. INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03. INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04. GASTOS MEDICOS	0
05. MUERTE A TERCEROS	100
06. DAÑOS A TERCEROS	100
07. MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Certificado de revision tecnico mecanica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2025	16/10/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNORIENTE S.A.S	SI	184643826	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2024	16/10/2025	CDA LLANO ORIENTE	NO	176567326	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2023	16/10/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	169049107	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2022	16/10/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNORIENTE S.A.S	NO	162159341	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/10/2021	19/10/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	159719522	SI	

Registros por página 10 1 de 1

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Emisiones

Solicitudes

Información Rimdaje

242-41

Con contrato de desintegración física total y Prohibición de Circulación

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga (INVC [2]+)

Certificado de revisión de la DIAN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

ENTIDAD AFILIADORA	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO SAS		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACION	518921
FECHA DE EXPEDICION	18/09/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA	24/10/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA	24/10/2027	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y Cancelamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (DICTE)

@Copyright 2026 RUNT

24272

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5822

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
02-02-2026	02-04-2026	MUÑOZ TREJOS MARIA FERNANDA	CC No. 35262266
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3143730851	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOE716

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	KIA	PREGIO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	10035149473	06-04-2005	BLANCO CLARO	DIESEL	KNHTS732257190510
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT548598		3000	N/A	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	6	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventiladón del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la *superficie antideslizante del pedal.*	S	Presencia de fugas de aire al tener *accionado el freno neumático.*	S	Inoperancia del freno de *Emergencia.*	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballastas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquin de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-10-2026**
SOAT	**18-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5822

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24274

RUTA 05

PLACA

TSU476

24295

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015532371

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TSU476	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2014

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
2.146	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/Pas
MICROBUS	VAN	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
651953W0013003	N	8AC906657EE074622

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8AC906657EE074622	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
RUIZ MONROY MAURO ERNESTO	C.C. 79292894

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192013000041170	L	22/05/2013	3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/07/2013	09/02/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL



LT03002822397

2426

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ERNESTO RUIZ MONROY**, mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 79292894**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a GRUPO **EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TSU476	**MARCA**	KIA
MODELO	2014	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
MAURO ERNESTO RUIZ MONROY
C.C. 79292894

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24237

RUNT

Realizar otra consulta

	T5U476		
	10015532371		ACTIVO
	Publico		MICROBUS

	MERCEDES BENZ		SPRINTER
	2014		BLANCO ARTICO
			651955W0013003
	8AC906657EE074622		8AC906657EE074622
	2146		VAN
	DIESEL		15/07/2013
	INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL		NO
	NO		NO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

			5000
			19
	2		

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
[illegible]	03/07/2023	13/07/2023	12/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	920	NO VIGENTE
[illegible]	13/07/2023	13/07/2023	12/07/2024	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	13/07/2022	13/07/2022	12/07/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
[illegible]	13/07/2021	13/07/2021	12/07/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

24278

Póliza de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0300010 000123	02/01/2020	02/01/2020	16/06/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0030010 000987	02/01/2020	02/01/2020	16/06/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0300010 000982	0/0/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0300010 000077	20/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0300010 000099	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0300010 000066	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0300010 000031	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0300010 000018	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0300010 000033	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	0
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04 GASTOS MEDICOS	0
05 MUERTE A TERCEROS	100
06 DAÑOS A TERCEROS	100
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	300

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	100
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04 GASTOS MEDICOS	100
05 MUERTE A TERCEROS	0
06 DAÑOS A TERCEROS	0
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Certificados de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO MECANICO	21/07/2020	21/07/2021	CDA CARILLANOS VILLAVICENCIO	SI	162907320	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	06/07/2024	06/07/2025	CDA CARILLANOS VILLAVICENCIO	NO	174231039	S	
REVISION TECNICO MECANICO	09/07/2023	09/07/2024	CDA CARILLANOS VILLAVICENCIO	NO	167023690	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	12/07/2022	12/07/2023	CDA CARILLANOS VILLAVICENCIO	NO	160233823	S	
REVISION TECNICO MECANICO	13/07/2021	13/07/2022	CDA CARILLANOS VILLAVICENCIO	NO	153823382	S	

Certificados de revisión técnico mecánica para Enseñanza

Sin registros

24279

- Restricciones Blindaje
- Conversiones de Vehículos a Gas y Otras Fuentes de Energía
- Autorización de Vehículos Nuevos Vehículo Nuevo de Carga
- Autorizado de Vehículos Nuevos Vehículo Nuevo de Carga Taxi (Blog)
- Gravámenes Vigentes (Prenda)
- Certificado de Desintegración Física
- Limitaciones a la Propiedad
- Comparendos Favor Dic

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM para vehículos del RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

[illegible]	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
[illegible]	NACIONAL	[illegible]	PASAJEROS
[illegible]	ESPECIAL	[illegible]	842151
[illegible]	16/01/2026	[illegible]	16/01/2025
[illegible]	16/01/2028	[illegible]	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

- Normatividad y Jurisprudencia
- Vehículos desintegrados físicamente (Chatarrización)
- Permiso de circulación internacional de TIDP

©Copyright 2026 RUN

24280

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5721

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	RUIZ MONROY MAURO ERNESTO	CC No. 79292894
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CASTILLA LA NUEVA	3219879280	CASTILLA LA NUEVA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSU476

Número Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	MERCEDES BENZ	SPRINTER
Modelo	No Licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	10015532371	15-07-2013	BLANCO ARTICO	DIESEL	8AC906657EE074622
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
651955W0013003		2148	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	60	7	60	5	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo, "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24281

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-07-2026**
SOAT	**12-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5721

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24282

RUTA

06Y23

PLACA

TSR743

24283

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10015510166

PLACA: TSR743	MARCA: JINBEI	LINEA: SY6548J1S3BH	MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 2.498	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO: MICROBUS	TIPO CARROCERIA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PAS: 20
NUMERO DE MOTOR: DK4B054402	REG: N	VIN: LSYHKAAE1EK085830	
NUMERO DE SERIE: LSYHKAAE1EK085830	REG: N	NUMERO DE CHASIS: LSYHKAAE1EK085830	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): NUÑEZ BOTERO GILBERTO DE JESUS

IDENTIFICACION: C.C. 80472527

RESTRICCION MOVILIDAD:

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 107

DECLARACIÓN DE IMPORTACION: 882013000037618

I/E: I

FECHA IMPORT: 20/03/2013

PUERTAS: 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

******

FECHA MATRICULA: 29/08/2013

FECHA EXP. LIC. TTO: 07/02/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO:

INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO

LT0300277

24284

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO**, mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 80472527**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a GRUPO **EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TSR743	**MARCA**	JUNBEI
MODELO	2014	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO
C.C. 80472527

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24785

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030706502

Fecha de creacion

13/03/2026 12:02

Ultima actualizacion

13/03/2026 12:03

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripcion *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS Y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS DEL VEHICULO TSR743

Texto de la nota

hace menos de un minuto
MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio colaboracion empresarial TSR743.pdf (406.52 KB)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA: TSR743	**MARCA:** JIMBEI	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2014	**TIPO:** PUBLICO CERRADA	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: DK4B054402	**SERIE:** LSYHKAAE1EK085830	**CAPACIDAD:** 20 PSJ

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS**, identificada con NIT **901688877 - 3,** representada legalmente por el señor **ARELIS DEL CARMMEN DE HOYOS MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.003.212.476 de Turbaco, Bolivar, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

A I M A T O U R S S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

PLACA: TSR743	**MARCA:** JIMBEI	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2014	**TIPO:** PUBLICO CERRADA	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: DK4B054402	**SERIE:** LSYHKAAE1EK085830	**CAPACIDAD:** 20 PSJ

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE.** La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la

fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS dirección principal calle 14 cr 31 B LOTE 16 BO PLAN PAREJO, celular 3102132066.Email: gerencia@transpaf.com

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

Arelis De Hoyos Moreno
ARELIS DEL CARMEN DE OYOS MORENO
Representante legal
TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	TSR743		
	10015510166		ACTIVO
	Público		MICROBUS

Información general del vehículo

	JINBEI		5Y6548J1538H
	2014		BLANCO
	LSYHKAAE1EK085830		DK4B054402
	LSYHKAAE1EK085830		LSYHKAAE1EK085830
	2498		CERRADA
	DIESEL		29/08/2013
	INST DRTAL TTOyTTE META/RESTREPO		NO
	NO		NO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

			3905
			20
	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
2200005959255005	23/08/2023	07/01/2025	06/09/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	020	VIGENTE
2200004308407020	02/09/2024	07/01/2024	06/09/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	020	NO VIGENTE
2200004320391505	08/09/2023	07/01/2023	06/09/2024	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	020	NO VIGENTE
10038900064400	05/09/2022	07/01/2022	06/09/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	020	NO VIGENTE
10038900062560	04/09/2021	07/01/2021	06/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	020	NO VIGENTE

24291

Polizas de Responsabilidad Civil

Numero de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1299[illegible]0101[illegible]	03/07/2023	26/07/2023	26/07/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A	AMBAS (PCC/PCE)	VIGENTE	Detalle
2010431471	25/07/2023	25/07/2023	26/07/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000431472	25/07/2023	25/07/2023	26/07/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
1300011006[illegible]02	28/02/2023	02/03/2023	02/03/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A	AMBAS (PCC/PCE)	INACTIVA	Detalle
1300011006[illegible]01	04/03/2022	02/03/2022	02/03/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A EN LIQUIDACION	AMBAS (PCC/PCE)	INACTIVA	Detalle
AA019069	11/01/2022	11/01/2022	16/12/2022	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACION	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA019291	13/01/2022	11/01/2022	16/12/2022	SEGUROS GENERALES ORGANISMO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	100
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04 GASTOS MEDICOS	100
05 MUERTE A TERCEROS	100
06 DAÑOS A TERCEROS	100
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Certificado de Revisión Técnico Mecánico y de Emisiones Contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	30/08/2021	30/08/2021	SCOOTERS ASOCIADOS SAS	SI	1650AQ37	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/09/2022	29/08/2023	SCOOTERS ASOCIADOS SAS	NO	179548434	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/09/2023	02/09/2024	SCOOTERS ASOCIADOS SAS	NO	190145087	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/09/2023	02/09/2023	SCOOTERS ASOCIADOS SAS	NO	190233865	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/09/2021	02/09/2022	CENTRO DE REVISIONES TECNOMECANICAS DEL META SAS	NO	134792062	SI	

Tarjeta de Operación

Infracciones

24292

Información de Vinculación

Conformidad de Desintegración Vehicular - Plan de Chatarrización

Autorización de Registro Inicial Vehículo Automotor de Carga

Autorización de Registro de Vehículo Automotor de Carga (VAC-ID-1)

Certificado de Tradición y Libertad

Certificado de Gravámenes Vehiculares

Limitaciones a la Propiedad

Garantía y Financiación

Consulta de Multas Impuestas de la garantía en el RNDC por parte de RUNT - Registro del cumplimiento a través de RNDC en el RUNT)

Tarjeta de Operación

	TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS		
	NACIONAL		PASAJEROS
	ESPECIAL		479819
	28/02/2025		28/02/2015
	28/02/2027		TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Historia Vehicular

Vehículos desmontados por proceso de chatarrización

Información de Vehículo Registrado (RNDC)

©Copyright 2026 RUNT

24293

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5227

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	NUÑEZ BOTERO GILBERTO DE JESUS	CC No. 80472527
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CASTILLA LA NUEVA	03219879280	CASTILLA LA NUEVA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSR743

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	JINBEI	SY6548J1S3BH
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	10015510166	29-08-2013	BLANCO	DIESEL	LSYHKAAE1EK085830
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
DK4B054402		2498	N/A	TRANSPORTES ESPECIALES PAF SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	8	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24294

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la *superficie antideslizante del pedal.*	S	Presencia de fugas de aire al tener *accionado el freno neumático.*	S	Inoperancia del freno de *Emergencia.*	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-08-2026**
SOAT	**06-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5227

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

24295

RUTA

07Y17

PLACA

SVF124

24296

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005257502

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SVF124	NON PLUS ULTRA	TL-E-III	2003

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.953	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	21

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
QD32038594A	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CKDABFTL03N000107	N	CKDABFTL03N000107	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ROZO CARRILLO JOSE ARNULFO	C.C. 7827412

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
0102004057983


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
15/08/2002

FECHA EXP. LIC. TTO
17/04/2013

ORGANISMO DE TRANSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL.





LI0300014384

▲ 5400-12.0-3 09/12

24297

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo **JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO,** mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 7827412,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a GRUPO **EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SVF124	**MARCA**	NON PLUS ULTRA
MODELO	2003	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO
C.C. 7827412

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24298

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030709222

Fecha de creación

13/03/2026 10:20

Última actualización

13/03/2026 10:21

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE ALMATOURS Y TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO DEL VEHICULO SVF124

Texto de la nota

hace menos de un minuto -MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio SVF124.pdf (417,94 KB)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA	SVF124
CLASE	BUSETA
MARCA	NON PLUS ULTRA
MODELO	2003
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	21 psj
N° MOTOR	QD32038594A
N°CHASIS	CKDABFTL03N000107
PROPIETARIO	JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO
NIT-CCN	7827412

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO**, identificada con NIT **817003224-0**, representada legalmente por el señor **VICTOR ANDRES OTERO AMEZQUITA,** identificado con cédula de ciudadanía N.° 10.536.647, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA.** Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

PLACA	SVF124
CLASE	BUSETA
MARCA	NON PLUS ULTRA
MODELO	2003
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	21 psj
N° MOTOR	QD32038594A
N°CHASIS	CKDABFTL03N000107
PROPIETARIO	JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO
NIT-CCN	7827412

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE**. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa

colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO. Cr 10 70 N 62, celular 3013701021.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

VICTOR ANDRES OTERO AMEZQUITA
Representante legal
TRAVESYA SAS TRANSPORTE
VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24303

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	SVF124		
	10005257502		ACTIVO
	Público		BUSETA

	NON PLUS ULTRA		TL E-III
	2003		BLANCO VERDE
	CKDABFTL03N000107		QD32038594A
	CKDABFTL03N000107		
	2953		CERRADA
	DIESEL		15/08/2002
	INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL		NO
	NO		NO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		3

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

	0 KILO		0
			21
	2		

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
954460930	10/02/2020	27/02/2020	26/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	VIGENTE
960033870	12/02/2020	27/02/2020	26/02/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	NO VIGENTE
8754825-	19/02/2024	27/02/2024	26/02/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	NO VIGENTE
914496248	23/02/2023	27/02/2023	26/02/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	920	NO VIGENTE
10004400591950	04/01/2022	01/01/2022	31/01/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

24304

Póliza de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000000814	23-04-2025	24-04-2025	24-04-2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000000811	23-04-2025	24-04-2025	24-04-2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000000810	19-04-2024	24-04-2024	24-04-2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000000809	19-04-2024	24-04-2024	24-04-2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000000804	20-04-2023	24-04-2023	24-04-2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000000801	20-04-2023	24-04-2023	24-04-2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000000803	21-04-2022	24-04-2022	24-04-2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000000802	21-04-2022	24-04-2022	24-04-2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000000660	07-01-2022	07-01-2022	24-04-2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	0
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04 GASTOS MEDICOS	0
05 MUERTE A TERCEROS	100
06 DAÑOS A TERCEROS	100
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	100
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04 GASTOS MEDICOS	100
05 MUERTE A TERCEROS	0
06 DAÑOS A TERCEROS	0
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO MECANICO	27/04/2026	27/04/2027	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	1076687640	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	22/02/2006	22/02/2006	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1760029269	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	22/02/2024	22/02/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1710402636	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	20/02/2023	20/02/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1041815387	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	06/01/2022	06/01/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1075400643	SI	

Certificado de Vehículo Convencional Antiguo o de Colección

Solicitudes

Información Bloqueo

241305

Tarjeta de Operación

	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO		
	NACIONAL		PASAJEROS
	ESPECIAL		443312
	06/08/2024		25/08/2024
	25/08/2026		TARJETA DE OPERACION ACTIVA

©Copyright 2026 RUNT

243066

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5784

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**ROZO CARRILLO JOSE ARNULFO**	**CC No. 7827412**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CASTILLA LA NUEVA	**314 2715452**	**CASTILLA LA NUEVA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SVF124

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**NON PLUS ULTRA**	**TL-E-III**
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2003	**10005257502**	**15-08-2002**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**CKDABFTL03N000107**
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
QD32038594A		**2953**	**N/A**	**TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	7	80	8	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24307

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna. Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-02-2027**
SOAT	**20-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5784

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24308

RUTA

08Y15

PLACA

WGP925

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037708765

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WGP925	HYUNDAI	COUNTY	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	24

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DDEJ580959	N	KMJHG17PPFC065299

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJHG17PPFC065299	N	KMJHG17PPFC065299	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
URRIAGO CARRILLO JAIRO ANTONIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 17413710

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352014000444867	I	05/12/2014	1

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/03/2015	02/02/2026	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA





LT07004681216

Powered by CamScanner

24309

24310

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **JAIRO ANTONIO URRUAGO CARRILO** mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 17413710**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a GRUPO **EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	WGP925	**MARCA**	HYUNDAI
MODELO	2015	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
JAIRO ANTONIIO URRIAGO CARRILLO
C.C. 17413710

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

24311

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263038708532

Fecha de creación

13/03/2026 13:01

Última actualización

13/03/2026 13:02

Estado

Radicado

Jependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE SIN FRONTERAS TRUSS SAS Y ALMATOURS DEL VEHICULO WGP925

Texto de la nota

hace menos de un minuto
-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio WGP925.pdf (1.08 MB)

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

24312

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE **SIN FRONTERAS TRUSS SAS y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **SIN FRONTERAS TRUSS SAS y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA: WGP925	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2015	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDEJ580959	**NUMERO DE CHASIS:** KMJHG17PPFC065299	**CAPACIDAD: 24** PSJ

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.º 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **SIN FRONTERAS TRUSS SAS**, identificada con NIT **900700973 - 1**, representada legalmente por el señor **JOSE RAMON RIVAS GUZMAN**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 17496823, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **SIN FRONTERAS TRUSS SAS** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

PLACA: WGP925	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2015	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDEJ580959	**NUMERO DE CHASIS:** KMJHG17PPFC065299	**CAPACIDAD: 24** PSJ

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehiculo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la

fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

SIN FRONTERAS TRUSS SAS. Calle 8 No. 11-37, celular 3156831286.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

Jose Ramon Rivas Guzman
C.C. No. 17496823
SIN FRONTERAS TRUSS SAS
NIT. 900700973 - 1

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S

NIT. 901.297.365-6

24316

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	WGP925		
	10037708765		ACTIVO
	Público		BUSETA

	HYUNDAI		COUNTY
	2015		BLANCO
	KMJHG17PPFC065299		D4DDE3580959
	KMJHG17PPFC065299		KMJHG17PPFC065299
	3907		CERRADA
	DIESEL		31/03/2015
	STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA		NO
	NO		NO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		1

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

			6670
			24
	2		

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
0508830	23/01/2025	24/01/2025	23/01/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	VIGENTE
934636000	07/01/2020	20/01/2020	19/01/2021	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	920	NO VIGENTE
430100697030005	19/01/2024	20/01/2024	19/01/2025	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
330100298270100	19/01/2023	20/01/2023	19/01/2024	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
750100000019000	18/01/2022	19/01/2022	18/01/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

24317

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	NACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	NACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	[illegible]	NACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	0
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04 GASTOS MEDICOS	0
05 MUERTE A TERCEROS	100
06 DAÑOS A TERCEROS	100
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	2400
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	2400
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	2400
04 GASTOS MEDICOS	2400
05 MUERTE A TERCEROS	0
06 DAÑOS A TERCEROS	0
07 MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Certificados de revisión técnico mecánica y de control de emisiones (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO MECANICO	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	[illegible]	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	30/10/2024	30/10/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1199609727	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	31/10/2023	31/10/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1091328558	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	23/10/2022	23/10/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1022917128	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	29/10/2021	29/10/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1097428482	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental y de Emisiones

Sanciones

Información Embargos

24318

Autorización de registro inicial vehículos de carga

Autorización de retiro inicial vehículos de carga (RNVC)

Consulta Vigencia Licencia de Tránsito

Consulta Solicitudes Registro Inicial

Consulta Placa Asignada

Consulta SOAT

Consulta Estado Vehículo (Solicitud de Inmovilización en el RNVC / Solicitud de RUNT / Reporte del levantamiento realizado en RNVC en el RUNT)

Tarjeta de Operación

	SIN FRONTERAS TRUSS SAS		
	NACIONAL		PASAJEROS
	ESPECIAL		427064
	16/04/2024		01/08/2024
	01/08/2026		TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Manual usuario de autorizaciones

Vehículos de tu registro de propiedad de particulares

Formulario Solicitud de Inmovilización (RNVC)

©Copyright 2026 RUNT

24314

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.860-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5779

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	**31-03-2026**	**URRIAGO CARRILLO JAIRO ANTONIO**	**CC No. 17413710**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CASTILLA LA NUEVA	**3219879280**	**CASTILLA LA NUEVA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WGP925

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	**10037708765**	**31-03-2015**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPFC065299**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDEJ580959		**3907**	**N/A**	**SIN FRONTERAS TRUSS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	7	80	9	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehiculos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24340

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la *superficie antideslizante del pedal.*	S	Presencia de fugas de aire al tener *accionado el freno neumático.*	S	Inoperancia del freno de *Emergencia.*	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**29-10-2026**
SOAT	**23-01-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5779

1. Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24321

RUTA

09Y24

PLACA

UZD356

24322



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036704014

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IJZD356	KIA	GRAND PREGIO	2009
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
3.000	BLANCO	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD PASAJ.
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	16
NÚMERO DE MOTOR	NRO	VIN	
JT-913610	N		
NÚMERO DE SERIE	NRO	NÚMERO DE CHASIS	NRO
8LOTS73229E004343	N	8LOTS73229E004343	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES — IDENTIFICACIÓN

ESPITIA GONZALEZ MAICOL ESTEVEN — C.C. 1020400804



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	90

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	EE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
07061270084965	I	11/08/2009	3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
19/08/2009	22/10/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07004502717

24323

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo de 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META - SEDMETA

Yo, **MAICOL ESTEVEN ESPITIA GONZALES**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.028.400.804** obrando, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901.297.365-6**, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	**UZD356**	**MARCA**	**KIA**
MODELO	2009	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
MAICOL ESTEVEN ESPITIA GONZALES
C.C: 1028400804
Teléfono: 3022485070

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
NIT 901.297.365-6
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES
CC 1.121.911.161

24324

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030706462

Fecha de creación

13/03/2026 06:45

Ultima actualización

13/03/2026 06:46

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA Y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS SOL716 UZD356 SKL299 SXB552

Texto de la nota

hace menos de un minuto
MILENA SANTIAGO
SANTIAGO

Convenio transporte ejecutivo del llano y Alma.pdf (418.81 KB)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ

PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ

PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdelein Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA**, identificada con NIT **800.207.730-0,** representada legalmente por el señor **JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 17.199.064 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ

PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ

PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que

se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE.** La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA dirección principal calle 26 C 24 A 15, celular 3107870723.Email: transejecutivo@hotmail.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO
Representante Legal
Transporte Ejecutivo Del Llano Ltda

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24329

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	UZD356		
	10036704014		ACTIVO
	Público		MICROBUS

	KIA		GRAND PREGIO
	2009		BLANCO
	8LOTS73229E004343		JT-913610
	8LOTS73229E004343		
	3000		CERRADA
	DIESEL		19/08/2009
	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO		NO
	NO		NO

RUNTPRO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

	0 KILO		0
			16
	2		

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
920-3044	23/08/2023	04/09/2023	31/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	VIGENTE
4930[illegible]3709	31/08/2024	01/09/2024	24/08/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
4930[illegible]280709	29/08/2023	31/08/2023	30/08/2024	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1003770093[illegible]3	30/08/2022	31/08/2022	30/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE
1003770093[illegible]3	30/08/2021	31/08/2021	30/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE

24330

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA000301	20/09/2019	21/09/2019	21/09/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA001572	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA002969	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA004990	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA005695	20/09/2022	21/09/2022	21/09/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA003200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA000701	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

24331

AA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	ACTIVA	Detalle
AA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	ACTIVA	Detalle
AA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	ACTIVA	Detalle
AA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	[illegible]	ACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISIÓN TECNICO-MECANICO	[illegible]	[illegible]	CENTRO DE REVISIONES TECNOMECANICAS DEL METASAS	SI	[illegible]	SI	
REVISIÓN TECNICO-MECANICO	[illegible]	[illegible]	CONTRONACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
REVISIÓN TECNICO-MECANICO	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
REVISIÓN TECNICO-MECANICO	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
REVISIÓN TECNICO-MECANICO	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

24332

Agrupación de vehículos a los que pertenece el vehículo (Nivel 1 de Jerarquía PNCM)

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC)

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Gravámenes Prendas

Cumple con Modelo Reglamentario de Ingeniería del PNCM publicado en RUNT / No cumple con Modelo Reglamentario de Ingeniería del PNCM en el RUNT

Tarjeta de Operación

	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO SAS		
	NACIONAL		PASAJEROS
	ESPECIAL		507602
	12/09/2025		21/09/2025
	21/09/2027		TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normatividad Vigente Nivel 1

Vehículo a desintegrar por proceso de chatarrización

Permisos de Tránsito Internacional (PTI) RNDC

©Copyright 2026 RUNT

24333

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5465

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha proxima revision	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	MAICOL ESTEVEN GONZALEZ ESPITIA	CC No. 1028400804
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3138717569	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UZD356

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	KIA	GRAND PREGIO
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2009	1003670414	19-08-2009	BLANCO	DIESEL	8LOTS73229E004343
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
JT-913618		3000	N/A	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	7	35	8	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínimo del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24334

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización -- Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	23-08-2026
SOAT	31-08-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5465

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) ó NO (N)

24335

RUTA

10Y20

PLACA

TFR224 ✓

24336

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012549308

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TFR224	HYUNDAI	COUNTY	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	23

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DDB491391	N	KMJHG17PPCC053986

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJHG17PPCC053986	N	KMJHG17PPCC053986	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
HERRERA AGUILAR LAURA YADIRA	C.C. 1123511459

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
882012000007055	I	25/01/2012	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
02/05/2012	20/09/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA

LT01006949642

24389

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo de 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META - SEDMETA

Yo, **LAURA YADIRA HERRERA AGUILAR**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.123.511.459** obrando, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901.297.365-6**, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	**TFR 224**	**MARCA**	**HYUNDAI**
MODELO	2012	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
LAURA YADIRA HERRERA AGUILAR
C.C: 1.123.511.459
Teléfono: 3132557246

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
NIT 901.297.365-6
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES
CC 1.121.911.161

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	TFR224		
	1001254930B		ACTIVO
	Público		BUSETA

Información general del vehículo

	HYUNDAI		COUNTY
	2012		BLANCO
	KMJHG17PPCC053986		D4DDB491391
	KMJHG17PPCC053986		KMJHG17PPCC053986
	3907		CERRADA
	DIESEL		02/05/2012
	STRIA TTE y MOV CUND/CHOCONTA		NO
	NO		NO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		1

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del vehículo

	0		6670
			23
	2		

Pólizas SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
[illegible]	05/06/2024	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

24339

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0303010 000720	09/01/2026	09/01/2026	19/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0303010 000621	06/08/2025	06/01/2025	6/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0303010 000711	19/08/2025	19/01/2026	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303010 000812	19/08/2024	19/01/2025	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
44000265	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
44000500	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303010000761	14/07/2016	02/08/2016	02/08/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303010001429	14/07/2016	02/08/2016	02/08/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	0
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04 GASTOS MEDICOS	0
05 MUERTE A TERCEROS	100
06 DAÑOS A TERCEROS	100
07 FUENTES DAÑOS A BIENES PERSONALES	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01 MUERTE	0
02 INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03 INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04 GASTOS MEDICOS	0
05 MUERTE A TERCEROS	0
06 DAÑOS A TERCEROS	0
07 FUENTES DAÑOS A BIENES PERSONALES	0

Volver

Certificados de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes (RTM)

Tipo Revision	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO MECANICO	26/07/2025	26/07/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	0026 97001	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	26/07/2024	26/07/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1484947	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	26/07/2023	26/07/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1074327	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	26/07/2022	26/07/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	0665	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	02/08/2021	02/08/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1942	SI	

Certificados de revisión Técnico Mecánica y de Emisiones

Soat Vigente

Información Bloqueo

24340

Tarjeta de Operación

	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
	NACIONAL		PASAJEROS
	ESPECIAL		542774
	20/01/2026		20/01/2026
	20/01/2028		TARJETA DE OPERACION ACTIVA

©Copyright 2026 RUNT

24341

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5364

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**HERRERA AGUILAR LAURA YADIRA**	**CC No. 1123511459**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO CONCORDIA	**321 9879280**	**PUERTO CONCORDIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFR224

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10012549308**	**02-05-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPCC053986**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDB491391		**3907**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	8	80	7	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Cartar del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24342

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chesis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-07-2026**
SOAT	**10-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5364

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

243313

RUTA

11Y21

PLACA

SKL299

24344

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012028587

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKL299	CHEVROLET	NPR	2004

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.600	VERDE BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIÉSEL	28

NÚMERO DE MOTOR: 001553

REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR71P4B458702

REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR71P4B458702 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): LADINO MORA RODOLFO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 12137793

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08002110006579

I/E: I

FECHA IMPORT.: 27/10/2003

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 05/02/2004

FECHA EXP. LIC. TTO.: 29/06/2016

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA



LT01006816541

24345

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo de 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META - SEDMETA

Yo, **RODOLFO LADINO MORA**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **12.137.793** obrando, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901.297.365-6**, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	**SKL299**	**MARCA**	**CHEVROLET**
MODELO	2004	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
RODOLFO LADINO MORA
C.C: 12137793
Teléfono: 3123642461

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
NIT 901.297.365-6
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES
CC 1.121.911.161

24346

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030706462

Fecha de creacion

13/03/2026 06:45

Ultima actualización

13/03/2026 06:46

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA Y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS SOE716 UZD356 SKL290 SXB552

Texto de la nota

hace menos de un minuto
MILENA
SANTIAGO
SANTIAGO

Convenio transporte ejecutivo del Llano y Alma.pdf (418.81 KB)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdelein Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ

PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ

PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA**, identificada con NIT **800.207.730-0**, representada legalmente por el señor **JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 17.199.064 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ

PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ

PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que

se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE**. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA dirección principal calle 26 C 24 A 15, celular 3107870723.Email: transejecutivo@hotmail.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO
Representante Legal
Transporte Ejecutivo Del Llano Ltda

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24351

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	SKL299		
	10012028587		ACTIVO
	Publico		BUS

	CHEVROLET		NPR
	2004		VERDE BLANCO
	9GCNPR71P4B458702		001553
	9GCNPR71P4B458702		
	4600		CERRADA
	DIESEL		05/02/2004
	STRIA DE TTO, TTE y MOVILIDAD CUNDISESQUILE		NO
	NO		NO

	NO
	NO
	NO
	NO
	NO

	2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

	0 KILO		0
			28
	2		

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE

24357

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Volver

24353

Consulta de Revisión Técnico Mecánica y de Gases Contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	18/07/2025	18/07/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	S	1[illegible]	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/07/2024	13/07/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	7[illegible]	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/07/2023	08/07/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1[illegible]	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/07/2022	05/07/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	1[illegible]	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/06/2021	24/06/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	0[illegible]	SI	

Certificado de Revisión Preventiva de Emisiones

Solicitudes

Información Siniestros

Autorización de expedición de tarjeta de operación de carga

Autorización de expedición de tarjeta de operación de carga NACIONAL

Certificado de Idoneidad para Conductores

Certificado de Capacitación en Tránsito

Certificado de Propiedad

Certificado de Tradición

Certificado Existencia y Representación Legal (RNDC) (Fecha de RUNT: Registro de la información en el RNDC en el RUNT)

Tarjeta de Operación

	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO SAS		
	NACIONAL		PASAJEROS
	ESPECIAL		499862
	19/06/2025		31/07/2025
	31/07/2027		TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Vehículo Extensión Combustible

Vehículo Adaptación Discapacidad

Permiso de Circulación Restringida (PCR)

©Copyright 2026 RUNT

24354

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.860-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5723

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
28-01-2026	28-03-2026	LADINO MORA RODOLFO	CC No. 12137793
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CASTILLA LA NUEVA	03219879280	CASTILLA LA NUEVA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SKL299

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	NPR
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	10012028587	05-02-2004	VERDE BLANCO	DIESEL	9GCNPR71P4B458702
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
001553		4600	N/A	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24355

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falta de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la *superficie antideslizante del pedal.*	S	Presencia de fugas de aire al tener *accionado el freno neumático.*	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**18-07-2026**
SOAT	**20-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5723

1. Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

2435G

RUTA

12Y22

PLACA

SNK027



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002321494

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SKN027	JAC	HK6603B	2006

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.856	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	16

NUMERO DE MOTOR
742414

REG VIN
N ******

NUMERO DE SERIE
LJ16AC3C662001595

REG N

NUMERO DE CHASIS
LJ16AC3C662001595

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BARRERA ABRIL WILLIAM MAURICIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 80262134



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
13198012036992

VE
I

FECHA IMPORT.
02/05/2006

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
06/06/2006	20/08/2011	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/ZIPAQUIRA

LT01002053854

21358

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo de 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META - SEDMETA

Yo, **WILLIAM MAURICIO BARRERA ABRIL**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. 80.262.134 obrando, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** también mayor de edad, identificado con documento NIT 901.297.365-6, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	**SKN027**	**MARCA**	**JAC**
MODELO	2006	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
WILLIAM MAURICIO BARRERA ABRIL
C.C: 80.262.134
Teléfono:3105730383

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
NIT 901.297.365-6
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES
CC 1.121.911.161

24359

Ver detalles

×

Cliente *

ALMATOURS SAS

Número Radicado

20263030710682

Fecha de creación

13/03/2026 11:45

Última actualización

13/03/2026 11:46

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIOS DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE ALMATOURS Y COOPERATIVA COOTRANSINTEG DEL VEHICULO SNK027

Texto de la nota

hace menos de un minuto
-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio SNK027.pdf (402.20 KB)

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

24360

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **COOPERATIVA COOTRANSINTEG y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **COOPERATIVA COOTRANSINTEG y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA	SNK027
CLASE	MICROBUS
MARCA	JAC
MODELO	2006
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	16 psj
N° MOTOR	742414
N°CHASIS	LJ16AC3C662001595
PROPIETARIO	WILLIAM MAURICIO BARRERA ABRIL
NIT-CCN	80262134

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **COOPERATIVA COOTRANSINTEG**, identificada con NIT 830092800-0, representada legalmente por el señor **MARIO FERNANDO ROJAS VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.951.148, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **COOPERATIVA COOTRANSINTEG** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

24362

ALMATOURS S.A.S.

PLACA	SNK027
CLASE	MICROBUS
MARCA	JAC
MODELO	2006
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	16 psj
N° MOTOR	742414
N°CHASIS	LJ16AC3C662001595
PROPIETARIO	WILLIAM MAURICIO BARRERA ABRIL
NIT-CCN	80262134

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE**. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

A L M A T O U R S S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

COOPERATIVA COOTRANSINTEG Cl. 72A #86 69, celular 6014910101

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

MARIO FERNANDO ROJAS VARGAS
Representante Legal
COOPERATIVA COOTRANSINTEG

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24364

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	SKN027		
	10002321494		ACTIVO
	Público		MICROBUS

	JAC		HK6603B
	2006		BLANCO
	LJ16AC3C662001595		742414
	LJ16AC3C662001595		
	3856		CERRADA
	DIESEL		06/06/2006
	STRIA DE TTO, TTE y MOVILIDAD CUND/SESQUILE		NO
	NO		NO

	NO
	NO
	NO
	NO
	NO

	2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

	0 KILO		0
			16
	2		

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	030	VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	010	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	020	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A	040	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	030	NO VIGENTE

21365

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	NO VIGENTE	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Volver

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	[illegible]	SI	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	

24366

COOPERATIVA COOTRANSINTEG	
NACIONAL	PASAJEROS
ESPECIAL	555475
09/12/2025	03/08/2026
03/08/2028	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

©Copyright 2026 RUN

24367

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5339

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**BARRERA ABRIL WILLIAM MAURICIO**	**CC No. 80262134**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
LA MACARENA	**3219879280**	**LA MACARENA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SKN027

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**JAC**	**HK6603B**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10002321494**	**06-06-2006**	**BLANCO**	**DIESEL**	**LJ16AC3C662001595**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
742414		**3856**	**N/A**	**COOPERATIVA COOTRANSINTEG**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	8	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24368

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la *superficie antideslizante del pedal.*	S	Presencia de fugas de aire al tener *accionado el freno neumático.*	S	Inoperancia del freno de *Emergencia.*	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**20-10-2026**
SOAT	**17-11-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5339

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecanicos en los vehiculos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehiculo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

RUTA

13Y32

PLACA

WDR743

24370

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033886565

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WDR743	RENAULT	NUEVO MASTER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2,299	BLANCO GLACIAL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	17

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
M9TC678C029602	N	93YMAF4CEKJ231264

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93YMAF4CEKJ231264	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RUIZ MONROY MAURO ERNESTO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79292894

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	125

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482018000106410	I	27/02/2018	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/06/2018	28/12/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT02007972094

24371

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030706442

Fecha de creacion

13/03/2026 09:01

Última actualizacion

13/03/2026 09:02

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE ESCOTURS Y ALMATOUR PARA EL VEHICULO WDR743

Texto de la nota

hace menos de 1D
jpinzon
MILENA
SANTIAGO
SANTIAGO

Convenio WRD743 ESCOTUR Y ALMATOURS.pdf (377.37 KB)

24372

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **ESCOTURS S.A.S y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	RENAULT
LINEA:	NUEVO MASTER
PLACA:	WDR743
MODELO:	2019
CAPACIDAD:	17
COLOR:	BLANCO GLACIAL
Nº. MOTOR:	M9TC678C029602
Nº. CHASIS:	93YMAF4CEKJ231264
PROPIETARIO:	MAURO ERNESTO RUIZ MONROY
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79292894

LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S SUMINISTRA VEHICULOS Y CONDUCTOR.

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S**, identificada con NIT 822005127-1, domiciliada en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, Villavicencio, representada legalmente por el señor **Mauro Andrés Ruiz Castro**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.121.843.686 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	RENAULT
LINEA:	NUEVO MASTER
PLACA:	WDR743
MODELO:	2019
CAPACIDAD:	17
COLOR:	BLANCO GLACIAL
N°. MOTOR:	M9TC678C029602
N°. CHASIS:	93YMAF4CEKJ231264
PROPIETARIO:	MAURO ERNESTO RUIZ MONROY
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	79292894

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE**. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa

colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

ESCOTURS S.A.S. calle 32 No. 26 58, celular 3108765197 Barrio Porvenir Villavicencio.Email: comercial@escotursas.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1.121.843.686 Villavicencio
R/L ESCOTURS S.A.S
NIT. 822.005.127-1

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24376

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su servicio.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO	WDR743		
NRO. LICENCIA DE MOVILIDAD	10033886565	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHÍCULO	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA	RENAULT	LÍNEA	NUEVO MASTER MINIBUS
MODELO	2019	COLOR	BLANCO GLACIAL
NUMERO DE SERIE		NUMERO DE MOTOR	M9TC678C029602
NUMERO DE CHASIS	93YMAF4CEKJ231264	NUMERO DE VIN	93YMAF4CEKJ231264
CILINDRAJE	2299	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA PRIMER PROPIETARIO	23/06/2018
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
BLINDAJE CERTIFICADO	NO	REPOTENCIADO	NO

REPOSICION PLACA CHASIS	NO	NRO REPOTENCIACION	
REPOSICION PLACA MOTOR	NO	NRO RECONSTRUCCION CHASIS	
REPOSICION CHASIS MOTOR	NO	NRO RECONSTRUCCION MOTOR	
RECONSTRUCCION CHASIS	NO	NRO RECONSTRUCCION VIN	
VEHICULO EN CONVERSION GNV	NO	PUERTAS	4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Tecnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0	PESO BRUTO VEHICULAR	3750 Kgs
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	17
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10117900201980	19/06/2025	22/06/2025	21/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	VIGENTE
3256203300	21/06/2024	22/06/2024	21/06/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
8901091109701O0	25/04/2024	22/06/2023	21/06/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
156971800060140	18/06/2022	22/06/2022	21/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE
120840000246120	19/06/2021	22/06/2021	21/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1-5 de 5

20379

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0303101000976	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0303101000975	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0303101000812	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303101000771	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303101000900	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303101000881	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303101000653	15/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303101000753	18/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01. MUERTE	100
02. INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03. INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04. GASTOS MEDICOS	100
05. MUERTE A TERCEROS	0
06. DAÑOS A TERCEROS	0
07. MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01. MUERTE	0
02. INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03. INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04. GASTOS MEDICOS	0
05. MUERTE A TERCEROS	200
06. DAÑOS A TERCEROS	200
07. MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	400

Volver

Certificado de revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	28/06/2025	28/06/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	182103545	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/06/2024	30/06/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	174185917	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/07/2023	01/07/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	166858425	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/07/2022	01/07/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	159969924	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/07/2021	02/07/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	153540093	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

24378

Convocatoria de desintegración física total y Aplica de Cancelación

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga (PPVC (SIS))

Certificado de revisión de la DIAN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías Pago Ok

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
NATURALEZA DE VEHICULO	ESPECIAL	No. TARJETA DE OPERACION	430409
FECHA DE EXPEDICION	08/05/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA	31/05/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA	31/05/2026	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

24379

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5279

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**RUIZ MONROY MAURO ERNESTO**	**CC No. 79292894**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MESETAS	**3219879280**	**MESETAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDR743

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**RENAULT**	**NUEVO MASTER MINIBUS**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2019	**10033886565**	**23-06-2018**	**BLANCO GLACIAL**	**DIESEL**	**93YMAF4CEKJ231264**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
M9TC678C029602		**2298**	**N/A**	**EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	7	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionaleso independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retroreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24380

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema direccion.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehiculo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de liquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la *superficie antideslizante del pedal*	S	Presencia de fugas de aire al tener *accionado el freno neumático.*	S	Inoperancia del freno de *Emergencia.*	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adhendas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquin de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-06-2026**
SOAT	**21-06-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5279

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

24381

RUTA

14Y18

PLACA

SXB552

24382

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003131471

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXB552	HYUNDAI	COUNTY	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	23

NÚMERO DE MOTOR
D4DDB478129

REG N — VIN KMJHG17PPCC053253

NÚMERO DE SERIE
KMJHG17PPCC053253

REG N — NÚMERO DE CHASIS KMJHG17PPCC053253 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PERILLA ALFONSO PARMENIO AUDEL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 4149088

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352011000284435

I/E: I — FECHA IMPORT.: 24/11/2011 — PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/02/2012	09/02/2012	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT02001031747

24383

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo de 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META - SEDMETA

Yo, **PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **4.149.088** obrando, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** también mayor de edad, identificado con documento NIT 901.297.365-6, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	**SXB552**	**MARCA**	**HYUNDAI**
MODELO	2012	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Parmenio Perilla

PROPIETARIO
PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO
C.C: 4.149.088
Teléfono:3102670743

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
NIT 901.297.365-6
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES
CC 1.121.911.161

24384

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030706462

Fecha de creacion

13/03/2026 06:45

Ultima actualizacion

13/03/2026 06:46

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripcion *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA Y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS SOE716 UZD356 SKL298 SXB552

Texto de la nota

hace menos de un minuto
MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio transporte ejecutivo del Llano y Alma.pdf (418.31 KB)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ

PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ

PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, **TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA**, identificada con NIT **800.207.730-0,** representada legalmente por el señor **JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 17.199.064 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

A L M A T O U R S S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

PLACA: SOE716	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2005	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT548598	**NUMERO DE CHASIS:** KNHTS732257190510	**CAPACIDAD:** 16 PSJ
PLACA: SKL299	**MARCA:** CHEVROLET	**CLASE:** BUS
MODELO: 2004	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** VERDE BLANCO
MOTOR: 001553	**SERIE:** 9GCNPR71P4B458702	**CAPACIDAD:** 28 PSJ

PLACA: SXB552	**MARCA:** HYUNDAI	**CLASE:** BUSETA
MODELO: 2012	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: D4DDB478129	**SERIE:** KMJHG17PPCC053253	**CAPACIDAD:** 23 PSJ

PLACA: UZD356	**MARCA:** KIA	**CLASE:** MICROBUS
MODELO: 2009	**TIPO:** PUBLICO	**COLOR:** BLANCO
MOTOR: JT-913610	**SERIE:** 8LOTS73229E004343	**CAPACIDAD:** 16 PSJ

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que

se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE**. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA dirección principal calle 26 C 24 A 15, celular 3107870723.Email: transejecutivo@hotmail.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

JUAN MIGUEL BARRERA CAICEDO
Representante Legal
Transporte Ejecutivo Del Llano Ltda

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

24384

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	SXB552		
	10003131471		ACTIVO
	Publico		BUSETA

	HYUNDAI		COUNTY
	2012		BLANCO
	KMJHG17PPCC053253		D4DDB478129
	KMJHG17PPCC053253		KMJHG17PPCC053253
	3907		CERRADA
	DIESEL		09/02/2012
	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO		NO
	NO		NO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aqui

			6670
			23
	2		

Numero de poliza	Fecha expedicion	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ADMINISTRADORA DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

24390

Póliza de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
[illegible]	[illegible]	21/01/2025	21/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	21/01/2023	21/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	21/01/2024	21/01/2024	21/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
[illegible]	[illegible]	21/01/2024	21/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]

Volver

Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO MECANICO	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	[illegible]	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	24/01/2022	24/01/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	13/12/2023	13/12/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	13/12/2023	13/12/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	[illegible]	[illegible]	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	[illegible]	SI	

Certificado de Revisión Técnico Ambiental y de Emisiones

Siniestros

Información Bloqueo

24391

Tarjeta de Operación

TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO SAS

NACIONAL

PASAJEROS

ESPECIAL

SADIRA

06/01/2026

30/01/2026

30/01/2028

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

24392

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5400

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**PERILLA ALFONSO PARMENIO AUDEL**	**CC No. 4149088**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
LEJANIAS	**3125924057**	**LEJANIAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXB552

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10003131471**	**09-02-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPCC053253**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DBB478129		**3907**	**N/A**	**TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO LTDA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	9	80	7	80	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de transito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

24393

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-01-2027**
SOAT	**22-01-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5400

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

2494

RUTA 15

PLACA

SXC284

24395



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035561271

PLACA: SXC284

MARCA: NISSAN

LÍNEA: TK55

MODELO: 2013

CILINDRAJE: 2.953

COLOR: BLANCO VERDE

SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: BUSETA

TIPO CARROCERÍA: CERRADA

COMBUSTIBLE: DIESEL GAS

CAPACIDAD PASAJ.: 23

NÚMERO DE MOTOR: ZD30-266672K

REG: N

VIN: 9FBALFTK0DD084090

NÚMERO DE SERIE: 9FBALFTK0DD084090

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FBALFTK0DD084090

REG: N

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO

IDENTIFICACIÓN: NIT 822003127



KILOMETRAJE: ******

POTENCIA HP: 147

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 320120005259S7

SE: I

FECHA IMPORT.: 14/04/2012

PUERTAS: 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 23/11/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.: 29/07/2025

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: SECRETARIA TTO Y TTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT10000560952

24396

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo de 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META - SEDMETA

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. 1.121.843.686 en calidad de represéntate legal de **EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** también mayor de edad, identificado con documento **NIT 901.297.365-6,** para que en calidad de TENEDOR de los siguiente vehículo

PLACA	WDR 743
CLASE	MICROBUS
MARCA	RENAULT
MODELO	2019
COLOR	BLANCO GLACIAL
CAPACIDAD	17
N° MOTOR	M9TC679C029602
N° CHASIS	93YMAF4CEKJ231264
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	TFW 727
CLASE	BUSETA
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2014
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	23
N° MOTOR	D4DDD539297
N° CHASIS	KMJHG17PPEC060256
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

24397

PLACA	NWN 623
CLASE	MICROBUS
MARCA	GOLDEN DRAGON
MODELO	2025
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	19
N° MOTOR	F26702
N° CHASIS	LFZBBAGC95A700998
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	NWN 620
CLASE	MICROBUS
MARCA	GOLDEN DRAGON
MODELO	2025
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	19
N° MOTOR	F26697
N° CHASIS	LFZBBAGC15A701000
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	SXC 284
CLASE	BUSETA
MARCA	NISSAN
MODELO	2013
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	23
N° MOTOR	ZD30-286672K
N° CHASIS	9F9ALFTKODD084090
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127-1

PLACA	WDR 955
CLASE	BUSETA
MARCA	NON PLUS ULTRA
MODELO	2019
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	29
N° MOTOR	78731415
N° CHASIS	9F919A9LOKN000031
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	82005127-1

24398

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTUR SAS
R/L: MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C.1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS
NIT 901.297.365-6
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES
CC 1.121.911.161

24399

RUNTPRO

Realizar otra consulta

	SXC284		
	10035561271		ACTIVO
	Publico		BUSETA

	NISSAN		TK55
	2013		BLANCO VERDE
	9F9ALFTK0DD084090		ZD30-286672K
	9F9ALFTK0DD084090		9F9ALFTK0DD084090
	2953		CERRADA
	DIESEL GAS		23/11/2012
	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO		NO
	NO		NO

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aqui

			5500
			23
	2		

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Codigo tarifa	Estado
9[illegible]922	10/01/2020	12/01/2020	11/01/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	VIGENTE
2020000[illegible]0000	10/01/2020	12/01/2020	11/01/2021	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
2020000[illegible]0000	03/01/2021	12/01/2021	11/01/2022	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
9[illegible]2020	13/01/2021	12/01/2021	11/01/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	NO VIGENTE
1210[illegible]0000	11/01/2022	12/01/2022	11/01/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	920	NO VIGENTE

24400

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	NO VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	[illegible]	NO VIGENTE	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

Tipo Revision	Fecha Expedicion	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]