128.

25401

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **NEIFE NAVARRO ROMERO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **28.698.583,** por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.,** identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SLJ157	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2008	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
NEIFE NAVARRO ROMERO
C.C. 28.698.583

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6

25402

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6002

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	16-05-2026	NAVARRO ROMERO NEIFE	CC No. 28690583
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3178403730	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SLJ157

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D MAX DSL
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	10038132318	17-04-2008	BLANCO MAHLER	DIESEL	8LBETF1E580010660
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
556254		2999	N/A	TRANSPORTES ESPECIALES VIP S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25403

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacio insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÒN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**31-07-2026**
SOAT	**01-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6002

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

equidad seguros

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

CERTIFICA

Por medio de la presente nos permitimos dar a conocer las coberturas, límites y valores asegurados de las Pólizas Colectivas de Responsabilidad Civil Contractual, Responsabilidad Civil Extracontractual, que tiene suscrita la siguiente entidad:

TOMADOR: **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VISTAHERMOSA COOTRANGUEJAR**
NIT: **822001439**

POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
AA027727 13-10-2025 A 13-10-2026

Daños a Bienes de Terceros	60 SMMLV
Lesiones o Muerte a Una Persona	60 SMMLV
Lesiones o Muerte a Dos o Más Personas	120 SMMLV

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
AA036872 13-10-2025 A 13-10-2026

Muerte Accidental	60 SMMLV
Incapacidad Total y Permanente	60 SMMLV
Incapacidad Temporal	60 SMMLV
Gastos Médicos	60 SMMLV

ACCIDENTES PERSONALES PARA CONDUCTOR
AA001423 13-10-2025 A 13-10-2026

Muerte Accidental.	10.000.000
Incapacidad total y permanente.	10.000.000
Auxilio Funerario	2.500.000

Por lo anterior nos permitimos certificar que se encuentra incluido el siguiente vh.

- SLJ157

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 14 dias del mes de octubre de 2025

FIRMA AUTORIZADA
La Equidad Seguros O.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: Calle 15 Número 44 - 46 local 02 Edificio El Caporal
Tel: 6620904 - 6624250 • www.**laequidadseguros**.coop

2540S

RUTA 5 Y 6

WDQ 844

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037446894

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WDQ844	CHEVROLET	NPR	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	26

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1-301580	N	9GCNPR75XGB008515

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GCNPR75XGB008515	N	9GCNPR75XGB008515	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES / IDENTIFICACIÓN

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS — NIT 901297345

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
32014001982270	I	15/12/2014	3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
26/06/2015	30/12/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT03009551994

25907

RUNTPRO

PLACA DEL VEHICULO:	WDQ844		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10037446894	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUSETA

Información general del vehiculo

MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	NPR
MODELO:	2016	COLOR:	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE:	9GCNPR75XGB000515	NUMERO DE MOTOR:	4HK1-301560
NUMERO DE CHASIS:	9GCNPR75XGB000515	NUMERO DE VIN:	9GCNPR75XGB000515
CILINDRAJE:	5193	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	26/06/2015
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	3

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	7500
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	26
NUMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10717700207510	31/07/2025	06/08/2025	05/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE
3273338300	02/08/2024	06/08/2024	05/08/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
6200008598	03/08/2023	06/08/2023	05/08/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	920	NO VIGENTE
15607100000360	02/08/2022	06/08/2022	05/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
11299600004930	05/08/2021	06/08/2021	05/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03030101000720	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03031101000821	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000706	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000807	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

25409

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	30/07/2025	30/07/2026	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	182874092	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/08/2024	02/08/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	174933688	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	04/08/2023	04/08/2024	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	167575645	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/08/2022	06/08/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	160714998	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/08/2021	06/08/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154284563	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCIÓN	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN	494344
FECHA DE EXPEDICIÓN	17/05/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA	17/05/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA	17/05/2027	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

23410

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5299

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**	**NIT No. 901297365**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MESETAS	**3219879280**	**MESETAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDQ844

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**CHEVROLET**	**NPR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2016	**10034889625**	**26-06-2015**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCNPR75XGB000515**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-301560		**5193**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	8	80	9	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como		Inexistencia o mal funcionamiento		Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados,		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los	

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-07-2026**
SOAT	**05-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5299

25412

RUTA 7

SXD 213

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006792269

PLACA: SXD213	MARCA: MAHINDRA	LÍNEA: SCORPIO		MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 2.179	COLOR: BLANCO ARTICO		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO	TIPO CARROCERÍA: CABINADO	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 6	
NÚMERO DE MOTOR: HSD4G10296		REG: N	VIN: MA1TM4HSNE2026739	
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: MA1TM4HSNE2026739	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RUIZ MONROY MAURO ERNESTO Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN: C. 79292894

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 116	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882013000126956	I/E: I	FECHA IMPORT.: 18/09/2013	PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 04/02/2014	FECHA E. P. LIC. TTO.: 04/02/2014	FECHA VENCIMIENTO: ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO





Morpho C100228985-2013-07-22

LT01004604215

PRO

25414

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra cons

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SXD213**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10006792269**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMPERO**

Información general del vehículo

MARCA:	**MAHINDRA**	LÍNEA:	**SCORPIO**
MODELO:	**2014**	COLOR:	**BLANCO ARTICO**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**HSD4G10296**
NÚMERO DE CHASIS:	**MA1TM4HSNE2026739**	NÚMERO DE VIN:	**MA1TM4HSNE2026739**
CILINDRAJE:	**2179**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CABINADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**04/02/2014**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA		PESO BRUTO VEHICULAR	2610
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	6
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
2508004381641000	13/08/2025	15/08/2025	14/08/2026	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE
2508004357344000	14/08/2024	15/08/2024	14/08/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
2508004328110000	10/08/2023	15/08/2023	14/08/2024	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
15607100000420	12/08/2022	15/08/2022	14/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE
12034900025950	14/08/2021	15/08/2021	14/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 de 1

Polizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

PRO

25416

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0303010100072	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractua	VIGENTE	Detalle
0303110100082	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractua	VIGENTE	Detalle
0303110100080	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractua	INACTIVA	Detalle
0303010100070	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractua	INACTIVA	Detalle
0303010100069	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractua	INACTIVA	Detalle
0303110100080	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractua	INACTIVA	Detalle
0303010100068	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractua	INACTIVA	Detalle
0303110100078	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractua	INACTIVA	Detalle
0303010100065	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractua	INACTIVA	Detalle
0303110100075	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractua	INACTIVA	Detalle

@Copyright 2026 RUNT

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual
TIPO DOCUMENTO TOMADOR	**NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR**
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual
TIPO DOCUMENTO TOMADOR	**NUMERO DE DOCUMENTO TOMADOR**
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100

25419

			ESTADO S.A.	Extracontractua		
0303110100075319/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractua	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Informacio consistent	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/08/2025	19/08/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	183317669	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/08/2024	17/08/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	175280596	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/08/2023	19/08/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	167878170	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/08/2022	19/08/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	160970079	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/08/2021	20/08/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154548238	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

@Copyright 2026 RUNT

25420

PRO

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**494339**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**17/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**17/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**17/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

@Copyright 2026 RUNT

25421

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ERNESTO RUIZ MONRROY**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **79.292.894**, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SXD213	**MARCA**	MAHINDRA
MODELO	2014	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
MAURO ERNESTO RUIZ MONRROY
C.C. 79.292.894

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6

25422

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6003

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	16-05-2026	RUIZ MONROY MAURO ERNESTO	CC No. 79292894
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
GUAMAL	3219879280	GUAMAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXD213

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	MAHINDRA	SCORPIO
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2014	10006792269	04-02-2014	BLANCO ARTICO	DIESEL	MA1TM4HSNE2026739
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
HSD4G10296		2179	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	40	7	40	8	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (e los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÒN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25423

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-08-2026**
SOAT	**14-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6003

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

2542A

RUTA 8

VDS 835

25425

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028863773

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VDS835	CHEVROLET	LUV D MAX	2006

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.999	BLANCO MAHLER	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
244657	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8LBETF1F760000833	N	8LBETF1F760000833	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TOCASUCHIL VEGA EDUAR ALEXANDER	C.C. 1124216530

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
07842280233321	I	20/06/2005	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/08/2005	13/04/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT03006135581

25426

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **EDUAR ALEXANDER TOCASUCHIL VEGA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.124.216.530** por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes caracteristicas:

PLACA	VDS835	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2006	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
EDUAR ALEXANDER TOCASUCHIL VEGA
C.C. 1.124.216.530
Celular: 3186126842

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

25427

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	VDS835		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10028863773	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMIONETA

Información general del vehiculo

MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	LUV D MAX
MODELO:	2006	COLOR:	BLANCO MAHLER

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

NUMERO DE SERIE:	8LBETF1F760000833	NÚMERO DE MOTOR:	244657
NUMERO DE CHASIS:	8LBETF1F760000833	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	2999	TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	17/08/2005
AUTORIDAD DE TRANSITO:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Para conocer el historial de propietarios

RUNTPRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	1000 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	5
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
33080061282340004/12/2025		05/12/2025	04/12/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE
43080059936790012/11/2024		13/11/2024	12/11/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE

RUNTPRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
02131101003444	15/05/2025	21/05/2025	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
02130101002811	15/05/2025	21/05/2025	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
02131101003172	18/05/2023	21/05/2023	21/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101002597	18/05/2023	21/05/2023	21/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

RUNTPRO

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	04/12/2025	04/12/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	185778778	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/11/2024	12/11/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	177143826	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	29/09/2023	29/09/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	168710266	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/10/2022	13/10/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	162057975	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/10/2021	08/10/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	155518563	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

RUNTPRO

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANSPORTES FATACAR S.A.S.		
RADIO DE ACCION:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION:	546537
FECHA DE EXPEDICION:	03/02/2026	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	03/02/2026
FECHA FIN DE VIGENCIA:	03/02/2028	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

25430

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6006

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	**16-05-2026**	**TOCASUCHIL VEGA EDUAR ALEXANDER**	**CC No. 1124216530**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MESETAS	**3219879280**	**MESETAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

VDS835

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**CHEVROLET**	**LUV D MAX**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10028863773**	**17-08-2005**	**BLANCO MAHLER**	**DIESEL**	**8LBETF1F760000833**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
244657		**2999**	**N/A**	**TRANSPORTES FATACAR S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	35	7	35	8	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25431

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-12-2026**
SOAT	**04-12-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6006

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

25432

'er detalles

Cliente *

TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS

Número Radicado

20263030735932

Fecha de creación

13/03/2026 15:43

Última actualización

13/03/2026 15:44

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

006-2026 CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL TRANSPORTES FATACAR SAS

Descripción *

SE RADICA CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS Y TRANSPORTES FATACAR SAS PARA EL VEHICULO VDS835.

Texto de la nota

hace menos de un minuto
TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS

006-2026 CONVENIO VDS835 pdf (393.39 KB)

25433

transportes INTEGRALES SJ S.A.S	**CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**	CODIGO: FO-GC-C-16 VERSION: 03 FECHA: 14/04/2026

No. 002 -2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,** el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S**
NIT	901.251.010-9
DIRECCIÓN	Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural Puerto Gaitan - Meta
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TELEFONO	3173300213 - 3173300211
EMAIL	admtransintegralessjsas@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSPORTES FATACAR SAS
NIT	830.055.849-3
DIRECCIÓN	Cr 64 160 08 piso 3, Bogotà
REPRESENTANTE LEGAL	LINA FERNANDA TAPIERO CARPINTERO
TELEFONO	(601) 7035332
EMAIL	administracion@transportesfatacar.com
PROPIETARIO DEL VEHICULO	EDUAR ALEXANDER TOCASUCHIL VEGA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	1124216530
DIRECCION	CR 20 5-12
TELEFONO	3115003095

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, en el(los) vehículo(s) que se describe(n) a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL ESTUDIANTIL entre la empresa **TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS** y LA PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL: TRANSPORTES FATACAR SAS a fin de la mejorar la prestación del servicio.

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	CHEVROLET	**CAPACIDAD**	1000-5
LINEA	LUV D MAX	**COLOR**	BLANCO MAHLER
PLACA	**VDS835**	**MODELO**	**2006**
SERVICIO	ESPECIAL	**CILINDRAJE**	2999
TIPO CARROCERIA	DOBLE CABINA	**NUMERO DE MOTOR**	244657
CLASE	**CAMIONETA**	**NUMERO DE CHASIS**	**8LBETF1F760000833**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

A) Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación de Servicio Público Terrestre Automotor Especial, cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio , cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 007126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros" expedida por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

B) Con la firma de este convenio, la empresa colaboradora deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cedula del Propietario, si es leasing Contrato de Leasing.
2. Tarjeta de Propiedad / Licencia de Tránsito (Confirmada ante el RUNT)
3. SOAT vigente
4. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual
5. Revisión Técnico Mecánica Vigente (Si aplica)
6. Entregar Paz y Salvo por todo concepto otorgado por la empresa donde está afiliado el Vehículo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA previa verificación de la documentación requerida por parte del PERSONA JURÍDICA o NATURAL que requiera el servicio Público de Transporte Terrestre Especial.

B) mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

C) Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

D) La responsabilidad de los servicios contratados por una persona jurídica o por una persona natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio, será exclusiva de la empresa de transporte contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURÍDICA o NATURAL: La responsabilidad del contrato frente a la PERSONA JURIDICA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio, será única y exclusivamente de la empresa CONTRATISTA, excepto en aquellos casos cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: Las partes acuerdan expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2016, Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. *De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de*

seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c) Muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": Conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma, para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforme a las necesidades y objeto de este convenio.

PARAGRAFO: En caso de multa generada en contra de la **EMPRESA COLABORADORA**, por inconsistencias presentadas en la expedición del **FUEC** expedido por la empresa contratista, se podrá repetir en contra esta.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo descrito en la cláusula primera de este convenio o a la persona que el mismo designe.

Parágrafo. Los valores, cuantías y fechas de pago serán pactados previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLASULA DECIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio es suscrito por un término de:

Fecha de inicio: 13 de marzo 2026
Fecha de terminación: 30 de octubre 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de suspensión del presente convenio:

a) Situación Especial de Orden Público,
b) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,

c) Decisión de autoridad Pública o Judicial,
d) Por mutuo acuerdo entre las partes,
e) Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para los cuales las partes expresan no será causal de indemnización o pago de suma alguna así:

A. Terminación del Contrato por parte de la Persona o Empresa Contratante,
B. Destrucción del vehículo,
C. Daño del Vehículo, en cuyo caso no será responsabilidad de la EMPRESA COLABORADORA el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado.
D. Por mutuo acuerdo entre las partes.
E. Por orden Judicial o medida judicial.
F. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL FRENTE A LOS CONDUCTORES: Las partes acuerdan que la responsabilidad frente al pago de salarios (en general contratos laborales), pago de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos, caja de compensación y demás obligaciones laborales estarán a cargo de la Empresa Contratista.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra Parte, en las siguientes direcciones:

A. Empresa contratista:

1. **Nombre**: TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
2. **Representante legal**: JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
3. **Dirección:** Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural Puerto Gaitan - Meta.
4. **Teléfono y Celular:** 3173300213 - 3173300211
5. **Correo Electrónico**: admtransintegralessjsas@gmail.com

B. Empresa colaboradora:

1. **Nombre**: TRANSPORTES FATACAR SAS
1. **Dirección:** Cr 64 160 08 piso 3, Bogotà
2. **Correo Electrónico**: administracion@transportesfatacar.com

C. Propietario:

2. **Nombre: EDUAR ALEXANDER TOCASUCHIL VEGA**
3. **Dirección:** CR 20 5-12
4. **Teléfono y/o Celular:** 3115003095

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual en la Calle 17ª No. 2 09 Barrio paraíso natural, en la ciudad de Puerto Gaitán, agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y Cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentara resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que haya derecho y permitan la ley.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a 13 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Empresa Contratante,

JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TRASNPORTES INTEGRALES SJ SAS
Representante Legal

Empresa Colaboradora,

LINA FERNANDA TAPIERO C.
C.C. 1.026.569.975
R/L. TRANSPORTES FATACAR SAS
NIT. 830.055.849-3

25438.

RUTA 9

SXC 522

25439

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019907383

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXC522	TOYOTA	HILUX	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.494	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR: 2KD-5875939 — REG: N — VIN: 8AJFR22G5D4563032

NÚMERO DE SERIE: 8AJFR22G5D4563032 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8AJFR22G5D4563032 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ESCOTURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 100

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32012001826080

I/E: I

FECHA IMPORT.: 14/12/2012

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 05/03/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.: 20/12/2019

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT06002519772

25440

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 29 de enero del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal **de EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR de los siguientes vehiculos:

PLACA	SXC522
CLASE	CANIONETA
MARCA	TOYOTA
MODELO	2013
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	5psj
N° MOTOR	2KD5875939
N°CHASIS	8AJFR22G5D4563032
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.
Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

PLACA DEL VEHICULO:	SXC522		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10019907383	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	TOYOTA	LINEA:	HILUX
MODELO:	2013	COLOR:	SUPER BLANCO
NUMERO DE SERIE:	8AJFR22G5D4563032	NUMERO DE MOTOR:	2KD-5875939
NUMERO DE CHASIS:	8AJFR22G5D4563032	NUMERO DE VIN:	8AJFR22G5D4563032
CILINDRAJE:	2494	TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	05/03/2013
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	1000	PESO BRUTO VEHICULAR:	2705
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	5
NUMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93986703	26/02/2026	02/03/2026	01/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
2508004371770000	27/02/2025	02/03/2025	01/03/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
2508004345044000	26/02/2024	02/03/2024	01/03/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
10717700044860	14/02/2023	02/03/2023	01/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE
12034900030340	01/03/2022	02/03/2022	01/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03031101000976	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000875	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03030101000711	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000812	18/10/2024	20/10/2024	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/07/2025	26/07/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	182797768	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/07/2024	27/07/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	174811958	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/07/2023	27/07/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	167407485	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/07/2022	27/07/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	160516637	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/07/2021	28/07/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154107757	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S		
RADIO DE ACCION:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	458474
FECHA DE EXPEDICION:	12/11/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	12/11/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	12/11/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

2544

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5766

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**ESCOTURS S.A.S.**	**NIT No. 822005127**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MESETAS	**3108592361**	**MESETAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXC522

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**TOYOTA**	**HILUX**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10019907383**	**05-03-2013**	**SUPER BLANCO**	**DIESEL**	**8AJFR22G5D4563032**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
2KD-5875939		**2494**	**N/A**	**EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	6	35	7	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la							

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehiculo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adhericas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Boliquin de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-07-2026**
SOAT	**01-03-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5766

Ver detalles

25446

Cliente *
ALMATOURS SAS

Número Radicado
20263030723772

Fecha de creación
13/03/2026 17:01

Última actualización
13/03/2026 17:02

Estado
Radicado

Dependencia
CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *
CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *
CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE ESCOTURS Y ALMATOURS
SXC522

Texto de la nota

hace menos de un minuto
-MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio de colaboracion empresarial .pdf (390,37 KB)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **ESCOTURS S.A.S y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	**CAMIONETA**
MARCA:	**TOYOTA**
LINEA:	**HILUX**
PLACA:	**SXC522**
MODELO:	**2013**
CAPACIDAD:	**5**
COLOR:	**BLANCO**
Nº. MOTOR:	**2KD-5875939**
Nº. CHASIS:	**BAJFR22G5D4563032**
PROPIETARIO:	**ESCOTURS**
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	**822005127**

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S**, identificada con NIT 822005127-1, domiciliada en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, Villavicencio, representada legalmente por el señor **Mauro Andrés Ruiz Castro**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.121.843.686 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA.** Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA
LINEA:	HILUX
PLACA:	SXC522
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	5
COLOR:	BLANCO
N°. MOTOR:	2KD-5875939
N°. CHASIS:	8AJFR22G5D4563032
PROPIETARIO:	ESCOTURS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	822005127

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: BUENA FE. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa

colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

ESCOTURS S.A.S. calle 32 No. 26 58, celular 3108765197 Barrio Porvenir Villavicencio.Email: comercial@escotursas.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1.121.843.686 Villavicencio
R/L ESCOTURS S.A.S
NIT. 822.005.127-1

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

25451

RUTA 10

SSF 591

25452

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021689939

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SSF591	UAZ	315126	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.153	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CARPADO	DIESEL	8

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
QD32067837A	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	469846013282	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

RUIZ FELIX

IDENTIFICACIÓN

C.C. 14095296

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
10487	I	15/02/1989	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/07/1992	13/01/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT02005997428

100.

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE EL CASTILLO
ALCALDIA MUNICIPAL

TARJETA N° 032025-03

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
7	03	2025

DATOS VEHICULO	CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROSERIA	NIVEL DE SERVICIO	MODELO
	CAMPERO	CARPADO	MIXTO	1982
	CLASE DE COMBUSTIBLE	NUMERO DE MOTOR		CAPACIDAD DE PASAJEROS
	DIESEL	QD32067837A		OCHO (08) PASAJEROS
	PLACA ÚNICA	MARCA	NUMERO DE CHASIS	
	SSF-591	UAZ	469846013282	
DATOS EMPRESA	RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRASNPORTES DE EL CASTILLO			
	SEDE:	RADIO DE ACCIÓN	VIGENCIA	
	EL CASTILLO - META	MUNICIPAL	DEL 07/03/2025 HASTA EL 06/03/2027	

FIRMA AUTORIZADA OFICINA EXPENDEDORA

DAIMER OTALORA VERA
Alcalde Municipal

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CASTILLO
"COOTRANSCASTILLO"
NIT 300000000-9
RESOL 1009 DEL 25 DE OCT DE 1995

SUPERTRANSPORTE 25454

EL SUSCRITO GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CASTILLO COOTRAN SCASTILLO

HACE CONSTAR

Que: se autoriza para que el vehículo de servicio público mixto municipal de placas SSF591 de propiedad del señor FELIX RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No 14095296 preste el servicio de transporte escolar en el municipio de Mesetas, Meta desde 02 de febrero del 2026 hasta el 30 de diciembre de 2026.

El vehículo antes mencionado cuenta con los documentos legal y vigente para prestar esta clase de servicio en mencionada jurisdicción. Lo anterior dando aplicabilidad al Decreto 4190/2007 y el Decreto 1079/2015 capitulo 5, **Servicio Público De Transporte Terrestre Automotor Mixto**, donde se encuentra establecida la normatividad que regula la materia.

Se expide a solicitud del interesado (a), a los dos (02) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis. (2026).

WILLIAM BERMUDEZ REÑA
Gerente

PROGRESO Y SERVICIO PARA EL CASTILLO
Cel. 3212249638
Cra 9 No 11-70 Barrio Centro
Email: Cootranscastillo@hotmail.com

Powered by CamScanner

25455

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **FELIX RUIZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **14.095.296**, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SSF591	**MARCA**	UAZ
MODELO	1982	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
FELIX RUIZ
C.C. 14.095.296
Celular: 3142771778

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

25456

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	SSF591		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10021689939	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	UAZ	LINEA:	315126
MODELO:	1982	COLOR:	ROJO

RUNTPRO

MARCA:	UAZ	LINEA:	315126
MODELO:	1982	COLOR:	ROJO
NUMERO DE SERIE:		NUMERO DE MOTOR:	QD32067837A
NUMERO DE CHASIS:	469846013282	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	3153	TIPO DE CARROCERIA:	CARPADO
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/07/1992
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN:	

RUNTPRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	8
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91378705	06/05/2025	07/05/2025	06/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
890109104650100	25/04/2024	26/04/2024	25/04/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	732	NO VIGENTE
890102669240100	24/04/2023	25/04/2023	24/04/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	732	NO VIGENTE

RUNTPRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA036907	27/10/2025	30/10/2025	30/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA036906	27/10/2025	30/10/2025	30/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

RUNTPRO

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/05/2025	03/05/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	181050315	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/04/2024	25/04/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	173049788	SI	

RUNTPRO

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

No se encontró información registrada en el RUNT.

Normalización y saneamiento

25459

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5806

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**RUIZ FELIX**	**CC No. 14095296**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MESETAS	**3219879280**	**MESETAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SSF591

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMPERO**	**UAZ**	**315126**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1982	**10021689939**	**24-07-1992**	**ROJO**	**DIESEL**	**469846013282**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32067837A		**3153**	**N/A**	**COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE EL CASTILLO**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8.5	40	7	40	8	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como		Inexistencia o mal funcionamiento		Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados,		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los	

25460

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**03-05-2026**
SOAT	**06-05-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5806

25461

RUTA 12

XXA 881

2SA62

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030601691

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XXA881	MERCEDES BENZ	160	2003

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.500	BLANCO BRILLANTE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	15

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
61198370003476	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8AC9036723A904466	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RAMOS MOLINA LUIS ANTONIO	C.C. 1119948179

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
07842280233321	I	20/06/2005	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/08/2005	13/04/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT03006135581

25463

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **LUIS ANTONIO RAMOS MOLINA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.1119.948.179,** por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SOE821	**MARCA**	MERCESES BENZ
MODELO	2003	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
LUIS ANTONIO RAMOS MOLINA
C.C.1.1119.948.179
Celular: 3134670934

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

25461

RUNTPRO

PLACA DEL VEHICULO:	XXA881		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10030601691	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUSETA

Información general del vehiculo

MARCA:	MERCEDES BENZ	LINEA:	160
MODELO:	2003	COLOR:	BLANCO BRILLANTE
NUMERO DE SERIE:		NUMERO DE MOTOR:	61198370003476
NUMERO DE CHASIS:	8AC9036723A904466	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	4500	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL (DD/MM/AAAA):	11/12/2002
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	15
NUMERO DE EJES:	0		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3308006458049000	14/03/2026	17/03/2026	16/03/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
3308005824841000	15/03/2025	17/03/2025	16/03/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
4308005181705000	16/03/2024	17/03/2024	16/03/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
207010241760100	15/03/2023	16/03/2023	15/03/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A	920	NO VIGENTE
83094460	11/03/2022	12/03/2022	11/03/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	810	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000642022	30/07/2025	02/08/2025	02/08/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000642021	30/07/2025	02/08/2025	02/08/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000432278	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000432277	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000325425	01/08/2023	02/08/2023	02/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000325423	01/08/2023	02/08/2023	02/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000257473	03/08/2022	03/08/2022	02/08/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000257475	03/08/2022	03/08/2022	02/08/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000156228	17/09/2021	17/09/2021	02/08/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000156229	17/09/2021	17/09/2021	02/08/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	14/03/2026	14/03/2027	SOBRE RUEDAS CDA	SI	188401444	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/03/2025	15/03/2026	SOBRE RUEDAS CDA	NO	180236407	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/03/2024	16/03/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	172444710	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/03/2023	14/03/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	165248436	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/03/2022	14/03/2023	CDA TECNOSABANA SAS	NO	158644698	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. SIGLA MAVITOURS S.A.S.		
RADIO DE ACCION:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION:	441884
FECHA DE EXPEDICION:	26/07/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	02/09/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	02/09/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

25467

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030724272

Fecha de creación

13/03/2026 09 45

Última actualización

13/03/2026 09 46

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripción *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE LA MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S.Y ALMATOURS SAS DE LOS VEHICULOS XXA881, SYR751

Texto de la nota

hace menos de un minuto
-MILENA
SANTIAGO
SANTIAGO

Convenio Mavitours y Alma.pdf (408.36 KB)

25468

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	**BUSETA**
MARCA:	**MERCEDES BENZ**
LINEA:	**160**
PLACA:	**XXA881**
MODELO:	**2003**
CAPACIDAD:	**15**
COLOR:	**BLANCO BRILLANTE**
Nº. MOTOR:	**61198370003476**
Nº. CHASIS:	**8AC9036723A904466**
PROPIETARIO:	**RAMOS MOLINA LUIS ANTONIO**
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	**1119948179**

CLASE:	**MICROBUS**
MARCA:	**MITSUBISHI**
LINEA:	**CANTER**
PLACA:	**SYR751**
MODELO:	**2003**
CAPACIDAD:	**19**
COLOR:	**BLANCO VERDE**
Nº. MOTOR:	**4D34J32747**
Nº. CHASIS:	**FE639CA40379**
PROPIETARIO:	**ACOSTA DE AVILA CECILIA**
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	**41741486**

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S**, identificada con NIT 830090671, domiciliada en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, Villavicencio, representada legalmente por el señor **FABIO MAURICIO SARMIENTO CASTRO**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 11030596903, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	BUSETA
MARCA:	MERCEDES BENZ
LINEA:	160
PLACA:	XXA881
MODELO:	2003
CAPACIDAD:	15
COLOR:	BLANCO BRILLANTE
N°. MOTOR:	61198370003476
N°. CHASIS:	8AC9036723A904466
PROPIETARIO:	RAMOS MOLINA LUIS ANTONIO
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	1119948179

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	MITSUBISHI
LINEA:	CANTER
PLACA:	SYR751
MODELO:	2003
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO VERDE
N°. MOTOR:	4D34J32747
N°. CHASIS:	FE639CA40379
PROPIETARIO:	ACOSTA DE AVILA CECILIA
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	41741486

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la

empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE**. La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S Cl. 25B #80 C - 12, Bogotá, celular 3023690906.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

LABIO MAURICIO SARMIENTO CASTRO.
C.C. 1.030.596.903
R/L. **MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES SAS**
NIT. 900897350-7

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S

2SA72

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5767

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	RAMOS MOLINA LUIS ANTONIO	CC No. 1119948179
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
MESETAS	3219879280	MESETAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XXA881

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	MERCEDES BENZ	160
Modelo 2003	No Licencia de transito 10030601691	Fecha de matricula 11-12-2002	Color BLANCO BRILLANTE	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial 8AC9036723A904466
No de Motor 61198370003476		Cilindraje 4500	Kilometraje N/A	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES SAS SIGLA MAVITOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	7	80	8	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la							

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-03-2026**
SOAT	**16-03-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5767

25474

RUTA 13

TFV 751

2547 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017069635

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TFV751	CHEVROLET	LUV TFS	2004

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
2.800	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 8

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
970204	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	8GGTFSF334A130157	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE: LANDINEZ AGUSTIN

IDENTIFICACIÓN: C.C. 5606067

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 09013010920723

I/E: I

FECHA IMPORT: 17/09/2003

PUERTAS: 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRICULA: 23/01/2004

FECHA EXP. LIC. TTO: 19/10/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL

LT03003155492

25476

FUENTEDEORO
Departamento del Meta

	2026/ 11 /11	TFV751	
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA	SERVICIO: PÚBLICO	MODELO: 2004
TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL	NUMERO DE MOTOR: 8GGTFSF334A130157	N° PASAJEROS: OCHO	
MARCA: CHEVROLET	NUMERO DE CHASIS: 8GGTFSF334A130157		
RAZON SOCIAL: MIXTO ASOTRANSSANTANDER			
SEDE: FUENTEDEORO	RADIO DE ACCION: MUNICIPAL	FECHA DE EXPEDICION: 2025 | 11|11	
IDENTIFICACION: C.C 5.606.067	PROPIETARIO: LANDINEZ AGUSTIN		

TARJETA N° 124

FIRMA AUTORIZADA OFICINA EXPEDIDORA

ASOTRANSSANTANOER NIT. 822007333-1

25497

EL SUSCRITO GERENTE DE LA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PUERTO SANTANDER

· ASOTRANSSANTANDER.

HACE CONSTAR

Que: Se autoriza para que el vehiculo de servicio publico mixto municipal de placas TFV751 de propiedad del señor AGUSTIN LANDINEZ identificado con cedula de ciudadania 12137793, preste el servicio de transporte escolar en el municipio de Mesetas, Meta. Desde el 02 de febrero del 2026 al 30 de diciembre del 2026.

El vehículo antes mencionado cuenta con documentos legal y vigente para prestar esta clase de servicio en mencionada jurisdiccion lo anterior dado aplicabilidad al decreto 4190/2007 y el decreto 1079/2015 capitulo 5 servicio publico de transporte automotor mixto, donde se encuentra establecido la normatividad que regula la materia.

Se expide en FUENTEDEORO META a los 2 dias del mes de febrero del año 2026.

Atte.

Asociación de transportadores de puerto Santander, ASOTRANSSANTANDER.

NESTOR VELASQUEZ

Representante legal

Cc. 7491613

Tel. 3125674249

Correo: asotranssatander70@gmail.com
Fuentedeoro - Meta
Tel. 3125674249

25478

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **AGUSTIN LANDINEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **5.606067** por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TFV751	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2004	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

AGUSTIN LANDINEZ

PROPIETARIO
AGUSTIN LANDINEZ
C.C. 5.606.067
Celular: 3228510809

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

25479

RUNTPRO

PLACA DEL VEHICULO:	TFV751		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10017069635	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	LUV TFS
MODELO:	2004	COLOR:	BLANCO
NUMERO DE SERIE:		NUMERO DE MOTOR:	970204
NUMERO DE CHASIS:	8GGTFSF334A130157	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	2800	TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	23/01/2004
AUTORIDAD DE TRANSITO:	INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	1000 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	8
NUMERO DE EJES:	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3522761100	23/02/2026	24/02/2026	23/02/2027	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	881	VIGENTE
3361609200	14/02/2025	20/02/2025	19/02/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	881	NO VIGENTE
4308005062771000	19/02/2024	20/02/2024	19/02/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
207010222700100	17/02/2023	18/02/2023	17/02/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A	732	NO VIGENTE
4186456400	29/01/2022	30/01/2022	29/01/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	732	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000579686	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000579687	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000409036	24/06/2024	20/06/2024	20/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000409038	24/06/2024	20/06/2024	20/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000692	26/01/2024	26/01/2024	20/06/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000792	26/01/2024	26/01/2024	20/06/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	05/09/2023	05/09/2023	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	05/09/2023	05/09/2023	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA229240	01/09/2022	01/09/2022	01/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA229241	01/09/2022	01/09/2022	01/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

25981

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	05/09/2025	05/09/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	183718014	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2024	07/09/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	175714546	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2023	07/09/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	168244220	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2022	07/09/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	161318863	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/08/2021	05/08/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	154266292	SI	

25482

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5807

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	LANDINEZ AGUSTIN	CC No. 5606067
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
MESETAS	3219879280	MESETAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFV751

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV TFS
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	10017069635	23-01-2004	BLANCO	DIESEL	8GGTFSF334A130157
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
970204		2800	N/A	ASOTRANSSANTANDER	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	40	7	40	8	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impacoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25483

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**05-09-2026**
SOAT	**23-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5807

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

25494

RUTA 14

SXD 195

25485

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019810008

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXD195	HYUNDAI	COUNTY	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	24

NÚMERO DE MOTOR
D4DDD553220

REG N

VIN
KMJHG17PPEC062082

NÚMERO DE SERIE
KMJHG17PPEC062082

REG N

NÚMERO DE CHASIS
KMJHG17PPEC062082

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901297365

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
****

POTENCIA HP
138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352013000426207

I/E
I

FECHA IMPORT.
27/12/2013

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
****



FECHA MATRÍCULA
18/01/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
10/12/2019

FECHA VENCIMIENTO
****

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT06002519497

PRO

25986

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra cons

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SXD195**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10019810008**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**HYUNDAI**	LÍNEA:	**COUNTY**
MODELO:	**2014**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**KMJHG17PPEC062082**	NÚMERO DE MOTOR:	**D4DDD553220**
NÚMERO DE CHASIS:	**KMJHG17PPEC062082**	NÚMERO DE VIN:	**KMJHG17PPEC062082**
CILINDRAJE:	**3907**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**18/01/2014**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	

@Copyright 2026 RUNT

PRO

25487

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	**6670**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**24**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad exp de SOAT	Codigo tarifa	Estado
10717700207190	29/07/2025	31/07/2025	30/07/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE
3271216600	29/07/2024	31/07/2024	30/07/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
2508004326570	24/07/2023	31/07/2023	30/07/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1560710000026	28/07/2022	31/07/2022	30/07/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
1203490002540	30/07/2021	31/07/2021	30/07/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

@Copyright 2026 RUNT

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
03030101000720	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03031101000821	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
03030101000706	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000807	15/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000699	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000800	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000681	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

@Copyright 2026 RUNT

25489

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual
TIPO DOCUMENTO TOMADOR	**NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR**
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

25490

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NUMERO DE POLIZA	TIPO DE POLIZA
03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual
TIPO DOCUMENTO TOMADOR	**NUMERO DE DOCUMENTO TOMADOR**
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

25491

				ESTADO S.A.	Extracontractual		
03031101000781	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000653	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000753	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revision	Fecha Expedicion	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro certificado	Informacion consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/07/2025	19/07/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	182646254	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/07/2024	17/07/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	174592918	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/07/2023	08/07/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	167007583	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/07/2022	05/07/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	160047196	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	31/07/2021	31/07/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	154188798	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

@Copyright 2026 RUNT

PRO [redacted] [redacted] 25492

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	494329
FECHA DE EXPEDICIÓN:	17/05/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	17/05/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	17/05/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

2SA93

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5251

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**	**NIT No. 901297365**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MESETAS	**3219879280**	**MESETAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXD195

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	**10019810008**	**18-01-2014**	**BLANCO**	**diesel**	**KMJHG17PPEC062082**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDD553220		**3907**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	80	10	80	10	80	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	80	11	80	11	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo.	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S

25494

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-07-2026**
SOAT	**30-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5251

25495

RUTA 16

XWC 908

25496

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034856941

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
XWC908	KIA	GRAND PREGIO	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.000	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P.S.J
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
JT574302	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8L0TS73228E000635	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANABRIA SUAREZ ISRAEL ALONSO	C.C. 396451

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
07060280178333	I	04/03/2009	3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
04/01/2008	03/02/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT10000257361

PRO

25197

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	XWC908		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	010034856941	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:	KIA	LÍNEA:	GRAND PREGIO
MODELO:	2008	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	JT574302
NÚMERO DE CHASIS:	8L0TS73228E000635	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	3000	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	04/01/2008
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS	

@Copyright 2026 RUNT

PRO

25498

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**19**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95371397	04/02/2026	05/02/2026	04/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	810	VIGENTE
90408137	24/01/2025	26/01/2025	25/01/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
25080043416970	18/01/2024	26/01/2024	25/01/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
10717700036110	23/01/2023	26/01/2023	25/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
82797941	25/01/2022	26/01/2022	25/01/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	810	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

@Copyright 2026 RUNT

25499

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1530262867003	28/04/2025	01/05/2025	01/05/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1530262867002	29/04/2024	01/05/2024	01/05/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1530262867001	28/04/2023	01/05/2023	01/05/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA229240	29/04/2022	01/05/2022	01/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA229241	29/04/2022	01/05/2022	01/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA150714	30/03/2021	31/03/2021	01/05/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA213554	30/03/2021	31/03/2021	01/05/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA150715	03/11/2020	03/11/2020	31/03/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
				LA EQUIDAD			

@Copyright 2026 RUNT

25500

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NUMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
1530262867003	AMBAS (RCC-RCE)

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NUMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	900701795

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

AA112128	28/03/2017	31/03/2017	31/03/2018	SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA112129	28/03/2017	31/03/2017	31/03/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 15

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	09/06/2025	09/06/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	181654704	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/06/2024	07/06/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNORIENTE S.A.S	NO	173672950	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/06/2023	07/06/2024	CDA LLANO VERDE	NO	166340733	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/06/2022	08/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNORIENTE S.A.S	NO	159497126	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/06/2021	08/06/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNOCAR	NO	153001631	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRAVEL DEL LLANO SAS		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	493567
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/05/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	14/05/2025

@Copyright 2026 RUNT

25503

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **ISRAEL ALONZO SANABRIA SUAREZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **396.451** por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	XWC908	**MARCA**	KIA
MODELO	2008	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, asi como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
ISRAEL ALONZO SANABRIA SUAREZ
C.C. 396.451
Celular: 3228510809

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

25504

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6015

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	16-05-2026	SANABRIA SUAREZ ISRAEL ALONSO	CC No. 396451
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
MESETAS	3219879280	MESETAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XWC908

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	KIA	GRAND PREGIO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	010034856941	04-01-2008	BLANCO	DIESEL	8L0TS73228E000635
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT574302		3000	N/A	TRAVEL DEL LLANO SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	60	8	60	7	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25505

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**09-06-2026**
SOAT	**04-01-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6015

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

25506

er detalles

Cliente *

TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS

Número Radicado

20263030735582

Fecha de creación

13/03/2026 15.31

Última actualización

13/03/2026 15.31

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

005-2026 CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL TRAVEL DEL LLANO S A S

Descripción *

SE RADICA CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS Y TRAVEL DEL LLANO S A S PARA EL VEHICULO XWC908.

Texto de la nota

hace menos de un minuto
TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS

005-2026 CONVENIO XWC908.pdf (362.39 KB)

25507

transportes INTEGRALES SJ SAS	**CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**	CODIGO: FO-GC-C-16 VERSION: 03 FECHA: 14/04/2026

No. 005 -2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S**
NIT	901.251.010-9
DIRECCIÓN	Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural Puerto Gaitan - Meta
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TELEFONO	3173300213 - 3173300211
EMAIL	admtransintegralessjsas@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	TRAVEL DEL LLANO S.A.S
NIT	900701795-1
DIRECCIÓN	Calle 35 10-26
REPRESENTANTE LEGAL	VALENTINA JARAMILLO GARZÓN
TELEFONO	314 2563829
EMAIL	contactooperativo@travellano.com
PROPIETARIO DEL VEHICULO	ISRAEL ALFONSO SANABRIA SUAREZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	396451
DIRECCION	Calle 5 02-06
TELEFONO	3057459661

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, en el(los) vehículo(s) que se describe(n) a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL ESTUDIANTIL entre la empresa **TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS** y LA PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL: TRANSPORTES FATACAR SAS a fin de la mejorar la prestación del servicio.

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	KIA	**CAPACIDAD**	19
LINEA	GRAND PREGIO	**COLOR**	BLANCO
PLACA	XWC908	**MODELO**	2008
SERVICIO	ESPECIAL	**CILINDRAJE**	3000
TIPO CARROCERIA	CERRADA	**NUMERO DE MOTOR**	JT574302
CLASE	MICROBUS	**NUMERO DE CHASIS**	8L0TS73228E000635

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

A) Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación de Servicio Público Terrestre Automotor Especial, cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio , cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 007126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros" expedida por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

B) Con la firma de este convenio, la empresa colaboradora deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cedula del Propietario, si es leasing Contrato de Leasing.
2. Tarjeta de Propiedad / Licencia de Tránsito (Confirmada ante el RUNT)
3. SOAT vigente
4. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual
5. Revisión Técnico Mecánica Vigente (Si aplica)
6. Entregar Paz y Salvo por todo concepto otorgado por la empresa donde está afiliado el Vehículo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA previa verificación de la documentación requerida por parte del PERSONA JURÍDICA o NATURAL que requiera el servicio Público de Transporte Terrestre Especial.

B) mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

C) Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

D) La responsabilidad de los servicios contratados por una persona jurídica o por una persona natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio, será exclusiva de la empresa de transporte contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURÍDICA o NATURAL: La responsabilidad del contrato frente a la PERSONA JURIDICA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio, será única y exclusivamente de la empresa CONTRATISTA, excepto en aquellos casos cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: Las partes acuerdan expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2016, Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. *De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de*

seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c) Muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": Conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma, para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforme a las necesidades y objeto de este convenio.

PARAGRAFO: En caso de multa generada en contra de la **EMPRESA COLABORADORA**, por inconsistencias presentadas en la expedición del **FUEC** expedido por la empresa contratista, se podrá repetir en contra esta.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo descrito en la cláusula primera de este convenio o a la persona que el mismo designe.

Parágrafo. Los valores, cuantías y fechas de pago serán pactados previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLASULA DECIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio es suscrito por un término de:

Fecha de inicio: 13 de marzo 2026
Fecha de terminación: 30 de octubre 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de suspensión del presente convenio:

a) Situación Especial de Orden Público,
b) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,

c) Decisión de autoridad Pública o Judicial,
d) Por mutuo acuerdo entre las partes,
e) Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para los cuales las partes expresan no será causal de indemnización o pago de suma alguna así:

A. Terminación del Contrato por parte de la Persona o Empresa Contratante,
B. Destrucción del vehículo,
C. Daño del Vehículo, en cuyo caso no será responsabilidad de la EMPRESA COLABORADORA el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado.
D. Por mutuo acuerdo entre las partes.
E. Por orden Judicial o medida judicial.
F. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL FRENTE A LOS CONDUCTORES: Las partes acuerdan que la responsabilidad frente al pago de salarios (en general contratos laborales), pago de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos, caja de compensación y demás obligaciones laborales estarán a cargo de la Empresa Contratista.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra Parte, en las siguientes direcciones:

A. Empresa contratista:

1. **Nombre**: TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
2. **Representante legal**: JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
3. **Dirección:** Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural Puerto Gaitan - Meta.
4. **Teléfono y Celular:** 3173300213 - 3173300211
5. **Correo Electrónico**: admtransintegralessjsas@gmail.com

B. Empresa colaboradora:

1. **Nombre**: TRAVEL DEL LLANO S.A.S
1. **Dirección:** Calle 35 10-26
2. **Correo Electrónico**: contactooperativo@travellano.com

C. Propietario:

2. **Nombre:** ISRAEL ALFONSO SANABRIA SUAREZ
3. **Dirección:** Calle 5 02-06
4. **Teléfono y/o Celular:** 3057459661

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual en la Calle 17ª No. 2 09 Barrio paraíso natural, en la ciudad de Puerto Gaitán, agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y Cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentara resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que haya derecho y permitan la ley.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a 13 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Empresa Contratante,

JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TRASNPORTES INTEGRALES SJ SAS
Representante Legal

Empresa Colaboradora,

VALENTINA JARAMILLO GARZÓN
NIT. 900701795-1
R/L TRAVEL DEL LLANO S.A.S
CC. 1193055070

2552

RUTA 17

GPH 869

25513

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032833024

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GPH869	TOYOTA	FJ 45	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.499	ROJO BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CARPADO	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
TD27026498T	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
FJ43103648	N	FJ43103648	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

JARA AVELLA MARIA EUGENIA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 30054538

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E: I

FECHA IMPORT.

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
25/02/1983	24/09/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO GRANADA

LT02007914618

25514

	ALCALDIA DE VISTA HERMOSA, META	FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO			PLACA UNICA
	NIT:	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	GPH-869
	892.099.173-8	26	4	2025	25	4	2027	
CLASE DE VEHICULO: CAMPERO	TIPO CARROCERIA: CARPADO	MARCA: TOYOTA			TIPO DE SERVICIO			MODELO
					MIXTO			1981
CLASE DE COMBUSTIBLE: DIESEL		NUMERO DE MOTOR: TD27026498T						
NIVEL DE SERVICIO: PUBLICO		CAPACIDAD						
		PASAJEROS			12	TON		N/A
AFILIADO A LA EMPRESA: COOTRANSGUEJAR		No. INTERNO 005						
SEDE: VISTA HERMOSA	RADIO DE ACCION MUNICIPAL	ZONA DE OPERACIÓN: VISTA HERMOSA						
TARJETA DE OPERACIÓN		JUAN ANDRES GOMEZ LOPEZ						
No 004		ALCALDE MUNICIPAL						
"OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO"								
CARRERA 13 CALLE 9 ESQUINA TELEFAX 651 81 27								

COOTRANSGUEJAR

Personería Jurídica No 1036/92
Nit. 822.001.439-6

25515

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VISTAHERMOSA

HACE CONSTAR

Que, se autoriza para que el vehículo de servicio público mixto municipal de placas GPH 869, de propiedad de MARIA EUGENIA JARA AVELLA identificado con cedula de ciudadanía No. 30054538; preste el servicio de transporte escolar en las ruta 17, en el Municipio de MESETAS, META desde el 02 de febrero de 2026 al 30 de noviembre de 2026.

El vehículo antes mencionado cuenta con la documentación legal y vigente para prestar esta clase de servicio en mencionada jurisdicción. Lo anterior dando aplicabilidad al Decreto 4190/2007 y el Decreto 1079/2015 capitulo 5, **Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto**, donde se encuentra establecida la normatividad que regula la materia.

Se expide en Villavicencio a los 2 días del mes de febrero del año 2026.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO ZARATE DIAZ
Rep Legal

25516

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MARÍA EUGENIA JARA AVELLA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.054.538, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	GPH869	**MARCA**	TOYOTA
MODELO	1982	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
MARIA EUGENIA JARA AVELLA
C.C.30.054.538
Celular: 3133676225

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

25517

RUNTPRO

PLACA DEL VEHICULO:	CPH869		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10032833024	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	TOYOTA	LINEA:	FJ 45
MODELO:	1981	COLOR:	ROJO BLANCO
NUMERO DE SERIE:	FJ43103648	NUMERO DE MOTOR:	TDZ7026498T
NUMERO DE CHASIS:	FJ43103648	NUMERO DE V.I.N.:	
CILINDRAJE:	2499	TIPO DE CARROCERIA:	CARPADO
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	25/02/1983
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA MCPAL TTO GRANADA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (S/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (S/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (S/NO):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION V.I.N. (S/NO):	NO	NRO. REGRABACION V.I.N.:	
VEHICULO ENSEÑANZA (S/NO):	NO	PUERTAS:	2

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	0	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	12
NUMERO DE EJES:	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95783811	04/03/2026	07/03/2026	06/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	722	VIGENTE
89721330	06/03/2025	07/03/2025	06/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	722	NO VIGENTE
3214821200	20/02/2024	21/02/2024	20/02/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	881	NO VIGENTE
890100676040100	20/02/2023	21/02/2023	20/02/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	722	NO VIGENTE
82517349	19/02/2022	20/02/2022	19/02/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	722	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA036872	19/11/2025	19/11/2025	13/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA027727	19/11/2025	19/11/2025	13/10/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA027728	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA009135	20/04/2017	12/04/2017	12/09/2017	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA009137	20/04/2017	12/04/2017	12/09/2017	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA027727	08/10/2024	13/10/2024	13/10/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036872	08/10/2024	13/10/2024	13/10/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA036872	12/10/2023	13/10/2023	13/10/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA027727	12/10/2023	13/10/2023	13/10/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA027727	11/10/2022	13/10/2022	13/10/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

25519

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/08/2025	19/08/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	183317059	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/08/2024	17/08/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	175282599	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/08/2023	14/08/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	167779461	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/08/2022	13/08/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	160869758	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/08/2021	14/08/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	154441980	SI	

25520

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5769

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	JARA AVELLA MARIA EUGENIA	CC No. 30054538
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
MESETAS	3143638869	MESETAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

GPH869

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	TOYOTA	FJ 45
Modelo	No Licencia de Transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1981	10032833024	25-02-1983	ROJO BLANCO	DIESEL	FJ43103648
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
TD27026498T		2499	N/A	CENTRO LOGISTICO DE TRANSPORTE HS S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	40	8	40	7	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inoxistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25521

RUTA 18

SWC 080

25522

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034844193

PLACA SWC080	MARCA FORD	LÍNEA LLANERO U 50	MODELO 1982
CILINDRADA CC 2.400	COLOR AMARILLO		SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMPERO	TIPO CARROCERÍA CARPADO	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR M70235	REG N	VIN ******	
NÚMERO DE SERIE LA1BAT70235	REG N	NÚMERO DE CHASIS LA1BAT70235	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
AREVALO MEDINA EDISSON JAVIER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 86084550

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******		BLINDAJE ******	POTENCIA HP 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 01226	VE I	FECHA IMPORT. 11/01/1982	PUERTAS 2
LIMITACION A LA PROPIEDAD ******			
FECHA MATRÍCULA 28/10/1982	FECHA EXP. LIC TTO. 09/07/2025	FECHA VENCIMIENTO ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT10000501657

25523

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE OPERACIÓN

NRO TARJ. OPERACIÓN	002157	NRO INTERNO	C00010
No DE PLACA	MARCA	AÑO/MODELO	LINEA
SWC080	FORD	1982	LLANERO U 50
CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROCERIA	COMBUSTIBLE	
CAMPERO	CARPADO	GASOLINA	
MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD PASAJEROS		CARGA
MIXTO	SENTADOS	DE PIE	KG. 0
	5	0	
RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO		
MUNICIPAL	MIXTO		

RAZÓN SOCIAL EMPRESA			NIT
ASPROVESPULMETA S.A.			800232656
DIRECCION DE LA EMPRESA			CIUDAD /MUNICIPIO
CL 14 # 10C 24 ESTERO			VILLAVICENCIO
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		
06-06-2025	DESDE 06-06-2025	HASTA	05-06-2027

AUTORIDAD QUE EXPIDE

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO

DIRECTOR(A) SERVICIOS DE MOVILIDAD

25524

PERMISO DE CIRCULACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO ASPROVESPULMETA CERTIFICA:

QUE EL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PLACA: SWC 080

MARCA: FORD

LINEA: LLANERO U 50

MODELO: 1982

CLASE DE VEHICULO: CAMPERO

TIPÓ DE CARROCERIA: CARPADO

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD PASAJEROS: 5

El cual se encuentra afiliado a nuestra empresa y con la documentación reglamentaria exigida se autoriza mediante permiso de circulación para realizar recorridos de transporte escolar en el municipio de mesetas – meta en la vereda morrobello zona rural del municipio en la ruta escolar denominada RE2 sector morrobello a la institución Educativa Rio Guejar sede la libertad desde el dia 02 de febrero de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026.

Atentamente,

JHOANA CENETH FUENTES VALARTE

C.C : 40.441.575

Rep .Leg

25525

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **EDISSON JAVIER AREVALO MEDINA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **86.084.550**, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901297365-6, para que, en calidad de tenedor del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SWC080	**MARCA**	FORD
MODELO	1982	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No **1243 de 2026**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
EDISSON JAVIER AREVALO MEDINA
C.C. 86.084.550
Celular: 3142771778

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

25526

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	SWC080		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10034844193	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	FORD	LINEA:	LLANERO U 50
MODELO:	1982	COLOR:	AMARILLO

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

NUMERO DE SERIE:	LA1BAT70235	NUMERO DE MOTOR:	M70235
NUMERO DE CHASIS:	LA1BAT70235	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	2400	TIPO DE CARROCERIA:	CARPADO
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL (DD/MM/AAAA):	28/10/1982
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (S/N/O):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (S/N/O):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS:	
REGRABACION SERIE (S/N/O):	NO	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION VIN (S/N/O):	NO	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (S/N/O):	NO	PUERTAS:	2

Para conocer el historial de propietarios

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	5
NUMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91409137	14/05/2025	15/05/2025	14/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	722	VIGENTE
43080049716B200	31/01/2024	01/02/2024	31/01/2025	LA PREVISORA S.A.COMPANIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE

25527

RUNTPRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000709466	13/03/2026	15/03/2026	15/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000709467	13/03/2026	15/03/2026	15/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000515402	29/05/2025	29/05/2025	15/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000515404	29/05/2025	29/05/2025	15/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000300643	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000300645	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
				COMPAÑIA	Responsabilidad		

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

Certificado de revision tecnico mecanica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	16/05/2025	16/05/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	SI	181249014	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	03/02/2024	03/02/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNORIENTE S A S	NO	171539644	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2022	17/11/2023	CDA LLANO VERDE	NO	162681797	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2021	17/11/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	156244374	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/10/2020	26/10/2021	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	149687641	SI	

Registros por página 10 1-5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Emisiones

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

No se encontró información registrada en el RUNT.

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

25528

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5808

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**AREVALO MEDINA EDISSON JAVIER**	**CC No. 86084550**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MESETAS	**3219879280**	**MESETAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWC080

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMPERO**	**VADO**	**LLANERO U 50**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1982	**10034844193**	**28-10-1982**	**AMARILLO**	**GASOLINA**	**LA1BAT70235**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
M70235		**2400**	**N/A**	**ASPROVESPULMETA S.A**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	40	7	40	8	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como		Inexistencia o mal funcionamiento		Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados,		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los	

25529

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-05-2026**
SOAT	**14-05-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5808

25530

RUTA 19

TSU 577

2553)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029962091

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TSU577	NISSAN	D22/NP300	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASGASOL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KA24-594799A	N	3N6DD23T1ZK916650

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6DD23T1ZK916650	N	3N6DD23T1ZK916650	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
CADENA QUIROZ FREDY — C.C. 7819398



RESTRICCIÓN MOVILIDAD — CILINDRAJE: ****** — POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
42012000002679	I	04/09/2012	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/03/2013	07/09/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL

LT07D02543313

2532

Secretaría de
Gobierno

FUENTEDEORO
Departamento del
META

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA	NIVEL DE SERVICIO: PÚBLICO	MODELO: 2013
CLASE DE COMBUSTIBLE: GAS GASOL	NÚMERO DE MOTOR: KA24-594799A		Nº PASAJEROS: 5
MARCA: NISSAN	NÚMERO DE CHASIS: 3N6DD23T1ZK916650		
RAZON SOCIAL: MIXTO ASOTRANSSANTANDER			
SEDE: FUENTEDEORO	RADIO DE ACCIÓN: MUNICIPAL	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026 | 02|12	
IDENTIFICACIÓN: C.C 7.819.398	PROPIETARIO: FREDY CADENA QUIROZ		

FECHA DE VENCIMIENTO: 2027| 02 |11

PLACA UNICO: TSU577

TARJETA N° 147

FIRMA AUTORIZADA OFICINA EXPEDIDORA



ASOTRANSSANTANOER NIT. 822007333-1



25533

EL SUSCRITO GERENTE DE LA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PUERTO SANTANDER

· ASOTRANSSANTANDER.

HACE CONSTAR

Que: Se autoriza para que el vehiculo de servicio publico mixto municipal de placas TSU577 de propiedad del señor FREDY CADENA QUIROZ identificado con cedula de ciudadania 7819398, preste el servicio de transporte escolar en el municipio de Mesetas, Meta. Desde el 02 de febrero del 2026 al 30 de diciembre del 2026.

El vehículo antes mencionado cuenta con documentos legal y vigente para prestar esta clase de servicio en mencionada jurisdiccion lo anterior dado aplicabilidad al decreto 4190/2007 y el decreto 1079/2015 capitulo 5 servicio publico de transporte automotor mixto, donde se encuentra establecido la normatividad que regula la materia.

Se expide en FUENTEDEORO META a los 2 dias del mes de febrero del año 2026.

Atte.

Asociación de transportadores de puerto Santander, ASOTRANSSANTANDER.

NESTOR VELASQUEZ

Representante legal

Cc, 7491613

Tel. 3125674249

Correo: asotranssatander70@gmail.com
Fuentedeoro - Meta
Tel. 3125674249

PRO

25534

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consult

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TSU577**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10029962091**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**NISSAN**	LÍNEA:	**D22/NP300**
MODELO:	**2013**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**3N6DD23T1ZK916650**	NÚMERO DE MOTOR:	**KA24-594799A**
NÚMERO DE CHASIS:	**3N6DD23T1ZK916650**	NÚMERO DE VIN:	**3N6DD23T1ZK916650**
CILINDRAJE:	**2389**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**GAS GASOL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**12/03/2013**
AUTORIDAD DE TRANSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	

@Copyright 2026 RUNT

PRO

25535

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	1000	PESO BRUTO VEHICULAR:	2690
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	5
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1508006832093000	05/03/2026	08/03/2026	07/03/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE
1508006119676000	06/03/2025	08/03/2025	07/03/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
87717127	07/03/2024	08/03/2024	07/03/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
8105835100	07/03/2023	08/03/2023	07/03/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	910	NO VIGENTE
14207200001970	07/03/2022	08/03/2022	07/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

©Copyright 2026 RUNT

PRO

25536

8105835100	07/03/2023	08/03/2023	07/03/2024	GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	910	VIGENTE
14207200001970	07/03/2022	08/03/2022	07/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000579686	25/02/2026	25/02/2026	20/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000579687	25/02/2026	25/02/2026	20/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
1523177842503	19/11/2024	06/12/2024	06/12/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1523177842502	25/11/2023	06/12/2023	06/12/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1523177842501	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
2000192397	16/12/2021	16/12/2021	06/12/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000192398	16/12/2021	16/12/2021	06/12/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000107978	07/12/2020	07/12/2020	05/12/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000107979	07/12/2020	07/12/2020	05/12/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000592	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 17

@Copyright 2026 RUNT

25537

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE POLIZA	TIPO DE POLIZA
2000579687	Responsabilidad Civil Contractual
TIPO DOCUMENTO TOMADOR	**NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR**
NIT	822007333

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	60
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	60
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	60
04: GASTOS MEDICOS	60
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

25538

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NUMERO DE PÓLIZA	TIPO DE POLIZA
2000579686	Responsabilidad Civil Extracontractual
TIPO DOCUMENTO TOMADOR	**NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR**
NIT	822007333

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	60
06: DAÑOS A TERCEROS	60
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	120

Volver

PRO

2000192398	16/12/2021	16/12/2021	06/12/2022	MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000107978	07/12/2020	07/12/2020	05/12/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000107979	07/12/2020	07/12/2020	05/12/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000592	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 17

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	No. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	28/02/2026	28/02/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	188061891	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/03/2025	01/03/2026	SOBRE RUEDAS CDA	NO	179906956	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/03/2024	06/03/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	172223495	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/03/2023	07/03/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	165121767	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/03/2022	05/03/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	158476809	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

©Copyright 2026 RUNT

25540

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6017

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
16-03-2026	16-05-2026	CADENA QUIROZ FREDY	CC No. 7819398
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
MESETAS	3219879280	MESETAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSU577

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	10029962091	12-03-2013	BLANCO	GAS GASOL	3N6DD23T1ZK916650
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
KA24-594799A		2389	N/A	COOP. DE TRANSP. DE FUENTEDEORO COOTRANSFUENTEDEORO	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	10	100	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionatese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas exceda lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

23341

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-02-2027**
SOAT	**07-03-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6017

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

25542

PUERTO LOPEZ RE: 1 y 2

A57

25543

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026262309

PLACA TSM480	MARCA HINO	LÍNEA FC9JBUS	MODELO 2018
CILINDRADA CC 5.123	COLOR BLANCO VERDE		SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO BUS	TIPO CARROCERÍA CERRADA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 42
NÚMERO DE MOTOR J05ETY13172		REG N	VIN 9F3FC9JLTJXX12057
NÚMERO DE SERIE ******		REG N	NÚMERO DE CHASIS 9F3FC9JLTJXX12057 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
EJECUTRANS S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 830091326

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032017001883567

VE
I

FECHA IMPORT.
07/12/2017

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******


FECHA MATRÍCULA
26/12/2017

FECHA EXP. LIC. TTO.
02/06/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA





LT07001654538

Powered by CamScanner

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra co

PLACA DEL VEHÍCULO:	TSM480		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10026262309	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	HINO	LÍNEA:	FC9JBUS
MODELO:	2018	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	J05ETY13172
NÚMERO DE CHASIS:	9F3FC9JLTJXX12057	NÚMERO DE VIN:	9F3FC9JLTJXX12057
CILINDRAJE:	5123	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	26/12/2017
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA DE TTO, TTE y MOVILIDAD CUND/SESQUILE	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTICUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	10400 Kgs
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	42

@Copyright 2026 RUNT

PRO

2554 S

NÚMERO DE EJES | 2

Póliza SOAT

Número de la póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide SOAT	Código CIIU	Estado
3477993400	01/12/2025	24/12/2025	23/12/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE
89989593	23/12/2024	24/12/2024	23/12/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
430800473741 3000	21/12/2023	23/12/2023	22/12/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
84664976	21/12/2022	23/12/2022	22/12/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
13727100004680	21/12/2021	23/12/2021	22/12/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 | 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1500153118805	20/02/2026	21/02/2026	21/02/2027	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1500153118804	19/02/2025	21/02/2025	21/02/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1500153118803	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1500153118802	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1500153118801	22/08/2022	21/08/2022	21/02/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
01430101001688	15/09/2021	15/09/2021	29/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
01431101001941	15/09/2021	15/09/2021	29/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03330101000495	11/06/2021	14/06/2021	16/08/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03331101000598	11/06/2021	14/06/2021	16/08/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03330101000458	02/03/2021	02/03/2021	14/06/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 | 1 - 10 de 10

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA revisión	Vigente	Última Medición	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/12/2025	19/12/2026	CDA SERVIPLUS SAS	SI	186204275	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/12/2024	20/12/2025	CDA SERVIPLUS SAS	NO	178108049	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/12/2023	21/12/2024	C.D.A. BOSCONIA MOTOR	NO	170381860	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/12/2022	11/12/2023	C.D.A. BOSCONIA MOTOR	NO	163127235	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/12/2021	10/12/2022	INVERSIONES TAC S.A.S	NO	156699556	SI	

Registros por página 10 | 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

©Copyright 2026 RUNT

25546

PRO

- Solicitudes
- Información Blindaje
- Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)
- Certificado de revisión de la DIJIN
- Certificado de desintegración física
- Limitaciones a la Propiedad
- Garantías a Favor De
- Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)
- Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	EJECUTRANS S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION:	422546
FECHA DE EXPEDICION:	14/03/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	28/04/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	28/04/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

- Normalización y saneamiento
- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización
- Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

25547

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5037

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-02-2026	01-04-2026	EJECUTRANS SAS	NIT No. 830091326
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LOPEZ	3204601990	PUERTO LOPEZ	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSM480

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JBUS
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2018	10026262309	26-12-2017	BLANCO VERDE	DIESEL	9F3FC9JLTJXX12057
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY13172		5123	N/A	EJECUTRANS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	100	10	100	8	100	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	100	11	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25548

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijoras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-12-2026**
SOAT	**23-12-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5037

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

25549

Transporte

Vigilado SuperTransporte

* Transporte de Pasajeros
* Servicio Especial
* Transporte de Carga
* Operación Nacional

Elige diferente, elige con seguridad

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,** el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES

EMPRESA CONTRATISTA	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S
NIT	892100110-8
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 12 BRR EL PROGRESO
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ ROZO EIDY KATERINE
TELEFONO	3202366320
EMAIL	katerine.mendez@cincoxpress.com

EMPRESA COLABORADORA	EJECUTRANS SAS
NIT	830091326
DIRECCIÓN	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MERY MOLINA MOLINA
TELEFONO	(350) 669-9264
EMAIL	gerencia@ejecutrans.com

PROPIETARIO DEL VEHICULO	EJECUTRANS SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	830091326
DIRECCION	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca

PROPIETARIO DEL VEHICULO	EJECUTRANS SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	830091326
DIRECCION	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, en el vehículo(s) Que se describe a continuación, para la ejecución de contrato de transporte suscrito con la Gobernación del Meta cuyo objeto consiste en el: **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 27 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTARLOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.**

Powered by CamScanner

Para el caso del vehículo desarrollara sus labores en la Institución Educativa YAALIAKEISY en el municipio de Puerto López.

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**HINO**
LINEA	**FC9JBUS**
PLACA	**TSM480**
CLASE	**BUS**
CAPACIDAD	**42**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2018**
CILINDRAJE	**5.123**
NUMERO DE MOTOR	**J05ETY13172**
NUMERO DE CHASIS	**9F3FC9JLTJXX12057**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

A) Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación de Servicio Público Terrestre Automotor Especial, cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio , cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 007126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros" expedida por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

B) Con la firma de este convenio, la empresa colaboradora deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cedula del Propietario, si es leasing Contrato de Leasing.
2. Tarjeta de Propiedad (Confirmada ante el RUNT)
3. SOAT vigente
4. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual
5. Revisión Tenico Mecánica Vigente (Si aplica)
6. Póliza Todo Riesgo Vigente
7. Entregar Paz y Salvo por todo concepto otorgado por la empresa donde está afiliado el Vehículo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Powered by CamScanner

A) utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA previa verificación de la documenta requerida por parte del PERSONA JURÍDICA o NATURAL que requiera el servicio Público d Transporte Terrestre Especial.
B) mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
C) Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
D) La responsabilidad de los servicios contratados por una persona jurídica o por una persona natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio, será exclusiva de la empresa de transporte contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURÍDICA o NATURAL: La responsabilidad del contrato frente a la PERSONA JURIDICA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio, será única y exclusivamente de la empresa CONTRATISTA, excepto en aquellos casos cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: Las partes acuerdan expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2016, Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. *De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c) Muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo*

2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": Conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC

Powered by CamScanner

cumpliendo con las formalidades descritas en la norma, para los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA y conforme a las necesidades y objeto de este convenio.

PARAGRAFO: En caso de multa generada en contra de la **EMPRESA COLABORADORA**, por inconsistencias presentadas en la expedición del **FUEC** expedido por la empresa contratista, se podrá repetir en contra esta.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo descrito en la cláusula primera de este convenio,

Parágrafo. Los valores, cuantías y fechas de pago serán pactados previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLASULA DECIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio es suscrito por un término de:

Fecha de inicio 2 DE FEBRERO DEL 2026
Fecha de terminación 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de suspensión del presente Convenio.

a) Situación Especial de Orden Público,

b) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,

c) Decisión de autoridad Pública o Judicial,

d) por mutuo acuerdo entre las partes

e) por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para los cuales las partes expresan no será causal de indemnización o pago de suma alguna así:

Terminación del Contrato por parte de la Persona o Empresa Contratante,

Destrucción del vehículo,

Powered by CamScanner

Daño del Vehículo, en cuyo caso no será responsabilidad de la EMPRESA COLABORADORA el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado.

por mutuo acuerdo entre las partes

Por orden Judicial o medida judicial.

por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra Parte, en las siguientes direcciones:

EMPRESA CONTRATISTA	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S
NIT	892100110-8
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 12 BRR EL PROGRESO
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ ROZO EIDY KATERINE
TELEFONO	3202366320
EMAIL	katerine.mendez@cincoxpress.com

EMPRESA COLABORADORA	EJECUTRANS SAS
NIT	830091326
DIRECCIÓN	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MERY MOLINA MOLINA
TELEFONO	(350) 669-9264
EMAIL	gerencia@ejecutrans.com

PROPIETARIO DEL VEHICULO	EJECUTRANS SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	830091326
DIRECCION	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca

PROPIETARIO DEL VEHICULO	LUZ MERY MOLINA MOLINA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	39740685
DIRECCION	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

Powered by CamScanner

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual la siguiente dirección: Calle 32 # 26-58 en la ciudad de Villavicencio, Agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia

Entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentará resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que haya derecho y permita la ley

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual en la Calle 32 26-58, en la ciudad de Villavicencio, agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y
cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentara resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que hayan derecho y permitan la ley.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 30 del mes Enero año 2026, en Villavicencio –Meta

Empresa Contratista

NIT. 892100110-8
5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S

Empresa Colaboradora

NIT: 830091326
EJECUTRANS SAS

Powered by CamScanner

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S

Servicio al Cliente CincoXpress <servicioalcliente@cincoxpress.com>

20263030306402 Radicado Mintransporte

1 mensaje

Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@mintransporte.gov.co> 2 de febrero de 2026 a las 14:55

Para: "SERVICIOALCLIENTE@CINCOXPRESS.COM" <SERVICIOALCLIENTE@cincoxpress.com>

Buen día,

El Ministerio de Transporte le informa que su solicitud con asunto:4-SOLICITUD DE RADICADO CONVENIO - TSM480-THV998 ha sido radicada con el No.20263030306402 Su requerimiento será atendido y tramitado dentro de los términos legales establecidos.

Por favor no responda a este correo.

Si desea consultar el estado de su solicitud o para información adicional, puede realizarlo a través de los siguientes **canales oficiales de atención:**

- Teléfono: (+57 601) 3240800
- Línea gratuita nacional: 018000112042
- Cita presencial (Bogotá y Direcciones Territoriales): Agendar aquí https://mintransporte.gov.co/10108
- Cita por videollamada (Bogotá y Direcciones Territoriales): Agendar aquí https://mintransporte.gov.co/8625
- Portal de PQRS: Acceder aquí https://portalradicacion.mintransporte.gov.co
- Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co (lunes a viernes, 7:00 a.m. a 4:30 p.m.)
- WhatsApp https://wa.me/573206408930 (lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.)

Gracias por comunicarse con el Ministerio de Transporte, "haciendo más fácil su relación con el Estado."

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Transporte.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of Ministry of Transportation.

25556

Transporte

Vigilado SuperTransporte

* Transporte de Pasajeros
* Servicio Especial
* Transporte de Carga
* Operación Nacional

Elige diferente, elige con seguridad

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.

Villavicencio, Meta 02 de Febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE TRANSPORTE
TERRITORIAL META
Villavicencio

Cordial saludo,
Por medio de la presente solicitamos el correspondiente radicado para los convenios que relacionamos a continuación:

PLACA	EMPRESA
TMS480	EJECUTRANS SAS
THV998	ESCOTURS SAS

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.
NIT 892.100.110-8

LUIS HERNANDO SÁNCHEZ BEDOYA
SUBGERENTE GENERAL
5 EXPRESS SERVICIOS SAS
NIT 892.100.110-8

25554

Villavicencio, 17 de marzo de 2026

SEÑORES.

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA SAS
INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: MANDATO.

Cordial saludo.

Entre los suscritos a saber, **EJECUTRANS SAS**, mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No.830091326, y quien en adelante se denominará **EL MANDANTE**, y la señora, **LIBIA LORENA MARTINEZ**, mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 40,342,842, en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, y quien en adelante se denominará **EL MANDATARIO**, hemos acordado suscribir el presente **CONTRATO DE MANDATO**, que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por las disposiciones del Código de Comercio y el Código Civil, así como las normas concordantes y complementarias sobre la materia.

CLAÚSULAS:

PRIMERA: OBJETO. Mediante el presente contrato, **EL MANDANTE**, en su calidad de tenedor del vehículo vinculado a la prestación del servicio de transporte escolar, y en virtud de las facultades que le fueron conferidas mediante contrato de mandato celebrado con el propietario del vehículo, confiere a **EL MANDATARIO**, mandato especial, amplio y suficiente para que, en su nombre y representación, gestione, administre y adelante todos los trámites administrativos, operativos y financieros relacionados con la ejecución del Contrato No. 1243 de 2026, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026, ante el la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL META.

En desarrollo de este mandato, **EL MANDATARIO** queda facultado para realizar todas las actuaciones necesarias ante el DEPARTAMENTO DEL META, la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y demás intervinientes, incluyendo, sin limitarse a, la presentación, radicación y seguimiento de cuentas de cobro o facturación, la gestión de pagos, la suscripción de documentos operativos y administrativos, la tenencia del vehículo y en general, cualquier trámite necesario para la correcta canalización de los recursos y ejecución del servicio, en los términos del mandato principal previamente conferido.

El presente mandato comprende igualmente la facultad de actuar ante la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL

META y demás terceros que intervengan en la ejecución del contrato, respecto del vehículo identificado con las siguientes características:

PLACA	TSM480	MARCA	HINO
MODELO	2018	TIPO DE VEHICULO	BUS

SEGUNDA: DURACIÓN. El presente mandato tendrá una vigencia equivalente al tiempo durante el cual se ejecute la prestación del servicio de transporte escolar en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026, y se entenderá automáticamente terminado una vez finalice dicha ejecución, sin perjuicio de las actuaciones posteriores necesarias para su liquidación, cierre administrativo y cumplimiento de obligaciones pendientes derivadas del mismo.

TERCERA: CUENTA Y RIESGO. Las gestiones, actuaciones y actividades que adelante **EL MANDATARIO** en desarrollo del presente mandato se entenderán realizadas por cuenta y riesgo de **EL MANDANTE**, quien asumirá los efectos jurídicos, económicos y contractuales derivados de las mismas frente a la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL META o demás terceros, sin perjuicio de la obligación de **EL MANDATARIO** de obrar con la diligencia y lealtad propias del mandato conforme a la ley y a lo aquí pactado.

Tanto **EL MANDANTE** como **EL MANDATARIO** aceptan las condiciones del presente contrato y para su efecto firman en la ciudad de Villavicencio, a los 17 días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente;

LUZ MERY MOLINA MOLINA

Firmado digitalmente por LUZ MERY MOLINA MOLINA
Fecha: 2026.04.10 12:19:35 -05'00'

EJECUTRANS SAS

830091326

TELEFONO:

LIBIA LORENA MARTINEZ MUTIS

c.c 40.342.842

RL SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA SAS

Nit 901.837.030

25559

PUERTO LOPEZ RE: 3

25560

EjecuTrans
Servicio Ejecutivo, Empresarial y Turistico

Resolución Min. Transporte No. 004879
NIT: 830.091.326 – 6 RNT 48244

ZIPAQUIRÁ CRA 14 No. 14A -44 TEL. - 3105588493 – 3506699264 – 3212156910
gerencia@ejecutrans.com - asistenteadministrativo@ejecutrans.com
directoroperativo@ejecutrans.com

LICENCIA DE TRANSITO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026383954

PLACA: TLZ093
MARCA: HINO
LÍNEA: FC9JKSZ
MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 5.123
COLOR: BLANCO VERDE
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUS
TIPO CARROCERÍA: CERRADA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 41
NÚMERO DE MOTOR: J05ETC19619
REG: N
VIN: 9F3FC9JKSEXX11436
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9F3FC9JKSEXX11436
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): EJECUTRANS S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 830091326

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 173
DECLARACION DE IMPORTACION: 32013001610254
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
FECHA IMPORT: 31/10/2013
PUERTAS: 1
FECHA MATRICULA: 20/03/2014
FECHA EXP. LIC. TTO.: 15/06/2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA

LT07001654982

Vigilado SuperTransporte

25561

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra co

PLACA DEL VEHÍCULO:	TLZ093		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10026383954	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	HINO	LÍNEA:	FC9JKSZ
MODELO:	2014	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	J05ETC19610
NÚMERO DE CHASIS:	9F3FC9JKSEXX11436	NÚMERO DE VIN:	9F3FC9JKSEXX11436
CILINDRAJE:	5123	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	20/03/2014
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA DE TTO, TTE y MOVILIDAD CUND/SESQUILE	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	10400
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	41

@Copyright 2026 RUNT

25562

PRO

CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	41
NUMERO DE EJES	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha Expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
90828953	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	VIGENTE
3525268300	27/02/2026	26/03/2026	25/03/2027	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
40800433151S000	01/03/2024	26/03/2024	25/03/2025	LA PREVISORA S.A.COMPANIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
11586600073890	01/03/2023	26/03/2023	25/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
14606100002530	25/03/2022	26/03/2022	25/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1500153118805	20/02/2026	21/02/2026	21/02/2027	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1500153118804	19/02/2025	21/02/2025	21/02/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1500153118803	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1500153118802	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1500153118801	22/08/2022	21/08/2022	21/02/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA211148	18/02/2021	21/02/2021	21/02/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA211149	18/02/2021	21/02/2021	21/02/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA183865	15/01/2020	20/01/2020	20/01/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA183866	15/01/2020	20/01/2020	20/01/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA142744	09/01/2018	20/01/2018	20/01/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 17

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA que expide RTM	Vigente	No. Certificado	Información completa	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/03/2026	11/03/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	188346234	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/03/2025	10/03/2026	CDA SERVIPLUS SAS	NO	180101457	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/03/2024	09/03/2025	CDA SERVIPLUS SAS	NO	172289028	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/03/2023	09/03/2024	CDA SERVIPLUS SAS	NO	165159190	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/03/2022	09/03/2023	CDA SERVIPLUS SAS	NO	158558678	SI	

@Copyright 2026 RUNT

PRO

- Solicitudes
- Información Blindaje
- Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)
- Certificado de revisión de la DIJIN
- Certificado de desintegración física
- Limitaciones a la Propiedad
- Garantías a Favor De
- Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)
- Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	EJECUTRANS S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION:	520728
FECHA DE EXPEDICION:	26/09/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	02/10/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	02/10/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

- Normalización y saneamiento
- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización
- Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

25564

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5036

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-02-2026	01-04-2026	EJECUTRANS SAS	NIT No. 830091326
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LOPEZ	3204601990	PUERTO LOPEZ	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TIz093

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JKSZ
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2014	10026383954	20-03-2014	BLANCO VERDE	DIESEL	9F3FC9JKSEXX11436
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
J05ETC19610		5123	N/A	EJECUTRANS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	9	100	8	100	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 8 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25565

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**10-03-2026**
SOAT	**25-03-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5036

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,** el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES

EMPRESA CONTRATISTA	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S
NIT	892100110-8
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 12 BRR EL PROGRESO
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ ROZO EIDY KATERINE
TELEFONO	3202366320
EMAIL	katerine.mendez@cincoxpress.com

EMPRESA COLABORADORA	EJECUTRANS SAS
NIT	830091326
DIRECCIÓN	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MERY MOLINA MOLINA
TELEFONO	(350) 669-9264
EMAIL	gerencia@ejecutrans.com

PROPIETARIO DEL VEHICULO	EJECUTRANS SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	830091326
DIRECCION	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, en el vehículo(s) Que se describe a continuación, para la ejecución de contrato de transporte suscrito con la Gobernación del Meta cuyo objeto consiste en el: **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 27 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTARLOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.**
Para el caso del vehículo desarrollara sus labores en la Institución Educativa YAALIAKEISY en el municipio de Puerto López.

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**HINO**
LINEA	**FC9JKTZ**
PLACA	**TLZ-707**
CLASE	**BUS**
CAPACIDAD	**41**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2015**
CILINDRAJE	**5.123**
NUMERO DE MOTOR	**J05EUA10489**
NUMERO DE CHASIS	**9F3FC9JKTFXX10397**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

A) Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación de Servicio Público Terrestre Automotor Especial, cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio , cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 007126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros" expedida por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

B) Con la firma de este convenio, la empresa colaboradora deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cedula del Propietario, si es leasing Contrato de Leasing.
2. Tarjeta de Propiedad (Confirmada ante el RUNT)
3. SOAT vigente
4. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual
5. Revisión Tenico Mecánica Vigente (Si aplica)
6. Póliza Todo Riesgo Vigente
7. Entregar Paz y Salvo por todo concepto otorgado por la empresa donde está afiliado el Vehículo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA previa verificación de la documentación requerida por parte del PERSONA JURÍDICA o NATURAL que requiera el servicio Público de Transporte Terrestre Especial.

B) mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

C) Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

D) La responsabilidad de los servicios contratados por una persona jurídica o por una persona natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio, será exclusiva de la empresa de

transporte contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURÍDICA o NATURAL: La responsabilidad del contrato frente a la PERSONA JURIDICA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio, será única y exclusivamente de la empresa CONTRATISTA, excepto en aquellos casos cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: Las partes acuerdan expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2016, Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. *De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c) Muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo*

2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": Conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma, para los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA y conforme a las necesidades y objeto de este convenio.

PARAGRAFO: En caso de multa generada en contra de la **EMPRESA COLABORADORA**, por inconsistencias presentadas en la expedición del **FUEC** expedido por la empresa contratista, se podrá repetir en contra esta.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo descrito en la cláusula primera de este convenio,

Parágrafo. Los valores, cuantías y fechas de pago serán pactados previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLASULA DECIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio es suscrito por un término de:

Fecha de inicio 2 DE FEBRERO DEL 2026
Fecha de terminación 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de suspensión del presente Convenio.

a) Situación Especial de Orden Público,

b) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,

c) Decisión de autoridad Pública o Judicial,

d) por mutuo acuerdo entre las partes

e) por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para los cuales las partes expresan no será causal de indemnización o pago de suma alguna así:

Terminación del Contrato por parte de la Persona o Empresa Contratante,

Destrucción del vehículo,

Daño del Vehículo, en cuyo caso no será responsabilidad de la EMPRESA COLABORADORA el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado.

por mutuo acuerdo entre las partes

Por orden Judicial o medida judicial.

por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra Parte, en las siguientes direcciones:

EMPRESA CONTRATISTA	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S
NIT	892100110-8
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 12 BRR EL PROGRESO
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ ROZO EIDY KATERINE
TELEFONO	3202366320
EMAIL	katerine.mendez@cincoxpress.com

EMPRESA COLABORADORA	EJECUTRANS SAS
NIT	830091326
DIRECCIÓN	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MERY MOLINA MOLINA
TELEFONO	(350) 669-9264
EMAIL	gerencia@ejecutrans.com

PROPIETARIO DEL VEHICULO	EJECUTRANS SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	830091326
DIRECCION	Cra. 14 #14 A 44, Zipaquirá, Cundinamarca

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual la siguiente dirección: Calle 32 # 26-58 en la ciudad de Villavicencio, Agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia

Entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentará resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que haya derecho y permita la ley

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual en la Calle 32 26-58, en la ciudad de Villavicencio, agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y

cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territ nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas po razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentara resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que hayan derecho y permitan la ley.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 30 del mes Enero año 2026, en Villavicencio –Meta

Empresa Contratista

NIT. 892100110-8
5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S

Empresa Colaboradora

NIT: 830091326
EJECUTRANS SAS

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S

Servicio al Cliente CincoXpress <servicioalcliente@cincoxpress.com>

20263030306592 Radicado Mintransporte

1 mensaje

Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@mintransporte.gov.co> 02 de febrero de 2026 a las 18:12

Para: "SERVICIOALCLIENTE@CINCOXPRESS.COM" <SERVICIOALCLIENTE@cincoxpress.com>

Buen día,

El Ministerio de Transporte le informa que su solicitud con asunto:1-SOLICITUD DE RADICADO CONVENIOS-TLZ-707 ha sido radicada con el No.20263030306592 Su requerimiento será atendido y tramitado dentro de los términos legales establecidos.

Por favor no responda a este correo.

Si desea consultar el estado de su solicitud o para información adicional, puede realizarlo a través de los siguientes **canales oficiales de atención:**

- Teléfono: (+57 601) 3240800
- Línea gratuita nacional: 018000112042
- Cita presencial (Bogotá y Direcciones Territoriales): Agendar aquí https://mintransporte.gov.co/10108
- Cita por videollamada (Bogotá y Direcciones Territoriales): Agendar aquí https://mintransporte.gov.co/8625
- Portal de PQRS: Acceder aquí https://portalradicacion.mintransporte.gov.co
- Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co (lunes a viernes, 7:00 a.m. a 4:30 p.m.) • WhatsApp https://wa.me/573206408930 (lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Gracias por comunicarse con el Ministerio de Transporte, "haciendo más fácil su relación con el Estado."

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Transporte.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of Ministry of Transportation.

25593

Transporte

Vigilado SuperTransporte

* Transporte de Pasajeros
* Servicio Especial
* Transporte de Carga
* Operación Nacional

Huge diferente, elige con seguridad

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.

Villavicencio, Meta 02 de Febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE TRANSPORTE
TERRITORIAL META
Villavicencio

Cordial saludo,
Por medio de la presente solicitamos el correspondiente radicado para los convenios que relacionamos a continuación:

PLACA	EMPRESA
TLZ-707	EJECUTRANS SAS

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.
NIT 892.100.110-8

LUIS HERNANDO SANCHEZ BEDOYA
SUBGERENTE GENERAL
5 EXPRESS SERVICIOS SAS
NIT 892.100.110-8

25574

Villavicencio, 17 de marzo de 2026

SEÑORES.

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA SAS
INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: MANDATO.

Cordial saludo.

Entre los suscritos a saber, **EJECUTRANS SAS**, mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No.830091326, y quien en adelante se denominará **EL MANDANTE**, y la señora, **LIBIA LORENA MARTINEZ**, mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 40,342,842, en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, y quien en adelante se denominará **EL MANDATARIO**, hemos acordado suscribir el presente **CONTRATO DE MANDATO**, que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por las disposiciones del Código de Comercio y el Código Civil, así como las normas concordantes y complementarias sobre la materia.

CLAÚSULAS:

PRIMERA: OBJETO. Mediante el presente contrato, **EL MANDANTE**, en su calidad de tenedor del vehículo vinculado a la prestación del servicio de transporte escolar, y en virtud de las facultades que le fueron conferidas mediante contrato de mandato celebrado con el propietario del vehículo, confiere a **EL MANDATARIO**, mandato especial, amplio y suficiente para que, en su nombre y representación, gestione, administre y adelante todos los trámites administrativos, operativos y financieros relacionados con la ejecución del Contrato No. 1243 de 2026, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026, ante el la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL META.

En desarrollo de este mandato, **EL MANDATARIO** queda facultado para realizar todas las actuaciones necesarias ante el DEPARTAMENTO DEL META, la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y demás intervinientes, incluyendo, sin limitarse a, la presentación, radicación y seguimiento de cuentas de cobro o facturación, la gestión de pagos, la suscripción de documentos operativos y administrativos, la tenencia del vehículo y en general, cualquier trámite necesario para la correcta canalización de los recursos y ejecución del servicio, en los términos del mandato principal previamente conferido.

El presente mandato comprende igualmente la facultad de actuar ante la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL

META y demás terceros que intervengan en la ejecución del contrato, respecto del vehículo identificado con las siguientes características:

PLACA	TLZ093	MARCA	HINO
MODELO	2014	TIPO DE VEHICULO	BUS

SEGUNDA: DURACIÓN. El presente mandato tendrá una vigencia equivalente al tiempo durante el cual se ejecute la prestación del servicio de transporte escolar en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026, y se entenderá automáticamente terminado una vez finalice dicha ejecución, sin perjuicio de las actuaciones posteriores necesarias para su liquidación, cierre administrativo y cumplimiento de obligaciones pendientes derivadas del mismo.

TERCERA: CUENTA Y RIESGO. Las gestiones, actuaciones y actividades que adelante **EL MANDATARIO** en desarrollo del presente mandato se entenderán realizadas por cuenta y riesgo de **EL MANDANTE**, quien asumirá los efectos jurídicos, económicos y contractuales derivados de las mismas frente a la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL META o demás terceros, sin perjuicio de la obligación de **EL MANDATARIO** de obrar con la diligencia y lealtad propias del mandato conforme a la ley y a lo aquí pactado.

Tanto **EL MANDANTE** como **EL MANDATARIO** aceptan las condiciones del presente contrato y para su efecto firman en la ciudad de Villavicencio, a los 17 días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente;

LUZ MERY MOLINA MOLINA

Firmado digitalmente por LUZ MERY MOLINA MOLINA
Fecha: 2026.04.10 12:19:00 -05'00'

EJECUTRANS SAS

830091326

TELEFONO:

LIBIA LORENA MARTINEZ MUTIS

c.c 40.342.842

RL SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA SAS

Nit 901.837.030

25576

PUERTO LOPEZ

RE: 4 y 19

25579

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024139562

PLACA: WNQ801Y
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: FRR
MODELO: 2016
CILINDRADA CC: 5.193
COLOR: BLANCO VERDE
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUS
TIPO CARROCERÍA: CERRADA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD K/PSJ: 41
NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-394596
REG: N
VIN: 9GCFRR901GB025156
NÚMERO DE SERIE: 9GCFRR901GB025156
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCFRR901GB025156
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID
IDENTIFICACIÓN: C.C. 23415892

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 187
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32015001196712
I/E: I
FECHA IMPORT.: 24/09/2015
PUERTAS: 1
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 29/10/2015
FECHA EXP. LIC. TTO.: 04/10/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEY MOV CUND/CAQUEZA

LT07001018905

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra co

PLACA DEL VEHÍCULO:	WNQ801		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10024139562	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LÍNEA:	FRR
MODELO:	2016	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:	9GCFRR901GB025156	NÚMERO DE MOTOR:	4HK1-394598
NÚMERO DE CHASIS:	9GCFRR901GB025156	NÚMERO DE VIN:	9GCFRR901GB025156
CILINDRAJE:	5193	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	29/10/2015
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEy MOV CUND/CAQUEZA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTICUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN	
VEHÍCULO ENSENANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el *Histórico Vehicular* Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Pólizas de Responsabilidad Civil

@Copyright 2026 RUNT

PRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide póliza SOAT	Código fasecolda	Estado
2508004383229000	09/09/2025	14/09/2025	13/09/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
2508004359314000	11/09/2024	14/09/2024	13/09/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
2508004330580000	12/09/2023	14/09/2023	13/09/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
14683600007480	13/09/2022	14/09/2022	13/09/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
13763000001220	13/09/2021	14/09/2021	13/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1523178826505	24/02/2026	03/03/2026	03/03/2027	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1523177651904	27/02/2025	03/03/2025	03/03/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1523177651903	29/02/2024	03/03/2024	03/03/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1523177651902	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1523177651901	01/03/2022	03/03/2022	03/03/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA011712	29/01/2021	01/02/2021	03/03/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA015948	29/01/2021	01/02/2021	03/03/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA011713	31/01/2020	01/02/2020	01/02/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA008216	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA008217	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 15

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo revisión	Fecha expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro certificado	Información en sistema	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	23/08/2025	23/08/2026	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	183432177	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/08/2024	25/08/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	175435462	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/08/2023	26/08/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	168019420	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/10/2022	13/10/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	162058591	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2021	16/10/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	155678511	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

@Copyright 2026 RUNT

PRO

- Solicitudes
- Información Blindaje
- Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)
- Certificado de revisión de la DIJIN
- Certificado de desintegración física
- Limitaciones a la Propiedad
- Garantías a Favor De
- Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)
- Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANSPUBADI S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION:	521293
FECHA DE EXPEDICION:	29/09/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	07/11/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	07/11/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

- Normalización y saneamiento
- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización
- Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

23581

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5536

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
02-02-2026	02-04-2026	MONICA ASTRID AMAYA CARDENAS	CC No. 23415892
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LOPEZ	3204601990	PUERTO LOPEZ	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WNQ801

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2016	10024139562	29-10-2015	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCFRR901GB025156
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-394598		5193	N/A	TRANSPUBADI S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	8	100	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25582

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Boticuín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**23-08-2026**
SOAT	**13-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5536

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Transporte
Vigilado SuperTransporte

* Transporte de Pasajeros
* Servicio Especial
* Transporte de Carga
* Operación Nacional

Elige diferente, elige con seguridad

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,** el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES

EMPRESA CONTRATISTA	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S
NIT	892100110-8
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 12 BRR EL PROGRESO
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ ROZO EIDY KATERINE
TELEFONO	3202366320
EMAIL	katerine.mendez@cincoxpress.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSPUBADI S.A.S
NIT	80080323-8
DIRECCIÓN	Alameda del bosque cra 1 15b 27 local 5, Villavicencio, Meta
REPRESENTANTE LEGAL	BAQUERO BAQUERO RAFAEL URBANO
TELEFONO	3105510493
EMAIL	Gerencia.comercial@transpubadi.com

PROPIETARIO DEL VEHICULO	MONICA ASTRID AMAYA CARDENAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	23415892
DIRECCION	Alameda del bosque cra 1 15b 27 local 5, Villavicencio, Meta

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, en el vehículo(s) Que se describe a continuación, para la ejecución de contrato de transporte suscrito con la Gobernación del Meta cuyo objeto consiste en el: **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 27 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTARLOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.**
Para el caso del vehículo desarrollara sus labores en la Institución Educativa YAALIAKEISY en el municipio de Puerto López.

Transporte
Vigilado SuperTransporte

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	CHEVROLET
LINEA	FRR
PLACA	WNQ801
CLASE	BUS
CAPACIDAD	41
COLOR	BLANCO VERDE
MODELO	2016
CILINDRAJE	5,193
NUMERO DE MOTOR	4HK1-394598
NUMERO DE CHASIS	9GCFRR901GB025156

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

A) Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación de Servicio Público Terrestre Automotor Especial, cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio , cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 007126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros" expedida por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

B) Con la firma de este convenio, la empresa colaboradora deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cedula del Propietario, si es leasing Contrato de Leasing.
2. Tarjeta de Propiedad (Confirmada ante el RUNT)
3. SOAT vigente
4. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual
5. Revisión Tenico Mecánica Vigente (Si aplica)
6. Póliza Todo Riesgo Vigente
7. Entregar Paz y Salvo por todo concepto otorgado por la empresa donde está afiliado el Vehículo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA previa verificación de la documentación requerida por parte del PERSONA JURÍDICA o NATURAL que requiera el servicio Público de Transporte Terrestre Especial.
B) mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
C) Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
D) La responsabilidad de los servicios contratados por una persona jurídica o por una persona natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio, será exclusiva de la empresa de transporte contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURÍDICA o NATURAL: La responsabilidad del contrato frente a la PERSONA JURIDICA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio, será única y exclusivamente de la empresa CONTRATISTA, excepto en aquellos casos cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: Las partes acuerdan expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2016, Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. *De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c) Muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.*

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": Conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la

resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma, para los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA y conforme a las necesidades y objeto de este convenio.

PARAGRAFO: En caso de multa generada en contra de la **EMPRESA COLABORADORA**, por inconsistencias presentadas en la expedición del **FUEC** expedido por la empresa contratista, se podrá repetir en contra esta.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo descrito en la cláusula primera de este convenio,

Parágrafo. Los valores, cuantías y fechas de pago serán pactados previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLASULA DECIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio es suscrito por un término de:

Fecha de inicio 2 DE FEBRERO DEL 2025
Fecha de terminación 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de suspensión del presente Convenio.

a) Situación Especial de Orden Público,

b) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,

c) Decisión de autoridad Pública o Judicial,

d) por mutuo acuerdo entre las partes

e) por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para los cuales las partes expresan no será causal de indemnización o pago de suma alguna así:

Terminación del Contrato por parte de la Persona o Empresa Contratante,

Transporte
Vigilado SuperTransporte

Destrucción del vehículo,

Daño del Vehículo, en cuyo caso no será responsabilidad de la EMPRESA COLABORADORA el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado.

por mutuo acuerdo entre las partes

Por orden Judicial o medida judicial.

por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra Parte, en las siguientes direcciones:

EMPRESA CONTRATISTA	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S
NIT	892100110-8
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 12 BRR EL PROGRESO
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ ROZO EIDY KATERINE
TELEFONO	3202366320
EMAIL	katerine.mendez@cincoxpress.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSPUBADI S.A.S
NIT	80080323-8
DIRECCIÓN	Alameda del bosque cra 1 15b 27 local 5, Villavicencio, Meta
REPRESENTANTE LEGAL	BAQUERO BAQUERO RAFAEL URBANO
TELEFONO	3105510493
EMAIL	Gerencia.comercial@transpubadi.com

PROPIETARIO DEL VEHICULO	MONICA ASTRID AMAYA CARDENAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	23415892
DIRECCION	Alameda del bosque cra 1 15b 27 local 5, Villavicencio, Meta

Transporte
Vigilado SuperTransporte

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual la siguiente dirección: Calle 32 # 26-58 en la ciudad de Villavicencio, Agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia

Entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentará resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que haya derecho y permita la ley

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual en la Calle 32 26-58, en la ciudad de Villavicencio, agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y
cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentara resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que hayan derecho y permitan la ley.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 1 del mes febrero año 2026, en Villavicencio –Meta

Empresa Contratista

NIT. 892100110-8
5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S

Empresa Colaboradora

Trans Pubadi
Sociedad Transportadora
Nit. 800.080.323-8 / Villavicencio

NIT: 80080323-8
TRANSPUBADI

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S

Servicio al Cliente CincoXpress <servicioalcliente@cincoxpress.com>

20263030368432 Radicado Mintransporte

Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@mintransporte.gov.co> 2 de febrero de 2026 a las 15:43

Para: "SERVICIOALCLIENTE@CINCOXPRESS.COM" <SERVICIOALCLIENTE@cincoxpress.com>

Buen día,

El Ministerio de Transporte le informa que su solicitud con asunto:7-SOLICITUD DE RADICADO CONVENIO DE LAS PLACAS -WNQ801-XIE495 ha sido radicada con el No.20263030368432 Su requerimiento será atendido y tramitado dentro de los términos legales establecidos.

Por favor no responda a este correo.

Si desea consultar el estado de su solicitud o para información adicional, puede realizarlo a través de los siguientes **canales oficiales de atención:**

- Teléfono: (+57 601) 3240800
- Línea gratuita nacional: 018000112042
- Cita presencial (Bogotá y Direcciones Territoriales): Agendar aquí https://mintransporte.gov.co/10108
- Cita por videollamada (Bogotá y Direcciones Territoriales): Agendar aquí https://mintransporte.gov.co/8625
- Portal de PQRS: Acceder aquí https://portalradicacion.mintransporte.gov.co
- Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co (lunes a viernes, 7:00 a.m. a 4:30 p.m.)
- WhatsApp https://wa.me/573206408930 (lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.)

Gracias por comunicarse con el Ministerio de Transporte, "haciendo más fácil su relación con el Estado."

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Transporte.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of Ministry of Transportation.

25390

Transporte

Vigilado SuperTransporte

* Transporte de Pasajeros
* Servicio Especial
* Transporte de Carga
* Operación Nacional

Elige diferente, elige con seguridad

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.

Villavicencio, Meta 02 de Febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE TRANSPORTE
TERRITORIAL META
Villavicencio

Cordial saludo,
Por medio de la presente solicitamos el correspondiente radicado para los convenios que relacionamos a continuación:

PLACA	EMPRESA
WNQ801	TRANSPUBADI SAS
XIE495	LÍNEAS JAVARTURS DEL LLANO SAS

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.
NIT 892.100.110-8

LUIS HERNANDO SANCHEZ BEDOYA
SUBGERENTE GENERAL
5 EXPRESS SERVICIOS SAS
NIT 892.100.110-8

Manzana D Casa 12 Barrio El Progreso Castilla La Nueva Tel.: (8) 676 1470
Calle 13 No. 23 - 78 Barrio San José - Acacias Meta Tel.: (8) 657 4535
Calle 25 No. 23 - 29 Barrio El Retiro - Villavicencio Meta Tel.: (8) 671 5414

servicioalcliente@cincoxpress.com
www.cincoxpress.com

23591

Villavicencio, 17 de marzo de 2026

SEÑORES.

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA SAS
INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: MANDATO.

Cordial saludo.

Entre los suscritos a saber, **AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID**, mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No.23415892, y quien en adelante se denominará **EL MANDANTE**, y la señora, **LIBIA LORENA MARTINEZ**, mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 40,342,842, en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA S.A.S.**, y quien en adelante se denominará **EL MANDATARIO**, hemos acordado suscribir el presente **CONTRATO DE MANDATO**, que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por las disposiciones del Código de Comercio y el Código Civil, así como las normas concordantes y complementarias sobre la materia.

CLAÚSULAS:

PRIMERA: OBJETO. Mediante el presente contrato, **EL MANDANTE**, en su calidad de tenedor del vehículo vinculado a la prestación del servicio de transporte escolar, y en virtud de las facultades que le fueron conferidas mediante contrato de mandato celebrado con el propietario del vehículo, confiere a **EL MANDATARIO**, mandato especial, amplio y suficiente para que, en su nombre y representación, gestione, administre y adelante todos los trámites administrativos, operativos y financieros relacionados con la ejecución del Contrato No. 1243 de 2026, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026, ante el la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL META.

En desarrollo de este mandato, **EL MANDATARIO** queda facultado para realizar todas las actuaciones necesarias ante el DEPARTAMENTO DEL META, la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y demás intervinientes, incluyendo, sin limitarse a, la presentación, radicación y seguimiento de cuentas de cobro o facturación, la gestión de pagos, la suscripción de documentos operativos y administrativos, la tenencia del vehículo y en general, cualquier trámite necesario para la correcta canalización de los recursos y ejecución del servicio, en los términos del mandato principal previamente conferido.

El presente mandato comprende igualmente la facultad de actuar ante la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL

META y demás terceros que intervengan en la ejecución del contrato, respecto del vehículo identificado con las siguientes características:

PLACA	WNQ801	MARCA	CHEVROLET
MODELO	2016	TIPO DE VEHICULO	BUS

SEGUNDA: DURACIÓN. El presente mandato tendrá una vigencia equivalente al tiempo durante el cual se ejecute la prestación del servicio de transporte escolar en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026, y se entenderá automáticamente terminado una vez finalice dicha ejecución, sin perjuicio de las actuaciones posteriores necesarias para su liquidación, cierre administrativo y cumplimiento de obligaciones pendientes derivadas del mismo.

TERCERA: CUENTA Y RIESGO. Las gestiones, actuaciones y actividades que adelante **EL MANDATARIO** en desarrollo del presente mandato se entenderán realizadas por cuenta y riesgo de **EL MANDANTE**, quien asumirá los efectos jurídicos, económicos y contractuales derivados de las mismas frente a la UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del DEPARTAMENTO DEL META o demás terceros, sin perjuicio de la obligación de **EL MANDATARIO** de obrar con la diligencia y lealtad propias del mandato conforme a la ley y a lo aquí pactado.

Tanto **EL MANDANTE** como **EL MANDATARIO** aceptan las condiciones del presente contrato y para su efecto firman en la ciudad de Villavicencio, a los 17 días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente;

AMAYA CARDENAS MONICA ASTRID

23415892

TELEFONO:

LIBIA LORENA MARTINEZ MUTIS

c.c 40.342.842

RL SERVICIOS ESPECIALES DE LA ORINOQUIA SAS

Nit 901.837.030

25593

PUERTO LOPEZ

RE: 5 y 6

25594

~~2586~~

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028502126

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SQL931	MERCEDES BENZ	OH-1836/7500	2004

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.967	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	34

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
476978507634445	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9BM382085483400 48	N	9BM382085483400 48	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE(S) O RAZON SOCIAL

FILMASTER PRODUCCIONES LT

IDENTIFICACIÓN

NIT 830081134

RESTRICCIONES/MOVILIDAD	CILINDRAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	NE	FECHA IMPORT	PUERTAS
19115030505903	1	16/12/2003	1

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP LIC TTO	FECHA DE VENCIMIENTO
16/12/2003	23/02/2023	******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LTO200316950 8

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra co

PLACA DEL VEHÍCULO:	SQL931		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028502126	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	MERCEDES BENZ	LÍNEA:	OH-1636/7500
MODELO:	2004	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:	9BM3820854B340048	NÚMERO DE MOTOR:	47697850753445
NÚMERO DE CHASIS:	9BM3820854B340048	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	11967	TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	16/12/2003
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el *Histórico Vehicular* Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	34
NÚMERO DE EJES:	2		

@Copyright 2026 RUNT

25396

PRO

NÚMERO DE EJES	2

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide SOAT	Código única	Estado
330806390364000	19/02/2026	23/02/2026	22/02/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
90709168	20/02/2025	23/02/2025	22/02/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	NO VIGENTE
430800507855T000	22/02/2024	23/02/2024	22/02/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
85012636	30/01/2023	22/02/2023	21/02/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	NO VIGENTE
156910042720100	19/02/2022	23/02/2022	21/02/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1505513084907	09/02/2026	18/02/2026	18/02/2027	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1505513084906	10/02/2025	18/02/2025	18/02/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505513084905	14/02/2024	18/02/2024	18/02/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505513084904	08/02/2023	18/02/2023	18/02/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505513084903	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505513084902	25/02/2021	18/02/2021	18/02/2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512823201	07/12/2020	04/12/2020	18/02/2021	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
706535652	01/02/2017	05/02/2017	04/02/2018	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
04630101000016	08/04/2019	08/04/2019	05/02/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
04631101000016	08/04/2019	08/04/2019	05/02/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 12

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro certificado	Información exhostema	Archivos
REVISION TECNICO-MECANICO	17/03/2026	17/03/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	SI	188476278	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/03/2025	17/03/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	NO	180278570	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/03/2024	09/03/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	172302092	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/03/2023	10/03/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	165189328	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/03/2022	14/03/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	158652187	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

@Copyright 2026 RUNT

25597

PRO

- Solicitudes
- Información Blindaje
- Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)
- Certificado de revisión de la DIJIN
- Certificado de desintegración física
- Limitaciones a la Propiedad
- Garantías a Favor De
- Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)
- Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TATIS TOUR DE COLOMBIA SAS		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION:	463114
FECHA DE EXPEDICION:	03/12/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	12/12/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	12/12/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

- Normalización y saneamiento
- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización
- Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

25596

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5022

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-02-2026	01-04-2026	FILMASTER PRODUCCIONES LT	NIT No. 830081134
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LOPEZ	3219879280	PUERTO LOPEZ	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SQL931

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	MERCEDES BENZ	OH-1636/7500
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2004	10028502126	16-12-2003	BLANCO VERDE	DIESEL	9BM3820854B340048
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
47697850753445		11967	N/A	TATIS TOUR DE COLOMBIA SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	11	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	12	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

25599

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores, Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, ljeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquin de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**17-03-2026**
SOAT	**22-02-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5022

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

25600

Transporte

Vigilado SuperTransporte

* Transporte de Pasajeros
* Servicio Especial
* Transporte de Carga
* Operación Nacional

Elige diferente, elige con seguridad

5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,** el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES

EMPRESA CONTRATISTA	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S
NIT	892100110-8
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 12 BRR EL PROGRESO
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ ROZO EIDY KATERINE
TELEFONO	3202366320
EMAIL	katerine.mendez@cincoxpress.com

EMPRESA COLABORADORA	TATIS TOUR DE COLOMBIA SAS
NIT	901220347-2
DIRECCIÓN	CALLE 9 B 19 06 BRR EL POBLADO, MOSQUERA, CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL	GALLEGO BARBOSA HAHIDE SANDRA
TELEFONO	3123610923
EMAIL	

PROPIETARIO DEL VEHICULO	FILMATER PRODUCCIONES LT
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	830081134
DIRECCION	CARRERA 38 A 25 B 57, BOGOTA, BOGOTA

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, en el vehículo(s) Que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa 5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S y TATIS TOUR DE COLOMBIA SAS a fin de la mejorar la prestación del servicio.

Powered by CamScanner