88366881	15/05/2024	16/05/2024	15/05/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
85642872	12/05/2023	13/05/2023	12/05/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
13743500009610	12/05/2022	13/05/2022	12/05/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
11877000007880	09/02/2020	10/02/2020	09/02/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
11101000572	13/03/2026	13/03/2026	09/02/2027	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001275	13/03/2026	13/03/2026	09/02/2027	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
03030101000569	05/03/2020	05/03/2020	04/06/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000657	05/03/2020	05/03/2020	04/06/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03030101000543	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03031101000629	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
13061001275	10/02/2025	10/02/2025	09/02/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
11101000572	10/02/2025	10/02/2025	09/02/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
13061001275	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2025	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
11101000572	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2025	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 14

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	16/05/2025	16/05/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	SI	181248544	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/05/2024	17/05/2025	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	173334199	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/05/2023	15/05/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	166012464	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/05/2022	13/05/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	159230437	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/10/2019	18/10/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	143890166	SI	

26202

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESTARTER SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**425280**
FECHA DE EXPEDICION:	**03/04/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**18/05/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**18/05/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26203

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5775

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	QUIMBAYO MESA JOSE ELKIN	CC No. 79602085
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SMH873

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	NON PLUS ULTRA	6150
Modelo	**No Licencia de tránsito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2009	10032852847	21-11-2008	BLANCO VERDE	DIESEL	CKDALFTK09N005049
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
528482		2953	N/A	ESTARTER SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	8	80	8	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	7	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del multiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26204

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidraulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, bateria, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquin de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	16-05-2026
SOAT	15-05-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5775

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

Ver detalles

Cliente *
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado
20263030063152

Fecha de creación
14/04/2026 11:28

Última actualización
14/04/2026 11:28

Estado
Radicado

Dependencia
CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO ESTARTER SAS PLACA SMH873

Descripción *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO ESTARTER SAS PLACA SMH873

Texto de la nota

[redacted]
DEICY RAMIREZ
JARAMILLO

0033 RADICAR CONVENIO SMH873.pdf (1.06 MB)

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 33

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	ESTARTER SAS
NIT	900412614-5
DIRECCIÓN	Carrera 19 # 471 oficina 315 Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO POVEDA CUERVO
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	80.242.225 de Cáqueza (Cundinamarca)
TELÉFONO	3173320699
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**NON PLUS ULTRA**
LINEA	**6150**
PLACA	**SMH873**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**BUSETA**
CAPACIDAD	**25**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2009**
NUMERO DE MOTOR	**528482**
NUMERO DE CHASIS	**CKDALFTK09N005049**
C.C PROPIETARIO	**17337413**
NOMBRE PROPIETARIO	**HECTOR ADOLFO HERNANDEZ TELLEZ**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 27 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** JAIRO POVEDA CUERVO
   2. **Dirección:** Carrera 19 # 471 oficina 315 Bogotá D.C
   3. **Teléfono:** 3173320699
   4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 26 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista

NIT. 900885216-6
LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

Empresa Colaboradora

estarter s.a.s
NIT. 900.412.614-5

NIT. 900412614-5
ESTARTER SAS

26211

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037110085

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TFN110	NISSAN	D22/NP300	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GAS GASOL	1.000 - 9

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KA24-704205A	N	3N6DD23T5ZK930471

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3N6DD23T5ZK930471	N	3N6DD23T5ZK930471	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VELA ORJUELA EVER OSWALDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 3277161

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
352013000420185	I	23/12/2013	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
28/03/2014	01/12/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL





MIVA S.A.S. LT-01-2021

LT12000320495

26212

	ALCALDIA LA MACARENA META	FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO			PLACA UNICA
	NIT	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
	892099234-9	25	01	2026	25	01	2027	TFN110
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA	TIPO DE CARROCERIA: DOBLE CABINA	MARCA: NISSAN			TIPO DE SERVICIO		MODELO	
					PUBLICO		2014	
CLASE DE COMBUSTIBLE: GASGASOL		NUMERO DE MOTOR: KA24-704205A						
NIVEL DE SERVICIO: PUBLICO		CAPACIDAD						
		PASAJEROS			9	1000 KG	N/A	
AFILIADO A LA EMPRESA: TRANSYARUMAL		N°. INTERNO: 26						
SEDE: LA MACARENA -META	RADIO DE ACCION MUNICIPAL	ZONA DE OPERACION LA MACARENA						
FIRMA	X							
TARJETA DE OPERACIÓN	CESAR AUGUSTO SANCHEZ CASTILLO							
N°. 29	ALCALDE MUNICIPAL							
"LA MACARENA QUE QUEREMOS"								
CALLE 4 N°. 10-21 BARRIO LOS CRISTALES								

26213

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**TFN110**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10037110085**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**NISSAN**	LINEA:	**D22/NP300**
MODELO:	**2014**	COLOR:	**BLANCO**
NUMERO DE SERIE:	**3N6DD23T5ZK930471**	NÚMERO DE MOTOR:	**KA24-704205A**
NÚMERO DE CHASIS:	**3N6DD23T5ZK930471**	NÚMERO DE VIN:	**3N6DD23T5ZK930471**
CILINDRAJE:	**2389**	TIPO DE CARROCERIA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**GAS GASOL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**28/03/2014**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el *Histórico Vehicular* Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**1000**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**2720**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**9**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91257584	03/05/2025	04/05/2025	03/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE

26214

8112962300	22/06/2023	23/06/2023	22/06/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	721	NO VIGENTE
1334410000727	03/06/2022	05/06/2022	04/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	721	NO VIGENTE
1334410000535	04/06/2021	05/06/2021	04/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	221	NO VIGENTE
1334410000299	03/06/2020	04/06/2020	03/06/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	221	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA038133	26/08/2025	31/08/2025	31/08/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA038134	26/08/2025	31/08/2025	31/08/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA028560	21/12/2023	24/12/2023	24/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037005	21/12/2023	24/12/2023	24/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA029016	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
706535367	11/01/2017	09/01/2017	08/01/2018	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA038133	07/05/2025	07/05/2025	31/08/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA038134	07/05/2025	07/05/2025	31/08/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037005	15/12/2023	15/12/2023	24/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA028560	13/12/2023	13/12/2023	24/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 19

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

26215

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	05/05/2025	05/05/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	181068436	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2023	18/03/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	165344507	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/03/2022	19/03/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	158739057	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2021	18/03/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	152444491	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/03/2020	19/03/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	146462937	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

No se encontró información registrada en el RUNT.

26216

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5788

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	VELA ORJUELA EVER OSWALDO	CC No. 3277161
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
MACARENA	317 8403730	MACARENA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFN110

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300
Modelo	No Licencia de tránsito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	10037110085	28-03-2014	BLANCO	GAS GASOL	3N6DD23T5ZK930471
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
KA24-704205A		2389	N/A	TRANSYARUMAL	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	6	35	7	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del multiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admision de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acustico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidraulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprandimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, bateria, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de liquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacio insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucota y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**05-05-2026**
SOAT	**03-05-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5788

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26218




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033825603

PLACA: SMA177	MARCA: AGRALE	LÍNEA: MA 8.8 TCA	MODELO: 2002
CILINDRADA CC: 4.300	COLOR: BLANCO VERDE		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: MICROBUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD PASAJ.: 19
NÚMERO DE MOTOR: 4883731	REG: N	VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: 9CNC01AJX2B000165	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9CNC01AJX2B000165	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S)
HERNANDEZ TELLEZ HECTOR ADOLFO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 17337413



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 13496010537620
VR: I
FECHA IMPORT.: 2002-06-11
PUERTAS: 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 25/02/2003
FECHA EXP. LIC TTO.: 17/02/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO:
STRIA DE MOVILIDAD MPAL FUSAGASUGA

LT03008601710

26219

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**SMA177**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10033925069**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MICROBUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**AGRALE**	LINEA:	**MA 6.0 TCA**
MODELO:	**2002**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9CNC01AJX2B000165**	NÚMERO DE MOTOR:	**4083731**
NÚMERO DE CHASIS:	**9CNC01AJX2B000165**	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**4300**	TIPO DE CARROCERIA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**25/02/2003**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA DE MOVILIDAD MPAL FUSAGASUGA**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**3**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**19**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93575985	24/10/2025	26/10/2025	25/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26220

142894111180102	5/10/2024	26/10/2024	25/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
430800420562402	4/05/2023	25/05/2023	24/05/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
152557000030602	3/05/2022	24/05/2022	23/05/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
127014000040800	3/07/2019	05/07/2019	04/07/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000659883	26/09/2025	01/10/2025	01/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000659884	26/09/2025	01/10/2025	01/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000447190	27/09/2024	01/10/2024	01/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000447189	27/09/2024	01/10/2024	01/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03331101000698	29/09/2023	01/10/2023	01/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03330101000559	29/09/2023	01/10/2023	01/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA195689	30/09/2022	01/10/2022	01/10/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA209039	30/09/2022	01/10/2022	01/10/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA195690	29/08/2019	01/09/2019	01/09/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
03330101000420	31/08/2018	01/09/2018	01/09/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por pagina 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	29/10/2025	29/10/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	SI	184944194	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	29/10/2024	29/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	176847593	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/02/2023	27/02/2024	CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSA	NO	164958186	SI	
REVISION TECNICO-	20/05/2022	20/05/2023	CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSA	NO	159278574	SI	

MECANICO REVISION TECNICO-MECANICO	09/07/2019	09/07/2020	CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA S.A.S	NO	142232425	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA UNITRAES SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**483520**
FECHA DE EXPEDICION:	**19/03/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**19/03/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**31/12/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26222

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5605

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	HERNANDEZ TELLEZ HECTOR ADOLFO	CC No. 17337413
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
LA MACARENA	3219879280	LA MACARENA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SMA177

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	AGRALE	MA 6.0 TCA
Modelo	No Licencia de Transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2002	10033925069	25-02-2003	BLANCO VERDE	DIESEL	9CNC01AJX2B000165
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4083731		4300	N/A	UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA UNITRAES SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	60	7	60	6	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7.5	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustible o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3,5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	29-10-2026
SOAT	25-10-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5605

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. *Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no* exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26224

Ver detalles

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Numero Radicado

20263030663102

Fecha de creacion

14/04/2026 11:24

Ultima actualizacion

14/04/2026 11:24

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGA!

Descripción *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA SAS PLACA SMA177

Texto de la nota

hace menos de un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

RADICAR CONVENIO SMA177.pdf (634.11 KB)

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0032

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	2 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA S.A.S
NIT	808002348-8
DIRECCIÓN	calle 20 N11 B-18 Fusagasugá- Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL	ZAYDA MILENA FERNANDEZ
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	20.887.743
TELÉFONO	3106097365
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**AGRALE**
LINEA	**MA 6.0 TCA**
PLACA	**SMA177**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**MICROBUS**
CAPACIDAD	**19**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2002**
NUMERO DE MOTOR	**4083731**
NUMERO DE CHASIS	**9CNC01AJX2B000165**
C.C PROPIETARIO	**17337413**
NOMBRE PROPIETARIO	**HECTOR ADOLFO HERNANDEZ TELLEZ**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

k. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

l. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

31. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
32. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
33. SOAT vigente
34. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
35. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
36. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- **u.** Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
- **v.** Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
- **w.** Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
- **x.** La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 2 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

z. Situación especial de orden publico
aa. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
bb. Decisión de autoridad pública o judicial.
cc. Por mutuo acuerdo entre las partes
dd. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

ee. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
ff. Destrucción del vehículo
gg. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
hh. Por mutuo acuerdo entre las partes.
ii. Por orden judicial o medida judicial
jj. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

k. Empresa contratista:

1. **Nombre:** LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
2. **Dirección:** CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
3. **Teléfono:** 3124473970
4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

Empresa colaboradora:

1. **Nombre:** UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA S.A.S
2. **Dirección:** calle 20 N11 B-18 Fusagasugá- Cundinamarca
3. **Teléfono:** 3106097365
4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 2 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista

NIT. 900885216-6
LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

Empresa Colaboradora

NIT: 808002348-8
UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA S.A.S

26230

MUNICIPIO DE URIBE

- ✓ HOJA DE VIDA VEHICULO
- ✓ LICENCIA
- ✓ RUNT

26231

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8


INFORMACIÓN GENERAL								
PLACA:	NBB682	No. INTERNO:		CLASE:	CAMPERO	MODELO	1972	
MARCA:	GAZ			LÍNEA:	69 M			
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10023021541			SERVICIO:	PUBLICO			
CAPACIDAD:	6	CILINDRAJE:	2400	POTENCIA:	0	PUERTAS	2	
NÚMERO DE MOTOR:	JT004104			VIN:	N/A			
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	554358			
COLOR:	ROJO			CARROCERÍA:	CARPADO			
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/05/1974	F. LICENCIA:	27/05/2021	
PROPIETARIO:	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS							

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006796136000	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	21/02/2026	20/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187886788	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	21/02/2026	21/02/2027
Tarjeta de Operación	0008	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META COOTRANSARIARI	6/03/2026	20/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	5690	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10023021541	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS	24/05/1974	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



26232

NBB682

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023021541

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NBB682	GAZ	69 M	1972

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2400	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
CAMPERO	CARPADO	DIESEL	8

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
JT004104	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	554358	N

PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS — C.C. 17287409

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
	I		2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/05/1974	27/05/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO GRANADA

LT02006338521

NBB682

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**NBB682**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10023021541**	ESTADO DEL VEHICULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHICULO:	**CAMPERO**

Información general del vehículo

MARCA:	**GAZ**	LÍNEA:	**69 M**
MODELO:	**1972**	COLOR:	**ROJO**
NÚMERO DE SERIE:		NUMERO DE MOTOR:	**JT004104**
NÚMERO DE CHASIS:	**554358**	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2400**	TIPO DE CARROCERIA:	**CARPADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**24/05/1974**
AUTORIDAD DE TRANSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**2**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**6**	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**8**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15060067961360000	31/01/2026	21/02/2026	20/02/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	21/02/2026	21/02/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	187886788	SI	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0008

Renovación

No PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
NBB682	GAZ	1972	GAZELLE

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMPERO	CARPADO	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	8	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA	NIT
COOTRANSARIARI	800.094.338-9

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CIUDAD (MUNICIPIO)
CLL 17 N° 15-17	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
6/03/2026	6/03/2026	20/02/2027

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDÍA MUNICIPAL

Deison Cortor

FIRMA Y SELLO

26237

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5690

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS	CC No. 17287400
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3216677777	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NBB682

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	GAZ	69 M
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1972	10023021541	24-05-1974	ROJO	DIESEL	554358
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT004104		2400	N/A	COOTRANSARIARI	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	40	6.5	40	7	40	2
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.6 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26238

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-02-2027**
SOAT	**20-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5690

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26239

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TDL985	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2012
MARCA:	NISSAN			LÍNEA:	D22/NP300		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10031695807			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2488	POTENCIA:	131	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	YD25-320466T			VIN:	3N6PD23Y42K889422		
NÚMERO DE SERIE:	3N6PD23Y4ZK889422			NÚMERO DE CHASIS:	3N6PD23Y42K889422		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	17/11/2011	F. LICENCIA:	30/04/2024
PROPIETARIO:	OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	4308007596280000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	18/02/2026	17/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187227977	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	26/01/2026	26/01/2027
Tarjeta de Operación	493720	TRANESMAR S.A.S.	14/05/2025	14/05/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000562408	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	10/05/2025	10/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000562407	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	10/05/2025	10/05/2026
Revisión Preventiva	5692	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10031695807	OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES	17/11/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







26240

TDL985

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031695807

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TDL985	NISSAN	D22/NP300	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	865 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-320466T	N	3N6PD23Y4ZK889422

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6PD23Y4ZK889422	N	3N6PD23Y4ZK889422	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

OSORIO CASTRO ROBINSON ANDRES — C.C. 17287280

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 131

DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 352011000158649

IE: I

FECHA IMPORT.: 23/07/2011

PUERTAS: 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA: 17/11/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/04/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07003138256

TDL985

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TDL985**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10031695807**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**NISSAN**	LÍNEA:	**D22/NP300**
MODELO:	**2012**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**3N6PD23Y4ZK889422**	NÚMERO DE MOTOR:	**YD25-320466T**
NÚMERO DE CHASIS:	**3N6PD23Y4ZK889422**	NÚMERO DE VIN:	**3N6PD23Y4ZK889422**
CILINDRAJE:	**2488**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**17/11/2011**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TEN30**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**865**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**2740**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**5**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
4308007596280000	17/02/2026	18/02/2026	17/02/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000562407	09/05/2025	10/05/2025	10/05/2026	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000562408	09/05/2025	10/05/2025	10/05/2026	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

26293

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/01/2026	26/01/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	1872279?7	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANESMAR S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**493720**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**14/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**14/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**14/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26244

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5692

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	OSORIO CASTRO ROBINSOIN ANDRES	CC No. 17287280
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601990	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TDL985

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	10031695807	17-11-2011	BLANCO MALHER	DIESEL	3N6PD23Y4ZK889422
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
YD25-320466T		2488	N/A	TRANESMAR S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26245

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestes, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Plto.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-01-2027**
SOAT	**17-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5692

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26246

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	AHG464	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMPERO	MODELO	1967
MARCA:	GAZ			LÍNEA:	69 M		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036255921			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2500	POTENCIA:	0	PUERTAS	5
NÚMERO DE MOTOR:	VN0-36976			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	339612			NÚMERO DE CHASIS:	N/A		
COLOR:	ROJO			CARROCERÍA:	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	27/12/1975	F. LICENCIA:	1/10/2025
PROPIETARIO:	INGRID KATERINE GARZON BERNAL						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	150800623000000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	13/05/2025	12/05/2026
Revisión Técnico Mecánica	181373523	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	24/05/2025	24/05/2026
Tarjeta de Operación	0004	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (COOTRANSARIARI)	10/02/2026	12/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	04/02/2026	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	4/02/2026	25/12/2026
Revisión Preventiva	5706	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10036255921	INGRID KATERINE GARZON BERNAL	27/12/1975	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



26247

AHG464

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036255921

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
AHG464	GAZ	69 M	1967

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.500	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CARPADO	DIESEL	0 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG.	VIN
VN0-36976	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG.	NÚMERO DE CHASIS	REG.
339612	N	******	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

GARZON BERNAL INGRID KATERINE

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1006839348

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
	I		5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/12/1975	01/10/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO



MUVA S.A.S. LT-01-2025

LT12000345585

26248

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0004

Renovación

No. PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
AHG464	GAZ	1967	69 M

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMPERO	CARPADO	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	5	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA	NIT
COOTRANSARIARI	800.094.338-9

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CIUDAD / MUNICIPIO
CLL 17 N° 15-17	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
10/02/2026	10/02/2026	12/05/2026

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDÍA MUNICIPAL

Deison Cortor

FIRMA Y SELLO

AHG464

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**AHG464**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10036255921**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMPERO**

Información general del vehículo

MARCA:	**GAZ**	LÍNEA:	**69 M**
MODELO:	**1967**	COLOR:	**ROJO**
NÚMERO DE SERIE:	**339612**	NÚMERO DE MOTOR:	**VN0-36976**
NÚMERO DE CHASIS:		NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2500**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CARPADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**27/12/1975**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**5**

26250

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**0**	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**5**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080062300000000	12/05/2025	13/05/2025	12/05/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	04/02/2026	04/02/2026	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	04/02/2026	04/02/2026	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	24/05/2025	24/05/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	181373523	SI	

26252

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5706

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	GARZON BERNAL INGRID KATERINE	CC No. 1006839348
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	323 2901188	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

AHG464

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
0337		PUBLICO	CAMPERO	GAZ	69 M
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
1967	10036255921	27-12-1975	ROJO	DIESEL	NA
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
VN0-36976		2500	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	40	8	40	7	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26253

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tenor accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucete y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**24-05-2026**
SOAT	**12-05-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5706

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26254

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TTP324	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2013
MARCA:	GREAT WALL			LÍNEA:	WINGLE 5		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036832323			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:		CILINDRAJE:	2499		0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	GW2.5TCI 1208866727			VIN:	LGWDBC17XDC616745		
NÚMERO DE SERIE:	LGWDBC17XDC616745			NÚMERO DE CHASIS:	LGWDBC17XDC616745		
COLOR:	BLANCO TITANIO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/07/2013	F. LICENCIA:	4/11/2025
PROPIETARIO:	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	92481787	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	25/08/2025	24/08/2026
Revisión Técnico Mecánica	183047646	TECNOCAR LA 33	6/08/2025	6/08/2026
Tarjeta de Operación	496030	TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S.	27/05/2025	27/05/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000548517	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	22/03/2025	22/03/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000548520	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	22/03/2025	22/03/2026
Revisión Preventiva	5695	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10036832323	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ	24/07/2013	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







26255

TTP324

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036832323

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTP324	GREAT WALL	WINGLE 5	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.499	BLANCO TITANIO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	740 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
GW2.5TCI 1208866727	N	LGWDBC17XDC616745

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LGWDBC17XDC616745	N	LGWDBC17XDC616745	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1120373395

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882012000114919	I	16/11/2012	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/07/2013	04/11/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA



LT07004496673

TTP324

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	TTP324		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO:	10036832323	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	GREAT WALL	LINEA:	WINGLE 5
MODELO:	2013	COLOR:	BLANCO TITANIO
NÚMERO DE SERIE:	LGWDBC17XDC616745	NÚMERO DE MOTOR:	GW2.5TCI 1208866727
NÚMERO DE CHASIS:	LGWDBC17XDC616745	NÚMERO DE VIN:	LGWDBC17XDC616745
CILINDRAJE:	2499	TIPO DE CARROCERÍA:	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/07/2013
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**740**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**2665**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**5**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
92481787	24/08/2025	25/08/2025	24/08/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000711578	19/03/2026	22/03/2026	22/03/2027	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000711579	19/03/2026	22/03/2026	22/03/2027	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	06/08/2025	06/08/2026	TECNOCAR LA 33	SI	1830476646	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AHLIADORA:	**TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**496030**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**27/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**27/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26259

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5695

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ	CC No. 1120373395
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
URIBE	3219879280	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TTP324

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	GREAT WALL	WINGLE 5
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	10036832323	24-07-2013	BLANCO TITANIO	DIESEL	LGWDBC17XDC616745
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
GW2.5TCI 1208866727		2499	N/A	TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	6	35	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26260

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**06-08-2026**
SOAT	**24-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5695

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26261

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS


TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UYK472	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMPERO	MODELO	1996
MARCA:	UAZ			LÍNEA:	469 B		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10014776729			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	3200	POTENCIA:	0	PUERTAS	5
NÚMERO DE MOTOR:	QD32-067864A			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	417800			NÚMERO DE CHASIS:	N/A		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	9/04/1997	F. LICENCIA:	2/10/2017
PROPIETARIO:	WILSON VALENCIA CASTILLO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006787800000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	22/02/2026	21/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187217783	CENTRO DE DIGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	26/01/2026	26/01/2027
Tarjeta de Operación	0003	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (COOTRANSARIARI)	4/08/2025	19/04/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	5696	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10014776729	WILSON VALENCIA CASTILLO	9/04/1997	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS








26262

UYK472



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014776729

PLACA: UYK472	MARCA: UAZ	LÍNEA: 469 B	MODELO: 1996
CILINDRADA CC: 3.200	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO	TIPO CARROCERÍA: CARPADO	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 8
NÚMERO DE MOTOR: QD32-067864A		REG N / VIN ******	
NÚMERO DE SERIE: 417800		REG N / NÚMERO DE CHASIS ******	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CASTILLO VALENCIA WILBER
IDENTIFICACIÓN: C.C. 86011053



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: ******
No. FECHA IMPORT: I
PLANTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 09/04/1997
FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/10/2017
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTO GRANADA

LT01007338734

26263

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN

No. 0003

Renovación

No PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LINEA
UYK472	UAZ	1996	4698

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMPERO	CARPADO	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	COLOR
PUBLICO	8	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL DE EMPRESA	NIT
COOTRANSARIARI	800.094.338-9

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CIUDAD / MUNICIPIO
CLL 17 N° 15-17	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
10/02/2026	10/02/2026	25/01/2027

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDÍA MUNICIPAL

Deison Cortes

FIRMA Y SELLO

UYK472

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	UYK472		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10014776729	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	UAZ	LINEA:	469 B
MODELO:	1996	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	417800	NÚMERO DE MOTOR:	QD32-067864A
NÚMERO DE CHASIS:		NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	3200	TIPO DE CARROCERÍA:	CARPADO
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	09/04/1997
AUTORIDAD DE TRANSITO:	STRIA MCPAL TTO GRANADA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	5	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	8
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080067878000026/01/2026		22/02/2026	21/02/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/01/2026	26/01/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	187217783	SI	

26267

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.738.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5696

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	CASTILLO VALENCIA WILSON	CC No. 86011053
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601090	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UYK472

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	UAZ	469 B
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
1996	10014776729	09-04-1997	BLANCO	DIESEL	QD32-067864A
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32-067864A		3200	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	40	7	40	8	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permiten la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26268

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, ljeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-01-2027**
SOAT	**21-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5696

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26269

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SID815	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2002
MARCA:	HYUNDAI			LÍNEA:	GRACE DIESEL GLS		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10025283366			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	15	CILINDRAJE:	2600	POTENCIA:	0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	D4BB1401140			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	KMJRD37BP2K524568			NÚMERO DE CHASIS:	KMJRD37BP2K524568		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	15/03/2002	F. LICENCIA:	11/02/2022
PROPIETARIO:	ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	95419071	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	02/03/2026	01/03/2027
Revisión Técnico Mecánica	187673863	SOBRE RUEDAS CDA	12/02/2026	12/02/2027
Tarjeta de Operación	0006	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (COOTRANSARIARI)	17/02/2026	11/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB001118	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	13/02/2026	06/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB001117	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	13/02/2026	06/05/2026
Revisión Preventiva	1988	PREVENTICAR	1/03/2026	1/05/2026
Licencia de Tránsito	10025283366			N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



26270

SID815



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025283366

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SID815	HYUNDAI	GRACE DIESEL GLS	2002

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.600	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	15

NÚMERO DE MOTOR: D4BB1401140 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: KMJRD37BP2K624568 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: KMJRD37BP2K524568 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ARIZA AGUDELO ARIOSTO GUSTAVO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1124242263



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 09013010722842

ME: I

FECHA IMPORT.: 28/01/2002

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 15/03/2002

FECHA EXP. LIC. TTO.: 11/02/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06004434555

26271



ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0006

Renovación

N° PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
SID815	HYUNDAI	2002	GRACE

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
MICROBUS	CERRADO	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	15	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL



RAZÓN SOCIAL DE EMPRESA: TRANS AGRO DEL ARIARI

NIT: 901.792.145-5

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CR. 8 # 32 - 43

CIUDAD / MUNICIPIO: GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
17/02/2026	17/02/2026	11/02/2027

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE: ALCALDÍA MUNICIPAL

Deison Cortor

FIRMA Y SELLO

SID815

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	SID815		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10025283366	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	GRACE DIESEL GLS
MODELO:	2002	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	KMJRD37BP2K524568	NÚMERO DE MOTOR:	D4BB1401140
NUMERO DE CHASIS:	KMJRD37BP2K524568	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	2600	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	15/03/2002
AUTORIDAD DE TRANSITO:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**15**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95419071	11/02/2026	02/03/2026	01/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB001117	13/02/2026	13/02/2026	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB001118	13/02/2026	13/02/2026	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

LA EQUIDAD

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	12/02/2026	12/02/2027	SOBRE RUEDAS CDA	SI	187673863	SI	

26275

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00376 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-1988

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-03-2026	01-05-2026	ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO	CC No. 1124242263
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VEREDA LA UNION	3145278971	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SID815

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	HYUNDAI	GRACE DIESEL GLS
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2002	10025283366	15-03-2002	BLANCO	DIESEL	KMJRD37BP2K524568
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4BB1401140		2500	N/A	N/A	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.8	81	6.7	80	5.6	80	4.2
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7.2	79	6.1	80	6.2	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de geses o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26276

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S


14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**12-02-2027**
SOAT	**12-02-2027**
EXTINTOR	**30-09-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO



17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-1988

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26277

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UFT304	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2004
MARCA:	IVECO			LÍNEA:	DAILY		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10037656343			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	18	CILINDRAJE:	2800	POTENCIA:	0	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	81404337343765741			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	93ZC4980148311213			NÚMERO DE CHASIS:	93ZC4980148311213		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	20/11/2003	F. LICENCIA:	17/10/2025
PROPIETARIO:	LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	150800635489800O	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	17/07/2025	16/07/2026
Revisión Técnico Mecánica	182303900	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A."	6/07/2025	6/07/2026
Tarjeta de Operación	532335	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	24/11/2025	24/11/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	11101000504	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	7/05/2025	5/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	13061001230	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	7/05/2025	5/05/2026
Revisión Preventiva	5713	PREVENTICAR	29/01/2026	29/03/2026
Licencia de Tránsito	10037656343	LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ	20/11/2003	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



26278

UFT304

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036658433

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UFT304	IVECO	DAILY	2004

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.800	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	18

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
81404337343765741	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
93ZC4980148311213	N	93ZC4980148311213	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RUEDA MARTINEZ LUIS ANTONIO

IDENTIFICACION
C.C. 91136219

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
03200310024710 2

FECHA IMPORT
14/08/2003

PUERTAS
2

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
20/11/2003

FECHA EXP. LIC TTO.
17/10/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA

COSMOCOLOR COLOMBIA LTDA

LT07004496085

26279

UFT304

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**UFT304**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10037656343**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**IVECO**	LÍNEA:	**DAILY**
MODELO:	**2004**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**93ZC4980148311213**	NÚMERO DE MOTOR:	**81404337343765741**
NÚMERO DE CHASIS:	**93ZC4980148311213**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2800**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**20/11/2003**
AUTORIDAD DE TRANSITO:	**STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**2**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**18**
NÚMERO DE EJES:	**0**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080063548980000	16/07/2025	17/07/2025	16/07/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
13061001230	06/05/2025	07/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
11101000504	06/05/2025	07/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	06/07/2025	06/07/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A."	SI	182303900	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**532335**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**24/11/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**24/11/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**24/11/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26282

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5713

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	MOLINA DIVAS SILVERIO	CC No. 1116542606
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	+57 323 2901188	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UFT304

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	IVECO	DAILY
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	10036658433	20-11-2003	BLANCO VERDE	DIESEL	93ZC4980148311213
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
81404337343765741		2800	N/A	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	40	8.5	40	7	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas achendas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26283

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, lijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Plto.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**06-07-2026**
SOAT	**16-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5713

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26284

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SQL251	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2003
MARCA:	KIA			LÍNEA:	PREGIO		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10038270804			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	19	CILINDRAJE:	2956	POTENCIA:	0	PUERTAS	3
NÚMERO DE MOTOR:	JT370093			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	KNHTS732237095086			NÚMERO DE CHASIS:	KNHTS732237095086		
COLOR:	VERDE CAÑA			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	29/07/2002	F. LICENCIA:	20/03/2026
PROPIETARIO:	CHAVISTA CASAS JOSE ALFREDO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3509760600	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	7/02/2026	6/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187431333	CDA TECNIORIENTE	3/02/2026	3/02/2027
Tarjeta de Operación	0005	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (TRANS AGRO DEL ARIARI)	17/02/2026	3/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB001117	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMOS COOPERATIVO	3/02/2026	6/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB001118	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMOS COOPERATIVO	3/02/2026	6/05/2026
Revisión Preventiva	1987	PREVENTICAR	1/03/2026	1/05/2026
Licencia de Tránsito	10038270804	CHAVISTA CASAS JOSE ALFREDO	29/07/2002	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



SQL251



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038270804

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SQL251	KIA	PREGIO	2003

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.956	VERDE CAÑA	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
JT370893	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KNHTS732237095086	N	KNHTS732237095086	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CHAVISTA CASAS JOSE ALFREDO

IDENTIFICACION

C.C. 88[illegible]



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

******

BLINDAJE

******

POTENCIA HP

0

DECLARACION DE IMPORTACION

0118601128410

EE

I

FECHA IMPORT

20/06/2002

PUERTAS

3

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA

29/07/2002

FECHA EXP. LIC TTO

20/03/2026

FECHA VENCIMIENTO

******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO

LT0700491275S

26286

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0005

Renovación

No PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
SQL251	KIA	2003	PREGIO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
MICROBUS	CERRADO	GAS

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	18	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA	NIT
TRANS AGRO DEL ARIARI	901.792.145-5

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CIUDAD / MUNICIPIO
CR. 8 # 32 - 43	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
17/02/2026	17/02/2026	3/02/2027

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDÍA MUNICIPAL

Deison Cortor

FIRMA Y SELLO

SQL251

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SQL251**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10038270804**	ESTADO DEL VEHICULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHICULO:	**MICROBUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**KIA**	LÍNEA:	**PREGIO**
MODELO:	**2003**	COLOR:	**VERDE CAÑA**
NÚMERO DE SERIE:	**KNHTS732237095086**	NÚMERO DE MOTOR:	**JT370093**
NÚMERO DE CHASIS:	**KNHTS732237095086**	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2956**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**29/07/2002**
AUTORIDAD DE TRANSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**3**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**19**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3509760600	29/01/2026	07/02/2026	06/02/2027	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB001117	03/02/2026	03/02/2026	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB001118	03/02/2026	03/02/2026	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/02/2026	03/02/2027	CDA TECNIORIENTE	SI	187431333	SI	

26290

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-1987

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
01-03-2026	01-05-2026	CHAVISTA CASAS JOSE ALFREDO	CC No. 86042557
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VEREDA EL VERGEL	3177402189	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SQL251

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	KIA	PREGIO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2003	10038270804	29-07-2002	VERDE CAÑA	DIESEL	KNHTS732237095086
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT370093		2956	N/A	N/A	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.8	80	6.5	80	5.6	80	4.2
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7.2	80	7.1	80	6.2	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26291

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA


DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	03-02-2027
SOAT	06-02-2027
EXTINTOR	30-11-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL





FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-1987

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26292

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UTU388	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMPERO	MODELO	1996
MARCA:	UAZ			LÍNEA:	3303		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030860537			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	2417	POTENCIA:	0	PUERTAS	5
NÚMERO DE MOTOR:	50508647			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	50541942		
COLOR:	BEIGE			CARROCERÍA:	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	GASOLINA			F. MATRÍCULA:	27/12/1995	F. LICENCIA:	10/01/2024
PROPIETARIO:	CASTILLO VALENCIA WILSON						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	15080064765780000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	14/09/2025	13/09/2026
Revisión Técnico Mecánica	180839097	SOBRE RUEDAS CDA	19/04/2025	19/04/2026
Tarjeta de Operación	0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META COOTRANSARIARI	4/08/2025	19/04/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	5699	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10030860537	CASTILLO VALENCIA WILSON	27/12/1995	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



26293

UTU388



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030860537

PLACA: UTU388	MARCA: UAZ	LINEA: 3303	MODELO: 1996
CILINDRADA CC: 2.417	COLOR: BEIGE		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO	TIPO CARROCERÍA: CARPADO	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg: 8
NÚMERO DE MOTOR: 50508647		REG: N VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N NÚMERO DE CHASIS: S0541942	

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CASTILLO VALENCIA WILSON

IDENTIFICACIÓN: C.C. 86011053



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 061107729

VE: I

FECHA IMPORT.: 23/10/1995

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 27/12/1995

FECHA EXP. LIC. TTO: 10/01/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT02007730751

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACION

No. 0044

UTU388	UAZ	1996	3303
CAMPERO	CARPADO		DIESEL
PUBLICO	8		
MUNICIPAL	MUNICIPAL		

COOTRANSARIARI	800.094.338-9
CLL 17 N° 15-17	GRANADA
4/08/2025	4/08/2025 — 19/04/2026

ALCALDIA MUNICIPAL

Deison Cortes

FIRMA Y SELLO

26295

UTU388

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	**UTU388**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10030860537**	ESTADO DEL VEHICULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMPERO**

Información general del vehículo

MARCA:	**UAZ**	LINEA:	**3303**
MODELO:	**1996**	COLOR:	**BEIGE**
NÚMERO DE SERIE:		NUMERO DE MOTOR:	**50508647**
NÚMERO DE CHASIS:	**50541942**	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2417**	TIPO DE CARROCERIA:	**CARPADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**GASOLINA**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA)	**27/12/1995**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**5**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	0	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	8
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080064765780001	1/09/2025	14/09/2025	13/09/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

26297

UHU 338

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/04/2025	19/04/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	1808390397	SI	

26298

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5699

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	CASTILLO VALENCIA WILSON	CC No. 86011053
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601990	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UTU388

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	UAZ	3303
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1996	10030860537	27-12-1995	BEIGE	GASOLINA	S0541942
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
50508647		2417	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	35	8	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26299

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-04-2026**
SOAT	**15-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5699

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26306

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UFX839	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2011
MARCA:	NISSAN			LÍNEA:	D22		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030413499			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	2488	POTENCIA:	0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	YD25234926T			VIN:	3N6PD23Y1ZK875610		
NÚMERO DE SERIE:	3N6PD23Y1ZK875610			NÚMERO DE CHASIS:	3N6PD23Y1ZK875610		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	10/11/2010	F. LICENCIA:	8/11/2023
PROPIETARIO:	DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006787790000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	23/02/2026	22/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	185756908	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	4/12/2025	4/12/2026
Tarjeta de Operación	0007	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META COOTRANSARIARI	24/02/2026	4/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	5700	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10030413499	DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO	10/11/2010	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







26301

UFX839

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030413499

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UFX839	NISSAN	D22	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25234926T	N	3N6PD23Y1ZK875610

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3N6PD23Y1ZK875610	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTILLO LOZANO DIEGO HERNANDO	C.C. 1120358352

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
88201000007682	I	15/10/2010	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/11/2010	08/11/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO GRANADA





LT03006545829

26302

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0007

Renovación

UFX839	NISSAN	2011	D22
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	
PUBLICO	5		
MUNICIPAL	MUNICIPAL		

COOTRANSARIARI	800.094.338-9
CLL 17 N° 15-17	GRANADA
24/02/2026	24/02/2026 — 4/12/2026
ALCALDÍA MUNICIPAL	

FIRMA Y SELLO

26303

UFX839

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**UFX839**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10030413499**	ESTADO DEL VEHICULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehiculo

MARCA:	**NISSAN**	LINEA:	**D22**
MODELO:	**2011**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**YD25234926T**
NÚMERO DE CHASIS:	**3N6PD23Y1ZK875610**	NÚMERO DE VIN:	**3N6PD23Y1ZK875610**
CILINDRAJE:	**2488**	TIPO DE CARROCERIA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**10/11/2010**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	1000	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	8
NÚMERO DE EJES:	0		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080067877900026/01/2026		23/02/2026	22/02/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	04/12/2025	04/12/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	1857563008	SI	

26306

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5700

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**CASTILLO LOZANO DIEGO HERNANDO**	**CC No. 1120358352**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
Calle 4 sur N° 30-86 quintas del bosque II	**3204601990**	**URIBE**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UFX839

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**NISSAN**	**D22**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	**10030413499**	**10-11-2010**	**BLANCO**	**DIESEL**	**3N6PD23Y1ZK875610**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
YD25234926T		**2488**	**N/A**	**ASOSIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26307

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-12-2026**
SOAT	**22-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5700

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26308

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	WGI887	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2014
MARCA:	DONG FENG			LÍNEA:	RICH		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036869747			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2498	POTENCIA:	107	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	ZD25TCR060528			VIN:	LJNTGUBX6EN015861		
NÚMERO DE SERIE:	LJNTGUBX6EN015861			NÚMERO DE CHASIS:	LJNTGUBX6EN015861		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	6/06/2014	F. LICENCIA:	7/11/2025
PROPIETARIO:	MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	100010062400500	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	04/06/2025	03/06/2026
Revisión Técnico Mecánica	180842204	CDA MOTOS & AUTOS BOGOTA	19/04/2025	19/04/2026
Tarjeta de Operación	430243	TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	8/05/2024	8/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA018615	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	01/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA018614	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	01/02/2027
Revisión Preventiva	5705	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10036869747	MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA	6/06/2014	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



WGI887



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036869747

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WGI887	DONG FENG	RICH	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.498	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1.000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZD25TCR060528	N	LJNTGUBX6EN015861

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJNTGUBX6EN015861	N	LJNTGUBX6EN015861	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
FERNANDEZ LARA MARIA CRISALIA Y OTRO(S). — C.C. 40446925



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	107

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	TE	FECHA IMPORT	PUERTAS
352014000119140	I	08/04/2014	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/06/2014	07/11/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03009471168

WGI887

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WGI887**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10036869747**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**DONG FENG**	LINEA:	**RICH**
MODELO:	**2014**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**LJNTGUBX6EN015861**	NUMERO DE MOTOR:	**ZD25TCR060528**
NUMERO DE CHASIS:	**LJNTGUBX6EN015861**	NUMERO DE VIN:	**LJNTGUBX6EN015861**
CILINDRAJE:	**2498**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**06/06/2014**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**1000**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**2575**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**5**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
100010062400500	03/06/2025	04/06/2025	03/06/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA018614	27/01/2026	01/02/2026	01/02/2027	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA018615	27/01/2026	01/02/2026	01/02/2027	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/04/2025	19/04/2026	CDA MOTOS & AUTOS BOGOTA	SI	180842204	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES AEROTUR S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**430243**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**08/05/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**08/05/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**08/05/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26313

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5705

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	FERNANDEZ LARA MARIA CRISALIA Y OTRO(S)	CC No. 40446925
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	323 2901188	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WGI887

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	DONG FENG	RICH
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2014	10036869747	06-06-2014	BLANCO	DIESEL	LJNTGUBX6EN015861
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
ZD25TCR060528		2498	N/A	TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	35	7	35	6.5	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26314

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resortoras, ijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Lintema, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-04-2026**
SOAT	**03-06-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5705

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26315

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	GPB016	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	CAMPERO	**MODELO**	1966
MARCA:	GAZ			**LÍNEA:**	298025		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10037155529			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	**CILINDRAJE:**	3200	**POTENCIA:**	0	**PUERTAS**	2
NÚMERO DE MOTOR:	Q032-012608A			**VIN:**	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			**NÚMERO DE CHASIS:**	298025		
COLOR:	AZUL			**CARROCERÍA:**	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	24/03/1975	**F. LICENCIA:**	17/02/2021
PROPIETARIO:	MONROY MANCILLA DUMAR ALEXANDER						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	**NÚMERO**	**ENTIDAD EMISORA**	**F. EMISIÓN**	**F. VENCIMIENTO**
SOAT	90850190	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	26/03/2025	25/03/2026
Revisión Técnico Mecánica	182919149	SOBRE RUEDAS CDA	1/08/2025	1/08/2026
Tarjeta de Operación	0007	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META	15/01/2025	25/03/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	VLA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	VLA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	5707	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10037155529	MONROY MANCILLA DUMAR ALEXANDER	24/03/1975	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	**TIPO**	**KILOMETRAJE**	**DESCRIPCIÓN**
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







26316

GPB016



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037155529

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GPB016	GAZ	GAZELLE	1966

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.200	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CARPADO	DIESEL	8

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
QD32-012608A	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	298025	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROMERO OVALLE OMAR

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79135079

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	IE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
10476	I	08/09/1966	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
24/03/1975	04/12/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT03009406901

26317



ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0012

Renovación

PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
GPB016	GAZ	2009	D22

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMPERO	CARPADO	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	8	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA: COOTRANSARIARI

NIT: 800.094.338-9

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CLL 17 N° 15-17

CIUDAD / MUNICIPIO: GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
15/04/2026	15/04/2026	1/08/2026

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE: ALCALDÍA MUNICIPAL

DE 70 CON TC

FIRMA Y SELLO

GPB016

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	GPB016		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10037155529	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	GAZ	LÍNEA:	GAZELLE
MODELO:	1966	COLOR:	AZUL
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	QD32-012608A
NÚMERO DE CHASIS:	298025	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	3200	TIPO DE CARROCERÍA:	CARPADO
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/03/1975
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	8
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
90850190	25/03/2025	26/03/2025	25/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	01/08/2025	01/08/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	182919149	SI	

26321

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5707

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**ROMERO OVALLE OMAR**	**CC No. 79135079**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
URIBE	**3204601990**	**URIBE**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

GPB016

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMPERO**	**GAZ**	**GAZELLE**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1966	**10037155529**	**24-03-1975**	**AZUL**	**DIESEL**	**298025**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32-012608A		3200	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6	40	7	40	6	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impostoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26322

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**01-08-2026**
SOAT	**25-03-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5707

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26323

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SVM042	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2009
MARCA:	NISSAN			LÍNEA:	D22		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028356430			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	2953	POTENCIA:	0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	ZD30213971K			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	JN1CNUD2220015336		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	30/12/2009	F. LICENCIA:	7/02/2023
PROPIETARIO:	OMAR ROMERO OVALLE						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	150800645831000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	5/09/2025	4/09/2026
Revisión Técnico Mecánica	183075938	SOBRE RUEDAS CDA	8/08/2025	8/08/2026
Tarjeta de Operación	0048	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE - META (COOTRANSARIARI)	8/09/2025	17/07/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	5703	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
Licencia de Tránsito	10028356430	OMAR ROMERO OVALLE	30/12/2009	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







26324

SVM042



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028356430

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SVM042	NISSAN	D22	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.953	BLANCO	PUBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	750 - 8

NUMERO DE MOTOR: ZD30213971K — REG: N — VIN: ******

NUMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NUMERO DE CHASIS: JN1CNUD22Z0015336 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ROMERO OVALLE OMAR

IDENTIFICACION: C.C. 79135079



SILENCIADOR	POTENCIA HP
******	0

DECLARACION DE IMPORTACION: 07660270297222 — PT: I — FECHA IMPORT.: 02/02/2009 — PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENT
30/12/2009	07/02/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUND/VILLETA

LT07002261857

26325

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACION

No. 0048

Renovación

SVM042	NISSAN	2009	D22
CAMIONETA	CERRADA		DIESEL
PUBLICO	8		
MUNICIPAL	MUNICIPAL		

COOTRANSARIARI		800.094.338-9
CLL 17 N° 15-17	GRANADA	
8/09/2025	8/09/2025	17/07/2026

ALCALDÍA MUNICIPAL

Deison Cantor

FIRMA Y SELLO

SVM042

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHICULO:	SVM042		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10028356430	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	NISSAN	LINEA:	D22
MODELO:	2009	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:		NUMERO DE MOTOR:	ZD30213971K
NUMERO DE CHASIS:	JN1CNUD22Z0015336	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	2953	TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	30/12/2009
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyMOV CUND/VILLETA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**750**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**8**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080064583310000	03/09/2025	05/09/2025	04/09/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	08/08/2025	08/08/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	183075938	SI	

26329

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5703

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	ROMERO OVALLE OM,AR	CC No. 79135079
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601990	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SVM042

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	NISSAN	D22
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2009	10028356430	30-12-2009	BLANCO	DIESEL	JN1CNUD22Z0015336
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD30213971K		2953	N/A	SESUMAN SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26330

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**08-08-2026**
SOAT	**04-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5703

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26331

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS



TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
LACA:	WGI946	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2014
ARCA:	DONG FENG			LÍNEA:	RICH		
CENCIA DE TRÁNSITO:	10035422028			SERVICIO:	PUBLICO		
APACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2498	POTENCIA:	107	PUERTAS	4
ÚMERO DE MOTOR:	ZD25TCR060339			VIN:	LJNTGUBX4EN015759		
ÚMERO DE SERIE:	LJNTGUBX4EN015759			NÚMERO DE CHASIS:	LJNTGUBX4EN015759		
OLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
OMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	5/06/2014	F. LICENCIA:	16/07/2025
ROPIETARIO:	ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN						

DOCUMENTOS				
OCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
OAT	330800599719000O	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A	12/10/2025	11/10/2026
evisión Técnico Mecánica	184559674	CSOBRE RUEDAS CDA	11/10/2025	11/10/2026
rjeta de Operación	544826	TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	3/02/2026	3/02/2028
óliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA018615	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	1/02/2027
óliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA018614	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	1/02/2027
evisión Preventiva	5704	PREVENTICAR	30/01/2026	30/03/2026
cencia de Tránsito	10035422028	ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN	5/06/2014	N/A
óliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS

WGI946



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035422028

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
WGI946	DONG FENG	RICH	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.498	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1.000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZD25TCR060339	N	LJNTGUBX4EN015759

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJNTGUBX4EN015759	N	LJNTGUBX4EN015759	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1120373395



REGISTRACIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
107

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352014000119140

TE
I

FECHA IMPORT
08/04/2014

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
05/06/2014

FECHA EXP. LIC TTO
16/07/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03009074560

WGI946

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consult

PLACA DEL VEHICULO:	WGI946	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10035422028	CLASE DE VEHICULO:	CAMIONETA
TIPO DE SERVICIO:	Público		

Información general del vehículo

MARCA:	DONG FENG	LÍNEA:	RICH
MODELO:	2014	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LJNTGUBX4EN015759	NÚMERO DE MOTOR:	ZD25TCR060339
NUMERO DE CHASIS:	LJNTGUBX4EN015759	NUMERO DE VIN:	LJNTGUBX4EN015759
CILINDRAJE:	2498	TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	05/06/2014
AUTORIDAD DE TRANSITO:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	1000	PESO BRUTO VEHICULAR:	2575
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	5
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
33080059971900000	11/10/2025	12/10/2025	11/10/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA018614	27/01/2026	01/02/2026	01/02/2027	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA018615	27/01/2026	01/02/2026	01/02/2027	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/10/2025	11/10/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	1845596?4	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES AEROTUR S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**544826**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/01/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**03/02/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**03/02/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26336

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5704

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
30-01-2026	30-03-2026	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ	CC No. 1120373395
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
URIBE	3219879280	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WGI946

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	DONG FENG	RICH
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	10035422028	05-06-2014	BLANCO	DIESEL	LJNTGUBX4EN015759
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD25TCR060339		2498	N/A	TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	35	6.5	35	7	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponas de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26337

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falla de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-10-2026**
SOAT	**11-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5704

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26338

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL								
PLACA:	SQL251	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2003
MARCA:	KIA			LÍNEA:	PREGIO		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10038270804			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	19	CILINDRAJE:	2956	POTENCIA:	0	PUERTAS	3
NÚMERO DE MOTOR:	JT370093			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	KNHTS732237095086			NÚMERO DE CHASIS:	KNHTS732237095086		
COLOR:	VERDE CAÑA			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	29/07/2002	F. LICENCIA:	20/03/2026
PROPIETARIO:	CHAVISTA CASAS JOSE ALFREDO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3509760600	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	07/02/2026	06/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187481383	CDA TECNIORIENTE	03/02/2026	03/02/2027
Tarjeta de Operación	0005	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (TRANS AGRO DEL ARIARI)	17/02/2026	03/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	A8001117	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMOS COOPERATIVO	03/02/2026	06/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	A8001118	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMOS COOPERATIVO	03/02/2026	06/05/2026
Revisión Preventiva	6505	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10038270804	CHAVISTA CASAS JOSE ALFREDO	29/07/2002	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



26339

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6505

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	CHAVISTA CASAS JOSE ALFREDO	CC No. 86042557
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	323 2901188	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SQL251

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	KIA	PREGIO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2003	10023461082	29-07-2002	VERDE CAÑA	DIESEL	KNHTS732237095086
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT370093		2956	N/A	CELU VANS LIMITADA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	60	7	60	8	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26340

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y P.to.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	03-02-2027
SOAT	06-02-2027
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6505

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT: 901.225.029-8

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL TRANSMARAS SAS

Anillo Vial Estación de Servicio Llanos de Oriente Oficina 204 – Villavicencio – Meta
Teléfonos: 311 8227576 - 323 290 2484 - 323 290 1188

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26342

Villavicencio 16 marzo de 2026.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Los vehículos de placas UFT304 y TWA192 no requiere CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, ya que pertenece al parque automotor de LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS S.A.S.

Los vehículos de placas UFT304 y TWA192; NO requieren ORDEN DE SERVICIO, NI PAZ Y SALVO porque está afiliado a la empresa LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS S.A.S, estos vehículos están destinado a la prestación del servicio de transporte escolar con el fin de cumplir con el objeto de contrato 1243 de 2026 firmado con la gobernación del Meta.

Como constancia se firma en Villavicencio- Meta, a los 16 días del mes de marzo de 2026.

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Representante legal
LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
Nit: 900.885.216-6

gerenciadelosllanos2016@hotmail.com
comercialturdelosllanos@gmail.com
CARRERA19C No19-57 CANTARRANA I
3124473970
(608)6622487

Ver detalles

Cliente *
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado
20263030845992

Fecha de creación
16/03/2026 14:22

Última actualizacion
16/03/2026 14:22

Estado
Radicado

Dependencia
CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO ESTARTER SERVICIO ESPECIAL SAS TFW080 - LIK579

Descripción *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO ESTARTER SERVICIO ESPECIAL SAS

Texto de la nota

hace un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

- ESTARTER SERVICIO ESPECIAL SAS TFW080 (688, 11 KB)
- ESTARTER SERVICIO ESPECIAL SAS LIK579 (690,09 KB)

26343

LOGISTICA EMPRESARIAL
DE LOS LLANOS SAS

SuperTransporte

26344

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE TERRITORIAL DEL META
Director
Ciudad

Asunto: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL No CC-0055

Por medio del presente me permito radicar convenio de colaboración empresarial, con la empresa **ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S,** bajo la figura de asociación entre empresas, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 431 de 2017, Las características de los vehículos son:

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
TFW080	2007	MERCEDES BENZ	MICROBUS	14

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
LIK579	2023	MERCEDES BENZ	BUSETA	31

Agradezco su colaboración prestada,

Atentamente,

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Gerente



¡AQUI TRANSPORTAMOS LOS SUEÑOS DE UN PAIS !

3124473970-3206051858
gerenciadelosllanos2016@hotmail.com
carrera19c No19-57 cantarrana 1

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26345

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.0055

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE DICIEMBRE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S
NIT	901201120 - 7
DIRECCIÓN	CARRERA 19 N° 4 – 71 LOCAL 315, CENTRO
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO POVEDA CUERVO
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	80.242.225
TELÉFONO	3218906754
EMAIL	INFO@ESTARTE.CO

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural **ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S** a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

26346

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	TFW080
CLASE	MICROBUS
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	2007
COLOR	BLANCO ARTICO
CAPACIDAD	14
N° MOTOR	6110450U0081466
N° CHASIS	8AC9036727A951461
PROPIETARIO	LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO
IDENTIFICACION	80.242.225

PLACA	LIK-579
CLASE	BUSETA
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	2023
COLOR	VERDE BLANCO
CAPACIDAD	31
N° MOTOR	400928D0044713
N° CHASIS	MEC0024TCPP055869C
PROPIETARIO	TRANSMARCAS SAS
IDENTIFICACION	901.225.029-8

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.

b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento

mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 18 DE MARZO 2026
Fecha de terminación: 15 DE DICIEMBRE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:

26349

1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
3. **Teléfono: 3124473970**
4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**

b. Empresa colaboradora:

1. **Nombre: ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S**
2. **Dirección:** CARRERA 19 N° 4 – 71 LOCAL 315, CENTRO
3. **Teléfono:** 3218906754
4. **Correo:** INFO@ESTARTE,

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 16 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista

NIT. 900885216-6
LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

Empresa Colaboradora

JAIRO POVEDA CUERVO
C.C. 80.242.225
R/L. ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S
NIT. **901201120 - 7**

26350

Ver detalles

×

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado

20263030842782

Fecha de creación

16/03/2026 11:29

Ultima actualización

16/03/2026 11:29

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD CONVENIO COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DE

Descripcion *

SOLICITUD CONVENIO COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO TSS119

Texto de la nota

hace un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO TSS119.pdf (671,20 KB)

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

SuperTransporte 26351

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE TERRITORIAL DEL META
Director
Ciudad

Asunto: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL No CC-0054

Por medio del presente me permito radicar convenio de colaboración empresarial, con la empresa **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASPORTADORES MARGINAL DEL LLANO,** bajo la figura de asociación entre empresas, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 431 de 2017, Las características de los vehículos son:

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
TSS119	2015	JINBEI	MICROBUS	17

Agradezco su colaboración prestada,

Atentamente,

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Gerente



¡AQUI TRANSPORTAMOS LO SUEÑOS DE UN PAIS !

3124473970-3206051858
gerenciadelosllanos2016@hotmail.com

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26352

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0054

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE MAYO 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASPORTADORES MARGINAL DEL LLANO
NIT	800215887-1
DIRECCIÓN	CARRERA 9 No. 11-59 BARRIO CENTRO VILLANUEVA CASANARE
REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD ALEXIS ROJAS HERNANDEZ
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	1122626670
TELÉFONO	3115388609 -6086242555
EMAIL	GERENCIA@COOPTRANSMARGINAL.COM.CO

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASPORTADORES MARGINAL DEL LLANO a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	TSS119
CLASE	MICROBUS
MARCA	JINBEI
MODELO	2015
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	17
N° MOTOR	DK4B045109
N° CHASIS	LSYHKAAE2FK06382
PROPIETARIO	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ
IDENTIFICACION	17421198

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.

b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio

es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 18 DE MARZO 2026
Fecha de terminación: 18 DE MAYO 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**
b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASPORTADORES MARGINAL DEL LLANO
   2. **Dirección:** CARRERA 9 No. 11-59 BARRIO CENTRO VILLANUEVA CASANARE
   3. **Teléfono:** 3115388609-06086242555
   4. **Correo** GERENCIA@COOPTRANSMARGINAL.COM.CO

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

26356

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 16 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT:800215887-1 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASPORTADORES MARGINAL DEL LLANO

Ver detalles

x

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado

20263030843072

Fecha de creacion

16/03/2026 11:40

Última actualizacion

16/03/2026 11:40

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONAL SAS

Descripcion *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONAL SAS TSW170

Texto de la nota

hace un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONAL SAS TSW170.pdf (658.62 KB)

LOGISTICA EMPRESARIAL
DE LOS LLANOS SAS

26358

SuperTransporte

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE TERRITORIAL DEL META
Director
Ciudad

Asunto: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL No CC-0055

Por medio del presente me permito radicar convenio de colaboración empresarial, con la empresa **SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S,** bajo la figura de asociación entre empresas, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 431 de 2017, Las características de los vehículos son:

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
TSW170	2013	HYUNDAI	BUSETA	23

Agradezco su colaboración prestada,

Atentamente,

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Gerente



¡AQUI TRANSPORTAMOS LO SUEÑOS DE UN PAIS !

3124473970-3206051858
gerenciadelosllanos2016@hotmail.com

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26359

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.0055

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE DICIEMBRE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S
NIT	901.289.109 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 1 SUR N 13 11, VILLANUEVA, META
REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS ASTRITH PEÑA REYES
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	40418218
TELÉFONO	3205844074
EMAIL	seitrangerencia@gmail.com

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

26360

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	TSW170
CLASE	BUSETA
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2013
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	23
N° MOTOR	D4DDC503260
N° CHASIS	KMJHG17PPDC055137
PROPIETARIO	TRANSMARCAS S.A.S.
IDENTIFICACION	901.225.029-8

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.

b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa

de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 18 DE MARZO 2026

Fecha de terminación: 15 DE DICIEMBRE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**
b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S
   2. **Dirección:** CALLE 1 SUR N 13 11, VILLANUEVA, META
   3. **Teléfono:** 3205844074
   4. **Correo:** seitrangerencia@gmail.com

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

26363

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 16 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT. 901.289.[illegible] INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S

26364

Ver detalles

×

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Numero Radicado

20263030843642

Fecha de creacion

16/03/2026 11:58

Ultima actualización

16/03/2026 11:58

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO TRANSAVANCE LTDA SZL 304

Descripcion *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO TRANSAVANCE LTDA SZL 304

Texto de la nota

hace un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

TRANSAVANCE LTDA SZL304.pdf (618.51 KB)

LOGISTICA EMPRESARIAL
DE LOS LLANOS SAS

SuperTransporte

26365

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE TERRITORIAL DEL META
Director
Ciudad

Asunto: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL No CC-0057

Por medio del presente me permito radicar convenio de colaboración empresarial, con la empresa **TRANSAVANCE LTDA,** bajo la figura de asociación entre empresas, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 431 de 2017, Las características de los vehículos son:

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
SZL304	2005	CHEVROLET	BUS	40

Agradezco su colaboración prestada,

Atentamente,

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Gerente



¡AQUI TRANSPORTAMOS LO SUEÑOS DE UN PAIS !

3124473970-3206051858
gerenciadelosllanos2016@hotmail.com

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26366

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.0057

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE DICIEMBRE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSAVANCE LTDA
NIT	900.932.892-7
DIRECCIÓN	CARTAGENA – BOLÍVAR, MZ 5 LT 12
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFONSO MERCADO VILLARREAL
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	9.295.451
TELÉFONO	310 4510008
EMAIL	TRANSAVANCELTDA@GMAIL.COM

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural TRANSAVANCE LTDA a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

26367

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	SZL304
CLASE	BUS
MARCA	CHEVROLET
MODELO	2005
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	40
N° MOTOR	DB007081CM
N° CHASIS	9GCNPR750DB007081
PROPIETARIO	NUBIA SULY ROMERO MORA
IDENTIFICACION	1074130309

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.

b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

26369

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 18 DE MARZO 2026
Fecha de terminación: 15 DE DICIEMBRE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**
b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** TRANSAVANCE LTDA
   2. **Dirección:** CARTAGENA – BOLÍVAR, MZ 5 LT 12
   3. **Teléfono:** 3104510008
   4. **Correo:** TRANSAVANCELTDA@GMAIL.COM

26370

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 16 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 900.932.892-7 TRANSAVANCE LTDA

26371

Ver detalles

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Numero Radicado

20263030843412

Fecha de creacion

16/03/2026 11:49

Última actualizacion

16/03/2026 11:49

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE

Descripcion *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA SXY961

Texto de la nota

hace un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE AURAUCA LTDA.pdf (687.59 KB)

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

26372

SuperTransporte

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE TERRITORIAL DEL META
Director
Ciudad

Asunto: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL No CC-0056

Por medio del presente me permito radicar convenio de colaboración empresarial, con la empresa **COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA EN REORGANIZACIÓN,** bajo la figura de asociación entre empresas, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 431 de 2017, Las características de los vehículos son:

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
SXY961	2011	HYUNDAI	BUS	36

Agradezco su colaboración prestada,

Atentamente,

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Gerente



¡AQUI TRANSPORTAMOS LO SUEÑOS DE UN PAIS !

3124473970-3206051858
gerenciadelosllanos2016@hotmail.com

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26373

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.0056

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE DICIEMBRE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA EN REORGANIZACIÓN
NIT	800.142.252-0
DIRECCIÓN	CARRERA 22 # 29 - 57 BARRIO LIBERTADORES
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO EZEQUIEL MILLER PEREZ
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	17.590.676
TELÉFONO	3185742874
EMAIL	asistente.admon@cootranstefluarauca.com.co

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA EN REORGANIZACIÓN a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	SXY961
CLASE	BUS
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2011
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	36
N° MOTOR	D4DDA452500
N° CHASIS	KMFGA17PPBC901224
PROPIETARIO	WILLIAM ALEXIA CRUZ SIERRA
IDENTIFICACION	86081438

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.

b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 18 DE MARZO 2026
Fecha de terminación: 15 DE DICIEMBRE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**
b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre**: COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA EN REORGANIZACIÓN
   2. **Dirección:** CARRERA 22 # 29 - 57 BARRIO LIBERTADORES
   3. **Teléfono:** 3185742874
   4. **Correo:** TRANSAVANCELTDA@GMAIL.COM

26377

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 16 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista

NIT. 900885216-6
LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

Empresa Colaboradora

NIT: 800.142.252-0
COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA EN REORGANIZACIÓN

26378

Ver detalles

×

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado

20263030843722

Fecha de creación

16/03/2026 11:19

Última actualización

16/03/2026 11:19

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICTUD RADICAR CONVENIO TRANSVANSS SAS SPV842

Descripción *

SOLICTUD RADICAR CONVENIO TRANSVANSS SAS SPV842

Texto de la nota

hace un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

TRANSVANSS SAS SPV842.pdf (688,71 KB)

TRANSVANSS SAS SSW308.pdf (688,71 KB)

LOGISTICA EMPRESARIAL
DE LOS LLANOS SAS

SuperTransporte

26379

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE TERRITORIAL DEL META
Director
Ciudad

Asunto: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL No CC-0058

Por medio del presente me permito radicar convenio de colaboración empresarial, con la empresa **TRANSVANSS SAS,** bajo la figura de asociación entre empresas, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 431 de 2017, Las características de los vehículos son:

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
SPV842	2011	HYUNDAI	BUS	39

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
SSW308	2011	HYUNDAI	CAMIONETA	9

Agradezco su colaboración prestada,

Atentamente,

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Gerente



¡AQUI TRANSPORTAMOS LO SUEÑOS DE UN PAIS !

3124473970-3206051858
gerenciadelosllanos2016@hotmail.com

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26380

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.0058

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE DICIEMBRE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSVANSS SAS
NIT	901.391.244 – 5
DIRECCIÓN	MZ E CASA 1 BALCONES DEL LIBERTADOR
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ARIZA SANTOYO
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	79.446.528
TELÉFONO	3213724362
EMAIL	transportesunitursltda@hotmail.com

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural TRANSVANSS SAS a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	SPV842
CLASE	BUS
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2011
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	39
N° MOTOR	BC901172-CM
N° CHASIS	KMFGA17PPBC901172
PROPIETARIO	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
IDENTIFICACION	86081438

PLACA	SSW308
CLASE	CAMIONETA
MARCA	HYUNDAI
MODELO	2011
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	9
N° MOTOR	D4BHA030921
N° CHASIS	KMJWA37HABU269853
PROPIETARIO	CESAREA MESA DE QUIMBAYO
IDENTIFICACION	20276154

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento

mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 18 DE MARZO 2026
Fecha de terminación: 15 DE DICIEMBRE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:

26384

1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
3. **Teléfono: 3124473970**
4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**

b. Empresa colaboradora:

1. **Nombre:** TRANSVANSS SAS
2. **Dirección:** MZ E CASA 1 BALCONES DEL LIBERTADOR
3. **Teléfono:** 3213724362
4. **Correo:** transportesunitursltda@hotmail.com

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 16 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista

NIT. 900885216-6
LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

Empresa Colaboradora

NIT: 901.391.244 – 5
TRANSVANSS SAS

26385

Ver detalles

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado

20263030842512

Fecha de creación

16/03/2026 11:19

Última actualización

16/03/2026 11:19

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO CARS TURISMO SAS SPM742

Descripcion *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO CARS TURISMO SAS SPM742

Texto de la nota

hace un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

CARS TURISMO SAS SPM742.pdf (641.11 KB)

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

26386

SuperTransporte

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE TERRITORIAL DEL META
Director
Ciudad

Asunto: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL No CC-0053

Por medio del presente me permito radicar convenio de colaboración empresarial, con la empresa **CARS TURISMO SAS,** bajo la figura de asociación entre empresas, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 431 de 2017, Las características de los vehículos son:

PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	CAPACIDAD
SPM742	2010	CHEVROLET	BUSETA	29

Agradezco su colaboración prestada,

Atentamente,

DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Gerente



¡AQUI TRANSPORTAMOS LO SUEÑOS DE UN PAIS !

3124473970-3206051858
gerenciadelosllanos2016@hotmail.com

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

26387

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0053

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE DICIEMBRE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	CARS TURISMO S.A.S
NIT	830.092.628-1
DIRECCIÓN	Parque Industrial Soko Edificio Bloque B Autopista Medellín Km 1.8 Sector Costado Sur Calle 80 Cota (Cundinamarca)
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA ZABALETA
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	52.528.221
TELÉFONO	3174052392
EMAIL	raul.murillo@carsturismo.com - contabilidad@carsturismo.com

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural CARS TURISMO S.A.S a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	SPM-742
CLASE	BUSETA
MARCA	CHEVROLET
MODELO	2010
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	29
N° MOTOR	758051
N° CHASIS	9GCNPR714AB196908
PROPIETARIO	ALIRIO REY MONTAÑEZ
IDENTIFICACION	19441449

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.

b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 18 DE MARZO 2026
Fecha de terminación: 15 DE DICIEMBRE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales

de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**
b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** CARS TURISMO S.A.S
   2. **Dirección:** Parque Industrial Soko Edificio Bloque B Autopista Medellín Km 1.8 Sector Costado Sur Calle 80 Cota (Cundinamarca)
   3. **Teléfono:** 3174052392
   4. **Correo** raul.murillo@carsturismo.com - contabilidad@carsturismo.com

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

26391

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 16 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 830092628 - 1 CARS TURISMO S.A.S.

26392

Ver detalles

Cliente *

TRANSMARCAS SAS

Número Radicado

20263030820792

Fecha de creación

16/03/2026 9:31

Última actualización

16/03/2026 9:31

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICICITUD RADICADOS DE CONVENIOS EMPRESARIALES

Descripción *

CORDIAL SALUDO. ENVÍO ADJUNTO CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA SU RESPECTIVO RADICADO DE LOS VEHÍCULOS TDL985 - WGI946 -WGI887-TTP324 TTP668 -WMK698- TBL056

Texto de la nota

hace menos de un minuto
TRANSMARCAS SAS

GC-P02-F02 - Convenio ColaboraEmpresarial TDL985.pdf (404.29 KB)
GC-P02-F02 - Convenio ColaboraEmpresarial WGI946.pdf (408.88 KB)
GC-P02-F02 - Convenio ColaboraEmpresarial WGI887.pdf (204.82 KB)
GC-P02-F02 - Convenio ColaboraEmpresarial TTP324.pdf (404.88 KB)
GC-P02-F02 - Convenio ColaboraEmpresarial TTP668.pdf (202,80 KB)
GC-P02-F02 - Convenio ColaboraEmpresarial WMK698.pdf (424.28 KB)
GC-P02-F02 - Convenio ColaboraEmpresarial TBL056.pdf (284.08 KB)

26393

TRANSMARCAS S.A.S

NIT. 901.225.029-8

Villavicencio, 16 de marzo de 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LAS EMPRESAS TURESTUR LIMITADA - TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO S.A.S - EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA S.A.S. - TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S. - TRANSPORTES AEROTUR S.A.S. - TRANESMAR S.A.S. y TRANSMARCAS S.A.S.

EDILBERTO ARIZA ANGULO, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la empresa **TRANSMARCAS S.A.S**, identificada con el Nit. No. **901.225.029-8,** con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado **TURESTUR LIMITADA - TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO S.A.S - EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA S.A.S. - TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S. - TRANSPORTES AEROTUR S.A.S. - TRANESMAR S.A.S. y TRANSMARCAS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

PLACA	WMK698
CLASE	BUSETA
MARCA	JAC
MODELO	2015
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	30
N° MOTOR	89186183
N° CHASIS	LJ16AR5D8F3000323
PROPIETARIO	EDWIN FABIAN OBANDO PARDO
IDENTIFICACION	1119888998

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

MARCA	NISSAN
LINEA	D22/NP300
PLACA	TDL985
SERVICIO	PUBLICO
TIPO	DOBLE CABINA
CLASE	CAMIONETA
CAPACIDAD	5
COLOR	BLANCO
MODELO	2012
CILINDRAJE	2488
NUMERO DE MOTOR	YD25-320466T
NUMERO DE CHASIS	3N6PD23Y4ZK889422

MARCA	DONG FENG
LINEA	RICH
PLACA	WGI887
SERVICIO	PUBLICO
TIPO	DOBLE CABINA
CLASE	CAMIONETA
CAPACIDAD	5
COLOR	BLANCO
MODELO	2014
CILINDRAJE	2498
NUMERO DE MOTOR	ZD25TCR060528
NUMERO DE CHASIS	LJNTGUBX6EN015861

MARCA	DONG FENG
LINEA	RICH
PLACA	WGI946
SERVICIO	PUBLICO
TIPO	DOBLE CABINA
CLASE	CAMIONETA
CAPACIDAD	5
COLOR	BLANCO
MODELO	2014
CILINDRAJE	2498
NUMERO DE MOTOR	ZD25TCR060339
NUMERO DE CHASIS	LJNTGUBX4EN015759

26395

TRANSMARCAS SAS

NIT. 901.225.029-8

PLACA	TTP324
CLASE	CAMIONETA
MODELO	2013
MARCA	GREAT WALL
CAPACIDAD	18
LINEA	WINGLE 5
SERVICIO	PUBLICO
COLOR	BLANCO TITANIO
CILINDRAJE	2499
NUMERO DE MOTOR	GW2.5TCI1208866727
NUMERO DE CHASIS	LGWDBC17XDC616745
PLACA	TBL056
CLASE	BUSETA
MODELO	2007
MARCA	NON PLUS ULTRA
CAPACIDAD	21
LINEA	PLUS TL 1.45 L
SERVICIO	PUBLICO
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2953
NUMERO DE MOTOR	BD30118000Y
NUMERO DE CHASIS	CKDABFTL07N002281

MARCA	CHEVROLET
LINEA	FRR
PLACA	TTP668
SERVICIO	PUBLICO
TIPO	CERRADA
CLASE	BUS
CAPACIDAD	41
COLOR	BLANCO VERDE
MODELO	2014
CILINDRAJE	5193
NUMERO DE MOTOR	4HK1-078785
NUMERO DE CHASIS	9GCFRR903EB004581

Atentamente,

EDILBERTO ARIZA ANGULO
Representante Legal

Anexos: Convenio de Colaboración Firmados

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,** el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES

EMPRESA CONTRATISTA	TRANSMARCAS S.A.S.
NIT	901.225.029-8
DIRECCIÓN	ANILLO VIAL SEC 3 EDS LLANOS DE ORIENTE OF 204
REPRESENTANTE LEGAL	EDILBERTO ARIZA ANGULO
TELEFONO	311 822 75 76 - 323 290 2484
EMAIL	TRANSMARCASSAS@GMAIL.COM

EMPRESA COLABORADORA	TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO S.A.S
NIT	830.090.497-2
DIRECCIÓN	Calle 35B Sur # 73A-05
REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA
TELEFONO	3212143519
EMAIL	Escolytur.ltda@hotmail.com

PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	EDWIN FABIAN OBANDO PARDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	1119888998
DIRECCION	CALLE 12 B. 18-25 CUMARAL - META
TELEFONO	3137402188
EMAIL	obando_1119ef-@gmail.com

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor y por carretera, en el vehículo(s) Que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte ESCOLAR entre la empresa **TRANSMARCAS S.A.S.** y la empresa **TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO S.A.S.,** a fin de mejorar la prestación del servicio.

OBJETO DEL SERVICIO A PRESTAR DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO:	"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR BASICA Y MEDIA DE LOS MINICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTA HERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES (INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION) COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

Anillo Vial Estación de Servicio Llanos de Oriente Oficina 204 – Villavicencio – Meta
Teléfonos: 311 8227576 - 323 290 2484 - 323 290 1188

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

PLACA	WMK698
CLASE	BUSETA
MARCA	JAC
MODELO	2015
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	30
N° MOTOR	89186183
N° CHASIS	LJ16AR5D8F3000323
PROPIETARIO	EDWIN FABIAN OBANDO PARDO
IDENTIFICACION	1119888998

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:
A) Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación de Servicio Público Terrestre Automotor y por carretera, cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto1079 de 2015 y 431 de 2017
B) Con la firma de este convenio, la empresa colaboradora deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cedula del Propietario, si es leasing Contrato de Leasing.
2. Tarjeta de Propiedad (Confirmada ante el RUNT)
3. SOAT vigente
4. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual
5. Revisión Técnico Mecánica Vigente (Si aplica)
6. Póliza Todo Riesgo Vigente
7. Entregar Paz y Salvo por todo concepto otorgado por la empresa donde está afiliado el Vehículo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
A) utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA previa verificación de la documentación requerida por parte del PERSONA JURÍDICA o NATURAL que requiera el servicio Público de Transporte Terrestre Automotor y por carretera.
B) mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
C) Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
D) La responsabilidad de los servicios contratados por una persona jurídica o por una persona natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio, será exclusiva de la empresa de transporte contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURÍDICA o NATURAL: La responsabilidad del contrato frente a la PERSONA JURIDICA O NATURA, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio, será única y exclusivamente de la empresa CONTRATISTA, excepto en aquellos casos cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

Anillo Vial Estación de Servicio Llanos de Oriente Oficina 204 – Villavicencio – Meta
Teléfonos: 311 8227576 - 323 290 2484 - 323 290 1188

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: Las partes acuerdan expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2016, Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. *De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor y por carretera deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c) Muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios*

inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma, para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforme a las necesidades y objeto de este convenio.
PARAGRAFO: En caso de multa generada en contra de la **EMPRESA COLABORADORA**, por inconsistencias presentadas en la expedición del **FUEC** expedido por la empresa contratista, se podrá repetir en contra esta.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo descrito en la cláusula primera de este convenio o a la persona que el designe.

Parágrafo. Los valores, cuantías y fechas de pago serán pactados previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLASULA DECIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio es suscrito por un término de:

FECHA DE INICIO:	18 – MARZO - 2026
FECHA DE TERMINACION:	15– DICIEMBRE- 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de suspensión del presente convenio:
a) Situación Especial de Orden Público,
b) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,
c) Decisión de autoridad o Judicial,
d) por mutuo acuerdo entre las partes
e) por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

Anillo Vial Estación de Servicio Llanos de Oriente Oficina 204 – Villavicencio – Meta
Teléfonos: 311 8227576 - 323 290 2484 - 323 290 1188

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para los cuales las partes expresan no será causal de indemnización o pago de suma alguna así:

A. Terminación del Contrato por parte de la Persona o Empresa Contratante,
B. Destrucción del vehículo,
C. Daño del Vehículo, en cuyo caso no será responsabilidad de la EMPRESA COLABORADORA el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado.
D. por mutuo acuerdo entre las partes
E. Por orden Judicial o medida judicial.
F. por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL FRENTE A LOS CONDUCTORES: Las partes acuerdan que la responsabilidad frente al pago de salarios (en general contratos laborales), pago de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos, caja de compensación y demás obligaciones laborales estarán a cargo de la Empresa Contratista.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra Parte, en las siguientes direcciones:

A. Empresa contratista:

1. **Nombre**: TRANSMARCAS S.A.S.
2. **Representante legal**: EDILBERTO ARIZA ANGULO
3. **Dirección:** ANILLO VIAL ESTACION DE SERVICIO TERPEL OFICINA 204 – VILLAVICENCIO - META
4. **Teléfono y Celular:** 311-822-7576 – 323-290-24-84
5. **Correo Electrónico**: logistica.transmarcassas@gmail.com transmarcassas@gmail.com

B. Empresa colaboradora:

1. **Nombre**: TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO S.A.S
2. **Dirección:** Calle 35B Sur # 73A-05 Ciudad de Bogotá.
3. **Teléfono y Celular:** 3212143519
4. **Correo Electrónico**: Escolytur.ltda@hotmail.com
5.

C. Propietario:

1. **Nombre**: EDWIN FABIAN OBANDO PARDO
2. **Dirección:** CALLE 12 B. 18-25 CUMARAL - META
3. **Teléfono y Celular:** 3137402188
4. **Correo Electrónico**: obando_1119ef-@gmail.com

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual el ANILLO VIAL SECTOR 3 ESTACION DE SERVICIO TERPEL OFICINA 204 EN VILLAVICENCIO META. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en


26400

que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentara resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que haya derecho y permitan la ley.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio - Meta, 16 de marzo de 2026.

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA COLABORADORA
	
TRANSMARCAS S.A.S.	**TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO S.A.S**
NIT. 901.225.029-8	**830.090.497-2**

ANEXOS: Rut
Certificado de Existencia y Representación Legal
Cedula del Representante Legal

Anillo Vial Estación de Servicio Llanos de Oriente Oficina 204 – Villavicencio – Meta
Teléfonos: 311 8227576 - 323 290 2484 - 323 290 1188