26801

135

COLOMBIA VIDA Transporte

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

DEPENDENCIA
Inspección Fluvial de San José del Guaviare

EMBARCACIÓN MENOR

PATENTE DE NAVEGACIÓN	Nro:	30421867	
Nombre Embarcación	LA NARANJA		
Propietario:	SANDRA ORTIZ JIMENEZ		
Cédula Ciudadanía	40360753	PUERTO BASE:	PUERTO CONCO
Matrícula Nro	62096	Libro	Folio
Registro Técnico		Marca	SINMARCA
Linea	SIN LINEA	Fecha	15/10/2024
Serie			
Certificado Inspección Técnica	3045N268729	Fecha	27/06/2024
Firma Certificado	HUGO ALBERTO PINTO RAMÍREZ		

PATENTE DE NAVEGACIÓN NRO: 30421867

Eslora	13 ML	Puntal Costado	0.4 Mt.
Manga Máxima		Calado Vacio	0.05 Mt.
Francobordo	0.25 Mt.	Puntal Útil	0.1 Mt.
Desplazamiento Vacío	0.15 Ton.	Servicio	PUBLICO
Desplazamiento Útil	1.3 Ton.	Casco	METALICO
Nro. Pasajeros	10	Unidad Tipo	CANOA

Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento
Día Mes Año 27/06/2024	Día Mes Año 15/10/2026

Observaciones:

Empresa:

Navegacion: A nivel nacional.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Nombre y Firma Inspector Fluvial

26802

VIDA

Transporte

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA MENORES

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de San José del Guaviare

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

CÓDIGO INSPECCIÓN: 304 NRO. 3045N268729

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

Propietario	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	C.C.	40350753
Nombre de la embarcación	LA NARANJA		

Lugar de construcción	Fecha de construcción	Ciudad y Fecha de Inspección	Nro. Patente
		SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 24/06/2024	30421867

Clase	CANOA	Modalidad de Transporte	PASAJEROS
Tipo de Servicio	PUBLICO	Modalidad de Servicio	SERVICIO ESPECIAL

CASCO

Marca - Línea	SINMARCA - SIN LINEA		Serie			Color	VERDE - BLANCO	
Material casco	METALICO		Eslora total	13	Mt.	Puntal costado	0.4	Mt.
Francobordo	0.25	Mt.	Puntal útil	0.1	Mt.	Calado vacío	0.05	Mt.
Desplazamiento vacío	0.15	Ton.	Desplazamiento útil	1.5	Ton.	Desplazamiento total	1.45	Ton.
Número pasajeros	10		Capacidad máxima carga	1304	Kg.	Espejo		Pulg.
Batería Val	NO		Luz estribor			Luz babor		
Luz popa			Luz proa			Motor auxiliar		
Motor máximo			Asta pabellón nacional					

Estado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones:

Se expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional

Fecha de Vencimiento 24/06/2026

Inspector a cargo.

Transporte

26803

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

CERTIFICACION DE PORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y APTITUD PARA EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS

El suscrito Auxiliar Administrativo, funcionario del Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones como Inspector Fluvial de San José del Guaviare, HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ; hace constar que una vez realizada la Inspección Técnica a la embarcación vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S. Identificada la con N.I.T. N° 900.528.482-9 deja constancia de lo siguiente:

1. Que la embarcación **LA NARANJA** identificada la con Patente **N° 30421867** propiedad de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S., han sido debidamente inspeccionada en lo que se refiere a casco y estructura, maquinaria y equipo que le corresponde llevar, según su clase.
2. Que la embarcación en relación a la aptitud para el transporte de pasajeros, satisfacen las condiciones de seguridad y comodidad para efectuar navegación en las vías fluviales.
3. Que de conformidad a las condiciones relativas a la seguridad de la vida humana en la vía fluvial; presentan los dispositivos y elementos de seguridad, salvamento y contra incendios, exigidos en el manual de seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones menores expedidos por el Ministerio de Transporte, los cuales debe llevar a bordo (según el caso) y siempre que navegue así:

• Botiquín	Uno (01)	para la embarcación
• Remos	Uno (01)	para la embarcación
• Vara de Tres metros	N/A	para la embarcación
• Cuerda de 15 mts.	Una (01)	para la embarcación
• Bandera Roja	Una (01)	para la embarcación
• Farola de (12 V)/Linterna)	Pendiente	para la embarcación
• Dispositivo de Achique	Uno (01)	Manual para la embarcación
• Caja de Herramientas	Uno (01)	para la embarcación
• Propela de Repuesto	Uno (01)	para la embarcación
• Extintor Multipropósito	Uno (01)	Con Carga Vigente
• Chalecos Salvavidas	DIEZ (10) Ok.	
• Bujías	SI	
• Carpa o Carpeta	NO	
• Capota	NO	
• Ancla	N/A	
• Equipo de Comunicaciones	La comunicación se efectúa por medio de Celular debido a la imposibilidad de usar equipo de radiocomunicaciones.	

4. Que referente a la instalaciones y elementos básicos de comodidad de los pasajeros; las embarcaciones se encuentran en buen estado físico y de sanidad para la prestación del servicio de pasajeros.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

26804

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

La Documentación de Patente, Certificado de Propiedad de Motor y el Permiso de Motorista se encuentran vigentes.

Para Constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2.025. Por solicitud del interesado.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Inspector Fluvial San José del Guaviare

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

SBS
A FAIRFAX Company

26805

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Certificamos que los señores **ESCOTRANSTOURS S.A.S.** con **NIT. 900.528.482-9** tiene contratada con **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1003089** con vigencia 14 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026.

Esta póliza tiene por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual que legalmente le sea imputada, originada en un hecho accidental, súbito e imprevisto que haya causado daños a terceros en sus bienes o personas, y sean consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, relacionadas con Transporte de personas por medio fluvial.

LIMITE ASEGURADO GENERAL
COL $3.000.000.000 Evento /Agregado vigencia

Dentro de la póliza mencionada se encuentran incluidas los siguientes amparos especiales:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Terceros no transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a terceros no transportados causados por embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y pasajeros.

Limite por embarcación

Hasta 60 SMMLV para daños a bienes
Hasta 60 SMMLV para lesiones y/o muerte de una persona
Hasta 120 SMMLV para lesiones y/o muerte de dos o más persona

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Pasajeros transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a pasajeros causados dentro de las embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y terceros no transportados.

Limite por pasajero

Hasta 60 SMMLV para muerte accidental
Hasta 60 SMMLV para incapacidad permanente Hasta 60 SMMLV para incapacidad temporal
Hasta 60 SMMLV para gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios
Hasta 5 SMMLV para gastos funerarios

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

Dentro de la póliza mencionada se amparan las siguientes embarcaciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26806

SBS

RELACION DE EMBARCACIONES

1	CARLOS ALBERTO ROJAS CELIS	17281307	30421900	LA CIGÜEÑA 2	20
2	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	40360753	30421867	LA NARANJA	10
3	CESAR JULIO TOVA RINCON	1120560954	30421939	NATHALIA	10
4	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	1121842940	30422052	CORRECAMINOS	15
5	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	17291430	30421486	LA GAVIOTA	23
6	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	17265138	30422051	EL TIBURON	45
7	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	18221141	30421340	LA MOROCHA	10
8	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	97612051	30421860	LA ESMERALDA	20
9	MIGUEL ANGEL ROMERO BELTRAN	17265610	30322123	MONSERRATE	20
10	ESCOTRANSTOURS S.A.S.	9005284829	3042N74415	LA LUNA	8
11	DANILO ANDRES HERRERA SUAREZ	1121905306	3042N41588	LA DANY	10
12	ALEJANDRO HIGUERA SILVA	86051272	30421898	MARTIN ALEJO	12
13	EVERARDO GONZALEZ	17220961	3042N73920	SAN FELIPE	10
14	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N73946	PROSPERIDAD	12
15	JHON FREDY SILVA DIAZ	17711287	3012N68125	LA INDOMABLE	8
16	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N65710	LA FORTUNA	8
17	YADIRA ORTEGA ROJAS	40691458	30121253	LUPITA	10
18	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	3042N76892	LA PINTA	20
19	LEYDER ANDRES SANCHEZ CAÑON	1123863902	30422271	FUEGO VERDE	10
20	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	30422110	EXPRESO BARU	8
21	HARBEY SANCHEZ CAÑON	1006878302	3012N71134	LA ESQUIRLA	10

COBERTURAS, DEDUCIBLES, CLAUSULAS Y EXCLUSIONES

La totalidad de términos, condiciones, amparos, exclusiones, garantías, definiciones y sublímites se encuentran establecidos en la póliza del ramo **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1-300-1003089** expedida por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Por lo anterior, lo mencionado en este certificado no altera ni amplia en ninguna forma los términos y condiciones estipulados y no podrá ser usado como garantía de cobertura ni para hacer un reclamo bajo la Póliza.

La presente certificación se expide a solicitud del cliente, el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

Angela Hinestrosa
Responsabilidad Civil Extracontractual
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26807

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACION
05036040593557

M/E
I

FECHA IMPORT.
04/07/2003

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRICULA
15/10/2003

FECHA EXP. LIC. TTO
07/02/2012

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO

LT02000831852

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003119189

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WBE216	HINO	FB4J	2003

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.500	BLANCO VERDE AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	29

NÚMERO DE MOTOR
JO5C-TE14079

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
JHDFB4JJT3XX10028

REG.
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MARROQUIN CARDENAS LEIBER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 17414853

26808

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WBE216**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10003119189**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHICULO:	**BUSETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**HINO**	LINEA:	**FB4J**
MODELO:	**2003**	COLOR:	**BLANCO VERDE AMARILLO NARANJA BLANCO**
NUMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**J05C-TE14079**
NÚMERO DE CHASIS:	**JHDFB4JJT3XX10028**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**4500**	TIPO DE CARROCERIA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**15/10/2003**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**2**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**29**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95780479	03/03/2026	04/03/2026	03/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

90512222	02/03/2025	03/03/2025	02/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
87553156	22/02/2024	23/02/2024	22/02/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
2070102265701022/02/2023		23/02/2023	22/02/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
128444000038218/02/2022		19/02/2022	18/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA036911	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA037198	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA018547	25/04/2023	25/04/2023	15/02/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037189	25/04/2023	25/04/2023	15/02/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	20/02/2024	20/02/2024	03/11/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	20/02/2024	20/02/2024	03/11/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA018547	28/02/2022	28/02/2022	15/02/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037189	28/02/2022	28/02/2022	15/02/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

26810

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/03/2026	03/03/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	SI	188125087	SI	✓
REVISION TECNICO-MECANICO	04/03/2025	04/03/2026	SOBRE RUEDAS CDA	NO	179963547	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/02/2024	26/02/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	172025456	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/02/2023	25/02/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	164928078	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/02/2022	21/02/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	158251540	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**550486**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**23/02/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**27/02/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**31/12/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26811

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5617

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	MARROQUIN CARDENAS LEIBER	CC No. 17414853
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO CONCORDIA	317 8403730	PUERTO CONCORDIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WBE216

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	HINO	FB4J
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2003	10003119189	15-10-2003	BLANCO VERDE AMARILLO NARANJA BLANCO	DIESEL	JHDFB4JJT3XX10028
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JO5C-TE14079		4500	N/A	ESCOTRANSTOURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	7	80	9	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehiculos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-03-2026**
SOAT	**02-03-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5617

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

20813

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

DEPENDENCIA
Inspección Fluvial de San José del Guaviare

EMBARCACIÓN MENOR

ATENTE DE NAVEGACIÓN Nro: 30422051

Nombre Embarcación: EL TIBURON

Propietario: MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA

Cédula Ciudadanía: 17265138 PUERTO BASE: SAN JOSE DEL G

Matrícula Nro: 62092 Libro: 008 Folio: 072

Registro Técnico: Marca: SINMARCA

Línea: SIN LINEA Fecha: 22/05/2025

Serie:

Certificado Inspección Técnica: 3045N275361 Fecha: 22/05/2025

Firma Certificado: HUGO ALBERTO PINTO RAMÍREZ

PATENTE DE NAVEGACIÓN NRO: 30422051

Eslora	20 Mt.	Puntal Costado	0.7 Mt.
Manga Máxima		Calado Vacio	0.2 Mt.
Francobordo	0.25 Mt.	Puntal Útil	0.25 Mt.
Desplazamiento Vacio	2.4 Ton.	Servicio	PUBLICO
Desplazamiento Útil	8.5 Ton.	Casco	METALICO
Nro. Pasajeros	45	Unidad Tipo	CANOA

Fecha de Expedición: Día Mes Año 22/05/2025

Fecha de Vencimiento: Día Mes Año 15/10/2026

Observaciones:

Empresa:

Navegacion: A nivel nacional.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Nombre y Firma Inspector Fluvial

Ministerio de Transporte

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de San José del Guaviare 2681

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

CÓDIGO INSPECCIÓN: 304 **NRO.** 3045N275361

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

Propietario	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	**C.C.**	17265138
Nombre de la embarcación	EL TIBURON		

Lugar de construcción	Fecha de construcción	Ciudad y Fecha de Inspección	Nro. Patente
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 22/05/2025	30422051

Clase	CANOA	**Modalidad de Transporte**	PASAJEROS
Tipo de Servicio	PUBLICO	**Modalidad de Servicio**	SERVICIO ESPECIAL

CASCO

Marca - Línea	SINMARCA - SIN LINEA		**Serie**			**Color**	VERDE - BLANCO	
Material casco	METALICO		**Eslora total**	20	Mt.	**Puntal costado**	0.7	Mt.
Francobordo	0.25	Mt.	**Puntal útil**	0.25	Mt.	**Calado vacío**	0.2	Mt.
Desplazamiento vacío	2.4	Ton.	**Desplazamiento útil**	8.5	Ton.	**Desplazamiento total**	10.9	Ton.
Número pasajeros	45		**Capacidad máxima carga**	8500	Kg.	**Espejo**		Pulg.
Batería Vol	NO		**Luz estribor**			**Luz babor**		
Luz popa			**Luz proa**			**Motor auxiliar**		
Motor máximo			**Asta pabellón nacional**					

Eestado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones: MANGA: 2.00 MTS.

Se expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional.

Fecha de Vencimiento 22/05/2027

Inspector a cargo.

Scanned with

Transporte

26815

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

CERTIFICACION DE PORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y APTITUD PARA EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS

El suscrito Auxiliar Administrativo, funcionario del Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones como Inspector Fluvial de San José del Guaviare, HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ; hace constar que una vez realizada la Inspección Técnica a la embarcación vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S. Identificada la con N.I.T. N° 900.528.482-9 deja constancia de lo siguiente:

1. Que la embarcación **EL TIBURON** identificada la con Patente **N° 30422051** Vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S., han sido debidamente inspeccionada en lo que se refiere a casco y estructura, maquinaria y equipo que le corresponde llevar, según su clase.
2. Que la embarcación en relación a la aptitud para el transporte de pasajeros, satisfacen las condiciones de seguridad y comodidad para efectuar navegación en las vías fluviales.
3. Que de conformidad a las condiciones relativas a la seguridad de la vida humana en la vía fluvial; presentan los dispositivos y elementos de seguridad, salvamento y contra incendios, exigidos en el manual de seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones menores expedidos por el Ministerio de Transporte, los cuales debe llevar a bordo (según el caso) y siempre que navegue así:

• Botiquín	Uno (01)	para la embarcación
• Remos	Uno (01)	para la embarcación
• Vara de Tres metros	N/A	para la embarcación
• Cuerda de 15 mts.	Una (01)	para la embarcación
• Bandera Roja	Una (01)	para la embarcación
• Farola de (12 V)/Linterna)	Pendiente	para la embarcación
• Dispositivo de Achique	Uno (01)	Manual para la embarcación
• Caja de Herramientas	Uno (01)	para la embarcación
• Propela de Repuesto	Uno (01)	para la embarcación
• Extintor Multipropósito	Uno (01)	Con Carga Vigente
• Chalecos Salvavidas	DIECISIETE (17) Ok.	
• Bujías	SI	
• Carpa o Carpeta	NO	
• Capota	NO	
• Ancla	N/A	
• Equipo de Comunicaciones	La comunicación se efectúa por medio de Celular debido a la imposibilidad de usar equipo de radiocomunicaciones.	

4. Que referente a la instalaciones y elementos básicos de comodidad de los pasajeros; las embarcaciones se encuentran en buen estado físico y de sanidad para la prestación del servicio de pasajeros.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

26816

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

La Documentación de Patente, Certificado de Propiedad de Motor y el Permiso de Motorista se encuentran vigentes.

Para Constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2.025. Por solicitud del interesado.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Inspector Fluvial San José del Guaviare

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

26817

SBS
A FAIRFAX Company

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Certificamos que los señores **ESCOTRANSTOURS S.A.S.** con **NIT. 900.528.482-9** tiene contratada con **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1003089** con vigencia 14 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026.

Esta póliza tiene por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual que legalmente le sea imputada, originada en un hecho accidental, súbito e imprevisto que haya causado daños a terceros en sus bienes o personas, y sean consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, relacionadas con Transporte de personas por medio fluvial.

LIMITE ASEGURADO GENERAL
COL $3.000.000.000 Evento /Agregado vigencia

Dentro de la póliza mencionada se encuentran incluidas los siguientes amparos especiales:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Terceros no transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a terceros no transportados causados por embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y pasajeros.

Limite por embarcación

Hasta 60 SMMLV para daños a bienes
Hasta 60 SMMLV para lesiones y/o muerte de una persona
Hasta 120 SMMLV para lesiones y/o muerte de dos o más persona

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Pasajeros transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a pasajeros causados dentro de las embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y terceros no transportados.

Limite por pasajero

Hasta 60 SMMLV para muerte accidental
Hasta 60 SMMLV para incapacidad permanente Hasta 60 SMMLV para incapacidad temporal
Hasta 60 SMMLV para gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios
Hasta 5 SMMLV para gastos funerarios

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

Dentro de la póliza mencionada se amparan las siguientes embarcaciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26818

SBS

RELACION DE EMBARCACIONES

1	CARLOS ALBERTO ROJAS CELIS	17281307	30421900	LA CIGÜEÑA 2	20
2	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	40360753	30421867	LA NARANJA	10
3	CESAR JULIO TOVA RINCON	1120560954	30421939	NATHALIA	10
4	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	1121842940	30422052	CORRECAMINOS	15
5	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	17291430	30421486	LA GAVIOTA	23
6	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	17265138	30422051	EL TIBURON	45
7	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	18221141	30421340	LA MOROCHA	10
8	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	97612051	30421860	LA ESMERALDA	20
9	MIGUEL ANGEL ROMERO BELTRAN	17265610	30322123	MONSERRATE	20
10	ESCOTRANSTOURS S.A.S.	9005284829	3042N74415	LA LUNA	8
11	DANILO ANDRES HERRERA SUAREZ	1121905306	3042N41588	LA DANY	10
12	ALEJANDRO HIGUERA SILVA	86051272	30421898	MARTIN ALEJO	12
13	EVERARDO GONZALEZ	17220961	3042N73920	SAN FELIPE	10
14	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N73946	PROSPERIDAD	12
15	JHON FREDY SILVA DIAZ	17711287	3012N68125	LA INDOMABLE	8
16	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N65710	LA FORTUNA	8
17	YADIRA ORTEGA ROJAS	40691458	30121253	LUPITA	10
18	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	3042N76892	LA PINTA	20
19	LEYDER ANDRES SANCHEZ CAÑON	1123863902	30422271	FUEGO VERDE	10
20	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	30422110	EXPRESO BARU	8
21	HARBEY SANCHEZ CAÑON	1006878302	3012N71134	LA ESQUIRLA	10

COBERTURAS, DEDUCIBLES, CLAUSULAS Y EXCLUSIONES

La totalidad de términos, condiciones, amparos, exclusiones, garantías, definiciones y sublímites se encuentran establecidos en la póliza del ramo **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1-300-1003089** expedida por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Por lo anterior, lo mencionado en este certificado no altera ni amplia en ninguna forma los términos y condiciones estipulados y no podrá ser usado como garantía de cobertura ni para hacer un reclamo bajo la Póliza.


La presente certificación se expide a solicitud del cliente, el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

Angela Hinestrosa
Responsabilidad Civil Extracontractual
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26819



COLOMBIA VIDA — Transporte

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

DEPENDENCIA
Inspección Fluvial de San José del Guaviare
EMBARCACIÓN MENOR

PATENTE DE NAVEGACIÓN Nro: 30422052

Nombre Embarcación: CORRECAMINOS

Propietario: YIMER MARTINEZ LONDOÑO

Cédula Ciudadanía: 1121642940 — Puerto Base: SAN JOSE DEL G

Matrícula Nro: 62095 — Libro: — Folio:

Registro Técnico: — Marca: SINMARCA

Línea: SIN LINEA — Fecha: 15/10/2024

Serie:

Certificado Inspección Técnica: 3045N288734 — Fecha: 27/06/2024

Firma Certificado: HUGO ALBERTO PINTO RAMÍREZ

PATENTE DE NAVEGACIÓN NRO: 30422052

Eslora: 12 Mt. — Puntal Costado: 0.5 Mt.

Manga Máxima: — Calado Vacío: 0.08 Mt.

Francobordo: 0.25 Mt. — Puntal Útil: 0.17 Mt.

Desplazamiento Vacío: 0.25 Ton. — Servicio: PUBLICO

Desplazamiento Útil: 2.12 Ton. — Casco: METALICO

Nro. Pasajeros: 15 — Unidad Tipo: CANOA

Fecha de Expedición			Fecha de Vencimiento		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
27/06/2024			15/10/2026 ✓		

Observaciones:

Empresa:

Navegación: A nivel nacional.

HUGO ALBERTO PINTO RAMÍREZ
Nombre y Firma Inspector Fluvial

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Transporte

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA MENORES

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de San José del Guaviare 26820

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

CÓDIGO INSPECCIÓN: 304 NRO. 3045N268734

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

Propietario	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	C.C.	1121842940
Nombre de la embarcación	CORRECAMINOS		

Lugar de construcción	Fecha de construcción	Ciudad y Fecha de Inspección	Nro. Patente
		SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 24/06/2024	30422052

Clase	CANOA	Modalidad de Transporte	PASAJEROS
Tipo de Servicio	PUBLICO	Modalidad de Servicio	SERVICIO ESPECIAL

CASCO

Marca - Línea	SINMARCA - SIN LINEA		Serie			Color	NARANJA, VERDE	
Material casco	METALICO		Eslora total	12	Mt.	Puntal costado	0.5	Mt.
Francobordo	0.25	ML	Puntal útil	0.17	Mt.	Calado vacio	0.68	Mt.
Desplazamiento vacio	0.25	Ton.	Desplazamiento útil	2.12	Ton.	Desplazamiento total	2.37	Ton.
Número pasajeros	15		Capacidad máxima carga	2122	Kg.	Espejo		Pulg
Bateria Vol	NO		Luz estribor			Luz babor		
Luz popa			Luz proa			Motor auxiliar		
Motor máximo			Asta pabellón nacional					

Estado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones:

Se expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional

Fecha de Vencimiento 24/06/2026

Inspector a cargo.

Powered by CamScanner

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

26821

CERTIFICACION DE PORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y APTITUD PARA EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS

El suscrito Auxiliar Administrativo, funcionario del Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones como Inspector Fluvial de San José del Guaviare, HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ; hace constar que una vez realizada la Inspección Técnica a la embarcación vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S. Identificada la con N.I.T. N° 900.528.482-9 deja constancia de lo siguiente:

1. Que la embarcación **CORRECAMINOS** identificada la con Patente **N° 30422052** Vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S., han sido debidamente inspeccionada en lo que se refiere a casco y estructura, maquinaria y equipo que le corresponde llevar, según su clase.
2. Que la embarcación en relación a la aptitud para el transporte de pasajeros, satisfacen las condiciones de seguridad y comodidad para efectuar navegación en las vías fluviales.
3. Que de conformidad a las condiciones relativas a la seguridad de la vida humana en la vía fluvial; presentan los dispositivos y elementos de seguridad, salvamento y contra incendios, exigidos en el manual de seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones menores expedidos por el Ministerio de Transporte, los cuales debe llevar a bordo (según el caso) y siempre que navegue así:

• Botiquín	Uno (01)	para la embarcación
• Remos	Uno (01)	para la embarcación
• Vara de Tres metros	N/A	para la embarcación
• Cuerda de 15 mts.	Una (01)	para la embarcación
• Bandera Roja	Una (01)	para la embarcación
• Farola de (12 V)/Linterna)	Pendiente	para la embarcación
• Dispositivo de Achique	Uno (01)	Manual para la embarcación
• Caja de Herramientas	Uno (01)	para la embarcación
• Propela de Repuesto	Uno (01)	para la embarcación
• Extintor Multipropósito	Uno (01)	Con Carga Vigente
• Chalecos Salvavidas	QUINCE (15)	Ok.
• Bujías	SI	
• Carpa o Carpeta	NO	
• Capota	NO	
• Ancla	N/A	
• Equipo de Comunicaciones	La comunicación se efectúa por medio de Celular debido a la imposibilidad de usar equipo de radiocomunicaciones.	

4. Que referente a la instalaciones y elementos básicos de comodidad de los pasajeros; las embarcaciones se encuentran en buen estado físico y de sanidad para la prestación del servicio de pasajeros.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

26822

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

La Documentación de Patente, Certificado de Propiedad de Motor y el Permiso de Motorista se encuentran vigentes.

Para Constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2.025. Por solicitud del interesado.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Inspector Fluvial San José del Guaviare

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

26823

SBS
A FAIRFAX Company

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Certificamos que los señores **ESCOTRANSTOURS S.A.S.** con **NIT. 900.528.482-9** tiene contratada con **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1003089** con vigencia 14 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026.

Esta póliza tiene por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual que legalmente le sea imputada, originada en un hecho accidental, súbito e imprevisto que haya causado daños a terceros en sus bienes o personas, y sean consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, relacionadas con Transporte de personas por medio fluvial.

LIMITE ASEGURADO GENERAL
COL $3.000.000.000 Evento /Agregado vigencia

Dentro de la póliza mencionada se encuentran incluidas los siguientes amparos especiales:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Terceros no transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a terceros no transportados causados por embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y pasajeros.

Limite por embarcación

Hasta 60 SMMLV para daños a bienes
Hasta 60 SMMLV para lesiones y/o muerte de una persona
Hasta 120 SMMLV para lesiones y/o muerte de dos o más persona

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Pasajeros transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a pasajeros causados dentro de las embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y terceros no transportados.

Limite por pasajero

Hasta 60 SMMLV para muerte accidental
Hasta 60 SMMLV para incapacidad permanente Hasta 60 SMMLV para incapacidad temporal
Hasta 60 SMMLV para gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios
Hasta 5 SMMLV para gastos funerarios

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

Dentro de la póliza mencionada se amparan las siguientes embarcaciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26824

SBS

RELACION DE EMBARCACIONES

1	CARLOS ALBERTO ROJAS CELIS	17281307	30421900	LA CIGÜEÑA 2	20
2	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	40360753	30421867	LA NARANJA	10
3	CESAR JULIO TOVA RINCON	1120560954	30421939	NATHALIA	10
4	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	1121842940	30422052	CORRECAMINOS	15
5	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	17291430	30421486	LA GAVIOTA	23
6	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	17265138	30422051	EL TIBURON	45
7	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	18221141	30421340	LA MOROCHA	10
8	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	97612051	30421860	LA ESMERALDA	20
9	MIGUEL ANGEL ROMERO BELTRAN	17265610	30322123	MONSERRATE	20
10	ESCOTRANSTOURS S.A.S.	9005284829	3042N74415	LA LUNA	8
11	DANILO ANDRES HERRERA SUAREZ	1121905306	3042N41588	LA DANY	10
12	ALEJANDRO HIGUERA SILVA	86051272	30421898	MARTIN ALEJO	12
13	EVERARDO GONZALEZ	17220961	3042N73920	SAN FELIPE	10
14	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N73946	PROSPERIDAD	12
15	JHON FREDY SILVA DIAZ	17711287	3012N68125	LA INDOMABLE	8
16	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N65710	LA FORTUNA	8
17	YADIRA ORTEGA ROJAS	40691458	30121253	LUPITA	10
18	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	3042N76892	LA PINTA	20
19	LEYDER ANDRES SANCHEZ CAÑON	1123863902	30422271	FUEGO VERDE	10
20	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	30422110	EXPRESO BARU	8
21	HARBEY SANCHEZ CAÑON	1006878302	3012N71134	LA ESQUIRLA	10

COBERTURAS, DEDUCIBLES, CLAUSULAS Y EXCLUSIONES

La totalidad de términos, condiciones, amparos, exclusiones, garantías, definiciones y sublímites se encuentran establecidos en la póliza del ramo **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1-300-1003089** expedida por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Por lo anterior, lo mencionado en este certificado no altera ni amplia en ninguna forma los términos y condiciones estipulados y no podrá ser usado como garantía de cobertura ni para hacer un reclamo bajo la Póliza.

La presente certificación se expide a solicitud del cliente, el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

Angela Hinestrosa

Angela Hinestrosa
Responsabilidad Civil Extracontractual
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS

20825

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037813588

PLACA TFN337	MARCA FOTON	LÍNEA BJ1037V2MAV-6E		MODELO 2026
CILINDRADA CC 1.968	COLOR BLANCO			SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA CER	COMBUSTIBLE DIES ELEC		CAPACIDAD Kg/PSJ 9
NÚMERO DE MOTOR 8040695		REG N	VIN LVAV2MAB5TU452229	
NÚMERO DE SERIE LVAV2MAB5TU452229		REG N	NÚMERO DE CHASIS LVAV2MAB5TU452229	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860034313

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******		BLINDAJE ******	POTENCIA HP 161
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352025001288959	VE I	FECHA IMPORT. 13/09/2025	PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******			
FECHA MATRÍCULA 22/12/2025	FECHA EXP. LIC TTO. 10/02/2026	FECHA VENCIMIENTO ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTO GRANADA



COSMOCOLOR COLOMBIA CT-25

LT07004753463

268 26

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TFN337**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10037813588**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Publico**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**FOTON**	LÍNEA:	**BJ1037V2MAV-6E**
MODELO:	**2026**	COLOR:	**BLANCO**
NUMERO DE SERIE:	**LVAV2MAB5TU452229**	NUMERO DE MOTOR:	**S0040695**
NUMERO DE CHASIS:	**LVAV2MAB5TU452229**	NÚMERO DE VIN:	**LVAV2MAB5TU452229**
CILINDRAJE:	**1968**	TIPO DE CARROCERIA:	**DOBLE CABINA CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIES ELEC**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**22/12/2025**
AUTORIDAD DE TRANSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	**3055 Kgs**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**9**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
42648163	17/12/2025	18/12/2025	17/12/2026	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	910	VIGENTE

Registros por página 10 1 - 1 de 1

Pólizas de Responsabilidad Civil

26827

Número de poliza	Fecha expedicion	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de poliza	Estado	Detalle
AA037198	19/02/2026	19/02/2026	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA036911	19/02/2026	19/02/2026	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Registros por página 10 1 - 2 de 2

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**550507**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**23/02/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**23/02/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**23/02/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26878

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5667

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
23-02-2026	**23-04-2026**	**BANCO DAVIVIENDA SA**	**NIT No. 860034313**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**321 3016076**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFN337

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**FOTON**	**BJ1037V2MAV-6E**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2026	**10037813588**	**22-12-2025**	**BLANCO**	**DIES ELEC**	**LVAV2MAB5TU452229**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
S040695		**1968**	**N/A**	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	8	35	7.5	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26829

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**17-12-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5667

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26830

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034934402

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPO604	MERCEDES BENZ	OH-1418	2005

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.249	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	41

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
904962634205	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BM3821115B425614	N	9BM3821115B425614	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

ESCOTRANSTOURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 900528482

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

13142020201871

VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	26/10/2005	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
16/08/2006	13/02/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



COSMOCOLOR COLOMBIA LT-24

LT0700738671

26831

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SPO604**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10034934402**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**MERCEDES BENZ**	LÍNEA:	**OH-1418**
MODELO:	**2005**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9BM3821115B425614**	NÚMERO DE MOTOR:	**904962634205**
NÚMERO DE CHASIS:	**9BM3821115B425614**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**4249**	TIPO DE CARROCERIA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**16/08/2006**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios
*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**41**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93845157	09/11/2025	14/11/2025	13/11/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26832

89746339	13/11/2024	14/11/2024	13/11/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
430800442219201	6/09/2023	18/09/2023	17/09/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
83887065	17/09/2022	18/09/2022	17/09/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
144355000431401	6/09/2021	17/09/2021	16/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1505512929106	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1505512929105	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929104	15/08/2023	14/08/2023	13/08/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929103	14/09/2022	14/09/2022	13/08/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929102	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929101	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2021	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA010101	10/08/2018	13/08/2018	13/08/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA010102	10/08/2018	13/08/2018	13/08/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA006384	14/08/2017	14/08/2017	13/08/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA006385	14/08/2017	14/08/2017	13/08/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 12

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	02/02/2026	02/02/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	SI	187389649	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/02/2025	01/02/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	NO	179207448	SI	

26833

REVISION TECNICO-MECANICO	30/01/2024	30/01/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MADRID	NO	171415946	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	28/01/2023	28/01/2024	CDA TECNICAR MADRID	NO	164329509	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	27/01/2022	27/01/2023	CDA TECNICAR MADRID	NO	157739099	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad


Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**493338**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**13/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**27/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**27/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26834


portalradicacion.mintransporte.gov.co/support/?created=20263030887142
GOV.CO
Página principal
Segui
Web radic
Cliente
DEICY RAMIREZ JARAMILLO
DEICY RAMIREZ JARAMILLO
DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Buscar
Ver detalles
Cliente *
DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Número Radicado
20263030887142
Fecha de creación
14/05/2026 11:10
Última actualización
14/05/2026 11:11
Estado
Radicado
Dependencia
CLASIFICACION Y REASIGNACION
Asunto Radicado *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO 0063 PLACA SPO604 UNION DE TRASNPORTADORES DEL I
Descripción *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO 0063 PLACA SPO604 UNION DE TRASNPORTADORES DEL LLANO
Texto de la nota
DEICY RAMIREZ JARAMILLO
RADICAR CONV SPO604 0063.pdf (2,37 MB)
AMIREZ JARAMILLO
ESP
11:11 a. m.
14/05/2026

26835

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0063

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE JULIO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	UNION DE TRANSPORTADORES DEL LLANO LTDA
NIT	830.111.836-8
DIRECCIÓN	CALLE 13A # 100-35 Cali-Valle
REPRESENTANTE LEGAL	NUBIA YANNETH LADINO OCHOA
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	51.707.493
TELÉFONO	
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural UNION DE TRANSPORTADORES DEL LLANO LTDA, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**MERCEDES BENZ**
LINEA	**OH-1418**
PLACA	**SPO604**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**BUS**
CAPACIDAD	**41**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2005**
NUMERO DE MOTOR	**9,0496263421e+11**
NUMERO DE CHASIS	**9BM3821115B425614**
C.C PROPIETARIO	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**
NOMBRE PROPIETARIO	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 14 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación: 30 DE JULIO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** UNION DE TRANSPORTADORES DEL LLANO LTDA
   2. **Dirección:** CALLE 13A # 100-35 Cali-Valle
   3. **Teléfono:**
   4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 14 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 830.111.836-8 UNION DE TRANSPORTADORES DEL LLANO LTDA

26841

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5359

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	**31-03-2026**	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**	**NIT No. 900528482**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO CONCORDIA	**317 8403730**	**PUERTO CONCORDIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPO604

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH-1418**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	**10034934402**	**16-08-2006**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9BM3821115B425614**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
904962634205		**4249**	**N/A**	**COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgasta de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26842

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	02-02-2027
SOAT	13-11-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5359

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26843

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO

DEPENDENCIA
Inspección Fluvial de San José del Guaviare

EMBARCACIÓN MENOR

PATENTE DE NAVEGACIÓN Nro: 30421860

Nombre Embarcación: LA ESMERALDA

Propietario: ANDRES SANTAMARIA VARGAS

Cédula Ciudadanía: 97612051 PUERTO BASE: SAN JOSE DEL G

Matrícula Nro: 1860 Libro: Folio:

Registro Técnico: Marca: SINMARCA

Línea: SIN LINEA Fecha: 01/11/2024

Serie:

Certificado Inspección Técnica: 3045N268730 Fecha: 27/06/2024

Firma Certificado: HUGO ALBERTO PINTO RAMÍREZ

PATENTE DE NAVEGACIÓN NRO: 30421860

Eslora	18 Mt.	Puntal Costado	0.5 Mt.
Manga Máxima		Calado Vacio	0.1 Mt.
Francobordo	0.25 Mt.	Puntal Útil	0.15 Mt.
Desplazamiento Vacio	0.43 Ton.	Servicio	PUBLICO
Desplazamiento Útil	2.69 Ton.	Casco	MADERA
Nro. Pasajeros	20	Unidad Tipo	CANOA

Fecha de Expedición: Día 27 Mes 06 Año 2024

Fecha de Vencimiento: Día 01 Mes 11 Año 2026

Observaciones:

Empresa:

Navegacion: A nivel nacional.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Nombre y Firma Inspector Fluvial

26844

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Transporte

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA MENORES

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de San José del Guaviare

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

CÓDIGO INSPECCIÓN: 304 NRO. 3045N268730

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

Propietario	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	C.C.	97612051
Nombre de la embarcación	LA ESMERALDA		

Lugar de construcción	Fecha de construcción	Ciudad y Fecha de inspección	Nro. Patente
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 24/06/2024	30421860

Clase	CANOA	Modalidad de Transporte	PASAJEROS
Tipo de Servicio	PUBLICO	Modalidad de Servicio	SERVICIO ESPECIAL

CASCO

Marca - Línea	SINMARCA - SIN LINEA		Serie			Color	BLANCO	
Material casco	MADERA		Eslora total	16	Mt.	Puntal costado	0.5	Mt.
Francobordo	0.25	Mt.	Puntal útil	0.15	Mt.	Calado vacío	0.1	Mt.
Desplazamiento vacío	0.43	Ton.	Desplazamiento útil	2.69	Ton.	Desplazamiento total	3.12	Ton.
Número pasajeros	20		Capacidad máxima carga	2268	Kg.	Espejo		Pulg.
Batería Vol	NO		Luz estribor			Luz babor		
Luz popa			Luz proa			Motor auxiliar		
Motor máximo			Asta pabellón nacional					

Estado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones:

Se expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional.

Fecha de Vencimiento 24/06/2026

Inspector a cargo.

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

26845

CERTIFICACION DE PORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y APTITUD PARA EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS

El suscrito Auxiliar Administrativo, funcionario del Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones como Inspector Fluvial de San José del Guaviare, HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ; hace constar que una vez realizada la Inspección Técnica a la embarcación vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S. Identificada la con N.I.T. N° 900.528.482-9 deja constancia de lo siguiente:

1. Que la embarcación **LA ESMERALDA** identificada la con Patente **N° 30421860** Vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S., han sido debidamente inspeccionada en lo que se refiere a casco y estructura, maquinaria y equipo que le corresponde llevar, según su clase.
2. Que la embarcación en relación a la aptitud para el transporte de pasajeros, satisfacen las condiciones de seguridad y comodidad para efectuar navegación en las vías fluviales.
3. Que de conformidad a las condiciones relativas a la seguridad de la vida humana en la vía fluvial; presentan los dispositivos y elementos de seguridad, salvamento y contra incendios, exigidos en el manual de seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones menores expedidos por el Ministerio de Transporte, los cuales debe llevar a bordo (según el caso) y siempre que navegue así:

• Botiquín	Uno (01)	para la embarcación
• Remos	Uno (01)	para la embarcación
• Vara de Tres metros	N/A	para la embarcación
• Cuerda de 15 mts.	Una (01)	para la embarcación
• Bandera Roja	Una (01)	para la embarcación
• Farola de (12 V)/Linterna)	Pendiente	para la embarcación
• Dispositivo de Achique	Uno (01)	Manual para la embarcación
• Caja de Herramientas	Uno (01)	para la embarcación
• Propela de Repuesto	Uno (01)	para la embarcación
• Extintor Multipropósito	Uno (01)	Con Carga Vigente
• Chalecos Salvavidas	VEINTE (20) Ok.	
• Bujías	SI	
• Carpa o Carpeta	NO	
• Capota	NO	
• Ancla	N/A	
• Equipo de Comunicaciones	La comunicación se efectúa por medio de Celular debido a la imposibilidad de usar equipo de radiocomunicaciones.	

4. Que referente a la instalaciones y elementos básicos de comodidad de los pasajeros; las embarcaciones se encuentran en buen estado físico y de sanidad para la prestación del servicio de pasajeros.

26846

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

La Documentación de Patente, Certificado de Propiedad de Motor y el Permiso de Motorista se encuentran vigentes.

Para Constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2.025. Por solicitud del interesado.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Inspector Fluvial San José del Guaviare

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

SBS
A FAIRFAX Company

26847

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Certificamos que los señores **ESCOTRANSTOURS S.A.S.** con **NIT. 900.528.482-9** tiene contratada con **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1003089** con vigencia 14 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026.

Esta póliza tiene por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual que legalmente le sea imputada, originada en un hecho accidental, súbito e imprevisto que haya causado daños a terceros en sus bienes o personas, y sean consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, relacionadas con Transporte de personas por medio fluvial.

LIMITE ASEGURADO GENERAL
COL $3.000.000.000 Evento /Agregado vigencia

Dentro de la póliza mencionada se encuentran incluidas los siguientes amparos especiales:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Terceros no transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a terceros no transportados causados por embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y pasajeros.

Limite por embarcación

Hasta 60 SMMLV para daños a bienes
Hasta 60 SMMLV para lesiones y/o muerte de una persona
Hasta 120 SMMLV para lesiones y/o muerte de dos o más persona

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Pasajeros transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a pasajeros causados dentro de las embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y terceros no transportados.

Limite por pasajero

Hasta 60 SMMLV para muerte accidental
Hasta 60 SMMLV para incapacidad permanente Hasta 60 SMMLV para incapacidad temporal
Hasta 60 SMMLV para gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios
Hasta 5 SMMLV para gastos funerarios

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

Dentro de la póliza mencionada se amparan las siguientes embarcaciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26848

SBS

RELACION DE EMBARCACIONES

1	CARLOS ALBERTO ROJAS CELIS	17281307	30421900	LA CIGÜEÑA 2	20
2	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	40360753	30421867	LA NARANJA	10
3	CESAR JULIO TOVA RINCON	1120560954	30421939	NATHALIA	10
4	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	1121842940	30422052	CORRECAMINOS	15
5	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	17291430	30421486	LA GAVIOTA	23
6	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	17265138	30422051	EL TIBURON	45
7	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	18221141	30421340	LA MOROCHA	10
8	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	97612051	30421860	LA ESMERALDA	20
9	MIGUEL ANGEL ROMERO BELTRAN	17265610	30322123	MONSERRATE	20
10	ESCOTRANSTOURS S.A.S.	9005284829	3042N74415	LA LUNA	8
11	DANILO ANDRES HERRERA SUAREZ	1121905306	3042N41588	LA DANY	10
12	ALEJANDRO HIGUERA SILVA	86051272	30421898	MARTIN ALEJO	12
13	EVERARDO GONZALEZ	17220961	3042N73920	SAN FELIPE	10
14	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N73946	PROSPERIDAD	12
15	JHON FREDY SILVA DIAZ	17711287	3012N68125	LA INDOMABLE	8
16	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N65710	LA FORTUNA	8
17	YADIRA ORTEGA ROJAS	40691458	30121253	LUPITA	10
18	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	3042N76892	LA PINTA	20
19	LEYDER ANDRES SANCHEZ CAÑON	1123863902	30422271	FUEGO VERDE	10
20	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	30422110	EXPRESO BARU	8
21	HARBEY SANCHEZ CAÑON	1006878302	3012N71134	LA ESQUIRLA	10

COBERTURAS, DEDUCIBLES, CLAUSULAS Y EXCLUSIONES

La totalidad de términos, condiciones, amparos, exclusiones, garantías, definiciones y sublímites se encuentran establecidos en la póliza del ramo **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1-300-1003089** expedida por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Por lo anterior, lo mencionado en este certificado no altera ni amplia en ninguna forma los términos y condiciones estipulados y no podrá ser usado como garantía de cobertura ni para hacer un reclamo bajo la Póliza.

La presente certificación se expide a solicitud del cliente, el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

Angela Hinestrosa

Angela Hinestrosa
Responsabilidad Civil Extracontractual
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26849

VIOA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

DEPENDENCIA
Inspección Fluvial de San José del Guaviare

EMBARCACION MENOR

PATENTE DE NAVEGACIÓN Nro: 30421939

Nombre Embarcación: NATHALIA

Propietario: CESAR JULIO RINCON TOVAR

Cédula Ciudadanía: 1120560954 Puerto Base: PUERTO CONCO

Matrícula Nro: 62094 Libro: Folio:

Registro Técnico: Marca: SINMARCA

Línea: SIN LINEA Fecha: 15/10/2024

Serie:

Certificado Inspección Técnica: 3045N268727 Fecha: 27/06/2024

Firma Certificado: HUGO ALBERTO PINTO RAMÍREZ

PATENTE DE NAVEGACIÓNNRO: 30421939

Eslora: 15 Mt Puntal Costado: 0 45 Mt

Manga Máxima: Calado Vacío: 0 05 Mt

Francobordo: 0 25 Mt. Puntal Útil: 0 15 Mt.

Desplazamiento Vacío: 0 09 Ton. Servicio: PUBLICO

Desplazamiento Útil: 1 05 Ton Casco: MADERA

Nro. Pasajeros: 10 Unidad Tipo: CANOA

Fecha de Expedición: Día 27 Mes 06 Año 2024

Fecha de Vencimiento: Día 15 Mes 10 Año 2025

Observaciones:

Empresa:

Navegación: A nivel nacional.

HUGO [illegible]
Nombre y Firma Inspector(a)

26850

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Transporte

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA MENORES

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de San José del Guaviare

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

CÓDIGO INSPECCIÓN: 304 NRO. 3045N268727

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

Propietario	CESAR JULIO RINCON TOVAR	C.C.	1120560954
Nombre de la embarcación	NATHALIA		

Lugar de construcción	Fecha de construcción	Ciudad y Fecha de Inspección	Nro. Patente
		SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 24/06/2024	30421939

Clase	CANOA	Modalidad de Transporte	PASAJEROS
Tipo de Servicio	PUBLICO	Modalidad de Servicio	SERVICIO ESPECIAL

CASCO

Marca - Línea	SINMARCA - SIN LINEA		Serie			Color	MADERA	
Material casco	MADERA		Eslora total	15	Mt.	Puntal costado	0.45	Mt.
Francobordo	0.25	Mt.	Puntal útil	0.15	Mt.	Calado vacio	0.05	Mt.
Desplazamiento vacio	0.09	Ton.	Desplazamiento útil	1.08	Ton.	Desplazamiento total	1.17	Ton.
Número pasajeros	10		Capacidad máxima carga	1080	Kg.	Espejo		Pulg.
Batería Vol	NO		Luz estribor			Luz babor		
Luz popa			Luz proa			Motor auxiliar		
Motor máximo			Asta pabellón nacional					

Estado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones:

Se expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional.

Fecha de Vencimiento 24/06/2028

Inspector a cargo.

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

26851

CERTIFICACION DE PORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y APTITUD PARA EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS

El suscrito Auxiliar Administrativo, funcionario del Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones como Inspector Fluvial de San José del Guaviare, HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ; hace constar que una vez realizada la Inspección Técnica a la embarcación vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S. Identificada la con N.I.T. N° 900.528.482-9 deja constancia de lo siguiente:

1. Que la embarcación **NATHALIA** identificada la con Patente **N° 30421939** Vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S., han sido debidamente inspeccionada en lo que se refiere a casco y estructura, maquinaria y equipo que le corresponde llevar, según su clase.
2. Que la embarcación en relación a la aptitud para el transporte de pasajeros, satisfacen las condiciones de seguridad y comodidad para efectuar navegación en las vías fluviales.
3. Que de conformidad a las condiciones relativas a la seguridad de la vida humana en la vía fluvial; presentan los dispositivos y elementos de seguridad, salvamento y contra incendios, exigidos en el manual de seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones menores expedidos por el Ministerio de Transporte, los cuales debe llevar a bordo (según el caso) y siempre que navegue así:

• Botiquín	Uno (01)	para la embarcación
• Remos	Uno (01)	para la embarcación
• Vara de Tres metros	N/A	para la embarcación
• Cuerda de 15 mts.	Una (01)	para la embarcación
• Bandera Roja	Una (01)	para la embarcación
• Farola de (12 V)/Linterna)	Pendiente	para la embarcación
• Dispositivo de Achique	Uno (01)	Manual para la embarcación
• Caja de Herramientas	Uno (01)	para la embarcación
• Propela de Repuesto	Uno (01)	para la embarcación
• Extintor Multipropósito	Uno (01)	Con Carga Vigente
• Chalecos Salvavidas	DIEZ (10) Ok.	
• Bujías	SI	
• Carpa o Carpeta	NO	
• Capota	NO	
• Ancla	N/A	
• Equipo de Comunicaciones	La comunicación se efectúa por medio de Celular debido a la imposibilidad de usar equipo de radiocomunicaciones.	

4. Que referente a la instalaciones y elementos básicos de comodidad de los pasajeros; las embarcaciones se encuentran en buen estado físico y de sanidad para la prestación del servicio de pasajeros.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

26852

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

La Documentación de Patente, Certificado de Propiedad de Motor y el Permiso de Motorista se encuentran vigentes.

Para Constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2.025. Por solicitud del interesado.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Inspector Fluvial San José del Guaviare

SBS
A FAIRFAX Company

26853

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Certificamos que los señores **ESCOTRANSTOURS S.A.S.** con **NIT. 900.528.482-9** tiene contratada con **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1003089** con vigencia 14 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026.

Esta póliza tiene por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual que legalmente le sea imputada, originada en un hecho accidental, súbito e imprevisto que haya causado daños a terceros en sus bienes o personas, y sean consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, relacionadas con Transporte de personas por medio fluvial.

LIMITE ASEGURADO GENERAL
COL $3.000.000.000 Evento /Agregado vigencia

Dentro de la póliza mencionada se encuentran incluidas los siguientes amparos especiales:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Terceros no transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a terceros no transportados causados por embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y pasajeros.

Limite por embarcación

Hasta 60 SMMLV para daños a bienes
Hasta 60 SMMLV para lesiones y/o muerte de una persona
Hasta 120 SMMLV para lesiones y/o muerte de dos o más persona

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Pasajeros transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a pasajeros causados dentro de las embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y terceros no transportados.

Limite por pasajero

Hasta 60 SMMLV para muerte accidental
Hasta 60 SMMLV para incapacidad permanente Hasta 60 SMMLV para incapacidad temporal
Hasta 60 SMMLV para gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios
Hasta 5 SMMLV para gastos funerarios

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

Dentro de la póliza mencionada se amparan las siguientes embarcaciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BS

ACION DE EMBARCACIONES

	CARLOS ALBERTO ROJAS CELIS	17281307	30421900	LA CIGÜEÑA 2	20
	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	40360753	30421867	LA NARANJA	10
	CESAR JULIO TOVA RINCON	1120560954	30421939	NATHALIA	10
	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	1121842940	30422052	CORRECAMINOS	15
	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	17291430	30421486	LA GAVIOTA	23
	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	17265138	30422051	EL TIBURON	45
	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	18221141	30421340	LA MOROCHA	10
	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	97612051	30421860	LA ESMERALDA	20
	MIGUEL ANGEL ROMERO BELTRAN	17265610	30322123	MONSERRATE	20
	ESCOTRANSTOURS S.A.S.	9005284829	3042N74415	LA LUNA	8
	DANILO ANDRES HERRERA SUAREZ	1121905306	3042N41588	LA DANY	10
	ALEJANDRO HIGUERA SILVA	86051272	30421898	MARTIN ALEJO	12
	EVERARDO GONZALEZ	17220961	3042N73920	SAN FELIPE	10
	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N73946	PROSPERIDAD	12
	JHON FREDY SILVA DIAZ	17711287	3012N68125	LA INDOMABLE	8
	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N65710	LA FORTUNA	8
	YADIRA ORTEGA ROJAS	40691458	30121253	LUPITA	10
	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	3042N76892	LA PINTA	20
	LEYDER ANDRES SANCHEZ CAÑON	1123863902	30422271	FUEGO VERDE	10
	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	30422110	EXPRESO BARU	8
	HARBEY SANCHEZ CAÑON	1006878302	3012N71134	LA ESQUIRLA	10

URAS, DEDUCIBLES, CLAUSULAS Y EXCLUSIONES

ad de términos, condiciones, amparos, exclusiones, garantías, definiciones y sublímites se encuentran los en la póliza del ramo **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1-300-1003089** por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

erior, lo mencionado en este certificado no altera ni amplia en ninguna forma los términos y condiciones s y no podrá ser usado como garantía de cobertura ni para hacer un reclamo bajo la Póliza.

e certificación se expide a solicitud del cliente, el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025 d de Bogotá.

nte,

Cuestrosa

estrosa
ilidad Civil Extracontractual
ROS COLOMBIA S.A.

S.A.

26855

Transporte
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO
DEPENDENCIA
Capitanía Fluvial de San José del Guaviare
EMBARCACION MENOR

EGACION
Nro: 30421486
ación: LA GAVIOTA
CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA
17291430
PUERTO BASE: SAN JOSE DEL G
1486
Libro
Folio
Marca: SINMARCA
N LINEA
Fecha: 15/10/2024
ción Técnica: 3045N268728
Fecha: 27/06/2024
HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ

PATENTE DE NAVEGACIÓN NRO: 30421486

Eslora	13 Mt.	Puntal Costado	0.6 Mt.
Manga Máxima		Calado Vacio	0.15 Mt.
Francobordo	0.25 Mt.	Puntal Útil	0.25 Mt.
Desplazamiento Vacio	0.7 Ton.	Servicio	PUBLICO
Desplazamiento Útil	3.99 Ton.	Casco	MADERA
Nro. Pasajeros	23	Unidad Tipo	CANOA

Fecha de Expedición			Fecha de Vencimiento		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
27/06/2024			15/10/2026		

Observaciones:

Empresa:

Navegacion: A nivel nacional.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Nombre y Firma Inspector Fluvial

Powered by CamScanner

26856

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Transporte

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA MENORES

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de San José del Guaviare

CÓDIGO INSPECCIÓN: 304 NRO. 3045N268728

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

Propietario	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	C.C.	17291430
Nombre de la embarcación	LA GAVIOTA		
Lugar de construcción	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	Fecha de construcción	
Ciudad y Fecha de Inspección	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 24/06/2024	Nro. Patente	30421486
Clase	CANOA	Modalidad de Transporte	PASAJEROS
Tipo de Servicio	PUBLICO	Modalidad de Servicio	SERVICIO ESPECIAL

CASCO

Marca - Línea	SINMARCA - SIN LINEA		Serie			Color	BLANCO	
Material casco	MADERA		Eslora total	13	Mt.	Puntal costado	0.6	Mt.
Francobordo	0.25	Mt.	Puntal útil	0.25	Mt.	Calado vacio	0.15	Mt.
Desplazamiento vacio	0.7	Ton.	Desplazamiento útil	3.99	Ton.	Desplazamiento total	4.69	Ton.
Numero pasajeros	23		Capacidad máxima carga	3978	Kg.	Espejo		Pulg.
Bateria Vol	NO		Luz estribor			Luz babor		
Luz popa			Luz proa			Motor auxiliar		
Motor máximo			Asta pabellón nacional					

Eestado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones:

Expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional.

Fecha de Vencimiento 24/06/2026

Inspector a cargo.

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

26857

CERTIFICACION DE PORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y APTITUD PARA EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS

El suscrito Auxiliar Administrativo, funcionario del Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones como Inspector Fluvial de San José del Guaviare, HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ; hace constar que una vez realizada la Inspección Técnica a la embarcación vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S. Identificada la con N.I.T. N° 900.528.482-9 deja constancia de lo siguiente:

1. Que la embarcación **LA GAVIOTA** identificada la con Patente **N° 30421486** Vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S., han sido debidamente inspeccionada en lo que se refiere a casco y estructura, maquinaria y equipo que le corresponde llevar, según su clase.
2. Que la embarcación en relación a la aptitud para el transporte de pasajeros, satisfacen las condiciones de seguridad y comodidad para efectuar navegación en las vías fluviales.
3. Que de conformidad a las condiciones relativas a la seguridad de la vida humana en la vía fluvial; presentan los dispositivos y elementos de seguridad, salvamento y contra incendios, exigidos en el manual de seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones menores expedidos por el Ministerio de Transporte, los cuales debe llevar a bordo (según el caso) y siempre que navegue así:

• Botiquín	Uno (01)	para la embarcación
• Remos	Uno (01)	para la embarcación
• Vara de Tres metros	N/A	para la embarcación
• Cuerda de 15 mts.	Una (01)	para la embarcación
• Bandera Roja	Una (01)	para la embarcación
• Farola de (12 V)/Linterna)	Pendiente	para la embarcación
• Dispositivo de Achique	Uno (01)	Manual para la embarcación
• Caja de Herramientas	Uno (01)	para la embarcación
• Propela de Repuesto	Uno (01)	para la embarcación
• Extintor Multipropósito	Uno (01)	Con Carga Vigente
• Chalecos Salvavidas	VEINTITRES (23) Ok.	
• Bujías	SI	
• Carpa o Carpeta	NO	
• Capota	NO	
• Ancla	N/A	
• Equipo de Comunicaciones	La comunicación se efectúa por medio de Celular debido a la imposibilidad de usar equipo de radiocomunicaciones.	

4. Que referente a la instalaciones y elementos básicos de comodidad de los pasajeros; las embarcaciones se encuentran en buen estado físico y de sanidad para la prestación del servicio de pasajeros.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

Transporte

26858

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

La Documentación de Patente, Certificado de Propiedad de Motor y el Permiso de Motorista se encuentran vigentes.

Para Constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2.025. Por solicitud del interesado.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Inspector Fluvial San José del Guaviare

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

SBS
A FAIRFAX Company

20859

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Certificamos que los señores **ESCOTRANSTOURS S.A.S.** con **NIT. 900.528.482-9** tiene contratada con **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1003089** con vigencia 14 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026.

Esta póliza tiene por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual que legalmente le sea imputada, originada en un hecho accidental, súbito e imprevisto que haya causado daños a terceros en sus bienes o personas, y sean consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, relacionadas con Transporte de personas por medio fluvial.

LIMITE ASEGURADO GENERAL
COL $3.000.000.000 Evento /Agregado vigencia

Dentro de la póliza mencionada se encuentran incluidas los siguientes amparos especiales:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Terceros no transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a terceros no transportados causados por embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y pasajeros.

Limite por embarcación

Hasta 60 SMMLV para daños a bienes
Hasta 60 SMMLV para lesiones y/o muerte de una persona
Hasta 120 SMMLV para lesiones y/o muerte de dos o más persona

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Pasajeros transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a pasajeros causados dentro de las embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y terceros no transportados.

Limite por pasajero

Hasta 60 SMMLV para muerte accidental
Hasta 60 SMMLV para incapacidad permanente Hasta 60 SMMLV para incapacidad temporal
Hasta 60 SMMLV para gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios
Hasta 5 SMMLV para gastos funerarios

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

Dentro de la póliza mencionada se amparan las siguientes embarcaciones:

SBS

268 60

RELACION DE EMBARCACIONES

1	CARLOS ALBERTO ROJAS CELIS	17281307	30421900	LA CIGÜEÑA 2	20
2	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	40360753	30421867	LA NARANJA	10
3	CESAR JULIO TOVA RINCON	1120560954	30421939	NATHALIA	10
4	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	1121842940	30422052	CORRECAMINOS	15
5	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	17291430	30421486	LA GAVIOTA	23
6	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	17265138	30422051	EL TIBURON	45
7	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	18221141	30421340	LA MOROCHA	10
8	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	97612051	30421860	LA ESMERALDA	20
9	MIGUEL ANGEL ROMERO BELTRAN	17265610	30322123	MONSERRATE	20
10	ESCOTRANSTOURS S.A.S.	9005284829	3042N74415	LA LUNA	8
11	DANILO ANDRES HERRERA SUAREZ	1121905306	3042N41588	LA DANY	10
12	ALEJANDRO HIGUERA SILVA	86051272	30421898	MARTIN ALEJO	12
13	EVERARDO GONZALEZ	17220961	3042N73920	SAN FELIPE	10
14	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N73946	PROSPERIDAD	12
15	JHON FREDY SILVA DIAZ	17711287	3012N68125	LA INDOMABLE	8
16	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N65710	LA FORTUNA	8
17	YADIRA ORTEGA ROJAS	40691458	30121253	LUPITA	10
18	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	3042N76892	LA PINTA	20
19	LEYDER ANDRES SANCHEZ CAÑON	1123863902	30422271	FUEGO VERDE	10
20	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	30422110	EXPRESO BARU	8
21	HARBEY SANCHEZ CAÑON	1006878302	3012N71134	LA ESQUIRLA	10

COBERTURAS, DEDUCIBLES, CLAUSULAS Y EXCLUSIONES

La totalidad de términos, condiciones, amparos, exclusiones, garantías, definiciones y sublímites se encuentran establecidos en la póliza del ramo **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1-300-1003089** expedida por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Por lo anterior, lo mencionado en este certificado no altera ni amplia en ninguna forma los términos y condiciones estipulados y no podrá ser usado como garantía de cobertura ni para hacer un reclamo bajo la Póliza.


La presente certificación se expide a solicitud del cliente, el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

Angela Hinestrosa

Angela Hinestrosa
Responsabilidad Civil Extracontractual
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

26861



VIDA Transporte

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

DEPENDENCIA
Inspección Fluvial de San José del Guaviare

EMBARCACIÓN MENOR

PATENTE DE NAVEGACIÓN Nro: 30421340

Nombre Embarcación: LA MOROCHA

Propietario: DIOGENES DUARTE TRINIDAD

Cédula Ciudadanía: 18221141 PUERTO BASE: SAN JOSE DEL G

Matrícula Nro: 1340 Libro: Folio:

Registro Técnico: Marca: SINMARCA

Línea: SIN LINEA Fecha: 15/10/2024

Serie:

Certificado Inspección Técnica: 3045N268736 Fecha: 27/06/2024

Firma Certificado: HUGO ALBERTO PINTO RAMÍREZ

PATENTE DE NAVEGACIÓN NRO: 30421340

Eslora	11 Mt.	Puntal Costado	0.5 Mt.
Manga Máxima		Calado Vacio	0.09 Mt.
Francobordo	0.25 Mt.	Puntal Útil	0.16 Mt.
Desplazamiento Vacio	0.27 Ton.	Servicio	PUBLICO
Desplazamiento Útil	1.11 Ton.	Casco	MADERA
Nro. Pasajeros	10	Unidad Tipo	CANOA

Fecha de Expedición: Día 27 Mes 06 Año 2024

Fecha de Vencimiento: Día 15 Mes 10 Año 2025

Observaciones:

Empresa:

Navegacion: A nivel nacional.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Nombre y Firma Inspector Fluvial

26862

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Transporte

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA MENORES

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de San José del Guaviare

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

CÓDIGO INSPECCIÓN: 304 NRO. 3045N268736

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

Propietario	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	C.C.	18221141
Nombre de la embarcación	LA MOROCHA		

Lugar de construcción	Fecha de construcción	Ciudad y Fecha de inspección	Nro. Patente
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 24/06/2024	30421340

Clase	CANOA	Modalidad de Transporte	PASAJEROS
Tipo de Servicio	PUBLICO	Modalidad de Servicio	SERVICIO ESPECIAL

CASCO

Marca - Linea	SINMARCA - SIN LINEA		Serie			Color	BLANCO	
Material casco	MADERA		Eslora total	11	Mt.	Puntal costado	0.5	Mt.
Francobordo	0.25	Mt.	Puntal útil	0.16	Mt.	Calado vacio	0.09	Mt.
Desplazamiento vacio	0.27	Ton.	Desplazamiento útil	1.11	Ton.	Desplazamiento total	1.38	Ton.
Número pasajeros	10		Capacidad máxima carga	1109	Kg.	Espejo		Pulg.
Bateria Vol	NO		Luz estribor			Luz babor		
Luz popa			Luz proa			Motor auxiliar		
Motor máxima			Asta pabellón nacional					

Estado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones:

Se expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional.

Fecha de Vencimiento 24/06/2026

Inspector a cargo.

Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

26863

CERTIFICACION DE PORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y APTITUD PARA EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS

El suscrito Auxiliar Administrativo, funcionario del Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones como Inspector Fluvial de San José del Guaviare, HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ; hace constar que una vez realizada la Inspección Técnica a la embarcación vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S. Identificada la con N.I.T. N° 900.528.482-9 deja constancia de lo siguiente:

1. Que la embarcación **LA MOROCHA** identificada la con Patente **N° 30421340** Vinculada a la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S., han sido debidamente inspeccionada en lo que se refiere a casco y estructura, maquinaria y equipo que le corresponde llevar, según su clase.
2. Que la embarcación en relación a la aptitud para el transporte de pasajeros, satisfacen las condiciones de seguridad y comodidad para efectuar navegación en las vías fluviales.
3. Que de conformidad a las condiciones relativas a la seguridad de la vida humana en la vía fluvial; presentan los dispositivos y elementos de seguridad, salvamento y contra incendios, exigidos en el manual de seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones menores expedidos por el Ministerio de Transporte, los cuales debe llevar a bordo (según el caso) y siempre que navegue así:

• Botiquín	Uno (01)	para la embarcación
• Remos	Uno (01)	para la embarcación
• Vara de Tres metros	N/A	para la embarcación
• Cuerda de 15 mts.	Una (01)	para la embarcación
• Bandera Roja	Una (01)	para la embarcación
• Farola de (12 V)/Linterna)	Pendiente	para la embarcación
• Dispositivo de Achique	Uno (01)	Manual para la embarcación
• Caja de Herramientas	Uno (01)	para la embarcación
• Propela de Repuesto	Uno (01)	para la embarcación
• Extintor Multipropósito	Uno (01)	Con Carga Vigente
• Chalecos Salvavidas	DIEZ (10) Ok.	
• Bujías	SI	
• Carpa o Carpeta	NO	
• Capota	NO	
• Ancla	N/A	
• Equipo de Comunicaciones	La comunicación se efectúa por medio de Celular debido a la imposibilidad de usar equipo de radiocomunicaciones.	

4. Que referente a la instalaciones y elementos básicos de comodidad de los pasajeros; las embarcaciones se encuentran en buen estado físico y de sanidad para la prestación del servicio de pasajeros.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

Transporte

26864

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECCION FLUVIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

La Documentación de Patente, Certificado de Propiedad de Motor y el Permiso de Motorista se encuentran vigentes.

Para Constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2.025. Por solicitud del interesado.

HUGO ALBERTO PINTO RAMIREZ
Inspector Fluvial San José del Guaviare

SBS
A FAIRFAX Company

2686S

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

Certificamos que los señores **ESCOTRANSTOURS S.A.S.** con **NIT. 900.528.482-9** tiene contratada con **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1003089** con vigencia 14 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026.

Esta póliza tiene por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual que legalmente le sea imputada, originada en un hecho accidental, súbito e imprevisto que haya causado daños a terceros en sus bienes o personas, y sean consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, relacionadas con Transporte de personas por medio fluvial.

LIMITE ASEGURADO GENERAL
COL $3.000.000.000 Evento /Agregado vigencia

Dentro de la póliza mencionada se encuentran incluidas los siguientes amparos especiales:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Terceros no transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a terceros no transportados causados por embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y pasajeros.

Limite por embarcación

Hasta 60 SMMLV para daños a bienes
Hasta 60 SMMLV para lesiones y/o muerte de una persona
Hasta 120 SMMLV para lesiones y/o muerte de dos o más persona

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Pasajeros transportados en embarcaciones

Daños, lesiones y/o muerte a pasajeros causados dentro de las embarcaciones propias y no propias de la empresa transportadora. No es objeto de cobertura los daños a las embarcaciones, a tripulantes y terceros no transportados.

Limite por pasajero

Hasta 60 SMMLV para muerte accidental
Hasta 60 SMMLV para incapacidad permanente Hasta 60 SMMLV para incapacidad temporal
Hasta 60 SMMLV para gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios
Hasta 5 SMMLV para gastos funerarios

Límite máximo de responsabilidad para todos y cada uno de los eventos COL $1.500.000.000

Dentro de la póliza mencionada se amparan las siguientes embarcaciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SBS

26866

RELACION DE EMBARCACIONES

1	CARLOS ALBERTO ROJAS CELIS	17281307	30421900	LA CIGÜEÑA 2	20
2	SANDRA ORTIZ JIMENEZ	40360753	30421867	LA NARANJA	10
3	CESAR JULIO TOVA RINCON	1120560954	30421939	NATHALIA	10
4	YIMER MARTINEZ LONDOÑO	1121842940	30422052	CORRECAMINOS	15
5	CRISTOBAL DE JESUS ZAPATA ZAPATA	17291430	30421486	LA GAVIOTA	23
6	MARIO ALBERTO DIAZ BOCANEGRA	17265138	30422051	EL TIBURON	45
7	DIOGENES DUARTE TRINIDAD	18221141	30421340	LA MOROCHA	10
8	ANDRES SANTAMARIA VARGAS	97612051	30421860	LA ESMERALDA	20
9	MIGUEL ANGEL ROMERO BELTRAN	17265610	30322123	MONSERRATE	20
10	ESCOTRANSTOURS S.A.S.	9005284829	3042N74415	LA LUNA	8
11	DANILO ANDRES HERRERA SUAREZ	1121905306	3042N41588	LA DANY	10
12	ALEJANDRO HIGUERA SILVA	86051272	30421898	MARTIN ALEJO	12
13	EVERARDO GONZALEZ	17220961	3042N73920	SAN FELIPE	10
14	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N73946	PROSPERIDAD	12
15	JHON FREDY SILVA DIAZ	17711287	3012N68125	LA INDOMABLE	8
16	JULIO CESAR BELTRAN JIMENEZ	1121829144	3042N65710	LA FORTUNA	8
17	YADIRA ORTEGA ROJAS	40691458	30121253	LUPITA	10
18	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	3042N76892	LA PINTA	20
19	LEYDER ANDRES SANCHEZ CAÑON	1123863902	30422271	FUEGO VERDE	10
20	ALEXANDER HERRERA LUGO	7253532	30422110	EXPRESO BARU	8
21	HARBEY SANCHEZ CAÑON	1006878302	3012N71134	LA ESQUIRLA	10

COBERTURAS, DEDUCIBLES, CLAUSULAS Y EXCLUSIONES

La totalidad de términos, condiciones, amparos, exclusiones, garantías, definiciones y sublímites se encuentran establecidos en la póliza del ramo **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1-300-1003089** expedida por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Por lo anterior, lo mencionado en este certificado no altera ni amplia en ninguna forma los términos y condiciones estipulados y no podrá ser usado como garantía de cobertura ni para hacer un reclamo bajo la Póliza.

La presente certificación se expide a solicitud del cliente, el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

Angela Hinestrosa

Angela Hinestrosa
Responsabilidad Civil Extracontractual
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

26869

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017953473

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
USD564	HYUNDAI	STAREX H1	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4BH7445824	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJWWH7HP8U821817	N	KMJWWH7HP8U821817	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
NOVOA RESTREPO YORMAN	C.C. 97612571

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
0520080000104413	I	31/01/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
11/04/2008	08/03/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

ITBOY - DIST TTO NO 1/COMBITA



LT02005308682

26868

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**USD564**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10017953473**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MICROBUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**HYUNDAI**	LÍNEA:	**STAREX H1**
MODELO:	**2008**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**KMJWWH7HP8U821817**	NÚMERO DE MOTOR:	**D4BH7445824**
NÚMERO DE CHASIS:	**KMJWWH7HP8U821817**	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2476**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD MM AAAA):	**11/04/2008**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**ITBOY - DIST TTO No I/COMBITA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**2**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**12**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95336652	31/01/2026	02/02/2026	01/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26869

150800607122100	1/02/2025	02/02/2025	01/02/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
150800557713801	2/01/2024	13/01/2024	12/01/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
150800514253501	1/01/2023	12/01/2023	11/01/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
147066000210900	7/01/2022	08/01/2022	07/01/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1505512929106	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
1505512929105	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929104	11/08/2023	13/08/2023	13/08/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929103	12/08/2022	13/08/2022	13/08/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929102	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512929101	07/12/2020	04/12/2020	13/08/2021	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA010101	10/08/2018	13/08/2018	13/08/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA010102	10/08/2018	13/08/2018	13/08/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA006384	14/08/2017	14/08/2017	13/08/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA006385	14/08/2017	14/08/2017	13/08/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 12

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	08/04/2025	08/04/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	NO	180672112	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	23/03/2024	23/03/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	NO	172584845	SI	

26870

REVISION TECNICO-MECANICO	06/03/2023	06/03/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	165089528	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	19/01/2022	19/01/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	157577023	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	15/12/2020	15/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	150624525	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad


Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**530057**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**11/11/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**15/11/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**15/11/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26871


Ver detalles
Cliente *
DEICY RAMIREZ JARAMILLO
Número Radicado
20263030687232
Fecha de creación
14/05/2026 11:15
Última actualización
14/05/2026 11:15
Estado
Radicado
Dependencia
CLASIFICACION Y REASIGNACION
Asunto Radicado *
SOLICITUD RADICAR CONV 0064 PLACA USD564 COOPERTIVA MULTIACTIVA
Descripción *
SOLICITUD RADICAR CONV 0064 PLACA USD564 COOPERTIVA MULTIACTIVA
Texto de la nota
Hace algunos días un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO
RADICAR CONV COOPERATIVA USD564 0064 .pdf (2,83 MB)

26872

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0064

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE JULIO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA I
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA
NIT	830.111.836-8
DIRECCIÓN	CALLE 13A # 100-35 Cali-Valle
REPRESENTANTE LEGAL	NUBIA YANNETH LADINO OCHOA
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	51.707.493
TELÉFONO	
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**HYUNDAI**
LINEA	**STAREX H1**
PLACA	**USD564**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**MICROBUS**
CAPACIDAD	**12**
COLOR	**BLANCO**
MODELO	**2008**
NUMERO DE MOTOR	**D4BH7445824**
NUMERO DE CHASIS	**KMJWWH7HP8U821817**
C.C PROPIETARIO	**YORMAN NOVOA RESTREPO**
NOMBRE PROPIETARIO	**YORMAN NOVOA RESTREPO**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 14 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación: 30 DE JULIO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA**
   2. **Dirección: CALLE 13A # 100-35 Cali-Valle**
   3. **Teléfono:**
   4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 14 del mes marzo año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 830.111.836-8 COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN

26827

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5365

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	YORMAN NOVOA RESTREPO	CC No. 97612571
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO CONCORDIA	317 8403730	PUERTO CONCORDIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

USD564

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	HYUNDAI	STAREX H1
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	10017953473	11-04-2008	BLANCO	DIESEL	KMJWWH7HP8U821817
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4BH7445824		2476	N/A	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	8	60	7	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26878

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**08-04-2026**
SOAT	**01-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5365

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26879



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034531479

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XXB084	VOLVO	B7R	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.700	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D7A198600A	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9GCR8C4267B000121	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ESCOTRANSTOURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900528482



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
08002110365211	I	10/07/2006	3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/10/2006	06/06/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INSP MCPAL TTOyTTE BARBOSA/STDER

LT11000158129

26880

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**XXB084**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10034531479**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**VOLVO**	LINEA:	**B7R**
MODELO:	**2007**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**D7A198600A**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCR6C4267B000121**	NUMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**5700**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**10/10/2006**
AUTORIDAD DE TRANSITO:	**INSP MCPAL TTOyTTE BARBOSA/STDER**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**3**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**45**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91642669	16/06/2025	17/06/2025	16/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26981

3253289300	13/06/2024	17/06/2024	16/06/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
4308004228350016/06/2023		17/06/2023	16/06/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1284440000415014/06/2022		17/06/2022	16/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
1475810000297002/06/2021		17/06/2021	16/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA037198	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA036911	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA027983	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0143010100154907/07/2017		07/07/2017	07/07/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0143110100178907/07/2017		07/07/2017	07/07/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0143010100022805/07/2016		07/07/2016	07/07/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0143110100023605/07/2016		07/07/2016	07/07/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Informacion consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	23/07/2025	23/07/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	182705946	SI	

26882

REVISION TECNICO-MECANICO	25/07/2024	25/07/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	174752841	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	26/07/2023	26/07/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	167403460	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	26/07/2022	26/07/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	160496678	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	31/07/2021	31/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	154168895	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**		
RADIO DE ACCION:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**465572**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**12/12/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**12/12/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**12/12/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26883

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5361

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**	**NIT No. 900528482**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO CONCORDIA	**317 8403730**	**PUERTO CONCORDIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XXB084

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**VOLVO**	**B7R**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10034531479**	**10-10-2006**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCR6C4267B000121**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D7A198600A		**5700**	**N/A**	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26884

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	23-07-2026
SOAT	16-06-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5361

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26885



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037999955

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TZR733	GOLDEN DRAGON	XML6532E5	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
1202431943	N	LFZBBADD5DA705843

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LFZBBADD5DA705843	N	LFZBBADD5DA705843	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GONZALEZ LOPEZ JEISSON JAVIER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1129525761



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
3600

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032013000238708

NÚMERO DE SERIE
I

FECHA IMPORT.
19/02/2013

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
20/03/2013

FECHA EXP. LIC TTO.
26/02/2026

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03009720209

26886

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**TZR733**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10037999955**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHICULO:	**MICROBUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**GOLDEN DRAGON**	LÍNEA:	**XML6532E5**
MODELO:	**2013**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**LFZBBADD5DA705843**	NUMERO DE MOTOR:	**1202431943**
NÚMERO DE CHASIS:	**LFZBBADD5DA705843**	NUMERO DE VIN:	**LFZBBADD5DA705843**
CILINDRAJE:	**2771**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**20/03/2013**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	**2696**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**19**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
94765020	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26887

89995552	24/12/2024	14/01/2025	13/01/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
4308004882763012/01/2024		14/01/2024	13/01/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
3308005232271013/01/2023		14/01/2023	13/01/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1366970003095028/12/2021		29/12/2021	28/12/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0213110100408013/03/2026		13/03/2026	13/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0213010100337713/03/2026		13/03/2026	13/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0213110100367413/03/2025		13/03/2025	13/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0213010100299613/03/2025		13/03/2025	13/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0213010100276813/03/2024		13/03/2024	13/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0213110100338413/03/2024		13/03/2024	13/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0213010100233513/03/2023		13/03/2023	13/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0213110100284713/03/2023		13/03/2023	13/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0213010100177525/01/2022		25/01/2022	13/03/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0213110100217025/01/2022		25/01/2022	13/03/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/01/2026	26/01/2027	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	SI	187208184	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/01/2025	13/01/2026	CDA LA AURORA	NO	178726922	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/01/2024	13/01/2025	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	NO	171023513	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2023	14/01/2024	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	NO	164013555	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	04/01/2022	04/01/2023	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	NO	157243894	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

26828

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES M & J TRAVEL S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**546776**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**04/02/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**04/02/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**04/02/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26889

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5627

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**ROZO CLAVIJO NELSON EDUARDO**	**CC No. 80039160**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO CONCORDIA	**3108592361**	**PUERTO CONCORDIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TZR733

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**GOLDEN DRAGON**	**XML6532E5**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10032962803**	**20-03-2013**	**BLANCO**	**DIESEL**	**LFZBBADD5DA705843**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
1202431943		**2771**	**N/A**	**TRANSPORTES M & J TRAVEL S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7.5	60	8	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8.5	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26890

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refrectivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-01-2027**
SOAT	**13-01-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5627

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO (SI) – NO (N)

26891

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016110593

PLACA
SRL497

MARCA
HYUNDAI

LINEA
HD 72

MODELO
2006

CILINDRADA CC
3.907

COLOR
BLANCO VERDE

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO
BUSETA

TIPO CARROCERÍA
CERRADA

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD KG/PSJ
27

NUMERO DE MOTOR
D4DB5264080

REG
N

VIN
******

NUMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
KMFGA17BP6C900250

REG
N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ABTURES S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 830119267

MATRICULA MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACION

IE
I

FECHA IMPORT

PUERTAS
3

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA - CARLOS DAVID ALMANZA REYES

FECHA MATRICULA
04/07/2006

FECHA EXP. LIC. TTO
18/05/2018

FECHA VENCIMIENTO
****

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

LT01007393831

26892

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**SRL497**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10016110593**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehiculo

MARCA:	**HYUNDAI**	LINEA:	**HD 72**
MODELO:	**2006**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**D4DB5264080**
NÚMERO DE CHASIS:	**KMFGA17BP6C900250**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**3907**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD-MM-AAAA):	**04/07/2006**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTO MCPAL FACATATIVA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**SI**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**3**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**27**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
92939221	17/09/2025	18/09/2025	17/09/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	810	VIGENTE

26893

89170200	16/09/2024	17/09/2024	16/09/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
430800441356801	2/09/2023	13/09/2023	12/09/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1976134	12/09/2022	13/09/2022	12/09/2023	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	920	NO VIGENTE
133162000021800	4/08/2021	05/08/2021	04/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
033311010009820	2/03/2026	02/03/2026	02/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
033301010008020	2/03/2026	02/03/2026	02/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
033301010006112	8/02/2025	02/03/2025	02/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
033311010007782	8/02/2025	02/03/2025	02/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000377654	01/03/2024	02/03/2024	02/03/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000377655	01/03/2024	02/03/2024	02/03/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000298596	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000298597	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000234192	20/05/2022	20/05/2022	02/03/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000234198	20/05/2022	20/05/2022	02/03/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 19

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	15/09/2025	15/09/2026	CDA REVISION MILENIO MADRID	SI	183936246	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/09/2024	10/09/2025	CDA AVENIDA SEXTA SAS	NO	175781242	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/09/2023	10/09/2024	CDA AVENIDA SEXTA SAS	NO	168319062	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/09/2022	13/09/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS TRV-18	NO	161448873	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/08/2021	18/08/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A."	NO	154494444	SI	

26894

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**AB TURES S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**515057**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**01/09/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**10/09/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**10/09/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26895

Ver detalles

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Numero Radicado

20263030663562

Fecha de creación

14/04/2026 11:45

Última actualización

14/04/2026 11:45

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO AB TURES SAS PLACA SRL497

Descripción *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO AB TURES SAS PLACA SRL497

Texto de la nota

hace menos de un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

0037 RADICAR CONVENIO SRL497.pdf (523.88 KB)

26896

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 37

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	AB TURES SAS
NIT	830119267-3
DIRECCIÓN	CALLE 11 A BIS 73 A 47, BOGOTA D C, BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL	YORJAN ALEXANDER VEGA BAEZ
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	79.603.451
TELÉFONO	6013916299
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

26897

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**HYUNDAI**
LINEA	**HD 72**
PLACA	**SRL497**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**BUSETA**
CAPACIDAD	**27**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2006**
NUMERO DE MOTOR	**D4DB5264080**
NUMERO DE CHASIS	**KMFGA17BP6C900250**
C.C PROPIETARIO	**830119267**
NOMBRE PROPIETARIO	**AB TURES SAS**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 02 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre: YORJAN ALEXANDER VEGA BAEZ**
   2. **Dirección: CALLE 11 A BIS 73 A 47, BOGOTA D C, BOGOTA**
   3. **Teléfono: 6013916299**
   4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 26 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 830119267-3 AB TURES SAS

26901

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5427

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**AB TURES SAS**	**NIT No. 830119267**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
LA MACARENA	**3178403730**	**LA MACARENA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SRL497

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**HD 72**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10016110593**	**04-07-2006**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**KMFGA17BP6C900250**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DB5264080		**3907**	**N/A**	**AB TURES S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	8	80	9	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	7	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3,5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26902

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-09-2026**
SOAT	**17-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5427

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26903

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029122938

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SVF281	DAIHATSU	DELTA	2006

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.104	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	23

NÚMERO DE MOTOR
1794151

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
9FPV126B062000367

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9FPV126B062000367

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CORTES CACERES ANDRES FELIPE

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1013641133

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN
4868

I/E
I

FECHA IMPORT.
09/05/1979

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
05/09/2008

FECHA EXP. LIC. TTO.
13/05/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO MCPAL CALDAS/ANTIOQUIA

LTD7000777243

26904

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**SVF281**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10029122938**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehiculo

MARCA:	**DAIHATSU**	LÍNEA:	**DELTA**
MODELO:	**2006**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9FPV126B062000367**	NÚMERO DE MOTOR:	**1794151**
NÚMERO DE CHASIS:	**9FPV126B062000367**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**4104**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**12/08/2006**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUND/VILLETA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**3**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**23**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
92481223	24/08/2025	25/08/2025	24/08/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26905

89052406	21/08/2024	22/08/2024	21/08/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
87865322	11/06/2024	11/08/2023	10/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
152666000015100	1/08/2022	02/08/2022	01/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
4115538200	30/07/2021	31/07/2021	30/07/2022	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	810	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
11101000517	13/03/2026	13/03/2026	02/06/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001240	13/03/2026	13/03/2026	02/06/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
13061001230	02/08/2021	02/08/2021	05/05/2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
11101000504	02/08/2021	02/08/2021	05/05/2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA007539	23/12/2020	23/12/2020	23/01/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA009837	23/12/2020	23/12/2020	23/01/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA007540	19/12/2019	23/12/2019	23/12/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
13061001240	02/06/2023	02/06/2024	02/06/2025	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
11101000517	02/06/2023	02/06/2024	02/06/2025	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
13061001240	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2024	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	22/10/2025	22/10/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	184792528	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2024	07/09/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	175641081	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	04/09/2023	04/09/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	168190801	SI	

26906

REVISION TECNICO-MECANICO	29/07/2022	29/07/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	160569872	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	31/07/2021	31/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA SAS	NO	154178363	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**437090**
FECHA DE EXPEDICION:	**26/06/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**07/07/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**07/07/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26907

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR
REVISIONES PREVENTIVAS PUERTA A PUERTA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535538
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5375

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
28-01-2026	**28-03-2026**	**CORTES CASERES ANDRES FELIPE**	**CC No. 1013641133**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**317 8403730**	**PUERTO LLERAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SVF281

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**DAIHATSU**	**DELTA**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10029122938**	**12-08-2006**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9FPV126B062000367**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
1794151		**4104**	**N/A**	**ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	9.5	80	9.5	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8.5	80	8.5	80	8.5	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26908

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**22-10-2026**
SOAT	**24-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5375

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) – NO (N)

26909



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033701649

PLACA: TOC299	MARCA: CHEVROLET	LINEA: CHR 7.2 TURBO	MODELO: 2004
CILINDRADA CC: 7.200	COLOR: BLANCO VERDE		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO: BUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KPTAL: 41
NÚMERO DE MOTOR: 6HE1902017		REG: N VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: 9GCLT132L4B900601		REG: N NÚMERO DE CHASIS: 9GCLT132L4B900601	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): REY ROMERO DANNY ALEXANDER Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 17423255



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08002110007513
FE: I
FECHA IMPORT.: 09/12/2003
PUERTAS: 1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA: 26/08/2003
FECHA EXP. LIC. TTO: 15/01/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNS/TO
SECRETARIA DE TTOYTTE MCPAL CHIGORODO

LT03008291846

26910

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**TOC299**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10033701649**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**CHR 7.2 TURBO**
MODELO:	**2004**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCLT132L4B900601**	NÚMERO DE MOTOR:	**6HE1902017**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCLT132L4B900601**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**7200**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**26/08/2003**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**SECRETARÍA DE TTOYTTE MCPAL CHIGORODO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**41**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado

26911

3308005994561	09/10/2025	10/10/2025	09/10/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
4080043744810	11/05/2024	14/05/2024	13/05/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
85644579	13/05/2023	14/05/2023	13/05/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
1449890000208	13/05/2022	14/05/2022	13/05/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
1472740001172	12/05/2021	13/05/2021	12/05/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
13061001230	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
11101000504	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA036599	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036600	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA022832	06/03/2020	06/03/2020	05/05/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA022835	06/03/2020	06/03/2020	05/05/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA028604	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA028605	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
037301010196	00 10/11/2017	10/11/2017	21/03/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
037311010209	70 10/11/2017	10/11/2017	21/03/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por pagina 10 1 - 10 de 18

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedicion	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones

26912

REVISION TECNICO-MECANICO	25/10/2025	25/10/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	184865622	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	20/02/2024	20/02/2025	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	171895394	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	20/02/2023	20/02/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	164801277	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	19/02/2022	19/02/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	158218534	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	24/02/2021	24/02/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	152026637	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**		
RADIO DE ACCION:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**539619**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**30/12/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**30/12/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**30/12/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26913

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5616

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**REY ROMERO DANNY ALEXANDER Y OTRO(S)**	**CC No. 17423265**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO CONCORDIA	**03219879280**	**PUERTO CONCORDIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TOC299

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**CHR 7.2 TURBO**
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2004	**10033701649**	**26-08-2003**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCLT132L4B900601**
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
6HE1902017		**7200**	**N/A**	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	10	100	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26914

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Ceja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**25-10-2026**
SOAT	**09-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5616

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26915

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033394554

PLACA: TSU422	MARCA: KIA	LÍNEA: PREGIO GRAND GS	MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 2.957	COLOR: BLANCO	SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: MICROBUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 19
NÚMERO DE MOTOR: JT635965		REG: N VIN: 8L0TS7322EE012392	
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N NÚMERO DE CHASIS: 8L0TS7322EE012392	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ESCOTRANSTOURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900528482

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 90

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882013000129843

VE: I
FECHA IMPORT.: 24/09/2013
PUERTAS: 1

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA: 05/11/2013
FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/12/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL

LT12000059330

26916

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TSU422**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10033394554**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MICROBUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**KIA**	LÍNEA:	**PREGIO GRAND GS**
MODELO:	**2014**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**JT635965**
NÚMERO DE CHASIS:	**8L0TS7322EE012392**	NÚMERO DE VIN:	**8L0TS7322EE012392**
CILINDRAJE:	**2957**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**05/11/2013**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACION CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACION VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aqui

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	**3090**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**19**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95336677	31/01/2026	03/02/2026	02/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26912

90447898	02/02/2025	03/02/2025	02/02/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
87516846	29/01/2024	30/01/2024	29/01/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
32012558	19/01/2023	20/01/2023	19/01/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	920	NO VIGENTE
1284440000363003	03/12/2021	05/12/2021	04/12/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA037198	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA036911	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA027983	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
706534054	03/10/2016	04/10/2016	03/10/2017	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA037198	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 19

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

26918

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	24/11/2025	24/11/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	SI	185502252	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/11/2024	06/11/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	NO	177004013	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/11/2023	02/11/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	169360195	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/10/2022	12/10/2023	CDA RIMAR	NO	162040187	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2021	16/10/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	155672169	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**439357**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**10/07/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**29/07/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**29/07/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26919

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5362

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	30-03-2026	ESCOTRANSTOURS S.A.S	NIT No. 900528482
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO CONCORDIA	317 8403730	PUERTO CONCORDIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSU422

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	KIA	PREGIO GRAND GS
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	10033394554	05-11-2013	BLANCO	DIESEL	8L0TS7322EE012392
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT635965		2957	N/A	ESCOTRANSTOURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	8	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26920

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**24-11-2026**
SOAT	**02-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5362

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26921

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015968056

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPP094	HYUNDAI	STAREX VAN	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR: D4BH6289369 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: KMJWWH7HP7U744959 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: KMJWWH7HP7U744959 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BEJARANO DAZA FABIAN ANDRES

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1120562184

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 052006000044011

I/E: I

FECHA IMPORT.: 15/06/2006

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 14/12/2006

FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/04/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01007635945

26922

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SPP094**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10015968056**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHICULO:	**MICROBUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**HYUNDAI**	LINEA:	**STAREX VAN**
MODELO:	**2007**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**KMJWWH7HP7U744959**	NÚMERO DE MOTOR:	**D4BH6289369**
NÚMERO DE CHASIS:	**KMJWWH7HP7U744959**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2476**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**14/12/2006**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**2**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**12**
NÚMERO DE EJES:	**0**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95348598	02/02/2026	08/02/2026	07/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

76923

1508006080228007/02/2025	08/02/2025	07/02/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1508005586844019/01/2024	20/01/2024	19/01/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1508005144286013/01/2023	14/01/2023	13/01/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1470660002072003/01/2022	04/01/2022	03/01/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
02131101004028	23/01/2026	27/01/2026	27/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
02130101003327	23/01/2026	27/01/2026	27/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
02131101003618	22/01/2025	27/01/2025	27/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101002946	22/01/2025	27/01/2025	27/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02130101002714	15/02/2024	15/02/2024	27/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101003315	15/02/2024	15/02/2024	27/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101002506	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101003066	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000068412	11/12/2020	11/12/2020	09/05/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000068413	11/12/2020	11/12/2020	09/05/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	09/04/2025	09/04/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	SI	180688099	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/03/2024	26/03/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	NO	172616138	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/03/2023	06/03/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	165099564	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/01/2022	05/01/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	157314650	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/12/2020	15/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	150622240	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

26924

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES UNICORNIO SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**429570**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**03/05/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**03/05/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**03/05/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26925

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5366

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	**31-03-2026**	**FABIAN ANDRES BEJARANO DAZA**	**CC No. 1120562184**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO CONCORDIA	**317 8403730**	**PUERTO CONCORDIA**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPP094

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**HYUNDAI**	**STAREX VAN**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10015968056**	**14-12-2006**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJWWH7HP7U744959**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4BH6289369		**2476**	**N/A**	**TRANSPORTES UNICORNIO SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	60	8	60	7	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26926

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	09-04-2026
SOAT	07-02-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5366

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26927

Ver detalles

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado

20263030662582

Fecha de creación

14/04/2026 10:58

Última actualización

14/04/2026 10:59

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO TRANSPORTES UNICORNIO SPP094

Descripcion *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO TRANSPORTES UNICORNIO SPP094

Texto de la nota

hace menos de un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

0029 RADICAR CONVENIO SPP094 pdf (1.00 MB)

26928

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0029

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	2 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSPORTES UNICORNIO SAS
NIT	830112417 - 1
DIRECCIÓN	Cr 20a 63a 53 barrio Baquero
REPRESENTANTE LEGAL	ALIRIO HERNAN RUIZ GARCIA
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	70.225.511
TELÉFONO	
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**HYUNDAI**
LINEA	**STAREX VAN**
PLACA	**SPP094**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**MICROBUS**
CAPACIDAD	**12**
COLOR	**BLANCO**
MODELO	**2007**
NUMERO DE MOTOR	**D4BH6289369**
NUMERO DE CHASIS	**KMJWWH7HP7U744959**
C.C PROPIETARIO	**1120562184**
NOMBRE PROPIETARIO	**BEJARANO DAZA FABIAN ANDRES**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

e. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

f. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

13. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
14. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
15. SOAT vigente
16. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
17. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
18. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

i. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
j. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
k. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
l. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 2 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

k. Situación especial de orden publico
l. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
m. Decisión de autoridad pública o judicial.
n. Por mutuo acuerdo entre las partes
o. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

m. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
n. Destrucción del vehículo
o. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
p. Por mutuo acuerdo entre las partes.
q. Por orden judicial o medida judicial
r. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

e. Empresa contratista:

1. **Nombre:** LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
2. **Dirección:** CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
3. **Teléfono:** 3124473970
4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

f. Empresa colaboradora:

1. **Nombre:** TRANSPORTES ESPECIALES DE CUMARIBO S.A.S ZOMAC
2. **Dirección:** VDA CRISTALINAS FINCA LAS GEMELAS-PTO GAITAN.
3. **Teléfono:** 3188178240
4. **Correo:** sanviestur@gmail.com

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 2 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista

NIT. 900885216-6
LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS

Empresa Colaboradora

NIT: 830112417 – 1
TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S

26933

PUERTO LLERAS

26934

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035022303

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TFK283	MERCEDES BENZ	SPRINTER 413	2003

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.150	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	14

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6110450U0049349RGDO	S	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AC9036723A904707RGDO	S	8AC9036723A904707RGDO	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ESCOTRANSTOURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900528482

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
09014011070802	I	06/11/2002	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
14/11/2002	27/02/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO GRANADA





LT10000210279

26935

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TFK283**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10035022303**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehiculo

MARCA:	**MERCEDES BENZ**	LÍNEA:	**SPRINTER 413**
MODELO:	**2003**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**8AC9036723A904707RGDO**	NÚMERO DE MOTOR:	**6110450U0049349RGDO**
NÚMERO DE CHASIS:	**8AC9036723A904707RGDO**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2150**	TIPO DE CARROCERIA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**14/11/2002**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	**6110450U0049349**
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	**8AC9036723A904707**
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	**0**
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**14**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95392877	08/02/2026	09/02/2026	08/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

26936

90675459	08/02/2025	09/02/2025	08/02/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
86253801	16/08/2023	17/08/2023	16/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
1284440000438016/08/2022		17/08/2022	16/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
1284440000321013/08/2021		14/08/2021	13/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA037198	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA036911	29/10/2025	03/11/2025	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA027983	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
706534054	03/10/2016	04/10/2016	03/10/2017	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA037198	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	22/10/2024	03/11/2024	03/11/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037198	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036911	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 19

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

26937

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	InformaciórAcciones consistente
REVISION TECNICO-MECANICO	07/02/2026	07/02/2027	SOBRE RUEDAS CDA	SI	187556871	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	10/02/2025	10/02/2026	SOBRE RUEDAS CDA	NO	179446008	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	16/08/2023	16/08/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	167805632	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	22/08/2022	22/08/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	161007491	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	14/08/2021	14/08/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	154444771	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**475753**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**11/02/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**11/02/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**11/02/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26938

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5619

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	ESCOTRANSTOURS S.A.S	NIT No. 900528482
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LLERAS	317 8403730	PUERTO LLERAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFK283

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER 413
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2003	10035022303	14-11-2002	BLANCO VERDE	DIESEL	8AC9036723A904707RGDO
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6110450U0049349RGDO		2150	N/A	ESCOTRANSTOURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8.5	80	9	80	9.5	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	8.5	80	9	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existan obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26939

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	07-02-2027
SOAT	08-02-2027
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5619

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

26940

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011143758

PLACA WRC509	MARCA UAZ	LÍNEA 469 B		MODELO 1988
CILINDRADA CC 3.000	COLOR AZUL		SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHICULO CAMPERO	TIPO CARROCERIA CARPADO	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kp/PSJ 10	
NÚMERO DE MOTOR QD32043994A		REG N VIN 0		
NÚMERO DE SERIE 165676		REG S NÚMERO DE CHASIS 165676		REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RIVERA GRANADA ELIECER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 7490939

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
5.998

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
015528

I/E
I

FECHA IMPORT.
01/09/1988

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA
11/09/1990

FECHA EXP. LIC. TTO.
03/02/2016

FECHA VENCIMIENTO
******

ORG. ASMO DE TRANSITO
STRIA MCPAL TTO GRANADA

LT0100633820 7

26941

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE OPERACIÓN

NRO: 8319

No. DE PLACA: WRC309	MARCA: UAZ	AÑO MODELO: 1988	LINEA: 469 B
CLASE VEHICULO: CAMPERO	TIPO CARROCERIA: CARPADO		COMBUSTIBLE: DIESEL
MODALIDAD: MIXTO	CAPACIDAD DE PASAJEROS SENTADO: 10	DE PIE: 0	CARGA
RADIO DE ACCION: MUNICIPAL		NIVEL DE SERVICIO: MIXTO	

RAZÓN SOCIAL EMPRESA

NIT: 800094338

DIRECCION DE LA EMPRESA: CALLE 17 # 15 17 CENTRO

CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/05/2025

VIGENCIA DESDE: 10/05/2025 HASTA: 10/05/2027

ENTIDAD QUE EXPIDE: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE GRANADA

MARÍA CRISTINA RAMIREZ LEÓN, SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

TO06000004747

26942

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WRC509**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10011143758**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMPERO**

Información general del vehiculo

MARCA:	**UAZ**	LÍNEA:	**469 B**
MODELO:	**1988**	COLOR:	**AZUL**
NÚMERO DE SERIE:	**165676**	NÚMERO DE MOTOR:	**QD32043994A**
NÚMERO DE CHASIS:	**165676**	NÚMERO DE VIN:	**0**
CILINDRAJE:	**3000**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CARPADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**11/09/1990**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	**165676**
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**12**	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**10**
NÚMERO DE EJES:	**1**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1508006391290002/08/2025	06/08/2025	05/08/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE	

26943

150800579012500	5/08/2024	06/08/2024	05/08/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
86167417	03/08/2023	04/08/2023	03/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
134278000198700	2/08/2022	03/08/2022	02/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	732	NO VIGENTE
148833001664100	2/08/2021	03/08/2021	02/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	732	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA010620	22/11/2019	25/11/2019	25/11/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	12/12/2024	25/12/2024	25/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	12/12/2024	25/12/2024	25/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	18/12/2023	25/12/2023	25/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	18/12/2023	25/12/2023	25/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	15/12/2022	25/12/2022	25/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	15/12/2022	25/12/2022	25/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	20/12/2021	25/12/2021	25/12/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

26944

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	24/10/2025	24/10/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	184833423	SI	/
REVISION TECNICO-MECANICO	21/10/2024	21/10/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	176689729	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/10/2023	21/10/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	169147635	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/10/2022	22/10/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	162226764	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/10/2021	16/10/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	155695545	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

No se encontró información registrada en el RUNT.

26945

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5367

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	**31-03-2026**	**RIVERA GRANADA ELIECER**	**CC No. 7490939**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LLERAS	**317 8403730**	**PUERTO LLERAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WRC509

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMPERO**	**UAZ**	**469 B**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1988	**10011143758**	**11-09-1990**	**AZUL**	**DIESEL**	**165676**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32043994A		**3000**	**N/A**	**COOTRANSARIARI**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	40	8	40	7	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26946

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**24-10-2026**
SOAT	**05-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5367

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26947

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037814195

PLACA TFN341	MARCA FOTON	LÍNEA BJ2037Y3M AV-6D		MODELO 2026
CILINDRADA CC 1.968	COLOR BLANCO		SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA CER	COMBUSTIBLE DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ 0 - 9
NÚMERO DE MOTOR S023762	REG N	VIN LVAV2MABXTU304321		
NÚMERO DE SERIE LVAV2MABXTU304321	REG N	NÚMERO DE CHASIS LVAV2MABXTU304321		REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860034313

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******		BLINDAJE ******	POTENCIA HP 161	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352025001028835	I/E I	FECHA IMPORT. 04/06/2025	PUERTAS 4	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******				
FECHA MATRÍCULA 22/12/2025	FECHA EXP. LIC TTO. 10/02/2026	FECHA VENCIMIENTO ******		

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTO GRANADA



COSMOCOLOR COLOMBIA-17-25

LT07004753461

26948



ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 057

Renovación

PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
TFN341	FOTON	2026	BJ2037Y3M AV-6D

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMIONETA	DOBLE CABINA CER	DIESEL

RADIO DE ACCIÓN	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CILINDRAJE
PUBLICO	9	

JURISDICCIÓN	RADIO DE ACCIÓN
MUNICIPAL	MUNICIPAL



RAZÓN SOCIAL EMPRESA	NIT
TRANSAGRO DEL ARIARI	901.792.145-5

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CORREGIMIENTO
CR 8 N° 32-43	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA ACTIVA	VENCIMIENTO
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2028

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDIA MUNICIPAL

Deidra Cortes

FIRMA Y SELLO

7694

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TFN341**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10037814195**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehiculo

MARCA:	**FOTON**	LÍNEA:	**BJ2037Y3M AV-6D**
MODELO:	**2026**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**LVAV2MABXTU304321**	NÚMERO DE MOTOR:	**S023762**
NÚMERO DE CHASIS:	**LVAV2MABXTU304321**	NÚMERO DE VIN:	**LVAV2MABXTU304321**
CILINDRAJE:	**1968**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**22/12/2025**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	**3055 Kgs**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**9**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
42648210	17/12/2025	18/12/2025	17/12/2026	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	910	VIGENTE

Registros por página 10 1 - 1 de 1

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB001117	19/02/2026	19/02/2026	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB001118	19/02/2026	19/02/2026	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Registros por página 10 1 - 2 de 2

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

No se encontró información registrada en el RUNT.

26951

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5666

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
20-02-2026	**20-04-2026**	**BANCO DAVIVIENDA SA**	**NIT No. 860034313**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**321 3016076**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFN341

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**FOTON**	**BJ2037Y3M AV-6D**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2026	**10037814195**	**22-12-2025**	**BLANCO**	**DIESEL**	**LVAV2MABXTU304321**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
S023762		**1968**	**N/A**	**TRANSAGRO**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3,5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26952

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios. Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**17-12-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5666

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26953

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016679787

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
XIB782	UAZ	315126	1988

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.445	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CARPADO	DIESEL	8

NUMERO DE MOTOR
QD32042966A

REG	VIN
N	******

NUMERO DE SERIE
******

REG	NUMERO DE CHASIS	REG
N	165716	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
HUERTAS JHON JAIRO

IDENTIFICACION
C.C. 86012494

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACION	DE	FECHA IMPORT	PUERTAS
5939	I	11/11/1988	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA ÚLT. DE TTO	FECHA VENCIMIENTO
10/05/1995	21/08/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO GRANADA



26954

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE OPERACIÓN

Libertad y Orden

NRO: 8401

No. DE PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
XIB782	UAZ	1988	315126

CLASE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMPERO	CARPADO	DIESEL

MODALIDAD	CAPACIDAD DE PASAJEROS		CARGA
	SENTADO 8	DE PIE 0	
MIXTO			

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MIXTO

RAZÓN SOCIAL EMPRESA

COOTRANSARIARI

NIT

800094338

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

CALLE 17 # 15 17 CENTRO

CIUDAD/MUNICIPIO

GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN

03/09/2025

VIGENCIA

DESDE 28/09/2025

HASTA 28/09/2027

ENTIDAD QUE EXPIDE

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE GRANADA

MARÍA CRISTINA RAMÍREZ LEÓN, SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

TO06000005047

26955

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trâmite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**XIB782**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10016679787**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMPERO**

Información general del vehiculo

MARCA:	**UAZ**	LÍNEA:	**315126**
MODELO:	**1988**	COLOR:	**ROJO**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**QD32042966A**
NÚMERO DE CHASIS:	**165716**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2445**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CARPADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**10/05/1995**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el ***Histórico Vehicular*** *Aquí*

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**0**	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**8**
NÚMERO DE EJES:	**1**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1508006545564011/10/2025	20/10/2025	19/10/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE	

26956

1508005900255	19/10/2024	20/10/2024	19/10/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
86556984	26/09/2023	27/09/2023	26/09/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
1342780002077	08/09/2022	09/09/2022	08/09/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	722	NO VIGENTE
1439200001390	12/07/2021	14/07/2021	13/07/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	722	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA010620	22/11/2019	25/11/2019	25/11/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	12/12/2024	25/12/2024	25/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	12/12/2024	25/12/2024	25/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	18/12/2023	25/12/2023	25/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	18/12/2023	25/12/2023	25/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	15/12/2022	25/12/2022	25/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	15/12/2022	25/12/2022	25/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	20/12/2021	25/12/2021	25/12/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

26957

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Informació consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/10/2025	11/10/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	184553976	SI	/
REVISION TECNICO-MECANICO	11/10/2024	11/10/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	176485851	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/09/2023	30/09/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	168729795	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/09/2022	10/09/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	161398106	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/07/2021	21/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	153986440	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

26958

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5441

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
26-01-2026	**26-03-2026**	**JHON JAIRO HUERTAS**	**CC No. 86012494**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LLERAS	**317 8403730**	**PUERTO LLERAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XIB782

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**CAMPERO**	**UAZ**	**315126**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1988	**10016679787**	**10-05-1995**	**ROJO**	**DIESEL**	**165716**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32042966A		**2445**	**N/A**	**COOTRANSARIARI**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	40	7	40	6.5	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7.5	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros Incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26959

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-10-2026**
SOAT	**19-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5441

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26960

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10007350405

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TFV975	VOLKSWAGEN	LT 35	2006

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
3.153	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	VAN	DIESEL	14

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CYQD32T11019645	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	WV1ZZZ2DZ6H002796	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GARCIA PRIETO LUIS AUGUSTO	C.C. 19189644

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACION DE IMPORTACION
192005100000394

IM	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	16/07/2005	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
23/11/2005	14/05/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL



LT03000733751

26961

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TFV975**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10007350405**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MICROBUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**VOLKSWAGEN**	LÍNEA:	**LT 35**
MODELO:	**2006**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**CYQD32T11019645**
NÚMERO DE CHASIS:	**WV1ZZZ2DZ6H002796**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**3153**	TIPO DE CARROCERÍA:	**VAN**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**23/11/2005**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**14**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91407345	14/05/2025	16/05/2025	15/05/2026		920	VIGENTE

26962

1428940908326	14/05/2024	16/05/2024	15/05/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
8901051714301	24/08/2023	16/05/2023	15/05/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
4215382700	14/05/2022	15/05/2022	14/05/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
1284440000295	14/05/2021	15/05/2021	14/05/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0303010100071730/04/2025		02/05/2025	02/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0303110100081830/04/2025		02/05/2025	02/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0303110100080502/05/2024		02/05/2024	02/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303010100070402/05/2024		02/05/2024	02/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303110100078902/05/2023		02/05/2023	02/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303010100068902/05/2023		02/05/2023	02/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303010100066702/05/2022		02/05/2022	02/05/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303110100076702/05/2022		02/05/2022	02/05/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0303010100063719/05/2021		19/05/2021	30/04/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0303110100073419/05/2021		19/05/2021	30/04/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	16/05/2025	16/05/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	181237723	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/05/2024	18/05/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	173364180	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/05/2023	20/05/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	166079428	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/05/2022	21/05/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	159281576	SI	

26963

REVISION TECNICO-MECANICO	20/05/2021	20/05/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	152803696	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES CANEY S.A.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**515609**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**03/09/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**08/10/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**08/10/2027**	ESTADO	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26964

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5442

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
26-01-2026	**26-03-2026**	**GARCIA PRIETO LUIS AGUSTO**	**CC No. 19189644**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LLERAS	**317 8403730**	**PUERTO LLERAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFV975

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**VOLKSWAGEN**	**LT 35**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10007350405**	**23-11-2005**	**BLANCO**	**DIESEL**	**WV1ZZZ2DZ6H002796**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
CYQD32T11019645		**3153**	**N/A**	**TRANSPORTES CANEY S.A.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	60	6.5	60	8	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26965

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-05-2026**
SOAT	**15-05-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5442

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26966

Ver detalles

Cliente *
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado
20263030689872

Fecha de creación
17/04/2026 10:19

Última actualización
17/04/2026 10:19

Estado
Radicado

Dependencia
CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO TRANSPORTES CANEY SAS PLACA TFV975

Descripción *
SOLICITUD RADICAR CONVENIO TRANSPORTES CANEY SAS PLACA TFV975

Texto de la nota

hace menos de un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

0047 RADICAR TFV975.pdf (1.12 MB)

26967

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0047

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSPORTES CANEY S.A.S
NIT	822006958-1
DIRECCIÓN	calle81 C #52 Brisas del llano en Restrepo- Meta
REPRESENTANTE LEGAL	EDNA ROCIO ROMERO VARGAS
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	1.122.648.581 de Restrepo-Meta
TELÉFONO	3102588927
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**VOLKSWAGEN**
LINEA	**LT 35**
PLACA	**TFV975**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**MICROBUS**
CAPACIDAD	**14**
COLOR	**BLANCO**
MODELO	**2006**
NUMERO DE MOTOR	**5 TIPO DE CARROCERÍA:**
NUMERO DE CHASIS	**WV1ZZZ2DZ6H002796**
C.C PROPIETARIO	**19189644**
NOMBRE PROPIETARIO	**LUIS AGUSTO GARCIA PRIETO**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 27 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre: TRANSPORTES TRANSCANEY S.A.S**
   2. **Dirección: calle81 C #52 Brisas del llano en Restrepo- Meta**
   3. **Teléfono: 3102588927**
   4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 26 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 822006958-1 TRANSPORTES CANEY S.A.

26972

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020094817

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SWC172	UAZ	SIN LINEA	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2445	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/PSJ
CAMPERO	CARPADO	GASOLINA	10

NÚMERO DE MOTOR
451MT20809533B210

REG N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
459B49482782

REG N

PROPIETARIO: APELLIDOS(S) Y NOMBRE(S)
RUBIO GONZALEZ GERMAN ALFONSO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 17311247

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	ME	FECHA IMPORT.	PUERTAS
26324	I	22/12/1982	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. DC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
02/03/1983	21/01/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO





LT03003981673

26973

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE EL CASTILLO
ALCALDIA MUNICIPAL

TARJETA N° 012025-01

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
2	01	2025

DATOS VEHICULO

CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROSERIA	NIVEL DE SERVICIO	MODELO
CAMPERO	CARPADO	COLECTIVO	1982
CLASE DE COMBUSTIBLE	NUMERO DE MOTOR		CAPACIDAD DE PASAJEROS
GASOLINA	451MT209095338210		DIEZ (10) PASAJEROS
PLACA ÚNICA	MARCA	NUMERO DE CHASIS	
SWC-172	UAZ	469B49482782	

DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE EL CASTILLO

SEDE:	RADIO DE ACCIÓN	VIGENCIA
EL CASTILLO - META	MUNICIPAL	DEL 02/01/2025 HASTA EL 01/01/2027

FIRMA AUTORIZADA OFICINA EXPENDEDORA

DAIMER OTALORA VERA
Alcalde Municipal

Sembrando El Cambio
Cra 7 N° 11-01 B. El Centro, El Castillo-Meta

2697Y

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SWC172**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10020094817**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMPERO**

Información general del vehículo

MARCA:	**UAZ**	LÍNEA:	**SIN LINEA**
MODELO:	**1982**	COLOR:	**AZUL**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**451MT209095338210**
NÚMERO DE CHASIS:	**469B49482782**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2445**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CARPADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**GASOLINA**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**02/03/1983**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

26975

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**0**	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**10**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91993427	16/07/2025	17/07/2025	16/07/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	722	VIGENTE
88749269	15/07/2024	16/07/2024	15/07/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
4308004299	14/07/2023	15/07/2023	14/07/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1024230000	13/07/2022	15/07/2022	14/07/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	722	NO VIGENTE
81405878	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	722	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA036907	27/10/2025	30/10/2025	30/10/2026	LA EQUIDAI SEGUROS GENERALES ORGANISM(COOPERATI	Responsabilic Civil Contractual	VIGENT	Detalle
AA036906	27/10/2025	30/10/2025	30/10/2026	LA EQUIDAI SEGUROS GENERALES ORGANISM(COOPERATI	Responsabilic Civil Extracontract	VIGENT	Detalle
AA010620	23/11/2018	25/11/2018	25/11/2019	LA EQUIDAI SEGUROS GENERALES ORGANISM(COOPERATI	Responsabilic Civil Contractual	INACTI	Detalle
AA010622	23/11/2018	25/11/2018	25/11/2019	LA EQUIDAI SEGUROS GENERALES ORGANISM(COOPERATI	Responsabilic Civil Extracontract	INACTI	Detalle

26976

AA036906	23/10/2024	30/10/2024	30/10/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTI	Detalle
AA036907	23/10/2024	30/10/2024	30/10/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabilidad Civil Contractual	INACTI	Detalle
AA036906	25/10/2023	30/10/2023	30/10/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTI	Detalle
AA036907	25/10/2023	30/10/2023	30/10/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabilidad Civil Contractual	INACTI	Detalle
AA036907	26/10/2022	30/10/2022	30/10/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabilidad Civil Contractual	INACTI	Detalle
AA036906	26/10/2022	30/10/2022	30/10/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTI	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 18

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Informac consister	Accion
REVISION TECNICO-MECANICO	14/07/2025	14/07/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	182510986	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/07/2024	08/07/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	174368243	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/07/2023	07/07/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	166940485	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/07/2022	02/07/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	159994684	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	29/07/2021	29/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	154132720	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

No se encontró información registrada en el RUNT.

26978

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5443

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
02-02-2026	02-04-2026	RUBIO GONZALEZ GERMAN ALFONSO	CC No. 17311247
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LLERAS	3138717569	PUERTO LLERAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWC172

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	UAZ	SIN LINEA
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1982	10020094817	02-03-1983	AZUL	GASOLINA	469B49482782
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
451MT209095338210		2445	N/A	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CASTILLO	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	40	6.5	40	7	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7.5	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26979

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deterioradas, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**14-07-2026**
SOAT	**16-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5443

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

26980



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019714100

PLACA: SKN502	MARCA: MERCEDES BENZ	LINEA: LO-712	MODELO: 2004
CILINDRADA CC: 3.972	COLOR: BLANCO VERDE		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO: BUSETA	TIPO CARROCERIA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PSJ: 24
NUMERO DE MOTOR: 37498810595816	REG: N	VIN: ******	
NUMERO DE SERIE: 9BM6881564B378040	REG: N	NUMERO DE CHASIS: 9BM6881564B378040	REG: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): AB TURES S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 830119267



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
CILINDRAJE: ******
POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 13142020028444
VE: I
FECHA IMPORT: 30/12/2004
PUERTAS: 1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - YORJAN ALEXANDER VEGA BAEZ

FECHA MATRÍCULA: 16/02/2007
FECHA EXP. LIC. TTO.: 26/11/2019
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA

LT07000131878

26981

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**SKN502**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10019714100**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUSETA**

Información general del vehiculo

MARCA:	**MERCEDES BENZ**	LÍNEA:	**LO-712**
MODELO:	**2004**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9BM6881564B378040**	NÚMERO DE MOTOR:	**37498810595816**
NÚMERO DE CHASIS:	**9BM6881564B378040**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**3972**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**16/02/2007**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA DE TTO, TTE y MOVILIDAD CUND/SESQUILE**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**SI**
CLASICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**24**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95322284	29/01/2026	30/01/2026	29/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	810	VIGENTE

26982

89751948	14/11/2024	15/11/2024	14/11/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
430800441359	12/09/2023	13/09/2023	12/09/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	810	NO VIGENTE
1976132	12/09/2022	13/09/2022	12/09/2023	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	920	NO VIGENTE
1331620000219	04/08/2021	05/08/2021	04/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0333010100080	202/03/2026	02/03/2026	02/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0333110100098	202/03/2026	02/03/2026	02/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0333010100061	128/02/2025	02/03/2025	02/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0333110100077	828/02/2025	02/03/2025	02/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000377654	01/03/2024	02/03/2024	02/03/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000377655	01/03/2024	02/03/2024	02/03/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000298596	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000298597	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000234192	20/05/2022	20/05/2022	02/03/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000234198	20/05/2022	20/05/2022	02/03/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 15

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Informació consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	02/02/2026	02/02/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVIAL S.A.S. SIGLA: C.D.A. TECNIVIAL.	SI	187395111	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/11/2024	15/11/2025	CDA AVENIDA SEXTA SAS	NO	177203549	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/10/2023	15/10/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS TRV-18	NO	169047209	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/09/2022	13/09/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS TRV-18	NO	161450290	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/08/2021	11/08/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A."	NO	154384981	SI	

26983

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**AB TURES S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**510093**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**08/08/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**23/09/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**23/09/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

26984

Ver detalles

Cliente *

DEICY RAMIREZ JARAMILLO

Número Radicado

20263030663852

Fecha de creación

14/04/2026 11:58

Última actualización

14/04/2026 11:58

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO AB TURES SAS PLACA SKN502

Descripción *

SOLICITUD RADICAR CONVENIO AB TURES SAS PLACA SKN502

Texto de la nota

hace menos de un minuto
DEICY RAMIREZ JARAMILLO

0040 RADICAR CONVENIO SKN502.pdf (515,72 KB)

26985

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 40

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	AB TURES SAS
NIT	830119267-3
DIRECCIÓN	CALLE 11 A BIS 73 A 47, BOGOTA D C, BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL	YORJAN ALEXANDER VEGA BAEZ
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	79.603.451
TELÉFONO	6013916299
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**CHEVROLET**
LINEA	**LO-712**
PLACA	**SKN502**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**BUSETA**
CAPACIDAD	**29**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2010**
NUMERO DE MOTOR	**3,7498810596e+13**
NUMERO DE CHASIS	**9BM6881564B378040**
C.C PROPIETARIO	**830119267**
NOMBRE PROPIETARIO	**AB TURES SAS**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 02 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico: Contable.logisticaempresarial@gmail.com**

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre: YORJAN ALEXANDER VEGA BAEZ**
   2. **Dirección: CALLE 11 A BIS 73 A 47, BOGOTA D C, BOGOTA**
   3. **Teléfono: 6013916299**
   4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 26 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 830119267-3 AB TURES SAS

26990

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5620

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	**31-03-2026**	**AB TURES SAS**	**NIT No. 830119267**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LLERAS	**3178403730**	**PUERTO LLERAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SKN502

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	MERCEDES BENZ	LO-712
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	10019714100	16-02-2007	BLANCO VERDE	DIESEL	9BM6881564B378040
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
37498810595816		3972	N/A	AB TURES S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9.5	80	8.5	80	8.5	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	9	80	8.5	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

26991

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISIÓN	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehiculo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**02-02-2027**
SOAT	**29-01-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5620

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005431479

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SWC646	FORD	LLANERO	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.400	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CARPADO	DIESEL	8

NUMERO DE MOTOR
VN-041842

REG VIN
N ******

NUMERO DE SERIE
****

REG NÚMERO DE CHASIS REG
N LA1BAS70026 N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PEÑA PEREZ YIMI YESID

IDENTIFICACIÓN
C.C. 17267683


RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE POTENCIA HP
****** 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
12505


IJE FECHA IMPORT PUERTAS
I 07/07/1982 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TTO FECHA VENCIMIENTO
08/05/2002 22/05/2013 ******

ORGANISMO DE TRANSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO



26993

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0033

Renovación

No. PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
SWC646	FORD	1982	LLANERO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMPERO	CERRADA	DIESEL

RADIO DE ACCIÓN	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	8	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NIT
TRANSAGRO	901.792.145-5

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CIUDAD / DEPARTAMENTO
CR 8 N° 32-43	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO SEMESTRAL	VENCIMIENTO ANUAL
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2026

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDIA MUNICIPAL

DELIDA Cortes

FIRMA Y SELLO

26994

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SWC646**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10005431479**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMPERO**

Información general del vehiculo

MARCA:	**FORD**	LÍNEA:	**LLANERO**
MODELO:	**1982**	COLOR:	**ROJO**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**VN-041842**
NÚMERO DE CHASIS:	**LA1BAS70026**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**1400**	TIPO DE CARROCERIA:	**CARPADO**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**08/05/2002**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**2**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**5**	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**8**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
92093305	28/07/2025	29/07/2025	28/07/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE

26995

88638086	08/07/2024	09/07/2024	08/07/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
1428940561518	20/06/2023	21/06/2023	20/06/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE
4224833800	17/06/2022	19/06/2022	18/06/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	910	NO VIGENTE
4104008600	18/06/2021	19/06/2021	18/06/2022	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	810	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB001117	20/06/2025	20/06/2025	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB001118	20/06/2025	20/06/2025	06/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA012743	09/09/2020	09/09/2020	09/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036867	09/09/2020	09/09/2020	09/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA012745	06/09/2019	09/09/2019	09/09/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA036922	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA036921	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036922	05/10/2022	09/10/2022	09/10/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA036921	05/10/2022	09/10/2022	09/10/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA036921	08/10/2021	09/10/2021	09/10/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

26996

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	28/10/2025	28/10/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	184925468	SI	/
REVISION TECNICO-MECANICO	28/10/2024	28/10/2025	CDA RIMAR	NO	176839380	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	29/10/2023	29/10/2024	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	169299339	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/10/2022	28/10/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	162330091	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/10/2021	27/10/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	155869289	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

26997

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5444

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
28-01-2026	**28-03-2026**	**PEÑA PEREZ YIMI YESID**	**CC No. 17267683**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LLERAS	**3219879280**	**PUERTO LLERAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWC646

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMPERO**	**FORD**	**LLANERO**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1982	**10005431479**	**08-05-2002**	**ROJO**	**DIESEL**	**LA1BAS70026**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
VN-041842		**1400**	**N/A**	**TRANSAGRO**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	40	7.5	40	7	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-10-2026**
SOAT	**28-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5444

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

26999

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037813421

PLACA
TFN338

MARCA
FOTON

LÍNEA
BJ2037Y3M AV-6D

MODELO
2026

CILINDRADA CC
1.968

COLOR
BLANCO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA
DOBLE CABINA CER

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PAS
9

NÚMERO DE MOTOR
S023784

REG
N

VIN
LVAV2MABXTU304335

NÚMERO DE SERIE
LVAV2MABXTU304335

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
LVAV2MABXTU304335

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860034313

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352025001028835

VE
I

FECHA IMPORT.
04/06/2025

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
22/12/2025

FECHA EXP. LIC TTO.
10/02/2026

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTO GRANADA



COSMOCOLOR COLOMBIA LP 55

LT07004753465

27000

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TFN338**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10037813421**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**FOTON**	LINEA:	**BJ2037Y3M AV-6D**
MODELO:	**2026**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**LVAV2MABXTU304335**	NÚMERO DE MOTOR:	**S023784**
NÚMERO DE CHASIS:	**LVAV2MABXTU304335**	NÚMERO DE VIN:	**LVAV2MABXTU304335**
CILINDRAJE:	**1968**	TIPO DE CARROCERIA:	**DOBLE CABINA CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**22/12/2025**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	**2980 Kgs**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**9**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
42647791	17/12/2025	18/12/2025	17/12/2026	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	910	VIGENTE

Registros por página 10 1 - 1 de 1