REVISION TECNICO-MECANICO	29/10/2022	29/10/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	162345819	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	02/11/2021	02/11/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	155967692	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

27402

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5405

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	GUZMAN VELOZA ORLANDO	CC No. 6668467
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
LEJANIAS	317 8403730	LEJANIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFP304

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	10025299762	03-11-2011	SUPER BLANCO 2	DIESEL	MR0FR22G9C0596737
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
1KZ-0400287		2494	N/A	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL ARIARI	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6	35	8	35	7	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**08-10-2026**
SOAT	**15-11-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5405

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27404

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027800714

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UFV772	HINO	FB 4 JJ	2006

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.790	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KP/PJ
BUS	CERRADA	DIESEL	30

NÚMERO DE MOTOR
J05CTE14978

NÚMERO DE SERIE
JHDFB4JJTEXX10[illegible]

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
GUTIERREZ VASQUEZ YERSON HERNAN Y OTRO(S) C.C. [illegible]

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
22043160605161

FECHA IMPORT
16/12/2005

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/03/2006	25/11/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LT0700211[illegible]

27405

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**UFV772**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10027800714**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**HINO**	LINEA:	**FB 4 JJ**
MODELO:	**2006**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**JHDFB4JJT6XX10608**	NÚMERO DE MOTOR:	**J05CTE14978**
NÚMERO DE CHASIS:	**JHDFB4JJT6XX10608**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**6790**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**17/03/2006**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA**	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACION SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios
*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**30**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
95717341	22/02/2026	23/02/2026	22/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

14289412689370	22/02/2025	23/02/2025	22/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
14289408387700	22/02/2024	23/02/2024	22/02/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
14289404617930	22/02/2023	23/02/2023	22/02/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
11328600009960	21/02/2022	22/02/2022	21/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
037311010223131	2/03/2026	13/03/2026	13/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
037301010209391	2/03/2026	13/03/2026	13/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
037301010206621	1/03/2025	13/03/2025	13/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
037311010220371	1/03/2025	13/03/2025	13/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
037301010205291	3/03/2024	13/03/2024	13/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
037311010219061	3/03/2024	13/03/2024	13/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
037311010217361	0/03/2023	13/03/2023	13/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
037301010203591	0/03/2023	13/03/2023	13/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
037301010201921	1/03/2022	13/03/2022	13/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
037311010215671	1/03/2022	13/03/2022	13/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Informaciór consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	28/06/2025	28/06/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	182100686	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/06/2024	28/06/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	174146762	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/06/2023	30/06/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	166818990	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/07/2022	01/07/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S	NO	159962284	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/06/2021	30/06/2022	PREVICAR 197	NO	153477831	SI	

27407

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**FONTRANS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**497179**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**03/06/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**03/06/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**03/06/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

27408

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5409

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	GUTIERREZ VASQUEZ YENSON HERNAN Y OTRO(S)	CC No. 86014620
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
LEJANIAS	3219879280	LEJANIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UFV772

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FB 4 JJ
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	10027800714	17-03-2006	BLANCO VERDE	DIESEL	JHDFB4JJT6XX10608
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTE14978		6790	N/A	FONTRANS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27409

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-06-2026**
SOAT	**22-02-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5409

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27410

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0048

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	FONTRANS S.A.S
NIT	901081397-3
DIRECCIÓN	CALLE 11# 2B-69 local1- Suba Cota
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAIRO CARABALLO URREGO
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	79,967,186
TELÉFONO	3102635158
EMAIL	gerencia@fontranssas.co

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**HINO**
LINEA	**FB 4 JJ**
PLACA	**UFV772**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**BUS**
CAPACIDAD	**30**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2006**
NUMERO DE MOTOR	**J05CTE14978**
NUMERO DE CHASIS	**JHDFB4JJT6XX10608**
C.C PROPIETARIO	**86014620**
NOMBRE PROPIETARIO	**GUTIERREZ VASQUEZ YENSON HERNAN**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 27 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** JOHN JAIRO CARABALLO URREGO
   2. **Dirección:** CALLE 11# 2B-69 local1- Suba Cota
   3. **Teléfono:** 3102635158
   4. **Correo:** gerencia@fontranssas.co

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 26 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	FONTRANS S.A.S. Nit: 901.081.397-3 NIT: 901081397-3 FONTRANS S.A.S

27415

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031017610

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XMC627	CHEVROLET	LUV D MAX	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.000	BLANCO MAHLER	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 8

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
550813	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8LBETF1E180010509	N	8LBETF1E180010509	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

BUENDIA PALOMINO GIOVANNY — C.C. 17497268

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
788826005957O	I	06/11/2007	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/02/2008	02/02/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO GRANADA



LT0200763838I

27416

ALCALDÍA DE
LEJANÍAS META

TARJETA DE OPERACIÓN Nº. 004-26

No. PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
XMC627	CHEVROLET	2008	LUV D MAX

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	8	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MIXTO-MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA	NIT
COOTRASARIARI	800094338-9

DIRECCIÓN DE EMPRESA	CIUDAD/MUNICIPIO
CLL 17 Nº 15-17	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
15-01-2026	15-01-2026	15-01-2027

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE
ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDÍA DE
LEJANÍAS META

FIRMA Y SELLO

27417.

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**XMC627**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10031017610**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**LUV D MAX**
MODELO:	**2008**	COLOR:	**BLANCO MAHLER**
NÚMERO DE SERIE:	**8LBETF1E180010509**	NUMERO DE MOTOR:	**550813**
NÚMERO DE CHASIS:	**8LBETF1E180010509**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**3000**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**07/02/2008**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTO GRANADA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**1000 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**8**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080065453230001	1/10/2025	13/10/2025	12/10/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE
15080058905530001	2/10/2024	13/10/2024	12/10/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
43080044658820001	04/10/2023	05/10/2023	04/10/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
4260832500	30/09/2022	01/10/2022	30/09/2023		910	

27418

				AXA COLPATRIA SEGUROS SA		NO VIGENTE
15321800000590	08/09/2021	09/09/2021	08/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
1505512830104	24/01/2023	25/01/2023	25/01/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512830103	20/01/2022	25/01/2022	25/01/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512830102	21/01/2021	25/01/2021	25/01/2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505512830101	25/02/2020	25/02/2020	25/01/2021	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
03730101019733	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03731101021105	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
706540436	24/01/2018	25/01/2018	24/01/2019	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
706535414	18/01/2017	25/01/2017	24/01/2018	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 14

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/10/2025	11/10/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	184570092	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/10/2024	11/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	176496358	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/10/2023	10/10/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	168936255	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/10/2022	01/10/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	161824767	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/10/2021	02/10/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	155386369	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

29419

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5450

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
28-01-2026	28-03-2026	GIOVANNY PALOMINO BUENDIA	CC No. 17497268
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
LEJANIAS	317 8403730	LEJANIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XMC627

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D MAX
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	10031017610	07-02-2008	BLANCO MAHLER	DIESEL	8LBETF1E180010509
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
550813		3000	N/A	COOTRANSARIARI	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalase independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-10-2026**
SOAT	**12-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5450

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27421

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032679849

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XZG286	TOYOTA	HILUX	1998

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2,400	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/P.P.
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	8

NÚMERO DE MOTOR
YD27-0KC21284A

REG
N

VIN

NÚMERO DE SERIE

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
RN859703574

REG
N

PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
NAVAS ROJAS AFRANIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 6668481

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

LE
1

FECHA IMPORT.

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA
05/03/1998

FECHA EXP. LIC. TTO.
06/09/2024

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SITRIA TTOYTTE MCPAL SAN JOSE GUAVIARE



LT0700315179G

27422

ALCALDÍA DE
LEJANÍAS META

TARJETA DE OPERACIÓN
Nº. 001-26

No. PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
XZG285	TOYOTA	1998	HILUX

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO DE CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	8	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MIXTO-MUNICIPAL	MUNICIPAL

[redacted]

[redacted]

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA	NIT
COOTRASARIARI	800094338-9

DIRECCIÓN DE EMPRESA	CIUDAD/MUNICIPIO
CLL 17 Nº 15-17	GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
06-01-2026	06-01-2026	06-01-2027

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE
ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDÍA DE
LEJANÍAS META

FIRMA Y SELLO

27423

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**XZG285**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10032679849**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**TOYOTA**	LÍNEA:	**HILUX**
MODELO:	**1998**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**TD27-BKC21284A**
NÚMERO DE CHASIS:	**RN859703574**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**2400**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**05/03/1998**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTO,TTE MCPAL SAN JOSE GUAVIARE**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACION MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**5**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**8**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080062637690003	1/05/2025	06/06/2025	05/06/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE
15080057095250000	5/06/2024	06/06/2024	05/06/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
85765698	02/06/2023	03/06/2023	02/06/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
83317487	02/06/2022	03/06/2022	02/06/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
80864679	02/06/2021	03/06/2021	02/06/2022		910	

27424

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA010620	22/11/2019	25/11/2019	25/11/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	12/12/2024	25/12/2024	25/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	12/12/2024	25/12/2024	25/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	18/12/2023	25/12/2023	25/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	18/12/2023	25/12/2023	25/12/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	15/12/2022	25/12/2022	25/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA037018	15/12/2022	25/12/2022	25/12/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA010622	20/12/2021	25/12/2021	25/12/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	05/07/2025	05/07/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	182260632	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	04/07/2024	04/07/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	174259429	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/07/2023	15/07/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	167167984	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/07/2022	16/07/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	160312049	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/07/2021	15/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	153877869	SI	

29425

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5408

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**NAVAS ROJAS AFRANIO**	**CC No. 6668461**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
LEJANIAS	**317 8403730**	**LEJANIAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XZG285

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**TOYOTA**	**HILUX**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1998	**10032679849**	**05-03-1998**	**BLANCO**	**DIESEL**	**RN859703574**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
TD27-BKC21284A		**2400**	**N/A**	**COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL ARIARI**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	7	35	6	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulta el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27426

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**05-07-2026**
SOAT	**05-06-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5408

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27427

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**UFU705**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10033583740**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHICULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**HINO**	LÍNEA:	**FB4J**
MODELO:	**2006**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**JHDFB4JJT6XX10474**	NÚMERO DE MOTOR:	**J05CTE14808**
NÚMERO DE CHASIS:	**JHDFB4JJT6XX10474**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**5307**	TIPO DE CARROCERIA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**25/08/2005**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	**J05CTE14808**
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	**JHDFB4JJT6XX10474**
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	**JHDFB4JJT6XX10474**
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR.	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**33**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93000226	07/09/2025	10/09/2025	09/09/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

27428

150800584584400	9/09/2024	10/09/2024	09/09/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
150800541894000	8/09/2023	09/09/2023	08/09/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
156691000019900	6/09/2022	07/09/2022	06/09/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
128181000026702	5/08/2021	28/08/2021	27/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA037198	24/02/2026	24/02/2026	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA036911	24/02/2026	24/02/2026	03/11/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
085311010294852	1/02/2025	22/02/2025	22/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
085301010268582	1/02/2025	22/02/2025	22/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
085311010294510	8/03/2024	08/03/2024	22/02/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
085301010268240	8/03/2024	08/03/2024	22/02/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
085301010267920	6/02/2024	06/02/2024	22/02/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
085311010294190	6/02/2024	06/02/2024	22/02/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
085301010267532	8/11/2022	28/11/2022	22/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
085311010293802	8/11/2022	28/11/2022	22/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	21/10/2025	21/10/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	184773326	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/10/2024	22/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2	NO	176705897	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/09/2023	18/09/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE NO2	NO	168439645	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/09/2022	08/09/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE NO2	NO	161331538	SI	

27429

REVISION TECNICO-MECANICO	31/07/2021	31/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE NO2	NO	154137337	SI

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESCOTRANSTOURS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**551295**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/02/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**26/02/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**26/02/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

27430

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5786

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
31-01-2026	31-03-2026	ESCOTRANSTOURS S.A.S	NIT No. 900528482
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO LLERAS	317 8403730	PUERTO LLERAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UFU705

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FB4J
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2006	10033583740	25-08-2005	BLANCO	DIESEL	JHDFB4JJT6XX10474
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTE14808		5307	N/A	TRANSPORTE TURISTICO INTERNACIONAL Y DE LA COSTA NORTE S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27431

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie anticeslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-10-2026**
SOAT	**09-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5786

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

29432

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SQL467**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10026933177**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**MITSUBISHI**	LÍNEA:	**CANTER**
MODELO:	**2003**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**FE659HA41607**	NÚMERO DE MOTOR:	**4D34J15296**
NÚMERO DE CHASIS:	**FE659HA41607**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**3908**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**10/01/2003**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**0**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**28**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93531842	15/10/2025	16/10/2025	15/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

27433

150800589074901	2/10/2024	16/10/2024	15/10/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
430800448593901	3/10/2023	16/10/2023	15/10/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
2052325	15/10/2022	16/10/2022	15/10/2023	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	920	NO VIGENTE
151484000008902	3/09/2021	29/09/2021	28/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000564329	16/05/2025	17/05/2025	17/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000564330	16/05/2025	17/05/2025	17/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000396855	16/05/2024	17/05/2024	17/05/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000396856	16/05/2024	17/05/2024	17/05/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000308836	18/05/2023	18/05/2023	17/05/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000308838	18/05/2023	18/05/2023	17/05/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000232572	13/06/2022	13/06/2022	17/05/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000232574	13/06/2022	13/06/2022	17/05/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
021301010020273	0/09/2020	30/09/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
021311010024593	0/09/2020	30/09/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 16

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	10/10/2025	10/10/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	184549438	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/10/2024	11/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	176501514	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/10/2023	13/10/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	169004562	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/10/2022	15/10/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	162125416	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/09/2021	28/09/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVIAL S.A.S. SIGLA: C.D.A. TECNIVIAL.	NO	155320988	SI	

27434

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**CELUTAXI CITY SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**475593**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**10/02/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**10/02/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**10/02/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

27435

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5624

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	RESTREPO GARAY WILLINTONG ALBEIRO	CC No. 1120373602
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
LEJANIAS	3219879280	LEJANIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SQL467

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	MITSUBISHI	CANTER
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2003	10026933177	10-01-2003	BLANCO VERDE	DIESEL	FE659HA41607
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4D34J15296		3908	N/A	CELUTAXI CITY SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10.5	100	11.5	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10.5	100	11	100	100	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, Impactoso laminas acheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existan obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie anticeslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**10-10-2026**
SOAT	**15-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5624

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) – NO (N)

27437

Ver detalles

Cliente *
EVER OSWALDO VELA ORJUELA

Numero Radicado
20263030644832

Fecha de creacion
25/03/2026 10:27

Última actualización
25/03/2026 10:27

Estado
Radicado

Dependencia
CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *
CONVENIOS COLABORACIÓN EMPRESARIAL ESCOTRANSTOURS SAS

Descripcion *
CONVENIOS DE COLABORACION CON CELUTAXI CITY SAS A 17 JUNIO DE 2026

Texto de la nota

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA
SYT290 CONVENIO MAR JUNIO-03[illegible]2026015715.pdf (289.45 KB)

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA
CONVENIO SQL467 MAR JUNIO-03[illegible]20260158391(1).pdf (325.39 KB)

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA
CONVENIO SQL467 MAR JUNIO-03[illegible]2026015839.pdf (325.39 KB)

ESCOTRANS TOURS
Calidad | Seguridad | Confort

Servicio Público Transporte Automotor
especial Terrestre y Fluvial
Resolución 035 de 2018
Resolución 20213040008745
NIT: 900.528.482 – 9

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

(Decreto 431 DE 2017)

En Villavicencio - Meta a los 17 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), reunidos, por una parte, la Empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S con NIT 900528482-9, domiciliada en Villavicencio – Meta en Calle 41 No. 26 -11 barrio El Emporio, representada legalmente por la señor EVER OSWALDO VELA ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 3.277.161 de Retrepo - Meta, quien para efectos del presente documento se denomina como TRANSPORTADOR CONTRACTUAL; y de otra parte la Empresa CELUTAXI CITY SAS con domicilio en la AVENIDA LOS MARACOS CALLE 15 Nª15 A -91 identificada con NIT 822006560- 2, representada legalmente por el señor(a) LUZ MARY VELASQUEZ PENAGOS con cédula de ciudadanía N° 21.232.326 de Villavicencio. quien para efectos del presente documento se denomina TRANSPORTADOR DE HECHO, manifiestan que reconocen capacidad jurídica recíprocamente para suscribir el presente Convenio y para tal efecto.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. De la sección 3, del Capítulo 6, del Decreto 431 DE 2017 permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados, escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad.

Que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial, escolar y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de las mismas en el servicio de transporte especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el Articulo 2.2.1.6.3.4. de la sección 3, del Capítulo 6, del Decreto 431 DE 2017, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS;

CLÁUSULA PRIMERA: Posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio, las dos empresas habilitadas en la modalidad de servicio especial suscribe la presente intención de convenio de colaboración empresarial que nos permita prestar el Servicio Público de Transporte

ESCOTRANS TOURS
Calidad | Seguridad | Confort
Servicio Público Transporte Automotor especial Terrestre y Fluvial
Resolución 035 de 2018
Resolución 20213040008745
NIT: 900.528.482 – 9

Terrestre Especial.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO, RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META. En la cual participa la empresa **ESCOTRANSTOURS S.A.S,** a través de la **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** con el NIT N° **902040015-3**, contratado por el Departamento del Meta, Secretaría de Educación Departamental.

A) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en el **Capítulo 6 del Decreto 431 DE 2017**
B) Contar con los planes de Seguridad Vial, Seguridad ocupacional, Mantenimiento a equipos y demás que exija las normas legales que rigen la materia.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: la Empresa de Transporte de Servicio Especial denominada en este documento TRANSPORTADOR DE HECHO Suministrara un (01) vehículo con las siguientes características:

CLASE:	**BUS**
MARCA:	**MITSUBISHI**
PLACA:	**SQL467**
MODELO:	**2003**

Requerido por la Empresa de Transporte de Servicio Especial denominada en este documento ESCOTRANTOURS SAS para la ejecución y cumplimiento de los servicios de transporte escolar, en las rutas autorizadas a ESCOTRANTOURS SAS mediante **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** de fecha 23 de enero de 2026, para la participación del proceso de contratación pública N.° GCSJ-LP-001-2026 del cual se derivó el contrato N.° 1243 de 2026. Esto es, Municipio de la Macarena, Municipio de Puerto Concordia, Municipio de Puerto Lleras, Municipio de Fuentedeoro, Municipio de Lejanías y Municipio de Mapiripan. Condiciones que no serán modificadas sin previo aviso al Departamento del Meta y a la empresa transportadora de hecho. **CLÁUSULA TERCERA. DURACIÓN.** El presente convenio de colaboración empresarial tendrá una vigencia con fecha de inicio 17 de marzo de 2026 y finaliza 17 de junio del 2026.

CLAUSULA CUARTA. TERMINACIÓN: El presente convenio podrá darse por terminado en las siguientes formas; a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de siete (07) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES: DEL **TRANSPORTADOR CONTRACTUAL:** a) los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados directamente por la empresa denominada en este documento **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA**, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del vehículo, b) afiliar el conductor al sistema de seguridad social, c) verificar que el vehículo y conductor porten sus documentos vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato N° 1243 de 2026 firmado por **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** y/o ESCOTRANSTOURS SAS y del presente convenio. d) deberá aportar a la empresa CELUTAXI CITY SAS la revisión preventiva bimestrales del vehículo según la reglamentación del Ministerio de Transporte. e) exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. f) Aplicar la normatividad vigente en materia de las Resoluciones, 1565/2014; 315/2014; y 378/2014 emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. h) la empresa denominada ESCOTRANSTOURS SAS solo se obliga a expedir FUEC única y exclusivamente por el contrato N° 1756 del 2025 en convenio al propietario del vehículo. i) En caso de adición modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación enviar copia al CELUTAXI CITY SAS. j) todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o ESCOTRANSTOURS SAS quien es el que solicita el convenio. k) allegar a la empresa CELUTAXI CITY SAS los documentos del conductor idóneo con licencia de conducción vigente, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica, primeros Auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago. Al correo celutaxi.contratacion@gmail.com.

DEL TRANSPORTADOR DE HECHO: a) Garantizar que a la firma del presente convenio el vehículo de placas SQL467 relacionado en la cláusula segunda cuenten con toda su documentación vigente, SOAT, tarjeta de operación, revisión técnico- mecánica y de gases, revisión preventiva bimestral, licencia de propiedad, pólizas RCC y RCE. **b)** el conductor de la empresa ESCOTRANSTOURS SAS será solidario con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto

ESCOTRANS TOURS
Calidad | Seguridad | Confort
Servicio Publico Transporte Automotor especial Terrestre y Fluvial
Resolución 035 de 2018
Resolución 20213040008745
NIT: 900.528.482 – 9

del presente convenio, para lo cual mantendrá vigente las pólizas RCC y RCE del vehículo relacionado en la cláusula segunda de este convenio.

DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO: a) Cumplir con las obligaciones pactadas en el Contrato de administración de flota firmado con la empresa que obra en este convenio CELUTAXI CITY SAS. **b)** Cumplir con los requerimientos, llamados y sugerencias que le realice el ESCOTRANSTOURS SAS. **c)** Velar por que el vehículo cumpla con los mantenimientos preventivos y correctivos programados por ESCOTRANSTOURS SAS empresa firmante en este convenio, además de cumplir con toda la normatividad vigente que rige la materia.


CLAUSULA SEXTA. BUENA FE: La Empresa denominada en este convenio CELUTAXI CITY SAS actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que el contrato principal firmado por la **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA** y/o ESCOTRANSTOURS SAS el cual solicita el convenio es real, cumple con todos los requisitos exigidos para la existencia de un contrato y cancela todas las obligaciones que se derivan de la firma del contrato principal incluyendo los impuestos, cumplimiento de las normas que regula el transporte de servicio especial, y demás conferidas en la ley.

CLÁUSULA SEPTIMA. MULTAS Y SANCIONES: : Las multas y sanciones derivadas por la ejecución del presente convenio como son: cambiar de conductor sin cumplir con los requisitos estipulados en el presente convenio; expedir FUEC con objeto diferente al estipulado en el presente convenio, o prestación de servicios en rutas diferentes a las autorizadas a la empresa ESCOTRANTOURS SAS, incumplir la normatividad vigente que reglamenta el transporte de servicio de transporte especial quedan a cargo de la empresa que suscribió el contrato o también denominado en este **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA** y/o ESCOTRANTOURS SAS y exonera de toda responsabilidad civil contractual y extra contractual a la empresa denominado en este convenio la empresa CELUTAXI CITY SAS.

CLAUSULA OCTAVA. La empresa denominada en este convenio ESCOTRANTOURS SAS expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente contrato y/o convenio de colaboración empresarial, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio (Resolución No 6652 de 2019)

CLÁUSULA NOVENA. GARANTIAS: Los aspectos pactados entre las dos empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Revisión técnico mecánica, Licenciade Conducción vigente para todos los conductores.

27442



CLÁUSULA DECIMA. MODIFICACIONES: Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso entre las partes actoras y deberá constar para su validez por escrito y con firma original de las partes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. RESOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente, por mutuo acuerdo se podrá acudir a un centro de conciliación de libre escogencia entre las partes o recurrir a cualquier Método Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) en la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación en el Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte.
Remitiendo copia de los radicados a la empresa CELUTAXI CITY SAS.

Como constancia y señal de aceptación se firma en el Municipio de Villavicencio (Meta), a los 17 días del mes de marzo del año 2026.

EVER OSWALDO VELA ORJUELA
C.C N° 3.277.161
Representante Legal
info@escotranstours.com
Teléfono: 3152198747

LUZ MARY VELASQUEZ PENAGOS
CC. 21.232.326 de Villavicencio.
Representante Legal
celutaxi.contratacion@gmail.com
Teléfono: 608-6666666

RECIBIDO

27443

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SZP376**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10011022539**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHICULO:	**BUSETA**

Información general del vehiculo

MARCA:	**HYUNDAI**	LINEA:	**COUNTY**
MODELO:	**2012**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**KMJHG17PPCC052445**	NÚMERO DE MOTOR:	**D4DDB473837**
NÚMERO DE CHASIS:	**KMJHG17PPCC052445**	NÚMERO DE VIN:	**KMJHG17PPCC052445**
CILINDRAJE:	**3907**	TIPO DE CARROCERIA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**27/10/2011**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**6670**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**23**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
4080047378620	11/04/2025	16/04/2025	15/04/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
3233286100	12/04/2024	16/04/2024	15/04/2025		920	

27444

				AXA COLPATRIA SEGUROS SA		NO VIGENTE
1508005238634	12/04/2023	16/04/2023	15/04/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
1508290000781	14/04/2022	16/04/2022	15/04/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
1532180000019	15/04/2021	16/04/2021	15/04/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000564329	16/05/2025	17/05/2025	17/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000564330	16/05/2025	17/05/2025	17/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000396855	16/05/2024	17/05/2024	17/05/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000396856	16/05/2024	17/05/2024	17/05/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000308836	16/05/2023	17/05/2023	17/05/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000308838	16/05/2023	17/05/2023	17/05/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000232572	13/05/2022	17/05/2022	17/05/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000232574	13/05/2022	17/05/2022	17/05/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000139229	10/05/2021	17/05/2021	17/05/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000139230	10/05/2021	17/05/2021	17/05/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 18

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/04/2025	11/04/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	180728618	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/04/2024	12/04/2025	SOBRE RUEDAS CDA	NO	172882326	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/04/2023	12/04/2024	SOBRE RUEDAS CDA	NO	165667741	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/04/2022	13/04/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	159009950	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/04/2021	16/04/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	152662173	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

27445

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**CELUTAXI CITY SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**494322**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**16/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**19/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**19/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

27446

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5625

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	CALDERON SANCHEZ VICTOR MANUEL Y OTRO(S)	CC No. 1121823946
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
LEJANIAS	3219879280	LEJANIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SZP376

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	HYUNDAI	COUNTY
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2012	10011022539	27-10-2011	BLANCO	DIESEL	KMJHG17PPCC052445
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
D4DDB473837		3907	N/A	CELUTAXI CITY SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9.5	80	8.5	80	8.5	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	9	80	9	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27447

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-04-2026**
SOAT	**15-04-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5625

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI(X) - NO (N)

27448

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

(Decreto 431 DE 2017)

En Villavicencio - Meta a los 17 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), reunidos, por una parte, la Empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S con NIT 900528482-9, domiciliada en Villavicencio – Meta en Calle 41 No. 26 -11 barrio El Emporio, representada legalmente por la señor EVER OSWALDO VELA ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 3.277.161 de Retrepo - Meta, quien para efectos del presente documento se denomina como TRANSPORTADOR CONTRACTUAL; y de otra parte la Empresa CELUTAXI CITY SAS con domicilio en la AVENIDA LOS MARACOS CALLE 15 Nº15 A -91 identificada con NIT 822006560- 2, representada legalmente por el señor(a) LUZ MARY VELASQUEZ PENAGOS con cédula de ciudadanía N° 21.232.326 de Villavicencio. quien para efectos del presente documento se denomina TRANSPORTADOR DE HECHO, manifiestan que reconocen capacidad jurídica recíprocamente para suscribir el presente Convenio y para tal efecto.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. De la sección 3, del Capítulo 6, del Decreto 431 DE 2017 permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados, escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad.

Que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial, escolar y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de las mismas en el servicio de transporte especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el Articulo 2.2.1.6.3.4. de la sección 3, del Capítulo 6, del Decreto 431 DE 2017, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS;

CLÁUSULA PRIMERA: Posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio, las dos empresas habilitadas en la modalidad de servicio especial suscribe la presente intención de convenio de colaboración empresarial que nos permita prestar el Servicio Público de Transporte

27449

Terrestre Especial.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO, RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACION DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META. En la cual participa la empresa **ESCOTRANSTOURS S.A.S**, a través de la **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** con el NIT N° **902040015-3**, contratado por el Departamento del Meta, Secretaría de Educación Departamental.

A) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en el **Capítulo 6 del Decreto 431 DE 2017**
B) Contar con los planes de Seguridad Vial, Seguridad ocupacional, Mantenimiento a equipos y demás que exija las normas legales que rigen la materia.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: la Empresa de Transporte de Servicio Especial denominada en este documento TRANSPORTADOR DE HECHO Suministrara un (01) vehículo con las siguientes características:

CLASE:	**BUSETA**
MARCA:	**HYUNDAI**
PLACA:	**SZP376**
MODELO:	**2012**

Requerido por la Empresa de Transporte de Servicio Especial denominada en este documento ESCOTRANTOURS SAS para la ejecución y cumplimiento de los servicios de transporte escolar, en las rutas autorizadas a ESCOTRANTOURS SAS mediante **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** de fecha 23 de enero de 2026, para la participación del proceso de contratación pública N.° GCSJ-LP-001-2026 del cual se derivó el contrato N.° 1243 de 2026. Esto es, Municipio de la Macarena, Municipio de Puerto Concordia, Municipio de Puerto Lleras, Municipio de Fuentedeoro, Municipio de Lejanías y Municipio de Mapiripan. Condiciones que no serán modificadas sin previo aviso al Departamento del Meta y a la empresa transportadora de hecho. **CLÁUSULA TERCERA. DURACIÓN.** El presente convenio de colaboración empresarial tendrá una vigencia con fecha de inicio 17 de marzo de 2026 y finaliza 17 de junio del 2026.

ESCOTRANS TOURS
Calidad | Seguridad | Confort
Servicio Público Transporte Automotor especial Terrestre y Fluvial
Resolución 035 de 2018
Resolución 20213040008745
NIT: 900.528.482 – 9

CLAUSULA CUARTA. TERMINACIÓN: El presente convenio podrá darse por terminado en las siguientes formas; a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de siete (07) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES: DEL TRANSPORTADOR CONTRACTUAL: a) los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados directamente por la empresa denominada en este documento **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA**, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del vehículo, b) afiliar el conductor al sistema de seguridad social, c) verificar que el vehículo y conductor porten sus documentos vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato N° 1243 de 2026 firmado por **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** y/o ESCOTRANSTOURS SAS y del presente convenio. d) deberá aportar a la empresa CELUTAXI CITY SAS la revisión preventiva bimestrales del vehículo según la reglamentación del Ministerio de Transporte. e) exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. f) Aplicar la normatividad vigente en materia de las Resoluciones, 1565/2014; 315/2014; y 378/2014 emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. h) la empresa denominada ESCOTRANSTOURS SAS solo se obliga a expedir FUEC única y exclusivamente por el contrato N° 1756 del 2025 en convenio al propietario del vehículo. i) En caso de adición modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación enviar copia al CELUTAXI CITY SAS. j) todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o ESCOTRANSTOURS SAS quien es el que solicita el convenio. k) allegar a la empresa CELUTAXI CITY SAS los documentos del conductor idóneo con licencia de conducción vigente, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica, primeros Auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago. Al correo celutaxi.contratacion@gmail.com.

DEL TRANSPORTADOR DE HECHO: a) Garantizar que a la firma del presente convenio el vehículo de placas SZP376 relacionado en la cláusula segunda cuenten con toda su documentación vigente, SOAT, tarjeta de operación, revisión técnico- mecánica y de gases, revisión preventiva bimestral, licencia de propiedad, pólizas RCC y RCE. **b)** el conductor de la empresa ESCOTRANSTOURS SAS será solidario con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto

ESCOTRANS TOURS
Calidad | Seguridad | Confort
Servicio Publico Transporte Automotor especial Terrestre y Fluvial
Resolución 035 de 2018
Resolucion 20213040008745
NIT: 900.528.482 – 9

del presente convenio, para lo cual mantendrá vigente las pólizas RCC y RCE del vehículo relacionado en la cláusula segunda de este convenio.

DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO: a) Cumplir con las obligaciones pactadas en el Contrato de administración de flota firmado con la empresa que obra en este convenio CELUTAXI CITY SAS. **b)** Cumplir con los requerimientos, llamados y sugerencias que le realice el ESCOTRANSTOURS SAS. **c)** Velar por que el vehículo cumpla con los mantenimientos preventivos y correctivos programados por ESCOTRANSTOURS SAS empresa firmante en este convenio, además de cumplir con toda la normatividad vigente que rige la materia.

CLAUSULA SEXTA. BUENA FE: La Empresa denominada en este convenio CELUTAXI CITY SAS actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que el contrato principal firmado por la **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA** y/o ESCOTRANSTOURS SAS el cual solicita el convenio es real, cumple con todos los requisitos exigidos para la existencia de un contrato y cancela todas las obligaciones que se derivan de la firma del contrato principal incluyendo los impuestos, cumplimiento de las normas que regula el transporte de servicio especial, y demás conferidas en la ley.

CLÁUSULA SEPTIMA. MULTAS Y SANCIONES: : Las multas y sanciones derivadas por la ejecución del presente convenio como son: cambiar de conductor sin cumplir con los requisitos estipulados en el presente convenio; expedir FUEC con objeto diferente al estipulado en el presente convenio, o prestación de servicios en rutas diferentes a las autorizadas a la empresa ESCOTRANTOURS SAS, incumplir la normatividad vigente que reglamenta el transporte de servicio de transporte especial quedan a cargo de la empresa que suscribió el contrato o también denominado en este **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA** y/o ESCOTRANTOURS SAS y exonera de toda responsabilidad civil contractual y extra contractual a la empresa denominado en este convenio la empresa CELUTAXI CITY SAS.

CLAUSULA OCTAVA. La empresa denominada en este convenio ESCOTRANTOURS SAS expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente contrato y/o convenio de colaboración empresarial, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio (Resolución No 6652 de 2019)

CLÁUSULA NOVENA. GARANTIAS: Los aspectos pactados entre las dos empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Revisión técnico mecánica, Licenciade Conducción vigente para todos los conductores.

ESCOTRANS TOURS
Calidad | Seguridad | Confort

Servicio Público Transporte Automotor
especial Terrestre y Fluvial
Resolución 035 de 2018
Resolución 20213040008745
NIT: 900.528.482 – 9

CLÁUSULA DECIMA. MODIFICACIONES: Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso entre las partes actoras y deberá constar para su validez por escrito y con firma original de las partes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. RESOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente, por mutuo acuerdo se podrá acudir a un centro de conciliación de libre escogencia entre las partes o recurrir a cualquier Método Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) en la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación en el Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte.
Remitiendo copia de los radicados a la empresa CELUTAXI CITY SAS.

Como constancia y señal de aceptación se firma en el Municipio de Villavicencio (Meta), a los 17 días del mes de marzo del año 2026.

EVER OSWALDO VELA ORJUELA
C.C N° 3.277.161
Representante Legal
info@escotranstours.com
Teléfono: 3152198747

LUZ MARY VELASQUEZ PENAGOS
CC. 21.232.326 de Villavicencio.
Representante Legal
celutaxi.contratacion@gmail.com
Teléfono: 608-6666666

APROBADO

29453

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031895479

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UPP014	CHEVROLET	NPR	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.570	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	29

NÚMERO DE MOTOR
366903

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
9GCNPR7117B008841

REG
S

NÚMERO DE CHASIS
9GCNPR7117B008841

REG
N

PROPIETARIO. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CAMPOS RINCON HERMIDES Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 93453685

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
08002110386390

VE
1

FECHA IMPORT.
26/07/2006

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/09/2006	28/05/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO BELLO



LT03007398589

29454

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**UPP014**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10031895479**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**NPR**
MODELO:	**2007**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCNPR7117B008841**	NÚMERO DE MOTOR:	**368903**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCNPR7117B008841**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**4570**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**21/09/2006**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyTTO BELLO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	**9GCNPR7117B008841**
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0 KILO**	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**29**
NÚMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
150800643656902	5/08/2025	27/08/2025	26/08/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	**VIGENTE**

4080044547320	24/08/2024	27/08/2024	26/08/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
86336490	25/08/2023	27/08/2023	26/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
83942181	26/08/2022	27/08/2022	26/08/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
4120387800	13/08/2021	16/08/2021	15/08/2022	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000664147	10/10/2025	12/10/2025	12/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000664148	10/10/2025	12/10/2025	12/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000452502	11/10/2024	12/10/2024	12/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000452504	11/10/2024	12/10/2024	12/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000338888	13/10/2023	12/10/2023	12/10/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000338890	13/10/2023	12/10/2023	12/10/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
465142	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2023	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
419197	21/10/2020	28/09/2020	28/09/2021	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
414646	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2021	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
342393	26/09/2019	28/09/2019	28/09/2020	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 18

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	24/01/2026	24/01/2027	SOBRE RUEDAS CDA	SI	187168794	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/01/2025	22/01/2026	SOBRE RUEDAS CDA	NO	178949628	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2024	14/01/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RASTRILLANTAS LTDA	NO	171052720	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/01/2023	13/01/2024	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	NO	163990570	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2022	14/01/2023	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	NO	157496924	SI	

27456

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehiculo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES DE VIDA S A S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**437136**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/06/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**02/07/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**02/07/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

27457

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5451

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
24-01-2026	24-03-2026	CAMPOS RINCON HERMIDEZ Y OTROS	CC No. 93453685
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
LEJANIAS	317 8403730	LEJANIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UPP014

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	NPR
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2007	10031895479	21-09-2006	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCNPR7117B008841
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
368903		4570	N/A	TRANSPORTES DE VIDA S.A.S. - TRANSVIDA S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27458

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**24-01-2027**
SOAT	**26-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5451

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

27459

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0049

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	TRANSPORTES DE VIDA SAS
NIT	830.131.935-4
DIRECCIÓN	CARRERA20 #63 A-53 BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL	MINDI JOHANNA SABOGAL
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	52882639 BOGOTA D.C
TELÉFONO	3165285515
EMAIL	info@transvida.com.co

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**CHEVROLET**
LINEA	**NPR**
PLACA	**UPP014**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**BUS**
CAPACIDAD	**29**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2007**
NUMERO DE MOTOR	**368903**
NUMERO DE CHASIS	**9GCNPR7117B008841**
C.C PROPIETARIO	**93453685**
NOMBRE PROPIETARIO	**HERMIDES CAMPOS RINCON Y OTROS**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 27 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** MINDI JOHANNA SABOGAL
   2. **Dirección:** CARRERA20 #63 A-53 BOGOTA D.C
   3. **Teléfono:** 3165285515
   4. **Correo:** info@transvida.com.co

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 26 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 830.131.935-4 TRANSPORTES DE VIDA SAS

27464

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011035659

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXY962	HYUNDAI	HD 78	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	36

NÚMERO DE MOTOR
D4DDA450779

REG
N

VIN
KMFGA17PPBC901227

NÚMERO DE SERIE
KMFGA17PPBC901227

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
KMFGA17PPBC901227

REG
S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROMERO GARCIA MANUEL ANDRES Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 80798843

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
3520110000202 24

I/E
I

FECHA IMPORT
01/02/2011

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******


FECHA MATRÍCULA
26/04/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.
18/04/2017

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA





LT0100 7189816

27465

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SXY962**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10011035659**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**HYUNDAI**	LINEA:	**HD 78**
MODELO:	**2011**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**KMFGA17PPBC901227**	NÚMERO DE MOTOR:	**D4DDA450779**
NÚMERO DE CHASIS:	**KMFGA17PPBC901227**	NÚMERO DE VIN:	**KMFGA17PPBC901227**
CILINDRAJE:	**3907**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**26/04/2011**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**SI**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	**KMFGA17PPBC901227**
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA:	**0**	PESO BRUTO VEHICULAR:	**7600**
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**36**
NUMERO DE EJES:	**2**		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91234652	26/04/2025	27/04/2025	26/04/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE

29465

150800567215	26/04/2024	27/04/2024	26/04/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
142894050599	8026/04/2023	27/04/2023	26/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
83229662	26/04/2022	27/04/2022	26/04/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
143920000134	1026/04/2021	27/04/2021	26/04/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
0143110100240	406/06/2025	08/06/2025	08/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
0143010100212	506/06/2025	08/06/2025	08/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
0143010100202	920/06/2024	20/06/2024	08/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0143110100230	320/06/2024	20/06/2024	08/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0143010100193	308/06/2023	08/06/2023	08/06/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0143110100220	208/06/2023	08/06/2023	08/06/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0143010100183	308/06/2022	08/06/2022	08/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
0143110100209	408/06/2022	08/06/2022	08/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0123110100050	605/08/2021	05/08/2021	08/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
0123010100049	405/08/2021	05/08/2021	08/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	29/04/2025	29/04/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	SI	180996449	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/04/2024	26/04/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	173077183	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/04/2023	26/04/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	165832473	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/04/2022	26/04/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	159106970	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/04/2021	26/04/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	NO	152712043	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

27467

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ASOSIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**491722**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**06/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**17/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**17/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

27468

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5449

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	ROMERO GARCIA MANUEL ANDRES Y OTROS	CC No. 80798843
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
LEJANIAS	317 8403730	LEJANIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXY962

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 78
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	10011035659	26-04-2011	BLANCO	DIESEL	KMFGA17PPBC901227
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDA450779		3907	N/A	ASOSIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (fijas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27469

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, bateria, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de liquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	29-04-2026
SOAT	26-04-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5449

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27470

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 0050

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO DE 2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT	900885216-6
DIRECCIÓN	CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1
REPRESENTANTE LEGAL	DEICY RAMIREZ JARAMILLO
TELÉFONO	3124473970
EMAIL	Contable.logisticaempresarial@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	ASOSIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA
NIT	900251721-3
DIRECCIÓN	Calle 3 A # 2 – 02 Riohacha
REPRESENTANTE LEGAL	ELBA LORENA ILLIDGE VANEGAS
NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	1.118.807.057 de Riohacha
TELÉFONO	3187755478
EMAIL	

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Automotor Especial, en el vehículo(s) que se describe a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de PERSONAL entre la empresa **LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS** y la persona jurídica o natural RAPIDO LOS CENTAUROS S.A.S, a fin de mejorar la prestación del servicio. Para la siguiente entidad

GOBERNACION DEL META

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA	**HYUNDAI**
LINEA	**HD 78**
PLACA	**SXY962**
SERVICIO	**PUBLICO**
TIPO	**CERRADA**
CLASE	**BUS**
CAPACIDAD	**36**
COLOR	**BLANCO VERDE**
MODELO	**2011**
NUMERO DE MOTOR	**D4DDA450779**
NUMERO DE CHASIS	**KMFGA17PPBC901227**
C.C PROPIETARIO	**80798843**
NOMBRE PROPIETARIO	**MANUEL ANDRES ROMERO GARCIA**

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación del servicio público terrestre automotor especial cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 07126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros expedidas por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

b. Con la firma de este convenio la empresa COLABORADORA deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cedula del propietario, si es Leasing, contrato del Leasing
2. Tarjeta de propiedad confirmada ante el RUNT
3. SOAT vigente
4. Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
5. Revisión tecnicomecanica vigente si aplica.
6. Póliza todo riesgo vigente.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA, previa verificación de la documentación requerida por parte de la persona jurídica o natural que requiera el servicio público de transporte terrestre especial.
b. Mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.
c. Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.
d. La responsabilidad de los servicios contratados por una persona Jurídica o personal Natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio será exclusiva de la empresa de transporte contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURIDICA O NATURAL: la responsabilidad del contrato frente a la persona JURIDA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio será única y exclusivamente de la EMPRESA CONTRATISTA. Excepto en aquellos casis cuando se imponga multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: las partes acuerda expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.6.5.1. obligatoriedad de conformidad con los artículos 994 y 1003 del código de comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora así: 1. Póliza de Responsabilidad Civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte. b) incapacidad permanente. c) incapacidad temporal. d) gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos hospitalarios. En el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riegos: a) muerte o lesiones a una persona. b) daños a bienes de terceros. c) muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán cumplir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no son de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota debe quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que este pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforma a las necesidades y objetos de este convenio.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo.

Parágrafo: los valores, cuantías y fechas de pago serán pactadas previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE DURACION DE CONVENIO: este convenio es suscrito por un término de:
Fecha de inicio: 27 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación: 31 DE MARZO DE 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: serán causales de suspensión del presente convenio:

a. Situación especial de orden publico
b. Situación de caso fortuito o fuerza mayor.
c. Decisión de autoridad pública o judicial.
d. Por mutuo acuerdo entre las partes
e. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para lo cual las partes expresan no ser causal de indemnización o pago de suma alguna:

a. Terminación del contrato por parte de la persona o empresa contratante.
b. Destrucción del vehículo
c. Daño del vehículo en cuyo caso no será responsabilidad de la empresa colaboradora el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado
d. Por mutuo acuerdo entre las partes.
e. Por orden judicial o medida judicial
f. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

27474

LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS
NIT. 900885216-6

CLAUSULA DECIMO TERCERA NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra parte, en las siguientes direcciones:

a. Empresa contratista:
   1. **Nombre: LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**
   2. **Dirección: CARRERA 19C N. 19 – 57 BARRIO CANTARRANA 1**
   3. **Teléfono: 3124473970**
   4. **Correo Electrónico:** Contable.logisticaempresarial@gmail.com

b. Empresa colaboradora:
   1. **Nombre:** ELBA LORENA ILLIDGE VANEGAS
   2. **Dirección:** Calle 3 A # 2 – 02 Riohacha
   3. **Teléfono:** 3187755478
   4. **Correo:**

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

CIUDAD Y FECHA: Día 26 del mes febrero año 2026, en VILLAVICENCIO Meta.

Empresa Contratista	Empresa Colaboradora
NIT. 900885216-6 LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	NIT: 900251721-3 ASOSIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA

Asociación de Empresarios Transportadores La Pitajaya NIT.: 900.251.721-3

27475

PARQUE AUTOMOTOR

PUERTO GAITAN

CONTRATO 1243 DEL 2026

27476

RUTA # 1

SPD562

LICENCIA

RUNT

PREVENTIVA

29477.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026875802

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPD562	HYUNDAI	HD 78	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	29

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DDB479351	N	KMFGA17PPCC901421

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMFGA17PPCC901421	N	KMFGA17PPCC901421	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 901251010

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352011000218958	I	21/09/2011	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
25/01/2012	26/08/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR DPTAL TTOYTTE CASANARE/AGUAZUL



LT07001840923

27478

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicito su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO	SPD562		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10026875802	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUSETA

Información general del vehículo

MARCA	HYUNDAI	LINEA	HD 78
MODELO	2012	COLOR	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE	KMFGA17PPCC901421	NUMERO DE MOTOR	D4DDB479351
NUMERO DE CHASIS	KMFGA17PPCC901421	NUMERO DE VIN	KMFGA17PPCC901421
CILINDRAJE	3907	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL DEL VEHICULO	25/01/2012
AUTORIDAD DE TRANSITO	DIR DPTAL TTOyTTE CASANARE/AGUAZUL	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION VIN	
VEHICULO EN ENSEÑANZA (SI/NO)	NO	PUERTAS	2

@Copyright 2026 RUNT

27479

RUNTPRO

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA	0	PESO BRUTO VEHICULAR	6900
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	29
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT


Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10717700194070	10/04/2025	17/04/2025	16/04/2026	SEGUROS DEL ESTADO S A	920	VIGENTE
25080043487960000	16/04/2024	17/04/2024	16/04/2025	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE
10717700061520	14/04/2023	16/04/2023	15/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO S A	920	NO VIGENTE
83273044	13/04/2022	16/04/2022	15/04/2023	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENTE
13871500002120	15/04/2021	16/04/2021	15/04/2022	SEGUROS DEL ESTADO S A	920	NO VIGENTE

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1530263280191	20/08/2025	25/08/2025	25/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A	AMBAS (RCC RCE)	VIGENTE	Detalle
AA004421	22/08/2024	24/08/2024	24/08/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO	Responsabilidad Civil	INACTIVA	Detalle

@Copyright 2026 RUNT

27480


RUNT PRO
10717700061520 14/04/2023 16/04/2023 15/04/2024 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 920 NO VIGENTE
83273044 13/04/2022 16/04/2022 L DE SEGUROS S.A 920 NO VIGENTE
13871500002120 15/04/2021 16/04/2021 DO S.A. 920 NO VIGENTE
Registros por página 10 1 - 5 de 5
Pólizas de Responsabilidad Civil
Número de póliza
Fecha expedición
Fecha inicio de vigencia
Tipo de póliza
Estado
Detalle
1530263280101 20/08/2025 25/08/2025 AMBAS (RCC-RCE) VIGENTE Detalle
AA004421 22/08/2024 24/08/2024 Responsabilidad Civil Extracontractual INACTIVA Detalle
AA005320 22/08/2024 24/08/2024 Responsabilidad Civil Contractual INACTIVA Detalle
AA020867 07/02/2020 09/02/2020 Responsabilidad Civil Extracontractual INACTIVA Detalle
AA020868 07/02/2020 09/02/2020 Responsabilidad Civil Contractual INACTIVA Detalle
AA004614 27/09/2017 29/09/2017 Responsabilidad Civil Contractual INACTIVA Detalle
AA004613 06/02/2017 09/02/2017 Responsabilidad Civil Extracontractual INACTIVA Detalle
021796717000060 08/06/2017 30/05/2017 Responsabilidad Civil Extracontractual INACTIVA Detalle
AA004421 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2024 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO Responsabilidad Civil Extracontractual INACTIVA Detalle
LA EQUIDAD SEGUROS Responsabilidad Civil
Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil
NÚMERO DE PÓLIZA
TIPO DE PÓLIZA
1530263280101 AMBAS (RCC-RCE)
TIPO DOCUMENTO TOMADOR
NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT 901261010
COBERTURA
MONTO (SMMLV)
01. MUERTE 100
02. INCAPACIDAD PERMANENTE 100
03. INCAPACIDAD TEMPORAL 100
04. GASTOS MEDICOS 100
05. MUERTE A TERCEROS 100
06. DAÑOS A TERCEROS 100
07. MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS 200
@Copyright 2026 RUNT

27481

RUNTPRO

Certificado de revisión técnico mecanica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO MECANICO	04/04/2026	04/04/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	186832604	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	05/04/2025	05/04/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	180627006	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	07/04/2024	07/04/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	172803488	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	25/04/2023	25/04/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	NO	165796007	SI	
REVISION TECNICO MECANICO	23/04/2022	23/04/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	NO	159089795	SI	

Registros por página 10 1 a 5 de 5

RUNTPRO

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	423538
FECHA DE EXPEDICION	19/03/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA	26/04/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA	26/04/2026	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

29482

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5071

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-02-2026	**05-04-2026**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	**NIT No. 901251010**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
Calle 4 sur N° 30-86 quintas del bosque II	**320 4601990**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPD562

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**HD 78**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10026875802**	**25-01-2012**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**KMFGA17PPCC901421**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDB479351		**3907**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8.5	80	7.5	80	6.5	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehiculos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**05-04-2026**
SOAT	**16-04-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5071

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27484

RUTA # 2

SXB302

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

29485

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009752435

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXB302	CHEVROLET	FRR	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	42

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1-903785	N	9GCFRR907CB014172

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9GCFRR907CB014172	N	9GCFRR907CB014172	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ESCOTURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 210

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032011000596267

I/E: I

FECHA IMPORT.: 24/05/2011

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 21/09/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.: 20/06/2015

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



27486

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal **de EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR de los siguientes vehículos:

PLACA	SXB302
CLASE	BUS
MARCA	HINO
MODELO	2012
COLOR	BLANCO
CAPACIDAD	42 psj
N° MOTOR	4HK1-903785
N°CHASIS	9GCFRR907CB014172
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026**. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.
Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

27487

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar c

PLACA DEL VEHÍCULO:	**SXB302**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10009752435**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**FRR**
MODELO:	**2012**	COLOR:	**BLANCO**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCFRR907CB014172**	NÚMERO DE MOTOR:	**4HK1-903785**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCFRR907CB014172**	NÚMERO DE VIN:	**9GCFRR907CB014172**
CILINDRAJE:	**5193**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**21/09/2011**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE	**NO**	NRO. REGRABACIÓN	

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

27488

RUNTPRO

Transporte

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	10400
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	42
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Códigc tarifa	Estado
1071770030	30/07/202	03/08/2025	02/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENT
327290001	01/08/202	03/08/2024	02/08/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENT
620000831	31/07/202	03/08/2023	02/08/2024	ASEGURADOR SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	920	NO VIGENT
1560710030	30/07/202	03/08/2022	02/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT
1203490(	02/08/202	03/08/2021	02/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

Transporte

				ESTADO S.A.		VIGENT
1203490	02/08/202	03/08/2021	02/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
03031101013	06/202	16/06/202	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	VIGEN	Deta
03030101013	06/202	16/06/202	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	VIGEN	Deta
03030101015	05/202	15/05/202	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
03031101015	05/202	15/05/202	16/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
03030101019	10/202	20/10/202	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
03031101019	10/202	20/10/202	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
03030101019	10/202	20/10/202	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
				SEGUROS			

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

27490

RUNTPRO

03031101019/10/202120/10/202220/10/2022			SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta

Registros por página 10 1 - 10 de 20

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	15/08/2021	15/08/2C	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	1832373	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/08/2021	17/08/2C	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1752889	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/08/2021	19/08/2C	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1678724	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/08/2022	22/08/2C	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1610030	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	23/08/2022	23/08/2C	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1545920	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

27491

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

22492

Todos los marcadores

RUNTPRO

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCION:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION:	494332
FECHA DE EXPEDICION:	17/05/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	17/05/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	17/05/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

@Copyright 2026 RUNT

27493

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5752

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**ESCOTURS S.A.S.**	**NIT No. 822005127**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO GAITAN	**3108592361**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXB302

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**FRR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10009752435**	**21-09-2011**	**BLANCO**	**DIESEL**	**9GCFRR907CB014172**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-903785		**5193**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	12	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

29494

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-08-2026**
SOAT	**02-08-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5752

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

29495

RUTA # 3

TFR999

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

24496

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017887935

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TFR999	HYUNDAI	COUNTY	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DDC497375	N	KMJHG17PPDC054584

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJHG17PPDC054584	N	KMJHG17PPDC054584	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTRO RIOS MARIA GLORIA	C.C. 40023333

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882012000041045	I	30/04/2012	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/07/2012	27/02/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LT07000000713

27497

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

avicencio, 13 de marzo del 2026.

ores:
ON TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
CRETARIA DE EDUCACION DEL META
NSTRUIR SOLUCIONES

MARIA GLORIA CASTRO RIOS mayor de edad, identificado (a) con documento **CC. 40023333**, permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, olio y suficiente a GRUPO **EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, tificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las ientes características:

PLACA	TFR999	**MARCA**	HYUNDAI
MODELO	2013	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

ual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante eriodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.**

resente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y o de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal plimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

entamente,

OPIETARIO
RIA GLORIA CASTRO RIOS
40023333

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

27498

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar

PLACA DEL VEHICULO	TFR999		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10017887935	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	MICROBUS

Información general del vehiculo

MARCA	HYUNDAI	LINEA	COUNTY
MODELO	2013	COLOR	BLANCO
NUMERO DE SERIE	KMJHG17PPDC054584	MERO DE MOTOR	D4DDC497375
NUMERO DE CHASIS	KMJHG17PPDC054584	MERO DE VIN	KMJHG17PPDC054584
CILINDRAJE	3907	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA)	10/07/2012
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE	NO	NRO. REGRABACIÓN	

RUNTPRO

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Tecnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0	PESO BRUTO VEHICULAR	6670
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	19
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
250800408/07/2023	3/07/2025	12/07/2026	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENT	
326441521	1/07/2024	3/07/2024	12/07/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENT
250800411/07/2023	3/07/2023	12/07/2024	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT	
156071001	1/07/2022	3/07/2022	12/07/2023	SEGUROS DEL ESTADO S A	920	NO VIGENT
120349002	2/07/2021	3/07/2021	12/07/2022	SEGUROS DEL ESTADO S A	920	NO VIGENT

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

27199

RUNTPRO

ESTADO S.A. VIGENT

Registros por página 10 1 5 de 5

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
0303010100	2/01/2020	2/01/2020	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsa Civil Extracont	VIGEN	Deta
0303110100	2/01/2020	2/01/2020	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsa Civil Cont	VIGEN	Deta
0303010108	/10/2020	20/10/2020	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303110101	8/10/2020	20/10/2020	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303110101	9/10/2022	20/10/2020	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010100	9/10/2022	20/10/2020	20/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303110101	9/10/2022	20/10/2020	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010100	9/10/2022	20/10/2020	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	539982
FECHA DE EXPEDICION	05/01/2026	FECHA INICIO DE VIGENCIA	05/01/2026
FECHA FIN DE VIGENCIA	05/01/2028	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y saneamiento

@Copyright 2026 RUNT

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	Inform consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	19/07/2021	9/07/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	18264295	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/07/2021	2/07/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	17447225	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/07/2020	07/07/20	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	16697715	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/07/2020	07/07/2(	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	16011878	SI	

27500

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

030311010000821 — Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

030301010000720 — Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

29301

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5325

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**CASTRO RIOS MARIA GLORIA**	**CC No. 40023333**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
San Carlos De Guaroa	**3219879280**	**San Carlos De Guaroa**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFR999

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10017887935**	**10-07-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPDC054584**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC497375		**3907**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	8	60	7	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carleras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

29502

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-07-2026**
SOAT	**12-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5325

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27503

RUTA # 4

SXC611

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030203303

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXC611	HYUNDAI	COUNTY	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	23

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DDC517196	N	KMJHG17PPDC056930

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJHG17PPDC056930	N	KMJHG17PPDC056930	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S	NIT 901251010

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882012000116135	I	17/11/2012	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/03/2013	09/10/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT02007573398

22505

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar c

PLACA DEL VEHICULO	SXC611		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO	10030203303	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUSETA

Información general del vehiculo

MARCA	HYUNDAI	LINEA	COUNTY
MODELO	2013	COLOR	BLANCO
NUMERO DE SERIE	KMJHG17PPDC056930	NUMERO DE MOTOR	D4DDC517196
NUMERO DE CHASIS	KMJHG17PPDC056930	NUMERO DE VIN	KMJHG17PPDC056930
CILINDRAJE	3907	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA)	27/03/2013
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACION CHASIS	

RUNTPRO

03031101013/09/20193/09/20192/09/2020		DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
03030101002/10/20102/10/20182/09/2019		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta

Registros por página 10 1 - 10 de 19

Certificado de revisión técnico mecanica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. certifica	Inform consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	20/09/202	20/09/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	184074	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/09/202	20/09/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	176020	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	23/09/202	23/09/2	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	168581	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	24/09/202	24/09/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	161679	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/09/202	28/09/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	155322	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACIÓN	484617
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/03/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA	29/03/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA	29/03/2027	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y saneamiento

@Copyright 2026 RUN

27509

RUNTPRO

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aqui

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA		PESO BRUTO VEHICULAR	6670
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	23
NUMERO DE EJES	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1071770018	09/2021	19/09/2025	18/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENT
8917330217	09/2021	19/09/2024	18/09/2025	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENT
8650187118	09/2021	19/09/2023	18/09/2024	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENT
4256645417	09/2021	19/09/2022	18/09/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENT
1508320018	09/2021	19/09/2021	18/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	810	NO VIGENT

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

RUNTPRO

1508320018/09/2021 19/09/2021 18/09/2022 ESTADO S.A. 810 VIGENT

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1530263282	20/08/2021	25/08/2022	25/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENT	Detalle
AA004421	22/08/2021	24/08/2022	24/08/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERA	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTI	Detalle
AA005321	22/08/2021	24/08/2022	24/08/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERA	Responsabilidad Civil Cont	INACTI	Detalle
0303110101	4/09/2021	4/09/2021	2/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Cont	INACTI	Detalle
0303010101	4/09/2021	4/09/2021	2/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTI	Detalle
0303010101	2/09/2021	2/09/2021	2/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTI	Detalle
0303110101	2/09/2021	2/09/2021	2/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Cont	INACTI	Detalle
0303010103	2/09/2019	2/09/2019	2/09/2020	SEGUROS DEL	Responsabilidad Civil	INACTI	Detalle

27508

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

1530263280101 AMBAS (RCC-RCE)

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901251010

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

27509

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5070

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-02-2026	**05-04-2026**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	**NIT No. 901251010**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
Calle 4 sur N° 30-86 quintas del bosque II	**320 4601990**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXC611

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10030203303**	**27-03-2013**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPDC056930**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC517196		**3907**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9.5	80	9	80	7.5	80	6.5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8.5	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**20-09-2026**
SOAT	**18-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5070

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

2951

RUTA # 5

SWK766

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

27512

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026913074

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SWK766	HINO	RK1J	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.961	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
3971411	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
RK1JST10493	N	RK1JST10493	N

PROPIETARIO. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S

IDENTIFICACION

NIT 901251010

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACION DE IMPORTACION	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
23266012009831	I	03/08/2006	1

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/10/2006	16/08/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT0700182679O

2513

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de transito en la cual solicito su tramite.

Realizar c

PLACA DEL VEHICULO	SWK766		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10026913074	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUS

Información general del vehiculo

MARCA	HINO	LINEA	RK1J
MODELO	2007	COLOR	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE	RK1JST10493	NUMERO DE MOTOR	3971411
NUMERO DE CHASIS	RK1JST10493	NUMERO DE VIN	
CILINDRAJE	7961	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL DD/MM/AAAA	12/10/2006
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION CHASIS	

RUNTPRO

VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO)	NO	PUERTAS	1

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aqui*

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	45
NUMERO DE EJES	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedicion	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1071770020	10/10/2022	24/10/2025	23/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENT
250800422	10/10/2022	24/10/2024	23/10/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
250800423	10/10/2022	24/10/2023	23/10/2024	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
1568190020	10/10/2022	21/10/2022	20/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT
1376300019	10/10/2021	20/10/2021	19/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT

23514

RUNTPRO

ESTADO S.A. VIGENT

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
1530263282	20/08/2022	25/08/2022	25/08/2026	SEGUROS COMERCI BOLIVAR	AMBAS (RCC-RCE)	VIGEN	Deta
AA0044212	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2025	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
AA0053202	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2025	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
AA011712	29/01/2020	01/02/2020	03/03/2022	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANISE COOPERA	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
AA0159482	29/01/2020	01/02/2020	03/03/2022	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
AA011713	31/01/2020	01/02/2020	01/02/2021	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
AA0082160	1/02/2018	01/02/2018	01/02/2019	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANISE	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

1530263280101 AMBAS (RCC-RCE)

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901251010

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

2515

RUNTPRO

AA00684202	05/2010	02/2018	05/02/2018	GENERAL ORGANIS COOPERA	Civil Cont	INACT	Detal

Registros por página 10 1 - 10 de 19

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	23/08/2023	23/08/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	1834188	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	24/08/2024	24/08/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1754091	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/08/2022	25/08/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	1679810	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/08/2021	15/08/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	1608858	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/08/2021	13/08/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1544254	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

RUNTPRO

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	423539
FECHA DE EXPEDICION	19/03/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA	26/04/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA	26/04/2026	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

27516

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.650-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5079

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **05-02-2026**	Fecha próxima revisión **05-04-2026**	Nombre o razón social **TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	Documento de identidad **NIT No. 901251010**
Dirección **Calle 4 sur N° 30-86 quintas del bosque II**	Teléfono **320 4601990**	Ciudad **PUERTO GAITAN**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWK766

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **BUS**	Marca **HINO**	Linea **RK1J**
Modelo **2007**	No Licencia de transito **10026913074**	Fecha de matrícula **12-10-2006**	Color **BLANCO VERDE**	Combustible **DIESEL**	No Chasis o Serial **RK1JST10493**
No de Motor **3971411**		Cilindraje **7961**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	10	100	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27517

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**23-08-2026**
SOAT	**23-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5079

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27518

RUTA # 6

WLN288

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

27519

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021573460

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WLN288	HYUNDAI	AEROCITY	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.149	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	44

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D6ABB209302	N	KMJTA18BPCC900995

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJTA18BPCC900995	N	KMJTA18BPCC900995	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S	NIT 901251010

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352011000154051	I	18/07/2011	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
04/09/2015	11/11/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



COSMO

LT07000401997

27520

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realiza

PLACA DEL VEHICULO	WLN288		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10021573460	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUS

Información general del vehiculo

MARCA	HYUNDAI	LINEA	AEROCITY
MODELO	2012	COLOR	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE	KMJTA18BPCC900995	NUMERO DE MOTOR	D6ABB209302
NUMERO DE CHASIS	KMJTA18BPCC900995	NUMERO DE V.I.N.	KMJTA18BPCC900995
CILINDRAJE	11149	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA (INICIAL)(DD/MM/AAAA)	04/09/2015
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO)	SI	NRO REGRABACION CHASIS	KMJTA18BPCC900995
REGRABACION SERIE (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION SERIE	
REGRABACION V.I.N.	NO	NRO REGRABACION	

RUNTPRO

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aqui

Datos Tecnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA		PESO BRUTO VEHICULAR	16000
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	44
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1071770020	06/20222/06/2025	21/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S A	920	VIGENT	
250800414	06/20222/06/2024	21/06/2025	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT	
858702821	06/20222/06/2023	21/06/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENT	
836219521	06/20222/06/2022	21/06/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENT	
785061421	06/20222/06/2021	21/06/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENT	

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

27521

RUNTPRO

				SEGUROS S A			VIGENT
7850614	21/06/2022	22/06/2021	21/06/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920		NO VIGENT

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
153026328	20/08/2025	25/08/2025	25/08/2026	SEGUROS COMERCI BOLIVAR	AMBAS (RCC-RCE)	VIGEN	Deta
AA004427	22/08/2024	24/08/2024	24/08/2025	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
AA005320	22/08/2024	24/08/2024	24/08/2025	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
011311010	02/09/2019	02/09/2019	21/08/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
011301010	02/09/2019	02/09/2019	21/08/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
011311010	24/08/2019	24/08/2019	21/08/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
011301010	24/08/2019	24/08/2019	21/08/2019	SEGUROS DEL ESTADO	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

1530263280101 AMBAS (RCC-RCE)

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901251010

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

27522

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	05/04/2020	05/04/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	1888414	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/04/2020	05/04/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1806302	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	04/02/2020	04/02/2	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1715447	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/01/2020	18/01/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1640900	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/11/2021	12/11/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ	NO	1561786	SI	

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

@Copyright 2026 RUNT

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACION	457668
FECHA DE EXPEDICION	07/11/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA	10/11/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA	10/11/2026	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalización y saneamiento

@Copyright 2026 RUNT

27523

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5072

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-02-2026	**05-04-2026**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	**NIT No. 901251010**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
Calle 4 sur N° 30-86 quintas del bosque II	**320 4601990**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WLN288

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HYUNDAI**	**AEROCITY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10021573460**	**04-09-2015**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**KMJTA18BPCC900995**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D6ABB209302		**11149**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9.5	80	7.5	80	6.5	80	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	7	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**05-04-2026**
SOAT	**21-06-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5072

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

2A525

RUTA # 7 Y 8

WCX994

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

29526

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031941013

PLACA: WCX994	MARCA: NISSAN	LÍNEA: D22/NP300	MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 2.389	COLOR: BLANCO PLATA		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE: GASGASOL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 1000 - 4
NÚMERO DE MOTOR: KA24-709524A	REG: N	VIN: 3N6DD23T7ZK931024	
NÚMERO DE SERIE: 3N6DD23T7ZK931024	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 3N6DD23T7ZK931024	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO

IDENTIFICACIÓN: NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352013000419899

VE: I

FECHA IMPORT.: 21/12/2013

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 15/03/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.: 04/06/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT07003213459

27527

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal **de EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR de los siguientes vehículos:

PLACA	WCX944
CLASE	CAMINOETA
MARCA	NISSAN
MODELO	2014
COLOR	BLANCO PLATA
CAPACIDAD	4 psj
N° MOTOR	KA24-709524A
N°CHASIS	3N6DD23T7ZK931024
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026.** El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.
Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

23528

RUNTPRO

PLACA DEL VEHICULO	WCX994		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10031941013	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	CAMIONETA

Información general del vehiculo

MARCA	NISSAN	LINEA	D22/NP300
MODELO	2014	COLOR	BLANCO PLATA
NUMERO DE SERIE	3N6DD23T7ZK931024	NUMERO DE MOTOR	KA24-709524A
NUMERO DE CHASIS	3N6DD23T7ZK931024	VIN	3N6DD23T7ZK931024
CILINDRAJE	2389	TIPO DE CARROCERIA	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE	GAS GASOL	FECHA DE MATRICULA INICIAL (DD/MM/AAAA)	15/03/2014
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASE DE ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SINO)	NO	NRO REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SINO)	NO	NRO DE GRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE (SINO)	NO	NRO REGRABACION SERIE	
REGRABACION V.I.N. (SINO)	NO	NRO REGRABACION V.I.N.	

RUNTPRO

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	1000	PESO BRUTO VEHICULAR	2720
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	4
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedicion	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Codigo tarifa	Estado
25080041	5/04/2021	8/04/2025	17/04/2026	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENT
25080041	7/04/2021	8/04/2024	17/04/2025	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENT
85487951	7/04/2021	8/04/2023	17/04/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENT
85092393	3/03/2021	8/04/2022	17/04/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENT
26522640	5/04/2021	6/04/2021	15/04/2022	SEGUROS GENERALES SURAMERICAN S A	721	NO VIGENT

RUNTPRO

				SURAMERICAN S.A.		VIGENT	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
0303110101	6/10/2022	0/10/2022	0/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	VIGEN	Deta
0303010106	6/10/2022	0/10/2022	0/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	VIGEN	Deta
0303110101	8/10/2022	0/10/2022	0/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S A	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010108	8/10/2022	0/10/2022	0/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S A	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
2000360319	01/2024	9/01/2024	4/12/2024	COMPAÑI MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
2000360319	01/2024	9/01/2024	4/12/2024	COMPAÑI MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
2000285221	02/2022	1/02/2023	4/12/2023	COMPAÑI MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta

RUNTPRO

2000148923	03/2022	3/03/2022	5/06/2022	COMPANI MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsa Civil Cont	INACT	Deta

Registros por página 10 1 - 10 de 18

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Acci
REVISION TECNICO-MECANICO	09/03/2020	9/03/2(	CDA PUERTO GAITAN	SI	1882952	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/03/2021	5/03/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1802287	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/03/2021	9/03/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1724974	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/02/2021	2/02/20	RETEMEC Y CIA LTDA	NO	1646520	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/02/2021	5/02/20	CDA AUTOMAS CALLE 13 PERITAR	NO	1581222	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

27530

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03031101000976	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	822005127

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000875	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	822005127

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	200
06: DAÑOS A TERCEROS	200
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	400

Volver

✓ Garantías Mobiliarias [Registro de la garantía en el RNCM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNCM en el RUNT]

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACIÓN	489211
FECHA DE EXPEDICIÓN	22/04/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA	22/04/2025

@Copyright 2026 RUN

29532

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5755

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	**29-03-2026**	**ESCOTURS S.A.S.**	**NIT No. 822005127**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO GAITAN	**3108592361**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WCX994

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**NISSAN**	**D22/NP300**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	**10031941013**	**15-03-2014**	**BLANCO PLATA**	**: GAS GASOL**	**3N6DD23T7ZK931024**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
KA24-709524A		**2389**	**N/A**	**ESCOTURS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	35	7	35	6	35	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27533

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-03-2026**
SOAT	**17-04-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5755

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Villavicencio, 13 de marzo del 2026

Ingeniero
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Regional Meta
Villavicencio- Meta

REF: CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**

Yo Herly Magdeleín Cortés Fernández, mayor de edad, actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S, identificada con el Nit. No. 901297365-6, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, me permito adjuntar y radicar convenio de colaboración empresarial celebrado entre **ESCOTURS S.A.S y ALMATOURS S.A.S.**

Vehículos requeridos con las siguientes características:

CLASE:	**CAMIONETA**
MARCA:	**NISSAN**
LINEA:	**D22/NP300**
PLACA:	**WCX994**
MODELO:	**2014**
CAPACIDAD:	**4**
COLOR:	**BLANCO PLATA**
Nº. MOTOR:	**KA24-709524A**
Nº. CHASIS:	**3N6DD23T7ZK931024**
PROPIETARIO:	**ESCOTURS SAS**
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	**8220051227**

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL DEL 2026.

En Villavicencio, a los (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, por una parte, el **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.**, identificado con NIT 901297365-6, domiciliado en Villavicencio en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, representado legalmente por la señora **Herly Magdeleín Cortés Fernández**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.121.911.16 de Villavicencio (Meta), en adelante denominada **la EMPRESA CONTRATANTE**; y por otra parte, la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S**, identificada con NIT 822005127-1, domiciliada en la calle 32 N.° 26-58, barrio Porvenir, Villavicencio, representada legalmente por el señor **Mauro Andrés Ruiz Castro**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.121.843.686 de Villavicencio, en adelante denominada **la EMPRESA COLABORADORA**. Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en consecuencia, proceden a su celebración.

EXPRESAN:

Que el Artículo 2.2.1.6.3.4. del decreto 1079 de 2015, permite que las Empresas de Servicio de Transporte Especial puedan realizar convenios de colaboración empresarial con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio.

Que las empresas desarrollan su objeto social en la actividad de transporte público especial a empleados escolares y turistas.

Que la demanda de servicios de transportes especiales empresarial es cada vez más creciente con clientes exigentes en la prestación de dichos servicios en términos de oportunidad, eficiencia y calidad que ambas empresas reconocen mutuamente la importancia de implementar planes de mejoramiento continuo para garantizar el suficiente parque automotor de servicio especial para abastecer dicha demanda y garantizar una excelente prestación del servicio de transporte especial empresarial y turístico.

Que ambas empresas reconocen la importancia de realizar alianzas empresariales para sumar fortalezas (Experiencia + capacidad de transporte + intercambio de experiencia en tecnología y servicio al cliente, entre otros...) con el propósito de mejorar la competitividad de estas en el servicio de transporte de especial.

Por lo anteriormente expuesto, hemos acordado celebrar un **CONVENIO DE COLABORACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL fundamentado en el artículo 2.2.1.6.3.4 Decreto 1079 de 2015,** que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **Objeto**. Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y efectividad en la prestación del servicio de transporte especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** con el fin de cumplir con el objeto del contrato(s), derivado del contrato No. ***1243 del 2026*** firmado entre la Empresa **CONTRATANTE** y los 27 municipios **DEL DEPARTAMENTO DEL META, para** alcanzar este objeto ambas empresas se comprometen a:

A) Sumar e intercambiar capacidad de transporte (parque automotor de servicio especial) conforme a la disponibilidad que tenga para dar cumplimiento al objeto del contrato del presente convenio,

B) Contar con un parque automotor en óptimas condiciones que cumplan con lo estipulado en la normativa de transporte especial.

C) **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S** coloca a disposición de la CONTRATANTE **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS."** Con **NIT 901297365-6 el** automotor descrito a continuación para que de acuerdo con sus necesidades de servicio cumpla con el (los) contrato suscrito.

CLAUSULA SEGUNDA. CANTIDAD Y CLASE DEL VEHICULO: Hemos celebrado el convenio de colaboración empresarial, de los vehículos los cual se distingue con las siguientes características:

CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN
LINEA:	D22/NP300
PLACA:	WCX994
MODELO:	2014
CAPACIDAD:	4
COLOR:	BLANCO PLATA
Nº. MOTOR:	KA24-709524A
Nº. CHASIS:	3N6DD23T7ZK931024
PROPIETARIO:	ESCOTURS SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	8220051227

Vehículos requeridos por **"GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS"** Para la ejecución y cumplimiento de los servicios contratados siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el decreto 1079 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. Duración. Inicio y terminación del convenio. ***El presente convenio iniciara el 13 de marzo del 2026 y finalizara el 30 de octubre del 2026.***

CLAUSULA CUARTA: Terminación. El presente convenio podrá darse por terminado a) por terminación del plazo fijado, b) de común acuerdo por las partes cuando exista imposibilidad para atender los compromisos acordados y adquiridos en él, c) incumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de transporte especial y cualquier acción u omisión que afecte de manera grave la buena prestación del servicio, d) No obstante lo anterior, el presente convenio podrá darse por terminado por decisión unilateral de cualquiera de las partes, antes de la expiración del plazo, dando aviso escrito a la otra parte, con no menos de diez (10) días calendario de antelación, caso en el cual no se causara indemnización ni penalidad alguna.

CLÁUSULA QUINTA. Responsabilidad y obligaciones de la Empresa Contratante: **a)** para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en la empresa de transporte contratante, **b)** de igual manera los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte especial serán contratados y afiliados a seguridad social directamente por la empresa contratante. **c)** verificar que el vehículo y conductor porten sus documentes vigentes para la operación y las demás obligaciones y responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente convenio. **d)** exigir la revisión preventiva del vehículo bimensual según la reglamentación del Ministerio de transporte. **e)** La empresa contratista es solidaria con el propietario del vehículo por los daños causados a terceros que se causen durante la ejecución del objeto del presente convenio. **f)** exigir la paz y salvo por todo concepto al propietario del vehículo con la empresa en convenio. **g)** Aplicar la normatividad vigente en materia de transporte especial emitidas por el Ministerio de Transporte y demás normas que reglamentan el servicio de transporte especial. **h)** la empresa CONTRATANTE se obliga a expedir FUEC por los contratos suscritos. **i)** En caso de adiciones, modificaciones o liquidación del contrato principal es obligación de la empresa que solicita el convenio enviar copia a la Empresa colaboradora. **j)** todas las obligaciones legales, tributarias, administrativas, que se deriven de la ejecución del contrato principal están en cabeza de la Empresa Contratante o quien solicita el convenio. **k)** contratar conductores idóneos: licencia de conducción vigente, estar vinculado el conductor a seguridad social por la empresa CONTRATANTE, registrar cursos de manejo defensivo, mecánica básica primeros auxilios como mínimo, certificar experiencia, el conductor no debe registrar comparendos ni acuerdos de pago.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL SERVICIO: la empresa CONTRATANTE responde durante los horarios de servicios contratados por los hechos generadores de responsabilidad en que se encuentre involucrado alguno de los vehículos relacionados en el presente convenio, teniendo en cuenta que los mismos solo se contratan única y exclusivamente para prestar el servicio en el contrato relacionado en la CLAUSULA PRIMERA del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: **BUENA FE.** La Empresa de transporte **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS** actúa de buena fe con la firma del presente convenio y se presume que los vehículos asignados por la empresa

colaboradora cuentan con toda la documentación vigente y las revisiones preventivas y correctivas para prestar el servicio de trasporte especial, durante el presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente convenio tiene validez única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar al personal beneficiario de loa 27 **MUNICIPIOS DEL DEPARTAMRNTO DEL META.**

CLAUSULA NOVENA La empresa contratante expedirá el FUEC del vehículo en mención durante la vigencia del presente convenio, por cuanto en cabeza de la empresa contratante radica la responsabilidad del servicio.

CLÁUSULA DECIMA. Garantías. Los aspectos pactados entre las empresas en este documento se constituyen en garantía para atender los compromisos adquiridos y pactados en razón a que los vehículos que prestan el servicio cumplen con todos los requisitos exigidos para prestar el servicio de transporte especial a la fecha de la firma del presente convenio como son: SOAT, Pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Tarjeta de Operación, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción vigente para todos los conductores.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Modificaciones. Cualquier modificación, adición que se realice en tiempo al convenio será de consenso y deberá constar para su validez por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA Resolución de Conflictos. Las partes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente convenio o relacionado con él directa o indirectamente se someterá al procedimiento de la conciliación a través del centro de conciliación y arbitraje bien sea de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. Validez y Perfeccionamiento. El presente convenio requiere para su validez y perfeccionamiento la firma por mutuo acuerdo de las partes, radicación del presente documento en el Ministerio de Transporte, por parte de la empresa que solicita el convenio.

Para notificaciones dirigirse a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, dirección comercial Calle. 32 N° 26-58, celular 3124808646 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: grupoempresarialalmatours@gmail.com.

ESCOTURS S.A.S. calle 32 No. 26 58, celular 3108765197 Barrio Porvenir Villavicencio. Email: comercial@escotursas.com.

Como constancia y señal de aceptación se firma en la ciudad de Villavicencio (Meta), en la fecha estipulada al inicio del presente CONVENIO.

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1.121.843.686 Villavicencio
R/L ESCOTURS S.A.S
NIT. 822.005.127-1

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. No. 1121911161 de Villavicencio.
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6

Ver detalles

Cliente *

ALMATOURS SAS

Numero Radicado

20263030706422

Fecha de creacion

13/03/2026 08:00

Ultima actualizacion

13/03/2026 08:01

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL

Descripcion *

CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE ESCOTURS Y ALMATOUR PARA EL VEHICULO WCX594

Texto de la nota

hace menos de un minuto
MILENA SANTIAGO SANTIAGO

Convenio de Colaboracion Empresarial Almatours.pdf (377.35 KB)

2989

RUTA # 9

WOX789

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

29540

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034424350

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WOX789	HINO	FC9JBUS	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.123	BLANCO Y VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	44

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
J05ETY12156	N	9F3FC9JLTHXX11314

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F3FC9JLTHXX11314	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO

IDENTIFICACIÓN

NIT 822006127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
207

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
032016001051162	I	08/08/2016	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/01/2017	26/05/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA



LT07004100234

27541

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal **de EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR de los siguientes vehículos:

PLACA	WOX789
CLASE	BUS
MARCA	HINO
MODELO	2014
COLOR	BLANCO Y VERDE
CAPACIDAD	44 psj
N° MOTOR	J05ETY12156
N°CHASIS	9F3FC9JLTHXX11314
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehiculo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026**. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.
Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

RUNTPRO

23542

PLACA DEL VEHICULO	WOX789		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10035692121	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUS

Información general del vehiculo

MARCA	HINO	LINEA	FC9JBUS
MODELO	2017	COLOR	BLANCO Y VERDE
NUMERO DE SERIE		NUMERO DE MOTOR	J05ETY12156
NUMERO DE CHASIS	9F3FC9JLTHXX11314	NUMERO DE V.I.N.	9F3FC9JLTHXX11314
CILINDRAJE	5123	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL DD/MM/AAAA	17/01/2017
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION SERIE	
REGRABACION V.I.N. (SI/NO)	NO	NRO REGRABACION V.I.N.	

RUNTPRO

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aqui*

Datos Tecnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0	PESO BRUTO VEHICULAR	10400 Kgs
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	44
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
250800412/12/2023	7/12/2025	16/12/2026	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENT
1565150204/12/2021	7/12/2024	16/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT
250800422/11/2023	7/12/2023	16/12/2024	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
3145858514/12/2022	7/12/2022	16/12/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENT
807984403/12/2021	7/12/2021	16/12/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	810	NO VIGENT

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

RUNTPRO

807984403/12/20217/12/2021	16/12/2022	MUNDIAL DE SEGUROS S A	B10	NO VIGENT		

Registros por pagina 10 1 - 5 de 5

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
0303010102/01/20202/01/20246/06/2026				SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	VIGEN	Deta
0303110102/01/20202/01/20246/06/2026				SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	VIGEN	Deta
0303010122/10/20222/10/20220/10/2025				SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303110122/10/20222/10/20220/10/2025				SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303110119/10/20220/10/20220/10/2024				SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010109/10/20220/10/20220/10/2024				SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303110119/10/20220/10/20220/10/2023				SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010109/10/20220/10/20220/10/2023				SEGUROS DEL	Responsa Civil	INACT	Deta

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	15/01/2025	15/01/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	1869258	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/01/2025	10/01/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1786178	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/01/2024	11/01/202	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	1709919	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/01/2023	12/01/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	1639490	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/01/2020	08/01/2C	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1573914	SI	

@Copyright 2026 RU

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCIÓN	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACIÓN	539990
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2026	FECHA INICIO DE VIGENCIA	05/01/2026
FECHA FIN DE VIGENCIA	05/01/2028	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

29545

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5304

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-01-2026	**30-03-2026**	**ESCOTURS S.A.S.**	**NIT No. 822005127**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
ACACIAS	**3108592361**	**ACACIAS**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WOX789

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FC9JBUS**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2017	**10035692121**	**17-01-2017**	**BLANCO Y VERDE**	**DIESEL**	**9F3FC9JLTHXX11314**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY12156		**5123**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	11	100	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	12	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

29546

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-01-2027**
SOAT	**16-12-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5304

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

27547

RUTA # 10

WOY224

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

29548

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034424449

PLACA: WOY224	MARCA: HINO	LÍNEA: FC9JBUS	MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 5.123	COLOR: BLANCO Y VERDE		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 44
NÚMERO DE MOTOR: J05ETY12185	REG: N	VIN: 9F3FC9JLTHXX11337	
NÚMERO DE SERIE: ******	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9F3FC9JLTHXX11337	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO

IDENTIFICACIÓN
NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******		BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 207
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032016001086886	I/E: I	FECHA IMPORT.: 12/08/2016	PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 17/01/2017	FECHA EXP. LIC TTO.: 26/05/2025	FECHA VENCIMIENTO: ******	



ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

LT07004100246

27549

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686**, en calidad de representante legal **de EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS**, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR de los siguientes vehículos:

PLACA	WOY224
CLASE	BUS
MARCA	HINO
MODELO	2017
COLOR	BLANCO Y VERDE
CAPACIDAD	44 psj
N° MOTOR	J05ETY12185
N°CHASIS	9F3FC9JLTHXX11337
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026**. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.
Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

22550

RUNTPRO

datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar

PLACA DEL VEHICULO	WOY224		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10035743555	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUS

Información general del vehiculo

MARCA	HINO	LINEA	FC9JBUS
MODELO	2017	COLOR	BLANCO Y VERDE
NUMERO DE SERIE		NUMERO DE MOTOR	J05ETY12185
NUMERO DE CHASIS	9F3FC9JLTHXX11337	NUMERO DE VIN	9F3FC9JLTHXX11337
CILINDRAJE	5123	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA NO. AÑO-MM-AAAA	17/01/2017
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
BLINDAJE ANTIBALAS	NO	REPOTENCIADO	NO
REPARACIÓN MOTOR (SI/NO)	NO	NRO REPARACIÓN MOTOR	
REPARACIÓN CHASIS (SI/NO)	NO	NRO REPARACIÓN CHASIS	
REPARACIÓN SERIE (SI/NO)	NO	NRO REPARACIÓN SERIE	
REPARACIÓN V.I.N.	NO	NRO REPARACIÓN V.I.N.	

@Copyright 2026 RU

RUNTPRO

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0	PESO BRUTO VEHICULAR	10400 Kgs
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	44
NUMERO DE EJES	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1071770012	12/12/2025	17/12/2025	16/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENT
1565150204	12/12/2024	17/12/2024	16/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT
2508004221	1/12/2023	17/12/2023	16/12/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
3145908851	2/12/2022	17/12/2022	16/12/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENT
8196146710	12/12/2021	17/12/2021	16/12/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	920	NO VIGENT

Registros por página 10 1 - 5 de 5

2451

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03031101000821	Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000720	Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Volver

2ASS2

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
0303110100	2/01/2020	2/01/2020	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	VIGEN	Deta
0303010100	2/01/2020	2/01/2020	16/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	VIGEN	Deta
0303110102	2/10/2022	2/10/2020	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010102	2/10/2022	2/10/2020	20/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303010100	9/10/2022	0/10/2022	0/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303110101	9/10/2022	0/10/2022	0/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010100	9/10/2022	0/10/2022	0/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta

Certificado de revision tecnico mecanica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revision	Fecha Expedicio	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Acci
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2024	14/01/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	1869007	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/01/2025	11/01/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1786809	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/01/2024	12/01/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	1710128	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/01/2023	13/01/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	1639735	SI	
REVISION			CENTRO DE DIAGNOSTICO				

@Copyright 2026 RU

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACION	540789
FECHA DE EXPEDICION	08/01/2026	FECHA INICIO DE VIGENCIA	08/01/2026
FECHA FIN DE VIGENCIA	08/01/2028	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

29553

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5756

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-01-2026	29-03-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	3108592361	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WOY224

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JBUS
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2017	10035743555	17-01-2017	BLANCO Y VERDE	DIESEL	9F3FC9JLTHXX11337
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY12185		5123	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retroreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27554

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, bateria, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de liquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacio insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Bateria bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquin de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**14-01-2027**
SOAT	**16-12-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5756

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

29555

RUTA # 11

SOD805

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

29556

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036182380

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOD805	SCANIA	SIN LINEA	2004

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.000	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	34

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
B025545	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BSK4X2BF43545229	N	9BSK4X2BF43545229	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S	NIT 901251010

REGISTRACIÓN MOVILIDAD
******

CILINDRAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	TE	FECHA IMPORT	PUERTAS
23830031689077	I	13/02/2004	1

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/04/2004	25/09/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE



LT07004433880

27557

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**SOD805**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10036182380**	ESTADO DEL VEHICULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**SCANIA**	LÍNEA:	**SIN LINEA**
MODELO:	**2004**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9BSK4X2BF43545229**	NÚMERO DE MOTOR:	**8025545**
NÚMERO DE CHASIS:	**9BSK4X2BF43545229**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**12000**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**21/04/2004**
AUTORIDAD DE TRANSITO:	**STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

27558

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10717700234550	04/02/2026	14/02/2026	13/02/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1530263280101	20/08/2025	25/08/2025	25/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A LA EQUIDAD	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
1530263280101	AMBAS (RCC-RCE)

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901251010

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

27559

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	01/02/2026	01/02/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	187370808	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S**		
RADIO DE ACCION:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**479783**
FECHA DE EXPEDICION:	**28/02/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**28/02/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**28/02/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

27560

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5125

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-02-2026	**05-04-2026**	**JORGE ELIECER PARRA RODRIGUEZ**	**CC No. 19088888**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
Calle 4 sur N° 30-86 quintas del bosque II	**3204601990**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOD805

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**SCANIA**	**SIN LINEA**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	**10016041375**	**21-04-2004**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9BSK4X2BF43545229**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
8025545		**12000**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	9	100	8	100	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	9	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27561

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**09-02-2026**
SOAT	**13-02-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5125

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

29562

RUTA # 12

WDR090

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

27563

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011099587

PLACA: WDR090	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: NPR	MODELO: 2016	
CILINDRADA CC: 5.193	COLOR: BLANCO VERDE		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: BUSETA	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 26	
NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-423175		REG: N	VIN: 9GCNPR750GB037749	
NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR750GB037749		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR750GB037749	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

ESCOTURS S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 822005127

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 153

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032015001592006

I/E: I

FECHA IMPORT.: 06/11/2015

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 26/01/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.: 26/01/2016

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO

LT02003687585

27564

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 13 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **1.121.843.686,** en calidad de representante legal **de EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS SAS,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de TENEDOR de los siguientes vehículos:

PLACA	WDR090
CLASE	BUSETA
MARCA	CHEVROLET
MODELO	2016
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	26 psj
N° MOTOR	4HK1-423175
N°CHASIS	9GCNPR750GB037749
PROPIETARIO	ESCOTURS S.A.S
NIT-CCN	822005127

el cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **No 1243 de 2026**. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.
Atentamente,

Mauro Andres Ruiz Castro

PROPIETARIO
ESCOTURS SAS
R/L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C: 1.121.843.686

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

2356 5

RUNTPRO

datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite

Realizar

PLACA DEL VEHICULO	WDR090		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO	10011099587	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUSETA

Información general del vehiculo

MARCA	CHEVROLET	LINEA	NPR
MODELO	2016	COLOR	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE	9GCNPR750GB037749	NRO DE MOTOR	4HK1-423175
NUMERO DE CHASIS	9GCNPR750GB037749	NRO DE V.I.N.	9GCNPR750GB037749
CILINDRAJE	5193	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL (DD/MM/AAAA)	26/01/2016
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
ES VEHICULO ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SINO)	NO	NRO REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SINO)	NO	NRO REGRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE (SINO)	NO	NRO REGRABACION SERIE	

RUNTPRO

Consulte el Historico Vehicular Aqui

Datos Técnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0	PESO BRUTO VEHICULAR	7500 Kgs
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	26
NUMERO DE EJES	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93986519	30/01/2020	02/02/2026	01/02/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENT
25080043	31/01/2025	02/02/2025	01/02/2026	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
25080043	31/01/2024	02/02/2024	01/02/2025	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
8497613	25/01/2022	27/01/2023	26/01/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	NO VIGENT
1203490	20/01/2022	27/01/2022	26/01/2023	SEGUROS DEL ESTADO S A	920	NO VIGENT

Registros por página 10 1 - 5 de 5

29566

Polizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
0303010103	06/2021	6/06/2021	6/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	VIGEN	Deta
0303110103	13/06/2021	6/06/2021	6/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	VIGEN	Deta
0303010105	05/2021	5/05/2021	6/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303110105	15/05/2021	5/05/2021	6/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010109	10/2022	0/10/2022	0/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
0303110109	19/10/2022	0/10/2022	0/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
0303010109	10/2022	0/10/2022	0/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta

@Copyright 2026 RUN

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	30/01/2023	30/01/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	18732335		
REVISION TECNICO-MECANICO	31/01/2023	31/01/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	17918005		
REVISION TECNICO-MECANICO	02/02/2020	02/02/2	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	17150835		
REVISION TECNICO-MECANICO	28/01/2022	28/01/20	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	16432816		
REVISION TECNICO-	29/01/2022	29/01/20	CDA CARLLANOS	NO	15778665		

@Copyright 2026 RUN

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	494331
FECHA DE EXPEDICION	17/05/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA	17/05/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA	17/05/2027	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

@Copyright 2026 RUN

23567

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03030101000720	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

03031101000821	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901297365

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	0

Volver

27568

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5757

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	**31-03-2026**	**ESCOTURS S.A.S.**	**NIT No. 822005127**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO GAITAN	**3108592361**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDR090

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**CHEVROLET**	**NPR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2016	**10011099587**	**26-01-2016**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCNPR750GB037749**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-423175		**5193**	**N/A**	**GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	11	80	8	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	10	80	9	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27569

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-01-2027**
SOAT	**01-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5757

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

27570

RUTA # 13

UVK969

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

27571

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019379359

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UVK969	HYUNDAI	HD 72	2010

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	32

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DB9404794	N	KMFGA17BPAC900804

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	KMFGA17BPAC900804	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S	NIT 901251010

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
3520090001723 7B	I	30/10/2010	1

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
11/05/2010	07/10/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL YOPAL



LT01008152300

27572

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuniquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHICULO:	**UVK969**		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	**10019379359**	ESTADO DEL VEHICULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehiculo

MARCA:	**HYUNDAI**	LÍNEA:	**HD 72**
MODELO:	**2010**	COLOR:	**BLANCO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**D4DB9404794**
NÚMERO DE CHASIS:	**KMFGA17BPAC900804**	NÚMERO DE VIN:	**KMFGA17BPAC900804**
CILINDRAJE:	**3907**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**11/05/2010**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTO y TTE MCPAL YOPAL**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**1**

27573

RUNTPRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10717700069100	19/05/2023	22/05/2023	21/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
10717700198550	20/05/2025	22/05/2025	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1530263280101	20/08/2025	25/08/2025	25/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NÚMERO DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA
1530263280101	AMBAS (RCC-RCE)

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901251010

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

29574

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	21/05/2025	21/05/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	181322978	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	476765
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/02/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	28/02/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	28/02/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

29575

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5076

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-02-2026	**05-04-2026**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	**NIT No. 901251010**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
Calle 4 sur N° 30-86 quintas del bosque II	**320 4601990**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UVK969

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HYUNDAI**	**HD 72**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2010	**10019379359**	**11-05-2010**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**KMFGA17BPAC900804**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DB9404794		**3907**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	11	100	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**25-05-2026**
SOAT	**21-05-2026**
EXTINTOR	**05-02-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5076

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

29597

RUTA # 14

SPN348

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

2598

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017627154

PLACA
SPN348

MARCA
HINO

LÍNEA
FC4JKUZ

MODELO
2011

CILINDRADA CC
5.307

COLOR
BLANCO VERDE

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
BUS

TIPO CARROCERÍA
CERRADA

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
41

NÚMERO DE MOTOR
J05CTF22520

REG
N

VIN
JHDFC4JKUBXX12391

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
JHDFC4JKUBXX12391

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S

IDENTIFICACIÓN
NIT 800000755

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032010000653878

VIN

FECHA IMPORT.
16/07/2010

PUERTAS
2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
11/09/2010

FECHA EXP. LIC. TTO.
18/01/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01007945686

27579

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 17 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **19.341.778,** en calidad de representante legal **de COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de **TENEDOR** de los siguientes vehículos:

PLACA	SPN348
CLASE	BUS
MARCA	HINO
MODELO	2011
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	41 PSJ
N° MOTOR	J05CTF22520
N° CHASIS	JHDFC4JKUBXX12391
PROPIETARIO	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA
NIT-CCN	800000755

PLACA	WMT293
CLASE	BUS
MARCA	AGRALE
MODELO	2017
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	39 PSJ
N° MOTOR	U1A008800
N° CHASIS	U1A008800
PROPIETARIO	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA
NIT-CCN	800000755

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los

27580

servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
COLTUREX SA
R/L. LUIS ERNESTO SANCHEZ
C.C: 19.341.778

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
C.C. 1.121.911.161

RUNTPRO

datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar o

PLACA DEL VEHICULO	SPN348		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10017627154	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUS

Información general del vehiculo

MARCA	HINO	LINEA	FC4JKUZ
MODELO	2011	COLOR	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE		NUMERO DE MOTOR	J05CTF22520
NUMERO DE CHASIS	JHDFC4JKUBXX12391	NUMERO DE VIN	JHDFC4JKUBXX12391
CILINDRAJE	5307	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL DD/MM/AAAA	11/09/2010
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASE DE BLINDAJE	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACION SERIE	
REGRABACION V.I.N. (SI/NO)	NO	NRO. REGRABACION V.I.N.	

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO)	NO	PUERTAS	2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aqui

Datos Tecnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0	PESO BRUTO VEHICULAR	9000
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	41
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1060560	09/03/2021	11/03/2026	10/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE
9310001510	03/03/2021	11/03/2025	10/03/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	920	NO VIGENTE
9310001513	02/02/2021	11/03/2024	10/03/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	920	NO VIGENTE
9310001510	03/03/2021	11/03/2023	10/03/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	920	NO VIGENTE
1515070009	03/03/2021	11/03/2022	10/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

23582

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Deta
033301010	4/05/2021	5/05/2021	5/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	VIGEN	Deta
033311010	4/05/2021	5/05/2021	5/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	VIGEN	Deta
033311010	5/05/2021	5/05/2024	5/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
033301010	5/05/2021	5/05/2024	5/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
033301010	2/05/2021	5/05/2021	5/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
033311010	2/05/2021	5/05/2021	5/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
033301010	3/05/2021	5/05/2021	5/05/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
033311010	3/05/2021	5/05/2021	5/05/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsa Civil Cont	INACT	Deta

@Copyright 2026 RUN

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Accio
REVISION TECNICO-MECANICO	16/03/2021	6/03/20	CDA PUERTO GAITAN	SI	188446	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2021	8/03/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	180303	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2021	8/03/20	CDA CARMOTOS MIX	NO	172476	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2021	8/03/20	CDA CARMOTOS MIX	NO	165288	SI	
REVISION TECNICO-	16/03/2021	6/03/20	CDA TECNOSABANA SAS	NO	158679	SI	

@Copyright 2026 RU

Tarjeta de Operacion

EMPRESA AFILIADORA	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A. COLTUREX S.A.		
RADIO DE ACCIÓN	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN	507163
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/07/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA	29/07/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA	29/07/2027	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Normalizacion y saneamiento

22583

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

033301010000617	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	800000755

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	400
06: DAÑOS A TERCEROS	400
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	800

Volver

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

033311010000789	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	800000755

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

Volver

29584

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5772

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-01-2026	31-03-2026	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA	NIT No. 800000755
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	3204601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPN348

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC4JKUZ
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2011	10017627154	11-09-2010	BLANCO VERDE	DIESEL	JHDFC4JKUBXX12391
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTF22520		2011	N/A	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A. COLTUREX S.A.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

27595

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**18-03-2026**
SOAT	**10-03-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5772

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

27586

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 17 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **19.341.778,** en calidad de representante legal de **COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de **TENEDOR** de los siguientes vehículos:

PLACA	SPN348
CLASE	BUS
MARCA	HINO
MODELO	2011
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	41 PSJ
N° MOTOR	J05CTF22520
N° CHASIS	JHDFC4JKUBXX12391
PROPIETARIO	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA
NIT-CCN	800000755

PLACA	WMT293
CLASE	BUS
MARCA	AGRALE
MODELO	2017
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	39 PSJ
N° MOTOR	U1A008800
N° CHASIS	U1A008800
PROPIETARIO	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA
NIT-CCN	800000755

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los

servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
COLTUREX SA
R/L. LUIS ERNESTO SANCHEZ
C.C: 19.341.778

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
C.C. 1.121.911.161

27588

transportes INTEGRALES SJ SAS	**CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**	**CODIGO: FO-GOP-AL-03** **VERSION: 02** **FECHA: 27/03/2026**

No. 002 -2026

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 del 2015 modificado por el decreto 431 de 2017, las partes registradas a continuación, acuerdan realizar el siguiente **CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**, el cual se basará en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Identificación de las PARTES:

EMPRESA CONTRATISTA	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S**
NIT	901.251.010-9
DIRECCIÓN	Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural Puerto Gaitan - Meta
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TELEFONO	3173300213 - 3173300211
EMAIL	admtransintegralessjsas@gmail.com

EMPRESA COLABORADORA	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S. A
NIT	800.000.755-4
DIRECCIÓN	CALLE 158 111 - 98 BOGOTA DC
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO
TELEFONO	601 7447413
EMAIL	administracion@colturex.com
PROPIETARIO DEL VEHICULO	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S. A
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	800.000.755-4
DIRECCION	CL 158 111- 98
TELEFONO	6017447413

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO: Realizar convenio de colaboración empresarial para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, en el(los) vehículo(s) que se describe(n) a continuación, para la ejecución del contrato de transporte de **PERSONAL ESTUDIANTIL** entre la empresa **TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS** y LA PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL: **COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A** a fin de la mejorar la prestación del servicio.

CLAUSULA TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	SPN348	**CAPACIDAD**	41 PSJ
LINEA	FC4JKUZ	**COLOR**	BLANCO VERDE
PLACA	**SPN348**	**MODELO**	2011
SERVICIO	PUBLICO	**CILINDRAJE**	5307
TIPO CARROCERIA	CERRADA	**NUMERO DE MOTOR**	J05CTF22520
CLASE	BUS	**NUMERO DE CHASIS**	JHDFC4JKUBXX12391

27589

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	AGRALE	**CAPACIDAD**	39 PSJ
LINEA	MA 15.0 EURO V	**COLOR**	BLANCO VERDE
PLACA	**WMT293**	**MODELO**	2017
SERVICIO	PUBLICO	**CILINDRAJE**	4748
TIPO CARROCERIA	CERRADA	**NUMERO DE MOTOR**	U1A008800
CLASE	BUS	**NUMERO DE CHASIS**	9BYC51A1AHC002607

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA:

A) Colocar a disposición del CONTRATISTA el vehículo descrito anteriormente, habilitado legalmente para la prestación de Servicio Público Terrestre Automotor Especial, cumpliendo con el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio , cuyas características y especificaciones técnicas y de seguridad, se encuentran acordes a las exigidas en el artículo 2.2.1.6.6.1 del decreto1079 de 2015 y 431 de 2017 y/o en la Resolución No. 007126 del 11 de octubre de 1995 "por lo cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros" expedida por el Ministerio de Transporte y lo consagrado en el artículo 50 y 51 de la ley 769 de 2002.

B) Con la firma de este convenio, la empresa colaboradora deberá anexar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cedula del Propietario, si es leasing Contrato de Leasing.
2. Tarjeta de Propiedad / Licencia de Tránsito (Confirmada ante el RUNT)
3. SOAT vigente
4. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual
5. Revisión Técnico Mecánica Vigente (Si aplica)
6. Entregar Paz y Salvo por todo concepto otorgado por la empresa donde está afiliado el Vehículo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) utilizar los vehículos de la EMPRESA COLABORADORA previa verificación de la documentación requerida por parte del PERSONA JURÍDICA o NATURAL que requiera el servicio Público de Transporte Terrestre Especial.

B) mantener informada a la EMPRESA COLABORADORA, del estado de los vehículos.

C) Revisar e inspeccionar el estado de los vehículos.

D) La responsabilidad de los servicios contratados por una persona jurídica o por una persona natural, que se van a prestar de acuerdo con este convenio, será exclusiva de la empresa de transporte contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017.

CLAUSULA SEXTA. RESPONSABILIDAD A PERSONA JURÍDICA o NATURAL: La responsabilidad del contrato frente a la PERSONA JURIDICA O NATURAL, la cual se encuentra descrita en la cláusula segunda de este convenio, será única y exclusivamente de la empresa CONTRATISTA, excepto en aquellos casos

cuando se impongan multas por fallas en los vehículos suministrados por la empresa COLABORADORA, en cuyo caso se podrá repetir contra la misma.

CLAUSULA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A PASAJEROS O TERCEROS: Las partes acuerdan expresamente lo consagrado en el decreto 1079 de 2016, Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. *De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c) Muerte o lesiones a dos o más personas. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.*

CLAUSULA OCTAVA. FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO "FUEC": Conforme a lo consagrado en los artículos 2.2.1.6.3.3 y 2.2.1.6.3.4 del decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 y la resolución 1069 de 2015, la empresa CONTRATISTA, será la encargada de expedir el FUEC cumpliendo con las formalidades descritas en la norma, para los vehículos de la **EMPRESA COLABORADORA** y conforme a las necesidades y objeto de este convenio.

PARAGRAFO: En caso de multa generada en contra de la **EMPRESA COLABORADORA**, por inconsistencias presentadas en la expedición del **FUEC** expedido por la empresa contratista, se podrá repetir en contra esta.

CLAUSULA NOVENA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que el valor por los servicios prestados se cancelara, directamente al propietario del vehículo descrito en la cláusula primera de este convenio o a la persona que el mismo designe.

Parágrafo. Los valores, cuantías y fechas de pago serán pactados previamente con el propietario del vehículo y la empresa contratista, las cuales se respetarán y harán parte integral de este convenio.

CLASULA DECIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio es suscrito por un término de:

transportes INTEGRALES SJ SAS	**CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**	**CODIGO: FO-GOP-AL-03**
		VERSION: 02
		FECHA: 27/03/2026

Fecha de inicio: 18 de marzo de 2026
Fecha de terminación: 05 de diciembre 2026

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de suspensión del presente convenio:

a) Situación Especial de Orden Público,
b) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,
c) Decisión de autoridad Pública o Judicial,
d) Por mutuo acuerdo entre las partes,
e) Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se puede dar por terminado por las partes de mutuo acuerdo mediante acta que para tal efecto se suscriba o en los siguientes casos para los cuales las partes expresan no será causal de indemnización o pago de suma alguna así:

A. Terminación del Contrato por parte de la Persona o Empresa Contratante,
B. Destrucción del vehículo,
C. Daño del Vehículo, en cuyo caso no será responsabilidad de la EMPRESA COLABORADORA el reemplazo del mismo, para lo cual se debe suscribir un nuevo convenio con otro vehículo habilitado.
D. Por mutuo acuerdo entre las partes.
E. Por orden Judicial o medida judicial.
F. Por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL FRENTE A LOS CONDUCTORES: Las partes acuerdan que la responsabilidad frente al pago de salarios (en general contratos laborales), pago de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos, caja de compensación y demás obligaciones laborales estarán a cargo de la Empresa Contratista.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. NOTIFICACIONES: Cualquier aviso, notificación o comunicación que deba entregarse o remitirse en desarrollo de EL CONTRATO, deberá enviarse por correo electrónico, correo certificado o entregarse personalmente a la otra Parte, en las siguientes direcciones:

A. Empresa contratista:
1. **Nombre**: TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
2. **Representante legal**: JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
3. **Dirección:** Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural Puerto Gaitan - Meta.
4. **Teléfono y Celular:** 3173300213 - 3173300211
5. **Correo Electrónico**: admtransintegralessjsas@gmail.com

B. Empresa colaboradora:

transportes INTEGRALES SJ SAS	**CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**	**CODIGO: FO-GOP-AL-03**
		VERSION: 02
		FECHA: 27/03/2026

1. **Nombre**: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A
1. **Dirección:** CALLE 158 111 - 98 BOGOTA DC
2. **Correo Electrónico**: administracion@colturex.com

C. Propietario:

2. **Nombre:** COLTUREX LTDA
3. **Dirección:** CALLE 158 111 - 98 BOGOTA DC
4. **Teléfono y/o Celular:** 6017447413

Parágrafo: Cualquier cambio en cualquiera de los datos y/o direcciones de LAS PARTES deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, con la debida anticipación.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual en la Calle 17ª No. 2 09 Barrio paraíso natural, en la ciudad de Puerto Gaitán, agencia autorizada del contratista. No obstante, en caso de mayor conveniencia para el contratista y Cuando ésta lo determine así las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. Las partes convienen que el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, inicialmente se intentara resolver por cualquiera de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la ley o en un centro de conciliación debidamente autorizado; y de no ser posible la solución del problema o diferencia las partes quedan en libertad para iniciar todas las acciones legales a las que haya derecho y permitan la ley.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma y huella de las partes.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los 16 días del mes de MARZO del año dos mil veintiséis (2026).

Empresa Contratante,

JOHN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TRASNPORTES INTEGRALES SJ SAS
Representante Legal

Empresa Colaboradora,

LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO
COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A
Representante Legal

27593

Ver detalles

Cliente *

TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS

Número Radicado

20263030606242

Fecha de creación

16/03/2026 16:39

Última actualización

16/03/2026 16:39

Estado

Radicado

Dependencia

CLASIFICACION Y REASIGNACION

Asunto Radicado *

002-2026 CONVENIO DE COLABORACION COLTUREX SA

Descripción *

SE RADICA CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE TRANSPORTES INTEGRALES SJ Y COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA PARA LOS VEHICULOS WMT293 - SPN348

Texto de la nota

hace menos de un minuto
TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS

002 CONVENIO DE COLABORACION SPN348_WMT293_FIRMADO.pdf (723,36 KB)

29594

RUTA # 15

SKK606

LICENCIAS

RUNT

PREVENTIVAS

29595

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032662269

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKK606	CHEVROLET	B 70	2002

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.600	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	37

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2FR13224	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GCM7T1J22B210308	N	9GCM7T1J22B210308	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MORENO HIGUITA JORGE ALBERTO	C.C. 98704279

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
12001021015313	I	11/04/2002	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
20/05/2002	03/09/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUNDICAJICA





LT07000073227

27596

PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 17 de marzo del 2026.

Señores:
UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES

Yo, **JOSE ALBERTO MORENO HIGUITA**, mayor de edad, identificado (a) con documento CC. **98.704.279,** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S** también mayor de edad, identificado con documento **Nit 901297365-6** para que en calidad de **TENEDOR** de los siguientes vehículos:

PLACA	SKK606
CLASE	BUS
MARCA	CHEVROLET
MODELO	2002
COLOR	BLANCO VERDE
CAPACIDAD	37 PSJ
N° MOTOR	2FR13224
N° CHASIS	9GCM7T1J22B210308
PROPIETARIO	JORGE ALBERTO MORENO HIGUITA
NIT-CCN	98704279

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1243 de 2026. El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO
JOSE ALBERTO MORENO HIGUITA
C.C: 98.704.279

TENEDOR
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
Nit: 901297365-6
R/L: HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161

02597

RUNTPRO

PLACA DEL VEHICULO	SKK606		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10032662269	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	BUS

Información general del vehiculo

MARCA	CHEVROLET	LINEA	B 70
MODELO	2002	COLOR	BLANCO VERDE
NUMERO DE SERIE	9GCM7T1J22B210308	NUMERO DE MOTOR	2FR13224
NUMERO DE CHASIS	9GCM7T1J22B210308	NUMERO DE V.I.N.	
CILINDRAJE	6600	TIPO DE CARROCERIA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRICULA (AÑO/MES/DIA)	20/05/2002
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA DE TTO, TTE y MOVILIDAD CUND/SESQUILE	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
REPOTENCIADO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SINO)	NO	NRO REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS (SINO)	NO	NRO REGRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE (SINO)	NO	NRO REGRABACION SERIE	
REGRABACION V.I.N. (SINO)	NO	NRO REGRABACION V.I.N.	

@Copyright 2026 RUNT

RUNTPRO

VEHICULO ENSEÑANZA (SINO)	NO	PUERTAS	1

Para conocer el historial de propietarios
*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Tecnicos del Vehiculo

CAPACIDAD DE CARGA	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR	
CAPACIDAD DE PASAJEROS		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	37
NUMERO DE EJES	2		

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
8901165706/08/2007/08/2025			06/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A	920	VIGENT
4308005	06/08/2007/08/2024		06/08/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
1508005	305/08/2007/08/2023		06/08/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENT
1434880	106/08/2007/08/2022		06/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENT
				COMPAÑIA		NO

@Copyright 2026 RUN

24598

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedició	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estad	Deta
153026328	20/08/2025	25/08/2025	25/08/2026	SEGUROS COMERCI BOLIVAR	AMBAS (RCC-RCE)	VIGEN	Deta
AA004420	22/08/2024	24/08/2024	24/08/2025	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
AA005320	22/08/2024	24/08/2024	24/08/2025	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
AA004427	7/10/2019	17/10/2019	24/07/2020	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Cont	INACT	Deta
AA008060	7/12/2018	17/12/2018	07/10/2019	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANISE COOPERA	Responsa Civil Extracont	INACT	Deta
AA008061	7/12/2018	17/12/2018	07/10/2019	LA EQUID SEGUROS GENERAL ORGANIS COOPERA	Responsa Civil Cont	INACT	Deta

@Copyright 2026 RU

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

1530263280101 AMBAS (RCC-RCE)

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	901251010

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MAS DE DOS PERSONAS	200

Volver

29599

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedició	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Viger	Nro. Inform certifica	consis	Acci
REVISION TECNICO-MECANICO	31/01/2026	31/01/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE NO2	SI	187362851		
REVISION TECNICO-MECANICO	31/01/2025	31/01/20	CDA AUTOMAS BARBOSA	NO	179184451		
REVISION TECNICO-MECANICO	31/01/2024	31/01/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE NO2	NO	171439651		
REVISION TECNICO-MECANICO	25/01/2022	25/01/20	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE NO2	NO	164244651		
REVISION							

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACION	426397
FECHA DE EXPEDICIÓN	11/04/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA	19/05/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA	19/05/2026	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

29600

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5078

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-02-2026	**05-04-2026**	**MORENO HIGUITA JORGE ALBERTO**	**CC No. 98704279**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO GAITAN	**3219879280**	**PUERTO GAITAN**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SKK606

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**B 70**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2002	**10032662269**	**20-05-2002**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCM7T1J22B210308**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
2FR13224		**6600**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S