ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7457	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Corazón Inmaculado de María		
Dirección de la Unidad Operativa:	Calle 19 # 6-60		
Teléfono de la Unidad Operativa:	8237376		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	Funzahsj@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Hna. Anabelly Cadena		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3125848679

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**20**	**3**	**2024**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	**X**	Inspección del edificio:		

Descripción del evento:

Durante el recorrido realizado por los profesionales de apoyo a la supervisión se evidenció que en el área de la cocina una ventana no contaba con anjeo; lo cual solicitan la posterior instalación de angeo para evitar el ingreso de algún animal y garantizar la hermeticidad. Al continuar con el recorrido se evidencia que la poceta que colinda con el comedor de las personas mayores se encontraba sin llave lo cual solicitan la colocación de una llave de registro de agua para su correcto funcionamiento.

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

1. Se realiza limpieza de la ventana y posterior a esto la instalación del anjeo para garantizar la hermeticidad en el área de la cocina.
2.Se coloca registro de llave de agua en la poceta situada en la entrada del comedor quedando nuevamente en funcionamiento.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	100	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:

La población no se vio afectada

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

Las medidas que se tomaron para la subsanación de los hallazgos encontrados fue delimitar la zona para que las personas mayores no transcurrieran la zona mientras se realizaba la reparación.

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles Riesgos y Afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Instalación de ajeno en ventana de cocina	27/03/2024	27/03/2024	Ninguna	delimitar la zona para que las personas mayores no transcurrieran la zona mientras se realizaba la reparación.
Colocar llave en poceta	27/03/2024	27/03/2024	Ninguna	delimitar la zona para que las personas mayores no transcurrieran la zona mientras se realizaba la reparación.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	2	100%	
Actividades Ejecutadas	2	100%	
Actividades Aplazadas	0		
Cumplimiento del periodo	2	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior			
Cumplimiento periodo actual			
Total de actividades programadas			
Total de actividades ejecutadas			
Actividades aplazadas NO ejecutadas			
Nuevo cumplimiento acumulado			

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Hna. Anabelly Cadena	Nombres y Apellidos:	Harold Jiménez Rodríguez
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Profesional Apoyo a la Supervisión
Firma:	Hna. Anabelly Cadena	Firma:	Harold