INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No SI-00-002 – 2026

Ingeniero
RICARDO PARRA MENDEZ
Técnico Operativo Grado I.

De manera atenta me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de julio al 23 de julio de 2026**, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	GENERALSERV1 S.A.S. NIT 901.845.955-3 **R/L. RAÚL ANDRÉS PELAYO ACUÑA** C.C 91.534.135 De Bucaramanga
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DE INFORME	01

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad en los documentos que forman parte del proceso de selección.	El contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas, ejecutando las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo conforme a lo indicado en la propuesta contractual	Se aporta registro fotográfico de las actividades realizadas
2	Ejecutar, en los tiempos acordados, los servicios objeto del contrato.	Se suministró los elementos requeridos en los plazos y términos ofertados.	Se dio cumplimiento a las ordenes de servicios entregadas por el supervisor en el tiempo solicitado
3	Emplear todos sus recursos humanos, técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal y total desarrollo del objeto del contrato.	Se empleo los recursos físicos y logísticos para la ejecución de actividades en el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**	El presente informe
4	Suministrar en el tiempo acordado los bienes y servicios objeto del contrato, según las especificaciones y cantidades requeridas por el supervisor del contrato, conforme las necesidades del Municipio. En el evento que los elementos no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el Municipio, o se encuentren en ellos defectos de manufactura o fabricación, el Contratista deberá reemplazar dichos elementos con el fin de ser aprobados por el supervisor, siempre y cuando los elementos sustituidos cumplan con lo establecido en la propuesta. El Contratista tendrá tres (03) días para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor.	Para el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, se suministró los bienes y servicios requeridos en el tiempo establecido.	Se aporta registro fotográfico de la intervención de cada vehículo
5	Disponer por su cuenta y riesgo el parque automotor y el personal necesario para la ejecución del contrato.	En el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, el contratista a dispuesto del personal requerido para la ejecución del contrato,	El presente informe

		realizando las reparaciones de manera satisfactoria.	
6	Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los vehículos y maquinaria amarilla.	El contratista ha garantizado el trabajo realizado en los distintos vehículos intervenidos por mantenimiento correctivo	Los vehículos se dejaron operativos luego de los respectivos mantenimientos
7	Garantizar el cumplimiento del suministro e instalación de repuestos originales, nuevos, de buena calidad, indicando la garantía del fabricante según la marca de los vehículos automotores, y/o maquinaria amarilla que lo requieran.	Todos los repuestos, aceites y equipos fueron instalados conforme a las especificaciones técnicas requerida.	Se aporta registro fotográfico
8	Garantizar que, en los eventos en que el Municipio lo requiera, realizará el mantenimiento en el sitio donde se encuentren los vehículos en forma inmediata para poner en funcionamiento los vehículos, sin que ese hecho genere algún costo adicional para el municipio	En el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, se realizaron los mantenimientos de la maquinaria amarilla y vehículos del parque automotor en el sitio donde se encontraba	Se evidencia en el registro fotográfico aportado
9	Garantizar que los lubricantes y filtros sean genuinos, so pena que el supervisor del contrato solicite el cambio sin que genere costo adicional y sin perjuicio de las demás acciones que resulten pertinentes.	Durante el periodo de ejecución todos los filtros y lubricantes fueron originales y no se realizó ningún reclamo, por parte del supervisor.	N/A
10.	Contar durante toda la ejecución del contrato con el personal mínimo ofrecido, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas	el contratista ha contado con el personal mínimo ofrecido, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas	N/A
11.	Los cambios que se realicen sobre el personal relacionado inicialmente, deberán ser comunicados oportunamente al supervisor y dicho personal deberá contar con los mismos o superiores requisitos de experiencia y estudios ofrecidos por el proponente en su oferta.	Durante este periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, no se realizo ningún cambio de personal,	N/A
12	Suministrar los repuestos originales, de excelente calidad y en las marcas ofrecidas en su propuesta.	Durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, se verifico que los repuestos instalados a la maquinaria eran originales y de buena calidad	Los mantenimientos se realizaron en presencia de sus operadores y del supervisor del contrato
13	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, fueron suministrados los equipos, herramientas y materiales requeridos para el mantenimiento correctivo de los vehículos intervenidos	Se aporta registro fotográfico
14	Gestionar por su cuenta y sin costo adicional para la entidad, los permisos necesarios y la logística de conformidad con las normas vigentes para el transporte de maquinaria amarilla.	Durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, no fue requerido realizar ningún trámite para el transporte de la maquinaria, ya que el contratista se desplazo hasta el sitio en el que la maquina presento la falla para hacer la respectiva reparación o mantenimiento,	N/A
15	Participar en las reuniones que el supervisor del contrato convoque para hacer seguimiento a la ejecución del mismo.	Durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, no fue requerido alguna reunión por parte del supervisor	N/A

16	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente en la ejecución del contrato.	Durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, no se presento ninguna dificultad con respecto a la ejecución del contrato	N/A
17	Suscribir junto con el supervisor del contrato, las actas y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato.	El contratista suscribió el acta de inicio de fecha 01 de julio de 2026.	Se evidencia con la suscripción del acta de inicio
18	Poner en conocimiento del Municipio cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación, para asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.	No presento ninguna observación	N/A
19	El contratista debe prever todos los costos indirectos y directos durante la ejecución del contrato	Se ha dado cobertura financiera durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026** para la ejecución del contrato	N/A
20	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, durante la ejecución del contrato, el contratista deberá acreditar mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral t parafiscales (Cajas de compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando haya lugar.	El contratista allego todo los soportes de cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, ICBF y SENA)	Se aporta pagos de seguridad socia y parafiscales
21	Mantener indemne al Municipio de Lebrija de cualquier reclamación o daños a terceros ocasionados con la ejecución del presente contrato	No se presentó reclamaciones o daños a terceros	N/A
22	Para los servicios de mantenimiento preventivos el tiempo máximo de entrega del vehículo no puede exceder de veinticuatro (24) horas.	El contratista cumplió con el tiempo de entrega	Se dio cumplimiento a las ordenes de servicio
23	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: i) elementos de seguridad industrial para todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato. ii) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y iii) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.	El contratista cumplió con las normas de seguridad industrial (EPP) para la ejecución del contrato.	Se aporta registro fotográfico
24	Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	El contratista acepto el control y acato las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	Se dio cumplimiento
25	Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles de las normas adoptadas	El contratista realizo la señalización de los lugares y maniobras peligrosas	Se aporta registro fotográfico
26	Informar al municipio a través del supervisor que se designe sobre cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato	Durante el periodo del 13 de diciembre al del **01 al 23 de julio de 2026**, no informaron de ninguna eventualidad	N/A
27	Emplear todos sus recursos humanos, técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal y total desarrollo del objeto del contrato	El contratista dispuso recursos humanos, técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal y total desarrollo del objeto del contrato.	Se evidencia en el registro fotográfico
28	Realizar lavado del vehículo según la necesidad.	Durante el periodo del del **01 al 23 de julio de 2026**, se realizo esta actividad	N/A
29	Prestar el servicio de grúa y carro taller durante las 24 horas del día, todos los días incluyendo los fines de semana.	Durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, el contratista presto el servicio de carro taller	Se dio cumplimiento a las ordenes de servicio

		durante las 24 horas del día, incluso los fines de semana.	
30	Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos, garantizar el suministro e instalación de repuestos originales de buena calidad, indicando la garantía del fabricante, según la marca de los automotores que los requieran, los cuales deben ser marcados con la referencia del equipo.	El contratista cumplió con características técnicas de operación y seguridad de los equipos, garantizar el suministro e instalación de repuestos originales de buena calidad, indicando la garantía del fabricante, según la marca de los automotores	el presente informe
31	Indicar la marca de los filtros que ofrece / Garantizar que los filtros son genuinos.	Los filtros que se utilizaron en la maquina es de marca Donaldson.	Se dio cumplimiento a esta obligación
32	Constituir las garantías solicitadas.	El contratista presento las garantías de calidad del servicio, pago de salarios, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con el contrato SI-00-002-2026	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 400-47-994000115143-0 POLIZA DE RCE: 400-74-99400002955580
33	No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al municipio y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que el municipio declare la caducidad del contrato.	No se presentó ninguna queja de presiones o amenazas por parte del contratista.	N/A
34	Garantizar que el personal que el contratista ocupe en la ejecución del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el Municipio, la responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.	El contratista ocupo personal que no tiene ninguna vinculación laborar con el municipio	N/A
35	Atender las recomendaciones del funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato	El contratista atendió las recomendaciones de la supervisión del contrato.	Se dio cumplimiento a las órdenes de servicio
36	Asumir el valor de los gastos en que incurra para cumplir con la ejecución del contrato, tales como: impuestos, tasas, contribuciones, personal, garantías, transporte y demás inherentes al servicio.	El contratista asumió con todos los gastos de impuestos, tasas, contribuciones, personal, garantías, transporte y demás inherentes al servicio.	N/A
37	Presentar en las oportunidades establecidas para el pago la factura de venta o documento equivalente, el certificado que acredite el pago de los aportes que le corresponden al sistema general de seguridad social integral y parafiscales.	El contratista allego facturas y certificado que acredita el pago de los aportes que le corresponden al sistema general de seguridad social integral y parafiscales	Aporta soporte de pago de planillas de seguridad social, certificado de parafiscales
38	Diligenciar al momento de la presentación del cobro del servicio los formatos que estén dispuestos para el proceso en virtud del sistema integrado de gestión de la calidad.	Para el cobro del periodo del **01 al 23 de julio de 2026**, el contratista diligencio los formatos de acta de pago parcial, informe de supervisor de conformidad con el sistema integrado de gestión de la calidad.	Se aportan los formatos diligenciados
39	Una vez iniciado el contrato se deberá realizar el diligenciamiento de la hoja de vida de cada vehículo y/o maquinaria del parque automotor del municipio de Lebrija junto con el supervisor del contrato, donde especifique la información básica del vehículo, estado y diagnostico actual.	Una vez se dio inicio al contrato SI-00-002-2026 el 01 de julio de 2026 se diligencio la hoja de cada vehículo.	Se aporta la hojas de vida de los vehículos diligenciados por el supervisor
40	Reportar mensualmente en el historial de cada vehículo los mantenimientos realizados durante el periodo.	se aporta el registro de los mantenimientos realizados durante el periodo del **01 al 23 de julio de 2026**	Se aportan los respectivos registros

41	Aportar registro fotográfico de los suministros y/o repuestos instalados a cada vehículo.	Se realizo registro fotográfico de los suministros y respuestas instalados en cada vehículo	Se aporta registro fotográfico de las actividades realizadas
42	Una vez finalizado el contrato actualizar la hoja de vida del vehículo indicando el estado en el que se entrega, y las recomendaciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de próximos periodos	Esta actividad se realizara al finalizar el contrato	N/A
43	En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021 y demás normas concordantes, el CONTRATISTA promoverá, durante la ejecución del contrato y en la medida en que las actividades requeridas para su desarrollo lo permitan, la vinculación laboral o contractual de jóvenes entre los dieciocho (18) y los veintiocho (28) años de edad.	Durante el periodo **del 01 al 23 de julio de 2026**, no ha sido requerido realizar alguna contratación externa por lo que no se ha implementado esta obligación contractual	N/A
44	Las demás que se señalen en la Ley o se deriven de la naturaleza del contrato.	Durante el periodo **del 01 al 23 de julio de 2026**, no ha sido requerido realizar alguna otra actividad.	N/A

Cordialmente,

RAÚL ANDRÉS PELAYO ACUÑA
Representante Legal de **GENERA SERV1 SAS**
CONTRATISTA

REGISTRO DE IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS SI-00-002 DE 2026

Se deja registro que en el desarrollo del contrato de suministro de bienes y servicios No. SI-00-002-2026 se utilizaron los siguientes ítems, los cuales se encuentran de conformidad con la propuesta y las obligaciones contractuales, lo cual se describen a continuación:

Fecha de inicio: 01 de julio de 2026
Fecha de corte: 23 de julio de 2023

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G: en atención a la orden de servicio **No. 1435** y **No. 1436** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

Las actividades relacionadas en la factura corresponden a un mantenimiento mayor, correctivo y preventivo de la motoniveladora Caterpillar, incluyendo intervención de sistemas de motor, transmisión, hidráulico, refrigeración, estructura, tornamesa, sistema de combustible y componentes de desgaste. Una vez ejecutadas las labores de suministro, reparación, reconstrucción e instalación de repuestos, se restablecieron las condiciones normales de operación del equipo, evidenciándose el cumplimiento satisfactorio de los trabajos facturados

Actividad	Cumplimiento técnico
Aceite motor 15W40	Se realizó el cambio completo del aceite del motor, garantizando la adecuada lubricación de componentes internos y prolongando la vida útil del motor.
Aceite transmisión 68W	Se efectuó el drenaje y reposición del lubricante de transmisión conforme a especificaciones del fabricante, asegurando el correcto funcionamiento del tren de potencia.
Aceite mando final 15W40	Se sustituyó el lubricante de los mandos finales para garantizar la protección de engranajes y rodamientos contra desgaste prematuro.
Aceite tándem SAE 50	Se realizó mantenimiento preventivo del sistema tándem mediante cambio total de lubricante, optimizando la transmisión de potencia a las ruedas motrices.
Aceite depósito hidráulico 85W140	Se reemplazó el aceite del sistema hidráulico, mejorando la eficiencia de operación de cilindros y componentes hidráulicos.
Filtros de motor, combustible y aire	Se sustituyeron todos los filtros contemplados en el mantenimiento mayor, garantizando adecuada filtración de combustible, aire y lubricantes.
Cambio reloj de temperatura	Se suministró e instaló nuevo indicador de temperatura, verificando funcionamiento y correcta lectura durante operación del motor.
Lavado y mantenimiento tanque combustible	Se desmontó el tanque, efectuando limpieza interna para eliminación de sedimentos, residuos y contaminantes presentes en el sistema de alimentación.
Base bombín filtro combustible	Se suministró e instaló base de soporte para filtro de combustible, corrigiendo fallas de fijación y garantizando estanqueidad del sistema.
Cambio de alternador	Se suministró e instaló alternador nuevo, verificando generación de carga eléctrica y funcionamiento del sistema de arranque y baterías.
Cambio de esférica	Se sustituyó componente esférico desgastado, eliminando holguras y recuperando estabilidad en el sistema intervenido.
Cambio de manguera 3/8	Se suministraron e instalaron mangueras hidráulicas nuevas, verificando hermeticidad y ausencia de fugas bajo presión de trabajo
Soldadura base gato	Se recuperó estructuralmente la base del cilindro mediante soldadura especializada, restableciendo su capacidad de carga y soporte
Soldadura base de chasis	Se ejecutó reparación estructural del chasis mediante soldadura de refuerzo, corrigiendo fracturas y puntos de fatiga
Trabajo de oxicorte	Se realizaron cortes y adecuaciones metálicas necesarias para el desmontaje, fabricación y ajuste de componentes intervenidos.

Cadenas tándem	Se suministraron e instalaron cadenas del sistema tándem, recuperando la transmisión adecuada de potencia. [
Reconstrucción tornamesa	Se desmontó, reparó y ajustó el conjunto de tornamesa, eliminando holguras y recuperando la precisión de giro de la hoja motoniveladora.
Cambio aceite en vereda	Se efectuó servicio correctivo en campo, realizando cambio de lubricantes para garantizar continuidad operativa del equipo. [
Bajar radiador y sondeo	Se desmontó el radiador y se efectuó limpieza interna mediante sondeo, eliminando obstrucciones y mejorando la capacidad de enfriamiento.
Kit mangueras radiador	Se reemplazaron las mangueras del sistema de refrigeración, verificando estanqueidad y circulación adecuada del refrigerante.
Manguera de presión 3/8	Se instaló nueva línea hidráulica de presión, corrigiendo pérdidas y garantizando operación segura.
Reconstrucción bases y bujes de bronce	Se recuperaron alojamientos y superficies de apoyo mediante ajuste y fabricación de elementos de desgaste, restableciendo tolerancias operativas.
Cuchillas motoniveladora	Se suministraron e instalaron cuchillas nuevas para la hoja, recuperando la capacidad de corte y conformación de vías.
Tornillos y tuercas de *cuchilla*	Se instalaron elementos de fijación nuevos para garantizar correcta sujeción *de las cuchillas durante la operación*
Desvare en vereda	Se atendió falla mecánica en campo mediante diagnóstico y reparación, permitiendo el restablecimiento inmediato de la operación.
Cambio cardán de bomba	Se suministró e instaló nuevo acople cardán, restableciendo la transmisión de movimiento hacia la bomba
Reparación bomba de inyección	Se efectuó mantenimiento correctivo de la bomba de inyección, mejorando la alimentación de combustible y desempeño del motor.
Silicona Grey	Se utilizaron sellantes industriales para garantizar estanqueidad en componentes desmontados durante la intervención.
Reconstrucción gato largo cuchilla	Se desmontó, rectificó y empaquetó el cilindro hidráulico principal de la cuchilla, eliminando fugas y recuperando capacidad operativa
Empaquetaduras para gato	Se suministraron e instalaron kits de sellos hidráulicos nuevos, garantizando la estanqueidad de los cilindros
Suministro turbo motor	Se instaló turbocargador nuevo, recuperando presión de admisión, potencia y eficiencia de combustión del motor
Reparación gatos cortos	Se reconstruyeron cilindros hidráulicos secundarios mediante cambio de empaques y ajuste interno, eliminando pérdidas hidráulicas.
Despinche	Se realizaron reparaciones de neumáticos afectados, dejando las llantas aptas para operación
Lavado general	Se efectuó limpieza integral del equipo posterior a las reparaciones, facilitando la inspección visual y entrega final de la máquina

Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:

MAQUINA	ELEMENTO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR	ACEITE MOTOR
	ACEITE TRANSMISION
	MANDO FINAL
	ACEITE TANDEM (CADA UNO)
	ACEITE DEPOSITO HIDRAULICO
	FITRO ACEITE MOTOR
	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE
	FILTRO COMBUSTIBLE
	FILTRO AIRE EXTERNO
	FILTRO DE AIRE INTERNO

	CAMBIO Y SUMINISTRO RELOJ TEMPERATURA
	BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE LAVADO Y MANTENIMIENTO
	BASE BOMBIN PARA P550743
	ALTERNADOR 29V SOA SUMINISTRO Y CAMBIO
	ESFERICA CAMBIO Y SUMINISTRO
	CAMBIO Y SUMINISTRO MANGUERA LARGA
	SOLDAR BASE GATO
	SOLDAR BASE CHASIS
	TRABAJO CON OXICORDE
	CADENAS TANDER
	RECONSTRUIR CONJUNTO TORNAMESA
	CAMBIO ACIETE VEREDA
	BAJAR RADIADOR Y SONDEO
	KIT MANGUERAS RADIADOR
	MANGUERA E INSTALACION LARGA DE PRESION
	RECONSTRUCION BASES BRONCES
	CUCHILLAS 15 HUE 5/8 3/4 INSTALACION Y SUMINISTRO
	BOLT TORNILLO CUCHILLA
	NUT "TUERCA" CUCHILLA
	DESVARE VEREDA
	SUMINISTRO Y CAMBIO CARDAN BOMBA
	REPARACION BOMBA INYECCION
	SILICONA GREY
	GATO LARGO CUCHILLA RECONSTRUIR Y EMPAQUETAR
	EMPAQUETADURA PARA GATO SUMINISTRO Y CAMBIO
	SUMINISTRO TURBO MOTOR
	REPARACION GATOS CORTOS Y CAMBIO EMPAQUETADURA
	DESPINCHE
	LAVADO GENERAL

SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G

Motoniveladora Caterpillar











VIBRO COMPACTADOR: en atención a la orden de servicio **No. 1437** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

las actividades ejecutadas corresponden a un mantenimiento preventivo y correctivo orientado a los sistemas de motor, combustible, hidráulico, refrigeración, cabina y seguridad operacional del vibro compactador. Las labores incluyeron cambio de lubricantes, sustitución de filtros, reposición de elementos de protección y visibilidad, instalación de vidrio lateral, mantenimiento del sistema de enfriamiento y atención de componentes de operación. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento satisfactorio de las actividades facturadas, dejando el equipo en condiciones adecuadas para su operación y servicio

Actividad	Cumplimiento técnico
Aceite motor 15W40	Se efectuó el cambio completo de aceite del motor, garantizando la adecuada lubricación de componentes internos y la protección contra desgaste prematuro.
Aceite depósito hidráulico 85W140	Se realizó el reemplazo del lubricante del sistema hidráulico, asegurando un funcionamiento eficiente de bombas, válvulas y cilindros hidráulicos.
Refrigerante motor BLUMOIL al 50%	Se suministró e instaló refrigerante en la concentración recomendada, garantizando el correcto control de temperatura del motor.
Filtro aceite motor P554407	Se reemplazó el filtro de aceite para optimizar la retención de partículas contaminantes y proteger el sistema de lubricación.
Filtro separador combustible P955606	Se instaló nuevo separador de agua y combustible, mejorando la calidad del combustible suministrado al sistema de inyección.
Filtro combustible CAT 360-8960	Se reemplazaron los filtros de combustible, garantizando un adecuado flujo y filtración para el correcto desempeño del motor.
Filtro hidráulico P164378	Se realizó el cambio del filtro hidráulico, protegiendo los componentes del sistema contra partículas de desgaste y contaminantes.
Filtro cabina AF25780	Se sustituyó el filtro de cabina, mejorando la circulación y calidad del aire en el puesto del operador.
Filtro aire externo P778994	Se instaló filtro de aire primario nuevo, garantizando una adecuada filtración del aire de admisión del motor.
Filtro aire interno P780036	Se reemplazó el elemento de seguridad del sistema de admisión, reforzando la protección interna del motor.
Pintura tapa del motor	Se realizó preparación superficial y aplicación de pintura de protección sobre la tapa del motor, mejorando su conservación y presentación.
Cambio y suministro de aceite hidráulico SAE 10W	Se efectuó el suministro y reemplazo del aceite hidráulico requerido por el sistema, restableciendo las condiciones óptimas de trabajo de componentes hidráulicos.
Cambio y suministro de vidrio lateral trasero 5 mm	Se instaló vidrio lateral trasero nuevo, recuperando la protección del operador y la integridad de la cabina.
Correa de accesorios	Se suministró e instaló nueva correa de accesorios, verificando tensión y funcionamiento adecuado de los sistemas impulsados por el motor.
Cambio y suministro de líquido refrigerante	Se realizó renovación del líquido refrigerante del sistema de enfriamiento, garantizando una adecuada disipación térmica durante la operación.
Película de seguridad 35 %	Se suministró e instaló película de seguridad en los vidrios de la cabina, mejorando la protección, visibilidad y confort del operador.
Espejos retrovisores	Se suministraron e instalaron espejos retrovisores nuevos, recuperando las condiciones de seguridad y visibilidad durante la operación del equipo.
Cambio y suministro de aceite hidráulico SAE 10W Ref. 309-693	Se completó el mantenimiento del sistema hidráulico mediante suministro y reposición del fluido especificado por el fabricante, verificando niveles y correcto funcionamiento.


Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:


MAQUINA	ELEMENTO
VIBRO	ACEITE MOTOR
	ACEITE DEPOSITO HIDRAULICO
	REFRIGERANTE MOTOR
	FITRO ACEITE MOTOR


	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE
	FILTRO COMBUSTIBLE
	FILTRO HIDRAULICO
	FILTRO CABINA
	FILTRO AIRE EXTERNO
	FILTRO DE AIRE INTERNO
	PINTAR TAPA MOTOR
	HIDRAULICO CAMBIO Y SUMINISTRO
	VIDRIO LATERAL TRASERO CAMBIO Y SUMINISTRO
	CORREA ACCESORIOS
	CAMBIO Y SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE
	CAMBIO Y SUMINISTRO PELICULA DE SEGURIDAD
	ESPEJOS RETROVISORES
	HIDRAULICO SAE10W CAMBIO Y SUMINISTRO

SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL VIBRO COMPACTADOR

VIBRO


CAT
Fuel Filter
CAT
Fuel Filter


?





RETRO EXCAVADORA JHON DEERE: en atención a la orden de servicio **No. 1438** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

se evidencia la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la retroexcavadora, incluyendo intervención de los sistemas de motor, lubricación, combustible, hidráulico, refrigeración, estructura del balde y componentes de desgaste. Adicionalmente, se realizaron reparaciones de cilindros hidráulicos, reemplazo de mangueras de presión, mantenimiento del banco de válvulas, instalación de sensor hidráulico y sustitución del turbocargador. Una vez verificadas las actividades ejecutadas, se considera que los trabajos fueron desarrollados satisfactoriamente, permitiendo restablecer las condiciones normales de operación, seguridad y rendimiento de la maquinaria

Actividad	Cumplimiento técnico
Aceite motor 15W40	Se realizó el cambio completo del aceite del motor, garantizando la adecuada lubricación de los componentes internos, disminuyendo el desgaste y asegurando el correcto funcionamiento del equipo.
Aceite tanque hidráulico 68W	Se efectuó el reemplazo del aceite del sistema hidráulico, restableciendo las condiciones de operación de bombas, válvulas y cilindros hidráulicos.
Aceite sistema de rotación 15W40	Se realizó el cambio del lubricante del sistema de giro o rotación, garantizando la protección de engranajes y componentes mecánicos sometidos a carga.
Refrigerante motor BLUMOIL al 50%	Se suministró y reemplazó el refrigerante del motor en concentración adecuada, garantizando un óptimo control de temperatura y protección contra corrosión.
Filtro aceite motor BF7322	Se instaló filtro de aceite nuevo, asegurando la retención de impurezas y prolongando la vida útil del sistema de lubricación.
Filtro separador de combustible P551433	Se sustituyó el filtro separador de agua y combustible para garantizar una correcta alimentación del sistema de inyección.
Filtro combustible BF7949-D	Se realizó el cambio del filtro de combustible, asegurando un flujo limpio y continuo hacia el motor.
Filtro hidráulico BT9440	Se reemplazó el elemento filtrante hidráulico, protegiendo los componentes del sistema contra partículas contaminantes.
Filtro aire externo DA8056	Se instaló filtro primario de aire nuevo, mejorando la calidad del aire de admisión del motor.
Filtro aire interno DA9056	Se reemplazó el filtro secundario o de seguridad, garantizando una mayor protección del motor frente al ingreso de polvo y partículas.
Eje para pin de gato 2"	Se fabricó o suministró e instaló eje para cilindro hidráulico, corrigiendo desgastes y recuperando las tolerancias de operación del sistema.
Sensor de presión hidráulica	Se suministró e instaló sensor de presión hidráulica, verificando su correcta lectura y funcionamiento para el monitoreo del sistema.
Revisión de presiones y mantenimiento de banco de válvulas	Se realizó inspección técnica, medición y ajuste de presiones de trabajo del banco de válvulas hidráulicas, efectuando mantenimiento preventivo y correctivo para optimizar el rendimiento del sistema hidráulico.
Cambio de vidrio lateral	Se suministró e instaló vidrio lateral nuevo, restableciendo las condiciones de seguridad, protección y visibilidad del operador.
Reforzar balde y cambio de bases de diente	Se ejecutaron trabajos de soldadura estructural para reforzar el balde excavador y se reemplazaron las bases de los dientes, recuperando la capacidad de excavación y resistencia del implemento.
Reparación de gatos cortos y cambio de empaquetaduras	Se desmontaron y repararon los cilindros hidráulicos, reemplazando empaques y sellos para eliminar fugas y recuperar la presión de trabajo.
Bases de dientes #30	Se suministraron e instalaron nuevas bases para dientes del balde, garantizando una correcta fijación y desempeño durante las labores de excavación.
Esquineras	Se suministraron e instalaron esquineras de protección para el balde, mejorando la resistencia al desgaste y la vida útil del implemento.
Cambio de aceite en vereda	Se efectuó mantenimiento correctivo en campo mediante cambio de lubricantes, permitiendo la continuidad operativa del equipo.
Manguera larga 3/8 presión	Se suministró e instaló manguera hidráulica de alta presión, verificando conexiones y ausencia de fugas durante la operación.

Manguera corta 3/8 presión	Se reemplazó manguera hidráulica deteriorada, restableciendo la integridad y seguridad del circuito hidráulico.
Turbo motor	Se suministró e instaló turbocargador nuevo, recuperando la presión de admisión, potencia y eficiencia del motor conforme a las especificaciones del fabricante.

Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:

MAQUINA	ELEMENTO
RETRO ESCAVADORA	ACEITE MOTOR
	TANQUE HIDRAULICO
	SISTEMA DE ROTACION
	REFRIGERANTE MOTOR
	FITRO ACEITE MOTOR
	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE
	FILTRO COMBUSTIBLE
	FILTRO HIDRAULICO
	FILTRO AIRE EXTERNO
	FILTRO DE AIRE INTERNO
	EJE PAR PIN GATO 2"
	SENSOR PRESION HIDRAULICO CAMBIO Y SUMINISTRO
	REVISION PRESIONES BANCO VALVULAS Y MANTENIMIENTO
	VIDRIO LATERAL
	REFORZAR BALDE SOLDADOR Y CAMBIO BASES DIENTE
	GATOS CORTOS REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA
	BASES DE DIENTES # 30
	ESQUINERAS
	CAMBIO ACIETE VEREDA
	MANGUERA LARGA 3/8 PRESION
	MANGUERA CORTA 3/8 PRESION
	TURBO MOTOR

SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE

RETRO


















130
Delvac
Delvac

MOTONIVELADROA VOLVO: en atención a la orden de servicio **No. 1439** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

Las actividades ejecutadas corresponden a una intervención integral de mantenimiento preventivo y correctivo de la motoniveladora Volvo, comprendiendo cambio de lubricantes y filtros, mantenimiento del sistema hidráulico, reparación de cilindros, recuperación de componentes de la tornamesa, reforzamiento estructural, reparación del sistema de enfriamiento, diagnóstico electrónico, atención de fallas en campo y reposición de elementos de desgaste de la hoja niveladora. Una vez verificadas las labores ejecutadas, se evidencia el cumplimiento satisfactorio de las actividades facturadas, restableciendo la operatividad, confiabilidad y seguridad de la maquinaria para el desarrollo de trabajos de mantenimiento vial.

Actividad	Cumplimiento técnico
Aceite motor 15W40	Se realizó el cambio completo del aceite del motor conforme a las especificaciones del fabricante, garantizando una adecuada lubricación y protección de los componentes internos.
Aceite transmisión 68W	Se efectuó el reemplazo del lubricante de la transmisión, asegurando un correcto funcionamiento del sistema de tracción y cambios.
Aceite mando final 15W40	Se realizó el cambio de aceite de los mandos finales, disminuyendo el desgaste de engranajes y componentes de transmisión.
Aceite tándem SAE 50	Se sustituyó el lubricante de los tándems, garantizando la correcta transmisión de potencia a las ruedas motrices.
Aceite depósito hidráulico 85W140	Se efectuó el reemplazo del aceite hidráulico, optimizando el desempeño de cilindros, válvulas y bombas hidráulicas.
Refrigerante motor	Se suministró y reemplazó el líquido refrigerante, garantizando la adecuada temperatura de operación del motor.
Filtros de motor, combustible, transmisión, aire e hidráulicos	Se realizó el cambio de todos los elementos filtrantes programados, garantizando la limpieza de fluidos y la protección integral de los sistemas mecánicos e hidráulicos de la maquinaria.
Bronces	Se suministraron e instalaron bujes de bronce para compensar desgastes en articulaciones y puntos de giro, recuperando las tolerancias operativas.
Brazos giro tornamesa	Se sustituyeron o reconstruyeron los brazos del sistema de giro de la tornamesa, mejorando la estabilidad y precisión de movimiento de la hoja.
Soldadura especial bases	Se ejecutaron trabajos especializados de soldadura para reforzar bases estructurales sometidas a esfuerzos mecánicos continuos.
Gatos de ecualización, cromado y cambio de empaquetaduras	Se repararon los cilindros de ecualización mediante recuperación de vástagos y reemplazo de sellos hidráulicos, eliminando fugas y mejorando su funcionamiento.
Escaneada en vereda y programación	Se efectuó diagnóstico electrónico de la máquina mediante equipo de escaneo, identificando fallas y estableciendo parámetros de funcionamiento.
Desvare en vereda	Se prestó asistencia técnica en campo para corregir fallas operativas y restablecer el funcionamiento normal del equipo.
Lavada general	Se realizó limpieza integral de la motoniveladora, facilitando la inspección y conservación de los componentes intervenidos.
Reconstrucción de quijadas bases de cuchillas	Se recuperaron estructuralmente las bases de fijación de cuchillas mediante procesos de soldadura y mecanizado.
Fabricación de quijadas bases de cuchillas	Se fabricaron e instalaron nuevas quijadas para la fijación de cuchillas, garantizando una correcta alineación y ajuste.
Despinche	Se realizaron reparaciones a los neumáticos afectados, dejando las llantas aptas para la operación en campo.
Silicona Grey	Se aplicó sellante industrial en las uniones y componentes intervenidos para garantizar la estanqueidad del sistema.
Reparación gatos cortos y cambio de empaquetaduras	Se desmontaron y repararon los cilindros hidráulicos cortos, instalando nuevos sellos para eliminar fugas y recuperar presión de trabajo.
Sondeo de radiador	Se desmontó y limpió internamente el radiador mediante sondeo especializado, eliminando obstrucciones y mejorando la capacidad de enfriamiento.
Cuchillas 13 HU 5/8	Se suministraron e instalaron cuchillas nuevas para la hoja niveladora, recuperando la capacidad de corte, conformación y mantenimiento de vías.


Tornillos cuchilla 3F5108	Se suministraron e instalaron pernos nuevos para la fijación segura de las cuchillas.
Tuercas cuchilla	Se instalaron elementos de sujeción nuevos para garantizar la correcta fijación de las cuchillas durante la operación.

Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:

MAQUINA	ELEMENTO
MOTONIVELADORA VOLVO	ACEITE MOTOR
	ACEITE TRANSMISION
	MANDO FINAL
	ACEITE 2 TANDEM
	ACEITE DEPOSITO HIDRAULICO
	REFRIGERANTE MOTOR
	FITRO ACEITE MOTOR
	FILTRO DE COMBUSTIBLE
	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE
	FILTRO DE AIRE EXTERIOR MOTOR
	FILTRO DE AIRE INTERIOR MOTOR
	FILTRO AIRE VEITILACION EJES
	FILTRO ACEITE CAJA TRANSMISION
	FILTRO AIRE EXTERIOR
	FILTRO AIRE RECIRCULACION
	FILTRO DE RETORNO HIDRAULICO
	FILTRO HIDRAULICO
	BRONCES
	BRAZOS GIRO TORNAMESA
	SOLDADURA ESPECIAL BASES
	GATO ESCUALIZACION CROMO Y CAMBIO EMPAQUETADURA
	ESCANEADA EN VEREDA Y PROGRAMAR
	DESVARE VEREDA
	LAVADA GENERAL
	RECONSTRUIR QUIJADA BASES CUCHILLAS
	HACER QUIJADAS BASES CUCHILLAS
	DESPINCHE
	SILICONA GREY
	REPARAR GATOS CORTOS Y CAMBIO EMPAQUETADURA
	SONDEO RADIADORES
	CUCHILLAS 13 HU 5/8 INSTALACION Y SUMINISTRO
	BOLT " TORNILLO"
	NUT " TUERCA"

SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA MOTONIVELADORA VOLVO

VOLVO













VOLVO




DONSSON
DONSSON
DONSSON
DONSSON
DONSSON

VOLQUETA DE PLACA FPX 807: en atención a la orden de servicio **No. 1440** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

Las actividades ejecutadas corresponden a un mantenimiento preventivo y correctivo integral de la volqueta FPX 807, incluyendo cambio de lubricantes y filtros, mantenimiento de los sistemas de transmisión, dirección y diferencial, reparación del sistema de frenos, sustitución del conjunto de embrague, intervención del sistema electrónico de aceleración y turbo, reparación estructural del volco, mantenimiento del sistema de suspensión y renovación de componentes del sistema de refrigeración. Una vez verificadas las labores realizadas, se evidencia el cumplimiento satisfactorio de las actividades facturadas, restableciendo las condiciones normales de operación, seguridad y confiabilidad del vehículo.

Actividad	Cumplimiento técnico
Aceite motor 15W40	Se realizó el cambio completo del aceite del motor, garantizando una adecuada lubricación y protección de los componentes internos del sistema motriz.
Aceite hidráulico 68W	Se efectuó el reemplazo del aceite hidráulico, asegurando el correcto funcionamiento del sistema de levante del volco y demás componentes hidráulicos.
Aceite caja de dirección 15W40	Se reemplazó el lubricante de la caja de dirección para mejorar la operación y proteger los mecanismos internos contra desgaste prematuro.
Aceite caja de transmisión SAE 50	Se realizó el cambio de lubricante de transmisión, garantizando la correcta operación de engranajes y mecanismos de potencia.
Aceite diferencial 85W140	Se sustituyó el aceite del diferencial, asegurando una adecuada lubricación de los componentes de tracción y transmisión final.
Filtros de motor, combustible, hidráulico y aire	Se efectuó el cambio de los elementos filtrantes contemplados en el mantenimiento, garantizando la limpieza de fluidos y la protección integral de los sistemas mecánicos.
Sensor Turbo AGR	Se suministró e instaló sensor de control del sistema de admisión y turboalimentación, verificando lecturas y funcionamiento electrónico del motor.
Muelles hoja principal	Se reemplazaron los muelles de la suspensión principal, recuperando la estabilidad, capacidad de carga y confort de marcha del vehículo.
Ejes de transmisión	Se suministraron e instalaron componentes del sistema de transmisión, restableciendo la correcta transferencia de potencia entre motor y eje motriz.
Juego de bandas traseras	Se reemplazaron las bandas del sistema de frenos traseros, mejorando la capacidad de frenado y seguridad operacional.
Retenedores ruedas traseras	Se instalaron retenedores nuevos para eliminar fugas de lubricante y proteger los rodajes del eje trasero.
Juego de bandas delanteras	Se realizó el cambio de bandas de freno delanteras, recuperando la eficiencia del sistema de frenado.
Retenedores delanteros	Se reemplazaron retenedores del eje delantero, garantizando la estanqueidad y adecuada lubricación de los componentes.
Calibración de frenos	Se efectuó ajuste y calibración del sistema de frenos, verificando la respuesta y equilibrio de frenado en ambos ejes.
Tornillos centro	Se suministraron e instalaron elementos de fijación para asegurar la correcta sujeción de componentes intervenidos.
Cambio de clutch, prensa, disco y balinera	Se desmontó y reemplazó el conjunto completo de embrague, recuperando el correcto acople entre motor y transmisión y mejorando el desempeño de los cambios.
Sensor acelerador	Se suministró e instaló sensor electrónico del pedal acelerador, restableciendo la respuesta adecuada del sistema de aceleración.
Escaneo electrónico	Se realizó diagnóstico computarizado del vehículo para detección de fallas y verificación de parámetros operativos del motor y sistemas electrónicos.
Soldadura de volco	Se efectuó reparación estructural mediante soldadura especializada en componentes del volco, garantizando resistencia y seguridad en la operación de descarga.
Empaques de eje	Se sustituyeron empaques deteriorados para evitar fugas y asegurar la integridad de los conjuntos mecánicos intervenidos.
Silicona industrial	Se aplicó sellante técnico en uniones y superficies desmontadas para garantizar estanqueidad y evitar filtraciones.

Traba roscas	Se aplicó compuesto fijador de roscas en elementos de sujeción críticos, previniendo aflojamientos por vibración.
Espárragos de ejes	Se suministraron e instalaron espárragos nuevos para garantizar la adecuada fijación de ruedas y componentes asociados.
Depósito refrigerante	Se suministró e instaló depósito nuevo del sistema de refrigeración, garantizando la correcta expansión y almacenamiento del refrigerante del motor.
Pintura de piezas	Se realizó preparación superficial y aplicación de pintura de protección sobre componentes intervenidos, mejorando su conservación y presentación.


Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:

MAQUINA	ELEMENTO
VOLQUETA FPX 807	ACEITE MOTOR
	ACEITE HIDRAULICO
	ACEITE CAJA DE DIRECCION
	ACEITE CAJA DE TRANSMISION
	ACEITE DIFERENCIAL
	FITRO ACEITE MOTOR
	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE
	FILTRO COMBUSTIBLE
	FILTRO HIDRULICO VOLCO
	FILTRO AIRE EXTERNO
	FILTRO DE AIRE INTERNO
	SENSOR TURBO AGR
	MUELLES HOJA PRINCIPAL
	EJE TRANSMISION
	JUEGO DE BANDAS TRASERAS
	RETENEDORES RUEDAS TRASERAS
	JUEGO DE BANDAS DELANTEROS
	RETENEDORES DELANTEROS
	CALIBRAR FRENOS
	TORNILLOS CENTRO
	CAMBIO Y SUMINISTRO CLOSH PRENSA DISCO Y BALINERA
	SENSOR ACELERADOR
	ESCANEO
	SOLDAR VOLCO
	EMPAQUE EJE
	SILICONA
	COMITÉ TRABA ROSCAS
	ESPARRAGOS EJES
	DEPOSITO REFRIGERANTE
	PINTURA PIEZAS

SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA VOLQUETA FPX 807

VOLQUETA FPX809









CAMBIÓ DE LLANTAS #1 Y 2









VOLQUETA DE PLACA OCH 106: en atención a la orden de servicio **No. 1441** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

Las actividades ejecutadas corresponden a un mantenimiento preventivo y correctivo mayor de la volqueta OCH 106, incluyendo cambio de lubricantes y filtros, mantenimiento de los sistemas de dirección, transmisión e hidráulico, reparación del sistema de inyección, sustitución de componentes de suspensión, reparación del sistema de volcamiento, intervención de la caja de cambios y reemplazo del conjunto de embrague. Adicionalmente, se realizaron trabajos en el sistema de refrigeración, aire acondicionado y freno auxiliar del motor. Verificadas las actividades ejecutadas, se evidencia el cumplimiento satisfactorio de los trabajos facturados, restableciendo las condiciones de operación, seguridad y confiabilidad requeridas para la prestación del servicio

.

Actividad	Cumplimiento técnico
Aceite motor 15W40	Se realizó el cambio completo del aceite del motor, garantizando la adecuada lubricación de los componentes internos y la protección contra el desgaste prematuro.
Aceite hidráulico 68W	Se efectuó el reemplazo del aceite hidráulico del sistema de volcamiento, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro de los componentes hidráulicos.
Aceite caja de dirección 15W40	Se realizó el cambio del lubricante de la caja de dirección, garantizando una operación suave y una adecuada protección de los mecanismos internos.
Aceite caja de transmisión SAE 50	Se sustituyó el lubricante de la transmisión, asegurando una correcta operación de engranajes y componentes del sistema de potencia.
Refrigerante motor BLUMOIL al 50%	Se renovó el refrigerante del sistema de enfriamiento, garantizando el adecuado control de temperatura y protección contra corrosión.
Filtros de aceite, combustible, hidráulico y aire	Se efectuó el reemplazo de todos los elementos filtrantes incluidos en el mantenimiento, garantizando la limpieza y protección de los sistemas mecánicos e hidráulicos del vehículo.
Termostato cambio y suministro	Se suministró e instaló termostato nuevo, verificando su correcta apertura y cierre para mantener la temperatura óptima de operación del motor.
Compresor aire acondicionado	Se realizó mantenimiento o reposición del compresor del sistema de aire acondicionado, restableciendo su correcto funcionamiento.
Barra de dirección	Se suministró e instaló barra de dirección nueva, eliminando holguras y mejorando la estabilidad y el control del vehículo.
Reparación de inyectores	Se realizó mantenimiento especializado de los inyectores, mejorando la pulverización del combustible y el rendimiento del motor.
Cambio de hoja principal	Se suministraron e instalaron hojas principales nuevas del sistema de suspensión, recuperando la capacidad de carga y estabilidad de la volqueta.
Manguera sistema de refrigeración	Se reemplazó la manguera del sistema de enfriamiento, eliminando fugas y garantizando la adecuada circulación del refrigerante.
Amortiguadores traseros	Se suministraron e instalaron amortiguadores nuevos, mejorando la estabilidad, control y confort durante la operación.
Reparación botella de dirección	Se desmontó y reparó el cilindro hidráulico de dirección, reemplazando componentes de desgaste y eliminando fugas del sistema.
Biela de dirección	Se suministró e instaló nueva biela de dirección, recuperando la geometría y seguridad del sistema direccional.
Reparación gato sistema volco	Se efectuó la reparación integral del cilindro hidráulico de volcamiento, corrigiendo fugas y recuperando la capacidad de elevación de la carrocería.
Cromo y rectificación gato volco	Se realizó recuperación del vástago mediante cromado y rectificación, garantizando un funcionamiento adecuado del cilindro hidráulico y prolongando su vida útil.
Caja de cambios	Se efectuó reparación y mantenimiento de la caja de cambios, restableciendo el correcto funcionamiento de la transmisión del vehículo.
Cambio de clutch, prensa, disco y balinera	Se instaló un conjunto nuevo de embrague, recuperando la correcta transferencia de potencia entre motor y transmisión.
Freno de ahogo	Se realizó mantenimiento o reemplazo del sistema de freno auxiliar de motor, mejorando la seguridad operativa del vehículo en pendientes.
Caucho central cardán	Se reemplazó el soporte central del cardán, reduciendo vibraciones y garantizando la correcta alineación del sistema de transmisión.

Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:

MAQUINA	ELEMENTO
VOLQUETA OCH 106	ACEITE MOTOR
	ACEITE HIDRAULICO
	ACEITE CAJA DE DIRECCION
	ACEITE CAJA DE TRANSMISION
	REFRIGERANTE MOTOR
	FITRO ACEITE MOTOR
	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE
	FILTRO COMBUSTIBLE
	FILTRO HIDRAULICO VOLCO
	FILTRO AIRE EXTERNO
	FILTRO DE AIRE INTERNO
	TERMOSTATO CAMBIO Y SUMINISTRO
	COMPRESOR AIRE A/C
	BARRA DIRECCION
	REPARAR INYECTORES
	CAMBIO HOJA PRINCIPAL Y SUMINISTRO
	MANGUERA SISTEMA REFRIGERACION
	AMORTIGUADORES TRASEROS
	BOTELLA DIRECCION REPARACION
	BIELA DIRECCION
	GATO SISTEMA VOLCO REPARAR
	CROMO GATO VOLCO Y RECTIFICACION
	CAJA CAMBIOS
	CLOSH CAMBIO Y SUMINISTRO, PRENSA DISCO Y BALINERA
	FRENO DE AHOGO
	CAUCHO CENTRAL CARDAN

SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA VOLQUETA OCH 106

VOLQUETA OCH106









VOLQUETA DE PLACA OCH 107: en atención a la orden de servicio **No. 1442** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

Las actividades ejecutadas corresponden a un mantenimiento preventivo integral de la volqueta OCH 107, contemplando el cambio de aceites de motor, transmisión, dirección, diferencial e hidráulicos, reposición de refrigerante y sustitución de todos los filtros asociados a los sistemas de lubricación, combustible, aire e hidráulico. Las labores desarrolladas permiten garantizar la confiabilidad mecánica del vehículo, optimizar el desempeño de sus sistemas y reducir el riesgo de fallas por contaminación o desgaste prematuro de componentes. Se evidencia el cumplimiento satisfactorio de las actividades facturadas y la correcta ejecución del mantenimiento programado.

Actividad	Cumplimiento técnico
Aceite motor 15W40	Se realizó el cambio completo del aceite del motor, garantizando una adecuada lubricación de los componentes internos y contribuyendo a la prolongación de la vida útil del sistema motriz.
Aceite hidráulico 68W	Se efectuó el reemplazo del aceite hidráulico del sistema de volcamiento, asegurando una correcta operación de la bomba, cilindros y demás componentes hidráulicos.
Aceite caja de dirección 15W40	Se realizó el cambio del lubricante de la caja de dirección, mejorando la protección de los mecanismos internos y el desempeño del sistema direccional.
Aceite caja de transmisión SAE 50	Se reemplazó el aceite de la transmisión, garantizando la adecuada lubricación de engranajes y componentes sometidos a carga y fricción.
Aceite diferencial 85W140	Se efectuó el cambio del lubricante de los diferenciales, asegurando una correcta protección de los componentes de tracción y transmisión final.
Refrigerante motor BLUMOIL al 50%	Se suministró y reemplazó el líquido refrigerante, garantizando una adecuada disipación de temperatura y protección contra corrosión en el sistema de enfriamiento.
Filtro aceite motor DONALDSON P559000	Se instaló filtro de aceite nuevo, optimizando la retención de partículas contaminantes y protegiendo el sistema de lubricación del motor.
Filtro separador trampa FS-19763	Se reemplazó el filtro separador de agua y combustible, garantizando una alimentación limpia al sistema de inyección y evitando contaminaciones.
Filtro combustible FS-19765	Se realizó el cambio del filtro de combustible, mejorando el flujo y calidad del combustible suministrado al motor.
Filtro aire externo DONALDSON P688329	Se instaló filtro primario de admisión de aire nuevo, protegiendo el motor del ingreso de polvo y partículas contaminantes.
Filtro aire interno DONALDSON P613337	Se sustituyó el filtro secundario de seguridad del sistema de admisión, reforzando la protección interna del motor.
Filtro hidráulico volco	Se reemplazó el filtro hidráulico del sistema de volcamiento, asegurando la limpieza del fluido hidráulico y protegiendo los componentes del sistema.
Filtro sistema hidráulico DONALDSON HF6710	Se realizó el cambio del elemento filtrante hidráulico, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento de bombas, válvulas y cilindros hidráulicos.

Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:

MAQUINA	ELEMENTO
VOLQUETA OCH 107	ACEITE MOTOR
	ACEITE HIDRAULICO
	ACEITE CAJA DE DIRECCION
	ACEITE CAJA DE TRANSMISION
	ACEITE DIFERENCIAL
	REFRIGERANTE MOTOR
	FITRO ACEITE MOTOR
	FILTRO SEPARADOR TRAMPA
	FILTRO COMBUSTIBLE
	FILTRO AIRE EXTERNO
	FILTRO DE AIRE INTERNO
	FILTRO HIDRAULICO VOLCO
	FILTRO SISTEMA HIDRAULICO

SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA VOLQUETA OCH 107

VOLQUETA OCH 107
















REPUESTOS SUMINISTRADOS A VOLQUETAS, MOTONIVELADORA, RETRO EXCAVADORA, CAMIONETA DE PLACAS OCH 103 Y OCH 106, Y VIBRO COMPACTADOR: en atención a la orden de servicio **No. 1435, No. 1436, No. 1437, No. 1438, No. 1439, No. 1440, No. 1441, No. 1442, No. 1443 y 1445** entregada por la supervisión del contrato se realizaron los siguientes arreglos:

Las actividades relacionadas corresponden al suministro de repuestos, elementos de desgaste, llantas, materiales de lubricación y servicios de mantenimiento preventivo para el parque automotor y la maquinaria amarilla del Municipio de Lebrija. Las intervenciones realizadas incluyeron reemplazo de neumáticos, alineación y balanceo, calibración de frenos, lubricación general, mantenimiento del sistema de iluminación, servicios de aire acondicionado, suministro de componentes para motoniveladoras y elementos para sistemas de encarpado de volquetas. Una vez verificadas las actividades ejecutadas, se evidencia el cumplimiento satisfactorio de los suministros y servicios contratados, contribuyendo a mantener la disponibilidad, seguridad y operatividad de los equipos y vehículos intervenidos.

Actividad	Cumplimiento técnico
Llantas de tracción para volqueta R-12	Se suministraron e instalaron llantas de tracción nuevas, garantizando adecuada adherencia, capacidad de carga y seguridad operacional de las volquetas.
Llantas direccionales para volqueta R-12	Se suministraron e instalaron llantas direccionales nuevas, mejorando la estabilidad y control de conducción del vehículo.
Alineación y balanceo de volquetas	Se efectuó alineación y balanceo de las unidades intervenidas, corrigiendo desviaciones de dirección y optimizando el desgaste uniforme de los neumáticos.
Alineación y balanceo de camionetas	Se ejecutó alineación y balanceo de las camionetas de apoyo operativo, garantizando estabilidad y mejor comportamiento dinámico del vehículo.
Esquineras y vertedera CAT y Volvo	Se suministraron elementos de desgaste para las hojas de motoniveladoras Caterpillar y Volvo, permitiendo mantener la eficiencia en trabajos de conformación y mantenimiento vial.
Bronces de vertedera motoniveladoras	Se suministraron e instalaron bujes de bronce para el sistema de vertedera, corrigiendo holguras y recuperando las tolerancias de operación.
Bronces tornamesa Caterpillar	Se suministraron componentes de desgaste para la tornamesa de la motoniveladora Caterpillar, mejorando su estabilidad y precisión de giro.
Bronces tornamesa Volvo	Se suministraron componentes de desgaste para la tornamesa de la motoniveladora Volvo, garantizando un adecuado funcionamiento del sistema de rotación.
Lavado de volquetas	Se efectuó limpieza integral de las volquetas, removiendo residuos acumulados y facilitando la inspección y conservación de los equipos.
Engrase de volquetas	Se realizó lubricación general de los puntos de articulación y componentes móviles, reduciendo desgaste y mejorando la vida útil de los sistemas mecánicos.
Calibración de frenos	Se efectuó ajuste y calibración del sistema de frenos de las volquetas, verificando su correcta operación y condiciones de seguridad.
Lavado de motoniveladora, vibro y retro	Se realizó limpieza general de la maquinaria pesada intervenida, mejorando las condiciones de inspección y conservación de los equipos.
Engrase de motoniveladora, vibro y retro	Se efectuó lubricación preventiva de los puntos críticos de articulación y trabajo de la maquinaria, garantizando un funcionamiento eficiente.
Llantas camioneta 265/70-16	Se suministraron e instalaron neumáticos nuevos para camionetas, mejorando la seguridad, estabilidad y desempeño operativo.
Llantas camioneta 265/65-17	Se suministraron e instalaron neumáticos nuevos para los vehículos asignados, garantizando condiciones óptimas de rodamiento.
Motor de encarpado de volco 12 voltios	Se suministró e instaló motor eléctrico para el sistema de encarpado del volco, garantizando el correcto despliegue y recogida de la lona protectora.
Carpas para volco en lona	Se suministraron e instalaron lonas nuevas para cobertura del material transportado, cumpliendo condiciones de seguridad y protección de la carga.
Carpa para volco en lona	Se suministró e instaló lona adicional para sistema de encarpado, garantizando la adecuada cobertura del volco.
Reparación general de luces externas	Se efectuó mantenimiento correctivo del sistema de iluminación, incluyendo reemplazo de bombillos, cableado, cintas y stops, restableciendo las condiciones de visibilidad y seguridad vial.

Revisión y carga de aire acondicionado	Se realizó diagnóstico, mantenimiento y carga de refrigerante del sistema de aire acondicionado, incluyendo los repuestos requeridos para su correcto funcionamiento.
Grasa de litio	Se suministró grasa de litio para la ejecución de labores de lubricación preventiva de vehículos y maquinaria, garantizando la protección de componentes sometidos a fricción.


Adicionalmente se relacionan los ítems ejecutados de conformidad a la propuesta presentada:

MAQUINA	ELEMENTO
OCH106-OCH107-FPX807	LLANTAS VOLQUETAS DE TRACCION
OCH106-OCH107-FPX807	LLANTAS VOLQUETAS DIRECCIONALES
OCH106-OCH107-FPX807	ALINEACION Y BALANCEO VOLQUETAS
OCH103-OGW148-FPX807	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETAS
MOTO CAT Y VOLVO	ESQUINERAS VERTEDERA CAT Y VOLVO
MOTO CAT Y VOLVO	BRONCES DE VERTEDERA MOTONIVELADORAS
MOTO CAT	BRONCES TORNAMESA CATERPILLAR
MOTO VOLVO	BRONCES TORNAMESA VOLVO
OCH106-OCH107-FPX807	LAVADO DE VOLQUETA
OCH106-OCH107-FPX807	ENGRASE DE VOLQUETAS
OCH106-OCH107-FPX807	CALIBRADA DE FRENOS
MOTO CAT-VOLVO-RETRO-VIBRO	LAVADO MOTONIVELADORAS - VIBRO - RETRO
MOTO CAT-VOLVO-RETRO-VIBRO	ENGRASE MOTONIVELADORAS - VIBRO - RETRO
OCH103	LLANTAS CAMIONETA
FPX805	LLANTAS CAMIONETA
OCH 106	MOTOR ENCARPADO VOLCO
OCH 106 - FPX 807	CARPA VOLCO
OCH 107	CARPA VOLCO
OCH106-OCH107-FPX807	REPARACION GENERAL DE LUCES EXTERNAS
OCH106-OCH107-FPX807	REVISION Y CARGA DE A/C
MOTO CAT-VOLVO-RETRO-VIBRO	GRASA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS REPESTOS UTILIZADOS EN EL PERIODO EL 01 AL 13 D EJULIO DE 2026

GENERAL SERVI












GENERAL SERVI













GENERAL SERVI
















GENERAL SERVI







MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	Fecha de Vigencia: Abril 2018
01 07 2026	Motoniveladora Cat 120G.	ORDEN Nº 1435

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio de aceite y filtros	
1	Cambio cuchillas y tornillos	
1	Cambio de Bombin	
1	Arreglo de Gatos	
1	Revisar cardan y Bomba presion	
1	Cambio cadenas tamden	
	Revisar Radiador	

AUTORIZADO POR: R. Paul

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	Fecha de Vigencia: Abril 2018
01 07 2026	Motoniveladora Cat 120G.	ORDEN Nº 1436

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
	Reconstruir tornamesa	
1	Lavado General	
	Revisar sistema electrico	

AUTORIZADO POR: R. Paul

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN
1 07 2026	Vibrocompactador	Nº 1437

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio Aceite y filtros	

AUTORIZADO POR: RiPaul

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN
03 07 2026	Retroexcavadora	Nº 1438

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio aceite y filtros	
1	Revisar falla de potencia	
1	Cambio de vidrio	
	Cambio de Mangueras	
1	Arreglar Valdes y Dientes	
1	Arreglo de Turbo	

AUTORIZADO POR: RiPaul

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN Nº 1439
6 07 2026	Motoniveladura VOLVO	

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio de aceite y filtros	
1	Revisar fugas tamden	
1	Cambio bronces y cuchillas	
1	Reconstruir Rotulas	
1	Limpieza de Radiador	
1	Reconstruir Guiadas y Bats	
1	Lavado General	

AUTORIZADO POR:	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE
R Paul	

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN Nº 1440
9 07 2026	FPX 807	

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio aceite y filtros	
1	Sensor turbo	
1	Cambio Depusito Refrigerante	
1	Cambio de Ruedas	
1	Cambio cluch	
1	Cambio muelles	
1		

AUTORIZADO POR:	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE
R Paul	

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN Nº 1441
10 / 07 / 2026	OCH 106	

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio aceite y filtros	
1	Revisar Direccion	
1	Revisar enfriamiento motor	
1	Revisar A/C.	
1	Revisar inyeccion	
1	Revisar VOLCO	
1	Cambio cluch	

AUTORIZADO POR:	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE
RuPaul	

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN Nº 1442
13 / 07 / 2026	OCH 107	

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio Aceite y filtros	
	Cambio de llantas	
1	Lavado general	

AUTORIZADO POR:	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE
RuPaul	

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN Nº 1443
05 07 2026	OCH 103	

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
1	Cambio aceite y filtros	
1	Lavado General	
1	Cambio de llantas	

AUTORIZADO POR:	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE
R. Paul	

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo: GDI-FO-008
	AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SERVITECA	Versión: 0.0
		Fecha de Vigencia: Abril 2018
FECHA	PLACA Y/O DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	ORDEN Nº 1445
07 07 2026	OCH 106	

DETALLE DE PROCESO

CANT.	TIPO	VALOR
	Cambio de llantas	
	Calibrar frenos	
	Lavado General	

AUTORIZADO POR:	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL COMBUSTIBLE
R. Paul	

Espacio para
Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 167

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/07/2026, 06:50
Expedición	23/07/2026, 06:50
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galones de aceite motor 15W40	5.00	797,300.00
2	Galones de aceite transmision 68W	16.00	2,341,920.00
3	Galones mando final 15W40	6.00	971,040.00
4	Galones de aceite tandem (cada uno) SAE50	27.00	3,534,300.00
5	Galones de aceite deposito hidraulico 85W140	12.00	1,999,200.00
6	Filtro motor P553191	1.00	119,000.00
7	Filtro separador combustible P550746	1.00	210,630.00
8	Filtro combustible P550743	1.00	47,600.00
9	Filtro aire externo P181103	1.00	60,690.00
10	Filtro de aire interno P158661	1.00	70,210.00
11	Cambio y suministro reloj temperatura	1.00	351,050.00
12	Bajar tanque combustible lavado y mantenimiento	1.00	476,000.00
13	Base bombin para P550743	1.00	440,300.00
14	Alternador 29VSOA suministro y cambio 1005457100-50	1.00	2,320,500.00
15	Esferica cambio y suministro	1.00	535,500.00
16	Cambio y suministro manguera larga 3/8	4.00	3,094,000.00
17	Soldar base gato	1.00	833,000.00
18	Soldar base chasis	1.00	1,428,000.00
19	Trabajo con oxicorte	1.00	595,000.00
20	Cadenas tandem 140	1.00	3,391,500.00
21	Reconstruir conjunto tornamesa 8W-3656	1.00	4,998,000.00
22	Cambio aceite vereda	1.00	476,000.00
23	Bajar radiador y sondeo	1.00	1,130,500.00
24	Kit mangueras radiador 3" 4"	1.00	571,200.00
25	Manguera e instalacion larga de presion 3/8	1.00	452,200.00
26	Reconstruir bases bronces	1.00	642,600.00
27	Cuchillas15HUE 5/8, 3/4, instalacion y suministro 5D 9558	2.00	1,785,000.00
28	Bolt tornillo cuchilla 3F5108	45.00	428,400.00
29	Nut, tuerca cuchilla	45.00	321,300.00
30	Desvare vereda M.O.	2.00	880,600.00
31	Suministro y cambio cardan bomba	1.00	797,300.00
32	Reparacion bomba inyeccion M.O.	1.00	892,500.00
33	Silicona grey	1.00	59,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
34	Gato largo cuchilla reconstruir y empaquetar	1.00	5,712,000.00
35	Empaquetadura para gato suministro y cambio 2"	2.00	2,380,000.00
36	Suministro turbo motor	1.00	6,188,000.00
37	Reparacion gatos cortos y cambio empaquetadura	2.00	5,950,000.00
38	Despinche	3.00	606,900.00
39	Lavado general	1.00	297,500.00

Total items: 39

Total Bruto	48,896,000.00
IVA 19%	9,290,240.00
Total a Pagar	58,186,240.00

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho millones ciento ochenta y seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	58,186,240.00

Observaciones:
Servicios prestados a motoniveladora caterpillar

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819792 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 44b15b2c636a4114fb563a7a1adac10db2679a9082070dc7eeb39b7d87f229a5b988b5340549bf71b2b7bd12df72e8d2

Espacio para Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 168

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 07:02
Expedición	23/07/2026, 07:02
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galones aceite motor 15W40	4.00	637,840.00
2	Galones aceite deposito hidraulico 85W140	4.00	666,400.00
3	Galones refrigerante motor BLUMOIL al 50%	2.00	119,000.00
4	Filtro aceite motor P554407	1.00	119,000.00
5	Filtro separador combustible P955606	1.00	461,720.00
6	Filtro combustible CAT 360-8960	2.00	595,000.00
7	Filtro hidralico P164378	1.00	88,060.00
8	Filtro cabina AF25780	1.00	59,500.00
9	Filtro aire externo P778994	1.00	465,290.00
10	Filtro de aire interno P780036	1.00	129,710.00
11	Pintar tapa motor M.O.	1.00	119,000.00
12	Quintos hidraulico cambio y suministro SAE10W	1.00	928,200.00
13	Vidrio lateral trasero cambio y suministro 5 MM	1.00	1,130,500.00
14	Correa accesorios	1.00	178,500.00
15	Galones cambio y suministro liquido refrigerante	1.00	128,520.00
16	Cambio y suministro pelicula seguridad 35%	1.00	833,000.00
17	Espejos retrovisores	1.00	214,200.00
18	Quinto hidraulico SAE 10W cambio y suministro 309-693	1.00	928,200.00

Total items: 18

Total Bruto	6,556,000.00
IVA 19%	1,245,640.00
Total a Pagar	7,801,640.00

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos un mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,801,640.00

Observaciones:
Servicios prestados a maquina Vibro

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819792 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: ac974de34e4fd72e8eebb9b08b7839e3891b251a55b9768a114c642fdb91b675eeb71aa4e4e4f0951b316d413516275a

Espacio para Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 169

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 07:47
Expedición	23/07/2026, 07:47
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galones de aceite motor 15W40	4.00	637,840.00
2	Galones tanque hidraulico 68W	10.00	1,487,500.00
3	Galones sistema de rotacion 15W40	1.00	161,840.00
4	Galones refrigerante motor BLUMOIL al 50%	4.00	238,000.00
5	Filtro aceite motor BF7322	1.00	119,000.00
6	Filtro separador combustible P551433	1.00	299,880.00
7	Filtro combustible BF7949-D	1.00	105,910.00
8	Filtro hidraulico BT9440	1.00	417,690.00
9	Filtro aire externo DA8056	1.00	130,900.00
10	Filtro aire interno DA9056	1.00	235,620.00
11	Eje para pin gato 2"	1.00	1,428,000.00
12	Sensor presion hidraulico cambio y suministro 4436536	1.00	2,975,000.00
13	Revision presiones banco valvulas y mantenimiento	1.00	2,915,500.00
14	Vidrio lateral	1.00	1,487,500.00
15	Reforzar balde soldador y cambio de bases diente	3.00	6,961,500.00
16	Gatos cortos reparacion y cambio empaquetadura	2.00	4,236,400.00
17	Bases de dientes #30	5.00	2,023,000.00
18	Esquineras	2.00	1,071,000.00
19	Cambio aceite vereda	1.00	416,500.00
20	Manguera larga 3/8 presion	2.00	1,071,000.00
21	Manguera corta 3/8 presion	1.00	392,700.00
22	Turbo motor	1.00	5,057,500.00

Total items: 22

Total Bruto	28,462,000.00
IVA 19%	5,407,780.00
Total a Pagar	33,869,780.00

Valor en Letras:
Treinta y tres millones ochocientos sesenta y nueve mil setecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 33,869,780.00

Observaciones:
Servicios prestados a retro excavadora

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819792 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia:** 24 **Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 36ac4fbeeaf1c993d1339fe7c7862f6302081f8cb49556663ffb6794086643467a19c627ba1fa879cea8c6a286f07056d

Espacio para Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 170

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 08:08
Expedición	23/07/2026, 08:08
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galones aceite motor 15W40	6.00	956,760.00
2	Galones aceite transmision 68W	16.00	2,341,920.00
3	Galones mando final 15W40	6.00	971,040.00
4	Galones aceite tandem SAE50	54.00	7,068,600.00
5	Galones aceite deposito hidraulico 85W140	24.00	3,998,400.00
6	Refrigerante motor BLUMOIL al 50%	4.00	238,000.00
7	Filtro aceite motor B23	1.00	119,000.00
8	Filtro combustible BF7997	1.00	283,220.00
9	Filtro trampa combustible BF1359-SP	1.00	129,710.00
10	Filtro de aire exterior motor DA2881	1.00	167,790.00
11	Filtro de aire interior motor DA4881	1.00	54,740.00
12	Filtro aire ventilacon ejes P959083	1.00	48,790.00
13	Filtro aceite caja transmision P165659	1.00	207,060.00
14	Filtro aire exterior 740B16	1.00	41,650.00
15	Filtro aire recirculacion PA5780	1.00	36,890.00
16	Filtro de retorno hidraulico HF29146	1.00	411,740.00
17	Filtro hidraulico P55-0275	1.00	417,690.00
18	Bronces	5.00	3,213,000.00
19	Brazos giro tornamesa	2.00	4,165,000.00
20	Soldadura especial bases	4.00	1,904,000.00
21	Gato escualizacion cromo y cambio empaquetadura	2.00	4,607,680.00
22	Escaneada en vereda y programar	1.00	476,000.00
23	Desvare vereda	1.00	416,500.00
24	Lavada general	1.00	297,500.00
25	Reconstruir quijada bases cuchillas	1.00	416,500.00
26	Hacer quijadas bases cuchillas	1.00	618,800.00
27	Despinche	2.00	404,600.00
28	Silicona grey	1.00	59,500.00
29	Reparar gatos cortos y cambio empaquetadura	2.00	5,950,000.00
30	Sondeo radiador	1.00	892,500.00
31	Cuchillas 13 HU 5/8 instalacion y suministro	2.00	1,666,000.00
32	Bolt - tornillo 3F5108	52.00	495,040.00
33	Nut - tuerca	52.00	371,280.00

Total items: 33

Total Bruto	36,510,000.00
IVA 19%	6,936,900.00
Total a Pagar	43,446,900.00

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 43,446,900.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145 -Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vea en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819732 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: c06200c4e743757655c79f21428b1b5402c47cf6f232c09f24db17df6d4bcf0ed46d1be4f0e2d283b8568be394211913

Espacio para Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 171

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/07/2026, 08:26
Expedición	23/07/2026, 08:26
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galones aceite motor 15W40	6.00	956,760.00
2	Galones aceite hidraulico 68W	4.00	595,000.00
3	Galones aceite caja de direccion 15W40	1.00	161,840.00
4	Galones aceite caja transmision SAE50	2.00	328,440.00
5	Galones aceite diferencial 85W140	4.00	675,920.00
6	Filtro aceite motor DONALDSON P550367	1.00	278,460.00
7	Filtro separador combustible PREMIUM FLP359	1.00	36,890.00
8	Filtro combustible PREMIUM FLP492	1.00	59,500.00
9	Filtro hidraulico volco IFE 50-100	1.00	293,930.00
10	Filtro aire externo DONALDSON P621513	1.00	105,910.00
11	Filtro de aire interno DONALDSON P609239	1.00	104,720.00
12	Sensor Turbo AGR	1.00	5,355,000.00
13	Muelles hoja principal	2.00	1,856,400.00
14	Eje transmision	2.00	2,327,640.00
15	Juego de bandas traseras	2.00	1,071,000.00
16	Retenedores ruedas traseras	2.00	428,400.00
17	Juego de bandas delanteras	2.00	999,600.00
18	Retenedores delanteros	2.00	418,880.00
19	Calibrar frenos	1.00	59,500.00
20	Tornillos centro	4.00	47,600.00
21	Cambio y suministro closh prensa, disco y balinera	1.00	5,355,000.00
22	Sensor acelerador	1.00	2,356,200.00
23	Escaneo	1.00	410,550.00
24	Soldar volco	1.00	553,350.00
25	Empaque eje	2.00	142,800.00
26	Silicona	1.00	59,500.00
27	Comite traba roscas	1.00	53,550.00
28	Esparragos ejes	20.00	595,000.00
29	Deposito refrigerante	1.00	2,118,200.00
30	Pintura piezas	2.00	952,000.00

Total items: 30

Total Bruto	24,166,000.00
IVA 19%	4,591,540.00
Total a Pagar	28,757,540.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vía en el XML

volqueta FPX807

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número **Autorización Electrónica 18764030619792 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: e0d72a650975862fee1373ddbf6290e1b7c71547f22406cb462282024c47bef8e9f8a28520e9a0183c684ad8f3cfb3dd

Espacio para
Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 172

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 08:44
Expedición	23/07/2026, 08:44
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galones aceite motor 15W40	6.00	956,760.00
2	Galones aceite hidraulico 68W	5.00	693,175.00
3	Galones aceite caja de direccion 15W40	1.00	161,840.00
4	Galones aceite caja de transmision SAE50	4.00	290,360.00
5	Galones refrigerante motor BLUMOIL al 50%	4.00	238,000.00
6	Filtro aceite motor DONALDSON P550367	1.00	278,460.00
7	Filtro separador combustible DONALDSON P550729	1.00	295,120.00
8	Filtro combustible DONALDSON P551318	1.00	192,780.00
9	Filtro hidraulico volco BT287	1.00	332,010.00
10	Filtro aire externo DONALDSON P606503	1.00	447,440.00
11	Filtro de aire interno DONALDSON P609239	1.00	334,390.00
12	Termostato cambio y suministro	1.00	346,290.00
13	Compresor airte A/C	1.00	297,500.00
14	Barra direccion	1.00	2,737,000.00
15	Reparar inyectores	1.00	1,190,000.00
16	Cambio hoja principal y suministro	2.00	1,118,600.00
17	Manguera sistema refrigeracion	1.00	234,430.00
18	Amortiguadores traseros	2.00	1,178,100.00
19	Botella direccion reparacion	1.00	928,200.00
20	Biela direccion	1.00	886,550.00
21	Gato sistema volco reparar	1.00	3,332,000.00
22	Cromo gato volco y rectificacion	1.00	2,618,000.00
23	Caja cambios	1.00	10,412,500.00
24	Closh cambio y suministro, prensa, disco y balinera	1.00	3,808,000.00
25	Freno de ahogo	1.00	323,680.00
26	Caucho central cardan	1.00	416,500.00

Total items: 26

Total Bruto	28,611,500.00
IVA 19%	5,436,185.00
Total a Pagar	34,047,685.00

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 34,047,685.00

Observaciones

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819792 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 22dcc175d1e6cb08ad921cb898c16cfd9b1c19fdc3f3c4ed3d6d06df83dd193b7d936cea43dcfc7d4a40c41d0f5fe2ea

Espacio para Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 173

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 08:55
Expedición	23/07/2026, 08:55
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galones aceite motor 15W40	6.00	956,760.00
2	Galones aceite hidraulico 68W	10.00	1,380,400.00
3	Galones Aceite caja de direccion 15W40	1.00	161,840.00
4	Galones aceite caja de transmision SAE50	2.50	181,475.00
5	Galones aceite diferencial 85W140	8.00	1,351,840.00
6	Galones refrigerante motor BLUMOIL al 50%	5.00	297,500.00
7	Filtro aceite motor DONALDSON P559000	1.00	168,980.00
8	Filtro separador trampa FS-19763	1.00	725,900.00
9	Filtro combustible FS-19765	1.00	810,390.00
10	Filtro aire externo DONALDSON P688329	1.00	503,370.00
11	Filtro de aire interno DONALDSON P613337	1.00	109,480.00
12	Filtro hidraulico volco	1.00	332,010.00
13	Filtro sistema hidraulico DONALDSON HF6710	1.00	204,680.00

Total items: 13

Total Bruto	6,037,500.00
IVA 19%	1,147,125.00
Total a Pagar	7,184,625.00

Valor en Letras:
Siete millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,184,625.00

Observaciones:
Servicios prestados a volqueta OCH 107

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819792 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 6255125a9887ba0db31690e72ff95c7056b0524577c7ce5edb5b0c3a3bbcc9d59407eb72917953023912653fc23c6b7c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

GENERALSERV1 S.A.S.
NIT 901.845.955-3
Cra 13 No.21-78
Tel: (607) 3183580434 - Ext. 0
Bucaramanga - Colombia
PELAYO_ANDRES13@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GS 175

Señores	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890.206.110-7	**Teléfono**	(607) 6076854900
Dirección	CALLE 11 No.8-59	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 09:23
Expedición	23/07/2026, 09:23
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Llantas volqueta de traccion R-12	16.00	55,216,000.00
2	Llantas volquetas direccionales R-12	2.00	6,902,000.00
3	Alineacion y balanceo volquetas	3.00	3,052,350.00
4	Alineacion y balanceo camionetas	1.00	881,790.00
5	Esquineras, vertedera CAT y volvo espesor de 3/4	2.00	1,392,300.00
6	Bronces de vertedera motoniveladoras italianos	5.00	3,998,400.00
7	Bronces tornamesa caterpillar	4.00	4,341,120.00
8	Bronces tornamesa volvo	4.00	4,379,200.00
9	Lavado de volquetas	3.00	1,017,450.00
10	Engrase de volquetas	3.00	85,680.00
11	Calibrada de frenos	3.00	289,170.00
12	Lavado motoniveladora - vibro - retro	4.00	1,094,800.00
13	Engrase motoniveladora - vibro-retro	4.00	656,880.00
14	Llantas camioneta 265/70-16	4.00	2,784,600.00
15	Llantas camioneta 265/65-17	4.00	2,932,160.00
16	Motor encarpado volco A 12 voltios	1.00	2,034,900.00
17	Carpa volco en lona	2.00	1,730,260.00
18	Carpa volco en lona	1.00	865,130.00
19	Reparacion general de luces externas incluye bombillos, cable, cinta y stops	3.00	1,845,690.00
20	Revision y carga de A/C, incluye repuestos	3.00	1,642,200.00
21	Quintos Grasa de litio	3.00	2,052,750.00

Total items: 21

Total Bruto	83,357,000.00
IVA 19%	15,837,830.00
Total a Pagar	99,194,830.00

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 99,194,830.00

Observaciones:
Repuestos suministrados a volquetas, motoniveladoras, camioneta, retro y vibro

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819792 aprobado en 20250320 prefijo GS desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 0aa940e9b9f99407baf1df1694a01d3ade009df3ee1ac72e501afbc69595e4bf446f6fd8f5465a782761429043e80af0