Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 7 3 | 2 6 8 | 0 0 7 9 4 | 0 4 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: TOLIMA — Municipio: ESPINAL

Corregimiento: — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio: LIBERTADOR

Nombre del establecimiento: PUESTO DE SALUD

Nivel de complejidad: DOS

Ubicación (Dirección): Carrera 6 N° 21-50 Barrio Libertador — Teléfono (Fax): 3112270369

IPS de referencia: HOSPITAL SAN RAFAEL ESE

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL	
ADECUACIÓN	X	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DEL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		X
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		X
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***	X	

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE
73	268	00794	04

A **1**

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos		Hundimiento	
Inundación Total		Otro	
Inundación Parcial		Cual?	
No presenta afectaciones naturales	X		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	X	Seco	
Templado		Húmedo	
Frío		Salino	

Temperatura promedio _____ C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [X] Camino peatonal [ ] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado		Publico	X
Posesión		Arrendamiento	
Invasión / lote público			
Invasión / lote privado			
Usufructo - Comodato			

Tiene escritura? SI [X] NO [ ]

CEDULA CATASTRAL No.
0 1 0 2 0 0 8 4 0 0 0 6 0 0 0

MATRICULA INMOBILIARIA No. O

1.6 AREAS

Area total lote	577	M2
Area ocupada lote	420,7	M2
Area construida	420,7	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	X	Regular	
Inclinado		Irregular	x
Accidentado		Limites indefinidos	

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 1 Sotano [ ]

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	LOSETA	X			Iluminación ext.			X	
Vias internas					Zonas de parqueo	NO			
Sardineles	CONCRETO	X			Zonas verdes	NO			
Cerramiento	MURO	X							

1.10 OBSERVACIONES

La edificacion se encuentra en un lote sobre la cabecera del municipio del Espinal , cuenta accesos uno peatonal, estructura en concreto en buen estado, deficiencias en la cubierta e iluminacion, puntos electricos y sitema sanitario e hidraulico,

Fecha diligencia: Año 25 Mes 05 Día 15

Responsable del levantamiento: CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
MP: 70202149137TLM