Baxter
SERVinity Welch Allyn
SERVICE SOLUTIONS

WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA
NIT : 900.202.168 - 0
CR 16 97 46 P 6
BOGOTA - COLOMBIA
6167788- 3185702196
lilanten@bakertillycolombia.com
E - No somos autorretenadores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

COTIZACION No COST1164

Nombre del Cliente	**Hospital Universitario San Rafael de Tunja**	**Pagina**	1 de 1
Direccion	Carrera 11 # 27 - 27	**Fecha**	10/06/2026
Contacto	cbiomedico@hospitalsanrafaeltunja.gov.co	**Ciudad**	Tunja
correo cliente	Santiago Echeverry	**Asesor Comercial baxter**	Yeni Paola Ortegón Noreña
Telefono	3228183357	**Cel KAE**	3118030620

Validez de la oferta:	Propuesta válida por 90 días	**Tipo de Contrato:**	N/A
Plazo de entrega:	30 días	**Descuento por contrato ST:**	0%
Condiciones de pago:	60 días		
Garantia:	30 días para el servicio / 90 días para repuestos		
Despacho:	Incluye despacho		
Observaciones:	Oferta válida para adquisición de la totalidad de las unidades.		

Tecnologia:	FLC	**Marca**	Mortara
Equipo:	Electrocardiografo	**Modelo**	ELI 150c

Estimado cliente, a través de la presente nos es grato cotizar:

Codigo	Descripcion	Cantidad	No de Serie	Valor Unitario sin descuento ($)	Descuento %	Valor unitario con Descuento ($)	Total ($)
9293-048-55	ACQ Module, AM12, Without Lead Wires	3	ELI150c - ELI230	$ 2.983.714	5%	$ **2.834.528**	$ 8.503.585
5400-019	LCD 3.5in. TFT Active Matrix, 320 x 240	1	ELI150c	$ 353.544	5%	$ **335.867**	$ 335.867
4800-006	Battery, Rechargeable SLA, 12V, 2.2,2.3Ah	1	ELI150c	$ 264.721	5%	$ **251.485**	$ 251.485
4800-008	Battery, Rechargeable SLA, 12V, 1.3, 1.4Ah	1	ELI230	$ 190.235	5%	$ **180.723**	$ 180.723
9293-046-60	WAM, AM12 10 wire Replacement Lead Set, AHA Banana, Limbs	3	ELI150c - ELI230	$ 754.508	5%	$ **716.782**	$ 2.150.347
9293-047-60	WAM, AM12 10 wire Replacement Lead Set, AHA Medi-clip (for Stress)	3	ELI150c - ELI230	$ 770.048	5%	$ **731.546**	$ 2.194.637
9293-046-62	WAM, AM12 Replacement Leads, AHA Banana, Limbs x4	3	ELI150c - ELI230	$ 390.728	5%	$ **371.192**	$ 1.113.576
9293-047-62	WAM, AM12 Replacement AHA Leads, Clip, Limbs (for Stress) x4	3	ELI150c - ELI230	$ 393.547	5%	$ **373.870**	$ 1.121.609
9293-046-64	WAM, AM12 Replacement Leads, AHA Banana, V1-V5	3	ELI150c - ELI230	$ 271.587	5%	$ **257.988**	$ 773.965
9293-048-66	WAM, AM12 Replacement Leads, AHA Banana, V4-V8	3	ELI150c - ELI230	$ 271.567	5%	$ **257.988**	$ 773.965
9293-047-64	WAM, AM12 Replacement AHA Leads, Clip, V1-V3 Chest Leads (for Stress)	3	ELI150c - ELI230	$ 271.004	5%	$ **257.454**	$ 772.361
9293-047-66	WAM Replacement AHA Leads, Clip, V4-V6 (for Stress)	3	ELI150c - ELI230	$ 271.004	5%	$ **257.454**	$ 772.361
				$ -	0%	$ -	$ -
						Subtotal	$ 18.944.480
						IVA(19%)	$ 3.598.451
						Total	$ **22.543.931**

En caso de aceptar cotización, favor enviar Orden de Compra a daniel_e_campos@baxter.com, yeni_paola_ortegon@baxter.com

Condiciones Generales

1) La orden de compra debe ser emitida a nombre de WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA nit 900.202.168-0

2) La garantía de los repuestos corresponde a 90 días sobre partes instaladas por nuestro servicio técnico y 30 días para intervenciones y servicios ejecutado por nuestro servicio técnico. La garantía de los repuestos sólo se hará válida para aquellos casos donde el Servicio Técnico de Baxter/Hillrom realice la instalación. No se aceptaran garantías de rapuestos por daño, fallo o cualquier eventualidad en clientes donde Baxter no instale el rapuesto.

3)Plazos de entrega se encuentran sujetos a disponibilidad de stock a contar de la recepción de su Orden de Compra, Baxter/Hillrom facturara los productos en el mes de entrega.

4) El tiempo de entrega dependerá de la disponibilidad de stock; En caso de contar con las partes en Colombia el tiempo de entrega será de siete (07) días hábiles a partir de la confirmación de la orden de compra. Si el repuesto debe manejarse bajo importación el tiempo de entrega puede variar entre 80 y 90 días posterior a la confirmación de la orden de compra.

5) Si la orden de compra tiene un valor por debajo de $800.000 COP se cobrará un valor por envío de repuesto de $37.500, en caso de que el valor sea por encima de $800.000 el envío del repuesto no tendrá cobro.

Conforme a la cotizacion realizada, aceptamos las condiciones y valores estabecidos:

	Aprobado
	No aprobado

Firma Cliente

Cargo:

Yeni Paola Ortegón Noreña
Technical Service Sales Executive
yeni_paola_ortegon@baxter.com
3118030620
Baxter
SERVinity
SERVICE SOLUTIONS

Baxter

Baxter Technical Service · Technology · Efficiency · Safety · Convenience · Expertise

Protecting Your Investment, Empowering Your Care

WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA

NIT : 900.202.168 - 0

COTIZACION No COST-3CAD933A55
CR 16 97 46 P 6 · BOGOTA - COLOMBIA
6167788 - 3185702196

Descuento por contrato: 0% | **Condiciones de pago:** 60 dias | **Validez de la oferta:** Propuesta Valida por 90 dias

Datos del cliente

Nombre del Cliente
Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Dirección
Carrera 11 # 27 - 27

Ciudad
Tunja

Contacto
Santiago Echeverry

Correo
cbiomedico@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Cel Cliente
3226163357

Asesor Comercial
Yeni Paola Ortegón Noreña

Cel KAE
3118030620

Fecha
Wednesday, June 10, 2026

Tipo de Contrato
Sin Contrato

Alcance técnico

Tecnología
Mars 2xx

Marca
Trumpf

Modelo
Mesas De cirugia

Unidad de Negocio
GSS

Plazo de entrega
90 Dias

Garantía
30 dias para el servicio / 90 dias para repuestos

Despacho
Incluye despacho

Observaciones:

Estimado cliente, a través de la presente nos es grato cotizar:

N°	Código	Descripción	Cant.	No de Serie	Vlr Unitario sin desc.	Desc. %	Vlr unitario con desc.	Total ($)
1	4220379	FRAME FOR RUBBER BELT	2	107990162	$511,847	10%	$460,662	$921,325
2	1394014	FRAME FOR RUBBER BELT WELDGRP	1	107990162	$1,091,762	10%	$982,586	$982,586
3	0751553	Screw DI N965-H1-M3x8-A2-70	4	107990162	$4,261	10%	$3,835	$15,340
4	1215408	SCREW DIN963-M3X4-A2-70	2	107990162	$3,261	10%	$2,935	$5,870
5	1296686	Cover cushion	2	107990162	$290,783	10%	$261,705	$523,409
6	1534144	(S)FOIL	1	107990162	$244,264	10%	$219,838	$219,838
7	1478439	SHEET	1	107990162	$3,261,745	10%	$2,935,571	$2,935,571
8	2067866	(S) Column Cover Top, cpl.	1	107969914	$4,601,536	10%	$4,141,382	$4,141,382
9	2067087	VELCRO TAPE HOOK 50X340	2	107969914	$24,981	10%	$22,483	$44,966
10	2011438	plate	3	107969914	$39,177	10%	$35,259	$105,778
11	1215408	SCREW DIN963-M3X4-A2-70	3	107969914	$3,261	10%	$2,935	$8,805
12	0751553	Screw DI N965-H1-M3x8-A2-70	3	107969914	$4,261	10%	$3,835	$11,505

Subtotal	$28,494,859
IVA (19%)	$5,414,023
Total	$33,908,882

N°	Código	Descripción	Cant.	No de Serie	Vlr Unitario sin desc.	Desc. %	Vlr unitario con desc.	Total ($)
13	1574733	Traction Boot Pair	1	N.A.	$11,780,000	0%	$11,780,000	$11,780,000
14	4544706	Correa para el cuerpo giratoria	1	N.A.	$1,900,000	0%	$1,900,000	$1,900,000
15	TSGSSCOMPL MARS	CONTRATOS DE SERVICIO Servinity Complete MARS	1	107990162	$2,542,976	0%	$2,542,976	$2,542,976
16	TSGSSCOMPL TS3000	CONTRATOS DE SERVICIO Servinity Complete TS3000	1	107969914	$2,355,510	0%	$2,355,510	$2,355,510
						Subtotal	$28,494,859	
						IVA (19%)	$5,414,023	
						Total	$33,908,882	

Condiciones Generales

1) La orden de compra debe ser emitida a nombre de WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA nit 900.202.168-0
2) La garantia de los repuestos corresponde a 90 días sobre partes instaladas por nuestro servicio técnico y 30 días para intervenciones y servicios ejecutado por nuestro servicio técnico. La garantía de los repuestos sólo se hará válida para aquellos casos donde el Servicio Técnico de Baxter/Hillrom realice la instalación. No se aceptaran garantías de repuestos por daño, fallo o cualquier eventualidad en clientes donde Baxter no instale el repuesto..
3) Plazos de entrega sujetos a disponibilidad de stock a partir de la recepción de la Orden de Compra. Baxter/Hillrom facturará los productos en el mes de entrega.
4) El tiempo de entrega dependerá de la disponibilidad de stock; En caso de contar con las partes en Colombia el tiempo de entrega será de siete (07) dias hábiles a partir de la confirmación de la orden de compra. Si el repuesto debe manejarse bajo importación el tiempo.
5) Si la orden de compra tiene un valor por debajo de $600.000 COP se cobrará un valor por envío de repuesto de $37.500, en caso de que el valor sea por encima de $600.000 el envío del repuesto no tendrá cobro.

Conforme a la cotización realizada, aceptamos las condiciones y valores establecidos:

Aprobado _____ No Aprobado _____

Firma Cliente _____ Cargo: _____

Nombre Ingeniero que cotiza: Yeni Paola Ortegón **Cargo:** Technical Services Sales Executive
Correo: yeni_paola_ortegon@baxter.com Cel: +57 (311) 8030620

E - No somos autorretenedores · Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04 · En caso de aceptar cotización, enviar O.C. a daniel_e_campos@baxter.com, yeni_paola_ortegon@baxter.com

Anexo (3)

Baxter

Enero 27 de 2026

Estimados clientes y socios comerciales,

En línea con una revisión estratégica de nuestro portafolio, Baxter ha tomado la decisión de **retirar la línea de soluciones de cardiología del mercado colombiano**. En consecuencia, **esta categoría dejará de ser distribuida y comercializada en Colombia**, y **no existirán distribuidores autorizados para la venta de estos productos en el país**.

A partir de la fecha, **no se realizarán nuevas ventas, instalaciones ni actividades comerciales** relacionadas con la línea de cardiología. Esta decisión responde a la salida definitiva de la categoría del mercado colombiano.

Soporte a la base instalada

Baxter mantendrá su compromiso con los clientes que cuentan actualmente con equipos de cardiología instalados. Por lo tanto, **el único alcance disponible en adelante será el soporte técnico**, que incluye:

- Reparaciones
- Venta de repuestos
- Mantenimiento correctivo y preventivo
- Soporte a equipos con garantía vigente, bajo las condiciones actuales

Este soporte está condicionado al fin de vida de cada tecnología, momento a partir del cual no prestaremos más servicio técnico ni proporcionaremos más repuestos. Sin embargo, recomendamos verificar los equipos que estén próximos a alcanzar este punto o ya lo hayan alcanzado, para considerar su reemplazo, ya que no contarán con soporte técnico ni partes. En todo caso, notificaremos oportunamente el fin de vida de servicio (End of Service) de cada tecnología, según lo establezca el fabricante.

Todo requerimiento relacionado con esta línea deberá ser **canalizado exclusivamente a través del Servicio Técnico de Baxter**, quien continuará atendiendo directamente para asegurar la continuidad operativa de los equipos existentes.

Canales de contacto

Para solicitudes de servicio técnico o consultas relacionadas con la base instalada, pueden comunicarse con nuestro *Equipo de Servicio Técnico Baxter:*
Correo electrónico: HRC_serviciotecnico.col@baxter.com
Celular: **+57 321 227 6585**

Agradecemos su comprensión y la confianza depositada en Baxter. Nuestro equipo permanece disponible para atender cualquier inquietud relacionada con esta transición.

Atentamente,

Signature: J. Reis

Electronically signed by: Jean Paulo Aparecido dos Reis
Reason: I approve this document
Date: Jan 28, 2026 17:23:11 GMT-3

Email: jean_reis@baxter.com
Jean Aparecido dos Reis
Senior Manager, Technical Services
jean_reis@baxter.com

Signature: Diana Ximena Zambrano

Electronically signed by: Diana Ximena Zambrano
Reason: I approve this document
Date: Jan 28, 2026 15:19:32 EST

Email: diana_ximena_zambrano@baxter.com
Diana Ximena Zambrano M.
Marketing Manager Front Line Care Colombia y Mercados Indirectos

Laboratorios Baxter S.A.

Transversal 23 No. 97 – 73 piso 6
Edificio City Business
Bogotá D.C - Colombia

PBX 5893000

Línea 018000939595

Baxter

Señores
Hospital Universitario San Rafael de Tunja
Tunja

Por medio de la presente nos permitimos informar lo siguiente: El día 2 de septiembre de 2021, **Baxter** anunció la adquisición de la compañía **Hillrom Inc.**, ampliando su portafolio de productos provenientes de un amplio holding de empresas incluidas entre ellas la marca **Mortara**, la cual comercializa productos para soluciones para cardiología.

Actualmente en Colombia, únicamente **Baxter** a través de la razón social **Welch Allyn Colombia**, con Nit: 900.202.168-0, se encuentra autorizada para realizar la prestación de los servicios técnicos y venta de repuestos para la línea de soluciones de cardiología ya que no contamos con ningún distribuidor autorizado para la misma.

Si es requerida más información al respecto, estaremos atentos a resolver sus inquietudes.

Cordialmente,

Jean Reis
Sr. Manager Technical Service LATAM
Baxter Healthcare LatAm
jean_reis@baxter.com

Baxter
SERVinity

Baxter

04 de mayo de 2026

Sres.
Hospital San Rafael de Tunja
Tunja

Por medio de la presente nos permitimos informar lo siguiente: El día 2 de septiembre de 2021, **Baxter** anunció la adquisición de la compañía **Hillrom Inc.,** ampliando su portafolio de productos provenientes de un amplio holding de empresas incluidas entre ellas la marca **Trumpf Medical,** la cual comercializa productos para soluciones quirúrgicas como: Mesas quirúrgicas/operatorias, colgantes y luces.

Actualmente en Colombia, únicamente **Baxter** a través de la razón social **Welch Allyn Colombia,** con Nit: **900.202.168-0,** se encuentra autorizada para realizar la prestación de los servicios técnicos y venta de repuestos para la línea de soluciones quirúrgicas ya que no contamos con ningún distribuidor autorizado para la misma.

Si es requerida más información al respecto, estaremos atentos a resolver sus inquietudes.

Cordialmente,

Jorge Andrés Moreno G.
LATAM Distributors TS Manager / Global Services
Baxter Healthcare LatAm
M (+57) 318 242 2552
jorge_moreno@baxter.com

Baxter Global Service
Protecting Your Investment, Empowering Your Care

Hillrom ahora es parte de Baxter