GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 003
	FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO	VERSIÓN: 001 FECHA: 12-08-2025 Página: 1 de 1

Florencia 24 de junio de 2026

Señores
SANVISERVICIOS SVS ZOMAC SAS
NIT: 901163152
Cra 6# 1-50 2do Piso 8// Hernandez
EMAIL: sanviservcios@amail.com
Teléfono: 3123080613

REF: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

La Secretaria General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DEL CAQUETA", por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotización de su empresa, de acuerdo a las especificaciones consignadas en el anexo adjunto.

Le solicitamos se sirva remitir su cotización a través del correo electrónico: almacen@caqueta.gov.co

Atentamente,

CAROLINA MEDINA LOPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 08
SECRETARIA GENERAL
Gobernación del Caquetá

Proyectó:
Edna Liliana Rivera Silva
Abogada Contratista N°202600000108
Secretaria General
Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	**Contratista**	**Cargo:**	**Directora Dirección de Contratación**	**Cargo:**	**Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

Florencia,

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETÁ
Ciudad

Asunto: Cotización

Datos del cotizante

Nombre o razón social: SANVISERVICIOS SVS ZOMAC SAS
C.C. ó NIT: 901163152
Dirección: Cra 6 # 1-50 2do Piso B/ Hernandez
Ciudad: San Vicente del Caguán-Caquetá
Teléfono fijo y/o celular: 3123080613
Correo electrónico: sanviservicios@gmail.com

Cotización

CAMIONETAS CHEVROLET DMAX DIESEL DE PLACAS OET525 - ODR235 - OET518			
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.662.089
2	Reparar culata	$	1.331.045
3	Empaque de motor	$	975.200
4	Reparación sistema inyección	$	11.089.680
5	Calibrar inyectores	$	212.175
6	Reparar un inyector	$	2.217.936
7	Lavada de inyectores	$	6.211.070
8	Cambio kit filtro inyectores	$	2.217.936
9	Empaque de cárter	$	98.900
10	Cambio reten cigüeñal	$	1.997.274
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	1.997.274
12	Cambio empaque exosto	$	666.230
13	Cambiar empaque múltiple	$	666.230
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	554.484
15	Soporte motor	$	888.306
16	Cambiar panel radiador	$	4.435.872
17	Cambio tanque radiador	$	888.260
18	Cambio cadena de repartición	$	1.997.240
19	Cambio tensor cadena	$	1.553.121
20	Cambio bomba de aceite	$	3.326.904
21	Cambio bomba de agua	$	2.662.089
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	2.376.360
23	Empaque culata	$	2.217.936

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

24	Cambio correa ventilador	$	288.558
25	Empaque de admisión	$	666.230
26	Kit de repartición	$	3.334.563
27	Juego de Pistones	$	6.211.070
28	Anillos de motor	$	3.773.886
29	Casquetes de biela	$	3.326.904
30	Casquetes de bancada	$	3.326.904
31	Válvulas de admisión	$	5.544.840
32	Cambiar manguera superior radiad	$	488.003
33	Cambio manguera purificado	$	1.331.045
34	Cambio correa repartición	$	666.230
35	Cambio manguera inferior radiador	$	666.230
36	Cambio líquido refrigerante	$	267.341
37	Cambio termostato	$	554.484
38	cambio correa bomba agua	$	267.341
39	Cambio fan clutch	$	6.653.808
40	Cambio ventilador	$	1.108.968
41	Cambio deposito recuperador	$	2.217.936
42	Cambio tapón bloque motor	$	333.824
43	Cambio evaporador a/c	$	4.435.872
44	Cambio válvula de expansión	$	1.553.121
45	Cambio flower del a/c	$	4.435.872
46	Cambio compresor a/c	$	6.653.808
47	Cambio acople manguera a/c	$	1.997.274
48	Cambio filtro a/c	$	222.077
EMBRAGUE		$	-
49	Cambio kit embrague	$	5.290.000
50	Cambio varilla embrague	$	1.331.045
51	Cambio bomba principal embrague	$	3.326.904
52	Cambio balinera del embrague	$	2.217.936
53	cambio disco	$	998.637
54	Cambio de la prensa del embrague	$	998.637
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	2.662.089
56	Cambio volante	$	7.762.776
57	Cambio cremallera volante	$	6.653.808
FRENOS		$	-
58	Reparación general de frenos	$	9.085.334
59	Cambio bomba principal	$	3.505.131
60	Cambio válvula princ regulador	$	1.879.871
61	Cambiar pastillas delanteras	$	247.538
62	Cambio empaquetadura de la bomba	$	659.157
63	Cambiar bandas traseras	$	335.237
64	Reparar un caliper	$	585.603
65	Cambiar un diafragma	$	370.599

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

66	Cambiar una manguera	$	540.500
67	Cambiar un disco de frenos	$	292.802
68	Cambiar una campana	$	284.315
69	Cambio líquido de frenos	$	241.880
70	Cambio reten bosin	$	151.352
71	Cambio esparrago	$	107.502
72	Tensor de freno	$	273.700
73	Cilindro de freno	$	639.354
74	Cambio de diafragma sist boster	$	1.910.990
75	Cambio juego de chupas de freno	$	118.818
76	Cambio anti ruido pastillas	$	171.155
77	Cambio de una mordaza	$	332.408
78	Cambio juego rueda libre	$	497.904
79	Cambio juego puntillas banda	$	45.264
DIRECCION		$	-
80	Cambio caja de dirección	$	1.850.166
81	Cambio bomba hidráulica	$	1.311.152
82	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	1.052.388
83	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	3.435.821
84	Cambio retenes y empaques	$	3.060.978
85	Cambio manguera hidráulica	$	1.537.562
86	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	2.264.615
87	Cambiar terminal de dirección	$	134.378
88	Cambiar columna de dirección	$	7.403.493
89	Cambio rodamiento columna dirección	$	749.685
90	Cambio acople columna dirección	$	222.077
91	Cambio rodamiento trasero	$	1.912.404
92	Cambio rodamiento delantero	$	1.830.363
93	Cambio fuelle caja de dirección	$	124.476
SUSPENSION		$	-
94	Cambio rotula inferior	$	944.886
95	Cambio rotula superior	$	1.029.756
96	Cambio un amortiguador del	$	1.275.005
97	Cambio amortiguador tras	$	1.164.134
98	Resorte espiral	$	1.606.872
99	Cambio biela dirección	$	562.925
100	Cambio amortiguador de dirección	$	3.326.904
101	Cambio bujes ballesta colgante	$	881.234
102	Cambio pasador templete	$	275.828
103	Cambio una hoja de ballesta	$	1.010.850
104	Cambio muelle completo	$	5.831.984
105	Cambio balancín	$	673.302
106	Cambio buje balancín muelle	$	319.677
107	cambio grapa muelle trasero	$	134.378

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

108	Cambio buje muelle metálico	$	247.538
109	Cambio buje de tijera superior	$	240.465
110	Cambio buje tijera inferior	$	330.993
111	Cambio porta manguera delantera	$	5.512.307
112	Cambio reten rueda trasera	$	134.378
113	Cambio barra de dirección	$	1.354.700
114	Cambio punta hembra cardan	$	1.070.650
115	Cambio tope de chasis	$	479.516
116	Cambio punta macho cardan	$	15.218.606
117	cambio hoja principal	$	1.315.600
118	Cambio hoja segunda	$	989.000
119	Cambio tornillo central	$	393.300
120	Cambio buje silenciador muelle	$	52.337
121	Cambio tornillo rueda libre	$	294.400
122	Cambio bosin delantero	$	2.057.028
123	Cambio pasador tijera inferior	$	330.993
CAJA VELOCIDAD		$	-
124	Repara caja velocidades	$	9.262.146
125	Cambio reten cuplin	$	639.354
126	Cambio de empaques caja	$	396.060
127	Arreglo control de cambios	$	595.505
128	Cambio cuplin caja de vel	$	1.372.065
129	Cambio aceite caja	$	1.290.024
130	Soporte caja principal	$	761.001
131	Soporte caja auxiliar	$	408.791
132	Cambio bronces de caja	$	3.152.921
133	Cambio de piñón de segunda	$	3.806.420
134	Cambio piñón de tercera	$	3.677.700
135	Cambio piñón cuarta	$	3.578.685
136	Cambio rodamiento de caja vel	$	4.831.932
137	Cambio eje corredizo	$	8.472.855
138	Cambio eje propulsor	$	8.788.289
139	Cambio tren fijo	$	6.793.844
140	Cambio caja de cambios auxilia	$	3.324.075
TRANSMISION		$	-
141	Mantenimiento y centratada transmisión	$	3.611.219
142	Cambio caucho y balinera cardan	$	728.468
143	Cambio cardan	$	657.743
144	Cambio de cruceta	$	284.315
145	Cambio cuplin	$	5.121.905
146	Cambio reten cuplin	$	533.267
147	Cambio corona y speed	$	15.732.069
148	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	6.027.185
149	Cambio de housing	$	2.998.740

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

150	Cambio aceite transmisión	$	1.268.807
151	Cambio de un eje	$	7.195.562
152	Cambio empaque tapa transmisión	$	189.543
ELECTRICIDAD		$	-
153	Alineación de luces	$	396.060
154	Regulador eléctrico	$	736.955
155	Disyuntor eléctrico	$	311.190
156	Bujías ngk	$	342.309
157	Instalación de alta	$	355.040
158	Cambio pera temperatura	$	388.988
159	Cambio pera aceite	$	452.640
160	Cambio pera stop	$	550.241
161	Cambio de un stop	$	2.217.936
162	Cambio lámpara navegación	$	10.253.711
163	Cambio flasher	$	314.019
164	Cambio flasher parqueo	$	674.096
165	Batería 34-950 mac	$	1.585.655
166	Cambio cables batería	$	991.565
167	Reparar motor arranque	$	2.336.754
168	Automático arranque	$	903.866
169	Inducido arranque	$	1.596.971
170	Reparar alternador	$	2.466.888
171	Balinera alternador	$	377.672
172	Correa alternador	$	381.915
173	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	6.983.387
174	Desmontar y montar billare	$	6.274.722
175	Cambio de unidad sellada	$	4.435.872
176	Cambio bombillo navegación	$	229.149
177	Cambio control de luces	$	3.785.202
178	Cambio pito	$	349.382
179	Cambio motor limpia brisas	$	6.438.804
180	Cambio cuchilla limpia brisas	$	346.553
181	Bobina de encendido	$	1.577.168
182	Cambio soquet unidad	$	248.952
183	Cambio moto ventilador a/c	$	2.662.089
184	Cambio sensor cigüeñal	$	1.725.690
185	Cambiar motor de arranque	$	3.638.094
186	Cambio sensor TPS	$	5.208.189
187	Cambio válvula restricción de gases	$	7.676.492
188	Cambio sensor filtro trampa	$	632.282
189	Cambio alternador	$	4.701.798
190	Cambio sensor de velocidad	$	1.705.887
191	Cambio piñón velocímetro	$	725.639
192	Cambio sensor MAF	$	3.199.599

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

VARIOS		$	-
193	Bomba gasolina mecánica	$	2.376.360
194	Lavada general	$	329.579
195	Cambio exosto completo	$	11.089.680
196	Recarga Aire Acondicionado	$	1.287.195
197	Lamina y pintura general	$	15.640.000
198	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	2.247.641
199	Polichado y desmanchada pintura	$	981.663
200	Desmontar y montar sistema de sonido	$	1.738.800
201	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	905.280
202	Cambio bisagra puertas	$	7.082.402
203	Elaborar forros silletería	$	4.048.000
204	Elaborar cartera puertas	$	1.679.000
205	Tapicería interna techo	$	1.196.000
206	Tapicería interna piso	$	1.564.000
207	Cambio vidrio parabrisas	$	5.185.557
208	Cambio vidrio tarsero	$	3.933.725
209	Cambio vidrio puerta	$	1.623.846
210	Cambio espejo lateral	$	1.154.232
211	Cambio rin	$	2.282.750
212	Soporte de cardan completo	$	1.331.045
213	Buje barra estabilizadora	$	239.200
214	Muñeco barra estabilizadora	$	306.947
215	Punta lado rueda	$	1.535.572
216	Púnta lado caja	$	17.251.242
217	Brazo compensador	$	487.600
218	Barra estabilizadora	$	3.851.684
219	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	124.476
220	Guardapolvo eje lado caja	$	142.865
221	Empaquetadura de mordaza	$	381.915
222	Tensor correa de repartición	$	2.662.089
223	Arandela pin cacho	$	368.000
224	Cambio correa ventilador	$	288.558
225	Cambio correa del motor	$	288.558
226	Cambio aceite de motor	$	178.227
227	Cambio filtro de aceite	$	120.233
228	Cambio filtro de aire	$	229.149
229	Cambio filtro combustible	$	161.253
230	Cambio pasador bocín	$	1.108.968
231	Cambio soporte cabina	$	3.326.904
232	Cambio de plumilla delantera	$	276.000
233	Cambio tubo manguera turbo	$	998.637
234	Servicio de prensa para rodamientos	$	225.699
235	Servicio torno rectificación campanas	$	396.750

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

236	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	495.075
237	Servicio prensa buje tijera inf	$	572.873
238	Servicio de torno para puntas de cardan	$	554.484
239	Cambio soporte de platón	$	1.104.000
240	Cambio filtro de trampa	$	632.282
241	Servicio de alineación y balanceo	$	444.153
242	Abrazadera radiador	$	319.677
243	Aceite compresor	$	588.800
244	Aceite hidráulico ISO 68	$	165.497
245	Aceite motor ¼ 15W40	$	159.839
246	Limpia carburador	$	186.714
247	Limpia inyectores	$	189.543
248	Tapa aceite motor	$	353.625
249	Tapa radiador	$	231.978
250	Servicio de scanner	$	240.465
251	Liquido desengrasante	$	189.543
252	Grasa Aero Shell	$	495.075
253	Galón de refrigerante	$	565.800
254	Anillo exosto	$	239.200

TOYOTAS HILUX OET534 - DXY791 - OET533 - OET565			
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.715.840
2	Reparar culata	$	1.357.920
3	Empaque de motor	$	3.312.000
4	Reparación sistema inyección	$	11.316.000
5	Calibrar inyectores	$	212.750
6	Reparar un inyector	$	2.263.200
7	Lavada de inyectores	$	6.336.960
8	Cambio kit filtro inyectores	$	2.263.200
9	Empaque cárter	$	920.000
10	Cambio reten cigüeñal	$	4.073.760
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	2.036.880
12	Cambio empaque exosto	$	452.640
13	Cambiar empaque múltiple	$	678.960
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	565.800
15	Soporte motor	$	905.280
16	Cambiar panel radiador	$	4.526.400
17	Cambio tanque radiador	$	905.280
18	Cambio cadena de repartición	$	2.036.880
19	Cambio tensor cadena	$	1.584.240
20	Cambio bomba de aceite	$	3.394.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

21	Cambio bomba de agua	$	2.715.840
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	2.424.453
23	Empaque culata	$	2.263.200
24	Cambio correa ventilador	$	294.216
25	Empaque de admisión	$	678.960
26	Kit de repartición	$	3.394.800
27	Jgo de Pistones	$	6.336.960
28	Anillos de motor	$	3.850.269
29	Casquetes de biela	$	3.394.800
30	Casquetes de bancada	$	3.394.800
31	Válvulas de admisión	$	5.658.000
32	Cambiar manguera superior radiad	$	497.904
33	Cambio manguera purificado	$	1.357.920
34	Cambio correa repartición	$	678.960
35	Cambio manguera inferior radiador	$	678.960
36	Cambio líquido refrigerante	$	271.584
37	Cambio termostato	$	565.800
38	cambio correa bomba agua	$	271.584
39	Cambio fan clutch	$	6.789.600
40	Cambio ventilador	$	1.131.600
41	Cambio deposito recuperador	$	2.263.200
42	Cambio tapón bloque motor	$	339.480
43	Cambio evaporador a/c	$	4.526.400
44	Cambio válvula de expansión	$	1.584.240
45	Cambio flower del a/c	$	4.526.400
46	Cambio compresor a/c	$	6.789.600
47	Cambio acople manguera a/c	$	2.036.880
48	Cambio filtro a/c	$	226.320
EMBRAGUE		$	-
49	Cambio kit embrague	$	5.635.000
50	Cambio varilla embrague	$	1.357.920
51	Cambio bomba principal embrague	$	3.394.800
52	Cambio balinera del embrague	$	2.263.200
53	cambio disco	$	1.018.440
54	Cambio de la prensa del embrague	$	1.018.440
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	2.715.840
56	Cambio volante	$	7.921.200
57	Cambio cremallera volante	$	6.789.600
FRENOS		$	-
58	Reparación general de frenos	$	6.962.169
59	Cambio bomba principal	$	6.003.138
60	Cambio válvula princ regulador	$	1.306.400
61	Cambiar pastillas delanteras	$	534.750
62	Cambio pastillas traseras	$	437.000

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	1.550.292
64	Cambiar bandas traseras	$	254.610
65	Reparar un caliper	$	398.889
66	Cambiar un diafragma	$	432.837
67	Cambiar una manguera	$	561.200
68	Cambiar un disco de frenos	$	330.993
69	Cambiar una campana	$	326.750
70	Cambio líquido de frenos	$	254.610
71	Cambio reten bosin	$	164.082
72	Cambio esparrago	$	1.063.704
73	Tensor de freno	$	386.400
74	Cilindro de freno	$	1.014.197
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.594.142
76	Cambio juego de chupas de freno	$	118.818
77	Cambio anti ruido pastillas	$	171.155
78	Cambio de una mordaza	$	4.110.537
79	Cambio juego rueda libre	$	942.057
80	Cambio juego puntillas banda	$	45.845
DIRECCION		$	-
81	Cambio caja de dirección	$	3.789.446
82	Cambio bomba hidráulica	$	2.110.434
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	1.448.448
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	1.892.601
85	Cambio retenes y empaques	$	372.014
86	Cambio manguera hidráulica	$	905.280
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	265.926
88	Cambiar terminal de dirección	$	135.792
89	Cambiar columna de dirección	$	5.431.680
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	5.431.680
91	Cambio acople columna dirección	$	226.320
92	Cambio rodamiento trasero	$	2.481.033
93	Cambio rodamiento delantero	$	3.295.785
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	127.305
SUSPENSION		$	-
95	Cambio rotula inferior	$	1.629.504
96	Cambio rotula superior	$	1.267.392
97	Cambio un amortiguador del	$	1.833.192
98	Cambio amortiguador tras	$	203.688
99	Resorte espiral	$	326.750
100	Cambio biela dirección	$	557.750
101	Cambio amortiguador de dirección	$	3.394.800
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	362.112
103	Cambio pasador templete	$	482.345
104	Cambio una hoja de ballesta	$	1.757.200

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

105	Cambio muelle completo	$	6.708.974
106	Cambio balancín	$	905.280
107	Cambio buje balancín muelle	$	117.760
108	cambio grapa muelle trasero	$	199.445
109	Cambio buje muelle metálico	$	373.428
110	Cambio buje de tijera superior	$	180.320
111	Cambio buje tijera inferior	$	1.149.989
112	Cambio porta mangueta delantera	$	5.720.238
113	Cambio reten rueda trasera	$	164.082
114	Cambio barra de dirección	$	3.789.446
115	Cambio punta hembra cardan	$	1.214.400
116	Cambio tope de chasis	$	316.848
117	Cambio punta macho cardan	$	1.472.000
118	cambio hoja principal	$	6.003.138
119	Cambio hoja segunda	$	1.002.800
120	Cambio tornillo central	$	262.200
121	Cambio buje silenciador muelle	$	427.168
122	Cambio tornillo rueda libre	$	258.750
123	Cambio bosin delantero	$	3.314.174
124	Cambio pasador tijera inferior	$	1.232.030
CAJA VELOCIDAD		$	-
125	Repara caja velocidades	$	5.943.729
126	Cambio reten cuplin	$	398.889
127	Cambio de empaques caja	$	356.454
128	Arreglo control de cambios	$	681.789
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.152.818
130	Cambio aceite caja	$	1.149.989
131	Soporte caja principal	$	1.394.697
132	Soporte caja auxiliar	$	489.417
133	Cambio bronces de caja	$	888.306
134	Cambio de piñón de segunda	$	2.688.965
135	Cambio piñón de tercera	$	2.546.100
136	Cambio piñón cuarta	$	2.243.397
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	5.539.182
138	Cambio eje corredizo	$	2.995.911
139	Cambio eje propulsor	$	2.779.493
140	Cambio tren fijo	$	2.884.166
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	469.614
TRANSMISION		$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	5.407.634
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	1.086.336
144	Cambio cardan	$	254.610
145	Cambio de cruceta	$	588.432
146	Cambio cuplin	$	2.353.728

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

147	Cambio reten cuplin	$	398.889
148	Cambio corona y speed	$	14.122.368
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	2.616.825
150	Cambio de housing	$	11.209.913
151	Cambio aceite transmisión	$	1.159.890
152	Cambio de un eje	$	6.973.485
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	117.760
ELECTRICIDAD		$	-
154	Alineación de luces	$	289.973
155	Regulador eléctrico	$	1.014.197
156	Disyuntor eléctrico	$	507.806
157	Bujías ngk	$	530.438
158	Instalación de alta	$	2.065.170
159	Cambio pera temperatura	$	89.114
160	Cambio pera aceite	$	435.666
161	Cambio pera stop	$	571.458
162	Cambio de un stop	$	2.263.200
163	Cambio lámpara navegación	$	1.775.198
164	Cambio flasher	$	391.817
165	Cambio flasher parqueo	$	1.123.113
166	Batería 34-950 mac	$	1.616.774
167	Cambio cables batería	$	734.126
168	Reparar motor arranque	$	1.738.421
169	Automático arranque	$	2.028.393
170	Inducido arranque	$	1.014.197
171	Reparar alternador	$	2.065.170
172	Balinera alternador	$	3.800.762
173	Correa alternador	$	652.085
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	1.159.890
175	Desmontar y montar billare	$	1.629.504
176	Cambio de unidad sellada	$	4.526.400
177	Cambio bombillo navegación	$	192.372
178	Cambio control de luces	$	2.698.866
179	Cambio pito	$	362.112
180	Cambio motor limpia brisas	$	3.800.762
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	356.454
182	Bobina de encendido	$	1.855.824
183	Cambio soquet unidad	$	199.445
184	Cambio moto ventilador a/c	$	2.715.840
185	Cambio sensor cigüeñal	$	2.564.489
186	Cambiar motor de arranque	$	4.933.776
187	Cambio sensor TPS	$	652.085
188	Cambio válvula restricción de gases	$	3.730.037
189	Cambio sensor filtro trampa	$	326.750

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

190	Cambio alternador	$	452.640
191	Cambio sensor de velocidad	$	308.361
192	Cambio piñón velocímetro	$	181.056
193	Cambio sensor MAF	$	1.884.114
VARIOS		$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	979.800
195	Lavada general	$	217.833
196	Cambio exosto completo	$	11.316.000
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.322.558
198	Lamina y pintura general	$	17.480.000
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	2.299.977
200	Polichado y desmanchada pintura	$	1.050.974
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	948.750
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	1.073.606
203	Cambio bisagra puertas	$	3.198.185
204	Elaborar forros silletería	$	2.576.000
205	Elaborar cartera puertas	$	2.944.000
206	Tapicería interna techo	$	1.288.000
207	Tapicería interna piso	$	1.656.000
208	Cambio vidrio parabrisas	$	5.181.314
209	Cambio vidrio tarsero	$	4.785.254
210	Cambio vidrio puerta	$	2.172.672
211	Cambio espejo lateral	$	2.055.269
212	Cambio rin	$	2.829.000
213	Soporte de cardan completo	$	1.357.920
214	Buje barra estabilizadora	$	164.082
215	Muñeco barra estabilizadora	$	1.141.502
216	Punta lado rueda	$	1.877.042
217	Punta lado caja	$	2.761.104
218	Brazo compensador	$	625.600
219	Barra estabilizadora	$	384.744
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	135.792
221	Guardapolvo eje lado caja	$	157.010
222	Empaquetadura de mordaza	$	362.112
223	Tensor correa de repartición	$	2.715.840
224	Arandela pin cacho	$	303.600
225	Cambio correa ventilador	$	294.216
226	Cambio correa del motor	$	294.216
227	Cambio aceite de motor	$	181.056
228	Cambio filtro de aceite	$	233.393
229	Cambio filtro de aire	$	326.750
230	Cambio filtro combustible	$	373.428
231	Cambio pasador bocín	$	1.131.600
232	Cambio soporte cabina	$	3.394.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

233	Cambio de plumilla delantera	$	281.750
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.018.440
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	89.114
236	Servicio torno rectificación campanas	$	220.800
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	90.528
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	1.086.336
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	565.800
240	Cambio soporte de platón	$	2.715.840
241	Cambio filtro de trampa	$	380.501
242	Servicio de alineación y balanceo	$	654.914
243	Abrazadera radiador	$	63.653
244	Aceite compresor	$	220.800
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	165.497
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	171.349
247	Limpia carburador	$	186.714
248	Limpia inyectores	$	199.445
249	Tapa aceite motor	$	338.066
250	Tapa radiador	$	254.610
251	Servicio de scanner	$	5.069.568
252	Liquido desengrasante	$	217.833
253	Grasa Aero Shell	$	500.733
254	Galón de refrigerante	$	345.138
255	Anillo exosto	$	142.025

CAMIONETAS FORD LRL100-LRL101-PWL062-LRL098			
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO		VALOR
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	1.472.000
2	Reparar culata	$	15.640.000
3	Empaque de motor	$	5.888.000
4	Reparación sistema inyección	$	16.560.000
5	Calibrar inyectores	$	1.472.000
6	Reparar un inyector	$	2.392.000
7	Lavada de inyectores	$	1.564.000
8	Cambio kit filtro inyectores	$	1.196.000
9	Empacar cárter	$	1.435.200
10	Cambio reten cigüeñal	$	3.312.000
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	1.251.200
12	Cambio empaque exosto	$	1.380.000
13	Cambiar empaque múltiple	$	2.852.000
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	1.932.000
15	Soporte motor	$	3.772.000
16	Cambiar panel radiador	$	4.324.000

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

59	Cambio bomba principal	$	2.668.000
60	Cambio válvula princ regulador	$	2.484.000
61	Cambiar pastillas delanteras	$	1.564.000
62	Cambio pastillas traseras	$	1.435.200
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	1.600.800
64	Cambiar bandas traseras	$	1.468.320
65	Reparar un caliper	$	1.380.000
66	Cambiar un diafragma	$	3.643.200
67	Cambiar una manguera	$	2.539.200
68	Cambiar un disco de frenos	$	2.263.200
69	Cambiar una campana	$	3.312.000
70	Cambio líquido de frenos	$	588.800
71	Cambio reten bosin	$	920.000
72	Cambio esparrago	$	588.800
73	Tensor de freno	$	1.748.000
74	Cilindro de freno	$	1.692.800
75	Cambio de diafragma sist boster	$	3.588.000
76	Cambio juego de chupas de freno	$	920.000
77	Cambio anti ruido pastillas	$	588.800
78	Cambio de una mordaza	$	4.600.000
79	Cambio juego rueda libre	$	6.992.000
80	Cambio juego puntillas banda	$	680.800
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	12.328.000
82	Cambio bomba hidráulica	$	3.404.000
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	2.962.400
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	2.116.000
85	Cambio retenes y empaques	$	1.674.400
86	Cambio manguera hidráulica	$	1.564.000
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	791.200
88	Cambiar terminal de dirección	$	1.748.000
89	Cambiar columna de dirección	$	7.728.000
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	2.668.000
91	Cambio acople columna dirección	$	1.582.400
92	Cambio rodamiento trasero	$	2.024.000
93	Cambio rodamiento delantero	$	1.932.000
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	956.800
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	1.564.000
96	Cambio rotula superior	$	3.036.000
97	Cambio un amortiguador del	$	2.760.000
98	Cambio amortiguador tras	$	2.944.000
99	Resorte espiral	$	3.496.000
100	Cambio biela dirección	$	1.159.200

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

101	Cambio amortiguador de dirección	$	3.312.000
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	883.200
103	Cambio pasador templete	$	699.200
104	Cambio una hoja de ballesta	$	1.380.000
105	Cambio muelle completo	$	4.784.000
106	Cambio balancín	$	5.888.000
107	Cambio buje balancín muelle	$	644.000
108	cambio grapa muelle trasero	$	883.200
109	Cambio buje muelle metálico	$	846.400
110	Cambio buje de tijera superior	$	2.484.000
111	Cambio buje tijera inferior	$	2.668.000
112	Cambio porta mangueta delantera	$	5.336.000
113	Cambio reten rueda trasera	$	1.196.000
114	Cambio barra de dirección	$	1.748.000
115	Cambio punta hembra cardan	$	2.300.000
116	Cambio tope de chasis	$	644.000
117	Cambio punta macho cardan	$	2.484.000
118	cambio hoja principal	$	1.564.000
119	Cambio hoja segunda	$	1.251.200
120	Cambio tornillo central	$	533.600
121	Cambio buje silenciador muelle	$	717.600
122	Cambio tornillo rueda libre	$	515.200
123	Cambio bosin delantero	$	2.944.000
124	Cambio pasador tijera inferior	$	1.380.000
	CAJA VELOCIDAD	$	-
125	Repara caja velocidades	$	15.640.000
126	Cambio reten cuplin	$	1.104.000
127	Cambio de empaques caja	$	3.496.000
128	Arreglo control de cambios	$	4.048.000
129	Cambio cuplin caja de vel	$	2.576.000
130	Cambio aceite caja	$	1.030.400
131	Soporte caja principal	$	3.680.000
132	Soporte caja auxiliar	$	3.312.000
133	Cambio bronces de caja	$	6.992.000
134	Cambio de piñón de segunda	$	7.544.000
135	Cambio piñón de tercera	$	7.728.000
136	Cambio piñón cuarta	$	7.084.000
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	11.040.000
138	Cambio eje corredizo	$	6.992.000
139	Cambio eje propulsor	$	10.120.000
140	Cambio tren fijo	$	15.640.000
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	22.080.000
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	2.760.000

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

143	Cambio caucho y balinera cardan	$	2.944.000
144	Cambio cardan	$	2.484.000
145	Cambio de cruceta	$	1.472.000
146	Cambio cuplin	$	3.312.000
147	Cambio reten cuplin	$	1.196.000
148	Cambio corona y speed	$	14.720.000
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	10.120.000
150	Cambio de housing	$	16.560.000
151	Cambio aceite transmisión	$	552.000
152	Cambio de un eje	$	5.152.000
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	1.748.000
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	625.600
155	Regulador eléctrico	$	3.312.000
156	Disyuntor eléctrico	$	2.208.000
157	Bujías ngk	$	809.600
158	Instalación de alta	$	956.800
159	Cambio pera temperatura	$	1.380.000
160	Cambio pera aceite	$	1.288.000
161	Cambio pera stop	$	1.196.000
162	Cambio de un stop	$	4.784.000
163	Cambio lámpara navegación	$	4.508.000
164	Cambio flasher	$	287.040
165	Cambio flasher parqueo	$	1.656.000
166	Batería 34-950 mac	$	1.196.000
167	Cambio cables batería	$	1.380.000
168	Reparar motor arranque	$	1.251.200
169	Automático arranque	$	1.048.800
170	Inducido arranque	$	1.380.000
171	Reparar alternador	$	1.251.200
172	Balinera alternador	$	1.012.000
173	Correa alternador	$	1.380.000
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	3.312.000
175	Desmontar y montar billare	$	3.496.000
176	Cambio de unidad sellada	$	8.832.000
177	Cambio bombillo navegación	$	248.400
178	Cambio control de luces	$	1.748.000
179	Cambio pito	$	993.600
180	Cambio motor limpia brisas	$	4.600.000
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	423.200
182	Bobina de encendido	$	1.196.000
183	Cambio soquet unidad	$	864.800
184	Cambio moto ventilador a/c	$	1.564.000
185	Cambio sensor cigüeñal	$	1.619.200

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

186	Cambiar motor de arranque	$	3.036.000
187	Cambio sensor TPS	$	1.748.000
188	Cambio válvula restricción de gases	$	4.508.000
189	Cambio sensor filtro trampa	$	1.711.200
190	Cambio alternador	$	4.784.000
191	Cambio sensor de velocidad	$	2.760.000
192	Cambio piñón velocímetro	$	2.079.200
193	Cambio sensor MAF	$	2.392.000
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	6.440.000
195	Lavada general	$	331.200
196	Cambio exosto completo	$	8.280.000
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.196.000
198	Lamina y pintura general	$	25.760.000
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	1.288.000
200	Polichado y desmanchada pintura	$	2.392.000
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	2.760.000
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	1.380.000
203	Cambio bisagra puertas	$	1.284.320
204	Elaborar forros silletería	$	3.312.000
205	Elaborar cartera puertas	$	1.564.000
206	Tapicería interna techo	$	5.244.000
207	Tapicería interna piso	$	2.668.000
208	Cambio vidrio parabrisas	$	4.600.000
209	Cambio vidrio tarsero	$	4.140.000
210	Cambio vidrio puerta	$	1.748.000
211	Cambio espejo lateral	$	1.784.800
212	Cambio rin	$	4.784.000
213	Soporte de cardan completo	$	2.944.000
214	Buje barra estabilizadora	$	644.000
215	Muñeco barra estabilizadora	$	2.392.000
216	Punta lado rueda	$	4.600.000
217	Punta lado caja	$	2.024.000
218	Brazo compensador	$	2.392.000
219	Barra estabilizadora	$	6.440.000
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	1.472.000
221	Guardapolvo eje lado caja	$	1.435.200
222	Empaquetadura de mordaza	$	1.196.000
223	Tensor correa de repartición	$	3.312.000
224	Arandela pin cacho	$	828.000
225	Cambio correa ventilador	$	1.380.000
226	Cambio correa del motor	$	5.980.000
227	Cambio aceite de motor	$	644.000
228	Cambio filtro de aceite	$	349.600

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

229	Cambio filtro de aire	$	772.800
230	Cambio filtro combustible	$	800.400
231	Cambio pasador bocín	$	1.564.000
232	Cambio soporte cabina	$	257.600
233	Cambio plumillo delantera	$	588.800
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.656.000
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	644.000
236	Servicio torno rectificación campanas	$	717.600
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	828.000
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	772.800
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	1.012.000
240	Cambio soporte de platón	$	3.312.000
241	Cambio filtro de trampa	$	839.040
242	Servicio de alineación y balanceo	$	294.400
243	Abrazadera radiador	$	220.800
244	Aceite compresor	$	552.000
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	303.600
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	180.320
247	Limpia carburador	$	106.720
248	Limpia inyectores	$	156.400
249	Tapa aceite motor	$	533.600
250	Tapa radiador	$	515.200
251	Servicio de scanner	$	460.000
252	Liquido desengrasante	$	340.400
253	Grasa Aero Shell	$	395.600
254	Galón de refrigerante	$	588.800
255	Anillo exosto	$	828.000

CAMIONETAS TOYOTA RUNNER OET535-OET536			
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.032.637
2	Reparar culata	$	1.606.872
3	Empaque de motor	$	248.952
4	Reparación sistema inyección	$	7.355.400
5	Calibrar inyectores	$	3.567.369
6	Reparar un inyector	$	1.768.125
7	Lavada de inyectores	$	1.301.340
8	Cambio kit filtro inyectores	$	210.761
9	Empacar cárter	$	260.268
10	Cambio reten cigüeñal	$	1.267.392
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	373.428
12	Cambio empaque exosto	$	182.896

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

13	Cambiar empaque múltiple	$	192.372
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	192.372
15	Soporte motor	$	944.886
16	Cambiar panel radiador	$	2.485.277
17	Cambio tanque radiador	$	1.704.473
18	Cambio cadena de repartición	$	1.312.656
19	Cambio tensor cadena	$	504.977
20	Cambio bomba de aceite	$	2.591.364
21	Cambio bomba de agua	$	1.810.560
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	3.816.321
23	Empaque culata	$	1.301.340
24	Cambio correa ventilador	$	425.765
25	Empaque de admisión	$	248.952
26	Kit de repartición	$	10.010.417
27	Juego de Pistones	$	12.529.641
28	Anillos de motor	$	7.792.481
29	Casquetes de biela	$	806.265
30	Casquetes de bancada	$	1.052.388
31	Válvulas de admisión	$	1.154.232
32	Cambiar manguera superior radiad	$	260.268
33	Cambio manguera purificado	$	775.146
34	Cambio correa repartición	$	697.349
35	Cambio manguera inferior radiador	$	373.428
36	Cambio líquido refrigerante	$	158.424
37	Cambio termostato	$	475.272
38	cambio correa bomba agua	$	305.532
39	Cambio fan clutch	$	2.234.910
40	Cambio ventilador	$	425.765
41	Cambio deposito recuperador	$	512.049
42	Cambio tapón bloque motor	$	97.601
43	Cambio evaporador a/c	$	5.587.275
44	Cambio válvula de expansión	$	452.640
45	Cambio flower del a/c	$	4.291.593
46	Cambio compresor a/c	$	6.071.034
47	Cambio acople manguera a/c	$	192.372
48	Cambio filtro a/c	$	198.030
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	4.968.000
50	Cambio varilla embrague	$	579.600
51	Cambio bomba principal embrague	$	1.838.850
52	Cambio balinera del embrague	$	901.037
53	cambio disco	$	244.709
54	Cambio de la prensa del embrague	$	4.322.712
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	1.414.500

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

56	Cambio volante	$	5.514.480
57	Cambio cremallera volante	$	738.369
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	4.363.733
59	Cambio bomba principal	$	1.838.850
60	Cambio válvula princ regulador	$	599.748
61	Cambiar pastillas delanteras	$	786.462
62	Cambio pastillas traseras	$	786.462
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	1.012.782
64	Cambiar bandas traseras	$	1.073.606
65	Reparar un caliper	$	260.268
66	Cambiar un diafragma	$	1.700.229
67	Cambiar una manguera	$	222.077
68	Cambiar un disco de frenos	$	215.004
69	Cambiar una campana	$	222.077
70	Cambio líquido de frenos	$	157.010
71	Cambio reten bosin	$	110.897
72	Cambio esparrago	$	79.212
73	Tensor de freno	$	226.320
74	Cilindro de freno	$	674.717
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.036.829
76	Cambio juego de chupas de freno	$	79.212
77	Cambio anti ruido pastillas	$	127.305
78	Cambio de una mordaza	$	2.612.582
79	Cambio juego rueda libre	$	594.090
80	Cambio juego puntillas banda	$	538.200
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	2.417.381
82	Cambio bomba hidráulica	$	8.259.266
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	927.912
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	1.199.496
85	Cambio retenes y empaques	$	2.338.169
86	Cambio manguera hidráulica	$	587.018
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	865.674
88	Cambiar terminal de dirección	$	512.049
89	Cambiar columna de dirección	$	1.093.409
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	391.817
91	Cambio acople columna dirección	$	1.107.554
92	Cambio rodamiento trasero	$	1.584.240
93	Cambio rodamiento delantero	$	2.082.144
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	101.844
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	1.032.585
96	Cambio rotula superior	$	851.529

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

97	Cambio un amortiguador del	$	810.509
98	Cambio amortiguador tras	$	810.509
99	Resorte espiral	$	2.059.512
100	Cambio biela dirección	$	2.417.381
101	Cambio amortiguador de dirección	$	360.698
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	226.320
103	Cambio pasador templete	$	345.138
104	Cambio una hoja de ballesta	$	226.320
105	Cambio muelle completo	$	4.243.500
106	Cambio balancín	$	584.189
107	Cambio buje balancín muelle	$	185.725
108	cambio grapa muelle trasero	$	154.181
109	Cambio buje muelle metálico	$	271.584
110	Cambio buje de tijera superior	$	514.878
111	Cambio buje tijera inferior	$	738.369
112	Cambio porta mangueta delantera	$	3.616.877
113	Cambio reten rueda trasera	$	127.305
114	Cambio barra de dirección	$	2.417.381
115	Cambio punta hembra cardan	$	951.959
116	Cambio tope de chasis	$	237.636
117	Cambio punta macho cardan	$	2.612.582
118	cambio hoja principal	$	3.816.321
119	Cambio hoja segunda	$	1.810.560
120	Cambio tornillo central	$	504.977
121	Cambio buje silenciador muelle	$	79.212
122	Cambio tornillo rueda libre	$	594.090
123	Cambio bosin delantero	$	2.089.217
124	Cambio pasador tijera inferior	$	804.851
	CAJA VELOCIDAD	$	-
125	Repara caja velocidades	$	3.756.912
126	Cambio reten cuplin	$	271.584
127	Cambio de empaques caja	$	248.952
128	Arreglo control de cambios	$	449.811
129	Cambio cuplin caja de vel	$	746.856
130	Cambio aceite caja	$	738.369
131	Soporte caja principal	$	915.182
132	Soporte caja auxiliar	$	345.138
133	Cambio bronces de caja	$	599.748
134	Cambio de piñón de segunda	$	1.711.545
135	Cambio piñón de tercera	$	1.632.333
136	Cambio piñón cuarta	$	1.421.573
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	3.503.717
138	Cambio eje corredizo	$	1.915.233
139	Cambio eje propulsor	$	1.776.612

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

140	Cambio tren fijo	$	1.834.607
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	2.118.921
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	33.948.000
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	1.329.630
144	Cambio cardan	$	951.959
145	Cambio de cruceta	$	1.267.392
146	Cambio cuplin	$	746.856
147	Cambio reten cuplin	$	271.584
148	Cambio corona y speed	$	8.748.683
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	272.999
150	Cambio de housing	$	7.028.651
151	Cambio aceite transmisión	$	738.369
152	Cambio de un eje	$	1.131.600
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	89.114
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	224.906
155	Regulador eléctrico	$	635.111
156	Disyuntor eléctrico	$	333.822
157	Bujías ngk	$	373.428
158	Instalación de alta	$	646.427
159	Cambio pera temperatura	$	376.257
160	Cambio pera aceite	$	282.900
161	Cambio pera stop	$	376.257
162	Cambio de un stop	$	1.066.533
163	Cambio lámpara navegación	$	1.130.186
164	Cambio flasher	$	263.097
165	Cambio flasher parqueo	$	725.639
166	Batería 34-950 mac	$	1.810.560
167	Cambio cables batería	$	480.930
168	Reparar motor arranque	$	1.121.699
169	Automático arranque	$	1.357.920
170	Inducido arranque	$	652.085
171	Reparar alternador	$	1.308.413
172	Balinera alternador	$	2.417.381
173	Correa alternador	$	418.692
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	735.540
175	Desmontar y montar billare	$	997.223
176	Cambio de unidad sellada	$	1.557.365
177	Cambio bombillo navegación	$	147.108
178	Cambio control de luces	$	1.727.105
179	Cambio pito	$	244.709
180	Cambio motor limpia brisas	$	2.400.407
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	240.465

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

182	Bobina de encendido	$	1.188.180
183	Cambio soquet unidad	$	148.523
184	Cambio moto ventilador a/c	$	1.116.041
185	Cambio sensor cigüeñal	$	1.630.919
186	Cambiar motor de arranque	$	3.096.341
187	Cambio sensor TPS	$	339.480
188	Cambio válvula restricción de gases	$	1.114.626
189	Cambio sensor filtro trampa	$	22.632
190	Cambio alternador	$	661.986
191	Cambio sensor de velocidad	$	602.577
192	Cambio piñón velocímetro	$	285.729
193	Cambio sensor MAF	$	1.114.626
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	1.059.461
195	Lavada general	$	226.320
196	Cambio exosto completo	$	3.449.966
197	Recarga Aire Acondicionado	$	865.674
198	Lamina y pintura general	$	17.514.500
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	1.476.738
200	Polichado y desmanchada pintura	$	663.401
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	1.885.080
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	934.283
203	Cambio bisagra puertas	$	2.019.906
204	Elaborar forros silletería	$	1.472.000
205	Elaborar cartera puertas	$	1.308.413
206	Tapicería interna techo	$	9.163.200
207	Tapicería interna piso	$	1.094.800
208	Cambio vidrio parabrisas	$	3.236.376
209	Cambio vidrio tarsero	$	3.010.056
210	Cambio vidrio puerta	$	1.357.920
211	Cambio espejo lateral	$	1.301.340
212	Cambio rin	$	951.959
213	Soporte de cardan completo	$	1.032.585
214	Buje barra estabilizadora	$	104.673
215	Muñeco barra estabilizadora	$	2.432.940
216	Punta lado rueda	$	104.673
217	Punta lado caja	$	1.765.296
218	Brazo compensador	$	1.154.232
219	Barra estabilizadora	$	2.438.598
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	104.673
221	Guardapolvo eje lado caja	$	101.844
222	Empaquetadura de mordaza	$	248.952
223	Tensor correa de repartición	$	701.592
224	Arandela pin cacho	$	36.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

225	Cambio correa ventilador	$	425.765
226	Cambio correa del motor	$	401.718
227	Cambio aceite de motor	$	127.305
228	Cambio filtro de aceite	$	188.129
229	Cambio filtro de aire	$	226.320
230	Cambio filtro combustible	$	256.025
231	Cambio pasador bocín	$	217.833
232	Cambio soporte cabina	$	248.952
233	Cambio plumillo delantera	$	786.462
234	Cambio tubo manguera turbo	$	256.025
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	79.212
236	Servicio torno rectificación campanas	$	577.116
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	79.212
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	79.212
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	577.116
240	Cambio soporte de platón	$	248.952
241	Cambio filtro de trampa	$	260.268
242	Servicio de alineación y balanceo	$	439.910
243	Abrazadera radiador	$	56.580
244	Aceite compresor	$	917.700
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	127.305
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	131.549
247	Limpia carburador	$	134.378
248	Limpia inyectores	$	141.450
249	Tapa aceite motor	$	226.320
250	Tapa radiador	$	176.813
251	Servicio de scanner	$	311.190
252	Líquido desengrasante	$	147.108
253	Grasa Aero Shell	$	328.164
254	Galón de refrigerante	$	226.320
255	Anillo exosto	$	328.900

CAMIONETAS TOYOTA 4.5 OBE549-OBE550-OZD369			
ITEM	**DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO**	**VALOR**	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.715.840
2	Reparar culata	$	3.312.000
3	Empaque de motor	$	1.564.000
4	Reparación sistema inyección	$	11.316.000
5	Calibrar inyectores	$	2.900.300
6	Reparar un inyector	$	2.263.200
7	Lavada de inyectores	$	1.692.800
8	Cambio kit filtro inyectores	$	2.263.200

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

9	Empaque cárter	$	644.000
10	Cambio reten cigüeñal	$	4.073.760
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	2.036.880
12	Cambio empaque exosto	$	452.640
13	Cambiar empaque múltiple	$	678.960
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	565.800
15	Soporte motor	$	905.280
16	Cambiar panel radiador	$	4.526.400
17	Cambio tanque radiador	$	905.280
18	Cambio cadena de repartición	$	2.036.880
19	Cambio tensor cadena	$	1.584.240
20	Cambio bomba de aceite	$	3.394.800
21	Cambio bomba de agua	$	2.715.840
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	2.424.453
23	Empaque culata	$	2.263.200
24	Cambio correa ventilador	$	294.216
25	Empaque de admisión	$	678.960
26	Kit de repartición	$	3.394.800
27	Juego de Pistones	$	6.336.960
28	Anillos de motor	$	3.850.269
29	Casquetes de biela	$	3.394.800
30	Casquetes de bancada	$	3.394.800
31	Válvulas de admisión	$	5.658.000
32	Cambiar manguera superior radiad	$	497.904
33	Cambio manguera purificado	$	1.357.920
34	Cambio correa repartición	$	678.960
35	Cambio manguera inferior radiador	$	678.960
36	Cambio líquido refrigerante	$	271.584
37	Cambio termostato	$	565.800
38	cambio correa bomba agua	$	271.584
39	Cambio fan clutch	$	6.789.600
40	Cambio ventilador	$	1.131.600
41	Cambio deposito recuperador	$	2.263.200
42	Cambio tapón bloque motor	$	339.480
43	Cambio evaporador a/c	$	4.526.400
44	Cambio válvula de expansión	$	1.584.240
45	Cambio flower del a/c	$	4.526.400
46	Cambio compresor a/c	$	6.789.600
47	Cambio acople manguera a/c	$	2.036.880
48	Cambio filtro a/c	$	226.320
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	1.357.920
50	Cambio varilla embrague	$	1.357.920
51	Cambio bomba principal embrague	$	3.394.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

52	Cambio balinera del embrague	$	2.263.200
53	cambio disco	$	1.018.440
54	Cambio de la prensa del embrague	$	1.018.440
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	2.715.840
56	Cambio volante	$	7.921.200
57	Cambio cremallera volante	$	6.789.600
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	6.962.169
59	Cambio bomba principal	$	6.003.138
60	Cambio válvula princ regulador	$	1.932.000
61	Cambiar pastillas delanteras	$	557.750
62	Cambio pastillas traseras	$	625.600
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	1.550.292
64	Cambiar bandas traseras	$	254.610
65	Reparar un caliper	$	398.889
66	Cambiar un diafragma	$	432.837
67	Cambiar una manguera	$	326.750
68	Cambiar un disco de frenos	$	330.993
69	Cambiar una campana	$	326.750
70	Cambio líquido de frenos	$	254.610
71	Cambio reten bosin	$	164.082
72	Cambio esparrago	$	1.063.704
73	Tensor de freno	$	662.400
74	Cilindro de freno	$	1.014.197
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.594.142
76	Cambio juego de chupas de freno	$	100.430
77	Cambio anti ruido pastillas	$	142.865
78	Cambio de una mordaza	$	4.110.537
79	Cambio juego rueda libre	$	942.057
80	Cambio juego puntillas banda	$	22.632
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	3.789.446
82	Cambio bomba hidráulica	$	2.110.434
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	1.448.448
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	1.892.601
85	Cambio retenes y empaques	$	372.014
86	Cambio manguera hidráulica	$	905.280
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	265.926
88	Cambiar terminal de dirección	$	135.792
89	Cambiar columna de dirección	$	5.589.000
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	5.431.680
91	Cambio acople columna dirección	$	226.320
92	Cambio rodamiento trasero	$	2.481.033
93	Cambio rodamiento delantero	$	3.295.785

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

94	Cambio fuelle caja de dirección	$	127.305
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	1.629.504
96	Cambio rotula superior	$	1.267.392
97	Cambio un amortiguador del	$	558.900
98	Cambio amortiguador tras	$	203.688
99	Resorte espiral	$	326.750
100	Cambio biela dirección	$	1.306.400
101	Cambio amortiguador de dirección	$	3.394.800
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	362.112
103	Cambio pasador templete	$	482.345
104	Cambio una hoja de ballesta	$	1.000.960
105	Cambio muelle completo	$	2.817.500
106	Cambio balancín	$	905.280
107	Cambio buje balancín muelle	$	90.528
108	cambio grapa muelle trasero	$	199.445
109	Cambio buje muelle metálico	$	373.428
110	Cambio buje de tijera superior	$	138.621
111	Cambio buje tijera inferior	$	1.149.989
112	Cambio porta mangueta delantera	$	2.024.000
113	Cambio reten rueda trasera	$	164.082
114	Cambio barra de dirección	$	3.789.446
115	Cambio punta hembra cardan	$	1.477.750
116	Cambio tope de chasis	$	316.848
117	Cambio punta macho cardan	$	1.658.300
118	cambio hoja principal	$	1.527.200
119	Cambio hoja segunda	$	1.279.950
120	Cambio tornillo central	$	277.748
121	Cambio buje silenciador muelle	$	82.041
122	Cambio tornillo rueda libre	$	438.455
123	Cambio bosin delantero	$	3.314.174
124	Cambio pasador tijera inferior	$	1.232.030
	CAJA VELOCIDAD	$	-
125	Repara caja velocídades	$	5.943.729
126	Cambio reten cuplin	$	398.889
127	Cambio de empaques caja	$	356.454
128	Arreglo control de cambios	$	681.789
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.152.818
130	Cambio aceite caja	$	1.149.989
131	Soporte caja principal	$	1.394.697
132	Soporte caja auxiliar	$	489.417
133	Cambio bronces de caja	$	888.306
134	Cambio de piñón de segunda	$	2.688.965
135	Cambio piñón de tercera	$	2.546.100

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

136	Cambio piñón cuarta	$	2.243.397
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	5.539.182
138	Cambio eje corredizo	$	2.995.911
139	Cambio eje propulsor	$	2.779.493
140	Cambio tren fijo	$	2.884.166
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	6.164.000
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	5.407.634
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	1.086.336
144	Cambio cardan	$	254.610
145	Cambio de cruceta	$	588.432
146	Cambio cuplin	$	2.353.728
147	Cambio reten cuplin	$	398.889
148	Cambio corona y speed	$	14.122.368
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	2.616.825
150	Cambio de housing	$	11.209.913
151	Cambio aceite transmisión	$	1.159.890
152	Cambio de un eje	$	6.973.485
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	90.528
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	289.973
155	Regulador eléctrico	$	1.014.197
156	Disyuntor eléctrico	$	507.806
157	Bujías ngk	$	530.438
158	Instalación de alta	$	2.065.170
159	Cambio pera temperatura	$	89.114
160	Cambio pera aceite	$	435.666
161	Cambio pera stop	$	571.458
162	Cambio de un stop	$	2.263.200
163	Cambio lámpara navegación	$	1.775.198
164	Cambio flasher	$	391.817
165	Cambio flasher parqueo	$	1.123.113
166	Batería 34-950 mac	$	1.616.774
167	Cambio cables batería	$	734.126
168	Reparar motor arranque	$	1.738.421
169	Automático arranque	$	2.028.393
170	Inducido arranque	$	1.014.197
171	Reparar alternador	$	2.065.170
172	Balinera alternador	$	3.800.762
173	Correa alternador	$	652.085
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	1.159.890
175	Desmontar y montar billare	$	1.629.504
176	Cambio de unidad sellada	$	4.526.400
177	Cambio bombillo navegación	$	192.372

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

178	Cambio control de luces	$	2.698.866
179	Cambio pito	$	362.112
180	Cambio motor limpia brisas	$	3.800.762
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	356.454
182	Bobina de encendido	$	1.855.824
183	Cambio soquet unidad	$	199.445
184	Cambio moto ventilador a/c	$	2.715.840
185	Cambio sensor cigüeñal	$	2.564.489
186	Cambiar motor de arranque	$	4.933.776
187	Cambio sensor TPS	$	652.085
188	Cambio válvula restricción de gases	$	3.730.037
189	Cambio sensor filtro trampa	$	326.750
190	Cambio alternador	$	452.640
191	Cambio sensor de velocidad	$	308.361
192	Cambio piñón velocímetro	$	181.056
193	Cambio sensor MAF	$	1.884.114
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	1.133.900
195	Lavada general	$	217.833
196	Cambio exosto completo	$	1.131.600
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.322.558
198	Lamina y pintura general	$	11.960.000
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	2.299.977
200	Polichado y desmanchada pintura	$	1.050.974
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	1.104.000
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	1.073.606
203	Cambio bisagra puertas	$	3.198.185
204	Elaborar forros silletería	$	2.208.000
205	Elaborar cartera puertas	$	1.133.440
206	Tapicería interna techo	$	1.554.800
207	Tapicería interna piso	$	2.024.000
208	Cambio vidrio parabrisas	$	5.181.314
209	Cambio vidrio tarsero	$	4.785.254
210	Cambio vidrio puerta	$	2.172.672
211	Cambio espejo lateral	$	2.055.269
212	Cambio rin	$	2.852.000
213	Soporte de cardan completo	$	1.357.920
214	Buje barra estabilizadora	$	164.082
215	Muñeco barra estabilizadora	$	1.141.502
216	Punta lado rueda	$	1.877.042
217	Punta lado caja	$	2.761.104
218	Brazo compensador	$	595.792
219	Barra estabilizadora	$	384.744
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	135.792

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

221	Guardapolvo eje lado caja	$	157.010
222	Empaquetadura de mordaza	$	362.112
223	Tensor correa de repartición	$	2.715.840
224	Arandela pin cacho	$	377.200
225	Cambio correa ventilador	$	294.216
226	Cambio correa del motor	$	294.216
227	Cambio aceite de motor	$	181.056
228	Cambio filtro de aceite	$	233.393
229	Cambio filtro de aire	$	326.750
230	Cambio filtro combustible	$	373.428
231	Cambio pasador bocín	$	1.131.600
232	Cambio soporte cabina	$	3.394.800
233	Cambio de plumilla delantera	$	423.200
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.018.440
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	204.114
236	Servicio torno rectificación campanas	$	828.000
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	204.723
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	1.086.336
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	565.800
240	Cambio soporte de platón	$	2.715.840
241	Cambio filtro de trampa	$	380.501
242	Servicio de alineación y balanceo	$	654.914
243	Abrazadera radiador	$	63.653
244	Aceite compresor	$	1.207.500
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	164.082
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	168.674
247	Limpia carburador	$	108.917
248	Limpia inyectores	$	199.445
249	Tapa aceite motor	$	338.066
250	Tapa radiador	$	254.610
251	Servicio de scanner	$	5.069.568
252	Liquido desengrasante	$	217.833
253	Grasa Aero Shell	$	500.733
254	Galón de refrigerante	$	345.138
255	Anillo exosto	$	515.200

CAMIONETAS NISSAN FRONTIER OZD425-OZD445-OJX566			
ITEM	**DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO**	**VALOR**	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.738.472
2	Reparar culata	$	1.370.651
3	Empaque de motor	$	1.067.200
4	Reparación sistema inyección	$	11.403.699

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

5	Calibrar inyectores	$	219.248
6	Reparar un inyector	$	2.281.589
7	Lavada de inyectores	$	6.386.468
8	Cambio kit filtro inyectores	$	2.281.589
9	Empacar cárter	$	609.040
10	Cambio reten cigüeñal	$	4.107.708
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	2.055.269
12	Cambio empaque exosto	$	458.298
13	Cambiar empaque múltiple	$	687.447
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	571.458
15	Soporte motor	$	915.182
16	Cambiar panel radiador	$	4.563.177
17	Cambio tanque radiador	$	915.182
18	Cambio cadena de repartición	$	2.055.269
19	Cambio tensor cadena	$	1.598.385
20	Cambio bomba de aceite	$	3.423.090
21	Cambio bomba de agua	$	2.738.472
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	2.445.671
23	Empaque culata	$	2.281.589
24	Cambio correa ventilador	$	298.460
25	Empaque de admisión	$	687.447
26	Kit de repartición	$	3.423.090
27	Juego de Pistones	$	6.386.468
28	Anillos de motor	$	3.882.803
29	Casquetes de biela	$	3.423.090
30	Casquetes de bancada	$	3.080.047
31	Válvulas de admisión	$	5.701.850
32	Cambiar manguera superior radiad	$	503.562
33	Cambio manguera purificado	$	1.370.651
34	Cambio correa repartición	$	687.447
35	Cambio manguera inferior radiador	$	687.447
36	Cambio líquido refrigerante	$	274.413
37	Cambio termostato	$	571.458
38	cambio correa bomba agua	$	275.828
39	Cambio fan clutch	$	6.843.351
40	Cambio ventilador	$	1.141.502
41	Cambio deposito recuperador	$	2.281.589
42	Cambio tapón bloque motor	$	345.138
43	Cambio evaporador a/c	$	4.563.177
44	Cambio válvula de expansión	$	1.598.385
45	Cambio flower del a/c	$	4.563.177
46	Cambio compresor a/c	$	6.843.351
47	Cambio acople manguera a/c	$	2.055.269
48	Cambio filtro a/c	$	230.564

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	1.370.651
50	Cambio varilla embrague	$	1.370.651
51	Cambio bomba principal embrague	$	3.423.090
52	Cambio balinera del embrague	$	2.281.589
53	cambio disco	$	360.698
54	Cambio de la prensa del embrague	$	1.028.342
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	2.737.058
56	Cambio volante	$	7.983.438
57	Cambio cremallera volante	$	6.843.351
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	9.342.773
59	Cambio bomba principal	$	3.605.561
60	Cambio válvula princ regulador	$	1.472.000
61	Cambiar pastillas delanteras	$	256.025
62	Cambio pastillas traseras	$	256.025
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	678.960
64	Cambiar bandas traseras	$	346.553
65	Reparar un caliper	$	603.992
66	Cambiar un diafragma	$	381.915
67	Cambiar una manguera	$	294.216
68	Cambiar un disco de frenos	$	302.703
69	Cambiar una campana	$	294.216
70	Cambio líquido de frenos	$	250.367
71	Cambio reten bosin	$	157.010
72	Cambio esparrago	$	113.160
73	Tensor de freno	$	364.941
74	Cilindro de freno	$	657.743
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.966.155
76	Cambio juego de chupas de freno	$	124.476
77	Cambio anti ruido pastillas	$	176.813
78	Cambio de una mordaza	$	343.724
79	Cambio juego rueda libre	$	513.464
80	Cambio juego puntillas banda	$	48.093
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	1.903.917
82	Cambio bomba hidráulica	$	1.349.433
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	1.083.507
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	3.534.836
85	Cambio retenes y empaques	$	3.148.677
86	Cambio manguera hidráulica	$	1.582.826
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	2.331.096
88	Cambiar terminal de dirección	$	140.036
89	Cambiar columna de dirección	$	7.614.254

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

90	Cambio rodamiento columna dirección	$	770.903
91	Cambio acople columna dirección	$	230.564
92	Cambio rodamiento trasero	$	1.618.188
93	Cambio rodamiento delantero	$	1.533.318
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	130.134
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	973.176
96	Cambio rotula superior	$	1.059.461
97	Cambio un amortiguador del	$	171.155
98	Cambio amortiguador tras	$	171.155
99	Resorte espiral	$	1.654.965
100	Cambio biela dirección	$	1.903.917
101	Cambio amortiguador de dirección	$	3.423.090
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	908.109
103	Cambio pasador templete	$	284.315
104	Cambio una hoja de ballesta	$	1.113.200
105	Cambio muelle completo	$	5.997.480
106	Cambio balancín	$	694.520
107	Cambio buje balancín muelle	$	329.579
108	cambio grapa muelle trasero	$	140.036
109	Cambio buje muelle metálico	$	256.025
110	Cambio buje de tijera superior	$	248.952
111	Cambio buje tijera inferior	$	342.309
112	Cambio porta mangueta delantera	$	5.669.316
113	Cambio reten rueda trasera	$	140.036
114	Cambio barra de dirección	$	1.903.917
115	Cambio punta hembra cardan	$	1.748.000
116	Cambio tope de chasis	$	495.075
117	Cambio punta macho cardan	$	1.803.200
118	cambio hoja principal	$	1.449.000
119	Cambio hoja segunda	$	1.104.000
120	Cambio tornillo central	$	377.200
121	Cambio buje silenciador muelle	$	55.166
122	Cambio tornillo rueda libre	$	513.464
123	Cambio bosin delantero	$	2.116.092
124	Cambio pasador tijera inferior	$	342.309
	CAJA VELOCIDAD	$	9.525.243
125	Repara caja velocidades	$	9.525.243
126	Cambio reten cuplin	$	657.743
127	Cambio de empaques caja	$	408.791
128	Arreglo control de cambios	$	613.893
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.411.671
130	Cambio aceite caja	$	1.328.216
131	Soporte caja principal	$	785.048

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

132	Soporte caja auxiliar	$	421.521
133	Cambio bronces de caja	$	3.243.449
134	Cambio de piñón de segunda	$	3.915.336
135	Cambio piñón de tercera	$	3.782.373
136	Cambio piñón cuarta	$	3.680.529
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	4.970.553
138	Cambio eje corredizo	$	8.707.662
139	Cambio eje propulsor	$	9.037.241
140	Cambio tren fijo	$	6.987.630
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	5.386.416
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	3.714.477
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	749.685
144	Cambio cardan	$	677.546
145	Cambio de cruceta	$	292.802
146	Cambio cuplin	$	5.267.598
147	Cambio reten cuplin	$	657.743
148	Cambio corona y speed	$	16.176.222
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	6.198.339
150	Cambio de housing	$	3.041.175
151	Cambio aceite transmisión	$	1.305.584
152	Cambio de un eje	$	7.400.664
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	196.616
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	408.791
155	Regulador eléctrico	$	758.172
156	Disyuntor eléctrico	$	321.092
157	Bujías ngk	$	353.625
158	Instalación de alta	$	366.356
159	Cambio pera temperatura	$	401.718
160	Cambio pera aceite	$	466.785
161	Cambio pera stop	$	565.800
162	Cambio de un stop	$	2.281.589
163	Cambio lámpara navegación	$	10.543.683
164	Cambio flasher	$	323.921
165	Cambio flasher parqueo	$	695.934
166	Batería 34-950 mac	$	1.630.919
167	Cambio cables batería	$	1.021.269
168	Reparar motor arranque	$	2.403.236
169	Automático arranque	$	930.741
170	Inducido arranque	$	1.642.235
171	Reparar alternador	$	2.539.028
172	Balinera alternador	$	390.402
173	Correa alternador	$	394.646

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	7.182.831
175	Desmontar y montar billare	$	6.452.949
176	Cambio de unidad sellada	$	4.563.177
177	Cambio bombillo navegación	$	237.636
178	Cambio control de luces	$	3.894.119
179	Cambio pito	$	360.698
180	Cambio motor limpia brisas	$	6.621.275
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	359.283
182	Bobina de encendido	$	1.622.432
183	Cambio soquet unidad	$	257.439
184	Cambio moto ventilador a/c	$	2.738.472
185	Cambio sensor cigüeñal	$	1.776.612
186	Cambiar motor de arranque	$	3.741.353
187	Cambio sensor TPS	$	5.356.712
188	Cambio válvula restricción de gases	$	7.894.325
189	Cambio sensor filtro trampa	$	650.670
190	Cambio alternador	$	330.993
191	Cambio sensor de velocidad	$	1.755.395
192	Cambio piñón velocímetro	$	746.856
193	Cambio sensor MAF	$	3.290.127
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	2.445.671
195	Lavada general	$	340.895
196	Cambio exosto completo	$	11.403.699
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.325.387
198	Lamina y pintura general	$	13.800.000
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	2.311.293
200	Polichado y desmanchada pintura	$	1.011.368
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	828.000
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	932.156
203	Cambio bisagra puertas	$	7.284.675
204	Elaborar forros silletería	$	3.220.000
205	Elaborar cartera puertas	$	1.437.500
206	Tapicería interna techo	$	1.196.000
207	Tapicería interna piso	$	1.564.000
208	Cambio vidrio parabrisas	$	5.332.665
209	Cambio vidrio tarsero	$	4.045.470
210	Cambio vidrio puerta	$	1.671.939
211	Cambio espejo lateral	$	1.188.180
212	Cambio rin	$	677.546
213	Soporte de cardan completo	$	1.370.651
214	Buje barra estabilizadora	$	113.160
215	Muñeco barra estabilizadora	$	316.848
216	Punta lado rueda	$	1.581.411

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

217	Punta lado caja	$	17.737.830
218	Brazo compensador	$	864.800
219	Barra estabilizadora	$	3.960.600
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	130.134
221	Guardapolvo eje lado caja	$	148.523
222	Empaquetadura de mordaza	$	394.646
223	Tensor correa de repartición	$	2.738.472
224	Arandela pin cacho	$	294.400
225	Cambio correa ventilador	$	298.460
226	Cambio correa del motor	$	298.460
227	Cambio aceite de motor	$	183.885
228	Cambio filtro de aceite	$	125.891
229	Cambio filtro de aire	$	237.636
230	Cambio filtro combustible	$	166.911
231	Cambio pasador bocín	$	1.141.502
232	Cambio soporte cabina	$	3.423.090
233	Cambio plumillo delantera	$	256.025
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.028.342
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	90.528
236	Servicio torno rectificación campanas	$	552.000
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	510.635
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	591.261
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	571.458
240	Cambio soporte de platón	$	2.737.058
241	Cambio filtro de trampa	$	298.460
242	Servicio de alineación y balanceo	$	458.298
243	Abrazadera radiador	$	329.579
244	Aceite compresor	$	1.184.500
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	171.155
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	165.497
247	Limpia carburador	$	192.372
248	Limpia inyectores	$	196.616
249	Tapa aceite motor	$	364.941
250	Tapa radiador	$	240.465
251	Servicio de scanner	$	248.952
252	Liquido desengrasante	$	196.616
253	Grasa Aero Shell	$	510.635
254	Galón de refrigerante	$	582.774
255	Anillo exosto	$	546.250

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

CAMIONETA DIESEL FOTON THULAND OLM673			
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO		VALOR
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.756.861
2	Reparar culata	$	1.379.138
3	Empaque de motor	$	1.564.000
4	Reparación sistema inyección	$	11.485.740
5	Calibrar inyectores	$	220.662
6	Reparar un inyector	$	2.297.148
7	Lavada de inyectores	$	6.433.146
8	Cambio kit filtro inyectores	$	2.298.563
9	Empacar cárter	$	557.750
10	Cambio reten cigüeñal	$	4.135.998
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	2.067.999
12	Cambio empaque exosto	$	459.713
13	Cambiar empaque múltiple	$	690.276
14	Cambiar cuña polea cigüeñal	$	575.702
15	Soporte motor	$	919.425
16	Cambiar panel radiador	$	4.595.711
17	Cambio tanque radiador	$	919.425
18	Cambio cadena de repartición	$	2.067.999
19	Cambio tensor cadena	$	1.608.287
20	Cambio bomba de aceite	$	3.447.137
21	Cambio bomba de agua	$	2.756.861
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	2.461.230
23	Empaque culata	$	2.297.148
24	Cambio correa ventilador	$	299.874
25	Empaque de admisión	$	690.276
26	Kit de repartición	$	3.447.137
27	Juego de Pistones	$	6.433.146
28	Anillos de motor	$	3.908.264
29	Casquetes de biela	$	3.447.137
30	Casquetes de bancada	$	3.447.137
31	Válvulas de admisión	$	5.742.870
32	Cambiar manguera superior radiad	$	506.391
33	Cambio manguera purificado	$	1.379.138
34	Cambio correa repartición	$	690.276
35	Cambio manguera inferior radiador	$	690.276
36	Cambio líquido refrigerante	$	275.828
37	Cambio termostato	$	574.287
38	cambio correa bomba agua	$	275.828
39	Cambio fan clutch	$	6.892.859
40	Cambio ventilador	$	1.148.574

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

41	Cambio deposito recuperador	$	2.297.148
42	Cambio tapón bloque motor	$	345.138
43	Cambio evaporador a/c	$	4.595.711
44	Cambio válvula de expansión	$	1.608.287
45	Cambio flower del a/c	$	4.595.711
46	Cambio compresor a/c	$	6.892.859
47	Cambio acople manguera a/c	$	2.067.999
48	Cambio filtro a/c	$	230.564
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	1.379.138
50	Cambio varilla embrague	$	1.379.138
51	Cambio bomba principal embrague	$	3.445.722
52	Cambio balinera del embrague	$	2.297.148
53	cambio disco	$	1.034.000
54	Cambio de la prensa del embrague	$	1.034.000
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	2.756.861
56	Cambio volante	$	8.041.433
57	Cambio cremallera volante	$	6.891.444
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	7.066.842
59	Cambio bomba principal	$	6.093.666
60	Cambio válvula princ regulador	$	5.513.721
61	Cambiar pastillas delanteras	$	196.616
62	Cambio pastillas traseras	$	196.616
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	1.574.339
64	Cambiar bandas traseras	$	258.854
65	Reparar un caliper	$	405.962
66	Cambiar un diafragma	$	439.910
67	Cambiar una manguera	$	332.408
68	Cambiar un disco de frenos	$	336.651
69	Cambiar una campana	$	332.408
70	Cambio líquido de frenos	$	258.854
71	Cambio reten bosin	$	166.911
72	Cambio esparrago	$	1.080.678
73	Tensor de freno	$	367.770
74	Cilindro de freno	$	1.029.756
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.618.188
76	Cambio juego de chupas de freno	$	103.259
77	Cambio anti ruido pastillas	$	145.694
78	Cambio de una mordaza	$	4.172.775
79	Cambio juego rueda libre	$	956.202
80	Cambio juego puntillas banda	$	24.047
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	3.847.440

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

82	Cambio bomba hidráulica	$	2.142.968
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	1.471.080
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	1.922.306
85	Cambio retenes y empaques	$	377.672
86	Cambio manguera hidráulica	$	919.425
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	270.170
88	Cambiar terminal de dirección	$	138.621
89	Cambiar columna de dirección	$	5.513.721
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	5.513.721
91	Cambio acople columna dirección	$	230.564
92	Cambio rodamiento trasero	$	2.519.225
93	Cambio rodamiento delantero	$	3.345.293
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	130.134
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	1.654.965
96	Cambio rotula superior	$	1.287.195
97	Cambio un amortiguador del	$	207.932
98	Cambio amortiguador tras	$	207.932
99	Resorte espiral	$	332.408
100	Cambio biela dirección	$	3.847.440
101	Cambio amortiguador de dirección	$	3.447.137
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	367.770
103	Cambio pasador templete	$	490.832
104	Cambio una hoja de ballesta	$	1.053.400
105	Cambio muelle completo	$	6.810.818
106	Cambio balancín	$	919.425
107	Cambio buje balancín muelle	$	91.943
108	cambio grapa muelle trasero	$	203.688
109	Cambio buje muelle metálico	$	379.086
110	Cambio buje de tijera superior	$	141.450
111	Cambio buje tijera inferior	$	1.168.377
112	Cambio porta mangueta delantera	$	5.806.523
113	Cambio reten rueda trasera	$	166.911
114	Cambio barra de dirección	$	3.847.440
115	Cambio punta hembra cardan	$	1.604.043
116	Cambio tope de chasis	$	322.506
117	Cambio punta macho cardan	$	1.604.043
118	cambio hoja principal	$	1.472.000
119	Cambio hoja segunda	$	1.012.000
120	Cambio tornillo central	$	395.600
121	Cambio buje silenciador muelle	$	83.456
122	Cambio tornillo rueda libre	$	5.983.335
123	Cambio bosin delantero	$	3.366.510
124	Cambio pasador tijera inferior	$	1.251.833

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

	CAJA VELOCIDAD	$	6.034.257
125	Repara caja velocidades	$	6.034.257
126	Cambio reten cuplin	$	398.889
127	Cambio de empaques caja	$	362.112
128	Arreglo control de cambios	$	693.105
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.171.206
130	Cambio aceite caja	$	1.168.377
131	Soporte caja principal	$	1.415.915
132	Soporte caja auxiliar	$	497.904
133	Cambio bronces de caja	$	902.451
134	Cambio de piñón de segunda	$	2.729.985
135	Cambio piñón de tercera	$	2.584.292
136	Cambio piñón cuarta	$	2.277.345
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	5.622.638
138	Cambio eje corredizo	$	3.041.175
139	Cambio eje propulsor	$	2.821.928
140	Cambio tren fijo	$	2.928.015
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	476.687
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	5.489.675
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	1.103.310
144	Cambio cardan	$	258.854
145	Cambio de cruceta	$	598.334
146	Cambio cuplin	$	2.389.091
147	Cambio reten cuplin	$	398.889
148	Cambio corona y speed	$	14.334.543
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	2.656.431
150	Cambio de housing	$	11.378.238
151	Cambio aceite transmisión	$	1.178.279
152	Cambio de un eje	$	7.078.158
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	91.943
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	295.631
155	Regulador eléctrico	$	1.028.342
156	Disyuntor eléctrico	$	516.293
157	Bujías ngk	$	538.925
158	Instalación de alta	$	2.096.289
159	Cambio pera temperatura	$	90.528
160	Cambio pera aceite	$	442.739
161	Cambio pera stop	$	581.360
162	Cambio de un stop	$	2.297.148
163	Cambio lámpara navegación	$	1.802.073
164	Cambio flasher	$	398.889
165	Cambio flasher parqueo	$	1.138.673

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

166	Batería 34-950 mac	$	1.642.235
167	Cambio cables batería	$	745.442
168	Reparar motor arranque	$	1.765.296
169	Automático arranque	$	2.059.512
170	Inducido arranque	$	1.029.756
171	Reparar alternador	$	2.096.289
172	Balinera alternador	$	3.858.756
173	Correa alternador	$	661.986
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	1.178.279
175	Desmontar y montar billare	$	1.654.965
176	Cambio de unidad sellada	$	4.594.296
177	Cambio bombillo navegación	$	196.616
178	Cambio control de luces	$	2.739.887
179	Cambio pito	$	367.770
180	Cambio motor limpia brisas	$	3.858.756
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	362.112
182	Bobina de encendido	$	1.884.114
183	Cambio soquet unidad	$	203.688
184	Cambio moto ventilador a/c	$	2.756.861
185	Cambio sensor cigüeñal	$	261.683
186	Cambiar motor de arranque	$	5.010.159
187	Cambio sensor TPS	$	661.986
188	Cambio válvula restricción de gases	$	3.786.617
189	Cambio sensor filtro trampa	$	332.408
190	Cambio alternador	$	4.410.411
191	Cambio sensor de velocidad	$	314.019
192	Cambio piñón velocímetro	$	183.885
193	Cambio sensor MAF	$	1.912.404
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	2.461.230
195	Lavada general	$	222.077
196	Cambio exosto completo	$	11.485.740
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.343.775
198	Lamina y pintura general	$	14.352.000
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	2.335.340
200	Polichado y desmanchada pintura	$	1.067.948
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	902.750
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	1.090.580
203	Cambio bisagra puertas	$	3.246.278
204	Elaborar forros silletería	$	7.728.000
205	Elaborar cartera puertas	$	1.202.670
206	Tapicería interna techo	$	1.210.720
207	Tapicería interna piso	$	1.463.536
208	Cambio vidrio parabrisas	$	5.259.111

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

209	Cambio vidrio tarsero	$	4.857.393
210	Cambio vidrio puerta	$	2.206.620
211	Cambio espejo lateral	$	2.086.388
212	Cambio rin	$	258.854
213	Soporte de cardan completo	$	1.379.138
214	Buje barra estabilizadora	$	166.911
215	Muñeco barra estabilizadora	$	1.159.890
216	Punta lado rueda	$	1.905.332
217	Punta lado caja	$	2.803.539
218	Brazo compensador	$	916.320
219	Barra estabilizadora	$	391.817
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	138.621
221	Guardapolvo eje lado caja	$	159.839
222	Empaquetadura de mordaza	$	367.770
223	Tensor correa de repartición	$	2.756.861
224	Arandela pin cacho	$	108.100
225	Cambio correa ventilador	$	299.874
226	Cambio correa del motor	$	299.874
227	Cambio aceite de motor	$	183.885
228	Cambio filtro de aceite	$	237.636
229	Cambio filtro de aire	$	332.408
230	Cambio filtro combustible	$	379.086
231	Cambio pasador bocín	$	1.148.574
232	Cambio soporte cabina	$	3.447.137
233	Cambio plumillo delantera	$	196.616
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.034.000
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	90.528
236	Servicio torno rectificación campanas	$	644.000
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	91.943
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	1.103.310
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	575.702
240	Cambio soporte de platón	$	2.756.861
241	Cambio filtro de trampa	$	387.573
242	Servicio de alineación y balanceo	$	664.815
243	Abrazadera radiador	$	65.067
244	Aceite compresor	$	354.200
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	166.911
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	171.155
247	Limpia carburador	$	111.746
248	Limpia inyectores	$	203.688
249	Tapa aceite motor	$	343.724
250	Tapa radiador	$	258.854
251	Servicio de scanner	$	5.145.951
252	Liquido desengrasante	$	222.077

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

253	Grasa Aero.Shell	$	509.220
254	Galón de refrigerante	$	350.796
255	Anillo exosto	$	270.250

CAMPERO CHEVROLET VITARA DIESEL OIO060			
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.703.110
2	Reparar culata	$	1.352.262
3	Empaque de motor	$	388.988
4	Reparación sistema inyección	$	11.256.591
5	Calibrar inyectores	$	216.419
6	Reparar un inyector	$	2.251.884
7	Lavada de inyectores	$	6.304.427
8	Cambio kit filtro inyectores	$	2.251.884
9	Empacar cárter	$	328.900
10	Cambio reten cigüeñal	$	4.053.957
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	2.028.393
12	Cambio empaque exosto	$	451.226
13	Cambiar empaque múltiple	$	677.546
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	562.971
15	Soporte motor	$	902.451
16	Cambiar panel radiador	$	4.503.768
17	Cambio tanque radiador	$	902.451
18	Cambio cadena de repartición	$	2.028.393
19	Cambio tensor cadena	$	1.577.168
20	Cambio bomba de aceite	$	3.377.826
21	Cambio bomba de agua	$	2.703.110
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	2.413.137
23	Empaque culata	$	2.251.884
24	Cambio correa ventilador	$	294.216
25	Empaque de admisión	$	677.546
26	Kit de repartición	$	3.377.826
27	Juego de Pistones	$	6.304.427
28	Anillos de motor	$	3.831.881
29	Casquetes de biela	$	3.377.826
30	Casquetes de bancada	$	3.377.826
31	Válvulas de admisión	$	5.628.296
32	Cambiar manguera superior radiad	$	496.490
33	Cambio manguera purificado	$	1.352.262
34	Cambio correa repartición	$	677.546
35	Cambio manguera inferior radiador	$	677.546
36	Cambio líquido refrigerante	$	270.170

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

37	Cambio termostato	$	562.971
38	cambio correa bomba agua	$	271.584
39	Cambio fan clutch	$	6.754.238
40	Cambio ventilador	$	1.125.942
41	Cambio deposito recuperador	$	2.251.884
42	Cambio tapón bloque motor	$	339.480
43	Cambio evaporador a/c	$	4.503.768
44	Cambio válvula de expansión	$	1.577.168
45	Cambio flower del a/c	$	4.503.768
46	Cambio compresor a/c	$	6.754.238
47	Cambio acople manguera a/c	$	2.028.393
48	Cambio filtro a/c	$	226.320
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	1.352.262
50	Cambio varilla embrague	$	1.352.262
51	Cambio bomba principal embrague	$	3.377.826
52	Cambio balinera del embrague	$	2.251.884
53	cambio disco	$	1.014.197
54	Cambio de la prensa del embrague	$	1.014.197
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	2.701.695
56	Cambio volante	$	7.880.180
57	Cambio cremallera volante	$	6.754.238
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	9.222.540
59	Cambio bomba principal	$	3.558.882
60	Cambio válvula princ regulador	$	1.906.746
61	Cambiar pastillas delanteras	$	251.781
62	Cambio pastillas traseras	$	251.781
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	669.059
64	Cambiar bandas traseras	$	340.895
65	Reparar un caliper	$	595.505
66	Cambiar un diafragma	$	376.257
67	Cambiar una manguera	$	289.973
68	Cambiar un disco de frenos	$	298.460
69	Cambiar una campana	$	289.973
70	Cambio líquido de frenos	$	246.123
71	Cambio reten bosin	$	154.181
72	Cambio esparrago	$	110.331
73	Tensor de freno	$	359.283
74	Cilindro de freno	$	649.256
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.940.694
76	Cambio juego de chupas de freno	$	121.647
77	Cambio anti ruido pastillas	$	173.984
78	Cambio de una mordaza	$	338.066

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

79	Cambio juego rueda libre	$	506.391
80	Cambio juego puntillas banda	$	46.679
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	1.878.456
82	Cambio bomba hidráulica	$	1.331.045
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	1.069.362
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	3.488.157
85	Cambio retenes y empaques	$	3.107.657
86	Cambio manguera hidráulica	$	1.561.608
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	2.299.977
88	Cambiar terminal de dirección	$	137.207
89	Cambiar columna de dirección	$	7.515.239
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	761.001
91	Cambio acople columna dirección	$	226.320
92	Cambio rodamiento trasero	$	1.596.971
93	Cambio rodamiento delantero	$	1.513.515
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	127.305
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	960.446
96	Cambio rotula superior	$	1.045.316
97	Cambio un amortiguador del	$	168.326
98	Cambio amortiguador tras	$	168.326
99	Resorte espiral	$	1.632.333
100	Cambio biela dirección	$	1.878.456
101	Cambio amortiguador de dirección	$	3.377.826
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	895.379
103	Cambio pasador templete	$	280.071
104	Cambio una hoja de ballesta	$	895.379
105	Cambio muelle completo	$	5.919.683
106	Cambio balancín	$	684.618
107	Cambio buje balancín muelle	$	325.335
108	cambio grapa muelle trasero	$	137.207
109	Cambio buje muelle metálico	$	251.781
110	Cambio buje de tijera superior	$	244.709
111	Cambio buje tijera inferior	$	336.651
112	Cambio porta mangueta delantera	$	5.595.762
113	Cambio reten rueda trasera	$	137.207
114	Cambio barra de dirección	$	1.878.456
115	Cambio punta hembra cardan	$	717.600
116	Cambio tope de chasis	$	488.003
117	Cambio punta macho cardan	$	791.200
118	cambio hoja principal	$	3.558.882
119	Cambio hoja segunda	$	2.703.110
120	Cambio tornillo central	$	1.577.168

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

121	Cambio buje silenciador muelle	$	53.751
122	Cambio tornillo rueda libre	$	239.200
123	Cambio bosin delantero	$	2.087.802
124	Cambio pasador tijera inferior	$	336.651
	CAJA VELOCIDAD	$	-
125	Repara caja velocidades	$	9.402.182
126	Cambio reten cuplin	$	649.256
127	Cambio de empaques caja	$	403.133
128	Arreglo control de cambios	$	605.406
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.393.283
130	Cambio aceite caja	$	1.309.827
131	Soporte caja principal	$	773.732
132	Soporte caja auxiliar	$	415.863
133	Cambio bronces de caja	$	3.201.014
134	Cambio de piñón de segunda	$	3.864.414
135	Cambio piñón de tercera	$	3.732.866
136	Cambio piñón cuarta	$	3.632.436
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	4.905.486
138	Cambio eje corredizo	$	8.600.160
139	Cambio eje propulsor	$	8.921.252
140	Cambio tren fijo	$	6.897.102
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	4.526.400
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	3.666.384
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	739.784
144	Cambio cardan	$	667.644
145	Cambio de cruceta	$	288.558
146	Cambio cuplin	$	5.199.702
147	Cambio reten cuplin	$	649.256
148	Cambio corona y speed	$	15.968.291
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	6.117.713
150	Cambio de housing	$	3.819.150
151	Cambio aceite transmisión	$	1.288.610
152	Cambio de un eje	$	7.304.478
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	193.787
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	403.133
155	Regulador eléctrico	$	748.271
156	Disyuntor eléctrico	$	316.848
157	Bujías ngk	$	347.967
158	Instalación de alta	$	360.698
159	Cambio pera temperatura	$	396.060
160	Cambio pera aceite	$	459.713
161	Cambio pera stop	$	557.313

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

162	Cambio de un stop	$	2.251.884
163	Cambio lámpara navegación	$	10.407.891
164	Cambio flasher	$	319.677
165	Cambio flasher parqueo	$	686.033
166	Batería 34-950 mac	$	1.609.701
167	Cambio cables batería	$	1.007.124
168	Reparar motor arranque	$	2.372.117
169	Automático arranque	$	918.011
170	Inducido arranque	$	1.621.017
171	Reparar alternador	$	2.505.080
172	Balinera alternador	$	384.744
173	Correa alternador	$	388.988
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	7.089.474
175	Desmontar y montar billare	$	6.369.494
176	Cambio de unidad sellada	$	4.503.768
177	Cambio bombillo navegación	$	233.393
178	Cambio control de luces	$	3.843.197
179	Cambio pito	$	355.040
180	Cambio motor limpia brisas	$	6.534.990
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	353.625
182	Bobina de encendido	$	1.601.214
183	Cambio soquet unidad	$	253.196
184	Cambio moto ventilador a/c	$	2.703.110
185	Cambio sensor cigüeñal	$	1.752.566
186	Cambiar motor de arranque	$	3.693.260
187	Cambio sensor TPS	$	5.287.401
188	Cambio válvula restricción de gases	$	7.792.481
189	Cambio sensor filtro trampa	$	642.183
190	Cambio alternador	$	4.322.712
191	Cambio sensor de velocidad	$	1.732.763
192	Cambio piñón velocímetro	$	736.955
193	Cambio sensor MAF	$	3.247.692
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	2.413.137
195	Lavada general	$	335.237
196	Cambio exosto completo	$	11.256.591
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.306.998
198	Lamina y pintura general	$	12.937.500
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	2.281.589
200	Polichado y desmanchada pintura	$	997.223
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	7.089.474
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	919.425
203	Cambio bisagra puertas	$	7.189.904
204	Elaborar forros silletería	$	2.012.500

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

205	Elaborar cartera puertas	$	1.173.000
206	Tapicería interna techo	$	1.135.050
207	Tapicería interna piso	$	1.313.300
208	Cambio vidrio parabrisas	$	5.263.355
209	Cambio vidrio tarsero	$	3.993.134
210	Cambio vidrio puerta	$	1.649.307
211	Cambio espejo lateral	$	1.172.621
212	Cambio rin	$	667.644
213	Soporte de cardan completo	$	1.352.262
214	Buje barra estabilizadora	$	110.331
215	Muñeco barra estabilizadora	$	312.605
216	Punta lado rueda	$	1.560.194
217	Punta lado caja	$	17.510.096
218	Brazo compensador	$	782.000
219	Barra estabilizadora	$	3.909.678
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	127.305
221	Guardapolvo eje lado caja	$	145.694
222	Empaquetadura de mordaza	$	388.988
223	Tensor correa de repartición	$	2.703.110
224	Arandela pin cacho	$	193.200
225	Cambio correa ventilador	$	294.216
226	Cambio correa del motor	$	294.216
227	Cambio aceite de motor	$	181.056
228	Cambio filtro de aceite	$	123.062
229	Cambio filtro de aire	$	233.393
230	Cambio filtro combustible	$	164.082
231	Cambio pasador bocín	$	1.125.942
232	Cambio soporte cabina	$	3.377.826
233	Cambio plumillo delantera	$	251.781
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.014.197
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	89.114
236	Servicio torno rectificación campanas	$	3.836.400
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	503.562
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	582.774
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	562.971
240	Cambio soporte de platón	$	2.701.695
241	Cambio filtro de trampa	$	294.216
242	Servicio de alineación y balanceo	$	451.226
243	Abrazadera radiador	$	325.335
244	Aceite compresor	$	980.950
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	168.326
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	162.668
247	Limpia carburador	$	189.543
248	Limpia inyectores	$	193.787

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

249	Tapa aceite motor	$	359.283
250	Tapa radiador	$	236.222
251	Servicio de scanner	$	244.709
252	Liquido desengrasante	$	193.787
253	Grasa Aero Shell	$	503.562
254	Galón de refrigerante	$	574.287
255	Anillo exosto	$	225.400

MAZDA BT50 ACPM ODR355			
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	2.636.628
2	Reparar culata	$	1.318.314
3	Empaque de motor	$	956.800
4	Reparación sistema inyección	$	10.979.349
5	Calibrar inyectores	$	210.761
6	Reparar un inyector	$	2.196.719
7	Lavada de inyectores	$	6.150.246
8	Cambio kit filtro inyectores	$	2.196.719
9	Empacar cárter	$	644.000
10	Cambio reten cigüeñal	$	4.208.138
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	1.977.471
12	Cambio empaque exosto	$	439.910
13	Cambiar empaque múltiple	$	660.572
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	550.241
15	Soporte motor	$	879.819
16	Cambiar panel radiador	$	4.392.023
17	Cambio tanque radiador	$	879.819
18	Cambio cadena de repartición	$	1.977.471
19	Cambio tensor cadena	$	1.538.976
20	Cambio bomba de aceite	$	3.294.371
21	Cambio bomba de agua	$	2.636.628
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	2.353.728
23	Empaque culata	$	2.196.719
24	Cambio correa ventilador	$	285.729
25	Empaque de admisión	$	660.572
26	Kit de repartición	$	3.294.371
27	Juego de Pistones	$	6.150.246
28	Anillos de motor	$	3.737.109
29	Casquetes de biela	$	3.294.371
30	Casquetes de bancada	$	3.294.371
31	Válvulas de admisión	$	5.489.675
32	Cambiar manguera superior radiad	$	483.759

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

33	Cambio manguera purificado	$	1.318.314
34	Cambio correa repartición	$	660.572
35	Cambio manguera inferior radiador	$	660.572
36	Cambio líquido refrigerante	$	265.926
37	Cambio termostato	$	550.241
38	cambio correa bomba agua	$	265.926
39	Cambio fan clutch	$	6.587.327
40	Cambio ventilador	$	1.099.067
41	Cambio deposito recuperador	$	2.196.719
42	Cambio tapón bloque motor	$	330.993
43	Cambio evaporador a/c	$	4.392.023
44	Cambio válvula de expansión	$	1.538.976
45	Cambio flower del a/c	$	4.392.023
46	Cambio compresor a/c	$	6.587.327
47	Cambio acople manguera a/c	$	1.977.471
48	Cambio filtro a/c	$	220.662
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	1.318.314
50	Cambio varilla embrague	$	1.318.314
51	Cambio bomba principal embrague	$	3.294.371
52	Cambio balinera del embrague	$	2.196.719
53	cambio disco	$	346.553
54	Cambio de la prensa del embrague	$	988.736
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	2.636.628
56	Cambio volante	$	7.683.564
57	Cambio cremallera volante	$	6.587.327
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	8.994.806
59	Cambio bomba principal	$	3.471.183
60	Cambio válvula princ regulador	$	1.861.482
61	Cambiar pastillas delanteras	$	246.123
62	Cambio pastillas traseras	$	246.123
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	653.499
64	Cambiar bandas traseras	$	332.408
65	Reparar un caliper	$	579.945
66	Cambiar un diafragma	$	367.770
67	Cambiar una manguera	$	281.486
68	Cambiar un disco de frenos	$	289.973
69	Cambiar una campana	$	281.486
70	Cambio líquido de frenos	$	240.465
71	Cambio reten bosin	$	149.937
72	Cambio esparrago	$	107.502
73	Tensor de freno	$	350.796
74	Cilindro de freno	$	633.696

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.892.601
76	Cambio juego de chupas de freno	$	118.818
77	Cambio anti ruido pastillas	$	169.740
78	Cambio de una mordaza	$	329.579
79	Cambio juego rueda libre	$	493.661
80	Cambio juego puntillas banda	$	45.264
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	1.831.778
82	Cambio bomba hidráulica	$	1.298.511
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	1.042.487
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	3.401.873
85	Cambio retenes y empaques	$	3.031.274
86	Cambio manguera hidráulica	$	1.523.417
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	2.241.983
88	Cambiar terminal de dirección	$	134.378
89	Cambiar columna de dirección	$	7.329.939
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	742.613
91	Cambio acople columna dirección	$	220.662
92	Cambio rodamiento trasero	$	1.557.365
93	Cambio rodamiento delantero	$	1.476.738
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	124.476
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	936.399
96	Cambio rotula superior	$	1.019.855
97	Cambio un amortiguador del	$	164.082
98	Cambio amortiguador tras	$	164.082
99	Resorte espiral	$	1.591.313
100	Cambio biela dirección	$	1.831.778
101	Cambio amortiguador de dirección	$	3.294.371
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	872.747
103	Cambio pasador templete	$	274.413
104	Cambio una hoja de ballesta	$	644.000
105	Cambio muelle completo	$	5.773.989
106	Cambio balancín	$	667.644
107	Cambio buje balancín muelle	$	316.848
108	cambio grapa muelle trasero	$	134.378
109	Cambio buje muelle metálico	$	246.123
110	Cambio buje de tijera superior	$	239.051
111	Cambio buje tijera inferior	$	328.164
112	Cambio porta mangueta delantera	$	5.458.556
113	Cambio reten rueda trasera	$	134.378
114	Cambio barra de dirección	$	1.831.778
115	Cambio punta hembra cardan	$	1.012.000
116	Cambio tope de chasis	$	475.272

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

117	Cambio punta macho cardan	$	1.023.500
118	cambio hoja principal	$	3.471.183
119	Cambio hoja segunda	$	1.008.320
120	Cambio tornillo central	$	368.000
121	Cambio buje silenciador muelle	$	52.337
122	Cambio tornillo rueda libre	$	493.661
123	Cambio bosin delantero	$	2.036.880
124	Cambio pasador tijera inferior	$	328.164
	CAJA VELOCIDAD	$	9.170.204
125	Repara caja velocidades	$	9.170.204
126	Cambio reten cuplin	$	633.696
127	Cambio de empaques caja	$	393.231
128	Arreglo control de cambios	$	589.847
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.359.335
130	Cambio aceite caja	$	1.277.294
131	Soporte caja principal	$	753.929
132	Soporte caja auxiliar	$	405.962
133	Cambio bronces de caja	$	3.121.802
134	Cambio de piñón de segunda	$	3.769.643
135	Cambio piñón de tercera	$	3.640.923
136	Cambio piñón cuarta	$	3.543.323
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	4.783.839
138	Cambio eje corredizo	$	8.389.400
139	Cambio eje propulsor	$	8.700.590
140	Cambio tren fijo	$	6.725.948
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	2.758.275
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	3.575.856
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	721.395
144	Cambio cardan	$	652.085
145	Cambio de cruceta	$	281.486
146	Cambio cuplin	$	5.070.983
147	Cambio reten cuplin	$	633.696
148	Cambio corona y speed	$	15.575.060
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	5.967.776
150	Cambio de housing	$	2.843.145
151	Cambio aceite transmisión	$	1.257.491
152	Cambio de un eje	$	7.124.837
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	188.129
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	393.231
155	Regulador eléctrico	$	729.882
156	Disyuntor eléctrico	$	308.361
157	Bujías ngk	$	339.480

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

158	Instalación de alta	$	352.211
159	Cambio pera temperatura	$	386.159
160	Cambio pera aceite	$	448.397
161	Cambio pera stop	$	545.997
162	Cambio de un stop	$	2.196.719
163	Cambio lámpara navegación	$	10.151.867
164	Cambio flasher	$	311.190
165	Cambio flasher parqueo	$	669.059
166	Batería 34-950 mac	$	1.570.095
167	Cambio cables batería	$	981.663
168	Reparar motor arranque	$	2.314.122
169	Automático arranque	$	895.379
170	Inducido arranque	$	1.581.411
171	Reparar alternador	$	2.442.842
172	Balinera alternador	$	374.843
173	Correa alternador	$	379.086
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	690.276
175	Desmontar y montar billare	$	6.212.484
176	Cambio de unidad sellada	$	4.392.023
177	Cambio bombillo navegación	$	227.735
178	Cambio control de luces	$	3.748.425
179	Cambio pito	$	346.553
180	Cambio motor limpia brisas	$	6.375.152
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	343.724
182	Bobina de encendido	$	1.561.608
183	Cambio soquet unidad	$	247.538
184	Cambio moto ventilador a/c	$	2.636.628
185	Cambio sensor cigüeñal	$	1.708.716
186	Cambiar motor de arranque	$	3.602.732
187	Cambio sensor TPS	$	5.157.267
188	Cambio válvula restricción de gases	$	7.600.109
189	Cambio sensor filtro trampa	$	626.624
190	Cambio alternador	$	439.910
191	Cambio sensor de velocidad	$	1.688.913
192	Cambio piñón velocímetro	$	718.566
193	Cambio sensor MAF	$	3.168.480
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	2.353.728
195	Lavada general	$	326.750
196	Cambio exosto completo	$	10.979.349
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.274.465
198	Lamina y pintura general	$	11.960.000
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	2.226.423
200	Polichado y desmanchada pintura	$	973.176

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	907.350
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	896.793
203	Cambio bisagra puertas	$	7.011.677
204	Elaborar forros silletería	$	2.208.000
205	Elaborar cartera puertas	$	1.288.000
206	Tapicería interna techo	$	825.700
207	Tapicería interna piso	$	1.076.400
208	Cambio vidrio parabrisas	$	5.134.635
209	Cambio vidrio tarsero	$	3.895.533
210	Cambio vidrio puerta	$	1.608.287
211	Cambio espejo lateral	$	1.144.331
212	Cambio rin	$	652.085
213	Soporte de cardan completo	$	1.318.314
214	Buje barra estabilizadora	$	107.502
215	Muñeco barra estabilizadora	$	304.118
216	Punta lado rueda	$	1.522.002
217	Punta lado caja	$	17.080.088
218	Brazo compensador	$	457.700
219	Barra estabilizadora	$	3.813.492
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	124.476
221	Guardapolvo eje lado caja	$	141.450
222	Empaquetadura de mordaza	$	379.086
223	Tensor correa de repartición	$	2.636.628
224	Arandela pin cacho	$	211.600
225	Cambio correa ventilador	$	285.729
226	Cambio correa del motor	$	285.729
227	Cambio aceite de motor	$	176.813
228	Cambio filtro de aceite	$	120.233
229	Cambio filtro de aire	$	227.735
230	Cambio filtro combustible	$	159.839
231	Cambio pasador bocín	$	1.099.067
232	Cambio soporte cabina	$	3.294.371
233	Cambio plumillo delantera	$	246.123
234	Cambio tubo manguera turbo	$	988.736
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	87.699
236	Servicio torno rectificación campanas	$	404.800
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	490.832
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	567.215
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	550.241
240	Cambio soporte de platón	$	2.636.628
241	Cambio filtro de trampa	$	285.729
242	Servicio de alineación y balanceo	$	439.910
243	Abrazadera radiador	$	316.848
244	Aceite compresor	$	1.101.700

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

245	Aceite hidráùlico ISO 68	$	164.082
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	157.734
247	Limpia carburador	$	185.300
248	Limpia inyectores	$	188.129
249	Tapa aceite motor	$	350.796
250	Tapa radiador	$	230.564
251	Servicio de scanner	$	239.051
252	Liquido desengrasante	$	188.129
253	Grasa Aero Shell	$	490.124
254	Galón de refrigerante	$	560.142
255	Anillo exosto	$	220.800

	MICROBUS DIESEL OJZ023		
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	11.287.471
2	Reparar culata	$	9.278.200
3	Empaque de motor	$	993.372
4	Reparación sistema inyección	$	14.190.994
5	Calibrar inyectores	$	15.455.367
6	Reparar un inyector	$	8.635.236
7	Lavada de inyectores	$	5.528.766
8	Cambio kit filtro inyectores	$	12.651.189
9	Empacar cárter	$	2.815.921
10	Cambio reten cigüeñal	$	1.064.981
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	1.805.471
12	Cambio empaque exosto	$	875.906
13	Cambiar empaque múltiple	$	1.206.541
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	556.983
15	Soporte motor	$	10.119.130
16	Cambiar panel radiador	$	5.199.185
17	Cambio tanque radiador	$	3.617.992
18	Cambio cadena de repartición	$	12.703.445
19	Cambio tensor cadena	$	1.950.358
20	Cambio bomba de aceite	$	2.556.958
21	Cambio bomba de agua	$	2.978.401
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	3.957.682
23	Empaque culata	$	3.658.141
24	Cambio correa ventilador	$	1.607.915
25	Empaque de admisión	$	2.560.003
26	Kit de repartición	$	548.773
27	Juego de Pistones	$	2.394.810
28	Anillos de motor	$	3.703.515

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

29	Casquetes de biela	$	781.097
30	Casquetes de bancada	$	3.075.814
31	Válvulas de admisión	$	1.879.589
32	Cambiar manguera superior radiad	$	2.315.554
33	Cambio manguera purificado	$	3.181.366
34	Cambio correa repartición	$	1.822.730
35	Cambio manguera inferior radiador	$	7.686.006
36	Cambio líquido refrigerante	$	3.038.920
37	Cambio termostato	$	3.723.052
38	cambio correa bomba agua	$	1.096.059
39	Cambio fan clutch	$	3.724.131
40	Cambio ventilador	$	774.283
41	Cambio deposito recuperador	$	1.671.715
42	Cambio tapón bloque motor	$	11.046.887
43	Cambio evaporador a/c	$	8.092.103
44	Cambio válvula de expansión	$	2.167.301
45	Cambio flower del a/c	$	2.085.565
46	Cambio compresor a/c	$	2.304.272
47	Cambio acople manguera a/c	$	2.535.621
48	Cambio filtro a/c	$	3.837.346
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	1.505.030
50	Cambio varilla embrague	$	4.909.816
51	Cambio bomba principal embrague	$	7.668.132
52	Cambio balinera del embrague	$	8.321.606
53	cambio disco	$	1.432.372
54	Cambio de la prensa del embrague	$	4.603.150
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	6.239.017
56	Cambio volante	$	1.210.096
57	Cambio cremallera volante	$	1.679.951
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	2.734.654
59	Cambio bomba principal	$	1.982.675
60	Cambio válvula princ regulador	$	3.094.816
61	Cambiar pastillas delanteras	$	2.524.555
62	Cambio pastillas traseras	$	3.266.811
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	686.449
64	Cambiar bandas traseras	$	2.380.940
65	Reparar un caliper	$	2.880.297
66	Cambiar un diafragma	$	2.480.379
67	Cambiar una manguera	$	2.649.740
68	Cambiar un disco de frenos	$	909.396
69	Cambiar una campana	$	1.365.493
70	Cambio líquido de frenos	$	1.222.481

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

71	Cambio reten bosin	$	663.690
72	Cambio esparrago	$	1.322.969
73	Tensor de freno	$	2.041.859
74	Cilindro de freno	$	221.291
75	Cambio de diafragma sist boster	$	3.432.413
76	Cambio juego de chupas de freno	$	2.798.809
77	Cambio anti ruido pastillas	$	3.821.553
78	Cambio de una mordaza	$	925.467
79	Cambio juego rueda libre	$	2.727.548
80	Cambio juego puntillas banda	$	1.771.442
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	4.391.285
82	Cambio bomba hidráulica	$	1.938.304
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	922.637
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	5.598.881
85	Cambio retenes y empaques	$	2.198.513
86	Cambio manguera hidráulica	$	3.170.254
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	2.557.955
88	Cambiar terminal de dirección	$	3.439.240
89	Cambiar columna de dirección	$	3.067.718
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	2.710.786
91	Cambio acople columna dirección	$	3.503.099
92	Cambio rodamiento trasero	$	2.187.103
93	Cambio rodamiento delantero	$	3.678.035
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	4.458.649
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	3.060.167
96	Cambio rotula superior	$	4.861.670
97	Cambio un amortiguador del	$	4.543.672
98	Cambio amortiguador tras	$	5.100.375
99	Resorte espiral	$	2.710.257
100	Cambio biela dirección	$	1.841.424
101	Cambio amortiguador de dirección	$	4.973.054
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	4.506.554
103	Cambio pasador templete	$	601.391
104	Cambio una hoja de ballesta	$	5.562.732
105	Cambio muelle completo	$	2.505.331
106	Cambio balancín	$	1.515.417
107	Cambio buje balancín muelle	$	2.478.173
108	cambio grapa muelle trasero	$	3.140.216
109	Cambio buje muelle metálico	$	2.362.589
110	Cambio buje de tijera superior	$	2.695.318
111	Cambio buje tijera inferior	$	3.043.642
112	Cambio porta mangueta delantera	$	3.634.708

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

113	Cambio reten rueda trasera	$	2.013.116
114	Cambio barra de dirección	$	1.849.735
115	Cambio punta hembra cardan	$	957.166
116	Cambio tope de chasis	$	3.698.223
117	Cambio punta macho cardan	$	1.336.605
118	cambio hoja principal	$	442.702
119	Cambio hoja segunda	$	1.665.713
120	Cambio tornillo central	$	620.095
121	Cambio buje silenciador muelle	$	2.846.997
122	Cambio tornillo rueda libre	$	3.904.633
123	Cambio bosin delantero	$	1.690.802
124	Cambio pasador tijera inferior	$	2.797.795
	CAJA VELOCIDAD	$	-
125	Repara caja velocidades	$	1.289.181
126	Cambio reten cuplin	$	636.760
127	Cambio de empaques caja	$	2.131.782
128	Arreglo control de cambios	$	1.172.279
129	Cambio cuplin caja de vel	$	2.551.484
130	Cambio aceite caja	$	1.576.836
131	Soporte caja principal	$	2.934.228
132	Soporte caja auxiliar	$	2.266.113
133	Cambio bronces de caja	$	1.145.613
134	Cambio de piñón de segunda	$	3.420.851
135	Cambio piñón de tercera	$	3.291.760
136	Cambio piñón cuarta	$	1.669.066
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	3.182.011
138	Cambio eje corredizo	$	3.695.003
139	Cambio eje propulsor	$	2.872.034
140	Cambio tren fijo	$	1.972.971
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	2.674.558
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	3.436.612
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	1.246.574
144	Cambio cardan	$	3.395.427
145	Cambio de cruceta	$	1.818.027
146	Cambio cuplin	$	3.215.750
147	Cambio reten cuplin	$	3.363.963
148	Cambio corona y speed	$	2.946.436
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	1.974.712
150	Cambio de housing	$	1.132.126
151	Cambio aceite transmisión	$	1.764.439
152	Cambio de un eje	$	2.424.973
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	1.570.149
	ELECTRICIDAD	$	-

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

154	Alineación de luces	$	764.356
155	Regulador eléctrico	$	1.243.746
156	Disyuntor eléctrico	$	258.478
157	Bujías ngk	$	1.018.446
158	Instalación de alta	$	1.990.155
159	Cambio pera temperatura	$	2.227.077
160	Cambio pera aceite	$	2.655.659
161	Cambio pera stop	$	3.490.186
162	Cambio de un stop	$	1.403.362
163	Cambio lámpara navegación	$	2.761.496
164	Cambio flasher	$	1.283.560
165	Cambio flasher parqueo	$	1.377.742
166	Batería 34-950 mac	$	3.604.319
167	Cambio cables batería	$	4.332.562
168	Reparar motor arranque	$	12.655.952
169	Automático arranque	$	2.785.863
170	Inducido arranque	$	2.908.230
171	Reparar alternador	$	3.892.820
172	Balinera alternador	$	4.335.546
173	Correa alternador	$	2.428.412
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	3.331.061
175	Desmontar y montar billare	$	1.195.135
176	Cambio de unidad sellada	$	3.169.284
177	Cambio bombillo navegación	$	1.194.751
178	Cambio control de luces	$	2.540.442
179	Cambio pito	$	874.018
180	Cambio motor limpia brisas	$	6.472.927
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	2.331.383
182	Bobina de encendido	$	616.797
183	Cambio soquet unidad	$	971.312
184	Cambio moto ventilador a/c	$	3.480.818
185	Cambio sensor cigüeñal	$	4.316.132
186	Cambiar motor de arranque	$	9.004.912
187	Cambio sensor TPS	$	517.875
188	Cambio válvula restricción de gases	$	3.210.789
189	Cambio sensor filtro trampa	$	4.027.742
190	Cambio alternador	$	2.533.075
191	Cambio sensor de velocidad	$	1.345.627
192	Cambio piñón velocímetro	$	1.611.363
193	Cambio sensor MAF	$	3.005.112
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	1.964.857
195	Lavada general	$	1.486.685
196	Cambio exosto completo	$	1.226.883

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

197	Recarga Aire Acondicionado	$	3.035.483
198	Lamina y pintura general	$	2.212.537
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	1.216.685
200	Polichado y desmanchada pintura	$	2.237.896
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	422.028
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	1.189.030
203	Cambio bisagra puertas	$	3.592.602
204	Elaborar forros silletería	$	990.533
205	Elaborar cartera puertas	$	2.533.398
206	Tapicería interna techo	$	2.550.295
207	Tapicería interna piso	$	2.834.310
208	Cambio vidrio parabrisas	$	2.428.334
209	Cambio vidrio tarsero	$	3.562.982
210	Cambio vidrio puerta	$	2.693.087
211	Cambio espejo lateral	$	2.935.313
212	Cambio rin	$	930.206
213	Soporte de cardan completo	$	1.454.676
214	Buje barra estabilizadora	$	859.394
215	Muñeco barra estabilizadora	$	261.838
216	Punta lado rueda	$	1.846.847
217	Punta lado caja	$	1.161.174
218	Brazo compensador	$	2.096.108
219	Barra estabilizadora	$	653.044
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	3.159.874
221	Guardapolvo eje lado caja	$	274.760
222	Empaquetadura de mordaza	$	1.320.288
223	Tensor correa de repartición	$	1.032.280
224	Arandela pin cacho	$	1.649.181
225	Cambio correa ventilador	$	3.172.016
226	Cambio correa del motor	$	13.517.941
227	Cambio aceite de motor	$	4.390.069
228	Cambio filtro de aceite	$	1.595.457
229	Cambio filtro de aire	$	1.764.050
230	Cambio filtro combustible	$	3.417.220
231	Cambio pasador bocín	$	3.193.951
232	Cambio soporte cabina	$	3.480.719
233	Cambio plumillo delantera	$	2.995.457
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.649.295
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	2.799.001
236	Servicio torno rectificación campanas	$	3.544.683
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	2.154.368
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	2.545.121
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	3.225.524
240	Cambio soporte de platón	$	1.912.389

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

241	Cambio filtro de trampa	$	2.646.183
242	Servicio de alineación y balanceo	$	2.707.273
243	Abrazadera radiador	$	1.601.584
244	Aceite compresor	$	1.015.349
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	1.821.088
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	9.487.355
247	Limpia carburador	$	3.114.406
248	Limpia inyectores	$	6.691.410
249	Tapa aceite motor	$	4.308.244
250	Tapa radiador	$	7.223.662
251	Servicio de scanner	$	2.048.915
252	Liquido desengrasante	$	229.573
253	Grasa Aero Shell	$	1.871.987
254	Galón de refrigerante	$	2.545.125
255	Anillo exosto	$	98.072

AUTOBUS OJZ026			
ITEM	**DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO**	**VALOR**	
MOTOR			
1	Sincronización de motor	$	3.678.841
2	Reparar culata	$	9.197.102
3	Empaque de motor	$	5.058.406
4	Reparación sistema inyección	$	3.448.913
5	Calibrar inyectores	$	1.954.384
6	Reparar un inyector	$	2.414.239
7	Lavada de inyectores	$	1.563.507
8	Cambio kit filtro inyectores	$	1.076.061
9	Empacar cárter	$	436.862
10	Cambio reten cigüeñal	$	505.841
11	Cambio empaque tapa válvulas	$	344.891
12	Cambio empaque exosto	$	1.080.659
13	Cambiar empaque múltiple	$	413.870
14	Cambiar cuña polea cigüeña	$	3.104.022
15	Soporte motor	$	1.724.457
16	Cambiar panel radiador	$	3.012.051
17	Cambio tanque radiador	$	1.195.623
18	Cambio cadena de repartición	$	6.437.971
19	Cambio tensor cadena	$	1.563.507
20	Cambio bomba de aceite	$	5.518.261
21	Cambio bomba de agua	$	2.529.203
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	3.218.986
23	Empaque culata	$	1.609.493

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

24	Cambio correa ventilador	$	1.103.652
25	Empaque de admisión	$	827.739
26	Kit de repartición	$	4.138.696
27	Juego de Pistones	$	8.737.247
28	Anillos de motor	$	9.886.885
29	Casquetes de biela	$	2.529.203
30	Casquetes de bancada	$	5.058.406
31	Válvulas de admisión	$	8.185.421
32	Cambiar manguera superior radiad	$	712.775
33	Cambio manguera purificado	$	790.951
34	Cambio correa repartición	$	6.437.971
35	Cambio manguera inferior radiador	$	758.761
36	Cambio líquido refrigerante	$	1.287.594
37	Cambio termostato	$	1.011.681
38	cambio correa bomba agua	$	666.790
39	Cambio fan clutch	$	4.644.537
40	Cambio ventilador	$	988.688
41	Cambio deposito recuperador	$	1.862.413
42	Cambio tapón bloque motor	$	1.563.507
43	Cambio evaporador a/c	$	3.333.949
44	Cambio válvula de expansión	$	1.471.536
45	Cambio flower del a/c	$	3.793.805
46	Cambio compresor a/c	$	6.874.834
47	Cambio acople manguera a/c	$	1.011.681
48	Cambio filtro a/c	$	1.034.674
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	4.345.631
50	Cambio varilla embrague	$	873.725
51	Cambio bomba principal embrague	$	2.947.671
52	Cambio balinera del embrague	$	1.954.384
53	cambio disco	$	2.195.808
54	Cambio de la prensa del embrague	$	5.426.290
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	1.798.033
56	Cambio volante	$	12.416.088
57	Cambio cremallera volante	$	3.563.877
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	6.667.899
59	Cambio bomba principal	$	3.218.986
60	Cambio válvula princ regulador	$	3.104.022
61	Cambiar pastillas delanteras	$	643.797
62	Cambio pastillas traseras	$	1.264.602
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	1.816.428
64	Cambiar bandas traseras	$	873.725
65	Reparar un caliper	$	896.717

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

66	Cambiar un diafragma	$	3.104.022
67	Cambiar una manguera	$	1.057.667
68	Cambiar un disco de frenos	$	5.288.334
69	Cambiar una campana	$	5.978.116
70	Cambio líquido de frenos	$	712.775
71	Cambio reten bosin	$	781.754
72	Cambio esparrago	$	666.790
73	Tensor de freno	$	1.954.384
74	Cilindro de freno	$	4.138.696
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.885.406
76	Cambio juego de chupas de freno	$	781.754
77	Cambio anti ruido pastillas	$	1.034.674
78	Cambio de una mordaza	$	4.552.565
79	Cambio juego rueda libre	$	5.403.297
80	Cambio juego puntillas banda	$	1.080.659
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	11.036.522
82	Cambio bomba hidráulica	$	4.862.968
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	3.793.805
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	1.655.478
85	Cambio retenes y empaques	$	5.587.239
86	Cambio manguera hidráulica	$	15.405.146
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	5.518.261
88	Cambiar terminal de dirección	$	2.161.319
89	Cambiar columna de dirección	$	10.576.667
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	1.540.515
91	Cambio acople columna dirección	$	1.563.507
92	Cambio rodamiento trasero	$	1.885.406
93	Cambio rodamiento delantero	$	1.632.486
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	919.710
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	4.058.221
96	Cambio rotula superior	$	3.540.884
97	Cambio un amortiguador del	$	804.746
98	Cambio amortiguador tras	$	846.133
99	Resorte espiral	$	1.586.500
100	Cambio biela dirección	$	1.908.399
101	Cambio amortiguador de dirección	$	1.793.435
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	1.827.924
103	Cambio pasador templete	$	528.833
104	Cambio una hoja de ballesta	$	1.954.384
105	Cambio muelle completo	$	5.633.225
106	Cambio balancín	$	2.161.319
107	Cambio buje balancín muelle	$	1.494.529

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

108	cambio grapa muelle trasero	$	1.310.587
109	Cambio buje muelle metálico	$	1.448.544
110	Cambio buje de tijera superior	$	1.034.674
111	Cambio buje tijera inferior	$	988.688
112	Cambio porta mangueta delantera	$	11.036.522
113	Cambio reten rueda trasera	$	850.732
114	Cambio barra de dirección	$	3.104.022
115	Cambio punta hembra cardan	$	2.644.167
116	Cambio tope de chasis	$	827.739
117	Cambio punta macho cardan	$	2.759.131
118	cambio hoja principal	$	1.494.529
119	Cambio hoja segunda	$	1.034.674
120	Cambio tornillo central	$	390.877
121	Cambio buje silenciador muelle	$	505.841
122	Cambio tornillo rueda libre	$	367.884
123	Cambio bosin delantero	$	2.529.203
124	Cambio pasador tijera inferior	$	804.746
	CAJA VELOCIDAD	$	-
125	Repara caja velocidades	$	5.058.406
126	Cambio reten cuplin	$	1.034.674
127	Cambio de empaques caja	$	1.793.435
128	Arreglo control de cambios	$	1.494.529
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.379.565
130	Cambio aceite caja	$	804.746
131	Soporte caja principal	$	1.287.594
132	Soporte caja auxiliar	$	1.172.631
133	Cambio bronces de caja	$	5.518.261
134	Cambio de piñón de segunda	$	6.667.899
135	Cambio piñón de tercera	$	6.782.863
136	Cambio piñón cuarta	$	6.552.935
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	5.058.406
138	Cambio eje corredizo	$	2.644.167
139	Cambio eje propulsor	$	7.173.740
140	Cambio tren fijo	$	8.737.247
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	10.346.740
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	1.724.457
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	804.746
144	Cambio cardan	$	6.437.971
145	Cambio de cruceta	$	643.797
146	Cambio cuplin	$	1.264.602
147	Cambio reten cuplin	$	1.034.674
148	Cambio corona y speed	$	9.656.957
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	2.989.058

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

150	Cambio de housing	$	7.817.537
151	Cambio aceite transmisión	$	643.797
152	Cambio de un eje	$	1.494.529
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	597.812
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	183.942
155	Regulador eléctrico	$	965.696
156	Disyuntor eléctrico	$	701.279
157	Bujías ngk	$	1.195.623
158	Instalación de alta	$	804.746
159	Cambio pera temperatura	$	965.696
160	Cambio pera aceite	$	839.236
161	Cambio pera stop	$	885.221
162	Cambio de un stop	$	1.057.667
163	Cambio lámpara navegación	$	448.359
164	Cambio flasher	$	540.330
165	Cambio flasher parqueo	$	655.294
166	Batería 34-950 mac	$	1.494.529
167	Cambio cables batería	$	873.725
168	Reparar motor arranque	$	1.448.544
169	Automático arranque	$	1.345.076
170	Inducido arranque	$	1.124.346
171	Reparar alternador	$	1.287.594
172	Balinera alternador	$	735.768
173	Correa alternador	$	1.041.572
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	1.494.529
175	Desmontar y montar billare	$	2.184.312
176	Cambio de unidad sellada	$	2.644.167
177	Cambio bombillo navegación	$	333.395
178	Cambio control de luces	$	1.954.384
179	Cambio pito	$	712.775
180	Cambio motor limpia brisas	$	1.563.507
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	386.278
182	Bobina de encendido	$	873.725
183	Cambio soquet unidad	$	402.373
184	Cambio moto ventilador a/c	$	1.494.529
185	Cambio sensor cigüeñal	$	1.584.201
186	Cambiar motor de arranque	$	2.644.167
187	Cambio sensor TPS	$	1.356.573
188	Cambio válvula restricción de gases	$	4.345.631
189	Cambio sensor filtro trampa	$	873.725
190	Cambio alternador	$	3.104.022
191	Cambio sensor de velocidad	$	1.126.645
192	Cambio piñón velocímetro	$	1.471.536

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

193	Cambio sensor MAF	$	2.368.254
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	1.172.631
195	Lavada general	$	344.891
196	Cambio exosto completo	$	5.748.189
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.494.529
198	Lamina y pintura general	$	21.843.117
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	873.725
200	Polichado y desmanchada pintura	$	1.563.507
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	1.494.529
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	1.103.652
203	Cambio bisagra puertas	$	1.034.674
204	Elaborar forros silletería	$	12.875.943
205	Elaborar cartera puertas	$	1.195.623
206	Tapicería interna techo	$	12.875.943
207	Tapicería interna piso	$	9.197.102
208	Cambio vidrio parabrisas	$	4.023.732
209	Cambio vidrio tarsero	$	2.529.203
210	Cambio vidrio puerta	$	1.770.442
211	Cambio espejo lateral	$	1.471.536
212	Cambio rin	$	2.759.131
213	Soporte de cardan completo	$	1.195.623
214	Buje barra estabilizadora	$	643.797
215	Muñeco barra estabilizadora	$	735.768
216	Punta lado rueda	$	2.575.189
217	Punta lado caja	$	2.667.160
218	Brazo compensador	$	827.739
219	Barra estabilizadora	$	3.563.877
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	747.265
221	Guardapolvo eje lado caja	$	885.221
222	Empaquetadura de mordaza	$	818.542
223	Tensor correa de repartición	$	1.172.631
224	Arandela pin cacho	$	965.696
225	Cambio correa ventilador	$	942.703
226	Cambio correa del motor	$	885.221
227	Cambio aceite de motor	$	813.944
228	Cambio filtro de aceite	$	41.387
229	Cambio filtro de aire	$	804.746
230	Cambio filtro combustible	$	505.841
231	Cambio pasador bocín	$	2.529.203
232	Cambio soporte cabina	$	1.149.638
233	Cambio plumillo delantera	$	379.380
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.333.580
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	413.870

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

236	Servicio torno rectificación campanas	344.891
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	252.920
238	Servicio prensa buje tijera inf	275.913
239	Servicio de torno para puntas de cardan	1.218.616
240	Cambio soporte de platón	1.195.623
241	Cambio filtro de trampa	850.732
242	Servicio de alineación y balanceo	1.011.681
243	Abrazadera radiador	252.920
244	Aceite compresor	597.812
245	Aceite hidráulico ISO 68	528.833
246	Aceite motor ¼ 15W40	225.329
247	Limpia carburador	204.636
248	Limpia inyectores	225.329
249	Tapa aceite motor	298.906
250	Tapa radiador	333.395
251	Servicio de scanner	574.819
252	Liquido desengrasante	379.380
253	Grasa Aero Shell	538.030
254	Galón de refrigerante	427.665
255	Anillo exosto	540.330

	MICROBUS DIESEL OJZ025	
ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTO / SERVICIO	VALOR
MOTOR		
1	Sincronización de motor	3.496.000
2	Reparar culata	8.740.000
3	Empaque de motor	4.807.000
4	Reparación sistema inyección	3.277.500
5	Calibrar inyectores	1.857.250
6	Reparar un inyector	2.294.250
7	Lavada de inyectores	1.485.800
8	Cambio kit filtro inyectores	1.022.580
9	Empacar cárter	415.150
10	Cambio reten cigüeñal	480.700
11	Cambio empaque tapa válvulas	327.750
12	Cambio empaque exosto	1.026.950
13	Cambiar empaque múltiple	393.300
14	Cambiar cuña polea cigüeñal	2.949.750
15	Soporte motor	1.638.750
16	Cambiar panel radiador	2.862.350
17	Cambio tanque radiador	1.136.200
18	Cambio cadena de repartición	6.118.000
19	Cambio tensor cadena	1.485.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

20	Cambio bomba de aceite	$	5.244.000
21	Cambio bomba de agua	$	2.403.500
22	Cambio bomba gasolina (pila)	$	3.059.000
23	Empaque culata	$	1.529.500
24	Cambio correa ventilador	$	1.048.800
25	Empaque de admisión	$	786.600
26	Kit de repartición	$	3.933.000
27	Juego de Pistones	$	8.303.000
28	Anillos de motor	$	9.395.500
29	Casquetes de biela	$	2.403.500
30	Casquetes de bancada	$	4.807.000
31	Válvulas de admisión	$	7.778.600
32	Cambiar manguera superior radiad	$	677.350
33	Cambio manguera purificado	$	751.640
34	Cambio correa repartición	$	6.118.000
35	Cambio manguera inferior radiador	$	721.050
36	Cambio líquido refrigerante	$	1.223.600
37	Cambio termostato	$	961.400
38	cambio correa bomba agua	$	633.650
39	Cambio fan clutch	$	4.413.700
40	Cambio ventilador	$	939.550
41	Cambio deposito recuperador	$	1.769.850
42	Cambio tapón bloque motor	$	1.485.800
43	Cambio evaporador a/c	$	3.168.250
44	Cambio válvula de expansión	$	1.398.400
45	Cambio flower del a/c	$	3.605.250
46	Cambio compresor a/c	$	6.533.150
47	Cambio acople manguera a/c	$	961.400
48	Cambio filtro a/c	$	983.250
	EMBRAGUE	$	-
49	Cambio kit embrague	$	4.129.650
50	Cambio varilla embrague	$	830.300
51	Cambio bomba principal embrague	$	2.801.170
52	Cambio balinera del embrague	$	1.857.250
53	cambio disco	$	2.086.675
54	Cambio de la prensa del embrague	$	5.156.600
55	Cambio bomba auxiliar del embrague	$	1.708.670
56	Cambio volante	$	11.799.000
57	Cambio cremallera volante	$	3.386.750
	FRENOS	$	-
58	Reparación general de frenos	$	6.336.500
59	Cambio bomba principal	$	3.059.000
60	Cambio válvula princ regulador	$	2.949.750
61	Cambiar pastillas delanteras	$	611.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

62	Cambio pastillas traseras	$	1.201.750
63	Cambio empaquetadura de la bomba	$	1.726.150
64	Cambiar bandas traseras	$	830.300
65	Reparar un caliper	$	852.150
66	Cambiar un diafragma	$	2.949.750
67	Cambiar una manguera	$	1.005.100
68	Cambiar un disco de frenos	$	5.025.500
69	Cambiar una campana	$	5.681.000
70	Cambio líquido de frenos	$	677.350
71	Cambio reten bosin	$	742.900
72	Cambio esparrago	$	633.650
73	Tensor de freno	$	1.857.250
74	Cilindro de freno	$	3.933.000
75	Cambio de diafragma sist boster	$	1.791.700
76	Cambio juego de chupas de freno	$	742.900
77	Cambio anti ruido pastillas	$	983.250
78	Cambio de una mordaza	$	4.326.300
79	Cambio juego rueda libre	$	5.134.750
80	Cambio juego puntillas banda	$	1.026.950
	DIRECCION	$	-
81	Cambio caja de dirección	$	10.488.000
82	Cambio bomba hidráulica	$	4.621.275
83	Cambio rodamiento int caja de dirección	$	3.605.250
84	Mantenimiento ajuste y calibración caja dirección	$	1.573.200
85	Cambio retenes y empaques	$	5.309.550
86	Cambio manguera hidráulica	$	14.639.500
87	Cambiar aceite filtro bomba hidráulica	$	5.244.000
88	Cambiar terminal de dirección	$	2.053.900
89	Cambiar columna de dirección	$	10.051.000
90	Cambio rodamiento columna dirección	$	1.463.950
91	Cambio acople columna dirección	$	1.485.800
92	Cambio rodamiento trasero	$	1.791.700
93	Cambio rodamiento delantero	$	1.551.350
94	Cambio fuelle caja de dirección	$	874.000
	SUSPENSION	$	-
95	Cambio rotula inferior	$	3.856.525
96	Cambio rotula superior	$	3.364.900
97	Cambio un amortiguador del	$	764.750
98	Cambio amortiguador tras	$	804.080
99	Resorte espiral	$	1.507.650
100	Cambio biela dirección	$	1.813.550
101	Cambio amortiguador de dirección	$	1.704.300
102	Cambio bujes ballesta colgante	$	1.737.075
103	Cambio pasador templete	$	502.550

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

104	Cambio una hoja de ballesta	$	1.857.250
105	Cambio muelle completo	$	5.353.250
106	Cambio balancín	$	2.053.900
107	Cambio buje balancín muelle	$	1.420.250
108	cambio grapa muelle trasero	$	1.245.450
109	Cambio buje muelle metálico	$	1.376.550
110	Cambio buje de tijera superior	$	983.250
111	Cambio buje tijera inferior	$	939.550
112	Cambio porta mangueta delantera	$	10.488.000
113	Cambio reten rueda trasera	$	808.450
114	Cambio barra de dirección	$	2.949.750
115	Cambio punta hembra cardan	$	2.512.750
116	Cambio tope de chasis	$	786.600
117	Cambio punta macho cardan	$	2.622.000
118	cambio hoja principal	$	1.420.250
119	Cambio hoja segunda	$	983.250
120	Cambio tornillo central	$	371.450
121	Cambio buje silenciador muelle	$	480.700
122	Cambio tornillo rueda libre	$	349.600
123	Cambio bosin delantero	$	2.403.500
124	Cambio pasador tijera inferior	$	764.750
	CAJA VELOCIDAD	$	-
125	Repara caja velocidades	$	4.807.000
126	Cambio reten cuplin	$	983.250
127	Cambio de empaques caja	$	1.704.300
128	Arreglo control de cambios	$	1.420.250
129	Cambio cuplin caja de vel	$	1.311.000
130	Cambio aceite caja	$	764.750
131	Soporte caja principal	$	1.223.600
132	Soporte caja auxiliar	$	1.114.350
133	Cambio bronces de caja	$	5.244.000
134	Cambio de piñón de segunda	$	6.336.500
135	Cambio piñón de tercera	$	6.445.750
136	Cambio piñón cuarta	$	6.227.250
137	Cambio rodamiento de caja vel	$	4.807.000
138	Cambio eje corredizo	$	2.512.750
139	Cambio eje propulsor	$	6.817.200
140	Cambio tren fijo	$	8.303.000
141	Cambio caja de cambios auxilia	$	9.832.500
	TRANSMISION	$	-
142	Mantenimiento y centratada transmisión	$	1.638.750
143	Cambio caucho y balinera cardan	$	764.750
144	Cambio cardan	$	6.118.000
145	Cambio de cruceta	$	611.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

146	Cambio cuplin	$	1.201.750
147	Cambio reten cuplin	$	983.250
148	Cambio corona y speed	$	9.177.000
149	Cambio rodamiento y reten transmisión	$	2.840.500
150	Cambio de housing	$	7.429.000
151	Cambio aceite transmisión	$	611.800
152	Cambio de un eje	$	1.420.250
153	Cambio empaque tapa transmisión	$	568.100
	ELECTRICIDAD	$	-
154	Alineación de luces	$	174.800
155	Regulador eléctrico	$	917.700
156	Disyuntor eléctrico	$	666.425
157	Bujías ngk	$	1.136.200
158	Instalación de alta	$	764.750
159	Cambio pera temperatura	$	917.700
160	Cambio pera aceite	$	797.525
161	Cambio pera stop	$	841.225
162	Cambio de un stop	$	1.005.100
163	Cambio lámpara navegación	$	426.075
164	Cambio flasher	$	513.475
165	Cambio flasher parqueo	$	622.725
166	Batería 34-950 mac	$	1.420.250
167	Cambio cables batería	$	830.300
168	Reparar motor arranque	$	1.376.550
169	Automático arranque	$	1.278.225
170	Inducido arranque	$	1.068.465
171	Reparar alternador	$	1.223.600
172	Balinera alternador	$	699.200
173	Correa alternador	$	989.805
174	Desmontar y montar tablero de instrumentos	$	1.420.250
175	Desmontar y montar billare	$	2.075.750
176	Cambio de unidad sellada	$	2.512.750
177	Cambio bombillo navegación	$	316.825
178	Cambio control de luces	$	1.857.250
179	Cambio pito	$	677.350
180	Cambio motor limpia brisas	$	1.485.800
181	Cambio cuchilla limpia brisas	$	367.080
182	Bobina de encendido	$	830.300
183	Cambio soquet unidad	$	382.375
184	Cambio moto ventilador a/c	$	1.420.250
185	Cambio sensor cigüeñal	$	1.505.465
186	Cambiar motor de arranque	$	2.512.750
187	Cambio sensor TPS	$	1.289.150
188	Cambio válvula restricción de gases	$	4.129.650

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

189	Cambio sensor filtro trampa	$	830.300
190	Cambio alternador	$	2.949.750
191	Cambio sensor de velocidad	$	1.070.650
192	Cambio piñón velocímetro	$	1.398.400
193	Cambio sensor MAF	$	2.250.550
	VARIOS	$	-
194	Bomba gasolina mecánica	$	1.114.350
195	Lavada general	$	327.750
196	Cambio exosto completo	$	5.462.500
197	Recarga Aire Acondicionado	$	1.420.250
198	Lamina y pintura general	$	20.757.500
199	Ajuste de puertas y cambio pasador	$	830.300
200	Polichado y desmanchada pintura	$	1.485.800
201	Desmontar y montar sistema de sonido	$	1.420.250
202	Ajuste general de rodamientos (engrase)	$	1.048.800
203	Cambio bisagra puertas	$	983.250
204	Elaborar forros silletería	$	12.236.000
205	Elaborar cartera puertas	$	1.136.200
206	Tapicería interna techo	$	12.236.000
207	Tapicería interna piso	$	8.740.000
208	Cambio vidrio parabrisas	$	3.823.750
209	Cambio vidrio tarsero	$	2.403.500
210	Cambio vidrio puerta	$	1.682.450
211	Cambio espejo lateral	$	1.398.400
212	Cambio rin	$	2.622.000
213	Soporte de cardan completo	$	1.136.200
214	Buje barra estabilizadora	$	611.800
215	Muñeco barra estabilizadora	$	699.200
216	Punta lado rueda	$	2.447.200
217	Punta lado caja	$	2.534.600
218	Brazo compensador	$	786.600
219	Barra estabilizadora	$	3.386.750
220	Guarda polvo punta eje lado rueda	$	710.125
221	Guardapolvo eje lado caja	$	841.225
222	Empaquetadura de mordaza	$	777.860
223	Tensor correa de repartición	$	1.114.350
224	Arandela pin cacho	$	917.700
225	Cambio correa ventilador	$	895.850
226	Cambio correa del motor	$	841.225
227	Cambio aceite de motor	$	773.490
228	Cambio filtro de aceite	$	39.330
229	Cambio filtro de aire	$	764.750
230	Cambio filtro combustible	$	480.700
231	Cambio pasador bocín	$	2.403.500

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

232	Cambio soporte cabina	$	1.092.500
233	Cambio plumillo delantera	$	360.525
234	Cambio tubo manguera turbo	$	1.267.300
235	Servicio de prensa para rodamientos	$	393.300
236	Servicio torno rectificación campanas	$	327.750
237	Servicio prensa para bujes tijera suspensión	$	240.350
238	Servicio prensa buje tijera inf	$	262.200
239	Servicio de torno para puntas de cardan	$	1.158.050
240	Cambio soporte de platón	$	1.136.200
241	Cambio filtro de trampa	$	808.450
242	Servicio de alineación y balanceo	$	961.400
243	Abrazadera radiador	$	240.350
244	Aceite compresor	$	568.100
245	Aceite hidráulico ISO 68	$	502.550
246	Aceite motor ¼ 15W40	$	214.130
247	Limpia carburador	$	194.465
248	Limpia inyectores	$	214.130
249	Tapa aceite motor	$	284.050
250	Tapa radiador	$	316.825
251	Servicio de scanner	$	546.250
252	Liquido desengrasante	$	360.525
253	Grasa Aero Shell	$	511.290
254	Galón de refrigerante	$	406.410
255	Anillo exosto	$	513.475

Motocicletas

	MOTOCICLETA HONDA NXR, XR Y BROS 12 ZZU71C-ZZU81C-CBE74A		
ITEM	REPUESTO / SERVICIO		VALOR
1	Bandas de freno trasero	$	66.482
2	Árbol de levas	$	792.120
3	Balancín motor	$	183.885
4	Bombillo stop	$	41.021
5	Bombillo tablero	$	33.948
6	Bombillo direccional	$	33.948
7	Bombillo farola	$	124.476
8	Cadenilla de distribución	$	357.869
9	Capuchón bujía	$	33.948
10	Comando de luces	$	176.813
11	Discos clutch	$	45.264
12	Filtro aire	$	36.777
13	Filtro gasolina	$	52.337
14	Fusibles	$	8.487

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

15	Guaya aceleradora completa	$	63.653
16	Guaya embrague	$	41.021
17	Guía de cadenilla de distribución	$	101.844
18	Mono shock	$	577.116
19	Rin delantero	$	118.818
20	Rin trasero	$	1.222.128
21	Swich de encendido	$	263.097
22	Tensor cadenilla de motor	$	131.549
23	Amortiguador trasero	$	520.536
24	Barras telescópicas	$	1.357.920
25	Biela de motor	$	338.066
26	Campana de freno trasero	$	950.544
27	CDI encendido	$	451.226
28	Disco de freno delantero	$	364.941
29	Empaquetadura carburador	$	79.212
30	Farola	$	305.532
31	Juego bujes de tijera	$	362.112
32	Juego anillos de motor	$	328.164
33	Juego retenes de motor	$	175.398
34	Juego balinera delanteras	$	79.212
35	Juego balinera traseras	$	96.186
36	Juego balinera del motor y caja	$	82.041
37	Manigueta de freno	$	45.264
38	Manigueta de embrague	$	41.021
39	Palanca de cambio	$	5.658
40	Palanca de kram	$	79.212
41	Swich de pito	$	394.646
42	Anillo de exosto	$	79.212
43	Batería	$	271.584
44	Bobina	$	237.636
45	Bujía	$	104.673
46	Cala pie delanteros	$	101.844
47	Cala pie traseros	$	100.430
48	Carburador	$	312.605
49	Caracol de velocímetro	$	248.952
50	Cunas de dirección	$	73.554
51	Direccional	$	101.844
52	Empaquetadura de motor	$	203.688
53	Espejos	$	63.653
54	Guarda barro delantero	$	202.274
55	Guarda barro trasero	$	203.688
56	Guaya velocímetro	$	41.021
57	Pastillas de freno	$	62.238
58	Pito	$	120.233

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

59	Tensor cadena	$	74.969
60	Kit de rodamiento	$	362.112
61	Bomba de freno	$	305.532
62	Aceite motor	$	169.740
63	Llave swich	$	425.765
64	Llanta delantera	$	567.215
65	Llanta trasera	$	663.401
66	Casco reglamentario	$	280.071
67	Chaleco reglamentario en cintas	$	51.750
68	Chaleco reglamentario en chaqueta	$	127.075
69	Neumáticos	$	82.800

MOTOCICLETA HONDA NXR, XR Y BROS 12 ZZU56C-ZZU57C			
ITEM	**REPUESTO / SERVICIO**	**VALOR**	
1	Bandas de freno trasero	$	56.580
2	Árbol de levas	$	437.081
3	Balancín motor	$	101.844
4	Bombillo stop	$	33.948
5	Bombillo tablero	$	28.290
6	Bombillo direccional	$	32.534
7	Bombillo farola	$	124.476
8	Cadenilla de distribución	$	233.393
9	Capuchón bujía	$	28.290
10	Comando de luces	$	263.097
11	Discos de clutch	$	45.264
12	Filtro aire	$	145.694
13	Filtro gasolina	$	154.181
14	Fusibles	$	28.290
15	Guaya aceleradora completa	$	90.528
16	Guaya embrague	$	63.653
17	Guía de cadenilla de distribución	$	111.746
18	Mono shock	$	792.120
19	Rin delantero	$	339.480
20	Rin trasero	$	373.428
21	Swich de encendido	$	215.004
22	Tensor cadenilla de motor	$	111.746
23	Amortiguador trasero	$	448.397
24	Barras telescópicas	$	860.016
25	Biela de motor	$	270.170
26	Campana de freno trasero	$	448.397
27	CDI encendido	$	339.480
28	Disco de freno delantero	$	267.341

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

29	Empaquetadura carburador	$	79.212
30	Farola	$	215.004
31	Jgo bujes de tijera	$	215.004
32	Jgo anillos de motor	$	301.289
33	Jgo retenes de motor	$	248.952
34	Jgo balinera delanteras	$	124.476
35	Jgo balinera traseras	$	108.917
36	Jgo balinera del motor y caja	$	353.625
37	Manigueta de freno	$	101.844
38	Manigueta de embrague	$	138.621
39	Palanca de cambio	$	96.186
40	Palanca de kram	$	357.869
41	Swich de pito	$	271.584
42	Anillo de exosto	$	79.212
43	Batería	$	243.294
44	Bobina	$	282.900
45	Bujía	$	45.264
46	Cala pie delanteros	$	63.653
47	Cala pie traseros	$	73.554
48	Carburador	$	263.097
49	Caracol de velocímetro	$	131.549
50	Cunas de dirección	$	56.580
51	Direccional	$	202.274
52	Empaquetadura motor	$	164.082
53	Espejos	$	118.818
54	Guarda barro delantero	$	181.056
55	Guarda barro trasero	$	169.740
56	Guaya velocímetro	$	50.922
57	Pastillas de freno	$	84.870
58	Pito	$	108.917
59	Tensor cadena	$	67.896
60	Kit de rodamiento	$	305.532
61	Bomba de freno	$	215.004
62	Aceite motor	$	118.818
63	Llave swich	$	169.740
64	Llanta delantera	$	567.215
65	Llanta trasera	$	663.401
66	Casco reglamentario	$	280.071
67	Chaleco reglamentario en cintas	$	51.750
68	Chaleco reglamentario en chaqueta	$	127.075
69	Neumáticos	$	82.800

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

MOTOCICLETA HONDA NXR, XR Y BROS 12			
ZZU69C-FZU22A-ZZU68C-ZZU59C-ZZU73C-ZZU76C-ZZU82C-BAL66A-ZZU58C-ZZU66C-ZZU67C-ZZU70C-ZZU72C-ZZU74C-ZZU75C-ZZU53C			
ITEM	REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
1	Bandas de freno trasero	$	66.482
2	Árbol de levas	$	792.120
3	Balancín motor	$	183.885
4	Bombillo stop	$	41.021
5	Bombillo tablero	$	33.948
6	Bombillo direccional	$	33.948
7	Bombillo farola	$	124.476
8	Cadenilla de distribución	$	357.869
9	Capuchón bujía	$	33.948
10	Comando de luces	$	176.813
11	Discos de clutch	$	45.264
12	Filtro aire	$	36.777
13	Filtro gasolina	$	52.337
14	Fusibles	$	8.487
15	Guaya aceleradora completa	$	63.653
16	Guaya embrague	$	41.021
17	Guía de cadenilla de distribución	$	101.844
18	Mono shock	$	577.116
19	Rin delantero	$	118.818
20	Rin trasero	$	1.222.128
21	Swich de encendido	$	263.097
22	Tensor cadenilla de motor	$	131.549
23	Amortiguador trasero	$	520.536
24	Barras telescópicas	$	1.357.920
25	Biela de motor	$	338.066
26	Campana de freno trasero	$	950.544
27	CDI encendido	$	451.226
28	Disco de freno delantero	$	364.941
29	Empaquetadura carburador	$	79.212
30	Farola	$	305.532
31	Juego bujes de tijera	$	362.112
32	Juego anillos de motor	$	328.164
33	Juego retenes de motor	$	175.398
34	Juego balinera delanteras	$	79.212
35	Juego balinera traseras	$	96.186
36	Juego balinera del motor y caja	$	82.041
37	Manigueta de freno	$	45.264
38	Manigueta de embrague	$	41.021

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

39	Palanca de cambio	$	5.658
40	Palanca de kram	$	79.212
41	Swich de pito	$	394.646
42	Anillo de exosto	$	79.212
43	Batería	$	271.584
44	Bobina	$	237.636
45	Bujía	$	104.673
46	Cala pie delanteros	$	101.844
47	Cala pie traseros	$	100.430
48	Carburador	$	312.605
49	Caracol de velocímetro	$	248.952
50	Cunas de dirección	$	73.554
51	Direccional	$	101.844
52	Empaquetadura de motor	$	203.688
53	Espejos	$	63.653
54	Guarda barro delantero	$	202.274
55	Guarda barro trasero	$	203.688
56	Guaya velocímetro	$	41.021
57	Pastillas de freno	$	62.238
58	Pito	$	120.233
59	Tensor cadena	$	74.969
60	Kit de rodamiento	$	362.112
61	Bomba de freno	$	305.532
62	Aceite motor	$	169.740
63	Llave swich	$	425.765
64	Llanta delantera	$	567.215
65	Llanta trasera	$	663.401
66	Casco reglamentario	$	280.071
67	Chaleco reglamentario en cintas	$	51.750
68	Chaleco reglamentario en chaqueta	$	127.075
69	Neumáticos	$	82.800

MOTOCICLETA SUZUKI GS 125 BUN14D-BUN15D			
ITEM	REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
1	Bandas de freno trasero	$	131.549
2	Árbol de levas	$	278.657
3	Balancín motor	$	278.657
4	Bombillo stop	$	41.021
5	Bombillo tablero	$	21.218
6	Bombillo direccional	$	19.803
7	Bombillo farola	$	118.818
8	Cadenilla de distribución	$	215.004
9	Capuchón bujía	$	52.337

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

10	Comando de luces	$	421.521
11	Discos de clutch	$	101.844
12	Filtro aire	$	304.118
13	Filtro gasolina	$	33.948
14	Fusibles	$	67.896
15	Guaya aceleradora completa	$	73.554
16	Guaya embrague	$	124.476
17	Guía de cadenilla de distribución	$	158.424
18	Mono shock	$	652.085
19	Rin delantero	$	1.093.409
20	Rin trasero	$	983.078
21	Swich de encendido	$	396.060
22	Tensor cadenilla de motor	$	101.844
23	Amortiguador trasero	$	305.532
24	Barras telescópicas	$	869.918
25	Biela de motor	$	260.268
26	Campana de freno trasero	$	691.691
27	CDI encendido	$	391.817
28	Disco de freno delantero	$	260.268
29	Empaquetadura carburador	$	45.264
30	Farola	$	271.584
31	Juego bujes de tijera	$	181.056
32	Juego anillos de motor	$	198.030
33	Juego retenes de motor	$	104.673
34	Juego balinera delanteras	$	123.062
35	Juego balinera traseras	$	147.108
36	Juego balinera del motor y caja	$	176.813
37	Manigueta de freno	$	55.166
38	Manigueta de embrague	$	101.844
39	Palanca de cambio	$	215.004
40	Palanca de kram	$	271.584
41	Swich de pito	$	108.917
42	Anillo de exosto	$	113.160
43	Batería	$	448.397
44	Bobina	$	432.837
45	Bujía	$	67.896
46	Cala pie delanteros	$	90.528
47	Cala pie traseros	$	89.114
48	Carburador	$	792.120
49	Caracol de velocímetro	$	147.108
50	Cunas de dirección	$	111.746
51	Direccional	$	215.004
52	Empaquetadura de motor	$	267.341
53	Espejos	$	147.108

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

54	Guarda barro delantero	$	396.060
55	Guarda barro trasero	$	380.501
56	Guaya velocímetro	$	63.653
57	Pastillas de freno	$	100.430
58	Pito	$	77.798
59	Tensor cadena	$	89.114
60	Kit de rodamiento	$	233.393
61	Bomba de freno	$	270.170
62	Aceite motor	$	215.004
63	Llave swich	$	437.081
64	Llanta delantera	$	697.674
65	Llanta trasera	$	815.983
66	Casco reglamentario	$	280.071
67	Chaleco reglamentario en cintas	$	51.750
68	Chaleco reglamentario en chaqueta	$	127.075
69	Neumáticos	$	82.800

MOTOCICLETA SUZUKI DR 150

HMF58G-HMF59G-HMF60G-PMY42H-PMY43H-PMY44H-PMY45H-PMY46H-TEG87H

ITEM	REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
1	Bandas de freno trasero	$	131.549
2	Árbol de levas	$	278.657
3	Balancín motor	$	278.657
4	Bombillo stop	$	41.021
5	Bombillo tablero	$	21.218
6	Bombillo direccional	$	19.803
7	Bombillo farola	$	118.818
8	Cadenilla de distribución	$	215.004
9	Capuchón bujía	$	52.337
10	Comando de luces	$	421.521
11	Discos de clutch	$	101.844
12	Filtro aire	$	304.118
13	Filtro gasolina	$	33.948
14	Fusibles	$	67.896
15	Guaya aceleradora completa	$	73.554
16	Guaya embrague	$	124.476
17	Guía de cadenilla de distribución	$	158.424
18	Mono shock	$	652.085
19	Rin delantero	$	1.093.409
20	Rin trasero	$	983.078
21	Swich de encendido	$	396.060
22	Tensor cadenilla de motor	$	101.844

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

23	Amortiguador trasero	$	305.532
24	Barras telescópicas	$	869.918
25	Biela de motor	$	260.268
26	Campana de freno trasero	$	691.691
27	CDI encendido	$	391.817
28	Disco de freno delantero	$	260.268
29	Empaquetadura carburador	$	45.264
30	Farola	$	271.584
31	Juego bujes de tijera	$	181.056
32	Juego anillos de motor	$	198.030
33	Juego retenes de motor	$	104.673
34	Juego balinera delanteras	$	123.062
35	Juego balinera traseras	$	147.108
36	Juego balinera del motor y caja	$	176.813
37	Manigueta de freno	$	55.166
38	Manigueta de embrague	$	101.844
39	Palanca de cambio	$	215.004
40	Palanca de kram	$	271.584
41	Swich de pito	$	108.917
42	Anillo de exosto	$	113.160
43	Batería	$	448.397
44	Bobina	$	432.837
45	Bujía	$	67.896
46	Cala pie delanteros	$	90.528
47	Cala pie traseros	$	89.114
48	Carburador	$	792.120
49	Caracol de velocímetro	$	147.108
50	Cunas de dirección	$	111.746
51	Direccional	$	215.004
52	Empaquetadura de motor	$	267.341
53	Espejos	$	147.108
54	Guarda barro delantero	$	396.060
55	Guarda barro trasero	$	380.501
56	Guaya velocímetro	$	63.653
57	Pastillas de freno	$	100.430
58	Pito	$	77.798
59	Tensor cadena	$	89.114
60	Kit de rodamiento	$	233.393
61	Bomba de freno	$	270.170
62	Aceite motor	$	215.004
63	Llave swich	$	437.081
64	Llanta delantera	$	697.674
65	Llanta trasera	$	815.983
66	Casco reglamentario	$	280.071

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

67	Chaleco reglamentario en cintas	$	51.750
68	Chaleco reglamentario en chaqueta	$	127.075
69	Neumáticos	$	82.800

MOTOCICLETA YAMAHA UIA83E			
ITEM	REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
1	Bandas de freno trasero	$	84.870
2	Árbol de levas	$	260.268
3	Balancín motor	$	135.792
4	Bombillo stop	$	41.021
5	Bombillo tablero	$	33.948
6	Bombillo direccional	$	33.948
7	Bombillo farola	$	124.476
8	Cadenilla de distribución	$	254.610
9	Capuchón bujía	$	50.922
10	Comando de luces	$	209.346
11	Discos de clutch	$	73.554
12	Filtro aire	$	86.285
13	Filtro gasolina	$	63.653
14	Fusibles	$	56.580
15	Guaya aceleradora completa	$	123.062
16	Guaya embrague	$	67.896
17	Guía de cadenilla de distribución	$	89.114
18	Mono shock	$	448.397
19	Rin delantero	$	724.224
20	Rin trasero	$	526.194
21	Swich de encendido	$	97.601
22	Tensor cadenilla de motor	$	118.818
23	Amortiguador trasero	$	497.904
24	Barras telescópicas	$	599.748
25	Biela de motor	$	147.108
26	Campana de freno trasero	$	565.800
27	CDI encendido	$	346.553
28	Disco de freno delantero	$	222.077
29	Empaquetadura carburador	$	86.285
30	Farola	$	124.476
31	Juego bujes de tijera	$	362.112
32	Juego anillos de motor	$	328.164
33	Juego retenes de motor	$	175.398
34	Juego balinera delanteras	$	79.212
35	Juego balinera traseras	$	96.186
36	Juego balinera del motor y caja	$	82.041

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

37	Manigueta de freno	$	56.580
38	Manigueta de embrague	$	63.653
39	Palanca de cambio	$	96.186
40	Palanca de kram	$	97.601
41	Swich de pito	$	168.326
42	Anillo de exosto	$	86.285
43	Batería	$	312.605
44	Bobina	$	305.532
45	Bujía	$	79.212
46	Cala pie delanteros	$	63.653
47	Cala pie traseros	$	79.212
48	Carburador	$	541.754
49	Caracol de velocímetro	$	96.186
50	Cunas de dirección	$	79.212
51	Direccional	$	220.662
52	Empaquetadura de motor	$	86.285
53	Espejos	$	89.114
54	Guarda barro delantero	$	209.346
55	Guarda barro trasero	$	305.532
56	Guaya velocímetro	$	63.653
57	Pastillas de freno	$	90.528
58	Pito	$	79.212
59	Tensor cadena	$	56.580
60	Kit de rodamiento	$	271.584
61	Bomba de freno	$	124.476
62	Aceite motor	$	124.476
63	Llave swich	$	79.212
64	Llanta delantera	$	697.674
65	Llanta trasera	$	815.983
66	Casco reglamentario	$	280.071
67	Chaleco reglamentario en cintas	$	51.750
68	Chaleco reglamentario en chaqueta	$	127.075
69	Neumáticos	$	82.800

	MOTOCICLETA YAMAHA UIA84E		
ITEM	REPUESTO / SERVICIO	VALOR	
1	Bandas de freno trasero	$	63.653
2	Árbol de levas	$	243.294
3	Balancín motor	$	265.926
4	Bombillo stop	$	33.948
5	Bombillo tablero	$	28.290
6	Bombillo direccional	$	32.534
7	Bombillo farola	$	118.818

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

8	Cadenilla de distribución	$	226.320
9	Capuchón bujía	$	100.430
10	Comando de luces	$	270.170
11	Discos de clutch	$	203.688
12	Filtro aire	$	77.798
13	Filtro gasolina	$	45.264
14	Fusibles	$	22.632
15	Guaya aceleradora completa	$	67.896
16	Guaya embrague	$	96.186
17	Guía de cadenilla de distribución	$	224.906
18	Mono shock	$	328.164
19	Rin delantero	$	763.830
20	Rin trasero	$	656.328
21	Swich de encendido	$	154.181
22	Tensor cadenilla de motor	$	56.580
23	Amortiguador trasero	$	328.164
24	Barras telescópicas	$	391.817
25	Biela de motor	$	240.465
26	Campana de freno trasero	$	362.112
27	CDI encendido	$	233.393
28	Disco de freno delantero	$	316.848
29	Empaquetadura carburador	$	86.285
30	Farola	$	390.402
31	Juego bujes de tijera	$	165.497
32	Juego anillos de motor	$	222.077
33	Juego retenes de motor	$	231.978
34	Juego balinera delanteras	$	97.601
35	Juego balinera traseras	$	165.497
36	Juego balinera del motor y caja	$	271.584
37	Manigueta de freno	$	63.653
38	Manigueta de embrague	$	73.554
39	Palanca de cambio	$	131.549
40	Palanca de kram	$	134.378
41	Swich de pito	$	418.692
42	Anillo de exosto	$	220.662
43	Batería	$	254.610
44	Bobina	$	240.465
45	Bujía	$	84.870
46	Cala pie delanteros	$	86.285
47	Cala pie traseros	$	50.922
48	Carburador	$	428.594
49	Caracol de velocímetro	$	73.554
50	Cunas de dirección	$	108.917
51	Direccional	$	124.476

SANVISERVICIOS SVS ZOMAC S.A.S
NIT.901163152-9

52	Empaquetadura de motor	$	73.554
53	Espejos	$	131.549
54	Guarda barro delantero	$	164.082
55	Guarda barro trasero	$	168.326
56	Guaya velocímetro	$	62.238
57	Pastillas de freno	$	127.305
58	Pito	$	130.134
59	Tensor cadena	$	28.290
60	Kit de rodamiento	$	328.164
61	Bomba de freno	$	169.740
62	Aceite motor	$	118.818
63	Llave swich	$	45.264
64	Llanta delantera	$	697.674
65	Llanta trasera	$	815.983
66	Casco reglamentario	$	280.071
67	Chaleco reglamentario en cintas	$	51.750
68	Chaleco reglamentario en chaqueta	$	127.075
69	Neumáticos	$	82.800

Cordialmente,

Gabriel Rey

GABRIEL REY PLAZAS
Representante Legal