Florencia Caquetá, 28 de mayo de 2026

Señores

IE. JORGE ELIECER GAITAN
Barrio Porvenir
Florencia Caquetá

Asunto: Cotización por servicio de Suministro e instalación mantenimiento y configuración de cámaras de seguridad.

En atención a la invitación pública 2026-002, comedidamente presento propuesta del suministro e instalación de equipos, mantenimiento, actualización, configuración y funcionamiento de la red fisica existente del circuito cerrado televisión y vigilancia cctv, para su consideración, consistente en:

I.E JORGE ELIECER GAITAN			
DESCRIPCION PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
SERVICIO DE INSTALACION PARA 12 CAMARAS-MANTENNIMIENTO A 11- REUBICACION A 4 CAMARAS Y CONFIGURACIONES DISTINTOS DVR-NVR EN CELULARES	1.900.000	1	1.900.000
FUENTE 12V 1.5 AMP (CARGADOR)	17.000	21	357.000
VIDEO BALUM TURBO HD-PAR	17.000	23	391.000
CONECTOR-PAR DE BORNERA H-M	4.000	21	84.000
ADAPTADOR DE VIDEO PORTERIA	18.000	1	18.000
MULTITOMA X 6 TOMAS	16.000	1	16.000
CABLE DE CORRIENTE EXTERIOR PARA CAMARAS	2.800	100	280.000
CAMARA TIPO BALA TURBO HD USO INTERIOR Y EXTERIOR DE 2 MEGAPIXELES DE RESOLUCION 2,8 MM ILUMINACION 20 METROS-GARANTIA 1 AÑO	175.000	5	875.000
CAJA DE PASO BLANCA-10 X 10	5.000	11	55.000
TOTAL			$ 3.976.000
GARANTIA CAMARAS POR 1 AÑO			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR

Instalación mantenimiento y configuración y puesta en funcionamiento de los sistemas de cámaras de seguridad en la sede principal y sus 2 sedes, San Juan Bosco y simón bolívar, lo que incluye:

- instalación de **12 cámaras de seguridad nuevas** en puntos estratégicos del colegio designados por los coordinadores de cada sede.
- Instalación de cableado estructurado para las 12 cámaras nuevas y adicional a ellas de 11 que no funcionaban
- Reubicación de 4 cámaras a puntos nuevos.
- Configuación del sistema de grabación (DVR/NVR).
- Pruebas de funcionamiento y verificación de calidad de imagen. Instalación y cambio de 23 pares de video Balum.
- Remplazo de 21 pares de borneras.
- Instalación y cambio de 21 cargadores de 1.5 amp.
- Instalación y remplazo de 11 cajas de paso.
- Adaptador de cable Utp con salida de imagen Hdmi para visualización de las cámaras en portería.
- Instalación y cambio de cableado de corriente para algunas cámaras que se encontraron con deterioro en el mismo.
- Configuración en los celulares del señor rector y coordinadores para supervisión de las mismas.

Duración: Seis (06) días
Forma de pago a la terminación de la obra.
Validez de la oferta 30 días
Garantía del servicio 2 meses

Sin más por el momento, me suscribo atento a cualquier inquietud al respecto



EDWIN ELIECER SALAS NIETO

C.C. No. 1.117.540.133 Expedida en Florencia Caquetá
Cel. 322 3433049