Bogotá D. C. 6 de junio de 2026

SEÑORES
INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER-AEROPUERTO
NIT. 901.902.218-8
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CONTRATO No. 24001269 H4.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

ASUNTO: Reporte de individuo arbóreo que presenta desgarro de rama – Perímetro Engativá – K 2+060.

Respetada interventoría,

En atención a las inspecciones realizadas por la cuadrilla de contingencia, relacionadas con el desgarro de una rama de un individuo arbóreo en regular estado fitosanitario en la Perimetral de Engativá K 2+060, nos permitimos informar los hallazgos obtenidos tras la verificación en campo.

A continuación, se detalla la situación observada:

Árbol N.º 1

Durante la inspección se identificó una rama desprendida de un individuo arbóreo ubicado en el Jarillón de Engativá, la cual presentó desgarro posiblemente asociado a condiciones de debilidad estructural, su estado fitosanitario y condiciones climáticas.

Características del individuo:

- Nombre común: Pino Ciprés.
- Placa Aerocivil: No tiene
- Número de inventario: 3.519
- Ubicación: Perímetro Engativá – K 2+060
- CAP: 49 cm



Ilustración 1 Árbol N° 3.519

Con base en lo anterior, se notifica la presente situación a la firma interventora, con el fin de que se adelanten las gestiones pertinentes ante la Aeronáutica Civil y/o la autoridad ambiental competente, para obtener la viabilidad correspondiente y proceder con las acciones complementarias o la intervención que se determine necesaria.

Quedamos atentos al pronunciamiento y a las orientaciones que consideren pertinentes.

Cordialmente.

YESSICA ANDREA ORTIZ M.
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024
Folios: No aplica.
Redactado por: Ivonne Herrera – Ingeniera Ambiental.