CORVUS
Equipos y Soluciones SAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE

No. 1103

Cliente: DILTON JOSE MOSQUERA RIVAS
Documento: 1646808
Ciudad: QUIBDO, Choco
Equipo: ESTACION TOTAL SOUTH **Serial:** 362R6
Precisión angular: 2"
Precisión en distancia: 2mm x 2ppm

Fecha revisión: 2023-12-07 12:35:26
Sugerimos nueva revisión: 2024-06-06

LISTA DE CHEQUEO

1. CORRECTO FUNCIONAMIENTO
2. FALLA CORREGIDA
3. NO INCLUYE ESTE ELEMENTO

ELEMENTO	1	2	3	ELEMENTO	1	2	3
COMPENSADORES	X			NIVEL TUBULAR	X		
BASE NIVELANTE	X			PLOMADA	X		
TORNILLO Hz	X			VERIFICACION EDM LINEA BASE 25m	X		
TORNILLO V	X			PUNTERO LASER	X		
MIRILLAS	X			OPTICA	X		
VERTICALIDAD	X			CARGADOR	X		
NIVEL CIRCULAR	X			BATERIA	X		
MANDO DE ENFOQUE	X			CONFIGURACION GENERAL	X		


El instrumento fue evaluado y verificado utilizando:

Manual de reparación LINERTEC LTS-202N
Colimador Patrón w420-3 serie C274560

VERIFICACIÓN DE ANGULO TOLERANCIA 2"

Error vertical detectado: 0° 00' 17" **Error tras ajuste:** 0° 00' 01"
Error horizontal detectado: 0° 00' 18" **Error tras ajuste:** 0° 00' 01"

Revisado por:



Geiner Andrés Cuervo
Jefe departamento técnico

Carrera 43 # 31-106 piso 2, Barrio San Diego, Medellín.
Cel. 320 417 7329
administracion@corvusequipos.com