DIAGNÓSTICO LAVADO DE TANQUES DE AGUA

As en fumigaciones SAS certifica que nuestros técnicos han inspeccionado los tanques de agua del cliente **UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE** en la dirección **CLL 23 H BIS # 104 A 67 LA CABAÑA FONTIBON** indicados a continuación, realizando un diagnóstico y generando unas recomendaciones que ayudarán a mantener éstos en buenas condiciones.


DATOS DEL TANQUE AÉREO 1			
DIAGNÓSTICO 1		**RECOMENDACIÓN 1**	
ACCESO AL TANQUE 1	Fácil	El acceso parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
ESCALERA 1	Escalera en óptimas condiciones	La escalera parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	PROPIEDAD Escalera del cliente
TAPA DEL TANQUE 1	Tapa en buenas condiciones	La tapa parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
BASE 1	Base en buenas condiciones	La base del tanque parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
TUBERÍA 1	Tubería en buenas condiciones	La tubería parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
FLOTADOR 1	Flotador en buenas condiciones	El flotador parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
REGISTRO DE LLEGADA 1	Registro en buenas condiciones	El registro de llegada parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
PUNTO DE ANCLAJE 1	No aplica		
USO DE EQUIPO DE ALTURAS 1	NO	Resolución 4272 de 2021, Capitulo V, Artículo 23, Numeral 2, Literal F: Nuestro técnico NO pudo usar el equipo de alturas. Se recomienda implementar un punto de anclaje certificado para realizar un trabajo seguro en alturas.	
MATERIAL DEL TANQUE 1	PLASTICO		
	Tanque en buenas condiciones	El tanque plástico parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	

DATOS DEL TANQUE AÉREO 2			
DIAGNÓSTICO 2		**RECOMENDACIÓN 2**	
ACCESO AL TANQUE 2	Fácil	El acceso parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
ESCALERA 2	Escalera en óptimas condiciones	La escalera parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	PROPIEDAD Escalera del cliente
TAPA DEL TANQUE 2	Tapa en buenas condiciones	La tapa parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
BASE 2	Base en buenas condiciones	La base del tanque parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
TUBERÍA 2	Tubería en buenas condiciones	La tubería parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
FLOTADOR 2	Flotador en buenas condiciones	El flotador parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	
REGISTRO DE LLEGADA	Registro en buenas condiciones	El registro de llegada parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.	

2		
PUNTO DE ANCLAJE 2	No aplica	
USO DE EQUIPO DE ALTURAS 2	NO	Resolución 4272 de 2021, Capitulo V, Artículo 23, Numeral 2, Literal F: Nuestro técnico NO pudo usar el equipo de alturas. Se recomienda implementar un punto de anclaje certificado para realizar un trabajo seguro en alturas.
MATERIAL DEL TANQUE 2	PLASTICO	
	Tanque en buenas condiciones	El tanque plástico parece estar bien. Mantenga atención a cualquier cambio.

Fotografías del Diagnóstico



Fotografías del Diagnóstico






CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
N° 1574

CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 266360602

Por medio del presente documento nosotros **As en Fumigaciones SAS**, certificamos que el personal abajo listado realizó el "**Lavado y Desinfección de Tanques de Agua**" indicados en la tabla "**Servicio Realizado al Tanque**" correspondientes al **Certificado No. 1574**.

CLIENTE: UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
DIRECCIÓN: CLL 23 H BIS # 104 A 67 LA CABAÑA FONTIBON
FECHA DEL SERVICIO: 16/04/26

SERVICIO REALIZADO AL TANQUE AÉREO 1					
USO TANQUE 1	**Agua potable**	**CAPACIDAD (En Litros 1)**	**1.000**	**UBICACIÓN 1**	**SOBRE TECHO**
DESINFECTANTE USADO 1	**Hipoclorito de Sodio**	**CANTIDAD USADA 1**	**5 mililitros**	**SE REQUIRIERON PERSONAS DE APOYO 1**	**SI**
OBSERVACIONES 1	**La existencia de daños en los diferentes componentes del tanque de agua potable, pueden causar anomalías en los parámetros estipulados en la Resolución 2115 de 2007 y directrices del Decreto 1575 de 2007.**				

SERVICIO REALIZADO AL TANQUE AÉREO 2					
USO TANQUE 2	**Agua potable**	**CAPACIDAD (En Litros 2)**	**2.000**	**UBICACIÓN 2**	**SOBRE TECHO**
DESINFECTANTE USADO 2	**Hipoclorito de Sodio**	**CANTIDAD USADA 2**	**5 mililitros**	**SE REQUIRIERON PERSONAS DE APOYO 2**	**SI**
OBSERVACIONES 2	**La existencia de daños en los diferentes componentes del tanque de agua potable, pueden causar anomalías en los parámetros estipulados en la Resolución 2115 de 2007 y directrices del Decreto 1575 de 2007.**				
	Si realiza cualquier tipo de arreglo al interior del tanque o elementos que incidan directamente sobre la calidad del agua, debe solicitar nuevamente la desinfección de este.				

FOTOGRAFÍAS DEL TANQUE AÉREO 1


1




1


1


1


1


1


1


1


1


1


1

FOTOGRAFÍAS DEL TANQUE AÉREO 2


2



2


2


2


2


2

 2	 2	 2
 2	 2	

DATOS FINALES DEL SERVICIO

El servicio fue recibido por Katherine Caro, con número de identificación 1022408270, quien firma a continuación, siendo las 4:15 p. m.:



ANEXOS

ATS – ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			
FECHA Y HORA INICIO DE LA ACTIVIDAD	16/04/26 3:15 p. m.	FECHA Y HORA FIN DE LA ACTIVIDAD	16/04/26 4:15 p. m.
CLIENTE	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE	DIRECCION CIUDAD	CLL 23 H BIS # 104 A 67 LA CABAÑA FONTIBON
LUGAR	sobre techo		
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS A REALIZAR EN LA ACTIVIDAD	Identificar roles y responsabilidades, Verificar pago de parafiscales vigentes, Identificar riesgos, consecuencias y controles, Colocarse equipos de seguridad industrial y EPP's, Realizar diagnóstico del estado actual de componentes del tanque, Instalar equipos de seguridad industrial, Asegurar accesos al tanque, Realizar ingreso controlado al tanque, Realizar salida controlada del tanque, Retirar equipos de seguridad industrial y EPP's		
LA ACTIVIDAD REQUIERE TRABAJO EN	Trabajo en Alturas, Trabajo con Sustancias Químicas		Ninguna otra actividad
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Balde, Cepillo, Escoba, Esponja, Extensión eléctrica, Multitoma, Recogedor		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL A UTILIZAR	Arnés en x cuerpo completo 4 argollas, Botas de caucho, Casco con barbuquejo de 3 puntos, Guantes de caucho, Overol traje impermeable, Protección visual, monogafas, Respirador media cara y filtros 3m, careta, Protección auditiva interna		


IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR		
RIESGOS/PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES
Accidente de tránsito	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Realizar manejo defensivo, uso de EPP's, mantenimientos técnico mecánicos, inspección de vehículos, reporte pre-operacional
Ambiente Físico Agresivo	Exceso de calor o frío, ruidos muy fuertes, vibraciones	Usar EPP's para realizar la actividad, reportar al cliente para controlar y reducir la exposición
Caídas a Nivel	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Uso de EPP's. Señalización de zonas resbaladizas. Uso de pasamanos en escaleras. Orden y aseo del lugar, retirar obstáculos del piso
Caídas a Desnivel	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Señalizar pasos a desnivel y escaleras. Uso de EPP's. Señalizar zonas resbaladizas. Uso de pasamanos en escaleras. Orden y aseo del lugar, retirar obstáculos del piso
Caída y/o Golpe de Objetos	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Informar al cliente sobre los objetos inseguros y tomar acción antes de iniciar la actividad. Uso de EPP's
Caída desde alturas	Politraumatismos, luxaciones, fracturas, muerte	Capacitación de trabajo seguro en alturas. Uso de EPP's y herramientas de trabajo. Permisos de trabajo en alturas.
Derrame de sustancias químicas	Daños a infraestructura del cliente, daño al medio ambiente, accidente vial	Inspección pre-operativa, kit de derrames, conocer el plan de emergencias y contingencias
Lluvias	Accidente vial, caídas, golpes, daños a terceros	Realizar manejo defensivo, encender luces, esperar que pase la lluvia
Malas posturas y riesgos ergonómicos	Fatiga por exposición a un ambiente físico agresivo, altas o bajas temperaturas, iluminación deficiente, ruido y vibraciones	Realizar pausas activas cada 15 minutos, usar iluminación de apoyo, usar doble protección auditiva, usar EPP's.
Manipulación de sustancias químicas	Irritación de mucosas y vías respiratorias	Programa de sustancias químicas, ejecutar protocolo de la actividad, uso de EPP's, curso SENA manipulación de plaguicidas.
Mordeduras de animales domésticos como perros o gatos	Lesiones graves en tejidos y cicatrices. Rabia	Informar al cliente controlar éstos animales antes de iniciar la actividad
Ruido excesivo	Pérdida de la audición	Uso de EPP's, protección auditiva interna y externa

Uso de equipos eléctricos y otras herramientas energizadas como extensiones, iluminación, motobombas	Electrocución, quemaduras en la piel	Curso de manejo de herramientas de trabajo, Chequeo pre-operacional de herramientas, uso de EPP's	
OBSERVACIONES	Ninguna observación del ATS		

NOMBRE DE PERSONA QUE REALIZÓ EL ATS

Yusepi Barrero Gordillo C.C. 1.106.712.598		CARGO	Autorizado TA

PERSONAS AUTORIZADAS PARA EJECUTAR EL SERVICIO EN ALTURAS

NOMBRES Y APELLIDOS – NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO / VIGENCIA DEL CURSO	FIRMA
Yusepi Barrero Gordillo C.C. 1.106.712.598	Autorizado TA Autorizado TA Vigente Desde el 21 de agosto de 2025, "Según el Artículo 27 de la Resolución 4272 de 2021, el reentrenamiento es obligatorio para conservar la calidad de trabajador autorizado. La periodicidad del reentrenamiento es de cada 18 meses, contados a partir de la fecha de la última capacitación o reentrenamiento realizado"	
Carlos Eduardo Romero C.C. 1.015.998.840	Autorizado TA AUTORIZADO TA, Vigente Desde el 30 de septiembre de 2024, "Según el Artículo 27 de la Resolución 4272 de 2021, el reentrenamiento es obligatorio para conservar la calidad de trabajador autorizado. La periodicidad del reentrenamiento es de cada 18 meses, contados a partir de la fecha de la última capacitación o reentrenamiento realizado"	

EMISOR EN ALTURAS


NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
yusepi Barrero Gordillo	1106712598	técnico aplicador	

Emisor: (Responsable SG-SST, Supervisores de contrato) Es la Persona que ha sido entrenada, evaluada y por lo tanto es calificada para la observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para trabajo en alturas, y que además posee la autoridad suficiente para autorizar o desautorizar la realización de un trabajo de estas características.
En caso que NO exista personal capacitado, EL CLIENTE asigna a una persona idónea quien realizará el acompañamiento en todo momento y deberá autorizar la realización del servicio o detener la ejecución en caso de requerirlo.

Para la realización de éste servicio se requirió personal adicional para apoyar la ejecución de servicios. A continuación, se listan los datos del personal de apoyo.

PERSONAL PARA TANQUES AÉREOS
Yusepi Barrero Gordillo C.C. 1.106.712.598 Autorizado TA Vigente Desde el 21 de agosto de 2025, "Según el Artículo 27 de la Resolución 4272 de 2021, el reentrenamiento es obligatorio para conservar la calidad de trabajador autorizado. La periodicidad del reentrenamiento es de cada 18 meses, contados a partir de la fecha de la última capacitación o reentrenamiento realizado"
Carlos Eduardo Romero C.C. 1.015.998.840 AUTORIZADO TA, Vigente Desde el 30 de septiembre de 2024, "Según el Artículo 27 de la Resolución 4272 de 2021, el reentrenamiento es obligatorio para conservar la calidad de trabajador autorizado. La periodicidad del reentrenamiento es de cada 18 meses, contados a partir de la fecha de la última capacitación o reentrenamiento realizado"

CONCEPTO FAVORABLE



HOJAS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

INGREDIENTE ACTIVO	HOJAS DE SEGURIDAD	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	c78842u492877_20230306215649.pdf	c78842u492877_20230306215619.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO	PALABRA DE ADVERTENCIA	INDICACIONES DE PELIGRO
	PELIGRO	H314 PROVOCA GRAVES QUEMADURAS EN LA PIEL Y LESIONES OCULARES GRAVES
	PELIGRO	H400 MUY TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		

RESOLUCIÓN 0773 DE 2021	
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA	
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.	
DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	**ACCESO A LA INFORMACIÓN**
Cursos En Alturas	Clic Aquí
Certificación de arnés	Clic Aquí
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Parafiscales	Clic Aquí
Protocolo de Lavado de Tanques	Clic Aquí

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6849432	-74.1394067	2571	4°41'5.796"N 74°8'21.864"W

Antes y durante la prestación del servicio toda novedad presentada en el "**Diagnóstico**" y "**Prestación del Servicio**" se informó a la persona que aparece como Emisor del Permiso de Trabajo Seguro.
El servicio finalizó a las **4:15 p. m.**.
Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

Este certificado con el consecutivo **No .1574 de Lavado y Desinfección de Tanques de Agua** se emite con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación.



266360602

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"Este certificado con código único de verificación 266360602, se emite con el fin de cumplir con el decreto 1575 de 2007, articulo 10, donde se estipula la responsabilidad de las empresas en mandar lavar y desinfectar los tanques por personal capacitado, cada 6 meses como mínimo."