6757

Canjon de oxidacion Aireadores #1 descansa 10:00AM - 11:00AM #2 09:00AM - 10:00AM se Procede A realizar Poda en la maya Por bejuco, Rama en la maya se Asea Sedimentadores #1, #2 se realiza Barrido de instalaciones en la Patar Aireador #1 descansa 02:00pm - 03:00pm Aireador #2 descansa 01:00pm - 02:00pm Se Asea trampa de grasa, cribado, desarenador se realiza limpieza en la caseta de operaciones termino turno entregando Al Compañero de turno Aireadores Con normalidad Bomba fuera de servicio

1:45 pm Recibo turno en la planta Garcia Conolel Cristian al operador michael Sin novedad

2:00 pm Se apaga Airador 2

2:01 pm Se Prende Airador 1

3:05 pm Se apaga Airador 1 Se limpia

3:30 pm Se hace aseo Puesto Garita Pasillo Se Prende Airador 2

4:05 pm Se Prende Airador 1
Se apaga Airador 2

5:40 pm Se hace aseo puesto Garita pasillos Se limpia Airadores 1 y 2

6:05pm Se Prende Airador 1

7:00 Se apaga Airador 2 Se limpia

9:45 pm Entrego turno Sin novedad Se hacen todas las Operaciones Puesto limpio en Orden.

— // — // — // — //—

6758

22 de junio 2026 (1000pm - 06:00 am)
Inicio turno operaria Yesica Delgado, encontrando todo en orden, Aireador #2 descansando, aireada #1 trabajando, bomba Sumergible fuera de servicio, se procede a tapar desechos que se encuentran expuestos al sol, se realiza limpieza de cribado, trampa de grasa y desarenador, limpieza de Placas de sedimentadores, barrido de instalaciones

AIREADORES

AIREADOR #1	AIREADOR #2
6-7 am descansa	6-9 am trabaja

Finaliza turno dejando todo en orden, bomba sumergible fuera de servicio.

23 junio (06:00am - 02:00pm) 2026
inicio turno operador michael VARGAS
Bomba fuera de Servicio Aireadores trabajando con normalidad 3x1
Se procede a Realizar Limpieza de Sedimentadores #1, #2 se Asean Paredes del Zanjon se Secan objetos flotantes del Zanjon
Aireador #1 descansa 10:00AM - 11:00AM
Aireador #2 descansa 09:00AM - 10:00AM
11:25Pm llegada de la señora Mildred lopez, ingeniero jorge para entrega de documentos para firmar planilla de tiempo, filipitos o paga de nomina se Procede Al barrido de instalaciones Aireador #1 descansa 02:00pm - 03:00pm
#2 descansa 01:00 pm - 02:00pm se procede Limpieza de trampa de grasa, cribado, desarenador se Asea caseta de operaciones termino turno entregando Al Compañero Aireadores con normalidad

23 de junio (10:00 pm - 06:00 am)
Inicio turno operaria Yesica delgado, encontrando aireadores apagados ya que el compañero tenio permiso, se procede a encender aireadores y dar ronda a la planta, todo con normalidad, bomba sumergible continua fuera de Servicio, se firma documentos traidos por el ing Jorge, Se realiza riego de agua por abundante espuma en el Zanjon de oxidación, se realiza limpieza de cribado, trampa de grasa y desarenador, limpieza de flautas de sedimentadores, se asea caseta.

CICLO DE TRABAJO DE AIREADORES 3x1

AIREADOR #1	AIREADOR #2
10-01 am trabajo	10-12 am trabajo
01-02 am descanso	12-01 am descanso
02-05 am trabajo	01-04 am trabajo
05-06 am descanso	04-05 am descanso

Se realiza barrido de instalaciones, finaliza turno dejando todo en orden. Bomba Sumergible fuera de servicio

24 Junio 06:00AM - 02:00PM) 2026
inicio turno operador michael VARGAS
Novedad Bomba Sumergible fuera de servicio Aireadores #1 #2 trabajando con normalidad su ciclo de trabajo, descanso
Aireador #1 descansa 09:00AM - 10:00AM
Aireador #2 descansa 08:00AM - 09:00AM
Se Procede A Revolver desechos expuestos al Sol Para mesclar con cal para Ayudar Asu secado, Neutralizar olores Se Realiza Recogida de los desechos del cribado Para Almacenarlos pou lo que ya estan Secos Se procede A Sacar objetos flotantes del Zanjon de oxidacion Se Asea Sedimientadores

6760

#1, #2 se sacan hojas de sedimentadores se barre las instalaciones en la plar
Aireador #1 descansa 01:00pm - 02:00pm
Aireador #2 descansa 12:00pm - 01:00pm
se procede A realizar Limpieza de trampa de grasa, Cribado, desarenador se realiza Limpieza en la caseta de operacion termino turno entregando A la compañera de turno Aireadores en normalidad Bomba Apagado fuera de servicio

24 Junio 2026 (2:00pm - 10:00 pm)
Recibo turno operadora Katerine Acevedo al operador michael vargas, todo limpio y ordenado con la novedad de la bomba Sumergible fuera de Servicio, Recibo aireadores funcionando Correctamente. (2:20pm) Ingresa Ing Saul, para Iniciarse Cubitos de aserrin Fino (2:30pm) se retira el Ing Saul de las Instalaciones. Se realizan operaciones de la planta, se hace limpieza de cribado, trampa de grasa rejilla, desarenador, se sacan objetos flotantes y materia fecal, se Cepillan paredes del desarenador, se le aplica cal a objetos y materia Fecal retirado del cribado, se dupan desechos expuesto al sol, se Cepillan Estacas de los Sedimentadores. Se barren Instalaciones de la pter, se asea Cabina de operaciones y el baño.

Tiempo aireadores.

4:00 pm	Se apaga #2 → descanso
5:00pm	Se apaga #1 → descanso
5:00 pm	Se enciende #2 → trabajando 3x1
6:00 pm	Se enciende #1 → trabajando 3x1
8:00 pm	Se apaga #2 → descansando

Scanned with CamScanner

6761

9:00 pm	Se apaga #1 → descansando
9:00pm	Se enciende #2 → trabajando 3+1
	Finaliza mi turno dejando todo limpio y ordenado ala Compañera de turno, con la novedad de la bomba Sumergible. de resto todo en orden sin novedad
	24 de junio 2026 (10:00 pm - 06:00 am)
	Inicio turno operaria Yesica Delgado, encontrando todo en orden, aireadores trabajando normal 3x1, bomba sumergible fuera de servicio, se realiza limpieza de flautas de sedimentadores, limpieza de cribado, tampa de grasa y desarenador, se asea caseta.
	CICLO DE TRABAJO DE AIREADORES 3x1
	AIREADOR #1 — AIREADOR #2
	10-01 am trabajo — 12-01 am descanso
	01-02 am descanso — 01-04 am trabajo
	02-05 am trabaja — 04-05 am descanso
	05-06 am descansa — 05-08 am trabaja
	Se realiza barrido de instalaciones, finaliza turno dejando todo en orden, Nota: Bomba Sumergible fuera de servicio
5:45 am	Recibo turno Carlos Canoles Giltron a la hora a la Operadora - Yesica Sin novedad
6:03 am	Se apaga Airador 1
6:04 am	Se prende Airador 2
	Se hace aseo en la planta
	Se barre pasillo Caseta
11:03 am	Se apaga Airador 1 Se limpia
	Se prende Airador 2
1:45 pm	Entrego turno a la Operadora Katerine Arevalo Sin novedad

6762

25 Junio 2026 (2:00pm - 10:00pm)
Recibo turno operadora Katerine Arevalo al operador Cristian Garcia, todo limpio y ordenado con la novedad del cambio de los botones para poder encender la bomba sumergible la cual me entregaron hice prueba de funcionamiento y no funciono, Sigue igual, de resto sin novedad aireadores funcionando correctamente, aunque en el transcurso de la tarde el aireador #2 se estuvo disparando mucho, se le informo por llamado al Ing Saul. Se realizan operaciones de la planta se hace limpieza de Cribado, trompa de grasa, rejilla, desarenador, se saca materia fecal, se le aplica cal, se sacan hojas de los Sedimentadores, se cepillan Placas de los Sedimentadores, se barren instalaciones de la ptar, se aseo cabina de operaciones y el baño.

Tiempo de aireadores.

#1	#2
2pm - 5pm → trabajando	3pm - 6pm → trabajando
5pm - 6pm → descanso	6pm - 7pm → descanso
6pm - 9pm → trabajo	7pm - 10pm → trabajo
9pm - 10pm → descanso	

Finaliza mi turno dejando todo limpio y ordenado ala Compañera de turno, con la novedad de que aun la bomba no Funciona y que el aireador #2 se dispara en ocaciones, de resto todo en orden sin ninguna otra novedad en el momento

25 de junio 2026 (10:00 pm - 06:00 am)
Inicio turno Operario Sierra Delgado, aireador #1 trabajando normal 3x1, Se recibe la novedad de que en el transcurso de la mañana se recibe visita de ing Saul con electricos y cuadrilla de mantenimiento, dejaron en

planta aserrín # grueso, # delgado, Realización Intercambio en botones de tablero electrico bomba #1 apagar aireador #2 y viceversa, se recibe novedad que no esta trabajando la bomba sumergible la compañera le hace la observacion al ing Saul, y el aireador #2 se dispara constantemente ya que esta conectado a la red que se encontraba la bomba Sumergible, Se deja apagado aireador #2 ya que se dispara constantemente el breaker, se realiza limpieza y cepillado en Flautas en sedimentadores, limpieza de cribado, trampa de grasa y desarenador, se asea cuarto y barrido de instalaciones

CICLO DE TRABAJO DE AIREADORES #3x1

AIREADOR #1	AIREADOR #2
10-01 am trabajo	Se apaga 11:30 pm y
01-02 am descanso	se tapa ya que breaker
02-05 am trabaja	se dispara constante.
05-06 am descansa	

Finaliza turno dejando todo en orden, Novedad NO trabaja bomba Sumergible, aireador #2 se dispara constante por bacal se deja apagado.
Nota: Se deja todo apagado y se cierra planta ya que el compañero tiene permiso de ausentarse.

26 Junio 2026 (2:00pm - 10:00pm)
Recibo turno operadora Katerine Arevalo, Recibo planta cerrada dibido a q el compañero tiene Permiso, Se realizan operaciones de la planta, se hace limpieza a cribado, trampa de grasa, rejillas y desarenador, se cepillan los Flautos. Se tapan desechos expuestos al sol, se barre los instalaciones de la ptar se asea cabina de operaciones y el baño.

Scanned with CamScanner

6764

Tiempo de los aireadores

#1	#2
2pm → 5pm → trabajando	2pm → 5pm → trabajando
5pm → 6pm → descanso	5pm → 6m → descanso
6pm → 9pm → trabajando	6pm - 9pm → trabajando

Finaliza mi turno dejando todo limpio y ordenado al compañero de turno con la novedad de la bomba fuera de servicio y el aireador #2 se dispara constantemente. de resto sin novedad.

26 junio (06:00pm - 06:00am) 2026
inicio turno operador michael VARGAS
con novedad: Bomba fuera de servicio
Aireador #2 se esta disparando en
Repetidas ocaciones #1 trabajando
Con normalidad 3x1 se sacan objetos
flotantes del canjon de oxidacion
se asean sedimentadores #1, #2
Aireador #1 descansa 12:00AM - 01:00AM
Aireador #2 trabaja suave por
lo que se dispara constantemente se
Apaga para dejarlo descansar se
Barre las instalaciones se asea
trampa de grasa, Cribado, desarenador
se Apagan Aireadores se tapa el
#2 Se cierra la Ptar con llave
debido que al compañero le dieron
permiso termino turno entregando
A la compañera de turno

27 de junio 2026 (02:00 pm - 10:00 pm
Inicio turno Operario Yesica Delgado, se encuentra
apagada y cerrada la planta ya que el compañero
de turno (06 am - 02:00 pm) se ausento en su dia, (permiso)

Scanned with CamScanner

procedo a encender aireadores, destapar desechos para seguir exponiendo al sol, bomba sumergible fuera de servicio, aireador #2 se apaga y se tapa ya que se dispara breaker en repetidas ocasiones, se revolvieron los desechos para mejorar su secado, se realiza limpieza en cribado, trampa de grasa y desarenador, se limpian sedimentadores y se sepilan flautas, se procede a tapar desechos que se encuentran expuestos al sol, se asea caseta y se realiza barrido de instalaciones

CICLO DE TRABAJO AIREADOR 3x1

AIREADOR #1	AIREADOR #2
2-5 pm trabajando	Se apaga y se
5-6 pm descansa	tapa ya que breaker
6-9 pm trabajo	Se dispara.
9-10 pm descanso	

finaliza turno dejando todo en orden, bomba sumergible y aireador #2 fuera de servicio.
Notay firmar planillas de registro de charlas de seguridad.

27 junio (15:00pm - 06:00am) 2026
inicio turno operador michael vargas
Aireador #2 fuera de servicio, Bomba sumergible fuera de servicio Aireador #1 trabajando con normalidad Aireador #1 descansa 01:00AM - 02:00AM se realiza limpieza de sedimentadores #1 #2 se sacan objetos flotantes del canjon de oxidacion se barre los instalaciones en la plar se asea cribado, trampa de grasa desarenador Aireador #1 descansa 05:00Am - 06:00Am se asea caseta de operaciones termino turno entregando #1 compañero de turno Bomba sumergible, Aireador #2 fuera de servicio apagado

6766

28 junio 2026 (6:00 - 2:00 pm).
Recibo turno operador Dairo cuellar con la novedad aireador #2 apagado y tapado Fuera de servicio hace 4 dias, la bomba sumergible se encuentra Fuera de servicio tambien, aireador #1 Funcionando Cronograma de tiempos, ciclos de 3x1. trabajando 6:00 - 9:00 am. limpieza Cribado, trampa de grasa, desarenador se sacan elementos Flotantes zan zan. cepillado de las plantas, barrido instalaciones barrido de la garita Finaliza turno —

28 de junio 2026 (02:00 pm - 10:00 pm)
Inicio turno Operona Yesica Delgado, encontrando todo en orden, aireador #1 trabajando normal 3x1, aireador #2 y bomba Sumergible Fuera de Servicio, se procede a sacar residuos del zanjon de oxidacion, se teparcion desechos que se encuentran expuestos al sol, Se realizo limpieza de cribado, trompa de grasa y desarenador.

CICLO DE TRABAJO DE AIREADORES 3X1

AIREADOR #1	AIREADOR #2
2-5 pm trabajo	Fuera de servicio
5-6 pm descanso	
6-9 pm trabaja	
9-10 pm descanso	

Se retiran flocs y hojas de sedimentadores y se cepillan Flautas, se aseo caseta y se realiza barrido de instalaciones, Finaliza turno dejando todo en orden, Bomba sumergible y aireador #2 fuera de servicio.

28 de junio (10:00pm - 06:00 AM) 2026
inicio turno operador michael VARGAS
Aireador #2 Bomba Sumergible fuera

Scanned with CamScanner

Servicio Aireador #1 trabajando con normalidad 3x1 se procede A limpieza de sedimentadores #1, #2 se sacan objetos flotantes del canjon de oxidacion Aireador #1 descansa 01:00AM - 02:00AM se realiza Barrido de instalaciones en la ptar se asea trampa de grasa cribado, desarenador se asea caseta de operaciones Aireador #1 descansa 05:00AM - 06:00AM para su limpieza se Entrega Al compañero de turno Bomba sumergible APagada, Aireador #2 APagado como se recibio Al compañero de turno termino turno sin ninguna otra novedad

29 junio 2026 (6:00 - 2:00 pm).
Recibo turno operador Dairo cuellar.
aireador #1 trabajando normal sigue cronograma de tiempo. 3x1. 6:00 - 9:00 a.m.
aireador #2 apagado Fuera de servicio
bomba sumergible no Funciona Fuera de servicio.
descanso del aireador #1. 9:00 - 10:00 a.m.
cepillado de flautas sedimentadores, barrido instalaciones ptar, limpieza cribado, trampa de grasa, desarenadero. Finalizo turno todo en orden y limpio ——— o ———

29 de junio 2026 (02:00 pm - 10:00 pm)
Inicio turno operaria Yesia Delgado, encontrando todo en orden, aireador #1 trabajando 3x1 normal (2-5 pm) bomba Sumergible y aireador #2 fuera de servicio, se realiza tapado de desechos que se encuentran expuestas al sol, realizo limpieza de cribado, trampa de grasa y desarenador,

Scanned with CamScanner

6768

CICLO DE TRABAJO DE TRABAJO AIREADORES 31

AIREADOR #1	AIREADOR #2
2-5 pm trabaja	Apagado! fuera de servicio
5-6 pm descanso	
6-9 pm trabaja	
9-10 pm descanso	

·Se realiza aseo en caseta, se asean sedimentadores se cepillan las flautas, se realiza barrido de instalaciones finaliza turno dejando todo en orden.

29 junio (10:00 Pm - 06:00 Am) 2026 inicio turno operador michael VARGAS Aireador #2, Bomba Sumergible fuera de servicio Apagados se recive se entrega Aireador #1 trabajando con normalidad 3x1 Aireador #1 descansa 01:00 am - 02:00 AM se realiza limpieza de sedimentadores #1, #2 se procede a sacar objetos flotantes del zanjon de oxidacion se realiza Barrido de instalaciones Aireador #1 descansa 05:00am - 06:00am se Asea trampa de grasa cribado, desarenador se ASEA caseta de operaciones termina turno entregando al compañero de turno

30 junio 2026 (6:00 - 2:00 pm). Recibo turno operador Dario cuellar aireador #1 trabajando ciclos 3x1. encendido 6:00 am 9:00 am descansa. aireador #2 fuera de servicio la bomba sumergible fuera de servicio

Scanned with CamScanner

6769

SERINB SAS
900.216.295-1

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P

PTAR ALTOS DEL CAÑAVERAL

de operaciones dejando baño limpio y mezcon organizado, dejo los aireadores #1y2 funcionales dejo bomba sumergible en buen estado funcional, se realizan por 3 vez recirculacion directa al zanjon de oxidacion cubriendo el espumaje del mismo, se apaga el aireador #1 y se prende el aireador #2 el cual se deja trabajar hasta las 10:00pm, operador saliente Herold Avila ——— ——— ———

31-5-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con todo en orden, a las 10:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 12:00 se apaga aireador #1 y enciende aireador #2, a las 2:00 se vuelve hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 4:00 se hace el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 el cual se debe apagar a las 6:00, a las 4:30 se retiran lodos en sedimentadores para luego limpiarlos, se limpian aireadores y cepillan paredes del zanjón, a las 5:00 se realiza aseo en la caseta y se barre en la planta, dejo las herramientas usadas en su puesto, sin novedad especial, Operador Miguel Ortega.

01-06-26 Recibo turno de 6:00 a 2:00 pm con planta en funcionamiento, se realiza cambio de aireador a #1 A los 8:00 am aseo a cribado, desarenador y bordes de zanjón de oxidación, a los 8:45 am llego a la Andreo leon para el muestreo diario el cual arroja los siguientes resultados PH(7.27) oxigeno(2.61) temperatura(31.2). A los 10.00 am cambio de aireador a #2. Se procede a limpieza de tuberia de sedimentador. A las 12:00 am cambio de aireador a #1, se realizo aseo a caseta de

operaciones dejando piso, meson y baño limpios siendo los 2:00pm inicio entrega de turno dejando elementos de trabajo en orden. Aireadores funcionales, bomba funcional, se hace el cambio de aireador a #2 y se deja entrado barrido Eder Solano —o—o——

02-06-26 Recibo puesto planta altos de carnaval Herold Avila sin novedad especial a la hora (2:00 pm), se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se debe apaga 6:00pm, se realiza recirculacion directa al zanjon de oxidacion por primera vez en el turno, se realiza limpieza del sedimentador el cual se deja tuvera limpia y colmena sin lodos, se restriegan paredes del zanjon retirando lodos pegados, se limpian los flautas delos aireadores #1y2 dejandolos sin lodos pegados, se realizan pintada y embellecimiento dela planta con pintura blanca y cal, se apaga el aireador #1 y se prende el aireador #2 el cual se debe apagar a las 8:00pm, se realiza limpieza del cribado y desarenador dejando todo limpio, se realiza aseo dentro y fuera dela planta, se realizar aseo a la caseta de operaciones, se deja herramienta y manguera organizada, se dejan los aireadores #1y2 funcionales y limpios, se deja bomba Sumergible en buen estado funcional, se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se deja trabajar hasta las 10:00pm operador saliente Herold Avila ——— ——— ———

1-6-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con todo en orden, a las 10:00 hago el primer cambio apagando aireador #1 y encendiendo

069

Powered by CamScanner

aireador #2, a las 12:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 2:00 se apaga aireador #1 y enciende aireador #2, a las 3:35 se apagan y tapan aireadores por lluvia, a las 4:00 se enciende aireador #1 para ser apagado a las 6:00, a las 4:20 se retiran lodos y cepillan los tubos pvc de los sedimentadores, se limpian los aireadores, a las 5:15 se realiza aseo en la caseta y se barre en la planta, se dejan las herramientas usadas en su sitio, sin novedad especial, Operador Miguel Ortega.

2-06-26 Recibo turno de 6:00 a 2:00 pm con planta en funcionamiento, se hoce cambio de aireador a #2 A los 8:00 am combio de aireador a #1, se procede a limpieza de cribodo y desarenodor. A las 8:30 am Procedo a pintar pasamanos, tapa de desarenador y cribodo quedando pendiente todas de Afluente, pasomanos y tarima de zanjón de oxidación. A las 10:00 am combio de aireador a #2 A las 10:40 am se realiza recirculación directa a zanjon de oxidación dejando tuberia de sedimentador limpia, A las 12:00 Combio de aireador a #1. Se realiza aseo a caseta de operaciones dejando piso, meson y baño limpios. Siendo los 2:00 pm hago entrega de turno, se realiza combio de aireador a #2, se deja planta en orden, herramientas usados en su sitio y sin novedad Eder solano -o- 2-6-26

22-06-26 Recibo puesto planta altas de cazcoveral Harold Avila Sin novedad especial de hora (2:00 pm), Se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar ales 4:00 pm, se realiza recirculacion directa al zanjon de oxidacion y el Sedimentador presenta de lodo espeso se hace cambio de valvulas y se realiza purga hacia el lecho de secado, se realiza limpieza del sedimentador, el cual se deja tuberia limpia y columnas sin lodos, se realiza limpieza ales flautas delos aireadores # 1 y 2 dejandolas sin lodos pegados, se restriegan paredes del zanjon de oxidacion, se apaga el aireador # 2 y se prende aireador # 1 el cual se debe apagar ales 6:00 pm, se realiza limpieza del cribado y el desarenador dejando rejilla y canastilla limpia se deja nasa limpia, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 8:00 pm, se apagan y se tapan los aireadores por motivo de cereno ales 7:18 pm, Se realiza aseo fuera y dentro dela planta dejando herramientas limpias y organizadas, se deja manguera en su puesta, se realiza aseo ala caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, deja bomba sumergible en buen estado, deja los aireadores # 1 y 2 funcionales, Se prende denuevo el aireador # 2 ales 7:40 pm, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se debe dejar trabajar hasta las 10:00 pm, operador saliente Harold Avila —o— Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta en orden, a las 10:00 hago el primer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 12:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 2:00 apago aireador #1 y enciendo aireador #2, a las 2:43 apago y tapo los aireadores por lluvia, a

6771

Powered by CamScanner

las 4:05 enciendo aireador #1 para ser apagado a las 6:00, a las 4:45 se eliminan lodos de sedimentadores y se limpian aireadores, a las 5:10 se hace aseo en caseta y planta dejando las herramientas usadas en su puesto, sin novedad especial, operador Miguel Angel Lambraño

03-06-26 Recibo turno de 6:00 a 2:00pm Con Planta en funcionamiento. Se realizo cambio de aireador a #2 se realizo aseo a bordes de Zanjón de oxidación A las 8:00 am Cambio de aireador a #1, Procedo ensegudo a limpiezo de Cribado y desarenador a las 8:15am se me hace entrega por Parte de cuadrillo de mantenimiento de 1 botella de tinner y 1 candado YALE, termino aseo de Cribado y me dispongo a Pintar Pasamanos de Zanjón. A las 9:15am llega a la planta Andrea para muestreo diario el cual arrosa los siguientes resultados PH(7.0) oxigeno (3.3) temperatura (31.5) se continua con embellecimiento de la planta. A las 10:45am se me hace entrega por Parte de Personal de mantenimiento de 1 Linterna y 1 Escoba, se continua pintada 10:00 am Cambio de aireador a #2, se realiza aseo en Interior de la Planta A las 12:00 am Cambio de aireador a #1, se termina con la pintada de Pasamanos. Siendo los 2:00pm hago Cambio de aireador a #2 y entrego turno sin novedad Eder Solano.

03-06-26 2 pm Recibo turno sin ninguna novedad todo en orden y limpio, Aireadores funcional 4pm se apaga Aireador #2, y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 6 pm, 5pm se hace aseo en la planta en la parte externa, 6pm se apaga Aireador #1 y se enciende Aireador #2 para apagarlo a las 8pm. se hace aseo en cuarto de

Control y se hace aseo intrinamente en la planta, se recolecta lodos flotantes del Zanjón de oxidación para su disposición Final.

6pm Se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 10pm

10pm Entrego turno al compañero sin ninguna novedad, todo limpio y los Aireadores Funcional

3-6-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta en orden, a las 10:00 hago el primer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 10:30 se dejan los aireadores tapados y apagados por lluvia, a las 10:53 se enciende aireador #2, a las 11:20 se dejan los aireadores tapados y apagados nuevamente por lluvia, a las 12:10 se hace cambio encendiendo aireador #1, a las 2:00 apago aireador #1 y enciendo aireador #2, a las 3:37 se vuelven a apagar y tapar aireadores debido a lluvia, a las 5:30 se realiza aseo en caseta y planta sin poder limpiar los aireadores debido a la lluvia, dejo las herramientas usadas en su sitio sin novedad especial, Operador Miguel Angel Lambraño.

04-06-26 Recibo puesto planta altos de cañaveral Harold Avilés con la novedad de los aireadores tapados y apagados por lluvia del resto todo sin novedad especial a la hora (6:00 am), se realiza limpieza del cribado dejando rejilla y canastilla limpia, se realiza limpieza del desarenador o trampa de grasas dejando todo limpio y recogiendo con la nasa desechos flotantes, se toma la planta interna por bastante presencia de mugre debido a la lluvia, se prende el aireador #1

Powered by CamScanner

el cual se debe apagar alas 12:00pm, se realiza limpieza del sedimentador dejando tuverias limpias, se limpian las flautas delos aireadores #1 y 2, se realiza recirculacion directa al zanjon de oxidacion, se restriegan paredes del zanjon dejando sin lodos pegados, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 2:00pm, se realiza aseo dentro y fuera dela planta, se realiza aseo ala caseta de operaciones dejando baño limpio y mezcla organizado, dejo los aireadores # 1 y 2 funcionales, dejo bomba sumergible en buen estado ~~funcionando~~ funcionando, dejo herramientas limpias y organizadas, dejo mangueras en su puesto dejo tapero limpio, se debe hacer intercambio de aireadores alas 2:00pm operador saliente Harold AR.

2pm 04-06-26 Recibo turno sin ninguna novedad todo limpio y en orden y Aireadores funcionando. Se enciende Aireador #1, para apagarlo a las 4pm, se hace aseo en la planta en la parte exterior. se realiza cepillado de las paredes del zanjon de oxidacion para retirar el lodo que esta pegado. y se recoge con la nasa para su disposicion final, 4pm se enciende Aireador #2 para apagarlo a las 6 pm, se hace limpieza de rejilla y se retira lodo y basura. 6pm se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 8pm se realiza aseo en cuarto de control a. 8pm se enciende Aireador #2 para apagarlo a las 10pm. Entrego turno al compañero sin ninguna novedad, Aireadores funcionando.

4-6-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta en orden, a las 10:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y enciendo el aireador #1, a las 12:00 vuelvo a hacer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 2:00 apago aireador #2 y enciendo aireador #1, a las 4:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 el cual se debe apagar a las 6:00, se limpian aireadores, se cepillan tubos pvc de los sedimentadores y se retiran lodos al igual que el zanjon que tambien se le realiza limpieza cepillando las paredes, a las 5:00 hago asco en caseta y en la planta dejando herramientas en su puesto, sin novedad especial, Miguel Ortega.

05-06-26 Recibo puesto planta altas de cazuvel Harold #dela sin novedad especial ala hora (3:00pm) se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador #1 el cual se debe apagar alas 8:00am, se realiza recirculacion directa al zanjon por primera vez en el turno, se realiza purga hacia el lecho de secado por bastante presencia de lodos, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 10:00am, se realiza pintada de color negro dela pasarela-tapas del afluente de entrada y tapas del manjoles, se realiza limpieza del cribado y desarenador dejando rejillas y canastilla limpias, se realiza lavado del sedimentador el cual se restriegan paredes y se deja tuverias limpias y calmenas sin lodos, se restriegan paredes del zanjon de oxidacion y se limpian la flauta delos aireadores 1 y 2, hace ingreso la compañera AURORA LEON hacer monitoreo dentro dos 9:25 am, se apaga el

Powered by CamScanner

2 y se prende el aireador # 1 el cual se debe apagar alas 12:00pm, se realiza aseo dentro y fuera dela planta dejando todo limpio, se realiza aseo de caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, dejo los aireadores # 1#2 funcionale dejo bomba sumergible en buen estado funcional dejo herramienta limpia y organizada, dejo manguera en su puesto enrollada, se realiza por segunda vez en el turno recirculacion directa al zanjon de oxidacion, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 2:00 pm operador saliente Harold Ardila

05-06-26 Recibo turno sin ninguna novedad todo en orde, limpio y los Aireadores funcionale. Se prende a encender a las 2pm el Aireador #1 y se apaga a las 4pm, a la misma se enciende Aireador #2 y se apago a las 6pm se realiza aseo en la parte exterior de la planta. recoleccion de hojas etc. 6pm se apaga Aireador #2, para encender el Aireador #1 y apagarlo a las 8pm, se hace aseo en ela planta internamente, se cepillan las paredes del zanjon de oxidacion, se retira lodos con la nasa para su preparacion y disposicion final. se limpia la rejillas. 8pm se apaga Aireador #1 y se enciende Aireador #2, para apagarlo a las 10pm 10pm hago intrega de turno sin ninguna novedad, todo limpio y Aireadores funcionale.

06-06-26 Recibo puesto planta altos de canavaral Harold Ardila con la planta sola y con candado ya que no hubo turno de 10a6 aireadores tapados del resto sin novedad especial de hora (6:00 am), se prende el aireador # 1 alas 6:00 am el cual se deja trabajar hasta las 8:00 am, se realiza limpieza del cribado dejando regilla y Canastilla limpia, se realiza limpieza del desarenador dejando limpio sin desechos flotantes, se restriegan paredes del zanjon de oxidacion dejando sin lodo pegado, se limpian los filantes delos aireadores 1#2 dejando sin lodo pegado, se realiza limpieza del Sedimentador el cual se restriegan paredes del mismo quitando el lodo y moho pegado, se deja tuberia y calmena limpia sin lodos, se realiza recirculacion directa al zanjon de oxidacion para ayudar a controlar el espumaje, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 6:00 am, se realiza limpieza del filtro del effluente de salida, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 12:00pm, se realiza aseo dentro y fuera dela planta, se realiza aseo de caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, dejo herramientas limpias y organizadas, dejo los aireadores # 1#2 funcionales, dejo bomba sumergible en buen estado, dejo manguera en su puesto, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 2:00 pm operador saliente Harold Ardila

6-6-26 Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 2:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 3:15 se realiza la primera recirculación al zanjón por aparición de espuma, a las 4:00 se hace cambio nuevamente apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 4:22 se permite el ingreso a personal para revisión de perimetro en la planta, a las 4:45 se hace purga hacia el lecho de secado por abundante lodo

Powered by CamScanner

en sedimentadores, a las 5:10 se realiza limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas, luego se limpian colmenas y cepillan paredes del zanjon de oxidación, a las 6:00 hago cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 7:01 se dejan los aireadores apagados y tapados debido a lluvia, a las 9:10 se hace aseo en la caseta y en la planta dejando las herramientas usadas en su sitio, sin novedad especial, operador Miguel Angel Lambraño.

01-06-26 Recibo turno de 10:00 o 6:00 am con planta apagada por lluvia, aireadores tapados. A las 4.15 am se enciende el aireador #2 para apagarse a las 6:15 am. Siendo las 5:00 am se realiza aseo a caseta de operaciones. Siendo las 6:00 am entrego turno con planta en funcionamiento, aireadores funcionales, bomba funcional y sin novedad Eder solano

07-06-26 Recibo puesto planta altos de cañaveral Harold Nadia sin novedad especial dla hora (6:00 am), se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se debe apagar alas 8:30 am, se realiza lavado en clarificadores dela planta y la alcantarilla dela entrada dela planta dejan limpio, se realiza lavado y limpiado del cribado sacando desecho flotantes con la nasa dejando rejilla y canastilla limpia, se realiza limpieza del desarenador a trampa de grasas, se restriegan paredes del zanjon de oxidación, se limpian los filtros delos aireadores 1 y 2 dejandolos sin lodos pegados, se realiza recirculación directa al zanjon de oxidación, dejando el sedimentador limpio (colmena y fuente) limpias, se apaga el aireador #1 y se prende el aireador #2 el cual se debe apagar

alas 10:30 am, se realiza aseo fuera y dentro dela planta dejando el compañero entrante limpio, se realiza aseo da caseta de operaciones dejando baño limpio y mesón organizado, deja tapero limpio se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se deja trabajar hasta las 12:30 pm, se realiza recirculación directa al zanjon de oxidación por 2 vez en el turno y por presencia de lodos se realiza intercambio de celulas y se procede hacer purga, deja los aireadores #1 y 2 funcionales, deja bomba sumergible en buen estado funcional, deja herramientas limpias y ordenadas, se apaga el aireador #1 y se prende el aireador #2 el cual se deja trabajar hasta las 2:30 pm operador saliente Harold Adele ——— ———

7-6-26 Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 2:30 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 4:30 se vuelve hacer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 4:40 se hace limpieza en el cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 6:30 se apaga aireador #2 y enciende aireador #1, a las 8:30 se hace el ultimo cambio apagando aireador #1 dejando encendido aireador #2 hasta las 10:30, se limpian aireadores, efluente de salida y sedimentadores, a las 9:00 se hace aseo en caseta y planta, se dejan las herramientas usadas en su sitio, sin novedad especial, Miguel Ortega.

08-06-26 Recibo turno de 10:00 pm a 6:00 am con planta en funcionamiento A las 10:30 pm se realiza Cambio de aireador a #2 Se realiza aseo a caseta de operaciones. A las 12:30 en cambio de aireador a #1 siendo las 6:00 am entrego turno Eder solano

08-06-26 Recibo puesto planta altos de cañaveral Harold

6776

Pablo Sin ninguna novedad especial ala hora (6:00am), se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar a las 8:00am, se apagan y se topan aireadores por lluvia, se prende el aireador # 2 a las 9:00pm el cual se deja trabajar hasta las 11:00 am, se realiza limpieza del cribado y desarenador dejando limpio rejilla y canastilla, se realiza recirculación directa al zanjon de oxidación se restriegan paredes del zanjon y se limpian los filetes de los aireadores # 1 y 2, se limpia tolvera y edimara del sedimentador, se realiza aseo dentro y fuera de la planta dejando todo ordenado el compañero entrante, se realiza aseo de caseta de operadores dejando baño limpio y meson organizado, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se debe apagar a la 1:00pm, se dejan los aireadores # 1 y 2 funcionando, deja bomba sumergible en buen estado, deja rompeolas en su puesto, deja herramientas limpias y organizadas, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 3:00pm operador saliente Pablo Pablo ——— ∞ ——— ∞ ———

8-6-26 Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 3:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 4:40 hago limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas pero en medio procedimiento hago cambio nuevamente apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 7:00 apago aireador #2 y enciendo aireador #1, a las 7:20 hago recirculación al zanjon de oxidación, a las

9:00 se hace el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 11:00, se hace aseo en caseta, se cepillan aireadores y paredes del zanjón de oxidación, se barre dentro y fuera de la planta, herramientas usadas en su sitio, sin novedad especial, Operador Miguel Angel Ortega.

09-06-26 Recibo turno de 10:00 a 6:00am con Planta en Funcionamiento, a las 11:00 en cambio de aireador a #1. A la 1:00pm se apagan aireadores y se tapan por lluvia se realizo aseo a Caseta de decoraciones, dejando piso, meson y baño limpio. A las 4:00pm se enciende aireador #2 para apagar a las 6:00pm. se barre escolera exterior de la planta. siendo las 6:00pm se hace cambio de aireador a #1 y se entrego turno dejando planta en orden, aireadores funcionales, bombo funcional Estar solano — o — o —

07-06-26 Recibo puesto planta altos de cartagena Harold Pablo Sin novedad especial ala hora (6:00am), se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 8:00 am, se realiza limpieza del cribado dejando rejilla y canastilla limpia, se realiza limpieza dela trampa de grasas dejando sin desechos flotantes, se restriegan paredes del zanjon de oxidación dejando sin baños pegados se limpian los filetes delos aireadores # 1 y 2 se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 10:00 am, se realiza limpieza del sedimentador el cual se deja tolvera limpia, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 12:00pm, se realiza aseo fuera y dentro dela planta, se realiza aseo de caseta de operadores

Powered by CamScanner

dejando todo limpio y mejor organizado, Hace ingreso la compañera ordren Leon hacer muestreo diario a las 10:40 am Oxigeno (1,73.) pH (7.16) Temperatura (30.9) se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 2:00 pm, se dejan los aireadores # 1 y 2 funcionando, dejo bomba sumergible en buen estado, dejo herramienta limpia y organizada, deje tanque limpio, operador saliente Novedad Todo —

9-6-26 Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 2:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 4:00 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 5:00 hago limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas para despoes cepillar los tubos pvc de los sedimentadores, a las 6:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1 y terminar la limpieza en sedimentadores, a las 8:00 se hace el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 10:00, a las 8:15 se limpian aireadores y cepillan las paredes del zanjón junto al filtro del efluente de salida, a las 8:48 se dejan tapados y apagados los aireadores por lluvia, a las 9:20 se hace aseo en caseta y se barre en la planta, sin novedad especial, Operador Miguel Angel Lambrano.

10-06-25 Recibo turno de 10:00 a 6:00 am con planta apagada por lluvia, aireadores tapados. A las 2:15 am procedo a encender aireador #2. Se realiza aseo a caseta de operaciones. A las 4:15 am se realizo cambio de aireador a #1. Se realizo limpieza de entrada a

PTAR. Siendo las 6:00 am hago entrego de turno con planta en orden, aireadores Funcionales, bomba Funcional, el cambio de aireador es a las 6:15 am [del Sabado

10-06-26 6:15 se apaga Aireador #1 y procedo a encender Aireador #2, para apagarlo a las 8:15, se realiza aseo en la planta, se limpia canasta de control. 8:15 se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1 para apagarlo a las 10:15. Se apaga Aireador #1 y se enciende Aireador #2, para apagarlo a las 12:15pm se realiza cepillado de las paredes del tanque de oxidación y se limpia la rejilla, se retira lodos flotantes se preparan con cal y se deja en su posición final. 12:15 se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 2:15pm. Entrego turno sin ninguna novedad, todo aseado y Aireadores Funcionan!

10-6-26 Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 2:15 hago primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 4:00 cepillo los tubos pvc de los sedimentadores, a las 4:15 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 5:20 hago limpieza en el cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 6:15 hago cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 8:15 se hace el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 10:15, se limpia filtro del efluente de salida, a las 9:00 cepillo paredes del zanjón, hago aseo en la caseta, hago aseo en la planta, sin novedad especial, operador Miguel Angel Ortega.

11-06-26 Recibo turno de 10:00 a 6:00 am con planta en funcionamiento y limpia, 6:15am apago aireador 2

Powered by CamScanner

6776

y enciendo aireador #1. A las 12:00 pm Cambio de aireador a #2 se realizo aseo a caseta de operaciones dejando piso, meson y baño Limpio. A las 2:00 am enciendo aireador #1. Se procede a firmar planilla de tiempo trabajado y Recibo de pago de nomina. A las 4:00 am Cambio de aireador a #2, se procede a limpieza de bordes de zanjon de oxidación. Siendo las 6:00 am hago cambio de aireador a #1 y entrego turno dejando planta funcional y en orden Eder Solano —o—o—

11-06-26 Recibo turno sin ninguna novedad, todo en orden y aseado. 6am se enciende Aireador #1 para proceder a apagarlo a las 8am, se limpia rejilla y se retira lodos y se colocan en su lugar para secado y aplicar cal, para su disposición final. 8am se apaga Aireador #1 y se procede a encender Aireador #2, para apagarlo a las 10am. se hace aseo en la planta en la parte exterior y cuarto de control. 8:07 am ingresa la Ing. Andrea para muestreo de laboratorio.

Oxigeno 7.5
PH 7.41
Conductividad 3.24
Temperatura 29.43
Caudal 7.23

10am se apaga Aireador #2 y procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 12pm. se hace cepillado en los paredes del zanjón de oxidación y se retira lodos flotantes para su disposición de secado y pH paración con cal, para su disposición final. 12pm se apaga Aireador #1 y se procede a encender Aireador #2, para apagarlo a las 2pm. Entrego turno sin ninguna novedad, todo limpio y los Aireador(es) funcional.

11-6-26 Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 2:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 2:03 dejo el ingreso de personal en compañia con el ingeniero Saul Delgado para revision de la planta, a las 2:15 cepillo los tubos pvc retirando lodos pegados, a las 4:00 hago recirculacion directa al zanjón, a las 5:20 hago limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 6:00 hago cambio encendiendo aireador #1, a las 8:00 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 10:00, se limpian aireadores, se cepillan tubos pvc y paredes del zanjon, se limpia filtro de efluente de salida, a las 9:00 se limpia caseta y planta, sin novedad especial, Operador Miguel Angel Lambraño.

11-06-26 Recibo puesto planta altos de corcovero Harold Avila sin novedad especial ala hora (10:00pm), se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se debe apagar ales 12:00 am, se realiza recirculación directa al zanjon de oxidación se realiza limpieza del sedimentador dejando paredes, colmena y tuberia sin lodo, al mismo tiempo se hace intercambio de valvulas y se realiza purga hasta el lecho de secado sacando bastante lodo, se apagan y se tapan aireadores por lluvia ales (11:08 pm), se prende el aireador # 2 ales 12:00 am y se deja trabajar hastas las 02:00 se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 4:00 am, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 6:00 am, se realiza aseo fuera y dentro dela planta, se deja herramienta limpias

y organizados, se realiza aseo ala coseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, se dejen los aireadores #1 y 2 funcionales se deja bomba sumergible en buen estado funcional operador saliente Harold Ardila —o—o—

72-06-26 6 am Recibo turno sin ninguno novedad, se enciende Aireador #1, para apagarlo a las 8am, 7am se apaga Aireador por lluvia. 7:40 am se reanuda o encender el Aireador #1 8am se apaga Aireador #1 y se procede a encender Aireador #2, para apagarlo a las 10am. se apaga Aireador #2 y se enciende Aireador #1, para apagarlo a las 12 pm. se hace aseo en la parte exterior de la planta, se refina todos flotantes del Zanjón de oxidación y se hace apillado de los paredes. se apaga Aireador #1 y se enciende Aireador #2, para apagarlo a las 2 pm. Entrego turno sin ninguno novedad todo aseo y los Aireadores funcionan!

12-06-26 Recibo turno de 2:00 a 10:00 Pm con Planta en funcionamiento, se hace cambio de aireador a #1. A las 3:00 pm se realiza recirculación de lodos a Zanjón de oxidación para luego realizar limpieza a tuberia de sedimentador. A las 4:00 Pm Cambio de aireador a #2. Siendo las 5:00 Pm se realizo aseo a desarenador y Cribado. A las 6:00 Pm Cambio de aireador a #1, se realiza aseo a coseta de operaciones. A las 7:00 Pm se hace una segunda recirculacion a Zanjon de oxidación para controlar alto nivel de espuma. A las 8:00 Pm Cambio de aireador a #2, se realizo aseo a exterior de la planta. Siendo las 10:00 Pm se realiza Cambio de aireador a #1 y se entrega turno dejando Planta en orden y limpia, aireadores 1 y 2 funcionales, bomba sumergible funcional, coseta de operaciones limpia y herramienta utilizado en su puesto y sin novedad Eder Solano —o—o—

17-06-26 Recibo puesto planta altos de cañaveral Harold Ardila sin novedad especial ala hora (10:00pm), se apaga el aireador #1 y se prende el aireador #2 el cual se debe apagar alas 12:00 am, se realiza recirculación directa al zanjon de oxidación por primera vez en el turno para ayudar a mitigar la espuma alas (10:00pm), se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se deja trabajar hasta las 2:00 pm, se apaga el aireador #1 y se prende el aireador #2 el cual se deja trabajar hasta las 4:00 am, se realiza aseo ala coseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, se realiza aseo fuera y dentro dela planta, se realiza limpieza del sedimentador dejando fuera limpia y colmena sin lodo, se realiza por 2 vez en el turno recirculación directa al zanjon por bastante presencia de espuma (5:00 am), se deja los aireadores #1 y 2 funcionales, se deja bomba sumergible en buen estado, deja herramientas limpias y organizadas, se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se deja trabajar hasta las 6:00 am operador saliente Harold Ardila —o—

13-6-26 Hago ingreso al turno de 6 a 2 con planta en orden, a las 6:00 hago el primer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 8:00 hago cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 10:00 nuevamente hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, hago limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 11:10 se le echa cal en el lecho de secado para secar los lodos, a las 12:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1 para ser apagado a las

Powered by CamScanner

6780

2:00, se limpian aireadores, se limpia filtro del efluente de salida, a las 12:25 hago recirculacion al zanjón para controlar niveles de espuma, a las 12:45 retiro desechos del zanjon y sedimentadores de los cuales cepillo los tubos pvc retirando lodos, a la 1:00 hago aseo en caseta y en la planta, sin novedad especial, Operador Miguel Angel Ortega.

13-06-26 Recibo turno de 2:00, a 10:00 pm con Planta en Funcionamiento, A las 2:00 pm cambio de aireador a #2 se realiza limpieza de tuberia de sedimentador y paredes. A las 4:00 pm Cambio de aireador a #1, se procede enseguida a Limpieza de Cribado y trampa de grasa. A las 6:00 pm cambio de aireador a #2 se realiza limpieza de bordes de zanjón de oxidación A las 8:00 pm cambio de aireador a #1, se procede a echar segunda capa de cal a lodos de lecho de secado Siendo las 10:00 pm se hace cambio de aireador a #2 y entrego turno dejando Planta en orden, Aireadores Funcionales, bomba funcional, Herramienta utilizada en su puesto y sin novedad Eder Solano —o—o—

13-06-26 Recibo puesto planta altas de aireador Harold Avila sin novedad especial a la hora (10:00 pm), se realiza recirculacion directa al zanjon de oxidacion por primera vez en el turno a las (10:30 pm), se apaga el aireador #2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 12:00 am, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 2:00 am, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 4:00 am, se realiza aseo fuera y dentro de la planta, se realiza aseo a la Caseta de operaciones, se dejan los aireadores # 1 y 2 funcionales, bomba sumergible funcional, dejo herra-

mienta organizada, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 6:00 am, operador saliente Harold Avila —o—

14-6-26 Hago ingreso al turno de 6 a 2 con planta en orden, a las 6:00 hago primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 8:00 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 10:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, se realiza limpieza en cribado, desgranador y trampa de grasas, a las 11:15 se hace limpieza en sedimentadores, a las 12:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 2:00, se limpia filtro del efluente de salida, se cepillan paredes del zanjón y se limpian aireadores, a la 1:00 se hace aseo en caseta y se barre en la planta, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño.

14-06-26 Recibo turno de 2:00 a 10:00 pm con Planta en Funcionamiento, a las 2:00 pm se hace cambio de aireador a #1, se evidencia un Alto nivel de espuma el cual es controlado con la manguera, a las 4:00 pm se hace Cambio de aireador a #2, Procedo a realizar aseo a Caseta de operaciones dejando piso y meson limpios A las 5:00 pm se realizo aseo a Cribado, Trampa de grasa y desarenador. A las 6:00 pm Cambio de aireador a #1, se realiza aseo a sedimentador dejando tuberia y Paredes Limpias, a las 8:00 pm Cambio de aireador #2 procedo a realizar aseo a escaleras de entrada de la Planta Siendo las 10:00 pm se hace cambio de aireador a #1 y entrego turno dejando Planta en orden, aireadores 1 y 2 funcionales, bomba funcional, Herramientas usadas en su Puesto y sin novedad Eder Solano —o—o—

Powered by CamScanner

14-06-26	Recibo puesto planta ellos de Cañaveral Harold Avila sin novedad especial ala hora (10:00pm), se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 2:00 am, se realiza recirculación directa al zanjon de oxidación para agedar a controlar la espuma, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se debe apagar alas 4:00 am, se realiza aseo fuera y dentro dela planta, se hace aseo ala caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, dejo los aireadore # 1y2 funcionales dejo bomba sumergible en buen estado, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2. el cual se debe apagar alas 6:00am, Operador saliente Harold Avila
15-6-26	Hago ingreso al turno de 6 a 2 con planta en orden, a las 6:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 8:00 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 10:00 **vuelvo** hacer cambio apagando aireador #2 para encender aireador #1, se hace limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas, se cepillan y limpian tubos pvc de los sedimentadores y se retiran lodos, se limpian aireadores y cepillan paredes del zanjón limpiando tambien filtro de efluente de salida, a las 12:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 2:00, se hace aseo en la caseta y planta, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño.
Nota	Se apagan aireadores y se tapan por lluvia a la 1:32 para volver a encender aireador

	#2 a la 1:45.
15-06-26	Recibo turno de 2:00 a 10:00 pm con planta en funcionamiento A los 2:00 pm cambio de aireador a #1, se cudencia un alto nivel de espuma el cual se controla con la manguera A las 4:00 pm cambio de aireador a #2, se realiza aseo a cribado, trampo de grasa y desarenador. A las 6:00 pm se hace cambio de aireador a #1 y se procede a limpiar tuberio de sedimentador, se hace aseo a caseta de operaciones dejando piso, meson y baño limpio. A las 8:00 pm cambio de aireador a #2. siendo las 10:00 pm se hace cambio de aireador a #1 y entrego turno dejando planta en orden, aireadores 1 y 2 Funcionales, bomba funcional Herramientos en su puesto y sin novedad Eder solano
15-06-26	Recibo puesto planta ellos de cañaveral Harold Avila Sin novedad especial ala hora (10:00pm), se realiza lavado del sedimentador dejando tuveria y colmena limpia, se realiza recirculación directa al zanjon por bastante presencia de espuma, al mismo tiempo se hace intercambio de valvulas y se realiza purga hacia el lecho de secado sacando bastante lodos, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se debe apagar alas 12:00 am, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 2:00 am, se realiza de nuevo recirculación directa al zanjon de oxidación para agedar a controlar los espuma alas (2:35am), se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 4:00 am, se realiza aseo fuera y dentro dela planta, Se realiza aseo ala caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, se limpian las paredes del zanjon de oxidación y los flotes delos aireadores # 1 y 2 dejando sin lodos

Powered by CamScanner

Pegados, se deja herramienta limpia y organizada, se dejan los aireadores # 1 y 2 funcionales dejo la bomba sumergible en buen estado, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar a las 6:00 am, operador saliente Harold H. dela —o—

16-6-26 Hago ingreso al turno de 6 a 2 con planta en orden, a las 6:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 8:00 vuelvo a hacer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 8:30 me dispongo a ir mezclando el lodo con cal en el lecho de secado para dejarlo seco y listo para ser empacado, a las 10:00 hago cambio apagando aireador #2 y encender aireador #1, a las 11:20 dejo el ingreso de personal en compañia del Ingeniero Saul Delgado para traer bolsas de cal, sacos, y liquidos faltantes como creolina, jabón liquido y ambientador, a las 12:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 2:00, tambien hago recirculación al zanjón para mantener controlado el exceso de espuma y hago limpieza en el cribado, desarenador y trampa de grasas, a la 1:00 hago aseo en caseta, exterior e interior de la planta y aireadores, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño.

16-06-26 Recibo turno de 2:00 a 10:00 pm con planta en funcionamiento, se hace cambio de aireador a #1 A las 4:00 pm cambio de aireador a #2, se procede a realizar aseo a cribado, trampa de grasa y desarenador. A las 5:00 pm procedo a regar lodo amontonado en lecho de secado con el fin de acelerar su secado

se le aplica capa de Cal y quedan a la espera de su secado para poder recoger en sacos, despues me dispongo a lavar caseta de operaciones dejando meson, piso y baño limpio. A los 6:00 pm cambio de aireador a #1 se evidencia un alto nivel de espuma el cual es controlado con la manguera. A los 7:35 pm llega Andrea León y me entrega Caba con torros para muestreo mañana 24/7, a los 8:00 pm cambio de aireador a #2, se barre entrada de planta siendo los 10:00 pm entrega turno con planta en orden y funcional, aireadores apagados y tapados por Secreno Edor Solano —o— —o—

16-06-26 Recibo puesto planta altos de cozcuerel Harold A.dk sin novedad especial ala hora (10:00pm), se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 12:00 am, se realiza recirculacion directa al zanjon de oxidacion por constante presencia de espuma, se realiza limpieza del sedimentador dejando colmena y tuberia limpia, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 2:00 am, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 4:00 am, se reliza recirculacion directa por 2 vez en el turno ya que hay mucha presencia de espuma, se realiza aseo fuera y dentro dela planta, se realiza aseo ala caseta de operaciones, se deja bomba sumergible en buen estado se dejan los aireadores funcionales, dejo herramienta en su puesta, dejo ~~lavando~~ manguera limpia y en su puesto, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 6:00 am, operador saliente Harold A.

17-6-26 Hago ingreso al turno de 6 a 2 con planta en orden, a las 6:00 hago el primer cambio apagando

6782

Powered by CamScanner

aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 6:20 dejo el ingreso a la compañera Andrea León para muestreo 24 horas, a las 8:00 hago cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 10:10 vuelvo hacer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, se limpian aireadores y retiran lodos en sedimentadores, a las 11:00 hago limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 12:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1 para ser apagado a las 2:00, se cepillan paredes del Zanjón y tubos pvc de sedimentadores, se limpia filtro de efluente de salida, se hace aseo en caseta y planta, sin novedad especial, Miguel Angel Ortega

17-06-26 Recibo turno de 2:00 a 10:00 pm con planta en funcionamiento se realiza cambio de aireador a #2 Procedo a revolver lodos de lecho de secado para acelerar su secado, a las 3:30 pm hace ingreso a la planta Andrea Leon para muestreo 24/7, a las 4:00 pm Cambio de aireador a #1, los datos arrojados del muestreo fueron los siguientes PH(7.07) oxigeno (4) temperatura (32.11), a las 5:15 pm realizo aseo a cribado, trampa de grasa y desarenador A las 6:00 pm cambio de aireador a #2 A las 7:30 pm llega a la planta Personal para muestreo 24/7. a las 7:50 pm se apagan aireadores por lluvia, se realiza aseo a caseta de operaciones siendo las 10:00 pm entrego turno sin novedad Eder Solano

17-06-26 10 pm ingreso turno sin ninguna novedad y se reinicia Aireador #1, para apagarlo a las 12 pm 11:30 pm ingresa personal de laboratorio para realizar muestras en la planta. 12 pm se apaga Aireador #1 y se procede a encender

13-06-26 Aireador #2, para apagarlo a las 2 am se realiza aseo en cuarto de control y se apillan las paredes del zanjon de oxidacion 2 am se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 4 am, Se barre en la parte exterior de la Planta. Se apaga Aireador 1 a las 4 am y se enciende Aireador #2, para apagarlo a las 6 am. Entrego turno sin ninguna novedad todo en orden y limpio, los dos Aireadores funcionando.

15-6-26 Hago ingreso al turno de 6 a 2 con planta en orden, a las 6:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 7:10 dejo el ingreso a la compañera Andrea León para muestreo, a las 8:00 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 10:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 11:10 hago limpieza en cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 12:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 2:00, se cepillan tubos pvc de los sedimentadores, paredes del zanjón, aireadores y se limpia filtro de efluente de salida, a la 1:00 hago aseo en caseta y planta, sin novedad especial, Miguel Angel Ortega.

18-06-26 Recibo puesto planta altos de canuveral Harold Hdda sin novedad especial ala hora (2:00 pm), Se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 4:00 pm, Se realiza luego del sedimentador restregando todas las paredes y quitandoles el moho pegado de igual forma, se deja calmena y tuberia limpia, se realizan recirculacion

6783

Powered by CamScanner

directa el zanjon de oxidacion para ayudar a controlar la espuma, Se realiza purga directa al lecho de secado, secando bastante lodos, se procede a empacar lodos secos en sacos dejando el lecho limpio para armarlo denuevo, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar a las 6:00 se realizan limpieza del estado y desarenador dejando rejilla y canastilla limpia, Se restriegan paredes del zanjon dejando sin lodos pegados se realiza limpieza a los aireadores, dejando los platos sin lodos pegados, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 8:00 pm se realiza aseo fuera y dentro de la planta, se realiza aseo al caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, dejo herramienta limpia y en su puesto, dejo manguera enrollada y en el puesto, dejo los aireadores # 1 y 2 funcionales, dejo bomba sumergible en buen estado funcional, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 10:00 pm, operador saliente Harold Medina

18-06-26 Recibo turno sin ninguna novedad todo en orden y limpio, 7 pm se enciende Aireador #1 para apagarlo a las 12 pm, se apaga Aireador #1 y procede a encender Aireador #2, para apagarlo a las 2 am, 7 2:15 am se apagan Aireadores por lluvia. A las 2 am se enciende Aireador #2 para apagarlo a las 4 am. Se hace aseo en cuarto de control, se limpia zanjon de oxidación con soda y se cepillan las paredes, se baña externo y internamente en la planta dejando todo

limpio. a las 4 am se apaga Aireador #1 e inmediatamente se procede a encender Aireador #2, para apagarlo a las 6 am. Entrego turno sin ninguna novedad, todo limpio y Aireadores funcional.

19-06-26 Recibo turno de 6:00 a 2:00 pm con planta en funcionamiento, se realiza cambio de aireador a #2 se realiza limpieza de tuberia de sedimentador y se hace recirculación a zanjón de oxidación. A las 8:00 am cambio de aireador a #1. Procedo a limpieza de sedimentador, trampa de gross y desarenador. A las 10:00 am cambio de aireador a #2, Procedo a lavado interno de la planta ya que se notaba mucha suciedad por lluvias, se sacan costales al sol para su secado rapido. A las 12:00 Pm cambio de aireador a #1, se realiza aseo a caseta de operaciones dejando Piso, meson y baño Limpios. A las 2:00 pm se montaron nuevamente costales para que no se mojen y entrego turno sin novedad Eder sobra

19-06-26 Recibo turno sin ninguna novedad. Se procede a encender Aireador #2 a las 7 pm, para apagarlo a las 12 am, se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 2 am, se realiza aseo in cuarto de control. 2 am se apaga Aireador #1 y se enciende Aireador #2 para apagarlo a las 4 am, se hace aseo en la planta y se enciende Aireador #1 para apagarlo a las 6 am. Entrego turno sin ninguna novedad

20-06-26 Recibo turno de 6:00 a 2:00 pm con planta en Funcionamiento, se realizo cambio de aireador #2 Procedo a realizar recirculacion a zanjon de oxidación Para controlar el alto nivel de espuma, se dejo tuberia y paredes de sedimentador Limpios A las 8:00 am cambio

6734

Powered by CamScanner

de aireador a #1, se borre entrado exterior a planta
A los 10:00 am combio de aireador #2, se realiza
el aseo a la caseta de operaciones desando piso, baño
y meson limpios, se hace una segunda recirculación a
zanjón de oxidacion para controlar el alto nivel de
espuma, a los 12:00 an combio de aireador a #1
siendo las 2:00 pm se hace combio de aireador a #2
y entrego turno desando planta en orden Eder Solano
20-06-26 Se recibe puesto planta altos de cañaveral Harold
Avila sin novedad especial ala hora (2:00pm),
se apaga el aireador # 2 y se prende el
aireador # 1 el cual se apaga ales 4:00 pm,
se apaga el aireador # 1 y se prende el
aireador # 2 el cual se debe apagar ales
6:00 pm, se realiza limpieza del afluente de entrada
y efluente de salida, se realiza limpieza del
Entrado dejando rejilla y canastilla limpia, se
realiza limpieza del desarenador dejando sin
desechos flotantes, se restriegan paredes del
Zanjon y se limpian los flotantes delos aireadores
dejandolos sin lodos pegados, se le realiza
limpieza al sedimentador dejando tuberia y
Canaleta sin lodos de igual forma se cepillan
las paredes quitando el mucho pegado, se
realiza recirculacion directa al Zanjon de oxida-
cion para ayudar a controlar la espuma,
de igual forma el presencia mucho lodo se hacen
cambio de valvulas y se procede a realizar
purga hasta el lecho de secado, se apaga el
aireador # 2 y se prende el aireador #1
el cual se deja trabajar hasta las 8:00pm,
Se realiza aseo fuera y dentro dela planta
se realiza aseo ala caseta de operaciones
dejando todo limpio y mesas organizado,

Se deja herramientas limpias y en su puesto
se deja mangueras en su puesto, dejo los
aireadores # 1 y 2 funcionales, dejo bomba sumer-
gible en buen estado, se apaga el aireador # 1
y se prende el aireador # 2 el cual se deja
trabajar hasta las 10:00 pm operador saliente Harold Avila
Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta en
orden, a las 10:00 hago el primer cambio
apagando aireador #2 y encendiendo aireador
#1, a las 11:30 hago recirculación al zanjón para
controlar niveles de espuma, a las 12:00 hago
cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador
#2, a las 12:54 se dejan apagados y tapados
los aireadores debido a sereno, a las 5:20
hago aseo en caseta y exterior de la planta
dejando bomba funcional, aireadores funciales y
tapados debido a que no habra turno de 6 a 2,
dejando planta cerrada con cadena, Sin novedad
especial, Miguel Angel Lambraño
21-06-26 Recibo puesto planta altos de Cañaveral Harold Avila
Sin novedad especial ala hora (2:00pm), se prende
el aireador # 1 ala 2:00pm y se deja trabajar
hasta las 4:00 pm, se realiza recirculacion directa
al zanjon de oxidacion para ayudar a mitigar el
espumaje, se realiza limpieza del entrado y
desarenador sacando bastante desechos flotantes,
se restriegan paredes del zanjon de oxidacion y
se limpian los flotes delos aireadores, se
apaga el aireador # 1 y se prende el aireador
2 el cual se deja trabajar hasta las 6:00pm,
se realiza limpieza del sedimentador dejando
canaleta y tuberia sin lodos, se apaga el
aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el
cual se deja trabajar hasta las 8:00pm,

6785

Powered by CamScanner

6786

Se realiza aseo fuera y dentro de planta, se realiza recirculación directa al zanjon de oxidación por 2 vez en el turno ya que hay mucha presencia de espuma, se realiza aseo en caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado y tapero limpio, se dejan los aireadores # 1 y 2 funcionales, dejo bomba sumergible en buen estado funcional dejo herramienta limpia y organizada, dejo manguera enrollada y en su puesto, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 10:00pm, operador saliente Harold Avila ——o——

21-6-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta en orden, a las 10:00 hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 12:00 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 2:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 4:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 6:00, a las 5:00 limpio aireadores, retiro lodos flotantes y cepillo los tubos pvc de los sedimentadores, se cepillan paredes del zanjón, se realiza aseo en caseta y en la planta, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño

22-06-26 Recibo turno de 6:00 a 2:00 pm con planta en funcionamiento cambio de aireador #1, a los 8:00 am se sacan costales con lodo del sedimentador para acelerar su secado. A las 8:15 am llegan a la planta Personal de mantenimiento para vaciar zanjon de oxidación y posteriormente su lavado, se abre valvula de sedimentador y se bombea a efluente de solida. se apagan aireadores y se hace baipás. A los

11:30 am se retira personal de mantenimiento dejando bomba sumergible funcionando con el proposito de vaciar zanjon de oxidación. A la 1:00 pm se apaga bomba sumergible quedando zanjon vacio, se realiza aseo a caseta de operaciones dejando piso, meson y baño limpio. siendo las 2:00 pm entrego turno con planta apagada y sin novedad Eder Solano —o—

22-6-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta fuera de servicio, debido a que la planta aun esta al pendiente de ser limpiada por personal, el zanjón esta vacio con aireadores apagados, a las 5:15 hago aseo en caseta y en la planta, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño.

23-06-25 Recibo turno de 6:00 a 2:00 pm con Planta fuera de servicio por mantenimiento de zanjon de oxidación y sedimentador, a los 8:00 am llega personal de mantenimiento les permito el acceso y empiezan labores de limpieza se evidencia una gran cantidad de lodos los cuales son reticados con valdes y depositados en lecho de secado, se retiran colmenos y se lavan al igual que paredes de zanjón con hidrolavadora, siendo las 11:00 am llega a la Planta mildreth y me hace entrega de planilla de tiempo trabajado y recibo de pago de nomina el cual deben ser firmados para ser recogidos mañana 24/06/25. siendo las 2:00 pm dejo planta con condado hidrolavadora en caseta de operaciones y herramienta de mano Eder Jose solano —o— o — o —

23-6-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta aun fuera pero con zanjón ya limpio y llenandose, al llegar hago aseo en caseta por estar sucia, a las 5:20 hago aseo nuevamente en caseta y en la planta, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño.

24/06/26 Recibo turno de 6:00 a 2:00 pm con Planta libre de

Powered by CamScanner

baipas Zanjon de oxidacion llenandose. A las 7:10 am llega Andrea leon para nuestro diario el cual No se realiza por mantenimiento de zanjon. A las 8:40 am hace ingreso personal de mantenimiento para llevarse Herramienta descada desde el dia anterior. A las 9:00 am le hago entrega a Hildreth Polcleo firmado por operacios. siendo las 10:00 am me dispongo a realizar barrido general en el interior de la planta dejando basura lista para sacar el dia de Mañana siendo las 12:00 am termino limpieza exterior y me dispongo a realizar aseo a caseta de operaciones dejando piso, meson y baño limpios. siendo las 2:00 pm entrego turno S/N Eder Solano

24-06-26 Recibo turno, el zanjon de oxidacion llenandose lo cual impide poner en funcionamiento los aireadores estan apagados. 4pm se hace aseo en cuarto de control y en la parte exterior de la planta 6pm se limpian la parte superficial del zanjon de oxidacion se capilla y se le hecha agua y dejarlo limpio, se hace limpieza en la rejilla) 7pm se barre la parte exterior de la planta. 7:30pm hago entrega de turno, el zanjon aun sigue llenandose.

24-6-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6, a las 1:00 retiro lodos y desechos del zanjón hacia el lecho de secado con uso de la nasa, a las 5:00 hago aseo en caseta y en la planta dejando herramientas usadas en su sitio, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño

25-06-26 Recibo puesto planta altas de conmenal Harold Ardila con la novedad delos aireadores apagados y planta sucia del resto sin novedad especial de hora (cinco) se prende el aireador #2 el cual se deja trabajar hasta las 8:00 am, se procede a lavar la planta sacando el lodo que dejaron

las de mantenimiento, se lava la tuberia del sedimentador dejandola limpia, se realiza limpieza del canaleta dejando rejilla y canaletta limpia, se realiza limpieza del desarenador sacando deshechos flotantes con la nasa y dejando limpio, se retiran paredes del zanjon dejandolas sin lodos pegados, se limpian los Hierros delos aireadores #1 y 2 dejandolos sin lodos pegados, se procede a las 9:40 am el hectorlt bacterio del zanjon y sedimentado el cual se apagan los aireadores por 3 horas, se realiza aseo afuera dela planta dejando rampa limpia y escalones, se realiza aseo a la caseta de operaciones dejando baño limpio y meson organizado, se prende el aireador # 2 alas 12:40 pm el cual se deja trabajar hasta las 2:40 pm, dejo los aireadores 1 y 2 funcionales, bomba sumergible funcional, dejo mangoom en su puesto, operador Saliente Harold Ardila

NOTA SACAR LA BASURA TIPO 6:00 pm AL FRENTE DEJA CASA DE REJAS NEGRAS PARA QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LA LLEVE NO DEJARLA ENFRENTE DELA PLANTA PUES QUE SINO EL CAMION NO LA RECOJE

25-06-26 Recibo turno sin ninguna novedad se apaga Aireador #2 a las 2pm y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 4pm, se hace limpieza de rejillas y se recoge lodos se limpia tapices del Aireador 1. 4pm se enciende Aireador #2 para apagarlo a las 6pm, se saca la basura 6pm se apaga Aireador #2 y se enciende Aireador #1, para apagarlo a las 8pm, a las 7:15pm se apaga Aireador por mucha espuma

7:38pm se vuelve a encender Aireador #1, se corre la pared externa de la planta y se recojen las vigas. 8pm se enciende Aireador #2, para apagarlo a las 7:00pm, entrego turno sin ninguna novedad

25-06-26 Hago ingreso al turno de 10 a 6 con planta en orden, a las 10:00 hago purga al lecho de secado sacando mucho lodo; hago el primer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 12:00 cambio de aireadores apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 2:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 2:30 se apaga por exceso de espuma para controlarse con manguera, a las 3:00 vuelve a encenderse aireador #1 mientras se controla la espuma con manguera, a las 3:20 se apaga el aireador para controlar la espuma, a las 4:00 hago el ultimo cambio encendiendo aireador # y siendo apagado a las 4:15 para control la espuma, cepillando paredes del zanjón y limpiando aireadores, a las 5:00 encendo por ultima vez aireador #2 para apagarlo y controlar espuma a las 5:05, a las 5:10 hago aseo fuera de la planta, y en caseta, dejando las herramientas usadas en su sitio, con cambio de aireadores a las 6:00, con la novedad de alto nivel de espumaje desde inicio de turno manteniendose controlado con manguera, Miguel Angel Camargo.

26-06-26 Recibo puesto planta 6:15 de carrousel Harold Tordoya, con la novedad que encuentro los aireadores apagados por mucha presencia de

espuma, del resto sin novedad especial alo hora (6:45) se prende el aireador #2 alas 6:00 am y se debe apagar alas 9:00 am, se realiza recirculacion directa al zanjon de oxidacion por primera vez en el turno por hostiga presencia de espuma, se realiza limpieza del cribado dejando rejilla y canastilla limpia, se realiza limpieza del desarenador dejando sin desechos flotantes (limpio), hace ingreso la compañera Andrea Leon hacer muestreo planta 9:30 am pH (7.47) oxigeno (3 oc) Temp Ambiente (31 oc), se realiza por 2 vez recirculacion directa al zanjon de oxidacion para ayudar a controlar la espuma, se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se debe apagar alas 10:00am se apaga el aireador #1 y se prende el aireador #2 el cual se debe apagar alas 12:00pm, se realiza aseo hora y dento dela planta dejandola limpia y organizada, se realiza aseo alas areas de operaciones dejando buzo limpio y mesas organizadas, dejo los aireadores #1,2 funcionales, dejo bomba sumergible en buen estado, dejo herramienta limpia y organizada, no dejo novedad ya que toca estar bajando la espuma del zanjon constantemente se apaga el aireador #2 y se prende el aireador #1 el cual se deja trabajar hasta las 2:00pm operador saliente Harold Tordoya —o—

NOTA Las soluciones no es apagar los aireadores para que se haga espuma en el zanjon, hay que estar atento, bajando el espumaje con el chorro de agua, pues si se apagan los aireadores se le entrara la espuma en su totalidad para los demas turnos en los cual trabajara para llegar a solucionar el espumaje, se maneja tambien la recirculacion directa al zanjon ya en ocasiones tambien la espuma sale gracias. —o—

6780

Powered by CamScanner

26-06-26	Recibo turno a las 2 pm se apaga Aireador #7 y se procede a encender Aireador #2, para apagarlo a las 4pm, se realiza riego de agua con la manguera para poder mitigar la espuma que esta produciendo el zanjón de oxidación se realiza aseo en la parte interna de la planta. 4 pm se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 6 pm. se realiza limpieza de la zarzilla, retiro lodos. y se ubisponen en su lugar de secado y preparación. 6pm se apaga Aireador #1 y se procede a encender Aireador #2, para apagarlo a las 8 pm se realiza aseo en cuarto de control y baño. se hace riego de agua con manguero para bajar la espuma en zanjón de oxidación. 8 pm se apaga Aireador #2 y se procede a encender Aireador #1, para apagarlo a las 10 pm. Entrego turno sin ninguna novedad.
27-06-26	Recibo turno de 10:00 a 6:00 am Con Planta en funcionamiento, se realiza Cambio de aireador a #2 A las 12:00 en Cambio de aireador a #1, se evidencia un Alto nivel de espuma el Cual es controlado con manguera. A las 2:00 am Cambio de aireador a #2. Se realiza aseo a Caseta de operaciones dejando Piso, meson y baño limpios. A las 4:00 am Cambio de aireador a #1, se realiza aseo a entrada de Planta siendo las 6:00 am realizo cambio de aireador a #2 y entrego turno dejando Planta en orden, aireadores 1 y 2 funcionales, bomba funcional Eder Solano —o—
27-06-26	Recibo puesto planta altos de coñaveral Harold Avila sin novedad especial alas horas (6:00am), se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 8:00 am, se realiza limpieza del cribado dejando reguilla limpia y canastilla tambien se cepillaron las paredes, se realiza limpieza del desarenador y trampa de grasas dejando sin desechos flotantes se restriegan paredes del zanjon sollando el lodo pegado, se limpian los filtros de los aireadores, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 10:00am se limpia la tenaza del sedimentador dejandolo sin lodos pegados, se realiza limpieza del efluente de salida y efluente de entrada, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 12:00pm, se realiza aseo fuera y dentro dela planta, se deja herramienta limpia y organizada, se deja guaya en su puesto, dejo los aireadores #1 y 2 funcionales sin ninguna novedad, queda bomba sumergible en buen estado (sin la chaqueta), se realiza aseo al cuarto de control dejando baño limpio y mesa organizada, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar alas 2:00pm operador Saliente Harold Avila —o— —o— —o—
27-6-26	Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 2:00 hago primer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 4:00 hago cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 5:00 hago limpieza en cribado, desarenador, efluente de entrada y trampa de grasas, a las 6:00 hago nuevamente cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 8:00 limpio aireadores, filtro de efluente de salida y retiro lodos de sedimentadores, despues de limpiar aireador #1 lo limpio para ser apagado —o—

67864

Powered by CamScanner

a las 10:00, a las 9:20 hago aseo en caseta y planta, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño.

28/06/26 Recibo turno de 10:00 a 6:00 am con planta en funcionamiento se realiza cambio de aireador a #2, a las 12:00 pm cambio de aireador #1, se realiza aseo a caseta de operaciones. A las 2:00 am cambio de aireador a #2. A las 1:00 am cambio de aireador a #1, se realiza aseo a entrada de la planta, a las 6:00 am cambio de aireador a #2 y entrego turno dejando planta en orden y funcional Eder Solano —o—

28-06-26 Recibo puesto planta ellos de cañaveral Harold Avila sin novedad especial ala hora (6:00 am), se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar ellos 8:00 am, se realiza limpieza del afluente de entrada con el chorro de la manguer y de igual forma el efluente de salida restregando paredes con el cepillo, se realiza limpieza del enbodo dejando regilla y canastilla limpia tambe se restriegan las paredes con el cepillo quitando grasa pegada, se realiza limpieza del desarenador sacando desechos flotante con la nasa y dejando todo limpio, se apaga el 29/06/26 aireador # y se prende el aireador # 1 el cual se debe apagar ellos 10:00 am, se restriegan paredes del zanjon de oxidacion quitando el lodo pegado, se limpian los filtros de los aireadores # 1 y 2, se realiza limpieza de la Avena del sedimentador, se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se debe apagar ellos 12:00 pm, se realiza aseo fuera y dentro de la planta, 29-6-26 se realiza aseo a caseta de operaciones dejando todo limpio y meson organizado,

dejo los aireadores # 1 y 2 funcionales de hora, dejo bomba sumergible en buen estado (no la utilizo), dejo herramienta limpia y organizada, dejo manguer en su puesto, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se debe apagar ellos 2:00 pm operador saliente Harold Avila —o— Hago ingreso al turno de 2 a 10 con planta en orden, a las 2:00 hago el primer cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2, a las 3:10 retiro lodos flotantes en sedimentadores con la nasa, a las 4:00 hago cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 5:10 hago limpieza en efluente de entrada, cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 6:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 8:00 vuelvo a retirar lodos flotantes en sedimentadores, limpio filtro de efluente de salida, cepillo paredes del zanjón y limpio aireadores para hacer el ultimo cambio encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 10:00, a la 9:00 hago aseo en caseta y planta, sin novedad especial Miguel Angel Lambraño.

Recibo turno de 10 a 6:00 am Con planta en orden. se realiza el cambio de aireador a #1, a las 11:00 pm se realiza limpieza de sedimentador. A las 12:00 pm Cambio de aireador a #2, me dispongo a realizar aseo a caseta de operaciones, 2:00 am cambio de aireador #1 A las 4:00 am cambio de aireador #2. siendo las 6:00 am entrego turno dejando Planta en orden, funcional, caseta de operaciones limpia, aireadores 1 y 2 funcionales, bombo funcional y sin novedad Eder Solano —o— Hago ingreso al turno de 2 a 10, a las 2:00 enciendo aireador #1, a las 4:00 hago cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2,

6700

Powered by CamScanner

a las 5:00 hago limpieza en cribado, desarenador trampa de grasas y el efluente de entrada con manguera, a las 6:00 vuelvo hacer cambio apagando aireador #2 y encendiendo aireador #1, a las 8:00 hago el ultimo cambio apagando aireador #1 y encendiendo aireador #2 para ser apagado a las 10:00, se limpian aireadores se retiran lodos en sedimentadores, se limpia filtro de efluente de salida, se cepillan tubos puc de sedimentadores junto a paredes del zanjón, a las 9:00 se hace aseo en caseta y planta, sin novedad especial, Miguel Angel Lambraño.

30/06-26 Recibo planta de 10:00 a 6:00 am con planta en funcionamiento, cambio de aireador #1, se evidencia un alto nivel de espuma el cual es controlado con manguera A los 12:00 pm Cambio de aireador #2, A los 2:00 am Cambio de aireador #1, se realiza aseo a caseta de operaciones, a los 4:00 am se hace Cambio de aireador a #2, se realiza aseo a sedimentador. Siendo los 6:00 am entrego turno dejando planta en orden, aireadores 1 y 2 Funcionales, bomba Sumergible funcional, herramientas utilizadas en su sitio Eder Solano

30-06-26. Recibo puesto planta altos de excavero Harold Avila sin novedad especial cada hora (6:00 am), se apaga el aireador # 1 y se prende el aireador # 2 el cual se deja trabajar hasta las 8:00 am, se realiza limpieza del afluente de entrada y efluente de salida se realiza limpieza del cribado dejando rejilla y canastilla limpia también se restriegan las paredes con el cepillo para soltar la grasa pegada, se realiza limpieza del desarenador o trampa de grasas sacando desechos flotantes con la nasa y arrojandolos al lecho de secado, se restriegan paredes del zanjon de ondacuñ dejando sin

lodos pegados, se limpian los flotes dales aireadores # 1 y 2 dejandolos sin lodos pegados, se apaga el aireador # 2 y se prende el aireador # 1 el cual se deja trabajar hasta las 10:00 am,

6797

Powered by CamScanner

6792

SERINB SAS
900.210.295-1

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P

PTAR ALTOS DEL CAMPESTRE

048

1400	Recibo planta alta del compresor sobre encendido arbol 3x2 Ha recibo barrido dentro de las instalaciones recojo desechos
2200	plasticos limpieza CDJP Grupo Sepiludo tubos entrego planta alta del compresor al operador entrante sin novedad todo en orden y limpio y sin ninguna novedad en hora operada Salvatore Cruz — o — — —
01 junio 22:00	Recibo planta s/N un solo aireador funcionando el #2 trabajando 3x2 se enciende aireador #2 y realizan rondas por piso y alrededores
02 junio 06:00	entrego planta en orden s/N el aireador este puro
	Recibo turno de jonn todo en orden sin novedad limpieza x2, planta, sedimentador, trampa de grasa y flotador, 8:00 encendido aireador, 11:00 apago aireador 4:00PM encendido aireador, entra godica hacer muestreo entrego, turno a jupter quenos sin novedad
1400	Recibo planta alta del compresor sobre encendido aireador 3x2 Ha recibo barrido dentro de las instalaciones recojo desechos plasticos limpieza CDJP Grupo Sepiludo tubos entrego planta alta del compresor al operador entrante Shon Cordero todo en orden y limpio y sin ninguna novedad en hora operada Salvatore Cruz — o — — —

Powered by CamScanner

6794

049

Recibo planta S/N se enciende airendor

22:00 se realizan rondas periodicas dentro y alrededores se retiran todos flotantes limpieza caja grasa planta y demas solo funciona el airendor #2 trabajando 3x2 el airendor #1 Fuera de servicio pw mantenimiento

06:00 Entrego planta S/N todo en orden airedor para encender a las 8:00

Recibo turno de joan cordoba sin novedad limpio KE, planta, sedimentador, caja de ordenes trampa de grasa, flotador. 8:00 AM encendido motor 11:00 AM apago airedor, 2:00 PM encendido motor entrego turno sin novedad moro Alejandro

2pm recibo turno a operario Carlos Mesa con planta ok de grade limpia desarenador limpio trampa de grasa limpia. Sopon limpio Colmenas limpias Flotadores limpios grasa limpia airedor N°2 encendido Sin novedad.

2:45. Ingreso mantenimiento a hacer "pasmos". Terminó recibo entrego turno al operario con planta en orden Sin novedad

03 Junio 22:00 Recibo planta se realizan rondas en solo airendor Funcionando trabajando 3x2 S/N el #2

06:00 entrego planta en orden S/N airendor para apagar

2 0600 Recibo planta ok del compañero recibo Barrido Fuera y dentro de los instalaciones. Cepillado paredes del Sajón y Sedimentador tapices motores. Tubos recogida desechos Flotantes limpieza CAJA Grasa 100% Hoja Kenia

	de mantenimiento y desa llave
	de pistola de riego de agua y
	se retira de una vez de las
	instalaciones también se le
	dice que hace falta 30 metros
	de manguera ya que no hay tambien
	sacos - bolsa de aseo - cal -
	Aserrin grueso y delgado. entrego
1400	planta altas del compañero de
	operador entrante Alejandro Blanco todo
	en orden y limpio y sin ninguna
	novedad a la hora operador saliendo
	a [illegible] — o — o — —
	recibo turno al operario quien completa
	en orden sin novedad entrego turno
	al operario Jonas Cardenas completa
	en orden sin novedad fumigadora
	para alguna aclaración
Junio 4	Recibo planta un solo aireador
22:00	funcionando trabajando 3x2
	se realiza ronda periodica
	actividades de limpieza y aseo
	recolección de todos capu que
	todo s/n
06:00	entrego s/n todo en orden y limpio
0600	Recibo planta altas del compañero
	en condiciones recibido 3x2 horas.
	realiza barrido fuera y dentro
	de las instalaciones cepillado
	tubos - tapices motores. recogida
	desechos plasticos limpieza
	CAJA grasa. se realiza limpie
	za de maleza dentro de las
	instalaciones. entrego planta
1400	altas del compañero al operador

Powered by CamScanner

6796

051

entrante Alejandro Alvarez todo en orden y limpio y sin ninguna novedad operador Saliente [illegible]
recibo turno el operario Cuenta Con planta ofeda Cin novedad. alrador N° 2 se encuede Sin novedad.
0600 Recibo planta alta del campestre realizo encendido aireador 3x2 Horas. Barrido Fuera y dentro de las Instalaciones retiro desechos flotantes limpieza caja grasa cepillado tubos lapices motores entrego planta alta del
1400 campestre al operador entrante Jhon Cardona todo en orden y limpio y sin ninguna novedad a la hora. operador Saliente [illegible]
06 Juno Recibo planta se encuende aireador
14:00 # 2 trabaja 3x2 aireador #1 para de servicio por mantenimiento se realizan rondas periodicas barrido de areas interna recoleccion de bolsas todo s/n.
22:00 Entrego S/N Planta

06 Jun. Recibo turno de Planta al operario Saliente.
14:00 Sin novedad. Realizo limpieza generales durante el turno al igual que el Cambio de bombas en los tiempos establecidos.
22:000. Entrego turno Sin Novedad al operario Entrante. Jonn Cardona.

Recibo turno de jonn cardona sin novedad por motivos de lluvias se prenden aireadores 3:00 AM encendido aireador. entrego turno

052

a gusto gusmer sin ninguna novedad

0600 Recibo planta alta del compostre. Trabajo en conjunto ailador 3x2 Horas. Barrido fuera y dentro de las instalaciones recojida desechos plasticos limpieza CAJA Grasa Cepillado Parrillas de Sujes y sedimentador. tubos lapices motores. entrego planta
1400 alta del compostre a operador entrante Juan Cardona todo en orden y limpio y sin ninguna novedad alerta a operador Salvante

1:14:00 Recibo turno del operador saliente. Realizo actividades propias de la planta Entrego turno a operador Carlos Mesa sin novedad. termino el turno y la empresa retira mi contrato a la fecha de hoy.

2 20:00 Juan Esteban Cardona.

Recibo turno del operador juan cardona sin novedad barro K2 y planta 10:00 PM motores apagados 12:00 AM encendido motores. 3:00 AM apago motores 5:00 PM encendido motores. Entrego turno a gusto gusmen Sf.

0600 Recibo planta alta del compostre trabajo en conjunto de ailador 3x2 Horas. Barrido fuera y dentro de las instalaciones cepillado tubos y lapices motores recojida desechos Plasticos limpieza CAJA Grasa. entrego
1400 planta alta del compostre

el operador entrante Carlos Meza todo en orden y limpio y planta apagada operador saliente Cr Carlos queda planta sola autorizado por Jorge Bustillo Hse

Recibo turno sin ninguna novedad, recibo turno con los baños sin novedad y limpios de 10:00PM a 01:00AM los motores funcionaron sin novedad no hay nadie mas que se meterse en el cultivo entrego turno sin ninguna novedad

0600 Recibo planta alto del carpostre Galeno encendido a 60hz 3x2 Horas Barrido fuera y dentro de los instalaciones cepillado Paredes del Sayón y sede mentador tubos - lapiceros motores. Recoji desechos contentes limpieza CAJA Grasa entrego planta alto
1400 del carpostre el operador entrante Carlos Meza todo en orden y limpio y sin ninguna novedad alcahorn y queda planta apagada autorizado por Jorge Bustillo Hse, operador saliente Cr

Recibo turno sin novedad con planta apagada 2:00 AM encendé motor, 5:00 AM apago motor entrego turno a alejandra alvarez sin novedad
recibo turno del operario Carlos Meza con planta en orden sin ninguna novedad. dirador N° Secendendo a las 7:am. dirador N° Se apaga a las 10:am para Su respectivo descanso 11:am Se enciende dirador N°. entrego turno al Compañero Carolina ortega

6799

054

Con planta aseada escaleras Bandas Gribado Limpio desarenador Limpio. Sajon Limpio airador Limpio. trampa de grasa Limpio. Colmena Limpia. Flautas Limpia garita Limpia Sajon Limpion Sin novedad. turnadora Maria alejandra alvarez Rncon:

Recibo turno a las 2pm. a la turnadora Maria Alejandra Alvarez. con planta aseada, escalera barrida sanjon limpo, trampa de grasa limpia colmena limpia, flauta limpias. desarenador limpio, gribado limpio aireador limpio, garita limpia, Sin Novedad. se apaga aislador a las 3pm para su respectivo descanso se vuelve a encender aislador a las 5 de la tarde se realiza aseo, barrido afuera y dentro, se recogieron desechos flotantes y limpieza a la caja de grasa y limpieza de tubo Entrego planta al operador entrante carlos Meza, todo en orden y limpio. Aislador apagado y luces encendidas operador Saliente Carolina Ortega.

Recibo turno de carolina ortega sin novedad 10:00 PM encendo aireador, 1:00 AM apago aireador 3:00 AM encendo aireador, 6:00 AM apago aireador entrego turno a maria alejandra sin novedad recibo turno al operario Carlos meza con planta en orden aireador N2 apago por su respetivo descanso. 7:am. Se prende el aireador N2 aireador N2. Se apaga a las 11:am por descanso Se prende a las 12:pm aireador N2 11:45 pm engrasa lo de la planta el ingeni

6800

Julian Cardona Con personal de la Cos a inspencionar la planta, Se rctiran 12:15 pm. entrego turno a la operana Carolina Ortega Con planta aseada garita limpia escaleras Barridas gribado limpio desarenador limpio sajon limpio aireador limpio trampa de grasa Limpia Flautas Limpias Colmenas Limpias aireador. prendio. Para apagar alas 4:pm. para su respectivo descanso Sin novedad. turnadora Mora alejandra alvarez Rocha Recibo turno de operador Maria Alejandra Alvarez 2pm. planta aseada, escaleras, barridas, trampa de grasa limpias, sajon limpio, aireador encendido y limpio, flautas limpias, colmenas limpias, gribado limpio, desarenador limpio, garita limpia y todo en orden sin novedad. Se apaga aireador 4 Pm para su respectivo descanso. Reporto teja de la garita partida en la parde de adentro. Entrego turno a operador entrante Carlos Meza Con aireador apagado, luces encendidas. Todo en orden. y limpio sin ninguna otra novedad, operador saliente: Carolina Ortega.

2200 Recibo Puesto en el alto del compostbe con la novedad de un hueco en la teja dentro de la Kanita procedo a traer una TEJA del echo de secado Para cubrir el hueco para Evitar Filtraciones dequa en caso tal llegara a llover.

Powered by CamScanner

6801

	Recibo encargado aireador 3x2 Horas Barrido dentro de las instalaciones Recojida de desechos plasticos limpieza de la cocina entrego planta
12/06/26 0600	en Alto del campestre al operador entrante Alejandra Alvarez todo en orden y limpio y sin ninguna novedad a la hora operador saliente Ca — o — o — o — recibo turno al compañero ganto con planta en orden Sin novedad ingresa andrea 10:35 am. a realizar muestreo. entrego turno al operario Carlos meza con planta en orden grabado limpio, desarenador limpio trampa de grasa limpia Sajon limpio colmenas limpia Plantas limpia escaleras barandas gatera limpia Sin novedad. Entrega Hora alejandra alvarez Recibo turno de maria alejandra sin novedad limpio x2, planta, alrededores, sedimentador y trampa de grasa 4:00PM apago aireadores 6:00PM encendido aireador 9:00PM apago aireador entrego todo a gineth gusmar
0800	Recibo planta alto del campestre recibo en orden aireador 3x2 Horas Barrido dentro de las instalaciones. recojida de desechos plasticos limpieza de la cocina recibo en alto del campestre
13/06/26	planta alto del campestre al operador entrante carolina entrego todo en orden y

Powered by CamScanner

6802

057

limpio y sin ninguna novedad a la hora de entrar saludo Carlos
Recibo turno del operador Gunter Guzman sin ninguna novedad, enciendo aireador 6 AM se realiza barrido de escales y area en general, recogida de desechos flotantes, se limpia trampa de grasa, de flautas, de sajon, aireador, limpieza de tubo y garita. se apaga aireador 9 AM para su respectivo descanso. Se enciende aireador nuevamente. 11 am.- entrego turno al operario entrante Carlos Ybeza con aireador encendido todo en orden y limpio a las 2 pm, operador saliente Carolina Ortega.

Recibo turno de karolina ortega sin ninguna novedad limpio kt, planta, sedimentador, trampa de grasa 2:00 PM apago aireador, 4:00 PM encendo aireadores, 7:00 PM apago aireador, 9:00 PM encendo aireador entrego turno a gunter guzman sin novedad

2200 Recibo planta a ltas del operario saliente encendido aireadores Ams revista retiro Barrido lento de escales retiro de sólidos recogida desechos flotantes limpieza trampa

14/06/26 0600 grasa entrego planta a ltas del compañero operador entrante Carolina ortega todo en orden y limpio y sin ninguna novedad a la hora operador saliente Carlos

Recibo turno del operador Gunter Guzman. 6 Am. encendo aireador, realizo barrido, recogida de desechos flotantes, limpieza de flautas, trampa de grasa, limpieza de tubo, aislador y garita aseadas. se apaga

058

aislador 9 am. se prende aislador nuevamente a las 12 pm entrego planta al operador entrante Carlos Meza 2 pm. todo limpio y en orden. sin novedad, operador saliente Carolina Ortega

Recibo turno de carolina ortega sin novedad limpio kz, planta, alrededores, tanjon de oxidacion trampa de grasa, y tanjon de oxidacion entrego turno a gunter guaman sin novedad

15/06/26 2200 Recibo planta altos del compostaje encendido aislador 3x2 Horas revista Barrido dentro de las instalaciones recogida desechos plásticos

0600 Limpieza caja Grasa entrego planta altos del compostaje al operador entrante Carolina ortega todo en orden y limpio y sin ninguna novedad ala hora operador saliente

—o—o—.

Recibo planta del operario Gunter Guama Sin novedad. encendo aireador 6 Am. apago aireador. 9 am. se realiza barrido a instalaciones, limpieza de. f. bastas, tubo, aireador, rejilla. y limpieza de garita. se enciende aireador. 12 pm. Entrego turno al operario entrante Carlos Meza, todo limpio y en orden. sin novedad 2 pm. operario Saliente. Carolina Ortega.

Recibo turno de carolina Ortega sin ninguna novedad limpio kz, planta, alrededores, sedimentador, trampa de grasa y tanjon de oxidacion 5:00 PM apago aireador 7:00 PM encendo aireador entrego turno a gunter guaman sin ninguna novedad

6804

2200 Recibo planta altos del compañero Pedro en condodo a celeder 3x2 Horas requesta Pedro Barindo dentro deles Pastela Cunes. Regida deselhos flotantes limpieza vapa

16/06/26 Buen entrego planta altos del 0600 compañero al operador entrante Carolina ortegu todo en orden y limpio y sin ningun novedad a su hora operado Salven te Cu

Recibo turno del operador saliente Carter Furman 6 AM se prende aireador, se realiza barrido a la instalación, se limpian flautas, trampa de grasa, se recoge residuos de desechos flotantes, limpieza de tubo, rejilla, sajon y limpieza de garita. se apaga aireador a am para su respectivo descanso. Prendo aireador 12 pm. Entrego turno al operador entrante Carlos Meza con aireador encendido instalaciones limpias y sin ninguna novedad siendo las 2 pm. operador Salliente Cardina Ortega

Bec.bo turno de Carolina Ortega sin novedad limpio #2, planta, alrededores, sedimentadore, y trampa de groso. llegado de personal de mantenimiento dejan insumos de aseo, 1 cepillo y 4 sacos. 3:00PM apago aireador, 5:00 P.M encendo aireador. 8:00PM apago aireador entrego turno a gentes gesmar sin ninguno novedad

22es Recibo Planta altos del compañero Pedro en condu celeder 3x2 Horas Recoger desechos Flotantes limpieza

6805

	turno Cocina Recista
17/06/26 0600	entrego planta celtas del compostaje, el operador en turno cerro su cotaya todo en orden y limpio y sin ninguna novedad el nuevo operador saliente C+C —— o —— o ——
	Recibo planta del operario Gunter Cozma 6 AM se enciende aireador, se realiza barrido y limpieza de las instalaciones, limpieza de flautas, aireador, barrido, limpieza de tubo, se recogen desechos flotantes de sayon y trampa de grasa. se apaga aireador 10 am. se enciende aireador 1 pm. Entrego turno 2 pm al operario Carlos Heza Con aireador encendido, todo limpio y en orden sin novedad. Operario saliente Carolina Ortega —— o —— o ——
	Recibo turno de Carolina Ortega sin novedad limpio K2, planta, alrededores, sedimentador, zanjon de oxidacion, trampa de grasa y aireador. 4:00 PM apago aireador, 6:00 PM enciendo aireador. 9:00 PM entrego turno a maria alejandro sin novedad
	recibo trno al operario carlos mora Con planta aseada en orden aireador N°2 apagado por motivo de descanso. 11: pm Se prende aireador 3: am descansa aireador N°. 4. am se enciende aireador. entrego turno a la operaria Carolina. ortega con planta aseada sin novedad! Trabajo Alejandra alvarez
18/06/26 06:00	Recibo turno a la operadora Alejandra Alvarez Con aireador encendido

Scanned with CamScanner

sin novedad siendo las 6 am, se realiza limpieza de flautas, barrido de las instalaciones, se recogen desechos flotantes, limpieza de trampa de grasa, sajon, tubo y garita. Se apaga aireador 7 am para su respectivo descanso se enciende aireador 10 am. Entrego turno al operador entrante. Gonter Guzman todo en orden y limpio sin ninguna novedad, operador saliente Carolina Ortega —o—o—

1400 Recibo planta a/tes del compostre. Recibo con novedades aireador 3t 2 Horas. Barrido dentro de las instalaciones Recojida desechos Flotantes limpieza caja Grasa 16:10 Tomamos muestra y equipo de muestreo - Carbo. 16:18 salida de ordinaria de instalaciones. entrego

2200 planta a/tes del compostre al operador entrante Alexander Blanco todo en Orden y limpio y sin novedad 01 Caba - carbo - equipo de muestreo - tarros en la Recepta del baño todos todo en orden operador saliente

—o—o—

Recibo turno de gunter guzman sin novedad se apago aireador por motivos de lluvias entrego turno sin ninguna novedad

19-06-26 Recibo turno a las 6:00 am al operador, el aireador # 1 Se encuentra fuera de Servicio, Se enciende el aireador # 2 para sus respectivas horas de trabajo, ingresa Andrea Leon a las 6

6807

11:30 am para Continuar Con el Muestreo 24 h, se realiza monitoreo del PH. 7,46 Oxigeno 2,01, y temperatura 37,8. Se realiza aseo general de la planta y caseta de operadores, entrega turno por operador.

1400 Recibo planta celta del compostre 1408 Ingresa andrea leon realiza Monitoreo 24 Horas 1411 Salida de andrea deles Instalaciones Realiza Barrido Dentro de las instalaciones Recojida de desechos plasticos Limpieza CAJA Basica 1620 Ingresa andrea Rubiros Monitoreo 24 Horas 1626 Salida de andrea deles Instalaciones. 1933 Ingresa personal de Monitoreo 24 Horas Señores Jose Belerio Elian Gimenez 1948 Salida personal deles Instalaciones. 2110 Ingresa Personal de Monitoreo 24 Horas 2116 Salida personal Monitoreo de las

2200 Instalaciones. Entrego Planta celta del Compostre al Operador entrante Alejandro Alvarez Todo en Orden y Limpio y Sin ninguna novedad Ultimo operador Salvador

— o — o — o —

recibo turno al operario. Gaveta con planta aseada. Garita Limpia Gabinete Limpio Sopa Limpio desinfectada Limpia Gabinete Trampa de grasa Limpia. Colmenas Limpio Flotadores Limpias.

6808

Sajon Limpio- Alrededor Limpio.
Escaleras barandas sin novedad.
10:pm se prende aireador N°2.
1:am se apaga aireador para su respectivo descanso. 2:am se prende aireador. 5:am se apaga aireador para su respectivo descanso. entrego turno al operario Carlos meza completo aseado. garita Limpia galpon limpio descubierto limpio. trampa de grasa Limpia canaletas Limpias Flautas Limpias sajor limpion- escaleras barandas sin novedad. funcionando Maria alejandra alvarez

Recibo turno de maria alejandra sin novedad limpio kz, planta, alrededor, trampa de grasa, zanjon de oxidacion, paredes del canjon, sedimentador y aireador. llegada de andrea leon para retirar material de muestras 7:00 AM encendo aireador. 10:00 AM apago aireador. 12:00 PM enciendo aireador. entrego turno a gunter guzman sin novedad.

1400 Recibo planta alta del campestre redro encendido aireador Bte Hors Barrido puerta y dentro de los Baños Regadera Lavamanos Reparados limpieza Aja Escusa Capacidad lapices motores
2200 tubos en trey o planta alta del campestre el operador entrante Carolina ostoya todo en orden y limpio y sin ninguna novedad de la hora o pasado Saliendo Ant C.

Recibo turno del operador Gunter Guzman a las 10 pm. todo limpio y en orden sin novedad. encendo aireador

6809

10 pm, se apaga aireador 1 am. para su respectivo descanso, se vuelve a encender aireador, 3 am se apaga aireador. Prendo el aireador 5 am. Por autorizacion de jorge HST se deja Planta sola todo apagado y se le hace entrega de las llaves al operario Gunter Guzman sin ninguna otra novedad operaria saliente Carolina Ortega

1400 Recibo planta alta del compañero relevo encendido soldador 3x2 Horas Barrido Fuera y dentro de las instalaciones recogida de Residuos Plasticos limpieza CAJA Grasa y Grabado cepillado Paredes del Sapiro y Sedimentador - Lapices motores tubos entrego planta alta de

2200 compañero del operador entrante carolina ortega todo en orden y limpio y sin ningun novedad a la hora operador saliente

Recibo turno 10 pm del operario Gunter Guzman todo limpio y ordenado sin ninguna novedad a la hora. encienciendo aireador 10 pm apago aireador 1 am para su descanso. Se vuelve a encender aireador 3 am se apaga aireador 5 am para encender 8 am. Entrego turno al operario entrante. Carlos Hera a las 6 am. todo en orden sin novedad. operario saliente Cardina Orteg

Scanned with CamScanner

6810

10 pm, se apaga aireador 1 am. para su respectivo descanso, se vuelve a encender aireador, 3 am se apaga aireador. Prendo el aireador 5 am. Por autorizacion de jorge HST se deja Planta sola todo apagado y se le hace entrega de las llaves al operario Gúter Guzman sin ninguna otra novedad operaria saliente Carolina Ortega

1400 Recibo planta alta del compañero saliente encendido aireador 3x2 Horas Barrido Fuera y dentro de las instalaciones recojida de Residuos Plasticos limpieza CAJA Brazo y Grabado Cepillado Paredes del Sapiro y Sedimentador - Lapices motores tubos entrego planta alta de

2200 compañero saliente operador entrante carolina ortega todo en orden y limpio y sin ninguna novedad a la hora operador saliente

Recibo turno 10 pm del operario Gurter Guzman todo limpio y ordenado sin ninguna novedad a la hora. encienciendo aireador 10 pm apago aireador 1 am para su descanso. se vuelve a encender aireador 3 am se apaga aireador 5 am para encender 8 am. Entrego turno al operario entrante. Carlos Hera a las 6 am. todo en orden sin novedad. operario saliente Cardina Orte

Scanned with CamScanner

Recibo turno de carolina ortega sin novedad
limpio Kz, planta, alrededores, sedimentador, trampa de grasa, conjon de oxidacion, flactos y motor
7:00 AM encendido motor. 10:00 AM apago motor. 12:00 PM encendo motor entrego turno sin ninguna novedad

22:00 Recibo planta 10 pm., aireador apagado, luces encendidas todo limpio y en orden sin novedad, procedo a encender aireador 10 pm. apago aireador 1 am. para su descanso enciendo aireador 3 am. se apaga nuevamente. 5 am.

06:00 Entrego turno al operador entrante Carlos Meza todo en orden sin novedad a la hora, operaria saliente Cardinal.

Recibo turno de Karolina Ortega sin novedad
limpio Kz, planta, alrededor, sedimentador, trampa de grasa, tubos, conjon de oxidacion, y motor
7:00 AM encendido aireador, 10:00 AM apago aireador
12:00 PM encendo aireador. entrego turno sin novedad a — o — o — o — o

Recibo turno 10 pm., planta sola al momento con luces encendidas y aireador apagado, se prende aireador 10 pm. se apaga aireador 1 am. para su respectivo descanso se prende aireador 5 am. Entrego turno al operario entrante. Cardos Meza todo en orden al momento y sin ninguna novedad operador saliente Carolina ortega — o — o — o

Recibo turno de carolina Ortega sin novedad
limpio Kz, planta, alrededores, sedimentador, trampa de grasa, flactos, aireador y conjon de oxidacion
10:11 AM llegado de andrea para toma de muestras, llegado de maldi para llevar papeleo

6612

7:00 AM apago aireador, 9:00 AM encendo aireador
12:00 PM apago aireador, 14:00 PM encendo aireador
entrego turno sin ninguna novedad. a
alejandra recibo turno al operario. Carlos
mesa Con planta en orden. aireador N.2
Se enciende. 6:PM Se apaga aireador. N.2.
a las 7:PM Se Prende aireador. entrego
turno a la operaria Carolina ortega los
planta en orden sin novedad. apagan
aireador a las 11:PM para su respectivo
descanso turno. Agudelo Alvarez
Recibo turno de la operadora Allegardo
Alvarez 10 pm. todo limpio y en
orden sin novedad a la hora
aireador encendido para apagar
a las 11 para su respectivo descanso
enciendo aireador 3 am apago
aireador 5 Am para su descanso
Entrego turno al operador entrante
Gunter Guzman 6 Am. todo en orden
y sin ninguna novedad al momento
25/06/26 operaria saliente. Carolina Ortego
0600 Recibo Planta de Tratamiento
Aireador Encendido aireador 3
X2 Horas Barrido Fuera y
dentro de las Instalaciones
Cepillada Paredes del Sefón
Sedimentador - tubos - Lapiceo
motores limpieza CASA Gra.
Recogida de Sechos Fuentes
limpieza Cribado Entrego
1400 Planta cortes del compostme
al operador entrite Alejandra Ale
todo en orden y limpio y sin
ningun novedad a su hora

6813

operador Sale en Te Ca
Ca — o — o — o — o —
reabastro al operario Gunter Con
planta aseder todo en orden
aireador N² para encender sin novedad.
5:pm Se apaga aireador N² para Su respectivo
descanso 6:pm Se enciende aireador N².
9:pm Se apa aireador N² para Su respectivo
descanso entrego turno a la operaria
Carolina Con planta aseder trampa de
grasa Limpia. Colmenas Limpias. Jason
Limpio. Flautas Limpias Gribito. Limpio
escaleras barandas desarenador Limpio. Gunter
Limpio aireador Limpio. Sin novedad.
Encargada. Maria Alejandra Alvarez Rincon.
22:00 Recibo turno de la operaria Alejandra
Alvarez a las 10 pm. todo en orden
y limpio sin ninguna novedad, encendi
aireador 10pm. apago aireador
2 Am. para su respectivo descanso
Vuelvo a encender aireador 4 Am.
y se apaga 6 am. Entrego turno
al operador Gunter Guzman 6 AM.
sin ninguna novedad al momento
operaria saliente Carolina Ortega
0600 Recibo planta alta del compostaje
realizo encendido de leds 3 Horas. Barrido Fuera y dentro de
las Instalaciones limpieza caja
Grasa - tubos lapices motores.
Recojida desechos Peatonales. - 1176
Ingresa encienden leds Registro de
los aguas residuales 1137 salida
de encienden de las Instalaciones
14:00 entrego planta alta del

6814

compostre con operador entrante
Alejandra Alvarez todo en orden y
limpio y sin ningun novedad de la
hora operador Saliente Ca
Cesar — — — — — — —
recibo turno al operario gunter Con planta
desdor grabado Limpio. Sejon Limpio.
desarenador Limpio. Colmenas Limpia
flautas Limpio gorita Limpia escale
ras barridas sin novedad airedor
N° 2 prende. 2:pm. 5 pm se apago
airedor N° 6:pm. Se prende airedor-
entrego turno al operario. Carlos Mez
Con planta en orden. gorita Limpia.
grabado Limpio. sejon Limpio.
desarenador Limpio grabado Limpio
trampa de grasa Limpia flautas
Limpio escaleras bandas airedors
Limpio. Sin novedad. firmadora.
Maria Alejandra Alvarez Rincon
Recibo turno de alejandra Alvarez sin ninguna
novedad entrego turno a gunter gusma
sin ninguna novedad
0600 Recibo planta cotó del compost
con la novedad de un hueco
en la TEJA por la parte donde
esta el tubo electrico de
corriente hacia la Karita
devio ser por caida de un
aguacate que rompio la TEJA
reales encendido airedor
3x2 Horas Barrido Fuera y
dentro de las instalaciones
recogida desechos Planta
limpieza CAJA Grasa y

6815

Cribado cepillado lupe redes del
Sajon - sedimentador - lupicos motores
tubos 1400 llega Jorge Bustillo a
dejar charla de seguridad. se retoma
de una vez deles instalaciones.
1400 entrego planta altos del campestre
al operador entrante Carolina ortega
todo en orden y limpio y sin
ninguna novedad a la hora operativa
saliente Carolina Ortega. — o — o — o —
Recibo turno del operador Carolina
todo en orden y limpio sin ninguna
otra novedad como la ya manifestada
anteriormente por mi compañero sobre la
teja de la garita partida encendo
aireador 3 pm. apago aireador 5
pm para su descanso prendo aireador
7 pm. y apago nuevamente a 9 pm.
para su respectivo descanso. Entrego
turno al operador entrante Carlos Mesa
todo en orden sin novedad a la
hora operaria saliente Carolina Ortega.
Recibo turno de carolina ortega sin ninguna
novedad entrego turno a carlos mesa sin
28/06/26 ninguna novedad.
0600 Recibo planta altos del campestre
realizo encendido aireador 3 y 2
horas realizo barrido fuera y
dentro deles instalaciones
recojida desechos flotantes limpieza
CAJA grasa cepillado lapices
motores - tubos se realiza
volteo desechos en el echo de
1400 secado. entrego planta altos
del campestre al operador

entrante Carolina Ortega todo en orden y limpio y sin ninguna novedad a la hora operador saliente Carl G — o — —

Recibo turno del operador Gunter Guzm 2 pm. todo limpio y en orden sin novedad enciendo aireador 3 pm apago aireador 5 pm para su respectivo descanso vuelvo a encender el aireador 8 pm. Entrego turno al operador Carlos Heza 10 pm. todo en orden y sin novedad a la hora operaria saliente Carolina Ortega —o—c

Recibo turno de carolina ortega sin ninguna novedad entrego turno a gunter guzman

29/06/26 sin ninguna novedad

0600 Recibo planta alta del campamento Atalaya encendedor encendido barrido dentro y fuera de las instalaciones recogida de desechos flotantes limpieza CAJA GRASA y Grabu cepillado paredes del Sajun y Sedimentador - tubos - tapices mutoges. entrego planta alta del campamento al operador entrante Carolina Ortega todo en orden y limpio y sin ninguna novedad a la hora Operador Saliente Carl G — o — o —

Recibo turno del operador Gunter Guzm 2 pm. todo limpio y en orden sin novedad a la hora. Enciend aireador 2 pm. apago aireador

5 pm. para su respectivo descanso encliendo alreador 8 PM. entrego turno al operador Carlos Mera. todo en orden y sin novedad. operador Saliente Cardina Ortega.

Recibo turno de carolina Ortega sin ninguna novedad. entrego turno a gruter guzman sin ninguna novedad

31/06/20 0600 Recho y cuenta c/t del empaste realizo encendido alcadex 3x2 Horas Barrido Fuera y dentro deles Instalaciones recoy. de desechos Flotantes limpieza caja Grasa cepillado lapices motores - twbos. se realizo volteo de desechos Emblecho de secado.



6818

SERINB SAS
900.210.295-1

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P

PTAR NUEVO HORIZONTE

01/06/26. Recibo turno a las 6:00am el operador Ramón Ayala. Sin novedad. Se realiza la limpieza del Sedimentador a las 7:25am. Se realiza la limpieza del Cribado, descarcada y transportada a zaranda a las 8:40am. Se realiza la recolección de lodos a las 9:15am. Se apaga el arreador #2 y se enciende el arreador #1 a las 10:00am. Se realiza la limpieza del Sedimentador a las 11:40am. Se realiza el aseo general de la planta a las 12:35pm. Se realiza la limpieza del Cribado, descarcada y transportada a zaranda a las 12:50pm. Se realiza la limpieza del Sedimentador y arreadores a las 1:20pm. Se apaga el arreador #1 y se enciende el arreador #2 a las 2:00pm, entrego turno a las 2:00pm.

6/8/26

6820

31/05/26 a la tornadora Alejandra Alvarez
recibo turno al operario Angel Rodriguez
Con planta aseada en orden S. novedad
entrego turno al operario Eduardo Ayala
Con planta aseada grado limpieza sin
novedad, firma Alejandra Alvarez Ayala

01/06/26 Recibo turno 10:00 pm a la tornadora
Alejandra Alvarez, Circular #2 encendido
a las 11:15 pm se recirculan lodos por
20 min, se lava la tubería del sedimen-
tador y los aireadores, a las 2:00 pm
se apaga aireador #2 y se enciende
el #1, a las 4:20 am se realiza
limpieza General de la planta se
limpia cribado, desarenador, y trampa
de grasa, se lava tubería del sedimen-
tador, 6:00 am se apaga aireador
#1 y se enciende el #2, entrego
turno al operador Angel Rodriguez sin
novedades // [illegible]

2/06/26 Recibo turno a las 6:00 am al operador Jaime
Ayala Sin novedad se realiza limpieza del
sedimentador a las 9:30 am, se realiza
recirculación de lodos a las 9:40 am durante
20 minutos, se realiza limpieza del
Cribado, desarenador y trampa de
grasas a las 9:50 am, se apaga el aireador
#2 y se enciende el aireador #1 a las
10:20 am, se realiza limpieza del tanque
de oxidación a las 11:20 am, se realiza el
aseo general de la planta a las 12:30 pm.
Ingresa Andrea Lucia a realizar practicas de
pasantías a las 2:30 pm se realiza limpie-
za del Cribado, desarenador y trampa
de

068

01/06/26 de turno a las 22:55pm. Se realiza la limpieza del Sedimentador y cambio a la 11:00pm, se apaga el Aireador #1, se enciende el aireador #2 a las 11:00pm, entrego turno a las 22:00pm se dejan, Alejandra Alvarez a las 23:00pm ~~Angel~~ recibo turno el operario Angel Rodriguez Con planta aseada. gentes Limpias sin novedad.
entrego turno al operario Edwin Cardona Con planta aseada grabela. Limpia. desarenador Limpio. trampa de grasa Limpia Eyector Limpio Gentes Limpias aireadores Limpio y apagado por Sabino. Sin novedad firmado Yeny Alejandra alvarez Rocca. ———

02/06/26 Recibo turno a las 10:00pm a la compañero Alejandra Alvarez a las 11:17pm Recirculación de lodos por 10 minutos a las 2:00AM se apaga el Aireador #1 se Enciende el #2 a las 4:40AM aseo General de la planta y caseta de operaciones, Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tolvin del sedimentador a las 6:00AM se apaga el Aireador #2 se Enciende el #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez sin novedad

03/06/26 Recibo turno a las 6:00am al operador Edwin Cardona, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 8:00am. Se realiza la recirculación de lodos a las 8:40am durante 10 minutos. se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasa

02/06/26 a las 7:25 am, Se apaga el aireador #2 y Se enciende el aireador #1, a las 10:30 am Se realiza la limpieza del Sedimentador a las 12:30 pm. Se realiza el aseo general de la ptar a las 12:30 pm, Se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampas de grasas a las 12:50 pm. Se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 1:20 pm, Se apaga el aireador #1 y Se enciende el aireador #2 a las 2:00 pm, entrego turno a las 2:00 pm al operador Ramón Ayala Sin novedad

03/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador Angel Rodriguez, aireador #2 encendido, Se recircula lodos por 25 min, Se lava la tubería del Sedimentador y los aireadores, a las 3:30 pm ingresa personal de mantenimiento y dejan en planta 3 sacos para lodos, 1 rastrillo plastico, 1 escoba plastica, 1 trapero, a las 6:00 pm se apaga aireador #2 y Se enciende el #1, a las 8:30 pm se realiza limpieza General de la ptar y de la oficina de operaciones, se limpio Cribado y trampa de grasas, a las 10:00 pm se apaga aireador #1 y se enciende el #2, entrego turno al operador Edwin Cardona Sin novedades de operación //

03/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al compañero Ramón Ayala sin novedad a las 11:45pm recirculación de lodos por 20 minutos a las 2:00Am se apaga el Aireado #2 s Enicia el #1 a las 3:20Am se apaga el Aireado #2 por motivo de lluvias

070

6823

a las 5:10pm se Escide el Aireador #1
se Realiza aseo General a la ptar y
caseta de operaciones Limpieza del cribado
desarenador, tuberia del sedimentador a la
Giocam Entrego turno Angel Rodriguez
04/06/26 Recibo turno a la 6:00am al operador
Edwin Cardona, Ptar operada por motivo
de lluvia se encuentra el aireador #2 a
las 8:20am, se realiza el aseo general
de la ptar a las 8:40am, se realiza la
limpieza del Cribado, desarenador y bomba
de grasas a las 9:20am. se realiza la recircu
lacion de lodos a la 10:15am durante 20 minutos,
se apaga el aireador #2 y se enciende
el aireador #1 a las 12:00pm, se realiza
el aseo general de la ptar a las 12:35pm
se realiza la limpieza del Cribado, desarena
dor y bomba de grasas a las 12:50pm, se
realiza la limpieza del Sedimentador y
aireadores a las 1:15pm, entrego turno al
operador Ramon Ayala a las 2:00pm, Sin
novedad y en orden

04/06/26 Recibo turno 2:00pm al operador
Angel Rodriguez, se recirculan lodos por
20 min, se lava la tuberia del sedimen-
tador y los aireadores, a las 6:00pm
se apaga aireador #1 y se enciende
el #2, a las 8:30pm se realizo
recirculacion de lodos por 20 min,
se realizo limpieza General de la
ptar y de la caseta de operaciones, se
limpia cribado, desarenador y trampa
de grasas. 10:00pm se apaga aireador
#2 y se enciende el #1, entrego turno
sin novedades.

04/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al compañero Ramón Ayala sin novedad. a las 10:45pm Recirculación de lodos por 10 minutos a las 2:00pm se apaga el Aireador #1 Encide #2 a las 4:10Am aseo General de la pta y casito de operación Limpieza de cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador a las 6:00Am se Encide el Aireador #2 se apaga el #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez sin novedad

05/06/26 Recibo turno a las 6:00am al operador Edwin Cardona, sin novedad, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 7:45am, se realiza la recirculación de lodos a las 8:20am durante 20 minutos se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 9:30am. se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a las 10:00am se realiza el aseo general de la pta a las 11:30am, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 1:00pm, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 1:20pm se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 2:00pm entrega turno a las 2:40pm al operador Francisco Ayala sin novedad y en orden Angel

05/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador Angel Rodriguez, aireador #2 encendido, se recirculan lodos por 20 min, se lava la tubería del Sedimentador y los aireadores, a las 4:30 pm se limpia Cribado, a las 6:00 pm se apaga el aireador #2 y se enciende el #1 a las 8:30 pm se realiza limpieza

de la ptar y de la caseta de operaciones; se limpio eribodo, desarenador y trampa de grasas, se lava la tuberia del sedimentador y los aireadores; a las 10:00 pm se apaga el aireador #1 y se enciende el #2, entrego turno al operador Edwin Cardona en orden, aseado y sin novedades. // ~~Tania Ayala~~

05/06/26 Recibo turno a las 10:00 pm al compañero Ramón Ayala sin novedades a las 11:10 pm recirculación de lodos por 20 minutos a las 2:00 Am se apaga el Aireador #1. Se Enciende #2 a las 4:50 Am aseo General de la ptar y caseta de operaciones y Limpieza del eribedo desarenador trampa de grasas tuberia del sedimentador a las 6:00 Am se apaga el Aireador #2 se Enciende #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez sin novedades

06/06/26 Recibo turno a las 6:00 am, al operador Edwin Cardona, Sin novedad. Se realiza la limpieza del Sedimentador a las 8:30 am. Se realiza la recirculacion de lodos a las 9:30 am durante 20 minutos. Se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 9:45 am. Se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a las 10:00 am. Se realiza el aseo general de la ptar a las 12:00 pm. Se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 12:45 pm. Se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a la 1:00 pm. Se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2

6/06/26 a las 2:00pm, entrego turno al operador Ramon Ayala a las 2:00pm sin novedades

06/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador Angel Rodriguez, aireador # 2 encendido, Se recircula lodos por 25 min, se lava tuberia del sedimentador, en compañia del operador Edwin cardona se realiza Lijado y Pintura con compresor del porton de ingreso, y tapas de compartimentos de la planta, 6:00 pm se apaga aireador # 2 y se enciende el # 1, por tormenta electrica se apaga aireador se realiza limpieza en caseta de operaciones; 10:00 pm entrego turno al operador Edwin cardona. —— Raul Ayala // —— // —— // ——

06/06/26 Recibo turno a las 10:00pm el compañero Ramon Ayala sin novedades a las 10:17pm se apaga el Aireador # 1 por motivo de lluvia y tormenta electrica a las 4:20Am se Enciende el Aireador # 2 a las 4:40Am aseo General de la ptar y caseta de operaciones y Limpieza de cribado desarenador y trampa de Grasas tuberia del sedimentador a las 6:00Am se apaga el Aireador # 2 se Enciende el # 1 Entrego turno. Ell

07/06/26 Ingreso a la ptar 2:00 pm aireador # 2 en funcionamiento a las 2:45 pm se recirculan lodos por 20 min se lava la tuberia del sedimentador, a las 4:30 pm se limpia cribado, a las 6:00 pm se apaga aireador # 2 y se enciende el # 1, a las 8:30 pm

07/06/26 se realiza limpeta General de la ptar y de la caseta de operaciones; se limpia cribado, desarenador y trampa de grasas, se lava tuberia del sedimentador. a las 1000 pm se apaga aireador #1 y se encende el #2 entrego turno sin novedades. //

07/06/26 Recibo turno a las 10:00 pm al compañero Ramon Ayola sin novedades a las 10:40pm Recirculación de lodos por 20 minutos a las 2:00Am se apaga el Aireador #2 se Encide #1 a las 4:45Am aseo General de la ptar y caseta de operaciones y Limpieza del cribado desarenado trampa de Grasas tuberia del sedimentado a las 6:00Am se apaga el Aireador #1 se Encide #2 Entrego turno y la compañera Alyeba Alvarez

08/06/26 recibo turno alopaz eduin cordova Con Novedades Se apagan aireadors por Llaves ortyo turno alopaz eduardo arce Con Novedades Se da limpieza general limpieza de rejas limpieza Celosias limpieza Rastro limpieza desarenador Sin novedades turno Alopaz Alyeba Alvarez

08/06/26 Recibo turno 2:00 pm a la turnadora Alejandra Alvarez, aireador #1 encendido; se recirculan lodos por 25 min; se lavan aireadores y la tuberia del sedimentador; a las 6:00pm se apaga aireador #1

6000

y se enciende el # 2 a las 8:15 pm se realiza limpieza General de la ptar y de la caseta de operaciones; se limpia cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 10:00 pm se apaga aireador #2 y se enciende el #1 entrego turno 2pm novedades. //

9/06/26 Recibo turno a las 10:00 pm al operador Francia Ayala, sin novedad, se realiza la limpieza del sedimentador a las 11:25 pm. Se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 12:30 am, se realiza la recirculación de lodos a las 1:15 am durante 10 minutos. Se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 2:00 am, se realiza el aseo general de la ptar a las 4:00 am, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 4:30 am, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 5:15 am, se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a las 6:00 am, entrego turno a la operadora Alejandra Alvarez a las 6:00 am ~~Angelik~~ recibo turno a operario angel rodriguez. Completa aseo aireador Nº apagado por descanso sin novedad. entrego turno al operario Edwin Cordova Con planta aseo gratado Limpio. Sipon limpio desarenador limpio trampa de grasa limpia Colmenas limpias Floats Limpios Gente limpia escaleras Barandas Sin novedad. firma alejandra alvarez Rincon.

09/06/26 Recibo turno a las 2:00pm al compañera Alejandra Alvarez sin novedades a las 3:10pm Recirculación de lodos por 20 minutos a las 4:50pm Limpieza del cribado y tuberia del sedimentador a las 6:00pm se apaga el Aireador #1 se Encide #2 a las 8:50pm aseo General de la plan y caseta de operaciones y limpieza del cribado desarenador y trampa de Grasas tuberia del sedimentador a las 10:00pm se apaga el aireador #2 se Encide #2 Entrego turno a la compañero Angel Rodriguez

09/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al operador Edwin Cardona, se apaga el aireador #2 a las 10:00pm por motivo de Ruidos, se encuende el aireador #1 a las 12:19 am se realiza la limpieza del Cribado desarenador y trampa de grasas a las 12:40am se apaga el aireador #1 y se encuende el aireador #2 a las 2:00am se realiza la recirculacion de lodos a las 5:00 am durante 10 minutos. se realiza el aseo general a las 4:35 am se realiza la limpieza del Cribado desarenador y trampa de grasas a las 5:00am. se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 5:20am. se apaga el aireador #2 y se encuende el aireador #1 a las 6:00am entrego turno al operador Ramiro a las 6:00 am sin novedad

10/06/26 Recibo turno 6:00 am al operador Angel Rodriguez, aireador #1 encendido se recirculan lodos por 20 min, se lava

la tuberia del sedimentador y los aireadores, a las 8:30 am ingresa personal de la "CAS" al revision de la ptar. 10:00 am se apaga aireador #1 y se enciende el #2 a las 11:05 am ingresa Andrea León a medicion de parametros diarios, a las 12:14 pm se realiza limpieza General de la ptar y de la caseta de operaciones, se limpia cribado, desgreuador y trampa de grasas, se lava tuberia del sedimentador y aireadores, 2:00 pm se apaga aireador #2 y se enciende el #1 entrego turno sin novedad.

10/06/26 Recibo turno a las 2:00pm al compañero Ramon Ayala sin novedad a las 2:35pm ingresa los de mantenimiento a lavar la escalera de entrada a la planta a las 2:45pm Recirculación de lodos por 20 minutos a las 5:27pm limpieza del cribado y tubria del sedimentador y paredes del zonjon de oxidacion a las 6:00pm se apaga el Aireador #1 se Enciede #2 a las 8:55pm asco General de la ptar y caseta de operaciones y limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubiria del sedimentador a las 10:00pm se apaga el Aireador #2 se Enciede el #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez

10/06/26. Recibo turno a las 10:00pm al operador Eduar Cardona sin novedad, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 11:50pm. se realiza la limpieza del Cribado desarenador y trampa de grasas a las 12:40am. Se

11/06/26. realiza la recirculación de lodos a la 7:30 am, se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 11:00 am. Se realiza el aseo general de la ptar a las 4:20 am. Se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 4:50 am. Se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 5:15 am. Se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1, a las 6:00 am, entrego turno a las 6:00 am, el operador Ramón Ayala sin novedad y en orden. Ingrid

11/06/26 Recibo turno 6:00 am al operador Angel Rodriguez, aireador #1 encendido; se recirculan lodos por 25 min, se lava la tubería del sedimentador y los aireadores, 8:00 am se bombean lodos desde el sedimentador hacia el lecho de secado; 9:00 am ingresa personal de mantenimiento a realizar lavado de la escalera de acceso a la ptar con Hidrolavadora, 10:00 am se apaga el aireador #1 y se enciende el #2; 11:10 am ingresan el ing. Julian Cardona de Serinb y Personal de la "CAS" a inspeccion en la ptar, a las 12:35 pm se realiza limpieza General de la ptar y de la caseta de operaciones; se limpia Cribado, desarenador y trampa de grasas, se lava tubería del sedimentador, a las 2:00 pm se apaga el aireador #2 y se enciende el #1, entrego turno al operador Edwin Cardona sin novedades. // Fabián B. D.

11/06/26 Recibo turno a las 2:00pm al compañero Ramón Ayala a las 2:45pm INGresa el personal de mantenimiento a terminar el lavado de la escalera de Entrada a la planta a las 3:10pm Recirculación de lodos por 10 minutos a las 4:27pm Limpieza del cribado y tubería del sedimentador a las 6:00pm se apaga el Aireador #1 se enciende el #2 a las 9:10pm se Realiza aseo General de la planta y casete de operaciones y Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador a las 10:00pm se apaga el Aireador #2 se enciende el #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez

11/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al Operador Edwin Cardona sin novedad, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 11:30pm se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasa a las 12:00am, se realiza la recirculacion de lodos a las 12:50 am durante 10 minutos, se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a la 1:00am se realiza el aseo general de la planta a las 4:25am. se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasa a las 5:00am, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 5:15am se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a las 6:00am, entrego turno a las 6:00am al operador Ramon Ayala sin novedad y en completo orden y aseo

6833

12/06/26 Recibo turno 6:00 am al operador Angel Rodriguez, aireador #1 encendido; a las 7:30 am ingresa Emerson y Leonardo de mantenimiento electrico a revisar el aireador #2, desmontan aireador #2 para mantenimiento y reparacion, pendiente de montaje; se recirculan lodos por 30 min, 10:00 am se apaga aireador #1 dejando en reposo 1 hr, 10:50 am ingresa Andrea Leon a medicion de parametros diarios, 11:05 am se enciende el aireador #1, a las 12:20 pm se realiza limpieza General de la ptar y de la caseta de operaciones, se limpia cribado, desarenador y trampa de grasas, se lava la tuberia del sedimentador y el aireador, 2:00 pm se apaga aireador; entrego turno al operador Edwin Cordova, en orden y aseado.

12/06/26 Recibo turno a las 2:00pm al compañero Ramón Ayala sin novedad a las 3:10pm recirculación de lodos por 10 minutos a las 3:20pm ingresa el personal de la parte electrica Emerson Bruna a las 4:27pm limpieza de cribado de basura del sedimentador a las 7:00pm se apaga el Aireador #1 a las 8:20pm se enciende #2 a las 9:50pm aseo General de la ptar y caseta de operaciones, Limpieza del cribado desarenador trámp. de Grasa y a las 10:00pm Entrego turno a lacompañero Angel Rodriguez

12/06/26 Recibo turno a las 10:00 pm al operador Edwin Cardona, sin novedad, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 11:20 pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 11:50 pm se realiza la recirculacion de lodos a las 11:40 am durante 10 minutos se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a las 1:00 am. Se realiza el aseo general de la ptar a las 7:20 am, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 5:00 am. Se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 5:30 am. Se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 5:20 am, entrego turno a las 6:00 am al operador Ramón Ayala sin novedad

13/06/26 Recibo turno 6:00 am al operador Angel Rodriguez, aireador #1 se encuentra se bombean todos y se recirculan todos por 30 min, se realiza mantenimiento a la tubería del sedimentador, 10:00 am se apaga aireador #1

Nota: aireador #2 fuera de servicio por mal posicionamiento, pendiente por arreglo, se informa a mto electrico del percance, a las 11:30 am se enciende aireador #1, se realiza limpieza General de la ptar y de la caseta de operaciones, se limpia Cribado, desarenador, y trampa de grasas, 2:00 pm entrego turno al operador Edwin cardona

13/06/26 Recibo turno a las 2:00 pm al compañero Ramón Ayala con la novedad que el Aireador #2 NO se

puede Ensendre por motivo de mala posición y NO se debe trabajar a las 2:10 pm se apaga el Aireador #1 a las 3:27 pm recirculación de lodos por 10 minutos a las 5:10pm limpieza del cribado y tubería del sedimentador a las 6:00pm se apaga el Airador #1 a las 7:10pm se Encide el Airador #1 a las 9:50pm aseo General de la planta y casetas de operaciones limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador a las 10:00pm Entrego turno al compañero Angel Rodriguez

13/06/26. Recibe turno a las 10:00pm el Operador Edwin Cardona Con la consigna de no operar el aireador #2 por falla en el alargamiento que impide su funcionamiento de manera Correcta, se apaga el aireador #1 a las 11:00 pm se realiza la limpieza del Sedimentador a las 11:25 pm se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 11:50pm, se enciende el aireador #1 a las 12:00 am, se realiza recirculación de lodos a las 12:40 am durante 10 minutos. Se apaga el aireador #1 a las 4:00 am, se realiza el aseo General de la planta a las 4:00 am, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 4:45 am, se enciende el aireador #1 a las 5:00 am, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 5:00 am, entrego turno a las 6:00 am, al operador Ramón

14/06/26 Ayala, Sin novedad y en orden
14/06/26 Recibo turno al compañero Angel Rodriguez a las 8:70 AM recirculacion de lodo por 10 minutos a las 8:30 AM se apaga el Aireador #1 a las 10:00 AM se Enciede el Aireador #1 a las 11:17 AM Limpieza del cribado y tuberia del sedimentador a las 12:45 pm asco General y Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasa tubiria del sedimentador a las 2:00 pm Entrega turno al compañero Ramon Ayala
14/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador Edwin Cardona, aireador #1 encendido 2:15 pm, se apaga aireador para descanso, 3:25 pm se recirculan lodos por 20 min, a las, 4:35 pm se Limpia Cribado, se Lava tuberia del sedimentador y aireadores, 6:00 pm se recirculan lodos por 15 min 7:00 pm se apaga aireador #1, 8:00 pm se enciende aireador #1, Se realiza Limpieza General de la Planta y de la Caseta de operaciones; se Limpia cribado y trampa de grasas 10:00 pm entrego turno Sin novedad.
14/06/26 recibo Dro al operario Eduardo ayala Con planta en orden Sin novedad. entrego Dro al operario eduardo ayala Con planta en order Sin novedad. Leandra Maria alejandra alvarez Encon.

6837

15/06/26 Recibo turno 6:00 am a la turnadora alejandra Alvarez, se encuende el aireador #1, se recirculan todos por 20 min, se lava la tubería del sedimentador, y los aireadores, a las 10:00 am se apaga aireador #1, se realiza limpieza General de la planta y de la caseta de operaciones; se limpia cribado, desarenador y trampa de grasas, se lava la tubería del sedimentador 11:10 am se encuende aireador #1, 1:05 pm se recirculan todos por 15 min a las 2:00 pm entrego turno al operador Angel Rodriguez en orden y aseado, aireador #2 fuera de servicio por mal posicionamiento

15/06/26 Recibo turno a las 2:00 pm al operador Yeiner Ayala, se apaga el aireador #1 a las 3:00 pm, se realiza la limpieza del sedimentador a las 3:35 pm, se enciende el aireador #1 a las 4:00 pm, se realiza la limpieza del cribado, desarenador y trampa de grasas a las 4:30 pm, se realiza la recirculación de todo a las 5:00 pm durante 10 minutos, se apaga el aireador #1 a las 8:00 pm, se realiza el aseo general de la planta a las 8:20 pm, se realiza la limpieza del cribado, desarenador y trampa de grasas a las 8:50 pm, se enciende el aireador #1 a las 9:00 pm, se realiza la limpieza del sedimentador y aireadores a las 9:15 pm, entrego turno a la turnadora Alejandra Alvarez a las 10:00 pm.

Recibo turno del operario Jorge Rodriguez
Con planta asedia alcalde N° encendido
alcalde N° apagado por mal posicionamiento.
Sin novedad entrego turno al operario
Eduar Cardona Con planta estable
Sin novedad. —

16/06/26 Recibo turno a los 6:00AM al compañero Alejador Alvarez
a las 7:00AM se enciende el Alcalde #1
a las 8:10AM Recirculación de lodos por 10 minutos 8:37AM se pinta la pasarela y pasamanos del Zanjón de oxidación y sedimentador a las 10:27AM limpieza del cribado y tubería del sedimentador
a las 11:00AM se apaga el Alcalde #1
a las 12:00pm se enciende el Alcalde #1
a las 1:10pm aseo General de la planta y cesta de operaciones y limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador
a las 2:00pm Entrego turno al compañero Angel Rodriguez

16/06/26. Recibo turno a las 2:00pm, al Operador Eduar Cardona, se reciben insumos, Alcohol y limpido.
a las 2:50pm por parte del ingeniero Saul.
Se apaga el Alcalde #1 a las 3:00pm.
Se realiza la limpieza del Sedimentador a las 3:30pm. Se enciende el Alcalde #1 a las 4:00pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 4:50pm. Se realiza la recirculación de lodos a las 5:35pm durante 20 minutos
Se apaga el Alcalde #1 a las 8:00pm.
Se realiza el aseo general de la planta a las 8:40pm. Se realiza la limpieza del

16/06/26 Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 8:55pm, se realiza la limpieza del sedimentador y aireadores a la 9:15 pm, se encuentra el aireador #1 a las 9:20 pm, ingreso turno a las 10:00 pm a la operadora Alejandra Alvarez sin novedad ~~[illegible]~~ recibo turno a las 10:00 pm al operario angel rodriguez con planta aseada sin novedad. 10:5 pm se prende aireador N° 1 1:am se apaga aireador N° para su respectivo descanso. 2:am se prende aireador N° 5:am se apaga aireador N° para su respectivo descanso. entrego turno a operario Edwin Cordero con planta aseada grasa limpia grabilla limpio tanque de grasa limpia desarenador limpio sopladores limpios Colmenas limpias flotantes escaleras limpias sin novedad firmado Operadora Alejandra alvarez Recibo. —— G ——

17/06/26 Recibo turno a las 6:00 AM al compañero Alejandra Alvarez a las 7:10 AM aseo General a la Escalera de Entrada a la planta a las 8:17 AM Recirculación de lodos por 10 minutos y Limpieza del Aireador #1 a las 9:20 AM Limpieza del cribado y tubería del sedimentador a las 10:00 AM se apaga el Aireador #1 a las 11:10 AM se enciende el Aireador #1 a las 12:50 pm aseo General de la planta y caseta de operación Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador a las 2:00 pm Se apaga turno al compañero Angel Rodriguez

17/06/26 Recibo turno a las 2:00pm, al operador Edwin Cardona. Sin novedad. Se apaga el airador #1 a las 3:40pm, se realiza la limpieza del sedimentador a las 5:40pm se enciende el airador #1 a las 4:00pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasa a las 5:00pm, se realiza la limpieza del sedimentador a las 5:15 pm se realiza la recirculación de lodos a las 5:30pm durante 20 minutos, se apaga el airador #1 a las 6:00pm, se realiza el aseo general de la planta a las 8:25pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasa a las 8:55pm, se enciende el airador #1 a las 9:00pm, se realiza la limpieza del sedimentador y recirculación a las 9:20pm, entrego turno a las 10:00pm al operador Angel Rodriguez sin novedades, ~~limpieza~~

17/06/26 Recibo turno 10:00pm al operador Angel Rodriguez sin novedades, airedador # 1 encendido, se recirculan lodos por 26 min, se lava la tubería del sedimentador, a las 2:30 am se apago airedador #1 a las 3:40 am se enciende airedador a las 4:50 am se realiza limpieza general de la PTAR y de la caseta de operaciones, se limpia cribado y trampa de grasa, 6:00 am entrego turno al operador Edwin Cardona.

18/06/26 Recibo turno a las 6:00AM al compañero Ramón Ayala sin novedad a las 7:10AM Recirculación de lodos por 10 minutos a las 8:25AM ingresa c

personal de la parte eléctrica a cuadra el Aireador #2 el señor Emerso a las 10:00Am se apaga el Aireador #1 se Enciede #2 a las 11:45Am Limpieza del cribado y tubería del sedimentador a las 12:49pm aseo General de la planta, caseta de operaciones y Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador a las 2:00pm se apaga el Aireador #2 se Enciede el #1 Entrego, turno al compañero Angel R

18/06/26. Recibo turno a las 2:40pm al Operador Edwin Cardona Sin novedad, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 3:10pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 4:40pm, se realiza la recirculación de lodos a las 5:10pm durante 20 minutos, se apaga el aireador #1 y se encuende el aireador #2 a las 6:10pm se realiza el aseo general de la planta a las 8:45pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 9:10pm, se realiza la limpieza de Sedimentador y aireadores a la 9:20pm se apaga el aireador #2 y se encuende el aireador #1 a la 10:00pm, entrego turno al operador Ramiro Ayala sin novedad a la hora pm

18/06/26 Recibo turno 10:00 pm al operador Angel Rodriguez aireador #2 encendido, se apaga aireador por lluvia 3:40 pm se enciende aireador #2 y #1, se realiza limpieza General de la planta y de la caseta de

operaciones, se limpia cribado, desarenador y trampa de grasas, se lava tuberia del sedimentador, se recirculan lodos por 20 min, a las 6:00 am entrego turno al operador Edwin Cardona en orden y aseado, Ptar sin novedades de operacion. // [illegible] //

18/06/26 Recibo turno a las 6:00Am al compañero Ramon Ayala a las 6:37 Am INGresa: Andrea leon a monitoreo 24 Hora por la Empresa Herrera Asociado de colobia SAS a las 8:27Am Recirculación de lodos por 10 minutos a las 9:34Am Limpieza del cribado tubrio del sedimentador a las 10:00Am se apaga el Aireador #1 se enciende #2 a las 12:40pm aseo General de la ptar y caseta de operaciones Limpieza de cribado desarenador trampa de Grasa tuberio del sedimentador a las 2:00pm se apaga el Aireador #2 se enciende #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez

19/06/26 Recibo turno a las 2:00pm al Operador Edwin Cardona, se esta realizando muestreo de 24 hora se realiza la limpieza del Sedimentador a las 3:10pm se realiza toma de purga a las 4:20pm se realiza la recirculacion de lodos a las 4:50pm durante 15 minutos se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasa a las 5:25pm, se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 6:00pm se realiza toma de muestra a las 6:00pm se realiza el aseo general de la ptar a las 8:00pm se realiza la recirculacion de lodos a las 8:55 pm durante 15 minutos se realiza la

19/06/2026 Limpieza del Cribado desarenador y trampa de grasa a las 6:00pm se realiza la limpieza del sedimentador y arranca a las 9:00pm se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a la recepción, entrego turno a la recepción al operador Ramón Ayala se ha realizado muestreo 24 horas

19/06/26 Recibo turno 10:00 pm al operador Angel Rodriguez, aireadores #1 encendido, muestreo 24 hrs en curso por parte de Herrera Asociados, 11:00 pm Se enciende aireador #2 a las 12:40 am se recirculan lodos por 20 min, se lava la tubería del sedimentador, a las 2:00 am se apaga aireador #1, 3:00 am se enciende aireador #1 y se apaga el #2, a las 4:00 am se enciende aireador #2, se realiza limpieza General de la pTar y de la caseta de operaciones, se limpia cribado, desarenador y trampa de grasas, se lava tubería del sedimentador, a las 6:00 am termina muestreo 24 hrs entrego turno al operador Edwin Cardoza Sin novedades en orden y aseado. //

20/06/26 Recibo turno a las 6:00Am al compañero Ramón Ayala con la novedad de que termina muestreo de 24 Horas a las 8:10AM Recirculación de lodos por 20 minutos a las 10:00AM se apaga el Aireador #1 se Enciende #2 y Limpieza del cribado desarenador x

tubería del sedimentador a las 12:48pm
aseo General de la ptar y costado operación
Limpieza del cribado desarenador
trampa de Grasas a las 2:00pm se
apaga el Aireador #2 se Enciende #1 y
Entrego turno al compañero Angel Rodriguez
20/06/26 Recibo turno a las 2:00pm al operador Edwin
Cardona, sin novedad, se realiza la limpieza del
Sedimentador a las 3:20pm, se realiza la recircula-
ción de lodos a las 4:20pm durante 20 minutos,
se realiza la limpieza del Cribado, desarenador
y trampa de grasas a las 4:30pm, se
realiza la limpieza del Zanjón de oxidación a las
5:05pm, se apaga el aireador #1 y se enciende
el aireador #2 a las 6:00pm, se realiza la limpieza
del Sedimentador y aireadores a las 6:20pm, se
realiza la recirculación de lodos a las 6:50pm
durante 20 minutos se realiza el aseo general
de la ptar a las 8:20pm, se realiza la limpieza
del Cribado, desarenador y trampa de grasas
a las 8:55pm, se realiza la limpieza del
Sedimentador a la 9:10pm, se apaga el
aireador #2 y se enciende el aireador #1
a las 10:00pm al operador Ramon ~~Angel~~
21/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al
operador Angel Rodriguez aireador
#1 encendido, se realiza
recirculación de lodos por 20 min,
se lava la tubería del sedimentador
y los aireadores, 11.40 pm se
apaga aireador por fuerte lluvia
a las 3:45 am se enciende aireador
#2, se realiza limpieza en la ptar y
caseta, se limpia cribado y trampa

de grasas, 6:00 am entrego turno al operadores Edwin Cardona. // ~~Erwin Ayala~~

21/06/26 Recibo turno a los 6:00Am al compañero Ramón Ayala sin Novidades a las 7:30Am asco o la Escalera de Entrada a la planta a las 8:47 Am Recirculación de lodos por 15 minutos a las 10:00Am se apaga el Aireador # Encide # a las 11:37 Am Limpieza del cribado y tuberia del Sedimentador a las 12:40pm asco General de la plta y caseta de operación Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tuberia de sedimentador a las 2:00pm se apaga el Aireador # se Encida # Entrego turno con la Novcda Que la compañera Alejandra Alvarez No puede Recibir turno por que es jurado de votacion por lo tanto la planta qurda sola. ~~Erwin~~

21/06/26 ingreso a la ptar 10:00 pm ptar apagado, se enciende el aireador #1 y #2, se realiza recirculacion de lodos a las 11:05 pm se lava tuberia del sedimentador y aireadores, se lavan las paredes del tanqón, a las 2:00 am se apaga aireador #2 3:00 am se enciende aireador #2 y se apaga el #1, se realiza limpieza General de la ptar y de la caseta de operaciones se limpio cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 4:00 am se enciende aireador #1,

entrego turno 6:00 am al operador Angel R Sin novedads. //

22/6/22 Recibo turno a las 6:00 am Sin novedad el operador Ramón Argaez le recibe la trampera del Fermentador a las 7:20 am, se recibe la trampera del Cribado y trampas de grasa a las 8:10 am, se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1, a las 8:20 am se realiza la recirculación de todos a las 9:00 am durante 60 minutos se realiza la trampera del Fermentador a las 10:15 am, se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 12:00 pm se realiza el aseo general del área a las 12:25 am, se recibe la trampera del Cribado, descargador y trampas de grasas a las 12:50 pm, se recibe la trampera del Fermentador y aireadores a la 1:20 pm, entrego turno a la tercera Alejandra alvarez a las 2:00 pm, Sin novedad ~~Angel R~~ recibo turno al operario. angel rodriguez Con planta en orden. aireador N° 2 apagado Para su respectivo descanso. 4:pm se prende aireador N°2. 4:pm Se apaga aireador N°1 para su respectivo descanso. Se realiza recirculacion. a las 4:35 pm. por. 20. minutos. Se prende a las 8pm aireador N° se apaga aireador N° 2 para su respectivo descanso. entrego turno al operario. Eduardo ayala Con planta prendida aseada planta limpia grabada limpio. Salon Limpio trampa de grasa. Limpia Flautas Limpias Colmenas Limpias Aireadores Limpias Caseta Limpio. escaleras Barandas Sin novedad turnadora Maria alejandra alvarez Rincon.

22/06/26 Recibo turno 10:00 pm al aturnado Alyandra Alvarez, aireador #1 encendido, a las 11:15 pm se realiza todos por 25 min, se lava la tubería del sedimentador y los aireadores, a las 12:00 pm se apaga aireador #1 y se enciende el #2, a las 4:00 am se apaga aireador #2 y se enciende el #1, se realiza limpieza General de la planta y de la caseta de operaciones; se limpia cribado y tanque de grasas, a las 6:00 am entrego turno al operador Angel Rodriguez sin novedades

23/06/2026 Recibo turno a las 6:00 am el operador Ramón Ayala. Se recibe la planta del Sedimentador a las 7:20 am. Se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 8:00 am se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y tanque de grasas a las 9:05 am se realiza la recirculación de lodos a las 10:40 am durante 20 minutos. Se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1, a las 11:00 pm se realiza el aseo general de la planta a las 11:30 pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y tanque de grasas a las 12:50 pm, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a la 1:15 pm entrego turno a las 2:00 pm a la turnera Alejandra Alvarez sin novedad y en orden recibo turno el opr angel rodriguez el pierde aseo el aireador N° apaga por sí solo

Descanso. a las 4 Se prende aireador N°.
Se apaga N°1 para Se reparo descanso
Se prende aireador N° a la 8pm y se apaga
aireador N° para Se respectiva descanso.
turno al operario. Edwin Cadena Completa
aseo general Limpia Limpia limpia
de grasa Limpia Platos Limpia Colmenas Limpias
aseos Limpieza Gunta limpia Sin novedad
Firmadora Maria alejandra. Alvarez Rincon
23/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al
compañero Alejador Alvaro
a las 11:25pm Recirculacion de lodo
por 10 minutos a las 2:00AM se
apaga el Aireador #2 se encide #1
a las 4:30Am aseo General de la
pta y cascada de operaciones y
Limpieza del cribado desarenador
trampa de Grasas tubaria de
sedimentadores a las 6:00Am se apaga
el Aireador #1 se encide #2 y
Entrego turno al compañero Angel R
24/06/26. Recibo turno a las 6:00am al aireador Edwin
Cardona. Sin novedad. Se realiza la limpieza del
Sedimentador a las 7:30am, se realiza la limpieza
del Cribado, desarenador y trampa de grasas
a las 8:40 am, se realiza la recirculacion de lodos
a las 9:00 am durante 20 minutos. Se apaga
el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a
las 10:00 am, se realiza la limpieza del
Sedimentador a las 10:30am se realiza la
limpieza del Tanque de oxidacion a las 11:15
am. se realiza el aseo general de la planta a
las 12:30 pm. se realiza la limpieza del
Cribado, desarenador y trampas de grasas
a las 12:50 pm. se realiza la limpieza del

Sedimentador y aireadores a la 1:10pm. Se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 2:00pm, entrego turno a las 2:00pm al operador Ramón Ayala sin novedad y en orden R.A.

24/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador Angel Rodriguez, aireador #2 encendido, se recirculan lodos por 30 min, se lava la tubería del sedimentador y los airepulsor, 6:00 pm se apaga aireador #2 y se enciende el #1, 8:15 pm se realiza limpieza General de la planta y de la caseta de operaciones, se limpian cribado desarenadores y trampa de grasas, se lava tubería del sedimentador, a las 10:00pm. se apaga aireador #1 y se enciende el #2, entrego turno en orden y aseado al operador Edwin Cardona sin novedad.

24/06/26 Recibo turno a las 10:00 pm al compañero Ramón Ayala sin novedad a los 12:35 Am Recirculación de lodos por 10 minutos a las 2:00 Am se apaga el Aireador #2 se Enciende #1 a las 4:20 Am aseo General de la planta y cambio de operación limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador zanjón de oxidación a las 6:00 Am se apaga el Aireador #2 se Enciende #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez sin novedad E.A

25/06/26 Recibo turno a las 6:45am al Operador Edwin Cardona, Sin novedad, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasa a las 8:20am, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 8:50am, se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1, a las 10:15 se realiza la recirculación de lodos a las 10:25am durante 20 minutos. Se realiza el aseo general de la planta a las 12:10pm. Se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a la 1:00pm, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 1:20pm, se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 2:00pm, entrego turno a las 2:00pm al operador Ramiro Ayala, Sin novedad y en orden

25/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador Angel Rodriguez, aireador # 2 encendido, se recirculan lodos por 20 min, se lava la tubería del sedimentador y los aireadores; a las 6:00 pm se apaga el aireador # 2 y se enciende el #1, a las 7:25 pm se recirculan lodos por 30 min, a las 8:40 pm se realiza limpieza General de la planta y de la caseta de operaciones, se limpia cribado desarenador y trampa de grasas, se lava la tubería del sedimentador, a las 10:00 pm se apaga el aireador #1 y se enciende el #2, entrego turno en orden y aseado al operador Edwin Cardona, planta sin novedades.

6851

25/06/26 Recibo turno a las 10:00pm el compañero Ramón Ayala sin novedades a las 11:17 pm Recirculación de lodos por 20 minutos a las 7:00 Am se apaga el Aireador #2 se Enciende #1 a las 4:30 Am aseo General de la planta costa de operaciones Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador a las 6:00 Am se apaga el Aireador #1 se Enciende #2 Entrega turno el compañero Angel a Ef

26/06/26. Recibo turno a las 6:00 am al operador Edwin Cardona, Sin novedad, se realiza la limpieza del Sedimentador a las 8:00 am, se realiza la recirculación de lodos a las 8:00 durante 20 minutos, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampas de grasas a la 9:15 am. Se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a las 10:00 pm, Se realiza el aseo general de la planta a las 12:45 pm, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampas de grasa a la 1:00 pm, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a la 1:25 pm, se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 2:00 pm, entrego turno a la 2:00 pm al operador Ramón Ayala Sin novedad y en orden

26/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador Angel Rodriguez sin novedades, aireador #2 encendido, a las 3:30 pm se recirculan lodos por 30 min, se lava la tubería del sedimentador y los aireadores, a las 6:00 pm se

6852

26/06/26 apaga aireador #2 y se enciende el #1 se aplica 1ra capa de cal a los lados en el lecho de secado, se realiza limpieza General de la ptar y de la caseta de operaciones; se limpia Cribado, desarenador y trampa de grasas, /Se lava tubería del sedimentador y aireadores a las 10:00pm se apago el aireador #1 y se enciende el #2, entrego turno al operador Edwin cardona en orden y aseado, Sin novedad.//

26/06/26 Recibo turno a las 10:00pm el compañero Ramón Ayala sin novedad a las 12:30Am accionalación de lodos por 20 minutos a las 2:00Am se apaga el Aireador #2 se enciende #1 a las 4:30Am asea General de la ptar y caseta de operaciones Limpieza del cribado, desarenador trampa de grasa tubería del sedimentador a las 6:00Am se apaga el Aireador #1 se enciende #1 Entrego turno al compañero Angel Rodriguez

27/06/26 Recibo turno a las 6:00am al operador Edwin Cardona, Sin novedad, se realiza limpieza del sedimentador y aireadores a las 8:00am, se realiza la limpieza del Cribado, desarenador y trampa de grasas a las 9:00am, se realiza recirculación de lodos a las 9:40am durante 20 minutos se apaga el aireador #2 y se enciende el aireador #1 a las 10:00am, se realiza limpieza del sedimentador a las 10:30am, se realiza el aseo General de la ptar a las 11:15am, se realiza la limpieza del Cribado

6853

27/06/26.	desarenador y trampa de grasas a las 11:55 pm, se realiza la limpieza del Sedimentador y aireadores a las 11:55 pm. Se apaga el aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las 12:00 pm, entrego turno a la 2:00 pm al operador Ramón Ayala. Sin novedad y en completo orden y aseo. ~~Empty~~
27/06/26	Recibo turno 2:00 pm al operador Angel Rodriguez sin novedades aireador #2 encendido, se realizan todos por 25 min, se lava la tubería del Sedimentador y los aireadores, a las 6:00 pm se apaga aireador #2 y se enciende el #1, a las 8:00 pm se realizan todos por 20 min, se lava tubería del Sedimentador y aireadores, se realiza limpieza general de la ptar y de la caseta de operaciones, se limpia cribado, desarenador y trampa de grasas, a las 10:00 pm se apaga aireador #1 y se enciende el #2 entrego turno sin novedades al operador Edwin Cardona en orden y aseado.
27/06/26	Recibo turno a las 10:00 pm al compañero Ramón Ayala sin novedades a las 11:30 pm Recirculación de lodos por 20 minutos a las 2:00 AM se apaga el Aireador #2 se enciende #1 a las 4:40 AM aseo General A la ptar caseta de operaciones limpieza del cribado desarenador trampa de grasas a las 6:00 AM se apaga el Aireador #

se escide #2 y entrego turno
a l compañero Angel Rodiguez
28/06/26 Recibo turno a las 6:00 am al Operador Edwin
Cardona, Sin novedad. Se realiza la limpieza
del Sedimentador a las 7:50 am. Se realiza
la recolección de lodos a las 8:40 am duran
te 20 minutos. Se realiza la limpieza del
Cribado, desarenador y trampa de grasas a
las 9:25 am. Se apaga el aireador #2 y se
enciende el aireador #1 a las 10:00 am.
Se realiza el aseo general de la Ptar a las
12:30 pm. Se realiza la limpieza del Cribado, Sale
mentador y trampa de grasa a las 1:00 pm
Se realiza la limpieza del desarenador y
aireador a la 1:20 pm. Se apaga el
aireador #1 y se enciende el aireador #2 a las
2:00 pm, entrego turno a las 2:00 pm, al
operador Ronal Ayala Sin novedad ~~Angel~~
28/06/26 Recibo turno 2:00 pm al operador
Angel Rodriguez Sin novedades, aireador
#2 encendido, se limpia con
vasa plastica el zayon y el sedimen-
tador, a las 5:10 pm se regulan
lodos por 30 min, se lava la tuberia
del sedimentador, 6:00 pm se apaga
el aireador #2 y se enciende el
#1, 8:00 pm se realiza limpieza
General de la ptar y de la caseta de
operaciones, se limpia cribado, trampa de
grasas y sedimentador, a las
10:00 pm se apaga aireador #1 y se
enciende el #2, entrego turno al
operador Edwin Cardona Sin novedades
operativas. // Facundo D. =

28/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al compañero Ramón Ayala sin novedad a las 10:45 pm Recirculación de todos por 15 minutos a las 2:00AM se apaga el Aireador #2 se Enciede #1 a las 4:10AM aseo General de la planta y caseta de operación y Limpieza del cribado desarenador trampa de Grasas tubería del sedimentador a las 6:00AM se apaga el Aireador #1 se enciede #2 y Entrego turno a la compañera Alejandra Alvarez

29/06/26 recibo turno al operario Edwin Cardona con planta aseada. Sin novedad. Se apaga aireador N° a las 10:pm para su respectivo descanso. Se enciede aireador N°1. Se apaga aireador N°1 para su respectivo descanso. Se prende N° 2:pm. entrego turno al operario edwin cardona con planta aseada Cuarto Limpio. escaleras limpia cribado limpio Cajon limpio trampa de grasa limpia. Flautas limpia Tanques limpios Sin novedad. tuyadora Hora Ayala Alvarez

29/06/26 Recibo turno 2:00 pm a la tomadora Alejandra Alvarez Sin novedad aireador 2 encendido, a las 3:40pm se recirculan todos por 20 min, & lava la tubería del sedimentador y los aireadores, a las 6:00 pm se apaga aireador #2 y se enciende el #1, a las 7:25 pm se recirculan todos por 15 min, se lava la tubería del sedimentador, a las 10:00 pm se apaga

el aireador #1 y se enciende el #2
entregu turno al operador Edwin
Cardona Sin novedades, en orden y
aseado. // Tarapbb // —— //

29/06/26 Recibo turno a las 10:00pm al
compañero Ramón Ayala sin novedades
a las 10:30pm Recirculación de lodos
por 20 minutos a las 2:00AM se apaga el
Aireador #2 se Enciende #1 a las
4:10AM aseo General de la pta y caseta
de operaciones, Limpieza del cribado
desarenador trampa de Grasa tubería del
sedimentador a las 6:00AM se apaga el
Aireador #1 se Enciende #2 Entrega turno
al compañera Alejandra Alvarez
recibo turno al operario Edwin Cardona Con
30/06/26 Planta aseada Sin novedad. a las 10:00am
Se apaga aireador N° para su respectivo descanso
Se enciende aireador N° 1 10:55 Ingresa técnico
de la electrificadora a tomar lectura de la
ingresa el ingeniero Jorge de las 11:30 a recoger
papeles y pasa por el 1:pm se apaga
aireador N° 1 para su respectivo descanso se
enciende a la 1:pm aireador N° 2 entrega
turno al operario eduardo ayala Con planta
aseada grasera limpia sifón limpio
trampa de grasa limpia Flotus limpios
garita limpia Sin novedad Lunchera para Á
Alyandra Alvarez RA

30/06/26 Recibo turno 2:00 pm a la tomadora
Alejandra Alvarez Sin novedades;
aireador #2 encendido; se recirculan
lodos por 30 min, se lava la
Heberia del sedimentador,

6857

SERINB SAS
900.210.295-1

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P

PTAR EL BOSTON

6858

31- Mayo- 2026

9:50pm - Recibo turno a la compañera Cintia Camaño con planta apagada por poco caudal, todo en orden.
12:10 am - Realizo ronda a la planta,
2:41am - Realizo ronda, todo en orden.
4:40am - Realizo ronda, todo en orden.
5:15am - Realizo aseo general al container

01 - JUNIO - 2026

5:45am - Entrego turno a la compañera Valery Grueso con planta todo en orden.
operador Saliente: Ingrid Diaz
Operador Entrante Valeri Grueso.

01 JUNIO 2026.

Recibo turno a la Compañera Ingrid Diaz Planta en orden.
- Realizo Limpieza en el Cribado.
- Realizo limpieza en el pozo de Captación
- Se enciende la bomba Sumergible para el llenado de sedimentadores pero no sale agua por el tamiz.
- Novedad: bomba Sumergible fuera de servicio. Se solicita personal de mantenimiento para realizar mantenimiento en el pozo de Captación ya que se encuentra con demasiada arena y piedras y la bomba no esta trabajando,
- No esta saliendo Agua por el tamiz.

Powered by CamScanner

6859

Entrego turno a la Compañera Cynthia Camacho.
-Operador Saliente: Valiry Grueso
-Operador Entrante:
01-JUNIO-2026.

2:00pm Recibo turno de 2:00 PM a 10:00 PM todo en orden sin ninguna novedad.
3:00pm. Se Realiza Ronda a la planta todo en orden.
4:00pm. Se limpia cribado y el pozo de captación.
5:00 PM. Se Realiza limpieza. en el canal parshall
6:00pm Se apaga la planta se deja todo con sus respectivos candados se encienden las luces.
7:00 PM Se Realiza Ronda todo con normalidad.
9:30. Se Realiza Asco al container por dentro dejando todo limpio y organizado.
10:00 Operador Saliente Cynthia Camacho. G.

01-JUNIO-2026

9:50pm Recibo turno a la compañera Cintia Camacho con planta apagada por foco caudal, planta todo en orden.
1:10am - Realizo ronda, todo en orden.
3:22am - Realizo ronda, todo en orden.
4:33am - Realizo ronda, todo en orden.
02-JUNIO-2026
5:45am Entrego turno a la Compañera Valiry Grueso con planta todo en orden
Operador Saliente: Yeyiel Diaz
Operador Entrante: Valiry Grueso.

Powered by CamScanner

6660

02 Junio 2026.

Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz.
planta en orden,
- Realizo limpieza en el cribado.
- Realizo limpieza en el pozo de captacion.
- No se ha podido prender la planta ya que no se ha podido realizar el quimico.
- Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado.

Entrego turno a la compañera Cynthia C. planta en orden.
- Operador saliente: Valeria Rivera.
- Operador Entrante: Cynthia Cacuango G.

02 - JUNIO - 2026.

2:00 pm. Recibo turno de 2:00 pm - 10:00 pm todo con normalidad.
4:00 pm. Se realiza limpieza de cribado.
4:30 pm. Se Realiza limpieza Pozo de captación.
5:00 pm Se barre parte de abajo de la planta
6:00 pm Se apaga bomba sumergible y la planta. se deja toda la parte de abajo con sus Respectivas candados.
7:30 pm Se barre Fuera del container alrededor
9:30 pm Se Realiza Aseo dentro del container.
10:00 Pm Entrego a turno a mi compañera daniela
Nota: las luces de la parte de abajo no prendieron. operador Saliente Cynthia Cacuango.

02/ junio /2026

Operadora entrante: Daniela Rivera

6661

10:00pm Recibo turno a la compañera Cynthia Caamaño, con planta en orden. Apagada por poco caudal.
11:10pm Realizo ronda por la planta, en orden se encuentra la planta sin iluminacion se encuentra 3 reflectores de 4 apagados
2:00 Am Realizo ronda en la planta, todo en orden
4.00 Am Realizo ronda todo en orden
5:15 Am Se hace aseo en el Container
5:55 Am Entrega turno a la Compañera Valiry Ornedo Con planta apagada, todo en orden
Operadora saliente = Daniela Rosero
Operadora entrante: Valiry Ornedo.

03 Junio 2020.

5.44 - Recibo turno a la compañera Daniela Rosero. planta todo en orden.
7:32 am - Realizo Limpieza en el enfoado.
7:44 am - Realizo Limpieza en el pozo de captacion.
Novedad: Bomba sumergido Fuera de servicio.
8:31 - Se Realiza limpieza en la carretera aledaña:
1:30 - Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado.

1:50 pm Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz planta en orden.

- Operadora saliente: Valiry Ornedo.
- Operadora Entrante: Ingrid Diaz

Powered by CamScanner

6862

03 - Junio - 2026

1:50pm - Recibo turno a la compañera Valiry Grueso con planta trabajando Estable los SBR, todo en orden
2:49pm - Realizo preparación del quimico.
1 - costal de hidroxicloruro
10 - litros de Cloruro ferrico
10 - Pimpinas de agua.
3:10 pm - Realizo limpieza en el cribado
3:27pm - Realizo limpiez en el pozo captacion
4:00 pm - Ingresa a la planta Personal de Infraestrutura a realizar Visita a Cargo del Ingeniero Andras Fiallo
4:10pm - Se realiza las muestra del quimico
4:10pm - Se enciende la bomba Sumergible para el llenado de los Sedimentadores.
5:40 pm - Se apaga la bomba Sumergible y Se lava y Se guarda el vaso del quimico
5:40 pm - Se apaga la Planta (SBR) y Se Cierra todo con candado dejando todo en orden.
6:00 pm - Se enciende las luminarias de la planta.
8:40pm - Se realiza ronda a la planta todo en orden
9:15pm - Realizo aseo general al containers
9:30pm - Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta, todo en orden.

Operadora entrante: Daniela Ravelo

6863

9:50 pm	Recibo turno a la compañera Ingrid Díaz con planta en orden, apagada
11:00 pm	Realizo ronda por la planta, todo en orden
1:20 am	Realizo ronda por la planta, SNV
2:40 am	Realizo ronda por la planta, en orden
4:00 am	Realizo ronda, todo en orden, SNV
5:30 am	Se hace aseo en el Contenedor
5:50 am	Entrego turno a la compañera Valiry Gruesso Con planta apagada todo en completo orden
	Operadora Saliente = Daniela Rueda
	Operadora entrante =
	04 de junio 2026.
5:50 am	- Recibo turno a la compañera Daniela Rueda planta en orden.
6:10 am	- Realizo limpieza (dentro) al enfriador.
8:30 am	- Realizo limpieza en el pozo de captación
	- Se enciende la Bomba Sumergible
	• Novedad: se necesita personal de mantenimiento para que destapen la bomba sumergible porque no esta saliendo agua por el tomix.
	- Se apaga bomba sumergible. Fuera de servicio
9:30 am	- Realizo barrido alrededor de la planta.
1:50 pm	- Realizo aseo dentro del container dejandolo limp y ordenado.
2:00 pm	Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz, planta en orden.
	- Operador Saliente: Valiry Gruesso
	- Operador Entrante: Ingrid Diaz

Powered by CamScanner

6864

04- Junio- 2026

2:00pm - Recibo turno a la compañera Valiry Grueso con planta operando los SBR todo en orden.
2:36pm - Se enciende la bomba Sumergible
- Realizo la muestra del Corte del quimico
4:12pm - Realizo limpieza al pozo captación
4:33pm - realizo limpieza en el Cribado y Caja de Valvula.
5:00 pm - Se apaga la bomba Sumergible Sedimentador llenos
5:04 pm - se lava el vaso del quimico y se guarda.
5:45pm - Se enciende las luminarias de la planta
6:23 pm - Se apaga la planta (SBR) por Poco Caudal en el pozo captación
8:50 pm - Realizo ronda a la planta, todo en orden
9:50 pm - Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta todo en orden
Operador Saliente:
Operador Entrante: Daniela Ravelo
9:50 pm Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz Con planta en orden
11:00 pm Realizo ronda por la planta, SNV
2:00 Am Realizo ronda, todo en orden
4:00 Am Realizo ronda por la planta en orden todo
5:45 Am Entrego turno a la compañera Valiry Grueso Con planta todo en orden
Operadora saliente = Daniela Ravelo

Powered by CamScanner

6865

05 Junio 2026.

6:00am Recibo turno a la compañera Daniela Davelo, planta en orden.
- Realizo aseo al cribado.
- Realizo limpieza en el pozo de captación.
- Se enciende la bomba sumergible para el llenado de los sedimentadores.

• Novedad: bomba sumergible fuera de servicio porque el pozo se encuentra tapado y necesita mantenimiento.
- Se apaga la bomba sumergible.
- Realizo limpieza en la canaleta parshall efluente.
- Realizo limpieza alrededor de la planta.
- Realizo aseo dentro del container.

- 05- JUNIO- 2025

1:50pm - Recibo turno a la compañera Valiry Grueso con planta operando
- NOVEDAD: Bomba Sumergible Fuera de servicio No enciende.
4:10pm - Realizo limpieza en el pozo captación
4:26pm - Realizo limpieza en el Cribado canaleta parshall afluente
5:12pm - Se limpia la canaleta efluente.
5:30pm - Se encienden las luminarias de la planta.
6:49pm - Se apaga la planta (SBR) Por poco caudal en el pozo de

Powered by CamScanner

6866

captación:

8:40pm - Realizo ronda a la planta, todo en orden

9:12pm - Realizo aseo al containers.
- Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta apagada por poco caudal todo en orde S/N.
operador saliente: Ingrid Diaz
operador Entrante: Daniela Ravelo

9:50pm Recibo turno a la Compañera Ingrid Diaz con planta apagada por poco Caudal todo en orden

12:00Am Realizo ronda por la planta todo en orden

2:00Am Realizo ronda por la planta / SVU

4:00 Am Realizo ronda, todo en orden

5:00 Am Realizo ronda, todo en completo orden

5:30 Am Se hace aseo en el contalner

5:45 Am Entrego turno a la Compañera Valiry Greco con planta apagada todo en Completo Orden
Operadora Saliente: Daniela Ravelo
Operadora entrante:

06 de Junio 2020.

6:00am Recibo turno a la compañera Daniela Ravelo. planta en Orden.

8:35am Realizo Limpieza en el embalse

9:00am Realizo Limpieza en el pozo de captación

9:12am Realizo Limpieza en la completa parshall efluente.

1:00pm Realizo Limpieza en el container dejando lo limpio y ordenado.

Powered by CamScanner

4:50pm Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz. Planta en orden.
-operador Saliente: Valiry Grueso.
-operador Entrante: Ingrid Diaz

06- JUNIO - 2026

1:50pm - Recibo turno a la compañera Valiry Grueso con planta todo en orden.
- Novedad: Bomba Sumergible fuera de Servicio.
4:16pm - Realizo limpieza en el cribado y caja de valvula
4:38pm - Realizo limpieza en el pozo captacion.
4:56pm - Realizo limpieza en el parshall efluente
- planta Cerrada con candado todo en orden.
5:50pm - Realizo ronda, todo en orden
6:00pm - Se encuende las luminarias de la planta.
- Realizo aseo al contaners.
1:50pm Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta Cerrada con Candado planta todo en orden.
operador Saliente: Ingrid Diaz
operador Entrante: Daniela Ravelo
9:50 pm Recibo turno a la Compañera Ingrid Diaz con planta apagada, todo en orden
12:00am Realizo ronda por la planta, en orden
2:00am Realizo ronda, todo en completo orden
4:20am Realizo ronda por la planta SNV
5:00am Realizo ronda por la planta, todo en orden
5:30am Se hace aseo en el Container

Powered by CamScanner

6868

5:50 am Entrega turno a la compañera Cynthia Caamaño con planta apagada, todo en orden
Operadora Saliente: Daniela Davelo
Operadora Entrante: Cynthia Caamaño C.

07 - Junio - 2026.

Recibo turno Cynthia Caamaño turno de 6:00m. a 2:00pm. con la novedad que la planta se encuentra apagado.
Se Realiza Ronda a la Planta todo con normalidad.
Se barre la parte de abajo. de la planta.
Se realiza limpieza de cribado. y caja de la valvula
Realizo Limpieza en el pozo de captacion
Realizo limpieza de canaleta. parshall efluente
Se barre parte de afuera del contenedor.
Se realiza aseo dentro del contenedor dejando todo Limpio y organizado operador Saliente. Cynthia Caamaño.

07- JUNIO- 2026

1:50 pm - Recibo turno a la compañera Cinthia caamaño con planta apagada
- Planta Fuera de dor Servicio Bomba Sumergible No enciende
4:18 pm - Realizo limpieza en el Cribado
4:30 pm - Realizo limpieza en el pozo captacion
5:40 pm - Realizo ronda a la planta todo en orden.

Powered by CamScanner

6869

5:30pm	- Se enciende las luminarias de la planta.
8:40pm	- realizo ronda, todo en orden
9:50pm	- Entrego turno a la compañera Daniela Rayeb con planta todo en orden.
	operador Saliente: Ingrid Diaz
9:50pm	operador Entrante. Daniela Rayeb
	Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz
	Con planta todo en orden
	Recibo turno a la compañera
12:00Am	Realiza ronda por la planta todo en orden
2:00 am	Realiza ronda por la planta todo en orden
4:00 am	Realiza ronda por la planta todo en orden
5:20am	Realiza ronda por la planta todo en orden
5:30am	Entrego turno a la compañera Cynthia Camaño
	Con planta todo en orden
	operadora saliente: Daniela Rayeb
	Operadora entrante =

8- Junio- 2026.

Recibo- turno. cynthia camaño con la. novedad que la planta sigue apagada.
- Se Realiza limpieza de cribado.
- Se Realiza limpieza en el pozo de captación.
- Se limpia la canaleta de parshall. efluente.
- Se barre parte de afuera del container.
- Se Realiza Ronda todo con normalidad.
- Se Realiza Aseo al container dejando todo limpio y organizado operador saliente Cynthia Camaño Carnica.

Powered by CamScanner

6870

08- Junio - 2026

1:50 PM - Recibo turno a la compañera Cintia camaño con planta apagada Novedad: bomba dañada fuera de Servicio.

4:12 PM - Realizo limpieza en el cribado

4:21 PM - Realizo limpieza en el pozo captacion

5:16 pm - Realizo ronda a la planta.

5:30 pm - Enciendo las luminarias de la planta.

8:40 pm - Realizo ronda planta, todo en orden

9:50 pm Entrego turno a la compañera Valiry planta todo en orden S/N.
operador Saliente. Ingrid Diaz
operador Entrante: Valiry Ovieso.

08 Junio 2026.

4:50pm Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz, planta todo en orden.

1:20 am - Realizo alrededor de la planta S/N

2:40am - Realizo ronda alrededor de la planta todo en orden.

3:52am Realizo ronda alrededor de la planta todo en Orden. sin ninguna novedad.
- Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado.

Powered by CamScanner

6871

09 junio 2026.

6:00am Entrego turno a la compañera Cynthia Caamaño todo en orden.
- Operador saliente: Valin Cuello
- Operador entrante: Cynthia Caamaño G.

9- Junio - 2026.

Recibo turno de 6:00am a 2:00 Pm. Planta apagada por bomba sumergible. a las 8:00 am Ingresa personal de mantenimiento a reparar el daño de la bomba y limpieza en el Pozo de captación. Se procede a tapar entradas del agua para realizar el mantenimiento.
Ingresa Mildreth López a la miniptur hacer inspección diaria.
Se Realiza Limpieza de Rejilla de Cribado y canaleta de parshall.
Ingresa el electrico a revisar lo de la bomba sumergible. a las 12:00 pm se retira personal de mantenimiento regresan a las 2:00pm a terminar Se Realiza Asco al container dejando todo limpio y organizado operador Saliente.
Cynthia Caamaño.

7:50pm Operadora entrante = Daniela Rancho
Recibo turno a la Compañera Cynthia Caamaño Con planta apagada por motivos de mantenimiento a la Bomba Sumergible
2:00 pm Ingresa a la Planta Mildreth a hacer Inspension en planta.
4:50pm Ingresa Ingeniero Saul a dejar el inodoro.
5:70pm Se realiza limpieza en Cribado.
7:50pm Realize ronda en planta, todo en orden
9:50pm Entrego turno a la compañera Valley Gruesa con planta apagada, todo en Orden

Powered by CamScanner

6872

Recibo turno a la compañera Daniela Ravelo.
Planta en orden
- Realizo ronda alrededor de la planta.
- Realizo ronda alrededor de la planta.
- Realizo ronda alrededor de la planta
- Realizo aseo dentro del Container

10 Junio 2025.

- Entrego turno a la compañera Lyand Orat. planta en orden.

- operador Saliente: Valentin Chero.
- operador Entrante:

6:00 am Recibo turno a la compañera Daniela Ravelo con planta todo en orden.
Novedad: Bomba Sumergible fuera de Servicio

6:50pm - Realizo limpieza en el Cribado, canaleta parshall afluente por mucho arrastre material Solido acumulado

8:00 am - Ingresa a la planta el Ingeniero Saul y equipo de mantenimiento a Realizar trabajo en planta.

9:00am - realizo limpieza a la Canaleta efluente

11:50 pm Ingresa andrea leon a realizar muestra
No se pudo realizar bomba fuera de Servicio

Powered by CamScanner

6873

1:50pm Entrego turno a la compañera Daniela Pavelo con planta fuera de servicio mantenimiento en bomba Sumergible, todo en orden.
Operador Entrante: Daniela Pavelo
Operador Saliente: Ingrid Diaz

1:50pm Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz con planta apagada, todo en orden
Novedad: Bomba sumergible en mantenimiento
2:10pm Ingresa personal de mantenimiento a planta
4:00pm hacen arreglo al Inodoro, queda funcionando normalmente.
4:20pm hacen arreglo a la bomba sumergible, queda trabajando planta normalmente.
5:00pm Se hace aseo en cribado
6:00pm Se apaga la planta.
8:20pm Realizo ronda por la planta, todo en orden
9:50pm Entrego turno a la compañera Valeri Guevo con planta apagada por poco caudal todo en orden.
Operadora saliente: Daniela Pavelo
Operadora entrante: Valeri Guevo

Recibo turno a la compañera Daniela Pavelo, planta en orden.

- Realizo ronda alrededor de la planta en orden
- Realizo ronda alrededor de la planta en orden.
- Realizo ronda alrededor de la planta todo en orden
- Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado

Powered by CamScanner

6874

Entrego turno a la Compañera Ingrid Diaz planta en orden.

- operador saliente- Valiry Olivero.
- operador Entrante:

11- JUNIO - 2026

6:5am Recibo turno a la compañera Valiry Grueso con planta apagada por poco caudal, planta todo en orden

6:40am - Se realiza limpieza en el Cribado y caja de valvula

7:23am - Realizo limpieza en el pozo captacion.

7:35am - Se enciende la bomba Sumergible para el llenado de los Sedimentadores.

7:40am - Realizo la muestra del corte del quimico

8:30am - Se enciende los SBR

9:13am - Realizo limpieza en la canaleta parshall efluente.

9:15 am - Ingresa Personal de mantenimiento a terminar Istalacion del baño

9:35am - Ingresa el Ingeniero Jorge y milebreth a recojer documentacion Firmada.

11:0am - Se apaga la bomba Sumergible Sedimentadores llenos

11:26am - Ingresa el Ingeniero Ju an carabona y visita cada a realiza recorrido a la planta.

Powered by CamScanner

6675

1:50 pm - Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta operando estable los SBR todo en orden.
Operador Saliente: Ingrid Diaz
Operador Entrante: Daniela Ravelo

1:50 pm Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz con planta funcionando estable, todo en orden

3:00 pm Realizo limpieza en el cribado

3:20 pm Realizo limpieza en canaletas Parshall

3:40 pm Realizo limpieza en pozo de captacion

5:20 pm Se apaga la planta, SBR 1, 2 Se cierran con candado.
Se lava y se guarda Vaso de coste de gomico

7:00 pm Realizo ronda por la planta, todo en orden

9:00 pm Se hace aseo en el container

9:50 pm Entrego turno a la Compañera Valry Grueso con planta apagada, todo en orden
Operadora Saliente: Daniela Ravelo
Operadora entrante: Jolin Grueso

10:50 pm recibo turno a la compañera Daniela Ravelo planta en orden.

12:16 AM - Realizo ronda alrededor de la planta, todo en orden.

2:41 am - Realizo ronda alrededor de la planta todo en orden

4:30 am - Realizo ronda alrededor de la planta todo en orden

5:00 am - Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado.

12 Junio 2020

5:30 am Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz planta todo en orden.

Powered by CamScanner

6876

- Operador Saliente: Valery Grueso
- Operador Entrante: Ingrid Diaz

12 - Junio - 2026

5:50 am Recibo turno a la compañera Valery Grueso con planta apagada por poco caudal

7:22am - Realizo limpieza en el Cribado y caja de valvula.

7:45am - Realizo limpieza en la canaleta efluente

8:30am - Se encuende los SBR

8:40am - encuendo la bomba Sumergible Para el llenado de los Sedimentadores

9:12am - Realizo muestra corte del quimico.

9:37am - Realizo limpieza en el pozo captacion.

11:12am - Realizo Nuevamente limpieza en el pozo y Cribado y Caja de valvula.

11:35am - Se apaga la bomba Sumergible Sedimentador al llenos

11:42 am - Ingresa andrea leon a realizar muestra clarion
Oxigeno 4.3
PH 8.3
- Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta operando con normalidad los SBR todo en orden

Powered by CamScanner

1:30pm	operador Saliente:
	operador Entrante: Daniela Ravelo
7:30pm	Recibo turno a la Compañera Ingrid Diaz
	Con planta Operando normalmente
	todo en orden.
3:20pm	Realizo limpieza en pozo de captacion
3:40pm	Realizo limpieza en Cribado
4:00pm	Realizo limpieza en Canaleta parshall Afluente
5:35pm	Se apaga Bomba Sumergible
	se lava Vaso de Corte del quimico.
5:38pm	Se apaga planta SBR 7,2 Se Cierra Con
	Candado.
8:70pm	Realizo ronda por la planta. SIN
9:30pm	Entrega turno a la Compañera Valiry
	Grueso Con planta apagada por poco Caudal
	todo en orden
	Operadora Saliente: Daniela Ravelo
	Operadora entrante: Valiry Grueso.
9:50pm	Recibo turno a la compañera Daniela Ravelo
	planta todo en orden
1:40am	- Realizo ronda alrededor de la planta, todo en
	orden
3:12am	- Realizo ronda alrededor de la planta todo
	en orden
4:30am	- Realizo ronda alrededor de la planta en
	orden.
5:10am	- Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio
	y ordenado.
	13 Junio 206.
5:30am	Entrega turno a la Compañera Ingrid Diaz.
	- Operador Saliente. Valiry Grueso.
	- Operador Entrante. Ingrid Diaz

Powered by CamScanner

6878

13- JUNIO-2026

5:30am - Recibo turno a la compañera Valiry Cruces con planta apagada por paro Caudal, todo en Orden
- Se enciende los SBR

8:40am - Realizo limpieza en el POZO captacion.

8:56am - Realizo limpieza en la canaleta parshall efluente

9:30 am - Se enciende la bomba Sumergible para el llenado de los Sedimentadores.

9:37am - Realizo limpieza al Cribado y caja de valvula.

11:30am - Se apaga la bomba Sumergible

1:50pm - Entrego turno a la Compañera Daniela Ravelo con planta Operando los SBR todo en orden
Operador Saliente: Ingrid Diaz
Operador Entrante: Daniela Ravelo
Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz Con planta en orden, Operando estable
se enciende Bomba Sumergible
Realizo limpieza en cribado
Realizo limpieza en canaleta Parshall
Realizo limpieza en pozo de captacion
Apaga Bomba sumergible,
Se lava y se guarda Vaso del corte del quimico
apago planta SBR 1 y 2, Cierro con candado

Powered by CamScanner

6879

Se hace ronda por la planta, todo en orden
se hace aseo en el container
Entrego turno a la compañera Valery
Grueso con planta en orden
Operadora saliente = Daniela Rocelo
Operadora entrante:

9:50 Recibo turno a la compañera Daniela Rocelo, planta en orden

12:31 - Realizo ronda alrededor de la planta todo en orden. S/N

03:28 - Realizo ronda alrededor de la planta todo en orden.

4:55 - Realizo ronda alrededor de la planta todo en orden. S/N

Entrego turno a la Compañera Ingrid Diaz.
Planta en orden.
- operador Saliente. Valery Rocelo.
- operador Entrante.

14 - JUNIO - 2026

6:30am Recibo turno a la compañera Valery
Grueso con planta apagada por poco caudal, todo en orden.
7:20am - Se enciende los SBR
7:35am - Se enciende la bomba sumergible.

Powered by CamScanner

6660

7:58am - Realizo limpieza al cribado y cajas de valvulas.
9:08am - Realizo limpieza en el pozo captacion -
10:23am - Se apaga la bomba sumergible
10:37am - Se limpia la canaleta efluente
1:54pm - Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta, todo en orden SAN.

Saliente: Ingrid Diaz
Entrante: Daniela Ravelo
Recibo turno a la Compañera Ingrid Diaz planta en orden, trabajando normal
Realizo limpieza en canaleta Parshall Afluente, efluente
4:00pm Realizo limpieza en el cribado y caja de valvula.
4:20pm Realiza limpieza en el pozo de Captacion
5:40pm Se apaga la Bomba Sumergible
Se apaga la planta SBR 1/2 Se cierran con Candado
Se lava y se guarda Vaso de corte del garnico
8:20pm Realizo ronda por la planta, todo en orden
9:10pm Se hace aseo en el Container
9:50pm Entrego turno a la Compañera Cynthia Ocampo con planta apagada por poco caudal, todo en orden.
Operada Saliente: Daniela Ravelo
Operado entrante:

Powered by CamScanner

6881

	14- Junio - 2026.
10:00 pm.	Cinthya Camaño Recibo turno de 10:00 pm 6:00 am.
2:00 am.	Se Realiza Ronda a la Planta todo con normalidad.
3:00 am.	Realizo Ronda a la Planta sIN.
4:00 am.	Realzo Ronda a la Planta Sin novedad.
5:00 am	Se Realiza Asco dentro del container. y al baño dejando todo Limpio y organizado a mi compañera.
5:45am.	Entrego turno a mi compañera Ingrid. todo Limpio y organizado operador Saliente Cynthia Camaño.
	15- Junio - 2026
6:00am	Recibo turno a la compañera Cinthia camaño con planta todo en orden
7:bam	- Realizo limpieza en el Pozo captacion
7:26am	- Se encuende los SBR
8:30am	- Se encuende la bomba Sumergible Para el llenado de los Sedimentadores
9:08am	- Realizo limpieza en el Cribado y caja de valvula.
9:32am	- Realizo limpieza en la Canaleta efluente
11:am	- Se apaga la bomba Sumergible Sedimentadores llenos
1:40pm	- Realzo limpieza al contaners
1:50pm	- Entrego turno a la compañera Valiry Grueso con planta

Powered by CamScanner

6882

todo en orden S/N.
- operador saliente: Ingrid Diaz
operador Entrante. Udlin Guero

Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz, planta en orden

5:28pm - Realizo limpieza al cabado.
3:42 - Realizo limpieza en el pozo de captación.
4:02 - Realizo limpieza en la canaleta Parshall efluente.
4.15 - Se enciende la bomba sumergible para el llenado de los sedimentadores.
5:17 - Se apaga la bomba sumergible, sedimentadores llenos.
5:38 - Se apaga la planta y se cierra con candado.
6:02 - Se encienden las luces alrededor de la planta.

Entrego turno a la compañera Cynthia Caamaño planta en orden.
- operador saliente: Udlin Guero.
- operador entrante: Cynthia Caamaño G.

15 - Junio - 2026.

10:00pm. Recibo turno de 10:00 Pm a 6:00 am. Planta todo en orden.
1:00 am Se Realiza Ronda a la Planta.
3:00 am. Se Realiza Ronda a la planta.
4:00 am Se Realiza Ronda a la Planta todo con normalidad.
5:00 a.m. Se Realiza aseo dentro del contenedor y al baño dejando todo limpio y organizado operador saliente Cynthia Caamaño.
Operador entrante. Ingrid Diaz.

Powered by CamScanner

6883

16 - Junio - 2026

6:00 am Recibo turno a la compañera Cynthia Caamaño con planta todo en orden
6:30 am Se realiza limpieza en el cribado.
6:50 am Realizo limpieza en canaleta parshall Afluente y Efluente.
7:00 am Realizo limpieza en pozo de captacion
7:30 am Se enciende planta SBR 1 y 2 en modo automatico.
7:32 am Se enciende Bomba Sumergible para el llenado de los Sedimentadores
10:20 am Realizo nuevamente limpieza en regilla del cribado y pozo de captacion
11:10 am Se apaga Bomba Sumergible, Sedimentadores llenos
12:00 pm Se hace aseo en el contalner
• Entrego turno a la compañera Valery Grueso con planta Operando establemente
1:45 pm Operadora Saliente: Valery Grueso
Operadora entrante: Valery Grueso.

Recibo turno a la compañera Daniela Davelo, planta en orden.

3:20 pm - Realizo limpieza al cribacido.
3:31 pm - Realizo limpieza en el pozo de captación.
3:35 pm - Se enciende la bomba sumergible para el llenado de sedimentadores.
4:02 pm - Realizo limpieza alrededor de la planta.
4:18 pm - Se realiza limpieza en la canaleta parshall efluente.
4:30 pm - Se apaga la bomba sumergible con sedimentadores llenos.
5:50 pm - Se apaga y se encienden las luces alrededor de la planta
6:01 pm - Se encienden las luces alrededor de la planta

Powered by CamScanner

6884

- Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado.

Entrego turno a la compañera Cynthia Caamaño planta en orden.
- operador saliente: Valery Guerra.
- operador Entrante.

16 - Junio - 2026

Recibo turno de 10:00pm - 6:00am todo en orden sin ninguna novedad.
realizo Ronda a la Planta.
Realizo Ronda a la Planta
Se Realiza Ronda a la planta todo con normalidad sin ninguna novedad.
Se Realiza Aseo al baño y dentro de la garita dejando todo limpio y organizado
operador Saliente Cynthia Caamaño.

17 - Junio - 2026

Recibo turno a la compañera Cynthia Caamaño con planta apagada todo en orden.
7:00am Se enciende la Bomba sumergible para el llenado de los sedimentadores
Se enciende la planta SBR 1 y 2 en automatico
Realizo limpieza en el cribado
Realizo limpieza en canaleta Parshall Afluente y efluente
Realizo limpieza en pozo de captacion
se apaga Bomba sumergible, Sedimentadores llenos.
Realizo nuevamente limpieza en cribado

Powered by CamScanner

6885

Se enciende Bomba Sumergible
Entrego turno a la compañera Valiry Grueso
Con planta Operando normalmente, todo en orden
Operadora saliente: Daniela Racelo
Operadora entrante: Valiry Grueso.

Recibo turno a la compañera Daniela Racelo
planta en orden.

- Realizo limpieza al cribado.
- Realizo limpieza en el pozo de captación.
- Se enciende la bomba sumergible para el llenado de sedimentadores.
- Realizo limpieza en la canaleta parshall eficiente
- Realizo limpieza al alrededor de la planta.
- Se apaga la bomba sumergible con sedimentadores llenos.
- Se guarda el vaso de corte de químico.
- Se apaga la planta y se cierra con candado.
- Se encienden las luces alrededor de la planta.
- Realizo limpieza dentro del container dejando lo limpio y ordenado.

Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz, Planta todo en orden.
- operador saliente.
- operador entrante: Ingrid Diaz

17 - junio - 2026

9:30pm - Recibo turno a la compañera Valiry Grueso con planta apagada por poco caudal

6886

1:20 am	-Realizo ronda a la planta, todo en orden.
3:16 am	- Realizo ronda a la Planta, todo en orden
4:18 am	- Realizo ronda a la planta todo en orden
	18 - Junio - 2026
5:30 am	Entrego turno a la compañera Daniela Rave la planta todo en Orden S/N.
	Operador Saliente : Ingrid Diaz
	Operador Entrante: Daniela Ravelo
	18 - Junio - 2026
	Recibo turno a la Compañera Ingrid Diaz con Planta apagada, todo en orden
7:00 Am	Realizo limpieza en Cribado
	Realizo limpieza en el pozo de Captacion
	Realizo limpieza en Canaleta ParShall Afluente Efluente
	Se enciende Bomba Sumergible para el llenado de los Sedimentadores
	Se enciende la planta SBR 7x2 automatico
	Realizo limpieza en Cribado y pozo
	Se apaga Bomba Sumergible, sedimentadores llenos
	Entrego turno a la Compañera Valiri Ovalle con planta operando establemente, todo en orden
	Operadora Saliente: Daniela Ravelo
	Operadora entrante: Valiri Ovalle.

Powered by CamScanner

6887

Recibo turno a la compañera Daniela Ravelo. Planta en orden.

3:31 - Realizo limpieza en el cribado.
3:42 - Realizo limpieza en el pozo de captación
3:58 - Realizo limpieza en la canaleta Parshall efluente.
4:02 - Se enciende las ~~alrededor de la planta~~ sumergible para el retiro de los sedimentadores.
4:09 - Realizo aseo alrededor de la planta.
5:32 - Se apaga la bomba sumergible, sedimentadores tener.
9:40 - Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado.

9:53 Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz. planta en orden.
- Operador saliente: Valiry Oviedo.
Operador entrante: Ingrid Diaz

18- Junio - 2026

9:30pm - Recibo turno a la compañera Valiry Oviedo con planta apagada, todo en orden
12:16am - Realizo ronda, todo en orden.
2:36am - Realizo ronda, todo en orden
4:00am - Realizo ronda. todo en orden
19- Junio - 2026

5:50am Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo con planta, todo en orden.

Powered by CamScanner

6888

19-Junio-2026

- operador Saliente: Ingrid Diaz
- operador Entrante: Daniela Ravelo

5:50 AM Recibo turno a la compañer Ingrid Diaz con planta apagada, todo en orden

6:30 AM Realizo limpieza en el cribado caja de valvula.
Realizo limpieza en canaleta Parshall Afluente y Efluente

7:00 AM se enciende la planta SBR 7x2 modo automatico
Se enciende Bomba sumergible

8:30 AM Ingresa Lizeth navarro a realizar las muestras del monitoreo

8:40 AM Ingresa a Planta Personal de mantenimiento a realizar mantenimiento a los SBR 7x2 y Bomba sumergible.
Realizan roseria en planta

9:40 AM Ingresa a planta Lizeth navarro a tomar muestras de monitoreo mensual

11:10 AM Realizo limpieza en el cribado,

1:40 pm Realizo aseo en el Container
Entrego turno a la compañera Valiry Gruesa con planta operando normal todo en orden.

1:50 pm operadora saliente: Daniela Ravelo
Operadora entrante: Valiry Grueso

Powered by CamScanner

6889

Recibo turno a la compañera Daniela Revelo planta en orden.

3:50 pm - Realizo limpieza diaria en el cribado.
3:58 pm - Realizo limpieza en el pozo de captación
4:02 pm - Se enciende la bomba sumergible para el llenado de sedimentadores.
4:17 pm - Realizo limpieza en la canaleta parshall efluente
4:31 - Realizo limpieza en la planta.
4:59 - Se apaga la bomba sumergible con sedimentadores llenos
6:02 pm - Se apaga la planta y se cierra con candado.
6:30 pm - Se encienden las luces alrededor de la planta.
9:38 pm - Realizo aseo dentro del container dejando limpio y ordenado.

Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz, planta todo en orden.
- operada saliente: Valiry Grueso
- operada Entrante: Ingrid Diaz

19 - Junio - 2026

9:30pm - Recibo turno a la compañera Valiry Grueso con planta apagada por poco caudal
12:10 pm - Realizo ronda, todo en orden
3:00 am - Realizo ronda, todo en orden.
4:50 am - Realizo ronda, todo en orden.

20 - Junio - 2026

Powered by CamScanner

6890

20- JUNIO - 2026

5:30am Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo, planta todo en orden
- operador Saliente: Ingrid Diaz
- operador Entrante: Daniela Ravelo
20-junio-2026

Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz con planta apagada, todo en orden
Se enciende la Bomba Sumergible para el llenado de los sedimentadores
Realizo limpieza en el tamiz estatico,
Realizo limpieza en el cribado, caja de Valvula
Realizo limpieza en el pozo de Captacion
Se enciende planta SBR 1 y 2 automatico
Se realiza corte del germico
Realizo limpieza en canaleta Parshall Afluente y Efluente
Se apaga Bomba Sumergible
Se hace aseo en el container
Entrego turno a la compañera Valiry Gruesa con planta todo en orden
Operadora Saliente: Daniela Ravelo
Operadora entrante: Valiry Grueso.

Powered by CamScanner

6891

Recibo turno a la compañera Daniela Rueda. Planta todo en orden, S/N

3:02 pm - Realizo limpieza en el cribado.
3:11 pm - Realizo limpieza en el pozo de captación
3:31 pm - Se enciende la bomba sumergible para el llenado de sedimentadores.
3:49 pm - Realizo limpieza en la canaleta parshall efluente.
5:02 pm - Se apaga la bomba sumergible, sedimentadores llenos.
5:52 - Se apaga la planta y se cierra con candado.
6:03 pm - Se encienden las luces alrededor de la planta.
9:18 pm - Realizo aseo dentro del contenedor dejando lo limpio y ordenado.

1.5 - Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz, planta en orden.
- operador saliente: Valeri Grueso.
- operador entrante: Ingrid Diaz

20- Junio- 2026

9:50pm Recibo turno a la compañera Valeri Grueso con planta apagada por poco caudal.
1:20am - Realizo ronda, todo en orden.
2:40am - Realizo ronda, todo en orden
4:00am - Realizo ronda, S/N

Powered by CamScanner

6892

21-Junio-2026

5:45am - Entrego turno a la compañera Daniela Rueda con planta todo en orden.
operador Saliente: Ingrid Diaz
operador Entrante: Daniela Rueda
21-Junio-2026

5:50 am Rueda turno a la Compañera Ingrid Diaz con planta en orden
7:00 am Realizo limpieza en el Cribado ~~todo~~
7:20am Realizo limpieza en el pozo de captacion
8:00am Realizo limpieza en canaleta Parshall Afluente y Efluente
8:10 am Se encuende la planta operando en modo automatico.
8:75 am Se encuende Bomba Sumergible
Se realiza Corte del garnico
11:00 am Realizo nuevamente limpieza en Cribado
Se hace aseo en el container
Entrego turno a la Compañera Cynthia Caamaño con planta
7:45 pm operando normalmente, todo en orden
Operadora saliente: Daniela Rueda
Operadora entrante:
21-Junio-2026

2:00 pm. Recibo turno de 2:00 pm a 10:00 pm todo en orden y limpio-
3:30 pm Se realiza limpieza de cribado
4:00 pm. Se realiza limpieza en el pozo de captación
5:00 pm. Se Limpia canaleta de parokall afluente y Efluente.
6:00 pm. Se apaga la pta. bomba. Sumergible
Se barre parte de abajo de la planta

6893

6:30pm Se apaga la Planta se deja cerrado los container con sus respectivos candados.

9:00 pm. Se Realiza Aseo dentro de container y el baño dejando todo limpio y organizado.

9:45pm Entrego turno a mi compañera Ingrid Diaz. operador Saliente Cynthia Caamaño G.

~~Relevo noche~~

a:30pm - Recibo turno a la compañera Cinthia con planta todo en orden.

1:00am - Realizo ronda, Sin novedad

3:20am - Realizo ronda sin novedad.

4:00am - Realizo ronda Sin Novedad

22 - Junio - 2026

5:30am Entrego turno a la compañera Valery Bueso con planta, todo en orden

Operador Saliente: Ingrid Diaz

Operador Entrante: Valery Bueno.

Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz planta en orden.

7:32 am Realizo Limpieza en el cribado

7:37 am Realizo Limpieza en el pozo de captación

7:02 am - Se enciende la bomba sumergible para el llenado de los sedimentadores.

3:09 am - Realizo muestra de cort de quimico.

9:51 am - Realizo Limpieza en la canaleta parshall efluente.

9:40 am - Se apaga la bomba sumergible con sedimentadores llenos

- Realizo aseo dentro del container dejando limpio y ordenado.

Powered by CamScanner

6894

	Entrego turno a la compañera Cynthia Camarro Planta modo en orden.
	Operador saliente: Valiry Grueso.
	Operador Entrante: Cynthia Camarro G.
	22- Junio- 2026.
2:00 pm.	Recibo turno de 2:00 pm - 10:00 pm todo en orden y limpio.
	se prende la bomba sumergible hasta las 4:00 pm.
3:00 pm.	se Realiza limpieza de Cribado
3:30 pm.	se Limpia el Pozo de captacion.
4:30 pm.	se Limpia canaleta de parshall a Fluente y E Fluente.
5:00 pm.	se barre parte de afuera del container.
6:00 pm.	se apaga la bomba sumergible se ponen los candados correspondientes se apaga la planta se deja con candado los container. y porton.
9:30 pm	se Realiza Asco al container y al baño dejando todo limpio y organizado.
	operador Saliente Cynthia Camarro.
	22 - 06 - 2026
9:50 pm	- Recibo turno a la compañera Cintia Camarro con planta apagada por poco caudal, todo en orden.
11:30 pm	- Realizo ronda, Sin novedad
1:15 am	- Realizo ronda, Sin novedad
3:45 am	- Realizo ronda, Sin novedad
	23- Junio- 2026
5:50 am	Entrego turno a la compañera Valiry Grueso con planta todo en orden

Powered by CamScanner

6895

operador Saliente: Ingrid Diaz
operador Entrante: Valley Eneso

Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz.
Planta en orden.

7:10 am - Realizo limpieza en el enbodo.
7:21 am - Realizo limpieza en el POTO de captación
7:39 am - Se enciende la bomba Sumergible para el llenado de sedimentadores.
9:02 am - Realizo limpieza en la canaleta parshall efluente.
9:19 am - Realizo barrido alrededor de la planta.
9:51 am - Se apaga la bomba Sumergible, Sedimentadores llenos.
7:08 - Realizo muestra de corte de químico.
- Realizo aseo dentro del container dejandolo limpio y ordenado.
-

Entrego turno a la compañera Cynthia Camacho planta todo en orden.
- operador Saliente: Valley Eneso.
- operador entrante: Cynthia Camacho.

23 - Junio - 2026.

2:00pm. Recibo - turno de 2:0 Pm - 10:00 Pm todo en orden y Limpio planta trabajando normal.
2:30 pm Se prende la bomba Sumergible a las 2:00 pm hasta las 4:30 Pm.
4:00 pm Se realiza limpieza de cribado.
4:30pm. Se Limpia Pozo de captación
5:00pm. Se limpia canaletta de Parshall aFluente y EFluente.
6:00 pm Se apaga la bomba sumergible a las 6:00 pm.
6:30pm Se barre parte de los contenor de la parte

6896

de abago. a las 6:00 pm se apaga la planta los candados se ponen en sus respectivos container y se deja todo apagado.

4:00 pm. se realiza asco al baño y dentro del container. dejando todo limpio y organizado.

9:40 pm. Entrego turno a mi compañera daniela.

9 45 pm Recibo turno a la Compañera Cintnia Caamaño con planta apagada todo en orden.

11:00 pm Realizo ronda por la planta, todo en orden

7:00 Am Realizo ronda por la planta, todo en orden

3:00 Am Realizo ronda por la planta SNV

5:00 Am Realizo ronda por la planta SNV

5:20 Am Se hace asea en el container Entrego turno a la compañera Valery Gresa con planta apagada

5:45 Am por todo cardal planta todo en orden

Operadora Saliente: Daniela Ravelo

Operadora entrante:

24 de Junio 2026.

5:58 Recibo turno a la compañera Daniela Ravelo planta en orden.

7:10 am Realizo limpieza en el cribado.

7:14 am Realizo limpieza en el pozo de captacion.

7:28 am se enciende la bomba sumergible para el llenado de sedimentadores

7:35 am Realizo limpieza en la canaleta parshall del Norte.

Powered by CamScanner

6897

8:02 am Se aplica pantilla de cloro a la cabaleta Parshall efluente.
9:18 am Se apaga bomba Sumergible.
9:22 am Se apaga la planta ya que el barrio Antonio Nariño se encuentra sin Servicio de energia.
•Fuera de servicio.

1:50pm Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz.
Planta Sin servicio de energia.
- Operador Saliente: Valery Gueto.
operador Entrante: Ingrid Diaz

24- JUNIO- 2026

1:50pm - Recibo turno a la compañera Valery Gueso con planta fuera de Servicio por motivo no hay energia electrica en el Sector por trabajos Por parte de la ESA.
4:40pm - Realizo limpieza en el cribado, y caja de valvula
4:59pm - Realizo limpieza en el pozo captacion
5:30pm - Se enciende las luminarias de la planta
6:00pm - Se cierra la planta con candado dejando todo en orden.
9:23pm - Realizo ronda, todo en orden
9:30pm - Entrego turno a la compañera Daniela Revelo con planta apagada todo en orden.
- operador Saliente: Ingrid Diaz
- Operador Entrante: Daniela Revelo

Powered by CamScanner

6890

9:50 pm	Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz Con planta apagada, todo en orden
11:00 pm	Realizo ronda por la planta, todo en orden
7:00 am	Realizo ronda por la planta. SUV
2:00 am	Realizo ronda por la planta todo en orden
4:00 am	Realizo ronda, SUV
5:20 am	Se hase aseo en el Container entrego turno a la Compañera Valiry Gruesa Con planta apagada todo en orden
5:50 am	Operadora Saliente: Daniela Rascelo Operadora entrante:
	25 junio 2026.
5:50 am	Recibo turno a la compañera Daniela Ra lo, planta en orden
7:18 am	Realizo limpieza en el cribado.
7:25 am	Realizo limpieza en el pozo de captac
7:42 am	Se enciende la bomba sumergible para el llenado de sedimentadores.
8:11 am	Realizo muestra de cate de quimico.
8:23 am	Realizo limpieza en la canaleta Parshall efluente.
10:02 am	Se apaga la bomba Sumergible, sedimento dores llenos.
1:32 pm	Realizo limpieza en el container dejando limpio y ordenado.
1:58 pm	Entrego turno a la Compañera Ingrid Diaz, SU - operador Saliente: Valin Gruen - Operador Entrante:

Powered by CamScanner

6899

	25 - JUNIO - 2026
1:58 pm	- Recibo turno a la compañera Valiry Gruess con planta operando los SBR todo en orden.
3:23 pm	- Realizo limpieza en el pozo captacion
3:30 pm	- encuendo la bomba Sumergible para el llenado de los Sedimentadores
4:12 pm	- Realizo limpieza en el cribado y caja del valvula.
4:52 pm	- Realizo limpieza en la caseta Parshall efluente
5:10 pm	- Se apaga la bomba Sumergible Sedimentadores llenos.
5:40 pm	- Se enciende las luminarias de la planta.
5:47 pm	- Se guarda el vaso del precipitado
6:12 pm	- Se apaga la planta por poco caudal en el pozo captacion
6:12 pm	- Se cierra la planta con candado dando todo en orden S/N.
9:20 pm	- Realizo ronda, Sin Novedad.
9:50 pm	- Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo, con planta todo en orden - operador Saliente: Ingrid Diaz - operador Entrante: Valiry Gruess.
9:50 pm	Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz con planta todo en orden
12:00	Realiza ronda en planta Sin
2:00 am	Realiza ronda en planta, en orden Sin
5:00 am	Realiza ronda, todo en orden
5:40 am	Entrego turno a la compañera Valiry Gruess con planta operando todo en orden

Powered by CamScanner

6900

	Recibo turno a la compañera Daniela Rueda planta en orden.
7:32am	- Realizo limpieza al enbodo
7:41am	- Realizo limpieza en el pozo de captacoón
8:02am	- Realizo muestra de corte de químico.
8:15am	- se enciende la bomba sumergible para el llenado de sedimentadores
8:23am	- Realizo limpieza en la canaleta parshall eficente
10:02	- Se apaga la bomba sumergible con sedimentadores llenos
1:32pm	- Realizo aseo dentro del contenor dejando limpio y ordenado.
1:40 pm	Entrego turno a la compañera Ingrid Diaz planta en orden.
	- operador saliente: Valery Grueso.
	- operador Entrante: Ingrid Diaz
	26- JUNIO - 2026
1:45 pm	Recibo turno a la Compañera Valiry Grueso con planta operando estable: todo en orden.
2:10pm	- Se enciende la bomba Sumergible para el llenado de la planta
4:08pm	- Se realiza limpieza en el Cribado y caja de Valvula.
4:47pm	- Realizo limpieza en el pozo captacion
5:00pm	- Se apaga la bomba Sumergible Sedimentadores llenos

Powered by CamScanner

6901

5:11pm Realizo limpieza en el corredor y fuera.
6:00pm - Se guarda el Uso de precipitado
6:15pm - Se apaga la planta y se cierra con candado por poco combustible.
7:00pm - Realizo ronda, Sin novedad
7:12pm - planta sin energia electrica por explocion de tranformador de la planta
8:31pm - Realizo ronda, Sin novedad
9:18pm Realizo ronda, Sin novedad
9:52pm - Entrego turno a la compañera Daniela Ravelo planta Si energia electrica por explocion del tranformador todo en orden.
Operador Saliente: Ingrid Diaz
Operador Entrante: Daniela Ravelo

9:50pm Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz con planta apagada todo en orde
12:00am Realizo ronda por la planta SNN
2:am Realizo ronda, todo en orden, SNN
4:40am Realizo ronda en la planta SNN
5:00am Se hace aseo en el Container
Entrego turno a la compañera con planta apagada
se encuentra sin Energia electrica
5:45am operadora saliente: Daniela Ravelo
Operador entrante: Ingrid Diaz

2:00pm Recibo turno a la compañera Daniela Ravelo con planta Sin energia electrica todo en Orden SNN

Powered by CamScanner

6902

4:40pm - Realizo limpieza en Cribado canaleta Parshall afluente
5:16pm - Realizo limpieza en el pozo captacion
7:36pm - Realizo ronda, Sin novedad
8:40pm - Realizo ronda, todo en orden
9:42pm - Realizo ronda, todo en orden
10:00pm - Realizo ronda, todo en orden
10:00pm - Entrego turno a la compañera Daniela Revelo con planta Sin energia electrica, planta todo en orden.
Operador Saliente: Ingrid Diaz
Operador Entrante: Daniela Revelo
Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz con planta todo en orden
~~Recibo turno Realizo~~ Tareas de la compañera
Realizo rondada por la planta todo en orden
Realizo ronda por la planta Sin novedad
Realizo ronda por la planta todo en orden
Realizo ronda por planta, todo en orden
Se hace aseo en ~~orden~~ el container
Entrego turno a la compañera
Ingrid Diaz
Operadora ~~Entrante~~ Saliente: Daniela Revelo
Operadora Entrante:

Powered by CamScanner

6903

28-06-2026

2:00pm Recibo turno a la compañera con planta sin energia electrica por explocion en el transformador
2:10pm - Realizo ronda, todo en orden
4:20pm - Realizo limpieza, cribado y caja de Valvula.
5:12pm - Realizo limpieza en foz captadora
6:47pm - Realizo ronda, Sin novedad
8:50pm - Realizo ronda, Sin novedad.
9:17pm - Realizo ronda, Sin novedad.
9:50pm Entrego turno a la compañera Daniela Revelo con planta sin energia electrica todo en orden operador Saliente. Ingrid Diaz
9:50pm operador Entrante: Daniela Revelo. Recibo turno a la Compañera Ingrid Diaz con planta todo en orden
12:00pm Realizo ronda por la planta, todo en orden
2:00Am Realizo ronda por la planta todo en orden
5:00Am Realizo ronda sin novedad se hace aseo en el container
5:45Am Entrego turno a la compañera Cintia Caamaño con planta todo en orden operadora saliente: Daniela Revelo

Powered by CamScanner

6904

29. Subio - 2026.

6- 2:00pm Recibo turno a mi compañera Daniela Suarez todo en orden y limpio Planta sin Luz.
Se limpia cribado y caja de valvula.
Se limpia pozo de captacion
Se Realizo limpieza en la canaleta de Parshall &Fluente y &Fluente.
Se Realiza Ronda ala Planta todo con normalidad
Se barre parte de abajo de la Planta.
Se Realiza Aseo al container y al baño dejo todo Limpio y organizado a mi compañera Ingrid. Operador Saliente Cynthia Camacho

29- Junio- 2026

1:56pm Recibo turno a la compañera Cinthia Camacho con planta Sin energia electrica planta todo en orden.
4:16pm - Realizo limpieza en el cribado y caja de valvula.
5:00pm - Realizo limpieza en el pozo captacion
7:02pm - Realizo ronda, Sin novedad
8:40pm - Realizo ronda Sin novedad
9:23pm - Realizo ronda Sin, novedad
10:40pm Entrego turno a la compañera Daniela Revelo con planta todo en orden, Sin energia electrica.
operador Saliente: Ingrid Diaz
operador Entrante: Daniela Revelo

Powered by CamScanner

6905

9:50 pm	Recibo turno a la compañera Ingrid Diaz con planta en orden
12:00	Realizo ronda por la planta todo en orden
2:000	Realizo ronda por la planta SNV
4:00	Realizo ronda, todo en orden
5:00	Realizo ronda todo en orden
	Se hace aseo en el container
5:30 pm	Entrego turno a la compañera Cynthia Camacho con planta sin energia Electriga, planta todo en orden
	Operadora saliente: Daniela Alvarez
	Operadora entrante: Cynthia Camacho

30 - JUNIO - 2026

6-2:pm.	Recibo turno a mi compañera Daniela Juarez todo en orden y limpio con la novedad que la planta esta sin Energia Aun.
	Se realiza limpieza de Cribado y caja de valvula.
	Se Limpia pozo de captación
	Se Realiza limpieza de canaleta de parshall de AFluente y EFluente.
	Se barre parte de los container de la parte de abajo.
	Se Realiza Ronda a la planta todo en orden SIN NOVEDAD.
	Se retiran Piedras y arena. de la canaleta de parshall AFluente.
	Ingresa Ing Jorge y Mildre a llevar documentos Firmado y dejan una bitacora.
	Ingresa Personal de mantenimiento a mirar lo del arreglo del Contador Informa que Aun no han venido arreglarlo. Se realiza Aseo dentro de la garita y el baño dejando todo limpio y organizado operador Saliente Cynthia Camacho.

Powered by CamScanner

6906

30 - Junio - 2026

1:50 pm Recibo turno a la compañera Cinthia Camaño con planta sin energia electrica por explosión en el tranformador planta todo en orden.

Powered by CamScanner

6907

SERINB SAS
900.210.295-1

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P

PTAR COLINAS DEL SUR

	tanias.
23:30	Se efectuó limpieza de los sistemas de cribado y trampa de grasas, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
00:00	01 - JUNIO - 2026
00:30	se efectuó limpieza de los sistemas de cribado y trampa de grasas, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
01:00	Se realizó rondas en áreas de la planta observando cero novedades.
02:00	Se apagó aireadores del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso del ciclo de trabajo.
02:30	Se realizó limpieza del sistema

Powered by CamScanner

6909

	de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
03:00	Se puso en marcha aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con extinguisión de las bacterias.
04:00	Se realizó ronda en las áreas de la planta observando cero novedades.
05:00	Se efectuó limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenado.
05:30	Se realizó orden y aseo del cuarto de control.
05:45	Se entrego turno al compañero Jorge Armando Castañeda quien recibe planta Operativa el 66,7% de su capacidad.
-	El botiquin se encuentra Vencido.
-	Ausencia de extintor.
06:00	Recibo turno del operador Jon Jaime Castro enterandome de las novedades y trabajos realizados, la ptar colina del sur se encuentra operativa al 66,7% de su capacidad actual. me informe que no hay extintor y el botiquin tiene elementos vencidos, esto ya se encuentra en conocimiento. del resto no hay más novedades perdidas
06:05.	Se apaga aireador #1 por 1 hora segun recomendacion
06:35	Se realiza orden y aseo en la parte exterior ptar.
07:00	Se prende aireador #1 por 3 horas segun recomendacion
07:30	Se lavan comedores de las ptar colinas del sur.
08:45.	Se realiza recoleccion de sedimentos del sistema de mezclamiento cribado y trampa de grasa.
09:25.	Se realiza aseo en zonas perimetrales ptar Colinas del
10:00	Se apaga aireador #1, por 1 hora segun recomendacion.
10:40	Se realiza deshierbe zonas perimetrales ptar Colinas
11:00	Se prende aireador #1, por 3 horas segun recomendacion

Powered by CamScanner

6910

11:40	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento cribado, y trampa de grasa
12:25.	Se realiza lavado de pared externa del sedimentador
13:40	Se realiza aseo y orden en cuarto de control ptar
14:00	Se hace entrega turno al operario Jose Martinez enterandolo de novedades y trabajo realizado en ptar Colina del sur. el cual se entrega operativo en un 66,7% de su capacidad. actual
14:02Pm	Lunes - 01 - Junio
	Recibo turno del compañero Jorge Armando el cual me informa de lo que ha realizado, todo en orden asimismo procedo a apagar aireador hasta las 15 pm
15:00pm	se enciende aireador hasta las 18 pm
16:00pm	se recolectan Sedimentos de cribado y trampa grasa
17:00pm	se deshierba el piso al rededor de los zanjones
18:00pm	se apaga aireador y se enciende a las 19 pm
18:15pm	se labo Pared que tiene maleza
19:00pm	se enciende aireador hasta las 22 pm
20:00pm	se barren hojas del interior y exterior de la ptar, tambien se recogen las hojas
21:00pm	Se organiza garita, se ordena, se barre y trapea el piso.
21:55pm	entrego turno al compañero Jhon Jaime Castro todo en orden, con la novedad de que hay sedimentos en la canastilla metalica.
22:00	Recibo turno del compañero Jose Albeiro martinez quien entrega planta operativa el 66,7% de su capacidad asimismo, orden y aseo.
22:05	Se apago aireador del sistema de zanjon de oxidación para su respectivo descanso en el ciclo de trabajo estipulado.

Powered by CamScanner

6911

22:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
23:00	Se puso en marcha aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
23:30	Se realizó ronda en las áreas de la planta, observando cero novedad.
	02-Junio-2026
00:00	Se realizó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
01:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
02:00	Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso en el ciclo de trabajo.
02:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas, y aceites acumulados.
03:00	Se puso operativo aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
03:30	Se realizó ronda en las áreas de la planta, observando cero novedad.
04:00	Se realizó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
05:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.

Powered by CamScanner

088

6912

05:30	Se realizó orden y aseo a cuarto de control.
05:45	Se hace entrega de turno al compañero Jorge armando castañeda quien recibe planta operativa el 66,7% de su capacidad, no cuenta con extintor y su botiquín esta vencido.
06:00	Recibo turno del operario Juan jaime Gatto el cual me informa de las novedades del turno. me entrega operativa la ptar Colinas del sur el cual esta operativo al 66,7% de su capacidad actual 8/h
06:05	Se apaga el aireador #1, por 1 hora segun Recomend
06:50	Se realiza orden y aseo en el exterior de la ptar
07:35	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento cribado, y trampa de grasas.
08:20	Se llevan sedimentos al punto de secado dentro de la p
08:45	Se lava bandeja del sistema de procesamiento y gra
09:35	Se lavan contadores de la estación Colinas del sur
10:00	Se apaga aireador #1, por 1 hora segun recomend
10:40	Se realiza aseo y orden en la parte perimetral de la ptar Colinas del sur dejando la al dia.
11:00	Se prende aireador #1, el cual se deja funcionando x 3h
11:45	Se realiza recolección de sedimentos del sistema d procesamiento al punto cribado y trampa de grasas
12:40	Se realiza deshierve en el area del lecho de secad
13:35	Se arregla y transplanta en el jardin de la ptar varias plantas para su embellecimiento.
13:50	Se realiza aseo y orden en cuarto de control
14:00	Realizo entrega de turno al operador jose Martinez enterandolo de novedades y trabajos realizados en ptar Colinas del sur. planta operativa en un 66,7% de su capacidad
14:02pm	02 - Junio - 2026
	Recibo turno del compañero Jorge Armando

Powered by CamScanner

6913

	Costanera se procede a apagar aireador hasta las 15pm.
14:30pm	se inspecciona todo el alrededor de la planta,
15:0pm	se enciende aireador hasta las 16pm
16:00pm	se recolectan sedimentos de cribado y limpia gral.
17:00pm	se restriega pared del zanjon de oxidacion
18:00pm	se enciende aireador y se apaga a las 21pm
19:00pm	Se apaga aireador por motivo de lluvia.
19:15pm	se enciende aireador porque la lluvia se fue
20:00pm	se barren bajos del exterior e interior de la planta.
21:00pm	Se organiza garita, se deja en orden, se barre y trapea el piso.
21:55pm	entrego turno al compañero Jhon Jaime castro
22:00	Recibo turno del compañero Jose Alberto Martinez, quien entrega planta operativa 66,7% de su capacidad. orden y aseo.
22:05	Se apago aireador del sistema de zanjon de oxidacion para su respectivo descanso con el ciclo de trabajo
22:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
23:00	Se puso operativo aireador del sistema de zanjon de oxidacion para continuar con la oxigenacion de las bacterias.
	03 - Junio - 2026
00:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
01:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.

Powered by CamScanner

6914

02:00	Se apaga sirvedor del sistema de zanja de oxidación para su respectivo descanso, ciclo de trabajo.
02:30	Se realiza limpieza del sistema de pretratamiento, retirando, sólidos, grasas y aceites acumulados.
03:00	Se pone en marcha sirvedor del sistema de zanja de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
03:00	Inicia lluvia, se protege sirvedor.
04:17	Debido al cambio en las condiciones climáticas por presencia de lluvia, la operación de la planta fue interrumpida desde las 2:40 am hasta las 4:15 am.
04:19	Se puso en marcha el sirvedor del sistema de zanja de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
05:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando sólidos, grasas y aceites acumulados
05:30	Se realizó orden y aseo del cuarto de control.
05:45	Se entrega turno al compañero Jorge Armando castañeda a quien entrego planta operativa el 66%.7 de su capacidad, asimismo, se evidencia ausencia de extintor y botiquín vencido.
06:00	Recibo turno del operario Jhon Jaime Cottro entera me de novedades y trabajo realizados en pta Colin del sur. Se encuentra operativo en un 66.7% de

Powered by CamScanner

6915

Su capacidad. Sin novedad especial en su funcionamiento
06:05 Se apaga el aireador #1, por 1 hora segun recomendacion
06:35 Se realiza orden y aseo en la parte externa de la ptar
07:00 Se prende aireador #1. por 3 horas segun recomendacion
07:30 Se realiza recoleccion de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
08:20 Se realiza aseo y orden en estacion ptar Colinas del sur
09:15 El ing. Jorge de HSE. llega a la estacion colinas del sur para recoger firmas del charlas dadas por el.
10:00 Se apaga aireador #1. por 1 hora segun recomendacion
10:40 Se lavan comedores de la planta colinas del sur
11:00 Se prende aireador #1, por 3 horas segun recomendacion
11:40 Se realiza recoleccion de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas
12:25 Se lavan porcelanas externas del sedimentador s/n
13:35 Se lavan Potes internos del Tanque de oxidacion.
13:50 Se realiza orden y aseo en el cuarto de control
14:00 Entrego turno a la operaria Cynthia enterando la de novedades y trabajos realizados en ptar. colinas del sur el cual ptr operativo en un 66.7% de su capacidad actual, dejando todo en orden

03 - Junio. 2026.

2:00pm Recibo turno Cynthia Caamaño todo en orden y limpio se apaga el Airador #1. para 1 Hora de descanso.
3:00pm Se prende el Aireador #1 para que trabaje. 3 x 1. hasta las 6 pm.
3:20pm Ingresa el Ing. Andres Fiallo y personal de infraestructura a tomar medidas de la planta.
4:00 Pm Se barre el patio de la planta y sus alrededores dejando las hojas en el saco. Ingresa personal de mantenimiento a dejar insumos. 1 Escoba, Sacos, 1 Rastrillo, 1 Palo metalico.

Powered by CamScanner

5:00pm	Se realiza limpieza del Airador #1
5:30pm	Se realiza barrido a la pasarella del zanjon de oxidación.
6:00:pm	Se apago el Airador # 1 para que descanse 1 Hora hasta las 7:00 pm.
6:30 pm	se Limpia Cribado, trampa de grasa. se deja la lata de los desechos Limpia.
7:00 pm	Se Prende el Airador #1 para que trabaje su 3k.
9:20 pm	Se Realiza Asco dentro de la garita y al baño dejando todo limpio y organizado.
9:45 pm.	Entrego turno a mi compañero Jhon todo con normalidad operador saliente Cynthia Caamaño.
23:00	Recibo turno de la compañera cynthia caamaño, quien entrega cero novedades.
22:05	Se apago airedor del sistema de zanjón de oxidación para su respetivo descanso en el ciclo de trabajo.
22:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
23:00	Se puso operativo el sistema de zanjón de oxidación con el airedor para continuar la oxigenación de las bacterias.
	04 - Mayo - 2026
00:00	Se efectuó la limpieza del sistema de zanjón oxidacion, retirando materiales alrededor parte externa.
00:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
02:00	Se apago airedor del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso en el ciclo de trabajo establecido.

Powered by CamScanner

	Se realizó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, Grasas y aceites almacenados.
	Se puso en marcha el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
	Debido al cambio en las condiciones climaticas por presencia de lluvia, la operación de la planta fue interrumpida. asimismo, se procedio con la protección al aireador.
	Se realizó orden y aseo a cuarto de control.
5:45	entrego turno al compañero Jose albeiro martinez, a quien entrego planta No operativa por condiciones climatologicas (lluvia).
05:30am	Jueves 04- Junio- 2026
	Recibo turno del compañero Jhon Jairo Castro, me cuenta novedades y los trabajos realizados en Ptar Colinas del sur, se encuentra el aireador apagado por motivo de lluvia.
6:20am	Se recolectan Sedimentos de criboda y trampa grasa
7:30am	Se realiza recoleccion de hojas en zanjon de oxidacion con la nassa
8:20am	se realizó barrido de la entrada y parte interna de la planta,
8:30am	Se enciende aireador motivo de que se fue la lluvia, se apaga a las 10am
9:30am	se realiza recoleccion de sedimentos en criboda y trampa de grasa
10:00am	Se apaga aireador y se enciende a las 11 am
11:00am	se enciende aireador y se apaga a las 1y pm
12:00pm	se lava bandeja metalica. igualmente

Powered by CamScanner

6918

	Se colocan los sedimentos con cal al sol para que se logren se esparle rota que se seque rapido
1:15 Pm	se coloca la garita. y barre y trapea el piso
1:55 Pm	entrego turno a la compañera Cynthia cagmaño todo en orden sin ninguna novidad.
	4- Julio - 2026.
2:00 Pm	Recibo turno de 2- 10 Pm todo en orden y limpio sin ninguna novedad.
	Se apaga el Aireador #1 para que descanse 1H.
3:00 Pm	se prende el Aireador #1 para que trabaje 3x
3:30 pm	se barre el Patio de la planta.
4:40 pm	Ingresa Andrea Leon a muestreo diario.
5:00 pm	Se Limpia Cribado y trampa de grasa.
6:00 pm	Se apaga el Aireador #1 para que descanse 1 Hora.
7:00 Pm	Se prende el Aireador #1 para que trabaje 3x
7:30 pm	Se recogen los desechos y se llevan al saco
8:00 pm	Se lava la lona donde estaban los desechos Secando se deja en el tubo.
9:00 pm	Se Limpia Cribado y trampa de grasa.
9:30 pm.	Se Realiza Asco al baño y dentro de la garita.
22:00	Recibo turno de la compañera cynthia cagmaño quien entrega sin novedad.
22:05	Se apago aireador del sistema de zanja de oxidación para su respectivo descanso.
22:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, aceites y grasas acumuladas.
23:00	Se apago aireador del sistema de zanja de oxidación para su respectivo descanso en el ciclo de trabajo establecido.
23:30	Se realizo la limpieza de los

Powered by CamScanner

6979

	sistemas de cribado y trampa de grasas, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
	05 - Junio - 2026
00:00	Se efectuó ronda de inspección en las instalaciones de la planta, observandose condiciones normales de operación y sin novedades relevantes.
01:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
02:00	Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso en el ciclo de trabajo.
03:00	Se puso en marcha el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
04:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
05:00	Se efectuó ronda de inspección en las instalaciones de la planta, observandose condiciones normales de operación y sin novedades relevantes.
05:30	Se realizó orden y aseo a cuarto de control.
05:45	Entrego turno al compañero Jose albeiro Martinez, a quien entrego planta operativa el 66,7% de su capacidad de trabajo. asimismo, plasmar ausencia de extintor y botiquin vencido.

6920

5.5am	05-Junio-2026, Recibo turno del compañero Jhon Jaime Castro, quien me comenta las novedades.
6:am	se procede a apagar aireador y se enciende, apaga a las 7am
6 am	se recolectan sedimentos de cribado y trampa grasa.
7 am	se enciende aireador y se apaga a las 10 am
8 am	se realiza barrido de hojas dentro de la PTAR
9:am	se restriegan paredes interno del zanjon oxidacion
10:am	se apaga aireador y se enciende a las 11 am
11 am	se enciende aireador y se apaga a las 12 pm
12:pm	se recolectan hojas del zanjon de oxidacion con la mano.
1 pm	se organiza garita, se barre y trapea el piso.
13:15pm	Entrego turno a la compañera Cynthia Caamaño, a quien entrego Planta operativa el 67% de su capacidad de trabajo

05- Junio. 2026.

2:00 pm	Recibo turno de 2-10 pm todo con normalidad y en orden. a los 2:00 pm se apaga el Aireador #1 para que descanse 1 H.
3:00 pm	Se prende el Aireador #1 para que trabaje sus 3 H.
	Me conecto a capacitación virtual de 3-4 pm.
4:30 pm	se barre el patio de la planta y sus anden
5:00 pm	Se limpia Paredes del Zanjon de oxidacio
5:30 pm	se Realiza Limpieza al Aireador #1.
6:00 pm	Se apaga el Aireador #1 para que descanse 1 Hora.
7:00 pm	Se prende el Airador para que trabaje 3 H.
8:00 pm	Se Limpia cribado y trampa de grasa.
8:30 pm	Se recogen los residuos y se dejan en el valde ya que no se secaron se les aplico la cal.
9:30 pm	Se Realza aseo al baño y dentro de la garita. dejando todo Limpio y organizado
9:45 pm	Entrego turno a mi compañero Jorge SIN.

Powered by CamScanner

6921

1:00	Recibo turno de la operaria Cynthia Camacho enterandome de las novedades y trabajos realizados en la ptar colinas del sur. Se encuentra operativo en un 66,7% de su capacidad actual sin novedad alguna
10:05	Se apaga aireador #1, por 1 hora segun recomendaciones
1:05	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
11:00	Se prende aireador #1, por 3 horas segun recomendaciones
11:50	Se realiza ronda por los parametros internos de la ptar
12:00	Se realiza aseo en la parte interna de la ptar
12:45	Se realiza recolección de sedimentos al sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas
	06-junio-2026.
01:25	Se realiza ronda en areas perimetrales ptar.
02:00	Se apaga aireador #1, por 1 hora segun recomendaciones
02:45	Se baliza aireadores de la ptar colinas del sur
03:00	Se prende aireador #1, por 3 horas por recomendación
03:50	Se realiza ronda por los perimetros de la ptar.
04:35	Se realiza recolección de solidos al sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
05:40	Se realiza orden y aseo al cuarto de control
06:00	Entrego turno al operario José Martinez enterando lo de novedades y trabajos realizados en ptar colinas del sur. Se entrega operativo al 66,7% de su capacidad actual S/n
	06-Junio-2026
06:20	Recibo turno del compañero Jorge Armando el cual me comenta de la situación y trabajos realizados igualmente se procede a apagar aireador hasta las
7:00am	7 am, Se enciende aireador hasta las 10 am
8:00am	Se realiza barrido de hojas dentro de la ptar.
9:00am	Se restriegan paredes internas del canal de oxidación
10:00am	Se apaga aireador y se enciende a las 11 am.
11:00pm	Se enciende aireador y se apaga a las 14 pm

Powered by CamScanner

6922

12:00	se recolectan sedimentos de cribado y trampa grasa.
13:00	se recogen hojas con la nasa en el canal de oxidación
13:30	se organiza garita, se barre y trapea el piso
13:55	entrega turno al compañero Juan Jaime castro.
	informando de novedades.
14:00	recibo turno del compañero Jorge Alberto Martinez, quien entrega planta operativa al 66,7% de su capacidad.
14:05	Se apago aireador del sistema de pretratamiento, para su respectivo descanso en el ciclo de trabajo.
14:30	Se realizó la extensión de lona, Vertimiento y distribución del material sedimentado, seguido de la aplicación de cal para facilitar su secado.
15:00	Se puso operativo aireador del sistema de canjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
15:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
16:00	Se efectuó la limpieza de la pared circular interna del sistema de sedimentación, removiendo la acumulación de moho. adicionalmente, se realizó el barrido de hojas acumulados en el fondo de la estructura, conduciendolas hacia punto de salida.
18:00	Se apago aireador del sistema de canjón de oxidación para su respectivo descanso.

Powered by CamScanner

6923

18:30	Se realizó limpieza del sistema de pretratamiento, retirando natas, grasas y aceites acumulados.
19:00	Se puso en operación el airreador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
19:30	Se realizó barrido de hojas secas en la planta, recogiéndolas y almacenándo en saco para su disposición final.
19:34	Debido al cambio climático, por presencia de lluvia, la operación de la planta fue interrumpida, asimismo, se procedio con la protección del airreador.
21:45	Realizó entrega de turno al compañero Jorge armando castañeda, a quien entrego fuera de operación debido a las condiciones climaticas, por presencia de lluvia desde las 19:34 horas. a la hora de la entrega de turno, la precipitación continúa, por lo que no es posible reanudar las actividades operativas.
22:00	Recibo turno del operario Jhon jaime Castro enterandom de las actividades del día y novedades las cuales no hubo la ptar colinas del sur, por motivo de lluvia siendo las 22:00 horas el airreador #1 no se encuentra operati por motivos de lluvia, aparte de esto, la planta de agua residuales está operativo al 66,7% de su capacid
2245.	Se realiza recolección de solidos al sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
23:35	Se realiza ronda por los perimetros ellaccion ptar
24:00	07 - Junio - 2026
01:40	A la hora continua la lluvia, el airreador #1 Apaga

Powered by CamScanner

02:25	Se realiza recolección de sedimentos al sistema de procesamiento cribado y la trampa de grasas.
03:35	Se realiza ronda por los perimetros de la ptar.
04:40	A la hora continua la lluvia y Aireador #1 Apagado
04:55	Se prende aireador #1, por 3 horas segun recomendación y adicional a esto, termina de llover
05:25	Se realiza recolección sedimentos al sistema de procesamiento cribado y la trampa de grasas.
06:00	Entrego turno al operario jose Martinez entrega lleno de novedades y labores ejecutadas en ptar Colinas del sur el cual está operativo al 66,7% de su capacidad actual s/h
06:02am	Domingo - 7 - Junio - 2026
	Recibo turno del compañero Jorge Armando el cual me comenta de las novedades y lo que ha realizado,
	Se procede a apagar aireador y se ~~apaga~~ enciende a las 7am
07:00am	se enciende aireador y se apaga a las 10 am
08:00am	Se realiza barrido de hojas dentro de la ptar
9:10 am	Se recolectan Sedimentos de cribado y trampa grasa
10:00am	Se apaga aireador y se enciende a las 11 am
10:30am	Se restriegan paredes de zanjas de cribado y
	las paredes de la trampa de grasa.
11:am	se enciende aireador y se apaga a las 12pm
12:00pm	Se realiza recolección de sedimentos en
	el cribado y en la trampa de grasa.
13:00pm	Se organiza garita, se barre y trapea el piso
13:55pm	entrego turno al compañero Jhon Jaime castro
	todo en orden sin ninguna novedad.
14:00	Recibo turno del compañero Jose
	Alberto Martinez, quien entrega planta
	operativa el 66,7% de su capacidad.
14:05	Se apaga aireador del sistema
	de zanjón de oxidación para su
	respectivo descanso conforme al

Powered by CamScanner

6925

	ciclo de trabajo establecido.
14:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
15:00	Se realizó el traslado de la bandeja de almacenamiento de sedimentos a un área adecuada, vertiendo su contenido en un balde de recolección para que, al día siguiente, se lleve a cabo el proceso de secado.
15:30	Se lavo la bandeja de almacenamiento de sedimentos y se instaló nuevamente en el sistema de pretratamiento.
16:00	Se realizó el barrido de las hojas secas en la planta; asimismo, estas fueron almacenadas en saco para su disposición final.
16:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas, aceites almacenados.
17:00	Se efectuó el barrido y limpieza de los andenes comprendidos entre la entrada principal y el área final de la planta, así como de la zona posterior del cuarto de control.
18:00	Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso contemplado en el ciclo de trabajo
19:00	Se puso en marcha aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
19:30	Se efectuó la limpieza del sistema

Powered by CamScanner

03:00	Se prende aireador #1, por 3horas según recomendaciones.
03:45	Se realiza aseo en los perimetros internos de la ptar.
04:20	Se realiza recolección de sedimentos, al sistema de pretratamiento cribado y trampa de grasas s/n.
05:20	Se realiza ronda por perimetros de la ptar Colmar del sur encontrando todo sin ninguna novedad.
05:45	Se realiza orden y aseo en el cuarto de control.
06:00	Entrego turno al operador José Martinez. enterandolo de las novedades y trabajos realizados en la ptar. la cual se encuentra operativa. en un 66,7%. JM
06:02am	Lunes 8 - Junio 2026
	Recibo turno del compañero Jorge Armando el cual me comenta de la situación y recibo la planta en un 66,7% de su capacidad, se procede a apagar aireador hasta las 07am
07:00am	Se enciende aireador para que trabaje los 3 horas, se apaga a las 10 am
08:00am	se recolectan sedimentos de cribado y trampa grasa.
09:00am	se recogen hojas con la nasa en el canjón de oxidación.
10:00am	se apaga aireador y se enciende a las 11 am
11:00am	se realiza barrido dentro de la Ptar. se enciende aireador y se apaga a las 1PM
12:00pm	se realiza recolección de sedimentos en cribado y trampa de grasa.
13:00pm	se organiza garita, se barre y trapea el piso
13:55pm	termino turno dejo garita organizada, motor aireador apagado y tapado, y todo cerrado para el turno de 22pm a 6m
22:00	Recibo turno de el operario José Martinez el cual me entrega llaves de la ptar Colmar del sur; ya que el compañero Jhon Jaime Castro sele presento una Calamidad domestica, recibo ptar. operativa al 66,7% de su capacidad. Me entera de la novedad y me informa de trabajos.

Powered by CamScanner

6927

22:05	Se apaga aireador #1 por 1 hora segun recomend
23:00	Se prende aireador #1, por 3 horas segun recomend
23:45	Se realiza ronda en todo el perimetro de la planta
24:00	09 - junio - 2026.
00:40	Se realiza aseo en las partes internas de la pt.
01:35	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento Cribado y trampa de grasas.
02:00	Se apaga aireador #1 por 1 hora segun recomen
02:50	Se realiza ronda en todo el perimetro de la pta
03:05	Se prende aireador #1 por 3 horas segun su recomen
03:50	Se lavan Correderes de la ptar colindes del sur.
04:10	Se apaga aireador #1 por motivo que empieza a llover y se protege del agua el aireador
05:10	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
05:40	Se realiza ronda perimetral a la ptar.
05:55	Se hace aseo al cuarto de control ptar.
06:00	Entrego turno al operarro José Martinez enterandolo de novedades y trabajos realizados entregando operativo la ptar en un 66,7% de su Capacidad actual. Se continua normal s/n
06:07am	Recibo turno el dia martes 9 de Junio del año 2026 le recibo al compañero Jorge Armando el cual me entrega la planta operando el 66.7%
	procedo a apagar aireador y se enciende a las 7am
07:00am	Se enciende aireador y se apaga a las 10am
07:10am	se apaga y se tapa aireador por motivo de llovizna
07:30am	se enciende aireador por motivo de que se fue la llovizna.
8:00am	se recolectan Sedimentos de trampa de grasas y cribado
9:00am	Se restriega aireador y tubos del canion de oxidacion
10:00am	se apaga aireador y se enciende nuevamente a las 11am
11:00am	Se enciende aireador y se apaga a las 14 pm.
12:00pm	Se realiza barrido de hojas por dentro y por fuera de la ptar.

Powered by CamScanner

6920

13:00	se organiza y se ordena la gaita.
13:05	entrega turno al compañero Jhon Jaime Castro todo en orden sin ninguna novedad.
14:00	Recibo turno del compañero Jose Albeiro Martinez quien entrega planta operativa el 66,7% de su capacidad.
14:05	Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.
14:30	Se realizó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
15:00	Se pugo en marcha el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
15:30	Se extiende lona y se vierte el material sedimentado; posteriormente, se distribuye uniformemente y se apelza cal para su respectivo secado.
16:00	Se efectuó la limpieza de la pared circular interna del sistema de sedimentación, removiendo la acumulación de musgo. adicionalmente, se realizó el barrido de las hojas acumuladas en el rondo de la estructura, conduciendolas hacia el punto de salida.
17:00	Se realizó la recolleccion del material sedimentado seco, trasladándolo y depositándolo en el tanque destinado para su almacenamiento.
17:30	Se efectuó la limpieza del tanque de almacenamiento de residuos, realizando el trasvase de los residuos sólidos a unas bolsas plasticas para

6929

Se da disposición final. posteriormente se procedió a lavado del tanque.

18:00 Se apagó aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.

18:30 Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando sólidos, grasas y aceites almacenados.

19:00 Se puso operativo el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.

19:30 Se realizó el barrido de la hojas secas en la planta; asimismo, estas fueron almacenadas en saco para su disposición final.

20:38 La operación de la planta se suspendió temporalmente desde las 20:38 horas debido a condiciones climáticas (lluvia).

21:45 Se realiza entrega de turno al compañero Jorge armando castañeda, a quien entrego fuera de operación debido a las condiciones climáticas, por presencia de lluvia desde las 20:38 horas.

22:00 Recibo turno del operario Jhon jaime Castro entre viendome de novedades y trabajos realizados en ptar Colmar del sur. Recibo aireador #1 apagado por motivo lluvia, se protege el aireador por lluvia la planta está operando al 66,7% de su capacidad

23:45 Se prende aireador #1 por 3 horas segun recomendado

24:00 10 - junio - 2026

00:45 Se realiza recolección de sedimentos del sistema

6930

	de procesamiento cribado y trampa de grasas.
01:30	se realiza aseo en corredores de la ptar colmer del sur
02:00	Se apaga aireador #1 por 1 hora segun recomendacion.
02:35	se realiza ronda en las areas perimetrales de la estacion
03:00	se prende aireador #1 por 3 horas segun recomendacion
03:40	se realiza aseo por los zonas perimetrales de estacion.
04:25	se realiza recoleccion de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
05:15	Se llevan basuras a punto de recoleccion camion.
05:45	se realiza aseo en cuarto de control ptar.
06:00	Entrego turno al operario jose martinez enterandolo de novedades y trabajos realizados en la ptar colmer del sur el cual está operativo al 66,7% de su capacidad actual. turno sin novedad
	Nota: Operaria quien recibe turno Cynthia Caamaño
	10 - JUNIO - 2026.
6:00 am	Recibo turno de 6:00 am a 2:00 pm todo con normalidad. a las 6:00 am se apaga el Aireador #1 para que descanse 1 Hora.
7:00 am	Se prende el Aireador #1 para que trabaje 3 H.
7:20 am	Ingresa personal del cas a revisar planta.
8:40 am	Se realiza aseo al patio y andenes de la planta
9:00 am.	Se limpia Cribado y trampa de grasa.
10:00 am	Se apaga el Aireador #1 para que descanse 1 H.
10:30 am.	Se realiza limpieza de Aireador y Parte del parcelo del zanjon de oxidacion.
11:00 am	Se prende el Aireador para que trabaje 3 x 1.
12:00 pm.	Se barre parte de afuera de la planta. se recogen todas las hojas. se deja entrada limpia
1:00 pm	Se Realiza Aseo dentro de la garita y alrededor
1:45 pm	Se entrega turno al compañero Shon dejando en la lata de Residuos las desechos aplicadas con cal. operador Saliente Cynthia Caamaño
14:00	Recibo turno de la compañera cynthia

Powered by CamScanner

6932

	cumago, quien entrega planta operativa, y observación de la bitácora para continuar con las labores.
14:05	Se apago divesdor del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso del ciclo de trabajo establecido.
14:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando sobidos, grasas, aceites almacenados.
15:00	Se puso operativo el divesdor del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
15:10	se extiende luna y se vierte el material sedimentado; posteriormente, se distribuye uniformente y se aplica cal para su respectivo secado.
16:00	Se efectuó la limpieza de las paredes circulares externas del sedimentador e internas del sistema de zanjón de oxidación, removiendo la acumulación de moho.
17:30	se recoge el material sedimentado de la luna, persiste textura semibiando para que el turno de 6:00 am a 2pm continue con el respectivo secado.
18:00	Se apago divesdor del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.
18:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando sobidos, grasas y aceites almacenados.

Powered by CamScanner

6432

19:00 Se puso operativo el sirvedor del sistema de apoyo para continuar con oxigenación de la bacteria.

19:30 Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.

20:30 Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.

21:00 Se efectuó la toma de caudal de entrada al sistema de sedimentación, obteniéndose un registro de 0,16 litros por segundo (L/S).

21:30 Se realizó orden y aseo del cuarto de control.

21:45 entrego turno del compañero Jorge Armando, a quien entrego planta operativa el 66,7% de su capacidad.

22:00 Recibo turno del operario Jhon Jaimes Castro enterandome de las novedades y trabajos realizados. la ptar Colinas del sur está operativa en un 66,7% de su capacidad de funcionamiento actual No tenemos extintor, el botiquin tiene elementos vencidos

22.05 Se apaga el aireador #1 por una hora segun recomendación

22:50 Se lavan canecones de la ptar Colinas del sur.

23:00 Se prende aireador #1, por 3 horas segun recomendación

23.45 Se realiza ronda en las zonas perimetrales ptar S/n

24:00 11 - junio - 2026.

00:50 Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento Cribado y Trampa de grasas

01:35 Se corta mata de platano y se empaca en bolsa de basura para su recolección y orden en ptar.

02:05 Se apaga aireador #1, por 1 hora segun recomendación

02:30 Se realiza aseo y orden en zonas perimetrales ptar.

Powered by CamScanner

6933

03:00 Se prende aireador #1, por 3 horas segun recomendacion.
03:35 Se realiza ronda a la ptar colinas del sur SA
04:00 Se realiza recoleccion de sedimentos del sistema de pretratamiento cribado y trampa de grasas.
04:30 Se realiza ronda a ptar colinas del sur.
05:35 Se realiza orden y aseo al cuarto de control
06:00 Entrego turno a la operaria Cynthia, Capacitandola en novedades y trabajos realizados en ptar Colinas del sur el cual esta operativo en 66,7% de su capacidad actual 4 l/s.

11- Marzo- 2026.

6:00 am Recibo turno de 6:00 am a 2:00 pm todo en orden y limpio sin ninguna novedad se apaga el Aireador #1 para 1 Hora de descanso.
7:00 am Se prende el Aireador #1 para que trabaje su 3x1. hasta las 10:00 am.
7:20 am Se barre el patio y sus andenes de la planta se llevan las hojas al saco.
8:30 am Se Realiza limpieza de cribado y trampa de grasa se restregan sus paredes y retiran los desechos se llevan a su deposito.
9:00 am Ingresa el Ing. Jorge a llevar documentos Firmados.
10:15 am Ingresa el Ing Julian y el Ing Mateo visita de parte de CAS.
10:50 am Se apaga el Aireador ya que a las 10:00 am no se pudo apagar por la visita que teniamos. se deja descansar 1 Hora.
11:50 am se prende el Aireador para que trabaje 3x1 hasta las 2:50 pm.
12:00 pm Se recogen los lodos que se estaban secando se guardan en el saco.
1:00 pm Se termina de recoger los desechos del cribado y se les aplica cal se dejan en su respectiva la

Powered by CamScanner

6934

1:20 pm	Se limpia el Aireador #1. y el lado del lado.
1:30 pm	Se realiza Aseo dentro de la garita y albaño.
	NOTA: Queda pendiente sacar el saco de lodos.
1:45pm	Se entrega turno a compañero Shon todo en orden y Limpio operador saliente Cynthia Camargo
14:00	Recibo turno de la compañera cynthia camargo, quien entrega planta operativa, y observaciones en la bitacora para continuar con las labores.
14:05	Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso establecido.
14:30	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
15:00	Se puso operativo el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de bacterias.
15:10	Se extiende lona y se vierte el material sedimentado; posteriormente, se distribuye uniformemente y se aplica cal para su respectivo secado.
16:00	Se efectuó la limpieza de las paredes circulares externas del sedimentador e internas del zanjón de oxidación, removiendo la acumulación de moho.
17:00	Se recoge el material sedimentado seco y se deposita en el tanque asignado para su almacenamiento.
17:15	Se realizó la limpieza del piso del frente al cuarto de control y del pasillo ubicado entre el cuarto de control y el sistema de pretratamiento,
18:00	Se apago aireador del sistema de

Powered by CamScanner

6935

	zanjón de oxidación para su respectivo descanso establecido.
18:30	Se efectuó la limpieza del sistema de zanjón de oxidación, retirando solidos, grasas y aceites acumulados,
19:00	Se puso en marcha el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
19:30	Se realizó el lavado de las lonas ubicadas para el secado de sedimentos.
20:00	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados,
21:00	Se realizó la medición del caudal de entrada al sistema de sedimentación, registrando un valor 0,16 l/s
21:30	Se realizó la limpieza del cuarto de control.
21:45	Entrego turno al compañero Jose Alberto Martinez, a quien entrego planta operativa el 66,7% de su capacidad.
21:55 pm	Jueves 11 de Junio - 2026
	Recibo turno del Compañero Jhon Jaime Castro el cual me comento de lo que ha realizado,
22:00pm	asimismo procedo a apagar aireador y se enciende a las 23 pm se en
23:00pm	Se enciende aireador y se apaga a las 2am
23:15pm	Se apaga y tapa aireador por motivo de lluvia
24:00	12 - Junio - 2026
00:45am	se recolectan sedimentos de cribado,
	trampa de grasa.

Powered by CamScanner

6936

01:00 se enciende aireador para la lluvizna se deja
02:00 se apaga aireador y se enciende a las 3 am
y se apaga nuevamente a las 6 am
04:00 se realiza retiro de sedimentos de
Cribado y trampa de grasa, asimismo se
enciende aireador hasta las 6 am
05:00 se realiza rondeo al exterior e interior de
la ptar, también se barre la entrada de la planta.
05:30 se agradeza garita, se barre y trapea el piso.
05:50 entrego turno a la compañera Cynthia Camacho
a quien entrego planta operativa en un 66.7%
de su capacidad

12- Junio - 2026.

6:00am Recibo turno de 6:00 am a 2:00 pm sin ninguna novedad. se apaga el Aireador #1 para su hora de descanso.

7:00 am Se prende el Aireador #1 para que trabaje sus 3H. hasta las 10:00 am.

8:00 am. Se barre el patio de la planta se recogen las hojas que caen en el saco.

9:00am Se limpia Cribado y trampa de grasa. se recogen los desechos.

10:00am Se apaga el Aireador #1 para que descanse 1H.

11:00am. Se prende el Aireador #1 para que trabaje su 3x1.

12:00 Se le aplica cal a los residuos que se sacan del cribado y trampa de grasa se dejan en el balde para que mañana el compañero lo termine de secar ya que Horas de la tarde no va estar nadie.

12:10 pm. Se lava. da recipiente metalico dejando todo Limpio en su lugar.

12:20pm Ingresa Andrea León a mucotreo diario.
PH = 7.18. OXI = 1.48 Temp = 31.6.

Powered by CamScanner

6937

1:00 pm Se realiza aseo al baño y dentro de la garita.

1:45 pm Le entrego las llaves al compañero José, dejo planta apagada y todo cerrado todo limpio y organizado operador Saliente Cynthia

viernes - 12 - Junio - 2026

9:50pm Inicio turno de 10 pm a 6 am realizo inspección del área interna y externa de la ptar. encuentro aireador apagado, se enciende a las 11 pm, cumpliendo con la recomendación técnica de descanso del equipo

11:00 pm se enciende aireador y se apaga a las 02 am

12:00 am se realiza recolección de sedimentos en cribado y trampa grasa

01:30 am se efectúa una ronda de inspección en la parte interna igual en la parte externa de la ptar

02:00 am Se apaga aireador y se enciende a las 3 am

03:00 am Se enciende aireador y se apaga a las 6 am

04:00 am se recolectan sedimentos de cribado y trampa grasa

05:00 am se realiza ultima ronda de inspección en la parte interna y externa de la ptar colinas del sur

05:20 am se realiza aseo a garita. se barre y trapea el piso

05:30 am se realiza entrega formal del turno al operario Jhan Jaime castro notificandole de las novedades realizadas. ~~Jose~~

13 - Junio - 2026

6:00 am Recibo turno del compañero Jose Alberto martinez, quien entrega planta operativa. asimismo orden y aseo.

6:05 am Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.

6:30 am Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.

7:00 am Se puso operativo aireador del

6932

	Sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
7:15 AM	Se realizó el barrido de los andenes desde la entrada principal hasta el fondo de la planta.
7:45 AM	Se realizó el barrido de la entrada principal y de la vía adyacente al costado de la vía principal. Asimismo, se efectuó la recolección de hojas secas y tierra, almacenandolas en bolsa negra para su disposición final.
8:00 AM	Se efectuó la limpieza de las paredes internas y externas de los sistemas de sedimentador y zanjón de oxidación. retirando acumulación de moho.
9:30 AM	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
10:00 AM	Se apagó airedor del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso establecido en el ciclo de trabajo.
10:30 AM	Se realizó la limpieza de las tuberias de 6" en material PVC ubicadas en los sistemas de sedimentación y zanjón de oxidación, retirando la mugre y el moho acumulado.
11:00 AM	Se puso en marcha el airedor del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias
11:15 AM	Se realizó limpieza del área de toma de muestras y muestreo.

Powered by CamScanner

6939

	Retirando las hojas acumuladas provenientes de los árboles. Se evidencia una circulación adecuada del caudal; asimismo, la salida de la tubería de 6" se encuentra destapada, permitiendo el flujo correcto del agua hacia el caño.
12:00	Se realizó barrido de hojas secas en la planta. Asimismo, se realizó la recolección y vierte en una bolsa negra para su disposición final.
12:30	Se realizó la limpieza del área de almacenamiento de sedimentación seco.
13:00	Se realizó medición del caudal de entrada al sistema de sedimentador, registrado un Valor de 0,083 L/s.
13:30	Se realizó la limpieza del cuarto de control.
13:45	Entrego turno al compañero Jorge Armando castañeda, a quien entrego planta operativa al 66,7% de su capacidad.
14:00	Recibo turno del operario Jhon castro, enterando me de las novedades y trabajos realizados en ptar Colinas del sur el cual se encuentra operativ al 66,7% de su capacidad actual Sfn.
14:05	Se apaga aireador #1, por 1 hora segun recomend
14:35	Se realiza aseo y orden en la parte externa de la
15:00	Se prende aireador #1 por 2 horas segun recomend
15:45.	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de pretratamiento cribado y trampa de grasas.
16:30	Se barren comedores de la planta ptar Colinas
17:45.	Se barren zonas perimetrales ptar Colinas del S
18:00	Se apaga aireador #1, por 1 hora por recomendación

Powered by CamScanner

18:50	Se toman conductividad interna de la ptar Colmena del sur
19:00	Se prende aireador #1 por 3 horas según recomendación
19:35	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento Cribado y trampa de grasas.
20:00	Se realiza ronda a los zonas perimetrales ptar
21:45	Se lava bandeja de la trampa de cribado ptar.
21:55	Se empacan sedimentos recolectados en el cribado
22:30	Entrego turno al operario José Martinez enterando lo de las novedades y trabajos realizados en la ptar Colmena del sur el cual está operativo en un 66,7% de su capacidad actual
	Sabado 13 de Junio - 2026
22:55pm	Le recibo turno al compañero Jorge Armando castañeda, el cual me comenta de las novedades y de lo que ha realizado, asimismo procedo a apagar aireador y se enciende a las 23 pm.
23:00pm	se enciende aireador y se apaga a las 02 am
00:00am	Domingo 14 de Junio - 2026
01:00am	se recolectan sedimentos de cribado y trampa grasa
1:30am	se realiza rondas a la parte interna y externa de la Ptar.
2:00am	se apaga aireador y se enciende a las 3am
3:00am	se enciende aireador y se apaga a las 6am
04:00am	se realiza la ultima inspección de la parte interna y externa de la Ptar.
05:00am	se organiza gorilla, se barre y trapea el piso
05:55am	se entrega turno al compañero Juan Jaime Castro, el cual le comento las novedades
	14 - Junio - 2026
6:00am	Recibo turno del compañero Jose Alberto Martinez, quien entrega planta operativa, asimismo, orden y aseo de las mismas.
6:05am	Se apago Aireador del sistema de Zanjón de oxidación para su

6911

	respectivo descanso establecido.
7:00 am	Se puso en marcha el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
7:15 am	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
7:30 am	Se efectuó el barrido y limpieza de la entrada principal y de la vía adyacente a la vía principal, recolectando hojas secas y material terroso, los cuales fueron almacenados en bolsa para su posterior disposición.
8:30 am	Se realizó la limpieza de la pared circular interna del sistema de sedimentador, retirando la acumulación de moho. asimismo, se efectuó el barrido de las hojas depositadas en el fondo, trasladandolas hacia la salida.
9:30 am	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
10:00 am	Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.
10:15 am	se realizó limpieza de la pared circular externa e interna de los sistemas de sedimentador y zajón de oxidación, retirando moho acumulado.
11:00 am	Se apago el aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.

Powered by CamScanner

6942

11:30 am	Se efectuó el barrido de los andenes comprendidos entre la entrada principal y el área final de la planta, así como de la zona posterior del cuarto de control.
12:00	Se realizó barrido de las hojas secas del área interna de la planta; asimismo, estas fueron almacenadas en un saco para su disposición final.
12:30	Se extiende luna y se vierte el material sedimentado, posteriormente se distribuye uniformemente y se aplica cal para su respectivo secado.
13:00	Se efectuó la toma de caudal de entrada al sistema de sedimentador, obteniéndose un registro de 0.14 litros por segundo (L/s).
13:15	Se recoge el material sedimentado seco y se deposita en el tanque asignado para su almacenamiento.
13:30	Se realizó la limpieza del cuarto de control.
13:45	Se realizó entrega de turno al compañero Jorge Armando Castañeda, a quien entrego planta operativa el 66,7% de su capacidad.
14:00	Recibo turno del operario Jhon Jaime Castro el cual me entero de las novedades y trabajo realizado en turno. la planta se encuentra operativa en un 66,7% de su capacidad de funcionamiento real.
14:05	Se apaga aireador #1 por 1 hora según recomendación
14:50	Se realiza aseo y orden en la parte externa de la planta
15:00	Se prende aireador por 3 horas según recomendación.
15:45	Se lavan paredes internas del sistema de procesamiento

Powered by CamScanner

GGL13

	cribado y trampa de grasas S/n.
16:25	Se realiza aseo y orden en las zonas perimetrales internas de la ptar Colinas del sur S/n.
17:40	Se recolectan los sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
18:00	Se apaga aireador #1 por 1 hora según recomendación
18:35	Se realiza lavado de paredes externas del sedimentador
19:00	Se prende aireador #1 por 3 horas según recomendación
19:40	Se recopilan los sedimentos del sistema de procesamiento. cribado y trampa de grasas. S/n.
20:40	Se realiza ronda a las zonas perimetrales ptar
21:35	Se realiza aseo y orden en cuarto de control
22:00	Entrego turno al operario José Martinez. enterándolo de las novedades y trabajos realizados en ptar colinas del sur el cual esta operativo en un 66,7% de su capacidad actual.
	Domingo 14 de Junio - 2026
22:02pm	Le recibo turno al compañero Jorge Armando Castañeda el cual me informa de lo que ha realizado, asimismo procedo a apagar aireador y se enciende a las 23pm
23:00pm	Se enciende aireador y se apaga a las 2am
00:10am	Lunes 15 junio 2026 - se halla dentro de garita.
01:00am	Se recolectan sedimentos de cribado y trampa grasa.
02:00am	Se apaga aireador y se enciende a las 3am
03:00am	se enciende aireador y se apaga a las 6am
04:00am	Se hace ronda a todo el interior y exterior de la ptar.
05:00am	Se organiza garita, se baña y hace el aseo
05:55am	Entrego turno al compañero Jhon Jaime Castro el cual le comento de las novedades realizadas.
	15 - Junio - 2026
6:00am	Recibo turno del compañero Jose Albeiro Martinez, quien entrega planta operativa, asimismo, orden y aseo.

Powered by CamScanner

69414

6:05 am	Se apago sivesdor del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.
6:15 am	Se efectuó la limpieza del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
7:00 am	Se puso en marcha el sivesdor del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
7:15 am	Se efectuó el barrido y limpieza de la entrada principal y de la vía adyacente a la vía principal, recolectando hojas secas y material terroso.
8:00 am	Se realizó la limpieza de las paredes internas del sistema de pretratamiento, retirando el moho acumulado.
9:00 am	Se realizó la limpieza de las tuberías de 6 pulgadas en material PVC ubicadas en los sistemas de sedimentación y zanjón de oxidación, retirando la mugre y el moho acumulado.
9:30 am	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando sólidos, grasas y aceites almacenados.
10:00 am	Se apago sivesdor del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.
10:05 am	Se realizó la limpieza de las paredes circulares internas y externas de los sistemas de sedimentador y zanjón de oxidación, retirando moho acumulado.
11:00 am	Se puso operativo el sivesdor del sistema de zanjón de oxidación para

Powered by CamScanner

6945

	continuar con la oxigenación de las bacterias.
11:30 am	Se inspeccionó la pared circular interna del sedimentador, evidenciándose limpia y buenas condiciones. Asimismo, se trata de sacar las hojas secas acumuladas en el fondo hacia la salida del sistema.
12:00	Se realizó el barrido de las hojas secas al rededor de la planta. Asimismo, se recogió y se vierte en un saco.
13:00	Se realizó la toma de caudal de entrada del sistema de sedimentador, obteniendo un registro un valor de 0.18 L/S.
13:30	Se realizó ducha y aseo a cuarto de control.
13:45	Se realizó entrega de turno al compañero Jorge Aumendo, a quien entrego planta operativa el 66,7% de su capacidad.
14:00	Recibo turno del operario Jhon Jaime Castro el cual me informa de las novedades y trabajos realizados en la ptar Colinas del sur el cual se encuentra al 66,7% de su capacidad actual
14:05	Se apaga el aireador #1, por 1 hora según recomendación
14:50	Se realiza recolección de hojas en la parte externa de la ptar colinas del sur y sus alrededores.
15:00	Se prende aireador #1 por 3 horas según recomendación
15:35	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento Cribado y trampa de grava.
16:40	Se sacan sedimentos para el proceso de secado del sistema de procesamiento del cribado.
17:30	Se lava la bandeja donde se recogen los sedimentos

Powered by CamScanner

69416

tor del sistema de procesamiento del cribado.
18:00 se apaga el aireador #1 por 1hora segun recomendación
18:45 se realiza aseo en las zonas perimetrales de la ptar
19:00 se prende aireador #1 por 3 horas segun recomendación.
19:50 se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas
20:35 se adecua y se riega las plantas del jardín ptar.
21:45 se realiza aseo en orden del cuarto de control ptar
22:00 Entrego turno al operario José Martinez. enterandolo de novedades y trabajos realizados en turno. la ptar colinas del sur se encuentra operativo en un 66,7% de su capacidad actual sin novedad

Lunes 15 - Junio - 2026

22:00p.m Le recibo turno al operador Jorge Armando Castaneda el cual me comenta de lo que ha realizado. la planta se encuentra operando un 66,7% de su capacidad, asimismo procedo a apagar aireador y se enciende nuevamente a las 23 pm
23:00pm se enciende aireador y se apaga a las 2a.m
24:00 am Martes 16 de Junio del 2026. se realiza rondas al interior y exterior de la ptar colinas del sur.
01:00am se realiza ronda al interior de la ptar.
02:00am se apaga aireador y se enciende a las 3am
03:00am se enciende aireador y se apaga a las 6am
04:00am se realiza ultima ronda a toda la parte interna y externa de la ptar colinas del sur.
05:00am Se barre el piso de la garita, y se trapea. tambien se barre la entrada a la ptar.
05:30am entrego turno al compañero Jhon Jaime Castro todo en orden sin ninguna novedad.

16 - Junio - 2026

6:00am Recibí turno del compañero Jose silverio martinez, quien entrego plantas operativas. asimismo, orden y aseo.

6947

6:05 am	Se apago aireador del sistema de pretratamiento para su respectivo descanso establecido en el ciclo de trabajo.
6:30 am	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites almacenados.
7:00 am	se puso operativo el aireador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
7:15 am	Se realizó el barrido de hojas secas en la entrada principal y en el área contigua a la vía de la planta; asimismo, estas fueron almacenadas.
8:00 am	Se efectuó la limpieza de la pared circular interna del sistema de sedimentación, removiendo la acumulación de moho.
9:00 am	Se efectuó la limpieza de las paredes circulares externas del sedimentador e interna del sistema de zanjón de oxidación, removiendo la acumulación de moho.
10:00 am	Se apago aireador del sistema de zanjón de oxidación para su respectivo descanso.
10:15 am	Se efectuó la limpieza del área de toma de muestras, retirando hojas, tenroso que obstruían el flujo del caudal debido a la acumulación de material vegetal y tierra en la tubería de 6" y en el canal de conducción hacia el caño, con el fin de garantizar la circulación

Powered by CamScanner

6480

	Entrega de las aguas residuales.
11:00am	Se puso en marcha el aireador del Sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
1:30pm	Se efectuó la limpieza del sistema de pretratamiento, retirando solidos, grasas y aceites acumulados.
12:00	Se realizó la limpieza, barriendo el área de la planta. Se retiro hojas secas y se almacena en un costal para su disposición final
13:00	Se realizó la toma de caudal de entrada del sistema de zanjón de oxidación obteniendo un registro de 0.15 l/s
13:30	Se realizó la limpieza del cuarto de control.
13:45	Se realizó entrega de turno al compañero Jorge armando castañeda, a quien entrego planta operativa al 66,7% de su capacidad.
14:00	Recibo turno del operario Jhon jaime Castro el. cual me informa las novedades y trabajos realizados en la ptar Colinas del sur, el cual se encuentra operativo en un 66,7% de su capacidad actual.
14:25	Ingresa el ingeniero Saul, el cual trae a la ptar. 2 bolsas de cal, 5. seal, y un recolector de sedimentos para el sistema de mejoramiento Adicional a esto se informo al Ing. Saul el color oscuro que está presentando el agua del tanque de oxidación y la falta de cambio de la manguera que está rota y es necesaria para funcionamiento del proceso continuo de la ptar
14:26	Se apaga el aireador #1, por 1 hora según recomendación

Powered by CamScanner

6949

15:10	Se prende el aireador #1 por 3 horas segun recomen
15:45.	Se realiza aseo y orden en las areas externas
16:35.	Se realiza inspeccion orden y aseo en tapas de
1	Secado pertenecientes de la ptar colinas del sur
17:00	Se realiza inspección orden y aseo en tapas de
	Secado pertenecientes a la ptar colinas del s
18:00	Se apaga el aireador #1, por 1 hora segun recom
18:40	Se realiza recolección de sedimentos del proces
	de procesamiento cribado y trampa de grasas
19:00	Se prende aireador #1 por 3 horas segun recomendac
19:35	Se lava la bandeja recolectora de sedimentos
20:40	Se realiza aseo en las zonas perimetrales sistem
	en la ptar colinas, del sur Mantenimiento In
21:00	Se recogen sedimentos y se empacan en sac
	para posteriormente disponerlos en un lugar se
21:35	Se realiza aseo en el cuarto de control
22:00	Entrego turno al operador jose Martinez este
	rondeo de las novedades y trabajos realiz
	en la ptar colinas del sur el cual esta op
	rativo en un 66,7% de su capacidad actu
	martes 16 de Junio - 2026
22:07pm	Le recibo turno al compañero Jorge Armando
	castañeda, el cual me comenta de loque ha
	realizado, asimismo procedo a apagar aireador
	y se enciende a las 23p.m
23:00pm	se enciende aireador y se apaga a las 2a.m
24:00am	se realiza rondeo en el interior y exterior de la
	ptar colinas del sur, miercoles 17 de Junio 2026
01:00am	se recolectan Sedimento de Cribado y trampa de grab
02:00am	se apaga aireador y se enciende a las 3 am
03:00am	se enciende aireador y se apaga a las 6 am
04:00am	se realiza ultimo rondeo en el interior e exterior
	de la ptar colinas del sur, tambien se
	barre la entrada a la planta ptar

Powered by CamScanner

6950

05:xxam Se organiza bolsa de basura y se sacan
05:10am se realiza orden y aseo en la garita
se barre y se trapea el piso
05:xxam se entrega turno al compañero Jhon Jairo castro
todo en orden sin ninguna novedad.

17-Junio-2026

6:02am recibo turno del compañero Jose
albeiro Martinez, quien entrega planta
operativa y sin ningunos novedad.
6:05am Se apago el sivesdor del sistema de
zanjón de oxidación para su respectivo
descanso.
6:30 am Se efectuó la limpieza del sistema de
pretratamiento, retirando solidos,
grasas y aceites acumulados.
7:00am Se puso en operación el sivesdor del
sistema de zanjón de oxidación para
continuar con la oxigenación de las
bacterias.
7:30am Se realizó el barrido de las hojas secas
en la entrada principal y en el área
contigua a la vía de la planta; asimis-
mo, estas fueron almacenadas.
8:15am Se efectuó la limpieza de las paredes
circulares externas del sedimentador
e interna del sistema de zanjón de
oxidación, removiendo la acumulación de
moho.
9:30am Se efectuó la limpieza del sistema
de pretratamiento, retirando solidos,
grasas y aceites acumulados.
10:00am Se apago el sivesdor del sistema de
zanjón de oxidación para su respectivo
descanso establecido.

Powered by CamScanner

6951

10:30 am	Se efectuó la limpieza de la parte exterior de sistema de zanjón de oxidación, retirando la acumulación de moho en la pared circular.
11:00 AM	Se puso operativo el sivedador del sistema de zanjón de oxidación para continuar con la oxigenación de las bacterias.
11:30 am	Se realizó la limpieza de los andenes desde la entrada principal hasta el sector donde se encuentra ubicada la tubería de pvc de 24 pulgadas. Asimismo, se efectuó la limpieza de dicha tubería y la recolección de hojas secas acumuladas en el área.
12:30.	Se realizó limpieza de la pasarela de los sistemas de sedimentador y zanjón de oxidación.
13:00	Se realizó la toma de caudal del entrada al sistema de sedimentador obteniendo un registro de 0.081 L/S.
13:15	Se extiende lona y se vierte el material sedimentado; posteriormente, se distribuye uniformente y se aplica cal para su respectivo secado.
13:30	Se realizó limpieza del cuarto de control.
13:45	Se realizó entrega de turno al compañero Jorge Armando Castañeda, a quien entrego planta operativa al 66,7% de su capacidad.
14:00	Recibo turno del operario Jhon Jaime Castro estando me de las novedades y trabajos realizados en la pasada jornada del sábado en la cual se encuentra ope

Powered by CamScanner

6952

	tivo en un 66,7% de su capacidad actual s/n.
14:05.	Se apaga el aireador #1 por 1 hora segun recomendación.
14:50	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas,
15:00	Se prende aireador #1, por 3 horas. segun recomendación.
15:35	Se realiza orden y aseo en la parte externa de la ptar.
16:45	Se recolectan hojas en las partes perimetrales estación
17:50	Se realiza recolección de sedimentos secos y se translada en punto de bodegaje del mismo en la ptar. C.S.
18:00	Se apaga aireador #1 por 1hora segun recomendación.
18:35	Se lavan comedores de la ptar Colmar del sur.
19:00	Se prende aireador #1 por 3 horas segun recomendación
19:45	Se lava bandeja del sistema de procesamiento cribado
20:30	Se realiza lavado de paredes externas del Sedimentador.
21:25	Se realiza recolección de sedimentos del sistema de procesamiento cribado y trampa de grasas.
21:45	Se realiza aseo en el cuarto de control ptar C.S
22:00	Se hace entrega de turno a la operaria Cynthia Camacho enterandola de las novedades y trabajos realizados en la ptar Colmar del sur la cual esta operativa en un 66,7% de su capacidad actual.
	17 Junio - 2026.
10:00 pm	Recibo turno Cynthia Camacho de 10:00 Pm a 6:00 am todo en orden y Limpio.
	Se apaga el Aireador #1 1 Hora de descan
11:00 pm	Se prende el Aireador #1 para que trabaje 3 H hasta las 2:00 am.
12:00 am	Se Realiza Ronda a la Planta todo con norma
2:00 am	Se apaga el Aireador #1 para que descans 1 Hora.
3:00 am	Se prende el Aireador #1 para que Araba 3 H.
5:30 am	Se Realiza Limpieza de cribado y trampa de Grasas

Powered by CamScanner