Higielectronix
Precisión e innovación para un entorno más seguro

C-M-0094401

Empresa:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	**NIT:**	899999061
Ciudad:	Bogotá D.C	**Contacto:**	DIANA ROCIO GARCIA MILLAN
Dirección:		**Teléfono:**	3778899
Email:	danna.narvaez@idartes.gov.co	**Fecha:**	2026-06-26

SERVICIO	FICHA TECNICA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
BATERIA PARA Datalogger UT330 USB	PDF	4	$64.000	$256.000
DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Descripción El servicio incluye la revisión técnica especializada y diagnóstico del equipo para determinar el origen de la falla reportada. Este proceso comprende: ·Inspección general del equipo ·Verificación de funcionamiento de componentes internos y externos ·Pruebas técnicas según especificaciones del fabricante ·Informe detallado del diagnóstico con hallazgos y recomendaciones ·Ajustes básicos ·Cambio de baterías (tipos AA, AAA, C y D) cuando aplique Importante:? Esta cotización corresponde únicamente al diagnóstico técnico. En caso de requerirse repuestos o reparaciones adicionales, se emitirá una cotización complementaria posterior a la evaluación inicial. Le agradecemos realizar la aprobación dentro del tiempo establecido para garantizar la continuidad del proceso sin contratiempos.	PDF	4	$80.000	$320.000
Observación: COTIZACION PARA INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES ? IDARTES				

Total Bruto:	$ 576.000
Descuento:	$ 0
Subtotal Bruto:	$ 576.000
IVA:	$ 109.440
Total:	**$ 685.440**

¡Visíta nuestra **Web**!

¡Visitanos!

www.higieelectronix.com

¡Escaneame!

Higielectroonix

BOGOTÁ

CL 25 Sur No. 69C-61
Barrio carvajal
(+57) 601 - 7450275 Ext 101
(+57) 314 415 5455
contacto@higielectronix.com.co

MEDELLÍN

Calle 48B N° 78A-37 Of.401
Edif. San Pablo
(+57) 320 561 78 57
coor.ventasmed@higielectronix.com.co

BARRANQUILLA

057-1 7450275 Ext. 126
(+57) 314 418 1846
ventas8@higielectronix.com.co

CEO LATAM

601-7450275 Ext. 107
(+57) 311 340 65 96
ventas.latam@higielectronix.com.co

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

057-1 7450275 Ext. 131
(+57) 320 561 6624
coorlab@higielectronix.com.co

DEPARTAMENTO TÉCNICO

057-1 7450275 Ext. 110
(+57) 310 419 7014
coor.mantenimiento@higielectronix.com.co

F-GCM01-003
Versión 6

VALIDEZ DE LA OFERTA

8 días a partir de la fecha de emisión de la presente cotización.

NOTA IMPORTANTE

Estimado cliente, Le agradecemos su confianza en nuestros servicios. Le informamos que, en caso de no autorizar la reparación del equipo, este podrá permanecer en nuestro departamento de mantenimiento por un período máximo de 30 días calendario. Esto se debe a que nuestras instalaciones no cuentan con espacio de almacenamiento prolongado y, por políticas internas de calidad, no es posible mantener equipos sin autorización de servicio dentro de nuestras áreas operativas.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

1. Es indispensable contar con una autorización clara y específica por parte del cliente, en la que se manifieste su conformidad para intervenir los equipos como parte del proceso de diagnóstico. Dicha autorización deberá ser emitida a través de una orden de servicio formal y/o mediante correo electrónico.
2. Para poder programar y proceder con el servicio solicitado, es necesario que el comprobante de pago sea enviado al área de mantenimiento. auxtecnico@hx-sas.com, auxtecnico1@hx-sas.com, coor.mantenimiento@hx-sas.com
3. En caso de que, tras el diagnóstico, se identifique la necesidad de reemplazar componentes internos, sensores u otras partes del equipo, se enviará una cotización detallada con el valor correspondiente para su revisión y aprobación.
4. En caso de que la parte o repuesto requerido para su equipo no se encuentre disponible para entrega inmediata y deba ser importado, el tiempo estimado de entrega será de entre 30 y 45 días, sujeto a la complejidad del componente. Para proceder con la solicitud, se requiere un anticipo del 50% del valor total

TIEMPOS DE GESTIÓN TÉCNICA - DEPARTAMENTO DE SERVICIO

- En Higielectronix, nuestro compromiso con la calidad y la eficiencia se refleja en cada etapa del proceso técnico. A continuación, detallamos los tiempos estimados para el diagnóstico y reparación de los equipos recibidos:
- Tiempo de Diagnóstico:
  Una vez confirmado el pago correspondiente, nuestro equipo técnico realizará el diagnóstico del equipo en un plazo estimado de 2 a 3 días hábiles.
- Tiempo de Reparación:
  Tras la aprobación del diagnóstico y efectuado el pago (en caso de no contar con crédito aprobado), el tiempo estimado para la reparación del equipo es de 3 a 5 días hábiles.
- Servicio local de recogida y entrega a nivel Bogotá.
- Envió sin costo a nivel nacional.

POLÍTICA DE GARANTÍA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES

- En Higielectronix, respaldamos nuestro compromiso con la calidad mediante una política de garantía clara, transparente y enfocada en ofrecer confianza a nuestros clientes
- Todas las refacciones utilizadas en los servicios de mantenimiento cuentan con una garantía de 3 meses, contados a partir de la fecha de salida del instrumento de nuestras instalaciones.
- La garantía aplica exclusivamente a refacciones originales de las marcas representadas oficialmente por Higielectronix.
- Aseguramiento de calidad de los procesos según certificado NTC-ISO 9001:2015.
- Dependiendo del caso y con el fin de mantener la funcionalidad del equipo, el área de Mantenimiento podrá emplear refacciones originales, equivalentes de igual calidad o remanufacturadas, siempre garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas originales del producto.
- Las verificaciones técnicas o revisiones diagnósticas no se consideran procesos cubiertos por garantía.

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Pago anticipado del 100% requerido para proceder con el servicio, salvo que el cliente cuente con crédito aprobado.

Lucía Rodriguez

Lucía Rodriguez
Auxiliar técnico y comercial
Calle 25 Sur # 69C-61
057-1 7450275 Ext.109
(+57) 310 419 7014
auxtecnico@hx-sas.com

Política de tratamiento de datos personales y empresariales

¡Visíta nuestra **Web**!