REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872024000025437-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
802001786	4	NOVA MEDICA S.A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 49 C 79 184 BRR ALTO PRADO	6053780063	87	08	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890401483	4	AGENCIA DE ADUANAS HERMANN SCHWYN & CIA S.A. NIVEL 1	26	0017

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1129578826	SANANDRES VILLARREAL JUAN CARLOS

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	1501	No. 116575014162581	2024 - 02 - 17	No. EGLV010301228505	2023 - 12 - 30

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
EDAN INSTRUMENTS,INC	SHENZHEN	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
NO.15JINHUI RD., JINSHA COMMUNITY, KENGZI SUBDISTR	edan-info@edandiagnostics.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EDAN-IM-230720RA01	2023 - 12 - 22	215	1	434	8	NAVEMAR SAS	3.931.31

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018120000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	1.068,65		731.42		PC	337	5	U	456.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
118.040.00	1.224.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
41.31	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1.265.31	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
119.305.31	R	50032287

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	469.026.158	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	469.026.158	89.115.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	89.115.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BQI82532 PEDIDO PEDIDO 230720RA DECLARACION 2 DE 5.FACTURA(S):EDAN-IM-230720RA01. ;PRODUCTO:SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE ULTRASONICO-ACCLARIX LX9 DIAGNOSTIC ULTRASOUND, SERIAL: 560606-M23C01040001, 560606-M23C01040002, USO O DESTINO: DISEÑADO PARA REALIZAR PRACTICAS CLINICAS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE IMAGENES ANATOMICAS DEL CUERPO HUMANO PORULTRASONIDO POR PARTE DE PERSONAL MÉDICO CALIFICADO, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: ULTRASONIDO, REFERENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:ACCLARIX LX9, , // 2 UNIDAD, CADA EQUIPO INCLUYE (1) CALENTADOR DE GEL MOD: UGW-001 S/N#246798-M23B04210002; 246798-M23B04210001,(1) TRANSDUCTOR LINEAL MARCA EDAN, MOD: L12-5Q S/N#H23902480082; H23902480080 , (1) TRANSDUCTOR CONVEXO MARCA EDAN MOD: C5-2Q S/N#H23B01740001; H23B0(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 872024000025437 133. Feha: 2024 03 05

134. Levante No. 872024000024108	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2024 - 03 - 05		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **91087012488326**

Fecha de Impresión: 2024-03-05 15:44:37

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 872024000025437-1
Subpartida : 9018120000

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serieles y otros)

1740005 (1) MANUAL DE USUARIO, (1) GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, (1) CABLE DE CORRIENTE, (1) GEL DE ULTRASONIDO, 1 CABLE ECG 3 LEDS, (1) MEMORIA USB , (1) SET DE ELECTRODOS KENDALL, (1) CERTIFICADO FQC F.FABRICACION: 2023/12.R.SANITARIO INVIMA 2023DM-0027267, E XPEDIENTE 20257413, , ;PRODUCTO:SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE ULTRASONICO-ACCLARIX AX8 DIAGNOSTIC ULTRASOUND, SERIAL: 560547-M23C0103 0001; 560547-M23C01030002; 560547-M23C01030003; 560547-M23C01030004, USO O DESTINO: DISEÑADO PARA REALIZAR PRACTICAS CLINICAS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE IMAGENES ANATOMICAS DEL CUERPO HUMANO POR ULTRASONIDO POR PARTE DE PERSONAL MÉDICO CALIFICADO, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: ULTRASONIDO, REFERENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:ACCLARIX AX8, , // 4 UNIDAD, CON SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (2) BATERIA DE ION DE LITIO 6500MAH MARCA UR MOD: TWSLB-018 S/N# 018-H8A01064 / 018-H8A01095; 018-H8A01066 / 018 -H8A01146; 018-H8A00736 / 018-H8A01122; 018-H8A01143 / 018-H8A00931, (4)TRANSDUCTOR PHASED ARRAY MARCA EDAN MOD: P5-1Q S/N# H23B0 2800005; H23B02800003; H23B02800004; H23B02800001, (4) BASE RODANTE MOD: MT-818 S/N# 560660-WH149380008; 560660-WH149380009; 5606 60-WH149380013; 560660-WH155440003, MODULO ECG MOD:ECG-801 S/N# 218674-M23C02950001; 218674-M23C02950002; 218674-M23C02950003; 21 8674-M23C05070001 ,(1) CONECTORMULTITRANSDUCTORES MOD: MTC-801 SN#560613-M23C00960001; 560613-M23C00960002; 560613-M23C00960003; 560613-M23C00960004 : (1) ADAPTADOR CARGADOR MOD: MENB1150A1949F05 , (1) GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, (1) CABLE DE CORRIENTE, (1) M EMORIA USB 32G, GEL MARCA AQUASONIC REF: 03-08, (1) SET ELECTRODOS KENDALL, (1) CABLE ECG 3 LEADS 12PIN,(1) CABLE USBTIPO C, (1) UN PEDAL MARCA SUNS,(1) MANUAL DE USUARIO, (1) CERTIFICADO FQC, FECHA DE FABRICACION: 2023/12.REGISTRO SANITARIO INVIMA 2023DM-00 27267, EXPEDIENTE 20257413, , ;PRODUCTO:DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO-DOPPLER ULTRAS DE BOLSILLO SONOTRAX BASIC A, SERIAL: 5600 42-M23C10110001; 560042-M23C10110002; 560042-M23C10110003; 560042-M23C10110004; 560042-M23C10110005; 560042-M23C10110006; 560042-M23C10110007; 560042-M23C10110008; 560042-M23C10110009; 560042-M23C10110010; 560042-M23C10110011; 560042-M23C10110012; 560042-M23 C10110013; 560042-M23C10110014; 560042-M23C10110015; 560042-M23C10110016; 560042-M23C10110017; 560042-M23C10110018; 560042-M23C10110019; 560042-M23C10110020; 560042-M23C10110021; 5600 110019; 560042-M23C10110020; 560042-M23C10110021; 560042-M23C10110022; 560042-M23C10110023; 560042-M23C10110024; 560042-M23C10110 025; 560042-M23C10110026; 560042-M23C10110027; 560042-M23C10110028; 560042-M23C10110029; 560042-M23C10110030; 560042-M23C10110031 ; 560042-M23C10110032; 560042-M23C10110033; 560042-M23C10110034; 560042-M23C10110035; 560042-M23C10110036; 560042-M23C10110037; 5 60042-M23C10110038; 560042-M23C10110039; 560042-M23C10110040; 560042-M23C10110041; 560042-M23C10110042; 560042-M23C10110043; 5600 42-M23C10110044; 560042-M23C10110045; 560042-M23C10110046; 560042-M23C10110047; 560042-M23C10110048; 560042-M23C10110049; 560042-M23C10110050; 560042-M23C10110051; 560042-M23C10110052; 560042-M23C10110053; 560042-M23C10110054; 560042-M23C10110055; 560042-M23 C10110056; 560042-M23C10110057; 560042-M23C10110058; 560042-M23C10110059; 560042-M23C10110060; 560042-M23C10110061; 560042-M23C10110062; 560042-M23C10110063;560042-M23C10110064; 560042-M23C10110065; 560042-M23C10110066; 560042-M23C10110067; 560042-M23C10110068; 560042-M23C10110069; 560042-M23C10110070; 560042-M23C10110071; 560042-M23C10110072; 560042-M23C10110073; 560042-M23C10110074; 560042-M23C10110075; 560042-M23C10110076; 560042-M23C10110077; 560042-M23C10110078; 560042-M23C10110079; 560042-M23C10110080; 56 0042-M23C10110081; 560042-M23C10110082; 560042-M23C10110083; 560042-M23C10110084; 560042-M23C10110085; 560042-M23C10110086; 56004 2-M23C10110087 560042-M23C10110088; 560042-M23C10110089; 560042-M23C10110090; 560042-M23C10110091; 560042-M23C10110092; 560042-M2 3C10110093 560042-M23C10110094; 560042-M23C10110095; 560042-M23C10110096; 560042-M23C10110097; 560042-M23C10110098; 560042-M23C10 110099; 560042-M23C10110100; USO O DESTINO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, RE FERENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:SONOTRAX BASIC A, , // 100 UNIDAD, CADA EQUIPO INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIO NAMIENTO: (1) BATERIA NI-MH RECARGABLE GREPOW 1.2 VOLTIOS 1800MAH, SN#: 560042-M23C10110001; 560042-M23C10110002; 560042-M23C1011 0003; 560042-M23C10110004; 560042-M23C10110005; 560042-M23C10110006;560042-M23C10110007; 560042-M23C10110008; 560042-M23C10110009 ; 560042-M23C10110010; 560042-M23C10110011; 560042-M23C10110012; 560042-M23C10110013; 560042-M23C10110014; 560042-M23C10110015; 5 60042-M23C10110016; 560042-M23C10110017; 560042-M23C10110018; 560042-M23C10110019; 560042-M23C10110020; 560042-M23C10110021; 5600 42-M23C10110022; 560042-M23C10110023; 560042-M23C10110024; 560042-M23C10110025; 560042-M23C10110026; 560042-M23C10110027; 560042- M23C10110028; 560042-M23C10110029; 560042-M23C10110030; 560042-M23C10110031; 560042-M23C10110032; 560042-M23C10110033; 560042-M23 C10110034; 560042-M23C10110035; 560042-M23C10110036; 560042-M23C10110037; 560042-M23C10110038; 560042-M23C10110039; 560042-M23C10 110040; 560042-M23C10110041; 560042-M23C10110042; 560042-M23C10110043; 560042-M23C10110044; 560042-M23C10110045; 560042-M23C10110 046; 560042-M23C10110047; 560042-M23C10110048; 560042-M23C10110049; 560042-M23C10110050; 560042-M23C10110051; 560042-M23C10110052 ; 560042-M23C10110053; 560042-M23C10110054; 560042-M23C10110055; 560042-M23C10110056; 560042-M23C10110057; 560042-M23C10110058; 56 0042-M23C10110059; 560042-M23C10110060; 560042-M23C10110061; 560042-M23C10110062; 560042-M23C10110063;560042-M23C10110064; 560042 -M23C10110065; 560042-M23C10110066; 560042-M23C10110067; 560042-M23C10110068; 560042-M23C10110069; 560042-M23C10110070; 560042-M2 3C10110071; 560042-M23C10110072; 560042-M23C10110073; 560042-M23C10110074; 560042-M23C10110075; 560042-M23C10110076; 560042-M23C1 0110077; 560042-M23C10110078; 560042-M23C10110079; 560042-M23C10110080; 560042-M23C10110081; 560042-M23C10110082; 560042-M23C1011 0083; 560042-M23C10110084; 560042-M23C10110085; 560042-M23C10110086; 560042-M23C10110087 560042-M23C10110088; 560042-M23C10110089 ; 560042-M23C10110090; 560042-M23C10110091; 560042-M23C10110092; 560042-M23C10110093 560042-M23C10110094; 560042-M23C10110095; 56 0042-M23C10110096; 560042-M23C10110097; 560042-M23C10110098; 560042-M23C10110099; 560042-M23C10110100; (1) MANUAL, (1) CERTIFICAD O FQC, (1)TRANSDUCTOR ULTRASONICO SONOTRAX P/N: 02.01.210326012 MOD : 2.0 MHZ, (01) 06944413805538 FECHA DE FABRICACION: 2023/12. REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1, EXPEDIENTE: 19984128, , ;PRODUCTO:DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO-DOPPLER ULTRAS DE BOLSILLO SONOTRAX II PRO, SERIAL: 560054-M23C10120001; 560054-M23C10120002; 560054-M23C10120003; 560054-M23C10120004; 560054-M23C 10120005; 560054-M23C10120006; 560054-M23C10120007; 560054-M23C10120008; 560054-M23C10120009; 560054-M23C10120010; 560054-M23C101 20011; 560054-M23C10120012; 560054-M23C10120013; 560054-M23C10120014; 560054-M23C10120015; 560054-M23C10120016; 560054-M23C101200 17; 560054-M23C10120018; 560054-M23C10120019; 560054-M23C10120020; 560054-M23C10120021; 560054-M23C10120022; 560054-M23C10120023; 560054-M23C10120024;560054-M23C10120025; 560054-M23C10120026; 560054-M23C10120027; 560054-M23C10120028; 560054-M23C10120029; 560 054-M23C10120030; 560054-M23C10120031; 560054-M23C10120032; 560054-M23C10120033; 560054-M23C10120034; 560054-M23C10120035; 560054 -M23C10120036; 560054-M23C10120037; 560054-M23C10120038; 560054-M23C10120039; 560054-M23C10120040; 560054-M23C10120041; 560054-M2 3C10120042; 560054-M23C10120043; 560054-M23C10120044; 560054-M23C10120045; 560054-M23C10120046; 560054-M23C10120047; 560054-M23C1 0120048; 560054-M23C10120049; 560054-M23C10120050; 560054-M23C10120051; 560054-M23C10120052; 560054-M23C10120053; 560054-M23C1012 0054; 560054-M23C10120055; 560054-M23C10120056; 560054-M23C10120057; 560054-M23C10120058; 560054-M23C10120059; 560054-M23C1012006 0; 560054-M23C10120061; 560054-M23C10120062; 560054-M23C10120063; 560054-M23C10120064; 560054-M23C10120065; 560054-M23C10120066; 560054-M23C10120067; 560054-M23C10120068; 560054-M23C10120069; 560054-M23C10120070; 560054-M23C10120071; 560054-M23C10120072; 560 054-M23C10120073 ;560054-M23C10120074;560054-M23C10120075; 560054-M23C10120076; 560054-M23C10120077; 560054-M23C10120078; 560054- M23C10120079 ;560054-M23C10120080; 560054-M23C10120081; 560054-M23C10120082; 560054-M23C10120083; 560054-M23C10120084; 560054-M23 C10120085; 560054-M23C10120086; 560054-M23C10120087; 560054-M23C10120088; 560054-M23C10120089; 560054-M23C10120090; 560054-M23C10 120091; 560054-M23C10120092; 560054-M23C10120093; 560054-M23C10120094; 560054-M23C10120095; 560054-M23C10120096; ;560054-M23C1012 0097; 560054-M23C10120098; 560054-M23C10120099; 560054-M23C10120100, USO O DESTINO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, REFERENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:SONOTRAX II PRO, , // 100 UNIDAD, CADA EQUIPO INCLU YE : (1) BATERIA MOD:2XGRPH-AA S/N#001907; 001813; 001676; 001811; 001851; 001773; 001906; 001824; 001866; 001944; 001858; 001812 ; 001855; 001842; 001845; 001772; 001809; 001973; 001914; 001648; 001821; 001831; 001717; 001843; 001688; 001911; 001835; 001690; 001917; 001715; 001816; 001830; 001833; 001805;001897; 001918; 001860; 001819; 001857; 001861; 001820; 001916; 001841; 001847; 0 01915; 001770; 001909; 001702; 001674; 001859; 001825; 001853; 001698; 001649; 001687; 001780; 001817; 001810; 001700; 001701; 00 1848; 001838; 001771;001922; 001661 ;001910; 001777; 001823; 001905; 001814 ;001919; 001832; 001912; 001826; 001920; 001904; 0019

872024000025437-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 872024000025437-1
Subpartida : 9018120000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

82; 001991;001807 ;001776; 001856 ;001794; 001795; 001850; 001837; 001854 ;001986 ;001852; 001806; 001775; 001769; 001869; 001774 ; 001815; 001818; 001921; 001913; 001836; 001808; 001822 ; (1) (1) MANUAL ,(1) SET DE AUDIFONOS G2103142801010 , (1) CARGADOR MAR CA UE MOD: UE08WCP-050100SPA,(1) TRANSDUCTOR ULTRASONICO REF SONOTRAX P/N: 02.01.210326012, MOD: 2.0 MHZ, (01)06944413805538 . FE CHA DE FABRICACION: 2023/12.REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1, EXPEDIENTE 19984128, , ;PRODUCTO:MONITOR FETAL-MONITOR F ETAL F3, SERIAL: 560034-M23C09990001; 560034-M23C09990002; 560034-M23C09990003; 560034-M23C09990004; 560034-M23C09990005; 560034-M23C09990006; 560034-M23C09990007; 560034-M23C09990008; 560034-M23C09990009; 560034-M23C09990010; 560034-M23C09990011; 560034-M23 C09990012; 560034-M23C09990013; 560034-M23C09990014; 560034-M23C09990015; 560034-M23C09990016; 560034-M23C09990017; 560034-M23C09 990018; 560034-M23C09990019; 560034-M23C09990020; 560034-M23C09990021; 560034-M23C09990022; 560034-M23C09990023; 560034-M23C09990 024; 560034-M23C09990025; 560034-M23C09990026; 560034-M23C09990027; 560034-M23C09990028; 560034-M23C09990029; 560034-M23C09990030 ; 560034-M23C09990031; 560034-M23C09990032; 560034-M23C09990033; 560034-M23C09990034; 560034-M23C09990035; 560034-M23C09990036; 5 60034-M23C09990037; 560034-M23C09990038; 560034-M23C09990039; 560034-M23C09990040, USO O DESTINO: PROVEE INFORMACION GRAFICA Y NU MERICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, LA ACTIVIDAD UTERINA Y LOS MOVIMIENTOS FETALES, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, REFE RENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:F3, , // 40 UNIDAD, CADA EQUIPO INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) TR ANSDUCTOR FHR 1 MHZ MARCA:EDAN REF: MS3-109301(D) S/N# H23B00970280;H23B00970296; H23B00970290; H23B00970284; H23C00710003; H23B0 0970277; H23C00710022; H23C00710021; H23B00970289; H23B00970282; H23B00970226; H23B00970231; H23B00970274; H23B00970257; H23B0097 0242; H23B00970270; H23B00970228; H23B00970241; H23B00970264; H23B00970249; H23B00970258; H23B00970239; H23B00970236; H23B0097022 7; H23B00970247; H23B00970262;H23B00970269; H23B00970240; H23B00970248; H23B00970300; H23C00710019; H23B00970278; H23B00970291; H 23B00970285; H23C00710023; H23B00970287; H23B00970237; H23B00970272; H23C00710001; H23B00970244 (1) TRANSDUCTOR FHR 1 MHZ MARCA: EDAN REF: MS3-109301(D) S/N# H23C00710007; H23C00710017; H23B00970297; H23B00970279; H23C00710012; H23B00970292; H23C00710005; H2 3C00710004; H23B00970298; H23B00970286; H23B00970234; H23B00970261; H23B00970233; H23B00970271; H23B00970246; H23B00970251; H23B0 0970256; H23B00970265; H23B00970253; H23B00970250; H23B00970260; H23B00970238; H23B00970235; H23C00710002; H23B00970273; H23B0097 0243; H23B00970254; H23B00970229; H23B00970252; H23B00970283; H23C00710011; H23B00970293; H23B00970276; H23B00970281; H23C0071000 8; H23B00970288; H23B00970275; H23B00970299; H23B00970295; H23B00970230, (1), (1) TRANSDUCTOR TOCO MARCA: EDAN REF: MS3-31527(B) S/N# H23B01840046; H23B01840050; H23B01840030; H23B01840049; H23B01840059; H23B01840043; H23B01840061; H23B01840056; H23B01840036 ; H23B01840027; H23B01840035; H23B01840031;H23B01840063; H23B01840072; H23B01840068; H23B01840055; H23B01840047; H23B01840073; H2 3B01840064; H23B01840053; H23B01840042; H23B01840054; H23B01840074; H23B01840066; H23B01840028; H23B01840075; H23B01840041; H23B0 1840026; H23B01840034; H23B01840048; H23B01840051; H23B01840038; H23B01840045; H23B01840044; H23B01840033; H23B01840052; H23B0184 0070;H23B01840037; H23B01840029; H23B01840032. (1)BATERIA 5000MAH MOD: TWSLB-003 S/N#003-H6A03515; 003-H6A03506; 003-H6A03044; 00 3-H6A00788; 003-H6A03492; 003-H6A03504; 003-H6A03500; 003-H6A00815; 003-H6A03498; 003-H6A03495; 003-H6A02704; 003-H6A02768; 003-H 6A02705; 003-H6A02767; 003-H6A02719; 003-H6A02742; 003-H6A02773; 003-H6A02744; 003-H6A02743; 003-H6A02701; 003-H6A02771; 003-H6A0 2772; 003-H6A02715; 003-H6A02777; 003-H6A02769; 003-H6A02728; 003-H6A02770; 003-H6A02736; 003-H6A02734; 003-H6A03499; 003-H6A0304 5; 003-H6A03585; 003-H6A03517; 003-H6A00789; 003-H6A00665; 003-H6A03583; 003-H6A02698; 003-H6A03501; 003-H6A03507; 003-H6A03052 , INCLUYE (4) SOFTWARE MARCA EDAN MOD MFM-CNS LOTE# 394M23C0948 CLIENTE CODE S/N# 460793-M23C09480001; 460793-M23C09480002; 460793 -M23C09480003; 460793-M23C09480004 CON SU CABLE Y MANUAL, (3) BANDAS ELASTICAS,(3)PAPEL TERMICO REF: 01.57.471869010 RTB302-1Z, (1) CABLE DE RED PN-01.13.20096 (1) MANUAL,(1) SET DE FUSIBLES,(1) MINI DESTORNILLADOR, (1) MARCADOR DE EVENTOS REF:02.01.210095 S /EMPAQUE , (1) CERTIFICADO FQC, (1) CABLE AC. , (1) MANUAL DE USUARIO, FECHA DE FABRICION: 2023/12.PERMISO DE COMERCIALIZACION N O. INVIMA2019EBC-0001783 R1, EXPEDIENTE 19984130, , ;PRODUCTO:BANDAS ELASTICAS-CORREA MONITOR FETAL, SERIAL: NO TIENE, USO O DEST INO: SUJETAR EL TRANSDUCTOR AL CUERPO DEL PACIENTE, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO TIENE, MARCA: NO TIENE, REFERENCIA: NO TIENE, MODE LO: NO TIENE, , , // 100 UNIDAD, REPUESTO PARA USO MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F3/F2. FECHA DE FABRICACION: 2024.PER MISO DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0001783 R1, EXPEDIENTE 19984130, , ;PRODUCTO:MARCADOR DE EVENTOS-MARCADOR EVENTOS F3/F9, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: MARCAR UN EVENTO EN EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES UTERINAS, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO TIENE, MODELO: NO TIENE,MARCA:EDAN S/EMPAQUE, REFERENCIA:02.01.210095 S/EMPAQUE , , // 20 UNIDAD, ACCESORIO PARA USO EXCLUSIVO EN MONITO R FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F2 Y F3. PERMISO DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0001783 R1, EXPEDIENTE 19984130 , , ;PROD UCTO:TRANSDUCTOR ULTRASONICO FHR 1 MHZ, 4 PINES,-TRANSD FHR F3/F9 1MHZ 4 PINES, SERIAL: H23C01380006; H23C01380008; H23C01380014; H23C01380017; H23C01380018; H23C01380020; H23C01380023; H23C01380024; H23C01380025; H23C01380029; H23C01380031; H23C01380036; H2 3C01380043; H23C01380065; H23C01380080; H23C01380101; H23C01380102; H23C01380103; H23C01380104; H23C01380105;H23C01380106; H23C01 380107; H23C01380108; H23C01380109; H23C01380110; H23C01380111; H23C01380112; H23C01380113; H23C01380114; H23C01380115; H23C01380 116; H23C01380117; H23C01380118; H23C01380119; H23C01380120; H23C01380121; H23C01380122; H23C01380123; H23C01380124; H23C01380125 , USO O DESTINO: CAPTAR SEÑALES ULTRASONICAS PARA DETECTAR LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO ,MAR CA:EDAN, REFERENCIA:MS3-109301(D) (SEGÚN EMPAQUE) MODELO:MS3-109301(D) , , // 40 UNIDAD, ACCESORIO PARA USO EXCLUSIVO EN MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F2 Y F3.FECHA DE FABRICACION:2023. PERMISO DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0001783 R1, EXPED IENTE 19984130 , , ;PRODUCTO:TRANSDUCTOR TOCO-TRANSD TOCO F3/F9, SERIAL: H23B02020226; H23B02020227; H23B02020228; H23B02020229; H23B02020230; H23B02020231; H23B02020232; H23B02020233; H23B02020234; H23B02020235; H23B02020236; H23B02020237; H23B02020238; H23 B02020239; H23B02020240; H23B02020241; H23B02020242; H23B02020243; H23B02020244; H23B02020245; H23B02020246; H23B02020247; H23B02 020248; H23B02020249; H23B02020250; H23B02020251; H23B02020252; H23B02020253; H23B02020254; H23B02020255; H23B02020256; H23B02020 257; H23B02020258; H23B02020259; H23B02020260; H23B02020261; H23B02020262; H23B02020263; H23B02020264; H23B02020265; H23B02020266 ; H23B02020267; H23B02020268; H23B02020269; H23B02020270; H23B02020271; H23B02020272; H23B02020273; H23B02020274; H23B02020275, U SO O DESTINO: REGISTRAR LA ACTIVIDAD UTERINA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO,MARCA:EDAN, REFERENCIA:MS3-31527 (B) S/EMPAQUE MODELO:MS3-31527 (B), , // 50 UNIDAD, ACCESORIO PARA USO EXCLUSIVO EN MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F2 Y F3.FECHA DE F ABRICACION: 2023.PERMISO DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0001783 R1, EXPEDIENTE 19984130 , , NACIONALIZACION PARCIAL DE LA FA CTURA NO EDAN-IM-230720RA01 Y BL NO EGLV010301228505 MERCANCIA NUEVAXXX