Alcaldía de Villavicencio
Secretaria de Educación Municipal
Institución Educativa
INEM LUIS LÓPEZ DE MESA
Decreto No 1962 del 1969
Resolución 4322 de 2 de mayo de 1984
Resolución 1142 del 5 de 10 de 2001
Resolución 3977 del 6 de 11 de 2024
Inscripción DANE 150001000979- NIT 892099144-4

CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Nº 04 DE 2026

LA ALMACENISTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LUIS LOPEZ DE MESA

CERTIFICA:

Que dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Institución Educativa Inem Luis López de Mesa aprobado para la vigencia 2026, mediante acuerdo No. 08 de 2026 y modificado mediante acuerdos No. 01 de 2026, figura bajo el rubro denominado Mantenimiento Infraestructura los bienes o servicios que a continuación se describen:

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
72101500	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1	124.306.956	124.306.956
	TOTAL			**124.306.956**

La presente certificación se expide con el fin de atender la necesidad correspondiente a:

Firmado en la ciudad de Villavicencio a los 6 días del mes de agosto de 2026.

NOHORA E. HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA-ALMACEN

Alcaldía de Villavicencio
Secretaria de Educación Municipal
Institución Educativa
INEM LUIS LÓPEZ DE MESA
Decreto No 1962 del 1969
Resolución 4322 de 2 de mayo de 1984
Resolución 1142 del 5 de 10 de 2001
Resolución 3977 del 6 de 11 de 2024
Inscripción DANE 150001000979- NIT 892099144-4

CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Nº 04 DE 2026

LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM LUIS LÓPEZ DE MESA

CERTIFICA:

Que, dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Institución Educativa Inem Luis López de Mesa, aprobado para la vigencia 2026, mediante acuerdo No. 08 del 10 de Diciembre de 2025, figura bajo el rubro denominado ***MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA***, los bienes o servicios que a continuación se describen

Código UNSPSC	CANT	DETALLE	VR UNIT	VALOR TOTAL
72101500	1	CAMBIAR FLOTADOR ELEVADO Y PEGAR TUBO EN LA SEDE SABOGAL HURTADO	$140.000	$140.000
72101500	24	CAMBIAR 20 TUBOS DE LAMPARAS Y INTERRUPTORES DOBLE EN PASILLO ALREDEDOR DE ARTES EN SEDE PRINCIPAL	$15.000	$360.000
72101500	2	INSTALAR REFLECTORES SUMINISTRDOS POR EL COLEGIO EN SEDE PRINCIPAL	$80.000	$160.000
72101500	1	REVISAR CORTO EN TACO SEDE SAN VICENTE DE PAUL	$90.000	$90.000
72101500	18	AJUSTAR LAMPARAS SUELTAS EN PASILLOS DE LA SEDE PRINCIPAL.	$15.000	$270.000
72101500	1	INSTALAR LOS TORNILLOS DE LA CISTERNA Y GRADUAR FLOTADOR AUTOMATICO	$60.000	$60.000
72101500	1	DERRIBAR KIOSKO DE MADERA Y TECHO DE ETERNY BOTANDO LOS ESCOMBROS EN LA SEDE PRINCIPAL	$1.290.000	$1.290.000

72101500	1	ARREGLAR HUMEDAD Y PINTAR 2 PAREDES DEL ULTIMO SALON Y CAMBIAR RODACHINAS INSTALANDO EL RIEL EN SEDE PRINCIPAL	$850.000	$850.000
72101500	3	CAMBIAR FLOTADORES TANQUE SUBTERRANEO Y TANQUES ELEVADOS EN SEDES DE SABOGAL HURTADO Y SEDE PIO II	$90.000	$270.000
72101500	1	ARREGLAR CORTO ELECTRICO CAJA PRINCIPAL Y CAMBIAR , ARREGLAR FUGA DE ELECTROBOMBA EN SEDE SAN VICENTE DE PAUL	$350.000	$350.000
72101500	1	TUMBAR PLACAS DE 35 CMS DE ANCHO POR 2.40 DE LARGO, RESANANDO Y BOTANDO LOS ESCOMBROS EN SEDE PIO II	$320.000	$320.000
72101500	1	REVISAR PROBLEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE TOMA CORRIENTE E INTERRUPTOR DOBLE E INSTALAR BOMBILLO DE 40 W AULA 104 SEDE PIO II	$395.000	$395.000
72101500	1	HECHURA DE 12 MTS DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE ¾ Y UN FLOTADOR TANQUE ELEVDO INSTALANDO LLAVE TERMINAL DE ½ Y REGISTRO DE REGULACION BAÑO DE PREESCOLAR SEDE PIO II	$590.000	$590.000
72101500	1	LIMPIAR CANALES AEREAS Y CORTAR RAMAS EN SEDE PRINCIPAL.	$1.700.000	$1.700.000
72101500	1	CAMBIAR 8 MANIJAS CISTERNAS, CAMBIAR GRIFERIA DE CISTERNAS, CAMBIANDO TORNILLOS DE CISTERNAS, GRIFERIA DE ORINAL, DESTAPAR TAZA SANITARIA, INSTALAR TAZA SUELTA SEDE PRINCIPAL, SEDE CATATUMBO, SEDE 20 DE JULIO	$770.000	$770.000
72101500	1	TUMBAR ARBOL ARAUCARIA DE 9 MTS DE ALTO, TUMBAR ARBOL DE GUAYABO CERCA A LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO, APLICAR ISECTISIDA A LA MALEZA, GUADAÑAR TODA LA INSTITUCION INCLUYENDO LA CANCHA RECOGIENDO LA PODA, TUMBAR PALMA, QUITAR MALEZA DE LOS MUROS EN LA SEDE PRINCIPAL.	$9.000.000	$9.000.000
72101500	1	INSTALAR PORTA CANDADO DE AULA A-1308 DE SEDE PRINCIPAL	$ 50.000	$ 50.000

72101500	1	PODAR ARBOL DE LIMON, TUMBAR ARBOL QUITANDO MALEZA DEL FRENTE BOTANDO LOS DESECHOS DE SEDE 20 DE JULIO	$390.000	$390.000
72101500	1	INSTALAR 3 PUERTAS YSOLDAAR BISAGRAS SOPORTE DE PUERTA DE BAÑO DE PREESCOLAR EN SDE CATATUMBO	$490.000	$490.000
72101500	1	DESOCUPAR Y LAVAR SUBTERRANEO PARA ARREGLAR FUGAS DE PARED Y PISO IMPERMEABILIZANDOLO, ARREGLO DE TUBO DE SUCCION E INTALAR REGISRO DE PASOY CAMBIAR EL FLOTADOR EN SEDE CATATUMBO	$1.850.000	$1.850.000
72101500	35	SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 LAMPARAS FLAMR DE 24 W PARA INSCRUSTARLA EN LAS LAMPARAS DE 60, INCLUYENDO CABLE 2X12 EN LABORATORIO DE INFORMATICA Y DOS SALONES MAS EN SEDE PRINCIPAL	$ 80.000	$ 2.800.000
72101500	4	QUITAR VIDRIOS E INSTALAR 1 DE 4 MILIMETROS DE ESPESOR 80C,MSX1,40MTS EN AULA DE MUSICA, 2 VIDRIOS EN COORDIANCION CADEMICA , Y 1 EN AULA A-1105 EN SEDE PRINCOIPAL	$180.000	$180.000
72101500	9	CAMBIAR RODACHINAS DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LA BIBLIOTECA DE LA SEDE PRINCIPAL	$ 80.000	$ 720.000
72101500	1	CAMBIAR FLOTADOR AUTOMATICO SUBTERRANEO SEDE PIO II	$ 240.000	$ 240.000
72101500	1	ARMAR 4 SECCIONES DE ANDAMIOS PARA ROMPER BLOQUE Y SACAR ABEJAS DE COLMENA EN MEDIO DE LOS MUROS Y VOLVER A REGAR BLOQUE EN SEDE PRINCIPAL	$ 960.000	$960.000
72101500	1	BAJAR LAVAMANOS Y CAMBIAR GRIFERIA DE BALÑOS DE GRUARDAS DE SEGURIDAD EN SEDE PRINCIPAL	$ 140.000	$ 140.000
72101500	1	QUITAR MESCLA DE TAZA SNITARIA SUELTA E INSTALANDOLA, CAMBIO DE 3 MANIJAS DE LA CISTERNA, LLAVES DE LABAMANOS DE BAÑOS DEL POLIDEPORDIVO, BAÑOS LADO DEL AULA DE EDUCADION FISICA EN SEDE PRINCIPAL	$ 390.000	$ 390.000
72101500	1	MANTENIMIENTO CHAPA DE SALON 21-08 SEDE PRINCIPAL	$ 90.000	$90.000

72101500	1	INSTALAR TOMA CORRIENTE CON CABLE #12 Y CANALETA SEDE PIO II	$170.000	$170.000
72101500	1	SOLDAR BISAGRAS PUERTA SALONES DEL SEGUNDO PISO SALONES 10-04, 12-06 DE LA SEDE PRINCIPAL SALON PREESCOLAR, SALA DE BIENESTAR Y AULA MULTIPLE Y CAMBIAR 50 CM DE MARCO TAPA SUBTERRANEO Y CAMBIAR BISAGRAS SEDE SABOGAL HURTADO SALON PREESCOLAR DE LA PIO 12	$920.000	$920.000
72101500	1	HECHURA DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE 6+6 DESDE LA PERCHA PRINCIPAL (95 METROS DE CABLE) HASTA EL AULA DEL SEGUNDO PISO E INSTALAR UN TACO DE 20 AM. SEDE SABOGAL HURTADO	$1.970.000	$1.970.000
72101500	1	REVISAR Y ARREGLAR EL PROBLEMA ELECTRICO DEL AULA 12-06 12-05 Y CAFETERIA SALUDABLE DE SEDE PRINCIPAL	$350.000	$350.000
72101500	1	INSTALAR FLANCHE Y CINTA ASFALTICA SALON TRANCISION SEDE SABOGAL HURTADO	$290.000	$290.000
72101500	4	CAMBIAR REGISTRO ORINAL, 3 LLAVES POZETA Y LAVAMANOS SDESSAN VICENTE	$ 70.000	$ 70.000
72101500	1	RASPAR PARTES CONTRA EL PISO E IMPERMEABILIZAR CON INVERCRIL RESANAR CON PEGACOR Y CEMENTO Y SIKA 1 ESTUCAR ESTO EN SALON 11-05, COORDINACION ACADEMICA SEDE PRINCIPAL	$ 950.000	$950.000
72101500	1	LIMPIAR CANAL METALICA CUARTO DE DEPORTES, RASPAR RESANAR E IMPERMEABILIZAR SALON 4 DE LA SEDE SAN VICENTE	$885.000	$ 885.000
72101500	1	ARREGLAR PROBLEMA ELECTRICO DE FUGA DE ENERGIA QUE AFECTA TODA LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO E INSTALAR 3 LAMPARAS FLAMER DE 20W DEL SLON 4 SEDE SAN VICENTE	$ 490.000	$ 490.00
72101500	6	CAMBIAR 6 LAMPARAS DE 18 W EN LOS BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS SEDE SABOGAL HURTADO	$ 75.000	$ 450.000

72101500	1	LIMPIAR TECHO DE SALONES QUE TIENEN FRUTOS DESCOMPUESTOS Y HOJS DE PIUMARROSO SEDE PIO 12	$ 890.000	$ 890.000
72101500	12	CAMBIARA RODACHINAS DE VENTANAS Y AJUSTAR VENTANAS DE ALUMNIO E INSTALAR 10 LAMPARAS DE 36 W CON CABLE DUPLEX 2X14 SALON 22.02 SEDE PRINCIPAL	$ 80.000	$ 80.000
	TOTAL			**$34.060.000**

La presente certificación se expide con el fin de atender la necesidad correspondiente a:

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E INEM Y SUS RESPECTIVAS SEDES SABOGAL HURTADO PIO XII CATATUMBO SAN VICENTE DE PAUL Y VEINTE DE JULIO.

Firmado en la ciudad de Villavicencio a los 06 días del mes de agosto de 2026.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA- ALMACEN