tandem	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FO-PAINFAT-09 VERSIÓN: 00 FECHA: 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	ANO: 2026 — Enero (1 2 3 4)	Febrero (1 2 3 4)	Marzo (1 2 3 4 5)	Abril (1 2 3 4 5)	Mayo (1 2 3 4)	Junio (1 2 3 4 5)	Julio (1 2 3 4)	Agosto (1 2 3 4 5)	Septiembre (1 2 3 4)	Octubre (1 2 3 4)	Noviembre (1 2 3 4 5)	Diciembre (1 2 3 4)
1	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 1								P				
2	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 2										P		
3	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 3										P		
4	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 5						P E		P				
5	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 6					P E	P E						
6	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 7						P E	P				P	
7	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 1			E	P								
8	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 2	P E					P E						
9	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 3		P E				P E						
10	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 5			P E	P E								
11	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 6			P E	P								
13	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza y desinfección del área administrativa	TDM 6			P E									
12	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 7		P E	P E	P E								
14	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento a tanques de agua	TDM 6						P E						P
15	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 1	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P
16	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 2	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P
17	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 3	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P
18	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 5	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P
19	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 6	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P
20	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 7	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P
21	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento aire acondicionado	Bóveda de medios	E	E	P		P E		P		P		P	
22	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e	Mantenimiento aire	Centro de computo			P		P		P		P		P	

tandem	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	
		CÓDIGO: FO-PAINFAT-09
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026																																																				
				Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
22	de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	acondicionado	Centro de computo			E								E										E																																
23	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	Custodia - TDM 1																										P																											
24	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 2																										P																											
25	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 5																										P																											
26	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 6																										P																											
27	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 7																										P																											
28	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2800	TDM 1 - Area gestion documental																				P																										P								
																											E																														
29	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 1150	TDM 1 - Recepción																				P																										P								
																											E																														
30	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2620	TDM 1 - Contabilidad																				P																										P								
																											E																														
31	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2800	TDM 1 - Divatek																				P																										P								
																											E																														
32	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2620	TDM 2																				P																										P								
																											P																														
33	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 3400	TDM 5																				P																										P								
																											P																														
34	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 3400	TDM 6																				P																										P								
																											E																														
35	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 3400	TDM 7																				P																										P								
																											P																														
36	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 1													P																																								
															E																																									
37	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 2													P																																								
															E																																									
38	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 6													P																																								
															E																																									
39	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 7													P																																								
																E																																								
40	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 1																P																									P												
																E																																								
41	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 2																									P																										P			
																													E																												
42	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 3																									P																										P			
																													E																												
43	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 5															P																										P												
																		E																																						
		Desinfección, Desratización y														P																												P												

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO:	FO-PAINFAT-09
VERSIÓN:	00
FECHA:	21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026																																																				
				Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
44	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 6												E																																									
45	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 7														P	E																										P												
46	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 1													E				P												P												P												
47	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 2												P E													P E																				P								

tandem optimizamos sus procesos	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** FO-PAINFAT-09 **VERSIÓN:** 00 **FECHA:** 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026 — Enero (1 2 3 4)	Febrero (1 2 3 4)	Marzo (1 2 3 4 5)	Abril (1 2 3 4 5)	Mayo (1 2 3 4)	Junio (1 2 3 4 5)	Julio (1 2 3 4)	Agosto (1 2 3 4 5)	Septiembre (1 2 3 4)	Octubre (1 2 3 4)	Noviembre (1 2 3 4 5)	Diciembre (1 2 3 4)
48	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 3			P E			P E					P	
49	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 5				P E			P				P	
50	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 6			P E				P				P	
51	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 7				P E				P				P
52	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 1	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P
OK 53	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 2	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P
54	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 3	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P
55	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 5	P P	P P	P P	P P	P P	P P	P	P	P	P	P	P
56	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 6	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P
57	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 7	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P
58	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 1			E	P								
59	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 2						P E						
60	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 3						P E						
61	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 5							P					
62	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 6							P					
63	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 7				P E						P		
64	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 2			P E			P E					P	
65	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 3			P E			P E					P	
66	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 5				P E			P				P	
67	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 6			P E				P				P	
68	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 7				P E				P				P
69	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 1											P	
70	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 2												P
71	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 3												P
72	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 5								P				
73	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 6								P				
74	Programa Capacitación y Sensibilización	Capacitación Normas generales de bioseguridad para la conservación de documental	Todas las áreas		P E										
		Capacitación Buenas Prácticas de								P					

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	
		CÓDIGO: FO-PAINFAT-09
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026																																																				
				Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
75	Programa Capacitación y Sensibilización	Manipulación y Conservación de Documentos de Archivo.	Todas las áreas																																																					
76	PEVS	Revisión hoja de vida vehículos	Todos los vehículos registrados en el PESV				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E					E					E				E					E																										

tandem	**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**	**CÓDIGO:** FO-PAINFAT-09
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026																																																				
				Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
77	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de Equipos PC	Todas las áreas																																					P																
Total Actividades ejecutadas				15				15				34					21					15				31					0				0					0				0				0					0			
Total Actividades Programadas				15				17				33					27					25				36					24				19					16				21				33					20			
% de Ejecución mensual				**100%**				**88%**				**103%**					**78%**					**60%**				**86%**					**0%**				**0%**					**0%**				**0%**				**0%**					**0%**			

	Proyectado
	Ejecutado
	No Ejecutado