UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**Escenarios de Riesgo ER08, ER12 y ER13 - Fuga de gases, Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico, Explosiones por acumulación de gases del relleno antrópico**

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	No	Ninguno	0	No se ejecutaron acciones, debido a que el nivel de amenaza es bajo. Se continuan realizando mediciones de gases en zonas excavadas (Ver Subanexo C8.1.4. Cadenas de custodia). Se destaca que el Equipo de Medición "Detector de Gas" Marca Crowcon - Serial W259628/01-059, fue utilizado como alterno con el fin de continuar con las acciones de monitoreo de los escenarios de riesgo relacionados con acumulación de gases en el relleno antrópico desde el 31 de diciembre de 2025 a la fecha, dado el proceso de calibración en el que se encuentra el Equipo de Medición Multigases K-600M – Serial 22113485 Marca BOSEUM (Ver Subanexo C8.5.5). De conformidad con lo informado mediante correo electrónico del día 31 de diciembre, el proceso de calibración del Equipo de Medición Multigases K-600M – Serial 22113485 Marca BOSEUM, se reintegrará una vez se surta de manera satisfactoria el procedo de calibración, lo cual será informado a la Interventoría para conocimiento.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**Escenarios de Riesgo ER08, ER12 y ER13 - Fuga de gases, Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico, Explosiones por acumulación de gases del relleno antrópico**

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Tipo de Acción	Actividad Programada	Indicador	Fecha Programada	Anexos
Acción de prevención	Medición de gases en cada uno de los frentes de obra, cuadrantes, en el momento que se realicen actividades de excavación mediante el Equipo de Medición dispuesto.	Número de monitoreos realizados	Enero - Febrero 2026	Subanexo C8.1.4 Cadenas de custodia
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Acciones a desarrollar:
Capacitación
Acción de reducción del riesgo
Simulacro de respuesta a emergencias

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER09 - Infecciones y brotes de enfermedad por contacto con RESPEL

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

N°	ESCENARIO DE RIESGO	VARIABLE / PARÁMETRO MONITOREADO	UNIDAD	CRITERIO DE VALORACIÓN	VALOR O RANGO	NIVEL DE AMENAZA	MÉTODO DE MONITOREO			MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO PLANTEADAS EN EL PGRDEPP	MANEJO DE DESASTRES	
							FRECUENCIA	PUNTO DE MUESTREO	INSTRUMENTO DE REGISTRO		NIVEL DE EMERGENCIA	PROTOCOLO DE RESPUESTA PLANTEADO EN EL PGRDEPP
ER09	**Infecciones y brotes de enfermedad por contacto con RESPEL**	Porcentaje de inspecciones de dotación y elementos de protección personal que se encuentran en mal estado	No. Inspecciones de dotación y EPP	La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso; por tanto, no existe una amenaza de infecciones y brotes de enfermedad por contacto de RESPEL.	Ninguno de los EPPs y dotación inspeccionados se encuentran en mal estado.	Bajo	Mensual	Personal operativo de la obra	Formato del área SST	☑ Realizar inspecciones regulares por parte del equipo técnico especializado para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención de contaminación. ☑ Capacitar a la brigada de emergencia la identificación temprana de situaciones ☑ Capacitar al personal de las brigadas y al equipo de respuesta ante incidentes en el manejo adecuado de situaciones de emergencia ambiental ☑ Establecer un sistema de comunicación efectivo para la notificación de incidentes y la activación de los planes de acción, garantizando que todos los trabajadores estén informados y puedan tomar medidas de protección adecuadas. ☑ Los EPP a usar durante la actividad de manejo de excavación casco, guantes de nitrilo, mascarilla, botas de caucho y de material, en caso de exposición directa tyvek de acuerdo a lo que establezca el área SST. Ver Anexo 19, Subanexo 8.5, FT-SST-036 FORMATO MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ☑ Realizar charlas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente que promueva prácticas sostenibles y fomente la responsabilidad individual sobre autocuidado. Ver Anexo 19, Subanexo 8.5, PTC-SST-001 PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA, FT-SST-145 FORMATO NOTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	NIVEL 1	Se utilizarán los recursos con los que dispone la obra para la atención de la contingencia, siguiendo los pasos del NIVEL 1 (Medidas durante la materialización de la amenaza). Esto incluye acciones de protección a los trabajadores con el uso de EPP casco, guantes de nitrilo, mascarilla, botas de caucho y de material, en caso de exposición directa tyvek para mitigar los efectos del entorno, FT-SST-036 FORMATO MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Ver Anexo 19, Subanexo 5). Se debe realizar inspección de las excavaciones de acuerdo con el formato establecido en el plan de manejo ambiental FT-PMA-FORMATO DE INSPECCION DE EXCAVACIONES (Ver Anexo 19, Subanexo 9.7) verificando las siguientes condiciones: condición de cerramiento, uso de cal, alforzamiento de taviados, manejo de este y cobertura de material de excavación acopiado.
				La dotación y EPP se encuentran en regular estado, son funcionales pero en condiciones regulares de uso; por tanto, la probabilidad que se presente una infección y/o brote de enfermedad por contacto de RESPEL es media.	Menos del 50% de los EPPs y dotación inspeccionados se encuentran en mal estado.	Medio					NIVEL 2	• Informar al jefe de brigadas, para la activación de los planes de acción para solicitar el apoyo correspondiente y activación del comando de incidentes. PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS ACTIVACION COMANDO INCIDENTES (Anexo 19, Subanexo 7) • Se verificará incidencias evaluadas al trabajador o trabajadores afectados. • De ser necesario se evacuará el área afectada y asegurará la seguridad del personal y de cualquier persona cercana al sitio de contaminación. PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS EVACUACIÓN (Anexo 19, Subanexo 7) • Se utilizarán todos los medios disponibles para contener la contaminación y prevenir su propagación a áreas más amplias. Esto puede incluir la implementación de barreras físicas, el uso de absorbentes adecuados y la colaboración con equipos de respuesta especializados.
				Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales; por tanto, la probabilidad que se presente una infección y/o brote de enfermedad por contacto de RESPEL es alta.	Más del 50% de los EPPs y dotación inspeccionados se encuentran en mal estado.	Alto					NIVEL 3	Una vez se sobrepase la capacidad de respuesta, se procederá de la siguiente manera: • Se solicitará la orden de servicio de los gestores externos especializados en la atención y respuesta a la contingencia (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, al Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC), coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), consejo local de gestión de riesgo de las localidades de Kennedy y bosa. Se informará de manera inmediata a la gerencia Se solicitará la orden de servicio de los gestores externos especializados en la atención y respuesta a la contingencia El Coordinador de las Contingencias activara el comité de ayuda mutua, para el apoyo a la contingencia, PLA-SST-005 PLAN DE AYUDA MUTUA FT-SST-166 FORMATO PLAN DE AYUDA MUTUA (Anexo 19, Subanexo 8.1 – 8.5) Si la contaminación representa un riesgo significativo para la salud humana o el entorno, deberá ampliarse el área de evacuación según las indicaciones de las autoridades competentes. PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS EVACUACIÓN (Anexo 19, Subanexo 7)

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER09 - Infecciones y brotes de enfermedad por contacto con RESPEL

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES EJECUTADAS DE MONITOREO DEL RIESGO


Nº	ESCENARIO DE RIESGO	RESULTADOS DE MONITOREO				
		PARÁMETRO	Porcentaje de inspecciones de dotación y elementos de protección personal que se encuentran en mal estado			
		FECHA	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN
ER09	Infecciones y brotes de enfermedad por contacto con RESPEL	26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	NA	0%	BAJO	100% de EPPs y dotación inspeccionados se encuentran en buen estado - Ver Subanexo C8.3.1.3

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	Escenario de Riesgo ER09 - Infecciones y brotes de enfermedad por contacto con RESPEL

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MONITOREO



UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER09 - Infecciones y brotes de enfermedad por contacto con RESPEL

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
viernes, 2 de enero de 2026	No	Ninguno	0	Se llevó a cabo la charla sobre riesgos ambientales en el área de influencia directa, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (ver Subanexo C8.4.3).
viernes, 9 de enero de 2026	No	Ninguno		Se llevó a cabo la charla sobre buenas prácticas ambientales en obra, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (ver Subanexo C8.4.4).
miércoles, 14 de enero de 2026	No	Ninguno		Se llevó a cabo inspección de la volqueta Placa WNO006 verificando kit de carretera, extintor y botiquín para atención de posibles emergencias – Ver Subanexo C8.3.1.3. Dichas acciones se detallan en el Capítulo 5.1.3. Ficha de Contingencia No. 6 del Informe General.
26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	No	Ninguno		A continuación, se presenta la relación de retiro de relleno antrópico en el período: Relleno antrópico: Como fue reportado en el informe N° 23 entre el 1 y 25 de diciembre de 2025 se realizó el retiro para disposición final de 55.110 kg (45m3) y entre el 26 y 31 de diciembre, no se requirió realizar retiros adicionales. Por tanto, se presenta el certificado de disposición final de estos residuos en el Anexo F/F2 Relleno antrópico y C8.2.1.1 "Certificado RMQ-25-016". Enero 2026: Entre el 1 y 25 de enero de 2026, se realizó el retiro de 136.690 kg (165 m3) (los manifiestos que lo soportan soporte se relacionan en el Anexo C8.2.1.2 "Manifiestos 1 al 25 de enero 2026"), y el certificado de disposición final, será remitido en el informe N° 25. Residuos líquidos: Como fue reportado en el informe N° 23, entre el 1 y el 25 de diciembre de 2025 se retiraron para disposición final 28.560 Kg (32 m3) de Lixiviados y entre el 26 y el 31 de diciembre de 2025 no se requirió realizar retiro alguno. En el anexo C8.3.5. "PDCA F3" "IDRD DICIEMBRE PTARI 2025", se presenta el certificado de disposición final RMQ-25-017, emitido por Veolia S.A.S E.S.P. Entre el 01 y el 25 de enero de 2026 se retiraron para disposición final 84.770 Kg (90,57 m3) de Lixiviados (los manifiestos que soportan su retiro, se presentan en el Anexo C8.3.5 "PDCA F3" "Reporte Manejo y Manifiestos 1 al 25 de enero") y el certificado de disposición final correspondiente al mes de enero de 2026 se presentará en el informe N° 25. Si bien durante el periodo de reporte no se presentaron situaciones de emergencia relacionadas con el escenario, durante las charlas e inducciones se comunican los canales de comunicación establecidos para el reporte de estas situaciones, lo cual se comunica al área de SST, encargado de la entrega. Además, se realiza, de manera preventiva, la reposición e inspección de EPPs - Ver Subanexo C8.4.2. Capacitaciones e inducciones, Subanexo C8.3.1.3. Inspecciones EPPs, Subanexo C8.3.1.4. Entrega EPPs.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**Escenario de Riesgo ER09 - Infecciones y brotes de enfermedad por contacto con RESPEL**

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Tipo de Acción	Actividad Programada	Indicador	Fecha Programada	Anexos
Acción de prevención	Verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPPs) definidos para realizar labores relacionadas con manejo de lixiviados y/o de residuos peligrosos, esto con el fin de prevenir posibles enfermedades laborales derivadas del contacto con dichas sustancias, con apoyo del área de SST	Inspecciones de dotación y elementos de protección personal, en buen estado	Enero - Febrero 2026	Ver Subanexo C8.3.1.3. del Informe Mensual del siguiente periodo de reporte.
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Acciones a desarrollar:
Capacitación
Acción de reducción del riesgo
Simulacro de respuesta a emergencias

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER10 - Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

N°	ESCENARIO DE RIESGO	VARIABLE / PARÁMETRO MONITOREADO	UNIDAD	CRITERIO DE VALORACIÓN	VALOR O RANGO	NIVEL DE AMENAZA	MÉTODO DE MONITOREO			MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO PLANTEADAS EN EL PGRDEPP	MANEJO DE DESASTRES	
							FRECUENCIA	PUNTO DE MUESTREO	INSTRUMENTO DE REGISTRO		NIVEL DE EMERGENCIA	PROTOCOLO DE RESPUESTA PLANTEADO EN EL PGRDEPP
ER10	Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado	PM 10	$\mu g/m^3$	Nivel Máximo Permisible: 50/ Tiempo de exposición: Anual Nivel Máximo Permisible: 75 $\mu g/m^3$ / tiempo de exposición 24 horas	Valores de PM 2,5 y PM 10 muy por debajo del nivel máximo permisible (menor a 27 y a 65, respectivamente)	Alto	Diario	Estación Kennedy de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB	http://rmcab.ambientebogota.gov.co/home/chip	• Informar al personal que ingrese a las áreas de trabajo sobre los programas establecidos en el plan de manejo ambiental para el manejo de olores ofensivos (conforme a la Ficha 11 – Ver Anexo 10, Subanexo 16). •Para las actividades de excavación se deberá tener en cuenta: Se llevarán a cabo mediciones con medidor portátil (FG1130009 – Ver Anexo 19, Subanexo 3. Ficha técnica) en las actividades de excavación y pilotaje, la frecuencia de las mediciones estará supeditada al desarrollo de la actividad, estas realizaran en forma previa para evaluar la generación de H2S. Ver Anexo 19, Subanexo 9. FT-PMA-006 REGISTRO DE MEDICIÓN DE GASES. Las volquetas deben ser carpadas en su totalidad, evitando con esto la generación de gases de H2S fuera de la obra. Realizar una inspección detallada del área afectada para identificar la fuente o fuentes de los olores ofensivos. Pueden ser residuos orgánicos en descomposición, productos químicos. Realizar visitas periódicas al área afectada y realizar una observación directa de cualquier olor ofensivo. Se utilizar el sentido del olfato para detectar y calificar la intensidad de los olores.	NIVEL 1	• Identificar si las personas afectadas están presentando molestias, irritaciones respiratorias, nauseas, dolores de cabeza. • Instaurar medidas para controlar y reducir los olores ofensivos. Esto puede incluir acciones como la implementación de barreras físicas, como instalación de plástico en material de excavación y mejoras en la gestión de residuos. • Uso de protección respiratoria N 95. FT-SST-036 FORMATO MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONA (Ver Anexo 19, Subanexo 5). - Eliminar todas las fuentes de ignición (no fume, no use bengalas, chispas o llamas en área de peligro). • No continuar dentro o sobre la zona afectada. - Uso de productos neutralizadores de olores como: cal, para eliminar los olores ofensivos en el ambiente. Mantener informado al jefe de la Emergencia para evacuar al personal en caso de ser requerido. PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS EVACUACIÓN (Ver Anexo 19. Subanexo 7). • Jefe de la Emergencia suspenderá provisionalmente las actividades operativas. •El material de excavación empacado, deberá estar cubierto con plástico u pol lámina respectiva, mitigando la generación de gases. •Se debe utilizar un agente neutralizante de olores ofensivos, nome lo tal (Ver Ficha técnica en Anexo 9), esparciendo este elemento en la capa superficial del material excavado y en paredes y piso de la excavación como acción de este nivel una (1) vez al día. •Se verificará si con el uso del agente neutralizante no disminuye la concentración del gas evaluado
							Diario/ cada 2 horas	Chimenea 7 (A2CH07)	Formato de Registro de Medición de Gases FT-PMA-006		NIVEL 2	• Informar al jefe de brigadas, para la activación de los planes de acción para solicitar el apoyo correspondiente y activación del comando de incidentes PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS ACTIVACION SISTEMA COMANDO INCIDENTES (Ver Anexo 19. Subanexo 7). •Activar el protocolo de evacuación controlada del personal trabajador y contratistas. PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS EVACUACION (Ver Anexo 19, Subanexo 7). • Garantizar el uso permanente de los elementos de protección personal, casco, botas de seguridad, gafas, overol, protección respiratoria N95. FT-SST-036 FORMATO MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. (Ver Anexo 19. Subanexo 5). • Solicitar apoyo de organismos de emergencias (UPR) Bomberos Locales, y (Defensa Civil para determinar actuación frente a los olores ofensivos. • En caso de presentar lesionados, proceder con la activación del MEDEVAC FT-SST-071 FORMATO MEDEVAC (Ver Anexo 19. Subanexo 9.5). - Monitoreos a las excavaciones para determinar la presencia de ácido sulfhídrico. FT-PMA-006 REGISTRO DE MEDICIÓN DE GASES (Ver Anexo 19. Subanexo 9.5). - Ubicar un brigadista en la parte externa de la obra, para clarificar la percepción de olores fuera de los límites del predio. - Incrementar la frecuencia de aplicación del agente neutralizante en material contaminado extraído y suelo contaminado expuesto. - Aplicación de agente neutralizante (Ver Anexo 19, Subanexo 9 -Ficha técnica Cal) que ayudes a mitigar la generación de olores, en los vehículos de carga que ingresen para el retiro del material RESPEL de la obra. - Se realizara doble cerramiento donde se localice las actividades de excavación, mitigando la generación de gases al exterior de la obra, este se realizará de 2 metros en polisombra.
		PM 2.5	$\mu g/m^3$	Nivel Máximo Permisible: 25/ Tiempo de exposición: Anual Nivel Máximo Permisible: 37 $\mu g/m^3$ / tiempo de exposición 24 horas	Valores de PM 2,5 y PM 10 cercano al nivel máximo permisible (igual o mayor de 27 y de 65, respectivamente)	Medio						
					Valores de PM 2,5 y PM 10 por encima del nivel máximo permisible	Alto					NIVEL 3	Una vez la situación sobrepase la capacidad de respuesta, se procederá de la siguiente manera: • En caso de que la evación represente un riesgo inminente para la seguridad de las personas, proceder con la evacuacion completa del área afectada siguiendo los protocolos establecidos y garantizando la seguridad de todos los involucrados. PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS EVACUACION (Ver Anexo 19, Subanexo 7). - Poner en marcha el plan de emergencia establecido para situaciones fuera de la capacidad de respuesta interna, lo cual puede incluir la activación de protocolos de comunicación, evacuación masiva y solicitud de apoyo externo. - Se informará de manera inmediata a la gerencia y al comando de incidentes. - Se solicitará la orden de reunirá de los gestores expertos especializados en la atención y respuesta a la contingencia Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Fiscía Nacional, al Sistema Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico (SDGR-CC), coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), consejo local de gestión de riesgo de las localidades de Kennedy y bosa. - El Coordinador de las Contingencias activara el Comité de Ayuda Mutua – CAM. PLA-SST-009 PLAN DE AYUDA MUTUA FT-SST-196 FORMATO PLAN DE AYUDA MUTUA (Ver Anexo 19. Subanexo 8.1-8.5). Para el apoyo a la contingencia, se informará a las autoridades competentes sobre la contingencia, para coordinar el apoyo adicional necesario.

PM 2,5				
	Amenaza alta	Amenaza media	Amenaza alta	Amenaza alta
	Amenaza media	Amenaza baja	Amenaza media	Amenaza alta
	Amenaza baja	Amenaza baja	Amenaza baja	Amenaza media
		Amenaza baja	Amenaza media	Amenaza alta
		PM 10		

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER10 - Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES EJECUTADAS DE MONITOREO DEL RIESGO

N°	ESCENARIO DE RIESGO	RESULTADOS DE MONITOREO											
		PARÁMETRO	PM 2,5				PM 10				PM 2,5 y PM10	PRESENCIA DE OLORES OFENSIVOS	PRESENCIA DE OLORES OFENSIVOS Y MATERIAL PARTICULADO
		FECHA	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN	NIVEL DE AMENAZA MATERIAL PARTICULADO	NIVEL DE AMENAZA POR PRESENCIA DE OLORES	NIVEL DE AMENAZA TOTAL
ER10	Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado	26/12/2025	12:00:00 p. m.	36	MEDIO		12:00:00 p. m.	54	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		27/12/2025	10:00:00 a. m.	26	BAJO		9:00:00 a. m.	57	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		29/12/2025	10:00:00 a. m.	34	MEDIO		10:00:00 a. m.	64	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		30/12/2025	12:00:00 p. m.	22	BAJO		5:00:00 p. m.	38	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		31/12/2025	12:00:00 p. m.	19	BAJO		12:00:00 p. m.	31	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		2/1/2026	8:00:00 a. m.	19	BAJO		12:00:00 p. m.	48	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		3/1/2026	12:00:00 p. m.	27	MEDIO		9:00:00 a. m.	45	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		5/1/2026	1:00:00 p. m.	25	BAJO		2:00:00 p. m.	50	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		6/1/2026	9:00:00 a. m.	29	MEDIO		10:00:00 a. m.	43	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		7/1/2026	12:00:00 p. m.	31	MEDIO		11:00:00 a. m.	62	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		8/1/2026	12:00:00 p. m.	21	BAJO		8:00:00 a. m.	34	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		9/1/2026	6:00:00 a. m.	28	MEDIO		8:00:00 a. m.	49	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		10/1/2026	7:00:00 a. m.	26	BAJO		6:00:00 a. m.	53	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		13/1/2026	1:00:00 p. m.	25	BAJO		4:00:00 p. m.	42	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		14/1/2026	8:00:00 a. m.	16	BAJO		12:00:00 p. m.	32	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		15/1/2026	1:00:00 p. m.	25	BAJO		1:00:00 p. m.	34	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		16/1/2026	9:00:00 a. m.	28	MEDIO		9:00:00 a. m.	46	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		17/1/2026	2:00:00 p. m.	17	BAJO		1:00:00 p. m.	30	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		19/1/2026	12:00:00 p. m.	40	ALTO		12:00:00 p. m.	68	MEDIO		ALTO	BAJO	MEDIO
		20/1/2026	2:00:00 p. m.	44	ALTO		2:00:00 p. m.	62	BAJO		MEDIO	BAJO	BAJO
		21/1/2026	12:00:00 p. m.	36	MEDIO		3:00:00 p. m.	68	MEDIO		MEDIO	BAJO	BAJO
		22/1/2026	8:00:00 a. m.	25	BAJO		2:00:00 p. m.	56	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO
		23/1/2026	9:00:00 a. m.	39	ALTO		10:00:00 a. m.	59	BAJO		MEDIO	BAJO	BAJO
		24/1/2026	1:00:00 p. m.	35	MEDIO		1:00:00 p. m.	60	BAJO		BAJO	BAJO	BAJO


UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Escenario de Riesgo ER10 - Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MONITOREO





UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER10 - Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
viernes, 26 de diciembre de 2025	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
sábado, 27 de diciembre de 2025	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
lunes, 29 de diciembre de 2025	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
martes, 30 de diciembre de 2025	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo
miércoles, 31 de diciembre de 2025	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo
viernes, 2 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo. Se llevó a cabo la charla sobre riesgos ambientales en el área de influencia directa, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (ver Subanexo C8.4.3).
sábado, 3 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
lunes, 5 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
martes, 6 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo
miércoles, 7 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
jueves, 8 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo
viernes, 9 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo Se llevó a cabo la charla sobre buenas prácticas ambientales en obra, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (ver Subanexo C8.4.4).
sábado, 10 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo
martes, 13 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER10 - Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
miércoles, 14 de enero de 2026	No	Ninguno	0	No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo. Se llevó a cabo inspección de la volqueta Placa WNO006 verificando kit de carretera, extintor y botiquín para atención de posibles emergencias – Ver Subanexo C8.3.1.3. Dichas acciones se detallan en el Capítulo 5.1.3. Ficha de Contingencia No. 6 del Informe General.
jueves, 15 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
viernes, 16 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
sábado, 17 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
lunes, 19 de enero de 2026	No	Medio		Si bien se revisan los registros de material particulado PM 10 y PM 2,5 reportados por la Estación Kennedy de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB, esta información se considera secundaria, ya que los valores registrados no representan directamente las condiciones ambientales reales del Proyecto; dado que la estación no se encuentra dentro del área de influencia directa de la obra, los resultados obtenidos corresponden a un contexto ambiental general de la zona y no reflejan de manera específica las condiciones propias del proyecto. Como medida preventiva ante posibles olores ofensivos, se aplica cal en zonas con material antrópico expuesto, así como zona de almacenamiento de lixiviados, zonas de acopio temporal de RESPEL, zonas con acumulacion de agua lluvia para control de vectores y zonas excavadas en túneles - Ver Subanexo C8.1.4.1 y C8.2.4.2.
martes, 20 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
miércoles, 21 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
jueves, 22 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.
viernes, 23 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**Escenario de Riesgo ER10 - Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado**

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
sábado, 24 de enero de 2026	No	Ninguno		No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo
26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	No	Ninguno		Durante el periodo de reporte, se verificó el correcto uso de elementos de protección personal de los trabajadores que se ubiquen en campo - Ver Subanexo C8.3.1. Soportes SG-SST - Carpeta 3. Inspecciones EPPs. Las evidencias de protección de materiales se presentan en el numeral de registro fotográfico - Subanexo C8.2.4.2. Reducción ER09 y ER10. Como medida preventiva ante posibles olores ofensivos, se aplica cal, en zonas con material antrópico expuesto, así como zona de almacenamiento de lixiviados o zonas de acopio temporal de RESPEL, zonas excavadas en túneles o zonas con acumulacion de agua lluvia para control de vectores - Ver Subanexo C8.1.4.1 y C8.2.4.2. Se aclara que no se han recibido peticiones o quejas por parte de la comunidad aledaña al proyecto, conforme al Informe Mensual del Componente Social No. 24.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER10 - Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Tipo de Acción	Actividad Programada	Indicador	Fecha Programada	Anexos
Acción de prevención	Verificación de protección en volquetas, las cuales deben ser carpadas en su totalidad, evitando con esto la generación de gases de H2S fuera de la obra, con apoyo del componente de SST	Número de Volquetas carpadas/ Número de volquetas totales	Enero - Febrero 2026	Ver Subanexo C8.2.4. del Informe Mensual del siguiente periodo de reporte.
Acción de mitigación	Inspección del correcto uso de EPPs, con apoyo del componente de SST	Número de inspecciones con correcto uso de EPP/ Número de inspecciones realizadas	Enero - Febrero 2026	Ver Subanexo C8.3.1. Soportes SG-SST del Informe Mensual del siguiente periodo de reporte.
	Aspersión de biocatalizador y/o cal en zonas de excavación y de almacenamiento de lixiviados	Registro fotográfico	Enero - Febrero 2026	Ver Subanexo C8.2.4.2. del Informe Mensual del siguiente periodo de reporte.
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Acciones a desarrollar:
Capacitación
Acción de reducción del riesgo
Simulacro de respuesta a emergencias

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER11 - Epidemias o pandemias

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	VARIABLE / PARÁMETRO MONITOREADO	UNIDAD	CRITERIO DE VALORACIÓN	VALOR O RANGO	NIVEL DE AMENAZA	MÉTODO DE MONITOREO			MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO PLANTEADAS EN EL PGRDEPP	MANEJO DE DESASTRES	
							FRECUENCIA	PUNTO DE MUESTREO	INSTRUMENTO DE REGISTRO		NIVEL DE EMERGENCIA	PROTOCOLO DE RESPUESTA PLANTEADO EN EL PGRDEPP
ER11	Epidemias o pandemias	Reportes epidemiologicos identificados en el área de influencia directa	No. Reportes epidemiologicos	NA	Sin reportes	Bajo	Mensual	Municipal/ Local	Boletin Epidemiologico a nivel nacional - https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemiologico.aspx	Verificar las condiciones de salud del personal en la fase de construcción, siguiendo los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo 16).	NIVEL 1	Mantener la calma y continuar con las actividades normales bajo estrictas medidas de prevención. Monitorear constantemente la situación en la región y dentro de la obra. Implementar medidas preventivas como el uso de EPP, monitoreo de síntomas y control de acceso a la obra. Realizar chequeos de salud al personal (control de temperatura y síntomas). Desinfectar con regularidad las áreas de trabajo y zonas comunes. Limitar las reuniones masivas o aglomeramtos de trabajadores.
		Emergencias y brotes de enfermedades reportadas a nivel internacional	No. Emergencias y brotes de enfermedades		Posibilidad de una pandemia o epidemia	Medio					NIVEL 2	Reducir el personal en la obra, priorizando actividades esenciales y minimizando la concentración de trabajadores. Implementar horarios escalonados para entrada, salida y descanso, evitando aglomeraciones. Realizar controles de salud diarios, aislando inmediatamente a cualquier persona con síntomas sospechosos. Facilitar el trabajo remoto para personal administrativo, si es posible. Establecer zonas de aislamiento temporal para posibles casos sospechosos dentro de la obra, antes de ser trasladados a centros médicos. Intensificar la limpieza y desinfección de áreas de trabajo y equipos de uso común. Mantener comunicación constante con los trabajadores para garantizar su bienestar psicológico, proporcionando acceso a servicios de salud mental si es necesario.
					Pandemia o epidemia decretada o informada	Alto			Noticias sobre brotes de enfermedades - https://www.who.int/es/emergencies/disease-outbreak-news		NIVEL 3	Suspender inmediatamente todas las actividades en la obra. Evacuar a todo el personal siguiendo las medidas de aislamiento y protección personal. Coordinar con las autoridades sanitarias la identificación y manejo de casos confirmados o sotpechosos. Cerrar las áreas afectadas y realizar una desinfección completa de la obra. Proporcionar asistencia médica a los trabajadores afectados y coordinar su seguimiento médico. Mantener a los trabajadores en cuarentena, en caso de ser requerido por las autoridades sanitarias, y brindar apoyo logístico durante este período. Evaluar la reanudación de actividades solo cuando las autoridades sanitarias lo autoricen, siguiendo las indicaciones para asegurar un retorno seguro.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER11 - Epidemias o pandemias

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES EJECUTADAS DE MONITOREO DEL RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	RESULTADOS DE MONITOREO								
		PARÁMETRO	Reportes epidemiologicos identificados en el área de influencia directa				Emergencias y brotes de enfermedades reportadas a nivel internacional			
		FECHA	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN
ER11	Epidemias o pandemias	26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	NA	0	BAJO	No se reportan eventos epidemiologicos	NA	0	BAJO	No se reportan eventos

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR


Escenario de Riesgo ER11 - Epidemias o pandemias

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MONITOREO





UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER11 - Epidemias o pandemias

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	No	Ninguno	0	No se ejecutaron acciones, debido a que el nivel de amenaza es bajo

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER11 - Epidemias o pandemias

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Tipo de Acción	Actividad Programada	Indicador	Fecha Programada	Anexos
Acción de prevención	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Acciones a desarrollar:
Capacitación
Acción de reducción del riesgo
Simulacro de respuesta a emergencias

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	VARIABLE / PARÁMETRO MONITOREADO	UNIDAD	CRITERIO DE VALORACIÓN	VALOR O RANGO	NIVEL DE AMENAZA	MÉTODO DE MONITOREO			MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO PLANTEADAS EN EL PGRDEPP	MANEJO DE DESASTRES	
							FRECUENCIA	PUNTO DE MUESTREO	INSTRUMENTO DE REGISTRO		NIVEL DE EMERGENCIA	PROTOCOLO DE RESPUESTA PLANTEADO EN EL PGRDEPP
ER14	Afloramiento de lixiviados	Inspecciones visuales del área de intervención para identificación de posible afloramiento de lixiviados	No. Inspecciones visuales reportadas con un posible afloramiento de lixiviados	NA	Sin afloramiento de lixiviado		Diario	Área de influencia directa	Registro fotográfico - Informe ambiental	• Caracterizar el suelo y clasificar la capa superior como residuo peligroso. • Sectorizar el área en cuadrículas y cuantificar volúmenes de retiro y disposición. • Excavar únicamente en áreas proyectadas y sellar inmediatamente con subbase granular. • Disponer bombas sumergibles para recolección rápida de lixiviados. • Delimitar zonas afectadas con malla polisombra y retirar al personal expuesto. • Coordinar intervención del equipo SST y ambiental ante afloramientos. • Almacenar lixiviados temporalmente en isotanques, Cash Tank o Frac Tank. • Contratar empresas especializadas para recolección y disposición (RESPEL, VEOLIA) mediante Vactor. • Cubrir los taludes con polietileno, malla o mortero tras recolección. • Revisar zonas en sequía para detectar posibles filtraciones y reforzar sellos si es necesario. • Limitar almacenamiento en obra a máximo un día para evitar exposición a gases y olores. • Suspender actividades si persiste afloramiento hasta su total control. • Realizar tratamiento físico-químico previo a disposición final en celda de seguridad. • Registrar todas las acciones de reducción del riesgo conforme a lo establecido en el PGRDEPP - Tabla 55.	NIVEL 1	• Activar la brigada con el personal capacitado para identificar las zonas de afloramiento de lixiviados. • En caso de evidenciar el afloramiento se suspenderán las actividades operativas para evitar accidentes. PRC-SST-039 PROCEDIMIENTO NORMALIZADOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PAVIADOS (Ver anexo 19, Subanexo 7). • Desenergizar las áreas afectadas o cercanas. • Instalar barreras físicas o naturales para contener los lixiviados y evitar su dispersión hacia áreas sensibles. • Prohibir el ingreso de vehículos. • Determinar si la situación representa una amenaza constante. PTG-SST-001 PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA (Ver anexo 19, Subanexo 8.4). • Tener disponibles bombas de succión (Ver ficha técnica en el Anexo 19, Subanexo 9.1.1 FT-PMA-002 - Ficha técnica Bomba), para evacuar lixiviados en zonas de enchiqueramiento y redirecionarlos en zonas que se encuentren canalizadas o que cuenten con tuberías de drenaje. • En caso de presentarse fuertes olores se estabilizará el área generadora mediante la aplicación de Óxido de Calcio (CaO). (Ver ficha técnica en el Anexo 19, Subanexo 9.1.1 FT-PMA-002 -Ficha técnica Cal). • No caminar dentro o sobre zonas de enchiqueramiento • Activación de vehículos de contingencia para succionar lixiviados y llevar a cabo la disposición final. La documentación de estos se remitirá a interventoría antes del uso de los mismos. • Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo con la ficha técnica del equipo de bombeo para asegurar su correcto funcionamiento en situaciones de emergencia, la periodicidad dependerá de las determinantes del fabricante y el uso del mismo. - Uso de Elementos de Protección Personal (EPP): Botas, escafandra, guantes de nitrilo impermeable, botas antideslizantes en caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria tipo N95, FT-SST-036 FORMATO MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, FICHAS DE EPP (Ver anexo 19, Subanexo 5).
					Posibilidad de afloramiento de lixiviados - visual en excavaciones	Medio					NIVEL 2	Se utilizarán los recursos con los que disponga la obra para la atención de la contingencia, siguiendo los pasos del NIVEL 1 (Medidas durante la materialización de la amenaza) Una vez los niveles de enchiqueramiento de los lixiviados superen la capacidad de respuesta establecidos en el NIVEL 1, se deberá proceder de la siguiente manera: • Informar al jefe de brigadas, para la activación de los planes de acción para solicitar el apoyo correspondiente y activación del comando de incidentes. PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS ACTIVACIÓN SISTEMA COMANDO INCIDENTES (Ver anexo 19, Subanexo 7). • Informar al jefe del departamento de logística y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y solicitar el apoyo de la flota vehicular de la organización, para la contención del afloramiento de lixiviados. • Implementar con las brigadas encargadas en la señalización y delimitación de la zona, PRG-SST-013 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD (Ver anexo 19, Subanexo 8). • Clasificar y programar la disposición final de los residuos generados. - Si en el área de excavación se recubera rápidamente el nivel del lixiviado, se interrumpirá la actividad y se procederá al bombeo de los fluidos hacia un tanque de almacenamiento para su posterior entrega a un gestor autorizado. • Cuando se observe la reducción total del caudal del fluido, se reiniciarán las actividades de excavación. Los suelos de excavación que hayan entrado en contacto con el lixiviado, se entregarán a un gestor autorizado para su disposición final
					Afloramiento de lixiviados informado y/o visualizado	Alto					NIVEL 3	- Si el evento evoluciona, se aplicarán los PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS LIXIVIADOS (Ver anexo 19, Subanexo 7). • Establecer un perímetro de seguridad alrededor del área afectada para evitar la entrada de personal no autorizado. • Se informara de manera inmediata a la gerencia y al comando de incidentes, PRC-SST-039 PON EMERGENCIAS ACTIVACIÓN SISTEMA COMANDO INCIDENTES (Ver anexo 19, Subanexo 7). • Se solicitará la orden de servicio de los gestores externos especializados en la atención y respuesta a la contingencia (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC), coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), consejo local de gestión de riesgo de las localidades de Kennedy y bosa. - El Coordinador de las Contingencias activará el Comité de ayuda mutua, para el apoyo a la contingencia, PLA-SST-005 PLAN DE AYUDA MUTUA (Ver anexo 19, Subanexo 8.1). - Se informara a las autoridades competentes sobre la contingencia, para el apoyo adicional necesario. • Realizar una revisión de las instalaciones y equipos involucrados, asegurando que esta actividad no genere nuevas amenazas, con el fin de identificar posibles fallos o áreas de mejora en materia de seguridad y prevención de riesgos, FT-SST-197 INFORME DE EMERGENCIAS (Ver anexo 19 Subanexo 8.5).

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES EJECUTADAS DE MONITOREO DEL RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	RESULTADOS DE MONITOREO				
		PARÁMETRO	No. Inspecciones visuales reportadas con un posible afloramiento de lixiviados			
		FECHA	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN
ER14	Afloramiento de lixiviados	26/12/2025	NA	1	MEDIO	Se evidencia mezcla agua subterránea y lixiviados en zonas excavadas del túnel de acceso principal, apoyo a la competición y adminsitrativo
		27/12/2025	NA	1	MEDIO	
		28/12/2025	NA	1	MEDIO	
		29/12/2025	NA	1	MEDIO	
		30/12/2025	NA	1	MEDIO	
		31/12/2025	NA	1	MEDIO	
		2/1/2026	NA	1	MEDIO	
		3/1/2026	NA	1	MEDIO	
		5/1/2026	NA	1	MEDIO	Se evidencia mezcla agua subterránea, agua lluvia y lixiviados en zonas excavadas del túnel de acceso principal, apoyo a la competición y adminsitrativo; en dados de cimentación, se evidencia agua lluvia.
		6/1/2026	NA	1	MEDIO	
		7/1/2026	NA	1	ALTO	
		8/1/2026	NA	1	MEDIO	Se evidencia mezcla agua subterránea y lixiviados en zonas excavadas del túnel de acceso principal, apoyo a la competición y adminsitrativo
		9/1/2026	NA	1	MEDIO	
		10/1/2026	NA	1	MEDIO	
		13/1/2026	NA	1	MEDIO	
		14/1/2026	NA	1	MEDIO	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES EJECUTADAS DE MONITOREO DEL RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	RESULTADOS DE MONITOREO				
		PARÁMETRO	No. Inspecciones visuales reportadas con un posible afloramiento de lixiviados			
		FECHA	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN
		15/1/2026	NA	1	ALTO	Se evidencia mezcla agua subterránea, agua lluvia y lixiviados en zonas excavadas del túnel de acceso principal, apoyo a la competición y adminsitrativo; en dados de cimentación, se evidencia agua lluvia.
		16/1/2026	NA	1	MEDIO	
		17/1/2026	NA	1	MEDIO	Se evidencia mezcla agua subterránea y lixiviados en zonas excavadas del túnel de acceso principal, apoyo a la competición y adminsitrativo
		19/1/2026	NA	1	ALTO	
		20/1/2026	NA	1	MEDIO	
		21/1/2026	NA	1	MEDIO	
		22/1/2026	NA	1	MEDIO	
		23/1/2026	NA	1	MEDIO	
		24/1/2026	NA	1	MEDIO	


UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MONITOREO



UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
viernes, 26 de diciembre de 2025	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
sábado, 27 de diciembre de 2025	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
domingo, 28 de diciembre de 2025	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
lunes, 29 de diciembre de 2025	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
martes, 30 de diciembre de 2025	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
miércoles, 31 de diciembre de 2025	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
viernes, 2 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
sábado, 3 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
lunes, 5 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
martes, 6 de enero de 2026	No	MEDIO	3	Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
miércoles, 7 de enero de 2026	Si	ALTO		Se realizó activación del PDCA como medida preventiva para la extracción de lixiviados (Nivel 1), dada la inspección realizada en plataforma sobre las 7 am. Con ello, se inicia la puesta en operación de dos (2) bombas sumergibles, para extracción de lixiviados presentes en excavación de túnel: acceso principal, de acceso a la competición y administrativo, por medio de bombeo desde pozos de achique a catch tank dispuesto en plataforma. Ver Subanexo C8.2.1, Subanexo C8.2.3 y Subanexo C8.3.5. - 2_Manejo de Lixiviados y Manifiestos. Este día se realiza el retiro de 31.880 kg de lixiviados hasta disposición final en celda de seguridad, por medio de camión de vacío de Veolia SAS (1 viaje). Se llevó a cabo jornada de inspección de carro cisterna verificando kit de carretera para atención de posibles derrames – Ver Subanexo C8.3.1. - 3_Inspecciones.
jueves, 8 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
viernes, 9 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
sábado, 10 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
martes, 13 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
miércoles, 14 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
jueves, 15 de enero de 2026	Si	ALTO		Se realizó activación del PDCA como medida preventiva para la extracción de lixiviados (Nivel 1), dada la inspección realizada en plataforma sobre las 7 am. Con ello, se inicia la puesta en operación de dos (2) bombas sumergibles, para extracción de lixiviados presentes en excavación de túnel: acceso principal, de acceso a la competición y administrativo, por medio de bombeo desde pozos de achique a catch tank dispuesto en plataforma. Ver Subanexo C8.2.1, Subanexo C8.2.3 y Subanexo C8.3.5. - 2_Manejo de Lixiviados y Manifiestos. Este día se realiza el retiro de 28.020 kg de lixiviados hasta disposición final en celda de seguridad, por medio de camión de vacío de Veolia SAS (1 viaje).
viernes, 16 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
sábado, 17 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
lunes, 19 de enero de 2026	Si	ALTO		Se realizó activación del PDCA como medida preventiva para la extracción de lixiviados (Nivel 1), dada la inspección realizada en plataforma sobre las 7 am. Con ello, se inicia la puesta en operación de dos (2) bombas sumergibles, para extracción de lixiviados presentes en excavación de túnel: acceso principal, de acceso a la competición y administrativo, por medio de bombeo desde pozos de achique a catch tank dispuesto en plataforma. Ver Subanexo C8.2.1, Subanexo C8.2.3 y Subanexo C8.3.5. - 2_Manejo de Lixiviados y Manifiestos. Este día se realiza el retiro de 24.870 kg de lixiviados hasta disposición final en celda de seguridad, por medio de camión de vacío de Veolia SAS (1 viaje).
martes, 20 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
miércoles, 21 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
jueves, 22 de enero de 2026	No	MEDIO		Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
sábado, 24 de enero de 2026	No	MEDIO		Se continuaron realizando las acciones descritas en la Pestaña 1, Reducción del Riesgo, con la activación de bombas y almacenamiento de lixiviados, de manera temporal, mediante el uso de Catch Tank. Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. El certificado de disposición final será remitido en el Informe Mensual N° 25 (Ver Subanexo 8.2.1 Seguimiento Fichas PMA y Subanexo C8.2.3. Reducción ER07 y ER14).

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER14 - Afloramiento de lixiviados

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Tipo de Acción	Actividad Programada	Indicador	Fecha Programada	Anexos
Acción de prevención	Remisión del certificado de disposición final del mes de enero 2026	Certificado generado	Enero - Febrero 2026	Ver Subanexo C8.2.1. del Informe Mensual del siguiente periodo de reporte
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Acciones a desarrollar:
Capacitación
Acción de reducción del riesgo
Simulacro de respuesta a emergencias

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER15 - Accidentes de trabajo

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

N°	ESCENARIO DE RIESGO	VARIABLE / PARÁMETRO MONITOREADO	UNIDAD	CRITERIO DE VALORACIÓN	VALOR O RANGO	NIVEL DE AMENAZA	MÉTODO DE MONITOREO			MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO PLANTEADAS EN EL PGRDEPP	MANEJO DE DESASTRES	
							FRECUENCIA	PUNTO DE MUESTREO	INSTRUMENTO DE REGISTRO		NIVEL DE EMERGENCIA	PROTOCOLO DE RESPUESTA PLANTEADO EN EL PGRDEPP
ER15	**Accidentes de trabajo**	Accidentes de trabajo reportados por el área de SST	No. Accidentes de trabajo reportados	NA	Sin accidentes de trabajo	Bajo	Semanal	Área de influencia directa	Formato del área SST	• Realizar las actividades de acuerdo a los métodos procedimientos establecidos • Usar la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales eléctricas, neumáticas o portátiles, con los dispositivos de seguridad instalados • Ubicar de manera correcta los materiales utilizados en el ambiente de trabajo • Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, áreas equipo, maquinaria y herramienta, entre otras • Utilizar el equipo de protección personal que proporciona Contratista • Velar por la aplicación a cabalidad del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo 16) • Utilizar debidamente los implementos de seguridad industrial	NIVEL 1	Instruir al personal cercano a que notifique de inmediato al encargado de seguridad de la obra. Administrar primeros auxilios en el lugar del accidente (curación de heridas, aplicación de hielo, etc.). Evaluar la capacidad del trabajador afectado para continuar con su labor o si es necesario que descanse. Registrar el accidente en el libro de incidentes para realizar un seguimiento posterior. Monitorear el estado del trabajador afectado durante el día para prevenir complicaciones.
					1 a 3 reportes de accidentes de trabajo	Medio					NIVEL 2	Detener inmediatamente las actividades en la zona afectada y notificar al supervisor y a la brigada de emergencias. Administrar primeros auxilios inmediatos (inmovilización de extremidades, control de sangrado, etc.). Trasladar al trabajador afectado a un centro de salud cercano si las condiciones lo permiten. Si el accidente involucra maquinaria o equipos, asegurarse de que estos sean apagados y asilados. Informar a las autoridades de salud ocupacional y al comité COPASST de la empresa sobre el accidente. Realizar una investigación interna del accidente para determinar las causas y prevenir futuros incidentes.
					Más de 3 reportes de accidentes de trabajo	Alto					NIVEL 3	Activar el protocolo de emergencia general, notificando al jefe de emergencias y al personal médico de turno. Proporcionar atención médica urgente en el lugar (RCP, control de hemorragias, estabilización del herido). Llamar a los servicios de emergencia locales (ambulancia, bomberos, etc.) y proporcionar detalles del accidente. Evacuar al trabajador afectado al hospital más cercano de manera inmediata. Aislar el área del accidente y detener todas las actividades en esa zona hasta que se realice una evaluación completa. Notificar a las autoridades laborales pertinentes sobre el accidente y coordinar la investigación. Brindar apoyo emocional y psicológico al personal afectado o testigo del accidente grave.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER15 - Accidentes de trabajo

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES EJECUTADAS DE MONITOREO DEL RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	RESULTADOS DE MONITOREO				
		PARÁMETRO	No. Accidentes de trabajo reportados			
		FECHA	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN
ER15	Accidentes de trabajo	26/12/2025	2:00 p.m.	1	Medio	Este día se presentó un accidente leve del Señor Alberto Ardila
		29/12/2025	9:32:00 a. m.	1		Este día se presentó un accidente leve del Señor Alejandro Villamil

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER15 - Accidentes de trabajo

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MONITOREO



UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER15 - Accidentes de trabajo

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
viernes, 26 de diciembre de 2025	Si	Medio	2	Este día se presentó accidente de trabajo durante la jornada normal, mientras el trabajador Alberto Ardila realizaba sus labores habituales como operario en áreas de producción. Durante la actividad de recolección y carga de material ("lata"), el trabajador realizó un falso movimiento que provocó la torsión del pie derecho, generando una lesión a nivel del tobillo. El evento fue clasificado como un accidente propio del trabajo, asociado a sobreesfuerzo o movimiento inadecuado, con afectación en los pies. La lesión se manifestó con dolor, inflamación y dificultad para la movilidad, sin consecuencias mortales. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) activó su Plan de Emergencias, efectuó el reporte del accidente de trabajo mediante el diligenciamiento del FURAT ante la ARL, y adelantó la respectiva investigación de accidentes e incidentes, en cumplimiento de la normatividad aplicable, estableciendo las causas y las medidas de control correspondientes - Ver Subanexo C8.3.1.1. - 2_AT Alberto Ardila.
lunes, 29 de diciembre de 2025	Si	Medio		Este día se presentó accidente de trabajo, mientras el trabajador Alejandro Villamil realizaba sus labores, de instalación de una tubería de concreto y manipulando la abrazadera, en posición agachada e inclinada. Al incorporarse, manifestó dolor en la región lumbar con irradiación hacia el cuello, presentando dolor intenso. La tubería se encontraba vacía, con un peso aproximado de 120 kg, manipulada entre tres personas. De manera inmediata, se brindaron los primeros auxilios y el trabajador fue remitido al centro médico asignado, previa comunicación y autorización de la ARL. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) activó su Plan de Emergencias, efectuó el reporte del accidente de trabajo mediante el diligenciamiento del FURAT ante la ARL, y adelantó la respectiva investigación de accidentes e incidentes, en cumplimiento de la normatividad aplicable, estableciendo las causas y las medidas de control correspondientes - Ver Subanexo C8.3.1.1. - 3_AT Alejandro Villamil
viernes, 23 de enero de 2026	No	Ninguno		Se realizó la socialización de avances de la implementación del PGRDEPP y PDCA ante el Comité de Participación Ciudadana No. 22, cuyo periodo de reporte está comprendido entre el 13 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, presentación que se detalla en el Subanexo C8.4.1.

lunes, 29 de diciembre de 2025	No	Ninguno		Durante las charlas e inducciones se comunican los canales de comunicación establecidos para el reporte de estas situaciones, lo cual se comunica al área de SST, encargado de la entrega, reposición e inspección de EPPs - Ver Subanexo C8.3.1.2. Capacitaciones, Subanexo C8.3.1.3. Inspecciones EPPs, Subanexo C8.3.1.4. Entrega EPPs. De igual manera, durante el periodo se realizaron jornadas de inspección y verificación del buen estado de extintores y botiquines - Ver Subanexo C8.3.1.3. e inspecciones y verificación de trabajo en excavaciones y zanjas, por el componente de SST - Ver Subanexo C8.3.1.5. Finalmente, se destaca que en la obra se llevan a cabo diferentes jornadas de orden y aseo con una frecuencia semanal, inspecciones que se llevan a cabo por el Componente de SST de la obra - Ver Subanexo C8.3.1. - 7_Registro Fotográfico y Subanexo C8.3.4. PDCA F2 - Registro fotográfico.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER15 - Accidentes de trabajo

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Tipo de Acción	Actividad Programada	Indicador	Fecha Programada	Anexos
Acción de prevención	Continuar realizando un control y seguimiento exhaustivo y constante sobre el uso adecuado de los trajes y equipos de protección personal (EPPs), por parte del área de SST	Resultados inspecciones de EPPs	Enero - Febrero 2026	Ver Subanexo C8.3.1. Soportes SG-SST, del Informe Mensual correspondiente
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Acciones a desarrollar:
Capacitación
Acción de reducción del riesgo
Simulacro de respuesta a emergencias

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER16 - Deslizamiento de materiales

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 1232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	VARIABLE / PARÁMETRO MONITOREADO	UNIDAD	CRITERIO DE VALORACIÓN	VALOR O RANGO	NIVEL DE AMENAZA	MÉTODO DE MONITOREO			MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO PLANTEADAS EN EL PGRDEPP	MANEJO DE DESASTRES	
							FRECUENCIA	PUNTO DE MUESTREO	INSTRUMENTO DE REGISTRO		NIVEL DE EMERGENCIA	PROTOCOLO DE RESPUESTA PLANTEADO EN EL PGRDEPP
ER16	Deslizamiento de materiales	Desplazamiento del suelo	No. Inspecciones visuales reportadas con movimiento en el suelo	Se inspeccionará visualmente si hay movimientos del suelo.	Por definir conforme al Plan de Instrumentación que sea elaborado desde el área de geotecnia	Bajo	Semanal	Área de influencia directa	Informe del Componente de Geotecnia	Se garantizará la estabilidad de los taludes durante las excavaciones y en todo el proceso constructivo. Además, se realizará un control de calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio. El objetivo principal es asegurar el comportamiento adecuado durante los procesos constructivos, priorizando la seguridad y la integridad de las personas frente a cualquier fenómeno externo. Esto incluye la protección de vías, instalaciones de servicios públicos, propiedades vecinas y cualquier otra infraestructura relevante. Adicionalmente, se llevará a cabo un control exhaustivo de las excavaciones. Este plan tiene como objetivo verificar, controlar y dar seguimiento al manejo de la capa superficial y la capa de relleno antrópico. Los resultados de este control serán parte integral del informe mensual presentado por el contratista, el cual contará con la validación técnica y ambiental. Por tanto, en las acciones de seguimiento de la capa superficial y la capa de relleno antrópico se verificará que no existan grietas en las paredes de la excavación, que la superficie del suelo no tenga grietas que comiencen a la mitad o a tres cuartos de profundidad de la excavación, que la pared de la zanja no tenga protuberancias, y que no haya terrones o pequeñas secciones que se desprendan de la pared de la zanja. Si se observa cualquiera de las señales anteriores, se evacuarán a los empleados inmediatamente y se volverán a inspeccionar las excavaciones, haciendo recorte de la pendiente o instalando un sistema mecánico de protección.	NIVEL 1	Detección: Los supervisores o trabajadores deben notificar cualquier señal de desprendimiento de tierra o materiales (pequeñas grietas, movimientos de suelo). Medidas inmediatas: Detener temporalmente las actividades en el área afectada para evaluar el riesgo. Inspección: El equipo de seguridad o el ingeniero geotécnico deberá inspeccionar el área para determinar si es necesario reforzar los taludes o aplicar otras medidas de seguridad. Acciones correctivas: Reforzar las zonas afectadas mediante la instalación de entibados adicionales, drenajes o compactación del terreno. Reanudación de actividades: Solo reanudar las actividades una vez que se haya confirmado la seguridad de la excavación.
						Medio					NIVEL 2	Detección: Notificar inmediatamente a los supervisores y al equipo de seguridad sobre el deslizamiento. Suspensión de actividades: Suspender las actividades en el área afectada y evacuar a los trabajadores cercanos. Medidas de seguridad: Asegurar la zona colocando barreras y señalización que prohíba el acceso. Evaluación técnica: Un ingeniero especializado deberá evaluar la magnitud del deslizamiento y determinar las medidas correctivas, como el rediseño del talud o el uso de sistemas de contención adicionales. Control del área: Mantener vigilancia continua del área afectada para detectar posibles movimientos adicionales de tierra. Acciones correctivas: Reforzar los taludes mediante la instalación de sistemas de contención o mediante el rediseño del sistema de drenaje si es necesario. Reanudación de actividades: Solo se podrán reanudar las actividades tras la validación técnica de que la zona es segura.
						Alto					NIVEL 3	Detección y alarma: Activar la alarma de emergencia si ocurre un colapso significativo o si hay un riesgo inminente de que se produzca uno. Evacuación: Evacuar inmediatamente a todo el personal de la zona afectada y de las áreas cercanas a la excavación. Dirigir al personal a las zonas seguras previamente identificadas. Llamada a emergencias: Notificar a los servicios de emergencia (bomberos, rescate) y a las autoridades locales para coordinar una respuesta rápida. Cierre de la zona: Prohibir el acceso a la excavación y sus alrededores hasta que se realice una evaluación detallada por parte de ingenieros y geotécnicos. Intervención técnica: Los ingenieros deberán realizar una evaluación estructural de la excavación y determinar las acciones correctivas necesarias. Esto puede incluir la estabilización del talud, drenaje adicional o reconstrucción de la excavación. Búsqueda y rescate (si hay atrapados): Si hay personas atrapadas por el deslizamiento, coordinar con los equipos de rescate especializados para llevar a cabo las labores de búsqueda. Reanudación de actividades: Solo tras un análisis exhaustivo y las reparaciones necesarias se permitirá la reanudación de actividades.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER16 - Deslizamiento de materiales

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES EJECUTADAS DE MONITOREO DEL RIESGO

Nº	ESCENARIO DE RIESGO	RESULTADOS DE MONITOREO				
		PARÁMETRO	No. Inspecciones visuales reportadas con movimiento en el suelo			
		FECHA	HORA DE MONITOREO	VALOR	NIVEL DE AMENAZA	OBSERVACIÓN
ER16	Deslizamiento de materiales	26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	NA	0	BAJO	Se realizan acciones de monitoreo con apoyo de geotecnía mediante inspecciones visuales de taludes en excavación (Ver Subanexo C8.1.4.3) e implementación del Plan de instrumentación geotecnica dispuesta para esta etapa (Ver Subanexo C8.2.5).


UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER16 - Deslizamiento de materiales

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MONITOREO



UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER16 - Deslizamiento de materiales

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	No	Ninguno	0	Durante el periodo de reporte, se ha realizó inspección diaria de taludes con alturas superiores a 1,5 metros mediante el Formato SC-003-351 (Ver Subanexo C8.1.4.3), así como la implementación del Plan de Seguimiento y Monitoreo con instrumentación geotécnica, que incluye seguimiento a los piezometros y inclinometros (Ver Subanexo C8.2.5). Por tanto, se analizaron los resultados obtenidos y analizados del Plan de Instrumentación Geotecnica, determinandosé que durante los monitoreos realizados entre el 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, mediante los conceptos AIG26–MFO (23 de diciembre de 2025), AIG27–MFO (13 de enero de 2026), AIG28–MFO (14 de enero de 2026) y AIG29–MFO (22 de enero de 2026) evidencia un comportamiento geotécnico general estable en los elementos de instrumentación instalados en el proyecto. En el costado oriental, los inclinómetros 1 y 2 registran variaciones bajas por período (aprox. entre 1,70 mm y 4,30 mm) y acumulados máximos entre 34,1 mm y 36,1 mm, sin tendencia progresiva a deformaciones relevantes y dentro de los rangos esperados. En las excavaciones profundas de los túneles (administrativo, túnel de apoyo a competición y túnel principal), los desplazamientos medidos en los inclinómetros 3 al 7 son reducidos, con variaciones periódicas generalmente menores a 5 mm y acumulados máximos cercanos a 17,40 mm, manteniendo una tendencia a la estabilidad a pesar del avance de obra. En consecuencia, se considera que las condiciones actuales son seguras para el avance del proyecto, sin restricciones por riesgo geotécnico en estas áreas. Como medidas de reducción del riesgo adicionales, se han desarrollado acciones relacionadas con los esceanrios de riesgo ER07, ER14, ER15 (Ver Subanexo C8.1.5. relacionado con cada escenario).
viernes, 26 de diciembre de 2025	No	Ninguno		En el seguimiento correspondiente al concepto AIG26 – MFO, se evidenció lo siguiente: El monitoreo de la instrumentación geotécnica en el costado oriental del proyecto indica un comportamiento estable de los inclinómetros 1 y 2, instalados para el control de deformaciones horizontales durante las actividades iniciales de pilotaje y mejoramiento del suelo. Las variaciones registradas en el período no superan los 3,10 mm, mientras que los acumulados máximos alcanzan aproximadamente 34,1 mm en el inclinómetro No. 1, valores considerados aceptables y dentro de los rangos esperados. En las excavaciones profundas de los túneles, el túnel administrativo presenta variaciones menores a 1,50 mm en el período, con acumulados de hasta 13,60 mm, manteniendo una tendencia a la estabilidad. El túnel de apoyo a competición muestra deformaciones menores a 5,00 mm y acumulados de hasta 8,70 mm, asociados a actividades de relleno y cimentación, sin representar condiciones anómalas. En el túnel principal, los inclinómetros 6 y 7 registran variaciones máximas menores a 8,50 mm y acumulados de hasta 17,40 mm, dentro de límites aceptables para la profundidad alcanzada.
martes, 13 de enero de 2026	No	Ninguno		En el seguimiento correspondiente al concepto AIG27 – MFO, se evidenció lo siguiente: El seguimiento a los inclinómetros 1 y 2 evidencia variaciones máximas de hasta 4,30 mm, con acumulados cercanos a 34,1 mm, manteniendo valores aceptables y sin tendencia clara a deformaciones crecientes. El comportamiento registrado continúa siendo coherente con las condiciones normales del proyecto durante los movimientos de tierra. En el túnel administrativo, las variaciones semanales alcanzan hasta 5,20 mm, mientras que los acumulados permanecen en torno a 13,60 mm, lo que se considera adecuado para excavaciones de aproximadamente 4,50 m de profundidad. En el túnel de apoyo a competición, las deformaciones medidas son despreciables (≤ 2,80 mm) y los acumulados máximos alcanzan 8,70 mm, sin representar riesgos estructurales. En el túnel principal, los inclinómetros registran variaciones menores a 2,10 mm y acumulados de hasta 17,40 mm, sin evidenciar tendencia a la deformación progresiva.
miércoles, 14 de enero de 2026	No	Ninguno		En el seguimiento correspondiente al concepto AIG28 – MFO, se evidenció lo siguiente: los inclinómetros 1 y 2 presentan variaciones reducidas, con valores máximos de 2,30 mm en el período y acumulados cercanos a 34,1 mm, manteniéndose dentro de los rangos aceptables y sin evidencia de deformaciones progresivas. El túnel administrativo registra variaciones mínimas de hasta 1,00 mm, manteniendo acumulados de 13,60 mm y una tendencia clara a la estabilidad. En el túnel de apoyo a competición, las deformaciones medidas son despreciables (≤ 1,80 mm), mientras que los acumulados máximos alcanzan 8,70 mm, sin representar condiciones atípicas. En el túnel principal, las variaciones alcanzan hasta 4,70 mm, con acumulados de 17,40 mm, considerados aceptables para la etapa de excavación alcanzada.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	Escenario de Riesgo ER16 - Deslizamiento de materiales

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS

Fecha	¿Se activó el PDCA?	Nivel de amenaza superado	Número de alertas activadas totales	Acciones ejecutadas
jueves, 22 de enero de 2026	No	Ninguno		En el seguimiento correspondiente al concepto AIG29 – MFO, se evidenció lo siguiente: los inclinómetros 1 y 2 presentan variaciones máximas de 1,70 mm, con acumulados de hasta 36,1 mm, manteniendo valores aceptables y sin tendencia progresiva a deformaciones significativas. En las excavaciones profundas, el túnel administrativo muestra variaciones menores a 1,00 mm y acumulados de 13,60 mm, mientras que el túnel de apoyo a competición registra deformaciones despreciables (≤ 1,00 mm) y acumulados de hasta 8,70 mm. El túnel principal presenta variaciones máximas de 2,50 mm y acumulados cercanos a 17,40 mm, manteniendo una tendencia a la estabilidad.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

Escenario de Riesgo ER16 - Deslizamiento de materiales

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Tipo de Acción	Actividad Programada	Indicador	Fecha Programada	Anexos
Acción de prevención	Acciones de monitoreo del riesgo para determinar movimientos del suelo, conforme al Plan de Instrumentación elaborado desde el área de geotecnia	Informe de implementación del Plan de Instrumentación del área de geotecnía	Enero - Febrero 2026	Ver Subanexo C8.2.5.1. del Informe Mensual del siguiente periodo de reporte.
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Acciones a desarrollar:
Capacitación
Acción de reducción del riesgo
Simulacro de respuesta a emergencias

SUBANEXO C8.2. REDUCCIÓN DEL RIESGO

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

SUBANEXO C8.2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

C8.2.1 SEGUIMIENTO FICHAS PMA PGRDEPP

FICHAS E INDICADORES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APLICABLES AL PGRDEPP

A continuación, se presenta el seguimiento de las fichas de manejo ambiental del proyecto aplicables al seguimiento del PGRDEPP, durante el 26 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026

FICHA 7. SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

RESPEL convencional producto actividades de obra: Durante el período de reporte se cuenta con un acopio de RESPEL de acuerdo a lo propuesto en el PMA. Cabe anotar que no se retiraron residuos peligrosos relacionados con el orden convencional, los cuales corresponden a sólidos contaminamos con hidrocarburos, EPP´s contaminados y aceites usados, generados principalmente en las actividades de mantenimiento de la maquinaria y equipos y a los EPP´s de los trabajadores.

Se realizó el pesaje y cuantificación de los residuos almacenados en el acopio temporal, obteniendo lo siguientes resultados:

- Sólidos contaminados con Hidrocarburos: 8.495 kg
- EPP´s contaminados- Guantes: 4.760 kg
- EPP´s contaminados- tapabocas: 4.505 kg
- EPP´s contaminados- Tyveks: 4.875 kg

  Total acumulado: 22.635 kg

Debido a la baja cantidad de residuos acumulados no se ha programado el servicio de recolección, al alcanzar el stock de 200 kg, se solicitará la gestión respectiva, en el numeral 15 del ***Anexo C8.2.1.3.*** se presenta el registro fotográfico como soporte de los pesos previamente registrados. Desde el presente informe se reportará esta información.

A continuación, se presentan las cantidades certificadas por terceros autorizados de RESPEL convencional generado hasta la fecha, se describen desde el mes en que se realizó el primer retiro (mayo 2024), y se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 7- Gestión de RESPEL convencional

AÑO	Fecha	Certificado de disposición	Residuo	Cantidad (kg)	Corriente *
2024	MAYO	94321	RESIDUOS VEGETALES CONTAMINADOS CON METALES PESADOS	840	A1010, Y21

272

AÑO	Fecha	Certificado de disposición	Residuo	Cantidad (kg)	Corriente *
	JUNIO	92054	Tejas de asbesto/cemento	1970	A2050, Y36
	JULIO	92057	Tubería pozo de monitoreo N° 5 clausurado	4,7	A4100, Y18
			Suelo contaminado excavación Pozo de monitorio N° 5	34	A3020.3, Y9.3
			Bailers- purga y desarrollo de piezómetros	1,4	A4130.1, Y18
		92056	Agua resultante de la purga de los piezómetros	3429,9	A4060.4, Y9.4
	OCTUBRE	99626	Tejas de asbesto/cemento	436	A2050, Y36
			Tubería vactor	443	A4100, Y18
			Tubería chimeneas clausuradas desgasificación velódromo	84,30	A4100, Y18
	NOVIEMBRE	N/A	N/A	0	N/A
	DICIEMBRE	N/A	N/A	0	N/A
2025	ENERO	1457268	Residuos sólidos contaminado	248,4	A4100, Y18
		1457273	Mangueras	75,4	A4100, Y18
	FEBRERO	N/A	N/A	0	N/A
	MARZO	N/A	N/A	0	N/A
	ABRIL	N/A	N/A	0	N/A
	MAYO	N/A	N/A	0	N/A
	JUNIO	0	N/A	0	N/A
	JULIO	N/A	N/A	0	N/A
	AGOSTO	N/A	N/A	0	N/A
	SEPTIEMBRE	N/A	N/A	0	N/A
	OCTUBRE	N/A	N/A	0	N/A
	NOVIEMBRE	N/A	N/A	0	N/A
	DICIEMBRE	N/A	N/A	0	N/A
2026	ENERO 1 AL 25	N/A	N/A	0	N/A
	TOTAL			**7567,1**	

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026.

Nota: ***Corriente**:*** *Residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos - Decreto 4741 de 2005*

RESPEL- sobrantes de excavación relleno antrópico: A continuación, se presenta la relación de retiro de relleno antrópico en el período de reporte

- **Diciembre 2025:** Como fue reportado en el informe N° 23 entre el 1 y 25 de diciembre de 2025 se realizó el retiro para disposición final de **55.110 kg (45m3)** y entre el 26 y 31 de diciembre, no se requirió realizar retiros adicionales. Por tanto, se presenta el certificado de disposición final de estos residuos en el ***Anexo F/F2 Relleno antrópico*** *y* ***C8.2.1.1 "Certificado RMQ-25-016"***

- **Enero 2026:** Entre el 1 y 25 de enero de 2026, se realizó el retiro de **136.690 kg (165 m3)** (*los manifiestos que lo soportan soporte se relacionan en el Anexo C8.2.1.2 "Manifiestos 1 al 25 de enero 2026*"), y el certificado de disposición final, será remitido en el informe N° 25.

En la siguiente tabla, se presenta el consolidado de retiros de relleno antrópico con corte al 25 de enero de 2026.

Tabla 2. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 7 – Sobrantes relleno antrópico

AÑO	MES	Certificado de disposición	Residuo	Cantidad (kg)	Corriente *
2024	JUNIO	LOG93362	Sobrantes relleno antrópico	909.980	A3020.3, Y9.3
	JULIO	LOG92060	Sobrantes relleno antrópico	1.648.100	A3020.3, Y9.3
	AGOSTO	LOG92242	Sobrantes relleno antrópico	371.990	A3020.3, Y9.3
	SEPTIEMBRE	LOG99597	Sobrantes relleno antrópico	150.940	A3020.3, Y9.3
	OCTUBRE	LOG99623	Sobrantes relleno antrópico	118.140	A3020.3, Y9.3
	NOVIEMBRE	LOG99731	Sobrantes relleno antrópico	429.220	A3020.3, Y9.3
	DICIEMBRE	LOG97735	Sobrantes relleno antrópico	1.393.350	A3020.3, Y9.3
2025	ENERO	LOG99741	Sobrantes relleno antrópico	4.418.009	A3020.3, Y9.3
	FEBRERO	LOG99805	Sobrantes relleno antrópico	3.646.815	A3020.3, Y9.3
	MARZO	LOG99811	Sobrantes relleno antrópico	11.577.560	A3020.3, Y9.3
	ABRIL	LOG99819	Sobrantes relleno antrópico	12.885.260	A3020.3, Y9.3
		RMQ-25-002	Relleno antrópico/suelo contaminado	2.090.430	A3020.3, Y9.3
	MAYO	RMQ-25-004	Relleno antrópico/suelo	4.159.560	A3020.3, Y9.3

273

AÑO	MES	Certificado de disposición	Residuo	Cantidad (kg)	Corriente *
			contaminado		
	JUNIO	RMQ-25-006	Relleno antrópico/suelo contaminado	13.824.910	A3020.3, Y9.3
	JULIO	RMQ-25-008	Relleno antrópico/suelo contaminado	4.794.830	A3020.3, Y9.3
	AGOSTO	Sin retiros en el período de reporte			
	SEPTIEMBRE	RMQ-25-010	Relleno antrópico/suelo contaminado	157.080	A3020.3, Y9.3
	OCTUBRE	RMQ-25-012	Relleno antrópico/suelo contaminado	201.390	A3020.3, Y9.3
	NOVIEMBRE	RMQ-25-014	Relleno antrópico/suelo contaminado	477.610	A3020.3, Y9.3
	DICIEMBRE	RMQ-25-016	Relleno antrópico/suelo contaminado	55.110	A3020.3, Y9.3
2026	ENERO (1 AL 25)	Pendiente finalización de mes	Relleno antrópico/suelo contaminado	136.690	A3020.3, Y9.3
TOTAL				**63.446.974**	

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

Nota: ***Corriente*:*** *Residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos - Decreto 4741 de 2005*

RESPEL – líquidos: El manejo de estos residuos se realizó de la siguiente manera:

- **Diciembre 2025:** Como fue reportado en el informe N° 23, entre el 1 y el 25 de diciembre de 2025 se retiraron para disposición final **28.560 Kg (32 m3)** de Lixiviados y entre el 26 y el 31 de diciembre de 2025 no se requirió realizar retiro alguno.

  En el anexo **C8.3.5. "PDCA F3" "IDRD DICIEMBRE PTARI 2025",** se presenta el certificado de disposición final **RMQ-25-017,** emitido por Veolia S.A.S E.S.P.

- **Enero 2026:** Entre el 01 y el 25 de enero de 2026 se retiraron para disposición final **84.770 Kg (90,57 m3)** de Lixiviados *(los manifiestos que soportan su retiro, se presentan en el* ***Anexo C8.3.5*** **"PDCA F3" "Reporte Manejo y Manifiestos 1 al 25 de enero")** y el certificado de disposición final correspondiente al mes de enero de 2026 se presentará en el informe N° 25.

En la tabla 3, se presenta el consolidado de retiros de residuos líquidos peligrosos con corte al 25 de enero de 2026

Tabla 3. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 7 – Residuos peligrosos líquidos

AÑO	MES	Certificado de disposición	Residuo	Cantidad (kg)	Corriente *
2025	MARZO	LOG99812	Lixiviados	44.220	A4060.6, Y9.4
	ABRIL	LOG99818	Lixiviados	252.340	A4060.6, Y9.4
		LOG99815	Agua resultante de la purga de los piezómetros	1.860	A4060.6, Y9.4
		RMQ-25-001	Residuos peligrosos líquidos	50.260	A4060.6, Y9.4
	MAYO	RMQ-25-003	Residuos peligrosos líquidos	224.270	A4060.6, Y9.4
	JUNIO	RMQ-25-005	Residuos peligrosos líquidos	380.220	A4060.6, Y9.4
	JULIO	RMQ-25-007	Residuos peligrosos líquidos	313.280	A4060.6, Y9.4
	AGOSTO	RMQ-25-009	Residuos peligrosos líquidos	288.700	A4060.6, Y9.4
	SEPTIEMBRE	RMQ-25-011	Residuos peligrosos líquidos	221.440	A4060.6, Y9.4
	OCTUBRE	RMQ-25-013	Residuos peligrosos líquidos	80.130	A4060.6, Y9.4
	NOVIEMBRE	RMQ-25-015	Residuos peligrosos líquidos	66.890	A4060.6, Y9.4
	DICIEMBRE	RMQ-25-017	Residuos peligrosos líquidos	28.560	A4060.6, Y9.4
2026	ENERO (1 AL 25)	Pendiente finalización de mes	Residuos peligrosos líquidos	84.770	A4060.6, Y9.4
TOTAL				**1.952.170**	

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

Nota: ***Corriente**:*** *Residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos - Decreto 4741 de 2005*

Transporte RESPEL: Se presenta la discriminación por tipo de residuo.

Relleno antrópico: Durante el 26 al 31 de diciembre de 2025 no se requirió realizar retiro de relleno antrópico

Entre el 1 y el 25 de enero se realizaron once (11) retiros en volqueta doble troque a VEOLIA S.A.S E.S.P, retiros que cubicaron **165 m3** equivalentes a **136.690 kg**.

Residuos líquidos (Lixiviados): Durante el 26 al 31 de diciembre de 2025 no se requirió realizar retiro de lixiviados.

Entre el 1 y el 25 de enero de 2026 se realizaron por parte de Veolia S.A.S E.S.P, tres (3) viajes que cubicaron **90,57 m3** equivalentes a **84.770 kg.**

274

La información se amplía en la ficha de manejo N° 9, en donde se calcula el cumplimiento del indicador con la variable (Volumen de material de excavación a retirar).

Tabla 4. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 7

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
Disposición final de RESPEL Convencional	Kg Residuos peligrosos convencionales entregados/Kg de residuos peligrosos convencionales generados en obra x 100 **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** $=0\ kg/\ 22.635\ kg\ x\ 100 = 0\%$	Cumplimiento	Mensual	Se reporta la cantidad generada, en el período de reporte no se requirió realizar la disposición final de este tipo de RESPEL. Ver registro fotográfico (Ver Anexo I Numeral 15)
Disposición final de RESPEL de excavación	Kg Residuos peligrosos de excavación certificados en Sitio de Disposición Final/ Kg de residuos peligrosos de excavación generados en obra) x 100 **Diciembre 2025** **RELLENO ANTRÓPICO** $(55.110\ kg/55.110\text{kg})\ x100$ = 100% **RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS** $28.560\ kg\ /28.560\ kg\ x\ 100$ = 100% **Período de reporte 01 al 25 diciembre 2025** **RELLENO ANTRÓPICO** $= 0kg\ /\ 136.690\ kg\ x\ 100 = 0\%$ **RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS** $0kg\ /\ 84.770\ \text{kg}\ x\ 100 = 0\%$	Cumplimiento	Mensual	Registro fotográfico (Ver Anexo I Numeral 9) **DICIEMBRE 2025** **RELLENO ANTRÓPICO** Anexo F2 y C8.2.1.1 "Certificado RMQ-25-016" **RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS** Anexo F3 "RESPEL LIXIVIADO" y C8.3.5. "PDCA F3" Certificado "IDRD DICIEMBRE PTARI 2025" **Periodo de reporte 01 al 25 enero de 2026**

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
				RELLENO ANTRÓPICO: Ver Anexo C8.2.1.2" "Manifiestos 1 al 25 de enero de 2026" **Residuos Líquidos Peligrosos** ***Anexo C8.3.5*** "PDCA F3" "Reporte Manejo y Manifiestos 1-25 de enero" **NOTA:** Los certificados de disposición final correspondientes al mes de enero de 2026 se remitirán en el informe N° 26

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

FICHA 8. MANEJO DE ÁREAS ESPECIALES, DRENAJES Y AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Monitoreo agua subterránea de la red adyacente: Se presenta la información respectiva en el anexo C9.

El componente de hidrogeología realizó la entrega de la segunda versión del informe de resultados del primer muestreo de agua subterránea el día 06/12/2024 mediante radicado CE-206-125-0881, la cual fue aprobada por el par de interventoría el día 09/12/2024 mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0684-2024 se relacionó lo respectivo en el informe correspondiente al mes de diciembre de 2024. Se remitió a la SDA en el radicado de respuesta al Concepto técnico 09237 del 23/10/2024, mediante radicado 2025ER23084 del 29/01/2025.

Las actividades del segundo monitoreo de la red adyacente iniciaron el 14 de abril de 2025 con la visita técnica de reconocimiento al estado de los pozos de monitoreo y desde el 21 al 30 de abril se realizaron las actividades de limpieza y desarrollo de los mismos (Monitoreos), la caracterización se realizó el día 2 de mayo de 2025 por el laboratorio SGS Colombia. Las actividades son reportadas en el anexo ***C9. PMH*** del informe mensual N° 16. El 2 de julio de 2025 se recibieron los resultados por parte del laboratorio y entre el

275

2 y el 20 de julio la UTMP solicitó ajustes o información faltante al laboratorio, el área de hidrogeología se encuentra en el proceso de análisis de información.

En el período comprendido entre el 26 de agosto a 25 de septiembre la UTMP remitió la primera versión del informe del segundo monitoreo mediante radicado CE-206-125-1773 del 06/09/2025, se recibieron observaciones mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0720-2025 del 11 de septiembre de 2025 y fueron atendidas con la entrega de la segunda versión mediante radicado CE-206-125-1858 del 25/09/2025.

En el período comprendido entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2025 la UTMP recibió observaciones resultado de la segunda revisión al informe del segundo monitoreo de la red adyacente mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0769-2025 del 01-10-2025 observaciones subsanadas mediante radicado CE-206-125-1880, finalmente aprobada por parte de interventoría mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0806-2025 del 10/10/2025.

En el período de reporte comprendido entre el 26 de octubre y 25 de noviembre de 2025 se recibieron observaciones vía correo electrónico de la supervisión ambiental del IDRD, las cuales fueron subsanadas mediante radicado CE-206-125-1963 del 29 de octubre de 2025 las cuales fueron aprobadas por parte de interventoría mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0855-2025 del 30/10/2025. El 31 de octubre la interventoría remitió la información mediante radicado IDRD 20252100485402 comunicado CIG-IDRD-VEL-0858-2025. Soporte presentado por la interventoría en el respectivo informe mensual.

En el período de reporte comprendido entre el 26 de noviembre y 25 de diciembre de 2025 la UTMP presenta la propuesta de fecha de inicio de la tercera campaña de monitoreo de la red adyacente mediante radicado CE-206-125-2057 del 01 de diciembre de 2025, lo cual fue aprobado por parte de interventoría mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0968-2025 del 13/12/2025.

En el período de reporte comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 y 25 de enero de 2026 no se realizaron actividades desde la UTMP, sin embargo, en los diferentes comités integrales de obra se ha reiterado a la entidad contratante sobre la necesidad de contar con los soportes de radicación tanto del informe del segundo monitoreo de la red adyacente, como la notificación del cronograma del tercer monitoreo de la misma.

Protección de sumideros: En el período de reporte se realizó el mantenimiento inicial de los diez (10) sumideros inventariados en el área de afectación del proyecto, debido a que ya se realiza el retiro de RESPEL y el ingreso de materiales granulares se realizó limpieza adicional en las cajas de recepción de los sumideros ubicados sobre la Calle 49 Sur, se presenta registro fotográfico de esta actividad en el ***Anexo C.8.2.1.3; numeral 4.*** Adicionalmente, se informa que en el proyecto no se han realizado las estructuras definitivas para los tres accesos vehiculares aprobados en el PMT.

Tabla 5. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 8

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
Monitoreo agua subterránea	(No de monitoreos realizados/ No. de monitoreos programados) x100 **Periodo en que se lleva ejecutando el proyecto** $2/4x\ 100 = 50\%$	Cumplimiento	Por definir: Depende de la dinámica del proyecto y de las actuaciones en el marco de lo requerido por la SDA	Resultados Segundo monitoreo agua subterránea Aprobado por interventoría mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0855-2025 del 30/10/2025
Protección de sumideros	sumideros reportados en obra) *100 **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** $=10/10x\ 100 = 100\%$	Cumplimiento	Mensual	Ver Anexo C.8.2.1.4

Fuente: *Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026*

FICHA 9. MANEJO DE LIXIVIADOS

Durante el período de reporte se evidenció disminución en el afloramiento de lixiviados en las cotas inferiores de los tres túneles debido al avance de las actividades de las placas y dados de cimentación. En el transcurso de la ejecución de las actividades asociadas a las excavaciones, se ha realizado la protección de taludes de relleno antrópico con polietileno negro, y se ha evitado el contacto de las precipitaciones con el mismo (relleno antrópico), mediante la instalación del sello en recebo común con espesor de 0.4 m.

Si bien es cierto que en el presente informe se reportan las actividades ejecutadas durante el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2025, se considera importante mencionar que, en el mes de octubre de 2024, se realizó la instalación de cuatro pozos eyectores construidos con tubería de 20 pulgadas perforada, en los cuatro extremos de la plataforma de pilotaje del edificio; los cuales fueron construidos con el fin de abatir el nivel freático (nivel superior de la zona saturada de agua subterránea en el suelo) del proyecto para el momento de llevar a cabo las excavaciones profundas. Toda el agua que se recolecta ha sido enviada a disposición final a través de los gestores autorizados y registrados en el proyecto.

Como fue reportado en el informe N° 23, entre el 1 y el 25 de diciembre de 2025 se retiraron para disposición final **28.560 Kg (32 m3)** de Lixiviados y entre el 26 y el 31 de diciembre de 2025 no se requirió realizar retiro alguno.

276

En el anexo**C8.3.5. "PDCA F3" "IDRD DICIEMBRE PTARI 2025",** se presenta el certificado de disposición final **RMQ-25-017,** emitido por Veolia S.A.S E.S.P.

Entre el 01 y 25 de enero de 2026 se retiraron para disposición final **84.770 Kg (90,57 m3)** de Lixiviados *(los manifiestos que soportan su retiro, se presentan en el* ***Anexo C8.3.5*** **"PDCA F3" "Reporte Manejo y Manifiestos 1 al 25 de enero")** y el certificado de disposición final correspondiente al mes de enero de 2026 se presentará en el informe N° 25.

En la siguiente tabla se presenta la relación del retiro.

Tabla 6. Relación retiro de residuos líquidos peligrosos 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026

	MANIFIESTO DE CARGA	PLACA	PIN	FECHA	PESO (Kg)			VOLUMEN (M3)	DENSIDAD
					Entrada	Salida	Neto		
	Del 1 al 25 de enero de 2026								
PROVEEDOR VEOLIA	1166170-13732	SVB493	27330	7/1/2026	48.910	17.030	31.880	32	996,25
	1170016-13732	SVB493	27330	15/1/2026	45.010	16.990	28.020	32	875,63
	1171534-13732	SVB493	27330	19/1/2026	41.830	16.960	24.870	26.57	935,94
	TOTAL						**84.770**	**90.57**	**Promedio: 935,94**

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

A continuación, se presenta el cumplimiento de indicadores de la ficha N° 9.

Tabla 7. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 9

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
Manejo de lixiviados	(No de afloramientos presentados /No de afloramientos controlados de forma segura) x 100 **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** 3/3 = 100%	Cumplimiento	Por definir	Registro de afloramientos
Disposición final de lixiviados	(m3 de lixiviados retirados a disposición final/m3 de lixiviados generados) x 100 **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** $90.57\ m^3 / 90.57\ m^3\ x\ 100 = 100\%$	Cumplimiento	Mensual	El certificado de disposición final correspondiente al mes de enero de 2026, se remitirá en el informe N° 25

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

NOTA: Dado que determinar el volumen de la cantidad de afloramientos puntuales específicos en excavaciones no es técnicamente posible, la determinación del número de afloramientos

presentados se llevó a cabo por medio de la cantidad de viajes que se retiraron del proyecto para el periodo de reporte (3).

FICHA 10. MEDIDAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE

Transporte de materiales y operación de maquinaria: Durante el período de reporte se garantizó que los vehículos de retiro de relleno antrópico salieran carpados del proyecto.

Protección de materiales: Las evidencias de protección de materiales se presentan en el numeral de registro fotográfico presentado como ***Ver Anexo C.8.2.1.3***.

Control de ruido Durante el período de reporte se realizaron actividades constructivas con un horario de salida máximo de las 10:00 p.m (fundidas de concreto). No se recibieron peticiones, quejas o reclamos por parte de la comunidad, razón por la cual no se realizaron monitoreo de emisión de ruido.

Tabla 8. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 10

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
Control de ruido	Rango medición horario día y/o noche (dB)/ 70 dB(A) de día y 60 dB(A) de noche. **Período de reporte: 26 de noviembre al 25 diciembre 2025** No se presentaron reportes por generación de ruido	Cumplimiento	En caso de PQRS	NA período de reporte
Control de material particulado	((No de acopios de materiales de construcción y RCD cubiertos, aislados y confinados/No. de acopios de materiales de construcción y RCD en acopio en el área de obra) x100% **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** $=\frac{5}{5} x\ 100 = 100\%$	Cumplimiento	Mensual	Registro fotográfico (Ver Anexo C.8.2.1.3)

Fuente: *Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026*

FICHA 11. MONITOREO DE EMISIÓN DE GASES

El monitoreo de gases es presentado en el numeral correspondiente al seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de desastres, ***Anexo C8 "PGRDEPP"; C8.1 "Conocimiento del riesgo"; "C8.1.4 Cadenas de Custodia"; –"1_Monitoreo ER08-ER12-ER13".***

277

Excavación de Túneles

El monitoreo de gases durante las excavaciones y la construcción de túneles se llevó a cabo diariamente, generando 42 registros en 25 días. Los resultados no mostraron presencia de olores ofensivos ni niveles de gases que ameritaran activar el Plan de Contingencias Ambiental (PDCA).

A continuación, se presenta una tabla resumen de las mediciones de monitoreo de emisión de gases realizadas en el período de reporte, elaborada por el equipo de gestión del riesgo de desastres.

Tabla 9. Resumen mediciones de monitoreo de emisión de gases 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026

Mes de Reporte	**Diciembre 25 de 2025 a enero 25 de 2026**
No. Total, de Jornadas de monitoreo realizadas en excavaciones Edificio y Pasarela.	42
Numero de mediciones en excavaciones por encima del límite establecido	0
Indicador PMA:	100%
1 - (Numero de mediciones por encima del límite establecido/ Numero de mediciones realizadas) x 100	

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

Tabla 10. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 11

Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de cumplimiento**
Manejo de gases	(No de mediciones por encima del límite establecido programados /No mediciones realizadas) x 100 **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026 (excavaciones)** $1-(\frac{0}{42})x\ 100 = 100\%$	Cumplimiento	Mensual	Reporte del monitoreo/ Ver Anexo C8. "PGRDEPP" C8.1 "Conocimiento del riesgo"; C8.1. 4." Cadenas de Custodia", *"1_Monitoreo ER08-ER12-ER13"*

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

*Nota: El indicador se calcula con **1**, que representa el total ideal, equivalente a 100%, con el fin que al restar el porcentaje de mediciones que superen el límite establecido, se obtenga un valor de 1 a 100%.*

FICHA 12. MANEJO DE OLORES OFENSIVOS

En el período de reporte no se evidenció presencia de olores ofensivos, debido a la eficacia de la implementación de las medidas de control que se llevaron a cabo durante las actividades de excavación, mediante la protección de taludes con polietileno y a la aplicación de biocatalizador y CAL.

Tabla 11. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 12

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
Atención PQRS	(No de PQRS cerradas en relación con olores ofensivos/No de PQRS recibidas en relación con olores ofensivos) x 100 **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** No se presentaron PQRS relacionadas con olores ofensivos	Cuantitativo	Formato de atención al ciudadano -PQRS	Formato de atención al ciudadano - PQRS No aplica para el periodo de reporte

Fuente: *Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026*

FICHA 13. MANEJO DE EXCAVACIONES

En el período de reporte únicamente se realizó excavación de relleno antrópico generado en la excavación entre el 1 y el 25 de enero de 2026, de la zona denominada "graderías", con el retiro a disposición final del relleno antrópico de **165 m3** equivalentes a **136.690 kg** enviado a VEOLIA S.A.S E.S.P

En el numeral 9 del ***Anexo C8.2.1.3*** se presenta el archivo fotográfico en el que se soporta la ejecución de la actividad. A continuación, se incluye el consolidado de la cantidad y el volumen de los Residuos con característica de peligrosidad (relleno antrópico) generados, durante el periodo del reporte.

Tabla 12. Control y registro retiro de relleno antrópico/ RESPEL 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026- Veolia

MANIFIESTO DE CARGA	PLACA	PIN	FECHA	PESO (Kg)			VOLUMEN (M3)	DENSIDAD
				Entrada	Salida	Neto		
Del 1 al 25 de enero de 2026								
1169455-13146	WNO006	16381	14-1-2026	23.470	11.850	11.620	15	774,67
1169469-13146	WNO006	16381	14-1-2026	24.850	11.830	13.020	15	868,00
1169972-13146	WNO006	16381	15-1-2026	23.530	12.030	11.500	15	766,67
1169973-	WNO006	16381	15-1-2026	24.420	12.040	12.380	15	825,33

278

MANIFIESTO DE CARGA	PLACA	PIN	FECHA	PESO (Kg)			VOLUMEN (M3)	DENSIDAD
				Entrada	Salida	Neto		
13146								
1169970-13146	WNO006	16381	15-1-2026	22.190	12.050	10.140	15	676,00
1170567-13146	WNO006	16381	16-1-2026	25.050	11.990	13.060	15	870,67
1171510-13146	WNO006	16381	19/1/2026	25.220	11.970	13.250	15	883,33
1171513-13146	WNO006	16381	19/1/2026	26.500	11.940	14.560	15	970,67
1173115-13146	WNO006	16381	22/1/2026	23.000	11.910	11.090	15	739,33
1173117-13146	WNO006	16381	22/1/2026	24.320	11.890	12.430	15	828,67
1173679-13146	WNO006	16381	23/1/2026	25.500	11.860	13.640	15	909,33
TOTAL						**136.690**	**165**	**Densidad Promedio: 828,42**

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

Finalmente, se presenta el seguimiento de y monitoreo de la ficha de manejo ambiental N° 13 del periodo de reporte.

Tabla 13. Seguimiento y monitoreo ficha de manejo ambiental N° 13

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
Control de material de excavación trasladado a la zona de reconformación	m3 de relleno antrópico superficial trasladado a la zona de reconformación en el predio /m3 de relleno antrópico capa superficial generado. **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** $=0m^3/0m^3\ x\ 100 = 100\%$	Cuantitativo	Mensual	(No aplica para el periodo de reporte)
Gestión material de excavación	M3 de material de excavación a retirar / m3 de material de excavación enviado disposición final x 100 **Período de reporte: 26 de diciembre de 2025 al 25 enero 2026** Veolia: $165\ m^3/165\ m^3\ x\ 100 = 0\%$	Cuantitativo	Mensual	En el informe N° 25 se remitirá el certificado de disposición final del mes de enero de 2026

Fuente: Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2026

C8.2.1.1. CERTIFICACIÓN RMQ-25-016

VEOLIA | Renovando el mundo

CERTIFICACIÓN RMQ-25-016

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT: 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: **Instituto Distrital de Recreación y Deporte**, Identificada con NIT **860061099-1**, localizada en la ciudad de Bogotá-Calle 63 #59 A-06, Tel: (601) 6605400 , por intermedio de la empresa **UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR**, identificación: **901781400** - Calle 49 Sur N° 98B-76, Tel: 6016401500, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECEPCIÓN/ RECOLECCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO /NOMBRE DECLARADO	CÓDIGO Y / CÓDIGO A	MANEJO	TRATAMIENTO/ FECHA	SEDE/ PR	PESO Kg	INF
02-12-2025	1151526 / 10466156	Relleno antrópico/suelo contaminado	Y9.3 - A3020.3	Disposición Directa	Celda 10-12-2025 CIGE LA SABANA	Velódromo Gibraltar - PIN 25113	19400.00 / KG	MF:1151526-13146.20260113-3328
04-12-2025	1152598 / 10472969	Relleno antrópico/suelo contaminado	Y9.3 - A3020.3	Disposición Directa	Celda 10-12-2025 CIGE LA SABANA	Velódromo Gibraltar - PIN 25113	18330.00 / KG	MF:1152598-13145.20260113-3230
11-12-2025	1155504 / 10489681	Relleno antrópico/suelo contaminado	Y9.3 - A3020.3	Disposición Directa	Celda 18-12-2025 CIGE LA SABANA	Velódromo Gibraltar - PIN 25113	17380.00 / KG	MF:1155504-13145.20260113-3230
TOTAL							**55.110 Kg**	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P ATRAVÉS DE TRANSPORTES CLAVIJO SAS IDENTIFICADO CON NIT 8300962429

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P. NIT: 805.001.538-5

Resolución No. 869 de 2004, cedida mediante Resolución No. 141 de 2013, y modificada mediante las Resoluciones No. 2966 de 2006, 1561 de 2010, 1552 de 2015, 2404 de 2015, DGEN 20217000396 de 2021,Resolución 141 del 2013 Cesión licencia Ambiental Relleno de Seguridad, Resolución 1552 del 2015 Modificación de licencia que autoriza la PTARI. Resolución 20217000396 del 2021 Resuelve cambio de la razón social a VSI y DGEN 20237000830 de 2023, otorgadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para el funcionamiento y Operación del Centro de Inteligencia de Gestión Ecológica de la Sabana, en Mosquera (Cundinamarca) para los siguientes procesos: Celda de Seguridad, Blending y PTAR.

La presente certificación se expide a los **13 días del mes de enero de 2026.** Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P.

Cordialmente,

Laura Lepineux Ramírez
Gerente de Planeación y Trazabilidad

Elaboró: Selena Pineda

280

C8.2.1.2. MANIFIESTOS DEL 1 AL 25 DE ENERO DE 2026

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151678

Fecha	2026-01-14	**Hora llegada**	08:57:58	**Hora de Salida**	2026-01-14 09:25:07
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	23,470 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	11,620 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,850 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1169455 CELDA DE SEGURIDAD 1169455-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218.824

Firma Basculista

SB

CC 1070959957

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

282

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO: 13146.20260114-3328
FECHA ENTREGA: 2026-01-14
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente							Recolección Veolia			Recepción PTA			
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Disp
1169455 - 10573458	(INDUSTRIAL - CERDA - SIN PRETRATAMIENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	Agranel	1		CD-3					

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 10733833630

Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez **Nombre:** FABIAN MAEN

C.C: 79218.824 **Cargo:** HSE 9:18

Cargo: Conductor **Hora Entrada:** **Hora Salida:** 9:23

Observaciones:

Peso Neto Vehiculo: 11620

Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151699

Fecha	2026-01-14	**Hora llegada**	12:55:51	**Hora de Salida**	2026-01-14 13:07:03
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	24,850 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	13,020 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,830 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1169469 CELDA DE SEGURIDAD 1169469-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218824

Firma Basculista

CC 1073255013

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

283

17

Manifiesto de carga No.1169469-13146.20260114-3328

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1169469-13146.20260114-3328
FECHA ENTREGA: 01-14-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente							Recolección Veolia				Recepción PTA		
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Dispo
1169469 - 10574006	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMIENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	A granel	1							

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 10733833630

Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez

C.C: 74 218.824

Cargo: Conductor

Observaciones:

Nombre: Jorge Bernal

Cargo: Conductor

Hora Entrada: 11:00 **Hora Salida:** 11:04

Peso Neto Vehiculo: 13020

Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151747

Fecha	2026-01-15	**Hora llegada**	13:24:34	**Hora de Salida**	2026-01-15 13:39:35
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	23,530 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	11,500 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	12,030 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1169972 CELDA DE SEGURIDAD 1169972-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218824

Firma Basculista

CC 1143530

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

284

C +

Manifiesto de carga No.1169972-13146.20260115-3328

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1169972-13146.20260115-3328
FECHA ENTREGA: 01-15-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P a través de TRANSPORTES CLAVIJO SAS Identificado con NIT 8300962429

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente							Recolección Veolia			Recepción PTA			
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Dispo
1169972 - 10577091	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	Agranel	1							C3

Nombre de quién entrega: Paula Blanco
Cédula de quién entrega: 10733833630
Cargo de quién entrega: Residente Ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez
C.C: 7921892
Cargo: conductor
Observaciones:

Nombre: Trisan A
Cargo: Op. Celda
Hora Entrada: 13:30 **Hora Salida:** 13:37
Peso Neto Vehiculo: 11500
Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151722

Fecha	2026-01-15	**Hora llegada**	09:39:01	**Hora de Salida**	2026-01-15 09:54:40
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	24,420 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	12,380 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	12,040 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1169973 CELDA DE SEGURIDAD 1169973-13146				

Nombre del Conductor

CC 7921 8824

Firma Basculista

CC 1143530

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

285

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1169973-13146.20260115-3328
FECHA ENTREGA: 01-15-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P a través de TRANSPORTES CLAVIJO SAS Identificado con NIT 8300962429

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 vía Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente							Recolección Veolia			Recepción PTA			
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Dispc
1169973 - 10577092	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	A granel	1	Celda-3						

Nombre de quién entrega: Paula Blanco
Cédula de quién entrega: 10733833630
Cargo de quién entrega: Residente Ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez
C.C: 79'218.824
Cargo: Conductor
Observaciones:

Nombre: Cabrial
Cargo: Montacarguista
Hora Entrada: 9:41 **Hora Salida:** 9:50
Peso Neto Vehículo: 12380
Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151711

Fecha	2026-01-15	**Hora llegada**	05:53:32	**Hora de Salida**	2026-01-15 06:13:32
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	22,190 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	10,140 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	12,050 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1169970 CELDA DE SEGURIDAD 1169970-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218824

Firma Basculista

CC 1073255013

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

286

15 ENE 2026

Manifiesto de carga No.1169970-13146.20260115-3328

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1169970-13146.20260115-3328
FECHA ENTREGA: 01-15-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A .

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Entrega | Firma Cliente | Firma Recibido

	Información Cliente							Recolección Veolia			Recepción PTA		
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Disp
1169970 - 10577083	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	Agranel	1							

Nombre de quién entrega: Paula Blanco
Cédula de quién entrega: 10733833630
Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez
C.C: 79218.824
Cargo: Conductor
Observaciones:

Nombre: Jorge Bernal
Cargo: Conductor
Hora Entrada: 6:05 Hora Salida: 6:50
Peso Neto Vehículo: 10140
Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151763

Fecha	2026-01-16	**Hora llegada**	05:59:39	**Hora de Salida**	2026-01-16 06:15:44
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	25,050 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	13,060 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,990 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1170567 CELDA DE SEGURIDAD 1170567-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218-824

Firma Basculista

CC 1073258013

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa
Teléfono: 0571 - 7425089

287

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1170567-13146.20260116-3328
FECHA ENTREGA: 01-16-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente							Recolección Veolia				Recepción PTA		
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Disp
1170567 - 10580089	(INDUSTRIAL - ~~CELDA~~ - SIN PRETRATAMENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	Agranel	1		Celda - 3					

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 1073833630

Cargo de quién entrega: Residente Ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez **Nombre:** Gabriel campo

C.C: 79218.824 **Cargo:** op Motocarga

Cargo: Conductor **Hora Entrada:** 6:07 **Hora Salida:** 6:13

Observaciones:

Peso Neto Vehiculo: 13060

Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151845

Fecha	2026-01-19	**Hora llegada**	09:57:22	**Hora de Salida**	2026-01-19 10:16:36
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	25,220 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	13,250 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,970 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1171510 CELDA DE SEGURIDAD 13146				

Nombre del Conductor

CC 79218824

Firma Basculista

CC 1143

Mosquera Vereda Balsillas Km 3 Vía La Mesa

288

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1171510-13146.20260119-3328
FECHA ENTREGA: 01-19-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P a través de TRANSPORTES CLAVIJO SAS identificado con NIT 8300962429

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente				Recolección Veolia						Recepción PTA			
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Disposición
1171510 - 10585393	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMIENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTROPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	A granel	1							

19 ENE 2026

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 10733833630

Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez

C.C: 79268824

Cargo: Conductor

Observaciones:

Nombre: Rember Luis

Cargo: Operario

Hora Entrada: 10:00 **Hora Salida:** 10:40

Peso Neto Vehiculo: 13250

Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151869

Fecha	2026-01-19	**Hora llegada**	13:52:59	**Hora de Salida**	2026-01-19 14:06:44
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	26,500 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	14,560 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,940 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1171513 CELDA DE SEGURIDAD 1171513-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218-824

Firma Basculista

CC 1073258613

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

20

Manifiesto de carga No.1171513-13146.20260119-3328

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1171513-13146.20260119-3328
FECHA ENTREGA: 01-19-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P a través de TRANSPORTES CLAVIJO SAS Identificado con NIT 8300962429

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente				Recolección Veolia							Recepción PTA	
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Disposición
1171513 - 10585395	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMIENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	A granel	1						C 3	

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 10733833630

Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez

c.c: 79'218.824

Cargo: Conductor

Observaciones:

Nombre: Yameo Parra

Cargo: Controlador

Hora Entrada: 13:50 **Hora Salida:** 14:00

Peso Neto Vehiculo: 14560

Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151970

Fecha	2026-01-22	**Hora llegada**	08:58:35	**Hora de Salida**	2026-01-22 09:36:07
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	23,000 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	11,090 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,910 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1173115 CELDA DE SEGURIDAD 1173115-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218824

Firma Basculista

CC 1143530

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

290

10

Manifiesto de carga No. 1173115-13146.20260122-3328

Forest

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1173115-13146.20260122-3328
FECHA ENTREGA: 01-22-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente				Recolección Veolia						Recepción PTA			
S.No	**Residuo**	**Generador**	**Recolección**	**Serv. Especial**	**Peso (KG)**	**Empaque**	**Unids**	**Peso (KG)**	**Empaque**	**Cant.**	**Empaque**	**Cant.**	**Almacenamiento**	**Disposición**
1173115 - 10595603	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMIENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		15000.00 KG	Agranel	1	C3						

22 ENE 2026

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 10733833630

Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez

C.C: 79219824

Cargo: Conductor

Observaciones:

Nombre: Jorge Bernal

Cargo: Conductor

Hora Entrada: 9:14 **Hora Salida:** 9:25

Peso Neto Vehiculo: 11090

Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 151992

Fecha	2026-01-22	**Hora llegada**	12:37:47	**Hora de Salida**	2026-01-22 12:52:39
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	24,320 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	12,430 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,890 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1173117 CELDA DE SEGURIDAD 1173117-13146				

Nombre del Conductor

CC 79218824

Firma Basculista

CC 1143450

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

291

Manifiesto de carga No. 1173117-13146.20260122-3328

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72, Edificio Box XI Piso 3 –Bogotá D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 1173117-13146.20260122-3328
FECHA ENTREGA: 01-22-2026
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

	Información Cliente							Recolección Veolia			Recepción PTA			
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Disposición
1173117 - 10595604	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMIENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recración y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		15000.00 KG	Agranel	1			C3				

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 1073383630

Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez

C.C: 2928-824

Cargo: Conductor

Observaciones:

Nombre: Jorge Bernal

Cargo: Controlador

Hora Entrada: 12:40 **Hora Salida:** 12:48

Peso Neto Vehículo: 12430

Observaciones:

VEOLIA

NIT 805-001-538-5
Teléfonos: 6360633
Calle No.19 A-10 of 402 Edificio torre azul

RECIBO DE RESIDUOS 152016

Fecha	2026-01-23	**Hora llegada**	06:05:33	**Hora de Salida**	2026-01-23 06:45:17
Placa	WNO006	**Móvil Nro.**	0		
Ruta	SIN_RUTA	**Tipo de Desecho**	INDUSTRIALES		
Conductor	79218824	JORGE HERNANDEZ			
Clase de Serv	CELDA DE SEGURIDAD				
Operador	860061099	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			
PESO VEHÍCULO LLENO	25,500 **Kgs**	**PESO VEHÍCULO NETO**	13,640 **Kgs**		
PESO VEHÍCULO VACIO	11,860 **Kgs**	**MUNICIPIO**	MOSQUERA		
OBSERVACIONES	1173673 CELDA DE SEGURIDAD **1173673-13146**				

Nombre del Conductor

CC 79218824

Firma Basculista

CC 1143530

Mosquera Vereda Balsillas, Km 3 Vía La Mesa

292

2

Manifiesto de carga No. 13146 20260123-3328

Folio

VEOLIA

Calle 96 No. 10 -72. Edificio Box XI Piso 3 –Bogota D.C E
Teléfono: (+ 51-1) 518 8492 - Nacional: 01 8000 180071

MANIFIESTO DE CARGA NO. 13146 20260123-3328
FECHA ENTREGA: 2026-01-23
VEHICULO: Volqueta
PLACA: WNO006

DATOS DE TRANSPORTE

Empresa de Transporte:
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

Conductor:
JORGE HERNANDEZ

Ayudante:
N/A

Firma Entrega

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR NIT:901781400

Dirección:
Calle 49 Sur N° 98B-76

Teléfonos:
6016401500

Firma Cliente

PLANTA RECEPTORA DE RESIDUOS

Planta:
CIGE LA SABANA

Dirección:
Km 3 via Mosquera -La Mesa, Bogotá

Teléfonos:
7428944

Firma Recibido

		Información Cliente			Recolección Veolia			Recepción PTA					
S.No	Residuo	Generador	Recolección	Serv. Especial	Peso (KG)	Empaque	Unids	Peso (KG)	Empaque	Cant.	Empaque	Cant.	Almacenamiento	Disposición
1173673 - 10598822	(INDUSTRIAL - CELDA - SIN PRETRATAMIENTO PELIGROSO - DISPOSICIÓN DIRECTA) RELLENO ANTRÓPICO/SUELO CONTAMINADO	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Velódromo Gibraltar - PIN 25113 / Calle 49 Sur N° 98B-76		16000.00 KG	A granel	1	- C3						

25 ENE 2026

Nombre de quién entrega: Paula Blanco

Cédula de quién entrega: 1073833630

Cargo de quién entrega: Residente ambiental

Observaciones: Recuerde que los residuos posconsumo no son susceptibles de conciliación.

Nombre: Jorge Hernandez

C.C: 79'218.924

Cargo: Conductor

Observaciones:

Nombre: Pablo Tapia

Cargo:

Hora Entrada: 6:40 **Hora Salida:** 6:45

Peso Neto Vehículo: 13640

Observaciones:

C8.2.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO


UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	DESDE:	26 DICIEMBRE DE 2025	HASTA:	25 DE ENERO DE 2026
ELABORÓ: ING. PAULA BLANCO			REVISÓ: ING. JULIÁN AGUDELO	


1. Valla informativa




2. Cerramiento y campamentos









3. Protección de árboles y zonas verdes








4. Protección de sumideros y pozos pluviales carrera 91








UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	DESDE:	26 DICIEMBRE DE 2025	HASTA:	25 DE ENERO DE 2026
ELABORÓ: ING. PAULA BLANCO			REVISÓ: ING. JULIÁN AGUDELO	

5. Separación en la fuente de residuos (Acopios)







6. Orden y aseo en obra







7. Mantenimiento de unidades sanitarias portátiles o fijas.








8. Capacitaciones e inducciones ambientales.








UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REFCRTE	DESDE:	26 DICIEMBRE DE 2025	HASTA:	25 DE ENERO DE 2026
ELABORÓ: ING. PAULA BLANCO			REVISÓ: ING. JULIÁN AGUDELO	

9. Retiros de RESPEL relleno antrópico







10. Control de cargado volquetas RESPEL







11. Protección de materiales







12. Aplicacion del biocatalizador en el acopio de prebarrenos y excavaciones, refuerzo con CAL viva







UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	DESDE:	26 DICIEMBRE DE 2025	HASTA:	25 DE ENERO DE 2026
ELABORÓ: ING. PAULA BLANCO			REVISÓ: ING. JULIÁN AGUDELO	

13. Mantenimiento cárcamo y sedimentador








14 Lavado de llantas







15 Pesaje de residuos peligrosos convencionales













C8.2.1.4. SUMIDEROS



UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024	
N°	FECHA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA HIDRÁULICA	ESTADO INICIAL	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	21/01/2026	Calle 49 Sur # 92-11	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos, no se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	
2	21/01/2026	Sin dirección, costado parque	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos y residuos sólifos, se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	


UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024	
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3	21/01/2026	Calle 49 Sur # 91-21	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos, no se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	
4	21/01/2026	Calle 49 Sur # 91A-07	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos y residuos sólifos, se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5	21/01/2026	Carrera 91 # 49Sur -05	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos, no se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	
6	21/01/2026	Carrera 91 # 49Sur -30	SUMIDERO	Sumidero de tipo convencional, con presencia de residuos, sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024	
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
7	21/01/2026	Carrera 91 # 49Sur -30	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral, con presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	
8	21/01/2026	Carrera 91 # 49Sur -30	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral, sin presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
9	30/12/2025	Carrera 91 # 49 Sur- 51	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral,con presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	
10	21/01/2026	Carrera 91 # 49 Sur- 51	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral,con presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024	
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
11	21/01/2026	Calle 49 Sur #92A	CÁRCAMO LAVADO DE LLANTAS	Cárcamado construido para recolección de lodos sistema de lavado de llantas	Protección con polisombra azul y retiro de lodos	
12	19/01/2026	Calle 49 Sur #92A	CÁRCAMO LAVADO DE LLANTAS	Cárcamado construido para recolección de lodos sistema de lavado de llantas	Retiro de lodos	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
13	7/01/2026	Calle 49 Sur #92A	POZOS DE RED PLUVIAL CARRERA 91 y calle 49 Sur	Acumulación de aproximadamente 20 cm de lámina de lodos	Retiro de lodos	

SUBANEXO C8.2.2. SOPORTES DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ER04


UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	**OBJETO:** "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	**DESDE:**	26-DICIEMBRE-2025	**HASTA:**	25-ENERO-2026
FRENTE DE OBRA: VELODROMO PORVENIR GIBRALTAR				
ELABORÓ: INGRID JOHANNA BARRIENTOS		**REVISO:** PROFESIONAL GRD INTERVENTORÍA		

1. Soportes de ejecución de acciones de reducción del riesgo ER04: Verificación de estado del área de acopio de material para reconformación


13 de enero



9 de enero



9 de enero



9 de enero



UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	**OBJETO:** "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	**DESDE:**	26-DICIEMBRE-2025	**HASTA:**	25-ENERO-2026
FRENTE DE OBRA: VELODROMO PORVENIR GIBRALTAR				
ELABORÓ: INGRID JOHANNA BARRIENTOS		**REVISO:** PROFESIONAL GRD INTERVENTORÍA		

2. Soportes de ejecución de acciones de reducción del riesgo ER04: Participación de acciones de socialización y articulación para la prevención de incendios forestales


15 de enero: Recorrido perimetral del polígono de intervención del proyecto para identificar acciones de reducción de pastizales y mitigación de riesgos de incendios forestales, con el cuerpo de Bomberos.




15 de enero



21 de enero: Participación en la reunión virtual para socializar el Programa Comunitario en Prevención de Incendios Forestales, liderado por el cuerpo de Bomberos.




21 de enero




UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	**OBJETO:** "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	**DESDE:**	26-DICIEMBRE-2025	**HASTA:**	25-ENERO-2026
FRENTE DE OBRA: VELODROMO PORVENIR GIBRALTAR				
ELABORÓ: INGRID JOHANNA BARRIENTOS	**REVISO:** PROFESIONAL GRD INTERVENTORÍA			

1. Soportes de ejecución de acciones de reducción del riesgo ER04: Verificación de estado del área de acopio de material para reconformación


17 de enero




20 de enero



13 de enero



24 de enero




SUBANEXO C8.2.3. SOPORTES DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ER07 Y ER14


UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**				
CONTRATO N° 3232 DE 2023	**OBJETO:** "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"				
PERÍODO DE REPORTE	**DESDE:**	26-DICIEMBRE-2025	**HASTA:**	25-ENERO-2026	
FRENTE DE OBRA: VELODROMO PORVENIR GIBRALTAR					
ELABORÓ: INGRID JOHANNA BARRIENTOS		**REVISO:** PROFESIONAL GRD INTERVENTORÍA			


1. Soportes de ejecución de acciones de reducción del riesgo ER07 y ER14: Inspecciones visuales del área de intervención para identificación de posible afloramiento de lixiviados y disposición de elementos de contención, como medida preventiva

2. Activación de bombas para manejo de lixiviados y contención en catch tank o isotanques










UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**				
CONTRATO N° 3232 DE 2023	**OBJETO:** "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"				
PERÍODO DE REPORTE		**DESDE:**	26-DICIEMBRE-2025	**HASTA:**	25-ENERO-2026
FRENTE DE OBRA: VELODROMO PORVENIR GIBRALTAR					
ELABORÓ: INGRID JOHANNA BARRIENTOS		**REVISO:** PROFESIONAL GRD INTERVENTORÍA			


3. Soportes de ejecución de acciones de reducción del riesgo ER07 y ER14: Inspecciones visuales del área de intervención para identificación de posible afloramiento de lixiviados y disposición de elementos de contención, como medida preventiva

4. Activación de bombas para manejo de lixiviados y contención en catch tank o isotanques












UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	**OBJETO:** "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	**DESDE:**	26-DICIEMBRE-2025	**HASTA:**	25-ENERO-2026
FRENTE DE OBRA: VELODROMO PORVENIR GIBRALTAR				
ELABORÓ: INGRID JOHANNA BARRIENTOS		**REVISO:** PROFESIONAL GRD INTERVENTORÍA		


1. Soportes de ejecución de acciones de reducción del riesgo ER07 y ER14: Inspecciones visuales del área de intervención para identificación de posible afloramiento de lixiviados y disposición de elementos de contención, como medida preventiva

2. Activación de bombas para manejo de lixiviados y contención en catch tank o isotanques









UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**			
CONTRATO N° 3232 DE 2023	**OBJETO:** "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
PERÍODO DE REPORTE	**DESDE:**	26-DICIEMBRE-2025	**HASTA:**	25-ENERO-2026
FRENTE DE OBRA: VELODROMO PORVENIR GIBRALTAR				
ELABORÓ: INGRID JOHANNA BARRIENTOS			**REVISO:** PROFESIONAL GRD INTERVENTORÍA	

3. Bombeo y/o evacuación de agua lluvia acumulada para evitar contacto con lixiviados o en zonas colindantes con posibilidad de afectación a la comunidad

4. Seguimiento a pozos eyectores

