Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 | 517 | 00075 | DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento CAUCA Municipio INZA

Corregimiento SANTA TERESA Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

Nombre del establecimiento ESE TIERRADENTRO UNIDAD DE ATENCION EN SALUD SANTA TERESA

Nivel de complejidad 1

Ubicación (Dirección) SANTA TERESA Teléfono (Fax) 57928252400

IPS de referencia EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

ADECUACION PARA LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD SANTA TERESA, ESE TIERRADENTRO, MUNICIPIO DE INZÁ

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19	517	00075	
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE

A 1

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	☐	Hundimiento	☐
Inundación Total	☐	Otro	☒
Inundación Parcial	☐	Cual?	DETERIORO INFRAESTRUCTURA
No presenta afectaciones naturales	☒		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	☐	Seco	☐
Templado	☒	Húmedo	☐
Frío	☐	Salino	☐

Temperatura promedio 20 °C

1.4.A ACCESO

Via Vehicular ☒ Camino peatonal ☐ Fluvial ☐ Maritimo ☐ Aereo ☐

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA

Baja ☐ Media ☒ Alta ☐

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	☐	Publico	☒
Posesión	☐	Arrendamiento	☐
Invasión / lote público	☐		
Invasión / lote privado	☐		
Usufructo - Comodato	☐		

Tiene escritura? SI X ☐ NO ☐

CEDULA CATASTRAL No.

MATRICULA INMOBILIARIA No. O
1 3 4 0 9 9 1 3

1.6 AREAS

Area total lote	295	M2
Area ocupada lote	141	M2
Area construida	141	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	☒	Regular	☒
Inclinado	☐	Irregular	☐
Accidentado	☐	Limites indefinidos	☐

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios 1

Numero de pisos 1 Sotano ☐

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	CONCRETO	☐	☒	☐	Iluminación ext.	AL PUBLICO	☐	☒	☐
Vias internas	AFIRMADO	☐	☒	☐	Zonas de parqueo	NO	☐	☐	☐
Sardineles	NO	☐	☐	☐	Zonas verdes	SI	☐	☒	☐
Cerramiento	CERCA	☐	☐	☒					

1.10 OBSERVACIONES

Fecha diligencia: Año 30 Mes 07 Día 02

Responsable del levantamiento: arq. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
MAT: 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 — 5 1 7 — 0 0 0 7 5 — ☐☐ DEPTO — MUNICIPIO — INSTITUCION — SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA ____ DE _____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
FACHADAS EXISTENTES	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	ANDEN CONCRETO}	MAL	PAÑETE PINTURA	MAL	NO		METALICAS	mal	METALICAS	MAL	ASBESTO CEMENTO Y ZINC	MAL
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	4,04		54,2				3		3		162	

SERVICIO INTERIOR EXISTENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	AFIRMADO Y PRIMARIO CEMENTO	REGULAR	PAÑETE PINTURA	REGULAR	NO		METALICA	MAL				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	124,35		163,83				1					

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
HOSPITALIZACION	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
					BOARD	MAL	MADERA	MAL				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
			LADRILLO PAÑETE PINTURA	MAL			PINTURA MARCOS	MAL	PINTURA MARCOS	MAL		
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												

Profesional Responsable: arq. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR

MAT: 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 (DEPTO) 5 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 0 7 5 (INSTITUCION) (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública:	SI X NO
Instalación propia:	Eliminacion propia:	CAPACIDAD 500
Otro:	Otro: X	Elevado x
Cual?	Cual? POZO SEPTICO	Subterraneo:
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI NO X	SI NO X	SI NO X
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO deteriorado

OBSERVACIONES

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA X	SI NO X
NO	REGULAR	CAPACIDAD Kva
Otro sistema de suministro:	MALA	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
Cual?	TIPO DE AFECTACION	Estado:

OBSERVACIONES

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 (DEPTO) 5 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 0 7 5 (INSTITUCION) (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE — MUROS — RIO — CERCA


COLUMNAS — VENTANA — PUERTA — DUCHAS — INODORO — LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA 141,00 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 0 1

Responsable del levantamiento: arq. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
MT. 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 (DEPTO) 5 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 0 7 5 (INSTITUCION) (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	1	
1,2	Consultorio Promocion y Prevencion	0	
1,3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	1	
1,5	Sala de Telemedicina	0	
1,6	Vacunación	1	
1,7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral	1	
1,8	Rayos X Odontológico	0	
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2,1	Consultorio de Urgencias	0	
2,2	Consultorio de triage	0	
2,3	Consultorio de triage(1 camilla)	0	
2,4	Sala Reanimación y/o Procedimientos	0	
2,5	Sala de curaciones y/o ferulización	0	
2,6	Sala ERA	0	
2,7	Sala EDA	0	
2,8	Sala de observación		
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos	0	
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas	0	
2,8,3	No. Camillas Observación Aislado	0	
2,11	Sala de procedimientos	0	
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3,1	Laboratorio clinico	0	
3,2	Servicio de Imagenología	0	
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4,1	Camas Adultos	0	
4,1	Camas Pediátricas	0	
4,2	Camas Obstetricas	0	
5	**SERVICIO DE ATENCIÓN DEL PARTO**	0	
5.1	Sala de partos	0	
6	**OTROS SERVICIOS**		
6,1	Farmacia	0	
	toma de muestras	1	
	TOMA DE MUESTRAS CERVICOUTERINAS	1	

Fecha diligencia: Año 3 0 Mes 0 7 Día 0 1

Responsable del levantamiento: ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
MP- 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 DEPTO · 517 MUNICIPIO · 00075 INSTITUCION · SEDE	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS_____ **AMBIENTE:** _____







Fecha diligencia: Año 30 Mes 07 Día 01

Responsable del levantamiento: ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
MP. 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 (DEPTO) 517 (MUNICIPIO) 0075 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS_____ **AMBIENTE:** _____













Fecha diligencia: Año 30 Mes 07 Día 01

Responsable del levantamiento: ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
MP. 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 DEPTO · 517 MUNICIPIO · 00075 INSTITUCION · SEDE	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS_____ **AMBIENTE:** _____









Fecha diligencia: Año 30 Mes 07 Día 01

Responsable del levantamiento: ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
MP. 17700-57243 CALDAS