ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E convenio N° 8388233 - 2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar la conciliación de glosas del periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026 del convenio interadministrativo N 8388233 GSP-PSPIC año 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha de la conciliación de glosas:** 16 de julio de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón
	Hora inicio: 8:00 a.m **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Aida Carrillo Ferro

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar (Entono Educativo)

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	62- Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	Bosa	G2	"Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. ya que se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión de la Acción de Bienestar No. 62. Una vez se realizó la verificación, se identificó lo siguiente para los meses de enero y febrero: 1. Una (1) báscula de piso; marca CHARDER, modelo MS7301, serie K22000649. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios."

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos ocho mil trescientos tres pesos m/cte ($408.303)

1.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA , EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO".

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Cuatrocientos ocho mil trescientos tres pesos m/cte ($ 408.303)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	62- Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	Bosa	G2	"Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. ya que se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión de la Acción de Bienestar No. 62. Una vez se realizó la verificación, se identificó lo siguiente para los meses de enero y febrero: 1. Una (1) báscula de piso; marca CHARDER, modelo MS7301, serie K22000649. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios."

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos ocho mil trescientos tres pesos m/cte ($ 408.303)

2.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA , EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO."

2.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si ___ No__X_ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Cuatrocientos ocho mil trescientos tres pesos m/cte ($ 408.303)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos trece mil veintiocho pesos m/cte ($ 213.028)

3.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA

TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA , EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO.”

3.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si __ No_X__ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Doscientos trece mil veintiocho pesos m/cte ($ 213.028)

4. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Kennedy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos cincuenta y cinco mil cuarenta y seis pesos m/cte ($355.046)

4.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA , EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO."

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente___ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Trescientos cincuenta y cinco mil cuarenta y seis pesos m/cte ($ 355.046)

5. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Puente Aranda	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración.

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos sesenta y ocho mil setenta y cuatro pesos m/cte ($568.074).

5.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA , EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO."

5.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Quinientos sesenta y ocho mil setenta y cuatro pesos m/cte ($568.074).

6. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Bosa	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ochenta y cuatro mil treinta y siete pesos m/cte ($284.037).

6.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA , EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO."

6.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No__X_ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Doscientos ochenta y cuatro mil treinta y siete pesos m/cte ($284.037).

7. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos trece mil veintiocho pesos m/cte ($213.028,00).

7.1 Respuesta de la subred:

“NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO “BALANZA DE PISO” , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO

LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA, EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO".

7.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si __ No_X__ Parcialmente ____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Doscientos trece mil veintiocho pesos m/cte ($213.028,00).

8. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Puente Aranda	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos sesenta y ocho mil setenta y cuatro pesos m/cte ($568.074).

8.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA, EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO".

8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente___ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Quinientos sesenta y ocho mil setenta y cuatro pesos m/cte ($568.074).

9. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Bosa	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ochenta y cuatro mil treinta y siete pesos m/cte ($284.037).

9.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA, EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO".

9.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente___

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Doscientos ochenta y cuatro mil treinta y siete pesos m/cte ($284.037).

10.**MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	Kennedy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca CHARDER con serial SN-K 22000671 no cuenta con el certificado de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos cincuenta y cinco mil cuarenta y seis pesos m/cte ($355.046).


10.1 Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA GLOSA TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANEXO 8 DEL CONVENIO EN SUS ESPECIFICACIONES PARA EL INSUMO BIOMÉDICO "BALANZA DE PISO" , NO DESCRIBE LITERALMENTE COMO CRITERIO O ATRIBUTO DE CALIDAD QUE DEBA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN , ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465-2024 ESTE MISMO ANEXO NO ESPECIFICA TAMPOCO QUE LINEAMIENTO O ENTREGABLE SE PODRÍA VERIFICAR POR ESTE CONCEPTO, SE ANOTA QUE LA SUBRED SUR OCCIDENTE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS INSUMOS BIOMÉDICOS , PRESENTANDO PARA ELLO LOS SOPORTES DISPONIBLES QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN REFERIDO , SE PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE HOJA DE VIDA DESCARGADA DEL APLICATIVO INSTITUCIONAL ALMERA, EN EL CUAL CONSTA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, ES DECIR CARACTERÍSTICAS, NOMINACIÓN, PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO.".

10.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente___ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Trescientos cincuenta y cinco mil cuarenta y seis pesos m/cte ($355.046).

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Andrea Fuentes Aguirre	Referente Entorno Educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Aida Carrillo Ferro	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ **No** ☐	No aplica