ACTA PARCIAL DE PAGO No. 10

FECHA DEL ACTA	Día	06	Mes	08	Año	2026
CONTRATO	10-2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO					
CONTRATISTA	**JESUS GILBERTO MONTES PEREZ**					
OBJETO	**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, VÍDEO BEAM, Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.**					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	17	Mes	07	Año	2026
VALOR INICIAL	$3.900.000					
VALOR ADICIONALES	$0					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.900.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	17	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	**DEL 17 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2026.**					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	31	Mes	12	Año	2026

El 6 de agosto del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO**, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar **ACTA PARCIAL DE PAGO 1 del contrato No 10 de 2026.**

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$3.900.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$0
Amortización anticipo antes de esta acta	$0
Amortización anticipo presente acta	$0
Total, Amortización anticipo incluido la presente acta	$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$0
Valor a cancelar presente acta	$1.300.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA 1	$1.300.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$2.600.000

Valor total presente acta: **UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000).** Para su aprobación, se firma en la ciudad de Pereira el día 6 de agosto del año 2026, por los que en ella intervinieron.

Por La Institución:

Miguel Angel Garcia.

MIGUEL ANGEL GARCIA CALLE
SUPERVISOR

Por el contratista

Jesus Gilberto Montes.

JESUS GILBERTO MONTES PEREZ
CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA LENINGRADO

Nit: 816002832-0 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 16**

Fecha:	06/08/2026	**Tercero:**	1088329885 MONTES PEREZ JESUS GILBERTO		
Total Causado:	1,300,000.00	**Reten / Descuentos**	149,500.00	**Neto a Pagar:**	1,150,500.00
Factura:	FL-95			**OP Nro:**	15

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
16	16	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	1,300,000.00
				TOTAL	**1,300,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360501	Servicios 6%	6	1,300,000.00		78,000.00
243627	RETENCI?N ICA				13,000.00
24072201	PRO-CULTURA	1.5	3,900,000.00		58,500.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,150,500.00
55010515	Mantenimiento			1,300,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**

Neto a Pagar:	**1,150,500.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS

DESCRIPCION:

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, impresoras.

Rector(a)

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA LENINGRADO

Nit: 816002832-0 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 24**

Fecha:	06/08/2026	**Nit:**	1088329885	**Beneficiario:**	MONTES PEREZ JESUS GILBERTO
Telefono:	3127117943		**Direccion:**	CRA 15 # 28-67 SAN NICOLAS PEREIRA	
Nro GP:	15		**Nro OP:**	15	

Entidad Bancaria Contratista:	BANCOLOMBIA	**Tipo Cuenta:**	AHORROS	**Nro Cuenta Bancaria:**	91201928147

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,150,500.00

Retenciones:	78,000.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	13,000.00	**Otros:**	58,500.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	16	16	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	1,300,000.00
					TOTAL	**1,300,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	BANCOLOMBIA CTA 7727 SGP		1,150,500.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,150,500.00	
	SUMAS IGUALES	**1,150,500.00**	**1,150,500.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS

DESCRIPCION:

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, impresoras.

Rector(a)

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

Jesus Gilberto Monte

MONTES PEREZ JESUS GILBERTO
1088329885

INSTITUCION EDUCATIVA LENINGRADO

Nit: 816002832-0 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026 **Nro: LE- 95**

Fecha: 06/08/2026 **Nit:** 1088329885 **Tercero:** MONTES PEREZ JESUS GILBERTO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764099789557
DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025 RANGO DEL 86 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
MONTES PEREZ JESUS GILBERTO	1088329885
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CRA 15 # 28-67 SAN NICOLAS PEREIRA	3127117943

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1		1	1,300,000.00	.00	1,300,000.00
			TOTAL:		**1,300,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS MIL

Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo.

MONTES PEREZ JESUS GILBERTO

1088329885

CRA 15 # 28-67 SAN NICOLAS PEREIRA

3127117943

Pereira 03 de agosto del 2026

CUENTA DE COBRO 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO
NIT: 816.002.832-0
DIR: CRA 28 CL 80
BARRIO LENINGRADO
PEREIRA, RISARALDA


DEBE A
JESÚS GILBERTO MONTES PÉREZ
C.C: 1.088.329.885

LA SUMA DE $1.300.000 (UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS)

CONCEPTO DE

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, aparatos, electrónicos y tecnológicos de la institución educativa.

Atentamente,



Jesús Gilberto Montes Pérez
C.C: 1.088.329.885
Tel: 3127117943

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088329885
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS GILBERTO MONTES PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	PEREIRA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4660600554**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997471353

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201-PROTECCION	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	$ 280.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	$ 42.700

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

SOPORTE DE EVIDENCIAS DE CONTRATO DEL 2026 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO

TECNOCOMPUTERS
MÁS QUE COMPUTADORAS SOLUCIONES

CONTENIDO:

1. Reporte.
2. Evidencias.
3. Firma y sello de la empresa.
4. Enrique Leningrado

El día 09 de junio se realiza la visita de Sebastian Garcia a las instalaciones de la institución educativa Leningrado y se realiza lo siguiente

Reporte del 09 de junio del 2026 - IE Leningrado

✓ Monitoreo (Oficina del Rector): Se configuró el software iVMS-4200 en el computador del rector. Se establecieron las credenciales de administración (Camaras@leningrado.edu.co / GradoLenin2022), dejando el sistema de videovigilancia plenamente operativo.

✓ Integración DVR (Cámara Biblioteca): Se finalizó la configuración de red de la cámara de la biblioteca para alinearse con el segmento del DVR, logrando su correcto enlace y visualización.

✓ Gestión de Ciberseguridad: Se brindó soporte a los funcionarios de la Secretaría de las TIC para la implementación del antivirus Kaspersky en el parque tecnológico institucional. Se facilitaron las contraseñas de administrador y se solicitó la instalación exclusiva del agente ligero para evitar impactos negativos en el rendimiento (lentitud) de los equipos.

✓ Configuración de Usuarios: Se realizó el enlace del sistema de cámaras al celular del rector y al PC del profesor Miguel, utilizando la aplicación oficial de Hik-Vision y dejando ambos dispositivos configurados para monitoreo remoto.

✓ Mantenimiento Preventivo y Correctivo:


Cámara Baños: Se restauró la conexión a red tras detectar que el equipo estaba desconectado; se verificó el enlace desde la sala de sistemas y quedó operativa.

Cámara Coliseo: Se realizó limpieza física del lente, eliminando acumulación de telarañas que obstruían la visibilidad.

✓ Soporte Técnico (Psicoorientación): Se revisó un PC que no encendía; el fallo se originó en la regleta de alimentación eléctrica. Se organizó la conexión para restablecer el servicio, aunque se recomendó formalmente el reemplazo de la regleta.

✓ Diagnóstico Hardware (HP 450): Se inspeccionó un equipo HP 450 reportado como "sin energía". Se determinó que el fallo de encendido era por falta de conexión del cargador; sin embargo, se diagnosticó un daño físico severo en las bisagras del lado derecho, atribuido a mal uso, las cuales se encuentran totalmente fracturadas.

Evidencias:



El día 23 de junio se realiza la visita de Felix a las instalaciones de la institución educativa Leningrado y se realiza lo siguiente

1. Mantenimiento Preventivo en Computadores

Se realizó mantenimiento preventivo a todos los equipos de cómputo de la institución, incluyendo los de uso administrativo y docente.

Las labores incluyeron:

Limpieza interna de polvo con brocha y aire a presión.

Cambio de pasta térmica en procesadores para mejorar la disipación de calor y prolongar la vida útil de los equipos.

Mantenimiento a nivel de software, eliminando aplicaciones de terceros innecesarias y archivos temporales que generaban ralentización en el sistema.

Resultado: Los equipos quedaron optimizados, con mejor rendimiento y estabilidad para las actividades académicas y administrativas.

Direccion: Cra 15B #28-77, San Nicolas, 3127117943
Tecnocomputers8@gmail.com
Pereira-Risaralda

TECNOCOMPUTERS
MÁS QUE COMPUTADORAS, SOLUCIONES

2. Videovigilancia -- Reparación de Cableado y Memoria en Cámaras

Zona de entrada:

Se atendió una falla en el cable UTP de la cámara ubicada en la entrada principal.

Se verificó un empalme realizado por personal del colegio y se reforzó con cinta aislante para evitar deterioro por exposición a factores ambientales.

Biblioteca:

Se reemplazó la tarjeta de memoria SD de la cámara Imou, ya que la anterior presentaba un corto total sin posibilidad de reparación.

Se inicializó la nueva memoria y se verificó que las grabaciones se estén almacenando correctamente.

Resultado: Se garantiza la continuidad del sistema de videovigilancia en las áreas críticas de la institución.

3. Mantenimiento Preventivo en Impresoras

Se realizó mantenimiento preventivo a un total de seis impresoras de la institución.

Las tareas incluyeron:

Limpieza interna y externa de los equipos.

Ajuste y alineación de cabezales de impresión.

Verificación del sistema de alimentación de tinta y calibración general.

Resultado: Se asegura el correcto funcionamiento de las impresoras, mejor calidad de impresión y prolongación de su vida útil.

Evidencias:



Direccion: Cra 15B #28-77, San Nicolas, 3127117943
Tecnocomputers8@gmail.com
Pereira-Risaralda



El día 08 de julio se realiza la visita de Sebastian Garcia a las instalaciones de la institución educativa Leningrado y se realiza lo siguiente

✓ Corrección de Bucle de Red en Sistema de Videovigilancia: Se llevó a cabo una auditoría integral del sistema de cámaras de seguridad, motivada por la intermitencia en el acceso a las cámaras IP. Durante el diagnóstico, se detectó un error crítico de configuración física: el controlador Omada estaba recibiendo alimentación de datos a través de dos redes de internet independientes de manera simultánea. Esta duplicidad generó un bucle (loop) en la red que causaba caídas constantes en la conectividad. Se procedió a reconfigurar la topología de la red, segmentando correctamente los enlaces y eliminando el bucle, logrando así la estabilidad y el flujo continuo de datos para la visualización de todas las cámaras.

✓ Restauración del Almacenamiento del DVR: Se evaluó el estado del disco duro interno del DVR, identificando errores críticos en la estructura de archivos y sectores defectuosos que lo volvieron inutilizable. Para garantizar que la institución no perdiera el registro de seguridad, se procedió al retiro de la unidad dañada y su reemplazo inmediato por un disco duro temporal de respaldo, configurado y formateado para el sistema de videovigilancia. El equipo ya se encuentra grabando correctamente y operando dentro de los parámetros de seguridad esperados.

✓ Rehabilitación del Sistema de Respaldo Energético (UPS): Ante el reporte de que el DVR se apagaba inmediatamente durante los cortes de energía, se realizó una inspección técnica a la UPS que protege el sistema. Se determinó que el banco de baterías interno presentaba un estado avanzado de sulfatación y degradación química, impidiendo la retención de carga. Se realizó la sustitución integral de las baterías por unas nuevas, realizando la conexión bajo los protocolos de polaridad correctos y verificando su autonomía, asegurando así la protección ante cualquier eventualidad eléctrica.

✓ Configuración e Inicialización de Cámara Ezviz: Se atendió un fallo en la cámara marca Ezviz, la cual no presentaba comunicación con el DVR institucional. Se efectuó un ciclo de restablecimiento (reset) de fábrica,

formateo de los registros internos del dispositivo e inicialización desde cero en la aplicación oficial del fabricante. Se estableció un protocolo de seguridad robusto asignando la contraseña Admin123 para el dispositivo, logrando sincronizar la cámara exitosamente con el sistema central y verificando su transmisión en tiempo real.


✓ Mantenimiento Técnico en el Salón de Música: Se intervino un computador HP del salón de música que presentaba un fallo de no POST (sin señal en pantalla). Se realizó una limpieza profunda de los componentes internos para remover la acumulación de polvo excesivo que obstruía la refrigeración. Adicionalmente, se procedió con la técnica de limpieza de contactos en los módulos de memoria RAM para eliminar la estática y el magnetismo, logrando restablecer la inicialización del sistema y garantizando su operatividad óptima para las actividades del salón.

✓ Diagnóstico y Solución de Fallas Visuales (Aula 11): Se diagnosticó una alteración cromática severa en la pantalla del computador del Aula 11, la cual proyectaba una tonalidad roja intensa. Tras realizar pruebas de descarte en el monitor y en la salida de video de la placa base, se determinó que la falla residía en el cable VGA, el cual presentaba hilos conductores internos fracturados. Se procedió a gestionar el suministro de un cable VGA nuevo, el cual fue entregado al área de tesorería para su reemplazo inmediato, garantizando así la correcta fidelidad de color en la imagen.

✓ Optimización de Rendimiento en la Biblioteca Institucional: Se realizó una intervención de mantenimiento preventivo y correctivo en el computador HP ProBook de la biblioteca, debido a reportes de lentitud extrema. El proceso incluyó una limpieza física interna para mejorar la ventilación del chasis, la limpieza de los contactos de la memoria RAM para asegurar una lectura fluida, y la optimización de los procesos en segundo plano del sistema operativo. Asimismo, se corrigió el estado de licenciamiento de la suite ofimática Microsoft Office, la cual se encontraba desactivada, restableciendo todas sus funciones y dejando el equipo operando con la velocidad adecuada.

✓ Gestión de Soporte Externo para Impresora Psicoorientación: Se retiró de las instalaciones la impresora HP P1102w asignada a la oficina de psicoorientación, debido a problemas recurrentes de atasco de papel que impedían su uso normal. Tras intentar ajustes de rodillos y limpieza superficial sin éxito, se determinó que requiere una revisión especializada en el mecanismo de arrastre. El equipo fue trasladado a un local de servicio técnico especializado para realizar su mantenimiento, reparación y puesta a punto, con el objetivo de devolverla a la institución en estado plenamente funcional.

Evidencias:



El día 29 de julio se realiza la visita de Sebastian Garcia a las instalaciones de la institución educativa Leningrado y se realiza lo siguiente

✓ Entrega e Inventario de Insumos Tecnológicos: Se realizó la entrega formal de 5 ratones (mouse) ópticos, una caja de aluminio para tomacorrientes y rollos de cableado estructurado, materiales destinados a suplir las necesidades operativas y de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la institución.

✓ Diagnóstico y Reemplazo por Incompatibilidad de Adaptador (UPS Sala de Sistemas): Se inspeccionó el adaptador de corriente destinado a la UPS principal de la sala de sistemas. Durante la verificación técnica, se constató que el componente suministrado era de 20 amperios, mientras que la especificación técnica y de carga de la UPS requiere un adaptador de 30 amperios. Al tratarse de un elemento inadecuado que ponía en riesgo la estabilidad eléctrica, se procedió a retirar el dispositivo para gestionar su cambio inmediato por la especificación correcta.

✓ Asesoría y Corrección de Formato Ofimático (Tesorería): Se brindó asistencia técnica al tesorero de la institución respecto al uso y manejo de un archivo en Excel que presentaba errores de lectura debido a que se

encontraba guardado en un formato incompatible o inadecuado. Se le instruyó sobre el procedimiento correcto de conversión y guardado, logrando abrir y estructurar el documento de forma exitosa.

TECNOCOMPUTERS
MÁS QUE COMPUTADORAS, SOLUCIONES

✓ Mantenimiento y Reparación de Cableado Estructurado (Switch Grado 11): Se realizó una inspección en el switch de red ubicado en el área de grado 11, detectando que varios puntos de conexión presentaban fallas por corrosión. Tras identificar 3 cables con pines y conectores RJ45 oxidados, se procedió a cortar los extremos afectados, realizar un nuevo ponchado profesional y verificar la conectividad, dejándolos plenamente operativos.

✓ Restablecimiento de Conectividad y Configuración de Video (Estación Grado 11): Se atendió un reporte en el computador de la sede de grado 11 que llevaba varios días sin acceso a internet. El diagnóstico reveló que el cable UTP presentaba una rotura interna en los hilos y pines quebrados; se ejecutó el reponcheo completo del cable y se restableció la red. Adicionalmente, se detectó la ausencia del controlador gráfico adecuado para la salida de video hacia el televisor del aula, por lo que se procedió a instalar y configurar el driver correcto, logrando proyectar la imagen de manera óptima.

✓ Reparación de Enlace de Red (Aula 10A): Se revisó el computador Compumax asignado al aula del grado 10A, el cual presentaba intermitencia y pérdida total de conexión a internet. Se identificó una falla física en los conectores del cable de red, por lo que se procedió a realizar un nuevo ponchado (crimpeado) de los extremos, restableciendo el flujo de datos y dejando el equipo conectado correctamente a la red.


✓ Solución de Desconexión General en Sala de Sistemas: Se llevó a cabo una revisión integral en la sala de sistemas tras reportarse una caída total de internet en los equipos. Aunque la inspección inicial del rack principal no arrojó anomalías, al revisar el switch secundario ubicado bajo la posición del PC 15 se descubrió que el cable principal de enlace (uplink) que alimenta a los demás computadores se encontraba desconectado; se reinsertó el conector en su puerto correspondiente, restableciendo de inmediato la conectividad en toda la sala.

✓ Corrección de Configuración de Red (Estación en Sala de Sistemas): Se atendió un equipo puntual en la sala de sistemas que carecía de acceso a internet a pesar de estar conectado físicamente a la red. Tras revisar las propiedades de red, se detectó un conflicto en la asignación de parámetros de protocolo de Internet (TCP/IP); se corrigió la configuración de direcciones IP y DNS, logrando que el equipo retomara la navegación sin inconvenientes.

✓ Mantenimiento Preventivo y Calibración (Impresora de Psicoorientación): Se llevó a cabo un servicio técnico en la impresora asignada al área de psicoorientación, el cual consistió en la ejecución de un ciclo completo de limpieza profunda de cabezales para remover residuos de tinta seca y una posterior alineación de los inyectores, logrando restaurar la calidad de impresión y dejando el equipo plenamente operativo.

✓ Mantenimiento y Corrección de Calidad (Impresora de Secretaría): Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo en la impresora de la secretaría, aplicando una limpieza exhaustiva de los cabezales de impresión y su respectiva alineación por software, lo que permitió corregir las fallas en trazos y tonalidades, dejando el periférico imprimiendo de manera óptima y correcta.

Evidencias:



FIRMA Y SELLOS DE LA EMPRESA

Jesus Montes.

JESUS GILBERTO MONTES PEREZ
Representante Legal

Direccion: Cra 15B #28-77, San Nicolas, 3127117943
Tecnocomputers8@gmail.com
Pereira-Risaralda

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141230275013

(415)7707212489984(8020) 000014123027501 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 8 3 2 9 8 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Pereira	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 8 3 2 9 8 8 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTES	PEREZ	JESUS	GILBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: CR 16 28 28

42. Correo electrónico: jesus.montes.p95@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 1 1 7 9 4 3	6 0 6 3 4 5 7 8 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 1 1	2 0 2 0 0 9 1 5	4 7 6 1	2 0 2 6 0 1 1 9	4 7 1 9	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 9																									

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MONTES PEREZ JESUS GILBERTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Institucion Educativa - Nit: 816002832

Jueves, 06 de agosto de 2026, 11:47:17 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
06 Ago 2026

Nombre del destinatario
Jesus Gilberto Mon

Identificación destinatario
1088329885

Producto destino
912 - 019281 - 47

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.150.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
540

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

