FICHA TECNICA

04-20-06-26

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS LOS REPUESTOS NECESARIOS, CON SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ÁNGEL
DENOMINACIÓN TÉCNICA Y CANTIDAD

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	CODIGO UNSPSC
1	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLO FUSOR IM550 SECRETARIAS	44103107
5	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION UÑAS FUSORAS IM550 SECRETARIAS	44103107
1	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION RODILLO DE CARGA IM 550	44103107
1	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION RUEDAS DE ARRASTRE IM550 SECRETARIAS	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO DUPLICADORA RICH DX2330	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO IMPRESORAS RICOH IM550	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO HP	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO EPSON	44103107
4	Unidades de	TONER IM550 GENERICO	44103103
12	Unidades de	MASTER DX2330 ORIGINAL	44103103
15	Unidades de	TINTA DX 2330 ORIGINAL	44103103
1	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE IMAGEN 1515 RICOH MP 301	44103107
1	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE ADF 2 GOMAS Y PAD RICOH MP 301	44103107
1	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE DX2330	44103107
1	Unidades de	SUMINISTRO E INSTALACION KIT FUSORA MP301 (RODILLO FUSOR RODILLO PRESION THERMISTOR 3 UÑAS	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO DUPLICADORA RICH DX2330	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO IMPRESORA RICOH MP 301	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO HP	44103107
1	Servicios de	SERVICIO TECNICO EPSON	44103107

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II)
ANA LUCIA RIVERA ESCUDERO
Rectora