ANEXO No. 01– PRECIOS TECHO

INVITACIÓN DIRECTA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC-061-2026

OBJETO: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 10023751SV00.**

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
Servicio de mantenimiento preventivo para el CTP marca Screen	Unidad	4	$2.952.381	$11.809.524
Servicio de mantenimiento correctivo para el CTP marca Screen	Hora	10	$300.000	$3.000.000
Filtro de compresor de cabezal	Unidad	1	$150.000	$150.000
Filtro de vacío de cabezal	Unidad	1	$5.100.000	$5.100.000
Kit de resortes (muelles) del clamper	Unidad	1	$4.000.000	$4.000.000
Bolsa de repuestos, previa cotización del proveedor y aprobación	Global	N/A	$5.000.000	$5.000.000